

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Acquafredda	asolana	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	asolana	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	asolana	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	asolana	2		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	asolana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	asolana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	asolana	snc	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4790				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	asolana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	BOZZOLINO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	BOZZOLINO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	BOZZOLINO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Acquafredda	BOZZOLINO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	bozzolino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	bozzolino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	bozzolino	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					Non friabile
Acquafredda	bozzolino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	C.NA PATUZZA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	C.NA PATUZZA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	C.NA PATUZZA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430			4,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	C.NA PATUZZA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	c.na ronco di sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	c.na ronco di sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	c.na ronco di sotto	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	c.na ronco di sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	cascina cervo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	cascina cervo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	cascina cervo	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	cascina cervo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	cascina pegorsino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	cascina pegorsino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	cascina pegorsino	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	cascina pegorsino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	cascina primavera	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	cascina primavera	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	cascina primavera	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	cascina primavera	6		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	CASCINA RONCO DI SOTTO	1/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	CASCINA RONCO DI SOTTO	1/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	CASCINA RONCO DI SOTTO	1/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	CASCINA RONCO DI SOTTO	1/B		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	cascina scuola	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	cascina scuola	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	cascina scuola	15	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	cascina scuola	15		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	castegoffredo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	castegoffredo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	castegoffredo	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1124				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	castegoffredo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	castelgoffredo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	castelgoffredo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	castelgoffredo	21	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	castelgoffredo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	cimitero	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	cimitero	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	cimitero	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Acquafredda	cimitero	1		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	fienile del medico	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	fienile del medico	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	fienile del medico	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	fienile del medico	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	ia per castelgoffredo	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	ia per castelgoffredo	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	ia per castelgoffredo	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5800		5800		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	ia per castelgoffredo	23		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	mazzini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	mazzini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	mazzini	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	mazzini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	ROSA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	ROSA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	ROSA	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Acquafredda	ROSA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	s.s. asolana km 64+500	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Acquafredda	s.s. asolana km 64+500	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	s.s. asolana km 64+500	snc	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	s.s. asolana km 64+500	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	SILVIO PELLICO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	SILVIO PELLICO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	SILVIO PELLICO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	SILVIO PELLICO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	str. vicolo del roccolo	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	str. vicolo del roccolo	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	str. vicolo del roccolo	--	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1025				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	str. vicolo del roccolo	--		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	strada vicolo del re	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	strada vicolo del re	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	strada vicolo del re	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Acquafredda	strada vicolo del re	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	STRADA VICOLO DEL ROCCOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	STRADA VICOLO DEL ROCCOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	STRADA VICOLO DEL ROCCOLO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	309	4944			Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	STRADA VICOLO DEL ROCCOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via argine	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via argine	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via argine	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185			Non friabile
Acquafredda	via argine	1		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via argine	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via argine	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via argine	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via argine	6		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via argine	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via argine	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via argine	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via argine	11		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via argine	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via argine	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via argine	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37			Non friabile
Acquafredda	via argine	11		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA ARGINE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA ARGINE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA ARGINE	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA ARGINE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via argine	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via argine	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via argine	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via argine	36		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via argine	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via argine	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via argine	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via argine	38		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via asola	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via asola	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via asola	1/a	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2150		2150		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via asola	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via asolana	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via asolana	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via asolana	1/a	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2150		2150		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via asolana	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via asolana	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via asolana	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via asolana	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400		3400		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via asolana	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via babana	/	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via babana	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via babana	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Acquafredda	via babana	/		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via bozzolino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via bozzolino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via bozzolino	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Acquafredda	via bozzolino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via bozzolino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via bozzolino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via bozzolino	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Acquafredda	via bozzolino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via bozzolino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via bozzolino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Acquafredda	via bozzolino	15	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via bozzolino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	Via cascina regona	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	Via cascina regona	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	Via cascina regona	8	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		520			Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	Via cascina regona	8		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via cascina regona	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via cascina regona	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via cascina regona	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Acquafredda	via cascina regona	9		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via castel goffredo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via castel goffredo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via castel goffredo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via castel goffredo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA CASTEL GOFFREDO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA CASTEL GOFFREDO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA CASTEL GOFFREDO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1575				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA CASTEL GOFFREDO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via castel goffredo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via castel goffredo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via castel goffredo	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1140	32576			Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via castel goffredo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via castel goffredo	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via castel goffredo	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via castel goffredo	12/a	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	93,98				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via castel goffredo	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via castel goffredo	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via castel goffredo	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via castel goffredo	12/a	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	124080				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via castel goffredo	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via castel goffredo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via castel goffredo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via castel goffredo	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via castel goffredo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via castel goffredo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via castel goffredo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via castel goffredo	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	478		478		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via castel goffredo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via castelgoffredo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via castelgoffredo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via castelgoffredo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650			Non friabile
Acquafredda	via castelgoffredo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA CASTELGOFFREDO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA CASTELGOFFREDO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA CASTELGOFFREDO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA CASTELGOFFREDO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA CASTELLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA CASTELLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA CASTELLO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA CASTELLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via dei gerani	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via dei gerani	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via dei gerani	--	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	482				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via dei gerani	--		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via del cimitero	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via del cimitero	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via del cimitero	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via del cimitero	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via della repubblica	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via della repubblica	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via della repubblica	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Acquafredda	via della repubblica	9		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via donatori di sangue	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via donatori di sangue	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via donatori di sangue	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via donatori di sangue	6		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA DONATORI DI SANGUE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA DONATORI DI SANGUE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA DONATORI DI SANGUE	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA DONATORI DI SANGUE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via g. garibaldi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via g. garibaldi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via g. garibaldi	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Acquafredda	via g. garibaldi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via g. garibaldi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via g. garibaldi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via g. garibaldi	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4628				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via g. garibaldi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via g.rossini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via g.rossini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via g.rossini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Acquafredda	via g.rossini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via garibaldi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via garibaldi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via garibaldi	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via garibaldi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA GARIBALDI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA GARIBALDI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA GARIBALDI	6	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA GARIBALDI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via margherita marchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via margherita marchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via margherita marchi	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	118		118		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via margherita marchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via mazzini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via mazzini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via mazzini	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via mazzini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA MAZZINI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA MAZZINI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA MAZZINI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA MAZZINI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via mazzini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via mazzini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via mazzini	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	567		1410		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via mazzini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA MULINO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA MULINO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA MULINO	21	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA MULINO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA PANADA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA PANADA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA PANADA	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA PANADA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via partesane	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via partesane	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via partesane	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Acquafredda	via partesane	5		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via pellico	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via pellico	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via pellico	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Acquafredda	via pellico	15		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via per castel goffredo	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via per castel goffredo	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via per castel goffredo	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via per castel goffredo	33		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via per castelgoffredo	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via per castelgoffredo	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via per castelgoffredo	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via per castelgoffredo	33		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA PER REMEDELLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA PER REMEDELLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA PER REMEDELLO	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6600		3400		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA PER REMEDELLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA PER SILVIO PELLICO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA PER SILVIO PELLICO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA PER SILVIO PELLICO	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA PER SILVIO PELLICO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via per visano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via per visano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via per visano	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2050		2050		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via per visano	11		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via Remedello	04/01/1900		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via Remedello	04/01/1900		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via Remedello	04/01/1900	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4127	41275			Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via Remedello	04/01/1900		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Acquafredda	via remedello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via remedello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via remedello	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2080				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via remedello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA SILVIO PELLICO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA SILVIO PELLICO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA SILVIO PELLICO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA SILVIO PELLICO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via t. speti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via t. speti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via t. speti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via t. speti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via tito speri	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via tito speri	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via tito speri	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via tito speri	27		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via tito speri	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via tito speri	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via tito speri	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via tito speri	32		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA VERDI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA VERDI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA VERDI	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA VERDI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	via zanardelli	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	via zanardelli	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	via zanardelli	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	via zanardelli	29		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA ZANARDELLI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA ZANARDELLI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA ZANARDELLI	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA ZANARDELLI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	VIA ZANARDELLI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	VIA ZANARDELLI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	VIA ZANARDELLI	33	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Acquafredda	VIA ZANARDELLI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	vicolo panada	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	vicolo panada	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	vicolo panada	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Acquafredda	vicolo panada	2		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	vicolo rossini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	vicolo rossini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	vicolo rossini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			57			Non friabile
Acquafredda	vicolo rossini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Acquafredda	vicolo seriola	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Acquafredda	vicolo seriola	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Acquafredda	vicolo seriola	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Acquafredda	vicolo seriola	7		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	borgo case sparse	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	borgo case sparse	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	borgo case sparse	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1080		1080		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	borgo case sparse	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	C.NA ALBERELLA VIA S.PANCRAZIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	C.NA ALBERELLA VIA S.PANCRAZIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	C.NA ALBERELLA VIA S.PANCRAZIO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800			4,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	C.NA ALBERELLA VIA S.PANCRAZIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	cairolì	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	cairolì	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	cairolì	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	cairolì	47		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	cave	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	cave	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	cave	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	cave	3		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	cavour	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	cavour	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	cavour	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	cavour	24		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	cinquino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	cinquino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	cinquino	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	cinquino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	colzano	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	colzano	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	colzano	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	colzano	15		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	colzano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	colzano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	colzano	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			390		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	colzano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	di vittorio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	di vittorio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	di vittorio	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		45000			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	di vittorio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	di vittorio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	di vittorio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	di vittorio	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2850	45600			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	di vittorio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	favento	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	favento	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	favento	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	232			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	favento	5		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	formica	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	formica	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	formica	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	formica	4		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	lazzaretto	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	lazzaretto	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	lazzaretto	25	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	445				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	lazzaretto	25		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	lazzaretto	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	lazzaretto	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	lazzaretto	27	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	lazzaretto	27		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	lazzaretto	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	lazzaretto	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	lazzaretto	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	lazzaretto	46		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	lovera	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	lovera	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	lovera	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	lovera	13		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	mazzini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	mazzini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	mazzini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	mazzini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	mazzini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	mazzini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	mazzini	9	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8	120			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	mazzini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	piave	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	piave	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	piave	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			51		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	piave	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	piazza cavour	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	piazza cavour	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	piazza cavour	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	piazza cavour	49		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	piazza mercato umberto1	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	piazza mercato umberto1	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	piazza mercato umberto1	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	piazza mercato umberto1	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	piazza vittorio emanuele	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	piazza vittorio emanuele	10	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	piazza vittorio emanuele	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Adro	piazza vittorio emanuele	10		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	s.maria	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	s.maria	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	s.maria	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64		64		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	s.maria	7		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	s.michele	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	s.michele	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	s.michele	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	116				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	s.michele	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	sabotino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	sabotino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	sabotino	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	167	240			Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	sabotino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	sp17 via marzaghetto	ns		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	sp17 via marzaghetto	ns		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	sp17 via marzaghetto	ns		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	sp17 via marzaghetto	ns		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	STADA VECCHIA PER CAPRIOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	STADA VECCHIA PER CAPRIOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	STADA VECCHIA PER CAPRIOLO	SN	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	STADA VECCHIA PER CAPRIOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	T. DANDOLO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	T. DANDOLO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	T. DANDOLO	58	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	375			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	T. DANDOLO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	torbiato via san zeno	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	torbiato via san zeno	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	torbiato via san zeno	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	torbiato via san zeno	28		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	vai cavour	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	vai cavour	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	vai cavour	24	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	vai cavour	24		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	vai fermi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	vai fermi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	vai fermi	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	vai fermi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	verdi	4	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via bornico	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via bornico	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via bornico	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via bornico	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via bornico	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via bornico	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via bornico	28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2400			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via bornico	28		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via bornico	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via bornico	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via bornico	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			11		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via bornico	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via brutello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via brutello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via brutello	3	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via brutello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via brutello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via brutello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via brutello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via brutello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via burnico	n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via burnico	n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via burnico	n	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via burnico	n		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via burnico	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via burnico	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via burnico	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via burnico	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cairolì	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cairolì	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cairolì	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cairolì	35		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cairolì	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cairolì	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cairolì	39	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28	420			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cairolì	39		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cairolì	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cairolì	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cairolì	47	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cairolì	47		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cairolì	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cairolì	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cairolì	53	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	375			Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via cairolì	53		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	VIA CAPRIOLO	5A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	VIA CAPRIOLO	5A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	VIA CAPRIOLO	5A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			790		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	VIA CAPRIOLO	5A		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via carota	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via carota	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via carota	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via carota	1		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via carota	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via carota	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via carota	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			980		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via carota	4		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via carota	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via carota	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via carota	4	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via carota	4		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via carota	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via carota	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via carota	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84		84		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via carota	10		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via carota	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via carota	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via carota	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via carota	24		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via carota	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via carota	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via carota	24	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via carota	24		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via carota	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via carota	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via carota	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Adro	via carota	26		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via castello	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via castello	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via castello	16	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via castello	16		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via castello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via castello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via castello	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via castello	22		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via castello	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via castello	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via castello	36	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via castello	36		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via castello t.n.	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via castello t.n.	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via castello t.n.	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via castello t.n.	22		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cave	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cave	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cave	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			78		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cave	3		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cave	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cave	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cave	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cave	10		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cavour	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cavour	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cavour	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cavour	24		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cavour	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cavour	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cavour	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cavour	32		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cavour	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cavour	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cavour	51	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	109				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cavour	51		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cavour	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cavour	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cavour	24/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Adro	via cavour	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cinquino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cinquino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cinquino	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	via cinquino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via colzano	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via colzano	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via colzano	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via colzano	9		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via colzano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via colzano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via colzano	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via colzano	11		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via colzano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via colzano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via colzano	11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via colzano	11		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via colzano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via colzano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via colzano	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390	5800			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via colzano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via colzano	24a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via colzano	24a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via colzano	24a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via colzano	24a		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via colzano	24a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via colzano	24a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via colzano	24a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via colzano	24a		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via cornaletto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via cornaletto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via cornaletto	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	75			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via cornaletto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via dandolo	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via dandolo	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via dandolo	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via dandolo	39		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via dante alighieri	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via dante alighieri	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via dante alighieri	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via dante alighieri	2		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via del pomo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via del pomo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via del pomo	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	16000			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via del pomo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via del pomo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via del pomo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via del pomo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1150		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via del pomo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via del pomo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via del pomo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via del pomo	snc	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	5850			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via del pomo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via di vittoria	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via di vittoria	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via di vittoria	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200	51200			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via di vittoria	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via dosso	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via dosso	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via dosso	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via dosso	4		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via dosso	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via dosso	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via dosso	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via dosso	5		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via dosso	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via dosso	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via dosso	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via dosso	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via dosso a.	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via dosso oriane	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via dosso oriane	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via dosso oriane	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160	2400			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via dosso oriane	8		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via enrico fermi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via enrico fermi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via enrico fermi	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900				Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	via enrico fermi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via f.lli calabria	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via f.lli calabria	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via f.lli calabria	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28	370			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via f.lli calabria	12		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via fermi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via fermi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via fermi	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via fermi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via formica	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via formica	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via formica	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via formica	4		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via g. di vittorio	4	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1822		1822		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via laveni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via laveni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via laveni	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	225			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via laveni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via laveni	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via laveni	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via laveni	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via laveni	19		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via laveni	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via laveni	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via laveni	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via laveni	43		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via lazzaretto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via lazzaretto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via lazzaretto	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via lazzaretto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via lazzaretto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via lazzaretto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via lazzaretto	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via lazzaretto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via lazzaretto	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via lazzaretto	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via lazzaretto	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via lazzaretto	25		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via lazzaretto	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via lazzaretto	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via lazzaretto	45	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via lazzaretto	45		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via lazzaretto	46	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	16	288			Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via lazzaretto	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via lazzaretto	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Adro	via lazzaretto	46		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via lucerna	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via lucerna	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via lucerna	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	3250			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via lucerna	2		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via lucerna	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via lucerna	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via lucerna	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via lucerna	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	VIA LUCERNA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	VIA LUCERNA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	VIA LUCERNA	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	VIA LUCERNA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via lucerna	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via lucerna	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via lucerna	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via lucerna	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via marzaghette	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via marzaghette	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via marzaghette	7	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via marzaghette	7		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via marzeghette	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via marzeghette	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via marzeghette	3	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via marzeghette	3		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via marzeghette	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via marzeghette	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via marzeghette	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	via marzeghette	10		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via mazzini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via mazzini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via mazzini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Adro	via mazzini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via mazzini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via mazzini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via mazzini	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via mazzini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via molinarghe	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via molinarghe	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via molinarghe	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via molinarghe	10		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via monte grappa	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via monte grappa	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via monte grappa	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via monte grappa	5		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via monte grappa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via monte grappa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via monte grappa	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via monte grappa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via monte nero	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via monte nero	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via monte nero	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via monte nero	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via nespolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via nespolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via nespolo	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via nespolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via nespolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via nespolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via nespolo	6	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4800				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via nespolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via nigoline	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via nigoline	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via nigoline	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via nigoline	35		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via nigoline	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via nigoline	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via nigoline	44	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150			1950	Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via nigoline	44		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via nigoline	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via nigoline	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via nigoline	52	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via nigoline	52		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via nigoline	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via nigoline	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via nigoline	92	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12	160			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via nigoline	92		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via pÃciave	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via pÃciave	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via pÃciave	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via pÃciave	29		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via per capriolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via per capriolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via per capriolo	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via per capriolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via per erbusco	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via per erbusco	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via per erbusco	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via per erbusco	2		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via pezzotti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via pezzotti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via pezzotti	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via pezzotti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via pezzotti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via pezzotti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via pezzotti	20	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via pezzotti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via piave	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via piave	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via piave	11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via piave	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	via piave	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via piave	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via piave	21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via piave	21		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via piave	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via piave	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via piave	21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via piave	21		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via piave	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via piave	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via piave	29		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via piave	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via piave	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via piave	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via piave	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via piave	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via piazza	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via piazza	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via piazza	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via piazza	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via provinciale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via provinciale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via provinciale	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1260	18900			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via provinciale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via provinciale	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via provinciale	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via provinciale	41	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via provinciale	41		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via provinciale	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via provinciale	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via provinciale	41	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	211				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via provinciale	41		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via roma	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. anna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. anna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via s. anna	8	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	2550			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s. anna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via s. anna	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. anna	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via s. anna	9	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s. anna	9		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via s. anna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. anna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via s. anna	11	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23,5	352			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s. anna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via s. anna	15a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. anna	15a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via s. anna	15a	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			17	Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s. anna	15a		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via s. giovanni battista	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. giovanni battista	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via s. giovanni battista	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	116	1740			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s. giovanni battista	7		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via s. giovanni battista	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. giovanni battista	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via s. giovanni battista	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s. giovanni battista	9		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via s. martino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. martino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via s. martino	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s. martino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via s. rocco	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via s. rocco	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via s. rocco	10	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62		62		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s. rocco	10		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via S. Stefano	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via s.maria	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via saline	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via saline	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via saline	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via saline	2		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via saline	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via saline	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	via saline	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via saline	5		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via saline	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via saline	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via saline	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via saline	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via san martino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via san martino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via san martino	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via san martino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via san martino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via san martino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via san martino	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via san martino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via san michele	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via san michele	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via san michele	8	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		15000			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via san michele	8		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via san pancrazio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via san pancrazio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via san pancrazio	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via san pancrazio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via san pancrazio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via san pancrazio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via san pancrazio	13	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840			67,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via san pancrazio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via san rocco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via san rocco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via san rocco	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato +10%	Non friabile
Adro	via san rocco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via sant'anna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via sant'anna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via sant'anna	11	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23,5	352			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via sant'anna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via santo stefano	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via signoroni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via signoroni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via signoroni	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via signoroni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via signoroni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via signoroni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via signoroni	7	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	135			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via signoroni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	VIA SIGNORONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	VIA SIGNORONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	VIA SIGNORONI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					Non friabile
Adro	VIA SIGNORONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via simoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via simoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via simoni	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via simoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via simoni	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via simoni	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via simoni	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via simoni	41		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via termini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via termini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via termini	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via termini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via tolomeo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via tolomeo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via tolomeo	17	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	525			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via tolomeo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via tullio dandolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via tullio dandolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via tullio dandolo	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via tullio dandolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via vallei	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via vallei	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via vallei	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via vallei	1		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via valli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via valli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Adro	via valli	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via valli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	VIA VERDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	VIA VERDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	VIA VERDI	5	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	1100			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	VIA VERDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via vicinale delle tese	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via vicinale delle tese	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via vicinale delle tese	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	650			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via vicinale delle tese	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via vicolo favento	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via vicolo favento	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via vicolo favento	1	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via vicolo favento	1		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via vittorio emanuele III	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via vittorio emanuele III	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via vittorio emanuele III	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	5250			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via vittorio emanuele III	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via vittorio emanuele III	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via vittorio emanuele III	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via vittorio emanuele III	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	5250			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via vittorio emanuele III	6		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via zocco	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via zocco	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via zocco	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5404		5404		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via zocco	13		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via zocco	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via zocco	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via zocco	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000	68000			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via zocco	13		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via zocco	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via zocco	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via zocco	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via zocco	15		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via zocco	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via zocco	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via zocco	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via zocco	15		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	VIA ZOCCO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	VIA ZOCCO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	VIA ZOCCO	17	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	VIA ZOCCO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via zocco	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via zocco	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via zocco	13/a	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1311				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via zocco	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via zocco	13A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via zocco	13A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via zocco	13A	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1311		1311		Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via zocco	13A		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via zocco	13b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via zocco	13b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via zocco	13b	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via zocco	13b		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	via zocco	4b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	via zocco	4b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	via zocco	4b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	930			13950	Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	via zocco	4b		Pavimenti in vinil amianto						
Adro	vicolo della salute	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Adro	vicolo della salute	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Adro	vicolo della salute	12	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	420			Danneggiato -10%	Non friabile
Adro	vicolo della salute	12		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	binzago	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	binzago	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	binzago	126	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	binzago	126		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	carera	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	carera	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	carera	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	carera	2		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	case sparse	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	case sparse	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	case sparse	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Agnosine	case sparse	1		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	casenove	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	casenove	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	casenove	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	casenove	20		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	disciplina	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	disciplina	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	disciplina	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	disciplina	24		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	fontana	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	fontana	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	fontana	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	fontana	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	fontana	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	fontana	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	fontana	14	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	fontana	14		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	madonna di calchere	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	madonna di calchere	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	madonna di calchere	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			640		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	madonna di calchere	4		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	madonna di calchere	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	madonna di calchere	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	madonna di calchere	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	madonna di calchere	12		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	marconi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	marconi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	marconi	22	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	marconi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	marconi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	marconi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	marconi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	marconi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	marconi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	marconi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	marconi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	marconi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	marconi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	marconi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	marconi	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	marconi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	marconi	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	marconi	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	marconi	136		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	marconi	136		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	marconi	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	marconi	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	marconi	141	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			465		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	marconi	141		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	roma	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	roma	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	roma	101	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	roma	101		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	roma	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	roma	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	roma	105	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	roma	105		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	s andrea	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	s andrea	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	s andrea	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			290		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	s andrea	25		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	s lino	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	s lino	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	s lino	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	s lino	27		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	s lino	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	s lino	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	s lino	126	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	s lino	126		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	san lino	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	san lino	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	san lino	83	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8280		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	san lino	83		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Agnosine	valle	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	valle	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	valle	26	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	valle	26		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	VIA AVENTINO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	VIA AVENTINO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	VIA AVENTINO	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	VIA AVENTINO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via campello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via campello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via campello	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via campello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via campi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via campi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via campi	4	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato +10%	Non friabile
Agnosine	via campi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	VIA CASSE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	VIA CASSE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	VIA CASSE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	VIA CASSE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	VIA CIRCONVALLAZIONE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	VIA CIRCONVALLAZIONE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	VIA CIRCONVALLAZIONE	34	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	VIA CIRCONVALLAZIONE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	VIA CIRCONVALLAZIONE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	VIA CIRCONVALLAZIONE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	VIA CIRCONVALLAZIONE	34	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	VIA CIRCONVALLAZIONE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via circonvallazione	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via circonvallazione	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via circonvallazione	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via circonvallazione	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via conca d'oro			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via conca d'oro			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via conca d'oro			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via conca d'oro			Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via della valle zuppelli binzago	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via della valle zuppelli binzago	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via della valle zuppelli binzago	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via della valle zuppelli binzago	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via delle calchere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via delle calchere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via delle calchere	sn	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via delle calchere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	VIA G. MARCONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	VIA G. MARCONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	VIA G. MARCONI	SNC	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	VIA G. MARCONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	VIA GUGLIELMO MARCONI	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3			Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via madonna delle calchere	38/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via madonna delle calchere	38/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via madonna delle calchere	38/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via madonna delle calchere	38/b		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via madonna di calchere	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via madonna di calchere	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via madonna di calchere	38	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via madonna di calchere	38		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via marconi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via marconi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via marconi	22	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	975		975		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via marconi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via san lino	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via san lino	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via san lino	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via san lino	82		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	VIA SANTELLA	6/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	VIA SANTELLA	6/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	VIA SANTELLA	6/A	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	VIA SANTELLA	6/A		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	VIA SANTELLA	6/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	VIA SANTELLA	6/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	VIA SANTELLA	6/C	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	VIA SANTELLA	6/C		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Agnosine	VIA VALLE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	VIA VALLE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	VIA VALLE	24	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	VIA VALLE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	via valle	24/26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	via valle	24/26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	via valle	24/26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	via valle	24/26		Pavimenti in vinil amianto						
Agnosine	villa	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Agnosine	villa	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Agnosine	villa	16	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Agnosine	villa	16		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	alfeno varo	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	alfeno varo	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	alfeno varo	2/4	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	alfeno varo	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	C.NA BARONCATO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	C.NA BARONCATO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	C.NA BARONCATO	SN	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	C.NA BARONCATO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	c.na campo pero	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	c.na campo pero	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	c.na campo pero	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	c.na campo pero	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	c.na costa	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	c.na costa	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	c.na costa	17	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	c.na costa	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	c.na costa	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	c.na costa	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	c.na costa	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	c.na costa	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	c.na monteverde	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	c.na monteverde	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	c.na monteverde	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	c.na monteverde	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	C.NA MONTEVERDE SULL'OGLIO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	C.NA MONTEVERDE SULL'OGLIO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	C.NA MONTEVERDE SULL'OGLIO	26	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	C.NA MONTEVERDE SULL'OGLIO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	C.NA PONTICELLO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	C.NA PONTICELLO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	C.NA PONTICELLO	41	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	C.NA PONTICELLO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	c.na villa adele	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	c.na villa adele	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	c.na villa adele	39	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	c.na villa adele	39		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CABRINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CABRINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CABRINI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CABRINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CABRINI TR. III	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CABRINI TR. III	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CABRINI TR. III	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CABRINI TR. III	1		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CABRINI TR. III	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CABRINI TR. III	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CABRINI TR. III	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CABRINI TR. III	5		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CABRINI TR. IV	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CABRINI TR. IV	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CABRINI TR. IV	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CABRINI TR. IV	6		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	cabrini traversa ii	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	cabrini traversa ii	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	cabrini traversa ii	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	cabrini traversa ii	23		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	cabrini traversa III	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	cabrini traversa III	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	cabrini traversa III	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	cabrini traversa III	18		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CAMPO COMA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	CAMPO COMA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CAMPO COMA	SN	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CAMPO COMA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CASC. CHIAVICHE SGUAZZI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CASC. CHIAVICHE SGUAZZI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CASC. CHIAVICHE SGUAZZI	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CASC. CHIAVICHE SGUAZZI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CASC. CHIAVICHE SGUAZZI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CASC. CHIAVICHE SGUAZZI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CASC. CHIAVICHE SGUAZZI	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CASC. CHIAVICHE SGUAZZI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	casc. fenil bianco	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	casc. fenil bianco	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	casc. fenil bianco	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	casc. fenil bianco	23		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	cascina baroncato	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	cascina baroncato	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	cascina baroncato	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2880		2880		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	cascina baroncato	28		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	cascina breda mattina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	cascina breda mattina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	cascina breda mattina	sn	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	cascina breda mattina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CASCINA BREDÀ MATTINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CASCINA BREDÀ MATTINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CASCINA BREDÀ MATTINA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CASCINA BREDÀ MATTINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	cascina campagnole	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	cascina campagnole	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	cascina campagnole	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	cascina campagnole	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	cascina chiaviche	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	cascina chiaviche	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	cascina chiaviche	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	cascina chiaviche	21		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CASCINA FIENIL BRUCIATO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CASCINA FIENIL BRUCIATO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CASCINA FIENIL BRUCIATO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CASCINA FIENIL BRUCIATO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	cascina fontanelle	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	cascina fontanelle	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	cascina fontanelle	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	cascina fontanelle	37		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CASCINA INSERVOLTA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CASCINA INSERVOLTA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CASCINA INSERVOLTA	13	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CASCINA INSERVOLTA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	cascina ronchi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	cascina ronchi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	cascina ronchi	40	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	256		256		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	cascina ronchi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CASTELLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CASTELLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CASTELLO	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	CASTELLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	castello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	castello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	castello	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	castello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	CAVOUR	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	CAVOUR	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	CAVOUR	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Alfianello	CAVOUR	16		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	chiesa	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	chiesa	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	chiesa	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	chiesa	87		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	COLOMBO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	COLOMBO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	COLOMBO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Alfianello	COLOMBO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	dante	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	dante	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	dante	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	dante	9		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	dante	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	dante	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	dante	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	dante	40		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	dante	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	dante	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	dante	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	dante	42		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	dante	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	dante	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	dante	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	dante	42		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	DANTE	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	DANTE	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	DANTE	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	DANTE	58		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	DANTE	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	DANTE	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	DANTE	63	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	DANTE	63		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	DANTE	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	DANTE	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	DANTE	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	DANTE	110		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	dante	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	dante	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	dante	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	dante	118		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	emilia boldori trv II	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	emilia boldori trv II	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	emilia boldori trv II	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	emilia boldori trv II	9		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	EUROPA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	EUROPA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	EUROPA	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	EUROPA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	EUROPA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	EUROPA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	EUROPA	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	EUROPA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	EUROPA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	EUROPA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	EUROPA	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	EUROPA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	EUROPA	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	EUROPA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	EUROPA	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	EUROPA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	EUROPA	52	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	EUROPA	52		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	europa	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	europa	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	europa	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	europa	54		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	EUROPA	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	EUROPA	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	EUROPA	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	EUROPA	73		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	europa	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	europa	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	europa	89	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	europa	89		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	f.cabrini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	f.cabrini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	f.cabrini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	f.cabrini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	FRANCESCO CABRINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	FRANCESCO CABRINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	FRANCESCO CABRINI	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	FRANCESCO CABRINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	garibaldi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	garibaldi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	garibaldi	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	garibaldi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Alfianello	LIBERTA'	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Alfianello	LIBERTA'	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	LIBERTA'	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Alfianello	LIBERTA'	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	loc. mandolina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	loc. mandolina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	loc. mandolina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	loc. mandolina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	loc. moranda	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	loc. moranda	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	loc. moranda	SN	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	loc. moranda	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	LOCALITĂ MORANDA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	LOCALITĂ MORANDA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	LOCALITĂ MORANDA	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	LOCALITĂ MORANDA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	MANZONI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	MANZONI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	MANZONI	16	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	MANZONI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	MANZONI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	MANZONI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	MANZONI	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	MANZONI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	MANZONI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	MANZONI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	MANZONI	34	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	MANZONI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	MAZZINI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	MAZZINI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	MAZZINI	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	MAZZINI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	40		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	69		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	72		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	MAZZINI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	MAZZINI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	MAZZINI	78	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	MAZZINI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	100		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	105		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	MAZZINI	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	MAZZINI	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	MAZZINI	107	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	MAZZINI	107		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	113	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	113		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	125		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	179		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	179		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	193		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	193		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	mazzini	72/2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	mazzini	72/2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	mazzini	72/2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	mazzini	72/2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	montebello	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	montebello	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	montebello	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	montebello	27		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	MONTEBELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	MONTEBELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	MONTEBELLO	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	MONTEBELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	s. pellico	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	s. pellico	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	s. pellico	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	s. pellico	8		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	silvio pellico	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	silvio pellico	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	silvio pellico	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	silvio pellico	27		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	solferino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	solferino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	solferino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	solferino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	SOLFERINO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	SOLFERINO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	SOLFERINO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Alfianello	SOLFERINO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	solferino	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	solferino	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	solferino	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	solferino	28		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	solferino	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	solferino	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	solferino	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	solferino	49		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	solferino	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	solferino	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	solferino	11/13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	solferino	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	stabile monteverde	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	stabile monteverde	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	stabile monteverde	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1725				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	stabile monteverde	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	strada ranaro	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	strada ranaro	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	strada ranaro	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	strada ranaro	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	STRADA VICINALE DEI RONCHI	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	STRADA VICINALE DEI RONCHI	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	STRADA VICINALE DEI RONCHI	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1815				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	STRADA VICINALE DEI RONCHI	--		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	usignolo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	usignolo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	usignolo	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	usignolo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	USIGNOLO	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	USIGNOLO	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	USIGNOLO	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65					
Alfianello	USIGNOLO	84		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	USIGNOLO	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	USIGNOLO	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	USIGNOLO	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65					
Alfianello	USIGNOLO	84		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via a.varo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via a.varo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via a.varo	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via a.varo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ABETE TRAV. III	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ABETE TRAV. III	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ABETE TRAV. III	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	VIA ABETE TRAV. III	7		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via alfano varo	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via alfano varo	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via alfano varo	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			520			Non friabile
Alfianello	via alfano varo	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via alfeno varo	6	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via alfeno varo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via alfeno varo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	via alfeno varo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	10/12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ALFENO VARO	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	14/16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ALFENO VARO	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ALFENO VARO	14/16	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ALFENO VARO	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA AQUILINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA AQUILINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA AQUILINO	SN	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA AQUILINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA BOLDORI TRAV. iv	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA BOLDORI TRAV. iv	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA BOLDORI TRAV. iv	17	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA BOLDORI TRAV. iv	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via c.colombo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via c.colombo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via c.colombo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	via c.colombo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via c.na madoLINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via c.na madoLINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via c.na madoLINA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Alfianello	via c.na madoLINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI T3	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI T3	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI T3	6	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI T3	6		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	1		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	3		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI TRAV ii	22		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via cabrini trav IV	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via cabrini trav IV	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via cabrini trav IV	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via cabrini trav IV	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via cabrini trav IV	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via cabrini trav IV	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via cabrini trav IV	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via cabrini trav IV	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via cabrini trav IV	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via cabrini trav IV	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via cabrini trav IV	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via cabrini trav IV	19		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via cabrini trav IV	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via cabrini trav IV	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via cabrini trav IV	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via cabrini trav IV	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. II	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. II	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. II	17	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. II	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via cabrini trav. III	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via cabrini trav. III	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via cabrini trav. III	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via cabrini trav. III	22		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. IV	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. IV	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. IV	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. IV	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. IV	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. IV	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. IV	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI TRAV. IV	7		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV.III	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV.III	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CABRINI TRAV.III	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA CABRINI TRAV.III	12		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CAMPAGNOLE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CAMPAGNOLE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CAMPAGNOLE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CAMPAGNOLE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via capagnole	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via capagnole	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via capagnole	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via capagnole	8		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via cascina colombaro	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via cascina colombaro	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via cascina colombaro	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Alfianello	via cascina colombaro	22		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CASCINA MANDOLINA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CASCINA MANDOLINA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CASCINA MANDOLINA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CASCINA MANDOLINA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CAVOUR	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CAVOUR	28	1984	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CAVOUR	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	VIA CAVOUR	28		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via chiesa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via chiesa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via chiesa	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	via chiesa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via chiesa	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via chiesa	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via chiesa	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via chiesa	23		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via chiesa	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via chiesa	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via chiesa	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via chiesa	69	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	997				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via chiesa	69		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	72		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	236		236		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	73		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via chiesa	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via chiesa	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via chiesa	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via chiesa	73		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	73	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1305				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	73		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	92		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	93		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	95	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	95		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	VIA CHIESA	108		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via chiesa	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via chiesa	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via chiesa	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via chiesa	110		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	112		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	112	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA CHIESA	112		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via chiesa	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via chiesa	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via chiesa	118	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via chiesa	118		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA CHIESA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA CHIESA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA CHIESA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA CHIESA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA COLOMBO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA COLOMBO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA COLOMBO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA COLOMBO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA COLOMBO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA COLOMBO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA COLOMBO	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA COLOMBO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA COLOMBO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA COLOMBO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA COLOMBO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA COLOMBO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	15		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	31		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	42		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	60		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	via dante	69		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	86		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA DANTE	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	88		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	96	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	96		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Alfianello	VIA DANTE	96		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56					
Alfianello	VIA DANTE	96		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	110	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	110		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	110	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	110		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	112	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	112		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	112	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	112		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	114	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	114		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE	42/19	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE	42/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE	42/19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	VIA DANTE	42/19		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600		3600		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante alighieri	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante alighieri	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante alighieri	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante alighieri	24		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DANTE ALIGHIERI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DANTE ALIGHIERI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DANTE ALIGHIERI	59	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58,5				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA DANTE ALIGHIERI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante alighieri	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante alighieri	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante alighieri	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante alighieri	69		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via dante alighieri	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via dante alighieri	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via dante alighieri	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via dante alighieri	76		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA DELLA LIBERTA'	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA DELLA LIBERTA'	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA DELLA LIBERTA'	56	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA DELLA LIBERTA'	56		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA EUROPA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA EUROPA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA EUROPA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA EUROPA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via europa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via europa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via europa	14	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via europa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA EUROPA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA EUROPA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA EUROPA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA EUROPA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA EUROPA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA EUROPA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA EUROPA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA EUROPA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA EUROPA	313		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA EUROPA	313		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA EUROPA	313		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA EUROPA	313		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA EUROPA	3/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA EUROPA	3/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA EUROPA	3/3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA EUROPA	3/3		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via europa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via europa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via europa	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via europa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via F. cabrini trav. iii	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via F. cabrini trav. iii	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via F. cabrini trav. iii	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via F. cabrini trav. iii	26		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via f. cabrini traversa iÂ¿	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via f. cabrini traversa iÂ¿	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via f. cabrini traversa iÂ¿	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via f. cabrini traversa iÂ¿	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via francesco cabrini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via francesco cabrini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via francesco cabrini	7	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via francesco cabrini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via francesco cabrini traversa 1Â¿	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via francesco cabrini traversa 1Â¿	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via francesco cabrini traversa 1Â¿	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via francesco cabrini traversa 1Â¿	6		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via francesco cabrini traversa iÂ¿	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via francesco cabrini traversa iÂ¿	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via francesco cabrini traversa iÂ¿	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via francesco cabrini traversa iÂ¿	18		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via g. mazzini	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via g. mazzini	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via g. mazzini	55	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	241		241		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via g. mazzini	55		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via gambara	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via gambara	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via gambara	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via gambara	14		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via gambara	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via gambara	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via gambara	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via gambara	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via garibaldi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via garibaldi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via garibaldi	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via garibaldi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via garibaldi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via garibaldi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via garibaldi	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via garibaldi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via inservolta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via inservolta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via inservolta	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via inservolta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTA'	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTA'	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA LIBERTA'	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTA'	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTA'	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTA'	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA LIBERTA'	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTA'	7		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTA'	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTA'	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA LIBERTA'	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTA'	23		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTA'	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTA'	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA LIBERTA'	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTA'	30		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via liberta'	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via liberta'	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via liberta'	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via liberta'	34		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTA'	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTA'	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA LIBERTA'	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTA'	36		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via liberta'	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via liberta'	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via liberta'	78	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via liberta'	78		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTA'	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTA'	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA LIBERTA'	SN	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTA'	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via libertÀ	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via libertÀ	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via libertÀ	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via libertÀ	12		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	17	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34,26				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTÀ	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	40			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTÀ	20		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA LIBERTÀ	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA LIBERTÀ	34		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via libertÀ	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via libertÀ	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via libertÀ	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via libertÀ	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MANERBIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MANERBIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MANERBIO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MANERBIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MANZONI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MANZONI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MANZONI	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MANZONI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MANZONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MANZONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MANZONI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MANZONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via manzoni	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via manzoni	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via manzoni	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via manzoni	28		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via manzoni	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via manzoni	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via manzoni	10/12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via manzoni	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via marianna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via marianna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via marianna	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500			Non friabile
Alfianello	via marianna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via martiri della libertÀ	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via martiri della libertÀ	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via martiri della libertÀ	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300			Non friabile
Alfianello	via martiri della libertÀ	3		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	via mazzini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	509				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	29	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	118				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	30	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	43	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	43		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	
Alfianello	VIA MAZZINI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	73		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	100	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	100		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	112	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	112		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	113		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	113		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	125	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	125		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA MAZZINI	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	134	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	VIA MAZZINI	134		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	137	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	137		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	137		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	137		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	138	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	138		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	144		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	144		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	144		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	144		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	146	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	146		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	153	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590		590		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	153		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	156		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	81				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	156		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	160		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	160		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	160		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	160		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	162		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	162		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	162	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	162		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	170		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	170		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	170		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,14					
Alfianello	VIA MAZZINI	170		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	171	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	171		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via Mazzini	182		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via Mazzini	182		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via Mazzini	182	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	170			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via Mazzini	182		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	184		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	184		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	193	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	193		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	194		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	194		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	194		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730		730		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	194		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	195		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	195		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	195	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	195		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	195		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	via mazzini	195		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	195	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	195		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	204		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	204		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	204		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	204		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	216		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	216		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	216	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4223		4223		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	216		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	234		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	234		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	234		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	234		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	236	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1760				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	236	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2480				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	236	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1810				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	236		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	236	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2480				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	236		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	236	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1810				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	236		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	102/1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	102/1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	102/1	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	102/1		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	208/210		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	208/210	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	208/210		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	208/210		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	210-214		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	210-214		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	210-214		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	210-214		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	240/242		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	240/242		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	240/242	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20000		20000		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	240/242		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	59*		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	59*		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	59*	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	59*		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via mazzini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via mazzini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via mazzini	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via mazzini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI	SNC	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	492		492		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZINI / SP 64	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZINI / SP 64	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MAZZINI / SP 64	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZINI / SP 64	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MAZZZINI	163/BIS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MAZZZINI	163/BIS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA MAZZZINI	163/BIS	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MAZZZINI	163/BIS		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	
Alfianello	VIA MONTEBELLO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	
Alfianello	VIA MONTEBELLO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA MONTEBELLO	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA MONTEBELLO	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via moranda	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via moranda	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via moranda	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via moranda	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via moranda	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via moranda	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via moranda	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via moranda	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA NORD	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA NORD	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA NORD	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Alfianello	VIA NORD	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA RONCHI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA RONCHI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA RONCHI	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA RONCHI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA S. PELLICO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA S. PELLICO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA S. PELLICO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA S. PELLICO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via s. pellico	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via s. pellico	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via s. pellico	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via s. pellico	31		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via silvio pellico	11	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via silvio pellico	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via silvio pellico	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	via silvio pellico	11		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA SILVIO PELLICO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA SILVIO PELLICO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA SILVIO PELLICO	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA SILVIO PELLICO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA SOLFERINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA SOLFERINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA SOLFERINO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA SOLFERINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via solferino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via solferino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via solferino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via solferino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA SOLFERINO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA SOLFERINO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA SOLFERINO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA SOLFERINO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA SOLFERINO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA SOLFERINO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA SOLFERINO	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA SOLFERINO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA SOLFERINO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA SOLFERINO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA SOLFERINO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA SOLFERINO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via solferino	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via solferino	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via solferino	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via solferino	36		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via solferino	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via solferino	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via solferino	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	via solferino	41		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA SOLFERINO	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA SOLFERINO	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA SOLFERINO	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA SOLFERINO	50		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via solferino	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via solferino	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via solferino	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via solferino	51		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA SOLFERINO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA SOLFERINO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA SOLFERINO	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA SOLFERINO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA USIGNOLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA USIGNOLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA USIGNOLO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA USIGNOLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA USIGNOLO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA USIGNOLO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA USIGNOLO	14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA USIGNOLO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via varo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via varo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via varo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			720			Non friabile
Alfianello	via varo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via verdi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via verdi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via verdi	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via verdi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA VERDI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA VERDI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA VERDI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA VERDI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA VERDI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA VERDI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA VERDI	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA VERDI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via veronica gambara	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via veronica gambara	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via veronica gambara	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245		245		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via veronica gambara	8		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA VIALE EUROPA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA VIALE EUROPA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA VIALE EUROPA	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA VIALE EUROPA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA VOLTA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA VOLTA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA VOLTA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA VOLTA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA VOLTA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA VOLTA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA VOLTA	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA VOLTA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA VOLTA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA VOLTA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA VOLTA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA VOLTA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via volta	22 int 2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via volta	22 int 2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via volta	22 int 2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via volta	22 int 2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA VOLTA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA VOLTA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA VOLTA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA VOLTA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	46	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	49	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	50	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	66		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via zanardelli	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via zanardelli	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via zanardelli	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via zanardelli	69		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via zanardelli	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via zanardelli	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via zanardelli	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via zanardelli	71		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	83		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via zanardelli	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via zanardelli	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via zanardelli	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Alfianello	via zanardelli	84		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	87		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via zanardelli	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via zanardelli	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via zanardelli	93	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via zanardelli	93		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	94	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	94		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	127		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	127		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via zanardelli	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via zanardelli	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via zanardelli	129		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via zanardelli	129		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	131	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	131		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	135		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	135		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIA ZANARDELLI	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	135	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	135		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via zanardelli	16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via zanardelli	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via zanardelli	16/18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via zanardelli	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37/39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	37/39		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	63/2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	63/2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	63/2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	63/2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	89/107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	89/107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	89/107	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	89/107		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via zanardelli	9/bis		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via zanardelli	9/bis		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via zanardelli	9/bis	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via zanardelli	9/bis		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZANARDELLI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZANARDELLI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	via zanardelli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	via zanardelli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	via zanardelli	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	via zanardelli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIA ZNARDELLI	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIA ZNARDELLI	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIA ZNARDELLI	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIA ZNARDELLI	79		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIALE EUROPA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIALE EUROPA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIALE EUROPA	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIALE EUROPA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIALE EUROPA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIALE EUROPA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIALE EUROPA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIALE EUROPA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	viale europa	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	viale europa	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	viale europa	42	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	219		219		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	viale europa	42		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	viale europa	44	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	viale europa	44		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	viale europa	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	viale europa	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIALE EUROPA	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIALE EUROPA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIALE EUROPA	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIALE EUROPA	52		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIALE EUROPA	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIALE EUROPA	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIALE EUROPA	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIALE EUROPA	65		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	viale europa	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	viale europa	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	viale europa	67	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	viale europa	67		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIALE EUROPA	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIALE EUROPA	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Alfianello	VIALE EUROPA	95	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato +10%	Non friabile
Alfianello	VIALE EUROPA	95		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIALE EUROPA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIALE EUROPA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIALE EUROPA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIALE EUROPA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VIAZANARDELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VIAZANARDELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VIAZANARDELLI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VIAZANARDELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	VICOLO NORD	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	VICOLO NORD	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	VICOLO NORD	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		450			Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	VICOLO NORD	2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	volta	22 int 2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	volta	22 int 2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	volta	22 int 2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	volta	22 int 2		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	ZANARDELLI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	ZANARDELLI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	ZANARDELLI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				500		Non friabile
Alfianello	ZANARDELLI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	zanardelli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	zanardelli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	zanardelli	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato +10%	
Alfianello	zanardelli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	zanardelli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	zanardelli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	zanardelli	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato +10%	
Alfianello	zanardelli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	zanardelli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	zanardelli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	zanardelli	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	zanardelli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	ZANARDELLI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	ZANARDELLI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	ZANARDELLI	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Alfianello	ZANARDELLI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	ZANARDELLI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	ZANARDELLI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	ZANARDELLI	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Alfianello	ZANARDELLI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	ZANARDELLI	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	ZANARDELLI	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	ZANARDELLI	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Alfianello	ZANARDELLI	91		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	zanardelli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	zanardelli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	zanardelli	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					Non friabile
Alfianello	zanardelli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Alfianello	ZANARDELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Alfianello	ZANARDELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Alfianello	ZANARDELLI	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Alfianello	ZANARDELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Anfo	VIA CALCATERRA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Anfo	VIA CALCATERRA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Anfo	VIA CALCATERRA	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Anfo	VIA CALCATERRA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Anfo	via calcaterra	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Anfo	via calcaterra	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Anfo	via calcaterra	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Anfo	via calcaterra	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Anfo	via s. antonio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Anfo	via s. antonio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Anfo	via s. antonio	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Anfo	via s. antonio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Anfo	via s.antonio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Anfo	via s.antonio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Anfo	via s.antonio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			95		Danneggiato -10%	Non friabile
Anfo	via s.antonio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Anfo	VIA VIÀŁ ALPINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Anfo	VIA VIÀŁ ALPINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Anfo	VIA VIÀŁ ALPINI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Anfo	VIA VIÂŁ ALPINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	ALDO MORO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	ALDO MORO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	ALDO MORO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	ALDO MORO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	c.na castello - pontegatello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	c.na castello - pontegatello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	c.na castello - pontegatello	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	c.na castello - pontegatello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	C.NA FENIL NUOVO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	C.NA FENIL NUOVO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	C.NA FENIL NUOVO	S.N.	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1258		1258		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	C.NA FENIL NUOVO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	CADUTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	CADUTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	CADUTI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	CADUTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	cascina bonifica, localitÂŁ pontegatello			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	cascina bonifica, localitÂŁ pontegatello			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	cascina bonifica, localitÂŁ pontegatello		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	cascina bonifica, localitÂŁ pontegatello			Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	cascina fenilnuovo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	cascina fenilnuovo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	cascina fenilnuovo		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1400	Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	cascina fenilnuovo			Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	CASCINA FINILETTO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	CASCINA FINILETTO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	CASCINA FINILETTO	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375		375		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	CASCINA FINILETTO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	CASCINA MASNINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	CASCINA MASNINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	CASCINA MASNINA	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	CASCINA MASNINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	cascina niga	1	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			48		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	cascina niga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	cascina niga	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	cascina niga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	cascina niga	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	cascina niga	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	cascina niga	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	cascina niga	2		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	cascina nigoline loc. nigolina	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	cascina nigoline loc. nigolina	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	cascina nigoline loc. nigolina	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	cascina nigoline loc. nigolina	3		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	cascina ponticella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	cascina ponticella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	cascina ponticella	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	cascina ponticella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	CNA MICELA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	CNA MICELA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	CNA MICELA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	CNA MICELA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	DELLE BREDE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	DELLE BREDE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	DELLE BREDE	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	DELLE BREDE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	FONTANA	18	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	FONTANA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	FONTANA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	FONTANA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	g.marconi	2	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			123		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	g.marconi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	g.marconi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	g.marconi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	g.marconi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	g.marconi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	g.marconi	20	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	g.marconi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	g.verdi	14	1993	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			38		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	g.verdi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	g.verdi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	g.verdi	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Azzano Mella	gerette	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	gerette	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	gerette	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	gerette	11		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	giotto	27	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			27		Danneggiato +10%	Non friabile
Azzano Mella	giotto	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	giotto	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	giotto	27		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	GIOVANE ITALIA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	GIOVANE ITALIA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	GIOVANE ITALIA	21	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			148		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	GIOVANE ITALIA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	GIOVANE ITALIA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	GIOVANE ITALIA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	GIOVANE ITALIA	61	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	GIOVANE ITALIA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	GIUSEPPE VERDI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	GIUSEPPE VERDI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	GIUSEPPE VERDI	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			46,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	GIUSEPPE VERDI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	giuseppe verdi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	giuseppe verdi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	giuseppe verdi	21	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	giuseppe verdi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	loc. pontegatello			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	loc. pontegatello			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	loc. pontegatello		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1420		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	loc. pontegatello			Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	LOCALITÀ PONTEGATELLO, via castello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	LOCALITÀ PONTEGATELLO, via castello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	LOCALITÀ PONTEGATELLO, via castello	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	LOCALITÀ PONTEGATELLO, via castello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	MANZONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	MANZONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	MANZONI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	MANZONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	MARCONI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	MARCONI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	MARCONI	56	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	MARCONI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	pizzi\	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	pizzi\	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	pizzi\	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			61,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	pizzi\	43		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	stabile feniletto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	stabile feniletto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	stabile feniletto		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330		Danneggiato +10%	Non friabile
Azzano Mella	stabile feniletto			Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	STRADA PROVINCIALE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	STRADA PROVINCIALE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	STRADA PROVINCIALE	S.N.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	STRADA PROVINCIALE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	STRADA PROVINCIALE 21	7/9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via caduti piazza loggia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via caduti piazza loggia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via caduti piazza loggia	21	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via caduti piazza loggia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via caduti sul lavoro	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via caduti sul lavoro	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via caduti sul lavoro	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via caduti sul lavoro	10		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via dante alighieri	17	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via dante alighieri	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via dante alighieri	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	via dante alighieri	17		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via dell'artigianato	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via dell'artigianato	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via dell'artigianato	11/13	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via dell'artigianato	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via delle brede	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via delle brede	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via delle brede	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via delle brede	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Azzano Mella	via delle brede	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via delle brede	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via delle brede	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via delle brede	10		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via fontana	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via fontana	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via fontana	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via fontana	11		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	VIA G. ITALIA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	VIA G. ITALIA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	VIA G. ITALIA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	506			Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	VIA G. ITALIA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via g. italia	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via g. italia	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via g. italia	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via g. italia	53		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via gerette	1/3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via gerette	1/3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via gerette	1/3/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato +10%	Non friabile
Azzano Mella	via gerette	1/3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via giovine italia	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via giovine italia	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via giovine italia	31	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via giovine italia	31		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via grette	7/9	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via grette	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via grette	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	via grette	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via guglielmo marconi	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via guglielmo marconi	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via guglielmo marconi	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	via guglielmo marconi	84		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	VIA MARCONI	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via molino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via molino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via molino	10	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14448		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via molino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	VIA NIGA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	VIA NIGA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	VIA NIGA	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	VIA NIGA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	VIA NIGA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	VIA NIGA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	VIA NIGA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	VIA NIGA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via niga	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via niga	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via niga	60	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via niga	60		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via niga	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via niga	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via niga	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36,3		36,3		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via niga	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via pizzi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via pizzi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via pizzi	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			175		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via pizzi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via pizzi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via pizzi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via pizzi	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via pizzi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via pontegatello loc.pontegatello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via pontegatello loc.pontegatello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via pontegatello loc.pontegatello	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1490		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via pontegatello loc.pontegatello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via quinzano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via quinzano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via quinzano	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via quinzano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via quinzano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via quinzano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via quinzano	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via quinzano	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Azzano Mella	via quinzano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via quinzano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via quinzano	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via quinzano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via santella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via santella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via santella	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via santella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via v. veneto	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via v. veneto	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via v. veneto	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via v. veneto	33		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via v.veneto	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via v.veneto	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via v.veneto	36	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via v.veneto	36		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	VIA VENETO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	VIA VENETO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	VIA VENETO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	VIA VENETO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via veri	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via veri	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via veri	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400			8,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via veri	2		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	VIA VITTORIO VENETO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	VIA VITTORIO VENETO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	VIA VITTORIO VENETO	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	VIA VITTORIO VENETO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	via vittorio veneto	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	via vittorio veneto	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	via vittorio veneto	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	via vittorio veneto	46		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	vicolo della palla	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	vicolo della palla	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	vicolo della palla	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	vicolo della palla	2		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	VITTORIO VENETO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Azzano Mella	VITTORIO VENETO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	VITTORIO VENETO	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	VITTORIO VENETO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Azzano Mella	VITTORIO VENETO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Azzano Mella	VITTORIO VENETO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Azzano Mella	VITTORIO VENETO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Azzano Mella	VITTORIO VENETO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	a grandi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	a grandi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	a grandi	38	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	a grandi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	alfieri	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	alfieri	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	alfieri	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					Non friabile
Bagnolo Mella	alfieri	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	averoldi - C.na Ballina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	averoldi - C.na Ballina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	averoldi - C.na Ballina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	averoldi - C.na Ballina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	bellavere	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	bellavere	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	bellavere	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	bellavere	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	bellavere	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	bellavere	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	bellavere	10	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Friabile
Bagnolo Mella	bellavere	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	bellavere	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	bellavere	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	bellavere	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Friabile
Bagnolo Mella	bellavere	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	borgo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	borgo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	borgo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	borgo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	BREDA SCODELLA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	BREDA SCODELLA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	BREDA SCODELLA	36	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	BREDA SCODELLA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	brescia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	brescia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	brescia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	brescia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	BRESCIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	BRESCIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	BRESCIA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700					
Bagnolo Mella	BRESCIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	BRESCIA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	BRESCIA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	BRESCIA	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	BRESCIA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	brescia	15 a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	brescia	15 a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	brescia	15 a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	brescia	15 a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	BRESCIA	15/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	BRESCIA	15/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	BRESCIA	15/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	BRESCIA	15/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	bruno buozzi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	bruno buozzi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	bruno buozzi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	bruno buozzi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	c.na avogadro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	c.na avogadro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	c.na avogadro	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	c.na avogadro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	C.NA BERSAGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	C.NA BERSAGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	C.NA BERSAGLIO	SNC	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	C.NA BERSAGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	c.na brognolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	c.na brognolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	c.na brognolo	1	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	c.na brognolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	c.na brognolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	c.na brognolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	c.na brognolo	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	976		976		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	c.na brognolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	c.na del rosa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	c.na del rosa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	c.na del rosa	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	c.na del rosa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	c.na fenil bruciato	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	c.na fenil bruciato	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	c.na fenil bruciato	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	c.na fenil bruciato	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	c.na finiletto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	c.na finiletto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	c.na finiletto	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1413		1413		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	c.na finiletto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	c.na rosa est	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	c.na rosa est	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	c.na rosa est	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	c.na rosa est	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	CADUTI PIAZZA LOGGIA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	CADUTI PIAZZA LOGGIA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	CADUTI PIAZZA LOGGIA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
Bagnolo Mella	CADUTI PIAZZA LOGGIA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	canossi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	canossi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	canossi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	canossi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	CARSO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	CARSO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	CARSO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	CARSO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	cascina avogadro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	cascina avogadro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	cascina avogadro	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	cascina avogadro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	cascina colombare	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	cascina colombare	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	cascina colombare	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	cascina colombare	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	615		615		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	cascina ferramonde	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	CASCINA FERRAMONDINE VIA PONCARALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	CASCINA FERRAMONDINE VIA PONCARALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	CASCINA FERRAMONDINE VIA PONCARALE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	930				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	CASCINA FERRAMONDINE VIA PONCARALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	CASCINA GODI MORÂĶ	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	CASCINA GODI MORÂĶ	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	CASCINA GODI MORÂĶ	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	CASCINA GODI MORÂĶ	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	cascina sacchetto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	cascina sacchetto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	cascina sacchetto	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	cascina sacchetto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	caterina dell'olmo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	caterina dell'olmo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	caterina dell'olmo	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	caterina dell'olmo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	caterina dell'olmo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	caterina dell'olmo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	caterina dell'olmo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	caterina dell'olmo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	CATERINA DELL'OLMO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	CATERINA DELL'OLMO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	CATERINA DELL'OLMO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	CATERINA DELL'OLMO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	cavalcanti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	cavalcanti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	cavalcanti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	cavalcanti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	CIRCONVALL	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	CIRCONVALL	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	CIRCONVALL	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	CIRCONVALL	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	colombaie averoldi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	colombaie averoldi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	colombaie averoldi	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	colombaie averoldi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	comune bagnolo mella	/	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			212		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	comune bagnolo mella	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	comune bagnolo mella	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	comune bagnolo mella	/		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	degli artigiani	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	degli artigiani	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	degli artigiani	6	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2056				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	degli artigiani	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	DON L. STURZO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	DON L. STURZO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	DON L. STURZO	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	DON L. STURZO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	donatori di sangue	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	donatori di sangue	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	donatori di sangue	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	donatori di sangue	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	ghedi	43/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	ghedi	43/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	ghedi	43/45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	612				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	ghedi	43/45		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	godì carboni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	godì carboni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	godì carboni	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1365				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	godì carboni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	godì volpi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	godì volpi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	godì volpi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	610				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	godì volpi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	golgi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	golgi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	golgi	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	162				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	golgi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	gramsci	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	gramsci	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	gramsci	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	gramsci	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	gramsci	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	gramsci	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	gramsci	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	gramsci	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	gramsci	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	gramsci	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	gramsci	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	gramsci	44		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	gramsci	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	gramsci	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	gramsci	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	gramsci	122		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	gramsci	168/170		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	gramsci	168/170		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	gramsci	168/170	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9540				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	gramsci	168/170		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	INDUSTRIALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	INDUSTRIALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	INDUSTRIALE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	INDUSTRIALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	leno	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	leno	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	leno	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	leno	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	leno	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	leno	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	leno	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	leno	41		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	leno	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	leno	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	leno	51	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1518				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	leno	51		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	lizzere	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	lizzere	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	lizzere	17	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	lizzere	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	località 60	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	località 60	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	località 60	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	località 60	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	manerbio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	manerbio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	manerbio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	manerbio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	nazario sauro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	nazario sauro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	nazario sauro	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	nazario sauro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	NAZARIO SAURO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	NAZARIO SAURO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	NAZARIO SAURO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	NAZARIO SAURO	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	offlaga	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	offlaga	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	offlaga	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	offlaga	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	offlaga	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	offlaga	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	offlaga	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350				Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	offlaga	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	offlaga	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	offlaga	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	offlaga	5/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	offlaga	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	P.G. PIAMARTA	46114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	P.G. PIAMARTA	46114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	P.G. PIAMARTA	46114	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	P.G. PIAMARTA	46114		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	p.g. piamarta	34-36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	p.g. piamarta	34-36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	p.g. piamarta	34-36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	p.g. piamarta	34-36		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	PEDROCCA	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	PEDROCCA	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	PEDROCCA	59	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	PEDROCCA	59		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	pedrocca	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	pedrocca	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	pedrocca	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	pedrocca	68		Pavimenti in vinil amianto	60				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	PERZUCCARO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	PERZUCCARO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	PERZUCCARO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Bagnolo Mella	PERZUCCARO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	piamarta	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	piamarta	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	piamarta	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Bagnolo Mella	piamarta	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	PIAMARTA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	PIAMARTA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	PIAMARTA	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	PIAMARTA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	piero gobetti	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	piero gobetti	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	piero gobetti	51	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	piero gobetti	51		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	PORZANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	PORZANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	PORZANO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	PORZANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	porzano	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	porzano	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	porzano	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	porzano	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	PORZANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	PORZANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	PORZANO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	PORZANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	pzza giovanni xxiii	8b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	pzza giovanni xxiii	8b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	pzza giovanni xxiii	8b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Friabile
Bagnolo Mella	pzza giovanni xxiii	8b		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	sessanta c.na rosina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	sessanta c.na rosina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	sessanta c.na rosina	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	sessanta c.na rosina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	SOLFERINO	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	SOLFERINO	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	SOLFERINO	155	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	SOLFERINO	155		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	solferino	75/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	solferino	75/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	solferino	75/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	solferino	75/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	solferino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	solferino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	solferino	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	solferino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	TAGLIAMENTO		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	TAGLIAMENTO		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	TAGLIAMENTO		8	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	TAGLIAMENTO		8	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	tiepolo		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	tiepolo		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	tiepolo		12	1976 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	tiepolo		12	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	toniolo		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	toniolo		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	toniolo		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	toniolo		1	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	TONIOLO		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	TONIOLO		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	TONIOLO		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Bagnolo Mella	TONIOLO		23	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	turati		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	turati		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	turati		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	turati		7	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	TURATI		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	TURATI		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	TURATI		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Bagnolo Mella	TURATI		14	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	V. LAMA SUD		4	1983 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680	10200			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	v.le memoria		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	v.le memoria		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	v.le memoria		20	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	v.le memoria		20	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vantini		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vantini		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vantini		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	vantini		2	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vantini		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vantini		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vantini		21	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vantini		21	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via 26 aprile		105	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via 26 aprile		105	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via 26 aprile		105	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Bagnolo Mella	via 26 aprile		105	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via 26 aprile	87/91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via 26 aprile	87/91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via 26 aprile	87/91		1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via 26 aprile	87/91		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via a canossi		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via a canossi		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via a canossi		18	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via a canossi		18	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		35	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		157	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		157	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		157	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA A. GRAMSCI		157	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA a. GRAMSCI		184	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA a. GRAMSCI		184	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA a. GRAMSCI		184	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	250			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA a. GRAMSCI		184	Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via a. gramsci		184	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via a. gramsci	184		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	142/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	142/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via a. gramsci	142/a	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via a. gramsci	142/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via a. longhi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via a. longhi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via a. longhi	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via a. longhi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via alfieri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via alfieri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via alfieri	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via alfieri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via antonio gamsci	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via antonio gamsci	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via antonio gamsci	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2280		2280		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via antonio gamsci	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via antonio rosmi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via antonio rosmi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via antonio rosmi	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via antonio rosmi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA AVOGADRO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA AVOGADRO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA AVOGADRO	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA AVOGADRO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via b Buozzi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via b Buozzi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via b Buozzi	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	713,7				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via b Buozzi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via b.Buozzi	18	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via b.Buozzi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via b.Buozzi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via b.Buozzi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via b.Buozzi	20/22	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via b.Buozzi	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via b.Buozzi	20/22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via b.Buozzi	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via baccaglioni	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via baccaglioni	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via baccaglioni	107	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via baccaglioni	107		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via bellaverde	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via bellaverde	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via bellaverde	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via bellaverde	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA BELLAVERE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA BELLAVERE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA BELLAVERE	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA BELLAVERE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via bellavere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via bellavere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via bellavere	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530		530		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via bellavere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via bernardo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via bernardo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via bernardo	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via bernardo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA BONOMELLI	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via borgo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via borgo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via borgo	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via borgo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via borgo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via borgo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via borgo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via borgo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via borgo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via borgo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via borgo	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via borgo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via borgo	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via borgo	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via borgo	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via borgo	44		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via borgo	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via borgo	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via borgo	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via borgo	50		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via borgo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via borgo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via borgo	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via borgo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via borgo poncarale	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via borgo poncarale	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via borgo poncarale	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via borgo poncarale	44		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA BREDÀ SCODELLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA BREDÀ SCODELLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA BREDÀ SCODELLA	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA BREDÀ SCODELLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA BREDÀ SCODELLA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA BREDÀ SCODELLA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA BREDÀ SCODELLA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA BREDÀ SCODELLA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via breda scodella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via breda scodella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via breda scodella	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via breda scodella	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via breda scodella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via breda scodella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via breda scodella	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	113		113		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via breda scodella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via brescai	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via brescai	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via brescai	6	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via brescai	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via brescia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via brescia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via brescia	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70			Non friabile
Bagnolo Mella	via brescia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via brescia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via brescia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via brescia	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3560		3560		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via brescia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265					
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via brescia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via brescia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via brescia	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via brescia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA BRESCIA	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via brescia	15/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via brescia	15/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via brescia	15/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via brescia	15/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via brescia	17/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via brescia	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via brescia	17/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via brescia	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA BROGNOLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	VIA BROGNOLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA BROGNOLO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660		660		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA BROGNOLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via bruno buozzi	25/29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via bruno buozzi	25/29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via bruno buozzi	25/29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via bruno buozzi	25/29		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via buozzi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via buozzi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via buozzi	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via buozzi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via buozzi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via buozzi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via buozzi	19	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	438				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via buozzi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via buozzi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via buozzi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via buozzi	19	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	438				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via buozzi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via buozzi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via buozzi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via buozzi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			570			Friabile
Bagnolo Mella	via buozzi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via buozzi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via buozzi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via buozzi	23	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via buozzi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA C. DELL'OLMO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA C. DELL'OLMO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA C. DELL'OLMO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA C. DELL'OLMO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caduti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caduti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caduti	17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				5,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caduti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caduti della	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caduti della	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caduti della	40	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caduti della	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caduti della liberta'	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caduti della liberta'	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caduti della liberta'	38	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caduti della liberta'	38		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caduti della liberta'	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caduti della liberta'	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caduti della liberta'	42	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caduti della liberta'	42		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caduti della libertÀ	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caduti della libertÀ	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caduti della libertÀ	73	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caduti della libertÀ	73		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI LIBERTA'	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI LIBERTA'	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI LIBERTA'	30	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CADUTI LIBERTA'	30		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caduti liberta'	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caduti liberta'	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caduti liberta'	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Friabile
Bagnolo Mella	via caduti liberta'	41		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI LIBERTA'	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI LIBERTA'	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI LIBERTA'	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CADUTI LIBERTA'	57		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caduti piazza loggia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caduti piazza loggia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via caduti piazza loggia	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caduti piazza loggia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CAMILLO GOLGI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CAMILLO GOLGI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CAMILLO GOLGI	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CAMILLO GOLGI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via camillo golgi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via camillo golgi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via camillo golgi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via camillo golgi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via cannello	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via cannello	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via cannello	--	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via cannello	--		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CANOSSI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CANOSSI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CANOSSI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CANOSSI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CANOSSI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CANOSSI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CANOSSI	42	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CANOSSI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via carso	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via carso	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via carso	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via carso	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via casc. bosco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via casc. bosco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via casc. bosco	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via casc. bosco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CATENNE DELL'OLMO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CATENNE DELL'OLMO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CATENNE DELL'OLMO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CATENNE DELL'OLMO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	12	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	904		904		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1680				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	53	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	53		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CATERINA DELL'OLMO	53	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	488	488			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	8/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via caterina dell'olmo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via cavalcanti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via cavalcanti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via cavalcanti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Bagnolo Mella	via cavalcanti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via cavalcanti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via cavalcanti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via cavalcanti	8	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via cavalcanti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CHIESA FRAZIONE MILZANELLO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CHIESA FRAZIONE MILZANELLO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CHIESA FRAZIONE MILZANELLO	17	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1815		1815		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CHIESA FRAZIONE MILZANELLO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via circonvallazione	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via circonvallazione	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via circonvallazione	37	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via circonvallazione	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via circonvallazione	1/3	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via circonvallazione	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via circonvallazione	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via circonvallazione	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CIRCONVALLAZIONE	1/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CIRCONVALLAZIONE	1/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CIRCONVALLAZIONE	1/c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CIRCONVALLAZIONE	1/c		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA CORREGGIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA CORREGGIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA CORREGGIO	2	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA CORREGGIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via corticelle	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via corticelle	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via corticelle	17	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via corticelle	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via corticelle	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via corticelle	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via corticelle	13/a	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via corticelle	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via corticelle	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via corticelle	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via corticelle	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via corticelle	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via corticelle	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via corticelle	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via corticelle	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1660		1660		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via corticelle	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via corticelle	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via corticelle	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via corticelle	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650		1650		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via corticelle	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA D. ALIGHIERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA D. ALIGHIERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA D. ALIGHIERI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA D. ALIGHIERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via dante	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via dante	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via dante	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via dante	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via dante	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via dante	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via dante	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via dante	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via dante	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via dante	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via dante	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via dante	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via dante	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via dante	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via dante	10	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via dante	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via dante alighieri	7/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via dante alighieri	7/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via dante alighieri	7/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via dante alighieri	7/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via de gasperi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via de gasperi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via de gasperi	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via de gasperi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via degaspari	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via degaspari	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via degaspari	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via degaspari	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via degli artigiani	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via degli artigiani	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	700			Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via degli artigiani	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3920				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via degli artigiani	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	19-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	19-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via degli artigiani	19-21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via degli artigiani	19-21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	19-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	19-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	19-21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	19-21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via del lavoro	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via del lavoro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via del lavoro	8	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via del lavoro	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via dell'olmo c.	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via dell'olmo c.	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via dell'olmo c.	8/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via dell'olmo c.	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via di bernardo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via di bernardo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via di bernardo	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via di bernardo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via di vittorio	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via di vittorio	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via di vittorio	--	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	via di vittorio	--		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA DIBERNARDO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA DIBERNARDO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA DIBERNARDO	47	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA DIBERNARDO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via don mazzolari	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via don mazzolari	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via don mazzolari	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via don mazzolari	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via e. fermi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via e. fermi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via e. fermi	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via e. fermi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA E. VANONI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA E. VANONI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA E. VANONI	16	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA E. VANONI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA eINAUDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA eINAUDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA eINAUDI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA eINAUDI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA EINAUDI	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA EINAUDI	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA EINAUDI	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA EINAUDI	1/3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via enzo vanoni	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via enzo vanoni	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via enzo vanoni	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via enzo vanoni	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA EUROPA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA EUROPA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA EUROPA	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA EUROPA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via f. turati	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via f. turati	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via f. turati	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via f. turati	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	4	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	47	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	47		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	47	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	47		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	2/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via f.lli rosselli	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via fasoli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via fasoli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via fasoli	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via fasoli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via fasoli	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via fasoli	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via fasoli	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via fasoli	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA FASOLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA FASOLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA FASOLI	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1390				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA FASOLI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via feniletto	68	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via feniletto	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via feniletto	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via feniletto	68		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via feniletto passerini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via feniletto passerini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via feniletto passerini	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2450				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via feniletto passerini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via finiletto passerini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via finiletto passerini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via finiletto passerini	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via finiletto passerini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA FINILETTO PASSERINI	2A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA FINILETTO PASSERINI	2A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA FINILETTO PASSERINI	2A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA FINILETTO PASSERINI	2A		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via fontana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via fontana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via fontana	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via fontana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via fratelli rosselli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via fratelli rosselli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via fratelli rosselli	6	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via fratelli rosselli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via fratelli rosselli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via fratelli rosselli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via fratelli rosselli	8	2015	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via fratelli rosselli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA G. CAVALCANTI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	VIA G. CAVALCANTI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA G. CAVALCANTI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA G. CAVALCANTI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via g. marconi	22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via g. marconi	22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via g. marconi	22/24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via g. marconi	22/24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via g. pascoli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via g. pascoli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via g. pascoli	6	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via g. pascoli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA G. ZANARDELLI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA G. ZANARDELLI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA G. ZANARDELLI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA G. ZANARDELLI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA g. ZANARDELLO	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	75			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gaetano salvemini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gaetano salvemini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gaetano salvemini	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gaetano salvemini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GARZA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GARZA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GARZA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GARZA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GATTAMELATA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GATTAMELATA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GATTAMELATA	1	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GATTAMELATA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gervasi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gervasi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gervasi	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gervasi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via ghedi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via ghedi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via ghedi	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via ghedi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via ghedi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via ghedi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via ghedi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Bagnolo Mella	via ghedi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via ghedi	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via ghedi	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via ghedi	47	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via ghedi	47		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	59	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GHEDI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via giotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via giotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via giotto	5	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via giotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via giovanni XXiii	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via giovanni XXiii	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via giovanni XXiii	43	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via giovanni XXiii	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gobetti	5	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			74		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gobetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gobetti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via gobetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gobetti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gobetti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gobetti	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gobetti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gobetti	45	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via gobetti	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gobetti	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via gobetti	45		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gobetti	51	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			74		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gobetti	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gobetti	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via gobetti	51		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gobetti	51	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			74		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gobetti	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gobetti	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via gobetti	51		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via godi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via godi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via godi	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via godi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via golgi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via golgi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via golgi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via golgi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via golgi	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via golgi	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via golgi	7/9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	333				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via golgi	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	7	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	910				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	35	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	44		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	116	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	116		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	135		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	135		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	155	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	155		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	158	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	158		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via Gramsci	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via Gramsci	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via Gramsci	184	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	385		385		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via Gramsci	184		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	192		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	192		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	192	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	192		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	192		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	192		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via gramsci	192	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	192		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	106-108-11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	106-108-11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	106-108-11	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	211				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	106-108-11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	153/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	153/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	153/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	153/c		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via gramsci	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via gramsci	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via gramsci	2/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1620		1620		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via gramsci	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	2/M		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	2/M		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	2/M		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GRAMSCI	2/M		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA GRANDI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA GRANDI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA GRANDI	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA GRANDI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via industriale	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via industriale	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via industriale	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via industriale	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via industriale	10	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via industriale	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via industriale	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via industriale	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via industriale	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via industriale	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via industriale	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via industriale	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via isonzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via isonzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via isonzo	3	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via isonzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via isonzo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via isonzo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via isonzo	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via isonzo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via italia	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via italia	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via italia	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via italia	38		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via italia	17 a/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via italia	17 a/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via italia	17 a/b	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via italia	17 a/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA ITALIA	17/A-B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA ITALIA	17/A-B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA ITALIA	17/A-B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA ITALIA	17/A-B		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via I. einaudi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via I. einaudi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via I. einaudi	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via I. einaudi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via la pira	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via la pira	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via la pira	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via la pira	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lame di sotto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lame di sotto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lame di sotto	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via lame di sotto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lazzaretto	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lazzaretto	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lazzaretto	8/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via lazzaretto	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA LENO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA LENO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA LENO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	VIA LENO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200			Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	12	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	12	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	12	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	14	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000					
Bagnolo Mella	via leno	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	Via Leno	22	1966	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1100				Danneggiato -10%	Friabile
Bagnolo Mella	VIA LENO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA LENO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA LENO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA LENO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA LENO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA LENO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA LENO	37	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590	8200			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA LENO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA LENO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA LENO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA LENO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA LENO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA LENO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA LENO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA LENO	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA LENO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	45		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	47	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	47		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	53	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	53		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	71	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	71		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno	16/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno	16/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno	16/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3274		3274		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno	16/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via leno-c.na paolina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via leno-c.na paolina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via leno-c.na paolina	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via leno-c.na paolina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA LIZZERE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA LIZZERE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA LIZZERE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12000	12000			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA LIZZERE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lizzere	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lizzere	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lizzere	21	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via lizzere	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lizzere	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lizzere	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lizzere	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via lizzere	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA LOMBARDIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA LOMBARDIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA LOMBARDIA	2	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA LOMBARDIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lombardia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lombardia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lombardia	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via lombardia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA LOMBARDIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA LOMBARDIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA LOMBARDIA	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA LOMBARDIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lombardia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lombardia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lombardia	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via lombardia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lombardia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lombardia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lombardia	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via lombardia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lombardia	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lombardia	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lombardia	31	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via lombardia	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via lombardia	4a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via lombardia	4a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via lombardia	4a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via lombardia	4a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via Lombardia	4a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via Lombardia	4a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via Lombardia	4a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via Lombardia	4a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via m.llo di bernardo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via m.llo di bernardo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via m.llo di bernardo	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160		1160		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via m.llo di bernardo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA m.LLO DI BERNARDO	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via manerbio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via manerbio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via manerbio	3	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550	550			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via manerbio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via manerbio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via manerbio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via manerbio	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via manerbio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via manerbio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via manerbio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via manerbio	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4132		4132		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via manerbio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA MANTEGNA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA MANTEGNA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA MANTEGNA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA MANTEGNA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA MANTEGNA	15-17	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via marconi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via marconi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via marconi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3770		3770		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via marconi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via marconi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via marconi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via marconi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via marconi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via marconi	22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via marconi	22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via marconi	22/24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via marconi	22/24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via marconi	22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via marconi	22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via marconi	22/24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via marconi	22/24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via marconi	23/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via marconi	23/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via marconi	23/d	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via marconi	23/d		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA MARCONI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA MARCONI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA MARCONI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA MARCONI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via martiri della liberta'	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via martiri della liberta'	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via martiri della liberta'	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	829				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via martiri della liberta'	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via mercato	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via mercato	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via mercato	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via mercato	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via meretto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via meretto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via meretto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via meretto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via mons. baccaglioni	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via mons. baccaglioni	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via mons. baccaglioni	95	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via mons. baccaglioni	95		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA mONTICHIARI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA mONTICHIARI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA mONTICHIARI	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	100			Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA mONTICHIARI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	66		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA MONTIRONE	66		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via montirone	66/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via montirone	66/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via montirone	66/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via montirone	66/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via montirone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via montirone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via montirone	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via montirone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via montirone cascina carolina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via montirone cascina carolina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via montirone cascina carolina	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via montirone cascina carolina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA MORETTO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA MORETTO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA MORETTO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA MORETTO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Bagnolo Mella	via moretto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24			Non friabile
Bagnolo Mella	via moretto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via moretto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via moretto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via moretto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via Moretto	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via Moretto	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via Moretto	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32,87	660			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via Moretto	28		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via n. sauro	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via n. sauro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via n. sauro	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via n. sauro	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA N. SAURO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA N. SAURO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA N. SAURO	46	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA N. SAURO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA NAZARIO SAURO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA NAZARIO SAURO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA NAZARIO SAURO	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	80			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA NAZARIO SAURO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via nazioni unite	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via nazioni unite	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via nazioni unite	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via nazioni unite	65		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via nazioni unite	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via nazioni unite	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via nazioni unite	71	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via nazioni unite	71		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via offlaga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via offlaga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via offlaga	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via offlaga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via offlaga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via offlaga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via offlaga	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via offlaga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA OFFLAGA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA OFFLAGA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA OFFLAGA	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA OFFLAGA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via offlaga	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via offlaga	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via offlaga	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2056				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via offlaga	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via offlaga	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via offlaga	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via offlaga	6	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via offlaga	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via offlaga	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via offlaga	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via offlaga	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via offlaga	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via offlaga	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via offlaga	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via offlaga	28	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	198				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via offlaga	28		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via offlaga	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via offlaga	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via offlaga	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via offlaga	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA OFFLAGA (CASCINA COLOMBAIA AVERC	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA OFFLAGA (CASCINA COLOMBAIA AVERC	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA OFFLAGA (CASCINA COLOMBAIA AVERC	SNC	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA OFFLAGA (CASCINA COLOMBAIA AVERC	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via oflaga	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via p. giovanni p. marta	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via p. giovanni p. marta	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via p. giovanni p. marta	20	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via p. giovanni p. marta	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via p.ferrari	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via p.ferrari	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via p.ferrari	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via p.ferrari	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	32		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	61	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via p.g. piamarta	61		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA P.G. PIAMARTA	48-50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA P.G. PIAMARTA	48-50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA P.G. PIAMARTA	48-50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	716				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA P.G. PIAMARTA	48-50		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via padre giovanni piamarta	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via padre giovanni piamarta	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via padre giovanni piamarta	37	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1820		1820		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via padre giovanni piamarta	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via padre marcolini	2/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via padre marcolini	2/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via padre marcolini	2/8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via padre marcolini	2/8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pascoli	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pascoli	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pascoli	3/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	196		196		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pascoli	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PASSERINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PASSERINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PASSERINI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1360		1360		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PASSERINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via passerini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via passerini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via passerini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Bagnolo Mella	via passerini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PASUBIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PASUBIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PASUBIO	5	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PASUBIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pasubio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pasubio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pasubio	5	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pasubio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pedrocca	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pedrocca	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170			Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PEDROCCA	27	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	29	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	29		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pedrocca	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pedrocca	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	51		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pedrocca	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	57		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pedrocca	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	58	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	58		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pedrocca	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	62	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via pedrocca	62		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via pedrocca	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via pedrocca	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via pedrocca	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Bagnolo Mella	via pedrocca	68		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PERZUCCARO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PERZUCCARO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PERZUCCARO	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PERZUCCARO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via petrarca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via petrarca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via petrarca	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via petrarca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via petrarca	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via petrarca	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via petrarca	13	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via petrarca	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PIAMARTA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PIAMARTA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PIAMARTA	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PIAMARTA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via piamarta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via piamarta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via piamarta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			460			Non friabile
Bagnolo Mella	via piamarta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via piamarta	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via piamarta	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via piamarta	13	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via piamarta	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via piamarta	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via piamarta	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via piamarta	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Bagnolo Mella	via piamarta	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via piamarta	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via piamarta	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via piamarta	25	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via piamarta	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via piamarta	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via piamarta	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via piamarta	55	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via piamarta	55		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via piamarta	29/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via piamarta	29/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via piamarta	29/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via piamarta	29/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via piave	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via piave	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via piave	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via piave	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PIMARTA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PIMARTA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PIMARTA	41	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PIMARTA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA POCARALE	13	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			0,585	Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via poncarale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via poncarale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via poncarale	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via poncarale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via poncarale	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via poncarale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via poncarale	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via poncarale	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via poncarale	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via poncarale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via poncarale	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via poncarale	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via poncarale	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via poncarale	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via poncarale	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via poncarale	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252					
Bagnolo Mella	VIA PONCARALE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via poncarale	30/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via poncarale	30/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via poncarale	30/a	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via poncarale	30/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via porzano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via porzano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via porzano	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via porzano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via porzano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via porzano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via porzano	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3070		3070		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via porzano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	31	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via porzano	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via porzano	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via porzano	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via porzano	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via porzano	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via porzano	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via porzano	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via porzano	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA PORZANO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via porzano	3/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via porzano	3/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via porzano	3/c	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via porzano	3/c		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via porzano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via porzano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via porzano	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via porzano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via porzano cascina molino canello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via porzano cascina molino canello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via porzano cascina molino canello	3	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via porzano cascina molino canello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via porzano cascina molino canello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via porzano cascina molino canello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via porzano cascina molino canello	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via porzano cascina molino canello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via raffaello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via raffaello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via raffaello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via raffaello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via renica	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via renica	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via renica	2/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via renica	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via repubblica	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via repubblica	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via repubblica	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via repubblica	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via repubblica	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via repubblica	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via repubblica	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via repubblica	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	VIA REPUBBLICA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA REPUBBLICA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA REPUBBLICA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	VIA REPUBBLICA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via repubblica	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via repubblica	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via repubblica	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via repubblica	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via repubblica	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via repubblica	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via repubblica	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via repubblica	28		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA REPUBBLICA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA REPUBBLICA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA REPUBBLICA	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA REPUBBLICA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA RINASCITA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA RINASCITA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA RINASCITA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA RINASCITA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA RINASCITA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA RINASCITA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA RINASCITA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA RINASCITA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via roma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via roma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via roma	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via roma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA ROSA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA ROSA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA ROSA	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA ROSA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via rosmيني	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via rosmيني	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via rosmيني	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Bagnolo Mella	via rosmيني	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via rosmيني	18	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via rosmيني	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via rosmيني	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via rosmيني	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via rosselli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via rosselli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via rosselli	10	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via rosselli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA SACCHETTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA SACCHETTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA SACCHETTO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA SACCHETTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via salvemini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via salvemini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via salvemini	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via salvemini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via sassanta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via sassanta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via sassanta	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via sassanta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via solferino	33	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via solferino	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via solferino	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via solferino	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via solferino	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via solferino	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via solferino	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via solferino	71		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via solferino	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via solferino	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via solferino	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via solferino	81		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via solferino	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via solferino	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via solferino	100	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via solferino	100		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	104	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	104		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via solferino	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via solferino	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via solferino	149		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via solferino	149		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	157		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	157		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	157		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	157		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	VIA SOLFERINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via stazione	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via stazione	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via stazione	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via stazione	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via stella	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via stella	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via stella	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via stella	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via stella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via stella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via stella	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via stella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA TAGLIAMENTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA TAGLIAMENTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA TAGLIAMENTO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA TAGLIAMENTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via tagliamento	4	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via tagliamento	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via tagliamento	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via tagliamento	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via tagliamento	6	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via tagliamento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via tagliamento	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via tagliamento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via tagliamento	8	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via tagliamento	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via tagliamento	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via tagliamento	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via tagliamento	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via tagliamento	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via tagliamento	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	256				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via tagliamento	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via tagliamento	46030	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via tagliamento	46030		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via tagliamento	46030		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via tagliamento	46030		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via tassara	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via tassara	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via tassara	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10				Non friabile
Bagnolo Mella	via tassara	73		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA TONIOLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA TONIOLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA TONIOLO	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA TONIOLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via tovine	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via tovine	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via tovine	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via tovine	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA TRENTO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA TRENTO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA TRENTO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA TRENTO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via turati	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via turati	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via turati	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via turati	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via turati	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via turati	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via turati	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via turati	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA TURATI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA TURATI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA TURATI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA TURATI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA TURATI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA TURATI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA TURATI	13	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA TURATI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via urne di sopra	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via urne di sopra	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via urne di sopra	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via urne di sopra	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via urne di sopra	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via urne di sopra	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via urne di sopra	18	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via urne di sopra	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via urne di sopra-c.na stella	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via urne di sopra-c.na stella	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via urne di sopra-c.na stella	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144		144		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via urne di sopra-c.na stella	30		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via urne di sotto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via urne di sotto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via urne di sotto	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via urne di sotto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	Via Vanoni	25	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			103		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	Via Vanoni	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	Via Vanoni	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	Via Vanoni	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via vanoni	25	1964	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			103		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via vanoni	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via vanoni	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via vanoni	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via vanoni	25	1964	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via vanoni	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via vanoni	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	via vanoni	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via vantini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via vantini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via vantini	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via vantini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via vantini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via vantini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via vantini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Bagnolo Mella	via vantini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via vantini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via vantini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via vantini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via vantini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via vicolo bellissime	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via vicolo bellissime	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via vicolo bellissime	5	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via vicolo bellissime	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via vicolo bellissime	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via vicolo bellissime	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via vicolo bellissime	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via vicolo bellissime	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via xxvi aprile	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via xxvi aprile	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via xxvi aprile	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	via xxvi aprile	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA XXVI APRILE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA XXVI APRILE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA XXVI APRILE	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA XXVI APRILE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIA XXVI APRILE	87/91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIA XXVI APRILE	87/91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIA XXVI APRILE	87/91	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIA XXVI APRILE	87/91		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via xxvi aprile	87/91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via xxvi aprile	87/91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via xxvi aprile	87/91	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	via xxvi aprile	87/91		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via zamara	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via zamara	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via zamara	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500			Non friabile
Bagnolo Mella	via zamara	29		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	via zamara	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	via zamara	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	via zamara	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Bagnolo Mella	via zamara	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIAA XXVI APRILE	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIAA XXVI APRILE	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIAA XXVI APRILE	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIAA XXVI APRILE	105		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale della memoria	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	viale della memoria	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale della memoria	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	viale della memoria	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale della memoria	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	viale della memoria	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale della memoria	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	viale della memoria	41		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIALE EUROPA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIALE EUROPA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIALE EUROPA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIALE EUROPA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale europa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	viale europa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale europa	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	
Bagnolo Mella	viale europa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale europa	11	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	viale europa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale europa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	viale europa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale europa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	viale europa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale europa	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	viale europa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIALE EUROPA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIALE EUROPA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIALE EUROPA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	VIALE EUROPA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale italia	22	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	viale italia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale italia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagnolo Mella	viale italia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale italia	17 a/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	viale italia	17 a/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale italia	17 a/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	viale italia	17 a/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale memoria	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	viale memoria	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale memoria	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	viale memoria	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VIALE STAZIONE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VIALE STAZIONE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VIALE STAZIONE	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VIALE STAZIONE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	viale stazione	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	viale stazione	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	viale stazione	21	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	viale stazione	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo asilo	2/4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo asilo	2/4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo asilo	2/4/6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo asilo	2/4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VICOLO BELLISSIME	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VICOLO BELLISSIME	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VICOLO BELLISSIME	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VICOLO BELLISSIME	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	24	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	24	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo bellissime	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo ghiacciaia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo ghiacciaia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo ghiacciaia	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo ghiacciaia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo isonzo/brenta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo isonzo/brenta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo isonzo/brenta	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo isonzo/brenta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo molino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo molino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo molino	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo molino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo molino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo molino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo molino	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo molino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	vicolo molino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	vicolo molino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	vicolo molino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	vicolo molino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	VILL. FRANZONI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	VILL. FRANZONI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	VILL. FRANZONI	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	VILL. FRANZONI	72		Pavimenti in vinil amianto						
Bagnolo Mella	villaggio donghi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagnolo Mella	villaggio donghi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagnolo Mella	villaggio donghi	41	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagnolo Mella	villaggio donghi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	loc. romanterra	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	loc. romanterra	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	loc. romanterra	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	loc. romanterra	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via b. castelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via b. castelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via b. castelli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bagolino	via b. castelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via b. castelli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via b. castelli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via b. castelli	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via b. castelli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via caduti	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via caduti	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via caduti	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via caduti	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via caduti	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via caduti	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via caduti	132	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			218		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via caduti	132		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via caduti	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via caduti	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via caduti	132	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via caduti	132		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via concordia			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via concordia			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via concordia		1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1342		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via concordia			Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via concordia			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via concordia			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via concordia		1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via concordia			Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via concordia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bagolino	via concordia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via concordia	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via concordia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	VIA MANZONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	VIA MANZONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	VIA MANZONI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	VIA MANZONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via mignano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via mignano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via mignano	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			920		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via mignano	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via montesuello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			540		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via montesuello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via montesuello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via montesuello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via montesuello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via montesuello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via montesuello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			470		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via montesuello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via montesuello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via montesuello	2	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via montesuello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via papa giovanni	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via papa giovanni	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via papa giovanni	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagolino	via papa giovanni	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via papa giovanni xxiii	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via papa giovanni xxiii	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via papa giovanni xxiii	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via papa giovanni xxiii	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	25	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via papa giovanni xxiii	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via papa giovanni xxiii	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via papa giovanni xxiii	37	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	531		531		Danneggiato +10%	Non friabile
Bagolino	via papa giovanni xxiii	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via s. valentino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via s. valentino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via s. valentino	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via s. valentino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	VIA SALVI	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	VIA SAN GIACOMO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	VIA SAN GIACOMO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	VIA SAN GIACOMO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	VIA SAN GIACOMO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via san valentino	55/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via san valentino	55/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via san valentino	55/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1728		1728		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via san valentino	55/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	VIA SAN VALENTINO	55B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	VIA SAN VALENTINO	55B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	VIA SAN VALENTINO	55B	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600			Non friabile
Bagolino	VIA SAN VALENTINO	55B		Pavimenti in vinil amianto						
Bagolino	via tugnano	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bagolino	via tugnano	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bagolino	via tugnano	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bagolino	via tugnano	72		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga		26-apr		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga		26-apr		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga		26-apr	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga		26-apr		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	ANTONIO UCCELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	ANTONIO UCCELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	ANTONIO UCCELLI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Barbariga	ANTONIO UCCELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	BATTISTI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	BATTISTI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	BATTISTI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	BATTISTI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	brescia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	brescia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	brescia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420			Non friabile
Barbariga	brescia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	brescia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	brescia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	brescia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Barbariga	brescia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	brescia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	brescia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	brescia	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	brescia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	brescia	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	brescia	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	brescia	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	brescia	30		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	brescia	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	brescia	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	brescia	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	brescia	32		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	C. BATTISTI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	C. BATTISTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	C. BATTISTI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	C. BATTISTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	C.NA FENILNUOVO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	C.NA FENILNUOVO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	C.NA FENILNUOVO	4	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	C.NA FENILNUOVO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	c.na gattella	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	c.na gattella	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	c.na gattella	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650					Friabile
Barbariga	c.na gattella	--		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	C.NA GATTELLA	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	C.NA GATTELLA	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	C.NA GATTELLA	3/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	C.NA GATTELLA	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	c.na gattella	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	c.na gattella	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	c.na gattella	3/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650					Friabile
Barbariga	c.na gattella	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	C.NA S. GERVASIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	C.NA S. GERVASIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	C.NA S. GERVASIO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	C.NA S. GERVASIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	casc. s. gervasio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	casc. s. gervasio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	casc. s. gervasio	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	casc. s. gervasio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	CASCINA BAIONA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	CASCINA BAIONA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	CASCINA BAIONA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	CASCINA BAIONA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	cascina fenilnuovo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	cascina finiletto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	cascina finiletto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	cascina finiletto	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	cascina finiletto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	cascina s.giuseppe	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	cascina s.giuseppe	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	cascina s.giuseppe	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	cascina s.giuseppe	10		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	DANTE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	DANTE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	DANTE	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	DANTE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	dante	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	dante	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	dante	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	dante	10		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	DON LUIGI ZILETTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	DON LUIGI ZILETTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	DON LUIGI ZILETTI	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	DON LUIGI ZILETTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	don ziletti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	don ziletti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	don ziletti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			74			Non friabile
Barbariga	don ziletti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	F.LLI KENNEDI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	F.LLI KENNEDI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	F.LLI KENNEDI	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	F.LLI KENNEDI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	g. mazzini	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	g. mazzini	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	g. mazzini	34	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	g. mazzini	34		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	GARIBALDI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	GARIBALDI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	GARIBALDI	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	GARIBALDI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	garibaldi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	garibaldi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	garibaldi	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	garibaldi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	indipendenza	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	indipendenza	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	indipendenza	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Barbariga	indipendenza	4		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	indipendenza	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	indipendenza	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	indipendenza	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Barbariga	indipendenza	17		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	indipendenza	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	indipendenza	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	indipendenza	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	indipendenza	25		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	INDIPENDENZA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	INDIPENDENZA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	INDIPENDENZA	47	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	INDIPENDENZA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	industriale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	industriale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	industriale	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	industriale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	industriale	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	industriale	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	industriale	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	industriale	15		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	industriale	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	industriale	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	industriale	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	industriale	33		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	industriale	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	industriale	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	industriale	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	industriale	45		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	industriale	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	industriale	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	industriale	55	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	industriale	55		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	INDUSTRIALE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	INDUSTRIALE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	INDUSTRIALE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1450					
Barbariga	INDUSTRIALE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	iv novembre	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	iv novembre	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	iv novembre	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			720			Non friabile
Barbariga	iv novembre	14		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	mazzini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	mazzini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	mazzini	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Barbariga	mazzini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	MAZZINI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	MAZZINI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	MAZZINI	33	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	MAZZINI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	orzinuovi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	orzinuovi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	orzinuovi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Barbariga	orzinuovi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	p.zza conciliazione	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	p.zza conciliazione	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	p.zza conciliazione	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Barbariga	p.zza conciliazione	13		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	puccini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	puccini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	puccini	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Barbariga	puccini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	quinzanese	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	quinzanese	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	quinzanese	snc	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1314				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	quinzanese	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	roma	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	roma	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	roma	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Barbariga	roma	37		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	roma	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	roma	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	roma	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Barbariga	roma	37		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	sauro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	sauro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	sauro	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Barbariga	sauro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	TRENTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	TRENTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	TRENTO	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	635				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	TRENTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	TRENTO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	TRENTO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	TRENTO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	TRENTO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	TRENTO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	TRENTO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	TRENTO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	TRENTO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	uccelli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	uccelli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	uccelli	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55			Non friabile
Barbariga	uccelli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	uccelli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	uccelli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	uccelli	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	uccelli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA 1Â MAGGIO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA 1Â MAGGIO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA 1Â MAGGIO	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA 1Â MAGGIO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via a. uccelli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via a. uccelli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via a. uccelli	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via a. uccelli	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	via baiona vecchia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via baiona vecchia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via baiona vecchia	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Barbariga	via baiona vecchia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via baiona vecchia	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via baiona vecchia	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via baiona vecchia	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230			Non friabile
Barbariga	via baiona vecchia	77		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via battisti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via battisti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via battisti	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Barbariga	via battisti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via battisti	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via battisti	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via battisti	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Barbariga	via battisti	21		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via brescia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Barbariga	via brescia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Barbariga	via brescia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Barbariga	via brescia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105			Non friabile
Barbariga	via brescia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			44			Non friabile
Barbariga	via brescia	30		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via brescia	34		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	40	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via brescia	40		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Barbariga	via brescia	44		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Barbariga	via brescia	46		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Barbariga	via brescia	56		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via brescia	46a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via brescia	46a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via brescia	46a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72			Non friabile
Barbariga	via brescia	46a		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via c. battisti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via c. battisti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via c. battisti	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via c. battisti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA C.NA FEROLDINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA C.NA FEROLDINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA C.NA FEROLDINA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	209		209		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA C.NA FEROLDINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via cantarane	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	via cantarane	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via cantarane	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via cantarane	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via cantarane	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via cantarane	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via cantarane	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230			Non friabile
Barbariga	via cantarane	6		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via cantarane	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via cantarane	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via cantarane	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Barbariga	via cantarane	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via cascina montini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via cascina montini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via cascina montini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2900			Friabile
Barbariga	via cascina montini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA CASTELLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA CASTELLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA CASTELLO	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA CASTELLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via castello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via castello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via castello	12	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via castello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via castello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via castello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via castello	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			51			Non friabile
Barbariga	via castello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via dante	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via dante	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via dante	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			88			Non friabile
Barbariga	via dante	5		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via dante	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via dante	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via dante	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Barbariga	via dante	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via dante	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via dante	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via dante	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Barbariga	via dante	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via de gasperi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via de gasperi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via de gasperi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			95			Non friabile
Barbariga	via de gasperi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via dela val di co	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via dela val di co	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via dela val di co	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Barbariga	via dela val di co	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via don ziletti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via don ziletti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via don ziletti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Barbariga	via don ziletti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via don ziletti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via don ziletti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via don ziletti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Barbariga	via don ziletti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via don ziletti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via don ziletti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via don ziletti	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			29			Non friabile
Barbariga	via don ziletti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via don ziletti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via don ziletti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via don ziletti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85			Non friabile
Barbariga	via don ziletti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via don ziletti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via don ziletti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via don ziletti	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Barbariga	via don ziletti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via frontignano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via frontignano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via frontignano	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Barbariga	via frontignano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via frontignano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via frontignano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	via frontignano	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Barbariga	via frontignano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA G. MARCONI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA G. MARCONI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA G. MARCONI	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA G. MARCONI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA G. MAZZINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA G. MAZZINI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA G. MAZZINI	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA G. MAZZINI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via g. mazzini-frontignano	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via g. mazzini-frontignano	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via g. mazzini-frontignano	43	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2050		2050		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via g. mazzini-frontignano	43		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via g. puccini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via g. puccini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via g. puccini	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via g. puccini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via garibaldi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via garibaldi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via garibaldi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Barbariga	via garibaldi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via garibaldi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via garibaldi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via garibaldi	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via garibaldi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via garibaldi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via garibaldi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via garibaldi	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via garibaldi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via garibaldi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via garibaldi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via garibaldi	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			315			Non friabile
Barbariga	via garibaldi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via garibaldi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via garibaldi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via garibaldi	43	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via garibaldi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via garibaldi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via garibaldi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via garibaldi	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via garibaldi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via giacomo puccini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via giacomo puccini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via giacomo puccini	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via giacomo puccini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via indipendenza	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via indipendenza	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via indipendenza	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Barbariga	via indipendenza	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via indipendenza	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via indipendenza	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via indipendenza	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230			Non friabile
Barbariga	via indipendenza	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via indipendenza	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via indipendenza	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via indipendenza	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Non friabile
Barbariga	via indipendenza	19		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via indipendenza	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via indipendenza	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via indipendenza	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Barbariga	via indipendenza	25		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via indipendenza	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via indipendenza	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via indipendenza	45	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	via indipendenza	45		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA INDUSTRIALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA INDUSTRIALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA INDUSTRIALE	5	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	471				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA INDUSTRIALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via industriale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via industriale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via industriale	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Barbariga	via industriale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via industriale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via industriale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via industriale	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Barbariga	via industriale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via iv novembre	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via iv novembre	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via iv novembre	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Barbariga	via iv novembre	14		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via kennedy	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via kennedy	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via kennedy	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile
Barbariga	via kennedy	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via kennedy	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via kennedy	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via kennedy	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Barbariga	via kennedy	10		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA LARGO TITO SPERI	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA MAZZINI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA MAZZINI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA MAZZINI	29	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA MAZZINI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via mazzini - frontignano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via mazzini - frontignano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via mazzini - frontignano	12	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	59		59		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via mazzini - frontignano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via montini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via montini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via montini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Barbariga	via montini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via montini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via montini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via montini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Barbariga	via montini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via montini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via montini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via montini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Barbariga	via montini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via n.sauro	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via n.sauro	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via n.sauro	16	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via n.sauro	16		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via orzinuovi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via orzinuovi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via orzinuovi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1220			Non friabile
Barbariga	via orzinuovi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via orzinuovi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via orzinuovi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via orzinuovi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			710			Non friabile
Barbariga	via orzinuovi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA ORZINUOVI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA ORZINUOVI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA ORZINUOVI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA ORZINUOVI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA ORZINUOVI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA ORZINUOVI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA ORZINUOVI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA ORZINUOVI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via piero della francesca	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via piero della francesca	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via piero della francesca	9	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via piero della francesca	9		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via primo maggio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via primo maggio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via primo maggio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	via primo maggio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via primo maggio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via primo maggio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via primo maggio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8952			Non friabile
Barbariga	via primo maggio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via primo maggio	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via primo maggio	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via primo maggio	13/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			59			Non friabile
Barbariga	via primo maggio	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via puccini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via puccini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via puccini	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via puccini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via puccini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via puccini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via puccini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Barbariga	via puccini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via raffaello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via raffaello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via raffaello	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via raffaello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via raffaello	12	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via raffaello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via raffaello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Barbariga	via raffaello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA RAFFAELLO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA RAFFAELLO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA RAFFAELLO	14	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA RAFFAELLO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via roma	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Barbariga	via roma	19		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via roma	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Barbariga	via roma	19		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via roma	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	38	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via roma	38		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via roma	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32			Non friabile
Barbariga	via roma	47		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via roma	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via roma	50		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via roma	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	50	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,8		0,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via roma	50		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via roma	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	50	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via roma	50		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via roma	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via roma	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via roma	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5,8		5,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via roma	54		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via rossi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via rossi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via rossi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55			Non friabile
Barbariga	via rossi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA S. VITO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA S. VITO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA S. VITO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA S. VITO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via san vito	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via san vito	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	via san vito	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Barbariga	via san vito	6		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via san vito	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via san vito	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via san vito	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Barbariga	via san vito	6		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via san vito	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via san vito	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via san vito	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185			Non friabile
Barbariga	via san vito	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via san vito	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via san vito	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via san vito	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Barbariga	via san vito	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via san vito	8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	222		222		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via san vito	8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	222				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via san vito	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via san vito	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via san vito	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Barbariga	via san vito	10		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via sauro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via sauro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via sauro	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Barbariga	via sauro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via tito speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via tito speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via tito speri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Barbariga	via tito speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via tiziano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via tiziano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via tiziano	2	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via tiziano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via tiziano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via tiziano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via tiziano	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via tiziano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via trento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via trento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via trento	2	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via trento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via trento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via trento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via trento	2	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via trento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via trento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via trento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via trento	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via trento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via trento	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via trento	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via trento	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Barbariga	via trento	21		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA TRENTO FRONTIGNANO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA TRENTO FRONTIGNANO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA TRENTO FRONTIGNANO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67					
Barbariga	VIA TRENTO FRONTIGNANO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via uccelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via uccelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via uccelli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Barbariga	via uccelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via uccelli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via uccelli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via uccelli	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via uccelli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via uccelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via uccelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via uccelli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Barbariga	via uccelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via uccelli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via uccelli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via uccelli	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Barbariga	via uccelli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via uccelli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barbariga	via uccelli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via uccelli	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Barbariga	via uccelli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	VIA V. VENETO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	VIA V. VENETO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	VIA V. VENETO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	VIA V. VENETO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via vicinale delle lame-frontignano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via vicinale delle lame-frontignano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via vicinale delle lame-frontignano	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	830		830		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via vicinale delle lame-frontignano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via vittorio veneto	36	1976	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			6		Danneggiato +10%	Non friabile
Barbariga	via vittorio veneto	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via vittorio veneto	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Barbariga	via vittorio veneto	36		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via vittorio veneto	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via vittorio veneto	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via vittorio veneto	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			96			Non friabile
Barbariga	via vittorio veneto	47		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via vittorio veneto	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via vittorio veneto	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via vittorio veneto	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Barbariga	via vittorio veneto	47		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via vittorio veneto	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via vittorio veneto	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via vittorio veneto	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	via vittorio veneto	71		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via vittorio veneto	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via vittorio veneto	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via vittorio veneto	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			39,85			Non friabile
Barbariga	via vittorio veneto	71		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via ziletti	6	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60			Non friabile
Barbariga	via ziletti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via ziletti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Barbariga	via ziletti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	via ziletti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	via ziletti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	via ziletti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Barbariga	via ziletti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	vicolo chiuso	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	vicolo chiuso	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	vicolo chiuso	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Barbariga	vicolo chiuso	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	vicolo dell'aria	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	vicolo dell'aria	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	vicolo dell'aria	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Barbariga	vicolo dell'aria	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	vicolo dello spalta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	vicolo dello spalta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	vicolo dello spalta	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Barbariga	vicolo dello spalta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	vittorio veneto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	vittorio veneto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	vittorio veneto	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			410			Non friabile
Barbariga	vittorio veneto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	xxvi aprile	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	xxvi aprile	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	xxvi aprile	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37			Non friabile
Barbariga	xxvi aprile	8		Pavimenti in vinil amianto						
Barbariga	xxviaprile	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barbariga	xxviaprile	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barbariga	xxviaprile	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Barbariga	xxviaprile	11		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	fossane	17	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	25					
Barghe	fossane	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	fossane	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Barghe	fossane	17		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	fossane	196	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	63					
Barghe	fossane	196		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	fossane	196		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Barghe	fossane	196		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	fossane		1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	48					
Barghe	fossane	21 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	fossane	21 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Barghe	fossane	21 b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Barghe	fossane	21 b		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	loc. ponte re'	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	loc. ponte re'	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	loc. ponte re'	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70			Non friabile
Barghe	loc. ponte re'	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	nazionale	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	nazionale	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	nazionale	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	
Barghe	nazionale	87		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	nazionale	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	nazionale	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	nazionale	164	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250			25	Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	nazionale	164		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	ponte re	3	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	ponte re	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	ponte re	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Barghe	ponte re	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	SAN QUIRICO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	SAN QUIRICO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	SAN QUIRICO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	SAN QUIRICO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	STOPPINI	19/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	STOPPINI	19/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	STOPPINI	19/C	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	STOPPINI	19/C		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	VIA IPPOLITO BOSCHI	SNC	1989	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Barghe	VIA NAZIONALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	VIA NAZIONALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	VIA NAZIONALE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	VIA NAZIONALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	via nazionale	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	via nazionale	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		10			Danneggiato -10%	Friabile
Barghe	via nazionale	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Barghe	via nazionale	95		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	via strada vecchia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	via strada vecchia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	via strada vecchia	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	via strada vecchia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	via strada vecchia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	via strada vecchia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	via strada vecchia	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	via strada vecchia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Barghe	VIA STRADA VECCHIA	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2			Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	via xxv aprile	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Barghe	via xxv aprile	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Barghe	via xxv aprile	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Barghe	via xxv aprile	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	brescia	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	brescia	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	brescia	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	brescia	36		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	commenda	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	commenda	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	commenda	9	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	103				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	commenda	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	degli artigiani	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	degli artigiani	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	degli artigiani	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	degli artigiani	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	degli artigiani	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	degli artigiani	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	degli artigiani	32	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	degli artigiani	32		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	degli artigiani	22/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	degli artigiani	22/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	degli artigiani	22/A	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	236				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	degli artigiani	22/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	degli artigiani	22/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	degli artigiani	22/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	degli artigiani	22/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	degli artigiani	22/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	galanti	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bassano Bresciano	galanti	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	galanti	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	galanti	32		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	GALANTI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	GALANTI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	GALANTI	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Bassano Bresciano	GALANTI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	GALANTI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	GALANTI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	GALANTI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	GALANTI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	GALANTI	42/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	GALANTI	42/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	GALANTI	42/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	GALANTI	42/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	galanti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	galanti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	galanti	sn	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	galanti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	galanti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	galanti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	galanti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	galanti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	GALANTI	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790	11850			Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	Iusignolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	Iusignolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	Iusignolo	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	Iusignolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	LUSIGNOLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	LUSIGNOLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	LUSIGNOLO	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	LUSIGNOLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	Iuzzago	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	Iuzzago	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	Iuzzago	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Bassano Bresciano	Iuzzago	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	Iuzzago	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	Iuzzago	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	Iuzzago	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	Iuzzago	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	Iuzzago	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	Iuzzago	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	Iuzzago	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	Iuzzago	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	Iuzzago	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	Iuzzago	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	Iuzzago	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	Iuzzago	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	Iuzzago	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	Iuzzago	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	Iuzzago	27	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	Iuzzago	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	martinengo	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	martinengo	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	martinengo	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	martinengo	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	352		352		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	352		352		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	352		352		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	MARTINENGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	mazzini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	mazzini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	mazzini	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	mazzini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	MAZZINI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bassano Bresciano	MAZZINI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	MAZZINI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11					
Bassano Bresciano	MAZZINI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	mazzini	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	mazzini	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	mazzini	50	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	mazzini	50		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	mazzini	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	mazzini	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	mazzini	82	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	mazzini	82		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	MAZZINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	MAZZINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	MAZZINI	82	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	MAZZINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	MAZZINI	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	MAZZINI	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	MAZZINI	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Bassano Bresciano	MAZZINI	84		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	mazzini	251		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	mazzini	251		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	mazzini	251	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	mazzini	251		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	REMONDINA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	REMONDINA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	REMONDINA	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	REMONDINA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	REMONDINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	REMONDINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	REMONDINA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	REMONDINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	roma	6/6b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	roma	6/6b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	roma	6/6b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	roma	6/6b		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	s. michele	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	s. michele	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	s. michele	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	s. michele	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	san gervasio	150		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	san gervasio	150		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	san gervasio	150	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	san gervasio	150		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	san gervasio	575		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	san gervasio	575		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	san gervasio	575		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	san gervasio	575		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	SAN MICHELE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	SAN MICHELE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	SAN MICHELE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	SAN MICHELE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	TERRACINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	TERRACINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	TERRACINI	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	TERRACINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	TRUCCHI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	TRUCCHI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	TRUCCHI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	TRUCCHI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	TRUCCHI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	TRUCCHI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	TRUCCHI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	TRUCCHI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via a. luzzago	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via a. luzzago	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via a. luzzago	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via a. luzzago	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via berondina	13	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			46		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via berondina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via berondina	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	via berondina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA BRESCIA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA BRESCIA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bassano Bresciano	VIA BRESCIA	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA BRESCIA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via brescia	36	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via brescia	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via brescia	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	via brescia	36		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via brescia	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via brescia	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via brescia	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Bassano Bresciano	via brescia	44		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via brescia	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via brescia	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via brescia	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Bassano Bresciano	via brescia	48		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via brescia	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via brescia	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via brescia	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000			Non friabile
Bassano Bresciano	via brescia	52		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via brescia	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via brescia	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via brescia	62	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via brescia	62		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via brescia	200		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via brescia	200		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via brescia	200	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via brescia	200		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA BRESCIA	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA BRESCIA	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA BRESCIA	--	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA BRESCIA	--		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via brescia	60/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via brescia	60/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via brescia	60/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via brescia	60/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via caduti del lavoro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via caduti del lavoro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via caduti del lavoro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	via caduti del lavoro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via caduti e dispersi in russia	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via caduti e dispersi in russia	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via caduti e dispersi in russia	1/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via caduti e dispersi in russia	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via cascina moro	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via cascina moro	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via cascina moro	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via cascina moro	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via cascina santi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via cascina santi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via cascina santi	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1387				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via cascina santi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via de gasperi	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via de gasperi	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via de gasperi	65	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via de gasperi	65		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	32	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via degli artigiani	32		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA DEGLI ARTIGIANI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA DEGLI ARTIGIANI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA DEGLI ARTIGIANI	34	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA DEGLI ARTIGIANI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	40	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via degli artigiani	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	14 c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	14 c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	14 c	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via degli artigiani	14 c		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	42/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	42/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via degli artigiani	42/44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bassano Bresciano	via degli artigiani	42/44		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	Via dell'artigianato	42	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via don quinzanini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via don quinzanini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via don quinzanini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Bassano Bresciano	via don quinzanini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA DON QUINZANINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA DON QUINZANINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA DON QUINZANINI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA DON QUINZANINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA E. MATTEI	10/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA E. MATTEI	10/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA E. MATTEI	10/E	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA E. MATTEI	10/E		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via galanti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via galanti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via galanti	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,5		7,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via galanti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via galanti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via galanti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via galanti	11	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via galanti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via galanti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via galanti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via galanti	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via galanti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via galanti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via galanti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via galanti	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via galanti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	25	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	162				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via galanti	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via galanti	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via galanti	31	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via galanti	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via galanti	35	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via galanti	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via galanti	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	via galanti	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	37	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	37	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA GALANTI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via galanti	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via galanti	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via galanti	44	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via galanti	44		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via lusignolo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via lusignolo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via lusignolo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72			Non friabile
Bassano Bresciano	via lusignolo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via lusignolo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via lusignolo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via lusignolo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via lusignolo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via lusignolo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via lusignolo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via lusignolo	12	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bassano Bresciano	via lusignolo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	16	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	33	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	36	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	36		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via luzzago	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via luzzago	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via luzzago	13/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via luzzago	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via martinengo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via martinengo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via martinengo	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via martinengo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via martinengo	10	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via martinengo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via martinengo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	via martinengo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via martinengo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via martinengo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via martinengo	20	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via martinengo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via martinengo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via martinengo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via martinengo	20	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via martinengo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA MARTINENGO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA MARTINENGO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA MARTINENGO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA MARTINENGO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via martinengo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via martinengo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via martinengo	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via martinengo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via martinengo	14/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via martinengo	14/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via martinengo	14/b	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Friabile
Bassano Bresciano	via martinengo	14/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10849				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	50		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bassano Bresciano	via mazzini	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via mazzini	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via mazzini	74	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via mazzini	74		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via mazzini	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via mazzini	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via mazzini	74	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via mazzini	74		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	84	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	84		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	VIA MAZZINI	84		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via mazzini	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via mazzini	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via mazzini	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Bassano Bresciano	via mazzini	86		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via mazzini	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via mazzini	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via mazzini	86	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via mazzini	86		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via mazzini	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via mazzini	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via mazzini	90	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via mazzini	90		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via mazzini	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via mazzini	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via mazzini	94		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Bassano Bresciano	via mazzini	94		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via mazzini	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via mazzini	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via mazzini	94	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via mazzini	94		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via quinzanini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via quinzanini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via quinzanini	15	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via quinzanini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via quinzanini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via quinzanini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via quinzanini	16	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via quinzanini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via quinzanini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via quinzanini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via quinzanini	16	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via quinzanini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via quinzanini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via quinzanini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via quinzanini	17	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via quinzanini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via quinzanini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via quinzanini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via quinzanini	18	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via quinzanini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via quinzanini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via quinzanini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via quinzanini	19	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via quinzanini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via quinzanini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via quinzanini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via quinzanini	26	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via quinzanini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via remondina	13	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			58		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via remondina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via remondina	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bassano Bresciano	via remondina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via remondina	225		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via remondina	225		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via remondina	225	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via remondina	225		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via san gervasio	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bassano Bresciano	via san gervasio	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via san gervasio	115	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via san gervasio	115		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via san michele	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via san michele	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via san michele	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via san michele	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via san michele	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via san michele	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via san michele	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via san michele	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via san michele	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via san michele	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via san michele	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via san michele	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via san michele	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via san michele	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via san michele	26	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via san michele	26		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via san michele	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via san michele	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via san michele	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via san michele	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via san michele	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via san michele	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via san michele	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via san michele	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via san michele	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via san michele	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via san michele	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Bassano Bresciano	via san michele	42		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via trucchi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via trucchi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via trucchi	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via trucchi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	via trucchi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	via trucchi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	via trucchi	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	via trucchi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA TRUCCHI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	VIA TRUCCHI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	VIA TRUCCHI	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Bassano Bresciano	VIA TRUCCHI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	VIA VEROLANUOVA	375/1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	151	2416			Danneggiato +10%	Non friabile
Bassano Bresciano	vis brescia	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	vis brescia	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	vis brescia	52	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	vis brescia	52		Pavimenti in vinil amianto						
Bassano Bresciano	vuzzago	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bassano Bresciano	vuzzago	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bassano Bresciano	vuzzago	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Bassano Bresciano	vuzzago	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	belgioioso	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	belgioioso	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	belgioioso	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	belgioioso	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	benaco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	benaco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	benaco	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730	1168			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	benaco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	benaco	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	benaco	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	benaco	81	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	benaco	81		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	benaco	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	benaco	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	benaco	81	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	benaco	81		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	benaco	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	benaco	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	benaco	101	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	benaco	101		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	benaco	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	benaco	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	benaco	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	benaco	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	BORELLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	BORELLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	BORELLO	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	BORELLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	BORGHETTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	BORGHETTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	BORGHETTO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	BORGHETTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	brescia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	brescia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	brescia	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			516		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	brescia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	brescia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	brescia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	brescia	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			740		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	brescia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	BROMBELA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	BROMBELA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	BROMBELA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	BROMBELA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	bussago	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	bussago	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	bussago	31	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			213		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	bussago	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	ca del bisso	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	ca del bisso	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	ca del bisso	29	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	ca del bisso	29		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	CAGOZZO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	CAGOZZO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	CAGOZZO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	CAGOZZO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	CAGOZZO SOTTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	CAGOZZO SOTTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	CAGOZZO SOTTO	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	157			7	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	CAGOZZO SOTTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	campagnola sopra	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	campagnola sopra	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	campagnola sopra	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	campagnola sopra	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	CASELLE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	CASELLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	CASELLE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2880		2880		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	CASELLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	caselle	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	caselle	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	caselle	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	caselle	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	caselle	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	caselle	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	caselle	85	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Friabile
Bedizzole	caselle	85		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	cidneo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	cidneo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	cidneo	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	cidneo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	cidneo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	cidneo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	cidneo	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	cidneo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	cidneo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	cidneo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	cidneo	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1253		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	cidneo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	dei campagnoli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	dei campagnoli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	dei campagnoli	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	dei campagnoli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	fantoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	fantoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	fantoni	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	fantoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	flili chiodi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	flili chiodi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	flili chiodi	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			560		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	flili chiodi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	FUSINA	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	FUSINA	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	FUSINA	-	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	FUSINA	-		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	garibaldi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	garibaldi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	garibaldi	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	garibaldi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	garibaldi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	garibaldi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	garibaldi	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	garibaldi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	liberta	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	liberta	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	liberta	38	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			54		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	liberta	38		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	LOC. PONTENOVE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	LOC. PONTENOVE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	LOC. PONTENOVE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	LOC. PONTENOVE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	loc. cascina locatelli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	loc. cascina locatelli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	loc. cascina locatelli	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	loc. cascina locatelli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	LOC. CASCINA NUOVA LOCATELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	LOC. CASCINA NUOVA LOCATELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	LOC. CASCINA NUOVA LOCATELLI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	LOC. CASCINA NUOVA LOCATELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	LOC. FUSINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	LOC. FUSINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	LOC. FUSINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	LOC. FUSINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	LOC. FUSINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	LOC. FUSINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	LOC. FUSINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	LOC. FUSINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	LOC. SAN ROCCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	LOC. SAN ROCCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	LOC. SAN ROCCO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	LOC. SAN ROCCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	marzabotto	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	marzabotto	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	marzabotto	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bedizzole	marzabotto	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	MONTE RINE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	MONTE RINE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	MONTE RINE		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	MONTE RINE			Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	monte rine	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	monte rine	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	monte rine	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bedizzole	monte rine	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	monteroseo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	monteroseo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	monteroseo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	monteroseo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	mosciaga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	mosciaga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	mosciaga	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	mosciaga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	non dichirato	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	non dichirato	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	non dichirato	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	non dichirato	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	nortirolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	nortirolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	nortirolo	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	nortirolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	pantenove	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	pantenove	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	pantenove	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			177		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	pantenove	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	pellico	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	pellico	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	pellico	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	pellico	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	PIAZZA BORELLO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	PIAZZA BORELLO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	PIAZZA BORELLO	13	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	7500			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	PIAZZA BORELLO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	piazza libertÀ	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	piazza libertÀ	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	piazza libertÀ	38	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			54		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	piazza libertÀ	38		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	ponte nove	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	ponte nove	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	ponte nove	89	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	ponte nove	89		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	pontenove	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	pontenove	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	pontenove	89	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	pontenove	89		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	privata borghesio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	privata borghesio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	privata borghesio	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	privata borghesio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	s pietro	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	s pietro	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	s pietro	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	s pietro	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	S. TOMMASO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	S. TOMMASO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	S. TOMMASO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	S. TOMMASO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	s.pietro	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	s.pietro	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	s.pietro	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	s.pietro	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	san marchino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	san marchino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	san marchino	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	san marchino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	san marchino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	san marchino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	san marchino	11	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	san marchino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	SAN VITO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	SAN VITO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	SAN VITO	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Bedizzole	SAN VITO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	SAN VITO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	SAN VITO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	SAN VITO	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	SAN VITO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	san vito	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	san vito	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	san vito	28	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	san vito	28		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	sconosciuto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	sconosciuto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	sconosciuto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	sconosciuto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	signorina	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	signorina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	signorina	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	signorina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	sonvico	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	sonvico	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	sonvico	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			106		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	sonvico	35		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	sonvigo	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	sonvigo	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	sonvigo	40	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			71		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	sonvigo	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	STRADA VICINALE DEL VALLONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	STRADA VICINALE DEL VALLONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	STRADA VICINALE DEL VALLONE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	STRADA VICINALE DEL VALLONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	tre bocche	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	tre bocche	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	tre bocche	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	tre bocche	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	tre bocche	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	tre bocche	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	tre bocche	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5850		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	tre bocche	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	tre bocche	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	tre bocche	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	tre bocche	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5850		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	tre bocche	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	TRE BOCCHE	7A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	TRE BOCCHE	7A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	TRE BOCCHE	7A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	TRE BOCCHE	7A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	TREBOCCHE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	TREBOCCHE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	TREBOCCHE	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	TREBOCCHE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	trento	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	trento	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	trento	2b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Friabile
Bedizzole	trento	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via a. callegari	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via a. callegari	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via a. callegari	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85	1700			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via a. callegari	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via a. de gasperi	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via a. de gasperi	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via a. de gasperi	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via a. de gasperi	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA ALCIDE DE GASPERI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA ALCIDE DE GASPERI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA ALCIDE DE GASPERI	50	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			78		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA ALCIDE DE GASPERI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via badia	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via badia	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via badia	62	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via badia	62		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BADIA	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bagatte	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bagatte	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bagatte	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	via bagatte	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bagatte	17/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bagatte	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bagatte	17/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bagatte	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bagatte	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bagatte	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bagatte	8/b	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bagatte	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bagatte	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bagatte	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bagatte	8/b	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bagatte	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BARAZZOLA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BARAZZOLA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BARAZZOLA	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BARAZZOLA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BARAZZOLA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BARAZZOLA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BARAZZOLA	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BARAZZOLA	21		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via belgioioso	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via belgioioso	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via belgioioso	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via belgioioso	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via belvedere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via belvedere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via belvedere	1	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via belvedere	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via belvedere	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via belvedere	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via belvedere	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via belvedere	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BELVEDERE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BELVEDERE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BELVEDERE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BELVEDERE	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400			55	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	28	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	34	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	44	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	44		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	58	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	65		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	80	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9400				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	80		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	80	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		9800			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	80		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		9800			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	80		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	81		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	91	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	91		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	91	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	91		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	92	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	512				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via benaco	99	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	99		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	117		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	960			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	117		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	143	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	143		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	143		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	143		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	159		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	159		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	159	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92			0,46	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	159		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	159		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	159		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	159		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	159		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BENACO	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BENACO	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BENACO	161		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BENACO	161		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	161		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	161		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	171	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	171		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	85/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	85/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	85/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	990		990		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	85/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via benaco	85/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via benaco	85/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via benaco	85/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			990		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via benaco	85/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	1	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bolognina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina	2	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bolognina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bolognina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bolognina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bolognina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via bolognina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	10	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	18	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			49		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BOLOGNINA	2/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina	sn	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bolognina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina	sn	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bolognina di sera	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina di sera	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina di sera	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			254		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina di sera	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bolognina sera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bolognina sera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bolognina sera	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bolognina sera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via borello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via borello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via borello	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via borello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BORELLO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BORELLO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BORELLO	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			711		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BORELLO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via borello	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via borello	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via borello	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via borello	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BORELLO	18/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BORELLO	18/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BORELLO	18/C	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BORELLO	18/C		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via borello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via borello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via borello	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	via borello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BORGHETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BORGHETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BORGHETTO	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BORGHETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via borrello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via borrello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via borrello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	771		771		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via borrello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BORRELLO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BORRELLO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BORRELLO	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6500			35	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BORRELLO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BORRELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BORRELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BORRELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BORRELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BRESCIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BRESCIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BRESCIA	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BRESCIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BRESCIA	7	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	270				Danneggiato -10%	Friabile
Bedizzole	VIA BRESCIA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BRESCIA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bedizzole	VIA BRESCIA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BRESCIA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BRESCIA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BRESCIA	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	VIA BRESCIA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via brescia	9	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via brescia	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via brescia	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via brescia	25	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	10000			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via brescia	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BRESCIA FRONTE	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BROMBLEA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BROMBLEA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BROMBLEA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BROMBLEA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via bussago	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via bussago	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via bussago	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via bussago	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BUSSAGO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BUSSAGO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BUSSAGO	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170			8	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BUSSAGO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA BUSSAGO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA BUSSAGO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA BUSSAGO	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180			9	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA BUSSAGO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CA DEL BISSO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CA DEL BISSO	29	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CA DEL BISSO	29	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bedizzole	VIA CA DEL BISSO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CA' DEL BISSO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CA' DEL BISSO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CA' DEL BISSO	21	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CA' DEL BISSO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CADUTI DEL LAVORO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CADUTI DEL LAVORO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CADUTI DEL LAVORO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CADUTI DEL LAVORO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via calini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via calini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via calini	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	560			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via calini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via calini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via calini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via calini	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via calini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CALINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CALINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CALINI	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1040		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CALINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via callegari	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via callegari	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via callegari	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via callegari	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CALLEGARI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CALLEGARI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CALLEGARI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CALLEGARI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CALLEGARI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CALLEGARI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CALLEGARI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			327		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CALLEGARI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola	37	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola	49	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			662		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via campagnola	49		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA	70	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA	70		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola	72	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola	72		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola	88	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola	88		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola	12/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola	12/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola	12/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola	12/c		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola	12/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola	12/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola	12/c	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola	12/c		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola	14/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola	14/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola	14/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola	14/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola di mezzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola di mezzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola di mezzo	6	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola di mezzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DI MEZZO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DI MEZZO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DI MEZZO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DI MEZZO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola di mezzo	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola di mezzo	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola di mezzo	35	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola di mezzo	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DI SOPRA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DI SOPRA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DI SOPRA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DI SOPRA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via campagnola di sopra	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via campagnola di sopra	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via campagnola di sopra	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via campagnola di sopra	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DM	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DM	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DM	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLA DM	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLE DI MEZZO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLE DI MEZZO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLE DI MEZZO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CAMPAGNOLE DI MEZZO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via cantina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via cantina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via cantina	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cantina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via cantrina	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via cantrina	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via cantrina	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cantrina	28		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via cantrina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via cantrina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via cantrina	sn	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cantrina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via capuzzi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via capuzzi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via capuzzi	6	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via capuzzi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CAPUZZI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CAPUZZI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CAPUZZI	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CAPUZZI	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	VIA CAPUZZI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CAPUZZI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CAPUZZI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CAPUZZI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via case nuove	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via case nuove	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via case nuove	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	via case nuove	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via case nuove	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via case nuove	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via case nuove	13	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via case nuove	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CASE NUOVE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CASE NUOVE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CASE NUOVE	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CASE NUOVE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CASELLE	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via caselle	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via caselle	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via caselle	7	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via caselle	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via caselle	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via caselle	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via caselle	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via caselle	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CASELLE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CASELLE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CASELLE	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CASELLE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CASELLE	2B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA CASELLE	2B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA CASELLE	2B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CASELLE	2B		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CASELLE	2B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cave	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via cave	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via cave	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cave	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA CAVE	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA CIDNEO	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cidneo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via cidneo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via cidneo	14	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cidneo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via Cimitero	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cimitero	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via cimitero	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via cimitero	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cimitero	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA COGOZZO DI SOTTO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA COGOZZO DI SOTTO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA COGOZZO DI SOTTO	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA COGOZZO DI SOTTO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via cogozzo sopra	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via cogozzo sopra	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via cogozzo sopra	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via cogozzo sopra	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA COLOMBO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA COLOMBO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA COLOMBO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA COLOMBO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via de gasperi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via de gasperi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via de gasperi	19	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via de gasperi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via de gasperi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via de gasperi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via de gasperi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			108		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via de gasperi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via de gasperi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via de gasperi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via de gasperi	39	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via de gasperi	39		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	VIA DE GASPERI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA DE GASPERI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA DE GASPERI	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			78		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA DE GASPERI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA DE GASPERI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA DE GASPERI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA DE GASPERI	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			78		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA DE GASPERI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via dei reali	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via dei reali	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via dei reali	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13000		15000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via dei reali	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via dei riali	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via dei riali	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via dei riali	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			413		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via dei riali	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA DEI RIALI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA DEI RIALI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA DEI RIALI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA DEI RIALI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via dei riali	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via dei riali	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via dei riali	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via dei riali	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA DEI RIALI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA DEI RIALI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA DEI RIALI	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA DEI RIALI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via del poggio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via del poggio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via del poggio	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	via del poggio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA F. GIOIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA F. GIOIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA F. GIOIA	4	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA F. GIOIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via f.lli chiodi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via f.lli chiodi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via f.lli chiodi	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via f.lli chiodi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via f.lli chiodi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via f.lli chiodi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via f.lli chiodi	31	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via f.lli chiodi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA F.LLI CHIODI	29/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA F.LLI CHIODI	29/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA F.LLI CHIODI	29/A	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	116		116		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA F.LLI CHIODI	29/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via f.lli venturoli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via f.lli venturoli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via f.lli venturoli	9	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via f.lli venturoli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fantoni	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fantoni	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fantoni	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fantoni	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA FERRAMOLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA FERRAMOLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA FERRAMOLA	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA FERRAMOLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via filippini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via filippini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via filippini	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	via filippini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fontanone	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fontanone	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fontanone	4	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fontanone	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fratelli chiodi	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli chiodi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA FRATELLI CHIODI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli venturoli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fratelli venturoli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fratelli venturoli	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fratelli venturoli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fusina	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fusina	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fusina	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fusina	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fusina	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fusina	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fusina	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fusina	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fusina	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fusina	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fusina	35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fusina	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via fusina	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via fusina	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via fusina	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via fusina	134		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA FUSINA	198		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA FUSINA	198		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA FUSINA	198	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA FUSINA	198		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via g. garibaldi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via g. garibaldi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via g. garibaldi	5	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via g. garibaldi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA G. GARIBALDI	21	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via g. mazzini	32/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via g. mazzini	32/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via g. mazzini	32/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via g. mazzini	32/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via garibaldi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via garibaldi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via garibaldi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via garibaldi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via garibaldi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via garibaldi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via garibaldi	17	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via garibaldi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via garibaldi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via garibaldi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via garibaldi	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1080		1080		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via garibaldi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	VIA GARIBALDI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via garibaldi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via garibaldi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via garibaldi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			310000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via garibaldi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via garibaldi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via garibaldi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via garibaldi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via garibaldi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	26	1963	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GARIBALDI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via garibaldi	22/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via garibaldi	22/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via garibaldi	22/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via garibaldi	22/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via garibaldi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via garibaldi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via garibaldi	sn	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via garibaldi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GARIBALDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GARIBALDI	SNC	1987	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Bedizzole	via gavardian	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardian	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardian	23	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardian	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina			Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66		66		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	12	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via gavardina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	27	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	176		176		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	40	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina	42		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250		2250		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GAVARDINA	108	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			520		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GAVARDINA	108		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via gavardina	46/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via gavardina	46/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via gavardina	46/f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via gavardina	46/f		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA GIOIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA GIOIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA GIOIA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA GIOIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA IV NOVEMBRE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA IV NOVEMBRE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA IV NOVEMBRE	11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA IV NOVEMBRE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA LANDI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA LANDI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA LANDI	2	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA LANDI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA LANDI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA LANDI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA LANDI	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA LANDI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via larga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA LARGA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA LARGA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA LARGA	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA LARGA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA LARGA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA LARGA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA LARGA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Friabile
Bedizzole	VIA LARGA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga	32	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga	32		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga	35	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA LARGA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA LARGA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA LARGA	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA LARGA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga di sera	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga di sera	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga di sera	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga di sera	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga di sera	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga di sera	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga di sera	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga di sera	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via larga di sera	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via larga di sera	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via larga di sera	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via larga di sera	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via largo di sera	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via largo di sera	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via largo di sera	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via largo di sera	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA LIBERTA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA LIBERTA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA LIBERTA	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA LIBERTA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via libertÀ	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via libertÀ	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via libertÀ	27	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via libertÀ	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via macesina	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via macesina	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via macesina	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via macesina	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via marzabotto	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via marzabotto	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via marzabotto	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via marzabotto	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via marzabotto	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via marzabotto	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via marzabotto	22	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via marzabotto	22		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	VIA MATTEOTTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MATTEOTTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MATTEOTTI	5	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MATTEOTTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MATTEOTTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MATTEOTTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MATTEOTTI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MATTEOTTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via mazzini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via mazzini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via mazzini	7	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via mazzini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via mazzini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via mazzini	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via mazzini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via mazzini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via mazzini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via mazzini	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via mazzini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MAZZINI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MAZZINI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MAZZINI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MAZZINI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MAZZINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MAZZINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MAZZINI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			243		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MAZZINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via monte baldo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via monte baldo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via monte baldo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via monte baldo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via monte baldo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via monte baldo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via monte baldo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via monte baldo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTE BALDO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTE BALDO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTE BALDO	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTE BALDO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTE GRAPPA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTE GRAPPA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTE GRAPPA	SN	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTE GRAPPA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTE RINE'	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTE RINE'	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTE RINE'	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTE RINE'	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTE RINE'	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTE RINE'	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTE RINE'	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTE RINE'	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTEBALDO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTEBALDO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTEBALDO	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTEBALDO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550	550			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA MONTEROSEO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via monteroseo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via monteroseo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via monteroseo	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via monteroseo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via monteroseo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via monteroseo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via monteroseo	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3340		6340		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via monteroseo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via montescantino		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via montescantino		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via montescantino		4	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via montescantino		4	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via montirolo		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via montirolo		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via montirolo		2	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via montirolo		2	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via mortirolo		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via mortirolo		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via mortirolo		5	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via mortirolo		5	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA ORMADELLI		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA ORMADELLI		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA ORMADELLI		10	1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA ORMADELLI		10	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via pantelio		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via pantelio		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via pantelio		6	1940 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via pantelio		6	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA PANTENOVE		87	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA PANTENOVE		87	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA PANTENOVE		87	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA PANTENOVE		87	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via pieve		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via pieve		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via pieve		9	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via pieve		9	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		5	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA PONTENOVE		5	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		16	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			520		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA PONTENOVE		16	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		32	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		32	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		32	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1450		1550		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA PONTENOVE		32	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		36	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		36	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA PONTENOVE		36	1966 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA PONTENOVE		36	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via pontenove		69	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via pontenove		69	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via pontenove		69	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via pontenove		69	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via pontenove		99	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via pontenove		99	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via pontenove		99	1968 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via pontenove		99	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via pontenove	87/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via pontenove	87/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via pontenove	87/a	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via pontenove	87/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA PONTENOVE	87/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA PONTENOVE	87/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA PONTENOVE	87/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			177		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA PONTENOVE	87/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via pontenove	87/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via pontenove	87/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via pontenove	87/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via pontenove	87/b		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via pontenove	89/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via pontenove	89/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	via pontenove	89/a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via pontenove	89/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA QUARENA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA QUARENA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA QUARENA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		450				Non friabile
Bedizzole	VIA QUARENA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA QUARENA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA QUARENA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA QUARENA	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA QUARENA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA QUARENA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA QUARENA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA QUARENA	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			228		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA QUARENA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA RIALI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA RIALI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA RIALI	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA RIALI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via riali	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via riali	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via riali	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via riali	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via rimembranze	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via rimembranze	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via rimembranze	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36	540			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via rimembranze	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via rimembranze	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via rimembranze	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via rimembranze	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via rimembranze	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA RIMEMBRANZE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA RIMEMBRANZE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA RIMEMBRANZE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA RIMEMBRANZE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via s. marchino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via s. marchino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via s. marchino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via s. marchino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA S. PIETRO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA S. PIETRO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA S. PIETRO	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA S. PIETRO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via s. Pietro	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via s. Pietro	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via s. Pietro	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bedizzole	via s. Pietro	7		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via s. Pietro	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via s. Pietro	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via s. Pietro	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via s. Pietro	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via s. Pietro	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via s. Pietro	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via s. Pietro	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via s. Pietro	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA S. TOMASO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA S. TOMASO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA S. TOMASO	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144		144		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA S. TOMASO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA S. VITO	23/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA S. VITO	23/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA S. VITO	23/A	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA S. VITO	23/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SALAGO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SALAGO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SALAGO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SALAGO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SALAGO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SALAGO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SALAGO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SALAGO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SALAGO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SALAGO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SALAGO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	VIA SALAGO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via salago	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via salago	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via salago	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via salago	31		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via salago	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via salago	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via salago	37	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via salago	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SALAGO	26/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SALAGO	26/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SALAGO	26/A	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SALAGO	26/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via salago	43/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via salago	43/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via salago	43/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via salago	43/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SAN MARCHINO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SAN MARCHINO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SAN MARCHINO	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			660		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SAN MARCHINO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SAN PIERO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SAN PIERO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SAN PIERO	14	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SAN PIERO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SAN PIETRO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SAN PIETRO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SAN PIETRO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SAN PIETRO	1	1975	Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SAN PIETRO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SAN PIETRO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SAN PIETRO	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SAN PIETRO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via san tommaso	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via san tommaso	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via san tommaso	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via san tommaso	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via san tommaso	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via san tommaso	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via san tommaso	15	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1087		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via san tommaso	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SAN TOMMASO	15	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SAN TOMMASO	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via san vito	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via san vito	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via san vito	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via san vito	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via signorina			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via signorina			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via signorina		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via signorina			Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via signorina			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via signorina			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via signorina		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via signorina			Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via signorina	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via signorina	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via signorina	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via signorina	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SIGNORINA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via signorina	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via signorina	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via signorina	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via signorina	15		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	17	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SIGNORINA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SIGNORINA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	VIA SIGNORINA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	40	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SIGNORINA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	25/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	25/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SIGNORINA	25/A	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SIGNORINA	25/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via sonvico	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via sonvico	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via sonvico	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via sonvico	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SONVICO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SONVICO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SONVICO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SONVICO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA SONVIGO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA SONVIGO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA SONVIGO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA SONVIGO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via sonvigo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via sonvigo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via sonvigo	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via sonvigo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via sonvigo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via sonvigo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via sonvigo	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via sonvigo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA TICINO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA TICINO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA TICINO	8	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA TICINO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via ticino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via ticino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via ticino	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via ticino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA TIZIANO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA TIZIANO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA TIZIANO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100			Non friabile
Bedizzole	VIA TIZIANO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via tre bocche	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via tre bocche	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via tre bocche	9	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	810		810		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via tre bocche	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA TRE BOCCHE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA TRE BOCCHE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA TRE BOCCHE	9	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			810		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA TRE BOCCHE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via tre bocche	7/t		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via tre bocche	7/t		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via tre bocche	7/t		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via tre bocche	7/t		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA TREBOCCHE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA TREBOCCHE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA TREBOCCHE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2800			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA TREBOCCHE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via trebocche	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via trebocche	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via trebocche	3	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via trebocche	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via trebocche	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via trebocche	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via trebocche	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via trebocche	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA TREBOCCHE	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1895				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA TREBOCCHE TRAV.ii	7/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA TREBOCCHE TRAV.ii	7/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA TREBOCCHE TRAV.ii	7/A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA TREBOCCHE TRAV.ii	7/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via trento	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA TRENTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	VIA TRENTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA TRENTO	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA TRENTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA VAL PIANA	13/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA VAL PIANA	13/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA VAL PIANA	13/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA VAL PIANA	13/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via vallecamonica	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via vallecamonica	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via vallecamonica	13	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via vallecamonica	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA VALPIANA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA VALPIANA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA VALPIANA	13	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA VALPIANA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via valpiana	36/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via valpiana	36/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via valpiana	36/a	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via valpiana	36/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA VALPIANA	7A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA VALPIANA	7A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA VALPIANA	7A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bedizzole	VIA VALPIANA	7A		Pavimenti in vinil amianto			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA VERDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA VERDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA VERDI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA VERDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA VERDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA VERDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA VERDI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA VERDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA VERDI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA VERDI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA VERDI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA VERDI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via xx settembre	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via xx settembre	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via xx settembre	91	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via xx settembre	91		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	via xx settembre	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	via xx settembre	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	via xx settembre	102	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	via xx settembre	102		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIA XX SETTEMBRE	43/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIA XX SETTEMBRE	43/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIA XX SETTEMBRE	43/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIA XX SETTEMBRE	43/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VIALE LIBERTÀ	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VIALE LIBERTÀ	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VIALE LIBERTÀ	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VIALE LIBERTÀ	26		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	viale libertà	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	viale libertà	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	viale libertà	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	viale libertà	66		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	vicolo macesina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	vicolo macesina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	vicolo macesina	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	vicolo macesina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VICOLO SAETTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VICOLO SAETTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VICOLO SAETTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VICOLO SAETTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	VILLAGGIO MAGRI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	VILLAGGIO MAGRI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	VILLAGGIO MAGRI	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	VILLAGGIO MAGRI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	villaggio magri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	villaggio magri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	villaggio magri	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	villaggio magri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	villaggio magri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	villaggio magri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bedizzole	villaggio magri	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Bedizzole	villaggio magri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Bedizzole	villaggio magri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bedizzole	villaggio magri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bedizzole	villaggio magri	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato +10%	Non friabile
Bedizzole	villaggio magri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	BARACCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	BARACCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	BARACCA	SNC	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2012		2012		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	BARACCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	BERLINGHETTO - VIALE CADUTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	BERLINGHETTO - VIALE CADUTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	BERLINGHETTO - VIALE CADUTI	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	BERLINGHETTO - VIALE CADUTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	dante	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	dante	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	dante	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Berlingo	dante	49		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	G. MARCONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	G. MARCONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	G. MARCONI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	G. MARCONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	iv NOVEMBRE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	iv NOVEMBRE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	iv NOVEMBRE	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	iv NOVEMBRE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	iv novembre	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	iv novembre	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	iv novembre	12	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	iv novembre	12		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	piazza d. alighieri	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	piazza d. alighieri	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	piazza d. alighieri	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3250					
Berlingo	piazza d. alighieri	54		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	PIAZZA CHIESA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	PIAZZA CHIESA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	PIAZZA CHIESA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	PIAZZA CHIESA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	PIAZZA CHIESA	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	PIAZZA CHIESA	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	PIAZZA CHIESA	2/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	PIAZZA CHIESA	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	TRIESTE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	TRIESTE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	TRIESTE	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	TRIESTE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA A. MANZONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA A. MANZONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA A. MANZONI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA A. MANZONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA BARACCA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA BARACCA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA BARACCA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	VIA BARACCA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via baracca	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via baracca	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via baracca	9	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310			1,9	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via baracca	9		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via baracca	9/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via baracca	9/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via baracca	9/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via baracca	9/a		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via baracca	9\		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via baracca	9\		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via baracca	9\	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20			Non friabile
Berlingo	via baracca	9\		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA BRESCIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA BRESCIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA BRESCIA	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA BRESCIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via brescia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via brescia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via brescia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			245		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Berlingo	via brescia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA BRESCIA	12	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190			1,15	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA BRESCIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA BRESCIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA BRESCIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA CADUTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA CADUTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA CADUTI	2	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600			9,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA CADUTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA CADUTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA CADUTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA CADUTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	VIA CADUTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via campagna	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via campagna	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via campagna	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via campagna	2		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via campagna	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via campagna	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via campagna	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	via campagna	3		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via campagna	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via campagna	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via campagna	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via campagna	10		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via campagna	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via campagna	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via campagna	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via campagna	10		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via campagna	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via campagna	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via campagna	4/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via campagna	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via cavour	117/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via cavour	117/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via cavour	117/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Berlingo	via cavour	117/a		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via d.g. cominelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via d.g. cominelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via d.g. cominelli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via d.g. cominelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	3		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	5		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	25		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	30		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			135		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	30		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			135		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	30		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	via dante	36		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Berlingo	via dante	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	36		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	38		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	48		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	50		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	52		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via dante	43/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via dante	43/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via dante	43/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via dante	43/a		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA DON BOSCO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA DON BOSCO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA DON BOSCO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			290		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA DON BOSCO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via don bosco	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via don bosco	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via don bosco	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Berlingo	via don bosco	8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA DON BOSCO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA DON BOSCO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA DON BOSCO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA DON BOSCO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via don bosco	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via don bosco	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via don bosco	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Berlingo	via don bosco	11		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via don bosco	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via don bosco	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via don bosco	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via don bosco	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA DON GIOVANNI COMINELLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA DON GIOVANNI COMINELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA DON GIOVANNI COMINELLI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA DON GIOVANNI COMINELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA DON GIOVANNI COMINELLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA DON GIOVANNI COMINELLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA DON GIOVANNI COMINELLI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA DON GIOVANNI COMINELLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA DON SAVIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA DON SAVIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA DON SAVIO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	VIA DON SAVIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via don savio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via don savio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via don savio	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Berlingo	via don savio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA DON SAVIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA DON SAVIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA DON SAVIO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	VIA DON SAVIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via don savio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via don savio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via don savio	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80			0,48	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via don savio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA DONATORI DI SANGUE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA DONATORI DI SANGUE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA DONATORI DI SANGUE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA DONATORI DI SANGUE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via donatori di sangue	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Berlingo	via donatori di sangue	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via donatori di sangue	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via donatori di sangue	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA ESENTA		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA ESENTA		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA ESENTA		4	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150			0,9	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA ESENTA		4	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via esenta		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via esenta		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via esenta		7	1976 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	785			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via esenta		7	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA ESENTA		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA ESENTA		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA ESENTA		7	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	335		335		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA ESENTA		7	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via esenta		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via esenta		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via esenta		7	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	482		482		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via esenta		7	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA ESENTA		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA ESENTA		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA ESENTA		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Berlingo	VIA ESENTA		8	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA EUROPA		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA EUROPA		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA EUROPA		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	VIA EUROPA		5	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via g. marconi		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via g. marconi		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via g. marconi		22	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1120			6,63	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via g. marconi		22	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA G. TEMPINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA G. TEMPINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA G. TEMPINI	SNC		1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA G. TEMPINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via gorizia		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via gorizia		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via gorizia		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via gorizia		4	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA GORIZIA		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA GORIZIA		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA GORIZIA		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA GORIZIA		4	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA GORIZIA		5	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA IÃ MAGGIO		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA IÃ MAGGIO		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA IÃ MAGGIO		2	1997 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA IÃ MAGGIO		2	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via iv novembre		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via iv novembre		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via iv novembre		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via iv novembre		5	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		16	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		16	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		18	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via iv novembre		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via iv novembre		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via iv novembre		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52			Non friabile
Berlingo	via iv novembre		20	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			52		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA IV NOVEMBRE		20	Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via maclodio		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Berlingo	via maclodio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via maclodio	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via maclodio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MACLODIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MACLODIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MACLODIO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			86		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MACLODIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MACLODIO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MACLODIO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MACLODIO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			876		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MACLODIO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via maclodio	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via maclodio	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via maclodio	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via maclodio	35		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via maclodio	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via maclodio	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via maclodio	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via maclodio	35		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MACLODIO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MACLODIO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MACLODIO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			880		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MACLODIO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via maclodio	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via maclodio	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via maclodio	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	880					
Berlingo	via maclodio	65		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Friabile
Berlingo	VIA MARCONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via marconi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via marconi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via marconi	8	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	445			2,7	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via marconi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			325		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			165		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARCONI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARCONI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARCONI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			69		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARCONI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via martinenga	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via martinenga	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Berlingo	via martinenga	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via martinenga	6		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via martinenga	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via martinenga	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via martinenga	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600			9,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via martinenga	12		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via martinenga	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via martinenga	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via martinenga	sn	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via martinenga	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MARTINENGA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MARTINENGA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MARTINENGA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MARTINENGA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via mazzini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via mazzini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	240		240		Danneggiato +10%	Non friabile
Berlingo	via mazzini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Berlingo	via mazzini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via mazzini	6								
Berlingo	via mazzini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via mazzini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via mazzini	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via mazzini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA MAZZINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA MAZZINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA MAZZINI	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA MAZZINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via mazzini	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via mazzini	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via mazzini	173		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			422		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via mazzini	173		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via mazzini	3/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via mazzini	3/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via mazzini	3/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via mazzini	3/b		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via mazzini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via mazzini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via mazzini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via mazzini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via repubblica	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via repubblica	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via repubblica	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via repubblica	1		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via repubblica	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via repubblica	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via repubblica	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via repubblica	5		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA REPUBBLICA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA REPUBBLICA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA REPUBBLICA	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA REPUBBLICA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via repubblica	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via repubblica	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via repubblica	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via repubblica	9		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via repubblica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via repubblica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via repubblica	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via repubblica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA ROMA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA ROMA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA ROMA	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA ROMA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via s.d. savio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via s.d. savio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via s.d. savio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via s.d. savio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via tempini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via tempini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via tempini	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via tempini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Berlingo	VIA TEMPINI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			19		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			19		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TEMPINI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TEMPINI	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TEMPINI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TEMPINI	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via trento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trento	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via trento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trento	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trento	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trento	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trento	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via trento	8		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TRENTO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TRENTO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TRENTO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TRENTO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trento	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trento	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trento	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via trento	16		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trento	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trento	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trento	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Berlingo	via trento	18		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trento	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trento	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trento	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via trento	23		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trento	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trento	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trento	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via trento	23		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trento	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trento	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trento	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000					
Berlingo	via trento	29		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TRIESTE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TRIESTE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Berlingo	VIA TRIESTE	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75			0,45	Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TRIESTE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trieste	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trieste	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trieste	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Berlingo	via trieste	16		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TRIESTE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TRIESTE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TRIESTE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TRIESTE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	VIA TRIESTE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	VIA TRIESTE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	VIA TRIESTE	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	VIA TRIESTE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	via trieste	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	via trieste	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	via trieste	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	via trieste	27		Pavimenti in vinil amianto						
Berlingo	viale caduti	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Berlingo	viale caduti	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Berlingo	viale caduti	2a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Berlingo	viale caduti	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	industriale	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	industriale	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	industriale	1	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400			50	Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	industriale	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	loc. cinture	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	loc. cinture	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	loc. cinture	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	loc. cinture	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	loc. noal	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	loc. noal	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	loc. noal	sn	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Bione	loc. noal	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	mulini	3	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	mulini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	mulini	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bione	mulini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via bersenico	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via bersenico	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via bersenico	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via bersenico	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via bersenico	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via bersenico	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via bersenico	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240			240	Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via bersenico	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via bersenico di sotto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via bersenico di sotto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via bersenico di sotto	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via bersenico di sotto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via bonomelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via bonomelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via bonomelli	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Bione	via bonomelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via dei mulini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via dei mulini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via dei mulini	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via dei mulini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	VIA INDUSTRIALE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	VIA INDUSTRIALE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	VIA INDUSTRIALE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	VIA INDUSTRIALE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via manzoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via manzoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via manzoni	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via manzoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via manzoni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via manzoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via manzoni	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650		1650		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via manzoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	VIA MORCHERANE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	VIA MORCHERANE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	VIA MORCHERANE	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bione	VIA MORCHERANE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	VIA RICCOBELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	VIA RICCOBELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	VIA RICCOBELLI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	VIA RICCOBELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via riccobelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via riccobelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via riccobelli	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Bione	via riccobelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via rocchetta	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via rocchetta	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via rocchetta	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via rocchetta	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	VIA S. ROCCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	VIA S. ROCCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	VIA S. ROCCO	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	VIA S. ROCCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	VIA SANTELLINA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	VIA SANTELLINA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	VIA SANTELLINA	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	2025			Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	VIA SANTELLINA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via saottini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via saottini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via saottini	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via saottini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bione	via saottini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bione	via saottini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bione	via saottini	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bione	via saottini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo		04-nov	4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo		04-nov	4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo		04-nov	4	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo		04-nov	4	Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo		04-nov	6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo		04-nov	6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo		04-nov	6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19,55				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo		04-nov	6	Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	4 novembre - farfengo		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	4 novembre - farfengo		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	4 novembre - farfengo		8	1981 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	4 novembre - farfengo		8	Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	4 novembre loc. farfengo	//		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	4 novembre loc. farfengo	//		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	4 novembre loc. farfengo	//	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	4 novembre loc. farfengo	//		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	ACQUALUNGA VIA MAGGIORE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	ACQUALUNGA VIA MAGGIORE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	ACQUALUNGA VIA MAGGIORE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	ACQUALUNGA VIA MAGGIORE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	baldassi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	baldassi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	baldassi	7	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	baldassi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	BATTISTA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	BATTISTA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	BATTISTA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	BATTISTA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	battista da farfengo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	battista da farfengo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	battista da farfengo	22	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	battista da farfengo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	binetti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	binetti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	binetti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	
Borgo San Giacomo	binetti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	BINETTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	BINETTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	BINETTI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	BINETTI	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	bodini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	bodini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	bodini	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	bodini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	bodini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	bodini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	bodini	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	bodini	12		Pavimenti in vinil amianto	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	bodini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	bodini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	bodini	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	bodini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	borgo motella via rugalli	1	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	borgo motella via rugalli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	borgo motella via rugalli	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	borgo motella via rugalli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	c.na fenil vecchio - acqualunga	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	c.na fenil vecchio - acqualunga	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	c.na fenil vecchio - acqualunga	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	c.na fenil vecchio - acqualunga	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	C.NA FENILVECCHIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	C.NA FENILVECCHIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	C.NA FENILVECCHIO	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1510		1510		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	C.NA FENILVECCHIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	C.NA FENILVECCHIO - ACQUALUNGA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	C.NA FENILVECCHIO - ACQUALUNGA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	C.NA FENILVECCHIO - ACQUALUNGA	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	C.NA FENILVECCHIO - ACQUALUNGA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	c.na ferrari	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	c.na ferrari	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	c.na ferrari	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	c.na ferrari	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	c.na fienil nuovo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	c.na fienil nuovo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	c.na fienil nuovo	14	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	c.na fienil nuovo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	c.na maiocchetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	c.na maiocchetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	c.na maiocchetti	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	c.na maiocchetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	c.na margherita		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	c.na margherita		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	c.na margherita		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	805				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	c.na margherita		5	Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	c.na palmanova - fraz. acqualunga	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	c.na palmanova - fraz. acqualunga	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	c.na palmanova - fraz. acqualunga	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500	82500			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	c.na palmanova - fraz. acqualunga	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	c.na santini	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	c.na santini	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	c.na santini	3/5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	c.na santini	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	carrobbio		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	carrobbio		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	carrobbio		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	carrobbio		5	Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	casa di dio		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	casa di dio		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	casa di dio		2	1998 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	casa di dio		2	Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	CASA DI DIO - FARFENGO		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	CASA DI DIO - FARFENGO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	CASA DI DIO - FARFENGO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000					
Borgo San Giacomo	CASA DI DIO - FARFENGO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	cascina cuore - f.ne acqualunga	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	cascina cuore - f.ne acqualunga	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	cascina cuore - f.ne acqualunga	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	cascina cuore - f.ne acqualunga	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	cascina lucertola	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	cascina lucertola	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	cascina lucertola	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	
Borgo San Giacomo	cascina lucertola	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	cascina maiocchetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	cascina maiocchetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	cascina maiocchetti	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	cascina maiocchetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	cascina montecchio			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	cascina montecchio			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	cascina montecchio		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	cascina montecchio			Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	cascina san antonio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	cascina san antonio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	cascina san antonio	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1660				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	cascina san antonio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	cascina san paolo motella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	cascina san paolo motella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	cascina san paolo motella	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	cascina san paolo motella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	case d'oglio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	case d'oglio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	case d'oglio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	case d'oglio - acqualunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	case d'oglio - acqualunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	case d'oglio - acqualunga	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	case d'oglio - acqualunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	CASE D'OGGIO A ACQUALUNGA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	CASE D'OGGIO A ACQUALUNGA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	CASE D'OGGIO A ACQUALUNGA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Borgo San Giacomo	CASE D'OGGIO A ACQUALUNGA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	case oglio a acqualunga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	case oglio a acqualunga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	case oglio a acqualunga	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
Borgo San Giacomo	case oglio a acqualunga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	CASTELLO - PADERNELLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	CASTELLO - PADERNELLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	CASTELLO - PADERNELLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	445					
Borgo San Giacomo	CASTELLO - PADERNELLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	cervi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	cervi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	cervi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Borgo San Giacomo	cervi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	CESARE ARICI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	CESARE ARICI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	CESARE ARICI	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	CESARE ARICI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	chiesa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	chiesa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	chiesa	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	chiesa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	CITTADELLA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	CITTADELLA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	CITTADELLA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Borgo San Giacomo	CITTADELLA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	comune vecchio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	comune vecchio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	comune vecchio	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	comune vecchio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	conte zoppola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	conte zoppola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	conte zoppola	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	conte zoppola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	CREMONA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	CREMONA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	CREMONA	6	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	CREMONA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	CRISPI - MOTELLA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	CRISPI - MOTELLA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	CRISPI - MOTELLA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	CRISPI - MOTELLA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8					
Borgo San Giacomo	del ginepro	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	del soccorso	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	del soccorso	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	del soccorso	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	del soccorso	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	diaz	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	diaz	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	diaz	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	diaz	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	don milani	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	don milani	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	don milani	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1852				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	don milani	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	DON MILANI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	DON MILANI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	DON MILANI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11					
Borgo San Giacomo	DON MILANI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	DUE PONTI	4	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	103		103		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	DUE PONTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	DUE PONTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	DUE PONTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	f.lII cervi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	f.lII cervi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	f.lII cervi	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	f.lII cervi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	F.LLI CERVI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	F.LLI CERVI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	F.LLI CERVI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	F.LLI CERVI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	FARFENGO FORMIGHERA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	FARFENGO FORMIGHERA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	FARFENGO FORMIGHERA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500					
Borgo San Giacomo	FARFENGO FORMIGHERA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	fenil vecchio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	fenil vecchio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	fenil vecchio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	fenil vecchio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	ferrari	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	ferrari	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	ferrari	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Borgo San Giacomo	ferrari	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	ferrari	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	ferrari	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	ferrari	8	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	ferrari	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	ferrari	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	ferrari	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	ferrari	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	ferrari	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	fornello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	fornello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	fornello	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	fornello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	fornello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	fornello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	fornello	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	fornello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	FRATELLI CERVI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	FRATELLI CERVI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	FRATELLI CERVI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250					
Borgo San Giacomo	FRATELLI CERVI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	fraz. acqualunga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	fraz. acqualunga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	fraz. acqualunga	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	fraz. acqualunga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	frazione	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	frazione	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	frazione	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	frazione	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	frazione borgo san giacomo	5a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	frazione borgo san giacomo	5a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	frazione borgo san giacomo	5a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	frazione borgo san giacomo	5a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	g.b. da farfengo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	g.b. da farfengo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	g.b. da farfengo	26	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	g.b. da farfengo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	gabiamo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	gabiamo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	gabiamo	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	89				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	gabiamo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	gabiana	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	gabiana	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	gabiana	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	89				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	gabiana	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	gabiano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	gabiano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	gabiano	3	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	gabiano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	gabiano	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	gabiano	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	gabiano	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	gabiano	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	GABIANO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	GABIANO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	GABIANO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61					
Borgo San Giacomo	GABIANO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	gabiano	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	gabiano	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	gabiano	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	gabiano	32		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	GABIANO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	GABIANO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	GABIANO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	GABIANO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	gadiano	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	gadiano	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	gadiano	47	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	gadiano	47		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	garbaldi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	garbaldi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	garbaldi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	garbaldi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	garibaldi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	garibaldi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	garibaldi	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	garibaldi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	garibaldi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	garibaldi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	garibaldi	9	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	garibaldi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	garibaldi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	garibaldi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	garibaldi	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	garibaldi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	gb. da farfengo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	gb. da farfengo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	gb. da farfengo	16	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144				Danneggiato +10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	gb. da farfengo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	grande	1/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	grande	1/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	grande	1/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	grande	1/c		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	I MAGGIO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	I MAGGIO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	I MAGGIO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Borgo San Giacomo	I MAGGIO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	i maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	i maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	i maggio	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	i maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	iÂ maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	iÂ maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	iÂ maggio	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	iÂ maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	j.f. kennedy	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	j.f. kennedy	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	j.f. kennedy	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	579				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	j.f. kennedy	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	magenta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	magenta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	magenta	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	magenta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	maggiore	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	maggiore	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	maggiore	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	maggiore	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	MAGGIORE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	MAGGIORE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	MAGGIORE	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			215		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	MAGGIORE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	maggiore	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	maggiore	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	maggiore	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	maggiore	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	MAGGIORE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	MAGGIORE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	MAGGIORE	15	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	MAGGIORE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	maggiore	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	maggiore	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	maggiore	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	maggiore	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	maggiore	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	maggiore	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	maggiore	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	maggiore	35		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	maggiore loc. acqualunga	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	maggiore loc. acqualunga	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	maggiore loc. acqualunga	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	maggiore loc. acqualunga	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	manzoni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	manzoni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	manzoni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	manzoni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	MATTEI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	MATTEI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	MATTEI	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	248				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	MATTEI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	mattei	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	mattei	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	mattei	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	mattei	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	matteotti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	matteotti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	matteotti	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	matteotti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	molino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	molino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	molino	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	molino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	motella via contezoppola	68	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	motella via contezoppola	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	motella via contezoppola	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	motella via contezoppola	68		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	negrino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	negrino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	negrino	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	negrino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	nenni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	nenni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	nenni	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	nenni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	non indicato	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	non indicato	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	non indicato	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	non indicato	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	p.menni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	p.menni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	p.menni	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	p.menni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	p.zza a. manzoni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	p.zza a. manzoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	p.zza a. manzoni	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	p.zza a. manzoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	p.zza maggiore	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	p.zza maggiore	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	p.zza maggiore	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	p.zza maggiore	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	papa roncalli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	papa roncalli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	papa roncalli	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	papa roncalli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	papa roncalli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	papa roncalli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	papa roncalli	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	papa roncalli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	PELLICO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	PELLICO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	PELLICO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	PELLICO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	petrarca	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	petrarca	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	petrarca	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53,55				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	petrarca	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	PETRARCA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	PETRARCA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	PETRARCA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	PETRARCA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	petrobelli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	petrobelli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	petrobelli	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	petrobelli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	PETROBELLI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	PETROBELLI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	PETROBELLI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	118					
Borgo San Giacomo	PETROBELLI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	petrobelli	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	petrobelli	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	petrobelli	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	349,89				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	petrobelli	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	petrobelli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	petrobelli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	petrobelli	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	petrobelli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	petrobelli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	petrobelli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	petrobelli	21	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	petrobelli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	petrobelli	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	petrobelli	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	petrobelli	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	petrobelli	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	PETROBELLI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	PETROBELLI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	PETROBELLI	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	PETROBELLI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	petrobelli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	petrobelli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	petrobelli	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	petrobelli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	petrobelli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	petrobelli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	petrobelli	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38					
Borgo San Giacomo	petrobelli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	piazza san giacomo	5	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			12		Danneggiato +10%	Friabile
Borgo San Giacomo	piazza san giacomo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	piazza san giacomo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	piazza san giacomo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	pietro nenni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	pietro nenni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	pietro nenni	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	pietro nenni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	pietrobelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	pietrobelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	pietrobelli	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	pietrobelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	prati magri	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	prati magri	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	prati magri	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	prati magri	25		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	primo maggio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	primo maggio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	primo maggio	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	primo maggio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	puccini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	puccini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	puccini	4	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	puccini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	QUINZANO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	QUINZANO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	QUINZANO	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3850				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	QUINZANO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	quinzano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	quinzano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	quinzano	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	quinzano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	quinzano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	quinzano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	quinzano	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	quinzano	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	REPUBBLICA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	REPUBBLICA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	REPUBBLICA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Borgo San Giacomo	REPUBBLICA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	repubblica	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	repubblica	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	repubblica	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	repubblica	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	repubblica	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	repubblica	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	repubblica	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	repubblica	20		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	roma	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	roma	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	roma	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	roma	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	roma	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	roma	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	roma	12	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	roma	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	rugarli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	rugarli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	rugarli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Borgo San Giacomo	rugarli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	rugarli - motella	6a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	rugarli - motella	6a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	rugarli - motella	6a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37					
Borgo San Giacomo	rugarli - motella	6a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	s. martino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	s. martino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	s. martino	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	s. martino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	san rocco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	san rocco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	san rocco	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	san rocco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	san rocco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	san rocco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	san rocco	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	san rocco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	SCUOLE	4	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	SCUOLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	SCUOLE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	SCUOLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	soccorso	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	soccorso	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	soccorso	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	soccorso	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	SOCCORSO	2F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	SOCCORSO	2F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	SOCCORSO	2F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	SOCCORSO	2F		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	solferino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	solferino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	solferino	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	solferino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	solferino	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	solferino	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	solferino	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	186				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	solferino	36		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	solferino	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	solferino	1/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	solferino	1/b	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	solferino	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	STRADA COMUNALE PER FRARFENGO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	STRADA COMUNALE PER FRARFENGO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	STRADA COMUNALE PER FRARFENGO	SN	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	306	4590			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	STRADA COMUNALE PER FRARFENGO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	strada farfengo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	strada farfengo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	strada farfengo	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	strada farfengo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	torchio loc. motella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	torchio loc. motella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	torchio loc. motella	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	torchio loc. motella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	TRENTO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	TRENTO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	TRENTO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	TRENTO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	TRENTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	TRENTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	TRENTO	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	TRENTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	TRENTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	TRENTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	TRENTO	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	TRENTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	TRENTO	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	TRENTO	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	TRENTO	2/B	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	TRENTO	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	trieste	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	trieste	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	trieste	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	trieste	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	V. MAGGIORE	20/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	V. MAGGIORE	20/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	V. MAGGIORE	20/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	V. MAGGIORE	20/27		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VALLE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VALLE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VALLE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	VALLE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	valle	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	valle	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	valle	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	valle	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	valle	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	valle	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	valle	28	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	valle	28		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	valle	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	valle	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	valle	40	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	valle	40		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	valle	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	valle	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	valle	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	645				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	valle	44		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	valle	//		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	valle	//		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	valle	//	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	valle	//		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA 1ÂŁ MAGGIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA 1ÂŁ MAGGIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA 1ÂŁ MAGGIO	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA 1ÂŁ MAGGIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via grande - montella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via grande - montella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via grande - montella	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via grande - montella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via matteotti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via matteotti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via matteotti	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via matteotti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via 1ÂŁ maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via 1ÂŁ maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via 1ÂŁ maggio	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via 1ÂŁ maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA 2 MAGGIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA 2 MAGGIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA 2 MAGGIO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	VIA 2 MAGGIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via 24 maggio-farfengo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via 24 maggio-farfengo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via 24 maggio-farfengo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via 24 maggio-farfengo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via 24 maggio-farfengo	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via 24 maggio-farfengo	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via 24 maggio-farfengo	8/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via 24 maggio-farfengo	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via 4 novembre	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via 4 novembre	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via 4 novembre	4	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104		104		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via 4 novembre	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via a. de gasperi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via a. de gasperi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via a. de gasperi	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via a. de gasperi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA A. MANZONI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA A. MANZONI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	
Borgo San Giacomo	VIA A. MANZONI	10	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA A. MANZONI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA A. MANZONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA A. MANZONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA A. MANZONI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA A. MANZONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via a. manzoni	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via a. manzoni	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via a. manzoni	24	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via a. manzoni	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via a. manzoni	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via a. manzoni	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via a. manzoni	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via a. manzoni	24		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via a. manzoni-farfengo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via a. manzoni-farfengo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via a. manzoni-farfengo	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via a. manzoni-farfengo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via acqualunga	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via acqualunga	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via acqualunga	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700			Non friabile
Borgo San Giacomo	via acqualunga	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA ARCIPRBENDA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA ARCIPRBENDA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA ARCIPRBENDA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA ARCIPRBENDA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via arciprebenda	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via arciprebenda	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via arciprebenda	6	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via arciprebenda	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via arici	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via arici	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via arici	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Borgo San Giacomo	via arici	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA BABIANO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA BABIANO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA BABIANO	12	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA BABIANO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA BALDASSI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA BALDASSI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA BALDASSI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA BALDASSI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	10	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldassi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldassi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldassi	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldassi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldazzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via baldazzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldazzi	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldazzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via baldazzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via baldazzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via baldazzi	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via baldazzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA BATTISTA DA FARFENGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA BATTISTA DA FARFENGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA BATTISTA DA FARFENGO	24	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA BATTISTA DA FARFENGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via battista farfengo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via battista farfengo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via battista farfengo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Borgo San Giacomo	via battista farfengo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via battisti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via battisti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via battisti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Borgo San Giacomo	via battisti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binatti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binatti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binatti	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via binatti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	9	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			58			Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	14	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA BINETTI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA BINETTI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA BINETTI	24	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA BINETTI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via binetti	4/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via binetti	4/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via binetti	4/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Non friabile
Borgo San Giacomo	via binetti	4/7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA BODINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA BODINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA BODINI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA BODINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA BODINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA BODINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	VIA BODINI	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA BODINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via bodini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via bodini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via bodini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Friabile
Borgo San Giacomo	via bodini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via bodini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via bodini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via bodini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			26			Non friabile
Borgo San Giacomo	via bodini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via bodini	18a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via bodini	18a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via bodini	18a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Borgo San Giacomo	via bodini	18a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA BORGOSOPRA	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA BORGOSOPRA	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA BORGOSOPRA	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA BORGOSOPRA	66		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via c. arici	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via c. arici	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via c. arici	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via c. arici	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cadorna	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cadorna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cadorna	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cadorna	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cadorna	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cadorna	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cadorna	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cadorna	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cadorna	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cadorna	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via carrobbio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via carrobbio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via carrobbio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Borgo San Giacomo	via carrobbio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via carrobbio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via carrobbio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via carrobbio	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via carrobbio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA CASA DI DIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA CASA DI DIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA CASA DI DIO	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA CASA DI DIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via casa di dio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via casa di dio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via casa di dio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Borgo San Giacomo	via casa di dio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cascina pesce	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cascina pesce	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cascina pesce	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Borgo San Giacomo	via cascina pesce	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via case d'oglio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via case d'oglio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via case d'oglio	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via case d'oglio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA CASE D'OGLIO - ACQUALUNGA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA CASE D'OGLIO - ACQUALUNGA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA CASE D'OGLIO - ACQUALUNGA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA CASE D'OGLIO - ACQUALUNGA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA CAVOUR	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	42,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA CAVOUR	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA CAVOUR	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	VIA CAVOUR	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cesare arici	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cesare arici	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cesare arici	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cesare arici	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA CHIESA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA CHIESA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA CHIESA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA CHIESA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cittadella	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cittadella	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cittadella	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cittadella	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cittadella	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cittadella	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cittadella	22	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			81,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cittadella	22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cittadella	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cittadella	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cittadella	22	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8150				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cittadella	22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cittadella	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cittadella	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cittadella	26	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cittadella	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cittadella	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cittadella	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cittadella	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cittadella	37		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via comunale per villachiarà	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via comunale per villachiarà	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via comunale per villachiarà	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via comunale per villachiarà	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	12	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	12	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	189		189		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	39		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	41	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	44	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	44		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138		138		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	48		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	54	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	54		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	Via CREMONA	56	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	679	8827			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	Via CREMONA	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	Via CREMONA	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	Via CREMONA	56		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	70		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via cremona	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	70		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	84	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	84		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			83			Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	93		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	100	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	100		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	101	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via cremona	101		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	170	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			820		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	170		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	170		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via cremona	170		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	178		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	178		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	178		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	178		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	17/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	17/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	17/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA CREMONA	17/B		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via cremona	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via cremona	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via cremona	sn	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via cremona	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via crisi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via crisi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via crisi	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via crisi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via d, aligjieri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via d, aligjieri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via d, aligjieri	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via d, aligjieri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via de gasperi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via de gasperi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via de gasperi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105			Non friabile
Borgo San Giacomo	via de gasperi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA DEL GINEPRO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA DEL GINEPRO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA DEL GINEPRO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA DEL GINEPRO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA DEL GINEPRO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA DEL GINEPRO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA DEL GINEPRO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	VIA DEL GINEPRO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	2	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via del soccorso	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via del soccorso	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	30	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via del soccorso	30		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via del soccorso	64	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via del soccorso	64		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via di sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via di sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via di sopra	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via di sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via di sopra	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via di sopra	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via di sopra	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via di sopra	17		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via due ponti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via due ponti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via due ponti	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via due ponti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA DUE PONTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA DUE PONTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA DUE PONTI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA DUE PONTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA DUE PONTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA DUE PONTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA DUE PONTI	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	2800			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA DUE PONTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via due ponti	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via due ponti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via due ponti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via due ponti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via due ponti	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via due ponti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA E. MATTEI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA E. MATTEI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA E. MATTEI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA E. MATTEI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via f. crispi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via f. crispi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via f. crispi	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via f. crispi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	6	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Friabile
Borgo San Giacomo	via f.lli cervi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via fabbri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via fabbri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via fabbri	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Friabile
Borgo San Giacomo	via fabbri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via fabbri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via fabbri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via fabbri	7	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via fabbri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via fabbri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via fabbri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via fabbri	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via fabbri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via falcone - farfengo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via falcone - farfengo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via falcone - farfengo	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via falcone - farfengo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA FERRARI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA FERRARI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA FERRARI	7	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA FERRARI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via ferrari	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via ferrari	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via ferrari	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via ferrari	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via ferrari	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via ferrari	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via ferrari	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1170			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via ferrari	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via fiamenghi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via fiamenghi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via fiamenghi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Borgo San Giacomo	via fiamenghi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA FORMIGHERA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA FORMIGHERA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA FORMIGHERA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA FORMIGHERA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via fornello	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via fornello	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via fornello	5/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via fornello	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA FORNO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA FORNO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA FORNO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA FORNO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via forno 6b	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via forno 6b	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via forno 6b	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Borgo San Giacomo	via forno 6b	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA FOSCOLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA FOSCOLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA FOSCOLO	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA FOSCOLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via frazione	/	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via frazione	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via frazione	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via frazione	/		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via frazione farfengo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via frazione farfengo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via frazione farfengo	3	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via frazione farfengo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via g. matteotti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via g. matteotti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via g. matteotti	3	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via g. matteotti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via g. matteotti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via g. matteotti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via g. matteotti	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via g. matteotti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA G. MATTEOTTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA G. MATTEOTTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA G. MATTEOTTI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA G. MATTEOTTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via g. verdi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via g. verdi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via g. verdi	10	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via g. verdi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA G.B. DA ARFENGO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA G.B. DA ARFENGO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA G.B. DA ARFENGO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA G.B. DA ARFENGO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA G.B. DA FARFENGO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA G.B. DA FARFENGO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA G.B. DA FARFENGO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA G.B. DA FARFENGO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via gabbiano	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via gabbiano	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via gabbiano	35	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via gabbiano	35		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA GABBIANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA GABBIANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA GABBIANO	SN	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	368	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA GABBIANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via gabiano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via gabiano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via gabiano	18	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via gabiano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via gabiano	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via gabiano	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via gabiano	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	182				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via gabiano	34		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via gabiano	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via gabiano	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via gabiano	36	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via gabiano	36		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via gabiano	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via gabiano	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via gabiano	38	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via gabiano	38		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via gabiano	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via gabiano	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via gabiano	46	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via gabiano	46		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	1/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Borgo San Giacomo	VIA GABIANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via garibaldi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via garibaldi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via garibaldi	2	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via garibaldi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via garibaldi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via garibaldi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via garibaldi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Borgo San Giacomo	via garibaldi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA GB DA FARFENGO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA GB DA FARFENGO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA GB DA FARFENGO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	
Borgo San Giacomo	VIA GB DA FARFENGO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via gb da farfengo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via gb da farfengo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via gb da farfengo	18	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via gb da farfengo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via grande	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via grande	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via grande	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via grande	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via grande	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via grande	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via grande	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via grande	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via grande - motella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via grande - motella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via grande - motella	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via grande - motella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via guglielmo marconi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via guglielmo marconi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via guglielmo marconi	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via guglielmo marconi	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	VIA I MAGGIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA I MAGGIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA I MAGGIO	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	390			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA I MAGGIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via i maggio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via i maggio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via i maggio	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via i maggio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA IÃ MAGGIO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA IÃ MAGGIO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA IÃ MAGGIO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA IÃ MAGGIO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via iÃmaggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via iÃmaggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via iÃmaggio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Borgo San Giacomo	via iÃmaggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via iÃmaggio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via iÃmaggio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via iÃmaggio	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Borgo San Giacomo	via iÃmaggio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA KENNEDY	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA L. DA VINCI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA L. DA VINCI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA L. DA VINCI	16	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA L. DA VINCI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via l.da vinci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via l.da vinci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via l.da vinci	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	385				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via l.da vinci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via l.da vinci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via l.da vinci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via l.da vinci	7	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via l.da vinci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA LEONARDO DA VINCI	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via leonardo da vinci	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via leonardo da vinci	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via leonardo da vinci	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via leonardo da vinci	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via m. buonarroti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via m. buonarroti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via m. buonarroti	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via m. buonarroti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via m. buonarroti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via m. buonarroti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via m. buonarroti	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via m. buonarroti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			490			Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	18	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via maggiore	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	19	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	19		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	25	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	25		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	28	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via maggiore	28		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	247				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	17/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	17/a	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	18/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore	18/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	18/c	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	18/c		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore	29b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore	29b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore	29b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore	29b		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore - acqualunga	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore - acqualunga	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore - acqualunga	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore - acqualunga	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore 15	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore 15	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore 15	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore 15	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE FRAZ ACQUALUNGA	28/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE FRAZ ACQUALUNGA	28/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE FRAZ ACQUALUNGA	28/A	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MAGGIORE FRAZ ACQUALUNGA	28/A		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via maggiore-acqualunga	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via maggiore-acqualunga	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via maggiore-acqualunga	28	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via maggiore-acqualunga	28		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoi. farfengo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoi. farfengo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoi. farfengo	26	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoi. farfengo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	2860			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni	9	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via manzoni	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni	15	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	17		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni	18	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230			Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni	28	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	25		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via manzoni	28		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni - farfengo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni - farfengo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni - farfengo	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato +10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni - farfengo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FARFENGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FARFENGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FARFENGO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FARFENGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FARFENGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FARFENGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FARFENGO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FARFENGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FRAZ. FARFENGO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FRAZ. FARFENGO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FRAZ. FARFENGO	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MANZONI FRAZ. FARFENGO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via manzoni-farfengo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via manzoni-farfengo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via manzoni-farfengo	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via manzoni-farfengo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via mattei	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via mattei	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via mattei	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Borgo San Giacomo	via mattei	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MATTEI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MATTEI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MATTEI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MATTEI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via mattei	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via mattei	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via mattei	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Borgo San Giacomo	via mattei	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via mattei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via mattei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via mattei	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via mattei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via matteotti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via matteotti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via matteotti	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via matteotti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MATTEOTTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MATTEOTTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MATTEOTTI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	VIA MATTEOTTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via matteotti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via matteotti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via matteotti	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via matteotti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via matteotti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via matteotti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via matteotti	15	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via matteotti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via matteotti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via matteotti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via matteotti	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Borgo San Giacomo	via matteotti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via matteotti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via matteotti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via matteotti	19	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via matteotti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via michelanegelo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via michelanegelo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via michelanegelo	11	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via michelanegelo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via michelangelo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via michelangelo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via michelangelo	7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via michelangelo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via michelangelo	11	1995	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via michelangelo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via michelangelo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via michelangelo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via michelangelo bunarroti	6/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via michelangelo bunarroti	6/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via michelangelo bunarroti	6/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via michelangelo bunarroti	6/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1580		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MICHELANGELO BUONARROTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via molino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via molino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via molino	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via molino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via molino	14a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via molino	14a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via molino	14a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190			Non friabile
Borgo San Giacomo	via molino	14a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via molino - farfengo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via molino - farfengo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via molino - farfengo	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via molino - farfengo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA MOLINO - FARFENGO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA MOLINO - FARFENGO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA MOLINO - FARFENGO	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA MOLINO - FARFENGO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA NEGRINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA NEGRINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA NEGRINO	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA NEGRINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA ORCHIO	2/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA ORCHIO	2/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA ORCHIO	2/E		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA ORCHIO	2/E		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA P. NENNI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA P. NENNI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA P. NENNI	SNC	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA P. NENNI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via p. rugarli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via p. rugarli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via p. rugarli	11	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via p. rugarli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via p. rugarli - montella	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via p. rugarli - montella	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via p. rugarli - montella	2	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via p. rugarli - montella	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via p.nenni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via p.nenni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via p.nenni	5	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via p.nenni	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	VIA PAOLINA RUGARDI - MOTELLA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA PAOLINA RUGARDI - MOTELLA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA PAOLINA RUGARDI - MOTELLA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27					
Borgo San Giacomo	VIA PAOLINA RUGARDI - MOTELLA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via papa roncali	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via papa roncali	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via papa roncali	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via papa roncali	19		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA PAPA RONCALLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA PAPA RONCALLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA PAPA RONCALLI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	603				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA PAPA RONCALLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA PAPA RONCALLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA PAPA RONCALLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA PAPA RONCALLI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA PAPA RONCALLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via pavia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via pavia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via pavia	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via pavia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA PAVIA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA PAVIA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA PAVIA	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA PAVIA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via pavia	3/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via pavia	3/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via pavia	3/b	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via pavia	3/b		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via pellico	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via pellico	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via pellico	2a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115			Non friabile
Borgo San Giacomo	via pellico	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrarca	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrarca	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrarca	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrarca	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrarca	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrarca	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrarca	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrarca	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrarca	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrarca	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrarca	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrarca	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrarca	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrarca	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrarca	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrarca	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrarca	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrarca	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrarca	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato +10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrarca	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA PETRARCA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA PETRARCA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA PETRARCA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA PETRARCA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrarca	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrarca	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrarca	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrarca	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrobell	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrobell	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrobell	4	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrobell	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrobelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrobelli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via petrobelli	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	22	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrobelli	22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrobelli	35		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA PETROBELLI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA PETROBELLI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA PETROBELLI	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Borgo San Giacomo	VIA PETROBELLI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	34/a	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrobelli	34/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	34/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	34/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via petrobelli	8/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via petrobelli	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via pietro nenni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via pietro nenni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via pietro nenni	4	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via pietro nenni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA PIETRO NENNI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA PIETRO NENNI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA PIETRO NENNI	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA PIETRO NENNI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via pietro nenni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via pietro nenni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via pietro nenni	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via pietro nenni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA PIETROBELLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA PIETROBELLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA PIETROBELLI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA PIETROBELLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA PODERE PALMANOVA	/	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	7500			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via primo maggio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via primo maggio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via primo maggio	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via primo maggio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via puccini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via puccini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via puccini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Borgo San Giacomo	via puccini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via quinzano	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via quinzano	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via quinzano	24	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via quinzano	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via quinzano	2/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via quinzano	2/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via quinzano	2/b	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67,36				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via quinzano	2/b		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	133				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA QUINZANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via raffaello sanzio	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via raffaello sanzio	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via raffaello sanzio	20/22	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via raffaello sanzio	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via repubblica	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via repubblica	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via repubblica	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Borgo San Giacomo	via repubblica	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via repubblica	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via repubblica	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via repubblica	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via repubblica	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via repubblica	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via repubblica	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via repubblica	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via repubblica	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via repubblica	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via repubblica	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via repubblica	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220			Non friabile
Borgo San Giacomo	via repubblica	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via repubblica	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via repubblica	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via repubblica	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via repubblica	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICa	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICa	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICa	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICa	38	1974	Pavimenti in vinil amianto	180	2200			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA REPUBBLICA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via rimembranza	3/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via rimembranza	3/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via rimembranza	3/c	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via rimembranza	3/c		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via roma	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via roma	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via roma	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via roma	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA ROMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA ROMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA ROMA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA ROMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via roma	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via roma	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via roma	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via roma	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via roma	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via roma	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via roma	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Borgo San Giacomo	via roma	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via roma	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via roma	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via roma	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Borgo San Giacomo	via roma	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via rugarli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via rugarli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via rugarli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via rugarli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via rugarli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via rugarli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via rugarli	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via rugarli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via rugarli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via rugarli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via rugarli	15	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via rugarli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA RUGARLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA RUGARLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	VIA RUGARLI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA RUGARLI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via rugarli - motella	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via rugarli - motella	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via rugarli - motella	17	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via rugarli - motella	17		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA S. GIACOMO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA S. GIACOMO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA S. GIACOMO	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12	156			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA S. GIACOMO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA S. MARTINO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA S. MARTINO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA S. MARTINO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240					
Borgo San Giacomo	VIA S. MARTINO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via s. pellico	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via s. pellico	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via s. pellico	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via s. pellico	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA S.GIACOMO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA S.GIACOMO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA S.GIACOMO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA S.GIACOMO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Borgo San Giacomo	via san giacomo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via san giacomo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	5/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	5/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san giacomo	5/c	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via san giacomo	5/c		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			141			Non friabile
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			389			Non friabile
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			141			Non friabile
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			141			Non friabile
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			389			Non friabile
Borgo San Giacomo	via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via san rocco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via san rocco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via san rocco	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via san rocco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via scuole	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via scuole	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via scuole	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via scuole	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via silvio pellico	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via silvio pellico	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via silvio pellico	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via silvio pellico	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via silvio pellico	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via silvio pellico	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via silvio pellico	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via silvio pellico	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via soccorso	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via soccorso	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via soccorso	12	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via soccorso	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via soccorso	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via soccorso	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via soccorso	14	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via soccorso	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via soccorso	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via soccorso	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via soccorso	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via soccorso	20		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via soccorso	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via soccorso	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via soccorso	62	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via soccorso	62		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via soccorso	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via soccorso	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via soccorso	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via soccorso	62		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA SOCCORSO	2/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA SOCCORSO	2/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA SOCCORSO	2/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA SOCCORSO	2/F		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via soldi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via soldi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via soldi	10	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via soldi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via soldi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via soldi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via soldi	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via soldi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	7/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	7/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	7/4	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA SOLDI	7/4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solerino	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solerino	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solerino	34	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solerino	34		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato +10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via solferino	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			96			Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9		9		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA SOLFERINO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA SOLFERINO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA SOLFERINO	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA SOLFERINO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	34	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via solferino	34		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	1/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA SOLFERINO	1/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA SOLFERINO	1/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA SOLFERINO	1/C	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA SOLFERINO	1/C		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via solferino	3/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via solferino	3/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via solferino	3/b	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via solferino	3/b		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via ss. fabiano e sebastiano - motella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via ss. fabiano e sebastiano - motella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via ss. fabiano e sebastiano - motella	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via ss. fabiano e sebastiano - motella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via torchio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via torchio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via torchio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via torchio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA TORCHIO	2/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA TORCHIO	2/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA TORCHIO	2/E		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA TORCHIO	2/E		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/b	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/b		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/c	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/c		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/d	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via torchio - motella	2/d		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA TRENTO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA TRENTO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA TRENTO	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA TRENTO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA TRENTO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA TRENTO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA TRENTO	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA TRENTO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trento	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trento	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trento	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trento	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trento	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via trento	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trento	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trento	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Borgo San Giacomo	via trento	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trento	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trento	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trento	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trento	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trento	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trento	15	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trento	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trento	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trento	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trento	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Borgo San Giacomo	via trento	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trento	10/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trento	10/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trento	10/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285		285		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trento	10/b		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trieste	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trieste	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trieste	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trieste	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trieste	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trieste	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trieste	5	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trieste	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trieste	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	195			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trieste	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	260			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trieste	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	195			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trieste	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via trieste	sc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via trieste	sc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via trieste	sc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via trieste	sc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via valle			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via valle			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via valle		1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via valle			Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via valle	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via valle	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via valle	1	2008	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgo San Giacomo	via valle	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via valle	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via valle	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via valle	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via valle	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via valle	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via valle	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via valle	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via valle	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via valle	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via valle	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via valle	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Borgo San Giacomo	via valle	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via valle	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via valle	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via valle	20	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via valle	20		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	30	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via valle	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via valle	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via valle	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Borgo San Giacomo	via valle	40		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	645				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	44		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	20/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	20/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	20/A	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA VALLE	20/A		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via villagana-acqualunga	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via villagana-acqualunga	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via villagana-acqualunga	3	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via villagana-acqualunga	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via villagrana	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via villagrana	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via villagrana	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via villagrana	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via xiv maggio	17 c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xiv maggio	17 c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xiv maggio	17 c	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via xiv maggio	17 c		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via XXIV maggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via XXIV maggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via XXIV maggio	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via XXIV maggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA XXIV MAGGIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA XXIV MAGGIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA XXIV MAGGIO	14	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA XXIV MAGGIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			389			Non friabile
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIA XXIV MAGGIO	5/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIA XXIV MAGGIO	5/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIA XXIV MAGGIO	5/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIA XXIV MAGGIO	5/F		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio 7	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio 7	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio 7	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgo San Giacomo	via xxiv maggio 7	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	via xxv aprile	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	via xxv aprile	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	via xxv aprile	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	via xxv aprile	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	VIC. DEL CASTELLETTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	VIC. DEL CASTELLETTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	VIC. DEL CASTELLETTO	SN	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5600				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	VIC. DEL CASTELLETTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	xv aprile	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	xv aprile	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	xv aprile	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	xv aprile	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	384				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	XXIV maggio	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	XXIV maggio	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	XXIV maggio	25	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	XXIV maggio	25		Pavimenti in vinil amianto						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	5/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	5/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	5/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgo San Giacomo	xxiv maggio	5/e		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	a. degasperì	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	a. degasperì	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	a. degasperì	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	a. degasperì	7		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	a. degasperì	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	a. degasperì	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	a. degasperì	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	a. degasperì	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	a. degasperì	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	a. degasperì	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	a. degasperì	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	a. degasperì	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	arturo toscanini	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	arturo toscanini	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	arturo toscanini	4/6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	4900			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	arturo toscanini	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	bettoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	bettoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	bettoni	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	bettoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	brescia	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	brescia	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	brescia	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	brescia	56		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	brescia	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	brescia	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	brescia	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	brescia	76		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	casa sparsa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	casa sparsa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	casa sparsa	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	casa sparsa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	casa sparsa	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	casa sparsa	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	casa sparsa	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	casa sparsa	30		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	casa sparsa		33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	casa sparsa		33	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	casa sparsa		33	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	casa sparsa		33	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	colombera		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	colombera		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	colombera		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	colombera		2	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	COMUNI VARI VEDERE PIANO LAVORI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	COMUNI VARI VEDERE PIANO LAVORI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	COMUNI VARI VEDERE PIANO LAVORI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	COMUNI VARI VEDERE PIANO LAVORI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	del canneto		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	del canneto		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	del canneto		15	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	del canneto		15	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	DEL CANNETO	58/60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	DEL CANNETO	58/60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	DEL CANNETO	58/60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	DEL CANNETO	58/60		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	dell'industria		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	dell'industria		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	dell'industria		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	16000			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	dell'industria		4	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	donizetti		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	donizetti		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	donizetti		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	donizetti		23	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	donizetti		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	donizetti		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	donizetti		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	donizetti		23	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	donizetti		41	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	donizetti		41	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	donizetti		41	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	donizetti		41	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	donizetti		43	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	donizetti		43	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	donizetti		43	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	donizetti		43	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	ferri		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	ferri		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	ferri		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320	4800			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	ferri		3	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	ferri		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	ferri		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	ferri		35	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	ferri		35	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	ferri		41	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	ferri		41	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	ferri		41	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	10800			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	ferri		41	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	ferri		59	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	ferri		59	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	ferri		59	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000	36000			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	ferri		59	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	ferri	47/55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	ferri	47/55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	ferri	47/55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		12000			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	ferri	47/55		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	FORMA SOTTO	.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	FORMA SOTTO	.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	FORMA SOTTO	.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	FORMA SOTTO	.		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	fornasotto		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	fornasotto		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	fornasotto		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	fornasotto		11	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	foscolo		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	foscolo		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	foscolo		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	foscolo		4	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	fraz. motella via 25 aprile	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	fraz. motella via 25 aprile	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	fraz. motella via 25 aprile	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	fraz. motella via 25 aprile	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	g. marconi		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	g. marconi		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	g. marconi		8	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	g. marconi		8	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	g. marconi		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	g. marconi		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	g. marconi		29	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato +10%	Non friabile
Borgosatollo	g. marconi		29	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	g. marconi		31	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	g. marconi		31	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	g. marconi		31	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato +10%	Non friabile
Borgosatollo	g. marconi		31	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	g. marconi		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	g. marconi		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	g. marconi		35	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	g. marconi		35	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	garza		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	92			66	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	garza		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	garza		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	garza		8	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	garza		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	garza		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	garza		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		18750			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	garza		10	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	garza		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	garza		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	garza		10	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		18750			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	garza		10	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	iv novembre		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	iv novembre		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	iv novembre		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	iv novembre		13	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	iv novembre		124	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	iv novembre		124	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	iv novembre		124	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	iv novembre		124	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	madonnina		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	madonnina		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	madonnina		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	madonnina		5	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	madonnina		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	madonnina		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	madonnina		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	madonnina		7	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	madonnina		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	madonnina		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	madonnina		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	madonnina		10	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	marconi		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	marconi		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	marconi		20	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	marconi		20	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	martiri della libert�		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	martiri della libert�		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	martiri della libert�		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	martiri della libert�		12	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	mascagni		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	mascagni		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	mascagni		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	mascagni		16	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	mazzini		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	mazzini		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	mazzini		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	mazzini		8	Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	molino vecchio		42	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	molino vecchio		42	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	molino vecchio		42	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	molino vecchio		42	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	molino vecchio		42	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Borgosatollo	molino vecchio		42	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	molino vecchio	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	molino vecchio	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	molino vecchio	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	molino vecchio	66		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	molino vecchio	118		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	molino vecchio	118		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	molino vecchio	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	molino vecchio	118		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	molino vecchio	178		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	molino vecchio	178		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	molino vecchio	178		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860	12000			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	molino vecchio	178		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	molino vecchio	185		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	molino vecchio	185		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	molino vecchio	185		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	molino vecchio	185		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	mulino vecchio	194		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato +10%	Friabile
Borgosatollo	mulino vecchio	194		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	mulino vecchio	194		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	mulino vecchio	194		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	mulino vecchio	178/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	mulino vecchio	178/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	mulino vecchio	178/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320	4800			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	mulino vecchio	178/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	mulino vecchio	178/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	mulino vecchio	178/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	mulino vecchio	178/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	mulino vecchio	178/e		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	P.ZZA CASTELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	P.ZZA CASTELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	P.ZZA CASTELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	P.ZZA CASTELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	p.zza martiri	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	p.zza martiri	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	p.zza martiri	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18			Non friabile
Borgosatollo	p.zza martiri	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	pascoli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	pascoli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	pascoli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	pascoli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	roma	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	roma	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	roma	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	roma	64		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	roma	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	roma	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	roma	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	roma	66		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	roma	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	roma	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	roma	66	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1032		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	roma	66		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	roma	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	roma	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	roma	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	roma	67		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	roma	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	roma	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	roma	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	roma	67		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	roma	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	roma	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	roma	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	roma	78		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	roma	case spars		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	roma	case spars		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	roma	case spars		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	roma	case spars		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	rossini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	rossini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	rossini	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	rossini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	s. merici	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	s. merici	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	s. merici	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato +10%	Non friabile
Borgosatollo	s. merici	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	s.a merici	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	s.a merici	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	s.a merici	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	s.a merici	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	salvatore quasimodo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	salvatore quasimodo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	salvatore quasimodo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	salvatore quasimodo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	san francesco d'assisi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	san francesco d'assisi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	san francesco d'assisi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	san francesco d'assisi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	san giovanni bosco	.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	san giovanni bosco	.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	san giovanni bosco	.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	san giovanni bosco	.		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	santissima	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	santissima	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	santissima	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	santissima	80		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	santissima	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	santissima	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	santissima	137		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	santissima	137		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	santissima	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	santissima	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	santissima	145		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	santissima	145		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	santissima	151		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	santissima	151		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	santissima	151		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	santissima	151		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via dell'industria	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via dell'industria	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via dell'industria	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via dell'industria	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via a. gramsci	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via a. gramsci	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via a. gramsci	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122		122		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via a. gramsci	15		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA ANTONIO GRAMSCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA ANTONIO GRAMSCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA ANTONIO GRAMSCI	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA ANTONIO GRAMSCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA ANTONIO GRAMSCI	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA ANTONIO GRAMSCI	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA ANTONIO GRAMSCI	9/11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA ANTONIO GRAMSCI	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via belleguardello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via belleguardello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via belleguardello	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via belleguardello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via belleguardello	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via belleguardello	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	via belleguardello	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via belleguardello	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via belleguardello	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via belleguardello	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via belleguardello	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Borgosatollo	via belleguardello	16		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via Bellini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via Bellini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via Bellini	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via Bellini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via bellini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via bellini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via bellini	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1190		1190		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via bellini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA BELLINI	28/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA BELLINI	28/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA BELLINI	28/30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			837		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA BELLINI	28/30		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA BETTOLE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA BETTOLE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA BETTOLE	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA BETTOLE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via borgosatollo	15/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via borgosatollo	15/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via borgosatollo	15/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Borgosatollo	via borgosatollo	15/a		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA BRESCIA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via brescia	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via brescia	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via brescia	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via brescia	56		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA BRESCIA	56		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA BRESCIA	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA BRESCIA	56		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA BRODOLINI 2/A	2/A	1976	Pavimenti in vinil amianto		2900			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA BRODOLINI 2/B	2/B	1976	Pavimenti in vinil amianto		2900			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via canneto	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via canneto	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via canneto	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via canneto	41		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA CANOSSI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA CANOSSI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA CANOSSI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA CANOSSI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA CANOSSI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA CANOSSI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			40		Danneggiato -10%	Friabile
Borgosatollo	VIA CANOSSI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	VIA CANOSSI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA CANTORE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA CANTORE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA CANTORE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA CANTORE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via case sparse	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via case sparse	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via case sparse	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Borgosatollo	via case sparse	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA COLOMBERA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA COLOMBERA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA COLOMBERA	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				63	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA COLOMBERA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA COLOMBERA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA COLOMBERA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA COLOMBERA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	VIA COLOMBERA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via colombera	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	via colombera	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via colombera	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via colombera	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via colombo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via colombo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via colombo	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via colombo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280					Non friabile
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	49		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	61	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DEL CANNETO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via del canneto	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via del canneto	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via del canneto	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via del canneto	89		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via del canneto	58/60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via del canneto	58/60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via del canneto	58/60	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via del canneto	58/60		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via dell artigianato	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via dell artigianato	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via dell artigianato	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1146			Non friabile
Borgosatollo	via dell artigianato	18		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA DELL'ARTIGIANATO	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA DELL'ARTIGIANATO	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA DELL'ARTIGIANATO	4/6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DELL'ARTIGIANATO	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA DELL'ARTIGIANATO	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA DELL'ARTIGIANATO	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA DELL'ARTIGIANATO	4/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DELL'ARTIGIANATO	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via dell'industria	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via dell'industria	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via dell'industria	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via dell'industria	4		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA DONIZETTI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA DONIZETTI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA DONIZETTI	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DONIZETTI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA DONIZETTI 43	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420	6300			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DONIZETTI 43	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72	1080			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DONIZETTI 43	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	5250			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DONIZETTI 43	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	1125			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DONIZZETTI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA DONIZZETTI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA DONIZZETTI	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA DONIZZETTI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via donizzetti	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			900			Non friabile
Borgosatollo	via donizzetti	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via donizzetti	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	via donizzetti	31		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via dottor de troya	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via dottor de troya	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via dottor de troya	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650			Non friabile
Borgosatollo	via dottor de troya	/		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA FACCHI	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA FACCHI	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA FACCHI	99	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA FACCHI	99		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA FERRI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA FERRI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	VIA FERRI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA FERRI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via ferri	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via ferri	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via ferri	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Borgosatollo	via ferri	40		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via ferri	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via ferri	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via ferri	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via ferri	42		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via ferri	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via ferri	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via ferri	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via ferri	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA FERRI	21/B	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA FERRI	23/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA FERRI	23/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA FERRI	23/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA FERRI	23/A		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via ferri	23/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via ferri	23/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via ferri	23/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250			Non friabile
Borgosatollo	via ferri	23/c		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA FERRI	23B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA FERRI	23B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA FERRI	23B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Friabile
Borgosatollo	VIA FERRI	23B		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA FERRI	7\9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA FERRI	7\9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA FERRI	7\9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA FERRI	7\9		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via g. garibaldi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via g. garibaldi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via g. garibaldi	43	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via g. garibaldi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via g. marconi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via g. marconi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via g. marconi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Borgosatollo	via g. marconi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA G. MARCONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA G. MARCONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA G. MARCONI	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA G. MARCONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via g. marconi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via g. marconi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via g. marconi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via g. marconi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via g. pascoli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via g. pascoli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via g. pascoli	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via g. pascoli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via garibaldi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via garibaldi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via garibaldi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via garibaldi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via garibaldi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via garibaldi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via garibaldi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via garibaldi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA GARZA	28/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA GARZA	28/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA GARZA	28/32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA GARZA	28/32		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via Garza	36/38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via Garza	36/38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via Garza	36/38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via Garza	36/38		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Friabile
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			41		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA GEROLE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA GEROLE 5	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200	18000			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA GRAMSCI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA GRAMSCI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA GRAMSCI	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA GRAMSCI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA GRAMSCI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA GRAMSCI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA GRAMSCI	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA GRAMSCI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via iv novembre	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via iv novembre	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via iv novembre	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via iv novembre	6		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	71		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	102		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	159		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	159		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	vIA IV NOVEMBRE	213		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	213	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	213		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	213		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	275		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	275		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	275	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	275		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE	SNC	1978	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Borgosatollo	VIA IV NOVEMBRE 124	124	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190	2850			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA LUIGI CADORNA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA LUIGI CADORNA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA LUIGI CADORNA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA LUIGI CADORNA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA M.LIBERTA'	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA M.LIBERTA'	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA M.LIBERTA'	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA M.LIBERTA'	14		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MANZONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA MANZONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA MANZONI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA MANZONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			84		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MARCONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA MARCONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA MARCONI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA MARCONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	via marconi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85			Non friabile
Borgosatollo	via marconi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MARCONI	20	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	81		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	81		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	81		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	81		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via marconi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via marconi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via marconi	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via marconi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MARCONI	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via martiri della liberta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via martiri della liberta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via martiri della liberta	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Borgosatollo	via martiri della liberta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via merici	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via merici	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via merici	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via merici	30		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	42		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	52		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	53		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	114		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	114		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	118		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	137		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	137		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	171		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900					
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	171		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	178		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	via molino vecchio	178		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	178		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	178		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	189		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	189		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	189	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	189		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	189		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	189		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	197		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	197		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	197	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	197		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via molino vecchio	206		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via molino vecchio	206		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via molino vecchio	206	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via molino vecchio	206		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	178/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	178/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	178/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			590		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	178/C		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA MOLINO VECCHIO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via n. sauro	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via n. sauro	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via n. sauro	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via n. sauro	13		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via patrioti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via patrioti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via patrioti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144		144		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via patrioti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA PEDRONA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA PEDRONA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA PEDRONA	S.N.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA PEDRONA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via pradossi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via pradossi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via pradossi	22	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via pradossi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via r.di troya	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via r.di troya	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via r.di troya	49	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via r.di troya	49		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA RAFFAELE DI TROYA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA RAFFAELE DI TROYA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA RAFFAELE DI TROYA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			720		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA RAFFAELE DI TROYA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA RAFFAELE DI TROYA	54/56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA RAFFAELE DI TROYA	54/56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA RAFFAELE DI TROYA	54/56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA RAFFAELE DI TROYA	54/56		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA RANDACCIO	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA RIZZE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA RIZZE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA RIZZE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA RIZZE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA RIZZE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA RIZZE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA RIZZE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	614				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA RIZZE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via rizze	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via rizze	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via rizze	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via rizze	17		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA RIZZE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	VIA RIZZE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA RIZZE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA RIZZE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via roma	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via roma	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via roma	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via roma	53		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via roma	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via roma	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via roma	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			95			Non friabile
Borgosatollo	via roma	60		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via roma	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via roma	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via roma	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via roma	62		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA ROMA	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA ROMA	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA ROMA	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA ROMA	67		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA ROMA	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA ROMA	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA ROMA	124		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA ROMA	124		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA S. ANGELA MERICI	28/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA S. ANGELA MERICI	28/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA S. ANGELA MERICI	28/30	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57		57		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA S. ANGELA MERICI	28/30		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA S. FRANCESCO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA S. FRANCESCO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA S. FRANCESCO	36	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA S. FRANCESCO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA S. FRANCESCO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA S. FRANCESCO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA S. FRANCESCO	36	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2264				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA S. FRANCESCO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA S. G. BOSCO CASCINA TRAININI	PR3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA S. G. BOSCO CASCINA TRAININI	PR3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA S. G. BOSCO CASCINA TRAININI	PR3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA S. G. BOSCO CASCINA TRAININI	PR3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA S.G. BOSCO CASCINA TRAININI	PR3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA S.G. BOSCO CASCINA TRAININI	PR3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA S.G. BOSCO CASCINA TRAININI	PR3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA S.G. BOSCO CASCINA TRAININI	PR3		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA S.GIOVANNI BOSCO	93	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	131		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	131		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via santissima	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via santissima	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via santissima	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via santissima	141		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via santissima	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via santissima	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via santissima	156		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via santissima	156		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	169		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20	Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA SANTISSIMA	169		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via santissima	199		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via santissima	199		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via santissima	199		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Borgosatollo	via santissima	199		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA SANTISSSIMA	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	VIA SANTISSSIMA	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA SANTISSSIMA	138		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA SANTISSSIMA	138		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	VIA TOSCANINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Borgosatollo	VIA TOSCANINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	VIA TOSCANINI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	VIA TOSCANINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	via u.foscolo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	via u.foscolo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	via u.foscolo	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	via u.foscolo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	xxv aprile	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	xxv aprile	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	xxv aprile	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	xxv aprile	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	xxv aprile	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Borgosatollo	xxv aprile	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	xxv aprile	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Borgosatollo	xxv aprile	2		Pavimenti in vinil amianto						
Borgosatollo	zanardelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato +10%	Friabile
Borgosatollo	zanardelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Borgosatollo	zanardelli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Borgosatollo	zanardelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	a pastore	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	a pastore	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	a pastore	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Botticino	a pastore	41		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	benedusi	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	benedusi	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	benedusi	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Botticino	benedusi	42		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	BOTTICINO SERA VIA CARINI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	BOTTICINO SERA VIA CARINI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	BOTTICINO SERA VIA CARINI	50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	BOTTICINO SERA VIA CARINI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	BOTTICINO SERA VIA CAVOUR	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	BOTTICINO SERA VIA CAVOUR	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	BOTTICINO SERA VIA CAVOUR	173	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	BOTTICINO SERA VIA CAVOUR	173		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	FRAZIONE MATTINA VIA MASSIAGO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	FRAZIONE MATTINA VIA MASSIAGO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	FRAZIONE MATTINA VIA MASSIAGO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	FRAZIONE MATTINA VIA MASSIAGO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	FRAZIONE SAN GALLO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	FRAZIONE SAN GALLO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	FRAZIONE SAN GALLO	S.N.	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	FRAZIONE SAN GALLO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	garibaldi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	garibaldi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	garibaldi	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	garibaldi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	GARIBALDI	52/54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	GARIBALDI	52/54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	GARIBALDI	52/54	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	GARIBALDI	52/54		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	LOC. BOTTICINO SERA VIA COLOMBO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	LOC. BOTTICINO SERA VIA COLOMBO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	LOC. BOTTICINO SERA VIA COLOMBO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	LOC. BOTTICINO SERA VIA COLOMBO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	loc. sampi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	loc. sampi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	loc. sampi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	loc. sampi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	MOLINO PRATI	SNC	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Botticino	PANORAMICA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	PANORAMICA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	PANORAMICA	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	PANORAMICA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	piazza garibaldi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	piazza garibaldi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	piazza garibaldi	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700					
Botticino	piazza garibaldi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	SAMPI'	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Botticino	SAN GALLO	170/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	SAN GALLO	170/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	SAN GALLO	170/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Botticino	SAN GALLO	170/B		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	via frate rocco	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via frate rocco	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via frate rocco	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6					
Botticino	via frate rocco	16		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via b. castelli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via b. castelli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via b. castelli	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Botticino	via b. castelli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via beccaria	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via beccaria	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via beccaria	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Botticino	via beccaria	5		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via bellini	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via bellini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via bellini	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via bellini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via bellini	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via bellini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via bellini	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14					
Botticino	via bellini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via benedusi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via benedusi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via benedusi	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via benedusi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA BENEDUSI	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA BENEDUSI	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA BENEDUSI	70	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA BENEDUSI	70		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via benedusi	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via benedusi	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via benedusi	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550					
Botticino	via benedusi	88		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via caduti del lavoro / traversa via Molinett	s.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via caduti del lavoro / traversa via Molinett	s.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via caduti del lavoro / traversa via Molinett	s.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via caduti del lavoro / traversa via Molinett	s.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via caduti p.zza loggia	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via caduti p.zza loggia	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via caduti p.zza loggia	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235					
Botticino	via caduti p.zza loggia	33		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via calango	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via calango	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via calango	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Botticino	via calango	22		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via calango	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via calango	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via calango	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Botticino	via calango	22		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via calango	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via calango	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via calango	36	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35			Non friabile
Botticino	via calango	36		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA CARDUCCI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via carducci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via carducci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via carducci	10	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via carducci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via carini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via carini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via carini	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via carini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via carini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via carini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via carini	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Botticino	via carini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA CARINI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA CARINI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA CARINI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Botticino	VIA CARINI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via carini	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via carini	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via carini	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via carini	37		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	VIA CAVE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA CAVE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA CAVE	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA CAVE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cave	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cave	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cave	38	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via cave	38		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cave	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cave	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cave	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Botticino	via cave	54		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cave	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cave	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cave	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Botticino	via cave	54		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cave	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cave	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cave	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via cave	88		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cave	178		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cave	178		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cave	178	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato +10%	Non friabile
Botticino	via cave	178		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA CAVE	186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA CAVE	186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA CAVE	186	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA CAVE	186		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA CAVOUR	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA CAVOUR	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA CAVOUR	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA CAVOUR	16		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cavour	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cavour	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cavour	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95					
Botticino	via cavour	68		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cavour	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cavour	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cavour	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via cavour	84		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cavour	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cavour	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cavour	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via cavour	84		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cavour	84								
Botticino	via cavour	84								
Botticino	via cavour	84								
Botticino	via cavour	84								
Botticino	VIA CAVOUR	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA CAVOUR	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA CAVOUR	114	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA CAVOUR	114		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA CAVOUR	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA CAVOUR	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA CAVOUR	116		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA CAVOUR	116		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cavour	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cavour	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cavour	153		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25			Non friabile
Botticino	via cavour	153		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cavour	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cavour	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cavour	153		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Botticino	via cavour	153		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA CAVOUR	173	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245		245		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via cavour	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cavour	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cavour	173	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	502,5		502,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via cavour	173		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via cavour	183		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cavour	183		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cavour	183		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via cavour	183		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	via cavour	185		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via cavour	185		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via cavour	185		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360					
Botticino	via cavour	185		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA CAVOUR	177/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA CAVOUR	177/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA CAVOUR	177/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA CAVOUR	177/A		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA CAVOUR	87/89	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA DANTE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA DANTE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA DANTE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA DANTE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	Via del Gas		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato +10%	Non friabile
Botticino	via del marmo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via del marmo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via del marmo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Botticino	via del marmo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via del marmo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via del marmo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via del marmo	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Botticino	via del marmo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via del marmo	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via del marmo	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via del marmo	97	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via del marmo	97		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via don orione	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via don orione	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via don orione	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100					
Botticino	via don orione	1		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA FERRARI	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via fontamerco	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via fontamerco	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via fontamerco	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Botticino	via fontamerco	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via fontane	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via fontane	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via fontane	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via fontane	11		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via fontanone	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via fontanone	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via fontanone	4	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via fontanone	4		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA FONTANONE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA FONTANONE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA FONTANONE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA FONTANONE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via franzoni	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via franzoni	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via franzoni	48	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via franzoni	48		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA FRATE ROCCO DORA	47/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA FRATE ROCCO DORA	47/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA FRATE ROCCO DORA	47/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA FRATE ROCCO DORA	47/a		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via g. marconi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via g. marconi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via g. marconi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via g. marconi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via g.marconi	24/26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via g.marconi	24/26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via g.marconi	24/26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via g.marconi	24/26		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via g.pastore	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via g.pastore	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via g.pastore	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via g.pastore	4		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via garibaldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via garibaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via garibaldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Botticino	via garibaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via garibaldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via garibaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	via garibaldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Botticino	via garibaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GARIBALDI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GARIBALDI	15	1982	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GARIBALDI	15	2005	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GARIBALDI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via garibaldi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via garibaldi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via garibaldi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via garibaldi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via garibaldi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via garibaldi	18	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via garibaldi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via garibaldi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via garibaldi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via garibaldi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via garibaldi	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Botticino	via garibaldi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via garibaldi	52/54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via garibaldi	52/54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via garibaldi	52/54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via garibaldi	52/54		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via garibaldi 36	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via garibaldi 36	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via garibaldi 36	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via garibaldi 36	36		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GAZZOLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GAZZOLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GAZZOLO	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GAZZOLO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GAZZOLO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GAZZOLO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GAZZOLO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GAZZOLO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GAZZOLO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GAZZOLO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GAZZOLO	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GAZZOLO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GAZZOLO	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GAZZOLO	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GAZZOLO	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GAZZOLO	102		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GAZZOLO	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GAZZOLO	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GAZZOLO	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GAZZOLO	104		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GERONE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GERONE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GERONE	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GERONE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via gerone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via gerone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via gerone	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via gerone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GERONE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GERONE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GERONE	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GERONE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via gerone	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via gerone	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via gerone	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via gerone	33		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via gerone	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via gerone	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via gerone	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50			Non friabile
Botticino	via gerone	/		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GHIACCIAROLO	39	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via ghiacciarolo	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via ghiacciarolo	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via ghiacciarolo	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115					
Botticino	via ghiacciarolo	51		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GHIACCIAROLO	63/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GHIACCIAROLO	63/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	VIA GHIACCIAROLO	63/D	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GHIACCIAROLO	63/D		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via ghiacciarolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via ghiacciarolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via ghiacciarolo	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato +10%	Non friabile
Botticino	via ghiacciarolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GIACCAROLO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GIACCAROLO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GIACCAROLO	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GIACCAROLO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via gioacchino rossini	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via gioacchino rossini	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via gioacchino rossini	19/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via gioacchino rossini	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA GPRIZIA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA GPRIZIA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA GPRIZIA	9	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA GPRIZIA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via maddalena	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via maddalena	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via maddalena	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via maddalena	16		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via maddalena	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via maddalena	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via maddalena	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via maddalena	21		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via maddalena	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via maddalena	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via maddalena	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via maddalena	25		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via maddalena	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via maddalena	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via maddalena	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via maddalena	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via maddalena	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via maddalena	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via maddalena	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Botticino	via maddalena	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via maddalena	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via maddalena	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via maddalena	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Botticino	via maddalena	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MAGGINI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MAGGINI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MAGGINI	43	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MAGGINI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MAGGINI	13/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MAGGINI	13/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MAGGINI	13/23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MAGGINI	13/23		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via marconi	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via marconi	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via marconi	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Botticino	via marconi	37		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via marconi	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via marconi	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via marconi	140		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via marconi	140		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via masiagio	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via masiagio	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via masiagio	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32					
Botticino	via masiagio	42		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via massiagio	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via massiagio	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via massiagio	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via massiagio	76		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via massiagio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via massiagio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via massiagio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Botticino	via massiagio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via massiagio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via massiagio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via massiagio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	141					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	via massiago	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via massimo azeglio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via massimo azeglio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via massimo azeglio	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Botticino	via massimo azeglio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MAZZINI	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MAZZINI	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MAZZINI	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Botticino	VIA MAZZINI	79		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MAZZINI	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MAZZINI	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MAZZINI	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MAZZINI	105		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via menga			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via menga			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via menga			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Botticino	via menga			Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via merano	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via merano	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via merano	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Botticino	via merano	8		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via merano	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via merano	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via merano	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via merano	23		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via michelangelo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via michelangelo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via michelangelo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Botticino	via michelangelo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via molinetto	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molinetto	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molinetto	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via molinetto	54		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MOLINETTO 32	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MOLINETTO 32	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MOLINETTO 32	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MOLINETTO 32	32		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via molini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via molini	9		Pavimenti in vinil amianto			390		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MOLINI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MOLINI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MOLINI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MOLINI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via molini	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molini	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molini	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via molini	69		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via molini	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molini	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molini	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato +10%	Non friabile
Botticino	via molini	71		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via molini	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molini	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molini	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450					
Botticino	via molini	95		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MOLINI	75/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MOLINI	75/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MOLINI	75/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Botticino	VIA MOLINI	75/A		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via molini	75/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molini	75/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molini	75/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Botticino	via molini	75/a		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via molini 71	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molini 71	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molini 71	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340					
Botticino	via molini 71	71		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via molino prati	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molino prati	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molino prati	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Botticino	via molino prati	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	via molino prati	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via molino prati	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via molino prati	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Botticino	via molino prati	21		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MONTEGRAPPA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MONTEGRAPPA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MONTEGRAPPA	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MONTEGRAPPA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via moretto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via moretto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via moretto	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via moretto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MORETTO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MORETTO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MORETTO	34	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MORETTO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MORETTO	27\29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MORETTO	27\29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MORETTO	27\29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MORETTO	27\29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MORETTO	27\29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MORETTO	27\29		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA MOROSINI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA MOROSINI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA MOROSINI	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA MOROSINI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via nino bixio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via nino bixio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via nino bixio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Botticino	via nino bixio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via panoramica	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via panoramica	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via panoramica	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via panoramica	32		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA PANORAMICA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA PANORAMICA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA PANORAMICA	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA PANORAMICA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA PAOLO MAGGINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA PAOLO MAGGINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA PAOLO MAGGINI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA PAOLO MAGGINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via paolo maggini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via paolo maggini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via paolo maggini	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Botticino	via paolo maggini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA PASTORE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA PASTORE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA PASTORE	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA PASTORE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via pastore	11,13,15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via pastore	11,13,15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via pastore	11,13,15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via pastore	11,13,15		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via puccini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via puccini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via puccini	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Botticino	via puccini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via puccini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via puccini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via puccini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Botticino	via puccini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via puccini	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via puccini	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via puccini	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via puccini	31		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via puccini	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via puccini	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via puccini	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Botticino	via puccini	71		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via puccini	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via puccini	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via puccini	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	via puccini	97		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via puccini	30a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via puccini	30a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via puccini	30a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Botticino	via puccini	30a		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA ROMA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA ROMA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA ROMA	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Botticino	VIA ROMA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA ROMA	50/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA ROMA	50/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA ROMA	50/B	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA ROMA	50/B		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA ROMA ANGOLO VIA MARCONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA ROMA ANGOLO VIA MARCONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA ROMA ANGOLO VIA MARCONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA ROMA ANGOLO VIA MARCONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via s gallo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via s gallo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via s gallo	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via s gallo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via s nicola	49	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	40			Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via s nicola	49	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	45			Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA S. NICOLA	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA S. NICOLA	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA S. NICOLA	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA S. NICOLA	84		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA S.MICHELE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA S.MICHELE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA S.MICHELE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Botticino	VIA S.MICHELE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA S.MICHELE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA S.MICHELE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA S.MICHELE	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180					
Botticino	VIA S.MICHELE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via san michele	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via san michele	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san michele	35	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via san michele	35		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via san michele	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via san michele	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san michele	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Botticino	via san michele	39		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via san michele	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via san michele	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san michele	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180					
Botticino	via san michele	55		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via san nicola	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via san nicola	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san nicola	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via san nicola	24		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA SAN NICOLA	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via san nicola	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via san nicola	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san nicola	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Botticino	via san nicola	54		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via san nicola	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via san nicola	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san nicola	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Botticino	via san nicola	64		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via san nicola	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via san nicola	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san nicola	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Botticino	via san nicola	66		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via san nicola	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via san nicola	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san nicola	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Botticino	via san nicola	66		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via san nicola	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Botticino	via san nicola	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via san nicola	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Botticino	via san nicola	74		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA SAN NICOLA	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA SAN NICOLA	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA SAN NICOLA	158		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA SAN NICOLA	158		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via seminario	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via seminario	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via seminario	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via seminario	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via soldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via soldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via soldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Botticino	via soldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA SOTT'ACQUA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA SOTT'ACQUA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA SOTT'ACQUA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA SOTT'ACQUA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA TADINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA TADINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA TADINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA TADINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via tadini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via tadini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via tadini	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Botticino	via tadini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA TITO SPERI	29	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via tito sperì	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via tito sperì	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via tito sperì	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via tito sperì	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via tito sperì	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via tito sperì	43		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via tito sperì	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via tito sperì	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via tito sperì	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Botticino	via tito sperì	47		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA TITO SPERI	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA TITO SPERI	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA TITO SPERI	92	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA TITO SPERI	92		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA TITO SPERI	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA TITO SPERI	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA TITO SPERI	105	1953	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA TITO SPERI	105		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via trento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via trento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via trento	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via trento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	VIA TRENTO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	VIA TRENTO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	VIA TRENTO	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA TRENTO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	via valverde	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via valverde	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via valverde	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Botticino	via valverde	37		Pavimenti in vinil amianto						
Botticino	Via Valverde	60	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	VIA VALVERDE	79	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Botticino	via valverde	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Botticino	via valverde	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Botticino	via valverde	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Botticino	via valverde	80		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	loc. Iudizzo	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	loc. Iudizzo	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	loc. Iudizzo	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bovegno	loc. Iudizzo	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	strada provinciale	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	strada provinciale	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	strada provinciale	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	strada provinciale	53		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	via ca' de ce bachere	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bovegno	via ca' de ce bachere	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	via ca' de ce bachere	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	120			Danneggiato -10%	Non friabile
Bovegno	via ca' de ce bachere	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	via della fonte	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	via della fonte	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	via della fonte	35	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	via della fonte	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	VIA DELLA FONTE	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	VIA DELLA FONTE	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	VIA DELLA FONTE	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	VIA DELLA FONTE	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	VIA FORNO BROLO	NN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	VIA FORNO BROLO	NN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	VIA FORNO BROLO	NN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	VIA FORNO BROLO	NN		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	via iv novembre	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	via iv novembre	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		15			Danneggiato -10%	Non friabile
Bovegno	via iv novembre	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bovegno	via iv novembre	37		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	VIA LUDIZZO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	VIA LUDIZZO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	VIA LUDIZZO	SNC	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	VIA LUDIZZO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	VIA LUDIZZO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	VIA LUDIZZO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	VIA LUDIZZO	SNC	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	VIA LUDIZZO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	via marconi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	via marconi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	via marconi	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovegno	via marconi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	VIA MINIERA TORGOLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	VIA MINIERA TORGOLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	VIA MINIERA TORGOLA	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	VIA MINIERA TORGOLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	VIA MONTE GUGLIELMO	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	VIA MONTE GUGLIELMO	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	VIA MONTE GUGLIELMO	88	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Friabile
Bovegno	VIA MONTE GUGLIELMO	88		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	VIA PROVINCIALE LOC. PLAGNE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	VIA PROVINCIALE LOC. PLAGNE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	VIA PROVINCIALE LOC. PLAGNE	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				10	Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	VIA PROVINCIALE LOC. PLAGNE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovegno	VIA STATALE	24/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovegno	VIA STATALE	24/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovegno	VIA STATALE	24/F	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovegno	VIA STATALE	24/F		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	LOCALITA' FONTANINO VALLE DEL CANNON	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	LOCALITA' FONTANINO VALLE DEL CANNON	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	LOCALITA' FONTANINO VALLE DEL CANNON	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	LOCALITA' FONTANINO VALLE DEL CANNON	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	TRAVERSA VIA MOIE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	TRAVERSA VIA MOIE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	TRAVERSA VIA MOIE	12	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	TRAVERSA VIA MOIE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA ALIGHIERI	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA ALIGHIERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via battisti	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via battisti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via battisti	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via battisti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via battisti	43	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via battisti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bovezzo	via battisti	43	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via battisti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via battisti	43	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via battisti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via battisti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via battisti	43	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via battisti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA BATTISTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA BATTISTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA BATTISTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA BATTISTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA BATTISTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA BATTISTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA BATTISTI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2450		2450		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA BATTISTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via bevilacqua	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via bevilacqua	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via bevilacqua	11	1941	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via bevilacqua	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA BREDE TRAV i	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA BREDE TRAV i	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA BREDE TRAV i	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		270			Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA BREDE TRAV i	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA BROLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA BROLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA BROLO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA BROLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via brolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via brolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via brolo	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via brolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via canossi	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via canossi	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via canossi	5/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via canossi	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA CANOSSI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA CANOSSI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA CANOSSI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94		94		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA CANOSSI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via castello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via castello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via castello	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via castello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA CASTELLO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA CASTELLO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA CASTELLO	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA CASTELLO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA CASTELLO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA CASTELLO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA CASTELLO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA CASTELLO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via cesare battisti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via cesare battisti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via cesare battisti	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via cesare battisti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA CESARE BATTISTI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA CESARE BATTISTI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA CESARE BATTISTI	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA CESARE BATTISTI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via cesare battisti	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via cesare battisti	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via cesare battisti	11/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via cesare battisti	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via cesare battisti	74/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via cesare battisti	74/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via cesare battisti	74/a	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via cesare battisti	74/a		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA DANTE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DANTE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DANTE	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bovezzo	VIA DANTE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA DANTE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DANTE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DANTE	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DANTE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	48	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	44/46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	44/46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	44/46	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	44/46		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA DEL BROLO	9B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DEL BROLO	9B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DEL BROLO	9B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DEL BROLO	9B		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via delle moie	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DELLE MOIE	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DELLE MOIE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA DELLE MOIE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DELLE MOIE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DELLE MOIE	9 E/F/G		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DELLE MOIE	9 E/F/G		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DELLE MOIE	9 E/F/G	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DELLE MOIE	9 E/F/G		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA DONIZETTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA DONIZETTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA DONIZETTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA DONIZETTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA FAINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA FAINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA FAINI	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA FAINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA FAINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA FAINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA FAINI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA FAINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA FAINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA FAINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA FAINI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bovezzo	VIA FAINI	2	1973	Pavimenti in vinil amianto	800		800		Danneggiato +10%	Friabile
Bovezzo	VIA I MAGGIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA I MAGGIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA I MAGGIO	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA I MAGGIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA I MAGGIO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA I MAGGIO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA I MAGGIO	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA I MAGGIO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via i maggio	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via i maggio	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via i maggio	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via i maggio	35		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA I MAGGIO	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA I MAGGIO	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA I MAGGIO	74	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA I MAGGIO	74		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via i maggio	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via i maggio	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via i maggio	75	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via i maggio	75		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via lupo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via lupo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via lupo	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		112			Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via lupo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via manzoni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via manzoni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via manzoni	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bovezzo	via manzoni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via manzoni	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via manzoni	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via manzoni	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via manzoni	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA MANZONI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA MANZONI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA MANZONI	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA MANZONI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA MANZONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA MANZONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA MANZONI	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA MANZONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via manzoni	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via manzoni	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via manzoni	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via manzoni	20		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via moie	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via moie	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via moie	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bovezzo	via moie	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA MOIE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA MOIE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA MOIE	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA MOIE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via moie	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via moie	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via moie	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415	7470			Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via moie	12		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via moie	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via moie	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via moie	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415		415		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via moie	14		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via moie	14 b/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via moie	14 b/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via moie	14 b/c	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				12	Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via moie	14 b/c		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via moie	14/i	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via moie	14/i		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via moie	14/i		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bovezzo	via moie	14/i		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via montegrappa	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via montegrappa	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via montegrappa	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via montegrappa	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via montegrappa	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via montegrappa	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via montegrappa	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via montegrappa	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA MORETTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA MORETTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA MORETTO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA MORETTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via nicolajewka	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via nicolajewka	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via nicolajewka	10/12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via nicolajewka	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via nicolajewka	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via nicolajewka	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via nicolajewka	8	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via nicolajewka	8		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via nicolajewka	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via nicolajewka	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via nicolajewka	10/12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via nicolajewka	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA NIKOLAJEWKA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA NIKOLAJEWKA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA NIKOLAJEWKA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	708		708		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA NIKOLAJEWKA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA NIKOLAJEWKA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA NIKOLAJEWKA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA NIKOLAJEWKA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92		92		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA NIKOLAJEWKA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bovezzo	VIA NIKOLAYEWKA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA NIKOLAYEWKA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA NIKOLAYEWKA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA NIKOLAYEWKA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via pi maggio	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via pi maggio	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via pi maggio	34	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via pi maggio	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via piave	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via piave	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via piave	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via piave	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via piave	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via piave	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via piave	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via piave	6		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA PRATI	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA PRATI	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA PRATI	62	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1550		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA PRATI	62		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via primo maggio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via primo maggio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via primo maggio	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via primo maggio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA PRIMO MAGGIO	57/59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA PRIMO MAGGIO	57/59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA PRIMO MAGGIO	57/59	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA PRIMO MAGGIO	57/59		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA ROMA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA ROMA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA ROMA	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA ROMA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA ROMANINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA ROMANINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA ROMANINO	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA ROMANINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via rota	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via rota	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via rota	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via rota	1		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA TRENTO	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA TRIESTE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA TRIESTE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA TRIESTE	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA TRIESTE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA VENETO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VENETO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA VENETO	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VENETO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via veneto	58/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VENEZIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VENEZIA	2	1974	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VENEZIA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Bovezzo	VIA VENEZIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA VERDI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VERDI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA VERDI	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VERDI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA VERDI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VERDI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA VERDI	42	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74		74		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VERDI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA VERDI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VERDI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA VERDI	48	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VERDI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via verdi	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via verdi	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via verdi	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	via verdi	74		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	27	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	32/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	32/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	32/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	32/A		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	55/59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	55/59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	55/59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	VIA VITTORIO VENETO	55/59		Pavimenti in vinil amianto						
Bovezzo	via vittorio veneto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Bovezzo	via vittorio veneto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Bovezzo	via vittorio veneto	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5	120			Danneggiato +10%	Non friabile
Bovezzo	via vittorio veneto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	a	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	a	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	a	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	a	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	C.NA BELFIORE-CASTEL CONELLE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	C.NA BELFIORE-CASTEL CONELLE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	C.NA BELFIORE-CASTEL CONELLE	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	732		732		Danneggiato +10%	Non friabile
Brandico	C.NA BELFIORE-CASTEL CONELLE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	C.NA TRPONTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	C.NA TRPONTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	C.NA TRPONTI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Brandico	C.NA TRPONTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	CAROBPIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	CAROBPIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	CAROBPIO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Brandico	CAROBPIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	cascina bel fiore	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	cascina bel fiore	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	cascina bel fiore	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	284				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	cascina bel fiore	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	castelgonelle	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	castelgonelle	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	castelgonelle	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	castelgonelle	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	e. fermi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	e. fermi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	e. fermi	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	e. fermi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	E.FERMI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	E.FERMI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	E.FERMI	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	E.FERMI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	enrico fermi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	enrico fermi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	enrico fermi	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	enrico fermi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	enrico fermi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	enrico fermi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	enrico fermi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	71				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	enrico fermi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	ENRICO FERMI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	ENRICO FERMI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	ENRICO FERMI	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	71				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	ENRICO FERMI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	FERMI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	FERMI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	FERMI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	FERMI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	FERMI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	FERMI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	FERMI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Brandico	FERMI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	g. marconi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	g. marconi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	g. marconi	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	g. marconi	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brandico	giacomo perlasca	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	giacomo perlasca	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	giacomo perlasca	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	giacomo perlasca	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	iv novembre	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	iv novembre	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	iv novembre	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	iv novembre	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	loc ognato	16/18	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	loc ognato	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	loc ognato	16/18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	loc ognato	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	martiri della libert�	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	martiri della libert�	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	martiri della libert�	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	martiri della libert�	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	MARTIRI LIBERTA'	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	MARTIRI LIBERTA'	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	MARTIRI LIBERTA'	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	MARTIRI LIBERTA'	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	ognato	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	ognato	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	ognato	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	ognato	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	ognato	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	ognato	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	ognato	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	ognato	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	ROMA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	ROMA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	ROMA	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	ROMA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	roma	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	roma	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	roma	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	roma	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	ROMA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	ROMA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	ROMA	13	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	ROMA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	ROMA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	ROMA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	ROMA	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	ROMA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	ROMA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	ROMA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	ROMA	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	ROMA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via 4� novembre	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via 4� novembre	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via 4� novembre	20	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via 4� novembre	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA CAROBBIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA CAROBBIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA CAROBBIO	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA CAROBBIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via castelgonelle	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via castelgonelle	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via castelgonelle	8	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via castelgonelle	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via castelgonelle	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via castelgonelle	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via castelgonelle	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Brandico	via castelgonelle	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via del bosco	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via del bosco	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via del bosco	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via del bosco	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA DELLA VIGNA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA DELLA VIGNA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA DELLA VIGNA	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA DELLA VIGNA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via e. fermi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brandico	via e. fermi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via e. fermi	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via e. fermi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA E.FERMI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA E.FERMI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA E.FERMI	50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA E.FERMI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via enrico feriti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via enrico feriti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via enrico feriti	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via enrico feriti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA ENRICO FERMI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA ENRICO FERMI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA ENRICO FERMI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA ENRICO FERMI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via fermi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via fermi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via fermi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			133469			Non friabile
Brandico	via fermi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	Via fermi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			64		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	Via fermi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	Via fermi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	Via fermi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via fermi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via fermi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via fermi	14	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via fermi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via fermi	18	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			82		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via fermi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via fermi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via fermi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via fermi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via fermi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via fermi	19	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via fermi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via fermi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via fermi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via fermi	26	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Brandico	via fermi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via fermi	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via fermi	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via fermi	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Brandico	via fermi	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via ferrante	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via ferrante	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via ferrante	2	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via ferrante	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA FERRANTE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA FERRANTE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA FERRANTE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA FERRANTE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via ferrante	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via ferrante	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via ferrante	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Brandico	via ferrante	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via ferrante	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via ferrante	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via ferrante	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Brandico	via ferrante	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via g. perlasca	4	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via g. perlasca	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via g. perlasca	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via g. perlasca	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA G. PERLASCA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA G. PERLASCA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA G. PERLASCA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA G. PERLASCA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via g.marconi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via g.marconi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via g.marconi	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via g.marconi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via g.marconi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via g.marconi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brandico	via g.marconi	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via g.marconi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via giacomo perlasca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via giacomo perlasca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via giacomo perlasca	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via giacomo perlasca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA MARCONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA MARCONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA MARCONI	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA MARCONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via marconi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via marconi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via marconi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via marconi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via martiri della libert�	3	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via martiri della libert�	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via martiri della libert�	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via martiri della libert�	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via martiri della libert�	5	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via martiri della libert�	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via martiri della libert�	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via martiri della libert�	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via martiri della libert�	11	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via martiri della libert�	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via martiri della libert�	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via martiri della libert�	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via ognato	nsc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via ognato	nsc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via ognato	nsc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via ognato	nsc		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via perlasca	12	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via perlasca	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via perlasca	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via perlasca	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA ROMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA ROMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA ROMA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA ROMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via roma	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via roma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via roma	10	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via roma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via roma	10	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Brandico	via roma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via roma	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via roma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via roma	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via roma	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via roma	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via roma	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via roma	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via roma	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via roma	22	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato +10%	Non friabile
Brandico	via roma	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA ROMA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA ROMA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA ROMA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA ROMA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via roma	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via roma	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via roma	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via roma	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via roma	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via roma	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via roma	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via roma	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via x giornate	7	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via x giornate	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via x giornate	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brandico	via x giornate	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via x giornate	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via x giornate	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via x giornate	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brandico	via x giornate	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA X GIORNATE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA X GIORNATE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA X GIORNATE	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112		112		Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA X GIORNATE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via x giornate	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via x giornate	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via x giornate	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Friabile
Brandico	via x giornate	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via x giornate	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via x giornate	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via x giornate	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via x giornate	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via x giornate	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via x giornate	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via x giornate	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via x giornate	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA X GIORNATE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA X GIORNATE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA X GIORNATE	28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370			2,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA X GIORNATE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	VIA X GIORNATE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	VIA X GIORNATE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	VIA X GIORNATE	28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180			1,15	Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	VIA X GIORNATE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via x giornate	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via x giornate	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via x giornate	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	via x giornate	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	via x giornate	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	via x giornate	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	via x giornate	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			301			Non friabile
Brandico	via x giornate	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	x giornate	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	x giornate	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	x giornate	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	x giornate	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	x giornate	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	x giornate	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	x giornate	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	x giornate	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	X GIORNATE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	X GIORNATE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	X GIORNATE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	X GIORNATE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	X GIORNATE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	X GIORNATE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	X GIORNATE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	X GIORNATE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brandico	X giornate	48 a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brandico	X giornate	48 a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brandico	X giornate	48 a	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brandico	X giornate	48 a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	.SO MAMELI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	.SO MAMELI	5	1973	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10					
Brescia	.SO MAMELI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	.SO MAMELI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	a 28 marzo	9/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	a 28 marzo	9/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	a 28 marzo	9/B	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	
Brescia	a 28 marzo	9/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A BOVES	324-6-16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A BOVES	324-6-16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A BOVES	324-6-16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A BOVES	324-6-16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	a catanzaro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	a catanzaro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	a catanzaro	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	
Brescia	a catanzaro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A DALMAZIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A DALMAZIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A DALMAZIA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A DALMAZIA	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	A DEL RIONE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A DEL RIONE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A DEL RIONE	46	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A DEL RIONE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	a del serpente	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	a del serpente	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	a del serpente	15	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	a del serpente	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	a fornaci	43	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	a fornaci	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	a fornaci	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	a fornaci	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A GIUSEPPE DI VITTORIO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A GIUSEPPE DI VITTORIO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A GIUSEPPE DI VITTORIO	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6500		6500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A GIUSEPPE DI VITTORIO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A GOLETTO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A GOLETTO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A GOLETTO	32	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Brescia	A GOLETTO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A GRAMSCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A GRAMSCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A GRAMSCI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	A GRAMSCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A L. ABBIATI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A L. ABBIATI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A L. ABBIATI	30	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A L. ABBIATI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A L. ABBIATI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A L. ABBIATI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A L. ABBIATI	38	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	324				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A L. ABBIATI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	a metastasio	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	a metastasio	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	a metastasio	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	a metastasio	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	a milano	110/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	a milano	110/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	a milano	110/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	a milano	110/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A S. EUSTACCHIO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A S. EUSTACCHIO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A S. EUSTACCHIO	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A S. EUSTACCHIO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A SCHIVARDI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A SCHIVARDI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A SCHIVARDI	43	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800					Non friabile
Brescia	A SCHIVARDI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A SIMONI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A SIMONI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A SIMONI	30	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A SIMONI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	a sondrio	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	a sondrio	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	a sondrio	2/a	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700					
Brescia	a sondrio	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A TASSO	5-7-9-VIA		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A TASSO	5-7-9-VIA		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A TASSO	5-7-9-VIA	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A TASSO	5-7-9-VIA		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	a tiziano	301		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	a tiziano	301		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	a tiziano	301	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	a tiziano	301		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A VITTORIO ARICI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A VITTORIO ARICI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A VITTORIO ARICI	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A VITTORIO ARICI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	A. SINA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	A. SINA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	A. SINA	14	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	A. SINA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	acdorna	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	acdorna	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	acdorna	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	acdorna	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	ALE SANT'EUFEMIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	ALE SANT'EUFEMIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	ALE SANT'EUFEMIA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	ALE SANT'EUFEMIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	aureliano pertile	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	aureliano pertile	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	aureliano pertile	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	aureliano pertile	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	autostrada km 99.700	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	autostrada km 99.700	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	autostrada km 99.700	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	autostrada km 99.700	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BAGNI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BAGNI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BAGNI	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BAGNI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	benacense	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	benacense	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	benacense	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	benacense	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	bettole	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	bettole	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	bettole	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	bettole	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	bollani	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	bollani	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	bollani	20	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	bollani	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	brescia pk 90+263	s.n.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	brescia pk 90+263	s.n.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BRUNATI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BRUNATI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BRUNATI	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	BRUNATI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA	3/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA	3/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA	3/E	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA	3/E		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. 12	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. 12	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. 12	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - TRAV. 12	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31		31		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - TRAV. IV	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. XII	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. XII	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - TRAV. XII	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - TRAV. XII	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - VIA DEI SANTI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - VIA DEI SANTI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - VIA DEI SANTI	58	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1070				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - VIA DEI SANTI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	buffalora - via ermete zacconi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	buffalora - via ermete zacconi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	buffalora - via ermete zacconi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9		9		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	buffalora - via ermete zacconi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	buffalora - via quinta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	buffalora - via quinta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	buffalora - via quinta	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	buffalora - via quinta	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	BUFFALORA - VIA SAN BENEDETTO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - VIA SAN BENEDETTO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - VIA SAN BENEDETTO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - VIA SAN BENEDETTO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - VIA SETTIMA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - VIA SETTIMA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - VIA SETTIMA	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - VIA SETTIMA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - VIA TERZA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - VIA TERZA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - VIA TERZA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - VIA TERZA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA - VIA VII	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA - VIA VII	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA - VIA VII	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA - VIA VII	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA TV. 8^	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA TV. 8^	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA TV. 8^	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	
Brescia	BUFFALORA TV. 8^	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	buffalora via trav 8	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	buffalora via trav 8	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	buffalora via trav 8	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	buffalora via trav 8	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	buffalora via balardini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	buffalora via balardini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	buffalora via balardini	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	buffalora via balardini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA VIA PRIMA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA VIA PRIMA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA VIA PRIMA	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA VIA PRIMA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	BUFFALORA, VIA TERZA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	BUFFALORA, VIA TERZA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	BUFFALORA, VIA TERZA	13	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	BUFFALORA, VIA TERZA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c. noventa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c. noventa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c. noventa	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c. noventa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c. s. eufemia via vernazze	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c. s. eufemia via vernazze	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c. s. eufemia via vernazze	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c. s. eufemia via vernazze	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.DA BASSICHE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.DA BASSICHE	7	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10					
Brescia	C.DA BASSICHE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	C.DA BASSICHE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c.da cavalletto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c.da cavalletto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c.da cavalletto	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.da cavalletto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.DA DEL CAVALLETTO	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.DA S. CROCE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.DA S. CROCE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	12,56				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.DA S. CROCE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	C.DA S. CROCE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO CAVOUR	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO CAVOUR	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.SO CAVOUR	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO CAVOUR	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO CAVOUR	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO CAVOUR	21	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	11					
Brescia	C.SO CAVOUR	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	C.SO CAVOUR	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO G. ZANARDELLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO G. ZANARDELLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.SO G. ZANARDELLI	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO G. ZANARDELLI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO G. ZANARDELLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO G. ZANARDELLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.SO G. ZANARDELLI	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO G. ZANARDELLI	42		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	C.SO GARIBALDI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO GARIBALDI	11	1967	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	8					
Brescia	C.SO GARIBALDI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	C.SO GARIBALDI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO GARIBALDI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO GARIBALDI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.SO GARIBALDI	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO GARIBALDI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c.so garibaldi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c.so garibaldi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c.so garibaldi	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.so garibaldi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO GARIBALDI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO GARIBALDI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.SO GARIBALDI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO GARIBALDI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO GARIBALDI	25/A-27, 2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO GARIBALDI	25/A-27, 2	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200				Friabile
Brescia	C.SO GARIBALDI	25/A-27, 2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO GARIBALDI	25/A-27, 2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c.so garibaldi	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c.so garibaldi	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c.so garibaldi	29/31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.so garibaldi	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO GARIBALDI	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO GARIBALDI	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.SO GARIBALDI	29/31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO GARIBALDI	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c.so garibaldi	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c.so garibaldi	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c.so garibaldi	29/31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.so garibaldi	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO MAGENTA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO MAGENTA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.SO MAGENTA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO MAGENTA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c.so magenta	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c.so magenta	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c.so magenta	34	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.so magenta	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO MATTEOTTI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO MATTEOTTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.SO MATTEOTTI	3	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO MATTEOTTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.SO MATTEOTTI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.SO MATTEOTTI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	7		7		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.SO MATTEOTTI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	C.SO MATTEOTTI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c.so palestro/c.somoretto	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c.so palestro/c.somoretto	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c.so palestro/c.somoretto	s.n.	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.so palestro/c.somoretto	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c.so zanardelli	s.n.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.so zanardelli	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c.so zanardelli	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c.so zanardelli	s.n.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.so zanardelli	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c.so zanardelli	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c.so zanardelli	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	c.so zanardelli	s.n.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	c.so zanardelli	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	C.ZIMA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	C.ZIMA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	C.ZIMA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	C.ZIMA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	c/o casello autostradale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	c/o casello autostradale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		5			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	c/o casello autostradale	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	c/o casello autostradale	snc		Pavimenti in vinil amianto		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CADUTRI DEL LAVORO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CADUTRI DEL LAVORO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CADUTRI DEL LAVORO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CADUTRI DEL LAVORO	31		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	CARINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CARINI	5	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CARINI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	CARINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CASAZZA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CASAZZA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CASAZZA	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CASAZZA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CASELLE	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CASELLE	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CASELLE	59	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CASELLE	59		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CASSALA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CASSALA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CASSALA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	CASSALA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CODIGNOLE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CODIGNOLE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CODIGNOLE	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	CODIGNOLE	31		Pavimenti in vinil amianto	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	contrada bassiche	9 9/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	contrada bassiche	9 9/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	contrada bassiche	9 9/e	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	contrada bassiche	9 9/e		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	contrada delle bassiche	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	contrada delle bassiche	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	contrada delle bassiche	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	contrada delle bassiche	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CONTRADA DELLE BASSICHE	9 E 9/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CONTRADA DELLE BASSICHE	9 E 9/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CONTRADA DELLE BASSICHE	9 E 9/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CONTRADA DELLE BASSICHE	9 E 9/e		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	contrada s.chiara	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	contrada s.chiara	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	contrada s.chiara	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,1		0,1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	contrada s.chiara	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CONTRADA S.CHIARA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CONTRADA S.CHIARA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CONTRADA S.CHIARA	29	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CONTRADA S.CHIARA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CONTRADA S.CHIARA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CONTRADA S.CHIARA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CONTRADA S.CHIARA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CONTRADA S.CHIARA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CONTRADA SANTA CHIARA	4	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CORSICA	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CORSICA	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CORSICA	173		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CORSICA	173		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CORSO CAVOUR	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CORSO CAVOUR	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	CORSO CAVOUR	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	CORSO CAVOUR	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CORSO CAVOUR	15	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9		9		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CORSO GARIBALDI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CORSO GARIBALDI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CORSO GARIBALDI	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CORSO GARIBALDI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CORSO MAGENTA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CORSO MAGENTA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CORSO MAGENTA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CORSO MAGENTA	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CORSO MAGENTA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CORSO MAGENTA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	CORSO MAGENTA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	CORSO MAGENTA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CORSO MAGENTA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA'	54	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	corso MARTIRI DELLA LIBERTÀ	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	corso MARTIRI DELLA LIBERTÀ	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	corso MARTIRI DELLA LIBERTÀ	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Brescia	corso MARTIRI DELLA LIBERTÀ	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	CORSO MATTEOTTI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	CORSO MATTEOTTI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	CORSO MATTEOTTI	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	CORSO MATTEOTTI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	COSSA	SNC	1983	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	cremona	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	cremona	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	cremona	130	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	cremona	130		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	DALMAZIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	DALMAZIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	DALMAZIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	DALMAZIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	don giacomo vender	70	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	E. CARUSO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	E. CARUSO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	E. CARUSO	29	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	E. CARUSO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	ferrovia - brescia centrale e bs scalo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	ferrovia - brescia centrale e bs scalo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				2700	Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	ferrovia - brescia centrale e bs scalo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	ferrovia - brescia centrale e bs scalo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	FLERO	154		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	FLERO	154		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	FLERO	154	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	99				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	FLERO	154		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	folzano - via case sparse	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	folzano - via case sparse	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	folzano - via case sparse	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	folzano - via case sparse	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	folzano - via case sparse	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	folzano - via case sparse	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	folzano - via case sparse	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	folzano - via case sparse	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	FOLZANO VIA DEL RIONE	30/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	FOLZANO VIA DEL RIONE	30/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	FOLZANO VIA DEL RIONE	30/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	FOLZANO VIA DEL RIONE	30/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	formentini	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	formentini	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	formentini	3/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	595		595		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	formentini	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	FORNACI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	FORNACI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	FORNACI	63	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	FORNACI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	FRAZ FORNACI VIA FORNACI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	FRAZ FORNACI VIA FORNACI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	FRAZ FORNACI VIA FORNACI	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325		325		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	FRAZ FORNACI VIA FORNACI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	fraz s.eufemia via pila	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	fraz s.eufemia via pila	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	fraz s.eufemia via pila	3	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,45			0,14	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	fraz s.eufemia via pila	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	fraz.caionvico via del monte	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	fraz.caionvico via del monte	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	fraz.caionvico via del monte	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	fraz.caionvico via del monte	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	gadola	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	gadola	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	gadola	37/39	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	gadola	37/39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	ghislandi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	ghislandi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	ghislandi	36	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	ghislandi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	GIOVANNI BORMIOLI	SNC	1989	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	GIRELLI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	GIRELLI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	GIRELLI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	GIRELLI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	GRAMSCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	GRAMSCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	GRAMSCI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	GRAMSCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	guerini	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	guerini	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	guerini	98	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	guerini	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	GUSSALLI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	GUSSALLI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	GUSSALLI	23	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	GUSSALLI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	GUSSALLI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	GUSSALLI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	GUSSALLI	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	GUSSALLI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	GUSSALLI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	GUSSALLI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	GUSSALLI	25	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	GUSSALLI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA AVANZINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA AVANZINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA AVANZINI	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	
Brescia	IA AVANZINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA BERCHET	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA BERCHET	30	1965	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA BERCHET	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	IA BERCHET	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA BUFFALORA	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA BUFFALORA	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA BUFFALORA	96	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA BUFFALORA	96		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA COMBONI	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA COMBONI	2/4	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA COMBONI	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	IA COMBONI	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA DON 1Â€ MAZZOLARI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA DON 1Â€ MAZZOLARI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA DON 1Â€ MAZZOLARI	1	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA DON 1Â€ MAZZOLARI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	ia ferramolla	1/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	ia ferramolla	1/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	ia ferramolla	1/B	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	ia ferramolla	1/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA FONTANE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA FONTANE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA FONTANE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	IA FONTANE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA G. MODENA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA G. MODENA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA G. MODENA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA G. MODENA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA L. ABBIATI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA L. ABBIATI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA L. ABBIATI	16	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA L. ABBIATI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA LAMARMORA	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA LAMARMORA	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA LAMARMORA	179	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA LAMARMORA	179		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA MONTEBELLO	21/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA MONTEBELLO	21/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA MONTEBELLO	21/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA MONTEBELLO	21/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA PALAZZINA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA PALAZZINA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA PALAZZINA	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA PALAZZINA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	IA TIZIANO	305		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	IA TIZIANO	305		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	IA TIZIANO	305	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	IA TIZIANO	305		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	ia val del caffaro	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	ia val del caffaro	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	ia val del caffaro	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	929				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	ia val del caffaro	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	ia valsaviore	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	ia valsaviore	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	ia valsaviore	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	ia valsaviore	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	ILL. SERENO VIA 13^	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	ILL. SERENO VIA 13^	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	ILL. SERENO VIA 13^	41	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	ILL. SERENO VIA 13^	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	L. ABBIATI	30/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	L. ABBIATI	30/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	L. ABBIATI	30/C	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	L. ABBIATI	30/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	l. abbiati	30/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	l. abbiati	30/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	l. abbiati	30/C	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	372				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	l. abbiati	30/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LINEA FERROV. MI-VE KM 89+300	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LINEA FERROV. MI-VE KM 89+300	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LINEA FERROV. MI-VE KM 89+300	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LINEA FERROV. MI-VE KM 89+300	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LL. PREALPINO - TRAV. XX	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LL. PREALPINO - TRAV. XX	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LL. PREALPINO - TRAV. XX	5/7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LL. PREALPINO - TRAV. XX	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LL. SERENO - TRAV. VI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LL. SERENO - TRAV. VI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LL. SERENO - TRAV. VI	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LL. SERENO - TRAV. VI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LL. SERENO - VIA NONA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LL. SERENO - VIA NONA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LL. SERENO - VIA NONA	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LL. SERENO - VIA NONA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LO DELL'OMBRA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LO DELL'OMBRA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LO DELL'OMBRA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LO DELL'OMBRA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LOC. BUFFALORA TR. 8^	4	1959	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LOC. BUFFALORA TR. 8^	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LOC. BUFFALORA TR. 8^	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	LOC. BUFFALORA TR. 8^	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LOC. BUFFALORA VIA 12^	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LOC. BUFFALORA VIA 12^	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LOC. BUFFALORA VIA 12^	14	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LOC. BUFFALORA VIA 12^	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LOC. BUFFALORA VIA 5^	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LOC. BUFFALORA VIA 5^	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LOC. BUFFALORA VIA 5^	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LOC. BUFFALORA VIA 5^	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LOC. COSTALUNGA- VIA MONTE DELLA VAL	BS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LOC. COSTALUNGA- VIA MONTE DELLA VAL	BS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LOC. COSTALUNGA- VIA MONTE DELLA VAL	BS	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LOC. COSTALUNGA- VIA MONTE DELLA VAL	BS		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	loc. folzano via s. zeno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	loc. folzano via s. zeno	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	loc. folzano via s. zeno	1	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	loc. folzano via s. zeno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LOC. FORNACI - VIA CARNUSO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LOC. FORNACI - VIA CARNUSO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LOC. FORNACI - VIA CARNUSO	4	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LOC. FORNACI - VIA CARNUSO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	loc. fornaci- v.lo giardino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	loc. fornaci- v.lo giardino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	loc. fornaci- v.lo giardino	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	218,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	loc. fornaci- v.lo giardino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LOC. FORNACI VIA E. CARUSO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LOC. FORNACI VIA E. CARUSO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LOC. FORNACI VIA E. CARUSO	20	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LOC. FORNACI VIA E. CARUSO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	loc. la noia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	loc. la noia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	loc. la noia	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	loc. la noia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	loc. monte maddalena	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	loc. monte maddalena	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	loc. monte maddalena	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	loc. monte maddalena	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	localita' rocca	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	localita' rocca	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	localita' rocca	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	localita' rocca	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	LOCALITA' VERZIANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	LOCALITA' VERZIANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	LOCALITA' VERZIANO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,42		2,42		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	LOCALITA' VERZIANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	MICHELANGELO	151		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	MICHELANGELO	151		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	MICHELANGELO	151	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	MICHELANGELO	151		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	milano	14/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	milano	14/f	1964	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	milano	14/f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	milano	14/f		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	MONTE BALDO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	MONTE BALDO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	MONTE BALDO	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	MONTE BALDO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	MONTE ORTIGARA	24/26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	MONTE ORTIGARA	24/26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	MONTE ORTIGARA	24/26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	MONTE ORTIGARA	24/26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	MONTENEVOSO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	MONTENEVOSO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	MONTENEVOSO	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	MONTENEVOSO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	morcelli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	morcelli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	morcelli	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	morcelli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	MUCCHETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	MUCCHETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	MUCCHETTI	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	MUCCHETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	muziano	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	muziano	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	muziano	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	muziano	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	N. 62 STRADE DI BRESCIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	N. 62 STRADE DI BRESCIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	N. 62 STRADE DI BRESCIA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		787686			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	N. 62 STRADE DI BRESCIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	NEI PRESSI DI VIA VIOLINO DI SOTTO	WBS R135A"		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	NEI PRESSI DI VIA VIOLINO DI SOTTO	WBS R135A"		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	NEI PRESSI DI VIA VIOLINO DI SOTTO	WBS R135A"		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4500			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	NEI PRESSI DI VIA VIOLINO DI SOTTO	WBS R135A"		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	no			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	no		1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		7			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	no		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	no			Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	NON INDICATO	NON INDICATO	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		3935999			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	O MARTIRI DELLA LIBERTA'	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	O MARTIRI DELLA LIBERTA'	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	O MARTIRI DELLA LIBERTA'	56	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Brescia	O MARTIRI DELLA LIBERTA'	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P,LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				15	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	P,LE SPEDALI CIVILI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	P,LE SPEDALI CIVILI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.LE CORVI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.LE CORVI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.LE CORVI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.LE CORVI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.LE OSPEDALE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.LE OSPEDALE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.LE OSPEDALE	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.LE OSPEDALE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.le spedali civili	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.le spedali civili	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		5000			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	p.le spedali civili	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	p.le spedali civili	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.le spedali civili	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.le spedali civili	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	p.le spedali civili	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	p.le spedali civili	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.LE SPEDALI CIVILI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.le spedali civili	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.le spedali civili	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	p.le spedali civili	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	p.le spedali civili	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.le spedali civili	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.le spedali civili	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	p.le spedali civili	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	206		206		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	p.le spedali civili	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA DEL FORO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA DEL FORO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA DEL FORO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA DEL FORO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA ARNALDO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA ARNALDO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA ARNALDO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	P.ZZA ARNALDO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA BUFFOLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA BUFFOLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA BUFFOLI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700		3700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA BUFFOLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.zza c. battisti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.zza c. battisti	10	1973	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		209			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	p.zza c. battisti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	p.zza c. battisti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA CREMONA	185		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA CREMONA	185		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA CREMONA	185	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3870			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA CREMONA	185		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.zza della repubblica	18	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1,5		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	p.zza della repubblica	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	p.zza della repubblica	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	p.zza della repubblica	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.zza della vittoria	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.zza della vittoria	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	p.zza della vittoria	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	p.zza della vittoria	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA L.BUFFOLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA L.BUFFOLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA L.BUFFOLI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA L.BUFFOLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA LOGGIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA LOGGIA	1	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA LOGGIA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	P.ZZA LOGGIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.zza mercato	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.zza mercato	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		500			Danneggiato +10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	p.zza mercato		15	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	p.zza mercato		15	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA MERCATO		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	0,23		0,23		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	P.ZZA MERCATO		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA MERCATO		15	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	P.ZZA MERCATO		15	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA MERCATO		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA MERCATO		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA MERCATO		27	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA MERCATO		27	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA PRIV TERZULLI		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA PRIV TERZULLI		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA PRIV TERZULLI		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA PRIV TERZULLI		11	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA S. ANTONIO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA S. ANTONIO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA S. ANTONIO	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA S. ANTONIO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.zza sant'antonio	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.zza sant'antonio	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	p.zza sant'antonio	s.n.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	p.zza sant'antonio	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA TEBALDO BRUSATI		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA TEBALDO BRUSATI		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA TEBALDO BRUSATI		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA TEBALDO BRUSATI		25	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA TEBALDO BRUSATO		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA TEBALDO BRUSATO		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA TEBALDO BRUSATO		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA TEBALDO BRUSATO		25	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZA VITTORIA		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZA VITTORIA		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	P.ZZA VITTORIA		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZA VITTORIA		7	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.zza vittoria		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.zza vittoria		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	p.zza vittoria		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	p.zza vittoria		7	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	P.ZZETTA SAN FRANCESCO	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	P.ZZETTA SAN FRANCESCO	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	P.ZZETTA SAN FRANCESCO	3/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	P.ZZETTA SAN FRANCESCO	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	p.zzle cremona		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	p.zzle cremona		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	p.zzle cremona		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	p.zzle cremona		12	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	PASSO DEL TONALE		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	PASSO DEL TONALE		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	PASSO DEL TONALE		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	PASSO DEL TONALE		11	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	PIAZZA DEL MERCATO		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	PIAZZA DEL MERCATO		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	PIAZZA DEL MERCATO		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	PIAZZA DEL MERCATO		10	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	PIAZZA MERCATO		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	PIAZZA MERCATO		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	PIAZZA MERCATO		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	PIAZZA MERCATO		10	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	piazzale cesare battisti		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	piazzale cesare battisti		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		700			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	piazzale cesare battisti		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	piazzale cesare battisti		10	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	piazzale spedali civili		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	presso casello autostradale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	presso casello autostradale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	presso casello autostradale	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	presso casello autostradale	snc		Pavimenti in vinil amianto		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	pzz.le spedali civili		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	pzz.le spedali civili		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				50	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	pzz.le spedali civili		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	pzz.le spedali civili		1	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q,re abba via settima		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q,re abba via settima		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	q,re abba via settima	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q,re abba via settima	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE LA FAMIGLIA VIA 19^	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE LA FAMIGLIA VIA 19^	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE LA FAMIGLIA VIA 19^	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE LA FAMIGLIA VIA 19^	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,re c.abba via ix	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,re c.abba via ix	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,re c.abba via ix	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,re c.abba via ix	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE IÂ¿ MAGGIO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE IÂ¿ MAGGIO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE IÂ¿ MAGGIO	76	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE IÂ¿ MAGGIO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q,re iÂ¿maggio	195		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q,re iÂ¿maggio	195		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q,re iÂ¿maggio	195	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q,re iÂ¿maggio	195		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE 1 MAGGIO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE 1 MAGGIO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE 1 MAGGIO	36	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE 1 MAGGIO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE 1^ MAGGIO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE 1^ MAGGIO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE 1^ MAGGIO	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE 1^ MAGGIO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q,re 1Â¿ maggio	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q,re 1Â¿ maggio	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q,re 1Â¿ maggio	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q,re 1Â¿ maggio	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q,re 1Â¿ MAGGIO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q,re 1Â¿ MAGGIO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q,re 1Â¿ MAGGIO	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q,re 1Â¿ MAGGIO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	55	1948	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	57	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	78	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	
Brescia	Q,RE 1Â¿ MAGGIO	82		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. II	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. II	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. II	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. II	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q,re abba - trav. iii	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q,re abba - trav. iii	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q,re abba - trav. iii	1	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q,re abba - trav. iii	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. III	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. III	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. III	S.N.	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. III	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. SESTA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. SESTA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. SESTA	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. SESTA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. VII	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. VII	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. VII	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. VII	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. VIII	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. VIII	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q,RE ABBA - TRAV. VIII	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	Q.RE ABBA - TRAV. VIII	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re abba - via 5	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re abba - via 5	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re abba - via 5	37	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re abba - via 5	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA III	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA III	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA III	35	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA - VIA III	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA PRIMA	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA PRIMA	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA PRIMA	19/21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA - VIA PRIMA	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TERZA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TERZA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TERZA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TERZA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TREDICESIMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TREDICESIMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TREDICESIMA	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TREDICESIMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re abba - via tredicesima	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re abba - via tredicesima	11	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re abba - via tredicesima	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	q.re abba - via tredicesima	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TREDICESIMA	36/38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TREDICESIMA	36/38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TREDICESIMA	36/38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA - VIA TREDICESIMA	36/38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA XIII	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA XIII	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE ABBA - VIA XIII	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA - VIA XIII	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re abba tr. 4	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA TR.IV VIA V^ E VII^	24-26-36-4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE ABBA TR.IV VIA V^ E VII^	24-26-36-4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE ABBA TR.IV VIA V^ E VII^	24-26-36-4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500	210000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA TR.IV VIA V^ E VII^	24-26-36-4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE ABBA VIA 5^	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE ABBA VIA 5^	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE ABBA VIA 5^	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE ABBA VIA 5^	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re abba via 5Âž	19-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re abba via 5Âž	19-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re abba via 5Âž	19-21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re abba via 5Âž	19-21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re abba via 7^	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re abba via 7^	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re abba via 7^	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re abba via 7^	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re abba via quinta	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re abba via quinta	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re abba via quinta	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re abba via quinta	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re abba via vii	15/17	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re bonoris	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re bonoris	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re bonoris	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re bonoris	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE C. ABBA 3Âž	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE C. ABBA 3Âž	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		426			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	Q.RE C. ABBA 3Âž	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	Q.RE C. ABBA 3Âž	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re c.abba - via 7	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re c.abba - via 7	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re c.abba - via 7	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re c.abba - via 7	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE G.PERLASCA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE G.PERLASCA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE G.PERLASCA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	Q.RE G.PERLASCA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE G.PERLASCA	13-16-9-14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE G.PERLASCA	13-16-9-14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	Q.RE G.PERLASCA	13-16-9-14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE G.PERLASCA	13-16-9-14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re i maggio	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re i maggio	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re i maggio	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re i maggio	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re i maggio	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re i maggio	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re i maggio	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re i maggio	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	129	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE I MAGGIO	129		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	131	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE I MAGGIO	131		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	133	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE I MAGGIO	133		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE I MAGGIO	143		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	Q.RE I MAGGIO	143		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re l maggio	217/219		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re l maggio	217/219		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re l maggio	217/219	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255		255		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re l maggio	217/219		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re iÂ¿ maggio	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re iÂ¿ maggio	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re iÂ¿ maggio	80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re iÂ¿ maggio	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122		122		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	82		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	195		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	195		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	195	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23,65		23,65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	195		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE IÂ¿MAGGIO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE IÂ¿MAGGIO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE IÂ¿MAGGIO	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE IÂ¿MAGGIO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 10	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 10	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 10	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 10	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 10	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 10	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 10	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 10	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 14	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 14	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 14	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 14	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 16	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 16	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 16	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 16	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 18	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 18	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 18	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. 18	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. DICIOTTESIMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. DICIOTTESIMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. DICIOTTESIMA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. DICIOTTESIMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. IV	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. IV	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. IV	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. IV	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. IV	81	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. VI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XII	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XII	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XII	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XII	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVI	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVIII	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVIII	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVIII	2	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - TRAV. XVIII	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re la famiglia - trav. xx	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia - trav. xx	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia - trav. xx	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re la famiglia - trav. xx	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re la famiglia - trav. xx	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia - trav. xx	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia - trav. xx	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re la famiglia - trav. xx	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA III	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA III	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA III	34	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA III	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA IX	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA IX	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA IX	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA IX	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA VENTUNESIMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA VENTUNESIMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA VENTUNESIMA	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA VENTUNESIMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re la famiglia - via violino di sotto	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia - via violino di sotto	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia - via violino di sotto	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re la famiglia - via violino di sotto	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA XIX	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA XIX	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA XIX	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA XIX	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA XIX	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA XIX	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA XIX	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA - VIA XIX	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XIV	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XIV	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XIV	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				180	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XIV	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	31	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TR. XX	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re la famiglia trav 4	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia trav 4	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia trav 4	44	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re la famiglia trav 4	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re la famiglia trav 4^	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia trav 4^	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia trav 4^	43	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re la famiglia trav 4^	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 5^	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 5^	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 5^	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 5^	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 6	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 6	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 6	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 6	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 6	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 6	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 6	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV 6	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV X	17/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV X	17/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV X	17/23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TRAV X	17/23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 2^	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 2^	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 2^	84	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 2^	84		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 4^	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 4^	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 4^	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 4^	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re la famiglia tv. 6^	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia tv. 6^	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia tv. 6^	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re la famiglia tv. 6^	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 8^	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 8^	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 8^	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 8^	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 8^	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 8^	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 8^	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. 8^	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. XX^	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. XX^	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. XX^	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. XX^	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. XX^	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. XX^	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. XX^	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA TV. XX^	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re la famiglia via 21^	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia via 21^	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia via 21^	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re la famiglia via 21^	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	q.re la famiglia via 21^	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia via 21^	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia via 21^	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	q.re la famiglia via 21^	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	q.re la famiglia via 21^	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	q.re la famiglia via 21^	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	q.re la famiglia via 21^	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76				Danneggiato -10%	
Brescia	q.re la famiglia via 21^	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA VIA IXX	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA VIA IXX	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA VIA IXX	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Q.RE LA FAMIGLIA VIA IXX	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	QUARTIERE LEONESSA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	QUARTIERE LEONESSA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	QUARTIERE LEONESSA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	QUARTIERE LEONESSA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	RANDACCIO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	RANDACCIO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	RANDACCIO	34	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	RANDACCIO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	RANDACCIO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	RANDACCIO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	RANDACCIO	41	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	322				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	RANDACCIO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	reverberi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	reverberi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	reverberi	34	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1590				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	reverberi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	roncadelle	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	roncadelle	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	roncadelle	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	920				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	roncadelle	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	ROVIGO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	ROVIGO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	ROVIGO	30	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	ROVIGO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	RUA SOVERA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	RUA SOVERA	8	1988	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10					
Brescia	RUA SOVERA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	RUA SOVERA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	S. BENEDETTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	S. BENEDETTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	S. BENEDETTO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Brescia	S. BENEDETTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	S. EUFEMIA - VIA XVIII MARZO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	S. EUFEMIA - VIA XVIII MARZO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	S. EUFEMIA - VIA XVIII MARZO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	S. EUFEMIA - VIA XVIII MARZO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	SALETTO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	SALETTO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	SALETTO	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	SALETTO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	SAN FRANCESCO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	SAN FRANCESCO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	SAN FRANCESCO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	SAN FRANCESCO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	SAN GIOVANNI BOSCO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	SAN GIOVANNI BOSCO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	SAN GIOVANNI BOSCO	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	SAN GIOVANNI BOSCO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	san zeno	150		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	san zeno	150		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	san zeno	150		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	san zeno	150		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	SAVNAROLA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	SAVNAROLA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	SAVNAROLA	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	SAVNAROLA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	SERENO VIA TRAV XIV	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	SERENO VIA TRAV XIV	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	SERENO VIA TRAV XIV	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	SERENO VIA TRAV XIV	17		Pavimenti in vinil amianto	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TANGENZIALE OVEST	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	TANGENZIALE OVEST	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TANGENZIALE OVEST	74	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TANGENZIALE OVEST	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TANGENZIALE OVEST	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TANGENZIALE OVEST	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TANGENZIALE OVEST	74	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TANGENZIALE OVEST	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TARV X - BUFFALORA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TARV X - BUFFALORA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TARV X - BUFFALORA	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TARV X - BUFFALORA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	tedicesima	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	tedicesima	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	tedicesima	14	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	tedicesima	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	terreno agricolo particella 527 foglio 238	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	terreno agricolo particella 527 foglio 238	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	terreno agricolo particella 527 foglio 238	s.n.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	terreno agricolo particella 527 foglio 238	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	terreno angolo via lunga via rose di sotto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	terreno angolo via lunga via rose di sotto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	terreno angolo via lunga via rose di sotto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	terreno angolo via lunga via rose di sotto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 12	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 12	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 12	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 12	133		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 12 VILL SERENO	248		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 12 VILL SERENO	248		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 12 VILL SERENO	248		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 12 VILL SERENO	248		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 14 VILL SERENO	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 14 VILL SERENO	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 14 VILL SERENO	202		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 14 VILL SERENO	202		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav 14 vill sereno	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav 14 vill sereno	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav 14 vill sereno	139	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	trav 14 vill sereno	139		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 14^ VILL SERENO	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 14^ VILL SERENO	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 14^ VILL SERENO	132		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 14^ VILL SERENO	132		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav 18 vill. prelpino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav 18 vill. prelpino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav 18 vill. prelpino	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	trav 18 vill. prelpino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 2 VILL BADIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 2 VILL BADIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 2 VILL BADIA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47		47		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 2 VILL BADIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 2 VILL SERENO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 2 VILL SERENO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 2 VILL SERENO	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 2 VILL SERENO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 2 VILL. sereno	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 2 VILL. sereno	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 2 VILL. sereno	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 2 VILL. sereno	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 2^ VILL SERENO	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 2^ VILL SERENO	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 2^ VILL SERENO	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 2^ VILL SERENO	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 27^ VILL PREALPINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 27^ VILL PREALPINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 27^ VILL PREALPINO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 27^ VILL PREALPINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 28 ^ VILL PREALPINO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 28 ^ VILL PREALPINO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 28 ^ VILL PREALPINO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 28 ^ VILL PREALPINO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 2a VILL.PREALPINO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 2a VILL.PREALPINO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	TRAV 2a VILL.PRELAPINO	32	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 2a VILL.PRELAPINO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 32^ VILL PREALPINO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 32^ VILL PREALPINO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 32^ VILL PREALPINO	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 32^ VILL PREALPINO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 3Â¿	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 3Â¿	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 3Â¿	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 3Â¿	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 4	170		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 4	170		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 4	170		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 4	170		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav 4 - q.re la famiglia	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav 4 - q.re la famiglia	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav 4 - q.re la famiglia	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	trav 4 - q.re la famiglia	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 4 VILL SERENO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 4 VILL SERENO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 4 VILL SERENO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 4 VILL SERENO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav 4 vill.sereno	199		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav 4 vill.sereno	199		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav 4 vill.sereno	199	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77		77		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	trav 4 vill.sereno	199		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 5	26/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 5	26/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 5	26/32	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 5	26/32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 6 VILL PREALPINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 6 VILL PREALPINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 6 VILL PREALPINO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 6 VILL PREALPINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 6 VILL SERENO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 6 VILL SERENO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 6 VILL SERENO	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 6 VILL SERENO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV 6Â¿ VILL SERENO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV 6Â¿ VILL SERENO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV 6Â¿ VILL SERENO	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV 6Â¿ VILL SERENO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav 8 vill sereno	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav 8 vill sereno	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav 8 vill sereno	85	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	trav 8 vill sereno	85		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav 8 vill sereno	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav 8 vill sereno	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav 8 vill sereno	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	trav 8 vill sereno	85		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV II VILL. BADIA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV II VILL. BADIA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV II VILL. BADIA	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV II VILL. BADIA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav iv - buffalora	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav iv - buffalora	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav iv - buffalora	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	trav iv - buffalora	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav. 14^ - prealpino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav. 14^ - prealpino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav. 14^ - prealpino	11	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	trav. 14^ - prealpino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAV. II - VILL. SERENO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAV. II - VILL. SERENO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAV. II - VILL. SERENO	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAV. II - VILL. SERENO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	trav. iv - vill. violini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	trav. iv - vill. violini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	trav. iv - vill. violini	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	trav. iv - vill. violini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	traversa 14 vill.sereno	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	traversa 14 vill.sereno	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	traversa 14 vill.sereno	193	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	traversa 14 vill.serenò	193		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	traversa 14Â¿	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	traversa 14Â¿	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	traversa 14Â¿	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	traversa 14Â¿	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	traversa 18Â¿	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	traversa 18Â¿	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	traversa 18Â¿	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	traversa 18Â¿	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAVERSA 6^ VILL SERENO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAVERSA 6^ VILL SERENO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAVERSA 6^ VILL SERENO	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAVERSA 6^ VILL SERENO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAVERSA 6^ VILL. SERENO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAVERSA 6^ VILL. SERENO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAVERSA 6^ VILL. SERENO	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAVERSA 6^ VILL. SERENO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRAVERSA VI - VILL SERENO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRAVERSA VI - VILL SERENO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRAVERSA VI - VILL SERENO	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRAVERSA VI - VILL SERENO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRENTO	15-15/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRENTO	15-15/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRENTO	15-15/d	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Brescia	TRENTO	15-15/d		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	triinale	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	triinale	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	triinale	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	triinale	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	TRIUMPLINA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	TRIUMPLINA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	TRIUMPLINA	36	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	TRIUMPLINA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	V.LE ITALIA	6/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	V.LE ITALIA	6/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	V.LE ITALIA	6/d	1953	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	V.LE ITALIA	6/d		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	46	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	v.le sant'eufemia	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	v.le sant'eufemia	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	v.le sant'eufemia	184	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6830				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	v.le sant'eufemia	184		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	v.le sant'eufemia	118/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	v.le sant'eufemia	118/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	v.le sant'eufemia	118/F	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1270				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	v.le sant'eufemia	118/F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	V.LO DELL'OMBRA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	V.LO DELL'OMBRA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	V.LO DELL'OMBRA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	V.LO DELL'OMBRA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	V.LO LEGNAIUOLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	V.LO LEGNAIUOLO	2	1987	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	4					
Brescia	V.LO LEGNAIUOLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	V.LO LEGNAIUOLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VAL CAMONICA	25/v		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VAL CAMONICA	25/v		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VAL CAMONICA	25/v	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1783				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VAL CAMONICA	25/v		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	val del caffaro	17-19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	val del caffaro	17-19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	val del caffaro	17-19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	val del caffaro	17-19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vallecamonica	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vallecamonica	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vallecamonica	29	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vallecamonica	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	verrocchio	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	verrocchio	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	verrocchio	112	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	verrocchio	112		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	vi a tartini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vi a tartini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vi a tartini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vi a tartini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VI AVALCAMONICA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VI AVALCAMONICA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VI AVALCAMONICA	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VI AVALCAMONICA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vi camozzi	21 e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vi camozzi	21 e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vi camozzi	21 e	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vi camozzi	21 e		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vi e.caruso	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vi e.caruso	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vi e.caruso	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126		126		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vi e.caruso	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vi fiume	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vi fiume	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vi fiume	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vi fiume	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VI G.ROSA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VI G.ROSA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VI G.ROSA	71	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VI G.ROSA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vi quinzano	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vi quinzano	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vi quinzano	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vi quinzano	96		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 9 VILL BADIA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 9 VILL BADIA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 9 VILL BADIA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 9 VILL BADIA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via 9Â vill badia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via 9Â vill badia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via 9Â vill badia	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via 9Â vill badia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A LAMARMORA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A LAMARMORA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A LAMARMORA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A LAMARMORA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A. BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. BIANCHI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A. BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. cantore	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. cantore	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a. cantore	8/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4	4			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a. cantore	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a.boito	18-20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a.boito	18-20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a.boito	18-20	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.boito	18-20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.MORO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.MORO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.MORO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA A.MORO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bargnani	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bargnani	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bargnani	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3520		3520		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bargnani	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490		490		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOLLANI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOLLANI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOLLANI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOLLANI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bonicelli	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		350			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via bonicelli	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bonicelli	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via bonicelli	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CALLIGARIS	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CALLIGARIS	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		510			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CALLIGARIS	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CALLIGARIS	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cappellini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cappellini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cappellini	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cappellini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIODEROLO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIODEROLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIODEROLO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIODEROLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via colombaie	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via colombaie	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via colombaie	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950		950		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via colombaie	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via como	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via como	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via como	8	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via como	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cremona	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cremona	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cremona	74	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cremona	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA D. MORELLI CNA BREDINA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA D. MORELLI CNA BREDINA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA D. MORELLI CNA BREDINA	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA D. MORELLI CNA BREDINA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CARSO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CARSO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CARSO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CARSO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MOLINO	59/81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MOLINO	59/81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MOLINO	59/81	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MOLINO	59/81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	281		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	281		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	281		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	281		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via delle grazzine	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle grazzine	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle grazzine	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via delle grazzine	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.MATTEI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.MATTEI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.MATTEI	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.MATTEI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	97		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	4/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	4/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	4/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	4/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g.oberdan	150		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g.oberdan	150		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g.oberdan	150	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g.oberdan	150		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.ZOLA	47-49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.ZOLA	47-49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.ZOLA	47-49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.ZOLA	47-49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUIDIZZOLO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUIDIZZOLO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUIDIZZOLO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUIDIZZOLO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via l.cereto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via l.cereto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via I.cereto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,4		0,4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via I.cereto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lipella	2-4 b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lipella	2-4 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2000			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via lipella	2-4 b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via lipella	2-4 b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAESTRI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAESTRI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAESTRI	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAESTRI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAESTRI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAESTRI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAESTRI	24	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA MAESTRI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montesuello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montesuello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montesuello	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montesuello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via o. montini	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via o. montini	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via o. montini	71	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via o. montini	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via orzinuovi 89/91 via genova	1 b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via orzinuovi 89/91 via genova	1 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		18,5			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via orzinuovi 89/91 via genova	1 b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via orzinuovi 89/91 via genova	1 b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PANIGADA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PANIGADA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PANIGADA	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10716		10716		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PANIGADA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PANIGADA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PANIGADA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PANIGADA	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	893				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PANIGADA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via perotti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via perotti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via perotti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9	100			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via perotti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via riccardi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via riccardi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via riccardi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via riccardi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ruffo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ruffo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ruffo	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via ruffo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.caterina	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.caterina	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.caterina	1/3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.caterina	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ORSOLA	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ORSOLA	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.ORSOLA	155		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ORSOLA	155		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sondrio	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sondrio	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sondrio	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5260		5260		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sondrio	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tosetti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		150			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via tosetti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tosetti	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via tosetti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAVERSA OTTAVA	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAVERSA OTTAVA	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAVERSA OTTAVA	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAVERSA OTTAVA	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	75	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	167/169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	167/169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	167/169	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	167/169		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA V.VENETO	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA V.VENETO	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA V.VENETO	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA V.VENETO	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERDI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERDI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERDI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERDI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTA	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zuaboni	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zuaboni	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zuaboni	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zuaboni	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via .canossi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via .canossi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via .canossi	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	142		142		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via .canossi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 11 VILL SERENO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 11 VILL SERENO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 11 VILL SERENO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 11 VILL SERENO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 11Â VILL SERENO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 11Â VILL SERENO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 11Â VILL SERENO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 11Â VILL SERENO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via 11Â vill badia	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via 11Â vill badia	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via 11Â vill badia	26	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via 11Â vill badia	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 12 VILL MONTINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 12 VILL MONTINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 12 VILL MONTINI	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 12 VILL MONTINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 13Â VILL BADIA	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 13Â VILL BADIA	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 13Â VILL BADIA	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 13Â VILL BADIA	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 13Â VILL SERENO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 13Â VILL SERENO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 13Â VILL SERENO	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 13Â VILL SERENO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via 14 - villaggio sereno	161/163		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via 14 - villaggio sereno	161/163		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via 14 - villaggio sereno	161/163	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via 14 - villaggio sereno	161/163		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 15 ^	19-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 15 ^	19-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 15 ^	19-21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 15 ^	19-21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 15^ VILL SERENO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 15^ VILL SERENO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 15^ VILL SERENO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 15^ VILL SERENO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 17^ VILL BADIA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 17^ VILL BADIA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 17^ VILL BADIA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 17^ VILL BADIA	25		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via 19Â¿	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via 19Â¿	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via 19Â¿	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via 19Â¿	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 1Â¿	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 1Â¿	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 1Â¿	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 1Â¿	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 1Â¿ MAGGIO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 1Â¿ MAGGIO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 1Â¿ MAGGIO	76	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 1Â¿ MAGGIO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 20 SETTEMBRE ANG. VIA SAFFI	40/48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 20 SETTEMBRE ANG. VIA SAFFI	40/48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 20 SETTEMBRE ANG. VIA SAFFI	40/48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 20 SETTEMBRE ANG. VIA SAFFI	40/48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 20^ VILL VIOLINO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 20^ VILL VIOLINO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 20^ VILL VIOLINO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 20^ VILL VIOLINO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 28 MARZO 1849	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 28 MARZO 1849	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 28 MARZO 1849	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 28 MARZO 1849	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 3^ Q.RE LA FAMIGLIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 3^ Q.RE LA FAMIGLIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 3^ Q.RE LA FAMIGLIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 3^ Q.RE LA FAMIGLIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 5	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 5	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 5	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 5	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 5 VILL BADIA	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 5 VILL BADIA	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 5 VILL BADIA	144		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 5 VILL BADIA	144		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via 5^ q.re c. abba	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via 5^ q.re c. abba	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via 5^ q.re c. abba	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via 5^ q.re c. abba	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 6^ Q.RE LA FAMIGLIA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 6^ Q.RE LA FAMIGLIA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 6^ Q.RE LA FAMIGLIA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 6^ Q.RE LA FAMIGLIA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 7^	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 7^	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 7^	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 7^	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via 8^ - vill. sereno	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via 8^ - vill. sereno	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via 8^ - vill. sereno	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via 8^ - vill. sereno	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via 9 - vill prealpino	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via 9 - vill prealpino	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via 9 - vill prealpino	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via 9 - vill prealpino	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 9 VILL BADIA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 9 VILL BADIA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 9 VILL BADIA	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 9 VILL BADIA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via 9 vill badia	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via 9 vill badia	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via 9 vill badia	107	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via 9 vill badia	107		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA 9^ VILL BADIA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA 9^ VILL BADIA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA 9^ VILL BADIA	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA 9^ VILL BADIA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A BIANCHI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	305		305		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a canossi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via a canossi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a canossi	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a canossi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A CANOSSI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A CANOSSI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A CANOSSI	12	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A CANOSSI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a diaz	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a diaz	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a diaz	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a diaz	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a diaz	15/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a diaz	15/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a diaz	15/c	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	539		539		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a diaz	15/c		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A FRANCHI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A FRANCHI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A FRANCHI	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A FRANCHI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A GRAMSCI	37/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A GRAMSCI	37/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A GRAMSCI	37/43	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A GRAMSCI	37/43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a grandi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a grandi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a grandi	39	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	296		296		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a grandi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a grandi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a grandi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a grandi	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a grandi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a lamarmora	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a lamarmora	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				10	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via a lamarmora	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via a lamarmora	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A LAMARMORA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A LAMARMORA	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A LAMARMORA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A LAMARMORA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A LAMARMORA	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A LAMARMORA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A MAGNOCAVALLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A MAGNOCAVALLO	SNC	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A MAGNOCAVALLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA A MAGNOCAVALLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a mario	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a mario	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a mario	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a mario	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A PASINETTI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A PASINETTI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A PASINETTI	30	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A PASINETTI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A PATTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A PATTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A PATTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A PATTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a ricci	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a ricci	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a ricci	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a ricci	95		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A SAFFI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A SAFFI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A SAFFI	16	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A SAFFI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A SINA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A SINA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A SINA	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A SINA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a sina	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a sina	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via a sina	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a sina	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a ugoletti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a ugoletti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a ugoletti	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a ugoletti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A VIVALDI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A VIVALDI	36	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A VIVALDI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA A VIVALDI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. ALEARDI	18/A,18/B,		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A. ALEARDI	18/A,18/B,		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. ALEARDI	18/A,18/B,		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A. ALEARDI	18/A,18/B,		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. allegri	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. allegri	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a. allegri	95	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a. allegri	95		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. BASSI	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A. BASSI	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. BASSI	2/4	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A. BASSI	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. FRANCHI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A. FRANCHI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. FRANCHI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A. FRANCHI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. gramsci	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. gramsci	snc	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via a. gramsci	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via a. gramsci	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. grandi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. grandi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a. grandi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a. grandi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. MANTICE	18	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A. MANTICE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. MANTICE	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA A. MANTICE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. MARCHETTI	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A. MARCHETTI	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. MARCHETTI	1/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	10			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A. MARCHETTI	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. musco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. musco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a. musco	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a. musco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. RICGHETTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A. RICGHETTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. RICGHETTI	5	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A. RICGHETTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. righetti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. righetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a. righetti	5	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a. righetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. SINA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A. SINA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. SINA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A. SINA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. sora	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. sora	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a. sora	10	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a. sora	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. stoppani	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. stoppani	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a. stoppani	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a. stoppani	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a. stoppani	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a. stoppani	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a. stoppani	27	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a. stoppani	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A. ZANELLI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A. ZANELLI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A. ZANELLI	46	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA A. ZANELLI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.ALEARDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.ALEARDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.ALEARDI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.ALEARDI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a.aleardi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a.aleardi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.aleardi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.aleardi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a.aleardi	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a.aleardi	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a.aleardi	1/a	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87		87		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.aleardi	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.BARBERI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.BARBERI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.BARBERI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	186		186		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.BARBERI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.BASSI	15-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.BASSI	15-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.BASSI	15-21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.BASSI	15-21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via A.DIAZ	15/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via A.DIAZ	15/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via A.DIAZ	15/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via A.DIAZ	15/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a.franchi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a.franchi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a.franchi	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.franchi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a.franchi	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a.franchi	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a.franchi	25/27	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.franchi	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.GAZZOLETTI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.GAZZOLETTI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.GAZZOLETTI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.GAZZOLETTI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.GRANDI	41/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.GRANDI	41/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.GRANDI	41/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.GRANDI	41/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.MAESTRI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.MAESTRI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.MAESTRI	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.MAESTRI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a.magnocavallo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a.magnocavallo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.magnocavallo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via a.magnocavallo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via a.mario	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a.mario	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.mario	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via a.mario	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.PALLADIO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.PALLADIO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.PALLADIO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.PALLADIO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.PANIGADA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.PANIGADA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.PANIGADA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.PANIGADA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.PATTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.PATTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.PATTI	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.PATTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.SINA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.SINA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.SINA	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.SINA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA A.SINA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA A.SINA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA A.SINA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA A.SINA	20		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via a.sina	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via a.sina	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via a.sina	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via a.sina	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ABBIATI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ABBIATI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ABBIATI	16	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ABBIATI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ABBIATI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ABBIATI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ABBIATI	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ABBIATI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via abbiati	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via abbiati	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via abbiati	44	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via abbiati	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via abbiati	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via abbiati	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via abbiati	48	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600			3,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via abbiati	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via abbiati	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via abbiati	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via abbiati	50	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via abbiati	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ABBIATI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ABBIATI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ABBIATI	52	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ABBIATI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ABBIATI	19-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ABBIATI	19-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ABBIATI	19-21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ABBIATI	19-21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via acdorna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via acdorna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via acdorna	11	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via acdorna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ACDORNA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ACDORNA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ACDORNA	11	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA ACDORNA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ACDUTI DEL LAVORO	147		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ACDUTI DEL LAVORO	147		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ACDUTI DEL LAVORO	147	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACDUTI DEL LAVORO	147		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via acerbi	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACHILLE GANDI	30/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ACHILLE GANDI	30/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ACHILLE GANDI	30/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACHILLE GANDI	30/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		28	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		28	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		28	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		28	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		32	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		32	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		32	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		32	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		32	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		32	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		32	1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI		32	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ACHILLE GRANDI	41/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ACHILLE PAPA		42	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ACHILLE PAPA		42	1979 Coibentazione di impianti termici, tubazioni	100					
Brescia	VIA ACHILLE PAPA		42	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ACHILLE PAPA		42	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ada negri		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ada negri		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ada negri		2	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ada negri		2	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ADA NEGRI		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA ADA NEGRI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1300			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA ADA NEGRI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ADA NEGRI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ADAMELLO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ADAMELLO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ADAMELLO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ADAMELLO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AGOSTINO CHIAPPA	9F	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190,24	2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ALBERTANO DA BRESCIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ALBERTANO DA BRESCIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ALBERTANO DA BRESCIA	5	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ALBERTANO DA BRESCIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via albertano da brescia	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via albertano da brescia	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via albertano da brescia	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via albertano da brescia	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ALBETO MARIO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ALBETO MARIO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ALBETO MARIO	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ALBETO MARIO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via aldo moro	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via aldo moro	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via aldo moro	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via aldo moro	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ALEARDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ALEARDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ALEARDI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ALEARDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ALEARDI	1/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ALEARDI	1/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ALEARDI	1/D	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ALEARDI	1/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ALEARDO ALEARDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ALEARDO ALEARDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ALEARDO ALEARDI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ALEARDO ALEARDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via aleardo aleardi	18/a-b, 20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via aleardo aleardi	18/a-b, 20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via aleardo aleardi	18/a-b, 20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via aleardo aleardi	18/a-b, 20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via aleardo aleardi	18/a-b, 20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via aleardo aleardi	18/a-b, 20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via aleardo aleardi	18/a-b, 20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via aleardo aleardi	18/a-b, 20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ALGHISI	8/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ALGHISI	8/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ALGHISI	8/10	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	365		365		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ALGHISI	8/10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via allegri	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via allegri	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via allegri	91	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via allegri	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via allegri	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via allegri	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via allegri	127	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				24	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via allegri	127		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ALTIPIANI D'ASIAGO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ALTIPIANI D'ASIAGO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ALTIPIANI D'ASIAGO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26			Non friabile
Brescia	VIA ALTIPIANI D'ASIAGO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	61	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBA D'ORO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBA D'ORO	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	1/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBA D'ORO	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	26/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA AMBA D'ORO	26/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBA D'ORO	26/28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBA D'ORO	26/28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ambaraga	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ambaraga	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ambaraga	64	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ambaraga	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBARAGA	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBARAGA	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBARAGA	64	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBARAGA	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBARAGA	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBARAGA	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBARAGA	64	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBARAGA	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBARAGA	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBARAGA	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBARAGA	94	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBARAGA	94		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBARAGA	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBARAGA	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBARAGA	4/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBARAGA	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBARAGA	59-61-67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBARAGA	59-61-67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBARAGA	59-61-67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBARAGA	59-61-67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMBARAGA/VIA BOCCACCI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMBARAGA/VIA BOCCACCI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMBARAGA/VIA BOCCACCI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMBARAGA/VIA BOCCACCI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AMENDOLA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AMENDOLA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AMENDOLA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AMENDOLA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ANGELO INGANNI	8/10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ANGELO INGANNI	8/10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ANGELO INGANNI	8/10/12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ANGELO INGANNI	8/10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ANGELO TADINI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ANGELO TADINI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ANGELO TADINI	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ANGELO TADINI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ANTONIO BIANCHI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ANTONIO BIANCHI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ANTONIO BIANCHI	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ANTONIO BIANCHI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ANTONIO SCHIVARDI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ANTONIO SCHIVARDI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ANTONIO SCHIVARDI	58	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA ANTONIO SCHIVARDI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA APERTA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA APERTA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA APERTA	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA APERTA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA APOLLONIO	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA APOLLONIO	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA APOLLONIO	68	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA APOLLONIO	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA APPOLLONIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA APPOLLONIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA APPOLLONIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA APPOLLONIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AQUILEIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AQUILEIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AQUILEIA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AQUILEIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via aquileia	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via aquileia	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via aquileia	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15			0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via aquileia	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ARDEATINE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ARDEATINE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA ARDEATINE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ARDEATINE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ardeatine	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ardeatine	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ardeatine	15	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ardeatine	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AREZZO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AREZZO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AREZZO	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA AREZZO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via arezzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via arezzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via arezzo	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via arezzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via argine	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via argine	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via argine	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via argine	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ARGINE	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ARGINE	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ARGINE	2/4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ARGINE	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via arici	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via arici	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via arici	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via arici	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ARICI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ARICI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ARICI	32	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ARICI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ARICI	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ARICI	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ARICI	129	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ARICI	129		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ARNALDO SOLDINI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ARNALDO SOLDINI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ARNALDO SOLDINI	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA ARNALDO SOLDINI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via arrigo boito	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via arrigo boito	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via arrigo boito	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via arrigo boito	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ARTIGIANI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ARTIGIANI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ARTIGIANI	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	319				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ARTIGIANI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via artigiani	13-15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via artigiani	13-15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via artigiani	13-15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via artigiani	13-15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ARTIGIANI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ARTIGIANI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ARTIGIANI	S.N.	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ARTIGIANI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via asina	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via asina	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via asina	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via asina	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via asola	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via asola	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via asola	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via asola	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ATTILIO FRANCHI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ATTILIO FRANCHI	20	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		3000			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA ATTILIO FRANCHI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ATTILIO FRANCHI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via atzzoli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via atzzoli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via atzzoli	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via atzzoli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via avanzini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via avanzini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via avanzini	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via avanzini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA AVANZINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA AVANZINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA AVANZINI	13	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA AVANZINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B SIMONI	14-16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B SIMONI	14-16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B SIMONI	14-16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B SIMONI	14-16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via b. bozzi	23/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b. bozzi	23/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via b. bozzi	23/25	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via b. bozzi	23/25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. BOZZI	23/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. BOZZI	23/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. BOZZI	23/25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. BOZZI	23/25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. BUOZZI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. BUOZZI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. BUOZZI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Brescia	VIA B. BUOZZI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. BUOZZI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. BUOZZI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. BUOZZI	16	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. BUOZZI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via b. castelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b. castelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via b. castelli	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via b. castelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via b. castelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b. castelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via b. castelli	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1968		1968		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via b. castelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via b. castelli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b. castelli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10				Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via b. castelli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via b. castelli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via b. croce	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b. croce	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via b. croce	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via b. croce	32	1972	Pavimenti in vinil amianto	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. CROCE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. CROCE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. CROCE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA B. CROCE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via b. croce	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b. croce	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via b. croce	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via b. croce	32		Pavimenti in vinil amianto	800	6000			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via b. croce	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b. croce	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via b. croce	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via b. croce	32		Pavimenti in vinil amianto		6000			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. SIMONI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	26	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. SIMONI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	28	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	28		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA B. SIMONI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	31	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. SIMONI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	32	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. SIMONI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	55	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B. SIMONI	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B. SIMONI	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B. SIMONI	73	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B. SIMONI	73		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via b.croce	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b.croce	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via b.croce	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via b.croce	32		Pavimenti in vinil amianto	760		760		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via b.croce	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via b.croce	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via b.croce	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via b.croce	32	1972	Pavimenti in vinil amianto			760		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B.GUALLA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B.GUALLA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B.GUALLA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA B.GUALLA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA B.SIMONI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA B.SIMONI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA B.SIMONI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA B.SIMONI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BADIA	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BADIA	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BADIA	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BADIA	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BADIA	78/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BADIA	78/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BADIA	78/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BADIA	78/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BADIA 3	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BADIA 3	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BADIA 3	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BADIA 3	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BAGATTA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BAGATTA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BAGATTA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BAGATTA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BAGATTA	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BAGNA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BAGNA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BAGNA	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BAGNA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BAGNI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BAGNI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BAGNI	14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BAGNI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BAGNI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BAGNI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BAGNI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BAGNI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BAILO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BAILO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BAILO	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BAILO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BALARDINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BALARDINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BALARDINI	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BALARDINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BALARDINI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BALARDINI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BALARDINI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BALARDINI	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA BARBIERI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BARBIERI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BARBIERI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BARBIERI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BARGNANI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BARGNANI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BARGNANI	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1870				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BARGNANI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bargnani	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bargnani	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bargnani	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1180		1180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bargnani	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bargnani	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bargnani	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bargnani	8	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bargnani	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BARGNANI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BARGNANI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BARGNANI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,4		1,4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BARGNANI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BARGNANI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BARGNANI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BARGNANI	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	494		494		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BARGNANI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bari	49/51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bari	49/51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bari	49/51	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bari	49/51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Via basiletti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Via basiletti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Via basiletti	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Via basiletti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BASSI	15/21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BASSI	15/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BASSI	15/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BASSI	15/21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BASSI	15/21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bassiche	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bassiche	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bassiche	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bassiche	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BATTAGLIE	61	1901	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BAZZINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BAZZINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BAZZINI	9	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Brescia	VIA BAZZINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BELLINTANI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BELLINTANI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BELLINTANI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BELLINTANI	1		Pavimenti in vinil amianto	500		500		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA BELLINTANI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BELLINTANI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BELLINTANI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BELLINTANI	1		Pavimenti in vinil amianto		2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BELVEDERE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BELVEDERE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BELVEDERE	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BELVEDERE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via belvedere	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via belvedere	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via belvedere	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via belvedere	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via belvedere	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via belvedere	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via belvedere	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via belvedere	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BELVEDERE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BELVEDERE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BELVEDERE	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA BELVEDERE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via belvedere	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via belvedere	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via belvedere	17	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via belvedere	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BELVEDERE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BELVEDERE	21	1969	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BELVEDERE	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BELVEDERE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BELVEDERE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BELVEDERE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BELVEDERE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BELVEDERE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BELVEDERE	22	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche				2,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BELVEDERE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BELVEDERE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BELVEDERE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BELVEDERE	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BELVEDERE	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BELVEDERE	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BELVEDERE	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BENACENSE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BENACENSE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BENACENSE	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BENACENSE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via benacense	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via benacense	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via benacense	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via benacense	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BENACENSE	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BENACENSE	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BENACENSE	2/A	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BENACENSE	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BENEDETTO CROCE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BENEDETTO CROCE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BENEDETTO CROCE	32	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BENEDETTO CROCE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via benedetto croce	13/bis		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via benedetto croce	13/bis		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via benedetto croce	13/bis		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via benedetto croce	13/bis	1970	Pavimenti in vinil amianto			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BENINCORI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BENINCORI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BENINCORI	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BENINCORI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BERARDO MAGGI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BERARDO MAGGI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BERARDO MAGGI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BERARDO MAGGI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BERARDO MAGGI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BERARDO MAGGI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BERARDO MAGGI	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BERARDO MAGGI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via berardo maggi	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via berardo maggi	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via berardo maggi	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		80			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via berardo maggi	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BERCHET	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BERCHET	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BERCHET	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BERCHET	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BERCHET	52/54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BERCHET	52/54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BERCHET	52/54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BERCHET	52/54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BERNINI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BERNINI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BERNINI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BERNINI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via berther	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via berther	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via berther	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via berther	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BERTHER	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BERTHER	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BERTHER	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BERTHER	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA BERTOLI	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BERTOLI	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BERTOLI	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BERTOLI	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bertoni	2/4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bertoni	2/4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bertoni	2/4/6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bertoni	2/4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTOLE	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTOLE	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTOLE	96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46		46		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTOLE	96		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bettole	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bettole	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bettole	102	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98		98		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bettole	102		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTOLE	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTOLE	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTOLE	124	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	553		553		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTOLE	124		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTOLE	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTOLE	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTOLE	124		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTOLE	124		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTOLE	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTOLE	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTOLE	124	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTOLE	124		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTOLE	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTOLE	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTOLE	136	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTOLE	136		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTOLE	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTOLE	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTOLE	146	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTOLE	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTOLE	1/L		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTOLE	1/L		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTOLE	1/L	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTOLE	1/L		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTOLE	121/125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTOLE	121/125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTOLE	121/125	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA BETTOLE	121/125		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bettole	30-32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bettole	30-32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bettole	30-32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via bettole	30-32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTONI	13	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1					
Brescia	VIA BETTONI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BETTONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTONI	17	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTONI	17	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTONI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTONI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTONI	50	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTONI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BETTONI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BETTONI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BETTONI	50	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BETTONI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bettoni	23/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bettoni	23/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bettoni	23/25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bettoni	23/25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BEZZACCA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA BEZZACCA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BEZZACCA	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BEZZACCA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BFFALORA	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BFFALORA	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BFFALORA	96	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BFFALORA	96		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bianchi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bianchi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bianchi	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bianchi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bianchi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bianchi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bianchi	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bianchi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760		760		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bianchi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bianchi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bianchi	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bianchi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	9	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	295		295		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bianchi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bianchi	9	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				5	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via bianchi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via bianchi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	346		346		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	36	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				5	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				2	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bianchi	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bianchi	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				41	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via bianchi	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via bianchi	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,13		0,13		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				5	Danneggiato -10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BIANCHI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BISEO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BISEO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BISEO	39	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA BISEO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BISSOLATI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BISSOLATI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BISSOLATI	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BISSOLATI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BISSOLATI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BISSOLATI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BISSOLATI	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160		1160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BISSOLATI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BISSOLATI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BISSOLATI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BISSOLATI	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BISSOLATI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bissolati	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bissolati	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bissolati	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	
Brescia	via bissolati	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BISSOLATI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BISSOLATI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BISSOLATI	46	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160		1160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BISSOLATI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bissolati	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bissolati	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bissolati	56	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bissolati	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BISSOLATI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BISSOLATI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BISSOLATI	56	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160		1160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BISSOLATI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BISSOLATI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BISSOLATI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BISSOLATI	56	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BISSOLATI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bissolati	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bligny	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bligny	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bligny	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bligny	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BLIGNY	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BLIGNY	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BLIGNY	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BLIGNY	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOIFAVA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOIFAVA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOIFAVA	17	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOIFAVA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOIFAVA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOIFAVA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOIFAVA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOIFAVA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOIFAVA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOIFAVA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOIFAVA	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOIFAVA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOIFAVA	17/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOIFAVA	17/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOIFAVA	17/A	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOIFAVA	17/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOITO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOITO	4	1958	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	18					
Brescia	VIA BOITO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BOITO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via boito	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via boito	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via boito	18	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via boito	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOLLANI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOLLANI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA BOLLANI	20	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOLLANI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOLLANI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOLLANI	20	1955	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOLLANI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BOLLANI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOLLANI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOLLANI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOLLANI	20	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOLLANI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOLLANI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOLLANI	20	1995	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	29		29		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOLLANI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BOLLANI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bonatelli	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bonatelli	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bonatelli	1/3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bonatelli	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BONIZZARDI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BONIZZARDI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BONIZZARDI	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BONIZZARDI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BONOMELLI	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BONOMELLI	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BONOMELLI	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BONOMELLI	108		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BONSIGNORI	18-20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BONSIGNORI	18-20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BONSIGNORI	18-20	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BONSIGNORI	18-20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via borghini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via borghini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via borghini	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via borghini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	40	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BORGOSATOLLO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via borgosatollo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via borgosatollo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		100			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via borgosatollo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via borgosatollo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BORMIOLI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BORMIOLI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BORMIOLI	39	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA BORMIOLI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bormioli	16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bormioli	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bormioli	16/18	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via bormioli	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BORMIOLI	43/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BORMIOLI	43/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BORMIOLI	43/45	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1990		1990		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BORMIOLI	43/45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via borsi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via borsi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via borsi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via borsi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOSE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOSE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOSE	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOSE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOSE LOC. SAN POLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOSE LOC. SAN POLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOSE LOC. SAN POLO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA BOSE LOC. SAN POLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOSIO GIOVANNI BATTISTA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOSIO GIOVANNI BATTISTA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOSIO GIOVANNI BATTISTA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOSIO GIOVANNI BATTISTA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOSSI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOSSI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOSSI	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOSSI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOSSI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOSSI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOSSI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOSSI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOSSINI	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOSSINI	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOSSINI	57	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOSSINI	57		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOSSSINI	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOSSSINI	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOSSSINI	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	277		277		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOSSSINI	57		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOTTA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOTTA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOTTA	15	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Brescia	VIA BOTTA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BOVES	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BOVES	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BOVES	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BOVES	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vIA BOZZOLO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vIA BOZZOLO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vIA BOZZOLO	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vIA BOZZOLO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BRACCO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BRACCO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BRACCO	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BRACCO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BRAMANTE	298		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BRAMANTE	298		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BRAMANTE	298	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BRAMANTE	298		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via branze	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via branze	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via branze	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via branze	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BREDINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BREDINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BREDINA	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BREDINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via bredina	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via bredina	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via bredina	2a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via bredina	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BRIGNANI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BRIGNANI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BRIGNANI	S.N.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1430		1430		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BRIGNANI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brixia zust	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brixia zust	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brixia zust	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5900		5900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brixia zust	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BRIXIA ZUST	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BRIXIA ZUST	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BRIXIA ZUST	10	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BRIXIA ZUST	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brocchi	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brocchi	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brocchi	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brocchi	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brocchi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brocchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brocchi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brocchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brocchi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brocchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brocchi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brocchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brocchi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brocchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brocchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brocchi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brocchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brolo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brolo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brolo	28	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1270				Danneggiato -10%	
Brescia	via brolo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BROLO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BROLO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BROLO	28	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BROLO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BROZZONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BROZZONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BROZZONI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410		410		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BROZZONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BROZZONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BROZZONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BROZZONI	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BROZZONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BROZZONI	46272		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BROZZONI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BROZZONI	7/9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BROZZONI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BRUNATI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BRUNATI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BRUNATI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BRUNATI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brunati	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brunati	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brunati	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brunati	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BRUNATI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BRUNATI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BRUNATI	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BRUNATI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BRUNELLESCHI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BRUNELLESCHI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BRUNELLESCHI	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BRUNELLESCHI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via brunelli ang. via zuccari	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via brunelli ang. via zuccari	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via brunelli ang. via zuccari	37	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via brunelli ang. via zuccari	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via buffalora	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via buffalora	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via buffalora	40	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via buffalora	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via buffalora	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via buffalora	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via buffalora	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via buffalora	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via buffalora	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via buffalora	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via buffalora	59	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via buffalora	59		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	66		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	68	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via buffalora	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via buffalora	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via buffalora	94	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via buffalora	94		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	98	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via buffalora	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via buffalora	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via buffalora	108	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via buffalora	108		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	108	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	108		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	40/42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	40/42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	40/42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	40/42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	76/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	76/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	76/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	76/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	92-92/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	92-92/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	92-92/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	92-92/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410		410		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA - TRAV. XII	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA - TRAV. XII	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA - TRAV. XII	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA - TRAV. XII	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA TRAV. XII	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA TRAV. XII	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUFFALORA TRAV. XII	12	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA TRAV. XII	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUFFALORA TV.12^	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUFFALORA TV.12^	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA BUFFALORA TV.12^	16	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA BUFFALORA TV.12^	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via buffalora tv.4^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via buffalora tv.4^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via buffalora tv.4^	18	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via buffalora tv.4^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via buozzi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via buozzi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via buozzi	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via buozzi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via buozzi	23/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via buozzi	23/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via buozzi	23/27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via buozzi	23/27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA BUTTAFUOCO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA BUTTAFUOCO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA BUTTAFUOCO	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA BUTTAFUOCO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA C. BATTISTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA C. BATTISTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA C. BATTISTI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				600	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA C. BATTISTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA C. BROZZONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA C. BROZZONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA C. BROZZONI	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA C. BROZZONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA C. CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA C. CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA C. CANOVETTI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA C. CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. canovetti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900		2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. canovetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. canovetti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		2100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. canovetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. canovetti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. canovetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. canovetti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. canovetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. canovetti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. canovetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. canovetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. canovetti	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. canovetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. fisogni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. fisogni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. fisogni	15	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1204			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. fisogni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. lombroso	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. lombroso	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. lombroso	52	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. lombroso	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA C. NOVENTA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA C. NOVENTA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA C. NOVENTA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA C. NOVENTA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c. noventa	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c. noventa	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c. noventa	59	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c. noventa	59		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA C.CANOVETTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c.canovetti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c.canovetti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c.canovetti	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c.canovetti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA C.CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA C.CANOVETTI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA C.CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c.colombo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c.colombo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c.colombo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via c.colombo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via c.fisogni	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via c.fisogni	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via c.fisogni	23	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1576		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via c.fisogni	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA C.ZIMA	9/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA C.ZIMA	9/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA C.ZIMA	9/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1460		1460		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA C.ZIMA	9/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIADENNO	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIADENNO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIADENNO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIADENNO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIADENNO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cacciadenno	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cacciadenno	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cacciadenno	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cacciadenno	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	4	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cacciamali	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cacciamali	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cacciamali	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cacciamali	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	24	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4115		4115		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	26	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600		3600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cacciamali	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cacciamali	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cacciamali	32	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cacciamali	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cacciamali	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cacciamali	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cacciamali	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cacciamali	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	38	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CACCIAMALI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cacciamali	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cacciamali	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cacciamali	45	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	477		477		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cacciamali	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	45	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	477				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630		630		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	58	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	62	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vIA CACCIAMALI	22/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vIA CACCIAMALI	22/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vIA CACCIAMALI	22/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vIA CACCIAMALI	22/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	34, 36, 28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	34, 36, 28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	34, 36, 28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160		1160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	34, 36, 28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cacciamali	61/I		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cacciamali	61/I		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cacciamali	61/I	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cacciamali	61/I		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMALI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMALI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMALI	S.N.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6200		6200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMALI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CACCIAMANI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CACCIAMANI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CACCIAMANI	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CACCIAMANI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via caciamali	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via caciamali	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via caciamali	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via caciamali	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADIZZONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADIZZONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADIZZONI	1	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADIZZONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADIZZONI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADIZZONI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADIZZONI	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADIZZONI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADIZZONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADIZZONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADIZZONI	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADIZZONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cadorna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cadorna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cadorna	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1850		1850		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cadorna	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CADORNA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADORNA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADORNA	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADORNA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADORNA - VIALE DUCA D'AOSTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			4		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CADORNA - VIALE DUCA D'AOSTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADORNA - VIALE DUCA D'AOSTA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CADORNA - VIALE DUCA D'AOSTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	29	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	29	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	49	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via caduti del lavoro	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via caduti del lavoro	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via caduti del lavoro	50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via caduti del lavoro	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	51	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	62	1953	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via caduti del lavoro	157		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via caduti del lavoro	157		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via caduti del lavoro	157	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via caduti del lavoro	157		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	161		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CADUTI DEL LAVORO	161		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAGLIARI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAGLIARI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAGLIARI	21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAGLIARI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via caionvico	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via caionvico	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via caionvico	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via caionvico	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAIONVICO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAIONVICO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAIONVICO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAIONVICO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAIONVICO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAIONVICO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAIONVICO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAIONVICO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAIONVICO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAIONVICO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAIONVICO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAIONVICO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAIROLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAIROLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CAIROLI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAIROLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via callegaRI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via callegaRI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via callegaRI	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via callegaRI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CALLEGARI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CALLEGARI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CALLEGARI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	697		697		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CALLEGARI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CALLEGARI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CALLEGARI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CALLEGARI	10	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CALLEGARI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via calvi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via calvi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via calvi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		280			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via calvi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CALVI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CALVI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		150			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CALVI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CALVI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAMILLO BISEO	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAMILLO BISEO	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAMILLO BISEO	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CAMILLO BISEO	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAMOZZI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAMOZZI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAMOZZI	31	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAMOZZI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAMPANE	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAMPANE	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAMPANE	10/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAMPANE	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAMPANE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAMPANE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAMPANE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAMPANE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via campazzo	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAMPAZZO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAMPAZZO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAMPAZZO	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAMPAZZO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAMPO MARTE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAMPO MARTE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	315		315		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAMPO MARTE	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CAMPO MARTE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAMPO MARTE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAMPO MARTE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAMPO MARTE	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAMPO MARTE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANOSSI TRAV IÂŁ BOVEZZO	5/7/9/11/1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANOSSI TRAV IÂŁ BOVEZZO	5/7/9/11/1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANOSSI TRAV IÂŁ BOVEZZO	5/7/9/11/1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CANOSSI TRAV IÂŁ BOVEZZO	5/7/9/11/1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via canovetti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via canovetti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANOVETTI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANOVETTI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8500		8500		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANOVETTI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via canovetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via canovetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via canovetti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via canovetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via canovetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via canovetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via canovetti	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29100		29100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via canovetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANOVETTI	2/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANOVETTI	2/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANOVETTI	2/6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANOVETTI	2/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANTON MOMBELLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANTON MOMBELLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANTON MOMBELLO	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		32000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANTON MOMBELLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANTORE	20	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		205			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA CANTORE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CANTORE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANTORE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANTORE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANTORE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cantore	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cantore	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cantore	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cantore	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cantore	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cantore	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cantore	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cantore	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANTORE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CANTORE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CANTORE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CANTORE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cantore	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cantore	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cantore	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via cantore	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CANTORE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAPITANIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAPITANIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAPITANIO	7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAPITANIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via capitano	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via capitano	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via capitano	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via capitano	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cappellini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cappellini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cappellini	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cappellini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAPRERA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAPRERA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAPRERA	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAPRERA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAPRETTI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAPRETTI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAPRETTI	14	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAPRETTI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via capriolo	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via capriolo	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via capriolo	39	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via capriolo	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via carducci	17/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via carducci	17/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via carducci	17/C	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carducci	17/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via carlo fenzi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via carlo fenzi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via carlo fenzi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2218				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carlo fenzi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CARLO ZIMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CARLO ZIMA	1	1955	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1					
Brescia	VIA CARLO ZIMA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CARLO ZIMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via carlo zima	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via carlo zima	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via carlo zima	9	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carlo zima	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via carlo zima	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via carlo zima	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via carlo zima	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carlo zima	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via carlo zima	9a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via carlo zima	9a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via carlo zima	9a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carlo zima	9a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via carlo zima	9a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via carlo zima	9a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via carlo zima	9a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carlo zima	9a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CARMINE	28	1901	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carpaccio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via carpaccio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via carpaccio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	934		934		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carpaccio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CARPACCIO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CARPACCIO	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CARPACCIO	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CARPACCIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via carpaccio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via carpaccio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via carpaccio	22	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via carpaccio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CARUSO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CARUSO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CARUSO	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CARUSO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CARUSO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CARUSO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CARUSO	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CARUSO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via casala'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via casala'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via casala'	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000	48000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via casala'	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via casazza	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via casazza	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via casazza	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1576			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via casazza	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vIA CASAZZA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vIA CASAZZA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vIA CASAZZA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	vIA CASAZZA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASAZZA	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASAZZA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASAZZA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASAZZA	42	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1070		1070		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASAZZA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASAZZA	44	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		13000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASAZZA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASAZZA	50	1971	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		356			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CASAZZA	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CASAZZA	50		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via casazza	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via casazza	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via casazza	12/14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via casazza	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via casazza	24/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via casazza	24/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via casazza	24/32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via casazza	24/32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via case sparse	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via case sparse	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via case sparse	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	755				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via case sparse	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASE SPARSE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASE SPARSE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASE SPARSE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510		510		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASE SPARSE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASE SPARSE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASE SPARSE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASE SPARSE	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASE SPARSE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASE SPARSE -FOLZANO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASE SPARSE -FOLZANO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASE SPARSE -FOLZANO	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASE SPARSE -FOLZANO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASELLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASELLE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASELLE	SN	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASELLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via casetti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via casetti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via casetti	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via casetti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASOTTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASOTTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASOTTI	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA CASOTTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASOTTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASOTTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASOTTI	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA CASOTTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASOTTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASOTTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASOTTI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASOTTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASOTTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASOTTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASOTTI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASOTTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASOTTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASOTTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASOTTI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA CASOTTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via casotti	11/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via casotti	11/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via casotti	11/b	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via casotti	11/b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASOTTI	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASOTTI	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASOTTI	3/A	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASOTTI	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via casotti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via casotti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via casotti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,5		3,5		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via casotti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASSALA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASSALA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASSALA	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASSALA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cassala	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cassala	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cassala	44	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cassala	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cassala'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via cassala'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cassala'	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3800	48000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cassala'	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASSALA'	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASSALA'	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASSALA'	3/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASSALA'	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTAGNA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTAGNA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTAGNA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTAGNA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via castagna	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via castagna	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via castagna	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via castagna	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via castagna	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via castagna	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via castagna	33	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via castagna	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via castagna	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via castagna	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via castagna	s.n.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via castagna	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTAGNA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTAGNA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTAGNA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTAGNA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via castelgoffredo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via castelgoffredo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via castelgoffredo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via castelgoffredo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTELGOFFREDO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTELGOFFREDO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTELGOFFREDO	3	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTELGOFFREDO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTELLI	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTELLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTELLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTELLI	8	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTELLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTELLI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTELLI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTELLI	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTELLI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTELLINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTELLINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTELLINI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTELLINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTELLINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTELLINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA CASTELLINI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CASTELLINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTELLI-TRIUMPLINA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTELLI-TRIUMPLINA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTELLI-TRIUMPLINA	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTELLI-TRIUMPLINA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTENEDOLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTENEDOLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTENEDOLO	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTENEDOLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CASTIGLIONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CASTIGLIONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CASTIGLIONI	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CASTIGLIONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via catanzaro	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via catanzaro	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via catanzaro	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via catanzaro	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CATANZARO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CATANZARO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CATANZARO	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CATANZARO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAVALLOTTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAVALLOTTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAVALLOTTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAVALLOTTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAVALLOTTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAVALLOTTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAVALLOTTI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAVALLOTTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CAVE SPARSE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CAVE SPARSE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CAVE SPARSE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CAVE SPARSE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cavllotti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cavllotti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cavllotti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	103,89		103,89		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cavllotti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CEFALONIA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,4			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via cefalonia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cefalonia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cefalonia	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cefalonia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	32		32		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1730		1730		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		55			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pavimenti in vinil amianto		40000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cefalonia	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cefalonia	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cefalonia	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via cefalonia	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CEFALONIA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cefalonia	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cefalonia	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		10			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via cefalonia	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via cefalonia	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cefalonia	41,64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cefalonia	41,64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		30			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via cefalonia	41,64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via cefalonia	41,64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CEFALONIA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CEFALONIA	49	1989	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				3	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CEFALONIA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cefalonia	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cefalonia	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cefalonia	52	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cefalonia	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cefalonia	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cefalonia	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			1,5		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via cefalonia	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via cefalonia	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cefalonia	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cefalonia	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		5			Danneggiato -10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via cefalonia	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via cefalonia	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CEFALONIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CEFALONIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CEFALONIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,25	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CEFALONIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CERCA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CERCA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CERCA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CERCA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CERCA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CERCA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CERCA	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CERCA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cerca	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cerca	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cerca	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	336				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cerca	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cerca	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cerca	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cerca	28	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cerca	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CERCA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CERCA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CERCA	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CERCA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CERCA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CERCA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CERCA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CERCA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CERNAIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CERNAIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CERNAIA	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CERNAIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CERUTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CERUTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CERUTI	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CERUTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CERUTI	16	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	1080			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cesare guerini - loc. san.eufemia	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cesare guerini - loc. san.eufemia	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cesare guerini - loc. san.eufemia	80	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	287,37		287,37		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cesare guerini - loc. san.eufemia	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiappa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiappa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiappa	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiappa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIAPPA	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiappa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiappa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiappa	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiappa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiappa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiappa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiappa	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiappa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIAPPA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIAPPA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIAPPA	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	715				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIAPPA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiappa	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiappa	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiappa	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiappa	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiappa	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiappa	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiappa	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiappa	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIAPPA	9/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIAPPA	9/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIAPPA	9/B	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	715	10700			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIAPPA	9/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIAPPA	9/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CHIAPPA	9/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIAPPA	9/B	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	715				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIAPPA	9/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIARAMONTI		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIARAMONTI		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIARAMONTI		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIARAMONTI		3	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiaramonti		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiaramonti		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiaramonti		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiaramonti		3	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiassi		27	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiassi altezza civico		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiassi altezza civico		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1800			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via chiassi altezza civico		17	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via chiassi altezza civico		17	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIESANUOVA		1	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIESANUOVA		7	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		49	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		49	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		49	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIESANUOVA		49	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		49	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		49	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIESANUOVA		49	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		45000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIESANUOVA		49	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIODAROLO		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIODAROLO		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIODAROLO		17	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIODAROLO		17	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIODEROLO		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIODEROLO		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIODEROLO		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIODEROLO		7	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chioderolo		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chioderolo		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chioderolo		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chioderolo		7	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIODEROLO		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIODEROLO		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIODEROLO		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIODEROLO		7	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chioderolo		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chioderolo		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chioderolo		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chioderolo		9	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIODEROLO		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIODEROLO		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIODEROLO		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIODEROLO		20	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIODEROLO	11/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIODEROLO	11/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIODEROLO	11/D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIODEROLO	11/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUDEROLO		9	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CHIUSURE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57		57		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiusure	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84		84		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68		68		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiusure	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	20	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		3000		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiusure	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	84	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	84		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	104	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CHIUSURE	108		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	110	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	112	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	112		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	116	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	277				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	116	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via chiusure	116		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	124	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	124		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	162		162		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	124		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			102		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	124		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via chiusure	124		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	222		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiusure	222		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	222	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	222		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via chiusure	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	230	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	250		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	250		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	250	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	250		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	327		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	327		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	327		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	327		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	106/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	106/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	106/E	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	106/E		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	110/112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiusure	110/112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	110/112	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	189,76				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	110/112		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	110/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiusure	110/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	110/b	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	110/b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	114/116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	114/116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	114/116	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	114/116		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHIUSURE	58/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHIUSURE	58/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHIUSURE	58/F	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHIUSURE	58/F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via chiusure	60/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via chiusure	60/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via chiusure	60/e	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via chiusure	60/e		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CHODEROLO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CHODEROLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CHODEROLO	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112	1680			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CHODEROLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cipro	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cipro	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cipro	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cipro	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cipro	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cipro	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via cipro	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via cipro	118		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CIPRO	136-138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CIPRO	136-138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CIPRO	136-138		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CIPRO	136-138		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CIPRO	96-102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CIPRO	96-102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CIPRO	96-102	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		120			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA CIPRO	96-102		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CIPRO-VIA RODI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CIPRO-VIA RODI	1	1972	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CIPRO-VIA RODI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CIPRO-VIA RODI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cocchetti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cocchetti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cocchetti	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	179		179		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cocchetti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CODIGNOLE	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CODIGNOLE	31		Pavimenti in vinil amianto			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via codignole	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via codignole	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via codignole	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via codignole	31		Pavimenti in vinil amianto		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		33			Danneggiato -10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CODIGNOLE	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CODIGNOLE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CODIGNOLE	35	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CODIGNOLE	41	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CODIGNOLE	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	158				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via codignole	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via codignole	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via codignole	52	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via codignole	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CODIGNOLE	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32/I - 32/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32/I - 32/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CODIGNOLE	32/I - 32/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	32/I - 32/		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via codignole	41/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via codignole	41/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via codignole	41/43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via codignole	41/43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CODIGNOLE	52/G		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CODIGNOLE	52/G		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CODIGNOLE	52/G		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA CODIGNOLE	52/G		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		600			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA COLLEBEATO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via collebeato	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via collebeato	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via collebeato	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via collebeato	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	28	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8100		8100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via collebeato	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via collebeato	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via collebeato	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410		410		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via collebeato	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	56	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA COLLEBEATO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	72	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	72		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLLEBEATO	4309		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLLEBEATO	4309		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLLEBEATO	4309		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLLEBEATO	4309		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLOMBAIE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLOMBAIE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLOMBAIE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLOMBAIE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via colombaie	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via colombaie	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via colombaie	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230		1230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via colombaie	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via colombaie	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via colombaie	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via colombaie	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via colombaie	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLOMBAIE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COLOMBAIE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COLOMBAIE	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COLOMBAIE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COLOMBO	19/21	1953	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COMBONI	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COMBONI	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COMBONI	2/4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COMBONI	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COMINAZZI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COMINAZZI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COMINAZZI	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COMINAZZI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COMINAZZI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COMINAZZI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COMINAZZI	45	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COMINAZZI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COMO	8	1952	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COMO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COMO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA COMO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COMO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COMO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COMO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COMO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COMO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COMO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COMO	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COMO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via como	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via como	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via como	12/14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	345				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via como	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CONICCHIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CONICCHIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CONICCHIO	14	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CONICCHIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CONICCHIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CONICCHIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CONICCHIO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CONICCHIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CONICCHIO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CONICCHIO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CONICCHIO	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CONICCHIO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via conicchio	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CONICCHIO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CONICCHIO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CONICCHIO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CONICCHIO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via conicchio	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via conicchio	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via conicchio	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via conicchio	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CONICCHIO	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CONICCHIO	51/53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CONICCHIO	51/53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CONICCHIO	51/53	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CONICCHIO	51/53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via conicchio	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via conicchio	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		3			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via conicchio	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via conicchio	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CONTINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CONTINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CONTINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74	74			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CONTINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corfu	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corfu	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corfu	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		575			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via corfu	102		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORFU'	82	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corfu'	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corfu'	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		350			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via corfu'	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via corfu'	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORRIDONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORRIDONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		580			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA CORRIDONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CORRIDONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via corsica	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	215		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	215		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA	215	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA	215		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica	220		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica	220		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica	220	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica	220		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica	220		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica	220		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica	220	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica	220		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	246		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	246		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA	246		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA	246		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	264		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	264		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA	264	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA	264		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	268		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	268		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA	268	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA	268		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	284		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	284		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA	284	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA	284		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica	335		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via corsica	335		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica	335	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2730	35500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica	335		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica	340		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica	340		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica	340	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica	340		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	355		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	355		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA	355	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA	355		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica	182/188/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica	182/188/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica	182/188/19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820		820		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica	182/188/19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica	31/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica	31/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica	31/33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica	31/33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	54/60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	54/60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA	54/60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	199		199		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA	54/60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	312		312		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CORSICA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				3	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA CORSICA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CORSICA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica - via ischia	176/80 - 9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica - via ischia	176/80 - 9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica - via ischia	176/80 - 9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica - via ischia	176/80 - 9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA - VIA LABIRINTO	355-12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA - VIA LABIRINTO	355-12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA - VIA LABIRINTO	355-12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA - VIA LABIRINTO	355-12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CORSICA - VIA LABIRINTO	355-12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CORSICA - VIA LABIRINTO	355-12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CORSICA - VIA LABIRINTO	355-12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CORSICA - VIA LABIRINTO	355-12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via corsica - via rizzo	235/ 245-2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via corsica - via rizzo	235/ 245-2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via corsica - via rizzo	235/ 245-2	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700	25000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via corsica - via rizzo	235/ 245-2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COSIMO CANOVETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COSIMO CANOVETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COSIMO CANOVETTI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COSIMO CANOVETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via costantino	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via costantino	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via costantino	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via costantino	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via costantino quaranta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via costantino quaranta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via costantino quaranta	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via costantino quaranta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA COSTANTINO QUARANTA	11/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA COSTANTINO QUARANTA	11/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA COSTANTINO QUARANTA	11/D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA COSTANTINO QUARANTA	11/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CREMONA	33	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CREMONA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CREMONA	38	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CREMONA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CREMONA	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CREMONA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CREMONA	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275		275		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CREMONA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cremona	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cremona	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cremona	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cremona	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via cremona	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via cremona	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via cremona	99	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	456				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via cremona	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CREMONA	99	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CREMONA	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA	185		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA	185		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CREMONA	185		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CREMONA	185		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA	197		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA	197		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,5			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA CREMONA	197		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA CREMONA	197		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA	143/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA	143/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CREMONA	143/B	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CREMONA	143/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CREMONA ANGOLO VIA RAFFAELE DA FERRARI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CREMONA ANGOLO VIA RAFFAELE DA FERRARI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CREMONA ANGOLO VIA RAFFAELE DA FERRARI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CREMONA ANGOLO VIA RAFFAELE DA FERRARI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CROCIFISSA DI ROSA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CROCIFISSA DI ROSA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CROCIFISSA DI ROSA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325		325		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CROCIFISSA DI ROSA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CROCIFISSA DI ROSA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CROCIFISSA DI ROSA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CROCIFISSA DI ROSA	71	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CROCIFISSA DI ROSA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CROTTE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CROTTE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CROTTE	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CROTTE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CROTTE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CROTTE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CROTTE	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CROTTE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via crotte	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via crotte	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via crotte	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via crotte	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CROTTE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CROTTE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CROTTE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CROTTE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via crotte	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via crotte	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via crotte	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via crotte	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via crotte	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via crotte	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via crotte	14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via crotte	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CROTTE	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CROTTE	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CROTTE	13/15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CROTTE	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CUCCA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CUCCA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CUCCA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA CUCCA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CUCCA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CUCCA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CUCCA	40	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CUCCA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CUCCA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CUCCA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CUCCA	50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CUCCA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CUCCA	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CUCCA	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CUCCA	56	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CUCCA	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA CUCCA	151		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA CUCCA	151		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA CUCCA	151		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			52		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA CUCCA	151		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA D. BERTEHER	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA D. BERTEHER	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA D. BERTEHER	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA D. BERTEHER	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via d. degli abbruzzi	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via d. degli abbruzzi	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via d. degli abbruzzi	61	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via d. degli abbruzzi	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA D.G.VENDER	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA D.G.VENDER	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA D.G.VENDER	25	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA D.G.VENDER	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via d.milani	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via d.milani	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via d.milani	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175		175		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via d.milani	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DABBENI	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DABBENI	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DABBENI	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DABBENI	86		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DALMAZIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DALMAZIA	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dalmazia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dalmazia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dalmazia	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		350			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dalmazia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DALMAZIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DALMAZIA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dalmazia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dalmazia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				9,15	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via dalmazia	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	609		33,3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dalmazia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dalmazia	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9000		9000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DALMAZIA	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dalmazia	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dalmazia	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dalmazia	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dalmazia	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DALMAZIA	76	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4050		4050		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DALMAZIA	78	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dalmazia	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dalmazia	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dalmazia	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dalmazia	96		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DALMAZIA	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DALMAZIA	143	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Brescia	VIA DALMAZIA	143		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DALMAZIA	49/67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	49/67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	49/67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DALMAZIA	49/67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dalmazia	99-87-105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dalmazia	99-87-105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dalmazia	99-87-105	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dalmazia	99-87-105		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DALMAZIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DALMAZIA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DALMAZIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DALMAZIA	S.N.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500		5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DALMAZIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DALMAZIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DALMAZIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	405		405		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DALMAZIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dalmazia	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dalmazia	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dalmazia	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dalmazia	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DAMIANO CHIESA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DAMIANO CHIESA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DAMIANO CHIESA	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DAMIANO CHIESA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DANTE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DANTE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DANTE	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DANTE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DANTE	2/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DANTE	2/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DANTE	2/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DANTE	2/b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DARIO LEVI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DARIO LEVI	7	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5					
Brescia	VIA DARIO LEVI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DARIO LEVI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via de amicis	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via de amicis	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via de amicis	20	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via de amicis	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DE RENGO THESAURO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DE RENGO THESAURO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DE RENGO THESAURO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DE RENGO THESAURO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DE VITALIS	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DE VITALIS	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DE VITALIS	36	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DE VITALIS	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via degli acciaiuioli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via degli acciaiuioli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via degli acciaiuioli	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via degli acciaiuioli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEGLI ANTEGNATI	17/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEGLI ANTEGNATI	17/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEGLI ANTEGNATI	17/D	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEGLI ANTEGNATI	17/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via degli artigiani	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via degli artigiani	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via degli artigiani	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via degli artigiani	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEGLI ARTIGIANI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEGLI ARTIGIANI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEGLI ARTIGIANI	22	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEGLI ARTIGIANI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEGLI OREFICI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEGLI OREFICI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEGLI OREFICI	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DEGLI OREFICI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	146		146		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	123		123		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	77	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA DEGLI STAMPATORI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI BAGNI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI BAGNI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI BAGNI	22	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI BAGNI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	12	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dei cominazzi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dei cominazzi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dei cominazzi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dei cominazzi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	26	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	26	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	41	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	41	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	47	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI COMINAZZI 16 - VIA FRANCINO 13-	16 - 13-I	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	1100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI COMINAZZI 16 - VIA FRANCINO 13-	16 - 13-I	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI GELSI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI GELSI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI GELSI	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI GELSI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI LEGNAZZI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI LEGNAZZI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI LEGNAZZI	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	320			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI LEGNAZZI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI MORTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI MORTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI MORTI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI MORTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI MORTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI MORTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI MORTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI MORTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI SANTI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI SANTI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI SANTI	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI SANTI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dei santi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dei santi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via dei santi	26	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dei santi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI SANTI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI SANTI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI SANTI	28	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI SANTI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI SANTI	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI SANTI	56	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI SANTI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI SANTI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI SANTI	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	740		740		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI SANTI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI SANTI	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI SANTI	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI SANTI	95	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI SANTI	95		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEI TURLINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEI TURLINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEI TURLINI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEI TURLINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dei virchi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dei virchi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dei virchi	35	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dei virchi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEICOMINAZZI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEICOMINAZZI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEICOMINAZZI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEICOMINAZZI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BRASILE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BRASILE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BRASILE	10	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL BRASILE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BRASILE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BRASILE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BRASILE	12	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL BRASILE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BRASILE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BRASILE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BRASILE	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA DEL BRASILE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del brasile	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del brasile	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del brasile	9/11	1953	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del brasile	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BROLO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BROLO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BROLO	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	5100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL BROLO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del brolo	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del brolo	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del brolo	49	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del brolo	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del brolo	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del brolo	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del brolo	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del brolo	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BROLO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BROLO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BROLO	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DEL BROLO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BROLO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BROLO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BROLO	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL BROLO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BROLO	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BROLO	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BROLO	97	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL BROLO	97		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BROLO	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BROLO	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BROLO	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL BROLO	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BROLO	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DEL BROLO	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BROLO	101	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL BROLO	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL BROLO	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL BROLO	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL BROLO	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DEL BROLO	108		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del brolo	s.n.	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CAFFARO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CAFFARO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CAFFARO	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CAFFARO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CAFFARO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CAFFARO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CAFFARO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CAFFARO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CAFFARO	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CAFFARO	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CAFFARO	12/14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CAFFARO	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del caffaro	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del caffaro	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del caffaro	10/12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750		1750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del caffaro	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del canneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del canneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del canneto	7	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del canneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del canneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del canneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del canneto	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530		530		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del canneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CARRETTO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CARRETTO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CARRETTO	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CARRETTO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del carretto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del carretto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del carretto	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del carretto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del carretto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del carretto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del carretto	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del carretto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CARSO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CARSO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CARSO	28	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CARSO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CARSO	30	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CARSO	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CARSO	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CARSO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del carso	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del carso	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del carso	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del carso	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del carso	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del carso	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del carso	65	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del carso	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL CARSO	317b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CARSO	317b	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL CARSO ANG. VIA BALESTRIERI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL CARSO ANG. VIA BALESTRIERI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL CARSO ANG. VIA BALESTRIERI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DEL CARSO ANG. VIA BALESTRIERI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del castello	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del castello	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del castello	2/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del castello	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL FRANZONE	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL FRANZONE	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL FRANZONE	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL FRANZONE	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL GALLO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL GALLO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL GALLO	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL GALLO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL GALLO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL GALLO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL GALLO	58	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL GALLO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del goletto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del goletto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del goletto	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225		225		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del goletto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL LAGHETTO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL LAGHETTO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL LAGHETTO	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL LAGHETTO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL LAGHETTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL LAGHETTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL LAGHETTO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL LAGHETTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del lapidario - san polo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del lapidario - san polo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del lapidario - san polo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del lapidario - san polo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MANESTRO	38	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MANESTRO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MANESTRO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MANESTRO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MANESTRO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del medolo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del medolo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del medolo	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del medolo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del mella	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750					
Brescia	VIA DEL MELLA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9050		9050		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del mella	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via del mella	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	11/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	11/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	11/d	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	679				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del mella	11/d		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	11/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	11/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	11/E	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550	8250			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del mella	11/E	1984	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	11/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	11/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	11/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530		530		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del mella	11/e		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	11/l		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	11/l		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	11/l	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del mella	11/l		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/l-m		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/l-m		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/l-m	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1795				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	11/l-m		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	11/M		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	11/M		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	11/M	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del mella	11/M		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3080		3080		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	11/M		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/N		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/N		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	11/N	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	11/N		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del mella	11/v		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del mella	11/v		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del mella	11/v	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del mella	11/v		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vIA DEL MELLA	36-38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	36-38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vIA DEL MELLA	36-38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	36-38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/E	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	44/E		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/m		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/m		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/m	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	44/m		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/M		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/M		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	44/M	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	44/M		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MELLA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MELLA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MELLA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MELLA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MOLINO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MOLINO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MOLINO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MOLINO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL MORTIROLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL MORTIROLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL MORTIROLO	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL MORTIROLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL PERO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL PERO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL PERO	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL PERO	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DEL RAMPINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL RAMPINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL RAMPINO	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL RAMPINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL RAMPINO	11	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL RAMPINO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL RAMPINO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DEL RAMPINO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del rampino	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del rampino	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del rampino	3/5	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del rampino	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL RAMPINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL RAMPINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL RAMPINO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL RAMPINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL RIONE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL RIONE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL RIONE	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41		41		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL RIONE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL RIONE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL RIONE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL RIONE	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL RIONE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL RIONE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL RIONE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL RIONE	46	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL RIONE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL RIONE FRAZ FOLZANO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL RIONE FRAZ FOLZANO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL RIONE FRAZ FOLZANO	46	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	237		237		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL RIONE FRAZ FOLZANO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL RIONE FRAZ FOLZANO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL RIONE FRAZ FOLZANO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL RIONE FRAZ FOLZANO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL RIONE FRAZ FOLZANO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	71	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	93	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	123	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SANTELLONE	123		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SARTO	35/37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SARTO	35/37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SARTO	35/37/39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1175		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SARTO	35/37/39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SARTO	35-37-39	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		15			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA DEL SEBINO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SEBINO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SEBINO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SEBINO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SERPENTE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SERPENTE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SERPENTE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del serpente	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del serpente	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via del serpente	40	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del serpente	40		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DEL SERPENTE	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940		940		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SERPENTE	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	79	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4780				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA DEL SERPENTE	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	85	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1115				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SERPENTE	85		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	36/40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	36/40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	36/40	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20000		20000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SERPENTE	36/40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770		770		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SERPENTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEL SERPENTE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4800		4800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEL SERPENTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via del tonale	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via del tonale	15	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	74		74		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via del tonale	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via del tonale	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELA VOLTA	6/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELA VOLTA	6/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELA VOLTA	6/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELA VOLTA	6/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA BARRICATA	3-3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA BARRICATA	3-3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA BARRICATA	3-3/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16	248			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA BARRICATA	3-3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della bettola	84/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della bettola	84/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della bettola	84/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della bettola	84/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della chiesa	27	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	240	2400			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via della chiesa	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della chiesa	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via della chiesa	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della chiesa	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della chiesa	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della chiesa	53	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della chiesa	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CHIESA	154		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA CHIESA	154		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CHIESA	154		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315		315		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CHIESA	154		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della chiesa	116-118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della chiesa	116-118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della chiesa	116-118	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della chiesa	116-118		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CHIESA	14/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA CHIESA	14/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CHIESA	14/A	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CHIESA	14/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della chiesa	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della chiesa	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della chiesa	14/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della chiesa	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della concarena	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della concarena	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della concarena	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della concarena	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA CONCARENA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della guzzetta/via nenni	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della guzzetta/via nenni	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della guzzetta/via nenni	s.n.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della guzzetta/via nenni	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA LIBERTÀ	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		15			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA DELLA LIBERTÀ	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA LIBERTÀ	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DELLA LIBERTÀ	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della maddalena	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della maddalena	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della maddalena	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della maddalena	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della maddalena	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della maddalena	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della maddalena	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della maddalena	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA MONTAGNOLA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA MONTAGNOLA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA MONTAGNOLA	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA MONTAGNOLA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA MUSIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA MUSIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA MUSIA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA MUSIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della musia	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della musia	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della musia	45	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della musia	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA MUSIA	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA MUSIA	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA MUSIA	68	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1632				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA MUSIA	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA PACE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA PACE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA PACE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DELLA PACE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA PALAZZINA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA PALAZZINA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA PALAZZINA	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA PALAZZINA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA PALLA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA PALLA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA PALLA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA PALLA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA PALLA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA PALLA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA PALLA	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA PALLA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA PALLA	13/H		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA PALLA	13/H		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DELLA PALLA	13/H	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA PALLA	13/H		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della palla	4/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della palla	4/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della palla	4/D	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della palla	4/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della parrocchia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della parrocchia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della parrocchia	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della parrocchia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA PIAZZA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA PIAZZA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA PIAZZA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA PIAZZA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA VOLTA	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	63	1951	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA VOLTA	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della volta	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della volta	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della volta	63	1951	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della volta	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	81	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA VOLTA	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della volta	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della volta	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della volta	171		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della volta	171		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della volta	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della volta	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della volta	171		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della volta	171		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	171	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA VOLTA	171		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della volta	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della volta	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della volta	179	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della volta	179		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	179	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4590				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA VOLTA	179		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	181		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	181		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	181	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA VOLTA	181		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della volta	185		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della volta	185		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della volta	185	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della volta	185		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	201	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400		3400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA VOLTA	201		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via della volta	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via della volta	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via della volta	201	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4800		4800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via della volta	201		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	70/72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	70/72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	70/72	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA VOLTA	70/72		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	76/A E SEG		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	76/A E SEG		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA VOLTA	76/A E SEG	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DELLA VOLTA	76/A E SEG		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLA ZIZIOLA	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLA ZIZIOLA	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLA ZIZIOLA	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLA ZIZIOLA	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dell'adige	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dell'adige	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dell'adige	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				5	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dell'adige	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	4	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14					
Brescia	VIA DELL'ARGINE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELL'ARGINE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELL'ARGINE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELL'ARGINE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELL'ARGINE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dell'argine	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dell'argine	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dell'argine	34	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dell'argine	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dell'argine	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dell'argine	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dell'argine	56	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dell'argine	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELL'ARGINE	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELL'ARGINE	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dell'arsenale	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dell'arsenale	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dell'arsenale	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dell'arsenale	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dell'arsenale - fraz stocchetta	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dell'arsenale - fraz stocchetta	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dell'arsenale - fraz stocchetta	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dell'arsenale - fraz stocchetta	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via delle bettole	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle bettole	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle bettole	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230		1230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via delle bettole	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	92	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	92		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via delle bettole	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle bettole	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle bettole	103	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	
Brescia	via delle bettole	103		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	115		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via delle bettole	279		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle bettole	279		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle bettole	279		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via delle bettole	279		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	39/41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	39/41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	39/41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	39/41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	39/41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	39/41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	39/41	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	39/41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via delle bettole	84/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle bettole	84/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle bettole	84/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via delle bettole	84/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	S.N.	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE BETTOLE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE FOSSE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via delle fosse	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle fosse	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle fosse	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via delle fosse	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE FOSSE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE FOSSE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DELLE FOSSE	25		Pavimenti in vinil amianto	48				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE GABBIANE	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via delle Grazzine	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle Grazzine	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle Grazzine	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via delle Grazzine	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via delle grazzine	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle grazzine	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle grazzine	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via delle grazzine	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE TOFANE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE TOFANE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLE TOFANE	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE TOFANE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via delle tofane	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via delle tofane	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via delle tofane	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via delle tofane	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLE TOFANE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLE TOFANE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLE TOFANE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DELLE TOFANE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLO STADIO	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dello stadio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via dello stadio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dello stadio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via dello stadio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLO STADIO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLO STADIO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLO STADIO	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DELLO STADIO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DELLO ZOCCOLO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DELLO ZOCCOLO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DELLO ZOCCOLO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,5		2,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DELLO ZOCCOLO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DEMETRIO ONDEI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DEMETRIO ONDEI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DEMETRIO ONDEI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DEMETRIO ONDEI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DENARI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DENARI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DENARI	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DENARI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DENARI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DENARI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DENARI	34	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DENARI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DENARI	31/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DENARI	31/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DENARI	31/33	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DENARI	31/33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via di vittorio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via di vittorio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via di vittorio	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5400		5400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via di vittorio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via diaz	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via diaz	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via diaz	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via diaz	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIAZ	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIAZ	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIAZ	24	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIAZ	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIAZ	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIAZ	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIAZ	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIAZ	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIAZ	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIAZ	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIAZ	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DIAZ	29		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DIAZ	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIAZ	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIAZ	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIAZ	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIAZ	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIAZ	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIAZ	37	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIAZ	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIAZ	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIAZ	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIAZ	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47		47		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIAZ	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIV. ACQUI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIV. ACQUI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIV. ACQUI	53	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIV. ACQUI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIV. ACQUI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIV. ACQUI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIV. ACQUI	56	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIV. ACQUI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via div. tridentina	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via div. tridentina	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via div. tridentina	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,1		0,1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via div. tridentina	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via divisione acqui	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via divisione acqui	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via divisione acqui	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via divisione acqui	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	60	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via divisione acqui	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via divisione acqui	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via divisione acqui	105	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via divisione acqui	105		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	51/53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	51/53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	51/53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275		275		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIVISIONE ACQUI	51/53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via divisione tridentina	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via divisione tridentina	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via divisione tridentina	38	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via divisione tridentina	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DIVISIONE TRIDENTINA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DIVISIONE TRIDENTINA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DIVISIONE TRIDENTINA	54	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DIVISIONE TRIDENTINA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via dlle tofane	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		9000			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via dlle tofane	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via dlle tofane	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via dlle tofane	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	1	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	90			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	24	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON 1Â¿ MAZZOLARI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON G. VENDER	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DON G. VENDER	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON G. VENDER	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON G. VENDER	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via don paracchini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via don paracchini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via don paracchini	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via don paracchini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON VENDER	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON VENDER	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON VENDER	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON VENDER	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON VENDER	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON VENDER	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON VENDER	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DON VENDER	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via don vender	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via don vender	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via don vender	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126		126		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via don vender	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON VENDER	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON VENDER	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON VENDER	50	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON VENDER	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via don vender	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via don vender	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via don vender	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126		126		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via don vender	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON VENDER	66	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON VENDER	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON VENDER	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON VENDER	74	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON VENDER	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON VENDER	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON VENDER	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON VENDER	78	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1791				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DON VENDER	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DON VENDER	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DON VENDER	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DON VENDER	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DON VENDER	90		Pavimenti in vinil amianto			120		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via don vender	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via don vender	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via don vender	99	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via don vender	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DONATORI DEL SANGUE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DONATORI DEL SANGUE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DONATORI DEL SANGUE	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29		29		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DONATORI DEL SANGUE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via donegani	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DONEGANI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DONEGANI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DONEGANI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	93		93		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DONEGANI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DONEGANI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DONEGANI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DONEGANI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DONEGANI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DONEGANI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DONEGANI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DONEGANI	S.N.	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DONEGANI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DRAMMIS	36-38	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		420			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DUCA D'AOSTA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCA D'AOSTA	7	1976	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1					
Brescia	VIA DUCA D'AOSTA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DUCA D'AOSTA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	120	1620			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1620			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		405			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	SNC	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	176		176		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	50				Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via duca degli abruzz	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via duca degli abruzz	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via duca degli abruzz	77	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via duca degli abruzz	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via duca degli abruzz	163	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via duca degli abruzz	15 - edifi		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via duca degli abruzz	15 - edifi		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via duca degli abruzz	15 - edifi		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via duca degli abruzz	15 - edifi		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA DUCCO	20-22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA DUCCO	20-22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA DUCCO	20-22	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Brescia	VIA DUCCO	20-22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ducco	20-22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ducco	20-22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ducco	20-22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ducco	20-22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E. CARUSO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E. CARUSO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E. CARUSO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E. CARUSO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E. ROSELLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E. ROSELLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E. ROSELLI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E. ROSELLI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E. ROSELLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E. ROSELLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E. ROSELLI	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4725				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E. ROSELLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.CARUSO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.CARUSO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.CARUSO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	224		224		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.CARUSO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.CARUSO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.CARUSO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.CARUSO	35	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.CARUSO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.CARUSO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.CARUSO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.CARUSO	35	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.CARUSO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.CARUSO LOC FORNACI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.CARUSO LOC FORNACI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.CARUSO LOC FORNACI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225		225		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.CARUSO LOC FORNACI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.DUSE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.DUSE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.DUSE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.DUSE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.DUSE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.DUSE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.DUSE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.DUSE	32		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA E.DUSE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.DUSE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.DUSE	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.DUSE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.DUSE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.DUSE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.DUSE	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.DUSE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA E.ROSELLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA E.ROSELLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA E.ROSELLI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5150		5150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA E.ROSELLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via e.roselli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via e.roselli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via e.roselli	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via e.roselli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via e.rosselli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via e.rosselli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via e.rosselli	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12000		12000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via e.rosselli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via e.rosselli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via e.rosselli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via e.rosselli	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2652		2652		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via e.rosselli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA EGIDIO DABBENI	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA EGIDIO DABBENI	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA EGIDIO DABBENI	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA EGIDIO DABBENI	86		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ELBA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ELBA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ELBA	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ELBA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ELIA CAPRIOLO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ELIA CAPRIOLO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ELIA CAPRIOLO	56	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ELIA CAPRIOLO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via elonora duse	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via elonora duse	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via elonora duse	12	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via elonora duse	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ENRICO FERMI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ENRICO FERMI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ENRICO FERMI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ENRICO FERMI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via enrico ferri	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via enrico ferri	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via enrico ferri	71	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via enrico ferri	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via enrico ferri	39/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via enrico ferri	39/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via enrico ferri	39/45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		11250			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via enrico ferri	39/45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA EREMTE NOVELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA EREMTE NOVELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA EREMTE NOVELLI	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA EREMTE NOVELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via eritrea	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via eritrea	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via eritrea	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				30	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via eritrea	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ERITREA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ERITREA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ERITREA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			50	Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA ERITREA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ERITREA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ERITREA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ERITREA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				30	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA ERITREA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via eritrea	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via eritrea	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via eritrea	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11500		11500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via eritrea	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ERITREA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA ERITREA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ERITREA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ERITREA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ERMETE NOVELLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ERMETE NOVELLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ERMETE NOVELLI	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ERMETE NOVELLI	10	1975	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via europa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via europa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via europa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via europa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA EUROPA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA EUROPA	15	1973	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA EUROPA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA EUROPA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via europa	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via europa	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via europa	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		2100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via europa	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F. FILZI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F. FILZI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F. FILZI	101	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F. FILZI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vIA F. LIGGI	36/38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vIA F. LIGGI	36/38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vIA F. LIGGI	36/38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	964		964		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vIA F. LIGGI	36/38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f. lippi	16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f. lippi	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via f. lippi	16/18	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f. lippi	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F. LORENZINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F. LORENZINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F. LORENZINI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F. LORENZINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F. PALAZZOLI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F. PALAZZOLI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F. PALAZZOLI	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9000		9000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F. PALAZZOLI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f. rossini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f. rossini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via f. rossini	11	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f. rossini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F. SANSON	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F. SANSON	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F. SANSON	75	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Brescia	VIA F. SANSON	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F..LI LEGNAZZI	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F..LI LEGNAZZI	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F..LI LEGNAZZI	18/20	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F..LI LEGNAZZI	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Via f.filzi	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Via f.filzi	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Via f.filzi	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Via f.filzi	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.FILZI	35-47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.FILZI	35-47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.FILZI	35-47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA F.FILZI	35-47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.FILZI 17/C - VIA STUPARICH	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.FILZI 17/C - VIA STUPARICH	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.FILZI 17/C - VIA STUPARICH	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.FILZI 17/C - VIA STUPARICH	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f.gamba	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f.gamba	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	7		7		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f.gamba	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via f.gamba	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f.lippi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f.lippi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via f.lippi	14	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f.lippi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI ANDERLONI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI ANDERLONI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA F.LLI ANDERLONI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI ANDERLONI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI BANDIERA	33/35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI BANDIERA	33/35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI BANDIERA	33/35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI BANDIERA	33/35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI BONARDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI BONARDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI BONARDI	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400		3400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI BONARDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f.lli bonardi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f.lli bonardi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via f.lli bonardi	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via f.lli bonardi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI BONARDI	3/5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI BONARDI	3/5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI BONARDI	3/5/7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI BONARDI	3/5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f.lli bronzetti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f.lli bronzetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via f.lli bronzetti	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f.lli bronzetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI BRONZETTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI BRONZETTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI BRONZETTI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI BRONZETTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f.lli bronzetti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f.lli bronzetti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via f.lli bronzetti	20	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f.lli bronzetti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f.lli folonari	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f.lli folonari	19	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		118			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f.lli folonari	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	795				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f.lli folonari	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI LEGNAZZI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI LEGNAZZI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI LEGNAZZI	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI LEGNAZZI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI PORCELLAGA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI PORCELLAGA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI PORCELLAGA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI PORCELLAGA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI PORCELLAGA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI PORCELLAGA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI PORCELLAGA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI PORCELLAGA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI UGONI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	32/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	32/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	32/f	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,5					
Brescia	VIA F.LLI UGONI	32/f		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	32/F	1950	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		180			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA F.LLI UGONI	32/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	32/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	32/F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	38/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	38/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LLI UGONI	38/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA F.LLI UGONI	38/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via f.lli ugoni	38/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via f.lli ugoni	38/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via f.lli ugoni	38/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via f.lli ugoni	38/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.LONATI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.LONATI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.LONATI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.LONATI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.PALAZZOLI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.PALAZZOLI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.PALAZZOLI	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10800	194400			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA F.PALAZZOLI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.PEROTTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.PEROTTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.PEROTTI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.PEROTTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA F.TURATI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA F.TURATI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA F.TURATI	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA F.TURATI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FABIO FILZI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FABIO FILZI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FABIO FILZI	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FABIO FILZI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via farfenfo	52/60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via farfenfo	52/60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via farfenfo	52/60	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via farfenfo	52/60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FAUSTINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FAUSTINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FAUSTINI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FAUSTINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FE' D'OSTIANI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FE' D'OSTIANI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FE' D'OSTIANI	10	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FE' D'OSTIANI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FELICE CAVALLOTTI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FELICE CAVALLOTTI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FELICE CAVALLOTTI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FELICE CAVALLOTTI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FENZI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FENZI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FENZI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		860		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FENZI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fermi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fermi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fermi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fermi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FERRAMOLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRAMOLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRAMOLA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FERRAMOLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ferrari	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ferrari	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ferrari	4	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,1		0,1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ferrari	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FERRATA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRATA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRATA	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FERRATA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FERRATA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRATA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRATA	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FERRATA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ferrata	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ferrata	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ferrata	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ferrata	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ferri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ferri	3	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	40,2		40,2		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via ferri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via ferri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ferri	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ferri	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ferri	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ferri	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ferri	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ferri	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ferri	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via ferri	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FERRI	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRI	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRI	85	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FERRI	85		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA FERRI	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRI	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRI	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FERRI	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FERRI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FERRI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FERRINI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRINI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRINI	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FERRINI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ferrini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ferrini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ferrini	16	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ferrini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FERRINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRINI	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FERRINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FERRINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FERRINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FERRINI	16	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FERRINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FILANDE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FILANDE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FILANDE	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FILANDE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FILZI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FILZI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FILZI	101	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FILZI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FILZI ANGOLO VIA OBERDAN	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FILZI ANGOLO VIA OBERDAN	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		580			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA FILZI ANGOLO VIA OBERDAN	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FILZI ANGOLO VIA OBERDAN	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fiorentini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fiorentini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fiorentini	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fiorentini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FIORENTINI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FIORENTINI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FIORENTINI	33	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77		77		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIORENTINI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fiorentini	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fiorentini	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fiorentini	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	193		193		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fiorentini	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FIORENTINI	19/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FIORENTINI	19/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FIORENTINI	19/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIORENTINI	19/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FIORENTINI	33/L		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FIORENTINI	33/L		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FIORENTINI	33/L	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIORENTINI	33/L		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FIORENTINI 23	23		Pavimenti in vinil amianto		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIORENTINI 23	23		Pavimenti in vinil amianto		6			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIORENTINI 23 E/F	23 E/F	1979	Pavimenti in vinil amianto		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via firenze	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via firenze	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via firenze	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via firenze	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FIRENZE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FIRENZE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FIRENZE	29	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIRENZE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FIRENZE	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FIRENZE	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FIRENZE	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195		195		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIRENZE	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via firenze	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via firenze	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via firenze	37	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via firenze	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FIUME	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FIUME	3	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIUME	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FIUME	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FIUME	6/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FIUME	6/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FIUME	6/A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FIUME	6/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via FLERO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via FLERO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via FLERO	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via FLERO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero	27	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	29	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via flero	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero	37	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via flero	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via flero	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FLERO	97		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero	97	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via flero	97		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via flero	97		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero	102	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via flero	102		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero	154		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero	154		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero	154		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via flero	154		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	158	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92		92		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	158		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	160		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	160		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	160	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	160		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	180		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	180		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	180	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	180		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	188		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	188		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	188		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	188		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	188		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	188		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	188	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	188		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	222		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	222		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	222		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	222		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	224		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA FLERO	224		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	224		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	224		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	226		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	226		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	226		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	226		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	232		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	232		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	232	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	232		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	236	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	236		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero	240		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero	240		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero	240	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via flero	240		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO	220 SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO	220 SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO	220 SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO	220 SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via flero	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via flero- vill. sereno	186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via flero- vill. sereno	186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via flero- vill. sereno	186	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via flero- vill. sereno	186		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FLERO VILL SERENO	186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FLERO VILL SERENO	186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FLERO VILL SERENO	186	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FLERO VILL SERENO	186		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fntane	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fntane	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fntane	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fntane	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FOLCIERI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FOLCIERI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FOLCIERI	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FOLCIERI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FOLONARI	17-19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FOLONARI	17-19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FOLONARI	17-19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FOLONARI	17-19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fontane	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fontane	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fontane	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fontane	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fontane	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fontane	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fontane	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fontane	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FONTANE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FONTANE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FONTANE	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FONTANE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FONTANE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FONTANE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FONTANE	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FONTANE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FONTANE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FONTANE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FONTANE	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FONTANE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FONTANE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FONTANE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FONTANE	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FONTANE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via FONTANE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via FONTANE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via FONTANE	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via FONTANE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fontane	27/h		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fontane	27/h		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fontane	27/h	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fontane	27/h		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FONTANE	54/56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FONTANE	54/56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FONTANE	54/56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FONTANE	54/56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FOPPA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FOPPA	3	1950	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FOPPA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FOPPA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via foppa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via foppa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via foppa	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via foppa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via foppa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via foppa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via foppa	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via foppa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via forcello	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via forcello	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via forcello	16	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via forcello	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via forcello	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via forcello	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via forcello	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via forcello	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fornaci	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3	36			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FORNACI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fornaci	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fornaci	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fornaci	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fornaci	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fornaci	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fornaci	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fornaci	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fornaci	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	63	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA FORNACI	12/a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	12/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	12/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	12/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	12/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	32/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	32/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	32/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	32/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	41 f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	41 f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	41 f	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	41 f		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	41/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	41/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	41/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	41/F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	66/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	66/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	66/D	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	66/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	70/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	70/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	70/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	70/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORNACI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORNACI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORNACI	S.N.	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORNACI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fornaci fraz. verziano	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fornaci fraz. verziano	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fornaci fraz. verziano	104	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	271		271		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fornaci fraz. verziano	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORO BOARIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORO BOARIO	1	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FORO BOARIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORO BOARIO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORO BOARIO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FORO BOARIO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORO BOARIO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORO BOARIO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	2,5		2,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FORO BOARIO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORO BOARIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORO BOARIO	5	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FORO BOARIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORO BOARIO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORO BOARIO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FORO BOARIO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORO BOARIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORO BOARIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORO BOARIO	13	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORO BOARIO	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via foro boario	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORO BOARIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORO BOARIO	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FORO BOARIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FORO BOARIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FORO BOARIO	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590		590		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FORO BOARIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via foro boario	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via foro boario	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				20	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via foro boario	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via foro boario	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FOSCOLO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA FOSCOLO	25	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA FOSCOLO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA FOSCOLO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fosse	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fosse	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fosse	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fosse	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FOSSE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FOSSE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FOSSE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FOSSE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FOSSE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FOSSE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FOSSE	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FOSSE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FRANCESCO CARINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FRANCESCO CARINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FRANCESCO CARINI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FRANCESCO CARINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FRANCESCO LONATI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FRANCESCO LONATI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FRANCESCO LONATI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FRANCESCO LONATI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via francesco sanson	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via francesco sanson	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via francesco sanson	94	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via francesco sanson	94		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FRANCESCO TAMAGNI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FRANCESCO TAMAGNI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FRANCESCO TAMAGNI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FRANCESCO TAMAGNI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via francesco tamagno	31	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via francesco tamagno	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via franchi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via franchi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via franchi	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via franchi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via franchi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via franchi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				3	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via franchi	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via franchi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via franchi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via franchi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via franchi	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via franchi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FRANCHI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FRANCHI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FRANCHI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1640		1640		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FRANCHI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FRANCIACORTA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FRANCIACORTA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FRANCIACORTA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FRANCIACORTA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via franzinetti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via franzinetti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via franzinetti	16	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		635			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via franzinetti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via franzone	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via franzone	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via franzone	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via franzone	66		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FRIGERIO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FRIGERIO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FRIGERIO	3	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FRIGERIO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FRIGERIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FRIGERIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FRIGERIO	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FRIGERIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via frigerio	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via frigerio	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via frigerio	9/11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via frigerio	9/11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA FRIULI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FRIULI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FRIULI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FRIULI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fura	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fura	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fura	50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fura	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2058				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	38/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	38/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	38/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870		870		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	38/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	387a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	387a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	387a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	387a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	48/48A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	48/48A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	48/48A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	48/48A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA FURA	48-48/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	99-101-103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA FURA	99-101-103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA FURA	99-101-103	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA FURA	99-101-103		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via fura/via rieti	114/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via fura/via rieti	114/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via fura/via rieti	114/10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via fura/via rieti	114/10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g di vittoria	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g di vittoria	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g di vittoria	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1165		1165		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g di vittoria	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. ASTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. ASTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. ASTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA G. ASTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. BORMIOLI	8/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. BORMIOLI	8/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. BORMIOLI	8/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. BORMIOLI	8/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. bosio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. bosio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. bosio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. bosio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. CARDUCCI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. CARDUCCI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. CARDUCCI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. CARDUCCI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. CARDUCCI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. CARDUCCI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. CARDUCCI	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. CARDUCCI	55		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA G. CARDUCCI	17/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. CARDUCCI	17/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. CARDUCCI	17/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. CARDUCCI	17/F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. CERUTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. CERUTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. CERUTI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. CERUTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. da salo'	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. da salo'	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. da salo'	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. da salo'	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. d'annunzio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. d'annunzio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. d'annunzio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105	1575			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via g. d'annunzio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. di vittorio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. di vittorio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. di vittorio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5140				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	835		835		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio	34	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via g. di vittorio	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	36	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. di vittorio	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio	37	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1025				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. di vittorio	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	40	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1527				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. di vittorio	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	26/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	26/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	26/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	26/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio	43-45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. di vittorio	43-45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio	43-45	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio	43-45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. di vittorio - via castagna-23-25-27	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. di vittorio - via castagna-23-25-27	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. di vittorio - via castagna-23-25-27	10/12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. di vittorio - via castagna-23-25-27	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. donizetti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. donizetti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. donizetti	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. donizetti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. GIACOSA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. GIACOSA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. GIACOSA	8	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	134				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. GIACOSA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. MANZIANA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. MANZIANA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. MANZIANA	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11600				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. MANZIANA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. mazzucchelli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. mazzucchelli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. mazzucchelli	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via g. mazzucchelli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. OBERDAN	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. OBERDAN	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. OBERDAN	33	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. OBERDAN	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. oberdan	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. oberdan	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. oberdan	39	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6955				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. oberdan	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. OBERDAN	51-61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. OBERDAN	51-61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. OBERDAN	51-61	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. OBERDAN	51-61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. orefici	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. orefici	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. orefici	2	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g. orefici	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. PAOLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. PAOLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. PAOLI	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. PAOLI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. PAOLI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. PAOLI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. PAOLI	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. PAOLI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g. pascoli	5/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g. pascoli	5/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g. pascoli	5/A	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,2	0,04			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via g. pascoli	5/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. PERLASCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	10		10		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA G. PERLASCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. PERLASCA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA G. PERLASCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. PIAMARTA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. PIAMARTA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. PIAMARTA	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580			3,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. PIAMARTA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. PIAMARTA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. PIAMARTA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. PIAMARTA	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. PIAMARTA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. RANDACCIO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. RANDACCIO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. RANDACCIO	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. RANDACCIO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. SANGERVASIO	20-22-24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. SANGERVASIO	20-22-24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. SANGERVASIO	20-22-24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. SANGERVASIO	20-22-24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. STREPPONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. STREPPONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA G. STREPPONI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. STREPPONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. STREPPONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. STREPPONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. STREPPONI	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. STREPPONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G. UNGARETTI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G. UNGARETTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G. UNGARETTI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G. UNGARETTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.ACERBI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.ACERBI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.ACERBI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252		252		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.ACERBI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.B. CHIARAMONTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.B. RODELLA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.B. RODELLA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.B. RODELLA	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.B. RODELLA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g.bosco	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g.bosco	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g.bosco	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g.bosco	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.CACCIAMALI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.CACCIAMALI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.CACCIAMALI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.CACCIAMALI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.CAMOZZZI	21/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.CAMOZZZI	21/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.CAMOZZZI	21/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.CAMOZZZI	21/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.CHIASSI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.CHIASSI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.CHIASSI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.CHIASSI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g.d. romagnosi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g.d. romagnosi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g.d. romagnosi	11	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g.d. romagnosi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g.di vittorio	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g.di vittorio	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g.di vittorio	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via g.di vittorio	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.DI VITTORIO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.DI VITTORIO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.DI VITTORIO	61	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.DI VITTORIO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.FORNASINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.FORNASINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.FORNASINI	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.FORNASINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g.galilei	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g.galilei	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g.galilei	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g.galilei	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.MAMELI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.MAMELI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.MAMELI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.MAMELI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g.manziana	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g.manziana	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g.manziana	14	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	116		116		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via g.manziana	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.PAOLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.PAOLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.PAOLI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87		8		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA G.PAOLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.PAOLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.PAOLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.PAOLI	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.PAOLI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.PAOLI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.PAOLI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.PAOLI	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.PAOLI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.SCARAMPELLA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.SCARAMPELLA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.SCARAMPELLA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.SCARAMPELLA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.TAVELLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.TAVELLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.TAVELLI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.TAVELLI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via g.uberti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via g.uberti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via g.uberti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via g.uberti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.ZADEI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.ZADEI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.ZADEI	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.ZADEI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA G.ZOLA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA G.ZOLA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA G.ZOLA	10	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA G.ZOLA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GABBIANE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GABBIANE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GABBIANE	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GABBIANE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GABBIANE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GABBIANE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GABBIANE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GABBIANE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gabriele rangoni	1/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gabriele rangoni	1/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gabriele rangoni	1/15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gabriele rangoni	1/15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gabriele rosa	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gabriele rosa	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gabriele rosa	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via gabriele rosa	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gadola	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gadola	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gadola	21/23	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gadola	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GADOLA	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GADOLA	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GADOLA	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GADOLA	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gadola	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gadola	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gadola	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gadola	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GADOLA	37-39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GADOLA	37-39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GADOLA	37-39	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GADOLA	37-39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GAETANO CRESSERI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GAETANO CRESSERI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GAETANO CRESSERI	S.N.	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GAETANO CRESSERI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GAETANO SALVEMINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GAETANO SALVEMINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GAETANO SALVEMINI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490		490		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GAETANO SALVEMINI	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via gaggia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gaggia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gaggia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gaggia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gaggia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gaggia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gaggia	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	473		473		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gaggia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GALEAZZO DEGLI ORZI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GALEAZZO DEGLI ORZI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GALEAZZO DEGLI ORZI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GALEAZZO DEGLI ORZI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via galilei	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via galilei	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via galilei	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via galilei	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GALILEI	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GALILEI	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GALILEI	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GALILEI	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GALVAGNI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GALVAGNI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GALVAGNI	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	221				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GALVAGNI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GALVALIGI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GALVALIGI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GALVALIGI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GALVALIGI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GALVALIGI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GALVALIGI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GALVALIGI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GALVALIGI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GALVANI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GALVANI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GALVANI	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GALVANI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GALVANI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GALVANI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GALVANI	16	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,8		2,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GALVANI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via galvani	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via galvani	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via galvani	26	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via galvani	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gamba	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gamba	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gamba	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gamba	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GAMBARA	61,67,69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GAMBARA	61,67,69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GAMBARA	61,67,69	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GAMBARA	61,67,69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GARDENA		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GARDENA		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GARDENA		4	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA GARDENA		4	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GARDONCINI		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GARDONCINI		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GARDONCINI		7	1971 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GARDONCINI		7	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via garibaldi		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via garibaldi		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via garibaldi		21	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via garibaldi		21	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via garzetta		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via garzetta		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via garzetta		16	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via garzetta		16	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via garzetta	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via garzetta	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via garzetta	S.N.	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via garzetta	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via garzetta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via garzetta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via garzetta	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via garzetta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gatti	15	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gatti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gatti	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via gatti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GAZZOLETTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GAZZOLETTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GAZZOLETTI	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GAZZOLETTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GAZZOLETTI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GAZZOLETTI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GAZZOLETTI	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GAZZOLETTI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GB BOSSINI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GB BOSSINI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GB BOSSINI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GB BOSSINI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GB BOSSINI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GB BOSSINI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GB BOSSINI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GB BOSSINI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GENOVA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GENOVA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GENOVA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GENOVA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GENOVA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GENOVA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GENOVA	31	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GENOVA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GENOVA/BARI/AMALFI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GENOVA/BARI/AMALFI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GENOVA/BARI/AMALFI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1263				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GENOVA/BARI/AMALFI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gezio calini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gezio calini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		348				
Brescia	via gezio calini	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gezio calini	26	1980	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GHIDONI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GHIDONI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GHIDONI	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GHIDONI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GHIDONI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GHIDONI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GHIDONI	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GHIDONI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GHISLANDI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GHISLANDI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GHISLANDI	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GHISLANDI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	Via ghislandi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	Via ghislandi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	Via ghislandi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180			6	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	Via ghislandi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giacosa	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giacosa	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via giacosa	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giacosa	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIACOSA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIACOSA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIACOSA	33	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIACOSA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giardino loc. fornaci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giardino loc. fornaci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via giardino loc. fornaci	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giardino loc. fornaci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gioberti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gioberti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gioberti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gioberti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOBERTI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOBERTI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA GIOBERTI	36	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOBERTI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gioberti	25/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gioberti	25/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gioberti	25/33	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,04		3,04		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gioberti	25/33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOBERTI	25/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOBERTI	25/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	23		23		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA GIOBERTI	25/33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA GIOBERTI	25/33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giorgione	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giorgione	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via giorgione	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via giorgione	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giorgione	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giorgione	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via giorgione	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giorgione	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIORGIONE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIORGIONE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIORGIONE	10	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIORGIONE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIORGIONE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIORGIONE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIORGIONE	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195		195		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIORGIONE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giorgione	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giorgione	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via giorgione	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giorgione	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIORGIONE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIORGIONE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIORGIONE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIORGIONE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIORGIONE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIORGIONE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIORGIONE	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIORGIONE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIORGIONE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIORGIONE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIORGIONE	24	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIORGIONE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIORGIONE	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,5			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA GIORGIONE	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,3			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA GIOTTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOTTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOTTO	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOTTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giotto	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giotto	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via giotto	20	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730	10950			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giotto	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOTTO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOTTO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOTTO	24	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOTTO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOTTO	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOTTO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOTTO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOTTO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOTTO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOTTO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOTTO	30	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOTTO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giotto	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giotto	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via giotto	34	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	775		775		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giotto	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOTTO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOTTO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOTTO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOTTO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOTTO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA GIOTTO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOTTO	36	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOTTO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOTTO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOTTO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOTTO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOTTO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giotto q.re s.polo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giotto q.re s.polo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via giotto q.re s.polo	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giotto q.re s.polo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOVANNI PAOLI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOVANNI PAOLI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOVANNI PAOLI	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOVANNI PAOLI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIOVANNI PIAMARTA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIOVANNI PIAMARTA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIOVANNI PIAMARTA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIOVANNI PIAMARTA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIRELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIRELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIRELLI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIRELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via girelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via girelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via girelli	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via girelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via girelli	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via girelli	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via girelli	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via girelli	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIRELLI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIRELLI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIRELLI	34	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315		315		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIRELLI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via girelli	36	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via girelli	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via girelli	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via girelli	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via girelli	11/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via girelli	11/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via girelli	11/c	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2180		2180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via girelli	11/c		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIRELLI - FOGLIO 226, MAPPALE 54	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIRELLI - FOGLIO 226, MAPPALE 54	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIRELLI - FOGLIO 226, MAPPALE 54	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIRELLI - FOGLIO 226, MAPPALE 54	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via giuseppe di vittorio	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giuseppe di vittorio	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via giuseppe di vittorio	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via giuseppe di vittorio	10/12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6048				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via giuseppe di vittorio	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	26/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	26/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	26/B	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	26/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gnutti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gnutti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gnutti	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gnutti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via goldoni	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via goldoni	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via goldoni	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	69	1725			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via goldoni	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GOLDONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GOLDONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GOLDONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	69	1725			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GOLDONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GOLDONI/PRAGA	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GOLDONI/PRAGA	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GOLDONI/PRAGA	18/20	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,1		0,1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GOLDONI/PRAGA	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GONZAGA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA GONZAGA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GONZAGA	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GONZAGA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gonzaga	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gonzaga	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gonzaga	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gonzaga	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gonzaga	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gonzaga	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gonzaga	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gonzaga	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gramsci	21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRAMSCI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GRAMSCI	30	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1300			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA GRAMSCI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA GRAMSCI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GRAMSCI	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRANDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GRANDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GRANDI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRANDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via grandi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via grandi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via grandi	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via grandi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via grandi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via grandi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via grandi	23	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via grandi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via grandi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via grandi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via grandi	27	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via grandi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via grandi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via grandi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via grandi	45	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via grandi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GRANDI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GRANDI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GRANDI	45	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	683		683		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRANDI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GRANDI	23/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GRANDI	23/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GRANDI	23/25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300	19500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRANDI	23/25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via grandi e via brixia zust	43/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via grandi e via brixia zust	43/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via grandi e via brixia zust	43/13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via grandi e via brixia zust	43/13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GRAZZINE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GRAZZINE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GRAZZINE	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRAZZINE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GRAZZINE	22	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRAZZINE	22	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via grazzine	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via grazzine	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via grazzine	29	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			0,65	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via grazzine	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via grazzine	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via grazzine	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via grazzine	29	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160			104	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via grazzine	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via grazzine	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via grazzine	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via grazzine	29	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,69	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via grazzine	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GRAZZINE	22	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6,46		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GRAZZINE	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	15			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA GROSSI PIER LUIGI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GROSSI PIER LUIGI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GROSSI PIER LUIGI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GROSSI PIER LUIGI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUADAGNINI	26/48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUADAGNINI	26/48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUADAGNINI	26/48	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUADAGNINI	26/48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via guarnieri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via guarnieri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via guarnieri	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via guarnieri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUERINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUERINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUERINI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUERINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUERINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUERINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUERINI	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUERINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUERINI	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUERINI	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUERINI	132	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUERINI	132		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUERRINI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUERRINI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUERRINI	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUERRINI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gussalli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gussalli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gussalli	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gussalli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUSSALLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUSSALLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUSSALLI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUSSALLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUSSALLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUSSALLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUSSALLI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3750		3750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUSSALLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gussalli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gussalli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gussalli	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2590				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gussalli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUSSALLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUSSALLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUSSALLI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2844		3846		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUSSALLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via gussalli/ via abbiati fg 245 mapp 176	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via gussalli/ via abbiati fg 245 mapp 176	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via gussalli/ via abbiati fg 245 mapp 176	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300		3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via gussalli/ via abbiati fg 245 mapp 176	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	21	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA GUSTAVO MODENA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA I BOSCHI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA I BOSCHI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA I BOSCHI	18	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA I BOSCHI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA I. VIVANTI	11/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA I. VIVANTI	11/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA I. VIVANTI	11/19	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA I. VIVANTI	11/19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA IMPERIA		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA IMPERIA		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA IMPERIA		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA IMPERIA		8	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA IMPERIA		28	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA IMPERIA		28	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA IMPERIA		28	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA IMPERIA		28	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via indipendenza		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via indipendenza		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via indipendenza		29	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via indipendenza		29	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA INDIPENDENZA		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA INDIPENDENZA		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA INDIPENDENZA		35	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA INDIPENDENZA		35	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via indipendenza		40	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via indipendenza		40	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via indipendenza		40	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via indipendenza		40	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via indipendenza		42	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via indipendenza		52	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via indipendenza		52	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via indipendenza		52	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via indipendenza		52	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA INDIPENDENZA		68	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA INDIPENDENZA		68	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA INDIPENDENZA		68	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43		43		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA INDIPENDENZA		68	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA INDUSTRIALE		28	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA INDUSTRIALE		28	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA INDUSTRIALE		28	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA INDUSTRIALE		28	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via industriale		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via industriale		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		10			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via industriale		30	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via industriale		30	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA IRNERIO	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA IRNERIO	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA IRNERIO	20/22	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA IRNERIO	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via irnerio	22/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via irnerio	22/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via irnerio	22/20	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via irnerio	22/20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ISCHIA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via isole lipari		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via isole lipari		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via isole lipari		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via isole lipari		12	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ISONZO		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ISONZO		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ISONZO		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ISONZO		6	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via isonzo		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via isonzo		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via isonzo		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via isonzo		6	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ITALIA	6/G		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ITALIA	6/G		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ITALIA	6/G	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ITALIA	6/G		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA IV NOVEMBRE		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA IV NOVEMBRE		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA IV NOVEMBRE		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA IV NOVEMBRE		1	Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA IV NOVEMBRE		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA IV NOVEMBRE		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA IV NOVEMBRE		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,13	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA IV NOVEMBRE		5	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA IX	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA IX	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA IX	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17,3		17,3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA IX	59		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA JACOPO GUSSAGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA JACOPO GUSSAGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA JACOPO GUSSAGO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA JACOPO GUSSAGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA JACOPO ROBUSTI	88/90	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		45			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA JACOPO ROBUSTI	88/90	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		7800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via I da vinci	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via I da vinci	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,9			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via I da vinci	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via I da vinci	84		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L FIORENTINI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L FIORENTINI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L FIORENTINI	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L FIORENTINI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L. ABBIATI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L. ABBIATI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L. ABBIATI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L. ABBIATI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L. ABBIATI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L. ABBIATI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L. ABBIATI	40	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	324				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA L. ABBIATI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L. ABBIATI	19-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L. ABBIATI	19-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L. ABBIATI	19-21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L. ABBIATI	19-21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L. APOLLONIO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L. APOLLONIO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L. APOLLONIO	32	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L. APOLLONIO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via I. balardini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via I. balardini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via I. balardini	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via I. balardini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via I. balardini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via I. balardini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via I. balardini	23	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	266				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via I. balardini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L. DA VINCI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L. DA VINCI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L. DA VINCI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L. DA VINCI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via I. da vinci	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via I. da vinci	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via I. da vinci	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via I. da vinci	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via I. da vinci	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via I. da vinci	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via I. da vinci	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via I. da vinci	84		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via I. fiorentini	23/L		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via I. fiorentini	23/L		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via I. fiorentini	23/L	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via I. fiorentini	23/L		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via I. fiorentini	23/L		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via I. fiorentini	23/L		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via I. fiorentini	23/L	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via I. fiorentini	23/L		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L. RIZZO	16/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L. RIZZO	16/20	1963	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	100				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA L. RIZZO	16/20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA L. RIZZO	16/20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via I.abbiati	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via I.abbiati	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via I.abbiati	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via I.abbiati	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.ABBIATI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.ABBIATI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.ABBIATI	52	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	4300			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA L.ABBIATI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via l.abbiati	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via l.abbiati	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via l.abbiati	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via l.abbiati	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.APPOLLONIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.APPOLLONIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.APPOLLONIO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L.APPOLLONIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.BALARDINI	19/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.BALARDINI	19/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.BALARDINI	19/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L.BALARDINI	19/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via l.bazoli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via l.bazoli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via l.bazoli	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via l.bazoli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via l.cadorna	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via l.cadorna	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via l.cadorna	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via l.cadorna	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via l.da vinci	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via l.da vinci	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via l.da vinci	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via l.da vinci	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via l.fiorentini	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via l.fiorentini	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via l.fiorentini	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via l.fiorentini	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.FIORENTINI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.FIORENTINI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.FIORENTINI	56	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L.FIORENTINI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.GAMBARA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.GAMBARA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.GAMBARA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L.GAMBARA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.MANARA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.MANARA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.MANARA	1	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L.MANARA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.MANARA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.MANARA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.MANARA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L.MANARA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.MANARA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.MANARA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.MANARA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L.MANARA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA L.MANARA	42/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA L.MANARA	42/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA L.MANARA	42/4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA L.MANARA	42/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via labirinto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via labirinto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via labirinto	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via labirinto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via labirinto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via labirinto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via labirinto	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via labirinto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	81	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LABIRINTO	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	117	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	117		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	129		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	129	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via labirinto	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via labirinto	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via labirinto	131	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via labirinto	131		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	131	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	131		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	133	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	133		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	135	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	135		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	135	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	135		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via labirinto	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via labirinto	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via labirinto	137		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via labirinto	137		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	139	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	139		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	153	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	153		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via labirinto	165		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via labirinto	165		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via labirinto	165	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via labirinto	165		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via labirinto	165		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via labirinto	165		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via labirinto	165	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via labirinto	165		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LABIRINTO	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LABIRINTO	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LABIRINTO	10/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		26880			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LABIRINTO	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via labirinto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via labirinto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via labirinto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	214,56		214,56		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via labirinto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMA	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMA	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMA	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMA	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMA	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lamarmora	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lamarmora	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lamarmora	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lamarmora	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	59	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	59		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lamarmora	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lamarmora	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lamarmora	67	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lamarmora	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA LAMARMORA	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	132	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	132		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	160		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	160		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	160	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	160		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	189	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	189	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	189		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	211		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	211		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	211		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LAMARMORA	211		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	230	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lamarmora	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lamarmora	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lamarmora	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3560		3560		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lamarmora	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2500			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1350			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		150			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	288/294		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	288/294		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	288/294	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	288/294		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lamarmora	334/338		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lamarmora	334/338		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lamarmora	334/338	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lamarmora	334/338		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA	S.N.	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3909712			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3907252			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA / VIA GHEDA	-	1900	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85	425			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA 230	230	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAMARMORA 230	230	1982	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA LAMARMORA 230	230	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA LAMARMORA 230	230	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA LAMARMORA AREA INTERNA A2A IN P	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAMARMORA AREA INTERNA A2A IN P	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		300			Danneggiato -10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA LAMARMORA AREA INTERNA A2A IN P	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LAMARMORA AREA INTERNA A2A IN P	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAMARMORA AREA INTERNA A2A pala	cameretta		Coibentazione di strutture murarie o metalliche				2	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA LAMARMORA AREA INTERNA A2A pala	cameretta		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAMARMORA AREA INTERNA A2A pala	cameretta		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LAMARMORA AREA INTERNA A2A pala	cameretta		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lapidario	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lapidario	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lapidario	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1190					
Brescia	via lapidario	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lapidario	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lapidario	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lapidario	14	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lapidario	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAZIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAZIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAZIO	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAZIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LAZIO	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LAZIO	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LAZIO	10/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LAZIO	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LE PIAVE	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LE PIAVE	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LE PIAVE	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LE PIAVE	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LECCO	1/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LECCO	1/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LECCO	1/5	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LECCO	1/5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LECCO	1/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LECCO	1/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LECCO	1/5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LECCO	1/5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LECHI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LECHI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LECHI	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LECHI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LECHI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LECHI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LECHI	SNC	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LECHI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LEGNAZZI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LEGNAZZI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LEGNAZZI	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LEGNAZZI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LEGNAZZI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LEGNAZZI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LEGNAZZI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LEGNAZZI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via leonardo da vinci	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via leonardo da vinci	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via leonardo da vinci	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via leonardo da vinci	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI	19	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI - VIA FOSCOLO (C	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI - VIA FOSCOLO (C	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI - VIA FOSCOLO (C	S.N.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LEONARDO DA VINCI - VIA FOSCOLO (C	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via liguria	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via liguria	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via liguria	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via liguria	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPELLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIPELLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIPELLA	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA LIPELLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPELLA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIPELLA	20	1955	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	15					
Brescia	VIA LIPELLA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LIPELLA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPELLA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIPELLA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIPELLA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LIPELLA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPPI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIPPI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIPPI	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LIPPI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPPI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIPPI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIPPI	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LIPPI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPPI	6	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	355				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LIPPI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIPPI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LIPPI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lippi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lippi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lippi	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	355				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lippi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPPI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIPPI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIPPI	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	355				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LIPPI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lippi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lippi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lippi	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	355				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lippi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPPI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIPPI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIPPI	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LIPPI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lippi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lippi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lippi	30	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lippi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lippi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lippi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lippi	40	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	944				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lippi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIPPI	36-38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIPPI	36-38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIPPI	36-38	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LIPPI	36-38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LIVORNO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LIVORNO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LIVORNO	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LIVORNO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LOCCHI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LOCCHI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LOCCHI	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195		195		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LOCCHI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via locchi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via locchi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via locchi	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via locchi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lodrini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lodrini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lodrini	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	
Brescia	via lodrini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lombardia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lombardia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lombardia	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lombardia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LOMBARDIA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LOMBARDIA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LOMBARDIA	15	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	123				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LOMBARDIA	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via lombardia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lombardia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lombardia	22	1951	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lombardia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LOMBARDIA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LOMBARDIA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LOMBARDIA	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LOMBARDIA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lombardia	50/52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lombardia	50/52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lombardia	50/52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lombardia	50/52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LOMBARDIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LOMBARDIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LOMBARDIA	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LOMBARDIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LOMBROSO	36-42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LOMBROSO	36-42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LOMBROSO	36-42	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LOMBROSO	36-42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lonati	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lonati	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lonati	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31250		31250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lonati	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LONGORE	38	1966	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LONGORE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LONGORE	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LONGORE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LONGURE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LONGURE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LONGURE	48	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	312,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LONGURE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lorenzini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lorenzini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lorenzini	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lorenzini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LOVATINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LOVATINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LOVATINI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LOVATINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LOVATINI	200		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LOVATINI	200		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LOVATINI	200		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA LOVATINI	200		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LOVTINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LOVTINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LOVTINI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LOVTINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lucio fiorentini	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lucio fiorentini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lucio fiorentini	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lucio fiorentini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	32	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUCIO FIORENTINI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUCIO FIORNETINI	23/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LUCIO FIORNETINI	23/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUCIO FIORNETINI	23/A	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUCIO FIORNETINI	23/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUIGI ABBIATI	30/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LUIGI ABBIATI	30/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUIGI ABBIATI	30/A	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUIGI ABBIATI	30/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via luigi ercoli	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via luigi ercoli	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via luigi ercoli	33	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via luigi ercoli	33		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA LUIGI RIZZO	SNC	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA lunga	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lunga	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lunga	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lunga	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lunga	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lunga	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lunga	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lunga	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lunga	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lunga	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lunga	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lunga	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lunga	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUNGA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LUNGA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUNGA	16	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUNGA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUNGA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LUNGA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUNGA	16	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUNGA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUNGA	28	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUNGA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUNGA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA LUNGA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUNGA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LUNGA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUNGA	53	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUNGA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUNGA	16/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA LUNGA	16/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUNGA	16/a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	558,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUNGA	16/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lunga	16/abcd		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lunga	16/abcd		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lunga	16/abcd		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2245				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lunga	16/abcd		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via lunga	16c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via lunga	16c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via lunga	16c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via lunga	16c		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA LUZZAGO	4C-6B	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche				5	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUZZAGO	4C-6B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA LUZZAGO	4C-6B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA LUZZAGO	4C-6B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA M. CESARESCO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA M. CESARESCO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA M. CESARESCO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA M. CESARESCO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA M. DA BARCO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA M. DA BARCO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA M. DA BARCO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA M. DA BARCO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via m.alberti	26/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via m.alberti	26/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via m.alberti	26/28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	403		403		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via m.alberti	26/28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA M.BUONARROTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA M.BUONARROTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA M.BUONARROTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA M.BUONARROTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA M.FRANCHI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA M.FRANCHI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA M.FRANCHI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA M.FRANCHI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MA.BALLINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MA.BALLINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MA.BALLINI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MA.BALLINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAESTRI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAESTRI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAESTRI	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MAESTRI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAESTRI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAESTRI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAESTRI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950		950		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAESTRI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAESTRI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAESTRI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAESTRI	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAESTRI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAESTRI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAESTRI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAESTRI	14	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAESTRI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAESTRI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAESTRI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAESTRI	14	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAESTRI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAESTRI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAESTRI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAESTRI	S.N.	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAESTRI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAFFEI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAFFEI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAFFEI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAFFEI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAGGI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAGGI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAGGI	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAGGI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAGGI	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAGGI	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAGGI	4/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAGGI	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via maggi	dal 60 al		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via maggi	dal 60 al		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via maggi	dal 60 al	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via maggi	dal 60 al		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAGGIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAGGIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAGGIA	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAGGIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAGGIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAGGIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAGGIA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAGGIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAGGIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAGGIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAGGIA	S.N.	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAGGIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via maggia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via maggia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via maggia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		0,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via maggia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAGNOLINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAGNOLINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAGNOLINI	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAGNOLINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via maiera	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via maiera	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via maiera	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via maiera	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAINETTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAINETTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAINETTI	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAINETTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAINETTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAINETTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAINETTI	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAINETTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAINETTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAINETTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAINETTI	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAINETTI	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MAINETTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAINETTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAINETTI	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAINETTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALIBRAN	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALIBRAN	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALIBRAN	22	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALIBRAN	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	12	1972	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		14			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MALTA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via malta	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via malta	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via malta	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via malta	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	62	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	62	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	62	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	62	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	25/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	25/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	25/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	25/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	31/T		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	31/T		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	31/T	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	31/T		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via malta	33/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via malta	33/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via malta	33/d	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via malta	33/d		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via malta	38/i - 38/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via malta	38/i - 38/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via malta	38/i - 38/	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via malta	38/i - 38/		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	41/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	41/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	41/F	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	41/F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA	41F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA	41F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA	41F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA	41F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via malta	43 f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via malta	43 f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via malta	43 f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via malta	43 f		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA - FRAZ. FOLZANO	33/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA - FRAZ. FOLZANO	33/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA - FRAZ. FOLZANO	33/D	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MALTA - FRAZ. FOLZANO	33/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MALTA FRAZ. FOLZANO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MALTA FRAZ. FOLZANO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MALTA FRAZ. FOLZANO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MALTA FRAZ. FOLZANO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via malta loc. folzano	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via malta loc. folzano	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via malta loc. folzano	33	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via malta loc. folzano	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via malta loc. folzano	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via malta loc. folzano	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via malta loc. folzano	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via malta loc. folzano	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via manara	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via manara	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via manara	45	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via manara	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANARA	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANARA	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANARA	76	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANARA	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANARA	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANARA	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANARA	76	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANARA	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANARA	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANARA	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANARA	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANARA	100		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANARA	5/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANARA	5/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANARA	5/A	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANARA	5/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via mantice	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via mantice	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via mantice	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via mantice	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANTOVA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANTOVA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANTOVA	6	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANTOVA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via mantova	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via mantova	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via mantova	18	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via mantova	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANTOVA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANTOVA	46	1965	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5					
Brescia	VIA MANTOVA	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MANTOVA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via mantova	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via mantova	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via mantova	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via mantova	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANTOVA	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANTOVA	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANTOVA	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7		7		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANTOVA	111		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANTOVA	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANTOVA	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANTOVA	118	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANTOVA	118		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANTOVA	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANTOVA	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANTOVA	120	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA MANTOVA	120		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANZONI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANZONI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANZONI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANZONI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANZONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANZONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANZONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANZONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANZONI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANZONI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MANZONI	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANZONI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MANZONI	22/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MANZONI	22/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MANZONI	22/C	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MANZONI	22/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via manzoni	9/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via manzoni	9/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via manzoni	9/b	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via manzoni	9/b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARCAZZAN	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARCAZZAN	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARCAZZAN	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARCAZZAN	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARCHE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARCHE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARCHE	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARCHE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARCHE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARCHE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARCHE	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARCHE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARCHETTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARCHETTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARCHETTI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MARCHETTI	25	1986	Pavimenti in vinil amianto	150		150		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA MARCO ENRICO BOSSI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARCO ENRICO BOSSI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARCO ENRICO BOSSI	15	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARCO ENRICO BOSSI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARCO POLO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARCO POLO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARCO POLO	15	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				4,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARCO POLO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via marconi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via marconi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via marconi	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via marconi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via marconi	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARCONI	29	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARCONI	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via marenzio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via marenzio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via marenzio	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via marenzio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARETINENGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARETINENGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARETINENGO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		350			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA MARETINENGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARGHERITI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARGHERITI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARGHERITI	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARGHERITI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via mario alberti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via mario alberti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via mario alberti	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via mario alberti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARSALA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARSALA	4	1981	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10					
Brescia	VIA MARSALA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MARSALA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARSALA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARSALA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARSALA	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARSALA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via marsala	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via marsala	25	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1200			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via marsala	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via marsala	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARSALA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARSALA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARSALA	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARSALA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARSALA	25/29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARSALA	25/29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARSALA	25/29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MARSALA	25/29		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MARSALA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARSALA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5		5		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA MARSALA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MARSALA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARSALA 42	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7			0,105	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARSALA- VIA S. CATERINA	25-29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARSALA- VIA S. CATERINA	25-29	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARSALA- VIA S. CATERINA	25-29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MARSALA- VIA S. CATERINA	25-29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via martinengo cesaresco	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via martinengo cesaresco	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via martinengo cesaresco	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via martinengo cesaresco	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	37	1971	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			1,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MARTINENGO CESARESCO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARTINENGO DA BARCO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARTINENGO DA BARCO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARTINENGO DA BARCO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARTINENGO DA BARCO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARTINO FRANCHI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARTINO FRANCHI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARTINO FRANCHI	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARTINO FRANCHI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARZABOTTO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARZABOTTO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARZABOTTO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Brescia	VIA MARZABOTTO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MARZABOTTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MARZABOTTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MARZABOTTO	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MARZABOTTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via massimo d'azeglio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via massimo d'azeglio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via massimo d'azeglio	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via massimo d'azeglio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via massimo d'azeglio	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via massimo d'azeglio	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via massimo d'azeglio	61	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via massimo d'azeglio	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	10/12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	11-19-21	1966	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				6	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA MATERNINI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MATERNINI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MATERNINI	56	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MATERNINI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MATERNINI	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MATERNINI	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MATERNINI	91	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MATERNINI	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MATERNINI	28/F1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MATERNINI	28/F1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MATERNINI	28/F1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MATERNINI	28/F1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MATERNINI	56/58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MATERNINI	56/58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MATERNINI	56/58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MATERNINI	56/58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MATTEI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MATTEI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MATTEI	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MATTEI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAZZOLARI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAZZOLARI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAZZOLARI	19	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76		76		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MAZZOLARI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MAZZUCCHELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MAZZUCCHELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MAZZUCCHELLI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA MAZZUCCHELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MEDIANA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MEDIANA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MEDIANA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MEDIANA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via medici	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via medici	16	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via medici	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via medici	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MELZI	13, 15, 17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MELZI	13, 15, 17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MELZI	13, 15, 17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MELZI	13, 15, 17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MERCANTINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MERCANTINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MERCANTINI	27	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MERCANTINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via metastasio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via metastasio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via metastasio	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via metastasio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA METASTASIO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA METASTASIO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA METASTASIO	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA METASTASIO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA METASTASIO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA METASTASIO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA METASTASIO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA METASTASIO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via metastasio	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via metastasio	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via metastasio	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via metastasio	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via mgrandi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via mgrandi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via mgrandi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via mgrandi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	122,15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	122,15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	122,15	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	122,15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	146		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	11000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	149	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Brescia	via michelangelo	149		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	149	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	149		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	153	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	153		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MICHELANGELO	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	155	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	155		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	155	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	
Brescia	via michelangelo	155		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	159	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA MICHELANGELO	159		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	163		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	163		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	163		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	163		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	244		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	244		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	244	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	244		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	245		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	245		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	245		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	245		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	245		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	245		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	245		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	245		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	245		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	245		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	245		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	245		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	329		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	329		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	329		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	329		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	106-108-110	1981	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	106-108-110	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	151-149-15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	151-149-15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	151-149-15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	151-149-15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	154/190		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	154/190		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	154/190		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	154/190		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	192-230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	192-230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	192-230	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	192-230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	329-403		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	329-403		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	329-403		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	329-403		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	329-403		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	329-403		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	329-403		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	329-403		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELANGELO	375-391	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	515,3	7725			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	DAL 319 AL		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELANGELO	DAL 319 AL		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MICHELANGELO	DAL 319 AL	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELANGELO	DAL 319 AL		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via michelangelo	dal 393 al		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via michelangelo	dal 393 al		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via michelangelo	dal 393 al	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1260				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via michelangelo	dal 393 al		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via micheli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via micheli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via micheli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via micheli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MICHELI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MICHELI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MICHELI	5	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MICHELI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via milano	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	58	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		1989		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	60	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via milano	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via milano	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	69	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via milano	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	83	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35000		35000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via milano	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via milano	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	987		987		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via milano	108		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	108	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	108		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	110	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via milano	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	110	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via milano	146	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via milano	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	110/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	110/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	110/C	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	110/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	110/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MILANO	110/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	110/C	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	110/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	2Â¿ tratto		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	2Â¿ tratto		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		12800			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via milano	2Â¿ tratto		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via milano	2Â¿ tratto		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via milano	3^ TRATTO		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via milano	3^ TRATTO		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				20000	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via milano	3^ TRATTO		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via milano	3^ TRATTO		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MILANO	59/59A	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MILANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		34000			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA MILANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MILANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MILANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MODENA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MODENA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MODENA	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MODENA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MODENA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MODENA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MODENA	19	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MODENA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MOLINARI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MOLINARI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MOLINARI	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOLINARI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MOLINO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MOLINO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MOLINO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOLINO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONCENISIO ANGOLO COL DI TENDA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONCENISIO ANGOLO COL DI TENDA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		870			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA MONCENISIO ANGOLO COL DI TENDA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MONCENISIO ANGOLO COL DI TENDA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONSIGNOR C. MANZIANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONSIGNOR C. MANZIANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONSIGNOR C. MANZIANA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONSIGNOR C. MANZIANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monsinior manziana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monsinior manziana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monsinior manziana	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monsinior manziana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE CENGIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE CENGIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE CENGIO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE CENGIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	295		295		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte della valle	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte della valle	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte della valle	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via monte della valle	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE DELLA VALLE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte grappa	1-3-5-7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte grappa	1-3-5-7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte grappa	1-3-5-7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte grappa	1-3-5-7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte maniva	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte maniva	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte maniva	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte maniva	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE MANIVA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE MANIVA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE MANIVA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE MANIVA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte nero	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte nero	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte nero	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte nero	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE NOVEGNO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE NOVEGNO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE NOVEGNO	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE NOVEGNO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte novegno	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte novegno	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte novegno	29	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte novegno	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte ortigara	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte ortigara	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte ortigara	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte ortigara	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte ortigara	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte ortigara	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte ortigara	19	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte ortigara	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte ortigara	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte ortigara	44	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			0,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte ortigara	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via monte ortigara	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte ortigara	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte ortigara	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte ortigara	44	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte ortigara	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	51	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE ORTIGARA	51		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA MONTE PASUBIO	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE PASUBIO	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE PASUBIO	131		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82		82		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE PASUBIO	131		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte suello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte suello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte suello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte suello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTE SUELLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTE SUELLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTE SUELLO	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTE SUELLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via monte suello	6/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via monte suello	6/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via monte suello	6/a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via monte suello	6/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montebello	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montebello	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montebello	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montebello	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTEBELLO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTEBELLO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTEBELLO	25	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTEBELLO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTEBELLO	9/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTEBELLO	9/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTEBELLO	9/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTEBELLO	9/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montecucco	25	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montegrappa	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montegrappa	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montegrappa	33	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montegrappa	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montegrappa	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montegrappa	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montegrappa	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montegrappa	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTEGRAPPA	31/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTEGRAPPA	31/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTEGRAPPA	31/33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTEGRAPPA	31/33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTEGRAPPA - VIA MONTE SANTO-	1-3-5-7 /		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTEGRAPPA - VIA MONTE SANTO-	1-3-5-7 /		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTEGRAPPA - VIA MONTE SANTO-	1-3-5-7 /		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTEGRAPPA - VIA MONTE SANTO-	1-3-5-7 /		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montello	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montello	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montello	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				8	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montello	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montello	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montello	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montello	33	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montello	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montello	63	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montello	63	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTELLO	13/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTELLO	13/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTELLO	13/21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTELLO	13/21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTELLO- S. D'AQUISTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTELLO- S. D'AQUISTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTELLO- S. D'AQUISTO	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTELLO- S. D'AQUISTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTENEVOSO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTENEVOSO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTENEVOSO	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA MONTENEVOSO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTENOVEGNO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTENOVEGNO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTENOVEGNO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MONTENOVEGNO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montenovegno	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montenovegno	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via montenovegno	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		16			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montenovegno	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montenovegno	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montenovegno	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montenovegno	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montenovegno	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montini	11	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MONTINI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MONTINI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MONTINI	56	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MONTINI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via montini	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via montini	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via montini	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via montini	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORETTO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORETTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORETTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORETTO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORETTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via moretto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via moretto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via moretto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via moretto	6		Pavimenti in vinil amianto		5850			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORETTO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORETTO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORETTO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORETTO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORETTO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORETTO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORETTO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MORETTO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via moretto	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via moretto	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via moretto	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840	15100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via moretto	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORETTO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORETTO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORETTO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		25			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORETTO	46		Pavimenti in vinil amianto		5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORETTO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORETTO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORETTO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MORETTO	46		Pavimenti in vinil amianto		2017,15			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA MORETTO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORETTO	47	1993	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	100					
Brescia	VIA MORETTO	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MORETTO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via morosini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via morosini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via morosini	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via morosini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via morosini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via morosini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via morosini	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via morosini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MOROSINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MOROSINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MOROSINI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOROSINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MOROSINI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MOROSINI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MOROSINI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOROSINI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MOROSINI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MOROSINI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MOROSINI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOROSINI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via morosini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via morosini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via morosini	22	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via morosini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via morosini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via morosini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via morosini	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via morosini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MOROSINI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MOROSINI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MOROSINI	49	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOROSINI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via morosini	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via morosini	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via morosini	53	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300		3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via morosini	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MOROSINI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MOROSINI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MOROSINI	61	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOROSINI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MOROSINI	65	1947	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOROSINI	69	1947	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOROSINI	71	1947	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	340			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MOROSINI	67	1947	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORSELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORSELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORSELLI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORSELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via mortirolo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via mortirolo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via mortirolo	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via mortirolo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Brescia	VIA MORTIROLO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORTIROLO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via mortirolo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via mortirolo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via mortirolo	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via mortirolo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	23	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORTIROLO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	242		242		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORTIROLO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	42	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORTIROLO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORTIROLO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	42/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	42/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	42/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORTIROLO	42/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	42/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	42/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	42/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORTIROLO	42/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MORTIROLO	61/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MORTIROLO	61/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MORTIROLO	61/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MORTIROLO	61/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via mucchetti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via mucchetti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via mucchetti	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via mucchetti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MUEI	57/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MUEI	57/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MUEI	57/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA MUEI	57/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MUNZIANO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MUNZIANO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MUNZIANO	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MUNZIANO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MUSCO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MUSCO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MUSCO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MUSCO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MUSEI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MUSEI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MUSEI	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MUSEI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA MUSIA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA MUSIA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA MUSIA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1,2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA MUSIA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA N. BERTHER	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA N. BERTHER	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA N. BERTHER	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA N. BERTHER	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA N. BETTONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA N. BETTONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA N. BETTONI	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA N. BETTONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA N. BETTONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA N. BETTONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA N. BETTONI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA N. BETTONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via n. castellini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via n. castellini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via n. castellini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via n. castellini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NAPOLI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NAPOLI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NAPOLI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NAPOLI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NAPOLI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NAPOLI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NAPOLI	26	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NAPOLI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via napoli	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via napoli	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via napoli	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68		68		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via napoli	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NELLA BERTHER	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NELLA BERTHER	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NELLA BERTHER	17	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NELLA BERTHER	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NICOLO' BETTONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NICOLO' BETTONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NICOLO' BETTONI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NICOLO' BETTONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nikolajewka	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nikolajewka	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nikolajewka	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via nikolajewka	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nisida	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nisida	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nisida	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nisida	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nisida	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nisida	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nisida	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			12	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nisida	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NOCE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NOCE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NOCE	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NOCE	26		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via noce	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via noce	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via noce	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via noce	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NOCE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NOCE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NOCE	45	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NOCE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via noce	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via noce	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via noce	129	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1320		1320		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via noce	129		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NOCE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NOCE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NOCE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA NOCE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NOCE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NOCE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		5			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA NOCE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA NOCE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NONA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NONA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NONA	26	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NONA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nona	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nona	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nona	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nona	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NONA - VILL SERENO	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NONA - VILL SERENO	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NONA - VILL SERENO	126	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NONA - VILL SERENO	126		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nona - vill. violino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nona - vill. violino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nona - vill. violino	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nona - vill. violino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NONA - VILL.PRELALPINO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NONA - VILL.PRELALPINO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NONA - VILL.PRELALPINO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NONA - VILL.PRELALPINO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NONA -VILL BADIA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NONA -VILL BADIA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NONA -VILL BADIA	79	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NONA -VILL BADIA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NOVENTA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NOVENTA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NOVENTA	26	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NOVENTA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NOVENTA - S.EUFEMIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NOVENTA - S.EUFEMIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NOVENTA - S.EUFEMIA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NOVENTA - S.EUFEMIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NOVENTA\	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NOVENTA\	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NOVENTA\	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3750		3750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NOVENTA\	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30000	300000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			2350		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via nullo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	750	45000			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				0,5	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via nullo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				0,53	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via nullo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via nullo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via nullo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via nullo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA NULLO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		2100		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA NULLO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA NULLO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA NULLO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA NULLO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via o rossi	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via o rossi	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via o rossi	7/9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via o rossi	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA O VILLA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA O VILLA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA O VILLA	18	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,1		0,1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA O VILLA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via o. denari	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via o. denari	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via o. denari	34	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via o. denari	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA O.DENARI	31/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA O.DENARI	31/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA O.DENARI	31/33	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA O.DENARI	31/33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via o.montini	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via o.montini	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via o.montini	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via o.montini	119		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA O.VILLA	15/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA O.VILLA	15/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA O.VILLA	15/19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA O.VILLA	15/19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via oberdan	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via oberdan	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via oberdan	33	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via oberdan	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN	33	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN	33	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6920		6920		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6920		6920		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via oberdan	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via oberdan	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via oberdan	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6920		6920		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via oberdan	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN	48	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via oberdan	51-61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via oberdan	51-61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via oberdan	51-61	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via oberdan	51-61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	6/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	6/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN	6/C	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN	6/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		600			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA OBERDAN	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA OBERDAN	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN - ANGOLO VIA FRANCHI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OBERDAN - ANGOLO VIA FRANCHI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN - ANGOLO VIA FRANCHI	1	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN - ANGOLO VIA FRANCHI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OBERDAN ANOGOLO VIA RISORGIMEN	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OBERDAN ANOGOLO VIA RISORGIMEN	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OBERDAN ANOGOLO VIA RISORGIMEN	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA OBERDAN ANOGOLO VIA RISORGIMEN	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA odofredo DEnari	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA odofredo DEnari	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA odofredo DEnari	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA odofredo DEnari	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ODORICI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ODORICI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ODORICI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ODORICI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ODORICI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ODORICI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ODORICI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ODORICI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via olini	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via olini	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via olini	s.n.	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via olini	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ontini	38-40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ontini	38-40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ontini	38-40	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	134				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ontini	38-40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ONTINI	39/41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ONTINI	39/41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ONTINI	39/41	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ONTINI	39/41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ORIENTALE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ORIENTALE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ORIENTALE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	40			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ORIENTALE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ORZINUOVI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ORZINUOVI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ORZINUOVI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ORZINUOVI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ORZINUOVI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ORZINUOVI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ORZINUOVI	8	1941	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ORZINUOVI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ORZINUOVI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ORZINUOVI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ORZINUOVI	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000					
Brescia	VIA ORZINUOVI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via orzinuovi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via orzinuovi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via orzinuovi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via orzinuovi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ORZINUOVI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ORZINUOVI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ORZINUOVI	50	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA ORZINUOVI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via orzinuovi	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via orzinuovi	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via orzinuovi	57	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via orzinuovi	57		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ORZINUOVI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ORZINUOVI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ORZINUOVI	75	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900		2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ORZINUOVI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via orzinuovi	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via orzinuovi	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via orzinuovi	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via orzinuovi	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ORZINUOVI	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ORZINUOVI	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ORZINUOVI	129	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900		2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ORZINUOVI	129		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via orzinuovi	127/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via orzinuovi	127/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via orzinuovi	127/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via orzinuovi	127/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ORZINUOVI	46/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ORZINUOVI	46/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ORZINUOVI	46/50	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7400		7400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ORZINUOVI	46/50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via orzinuovi	89/91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via orzinuovi	89/91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		10			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via orzinuovi	89/91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via orzinuovi	89/91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via orzinuovi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via orzinuovi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via orzinuovi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via orzinuovi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via orzinuovi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via orzinuovi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via orzinuovi	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via orzinuovi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA orzinuovi & via GENOVA	89/91 & 1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA orzinuovi & via GENOVA	89/91 & 1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA orzinuovi & via GENOVA	89/91 & 1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA orzinuovi & via GENOVA	89/91 & 1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OTTAVIANO MONTINI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OTTAVIANO MONTINI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OTTAVIANO MONTINI	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OTTAVIANO MONTINI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OTTAVIO ROSSI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OTTAVIO ROSSI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OTTAVIO ROSSI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OTTAVIO ROSSI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ottorino villa	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ottorino villa	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ottorino villa	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ottorino villa	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA OZINUOVI	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA OZINUOVI	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA OZINUOVI	71	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA OZINUOVI	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via p.battola	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via p.battola	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via p.battola	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via p.battola	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via p.cuzzetti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via p.cuzzetti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via p.cuzzetti	2	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1576			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via p.cuzzetti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via p.cuzzetti	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via p.cuzzetti	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via p.cuzzetti	24	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1576			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via p.cuzzetti	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via p.giovanni 23Âž	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via p.giovanni 23Âž	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via p.giovanni 23Âž	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via p.giovanni 23Âž	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA P.GORINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA P.GORINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA P.GORINI	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	217		217		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA P.GORINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA P.MAZZOLARI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA P.MAZZOLARI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA P.MAZZOLARI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA P.MAZZOLARI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA P.MAZZOLARI VILL PREALPINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA P.MAZZOLARI VILL PREALPINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA P.MAZZOLARI VILL PREALPINO	17	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76		76		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA P.MAZZOLARI VILL PREALPINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA P.SERENI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA P.SERENI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA P.SERENI	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA P.SERENI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PÂŁIEMONTE	27/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PÂŁIEMONTE	27/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PÂŁIEMONTE	27/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PÂŁIEMONTE	27/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PACE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PACE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PACE	10	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PACE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via padova	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via padova	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via padova	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via padova	20	1979	Pavimenti in vinil amianto	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via padova	20/22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PAGANI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PAGANI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PAGANI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PAGANI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pagani	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pagani	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pagani	9	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pagani	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via paganora	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via paganora	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via paganora	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via paganora	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PALAZZINA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PALAZZINA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PALAZZINA	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PALAZZINA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PALAZZINA	38	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950	14200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PALAZZINA	30/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PALAZZINA	30/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PALAZZINA	30/32	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PALAZZINA	30/32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PALAZZINA	30/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PALAZZINA	30/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1					
Brescia	VIA PALAZZINA	30/32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA PALAZZINA	30/32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PALERMO	SNC	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PALLA - FOLZANO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PALLA - FOLZANO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PALLA - FOLZANO	13	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PALLA - FOLZANO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via palla - folzano	31/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via palla - folzano	31/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via palla - folzano	31/c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via palla - folzano	31/c		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PALLADIO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PALLADIO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PALLADIO	38	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PALLADIO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PANAGORA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PANAGORA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PANAGORA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PANAGORA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PANIGADA	6	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1630		1630		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PANIGADA	12/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA PANIGADA	12/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PANIGADA	12/24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				2	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA PANIGADA	12/24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PANIGADA	26/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PANIGADA	26/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PANIGADA	26/28	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	445		445		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PANIGADA	26/28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via panoramica	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via panoramica	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via panoramica	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via panoramica	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via panoramica	38/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via panoramica	38/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via panoramica	38/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via panoramica	38/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via panoramica DEI RONCHI	38/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via panoramica DEI RONCHI	38/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via panoramica DEI RONCHI	38/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via panoramica DEI RONCHI	38/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PANORAMICADEI RONCHI	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PANORAMICADEI RONCHI	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PANORAMICADEI RONCHI	99	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PANORAMICADEI RONCHI	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PAPA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PAPA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PAPA	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PAPA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PAPA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PAPA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PAPA	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PAPA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via papa	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via papa	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via papa	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via papa	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PAPA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PAPA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PAPA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA PAPA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via parenzo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via parenzo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via parenzo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via parenzo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PARENZO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PARENZO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PARENZO	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	585				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PARENZO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PARENZO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PARENZO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PARENZO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PARENZO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PARENZO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PARENZO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PARENZO	22	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PARENZO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via parenzo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via parenzo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via parenzo	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950			38	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via parenzo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PARENZO	103	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PARENZO	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PARENZO	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PARENZO	125	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PARENZO	125		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PARENZO ANGOLO VIA FRIULI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PARENZO ANGOLO VIA FRIULI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PARENZO ANGOLO VIA FRIULI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PARENZO ANGOLO VIA FRIULI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PARROCCHIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PARROCCHIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PARROCCHIA	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	225			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PARROCCHIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASACOLI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA PASACOLI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASACOLI	29	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASACOLI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASINETTI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASINETTI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASINETTI	32	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASINETTI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO CROCEDOMINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO CROCEDOMINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO CROCEDOMINI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275		275		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO CROCEDOMINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO CROCEDOMINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO CROCEDOMINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO CROCEDOMINI	9	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO CROCEDOMINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO DEL GAVIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO DEL GAVIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO DEL GAVIA	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA PASSO DEL GAVIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO DEL TONALE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO DEL TONALE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO DEL TONALE	11	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO DEL TONALE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via passo del tonale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via passo del tonale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via passo del tonale	13	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via passo del tonale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via passo dello spluga	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via passo dello spluga	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via passo dello spluga	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via passo dello spluga	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO DELLO SPLUGA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO DELLO SPLUGA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO DELLO SPLUGA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265		265		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO DELLO SPLUGA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO DI RESIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO RESIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO RESIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO RESIA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO RESIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via passo resia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via passo resia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via passo resia	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via passo resia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASSO SEMPIONE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASSO SEMPIONE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASSO SEMPIONE	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASSO SEMPIONE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via passo spluga	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PASTRENGO	3/5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASTRENGO	3/5/7	1983	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	6					
Brescia	VIA PASTRENGO	3/5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA PASTRENGO	3/5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PASUBIO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PASUBIO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PASUBIO	28	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Brescia	VIA PASUBIO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pasubio 6 angolo mote nero	13-15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pasubio 6 angolo mote nero	13-15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pasubio 6 angolo mote nero	13-15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pasubio 6 angolo mote nero	13-15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PATROCINIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA PATROCINIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PATROCINIO	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PATROCINIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via patti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via patti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via patti	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via patti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via patti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via patti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via patti	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via patti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PAVONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PAVONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PAVONI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PAVONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PAVONI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PAVONI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PAVONI	40	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PAVONI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PENDOLINA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PENDOLINA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PENDOLINA	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PENDOLINA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PENDOLINA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PENDOLINA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PENDOLINA	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA PENDOLINA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via perotti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via perotti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via perotti	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via perotti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via perotti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via perotti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via perotti	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7788		7788		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via perotti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PEROTTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8	100			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via perotti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via perotti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via perotti	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		14700			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via perotti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PEROTTI	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PEROTTI	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via perotti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via perotti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via perotti	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via perotti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PEROTTI	17	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4700				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via perotti	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via perotti	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via perotti	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1380		1380		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via perotti	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PEROTTI	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA PEROTTI	25	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PEROTTI	33	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PEROTTI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PEROTTI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PEROTTI	35	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PEROTTI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via perotti	27/29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via perotti	27/29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via perotti	27/29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via perotti	27/29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PERTILE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PERTILE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PERTILE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PERTILE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via petrarca	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via petrarca	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via petrarca	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via petrarca	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via petrini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via petrini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via petrini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via petrini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIADENA S.PAOLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIADENA S.PAOLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIADENA S.PAOLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIADENA S.PAOLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via piamarta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via piamarta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via piamarta	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via piamarta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA piamarta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA piamarta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA piamarta	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA piamarta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIAMARTA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIAMARTA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIAMARTA	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIAMARTA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIAMARTA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIAMARTA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIAMARTA	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	523		523		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIAMARTA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIAMARTA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIAMARTA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIAMARTA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIAMARTA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIAVE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIAVE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIAVE	25	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIAVE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIEMONTE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIEMONTE	4	1984	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIEMONTE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA PIEMONTE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIEMONTE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIEMONTE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIEMONTE	40	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIEMONTE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via piemonte	27/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via piemonte	27/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via piemonte	27/B	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via piemonte	27/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIEMONTE	32/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIEMONTE	32/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIEMONTE	32/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA PIEMONTE	32/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIETRO BOIFAVA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIETRO BOIFAVA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIETRO BOIFAVA	22	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA PIETRO BOIFAVA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIETRO DAL MONTE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIETRO DAL MONTE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIETRO DAL MONTE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIETRO DAL MONTE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIETRO DAL MONTE	20/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIETRO DAL MONTE	20/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIETRO DAL MONTE	20/30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIETRO DAL MONTE	20/30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pietro nenni	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pietro nenni	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,1				Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via pietro nenni	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via pietro nenni	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pietro rescatti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pietro rescatti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pietro rescatti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pietro rescatti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIETRO SERINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIETRO SERINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIETRO SERINI	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1060				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIETRO SERINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pietro serini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pietro serini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pietro serini	16	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pietro serini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIGAFETTA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIGAFETTA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIGAFETTA	13	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIGAFETTA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIGAFETTA	21/A/B/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIGAFETTA	21/A/B/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIGAFETTA	21/A/B/C	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIGAFETTA	21/A/B/C		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PILA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PILA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PILA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PILA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PILA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PILA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PILA	23	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PILA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pila - fraz s.eufemia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pila - fraz s.eufemia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pila - fraz s.eufemia	3	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,45			0,14	Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via pila - fraz s.eufemia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pilastroni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pilastroni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pilastroni	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pilastroni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PILASTRONI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PILASTRONI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PILASTRONI	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PILASTRONI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PILASTRONI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PILASTRONI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PILASTRONI	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PILASTRONI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pilastroni	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pilastroni	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pilastroni	35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pilastroni	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pile	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pile	3	1978	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pile	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via pile	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pindemonte	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pindemonte	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pindemonte	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pindemonte	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pindemonte	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pindemonte	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pindemonte	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pindemonte	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA PIRANDELLO	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pirandello	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pirandello	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pirandello	9/11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pirandello	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pisacane	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pisacane	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pisacane	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pisacane	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PITTORI CAMPINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PITTORI CAMPINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PITTORI CAMPINI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PITTORI CAMPINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PIVA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PIVA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PIVA	35	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PIVA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA POMA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA POMA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA POMA	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA POMA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ponte	1	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ponte	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ponte	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via ponte	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ponte	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ponte	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ponte	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ponte	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ponte	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ponte	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ponte	27	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ponte	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ponte	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	33	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	178				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	168				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ponte	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ponte	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ponte	40	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ponte	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ponte	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ponte	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ponte	60	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via ponte	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ponte	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ponte	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ponte	60	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ponte	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	62	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	22/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	22/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	22/6	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	22/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	19/g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	19/g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	19/g	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	19/g		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	19/G		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	19/G		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	19/G	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA PONTE	19/G		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ponte	22/34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ponte	22/34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ponte	22/34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ponte	22/34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	32/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	32/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	32/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	32/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	5/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PONTE	5/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PONTE	5/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PONTE	5/A	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PONTE	5/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via prada	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via prada	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via prada	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via prada	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via presolana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via presolana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via presolana	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via presolana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRESOLANA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRESOLANA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRESOLANA	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRESOLANA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRIMA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIMA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIMA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIMA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via prima	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via prima	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via prima	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via prima	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRIMA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIMA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIMA	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIMA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via prima vill buffalora	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via prima vill buffalora	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via prima vill buffalora	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via prima vill buffalora	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	1/3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIMO MAZZOLARI	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via privata de vitalis	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via privata de vitalis	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via privata de vitalis	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via privata de vitalis	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIVATA DE VITALIS	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via privata de vitalis	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via privata de vitalis	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via privata de vitalis	38	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via privata de vitalis	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PRIVATA MAJ	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PRIVATA MAJ	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PRIVATA MAJ	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PRIVATA MAJ	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via privata terzulli	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via privata terzulli	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via privata terzulli	31	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via privata terzulli	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via provinciale	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via provinciale	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via provinciale	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via provinciale	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via psaro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via psaro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via psaro	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		350			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via psaro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PSARO	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PSARO	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PSARO	17/19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PSARO	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via puccini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via puccini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via puccini	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980	15000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via puccini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PUSTERLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PUSTERLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PUSTERLA	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA PUSTERLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pusterla	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pusterla	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pusterla	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pusterla	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PUSTERLA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PUSTERLA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PUSTERLA	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PUSTERLA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PUSTERLA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PUSTERLA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PUSTERLA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PUSTERLA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via pusterla	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via pusterla	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via pusterla	45	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via pusterla	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PUSTERLA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA PUSTERLA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PUSTERLA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PUSTERLA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA PUTELLI	23/25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA PUTELLI	23/25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA PUTELLI	23/25/27	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA PUTELLI	23/25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA QUARTO DEI MILLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA QUARTO DEI MILLE	SN	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				7,5	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA QUARTO DEI MILLE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA QUARTO DEI MILLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA QUARTO DEI MILLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA QUARTO DEI MILLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA QUARTO DEI MILLE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		460			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA QUARTO DEI MILLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via quattordicesima - vill. sereno	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via quattordicesima - vill. sereno	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via quattordicesima - vill. sereno	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via quattordicesima - vill. sereno	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA QUINTA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA QUINTA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA QUINTA	14	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA QUINTA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via quinta fraz. buffalora	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via quinta fraz. buffalora	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via quinta fraz. buffalora	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via quinta fraz. buffalora	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA R RAMPINELLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA R RAMPINELLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA R RAMPINELLI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA R RAMPINELLI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via r. gessi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via r. gessi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via r. gessi	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2538				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via r. gessi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via r.gessi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via r.gessi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via r.gessi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via r.gessi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA R.GESSI	14-16-18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA R.GESSI	14-16-18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA R.GESSI	14-16-18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA R.GESSI	14-16-18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RAFFAELLO	74-76-78	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		8			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA RAFFAELLO	74-76-78	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		15			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RAGAZZI DEL 99	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RAGAZZI DEL 99	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RAGAZZI DEL 99	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RAGAZZI DEL 99	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ragazzi del '99	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ragazzi del '99	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ragazzi del '99	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ragazzi del '99	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RAGAZZI DEL '99	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RAGAZZI DEL '99	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RAGAZZI DEL '99	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RAGAZZI DEL '99	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RAMPINELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RAMPINELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RAMPINELLI	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RAMPINELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RAMPINELLI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RAMPINELLI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RAMPINELLI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RAMPINELLI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RAMPINELLI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RAMPINELLI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RAMPINELLI	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RAMPINELLI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via randaccio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via randaccio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via randaccio	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via randaccio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RANDACCIO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RANDACCIO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RANDACCIO	19	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA RANDACCIO	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via randaccio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via randaccio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via randaccio	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via randaccio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RANDACCIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RANDACCIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	
Brescia	VIA RANDACCIO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA RANDACCIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RANDACCIO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RANDACCIO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RANDACCIO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RANDACCIO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RANDACCIO	39	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			160		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA RANDACCIO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RANDACCIO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA RANDACCIO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RANDACCIO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RANDACCIO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RANDACCIO	39	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA RANDACCIO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via randaccio	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via randaccio	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via randaccio	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via randaccio	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RANGONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RANGONI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RANGONI	13	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RANGONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RANGONI	17	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RANGONI	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RANGONI	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RANGONI	2/4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RANGONI	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RANGONI	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RANGONI	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RANGONI	2/4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RANGONI	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RE ROTARI	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RE ROTARI	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RE ROTARI	66	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RE ROTARI	66		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA REDIPUGLI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA REDIPUGLI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA REDIPUGLI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA REDIPUGLI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA REDIPUGLIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA REDIPUGLIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA REDIPUGLIA	12	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA REDIPUGLIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA REDIPUGLIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA REDIPUGLIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA REDIPUGLIA	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA REDIPUGLIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA REGINA ANSA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA REGINA ANSA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA REGINA ANSA	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA REGINA ANSA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via renica	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via renica	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via renica	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via renica	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via renica	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via renica	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via renica	18	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via renica	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RENICA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RENICA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RENICA	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RENICA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA REPUBBLICA ARGENTINA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA REPUBBLICA ARGENTINA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA REPUBBLICA ARGENTINA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA REPUBBLICA ARGENTINA	45		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via rescatti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rescatti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rescatti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rescatti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RESCATTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RESCATTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RESCATTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RESCATTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RESCATTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RESCATTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RESCATTI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RESCATTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via reverberi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via reverberi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via reverberi	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via reverberi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA REVERBERI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA REVERBERI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA REVERBERI	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA REVERBERI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via revere	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via revere	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via revere	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via revere	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA REZZOLE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA REZZOLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA REZZOLE	4	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA REZZOLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via riccardi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via riccardi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via riccardi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via riccardi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RICCOBELLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RICCOBELLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RICCOBELLI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RICCOBELLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RICCOBELLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RICCOBELLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RICCOBELLI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RICCOBELLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via riccobelli	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via riccobelli	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via riccobelli	42	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via riccobelli	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RIETI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RIETI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RIETI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1980				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RIETI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RIETI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RIETI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RIETI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RIETI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RIETI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RIETI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RIETI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RIETI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RIONE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RIONE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RIONE	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RIONE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RISORGIMENTO	59-61-63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RISORGIMENTO	59-61-63	1972	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	9					
Brescia	VIA RISORGIMENTO	59-61-63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA RISORGIMENTO	59-61-63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RIZZO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RIZZO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RIZZO	70	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RIZZO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vIA RIZZO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vIA RIZZO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vIA RIZZO	70	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vIA RIZZO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RIZZO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via RIZZO	70	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via RIZZO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via RIZZO	70	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via RIZZO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via RIZZO	70	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via RIZZO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via RIZZO	70	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via RIZZO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via RIZZO	70	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via RIZZO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via RIZZO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via RIZZO	70	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via RIZZO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RIZZO	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RIZZO	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RIZZO	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RIZZO	88		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROBERTO BRACCO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROBERTO BRACCO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROBERTO BRACCO	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROBERTO BRACCO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via robusti	90	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			45		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via robusti	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via robusti	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via robusti	90		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via robusti	90	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		45			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via robusti	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via robusti	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via robusti	90		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via robusti	90	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		45			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via robusti	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via robusti	90	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		7800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via robusti	90		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROBUSTI	17564	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		18720			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROBUSTI	50-88	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		18720			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROCCA D'ANFO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		350			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA ROCCA D'ANFO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROCCA D'ANFO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ROCCA D'ANFO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROCCA D'ANFO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROCCA D'ANFO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROCCA D'ANFO	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROCCA D'ANFO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rocca d'anfo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rocca d'anfo	26	1971	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		400			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via rocca d'anfo	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via rocca d'anfo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RODELLA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RODELLA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RODELLA	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RODELLA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RODI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			15		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via rodi	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rodi	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rodi	75	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rodi	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via roma	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via roma	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via roma	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via roma	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROMA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,5		4,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via roma	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via roma	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via roma	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via roma	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMAGNOSI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMAGNOSI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMAGNOSI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMAGNOSI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMAGNOSI	3/5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	170			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMANINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMANINO	1	1964	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMANINO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ROMANINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via romiglia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via romiglia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via romiglia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via romiglia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMIGLIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMIGLIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROMIGLIA	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMIGLIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMIGLIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMIGLIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROMIGLIA	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMIGLIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via romolo gessi	14/16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via romolo gessi	14/16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via romolo gessi	14/16/18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via romolo gessi	14/16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROMOLO GESSI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROMOLO GESSI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROMOLO GESSI	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROMOLO GESSI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via romolo putelli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via romolo putelli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via romolo putelli	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via romolo putelli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCADELE	7B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCADELE	7B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RONCADELE	7B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCADELE	7B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCADELLE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCADELLE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RONCADELLE	9	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCADELLE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via roncabelle	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via roncabelle	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via roncabelle	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	575				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via roncabelle	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RONCADELLE	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCADELLE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via roncabelle	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via roncabelle	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via roncabelle	76	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via roncabelle	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCADELLE	137A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCADELLE	137A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RONCADELLE	137A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCADELLE	137A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCADELLE	15/G		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCADELLE	15/G		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RONCADELLE	15/G		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCADELLE	15/G		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCADELLE	16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCADELLE	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RONCADELLE	16/18	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCADELLE	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via roncabelle ri34progressiva tra km 12+25	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via roncabelle ri34progressiva tra km 12+25	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via roncabelle ri34progressiva tra km 12+25	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10000			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via roncabelle ri34progressiva tra km 12+25	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via roncabelle WBSRI 35	13+ 700/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via roncabelle WBSRI 35	13+ 700/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via roncabelle WBSRI 35	13+ 700/13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5000			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via roncabelle WBSRI 35	13+ 700/13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RONCHI SAN FRANCESCO DI PAOLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RONCHI SAN FRANCESCO DI PAOLA	1	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCHI SAN FRANCESCO DI PAOLA	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RONCHI SAN FRANCESCO DI PAOLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ros	12/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ros	12/b	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		15			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via ros	12/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via ros	12/b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660	7920			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE	33	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose	12/a-b	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		7			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via rose	12/a-b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via rose	12/a-b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose	12/a-b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE	14/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE	14/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE	14/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE	14/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose	22/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose	22/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose	22/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose	22/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose	29/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose	29/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose	29/c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose	29/c		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA ROSE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose di sopra	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose di sopra	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose di sopra	18	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	906		906		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose di sopra	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOPRA	187/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOPRA	187/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOPRA	187/E		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOPRA	187/E		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOPRA	N. 18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOPRA	N. 18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOPRA	N. 18	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOPRA	N. 18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose di sotto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose di sotto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose di sotto	10	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose di sotto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	20	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose di sotto	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose di sotto	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose di sotto	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose di sotto	44	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	
Brescia	via rose di sotto	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	58	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose di sotto	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose di sotto	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose di sotto	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose di sotto	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	251		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	251		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	251	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	251		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	20/22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275		275		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rose di sotto	20/c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose di sotto	26/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rose di sotto	26/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rose di sotto	26/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rose di sotto	26/d		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				2	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ROSE DI SOTTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSELLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSELLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSELLI	10	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1180		1180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSELLI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSSETTI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSSETTI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSSETTI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			1	Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA ROSSETTI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSSINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSSINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSSINI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSSINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROSSINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROSSINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROSSINI	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROSSINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rotonda montiglio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rotonda montiglio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rotonda montiglio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	441		441		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rotonda montiglio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rotonda montiglio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rotonda montiglio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rotonda montiglio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	441		441		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rotonda montiglio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ROTONDA MONTIGLIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ROTONDA MONTIGLIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ROTONDA MONTIGLIO	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ROTONDA MONTIGLIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rotonda montiglio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rotonda montiglio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rotonda montiglio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	441		441		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rotonda montiglio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rotonda montiglio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rotonda montiglio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rotonda montiglio	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	441		441		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rotonda montiglio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rotonda montiglio	9/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rotonda montiglio	9/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rotonda montiglio	9/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	492		492		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rotonda montiglio	9/10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rotonda montiglio	11/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rotonda montiglio	11/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rotonda montiglio	11/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	492		492		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rotonda montiglio	11/12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1,3,4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1,3,4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1,3,4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	1,3,4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rotonda montiglio	13/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rotonda montiglio	13/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rotonda montiglio	13/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	492		492		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rotonda montiglio	13/14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROTONDA MONTIGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROVIGO	13	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROVIGO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROVIGO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ROVIGO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROVIGO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROVIGO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROVIGO	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROVIGO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rovigò	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rovigò	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rovigò	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rovigò	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rovigò	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rovigò	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rovigò	21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rovigò	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rovigò	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rovigò	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rovigò	30	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rovigò	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rovigò	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rovigò	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rovigò	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rovigò	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via rovigò	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via rovigò	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via rovigò	30	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	456				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via rovigò	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ROVIGO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ROVIGO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ROVIGO	36	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ROVIGO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RUDONE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RUDONE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RUDONE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RUDONE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ruggeri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ruggeri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ruggeri	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ruggeri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA RUGGERO RUGGERI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA RUGGERO RUGGERI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA RUGGERO RUGGERI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA RUGGERO RUGGERI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S ORSOLA	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S ORSOLA	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S ORSOLA	89	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,06	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S ORSOLA	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. ANGELA MERICI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. ANGELA MERICI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. ANGELA MERICI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. ANGELA MERICI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. antonio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s. antonio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. antonio	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s. antonio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. ANTONIO	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. ANTONIO	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. ANTONIO	74	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. ANTONIO	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. bartolomeo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		400			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via s. bartolomeo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. bartolomeo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via s. bartolomeo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. EMILIANO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. EMILIANO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. EMILIANO	41	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. EMILIANO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. emiliano	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via s. emiliano	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. emiliano	78	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s. emiliano	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. eustacchio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s. eustacchio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. eustacchio	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s. eustacchio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. GNUTTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. GNUTTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. GNUTTI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. GNUTTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. orsola	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s. orsola	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. orsola	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s. orsola	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. ORSOLA	290		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. ORSOLA	290		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. ORSOLA	290		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. ORSOLA	290		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. orsola	149/U		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s. orsola	149/U		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. orsola	149/U	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s. orsola	149/U		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. ORSOLA	40/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. ORSOLA	40/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. ORSOLA	40/44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. ORSOLA	40/44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. POLO	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. POLO	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. POLO	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. POLO	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. POLO	262		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. POLO	262		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. POLO	262	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. POLO	262		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. rocchino	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s. rocchino	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. rocchino	47	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s. rocchino	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. rocchino	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s. rocchino	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. rocchino	52	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s. rocchino	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. ZENO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S. ZENO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. ZENO	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA S. ZENO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s. zeno	324		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s. zeno	324		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s. zeno	324	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s. zeno	324		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S. ZENO	201/a	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S. ZENO	201/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S. ZENO	201/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA S. ZENO	201/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.antonio	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.antonio	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.antonio	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.antonio	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.BARTOLOMEO	27/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.BARTOLOMEO	27/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.BARTOLOMEO	27/A	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.BARTOLOMEO	27/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.BENEDETTO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.BENEDETTO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.BENEDETTO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.BENEDETTO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.benedetto - buffalora	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.benedetto - buffalora	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.benedetto - buffalora	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via s.benedetto - buffalora	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.BOSCO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.BOSCO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA S.BOSCO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.BOSCO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.CATERINA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.CATERINA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.CATERINA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.CATERINA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.emiliano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.emiliano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.emiliano	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.emiliano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.emiliano	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.emiliano	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.emiliano	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.emiliano	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.eufemia	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.eufemia	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.eufemia	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112		112		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.eufemia	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.eustacchio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.eustacchio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.eustacchio	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via s.eustacchio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.eustacchio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.eustacchio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.eustacchio	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.eustacchio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.gaetanino	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.gaetanino	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.gaetanino	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.gaetanino	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.GIOVANNI B BOSIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.GIOVANNI B BOSIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.GIOVANNI B BOSIO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.GIOVANNI B BOSIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.orsola	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.orsola	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.orsola	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.orsola	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ORSOLA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ORSOLA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.ORSOLA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ORSOLA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ORSOLA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ORSOLA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.ORSOLA	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ORSOLA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ORSOLA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ORSOLA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.ORSOLA	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ORSOLA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.orsola	294		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.orsola	294		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.orsola	294		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.orsola	294		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.POLO	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.POLO	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.POLO	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.POLO	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via S.POLO	224		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via S.POLO	224		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via S.POLO	224		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via S.POLO	224		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.POLO	243		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.POLO	243		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.POLO	243	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390			2,34	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.POLO	243		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.polo	327		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.polo	327		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.polo	327		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.polo	327		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.RÂŁ ROCCHINO	163/175		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.RÂŁ ROCCHINO	163/175		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			1958			Non friabile
Brescia	VIA S.RÂŁ ROCCHINO	163/175		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA S.RĂȚ ROCCHINO	163/175		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ROCCHINO	181		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ROCCHINO	181	1958	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ROCCHINO	181		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA S.ROCCHINO	181		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ZENO	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ZENO	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.ZENO	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ZENO	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ZENO	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ZENO	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.ZENO	201		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ZENO	201		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ZENO	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ZENO	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.ZENO	201		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ZENO	201		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA S.ZENO	234		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA S.ZENO	234		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA S.ZENO	234		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA S.ZENO	234		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via s.zeno	143/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via s.zeno	143/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via s.zeno	143/c	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via s.zeno	143/c		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SABBIONETA	SNC	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SABOTINO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SABOTINO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SABOTINO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SABOTINO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SABOTINO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SABOTINO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SABOTINO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SABOTINO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via saffi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via saffi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via saffi	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via saffi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAFFI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAFFI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAFFI	6	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAFFI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SALERI	11/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SALERI	11/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SALERI	11/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SALERI	11/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via saletto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via saletto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via saletto	7	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via saletto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SALODIANA	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SALODIANA	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SALODIANA	2/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1450			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SALODIANA	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SALODIANA	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SALODIANA	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SALODIANA	2/B	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SALODIANA	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SALODINI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SALODINI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SALODINI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SALODINI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SALVATORE DI GIACOMO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SALVATORE DI GIACOMO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SALVATORE DI GIACOMO	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SALVATORE DI GIACOMO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SALVEMINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SALVEMINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SALVEMINI	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SALVEMINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SALVO D'ACQUISTO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SALVO D'ACQUISTO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SALVO D'ACQUISTO	5	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4000			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA SALVO D'ACQUISTO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via salvo d'acquisto	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via salvo d'acquisto	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via salvo d'acquisto	20	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950	14500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via salvo d'acquisto	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via San Bartolomeo	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310	5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN BARTOLOMEO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN BARTOLOMEO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN BARTOLOMEO	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,5		1,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN BARTOLOMEO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via san benedetto	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN BENEDETTO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN BENEDETTO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN BENEDETTO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN BENEDETTO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via san benedetto -buffalora	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via san benedetto -buffalora	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via san benedetto -buffalora	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via san benedetto -buffalora	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN' EUFEMIA	9/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN' EUFEMIA	9/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN' EUFEMIA	9/f	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN' EUFEMIA	9/f		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN FAUSTINO	38	1900	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		180			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN FAUSTINO	91/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN FAUSTINO	91/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN FAUSTINO	91/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN FAUSTINO	91/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN FRANCESCO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN FRANCESCO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN FRANCESCO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN FRANCESCO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	22	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN GAETANINO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN GAETANINO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN GAETANINO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SAN GAETANINO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	600		600			
Brescia	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	600		600		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via san giovanni bosco	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3850		3850		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	14/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	14/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	14/A	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	14/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via san giovanni bosco	20/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via san giovanni bosco	20/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via san giovanni bosco	20/24	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via san giovanni bosco	20/24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN NICOLA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN NICOLA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN NICOLA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,6		2,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN NICOLA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN PAOLO	194		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN PAOLO	194		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN PAOLO	194		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN PAOLO	194		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN POLO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN POLO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN POLO	42	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN POLO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN POLO	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN POLO	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN POLO	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN POLO	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN POLO	82		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via san polo	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via san polo	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via san polo	110	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via san polo	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN POLO	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN POLO	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN POLO	112	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN POLO	112		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN POLO	152		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN POLO	152		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN POLO	152	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN POLO	152		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN POLO	207	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	361		361		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN POLO	245		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN POLO	245		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN POLO	245	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	153,48				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN POLO	245		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1,57		1,57		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	59	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	193	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ROCCHINO	193		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO	1	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via san zeno	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via san zeno	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via san zeno	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via san zeno	90		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO	90	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	90		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO	113	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	113		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO	175		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO	175		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO	175	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	175		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO	175		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO	175		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO	175		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	175		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via san zeno	298		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via san zeno	298		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via san zeno	298		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via san zeno	298		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO	300	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	322		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO	322		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO	322	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO	322		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via san zeno	368		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via san zeno	368		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via san zeno	368		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via san zeno	368		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via san zeno	388		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via san zeno	388		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via san zeno	388	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via san zeno	388		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAN ZENO NAVIGLIO	332		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAN ZENO NAVIGLIO	332		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAN ZENO NAVIGLIO	332	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAN ZENO NAVIGLIO	332		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANSON	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANSON	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANSON	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANSON	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANSON	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANSON	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANSON	71	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANSON	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANSON	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANSON	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANSON	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANSON	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sanson	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sanson	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sanson	80	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sanson	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANSON	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANSON	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANSON	84	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANSON	84		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sanson	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sanson	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sanson	105	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sanson	105		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANSON	80-82-84-86	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA SANSON	90/96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA SANSON	91/95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANSON	91/95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANSON	91/95	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANSON	91/95		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	51	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA SANT'ANGELA MERICI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via santelle	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via santelle	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via santelle	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via santelle	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANTELLE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANTELLE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANTELLE	51	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANTELLE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via santellone	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via santellone	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via santellone	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via santellone	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'EUFEMIA	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'EUFEMIA	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'EUFEMIA	94	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670		670		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANT'EUFEMIA	94		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sant'eufemia	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sant'eufemia	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sant'eufemia	111	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sant'eufemia	111		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'EUSTACCHIO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'EUSTACCHIO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'EUSTACCHIO	27	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410		410		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANT'EUSTACCHIO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via santorsola	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via santorsola	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via santorsola	76	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via santorsola	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	58	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	80	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	95	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	95		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	153	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				800	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SANT'ORSOLA	153		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SARDEGNA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SARDEGNA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SARDEGNA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA SARDEGNA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sardegna-via sostegno	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sardegna-via sostegno	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sardegna-via sostegno	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sardegna-via sostegno	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAVIORE	25/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAVIORE	25/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAVIORE	25/F	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAVIORE	25/F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via savoldi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via savoldi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via savoldi	10	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via savoldi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAVOLDO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAVOLDO	1	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAVOLDO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SAVOLDO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via savoldo	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via savoldo	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via savoldo	s.n.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000			
Brescia	via savoldo	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAVOLDO-VIA ROMANI	6/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAVOLDO-VIA ROMANI	6/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAVOLDO-VIA ROMANI	6/7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAVOLDO-VIA ROMANI	6/7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAVONAROLA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAVONAROLA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAVONAROLA	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAVONAROLA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAVONAROLA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAVONAROLA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAVONAROLA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAVONAROLA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SAVONAROLA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SAVONAROLA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SAVONAROLA	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SAVONAROLA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via savonarola	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via savonarola	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via savonarola	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via savonarola	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARAMPELLA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARAMPELLA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARAMPELLA	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARAMPELLA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARAMPELLA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARAMPELLA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARAMPELLA	42	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARAMPELLA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARAPELLA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARAPELLA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARAPELLA	40	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARAPELLA	40		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA SCARELLA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARELLA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARELLA	9	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARELLA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARONI	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARONI	12	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARONI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARONI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARONI	12	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARONI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARONI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARONI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARONI	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARONI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARONI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARONI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARONI	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARONI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCARONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARONI	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARONI	27	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	2740				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARONI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SCARONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via scaroni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via scaroni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via scaroni	27	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via scaroni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCARONI	125	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1370				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCARONI	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCARONI	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SCARONI	125		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCHIVARDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCHIVARDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCHIVARDI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SCHIVARDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCHIVARDI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCHIVARDI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCHIVARDI	42	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		80			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCHIVARDI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCHIVARDI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCHIVARDI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCHIVARDI	58	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCHIVARDI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via schivardi	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via schivardi	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via schivardi	58	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via schivardi	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCHIVARDI	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCHIVARDI	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCHIVARDI	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,2		3,2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCHIVARDI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via schivardi	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via schivardi	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via schivardi	69	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via schivardi	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCHIVARDI	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			4		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA SCHIVARDI	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCHIVARDI	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SCHIVARDI	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via schivardi	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via schivardi	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			660		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via schivardi	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via schivardi	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCIPIONE MAFFEI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCIPIONE MAFFEI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCIPIONE MAFFEI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCIPIONE MAFFEI	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA SCIPIONE MAFFEI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCIPIONE MAFFEI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCIPIONE MAFFEI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCIPIONE MAFFEI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCUOLE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCUOLE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCUOLE	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCUOLE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ScUOLE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ScUOLE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ScUOLE	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ScUOLE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SCUOLE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SCUOLE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SCUOLE	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SCUOLE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via scuole	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via scuole	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via scuole	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via scuole	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via scuole	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via scuole	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via scuole	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via scuole	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SEBINO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SEBINO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SEBINO	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SEBINO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via seconda	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via seconda	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via seconda	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via seconda	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERA	24	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1153	136100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SERA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERAFINO GNUTTI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERAFINO GNUTTI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERAFINO GNUTTI	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SERAFINO GNUTTI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERENISSIMA	1								
Brescia	via serenissima	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via serenissima	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via serenissima	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via serenissima	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via serenissima	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via serenissima	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via serenissima	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3100		3100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via serenissima	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via serenissima	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via serenissima	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via serenissima	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via serenissima	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERENISSIMA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERENISSIMA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERENISSIMA	9	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SERENISSIMA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERENO - TRAV 10	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERENO - TRAV 10	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERENO - TRAV 10	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SERENO - TRAV 10	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERGIO BRESCIANI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERGIO BRESCIANI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERGIO BRESCIANI	7	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SERGIO BRESCIANI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERGIO BRESCIANI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERGIO BRESCIANI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERGIO BRESCIANI	7	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SERGIO BRESCIANI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERINI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500		5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SERINI	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA SERINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERINI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SERINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERINI	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200					
Brescia	VIA SERINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via serpente	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via serpente	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via serpente	38	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1056				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via serpente	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SERRA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SERRA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SERRA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		580			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA SERRA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SEUSTACCHIO	12/12/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SEUSTACCHIO	12/12/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SEUSTACCHIO	12/12/D	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SEUSTACCHIO	12/12/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SGUASS	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SGUASS	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SGUASS	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SGUASS	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sguaz	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sguaz	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sguaz	12	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sguaz	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via siena	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via siena	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via siena	1/3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via siena	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SILVIO BENCO	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SILVIO BENCO	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SILVIO BENCO	14/16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SILVIO BENCO	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SILVIO PELLICO	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3,2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SIMONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SIMONI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SIMONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SIMONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SIMONI	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SIMONI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SIMONI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SIMONI	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SIMONI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SIMONI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SIMONI	37	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SIMONI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SIMONI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SIMONI	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SIMONI	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SIMONI	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SIMONI	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SIMONI	14-16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SIMONI	14-16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SIMONI	14-16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	14-16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SIMONI	30/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SIMONI	30/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SIMONI	30/32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SIMONI	30/32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SINA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SINA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SINA	8	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SINA	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via slataper	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via slataper	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via slataper	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via slataper	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SLATAPER-VIA BENCO	5/7 - 6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SLATAPER-VIA BENCO	5/7 - 6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SLATAPER-VIA BENCO	5/7 - 6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SLATAPER-VIA BENCO	5/7 - 6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOALTO SAN MARCO	37/BIS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOALTO SAN MARCO	37/BIS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOALTO SAN MARCO	37/BIS		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOALTO SAN MARCO	37/BIS		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sofia testi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sofia testi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sofia testi	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sofia testi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sofia testi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sofia testi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sofia testi	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sofia testi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOFIA TESTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOFIA TESTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOFIA TESTI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144		144		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOFIA TESTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLDINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLDINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLDINI	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415		415		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLDINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via soldini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via soldini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via soldini	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via soldini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via soldini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via soldini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via soldini	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via soldini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLDINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLDINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLDINI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLDINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLDINI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLDINI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLDINI	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLDINI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLDINI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLDINI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLDINI	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325		325		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLDINI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLDI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLDI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLDI	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLDI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLERA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLERA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLERA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLERA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLERA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLERA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLERA	49	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	274		274		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLERA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLFERINO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLFERINO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLFERINO	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLFERINO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via solferino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via solferino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via solferino	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via solferino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLFERINO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLFERINO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLFERINO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLFERINO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLFERINO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA SOLFERINO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLFERINO	41	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLFERINO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLFERINO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLFERINO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLFERINO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SOLFERINO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via solferino	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLFERINO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLFERINO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLFERINO	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLFERINO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via solferino	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via solferino	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via solferino	55	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via solferino	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLFERINO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLFERINO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLFERINO	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOLFERINO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLFERINO	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOLFERINO	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOLFERINO	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Brescia	VIA SOLFERINO	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via solferino	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via solferino	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	70					
Brescia	via solferino	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via solferino	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via solferino			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via solferino	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				3,3	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via solferino	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via solferino	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOLREA	12	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sondrio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sondrio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sondrio	7	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sondrio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sondrio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sondrio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sondrio	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via sondrio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SONDRIO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SONDRIO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SONDRIO	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5260		5260		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SONDRIO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SONDRIO	30/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SONDRIO	30/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SONDRIO	30/32	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SONDRIO	30/32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SORBANA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SORBANA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SORBANA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SORBANA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SORBANA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SORBANA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SORBANA	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SORBANA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SORBANA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SORBANA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SORBANA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SORBANA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sorbana	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sorbana	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sorbana	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sorbana	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SORBANA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SORBANA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SORBANA	58	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SORBANA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOrbANA	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOrbANA	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOrbANA	12/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOrbANA	12/14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via sorbana	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sorbana	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sorbana	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sorbana	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sostegno	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sostegno	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sostegno	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sostegno	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOSTEGNO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOSTEGNO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOSTEGNO	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOSTEGNO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sostegno	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sostegno	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sostegno	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sostegno	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sostegno	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOSTEGNO	30/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOSTEGNO	30/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOSTEGNO	30/7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOSTEGNO	30/7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sostegno	28/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sostegno	28/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via sostegno	28/F	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sostegno	28/F		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOSTEGNO	28/H		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOSTEGNO	28/H		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOSTEGNO	28/H		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOSTEGNO	28/H		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOSTEGNO	36/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOSTEGNO	36/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOSTEGNO	36/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOSTEGNO	36/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SOSTEGNO	76/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SOSTEGNO	76/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SOSTEGNO	76/D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		530		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SOSTEGNO	76/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via sostegno	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via sostegno	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via sostegno	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via sostegno	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SPALTO S. MARCO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA SPALTO S. MARCO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA SPALTO S. MARCO	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA SPALTO S. MARCO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SPALTO SAN MARCO	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,5	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SPALTO SAN MARCO	21 - 23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ss.orsola	294		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ss.orsola	294		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ss.orsola	294		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ss.orsola	294		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stampatori	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stampatori	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stampatori	49	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via stampatori	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STAMPATORI	56-80-60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STAMPATORI	56-80-60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STAMPATORI	56-80-60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	405		405		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STAMPATORI	56-80-60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STOPPANI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STOPPANI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STOPPANI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16,8		16,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STOPPANI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stoppani	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stoppani	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stoppani	27	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via stoppani	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STOPPANI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STOPPANI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STOPPANI	29	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STOPPANI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STOPPANI	6/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA STRETTA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stretta	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	40	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stretta	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stretta	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stretta	65	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via stretta	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	74	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	82		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	92	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	92		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stretta	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stretta	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stretta	104	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360	6900			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via stretta	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stretta	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stretta	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stretta	126	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via stretta	126		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	142		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	142		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	142		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	142		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	144		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			44		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	144		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stretta	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stretta	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stretta	144	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via stretta	144		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stretta	181		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stretta	181		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stretta	181	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via stretta	181		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	181		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	181		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	181	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	181		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	196		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	196		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	196	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	196		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	230		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	230		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	230	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA STRETTA	230		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA STRETTA	24/A-26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA STRETTA	24/A-26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA STRETTA	24/A-26	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850					
Brescia	VIA STRETTA	24/A-26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stretta	36/A/B/C/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stretta	36/A/B/C/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stretta	36/A/B/C/D	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4430				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via stretta	36/A/B/C/D		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via stuparich	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via stuparich	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via stuparich	23	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	166		166		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via stuparich	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA SUARDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA SUARDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		90			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA SUARDI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA SUARDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via svevo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via svevo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via svevo	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via svevo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via t. ferrando	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via t. ferrando	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via t. ferrando	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via t. ferrando	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA T. LOVATINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA T. LOVATINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA T. LOVATINI	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA T. LOVATINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via t. tasso	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via t. tasso	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via t. tasso	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via t. tasso	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via t.speri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via t.speri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via t.speri	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via t.speri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via TADINI	47/49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via TADINI	47/49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via TADINI	47/49	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via TADINI	47/49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TAGLIAMENTO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TAGLIAMENTO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TAGLIAMENTO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TAGLIAMENTO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tanasco	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tanasco	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tanasco	13	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tanasco	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tangenziale ovest	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tangenziale ovest	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tangenziale ovest	74	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tangenziale ovest	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tartaglia	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tartaglia	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tartaglia	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tartaglia	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tasso 1/ via torricella di sotto	84/86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tasso 1/ via torricella di sotto	84/86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tasso 1/ via torricella di sotto	84/86	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1003			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tasso 1/ via torricella di sotto	84/86		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tavelli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tavelli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tavelli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tavelli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TAVINI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TAVINI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TAVINI	22	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TAVINI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TAZZOLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TAZZOLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TAZZOLI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TAZZOLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TAZZOLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TAZZOLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TAZZOLI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TAZZOLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TAZZOLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TAZZOLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TAZZOLI	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TAZZOLI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tazzoli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tazzoli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tazzoli	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tazzoli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via teramo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via teramo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via teramo	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via teramo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TERAMO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TERAMO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TERAMO	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	690		690		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TERAMO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TERAMO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TERAMO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TERAMO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TERAMO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via terza - villag. sereno	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via terza - villag. sereno	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via terza - villag. sereno	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via terza - villag. sereno	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via terza vill sereno	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via terza vill sereno	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via terza vill sereno	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via terza vill sereno	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TERZA VILLAGGIO SERENO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95	1520			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TERZULLI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TERZULLI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TERZULLI	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TERZULLI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TITA RUFFO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TITA RUFFO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TITA RUFFO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TITA RUFFO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tita ruffo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tita ruffo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tita ruffo	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tita ruffo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tita ruffo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tita ruffo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tita ruffo	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tita ruffo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TITA RUFFO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TITA RUFFO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TITA RUFFO	22	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TITA RUFFO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TITTA RUFFO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via titta ruffo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via titta ruffo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via titta ruffo	30	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via titta ruffo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tiziano	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tiziano	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tiziano	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	96	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	96		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	198		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	198		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	198		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	198		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	285		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	285		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	285		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	565		565		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	285		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	291		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	291		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	291		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	565		565		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	291		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tiziano	291		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tiziano	291		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tiziano	291		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	565		565		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	291		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	293		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	293		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	293		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	565		565		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	293		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	295		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA TIZIANO	295		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	295		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92		92		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	295		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	297		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	297		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	297		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	297		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tiziano	299		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tiziano	299		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tiziano	299	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	299		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tiziano	303		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tiziano	303		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tiziano	303	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	75			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	303		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	303		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	303		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	303		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	303		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	305		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	305		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	305		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	305		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	309		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	309		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	309		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	309		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	309	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	309		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	309		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TIZIANO	309		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	313		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	313		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	313		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30			Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	313		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tiziano	313		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tiziano	313		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tiziano	313		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	313		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	315	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	315		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	315		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TIZIANO	315		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	315		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	315		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	315	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	315		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	321		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	321		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	321		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	321		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tiziano	321		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tiziano	321		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tiziano	321		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	321		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	323		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	323		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	323		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	323		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	323		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	323		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	323	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	323		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	325		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	325		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	325		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	325		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	325		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	325		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	325	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	325		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	331		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	331		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA TIZIANO	331	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	331		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	333		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	333		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	333	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	333		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	341		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	341		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	341	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	341		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	367		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	367		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	367		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	367		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	367		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	367		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	367	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA TIZIANO	367		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	369		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	369		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	369	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	369		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	192-244		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	192-244		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	192-244	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	192-244		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	192-244		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	192-244		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	192-244	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	192-244		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	283/293		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TIZIANO	283/293		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TIZIANO	283/293		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	565		565		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TIZIANO	283/293		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tiziano	283-5-7-9-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tiziano	283-5-7-9-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tiziano	283-5-7-9-		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	565		565		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	283-5-7-9-		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TIZIANO	38-72	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tiziano	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tiziano	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tiziano	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via togni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via togni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via togni	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via togni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOGNI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOGNI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOGNI	12	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOGNI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via togni	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via togni	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via togni	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via togni	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOGNI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOGNI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOGNI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		150			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA TOGNI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		3000			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA TOGNI/CASSALA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOGNI/CASSALA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOGNI/CASSALA	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOGNI/CASSALA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOGNI/CASSALA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOGNI/CASSALA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOGNI/CASSALA	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOGNI/CASSALA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via togni/cassala	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via togni/cassala	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via togni/cassala	s.n.	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via togni/cassala	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tommaseo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tommaseo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via tommaseo	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tommaseo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOMMASEO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOMMASEO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOMMASEO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOMMASEO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via torino	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via torino	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via torino	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via torino	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORINO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORINO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORINO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORINO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORINO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORINO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORINO	59	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORINO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via torino	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via torino	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via torino	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via torino	59		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via torricella di sopra	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via torricella di sopra	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via torricella di sopra	110	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via torricella di sopra	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via torricella di sopra	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via torricella di sopra	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via torricella di sopra	36	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via torricella di sopra	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via torricella di sopra	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via torricella di sopra	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via torricella di sopra	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via torricella di sopra	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via torricella di sopra	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via torricella di sopra	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via torricella di sopra	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via torricella di sopra	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	54	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOPRA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	41	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	41	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via torricella di sotto	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via torricella di sotto	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via torricella di sotto	67	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via torricella di sotto	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	81	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	83	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	133	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TORRICELLA DI SOTTO	133		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via torricella di sotto	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via torricella di sotto	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via torricella di sotto	155	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via torricella di sotto	155		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSCANA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSCANA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSCANA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSCANA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via toscana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via toscana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via toscana	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via toscana	9		Pavimenti in vinil amianto		80			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA TOSCANA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSCANA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSCANA	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSCANA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSCANA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSCANA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSCANA	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSCANA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via toscana	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via toscana	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via toscana	53	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via toscana	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via toscana	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via toscana	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via toscana	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via toscana	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSCANA	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSCANA	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSCANA	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSCANA	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSCANA	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSCANA	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSCANA	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSCANA	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSCANA	4/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSCANA	4/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSCANA	4/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		350			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA TOSCANA	4/5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSCANA	4/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSCANA	4/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSCANA	4/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TOSCANA	4/5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSETTI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSETTI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSETTI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSETTI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSETTI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSETTI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSETTI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		180			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSETTI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tosio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tosio	8	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tosio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via tosio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tosoni	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tosoni	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tosoni	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5,63				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tosoni	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tosoni	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tosoni	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tosoni	48	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via tosoni	48		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA TOSONI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSONI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSONI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSONI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOSONI	53	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSVCANA	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOSVCANA	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOSVCANA	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOSVCANA	95		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOTI	4	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TOVINI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TOVINI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TOVINI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TOVINI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV 12 VILL. SERENO	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV 12 VILL. SERENO	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV 12 VILL. SERENO	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV 12 VILL. SERENO	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV 12 VILL. SERENO	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV 12 VILL. SERENO	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV 12 VILL. SERENO	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV 12 VILL. SERENO	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trav 14 vill sereno	87 snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trav 14 vill sereno	87 snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trav 14 vill sereno	87 snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trav 14 vill sereno	87 snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV 2& VILL BADIA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV 2& VILL BADIA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV 2& VILL BADIA	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV 2& VILL BADIA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV 7 VILL SERENO	23 SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV 7 VILL SERENO	23 SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV 7 VILL SERENO	23 SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV 7 VILL SERENO	23 SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV IV	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV IV	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV IV	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV IV	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV OTTAVA	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV OTTAVA	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV OTTAVA	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV OTTAVA	95		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV VI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV VI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV VI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV VI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV VI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV VI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV VI	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV VI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV VI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV VI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV VI	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV VI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trav xiii q.re c.abba	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trav xiii q.re c.abba	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trav xiii q.re c.abba	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trav xiii q.re c.abba	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV XIV	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV XIV	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV XIV	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV XIV	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAV XIV	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAV XIV	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAV XIV	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAV XIV	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trav xiv	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trav xiv	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trav xiv	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trav xiv	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via trav xiv	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trav xiv	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trav xiv	76	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trav xiv	76		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via traversa 4	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via traversa 4	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via traversa 4	189		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via traversa 4	189		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAVERSA 4 -BUFFALORA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAVERSA 4 -BUFFALORA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAVERSA 4 -BUFFALORA	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAVERSA 4 -BUFFALORA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRAVERSA XII VILLAGGIO SERENO	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAVERSA XIII	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRAVERSA XIII	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRAVERSA XIII	41	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,26		1,26		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRAVERSA XIII	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trebeschi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trebeschi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trebeschi	8	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trebeschi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trebeschi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trebeschi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trebeschi	13	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trebeschi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trebeschi/via tosetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trebeschi/via tosetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trebeschi/via tosetti	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trebeschi/via tosetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via tredicesima - vill. badia	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via tredicesima - vill. badia	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via tredicesima - vill. badia	41	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via tredicesima - vill. badia	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TREDICESIMA - VILLAGGIO PREALPINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TREDICESIMA - VILLAGGIO PREALPINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TREDICESIMA - VILLAGGIO PREALPINO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TREDICESIMA - VILLAGGIO PREALPINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trento	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trento	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trento	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via trento	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRENTO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRENTO	17	1954	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRENTO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TRENTO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRENTO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRENTO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRENTO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRENTO	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trento	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trento	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trento	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29		29		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trento	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRENTO	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRENTO	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	6		6		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA TRENTO	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TRENTO	86		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRENTO	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRENTO	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRENTO	115	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRENTO	115		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trento	153	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trento	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trento	153		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via trento	153		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRENTO	14/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRENTO	14/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRENTO	14/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TRENTO	14/e		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRENTO	86/BIS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRENTO	86/BIS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				5	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA TRENTO	86/BIS		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRENTO	86/BIS		Pavimenti in vinil amianto	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via trento	86/bis		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trento	86/bis		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		10			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via trento	86/bis		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trento	86/bis		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRENTO	97/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRENTO	97/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRENTO	97/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRENTO	97/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trieste	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trieste	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trieste	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trieste	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIESTE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIESTE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIESTE	22	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIESTE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trieste	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trieste	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trieste	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trieste	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via trieste	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via trieste	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via trieste	35	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via trieste	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIESTE	31/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIESTE	31/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIESTE	31/33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIESTE	31/33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIESTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIESTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIESTE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA TRIESTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIINALE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIINALE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIINALE	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA TRIINALE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIMPLINA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIMPLINA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	42	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via triumphina	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	45	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	910,39				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	51	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA TRIUMPLINA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	72	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	72		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	75	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	93	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	93	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	95	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	95		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	116	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	116		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	118	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	7000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	118		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	118	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	118		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via triumphina	146	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730		730		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via triumphina	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via triumphina	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		50			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via triumphina	148		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via triumphina	148		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	150		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	150		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	150	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	150		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	187		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	187		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	187		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	187		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	196	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				40	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	218		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	218		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	218	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	218		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	222		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	222		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	222	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	222		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	227		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	227		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	227	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA TRIUMPLINA	227		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	263		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	263		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA TRIUMPLINA	263	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via uberti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via uberti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via uberti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via uberti	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via uberti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via uberti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via uberti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via uberti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via uberti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via uberti	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ugo foscolo	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA UGOLETTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA UGOLETTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA UGOLETTI	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA UGOLETTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA UGOLETTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA UGOLETTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA UGOLETTI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA UGOLETTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA UGOLINI	2/8	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ugolino ugolini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ugolino ugolini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ugolino ugolini	1	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ugolino ugolini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA UGOLINO UGOLINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA UGOLINO UGOLINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA UGOLINO UGOLINI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA UGOLINO UGOLINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via umberto i	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via umberto i	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via umberto i	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via umberto i	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via V vill. prelapino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via V vill. prelapino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via V vill. prelapino	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via V vill. prelapino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via v.arici	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via v.arici	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via v.arici	129	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via v.arici	129		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via v.arici	27/29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via v.arici	27/29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via v.arici	27/29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via v.arici	27/29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA V.ARICI - SAN POLO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA V.ARICI - SAN POLO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA V.ARICI - SAN POLO	32	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA V.ARICI - SAN POLO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via v.veneto	41/47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via v.veneto	41/47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via v.veneto	41/47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via v.veneto	41/47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAIARINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAIARINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAIARINI	10	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAIARINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAIRANI	14-16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAIRANI	14-16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAIRANI	14-16	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		54			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAIRANI	14-16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via val bottesa	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via val bottesa	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via val bottesa	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		850			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via val bottesa	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL CAMONICA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL CAMONICA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL CAMONICA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760		760		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL CAMONICA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL DAONE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL DAONE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL DAONE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL DAONE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL D'AVIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA VAL D'AVIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL D'AVIO	5	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				18	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL D'AVIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL D'AVIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL D'AVIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL D'AVIO	5	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL D'AVIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via val d'avio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via val d'avio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via val d'avio	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via val d'avio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL DEL CAFFARO	11/13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL DEL CAFFARO	11/13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL DEL CAFFARO	11/13/15	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL DEL CAFFARO	11/13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL DEL CAFFARO	17-19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL DEL CAFFARO	17-19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL DEL CAFFARO	17-19	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Brescia	VIA VAL DEL CAFFARO	17-19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL DI FIEMME	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL DI FIEMME	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL DI FIEMME	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL DI FIEMME	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL DI NON	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL DI NON	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL DI NON	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL DI NON	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL DI NON	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL DI NON	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL DI NON	8	1953	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL DI NON	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL DI SOLE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL DI SOLE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL DI SOLE	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL DI SOLE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via val di sole	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via val di sole	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via val di sole	22	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via val di sole	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via val di sole	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via val di sole	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via val di sole	22	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via val di sole	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL DI SOLE	42	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL SAVIORE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL SAVIORE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL SAVIORE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL SAVIORE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via val saviore	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via val saviore	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via val saviore	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via val saviore	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL SAVIORE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL SAVIORE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL SAVIORE	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL SAVIORE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VAL SAVIORE	39/41/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VAL SAVIORE	39/41/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VAL SAVIORE	39/41/43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1504		1504		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VAL SAVIORE	39/41/43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALCAMONICA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALCAMONICA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA VALCAMONICA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		25			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALCAMONICA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALCAMONICA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALCAMONICA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALCAMONICA	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALCAMONICA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALCAMONICA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALCAMONICA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALCAMONICA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALCAMONICA	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALCAMONICA	21		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA VALCAMONICA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALCAMONICA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALCAMONICA	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALCAMONICA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALCAMONICA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALCAMONICA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALCAMONICA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALCAMONICA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valentini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valentini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valentini	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valentini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valentini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valentini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valentini	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valentini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valgimigli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valgimigli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valgimigli	5	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,3		2,3		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via valgimigli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valgimigli	11/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valgimigli	11/27	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		80			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valgimigli	11/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via valgimigli	11/27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALGIMIGLI	11/19/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALGIMIGLI	11/19/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALGIMIGLI	11/19/27	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88		88		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALGIMIGLI	11/19/27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valle	13/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valle	13/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valle	13/17	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valle	13/17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLE CAMONICA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLE CAMONICA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLE CAMONICA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138		138		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLE CAMONICA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA valle camonica	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA valle camonica	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA valle camonica	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138		138		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA valle camonica	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA valle camonica	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA valle camonica	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA valle camonica	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA valle camonica	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLE CAMONICA	19/H		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLE CAMONICA	19/H		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLE CAMONICA	19/H	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLE CAMONICA	19/H		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	S.N.	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3450				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLE DI MOMPIANO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valle di mompiano	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valle di mompiano	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valle di mompiano	SNC	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3450				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	via valle di mompiano	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA VALLECAMONICA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLECAMONICA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1260		1260		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLECAMONICA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vallecamonica	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vallecamonica	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vallecamonica	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vallecamonica	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vallecamonica	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vallecamonica	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vallecamonica	21	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1143		1143		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vallecamonica	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vallecamonica	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vallecamonica	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vallecamonica	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vallecamonica	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vallecamonica	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vallecamonica	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vallecamonica	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vallecamonica	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	19/E-f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	19/E-f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	19/E-f	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1260		1260		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLECAMONICA	19/E-f		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	21/S		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	21/S		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	21/S	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLECAMONICA	21/S		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vallecamonica	21/s		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vallecamonica	21/s		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vallecamonica	21/s	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vallecamonica	21/s		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLECAMONICA	25/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLECOAMONICA	46041		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLECOAMONICA	46041		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALLECOAMONICA	46041		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALLECOAMONICA	46041		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALLOTTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALLOTTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	30		30		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA VALLOTTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA VALLOTTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valotti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valotti	9	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2000			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via valotti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via valotti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALOTTI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALOTTI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALOTTI	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALOTTI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALOTTI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALOTTI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALOTTI	38	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALOTTI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALOTTI (TENNIS)	-	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALSAVIORE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA Valsavioire	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA Valsavioire	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA Valsavioire	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valsavioire	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valsavioire	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valsavioire	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valsavioire	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valsavioire	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valsavioire	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valsavioire	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valsavioire	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALSAVIORE	14/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALSAVIORE	14/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALSAVIORE	14/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALSAVIORE	14/B		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via valsaviore	25/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valsaviore	25/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valsaviore	25/f	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valsaviore	25/f		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valsaviore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valsaviore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valsaviore	snc	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3800		3800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valsaviore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via valsorda	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via valsorda	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via valsorda	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via valsorda	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VALSORDA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VALSORDA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VALSORDA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VALSORDA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vannucci	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vannucci	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vannucci	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vannucci	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	20	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	22	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	24	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANNUCCI	26/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANNUCCI	26/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANNUCCI	26/32	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANNUCCI	26/32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANTINI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VANTINI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VANTINI	32	1938	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VANTINI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VANTINI	78	1930	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA VANTINI	78	1930	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VARESE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VARESE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VARESE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA VARESE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via veneto	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via veneto	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via veneto	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via veneto	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via venturini	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via venturini	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via venturini	19/21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,1		0,1		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via venturini	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERGNANO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERGNANO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERGNANO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERGNANO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERGNANO	14/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERGNANO	14/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERGNANO	14/22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERGNANO	14/22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERGNANO	KM 80+406	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA vergnano	km 81+453	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA vergnano	km 81+453	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			340			
Brescia	VIA vergnano	km 81+453	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vergnano	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche				100000	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vergnano	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vergnano	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via vergnano	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERGNANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERGNANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERGNANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				7	Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA VERGNANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERGNANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERGNANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERGNANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20	Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA VERGNANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERGNANO C/O SCALO FERROVIARIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERGNANO C/O SCALO FERROVIARIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERGNANO C/O SCALO FERROVIARIO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA VERGNANO C/O SCALO FERROVIARIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERGNANO IBS 04	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERGNANO IBS 04	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERGNANO IBS 04	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10000			Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA VERGNANO IBS 04	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERNAZZE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERNAZZE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERNAZZE	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	148,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERNAZZE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vernazze	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vernazze	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vernazze	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vernazze	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vernazze	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vernazze	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vernazze	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vernazze	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERNAZZE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERNAZZE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERNAZZE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERNAZZE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERONA	210		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERONA	210	1950	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERONA	210		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA VERONA	210		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERONICA GAMBARA	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERONICA GAMBARA	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERONICA GAMBARA	2/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERONICA GAMBARA	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	39	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via verziano	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via verziano	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via verziano	43	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800			112	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via verziano	43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	100		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	101		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via verziano	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via verziano	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via verziano	104	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	196				Danneggiato -10%	
Brescia	via verziano	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	104	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	196				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	105	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	105		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	111	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	111	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			34		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA VERZIANO	111		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	113	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	113		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	119	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	119		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	122	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	122		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via verziano	128		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via verziano	128		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via verziano	128		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via verziano	128		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via verziano	128		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via verziano	128		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via verziano	128	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4545	68175			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via verziano	128		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	141		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	107/109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	107/109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	107/109	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630		630		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	107/109		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	109 - 127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	109 - 127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	109 - 127	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	109 - 127		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	109-127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	109-127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	109-127	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	109-127		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	109-127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	109-127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	109-127	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	109-127		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	111/113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	111/113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	111/113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	111/113		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	37/39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	37/39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO	39/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO	39/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO	39/43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO	39/43		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO - LOC FORNACI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO - LOC FORNACI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO - LOC FORNACI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11		11		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO - LOC FORNACI	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA VERZIANO 4 FRAZ. FORNACI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO 4 FRAZ. FORNACI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO 4 FRAZ. FORNACI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO 4 FRAZ. FORNACI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VERZIANO -FORNACI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VERZIANO -FORNACI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VERZIANO -FORNACI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VERZIANO -FORNACI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via via ponte 34/b	34/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via via ponte 34/b	34/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via via ponte 34/b	34/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via via ponte 34/b	34/b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vicenza	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vicenza	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vicenza	29	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vicenza	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VICENZA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VICENZA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VICENZA	41	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VICENZA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VICENZA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VICENZA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VICENZA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VICENZA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vicenza	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vicenza	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vicenza	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vicenza	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vicenza	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vicenza	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vicenza	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vicenza	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIII. SERENO TR.13^	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIII. SERENO TR.13^	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIII. SERENO TR.13^	93	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIII. SERENO TR.13^	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VILL. A. FERRARI	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VILL. A. FERRARI	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VILL. A. FERRARI	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VILL. A. FERRARI	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VILL. PREALPINO VIA NONA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VILL. PREALPINO VIA NONA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VILL. PREALPINO VIA NONA	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VILL. PREALPINO VIA NONA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VILL. SERENO TRAV. 8	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VILL. SERENO TRAV. 8	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VILL. SERENO TRAV. 8	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VILL. SERENO TRAV. 8	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VILL. SERENO TRAV. vi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VILL. SERENO TRAV. vi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VILL. SERENO TRAV. vi	40	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	
Brescia	VIA VILL. SERENO TRAV. vi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VILLA GLORI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VILLA GLORI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VILLA GLORI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VILLA GLORI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VILLA GLORI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VILLA GLORI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VILLA GLORI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VILLA GLORI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via villa glori	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via villa glori	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via villa glori	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via villa glori	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VILLA GLORI	10/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VILLA GLORI	10/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VILLA GLORI	10/B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VILLA GLORI	10/B		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via villa glori	10/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via villa glori	10/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via villa glori	10/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via villa glori	10/b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via villa glori	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via villa glori	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via villa glori	12/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	549,84		549,84		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via villa glori	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VILLASCA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VILLASCA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VILLASCA	30	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VILLASCA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via violante	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via violante	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via violante	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via violante	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via violini di sotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via violini di sotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via violini di sotto	5	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via violini di sotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINI DI SOTTO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINI DI SOTTO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINI DI SOTTO	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINI DI SOTTO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	69	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOPRA	102		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via violino di sotto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via violino di sotto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via violino di sotto	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	930		930		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via violino di sotto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via violino di sotto	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via violino di sotto	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via violino di sotto	40	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via violino di sotto	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via violino di sotto	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via violino di sotto	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via violino di sotto	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86			2,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via violino di sotto	86		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	190		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	200		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				2	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIOLINO DI SOTTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via violino di sotto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via violino di sotto	snc	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via violino di sotto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via violino di sotto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via viterbo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via viterbo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via viterbo	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	712		712		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via viterbo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via viterbo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via viterbo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via viterbo	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	712		712		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via viterbo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via viterbo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via viterbo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via viterbo	6	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via viterbo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vittorio arici	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vittorio arici	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vittorio arici	104	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		41500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vittorio arici	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vittorio arici	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vittorio arici	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vittorio arici	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vittorio arici	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	101	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VITTORIO ARICI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vittorio arici	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vittorio arici	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vittorio arici	104	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vittorio arici	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VITTORIO EMANUELE ii	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VITTORIO EMANUELE ii	31	1950	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			24		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA VITTORIO EMANUELE ii	31	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VITTORIO EMANUELE ii	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vittorio emanuele ii	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vittorio emanuele ii	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vittorio emanuele ii	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via vittorio emanuele ii	66		Pavimenti in vinil amianto	35	450			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via vittorio emanuele ii	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vittorio emanuele ii	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vittorio emanuele ii	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via vittorio emanuele ii	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vittorio venEto	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vittorio venEto	40	1940	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		50			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via vittorio venEto	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via vittorio venEto	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VITTORIO VENETO	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VITTORIO VENETO	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VITTORIO VENETO	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VITTORIO VENETO	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vittorio veneto	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vittorio veneto	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vittorio veneto	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vittorio veneto	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vittorio veneto	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vittorio veneto	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vittorio veneto	110	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vittorio veneto	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vivaldi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vivaldi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vivaldi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via vivaldi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vivaldi	19/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via vivaldi	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vivaldi	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vivaldi	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		40			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA VIVANTI	21-29-33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VIVANTI	21-29-33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VIVANTI	21-29-33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VIVANTI	21-29-33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via vivanti -via bligny	21-29-33/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via vivanti -via bligny	21-29-33/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via vivanti -via bligny	21-29-33/3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	15000			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via vivanti -via bligny	21-29-33/3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche				3		
Brescia	VIA VOLTA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				3		Non friabile
Brescia	via volta	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volta	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via volta	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via volta	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTA	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTA	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTA	105	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTA	105		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTA	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTA	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTA	169		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTA	169		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via volta	213	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	10	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via volturno	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volturno	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via volturno	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via volturno	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via volturno	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volturno	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				13	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via volturno	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via volturno	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7400		7400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19000		19000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9200		9200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	61		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via volturno	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4690		4690		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via volturno	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2140		2140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14000		14000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2770		2770		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via volturno	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2770		2770		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via volturno	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via Volturno	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via Volturno	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via Volturno	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17400		17400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via Volturno	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	376		376		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2780		2780		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via volturno	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5140		5140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via volturno	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1905		1905		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via volturno	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via volturno	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via volturno	62	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16360		18210		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via volturno	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via volturno	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				298	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via volturno	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via volturno	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1360			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA VOLTURNO	62	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1330				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA VOLTURNO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA VOLTURNO	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	775		775		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA X GIORNATE	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA X GIORNATE	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA X GIORNATE	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA X GIORNATE	61		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via xiii - vill. sereno	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via xiii - vill. sereno	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via xiii - vill. sereno	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via xiii - vill. sereno	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via xiii - vill. sereno	67/69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via xiii - vill. sereno	67/69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via xiii - vill. sereno	67/69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via xiii - vill. sereno	67/69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XIII VILL.SERENO	3/1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XIII VILL.SERENO	3/1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XIII VILL.SERENO	3/1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XIII VILL.SERENO	3/1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XIII VILL SRENO	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XIII VILL SRENO	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XIII VILL SRENO	52	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,8		22,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XIII VILL SRENO	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XIV - VILL. SERENO	172		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XIV - VILL. SERENO	172		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XIV - VILL. SERENO	172	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XIV - VILL. SERENO	172		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XV	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XV	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XV	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XV	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XV - VILL. SERENO	63/65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XV - VILL. SERENO	63/65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XV - VILL. SERENO	63/65	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XV - VILL. SERENO	63/65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via xv giugno	142 b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via xv giugno	142 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via xv giugno	142 b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via xv giugno	142 b		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	32	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				25	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via xx settembre	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via xx settembre	40	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via xx settembre	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via xx settembre	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	40	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XX SETTEMBRE	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via xx settembre	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via xx settembre	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		44			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	via xx settembre	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via xx settembre	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via xxi - vill. violino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via xxi - vill. violino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via xxi - vill. violino	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via xxi - vill. violino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XXV APRILE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA XXV APRILE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA XXV APRILE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA XXV APRILE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA XXV APRILE	11	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via xxv aprile	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via xxv aprile	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via xxv aprile	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via xxv aprile	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zadei	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zadei	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zadei	45	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zadei	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zadei	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zadei	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zadei	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zadei	72		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZADEI	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZADEI	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZADEI	18/20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZADEI	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zambelli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zambelli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zambelli	32	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zambelli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zamboni	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zamboni	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zamboni	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zamboni	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZAMBONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZAMBONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZAMBONI	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZAMBONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zanelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zanelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zanelli	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zanelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZANELLI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZANELLI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZANELLI	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZANELLI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZANELLI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZANELLI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZANELLI	S.N.	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZANELLI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZARA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZARA	7	1971	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		376			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA ZARA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ZARA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZARA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZARA	53	1971	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		376			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA ZARA	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ZARA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZARA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZARA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZARA	62	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265		265		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZARA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZARA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZARA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZARA	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZARA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zara	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zara	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zara	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zara	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZARA	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZARA	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZARA	68	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZARA	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZARA	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIA ZARA	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZARA	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZARA	84		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZENDRINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZENDRINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZENDRINI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZENDRINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZENDRINI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZENDRINI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZENDRINI	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZENDRINI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZIMA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZIMA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZIMA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZIMA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZIMA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZIMA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZIMA	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZIMA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ziziola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ziziola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ziziola	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ziziola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZIZIOLA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZIZIOLA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZIZIOLA	12	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZIZIOLA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ziziola	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ziziola	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ziziola	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ziziola	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZIZIOLA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZIZIOLA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZIZIOLA	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIA ZIZIOLA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ziziola	10a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ziziola	10a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via ziziola	10a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via ziziola	10a		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via ziziola	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via ziziola	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni			40		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	via ziziola	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	via ziziola	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZIZIOLA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZIZIOLA ANG. VIA VOLTA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZIZIOLA ANG. VIA VOLTA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZIZIOLA ANG. VIA VOLTA	44	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZIZIOLA ANG. VIA VOLTA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZIZIOLA -ANGOLO VOLTA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZIZIOLA -ANGOLO VOLTA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZIZIOLA -ANGOLO VOLTA	44	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZIZIOLA -ANGOLO VOLTA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZOCCOLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZOCCOLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZOCCOLO	3	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZOCCOLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zoccolo	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zoccolo	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zoccolo	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zoccolo	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZOCCOLO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZOCCOLO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZOCCOLO	40	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZOCCOLO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zoccolo	38/40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zoccolo	38/40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zoccolo	38/40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zoccolo	38/40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZOLA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIA ZOLA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZOLA	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIA ZOLA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zola	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	via zola	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zola	31	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zola	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIA ZOLA ANGOLO VIA TAMBURINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		400			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIA ZOLA ANGOLO VIA TAMBURINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIA ZOLA ANGOLO VIA TAMBURINI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIA ZOLA ANGOLO VIA TAMBURINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zuabani	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zuabani	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zuabani	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zuabani	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	via zuaboni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	via zuaboni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	via zuaboni	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	via zuaboni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viac. zima	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viac. zima	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viac. zima	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					Non friabile
Brescia	viac. zima	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vial.bissolati	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vial.bissolati	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vial.bissolati	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vial.bissolati	56		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE BORNATA	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE BORNATA	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE BORNATA	140		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE BORNATA	140		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE BORNATA	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE BORNATA	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE BORNATA	146	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE BORNATA	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale duca degli abruzzi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale duca degli abruzzi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale duca degli abruzzi	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale duca degli abruzzi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15	1971	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	80		80		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale duca degli abruzzi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale duca degli abruzzi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale duca degli abruzzi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	viale duca degli abruzzi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200			Friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				5	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	25		25		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	50		50		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale duca degli abruzz	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale duca degli abruzz	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	300		300		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	viale duca degli abruzz	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	viale duca degli abruzz	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale duca degli abruzz	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale duca degli abruzz	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale duca degli abruzz	169	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	277				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale duca degli abruzz	169		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ANGOLO VIA B	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		400			Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIALE EUROPA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE EUROPA	11	1973	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		3000			Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIALE EUROPA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIALE EUROPA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE EUROPA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE EUROPA	11	1957	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				192	Danneggiato +10%	Friabile
Brescia	VIALE EUROPA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIALE EUROPA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE EUROPA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE EUROPA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE EUROPA	42	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE EUROPA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE EUROPA	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE EUROPA	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE EUROPA	78	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1180				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE EUROPA	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE EUROPA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE EUROPA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	47		47		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VIALE EUROPA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VIALE EUROPA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale italia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale italia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale italia	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale italia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE ITALIA - VIA SOMALIA	16 - 1A/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE ITALIA - VIA SOMALIA	16 - 1A/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE ITALIA - VIA SOMALIA	16 - 1A/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE ITALIA - VIA SOMALIA	16 - 1A/3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE PIAVE	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE PIAVE	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE PIAVE	99	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE PIAVE	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale piave	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale piave	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale piave	145		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale piave	145		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE PIAVE	33/41A/41B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale s eufemia	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale s eufemia	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale s eufemia	184	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6830	180750			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale s eufemia	184		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale s.eufemia	186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	viale s.eufemia	186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale s.eufemia	186	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410		410		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale s.eufemia	186		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE S.EUFEMIA	48/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE S.EUFEMIA	48/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE S.EUFEMIA	48/A	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215		215		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE S.EUFEMIA	48/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	110	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3900				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	110		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale sant'eufemia	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale sant'eufemia	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale sant'eufemia	184		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10200		10200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale sant'eufemia	184		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	2/4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale sant'eufemia	108/e	1973	Coibentazione di strutture murarie o metalliche				30	Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	viale sant'eufemia	108/e	1973	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale sant'eufemia	108/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	viale sant'eufemia	108/e		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	94/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	94/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	94/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	94/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE SANT'EUFEMIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale venezia	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale venezia	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale venezia	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale venezia	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale venezia	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale venezia	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale venezia	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale venezia	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIALE VENEZIA	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIALE VENEZIA	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIALE VENEZIA	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIALE VENEZIA	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viale venezia	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viale venezia	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viale venezia	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viale venezia	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIAM. MARCAZZAN	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIAM. MARCAZZAN	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIAM. MARCAZZAN	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIAM. MARCAZZAN	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIAPASQUALI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIAPASQUALI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIAPASQUALI	2	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIAPASQUALI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	viaq.re 1Â¿ maggio	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	viaq.re 1Â¿ maggio	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	viaq.re 1Â¿ maggio	80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	viaq.re 1Â¿ maggio	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIASERINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIASERINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIASERINI	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIASERINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vicenza	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vicenza	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vicenza	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vicenza	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vicenza	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vicenza	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vicenza	40	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vicenza	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VICOLO DEL MORO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VICOLO DEL MORO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VICOLO DEL MORO	14	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VICOLO DEL MORO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VICOLO DELL'INGANNO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VICOLO DELL'INGANNO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VICOLO DELL'INGANNO	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VICOLO DELL'INGANNO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA - VIA 11 ^	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA - VIA 11 ^	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA - VIA 11 ^	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA - VIA 11 ^	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA - VIA 9^	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA - VIA 9^	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA - VIA 9^	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA - VIA 9^	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA VII	22-24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA VII	22-24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA VII	22-24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA VII	22-24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA TRAV 2^	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA TRAV 2^	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA TRAV 2^	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65			Non friabile
Brescia	VILL BADIA TRAV 2^	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA TRAV 4^	21/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA TRAV 4^	21/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA TRAV 4^	21/25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA TRAV 4^	21/25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 3^	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 3^	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 3^	70	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 3^	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 7	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 7	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 7	79	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 7	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA V^	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA V^	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA V^	107		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA V^	107		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA V^	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA V^	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA V^	144		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA V^	144		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill badia via 1^	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill badia via 1^	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill badia via 1^	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	vill badia via 1^	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 1^	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 1^	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 1^	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 1^	100		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 11	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 11	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 11	124		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 11	124		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 11^	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 11^	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 11^	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 11^	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL badia via 13^	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL badia via 13^	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL badia via 13^	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL badia via 13^	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 13^	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 13^	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 13^	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 13^	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 15^	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 15^	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 15^	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 15^	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 15^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 15^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 15^	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL BADIA VIA 15^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 5	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 5	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 5	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 5	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 7^	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 7^	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 7^	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 7^	66		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 9	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 9	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 9	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 9	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL badia via 9^	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL badia via 9^	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL badia via 9^	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL badia via 9^	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	80		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA 9^	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA IÃ	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA IÃ	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA IÃ	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA IÃ	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL BADIA VIA XV^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL BADIA VIA XV^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL BADIA VIA XV^	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL BADIA VIA XV^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill badia via3^	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill badia via3^	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill badia via3^	68	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill badia via3^	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill buffalora via vii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill buffalora via vii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill buffalora via vii	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill buffalora via vii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL FERRARI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL FERRARI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL FERRARI	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL FERRARI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL G.MONTINI VIA 1	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL G.MONTINI VIA 1	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL G.MONTINI VIA 1	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL G.MONTINI VIA 1	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL G.MONTINI VIA 1^	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL G.MONTINI VIA 1^	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL G.MONTINI VIA 1^	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL G.MONTINI VIA 1^	57		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL MONTINI VIA 3	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL MONTINI VIA 3	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL MONTINI VIA 3	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL MONTINI VIA 3	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TR 12	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TR 12	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TR 12	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VILL PREALPINO TR 12	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TR 12	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TR 12	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TR 12	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TR 12	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TR 16	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TR 16	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TR 16	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TR 16	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 10 ^	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 10 ^	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 10 ^	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 10 ^	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 12^	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 12^	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 12^	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 12^	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prealpino trav 12^	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prealpino trav 12^	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill prealpino trav 12^	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill prealpino trav 12^	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prealpino trav 18^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prealpino trav 18^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill prealpino trav 18^	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill prealpino trav 18^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prealpino trav 18^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prealpino trav 18^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill prealpino trav 18^	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill prealpino trav 18^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 2 ^	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 2 ^	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 2 ^	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 2 ^	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 22	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 22	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 22	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 22	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 28 ^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 28 ^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 28 ^	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 28 ^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 28 ^	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 28 ^	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 28 ^	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 28 ^	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 30 ^	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 30 ^	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 30 ^	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 30 ^	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32^	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32^	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32^	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO TRAV 32^	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prealpino VIA 11^	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prealpino VIA 11^	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill prealpino VIA 11^	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill prealpino VIA 11^	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 22	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL PREALPINO VIA 22	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 22	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO VIA 22	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 3	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 3	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 3	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO VIA 3	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7 ^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7 ^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7 ^	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7 ^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7 ^	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7 ^	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7 ^	77	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7 ^	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7^	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7^	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7^	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7^	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prealpino VIA 7^	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prealpino VIA 7^	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill prealpino VIA 7^	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill prealpino VIA 7^	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prealpino via 7^	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prealpino via 7^	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill prealpino via 7^	40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill prealpino via 7^	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7^	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7^	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7^	75	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO VIA 7^	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO Via 9 ^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO Via 9 ^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO Via 9 ^	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO Via 9 ^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO Via 9 ^	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO Via 9 ^	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO Via 9 ^	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO Via 9 ^	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 9 ^	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 9 ^	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO VIA 9 ^	42	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	124,4		124,4		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO VIA 9 ^	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL PREALPINO VIA DEL BROLO	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL PREALPINO VIA DEL BROLO	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL PREALPINO VIA DEL BROLO	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL PREALPINO VIA DEL BROLO	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prealpino via xiv	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prealpino via xiv	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill prealpino via xiv	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill prealpino via xiv	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prelapino trav 22^	18-20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prelapino trav 22^	18-20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	2		2		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	vill prelapino trav 22^	18-20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	vill prelapino trav 22^	18-20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill prelapino v 15^	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill prelapino v 15^	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill prelapino v 15^	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill prelapino v 15^	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO	164	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO	164		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno trav 2	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno trav 2	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	vill sereno trav 2	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno trav 2	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO - TRAV 6	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO - TRAV 6	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO - TRAV 6	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO - TRAV 6	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO - TRAV 6	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO - TRAV 6	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO - TRAV 6	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO - TRAV 6	73		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO - VIA VII	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO - VIA VII	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO - VIA VII	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO - VIA VII	66		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	85		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	133	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	133		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	117		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	117		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	37	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4^	166		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4^	166		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4^	166		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 4^	166		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6 ^	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6 ^	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6 ^	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 6 ^	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6^	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6^	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6^	106		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 6^	106		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	44	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 9^	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 9^	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 9^	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 9^	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 10^	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 10^	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 10^	67	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL SERENO TRAV 10^	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	111		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	196		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	196		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	196	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 12^	196		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno trav 14	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno trav 14	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno trav 14	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66		66		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno trav 14	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	143		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77		77		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14	143		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	138		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	138		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	142		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	142		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	142	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	142		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	156	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	156		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	202		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205		205		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 14^	202		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 16^	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 16^	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 16^	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 16^	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 18	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 18	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 18	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 18	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 18^	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 18^	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 18^	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 18^	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 2	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 2	72		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88		88		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	68		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 2^	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno trav 3	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno trav 3	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno trav 3	45	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno trav 3	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	202		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41		41		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	202		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 4	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno TRAV 4^	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno TRAV 4^	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno TRAV 4^	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno TRAV 4^	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4^	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4^	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 4^	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 4^	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 6	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 6	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno trav 8	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno trav 8	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno trav 8	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno trav 8	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	94	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 8	94		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8^	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8^	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV 8^	19/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV 8^	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV ii	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV ii	122		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV ii	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV ii	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno trav iv	174		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno trav iv	174		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno trav iv	174	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno trav iv	174		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV X^	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV X^	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV X^	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV X^	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV. 10^	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV. 10^	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV. 10^	3	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV. 10^	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO TRAV. XIV	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO TRAV. XIV	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO TRAV. XIV	202	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO TRAV. XIV	202		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno traversa ii	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno traversa ii	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno traversa ii	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno traversa ii	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 1^	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 1^	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 1^	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 1^	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno via 11^	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	vill sereno via 11^	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno via 11^	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno via 11^	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 11^	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 11^	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 11^	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 11^	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 13^	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 13^	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 13^	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 13^	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 15^	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 15^	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 15^	79	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 15^	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 15^	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 15^	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 15^	81	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 15^	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno via 3	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno via 3	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno via 3	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno via 3	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 3	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 3	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 3	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 3	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 3^	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 3^	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 3^	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 3^	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 3^	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 3^	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 3^	68	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		225		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 3^	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 4^	160		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 4^	160		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 4^	160		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 4^	160		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 5^	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 5^	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 5^	42	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 5^	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 7	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 7	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 7	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 7	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO via 8^	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO via 8^	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO via 8^	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO via 8^	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO via 9^	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO via 9^	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO via 9^	28	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO via 9^	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 9^	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 9^	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 9^	28	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 9^	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO via 9^	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO via 9^	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO via 9^	134	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO via 9^	134		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA 9^	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA 9^	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL SERENO VIA 9^	79	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA 9^	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno via ix	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno via ix	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno via ix	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno via ix	30		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL SERENO VIA TRAV VI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL SERENO VIA TRAV VI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL SERENO VIA TRAV VI	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL SERENO VIA TRAV VI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno via xv	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno via xv	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno via xv	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	vill sereno via xv	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill sereno via xv	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill sereno via xv	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill sereno via xv	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill sereno via xv	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill violino q.re la famiglia trav viii	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill violino q.re la famiglia trav viii	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill violino q.re la famiglia trav viii	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill violino q.re la famiglia trav viii	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32 - 12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32 - 12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32 - 12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32 - 12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32 - 12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32 - 12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32 - 12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32 - 12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL VIOLINO QRE LA FAMIGLIA TRAV VII - T	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. 4^	187		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. 4^	187		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. 4^	187	1943	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. 4^	187		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	35	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	45	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - TRAV. IV	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia - via 5^	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia - via 5^	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia - via 5^	113	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia - via 5^	113		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA I	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA I	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA I	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA I	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA I	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA I	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA I	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA I	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia - via iii	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia - via iii	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia - via iii	103	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia - via iii	103		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	13	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. BADIA - VIA NONA	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia - via nona	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia - via nona	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia - via nona	106	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia - via nona	106		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA SETTIMA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA SETTIMA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA SETTIMA	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA SETTIMA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA SETTIMA	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA SETTIMA	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA SETTIMA	87	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA SETTIMA	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia - via terza	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia - via terza	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia - via terza	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia - via terza	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	73		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	75	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA TERZA	92		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TREDICESIMA	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TREDICESIMA	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA TREDICESIMA	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA TREDICESIMA	100		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA UNDICESIMA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA UNDICESIMA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA UNDICESIMA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA UNDICESIMA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia - via undicesima	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia - via undicesima	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia - via undicesima	55	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia - via undicesima	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA UNDICESIMA	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA UNDICESIMA	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA UNDICESIMA	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA UNDICESIMA	119		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia - via vii	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia - via vii	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia - via vii	28	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia - via vii	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	70	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA XI	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XIII	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XIII	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XIII	94	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA XIII	94		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XV	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XV	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA - VIA XV	6	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA - VIA XV	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia - via xv	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia - via xv	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia - via xv	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia - via xv	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. BADIA . VIA SETTIMA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA . VIA SETTIMA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA . VIA SETTIMA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA . VIA SETTIMA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia tr. 1^	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia tr. 1^	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia tr. 1^	140	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia tr. 1^	140		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TR. 2^	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TR. 2^	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TR. 2^	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TR. 2^	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia trav xi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia trav xi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia trav xi	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia trav xi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV. 11^	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV. 11^	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV. 11^	22	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TV. 11^	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV. 13^	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV. 13^	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV. 13^	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TV. 13^	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV. 13^	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV. 13^	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV. 13^	119	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	
Brescia	VILL. BADIA TV. 13^	119		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia tv. 17^	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia tv. 17^	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia tv. 17^	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia tv. 17^	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV. 2^	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV. 2^	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV. 2^	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TV. 2^	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia tv. 4^	21-25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia tv. 4^	21-25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia tv. 4^	21-25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia tv. 4^	21-25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia tv. 5^	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia tv. 5^	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia tv. 5^	81	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia tv. 5^	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia tv. 5^	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia tv. 5^	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia tv. 5^	83	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Brescia	vill. badia tv. 5^	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV. 5^	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV. 5^	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV. 5^	113	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TV. 5^	113		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA tv. 9^	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA tv. 9^	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA tv. 9^	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA tv. 9^	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV.1^	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV.1^	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV.1^	87	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1225				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TV.1^	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV.3^	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV.3^	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV.3^	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TV.3^	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV.3^	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV.3^	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV.3^	72	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TV.3^	72		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA TV.6^	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA TV.6^	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA TV.6^	26	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA TV.6^	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA VIA XII	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. BADIA VIA XII	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA VIA XII	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA VIA XII	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA VIA 15^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA VIA 15^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA VIA 15^	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA VIA 15^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia via 17^	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia via 17^	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia via 17^	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Brescia	vill. badia via 17^	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia VIA 9	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia VIA 9	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia VIA 9	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia VIA 9	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA VIA NONA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA VIA NONA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA VIA NONA	51	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA VIA NONA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA VIA SETTIMA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA VIA SETTIMA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA VIA SETTIMA	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	
Brescia	VILL. BADIA VIA SETTIMA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA VIA SETTIMA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA VIA SETTIMA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA VIA SETTIMA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA VIA SETTIMA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA VIA TERZA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA VIA TERZA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA VIA TERZA	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA VIA TERZA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. badia via xi^	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. badia via xi^	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. badia via xi^	69	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. badia via xi^	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA VIA XIII	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA VIA XIII	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA VIA XIII	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA VIA XIII	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BADIA VIA XIII	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BADIA VIA XIII	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BADIA VIA XIII	100	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BADIA VIA XIII	100		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. BUFFALORA - TRAV. II	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. BUFFALORA - TRAV. II	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. BUFFALORA - TRAV. II	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. BUFFALORA - TRAV. II	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. MONTINI - VIA DODICESIMA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. MONTINI - VIA DODICESIMA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. MONTINI - VIA DODICESIMA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. MONTINI - VIA DODICESIMA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. montini - via vi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. montini - via vi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. montini - via vi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. montini - via vi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. MONTINI - VIA VIII	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. MONTINI - VIA VIII	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. MONTINI - VIA VIII	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. MONTINI - VIA VIII	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	12	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. MONTINI TR.12^	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpini - via diciannovesima	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpini - via diciannovesima	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	vill. prealpini - via diciannovesima	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpini - via diciannovesima	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 14	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 14	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 14	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 14	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 14	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 14	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 14	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 14	52		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 16	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 16	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 16	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. 16	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. DECIMA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. DECIMA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. DECIMA	9	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. DECIMA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. II	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. II	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. II	39	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. II	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. II	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. II	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. II	45	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. II	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. OTTAVA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. OTTAVA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. OTTAVA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. OTTAVA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. QUATTORDICESIM	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. QUATTORDICESIM	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. QUATTORDICESIM	9	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86		86		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. QUATTORDICESIM	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino - trav. vi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino - trav. vi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino - trav. vi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino - trav. vi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino - trav. vi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino - trav. vi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino - trav. vi	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino - trav. vi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. XII	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. XII	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. XII	33	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. XII	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. XXVI	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. XXVI	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. XXVI	2/4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - TRAV. XXVI	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO VIA 9^	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO VIA 9^	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO VIA 9^	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43,5		43,5		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO VIA 9^	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA II	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA II	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA II	15	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA II	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - via nona	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - via nona	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - via nona	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - via nona	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA NONA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA NONA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA NONA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA NONA	42	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA NONA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA NONA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA NONA	42	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA NONA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	69	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	71	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	77	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino - via settima	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino - via settima	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino - via settima	83	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino - via settima	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	91	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA SETTIMA	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA VII	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA VII	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA VII	93	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA VII	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA XIII	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA XIII	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA XIII	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA XIII	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA XXXII	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA XXXII	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA XXXII	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA XXXII	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA ZOLA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA ZOLA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA ZOLA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO - VIA ZOLA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 26^	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 26^	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 26^	17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 26^	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 26^	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 26^	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 26^	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 26^	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 32^	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 32^	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 32^	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 32^	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 32^	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 32^	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 32^	31	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 32^	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 34^	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 34^	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 34^	28	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TR. 34^	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO- TR. DODICESIMA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO- TR. DODICESIMA	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO- TR. DODICESIMA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO- TR. DODICESIMA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TR.15^	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TR.15^	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TR.15^	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TR.15^	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TR.SESTA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TR.SESTA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TR.SESTA	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TR.SESTA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO -TRAV. VIII	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO -TRAV. VIII	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO -TRAV. VIII	24	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO -TRAV. VIII	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino tv. 1^	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino tv. 1^	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino tv. 1^	9	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino tv. 1^	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 13^	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 13^	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 13^	12	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 13^	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 18^	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 18^	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 18^	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 18^	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 24^	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 24^	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 24^	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV. 24^	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	14	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	18	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV.13^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.16^	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.16^	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.16^	1	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV.16^	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.16^	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.16^	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.16^	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV.16^	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino tv.2^	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino tv.2^	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino tv.2^	68	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino tv.2^	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino tv.22^	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino tv.22^	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino tv.22^	15	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino tv.22^	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.32	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.32	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.32	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV.32	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.32	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.32	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.32	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV.32	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.7^	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.7^	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO TV.7^	101	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO TV.7^	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino via 11^	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino via 11^	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino via 11^	35	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino via 11^	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino via 13^	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino via 13^	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino via 13^	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino via 13^	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO VIA TERZA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO VIA TERZA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO VIA TERZA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO VIA TERZA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino, trav xiv	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. prealpino, trav xiv	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino, trav xiv	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46		46		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino, trav xiv	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO, TRAV. XXX	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO, TRAV. XXX	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO, TRAV. XXX	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO, TRAV. XXX	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. prealpino, via settima	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	vill. prealpino, via settima	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. prealpino, via settima	48	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. prealpino, via settima	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA SETTIMA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA SETTIMA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA SETTIMA	33	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15,3		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA SETTIMA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA undicesima	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA undicesima	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA undicesima	35	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA undicesima	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA undicesima	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA undicesima	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA undicesima	35	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. PREALPINO-VIA undicesima	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - rav. sesta	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - rav. sesta	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - rav. sesta	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - rav. sesta	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TARV. VI	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TARV. VI	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TARV. VI	102	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TARV. VI	102		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TR. XIV	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TR. XIV	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TR. XIV	99	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Brescia	VILL. SERENO - TR. XIV	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TR. XIV	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TR. XIV	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TR. XIV	99	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Brescia	VILL. SERENO - TR. XIV	99		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV II	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV II	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV II	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV II	64		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV.	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV.	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV.	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV.	85		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	202	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	202		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	206		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	206		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	206	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	206		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	228		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	228		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	228	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 12	228		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 18	73/71/69/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 18	73/71/69/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 18	73/71/69/6	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 18	73/71/69/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 8	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 8	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 8	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 8	63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 9	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 9	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 9	148	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. 9	148		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. decima	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. decima	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. decima	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. decima	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. I	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. I	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. I	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. I	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. I	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. I	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. I	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. I	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	53	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	70		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	72		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	82	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	82		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. II	98		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53		53		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	48	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	55	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. iv	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	57	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. iv	57		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	67	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	81	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. iv	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	83	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	85		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	85	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	85		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	107		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	107		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	136	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	136		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. iv	146		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. iv	146		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	156	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	156		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	199		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	199		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	199	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	199		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	201	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	201		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	21/23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. IV	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. OTTAVA	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. OTTAVA	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. OTTAVA	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. OTTAVA	78		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. quarta	196		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. quarta	196		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. quarta	196	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. quarta	196		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUARTA	211		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUARTA	211		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUARTA	211	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUARTA	211		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUARTA	215		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUARTA	215		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUARTA	215	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUARTA	215		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUINTA	63/65/67/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUINTA	63/65/67/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUINTA	63/65/67/6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. QUINTA	63/65/67/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	87	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	87	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	114	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SECONDA	114		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SESTA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SESTA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SESTA	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SESTA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SESTA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SESTA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SESTA	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. SESTA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	59	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	59		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	88		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	104	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VI	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. viii	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. viii	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. viii	42	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. viii	42		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. Viii	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. Viii	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. Viii	50	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. Viii	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. viii	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. viii	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. viii	97	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. viii	97		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	39/41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	39/41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	39/41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. VIII	39/41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	29	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	29		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. X	67		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XI	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XI	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XI	65	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58		58		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XI	65		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	83	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	83		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	92	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	92		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	194		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	194		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	194	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	194		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	236	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XII	236		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. xiv	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. xiv	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. xiv	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. xiv	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - trav. xiv	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - trav. xiv	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - trav. xiv	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - trav. xiv	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	73		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	77	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	129	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	129		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	137	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	137		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	142		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	142		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	142	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	142		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	159	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	159		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	171	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	171		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	191		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	191		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	191	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	191		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	193		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	193		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	61/63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	61/63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	61/63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XIV	61/63		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XVIII	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XVIII	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XVIII	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAV. XVIII	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XII	210		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XII	210		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XII	210	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XII	210		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XVI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XVI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XVI	47	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XVI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XVI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XVI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XVI	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - TRAVERSA XVI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via 6^	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via 6^	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via 6^	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via 6^	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA FLERO	238		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA FLERO	238		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA FLERO	238	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA FLERO	238		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA I	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA I	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA I	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA I	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA I	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA I	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA I	60	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA I	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via ix	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via ix	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via ix	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via ix	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	54	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA IX	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via nona	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via nona	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						Non friabile
Brescia	vill. sereno - via nona	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via nona	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via nona	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via nona	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via nona	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via nona	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	89	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	91	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA NONA	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	27	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6,6				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	58	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via prima	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via prima	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via prima	60	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58		58		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via prima	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via prima	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via prima	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via prima	60	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via prima	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	62	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA PRIMA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA QUINDICESIMA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA QUINDICESIMA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA QUINDICESIMA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA QUINDICESIMA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via quindicesima	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via quindicesima	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via quindicesima	25	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via quindicesima	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA QUINDICESIMA	5/7/9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA QUINDICESIMA	5/7/9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA QUINDICESIMA	5/7/9/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA QUINDICESIMA	5/7/9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA SETTIMA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA SETTIMA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA SETTIMA	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA SETTIMA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via settima	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via settima	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via settima	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via settima	53		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA SETTIMA	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA SETTIMA	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA SETTIMA	55	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA SETTIMA	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA TERZA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA TERZA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA TERZA	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	117				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA TERZA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA TERZA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA TERZA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA TERZA	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	117				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA TERZA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via tredicesima	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via tredicesima	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via tredicesima	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via tredicesima	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA UNDICESIMA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA UNDICESIMA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA UNDICESIMA	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA UNDICESIMA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA V	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA V	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA V	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA V	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via vii	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via vii	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via vii	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via vii	15		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XI	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA XI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno - via xiii	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno - via xiii	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno - via xiii	103	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno - via xiii	103		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO - VIA XIV	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XIV	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XIV	101	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA XIV	101		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	9	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	13	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	13		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	4/6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA XV	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	91	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	93	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO - VIA. XIII	93		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. 10^	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. 10^	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. 10^	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. 10^	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. 10^	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. 10^	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. 10^	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. 10^	33		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tr. 12^	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tr. 12^	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tr. 12^	75	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tr. 12^	75		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. 2^	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. 2^	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. 2^	77	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. 2^	77		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. 4^	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. 4^	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. 4^	111	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. 4^	111		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. 4^	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. 4^	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. 4^	184		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27					
Brescia	VILL. SERENO TR. 4^	184		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. III^	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30					Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. III^	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. III^	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VILL. SERENO TR. III^	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	88	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	88		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	90	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. SESTA	90		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. VIII^	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. VIII^	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. VIII^	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. VIII^	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TR. VIII^	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TR. VIII^	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TR. VIII^	68	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TR. VIII^	68		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tr.6^	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tr.6^	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tr.6^	36	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tr.6^	36		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TRAV 12	218		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TRAV 12	218		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TRAV 12	218	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TRAV 12	218		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno trav 9	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno trav 9	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno trav 9	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno trav 9	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TRAV. IV	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TRAV. IV	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TRAV. IV	136	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TRAV. IV	136		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TRAV. VIII	23/25/27/2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TRAV. VIII	23/25/27/2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TRAV. VIII	23/25/27/2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TRAV. VIII	23/25/27/2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	12		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	14	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	16	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	16		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	18	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 1^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 11^	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 11^	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 11^	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 11^	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 12^	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 12^	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 12^	69	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 12^	69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 12^	178		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 12^	178		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 12^	178	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Brescia	VILL. SERENO TV. 12^	178		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	37		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	89	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	89		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	91	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	120	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	120		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	126	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	126		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	132	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	132		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	135	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	135		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	166		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	166		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	166	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	166		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	191		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	191		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	191	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 14^	191		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	19	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato +10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	81	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 15^	81		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	71	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	71		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	73		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	67-69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	67-69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	67-69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 18^	67-69		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	48	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	48		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	72	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	72		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	100	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO TV. 2^	100		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tv. 3^	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 3^	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 3^	7	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 3^	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	4	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 4^	4		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	6	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 4^	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	9	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	9		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	85	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 4^	85		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno tv. 4^	183		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	184		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 4^	184		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	45	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	45		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	47	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	49	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	57	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	57		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	60	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 6^	60		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 69^	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 69^	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 69^	43	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 69^	43		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. 8^	19		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. II^	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. II^	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. II^	104	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. II^	104		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV. II^	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV. II^	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV. II^	114	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV. II^	114		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	79	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	87	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	91	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV.13^	91		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO TV.SESTA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO TV.SESTA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO TV.SESTA	41	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO TV.SESTA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 1Âž	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA 1Âž	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 1Âž	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 1Âž	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 3	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA 3	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 3	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 3	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 11^	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA 11^	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 11^	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 11^	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 11^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA 11^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 11^	18	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27,94				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 11^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 13^	47	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 13^	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 13^	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VILL. SERENO VIA 13^	47		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno VIA 6^	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno VIA 6^	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno VIA 6^	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno VIA 6^	49		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 7^	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA 7^	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 7^	51	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 7^	51		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	5		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	24	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	132	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA 9^	132		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO VIA TERZA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO VIA TERZA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO VIA TERZA	27	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO VIA TERZA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. sereno, via 7^	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. sereno, via 7^	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. sereno, via 7^	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. sereno, via 7^	20		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO, VIA PRIMA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO, VIA PRIMA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO, VIA PRIMA	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO, VIA PRIMA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. SERENO, VIA XIII	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. SERENO, VIA XIII	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. SERENO, VIA XIII	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. SERENO, VIA XIII	2		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. VIII	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. VIII	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. VIII	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. VIII	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XVIII	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XVIII	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XVIII	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XVIII	6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XX	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XX	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XX	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XX	24		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XX	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XX	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XX	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. VIOLINO - TRAV. XX	27		Pavimenti in vinil amianto						Non friabile
Brescia	vill. violino - via 25Â¿ trav. 10	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. violino - via 25Â¿ trav. 10	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. violino - via 25Â¿ trav. 10	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. violino - via 25Â¿ trav. 10	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. violino - via ottava	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. violino - via ottava	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. violino - via ottava	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. violino - via ottava	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. VIOLINO - VIA XXIII	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. VIOLINO - VIA XXIII	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. VIOLINO - VIA XXIII	22	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. VIOLINO - VIA XXIII	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. violino tv. 6^	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. violino tv. 6^	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. violino tv. 6^	26	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. violino tv. 6^	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill. violino via 3^	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill. violino via 3^	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill. violino via 3^	39	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	vill. violino via 3^	39		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL. VIOLINO, TRAV. IX	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL. VIOLINO, TRAV. IX	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL. VIOLINO, TRAV. IX	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	408		408		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL. VIOLINO, TRAV. IX	38		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.BADIA VIA TERZA	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.BADIA VIA TERZA	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.BADIA VIA TERZA	73	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.BADIA VIA TERZA	73		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.BUFFALORA VIA 7^	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.BUFFALORA VIA 7^	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.BUFFALORA VIA 7^	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.BUFFALORA VIA 7^	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.GGIO SERENO TRAV IV	223		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.GGIO SERENO TRAV IV	223		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILL.GGIO SERENO TRAV IV	223	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	593		593		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.GGIO SERENO TRAV IV	223		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.PREALPINO VIA 11^	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.PREALPINO VIA 11^	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.PREALPINO VIA 11^	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.PREALPINO VIA 11^	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.PREALPINO VIA 39^	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.PREALPINO VIA 39^	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.PREALPINO VIA 39^	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.PREALPINO VIA 39^	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	vill.sereno - tarv. viii	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	vill.sereno - tarv. viii	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	vill.sereno - tarv. viii	81	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.SERENO TR. 4^	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.SERENO TR. 4^	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.SERENO TR. 4^	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.SERENO TR. 4^	34	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.SERENO TR. 4^	34		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.SERENO TV. 12^	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.SERENO TV. 12^	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.SERENO TV. 12^	123	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.SERENO TV. 12^	123		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.SERENO TV.14^	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.SERENO TV.14^	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.SERENO TV.14^	32	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.SERENO TV.14^	32		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.SERENO VIA DECIMA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.SERENO VIA DECIMA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.SERENO VIA DECIMA	23	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.SERENO VIA DECIMA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	14	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	435				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	18	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	26	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILL.SERENO VIA NONA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - TRAV. II	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - TRAV. II	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - TRAV. II	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO BADIA - TRAV. II	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio badia - via nona	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio badia - via nona	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio badia - via nona	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio badia - via nona	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	40	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	55	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA NONA	55		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio badia - via terza	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA XV	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA XV	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA XV	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO BADIA - VIA XV	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio badia - via xvii	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio badia - via xvii	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio badia - via xvii	7	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio badia - via xvii	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio badia -via terza	16	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO FERRARI	23	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	villaggio ferrari	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio ferrari	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio ferrari	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio ferrari	26		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO MONTE MADDALENA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO MONTE MADDALENA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO MONTE MADDALENA	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO MONTE MADDALENA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO POMA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO POMA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO POMA	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO POMA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAV. 32	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAV. 32	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAV. 32	31	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34		34		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAV. 32	31		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAV. XIV	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAV. XIV	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAV. XIV	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAV. XIV	44		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAVERSA 32	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAVERSA DECIMA/2/4			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAVERSA DECIMA/2/4			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAVERSA DECIMA/2/4		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	495				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - TRAVERSA DECIMA/2/4			Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA NONA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA NONA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA NONA	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA NONA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA SETTIMA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA SETTIMA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA SETTIMA	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA SETTIMA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA TREDICESIMA	12/14/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA TREDICESIMA	12/14/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA TREDICESIMA	12/14/18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO PREALPINO - VIA TREDICESIMA	12/14/18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. 18	63/65/67/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. 18	63/65/67/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. 18	63/65/67/6	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. 18	63/65/67/6		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. DODICESIMA	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. DODICESIMA	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. DODICESIMA	131	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. DODICESIMA	131		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. DODICESIMA	234/236		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. DODICESIMA	234/236		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. DODICESIMA	234/236		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. DODICESIMA	234/236		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. IV	178		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. IV	178		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. IV	178		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. IV	178		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio sereno - trav. seconda	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio sereno - trav. seconda	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio sereno - trav. seconda	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio sereno - trav. seconda	50		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. SESTA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. SESTA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. SESTA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. SESTA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. VI	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. VI	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. VI	102	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAV. VI	102		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio sereno - trav. viii	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio sereno - trav. viii	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio sereno - trav. viii	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio sereno - trav. viii	18		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio sereno - trav. xiv	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio sereno - trav. xiv	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio sereno - trav. xiv	50	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio sereno - trav. xiv	50		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAVERSA II	23	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAVERSA xlv	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAVERSA XIV	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAVERSA XIV	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAVERSA XIV	46	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - TRAVERSA XIV	46		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA 5	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA 5	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA 5	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA 5	22		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA 9	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA 9	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA 9	132	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA 9	132		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA IV	194	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA IX	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA IX	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA IX	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA IX	54		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio sereno - via prima	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio sereno - via prima	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio sereno - via prima	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio sereno - via prima	10		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA QUATTORDICESIMA	115/117	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA QUATTORDICESIMA	115/117	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	160		160			
Brescia	villaggio sereno - via terza	60	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio sereno - via tredicesima	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio sereno - via tredicesima	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio sereno - via tredicesima	107	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	
Brescia	villaggio sereno - via tredicesima	107		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA UNDICESIMA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA UNDICESIMA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA UNDICESIMA	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1300			Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA UNDICESIMA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA XI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA XI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA XI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO - VIA XI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO, TRAV. 14	196		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO, TRAV. 14	196		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO, TRAV. 14	196	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO, TRAV. 14	196		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO SERENO, VIA VIII	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO SERENO, VIA VIII	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO SERENO, VIA VIII	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO SERENO, VIA VIII	87		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio sereno-trav.II	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio sereno-trav.II	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio sereno-trav.II	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio sereno-trav.II	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio via 1	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio via 1	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio via 1	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio via 1	8		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO VIOLINO - TRAV. II	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGGIO VIOLINO - TRAV. II	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGGIO VIOLINO - TRAV. II	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGGIO VIOLINO - TRAV. II	25		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	villaggio violino - traversa sesta	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	villaggio violino - traversa sesta	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	villaggio violino - traversa sesta	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	villaggio violino - traversa sesta	28		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VILLAGGIO VIOLINO - VIA IX	38	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGIO SERENO - VIA TREDICESIMA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VILLAGIO SERENO - VIA TREDICESIMA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VILLAGIO SERENO - VIA TREDICESIMA	79	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VILLAGIO SERENO - VIA TREDICESIMA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIOLINO DI SOTTO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIOLINO DI SOTTO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VIOLINO DI SOTTO	40	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIOLINO DI SOTTO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIOLINO DI SOTTO	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VIOLINO DI SOTTO	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Brescia	VIOLINO DI SOTTO	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VIOLINO DI SOTTO	74		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia	VIOLINO -VIA VIOLINO DI SOTTO	86/C	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VOLTA	6/G		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia	VOLTA	6/G		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia	VOLTA	6/G	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia	VOLTA	6/G		Pavimenti in vinil amianto						
Brescia				Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia				Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia				Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia				Pavimenti in vinil amianto						
Brescia				Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brescia				Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brescia				Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6700		6700		Danneggiato -10%	Non friabile
Brescia				Pavimenti in vinil amianto						
Brione	loc. gremu' di riviere	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brione	loc. gremu' di riviere	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brione	loc. gremu' di riviere	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Brione	loc. gremu' di riviere	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Brione	LOCALITA' DOSSO DELLA TAERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brione	LOCALITA' DOSSO DELLA TAERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brione	LOCALITA' DOSSO DELLA TAERA	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Brione	LOCALITA' DOSSO DELLA TAERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brione	LOCALITA' TAERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brione	LOCALITA' TAERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brione	LOCALITA' TAERA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Brione	LOCALITA' TAERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Brione	via provinciale	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brione	via provinciale	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brione	via provinciale	35	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Brione	via provinciale	35		Pavimenti in vinil amianto						
Brione	VIA PROVINCIALE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Brione	VIA SILVIANE	32/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brione	VIA SILVIANE	32/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brione	VIA SILVIANE	32/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Brione	VIA SILVIANE	32/A		Pavimenti in vinil amianto						
Brione	VIA VESALLA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Brione	VIA VESALLA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Brione	VIA VESALLA	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Brione	VIA VESALLA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	LOC. VALASIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	LOC. VALASIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	LOC. VALASIO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	LOC. VALASIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	LOC.ALBERE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	LOC.ALBERE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	LOC.ALBERE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	LOC.ALBERE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	LOC.CASA BRUCIATA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	LOC.CASA BRUCIATA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	LOC.CASA BRUCIATA	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	LOC.CASA BRUCIATA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	LOC.CLOASSO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	LOC.CLOASSO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	LOC.CLOASSO	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			0,28	Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	LOC.CLOASSO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	LOC.TA' BAGNOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	LOC.TA' BAGNOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	LOC.TA' BAGNOLO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1655		1655		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	LOC.TA' BAGNOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	localita' bagnolo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	localita' bagnolo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	localita' bagnolo	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	localita' bagnolo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	LOCALITA' BAGNOLO	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	LOCALITA' BAGNOLO	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	LOCALITA' BAGNOLO	2/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	LOCALITA' BAGNOLO	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	LOCALITA' DASU	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	LOCALITA' DASU	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	LOCALITA' DASU	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	LOCALITA' DASU	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	via bagnolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Caino	via bagnolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	via bagnolo	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1340		1340		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	via bagnolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA DARZANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA DARZANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA DARZANA	SNC	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA DARZANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA FOLLETTO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA FOLLETTO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA FOLLETTO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA FOLLETTO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA FUCINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA FUCINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA FUCINA	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA FUCINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	via nazionale			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	via nazionale	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	via nazionale	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	via nazionale	1		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	1	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65	1500			Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	54		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	63	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	63		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	112	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	112		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	121	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	121		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	1/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	11/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	11/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	11/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	3500			Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	11/B		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	33/35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	33/35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	33/35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	33/35		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	64/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	64/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	64/B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	64/B		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	7/I		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	7/I		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	7/I	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	7/I		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA NAZIONALE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA NAZIONALE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA NAZIONALE	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA NAZIONALE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA RASILE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA RASILE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA RASILE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA RASILE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA TOLZANA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA TOLZANA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA TOLZANA	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	VIA TOLZANA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA TOLZANA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA TOLZANA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Caino	VIA TOLZANA	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA TOLZANA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	VIA TOLZANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	VIA TOLZANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	VIA TOLZANA	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Caino	VIA TOLZANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	via valbertone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	via valbertone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	via valbertone	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	via valbertone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Caino	via villa mattina	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Caino	via villa mattina	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Caino	via villa mattina	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato +10%	Non friabile
Caino	via villa mattina	38		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ARNALDO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ARNALDO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ARNALDO	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Calcinato	ARNALDO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	arnaldo	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	arnaldo	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	arnaldo	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	arnaldo	101		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	AUTOSTRADA A4 km113	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	AUTOSTRADA A4 km113	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	AUTOSTRADA A4 km113	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	AUTOSTRADA A4 km113	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	baratello	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	baratello	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	baratello	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	baratello	30		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	bossoti	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	bossoti	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	bossoti	48	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	bossoti	48		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	bossotti	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	bossotti	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	bossotti	46	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1314				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	bossotti	46		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	brescia	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	brescia	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	brescia	58	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	brescia	58		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	BRESCIA	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	BRESCIA	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	BRESCIA	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450					
Calcinato	BRESCIA	60		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	brescia	69	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	c. alberto	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	c. alberto	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	c. alberto	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	c. alberto	53		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	CAIROLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	CAIROLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	CAIROLI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	CAIROLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	cairolì	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	cairolì	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	cairolì	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	cairolì	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	campagna	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	campagna	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	campagna	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	campagna	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	campagna	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	campagna	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	campagna	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76					
Calcinato	campagna	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	campagna	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	campagna	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	campagna	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	campagna	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	campagna	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	campagna	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	campagna	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	campagna	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	campagna	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	campagna	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	campagna	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	campagna	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	campagna di calcinatello	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	campagna di calcinatello	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	campagna di calcinatello	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	campagna di calcinatello	36		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	CAMPAGNOLA	3	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	CAMPAGNOLA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	CAMPAGNOLA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	CAMPAGNOLA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	campagnola	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	campagnola	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	campagnola	15	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	campagnola	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	CARLO ALBERTO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	CARLO ALBERTO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	CARLO ALBERTO	57	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	CARLO ALBERTO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	CARLO ALBERTO	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	CARLO ALBERTO	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	CARLO ALBERTO	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Calcinato	CARLO ALBERTO	86		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	cavicchione	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	cavicchione	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	cavicchione	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2880				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	cavicchione	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	CAVICCHIONE SOPRA	35-37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	CAVICCHIONE SOPRA	35-37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	CAVICCHIONE SOPRA	35-37	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	CAVICCHIONE SOPRA	35-37		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	cavicchione sotto	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	cavicchione sotto	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	cavicchione sotto	76	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	cavicchione sotto	76		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	CAVOUR	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	CAVOUR	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	CAVOUR	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	CAVOUR	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	cavour	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	cavour	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	cavour	91	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	cavour	91		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	cimitero	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1844	1844			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	commercio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	commercio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	commercio	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	commercio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	croce santo stefano	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	croce santo stefano	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	croce santo stefano	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			444			Non friabile
Calcinato	croce santo stefano	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	duca degli abruzzi	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	duca degli abruzzi	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	duca degli abruzzi	46	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	duca degli abruzzi	46		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	e. fermi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	e. fermi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	e. fermi	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	e. fermi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	e.fermi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	e.fermi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	e.fermi	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	e.fermi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ENRICO FERMI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ENRICO FERMI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ENRICO FERMI	19	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	ENRICO FERMI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	enrico fermi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	enrico fermi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	enrico fermi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	enrico fermi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	enrico fermi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	enrico fermi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	enrico fermi	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	enrico fermi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	fienil salÃ	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	fienil salÃ	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	fienil salÃ	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	fienil salÃ	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	fienil salÃ	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	fienil salÃ	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	fienil salÃ	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	fienil salÃ	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	fraz. ponte san marco via statale 11	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	fraz. ponte san marco via statale 11	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	fraz. ponte san marco via statale 11	124	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	fraz. ponte san marco via statale 11	124		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	GARIBALDI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	GARIBALDI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	GARIBALDI	77	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91				Danneggiato -10%	
Calcinato	GARIBALDI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gavardina	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gavardina	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gavardina	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gavardina	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gavardina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gavardina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gavardina	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Friabile
Calcinato	gavardina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gavardina	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gavardina	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gavardina	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Friabile
Calcinato	gavardina	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gavardina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gavardina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gavardina	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gavardina	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	GAVARDINA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	GAVARDINA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	GAVARDINA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	GAVARDINA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	GAVARDINA DI SOPRA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	GAVARDINA DI SOPRA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	GAVARDINA DI SOPRA	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	GAVARDINA DI SOPRA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gavardina di sopra	16.18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gavardina di sopra	16.18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gavardina di sopra	16.18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2300			Non friabile
Calcinato	gavardina di sopra	16.18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	GAVARDINA DI SOPRA PONTE SAN MARCO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	GAVARDINA DI SOPRA PONTE SAN MARCO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	GAVARDINA DI SOPRA PONTE SAN MARCO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	714					
Calcinato	GAVARDINA DI SOPRA PONTE SAN MARCO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gavardina di sotto	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gavardina di sotto	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gavardina di sotto	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gavardina di sotto	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	GAVARDINA SOPRA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	GAVARDINA SOPRA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	GAVARDINA SOPRA	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	GAVARDINA SOPRA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gazzo	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gazzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gazzo	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gazzo	18		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gazzo	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gazzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gazzo	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gazzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gazzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gazzo	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gazzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	gramsci	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	gramsci	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	gramsci	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	gramsci	50		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	I MAGGIO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	I MAGGIO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	I MAGGIO	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	I MAGGIO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	i. nievo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	i. nievo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	i. nievo	45	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Calcinato	i. nievo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	località castellina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	località castellina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	località castellina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	località castellina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	manzoni loc. calcinatello	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	manzoni loc. calcinatello	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	manzoni loc. calcinatello	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	manzoni loc. calcinatello	25		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	marconi	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	marconi	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	marconi	67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	marconi	67		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	matteotti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	matteotti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	matteotti	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	matteotti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	moriaga	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	moriaga	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	moriaga	38	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	moriaga	38		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	PAPA GIOVANNI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	PAPA GIOVANNI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	PAPA GIOVANNI	52	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	PAPA GIOVANNI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	papa giovanni	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	papa giovanni	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	papa giovanni	102	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	papa giovanni	102		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	papa giovanni xxiii	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	papa giovanni xxiii	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	papa giovanni xxiii	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55					
Calcinato	papa giovanni xxiii	29		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	papa giovanni xxiii	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	papa giovanni xxiii	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	papa giovanni xxiii	66	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	papa giovanni xxiii	66		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	papa giovanni XXIII	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	papa giovanni XXIII	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	papa giovanni XXIII	76	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	papa giovanni XXIII	76		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	PASCOLI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	80			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	piazza aldo moro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	piazza aldo moro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	piazza aldo moro	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	piazza aldo moro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	piazza arnaldo	int.74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	piazza arnaldo	int.74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	piazza arnaldo	int.74	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	piazza arnaldo	int.74		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	PONTE S.MARCO VIA STATALE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	PONTE S.MARCO VIA STATALE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	PONTE S.MARCO VIA STATALE	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	PONTE S.MARCO VIA STATALE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ponte san marco piazza tavella	12	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			207		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	ponte san marco piazza tavella	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ponte san marco piazza tavella	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	ponte san marco piazza tavella	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ponte san marco via gavardina	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ponte san marco via gavardina	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ponte san marco via gavardina	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	ponte san marco via gavardina	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ponte san marco via statale	212		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ponte san marco via statale	212		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ponte san marco via statale	212	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	ponte san marco via statale	212		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ponte san marco via statale 11	312		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ponte san marco via statale 11	312		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ponte san marco via statale 11	312	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7500		7500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	ponte san marco via statale 11	312		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	rovadino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	rovadino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	rovadino	14	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	rovadino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	rovadino	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	rovadino	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	rovadino	62	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	rovadino	62		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ROVADINO	18/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ROVADINO	18/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ROVADINO	18/C	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	ROVADINO	18/C		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	rovadino	18/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	rovadino	18/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	rovadino	18/c	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	rovadino	18/c		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	s aleramo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	s aleramo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	s aleramo	24	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2540				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	s aleramo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	s. anna	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	s. anna	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	s. anna	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	s. anna	40		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	s.s11	302		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			780		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	s.s11	302		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	s.s11	302		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	s.s11	302		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	san vincenzo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	san vincenzo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	san vincenzo	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	496				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	san vincenzo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	SANTA MARIA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	SANTA MARIA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	SANTA MARIA	47	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	SANTA MARIA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	santa maria	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	santa maria	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	santa maria	164		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	santa maria	164		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	santa maria	168		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	santa maria	168		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	santa maria	168		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Calcinato	santa maria	168		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	sibilla aleramo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	sibilla aleramo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	sibilla aleramo	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	273				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	sibilla aleramo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	sibilla aleramo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	sibilla aleramo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	sibilla aleramo	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	613				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	sibilla aleramo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	sibilla aleramo-ponte s.marco	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	sibilla aleramo-ponte s.marco	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	sibilla aleramo-ponte s.marco	12/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	sibilla aleramo-ponte s.marco	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	sotto passaggio	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	sotto passaggio	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	sotto passaggio	107		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1550				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	sotto passaggio	107		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	SOTTOPASSAGGIO	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	SOTTOPASSAGGIO	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	SOTTOPASSAGGIO	121		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Calcinato	SOTTOPASSAGGIO	121		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	SOTTOPASSAGIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	SOTTOPASSAGIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	SOTTOPASSAGIO	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	SOTTOPASSAGIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ss 11 padana superiore	208		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ss 11 padana superiore	208		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ss 11 padana superiore	208	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	ss 11 padana superiore	208		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ss11	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ss11	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ss11	124	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	ss11	124		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	ss11 km 249+587	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	ss11 km 249+587	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	ss11 km 249+587	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	ss11 km 249+587	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	statale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	statale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	statale	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	statale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	statale	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	statale	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	statale	52	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	statale	52		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	STATALE	290		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	STATALE	290		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	STATALE	290	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	STATALE	290		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	statale 11	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	statale 11	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	statale 11	132	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	statale 11	132		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	STAZIONE	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	STAZIONE	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	STAZIONE	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2680					
Calcinato	STAZIONE	57		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	stazione	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	stazione	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	stazione	115	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	stazione	115		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	stazione	31/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	stazione	31/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	stazione	31/33	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	stazione	31/33		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	STAZIONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	STAZIONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	STAZIONE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	STAZIONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	strada padana superiore	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	strada padana superiore	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	strada padana superiore	148	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	strada padana superiore	148		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	vai stazione	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	vai stazione	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	vai stazione	78	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	vai stazione	78		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	11	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via 1Â¿ maggio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via 1Â¿ maggio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via 1Â¿ maggio	16	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26					
Calcinato	via 1Â¿ maggio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via a. alberti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via a. alberti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via a. alberti	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via a. alberti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via A. alberti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via A. alberti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via A. alberti	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via A. alberti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via alberti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via alberti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via alberti	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via alberti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via alberti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via alberti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via alberti	20	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via alberti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via alberti	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via alberti	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via alberti	12/14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via alberti	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via aleramo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via aleramo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via aleramo		1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via aleramo			Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via aleramo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via aleramo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via aleramo	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via aleramo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via aleramo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via aleramo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via aleramo	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via aleramo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via arnaldo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via arnaldo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via arnaldo	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via arnaldo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA ARNALDO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA ARNALDO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA ARNALDO	27	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA ARNALDO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA aARNALDO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	100			Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via arnaldo	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via arnaldo	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via arnaldo	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via arnaldo	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA ARTIGIANI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA ARTIGIANI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA ARTIGIANI	1	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA ARTIGIANI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA BARATELLO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA BARATELLO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA BARATELLO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA BARATELLO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via baratello	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via baratello	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via baratello	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	259				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via baratello	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via baratello	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via baratello	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via baratello	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via baratello	30		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via baratello	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via baratello	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via baratello	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	179		179		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via baratello	30		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via baratello	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via baratello	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via baratello	47	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via baratello	47		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via baratello	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via baratello	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via baratello	52	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20000		20000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via baratello	52		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via baratello	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via baratello	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via baratello	59	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via baratello	59		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via bixio	6	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via bixio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via bixio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via bixio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via bixio	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via bixio	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via bixio	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via bixio	47		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via boscone	4	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			250		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via boscone	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via boscone	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via boscone	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via boscone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via boscone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via boscone	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510		510		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via boscone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via bossetti	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via bossetti	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via bossetti	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Calcinato	via bossetti	83		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via bossotti	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via bossotti	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via bossotti	24	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via bossotti	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via bossotti	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via bossotti	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via bossotti	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via bossotti	62		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA BRESCIA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA BRESCIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via brescia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via brescia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via brescia	14	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via brescia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA BRESCIA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA BRESCIA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA BRESCIA	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA BRESCIA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via brescia	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via brescia	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via brescia	68	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	466		466		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via brescia	68		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA BRESCIA	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA BRESCIA	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA BRESCIA	69	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA BRESCIA	69		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via brescia	58c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via brescia	58c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via brescia	58c	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via brescia	58c		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via brescia	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA C ALBERTO	142		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA C ALBERTO	142		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA C ALBERTO	142		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	VIA C ALBERTO	142		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via c. alberto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via c. alberto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via c. alberto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via c. alberto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA C.ALBERTO	142		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA C.ALBERTO	142		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA C.ALBERTO	142		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	VIA C.ALBERTO	142		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cairolì	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cairolì	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cairolì	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cairolì	20		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via calatafimi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via calatafimi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via calatafimi	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via calatafimi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAMPAGNA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Calcinato	via campagna	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650			Non friabile
Calcinato	via campagna	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4100			Non friabile
Calcinato	via campagna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200			Non friabile
Calcinato	via campagna	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAMPAGNA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	14	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via campagna	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	15	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via campagna	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAMPAGNA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1135				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAMPAGNA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagna	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	28	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			126		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	28		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagna	33	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagna	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagna	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via campagna	33		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	VIA CAMPAGNA DI CALCINATELLO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAMPAGNA DI CALCINATELLO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAMPAGNA DI CALCINATELLO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAMPAGNA DI CALCINATELLO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagnola	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagnola	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagnola	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via campagnola	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagnola	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagnola	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagnola	76	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagnola	76		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via Campagnola fraz. ponte san marco	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	528	3405			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via Campagnola fraz. ponte san marco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via Campagnola fraz. ponte san marco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via Campagnola fraz. ponte san marco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via campagnoli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via campagnoli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via campagnoli	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via campagnoli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via carducci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via carducci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via carducci	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via carducci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via carlo alberto	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via carlo alberto	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via carlo alberto	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via carlo alberto	28		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via carlo alberto	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via carlo alberto	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via carlo alberto	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Calcinato	via carlo alberto	46		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via carlo alberto	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via carlo alberto	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via carlo alberto	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via carlo alberto	102		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CARLO ALBERTO	62-38-42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CARLO ALBERTO	62-38-42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CARLO ALBERTO	62-38-42	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3800		3800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CARLO ALBERTO	62-38-42		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAVICCHIONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAVICCHIONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAVICCHIONE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAVICCHIONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via Cavicchione di sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via Cavicchione di sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via Cavicchione di sotto	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via Cavicchione di sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavicchione di sotto	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavicchione di sotto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavicchione sopra	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavicchione sopra	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavicchione sopra	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Non friabile
Calcinato	via cavicchione sopra	45		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavicchione sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavicchione sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavicchione sotto	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2810				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavicchione sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavicchione sotto	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavicchione sotto	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavicchione sotto	76	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavicchione sotto	76		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAVOUR	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	VIA CAVOUR	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAVOUR	29	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58,54				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAVOUR	29		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAVOUR	30	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAVOUR	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAVOUR	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAVOUR	30		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Calcinato	via cavour	42		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6170		6170		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavour	44		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	50	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1870				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavour	50		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAVOUR	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAVOUR	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAVOUR	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAVOUR	73		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAVOUR	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAVOUR	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAVOUR	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAVOUR	73		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato +10%	
Calcinato	via cavour	77		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	79	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavour	79		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	89	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavour	89		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	89	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavour	89		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAVOUR	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAVOUR	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAVOUR	135	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				900	Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAVOUR	135		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1980		1980		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavour	141		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA CAVOUR	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA CAVOUR	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA CAVOUR	SN	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290	4350			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA CAVOUR	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cavour	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cavour	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cavour	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cavour	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via cimitero		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via cimitero		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via cimitero		19	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via cimitero		19	Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via colomberino		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via colomberino		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via colomberino		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Non friabile
Calcinato	via colomberino		2	Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via colomberino		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via colomberino		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via colomberino		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Non friabile
Calcinato	via colomberino		2	Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via colomberino		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via colomberino		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via colomberino	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Non friabile
Calcinato	via colomberino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via colomberino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via colomberino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via colomberino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via colomberino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via colomberino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via colomberino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via colomberino	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via colomberino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA COLOMBERINO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA COLOMBERINO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA COLOMBERINO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA COLOMBERINO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via colomberino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via colomberino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via colomberino	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via colomberino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via commercio	1	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via commercio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via commercio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via commercio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via commercio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via commercio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via commercio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via commercio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via commercio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via commercio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via commercio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via commercio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via commercio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via commercio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via commercio	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1840		1840		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via commercio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA COMMERCIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA COMMERCIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA COMMERCIO	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1840				Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	VIA COMMERCIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via croce s. stefano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via croce s. stefano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via croce s. stefano	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1905		1905		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via croce s. stefano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via croce s. stefano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via croce s. stefano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via croce s. stefano	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via croce s. stefano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via croce s.stefano	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via croce s.stefano	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via croce s.stefano	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via croce s.stefano	40		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via croce santo stefano	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via croce santo stefano	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via croce santo stefano	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via croce santo stefano	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via croce santo stefano	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via croce santo stefano	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via croce santo stefano	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via croce santo stefano	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del chiese	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del chiese	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del chiese	5	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via del chiese	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del chiese	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del chiese	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del chiese	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via del chiese	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del chiese	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del chiese	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del chiese	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via del chiese	25		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del chiese	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del chiese	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del chiese	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via del chiese	55		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA DEL CHIESE	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA DEL CHIESE	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA DEL CHIESE	81	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DEL CHIESE	81		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del chiese	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del chiese	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del chiese	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Calcinato	via del chiese	89		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del chiese	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del chiese	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del chiese	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			147		Danneggiato -10%	Friabile
Calcinato	via del chiese	99		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del chiese	28/3424		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del chiese	28/3424		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del chiese	28/3424	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via del chiese	28/3424		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA DEL COLLE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA DEL COLLE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA DEL COLLE	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DEL COLLE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del colle	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del colle	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del colle	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via del colle	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA DEL COMMERCIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA DEL COMMERCIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA DEL COMMERCIO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2130		2130		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DEL COMMERCIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del commercio fraz. ponte san marco	snC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del commercio fraz. ponte san marco	snC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del commercio fraz. ponte san marco	snC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via del commercio fraz. ponte san marco	snC		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via del del colle	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via del del colle	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via del del colle	14	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via del del colle	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via della resistenza	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via della resistenza	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via della resistenza	29	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3800		3800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via della resistenza	29		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via don guerzoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via don guerzoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via don guerzoni	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via don guerzoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via don guerzoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via don guerzoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via don guerzoni	8	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Friabile
Calcinato	via don guerzoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via don rovetta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via don rovetta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via don rovetta	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870		870		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via don rovetta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via duca abruzzi	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via duca abruzzi	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via duca abruzzi	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260			Non friabile
Calcinato	via duca abruzzi	77		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	9	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	53	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via duca degli abruzzi	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via duca degli abruzzi	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via duca degli abruzzi	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via duca degli abruzzi	67		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	67		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	67	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	67		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	69	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via duca degli abruzzi	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via duca degli abruzzi	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via duca degli abruzzi	120	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via duca degli abruzzi	120		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via duca degli abruzzi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via duca degli abruzzi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via duca degli abruzzi	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via duca degli abruzzi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via e. fermi	15/17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via e. fermi	15/17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via e. fermi	15/17/19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via e. fermi	15/17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via enrico fermi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via enrico fermi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via enrico fermi	21	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via enrico fermi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via fenil salÃ	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via fenil salÃ	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via fenil salÃ	4	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via fenil salÃ	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via fermi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via fermi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via fermi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14			Non friabile
Calcinato	via fermi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA G. GARIBALDI	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA G. GARIBALDI	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA G. GARIBALDI	66	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA G. GARIBALDI	66		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via g. marconi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via g. marconi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via g. marconi	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via g. marconi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA GABARDINA	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via galilei	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via galilei	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via galilei	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via galilei	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA GALILEI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA GALILEI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA GALILEI	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA GALILEI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via garbaldi	97-101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via garbaldi	97-101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via garbaldi	97-101	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via garbaldi	97-101		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via garibaldi			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via garibaldi			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via garibaldi			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	497		497		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via garibaldi			Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via garibaldi	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via garibaldi	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via garibaldi	42	1943	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via garibaldi	42		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via garibaldi	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via garibaldi	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via garibaldi	68	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via garibaldi	68		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via garibaldi	89	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			225		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via garibaldi	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via garibaldi	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via garibaldi	89		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via garibaldi	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via garibaldi	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via garibaldi	107		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via garibaldi	107		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via garibaldi	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via garibaldi	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via garibaldi	120	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via garibaldi	120		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via garibaldi-via vittorio emanuele	sn	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	475	7125			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via garibaldi-via vittorio emanuele	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via garibaldi-via vittorio emanuele	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via garibaldi-via vittorio emanuele	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	4	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			475			Non friabile
Calcinato	via gavardina	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA GAVARDINA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA GAVARDINA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA GAVARDINA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA GAVARDINA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA GAVARDINA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA GAVARDINA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA GAVARDINA	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA GAVARDINA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				8	Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina - ponte s. marco	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina - ponte s. marco	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina - ponte s. marco	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1550		1550		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina - ponte s. marco	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina di sopra	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina di sopra	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina di sopra	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina di sopra	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina di sopra	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina di sopra	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina di sopra	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina di sopra	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via gavardina di sopra	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina di sopra	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina di sopra	sn	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina di sopra	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina nord	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina nord	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina nord	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina nord	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina sopra	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina sopra	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina sopra	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Calcinato	via gavardina sopra	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gavardina Sopra	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gavardina Sopra	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gavardina Sopra	14/a	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gavardina Sopra	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gazzo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gazzo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gazzo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			135			Non friabile
Calcinato	via gazzo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gazzo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gazzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gazzo	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gazzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gazzo	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gazzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gazzo	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gazzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gazzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gazzo	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gazzo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gazzo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gazzo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gazzo	19	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gazzo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gazzo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via gazzo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gazzo	19	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gazzo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA GAZZO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA GAZZO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA GAZZO	23	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA GAZZO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via giovanni XXIII	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via giovanni XXIII	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via giovanni XXIII	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via giovanni XXIII	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via giuseppe garibaldi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via giuseppe garibaldi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via giuseppe garibaldi	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via giuseppe garibaldi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via goito	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via goito	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via goito	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via goito	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via goito	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via goito	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via goito	10	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via goito	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via goito	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via goito	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via goito	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12000			Non friabile
Calcinato	via goito	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gramsci	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gramsci	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gramsci	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via gramsci	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via gramsci	37/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via gramsci	37/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via gramsci	37/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via gramsci	37/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA GUERZONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA GUERZONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA GUERZONI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA GUERZONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via industria	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via industria	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via industria	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via industria	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via industria	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via industria	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via industria	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via industria	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via industria - ponte san marco	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via industria - ponte san marco	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via industria - ponte san marco	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via industria - ponte san marco	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA L. SCHIANNINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA L. SCHIANNINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA L. SCHIANNINI	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA L. SCHIANNINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA MANZONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA MANZONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA MANZONI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA MANZONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via manzoni	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via manzoni	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via manzoni	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via manzoni	33		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via manzoni	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via manzoni	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via manzoni	sn	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via manzoni	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via Marconi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via Marconi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via Marconi	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via Marconi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via marconi	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via marconi	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via marconi	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via marconi	67		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via marconi	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via marconi	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via marconi	67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via marconi	67		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via marconi	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via marconi	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via marconi	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via marconi	69		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via marsala	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via marsala	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via marsala	34	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via marsala	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via marsala	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via marsala	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via marsala	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via marsala	40		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via marsala	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via marsala	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via marsala	63	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via marsala	63		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via marsala	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via marsala	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via marsala	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via marsala	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via matteotti	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via matteotti	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via matteotti	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490		490		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via matteotti	41		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via matteotti	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via matteotti	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via matteotti	73	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via matteotti	73		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA MATTEOTTI	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA MATTEOTTI	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA MATTEOTTI	73	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA MATTEOTTI	73		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via matteotti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via matteotti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via matteotti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via matteotti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA MATTEOTTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA MATTEOTTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA MATTEOTTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA MATTEOTTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA mAZZINI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA mAZZINI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA mAZZINI	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA mAZZINI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via mazzini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via mazzini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via mazzini	17	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via mazzini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via mazzini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via mazzini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via mazzini	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via mazzini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via mazzini	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via mazzini	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via mazzini	64	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via mazzini	64		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via mazzini - garletti di calcinatello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via mazzini - garletti di calcinatello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via mazzini - garletti di calcinatello	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via mazzini - garletti di calcinatello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA MICHELANGELO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA MICHELANGELO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA MICHELANGELO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA MICHELANGELO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via monte	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via monte	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via monte	2	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via monte	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via morelli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via morelli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via morelli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via morelli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via morelli	15	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via morelli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via morelli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via morelli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via morelli	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via morelli	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via morelli	11/a	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	505		505		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via morelli	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via moriaga	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via moriaga	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via moriaga	32	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via moriaga	32		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA MORIAGA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA MORIAGA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA MORIAGA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Friabile
Calcinato	VIA MORIAGA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via moriaga	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via moriaga	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via moriaga	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via moriaga	51		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA MORIAGA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA MORIAGA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA MORIAGA	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA MORIAGA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via moriaga	36/40a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via moriaga	36/40a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via moriaga	36/40a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via moriaga	36/40a		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via nenni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via nenni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via nenni	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	485		485		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via nenni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via nievo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via nievo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via nievo	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Calcinato	via nievo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via p.zza rovadino	18/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via p.zza rovadino	18/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via p.zza rovadino	18/a	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1558				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via p.zza rovadino	18/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via palestro	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via palestro	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via palestro	51	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via palestro	51		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA PAPA GIOVANNI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA PAPA GIOVANNI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA PAPA GIOVANNI	40	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA PAPA GIOVANNI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni	46		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni	50	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni	50		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni XXII	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni XXII	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni XXII	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni XXII	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni xxiii	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni xxiii	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	18	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni xxiii	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni xxiii	25		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	38	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni xxiii	38		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni XXiii	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni XXiii	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni XXiii	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni XXiii	72		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni xxiii	92		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	94	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni xxiii	94		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via papa giovanni xxiii	110	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via papa giovanni xxiii	110		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	VIA pPATRIOTI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA pPATRIOTI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA pPATRIOTI	48	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	120			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA pPATRIOTI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via pradella	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via pradella	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via pradella	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via pradella	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via pradella	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via pradella	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via pradella	9	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	106		106		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via pradella	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via pradella	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via pradella	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via pradella	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via pradella	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA PRADELLA	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA PRADELLA	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA PRADELLA	117	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA PRADELLA	117		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via pradella	1/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via pradella	1/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via pradella	1/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via pradella	1/7		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via pradella	1/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via pradella	1/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via pradella	1/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7200		7200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via pradella	1/7		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via pradella	1/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via pradella	1/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via pradella	1/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12000		12000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via pradella	1/7		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via q. sella	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via q. sella	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via q. sella	60	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via q. sella	60		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA RESISTENZA TRAV. 1	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA RESISTENZA TRAV. 1	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA RESISTENZA TRAV. 1	SN	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA RESISTENZA TRAV. 1	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via romelli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via romelli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via romelli	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via romelli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via rovadino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via rovadino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via rovadino	20	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	495		495		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via rovadino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via rovadino	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via rovadino	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via rovadino	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Calcinato	via rovadino	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA ROVADINO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA ROVADINO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA ROVADINO	26	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA ROVADINO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA ROVADINO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA ROVADINO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA ROVADINO	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA ROVADINO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via rovadino	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via rovadino	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via rovadino	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via rovadino	35		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via rovadino	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via rovadino	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via rovadino	40	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via rovadino	40		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via rovadino	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via rovadino	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via rovadino	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300		4300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via rovadino	50		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via rovadino	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via rovadino	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via rovadino	60	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via rovadino	60		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	Via Rovadino	64	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via s. acquisto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche	4		4		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via s. acquisto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via s. acquisto			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via s. acquisto			Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA S. ALERAMO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA S. ALERAMO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA S. ALERAMO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA S. ALERAMO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA S. ALERAMO - PONTE SAN MARCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA S. ALERAMO - PONTE SAN MARCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA S. ALERAMO - PONTE SAN MARCO	SNC	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA S. ALERAMO - PONTE SAN MARCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via s. faustino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via s. faustino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via s. faustino	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via s. faustino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via s. maria			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via s. maria			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via s. maria			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	572		572		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via s. maria			Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via S. MAria fraz. Calcinatello	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520	8003			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via S. MAria fraz. Calcinatello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via S. MAria fraz. Calcinatello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via S. MAria fraz. Calcinatello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via s.aleraimo	8	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			752		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via s.aleraimo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via s.aleraimo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via s.aleraimo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via salvo d'acquisto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via salvo d'acquisto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via salvo d'acquisto	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via salvo d'acquisto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via san aleramo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via san aleramo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via san aleramo	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via san aleramo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via san aleramo	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via san aleramo	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via san aleramo	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via san aleramo	36		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via san aleramo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via san aleramo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via san aleramo	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via san aleramo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SAN FAUSTINO E GIOVITA F.C.	9	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,5		0,5		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via san germano	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via san germano	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via san germano	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via san germano	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via san germano	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via san germano	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via san germano	39	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via san germano	39		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via san martino	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via san martino	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via san martino	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via san martino	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SAN MARTINO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA SAN MARTINO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA SAN MARTINO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA SAN MARTINO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SAN VINCENZO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA SAN VINCENZO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA SAN VINCENZO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA SAN VINCENZO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via santa maria	118	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via santa maria	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via santa maria	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via santa maria	118		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	VIA SANTA MARIA	71	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Calcinato	via santa maria	147		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via santa maria	147		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via santa maria	147	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via santa maria	147		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via santa maria	168		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via santa maria	168		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via santa maria	168		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Calcinato	via santa maria	168		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via santa maria	168		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via santa maria	168		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via santa maria	168	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via santa maria	168		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via santa maria	225		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via santa maria	225		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via santa maria	225	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via santa maria	225		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via santa maria	247	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via santa maria	247		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via santa maria	247		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via santa maria	247		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via santa maria	247	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			92		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via santa maria	247		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via santa maria	247		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via santa maria	247		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SANTO STEFANO - CALCINATELLO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA SANTO STEFANO - CALCINATELLO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA SANTO STEFANO - CALCINATELLO	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1225					
Calcinato	VIA SANTO STEFANO - CALCINATELLO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SIBILLA ALERAMO	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA SIBILLA ALERAMO	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA SIBILLA ALERAMO	2/4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA SIBILLA ALERAMO	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sibilla aleramo-ponte s.marco	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sibilla aleramo-ponte s.marco	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sibilla aleramo-ponte s.marco	12/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sibilla aleramo-ponte s.marco	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via silvio pellico	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via silvio pellico	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via silvio pellico	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via silvio pellico	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via solferino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via solferino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via solferino	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via solferino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SOLFERINO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA SOLFERINO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA SOLFERINO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA SOLFERINO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SOLFERINO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA SOLFERINO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA SOLFERINO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA SOLFERINO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via solferino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via solferino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via solferino	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via solferino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via sottopassaggio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	18	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SOTTOPASSAGGIO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA SOTTOPASSAGGIO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA SOTTOPASSAGGIO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA SOTTOPASSAGGIO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA SOTTOPASSAGGIO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA SOTTOPASSAGGIO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA SOTTOPASSAGGIO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA SOTTOPASSAGGIO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	42	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	42		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio	133	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	40			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	95/97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio	95/97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio	95/97	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio	95/97		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottopassaggio - ponte san marco	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottopassaggio - ponte san marco	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottopassaggio - ponte san marco	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottopassaggio - ponte san marco	38		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via sottossaggio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via sottossaggio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via sottossaggio	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via sottossaggio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via ss 11	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via ss 11	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via ss 11	23	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via ss 11	23		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	211		211		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale			Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale			Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STATALE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STATALE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STATALE	11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3980		3980		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	VIA STATALE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	11	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2065		2065		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Calcinato	via statale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STATALE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STATALE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STATALE	34	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA STATALE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	Via Statale	34	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	11000			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via statale	35		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via statale	44		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	46	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	46		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Calcinato	via statale	51		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STATALE	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STATALE	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STATALE	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA STATALE	52		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STATALE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STATALE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STATALE	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA STATALE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	70		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	93		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STATALE	93	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via statale	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	106	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	106		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	113	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	113		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	146	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	146		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	164	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	164		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	170		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	170		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	170	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	170		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	196		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	196		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	196		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	196		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	256		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	256		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	256	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	256		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	264		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	264		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	264	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	342				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	264		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	298		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	298		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	298		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Calcinato	via statale	298		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	306		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	306		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	306	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	306		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	312		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	312		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	312	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via statale	312		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	318		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	318		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	318	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	318		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	318		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	318		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	318	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	318		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale	11/13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STATALE	314/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4135	74430			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA STATALE - PONTE SAN MARCO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STATALE - PONTE SAN MARCO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STATALE - PONTE SAN MARCO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000					
Calcinato	VIA STATALE - PONTE SAN MARCO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale 11	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale 11	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale 11	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale 11	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale 11	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale 11	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale 11	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale 11	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STATALE 11	340		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STATALE 11	340		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STATALE 11	340		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Calcinato	VIA STATALE 11	340		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STATALE 11	340		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STATALE 11	340		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STATALE 11	340		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Calcinato	VIA STATALE 11	340		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale 11	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale 11	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale 11	11/13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale 11	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale 11	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale 11	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale 11	11/13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2850		2850		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale 11	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale 11	272/276		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale 11	272/276		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale 11	272/276	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale 11	272/276		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale 11 - fraz. ponte san marco	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale 11 - fraz. ponte san marco	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale 11 - fraz. ponte san marco	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13059	228885			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale 11 - fraz. ponte san marco	32		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale 11 ponte san marco	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale 11 ponte san marco	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale 11 ponte san marco	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13414	234220			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale 11 ponte san marco	91		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale 11-ponte san marco	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale 11-ponte san marco	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale 11-ponte san marco	130		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via statale 11-ponte san marco	130		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via statale-ponte san marco	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via statale-ponte san marco	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via statale-ponte san marco	158	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500		5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via statale-ponte san marco	158		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	792		792		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione			Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	11	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via stazione	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	129				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STAZIONE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STAZIONE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STAZIONE	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA STAZIONE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17			Non friabile
Calcinato	via stazione	42		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17			Non friabile
Calcinato	via stazione	42		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17			Non friabile
Calcinato	via stazione	42		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	57	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2680				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	57		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	57	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	625				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	57		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA STAZIONE	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA STAZIONE	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA STAZIONE	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	625					
Calcinato	VIA STAZIONE	57		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	74	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	74		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	78	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	176				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	78		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione	109	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione	109		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via Stazione fraz. ponte san marco	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	792	13200			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via Stazione fraz. ponte san marco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via Stazione fraz. ponte san marco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via Stazione fraz. ponte san marco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via stazione via volta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via stazione via volta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via stazione via volta	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380	380			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via stazione via volta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via strada dei quarti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via strada dei quarti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via strada dei quarti	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via strada dei quarti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via strada statale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via strada statale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via strada statale	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via strada statale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via tavella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via tavella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via tavella	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via tavella	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	via tavella	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via tavella	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via tavella	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calcinato	via tavella	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via u. foscolo	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via u. foscolo	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via u. foscolo	50	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via u. foscolo	50		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via ugo foscolo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via ugo foscolo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via ugo foscolo	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via ugo foscolo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via ugo foscolo	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via ugo foscolo	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via ugo foscolo	48	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via ugo foscolo	48		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via ugo foscolo	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via ugo foscolo	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via ugo foscolo	48	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via ugo foscolo	48		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA UGO GOSCOLO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA UGO GOSCOLO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA UGO GOSCOLO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA UGO GOSCOLO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via vicinale primo viazzolo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via vicinale primo viazzolo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via vicinale primo viazzolo	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via vicinale primo viazzolo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA VICOLO DEI FIORI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA VICOLO DEI FIORI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA VICOLO DEI FIORI	SN	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA VICOLO DEI FIORI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via vittorio emanuele	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via vittorio emanuele	1/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via vittorio emanuele	1/b	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via vittorio emanuele	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via vittorio emanuele ii	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via vittorio emanuele ii	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via vittorio emanuele ii	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Calcinato	via vittorio emanuele iiÃ	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via vittorio emanuele iiÃ	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via vittorio emanuele iiÃ	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via vittorio emanuele iiÃ	9	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via vittorio emanuele iiÃ	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via volturno	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via volturno	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via volturno	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via volturno	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via xx settembre	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via xx settembre	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via xx settembre	83	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via xx settembre	83		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	88		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	89	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	89		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	89	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	89		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	103	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	103		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	114	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	114		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	120	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	120		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	188		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	188		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	188		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	188		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	188		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	188		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	188		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	VIA XX SETTEMBRE	188		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via XX settembre	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via XX settembre	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via XX settembre	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via XX settembre	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via xx settembre	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via xx settembre	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via xx settembre	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via xx settembre	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via zemogna	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via zemogna	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via zemogna	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			975		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via zemogna	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	via zemogna	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	via zemogna	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	via zemogna	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	via zemogna	20		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	viale stazione	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	viale stazione	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	viale stazione	29	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	viale stazione	29		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	viastatale	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	viastatale	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	viastatale	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10745				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	viastatale	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	vicolo degli edifici	36/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	vicolo degli edifici	36/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	vicolo degli edifici	36/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	120			Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	vicolo degli edifici	36/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	volturmo loc. calcinatello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	volturmo loc. calcinatello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	volturmo loc. calcinatello	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Calcinato	volturmo loc. calcinatello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	xx settembre	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	xx settembre	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	xx settembre	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	xx settembre	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calcinato	xx settembre	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calcinato	xx settembre	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calcinato	xx settembre	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Calcinato	xx settembre	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	dante	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	dante	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	dante	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	dante	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	garibaldi	18	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	garibaldi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	garibaldi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	garibaldi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	LOC. CANTARANE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	LOC. CANTARANE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	LOC. CANTARANE	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	LOC. CANTARANE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	loc. carzago riviera via campagnolo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	loc. carzago riviera via campagnolo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	loc. carzago riviera via campagnolo	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1645		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	loc. carzago riviera via campagnolo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	LOC. MAGRI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	LOC. MAGRI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvagese della Riviera	LOC. MAGRI	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	LOC. MAGRI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	LOCALITA' TERZAGO	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	LOCALITA' TERZAGO	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	LOCALITA' TERZAGO	-		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	LOCALITA' TERZAGO	-		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	P.ZZA GEN. SCARONI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	P.ZZA GEN. SCARONI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	P.ZZA GEN. SCARONI	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	P.ZZA GEN. SCARONI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	POLPENAZZE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	POLPENAZZE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	POLPENAZZE	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Friabile
Calvagese della Riviera	POLPENAZZE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	UNGARETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	UNGARETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	UNGARETTI	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	UNGARETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	UNGARETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	UNGARETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	UNGARETTI	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	UNGARETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VAI DELLA FORNACE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VAI DELLA FORNACE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VAI DELLA FORNACE	3	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VAI DELLA FORNACE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VAI SAN GIORGIO SOPRA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VAI SAN GIORGIO SOPRA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VAI SAN GIORGIO SOPRA	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VAI SAN GIORGIO SOPRA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA BONOMINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA BONOMINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA BONOMINI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA BONOMINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA BREDE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA BREDE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA BREDE	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA BREDE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA CANTARANE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA CANTARANE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA CANTARANE	SNC	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA CANTARANE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA CANTARANE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA CANTARANE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA CANTARANE	SNC	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA CANTARANE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	9	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via cavour	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via cavour	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via cavour	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via cavour	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via crisper-conter	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via crisper-conter	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via crisper-conter	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via crisper-conter	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via dante	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via dante	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via dante	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via dante	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via dante alighieri	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via dante alighieri	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via dante alighieri	27	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via dante alighieri	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA DELLE BREDE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA DELLE BREDE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA DELLE BREDE	46	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA DELLE BREDE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA DELLE FORNACI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA DELLE FORNACI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA DELLE FORNACI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvagese della Riviera	VIA DELLE FORNACI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA ENRICO FERMI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA ENRICO FERMI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA ENRICO FERMI	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA ENRICO FERMI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via foere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via foere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via foere	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via foere	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via foere	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via foere	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via foere	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via foere	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA FOSCOLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA FOSCOLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA FOSCOLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA FOSCOLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA ITALIA ANGOLO VIA MAESTÂŁ	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA ITALIA ANGOLO VIA MAESTÂŁ	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA ITALIA ANGOLO VIA MAESTÂŁ	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA ITALIA ANGOLO VIA MAESTÂŁ	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA IV NOVEMBRE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA IV NOVEMBRE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA IV NOVEMBRE	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42,04		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA IV NOVEMBRE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via iv novembre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via iv novembre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via iv novembre	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49		49		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via iv novembre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA LANFRNACHI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA LANFRNACHI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA LANFRNACHI	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA LANFRNACHI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via maestÂŁ	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via maestÂŁ	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via maestÂŁ	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via maestÂŁ	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			96		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			96		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via marconi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via marconi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via marconi	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via marconi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			97		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA MARCONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via marconi	33	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		25000			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via marconi	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via marconi	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via marconi	33		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	Via Matteotti	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2013	5940			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via matteotti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via matteotti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via matteotti	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via matteotti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA MONACHE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA MONACHE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA MONACHE	19	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1175		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvagese della Riviera	VIA MONACHE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA MONTEGRAPPA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA MONTEGRAPPA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA MONTEGRAPPA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA MONTEGRAPPA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA N. SAURO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA N. SAURO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA N. SAURO	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA N. SAURO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via n.sauro	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via n.sauro	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via n.sauro	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via n.sauro	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via noci	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via noci	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via noci	11	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				100	Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via noci	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via noci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via noci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via noci	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via noci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via noci	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via noci	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via noci	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via noci	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via ogaria	1	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via ogaria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via ogaria	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via ogaria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA PETRARCA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA PETRARCA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA PETRARCA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA PETRARCA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA PETRARCA	SNC	1984	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			0,5		Danneggiato +10%	Friabile
Calvagese della Riviera	via piave	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via piave	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via piave	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via piave	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA PIAVE	11	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA PIAVE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA PIAVE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	VIA PIAVE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via piave	66	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		330			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via piave	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via piave	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via piave	66		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via pineta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via pineta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via pineta	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via pineta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via ponte chiese	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via ponte chiese	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via ponte chiese	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via ponte chiese	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via ponte clisi	3	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via ponte clisi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via ponte clisi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via ponte clisi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via s. antonio	6	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		7500			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via s. antonio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via s. antonio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via s. antonio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via s.rocco	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via s.rocco	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via s.rocco	27	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via s.rocco	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via san filippo	9	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		1620			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via san filippo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via san filippo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via san filippo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via san giorgio sopra	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via san giorgio sopra	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via san giorgio sopra	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvagese della Riviera	via san giorgio sopra	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA SAN GIORGIO SOPRA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA SAN GIORGIO SOPRA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA SAN GIORGIO SOPRA	19	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA SAN GIORGIO SOPRA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via san giorgio sopra	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via san giorgio sopra	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via san giorgio sopra	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via san giorgio sopra	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via sauro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via sauro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via sauro	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via sauro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via terzago	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via terzago	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via terzago	7	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via terzago	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via torre	12	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			340		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via torre	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via torre	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via torre	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via toscanini	5	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via toscanini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via toscanini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via toscanini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via toscanini	7	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via toscanini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via toscanini	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via toscanini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via trieste	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via trieste	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via trieste	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via trieste	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via trieste	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via trieste	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via trieste	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via trieste	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	182		182		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via trieste	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via trieste	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via trieste	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via trieste	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	36	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA TRIESTE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via trieste	36	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via trieste	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via trieste	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via trieste	36		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvagese della Riviera	via trieste	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via trieste	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via trieste	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via trieste	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via trieste	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	via trieste	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via trieste	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via trieste	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA UNGARETTI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA UNGARETTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA UNGARETTI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA UNGARETTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	VIA UNGARETTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvagese della Riviera	VIA UNGARETTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	VIA UNGARETTI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	VIA UNGARETTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvagese della Riviera	via verdi	10	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvagese della Riviera	via verdi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvagese della Riviera	via verdi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvagese della Riviera	via verdi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano		04-nov	87	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano		04-nov	87	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano		04-nov	87	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano		04-nov	87	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	a. vespucci		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	a. vespucci		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	a. vespucci		19	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	a. vespucci		19	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ALDO MORO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ALDO MORO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ALDO MORO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	524				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	ALDO MORO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	BEATA CRISTINA		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	BEATA CRISTINA		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	BEATA CRISTINA		14	1974 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	156				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	BEATA CRISTINA		14	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	brancoleno		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	brancoleno		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	brancoleno		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	brancoleno		5	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	brescia	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	brescia	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	brescia	8/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	
Calvisano	brescia	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	brignedolo		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	brignedolo		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	brignedolo		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					Non friabile
Calvisano	brignedolo		4	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	brignedolo		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	brignedolo		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	brignedolo		12	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	brignedolo		12	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	BRSCIA		43	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	BRSCIA		43	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	BRSCIA		43	1972 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	BRSCIA		43	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	c.na campagnola via isorella		75	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	c.na campagnola via isorella		75	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	c.na campagnola via isorella		75	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	c.na campagnola via isorella		75	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	C.NA LUOGO DEL PRINCIPE (LOCALITÀ VIA SNC			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	C.NA LUOGO DEL PRINCIPE (LOCALITÀ VIA SNC			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	C.NA LUOGO DEL PRINCIPE (LOCALITÀ VIA SNC		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1940				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	C.NA LUOGO DEL PRINCIPE (LOCALITÀ VIA SNC			Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	CAMPAGNOLI GOLGI		33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	CAMPAGNOLI GOLGI		33	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	CAMPAGNOLI GOLGI		33	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Calvisano	CAMPAGNOLI GOLGI		33	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	CAMPAGNOLI GOLGI		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	CAMPAGNOLI GOLGI		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	CAMPAGNOLI GOLGI		35	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Calvisano	CAMPAGNOLI GOLGI		35	Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	CANOSSI		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	CANOSSI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	CANOSSI	26	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	CANOSSI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	canossi	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	canossi	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	canossi	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	canossi	47		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	CIDNEO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	CIDNEO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	CIDNEO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Calvisano	CIDNEO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	cidneo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	cidneo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	cidneo	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36			450	Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	cidneo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	cidneo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	cidneo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	cidneo	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	cidneo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	CUCCA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	CUCCA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	CUCCA	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	CUCCA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ENRICO FERMI	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ENRICO FERMI	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ENRICO FERMI	3/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	ENRICO FERMI	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	f.lli cairolì	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	f.lli cairolì	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	f.lli cairolì	13/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4050				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	f.lli cairolì	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	fontanelle loc. mezzane	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	fontanelle loc. mezzane	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	fontanelle loc. mezzane	6	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	fontanelle loc. mezzane	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	fraz. malpaga - p.zza s.maria della rosa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	fraz. malpaga - p.zza s.maria della rosa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	fraz. malpaga - p.zza s.maria della rosa	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240			10	Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	fraz. malpaga - p.zza s.maria della rosa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	FRAZ. VIADANA	SN	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300	1300			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	fraz. viadana via oriani	s.n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	fraz. viadana via oriani	s.n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	fraz. viadana via oriani	s.n	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	fraz. viadana via oriani	s.n		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	frazione malpaga via ponterosooos	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	frazione malpaga via ponterosooos	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	frazione malpaga via ponterosooos	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	frazione malpaga via ponterosooos	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	indipendenza	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	indipendenza	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	indipendenza	14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	indipendenza	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	indipendenza loc. viadana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	indipendenza loc. viadana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	indipendenza loc. viadana	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	indipendenza loc. viadana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	isorella	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	isorella	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	isorella	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8850				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	isorella	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	isorella	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	isorella	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	isorella	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	isorella	25		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	isorella	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	isorella	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	isorella	55	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	isorella	55		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	isorella	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	isorella	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	isorella	55	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4530				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	isorella	55		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	kennedy	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	kennedy	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	kennedy	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	kennedy	44		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	loc. viadana via indipendenza	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	loc. viadana via indipendenza	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	loc. viadana via indipendenza	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	loc. viadana via indipendenza	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	LOCALITÀŁ PONTEROSSO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	LOCALITÀŁ PONTEROSSO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	LOCALITÀŁ PONTEROSSO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	LOCALITÀŁ PONTEROSSO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	LOCALITÀŁ VIADANA VIA KENNEDY	101/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	LOCALITÀŁ VIADANA VIA KENNEDY	101/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	LOCALITÀŁ VIADANA VIA KENNEDY	101/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	LOCALITÀŁ VIADANA VIA KENNEDY	101/A		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	macalle'	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	macalle'	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	macalle'	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	macalle'	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	macalle' loc. mezzane	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	macalle' loc. mezzane	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	macalle' loc. mezzane	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	macalle' loc. mezzane	42		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	malpaga via ponte rosso	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	malpaga via ponte rosso	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	malpaga via ponte rosso	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	malpaga via ponte rosso	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	malpagaga via ponterosso	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	malpagaga via ponterosso	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	malpagaga via ponterosso	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	malpagaga via ponterosso	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	MARTIRI DELLA LIBERTÀŁ	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	MARTIRI DELLA LIBERTÀŁ	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	MARTIRI DELLA LIBERTÀŁ	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	MARTIRI DELLA LIBERTÀŁ	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	martiri liberta'	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	martiri liberta'	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	martiri liberta'	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	martiri liberta'	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	mEZZANE VIA SAN FRANCESCO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	mEZZANE VIA SAN FRANCESCO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	mEZZANE VIA SAN FRANCESCO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	mEZZANE VIA SAN FRANCESCO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	oviani	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	oviani	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	oviani	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Calvisano	oviani	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	p.zza s.michele	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	p.zza s.michele	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	p.zza s.michele	s.n.	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	p.zza s.michele	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	per carpenedolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	per carpenedolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	per carpenedolo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	per carpenedolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	PER CARPENEDOLO A MEZZANE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	PER CARPENEDOLO A MEZZANE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	PER CARPENEDOLO A MEZZANE	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Calvisano	PER CARPENEDOLO A MEZZANE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	PIAZZA CANOSSI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	PIAZZA CANOSSI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	PIAZZA CANOSSI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	PIAZZA CANOSSI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ponterosso	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ponterosso	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ponterosso	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	ponterosso	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ponterosso malpaga	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ponterosso malpaga	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ponterosso malpaga	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	ponterosso malpaga	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	rimembranze	5	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	350					
Calvisano	rimembranze	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	rimembranze	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	rimembranze	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	RIMEMBRANZE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	RIMEMBRANZE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	RIMEMBRANZE	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Calvisano	RIMEMBRANZE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	roncagliona	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	roncagliona	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	roncagliona	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77		77		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	roncagliona	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	rovata	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	rovata	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	rovata	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	rovata	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ROVATA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ROVATA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ROVATA	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	ROVATA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ROVATA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ROVATA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ROVATA	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	ROVATA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	salvo d'acquisto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	salvo d'acquisto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	salvo d'acquisto	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	salvo d'acquisto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	SAN FELICE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	SAN FELICE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	SAN FELICE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	SAN FELICE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	SAN FELICE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	SAN FELICE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	SAN FELICE	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1457				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	SAN FELICE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	san felice	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	san felice	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	san felice	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	san felice	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	san francesco	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	san francesco	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	san francesco	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	san francesco	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	SANTA MARIA DI ROSA - MALPAGA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	SANTA MARIA DI ROSA - MALPAGA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	SANTA MARIA DI ROSA - MALPAGA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Calvisano	SANTA MARIA DI ROSA - MALPAGA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	strada per calvisano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	strada per calvisano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	strada per calvisano	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	strada per calvisano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	tesoli loc. mezzane	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	tesoli loc. mezzane	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	tesoli loc. mezzane	4	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	tesoli loc. mezzane	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	V. ZILIE INFERIORI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	V. ZILIE INFERIORI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	V. ZILIE INFERIORI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	V. ZILIE INFERIORI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	vai kennedy	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	vai kennedy	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	vai kennedy	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3500			Danneggiato +10%	Non friabile
Calvisano	vai kennedy	105		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	vespucci	45/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	vespucci	45/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	vespucci	45/B	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2464				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	vespucci	45/B		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via a . vespucci	22a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via a . vespucci	22a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via a . vespucci	22a	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via a . vespucci	22a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via a. canossi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via a. canossi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via a. canossi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via a. canossi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via amerigo vespucci	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via amerigo vespucci	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via amerigo vespucci	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via amerigo vespucci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via basalica	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via basalica	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via basalica	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via basalica	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via basilica	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via basilica	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via basilica	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via basilica	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via basilica	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via basilica	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via basilica	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via basilica	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via beata cristina	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via beata cristina	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via beata cristina	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via beata cristina	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via beata cristina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via beata cristina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via beata cristina	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			267			Non friabile
Calvisano	via beata cristina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BEATA CRISTINA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BEATA CRISTINA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA BEATA CRISTINA	14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA BEATA CRISTINA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via beata cristina	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via beata cristina	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via beata cristina	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via beata cristina	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BEATA CRISTINA	X	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato +10%	Non friabile
Calvisano	via benedetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via benedetti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via benedetti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via benedetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via bevilacqua	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via bevilacqua	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via bevilacqua	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			530			Non friabile
Calvisano	via bevilacqua	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brancoleno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brancoleno	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brancoleno	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2400			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brancoleno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BRANCOLENO	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BRANCOLENO	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA BRANCOLENO	1/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA BRANCOLENO	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BRESCIA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BRESCIA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA BRESCIA	32	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3650		3650		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA BRESCIA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BRESCIA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BRESCIA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA BRESCIA	47	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA BRESCIA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	Via Brescia	47	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	49	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	49		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BRESCIA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BRESCIA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA BRESCIA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	VIA BRESCIA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BRESCIA	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BRESCIA	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	VIA BRESCIA	59	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA BRESCIA	59		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	61		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BRESCIA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BRESCIA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA BRESCIA	62	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA BRESCIA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	94	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47		47		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	94		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	95	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	95		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	101	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	101		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	107	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	107		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	111/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	111/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	111/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1960					Non friabile
Calvisano	via brescia	111/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	90/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	90/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	90/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	90/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brescia	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BRESCIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BRESCIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA BRESCIA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA BRESCIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brighedolo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brighedolo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brighedolo	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brighedolo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA BRIGNEDOLO	17a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA BRIGNEDOLO	17a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA BRIGNEDOLO	17a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA BRIGNEDOLO	17a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via brignedolo - c.na mola	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via brignedolo - c.na mola	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via brignedolo - c.na mola	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1585		1585		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via brignedolo - c.na mola	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via buonarroti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via buonarroti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via buonarroti	4	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via buonarroti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via buonarroti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via buonarroti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via buonarroti	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via buonarroti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA C. BATTISTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA C. BATTISTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA C. BATTISTI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA C. BATTISTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via c. colombo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via c. colombo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via c. colombo	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via c. colombo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via cairolì	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via cairolì	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via cairolì	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via cairolì	27		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via campagnoli golgi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via campagnoli golgi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via campagnoli golgi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via campagnoli golgi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via campagnoli golgi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via campagnoli golgi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via campagnoli golgi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via campagnoli golgi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via campagnoli golgi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via campagnoli golgi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via campagnoli golgi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via campagnoli golgi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via canossi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via canossi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via canossi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via canossi	24		Pavimenti in vinil amianto						Non friabile
Calvisano	via canossi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via canossi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via canossi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via canossi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA CANOSSI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA CANOSSI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA CANOSSI	53	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	40			Danneggiato +10%	Non friabile
Calvisano	VIA CANOSSI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via canossi	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via canossi	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via canossi	56	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via canossi	56		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via carpenedolo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via carpenedolo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via carpenedolo		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via carpenedolo			Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via carpenedolo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via carpenedolo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via carpenedolo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via carpenedolo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via carpenedolo	6	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	644		644		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvisano	via carpenedolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via carpenedolo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	via carpenedolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA CARPENEDOLO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via carpenedolo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via carpenedolo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via carpenedolo	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via carpenedolo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via carpenedolo	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via carpenedolo	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via carpenedolo	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via carpenedolo	43		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via cidneo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via cidneo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via cidneo	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via cidneo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA CUCCA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA CUCCA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA CUCCA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA CUCCA	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via cucca	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via cucca	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via cucca	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile
Calvisano	via cucca	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via cucca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via cucca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via cucca	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	231	1380			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via cucca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via cucca	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via cucca	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via cucca	s.n.	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via cucca	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via dante	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via dante	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via dante	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via dante	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA DANTE	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA DANTE	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA DANTE	49	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA DANTE	49		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via dante	37/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via dante	37/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via dante	37/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	351				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via dante	37/c		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via de gasperi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via de gasperi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via de gasperi	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via de gasperi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via de gasperi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via de gasperi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via de gasperi	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via de gasperi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ENRico fermi	3	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ENRico fermi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ENRico fermi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	VIA ENRico fermi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via f.lli cervi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via f.lli cervi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via f.lli cervi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via f.lli cervi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via f.lli cervi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via f.lli cervi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via f.lli cervi	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via f.lli cervi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via f.lli cervi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via f.lli cervi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via f.lli cervi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via f.lli cervi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via flil.i cervi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via flil.i cervi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via flil.i cervi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via flil.i cervi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via fontanelle	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via fontanelle	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via fontanelle	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via fontanelle	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via g golgi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via g golgi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via g golgi	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via g golgi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via giovanni 23Â¿	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via giovanni 23Â¿	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via giovanni 23Â¿	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via giovanni 23Â¿	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA GIOVANNI XXIII	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA GIOVANNI XXIII	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA GIOVANNI XXIII	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	40			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA GIOVANNI XXIII	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via giovanni xxiii	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via giovanni xxiii	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via giovanni xxiii	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via giovanni xxiii	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via giovanni xxiii	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via giovanni xxiii	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via giovanni xxiii	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via giovanni xxiii	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via indiepndenza	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via indiepndenza	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via indiepndenza	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2180		2180		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via indiepndenza	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via indipendenza	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via indipendenza	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via indipendenza	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1034,6		1034,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via indipendenza	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2050				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	17	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	22	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230		1230		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	22	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	22		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ISORELLA	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16	16			Danneggiato +10%	Non friabile
Calvisano	VIA ISORELLA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ISORELLA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ISORELLA	41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ISORELLA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ISORELLA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ISORELLA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ISORELLA	41	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ISORELLA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	41		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	41	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	41		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ISORELLA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ISORELLA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ISORELLA	45	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ISORELLA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5700				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	47		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	0.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	0.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	0.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	0.		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	12/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7800		7800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	12/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via isorella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	sn	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1564		1564		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via isorella localit� cinzia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via isorella localit� cinzia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via isorella localit� cinzia	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1644		1644		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via isorella localit� cinzia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	30	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	30		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA KENNEDY	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA KENNEDY	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA KENNEDY	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA KENNEDY	44		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA KENNEDY	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA KENNEDY	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA KENNEDY	49	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA KENNEDY	49		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	56		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	78	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	78		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA KENNEDY	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA KENNEDY	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA KENNEDY	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA KENNEDY	101		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	101	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7673				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA KENNEDY	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA KENNEDY	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA KENNEDY	103		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA KENNEDY	103		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	101/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	101/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	101/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	101/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12760		12760		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	101/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy	101/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8280		8280		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy	101/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via kennedy	101/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12760		12760		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy	101/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy fraz. viadana	101/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy fraz. viadana	101/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy fraz. viadana	101/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy fraz. viadana	101/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via kennedy-viadana	101/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via kennedy-viadana	101/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via kennedy-viadana	101/c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via kennedy-viadana	101/c		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA LARGA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA LARGA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA LARGA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA LARGA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via m.buonarroti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via m.buonarroti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via m.buonarroti	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via m.buonarroti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via macalle	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via macalle	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via macalle	30	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via macalle	30		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via macalle'	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via macalle'	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via macalle'	18	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via macalle'	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via marconi	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via marconi	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via marconi	67	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via marconi	67		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della liberta'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della liberta'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della liberta'	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della liberta'	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della liberta'	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della liberta'	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della liberta'	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della liberta'	15		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della liberta'	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della liberta'	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della liberta'	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della liberta'	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della liberta'	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della liberta'	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della liberta'	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della liberta'	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della liberta'	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della liberta'	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della liberta'	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della liberta'	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della libertÃ	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della libertÃ	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della libertÃ	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della libertÃ	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della libertÃ	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della libertÃ	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della libertÃ	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della libertÃ	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della libertÃ	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della libertÃ	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della libertÃ	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della libertÃ	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri della libertÃ	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri della libertÃ	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri della libertÃ	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri della libertÃ	25		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via martiri libertÃ	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via martiri libertÃ	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via martiri libertÃ	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via martiri libertÃ	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via matteotti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via matteotti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via matteotti	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via matteotti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via matteotti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via matteotti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via matteotti	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via matteotti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via matteotti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via matteotti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via matteotti	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2870		2870		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via matteotti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via michelangelo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via michelangelo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via michelangelo	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950		950		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via michelangelo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via michelangelo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via michelangelo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via michelangelo	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via michelangelo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via michelangelo- malpaga	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via michelangelo- malpaga	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via michelangelo- malpaga	13	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000		10000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via michelangelo- malpaga	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via Montechiaresa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via Montechiaresa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via Montechiaresa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via Montechiaresa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via montichiari	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via montichiari	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via montichiari	6	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via montichiari	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via moretto	5/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via moretto	5/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via moretto	5/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Friabile
Calvisano	via moretto	5/b		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via palestro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via palestro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via palestro	2	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via palestro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via paolo VI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via paolo VI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via paolo VI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via paolo VI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via papa giovanni xxiii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via papa giovanni xxiii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via papa giovanni xxiii	11	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via papa giovanni xxiii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via per carpenedolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via per carpenedolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via per carpenedolo	7	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via per carpenedolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via polini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via polini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via polini	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via polini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via polini	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via polini	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via polini	56	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via polini	56		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via polini	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via polini	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via polini	56	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via polini	56		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via ponte rosso	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via ponte rosso	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via ponte rosso	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via ponte rosso	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via ponte rosso	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via ponte rosso	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via ponte rosso	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via ponte rosso	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA PONTE ROSSO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA PONTE ROSSO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA PONTE ROSSO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA PONTE ROSSO	26		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via ponterosso	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via ponterosso	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via ponterosso	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via ponterosso	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA PONTEROSSO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA PONTEROSSO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA PONTEROSSO	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA PONTEROSSO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via ponterosso	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via ponterosso	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via ponterosso	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via ponterosso	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via ponterosso	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via ponterosso	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via ponterosso	19	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via ponterosso	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA PONTEROSSO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA PONTEROSSO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA PONTEROSSO	21	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA PONTEROSSO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via ponterosso fraz. malpaga	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via ponterosso fraz. malpaga	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via ponterosso fraz. malpaga	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2550			85	Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via ponterosso fraz. malpaga	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via ponterosso fraz. malpaga	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via ponterosso fraz. malpaga	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via ponterosso fraz. malpaga	21	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3330	45000			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via ponterosso fraz. malpaga	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rimembranze	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via rimembranze	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via rimembranze	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via rimembranze	7		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rimembranze	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via rimembranze	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via rimembranze	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via rimembranze	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rimembranze	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via rimembranze	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via rimembranze	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	via rimembranze	32		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rimembranze	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via rimembranze	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via rimembranze	s.n.	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000			40	Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via rimembranze	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via risorgimento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via risorgimento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via risorgimento	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via risorgimento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via risorgimento	28/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via risorgimento	28/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via risorgimento	28/30	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via risorgimento	28/30		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ROMA	32/34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ROMA	32/34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ROMA	32/34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ROMA	32/34		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via roncagliona	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via roncagliona	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via roncagliona	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via roncagliona	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via roncagliona	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via roncagliona	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via roncagliona	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via roncagliona	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rovata	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via rovata	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via rovata	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Non friabile
Calvisano	via rovata	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rovata	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via rovata	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via rovata	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	230			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via rovata	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ROVATA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	VIA ROVATA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ROVATA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ROVATA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ROVATA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ROVATA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ROVATA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ROVATA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rovata	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via rovata	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via rovata	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via rovata	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ROVATA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ROVATA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ROVATA	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ROVATA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rovata	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via rovata	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via rovata	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via rovata	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ROVATA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ROVATA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ROVATA	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ROVATA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via rovata	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	250			Danneggiato +10%	Non friabile
Calvisano	VIA ROVATO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ROVATO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ROVATO	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ROVATO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ROVATTA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ROVATTA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ROVATTA	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ROVATTA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via s. felice	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via s. felice	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via s. felice	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1730		1730		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via s. felice	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via s. FRANCESCO	8A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via s. FRANCESCO	8A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via s. FRANCESCO	8A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via s. FRANCESCO	8A		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via salvo d'acquisto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via salvo d'acquisto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via salvo d'acquisto	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via salvo d'acquisto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA SALVO D'ACQUISTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA SALVO D'ACQUISTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA SALVO D'ACQUISTO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA SALVO D'ACQUISTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via salvo d'acquisto	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via salvo d'acquisto	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via salvo d'acquisto	26	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via salvo d'acquisto	26		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via salvo d'acquisto	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via salvo d'acquisto	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via salvo d'acquisto	2/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via salvo d'acquisto	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via salvo d'acquisto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via salvo d'acquisto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via salvo d'acquisto	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215		215		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via salvo d'acquisto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via san felice	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via san felice	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via san felice	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via san felice	12		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via san felice	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via san felice	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via san felice	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via san felice	20		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via san felice	16/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via san felice	16/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via san felice	16/b	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via san felice	16/b		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via san francesco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via san francesco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via san francesco	5	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via san francesco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via san francesco	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via san francesco	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via san francesco	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via san francesco	10		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via san francesco	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via san francesco	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via san francesco	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via san francesco	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via san francesco	21	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via san francesco	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via san francesco	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	via san francesco	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via santa maria delle rose	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via santa maria delle rose	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via santa maria delle rose	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via santa maria delle rose	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via schilini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via schilini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via schilini	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via schilini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via scuole	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via scuole	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via scuole	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400	1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via scuole	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via statale 11	282		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via statale 11	282		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via statale 11	282	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via statale 11	282		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via str. provinciale	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via str. provinciale	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via str. provinciale	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via str. provinciale	37		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via teodoro schilini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via teodoro schilini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via teodoro schilini	8	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via teodoro schilini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via tesoli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via tesoli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via tesoli	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			77			Friabile
Calvisano	via tesoli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via tesoli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via tesoli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via tesoli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Calvisano	via tesoli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA TESOLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA TESOLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA TESOLI	4	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA TESOLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via tito speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via tito speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via tito speri	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020		1020		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via tito speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA VESPUCCI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA VESPUCCI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA VESPUCCI	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA VESPUCCI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via vespucci	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via vespucci	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via vespucci	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via vespucci	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via vespucci - fraz. viadana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via vespucci - fraz. viadana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via vespucci - fraz. viadana	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via vespucci - fraz. viadana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via xxv aprile	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via xxv aprile	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via xxv aprile	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via xxv aprile	5		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via xxv arole	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via xxv arole	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	via xxv aprile	37	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via xxv aprile	37		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zappaglia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zappaglia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zappaglia	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zappaglia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zappaglia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zappaglia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zappaglia	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	935	935			Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zappaglia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zappaglia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zappaglia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zappaglia	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1735				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zappaglia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiore	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie inferiore	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiore	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie inferiore	43		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	365				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiori	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie inferiori	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiori	19	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie inferiori	19		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiori	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie inferiori	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiori	20	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie inferiori	20		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiori	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie inferiori	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiori	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie inferiori	28		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiori	31	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie inferiori	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiori	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	via zilie inferiori	31		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiori	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie inferiori	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiori	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27			Non friabile
Calvisano	via zilie inferiori	37		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	42	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1665				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiori	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie inferiori	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiori	43	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie inferiori	43		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiori	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie inferiori	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiori	48	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie inferiori	48		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	55	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ZILIE INFERIORI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie inferiori	37d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie inferiori	37d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie inferiori	37d	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie inferiori	37d		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIROI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIROI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ZILIE INFERIROI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	VIA ZILIE INFERIROI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiore	24	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiore	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiore	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	via zilie superiore	24		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	33		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	33		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	33		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	33		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	33		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ZILIE SUPERIORI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ZILIE SUPERIORI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ZILIE SUPERIORI	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ZILIE SUPERIORI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VIA ZILIE SUPERIORI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VIA ZILIE SUPERIORI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VIA ZILIE SUPERIORI	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VIA ZILIE SUPERIORI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	44		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	884				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	44		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	48		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	240		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	240		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	240		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	240		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	240		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	240		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	240		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	240		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	240		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	240		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	240		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	240		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	via zilie superiori	52/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	via zilie superiori	52/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	via zilie superiori	52/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	557		557		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	via zilie superiori	52/a		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	VILLAGGIO ORIENTAMENTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	VILLAGGIO ORIENTAMENTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	VILLAGGIO ORIENTAMENTI	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	995		995		Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	VILLAGGIO ORIENTAMENTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	zappaglia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	zappaglia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	zappaglia	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato +10%	Friabile
Calvisano	zappaglia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	zilie inferiori	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	zilie inferiori	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	zilie inferiori	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	zilie inferiori	2		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	zilie inferiori	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	zilie inferiori	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	zilie inferiori	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	zilie inferiori	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Calvisano	zilie inferiori	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	zilie inferiori	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	zilie inferiori	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	zilie inferiori	13		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ZILIE INFERIORI	18	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	ZILIE INFERIORI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ZILIE INFERIORI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Calvisano	ZILIE INFERIORI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	zilie superiori	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	zilie superiori	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	zilie superiori	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	79					
Calvisano	zilie superiori	9		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2040					
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	45A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	45A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	45A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Calvisano	ZILIE SUPERIORI	45A		Pavimenti in vinil amianto						
Capovalle	loc. pu	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capovalle	loc. pu	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capovalle	loc. pu	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Capovalle	loc. pu	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capovalle	via cesare battisti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capovalle	via cesare battisti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capovalle	via cesare battisti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		250			Danneggiato -10%	Friabile
Capovalle	via cesare battisti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capovalle	via provinciale	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capovalle	via provinciale	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capovalle	via provinciale	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			265		Danneggiato -10%	Non friabile
Capovalle	via provinciale	1		Pavimenti in vinil amianto						
Capovalle	via roma	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capovalle	via roma	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capovalle	via roma	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Capovalle	via roma	32		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	c,na movico			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	c,na movico			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	c,na movico			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13500					
Capriano del Colle	c,na movico			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	c.na bona			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	c.na bona			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	c.na bona			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400					
Capriano del Colle	c.na bona			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	c.na migliorati			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	c.na migliorati			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	c.na migliorati			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Capriano del Colle	c.na migliorati			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	c.na molino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	c.na molino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	c.na molino	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	c.na molino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	c.na sandrina	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	c.na sandrina	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	c.na sandrina	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850					
Capriano del Colle	c.na sandrina	12		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	cascina bagnanina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	cascina bagnanina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	cascina bagnanina	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Capriano del Colle	cascina bagnanina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	cascina colombaie	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	cascina colombaie	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	cascina colombaie	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato +10%	Friabile
Capriano del Colle	cascina colombaie	24		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	CASCINA FRACASSI - LOC. MONTENETTO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	CASCINA FRACASSI - LOC. MONTENETTO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	CASCINA FRACASSI - LOC. MONTENETTO	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	CASCINA FRACASSI - LOC. MONTENETTO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	cascina roma			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	cascina roma			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	cascina roma			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Capriano del Colle	cascina roma			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	CASCINA TORRAZZA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	CASCINA TORRAZZA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	CASCINA TORRAZZA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	CASCINA TORRAZZA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	CASCINA TORRAZZA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	CASCINA TORRAZZA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	CASCINA TORRAZZA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	CASCINA TORRAZZA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	cascina torricello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	cascina torricello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	cascina torricello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17000		17000		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	cascina torricello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	d.alighieri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	d.alighieri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	d.alighieri	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	d.alighieri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	fenili belasi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	fenili belasi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	fenili belasi	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	fenili belasi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	INDUSTRIALE	96/108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	INDUSTRIALE	96/108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	INDUSTRIALE	96/108	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4823				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	INDUSTRIALE	96/108		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	loc. monte netto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	loc. monte netto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	loc. monte netto			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Capriano del Colle	loc. monte netto			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	loc. montenetto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	loc. montenetto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	loc. montenetto			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Capriano del Colle	loc. montenetto			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	loc. montenetto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	loc. montenetto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	loc. montenetto	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	loc. montenetto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	loc. san giorgio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	loc. san giorgio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	loc. san giorgio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3850					
Capriano del Colle	loc. san giorgio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	localita' san giorgio	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	localita' san giorgio	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	localita' san giorgio	31	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	localita' san giorgio	31		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	LOCALITA' SAN GIORGIO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	LOCALITA' TORRAZZA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	LOCALITA' TORRAZZA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	LOCALITA' TORRAZZA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	LOCALITA' TORRAZZA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	strada prov. bs quinzano	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	strada prov. bs quinzano	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	strada prov. bs quinzano	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415					
Capriano del Colle	strada prov. bs quinzano	89		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	STRADA VICINALE DELLA CHIESA LOC. MON	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	STRADA VICINALE DELLA CHIESA LOC. MON	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	STRADA VICINALE DELLA CHIESA LOC. MON	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	STRADA VICINALE DELLA CHIESA LOC. MON	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	TESE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	TESE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	TESE	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144		144		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	TESE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	TRENTO	178		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	TRENTO	178		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	TRENTO	178	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	TRENTO	178		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via mella	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via mella	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via mella	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125					
Capriano del Colle	via mella	22		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	via tese	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144					
Capriano del Colle	via tese	25		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via alighieri	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA ALIGHIERI	8/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA ALIGHIERI	8/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA ALIGHIERI	8/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA ALIGHIERI	8/10		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via bachelet	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via bachelet	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via bachelet	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via bachelet	4		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA BELVEDERE	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via brognolo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via brognolo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via brognolo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriano del Colle	via brognolo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via c.a. dalla chiesa	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via c.a. dalla chiesa	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via c.a. dalla chiesa	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via c.a. dalla chiesa	29		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via c.a. della chiesa			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via c.a. della chiesa			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via c.a. della chiesa			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150					
Capriano del Colle	via c.a. della chiesa			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via c.a. della chiesa	3/5/7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via c.a. della chiesa	3/5/7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via c.a. della chiesa	3/5/7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840					
Capriano del Colle	via c.a. della chiesa	3/5/7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via c.na s. antonio			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via c.na s. antonio			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via c.na s. antonio			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500					
Capriano del Colle	via c.na s. antonio			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via Caprianella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via Caprianella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via Caprianella	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via Caprianella	7		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA CARDUCCI	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via carlo alberto della chiesa			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via carlo alberto della chiesa			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via carlo alberto della chiesa			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2610		2610		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via carlo alberto della chiesa			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via carlo alberto della chiesa	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via carlo alberto della chiesa	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via carlo alberto della chiesa	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Capriano del Colle	via carlo alberto della chiesa	49		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via cas.na s bernardino	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via cas.na s bernardino	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via cas.na s bernardino	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200					
Capriano del Colle	via cas.na s bernardino	42		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via cascina dossello			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via cascina dossello			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via cascina dossello			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Capriano del Colle	via cascina dossello			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via cascina gilli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via cascina gilli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via cascina gilli	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Capriano del Colle	via cascina gilli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via cascina gilli	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via cascina gilli	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via cascina gilli	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	208					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	via cascina gillii	26		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA CASCINA MOVIDA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA CASCINA MOVIDA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA CASCINA MOVIDA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA CASCINA MOVIDA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via case sparse	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via case sparse	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via case sparse	30	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via case sparse	30		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via case sparse	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via case sparse	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via case sparse	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via case sparse	30		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via cavour	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via cavour	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via cavour	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via cavour	9		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via cavour	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via cavour	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via cavour	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Capriano del Colle	via cavour	9		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA CHIESA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA CHIESA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA CHIESA	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA CHIESA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via chiesa	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via chiesa	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via chiesa	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Capriano del Colle	via chiesa	20		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via chiesa	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via chiesa	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via chiesa	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000					
Capriano del Colle	via chiesa	28		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA CHIESA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA CHIESA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA CHIESA	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA CHIESA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via chiesa	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via chiesa	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via chiesa	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3					
Capriano del Colle	via chiesa	43		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via chiesa	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via chiesa	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via chiesa	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Capriano del Colle	via chiesa	44		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via chiesa	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via chiesa	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via chiesa	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via chiesa	48		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via crocifissa di rosa	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via crocifissa di rosa	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via crocifissa di rosa	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33			Non friabile
Capriano del Colle	via crocifissa di rosa	63		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via cta lotto sandrina	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via cta lotto sandrina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via cta lotto sandrina	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400					
Capriano del Colle	via cta lotto sandrina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dalia			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dalia			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dalia		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via dalia			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dalla chiesa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dalla chiesa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dalla chiesa	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68548					
Capriano del Colle	via dalla chiesa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dante	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dante	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dante	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Capriano del Colle	via dante	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dante	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dante	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dante	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via dante	22		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	via dante	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dante	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dante	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Capriano del Colle	via dante	22		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dante	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dante	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dante	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Capriano del Colle	via dante	44		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dante alighieri	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dante alighieri	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dante alighieri	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1536					
Capriano del Colle	via dante alighieri	12		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA DANTE ALIGHIERI	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via dante alighieri	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dante alighieri	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dante alighieri	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32					
Capriano del Colle	via dante alighieri	30		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dante alighieri	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dante alighieri	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dante alighieri	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Capriano del Colle	via dante alighieri	32		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dei gigli			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dei gigli			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dei gigli			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via dei gigli			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dei gigli	21	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dei gigli	21	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400					
Capriano del Colle	via dei gigli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA DELLA CAVA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA DELLA CAVA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA DELLA CAVA	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA DELLA CAVA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via facchi	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via facchi	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via facchi	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950					
Capriano del Colle	via facchi	77		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA FENILETTI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA FENILETTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA FENILETTI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA FENILETTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via finiletti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via finiletti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via finiletti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via finiletti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via finiletti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via finiletti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via finiletti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	277					
Capriano del Colle	via finiletti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via finiletti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via finiletti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via finiletti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Capriano del Colle	via finiletti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA G. CARDUCCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA G. CARDUCCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA G. CARDUCCI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA G. CARDUCCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via g. garibaldi	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via g. garibaldi	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via g. garibaldi	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via g. garibaldi	75		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via garibaldi			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via garibaldi			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via garibaldi			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Capriano del Colle	via garibaldi			Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	via garibaldi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via garibaldi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via garibaldi	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via garibaldi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA GARIBALDI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA GARIBALDI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA GARIBALDI	36	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA GARIBALDI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA GARIBALDI	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA GARIBALDI	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA GARIBALDI	48/50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				350	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA GARIBALDI	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via giovane italia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via giovane italia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via giovane italia	47	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via giovane italia	47		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via giuseppe garibaldi	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via giuseppe garibaldi	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via giuseppe garibaldi	48/50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13500					
Capriano del Colle	via giuseppe garibaldi	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via giuseppe garibaldi	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via giuseppe garibaldi	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via giuseppe garibaldi	48/50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13500					
Capriano del Colle	via giuseppe garibaldi	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via industriale	33		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	54	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	615				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via industriale	54		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400					
Capriano del Colle	via industriale	90		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400					
Capriano del Colle	via industriale	119		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	121	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	121		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	148		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1273					
Capriano del Colle	via industriale	148		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	148		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1273					
Capriano del Colle	via industriale	148		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	156		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000					
Capriano del Colle	via industriale	156		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	158		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77302					
Capriano del Colle	via industriale	158		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	108/118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	108/118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	108/118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2498					
Capriano del Colle	via industriale	108/118		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	117/119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	117/119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	117/119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4238		4238		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	117/119		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	122/128		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via industriale	122/128		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	122/128		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000					
Capriano del Colle	via industriale	122/128		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via industriale	176-180-18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	via industriale	176-180-18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via industriale	176-180-18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1860		1860		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via industriale	176-180-18		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7200		7200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA INDUSTRIALE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA IV NOVEMBRE		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via iv novembre	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via iv novembre	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via iv novembre	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280					
Capriano del Colle	via iv novembre	24		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via iv novembre	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via iv novembre	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via iv novembre	24/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170					
Capriano del Colle	via iv novembre	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via marconi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via marconi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via marconi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via marconi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via marconi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via marconi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via marconi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1115					
Capriano del Colle	via marconi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via marconi/via g. garibaldi	12/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via marconi/via g. garibaldi	12/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via marconi/via g. garibaldi	12/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via marconi/via g. garibaldi	12/9		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via marina	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via marina	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via marina	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Capriano del Colle	via marina	20		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via marina	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via marina	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via marina	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430					
Capriano del Colle	via marina	26		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA MARINA	50	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via marina	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via marina	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via marina	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via marina	64		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via marina	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via marina	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via marina	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210			Non friabile
Capriano del Colle	via marina	64		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65					
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28					
Capriano del Colle	via martiri p.loggia	34		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via martiri p.zza loggia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via martiri p.zza loggia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via martiri p.zza loggia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via martiri p.zza loggia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via martiri p.zza loggia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via martiri p.zza loggia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via martiri p.zza loggia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via martiri p.zza loggia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via matteotti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via matteotti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via matteotti	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via matteotti	6		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	VIA mAZZINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA mAZZINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA mAZZINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA mAZZINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via mella	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via mella	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via mella	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Capriano del Colle	via mella	35		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via mella	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via mella	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via mella	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Capriano del Colle	via mella	46		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via mella	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via mella	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via mella	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2315					
Capriano del Colle	via mella	55		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via mella	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via mella	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via mella	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40			Non friabile
Capriano del Colle	via mella	71		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via mella	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via mella	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via mella	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Capriano del Colle	via mella	71		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via morari	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via morari	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via morari	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Capriano del Colle	via morari	4		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via parrocchia	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via parrocchia	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via parrocchia	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86					
Capriano del Colle	via parrocchia	26		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via parrocchia	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via parrocchia	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via parrocchia	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Capriano del Colle	via parrocchia	37		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA PARROCCHIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA PARROCCHIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA PARROCCHIA	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA PARROCCHIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA PARROCCHIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA PARROCCHIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA PARROCCHIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA PARROCCHIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140			Non friabile
Capriano del Colle	via pascoli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Capriano del Colle	via pascoli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via pascoli	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Capriano del Colle	via pascoli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via ragazzi del 99	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via ragazzi del 99	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via ragazzi del 99	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Capriano del Colle	via ragazzi del 99	15		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA RAGAZZI DEL '99	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA RAGAZZI DEL '99	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA RAGAZZI DEL '99	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA RAGAZZI DEL '99	3		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via rudiana	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via rudiana	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via rudiana	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via rudiana	46		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA S.MARIA CROCIFISSA DI ROSA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA S.MARIA CROCIFISSA DI ROSA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA S.MARIA CROCIFISSA DI ROSA	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA S.MARIA CROCIFISSA DI ROSA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via s.maria crocifisso di rose	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	via s.maria crocifisso di rose	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via s.maria crocifisso di rose	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriano del Colle	via s.maria crocifisso di rose	81		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via san giorgio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via san giorgio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via san giorgio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via san giorgio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via san giorgio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via san giorgio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via san giorgio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200					
Capriano del Colle	via san giorgio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA SAN GIORGIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA SAN GIORGIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA SAN GIORGIO	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA SAN GIORGIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA SANTA ROSA	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via smc di rosa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via smc di rosa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via smc di rosa	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Capriano del Colle	via smc di rosa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Capriano del Colle	via smc di rosa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via smc di rosa	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via smc di rosa	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via smc di rosa	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Capriano del Colle	via smc di rosa	55		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via smc rosa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via smc rosa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via smc rosa	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Capriano del Colle	via smc rosa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via smc rosa	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via smc rosa	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via smc rosa	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Capriano del Colle	via smc rosa	63		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220					
Capriano del Colle	via tese			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Capriano del Colle	via tese			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Capriano del Colle	via tese	21		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550					
Capriano del Colle	via tese	52		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA TESE	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via tese	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Capriano del Colle	via tese	54		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	via tese	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Capriano del Colle	via tese	54		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	57	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via tese	57		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriano del Colle	via tese	62		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7					
Capriano del Colle	via tese	62		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese	140		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240					
Capriano del Colle	via tese	140		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese loc.finiletti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese loc.finiletti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese loc.finiletti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via tese loc.finiletti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via tese-cascina colombaroli			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via tese-cascina colombaroli			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via tese-cascina colombaroli			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115					
Capriano del Colle	via tese-cascina colombaroli			Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via torazza	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via torazza	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via torazza	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via torazza	20		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via torrazza	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via torrazza	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via torrazza	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Capriano del Colle	via torrazza	30		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA TORRICELLO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA TORRICELLO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA TORRICELLO	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12200		12200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA TORRICELLO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Capriano del Colle	via trento	7		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Capriano del Colle	via trento	50		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105					
Capriano del Colle	via trento	54		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	186					
Capriano del Colle	via trento	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriano del Colle	via trento	57		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43					
Capriano del Colle	via trento	74		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Capriano del Colle	via trento	78		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38					
Capriano del Colle	via trento	82		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	445		445		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via trento	89		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	via trento	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via trento	90		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61					
Capriano del Colle	via trento	90		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Capriano del Colle	via trento	91		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Capriano del Colle	via trento	125		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	127		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA TRENTO	127		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	140		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA TRENTO	140		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	146		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4850		4850		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via trento	146		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	146		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100					
Capriano del Colle	via trento	146		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	154	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5300		5300		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA TRENTO	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	176		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA TRENTO	176		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	178		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	178		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	178		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14250					
Capriano del Colle	via trento	178		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	186		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1460		1460		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via trento	186		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	189		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2560					
Capriano del Colle	via trento	189		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	109/111	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA TRENTO	109/111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	109/111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	109/111	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	464		464		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA TRENTO	109/111		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento	s.n.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via trento	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA TRENTO	SN	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	VIA TRENTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via trento - fraz fenili belasi	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via trento - fraz fenili belasi	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via trento - fraz fenili belasi	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via trento - fraz fenili belasi	125		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA TRENTO 57	57	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriano del Colle	via xxv aprile	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via xxv aprile	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via xxv aprile	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Capriano del Colle	via xxv aprile	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	VIA XXV APRILE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	VIA XXV APRILE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	VIA XXV APRILE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriano del Colle	VIA XXV APRILE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Capriano del Colle	via xxv aprile	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriano del Colle	via xxv aprile	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriano del Colle	via xxv aprile	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriano del Colle	via xxv aprile	17		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	brede alte	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	brede alte	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	brede alte	55	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	960			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	brede alte	55		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	colzano	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	colzano	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	colzano	105	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	colzano	105		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	don chiudaroli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	don chiudaroli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	don chiudaroli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	don chiudaroli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	fossandere	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	fossandere	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	fossandere	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			670		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	fossandere	13		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	loc colzano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	loc colzano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	loc colzano	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	loc colzano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	località colzano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	località colzano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	località colzano	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	località colzano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	palazzolo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	palazzolo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	palazzolo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	palazzolo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	palazzolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	palazzolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	palazzolo	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300		3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	palazzolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	vai palazzolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	vai palazzolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	vai palazzolo	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	vai palazzolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	VIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA A. VOLTA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA A. VOLTA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA A. VOLTA	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA A. VOLTA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via adro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via adro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via adro	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330	5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via adro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via adro	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via adro	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via adro	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380	5100			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via adro	32		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via adro	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via adro	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via adro	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via adro	62		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via adro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via adro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via adro	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via adro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via alfredo chiudaroli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via alfredo chiudaroli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via alfredo chiudaroli	17	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Friabile
Capriolo	via alfredo chiudaroli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via antonietta lantieri	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via antonietta lantieri	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via antonietta lantieri	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350			6	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via antonietta lantieri	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriolo	via ballodore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via ballodore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via ballodore	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via ballodore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA BELLADORE	100	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA BELLADORE	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA BELLADORE	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	VIA BELLADORE	100		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via brede alte	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via brede alte	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via brede alte	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via brede alte	15		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via bremola	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via bremola	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via bremola	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2170	32550			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via bremola	34		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via bremola	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via bremola	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via bremola	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via bremola	36		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via bremola	ncs		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via bremola	ncs		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via bremola	ncs	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	368				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via bremola	ncs		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via calepio	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via calepio	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via calepio	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via calepio	42		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via calepio	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via calepio	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via calepio	68	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via calepio	68		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via calepio	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via calepio	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via calepio	108	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via calepio	108		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via calepio	163		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via calepio	163		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via calepio	163	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via calepio	163		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via calepio	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via calepio	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via calepio	171	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85	1190			Danneggiato +10%	Friabile
Capriolo	via calepio	171		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via calepio	177		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via calepio	177		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via calepio	177	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	480			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via calepio	177		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via calepio	167b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via calepio	167b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via calepio	167b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via calepio	167b		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via calepio	42/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via calepio	42/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via calepio	42/44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	525			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via calepio	42/44		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via castagna	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via castagna	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via castagna	59	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via castagna	59		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via cerese	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via cerese	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via cerese	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	via cerese	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via cerese	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via cerese	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via cerese	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via cerese	18		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via cerese	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via cerese	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via cerese	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via cerese	18		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via cerese	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriolo	via cerese	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via cerese	81	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225	30375			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via cerese	81		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via cerese	180		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via cerese	180		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via cerese	180		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via cerese	180		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via chiudaroli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via chiudaroli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via chiudaroli	7	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via chiudaroli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA CHIUDAROLI	8/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA CHIUDAROLI	8/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA CHIUDAROLI	8/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA CHIUDAROLI	8/A		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA COLOMBARA BOSCO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA COLOMBARA BOSCO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA COLOMBARA BOSCO	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA COLOMBARA BOSCO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via colombara bosco	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via colombara bosco	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via colombara bosco	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via colombara bosco	95		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via colombara del bosco	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via colombara del bosco	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via colombara del bosco	78	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40			40	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via colombara del bosco	78		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via colombara del bosco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via colombara del bosco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via colombara del bosco	snc	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via colombara del bosco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA COLZANO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA COLZANO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA COLZANO	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	
Capriolo	VIA COLZANO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via colzano	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via colzano	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via colzano	61	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via colzano	61		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via corzano	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via corzano	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via corzano	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			108		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via corzano	95		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via degli opoli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via degli opoli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via degli opoli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55	715			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via degli opoli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via della breda	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via della breda	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via della breda	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via della breda	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via della breda	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via della breda	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via della breda	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via della breda	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via delle pozze	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via delle pozze	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via delle pozze	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550			44	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via delle pozze	15		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via delle pozze	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via delle pozze	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via delle pozze	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			24	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via delle pozze	15		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA DELLE POZZE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA DELLE POZZE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA DELLE POZZE	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA DELLE POZZE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via delle pozze	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via delle pozze	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via delle pozze	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via delle pozze	17		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via delle pozze	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via delle pozze	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriolo	via delle pozze	19	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via delle pozze	19		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via delle pozze	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via delle pozze	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via delle pozze	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			630		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via delle pozze	23		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via delle pozze	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via delle pozze	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via delle pozze	129	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11555				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via delle pozze	129		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via don alfredo chiudaroli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don alfredo chiudaroli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don alfredo chiudaroli	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don alfredo chiudaroli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA DON ANTONIO ERRA	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	179		179		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don chiudaroli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don chiudaroli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don chiudaroli	15	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don chiudaroli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via don chiudaroli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don chiudaroli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don chiudaroli	17	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	201,6	3015			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don chiudaroli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via don chiudaroli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don chiudaroli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don chiudaroli	17	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don chiudaroli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via don chiudaroli	17a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don chiudaroli	17a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don chiudaroli	17a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			202		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don chiudaroli	17a		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via don libretti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don libretti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don libretti	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don libretti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via don martinazzoli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don martinazzoli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don martinazzoli	23	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don martinazzoli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via don martinazzoli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don martinazzoli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don martinazzoli	32	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don martinazzoli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via don martinazzoli	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via don martinazzoli	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via don martinazzoli	37	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2673				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via don martinazzoli	37		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via faletti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via faletti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via faletti	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via faletti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via feniletto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via feniletto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via feniletto	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via feniletto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via feniletto	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via feniletto	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via feniletto	82	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via feniletto	82		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via feniletto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via feniletto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via feniletto	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6830				Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via feniletto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via garibaldi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via garibaldi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via garibaldi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via garibaldi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via gervasini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via gervasini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via gervasini	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via gervasini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via Greme	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via Greme	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriolo	via Greme	snc	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via Greme	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via largo ochi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via largo ochi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via largo ochi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via largo ochi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via Lunga	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via Lunga	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via Lunga	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via Lunga	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via malighetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via malighetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via malighetti	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via malighetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via manzoni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via manzoni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via manzoni	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via manzoni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via mascagni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via mascagni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via mascagni	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via mascagni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via miola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via miola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via miola	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via miola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via miola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via miola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via miola	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2700			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via miola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via miola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via miola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via miola	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2700			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via miola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via miola	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via miola	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via miola	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via miola	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via miola	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA mIOLETTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA mIOLETTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA mIOLETTA	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA mIOLETTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via moinara	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via moinara	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via moinara	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			950		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via moinara	28		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA MOLINARA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA MOLINARA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA MOLINARA	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	3300			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA MOLINARA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via molinara	27/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via molinara	27/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via molinara	27/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	8100			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via molinara	27/a		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via montenero	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via montenero	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via montenero	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via montenero	26		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via niggeler	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via niggeler	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via niggeler	67	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via niggeler	67		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA NIGGELER	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA NIGGELER	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA NIGGELER	67	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	755			452	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA NIGGELER	67		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via palazzolo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	2250			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via palazzolo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriolo	via palazzolo	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			2	Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via palazzolo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	60	1968	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	600			7	Danneggiato +10%	Friabile
Capriolo	via palazzolo	60	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	via palazzolo	60		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via palazzolo	62	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via palazzolo	62		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via palazzolo	70	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		24000			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via palazzolo	70		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via palazzolo	138	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150			92	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via palazzolo	138		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	168		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	168		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via palazzolo	168	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120000				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via palazzolo	168		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	172		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	172		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via palazzolo	172	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600			55	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via palazzolo	172		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via palazzolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via palazzolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via palazzolo	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via palazzolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via piave	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via piave	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via piave	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via piave	14		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via piave	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via piave	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via piave	14	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via piave	14		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via pietre grosse	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via pietre grosse	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via pietre grosse	21	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via pietre grosse	21		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via pietre grosse	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via pietre grosse	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via pietre grosse	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			583		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via pietre grosse	25		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via pietre grosse	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via pietre grosse	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via pietre grosse	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via pietre grosse	25		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA PIETRE GROSSE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA PIETRE GROSSE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA PIETRE GROSSE	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			590		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA PIETRE GROSSE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via pozze	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via pozze	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via pozze	31	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840	12600			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via pozze	31		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via pozze	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via pozze	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via pozze	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			97		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via pozze	35		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via pozze	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via pozze	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via pozze	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			690		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via pozze	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via quadri	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via quadri	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via quadri	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770			616	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via quadri	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via quadri	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via quadri	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via quadri	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390			312	Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriolo	via quadri	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA QUADRI TRAV.ii	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA QUADRI TRAV.ii	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA QUADRI TRAV.ii	SNC	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA QUADRI TRAV.ii	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via Rossini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via Rossini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via Rossini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via Rossini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via rossini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via rossini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via rossini	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via rossini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via s. stefano	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via s. stefano	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via s. stefano	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	via s. stefano	23		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via san lorenzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via san lorenzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via san lorenzo	10	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790			63	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via san lorenzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via san stefano	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via san stefano	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via san stefano	117		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via san stefano	117		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via sarnico	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via sarnico	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via sarnico	14	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via sarnico	14		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via sarnico	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via sarnico	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via sarnico	31	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via sarnico	31		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via tagliamento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via tagliamento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via tagliamento	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via tagliamento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via tonale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via tonale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via tonale	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	162			1296	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via tonale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via toscanini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via toscanini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via toscanini	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via toscanini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA TRENTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA TRENTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA TRENTO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA TRENTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via trieste	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via trieste	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via trieste	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via trieste	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via trieste	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via trieste	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via trieste	13	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via trieste	13		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via trieste	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via trieste	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via trieste	13	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Capriolo	via trieste	13		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via urini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via urini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via urini e via trento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via urini e via trento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via urini e via trento	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via urini e via trento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via val d'aosta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via val d'aosta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via val d'aosta	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12500			420	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via val d'aosta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via val d'aosta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via val d'aosta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriolo	via val d'aosta	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11150				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via val d'aosta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via valle	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via valle	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via valle	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	via valle	53		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via valle	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via valle	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via valle	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	via valle	53		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via valle	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via valle	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via valle	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	via valle	53		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via valle di sotto	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via valle di sotto	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via valle di sotto	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		990			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via valle di sotto	43		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via vanzeghetto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via vanzeghetto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via vanzeghetto	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Capriolo	via vanzeghetto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA VANZEGHETTO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA VANZEGHETTO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA VANZEGHETTO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	VIA VANZEGHETTO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via Vanzeghetto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via Vanzeghetto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via Vanzeghetto	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via Vanzeghetto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	VIA VIA DON CHIUDAROLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	VIA VIA DON CHIUDAROLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	VIA VIA DON CHIUDAROLI	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Capriolo	VIA VIA DON CHIUDAROLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via vitt. emanuele	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via vitt. emanuele	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via vitt. emanuele	126	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via vitt. emanuele	126		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via vittorio emaniele	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via vittorio emaniele	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via vittorio emaniele	131	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via vittorio emaniele	131		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via vittorio emanuele	154		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via vittorio emanuele	154		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via vittorio emanuele	154		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via vittorio emanuele	154		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via vittorio emanule	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via vittorio emanule	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via vittorio emanule	116	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via vittorio emanule	116		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via vittorioemanuele	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via vittorioemanuele	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via vittorioemanuele	131	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via vittorioemanuele	131		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via vlta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via vlta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via vlta	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via vlta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via volta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via volta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via volta	2	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36			25	Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via volta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via xxviii maggio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via xxviii maggio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via xxviii maggio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9	120			Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via xxviii maggio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	via zocche	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	via zocche	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	via zocche	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	via zocche	2		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	viale iv novembre	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	viale iv novembre	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	viale iv novembre	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360	6120			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Capriolo	viale iv novembre	62		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	vittorio emanuele	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	vittorio emanuele	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	vittorio emanuele	169		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	vittorio emanuele	169		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	vittorio emanuele	183		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	vittorio emanuele	183		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	vittorio emanuele	183		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	vittorio emanuele	183		Pavimenti in vinil amianto						
Capriolo	vua iv novembre	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Capriolo	vua iv novembre	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Capriolo	vua iv novembre	77	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Capriolo	vua iv novembre	77		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo		08-mar sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo		08-mar sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo		08-mar sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	324				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo		08-mar sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	abba	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	abba	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	abba	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	abba	115		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	achille pozzi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	achille pozzi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	achille pozzi	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	achille pozzi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	c. abba	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	c. abba	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	c. abba	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	c. abba	113		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	c.na grilla sera	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	c.na grilla sera	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	c.na grilla sera	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	c.na grilla sera	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	c.na pieve	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	c.na pieve	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	c.na pieve	52	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	c.na pieve	52		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	C.NA POIANE LOC.LAME	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	C.NA POIANE LOC.LAME	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	C.NA POIANE LOC.LAME	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2615		2615		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	C.NA POIANE LOC.LAME	16		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	caduti del lavoro	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	caduti del lavoro	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	caduti del lavoro	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	caduti del lavoro	25		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	caduti del lavoro	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	caduti del lavoro	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	caduti del lavoro	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	caduti del lavoro	30		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	915					
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	224					
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	caduti del lavoro	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	caduti del lavoro	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	caduti del lavoro	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	254				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	caduti del lavoro	42		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	CADUTI DEL LAVORO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	caravaggio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	caravaggio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	caravaggio	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	caravaggio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	cascina cervo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	cascina cervo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	cascina cervo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	cascina cervo	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	cascina cervo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	cascina cervo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	cascina cervo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Carpenedolo	cascina cervo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	cascina cervo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	cascina cervo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	cascina cervo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	cascina cervo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	cascina cervo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	cascina cervo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	cascina cervo	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	cascina cervo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	cascina cervo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	cascina cervo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	cascina cervo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	422				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	cascina cervo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	cascina palazzo localit�� ravere	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	cascina palazzo localit�� ravere	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	cascina palazzo localit�� ravere	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	cascina palazzo localit�� ravere	31		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	castello	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	castello	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	castello	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	castello	49		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	g. di vittorio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	g. di vittorio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	g. di vittorio	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	g. di vittorio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	garibaldi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	garibaldi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	garibaldi	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	garibaldi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	i maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	i maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	i maggio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	755				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	i maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	ia f.lli cervi	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	ia f.lli cervi	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	ia f.lli cervi	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Carpenedolo	ia f.lli cervi	66		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	iv NOVEMBRE	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	iv NOVEMBRE	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	iv NOVEMBRE	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	iv NOVEMBRE	78		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	lame	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	lame	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	lame	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	lame	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	LAME	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	LAME	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	LAME	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	LAME	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	LAME	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	LAME	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	LAME	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1221					
Carpenedolo	LAME	31		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	lame	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	lame	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	lame	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	182	2300			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	lame	37		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	lame	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	lame	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	lame	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	lame	40		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	lame	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	lame	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	lame	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	lame	40		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	LOC GEROLE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	LOC GEROLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	LOC GEROLE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	LOC GEROLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	LOC GEROLE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	LOC GEROLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	LOC GEROLE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	LOC GEROLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	LOC GEROLE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	LOC GEROLE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	LOC GEROLE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2525				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	LOC GEROLE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	loc. ravere cacina presorello	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	loc. ravere cacina presorello	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	loc. ravere cacina presorello	30	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	loc. ravere cacina presorello	30		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	LOC. TEZZE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	LOC. TEZZE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	LOC. TEZZE	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	LOC. TEZZE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	LOCALITA' LAME	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	LOCALITA' LAME	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	LOCALITA' LAME	41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1648		1648		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	LOCALITA' LAME	41		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	località lame	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	località lame	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	località lame	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	località lame	60		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	località livelli	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	località livelli	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	località livelli	13	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	80			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	località livelli	13		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	località livelli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	località livelli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	località livelli	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	località livelli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	LOCALITÀ RAVERE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	LOCALITÀ RAVERE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	LOCALITÀ RAVERE	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	LOCALITÀ RAVERE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	località ravere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	località ravere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	località ravere	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	località ravere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	località taglie	25/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	località taglie	25/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	località taglie	25/c	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	località taglie	25/c		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	meli	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	meli	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	meli	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1986				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	meli	58		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	micelangelo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	micelangelo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	micelangelo	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	micelangelo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	micelangelo	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	micelangelo	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	micelangelo	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	micelangelo	31		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	micelangelo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	micelangelo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	micelangelo	34	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	micelangelo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	micelangelo	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	micelangelo	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	micelangelo	44	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	434				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	micelangelo	44		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	micelangelo	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	micelangelo	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	micelangelo	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	micelangelo	58		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	perlasca	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	perlasca	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	perlasca	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato +10%	Non friabile
Carpenedolo	perlasca	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	portella delle ginestre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	portella delle ginestre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	portella delle ginestre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	portella delle ginestre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	POZZI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	POZZI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	POZZI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	845					
Carpenedolo	POZZI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	pozzi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	pozzi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	pozzi	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15277				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	pozzi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	POZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	POZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	POZZI	15	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	POZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	primo maggio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	primo maggio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	primo maggio	8	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	primo maggio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	raffaello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	raffaello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	raffaello	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	raffaello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	s. apollonia	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	s. apollonia	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	s. apollonia	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	s. apollonia	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	s. maria	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	s. maria	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	s. maria	76	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31350				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	s. maria	76		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	sacco-vanzetti	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	sacco-vanzetti	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	sacco-vanzetti	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	sacco-vanzetti	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	san s.giuseppe	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	san s.giuseppe	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	san s.giuseppe	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	san s.giuseppe	25		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	santa croce	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	santa croce	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	santa croce	49	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	286				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	santa croce	49		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	santamaria	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	santamaria	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	santamaria	56	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	987				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	santamaria	56		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	solferino	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	solferino	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	solferino	201		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	solferino	201		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	taglie	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	taglie	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	taglie	40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1483				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	taglie	40		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	TAGLIE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	TAGLIE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	TAGLIE	45	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	TAGLIE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	telle	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	telle	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	telle	24/a	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	telle	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	tezze	20	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	70				Danneggiato -10%	
Carpenedolo	tezze	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	tezze	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Carpenedolo	tezze	20		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	tezze	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	tezze	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	tezze	31	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	tezze	31		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	tezze	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	tezze	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	tezze	24/a	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	tezze	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	tezze	24/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	tezze	24/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	tezze	24/b	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	tezze	24/b		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	tiziano	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	tiziano	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	tiziano	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	tiziano	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	tiziano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	tiziano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	tiziano	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	476				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	tiziano	11		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	treccani	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	treccani	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	treccani	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	6			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	treccani	2		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	V.LE SANTA MARIA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	V.LE SANTA MARIA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	V.LE SANTA MARIA	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12992				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	V.LE SANTA MARIA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA IOC. LAME	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA IOC. LAME	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA IOC. LAME	49	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA IOC. LAME	49		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via 25 aprile	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via 25 aprile	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via 25 aprile	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via 25 aprile	7		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via 8 marzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via 8 marzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via 8 marzo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			780			Non friabile
Carpenedolo	via 8 marzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via 8 marzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via 8 marzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via 8 marzo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Carpenedolo	via 8 marzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via 8 marzo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via 8 marzo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via 8 marzo	22	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1080		1080		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via 8 marzo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA 8 MARZO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via 8 marzo	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via 8 marzo	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via 8 marzo	58	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via 8 marzo	58		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via 8 marzo	12/14	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360	11000			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via 8 marzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via 8 marzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via 8 marzo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1415		2830		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via 8 marzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO, Z.I CORNALI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO, Z.I CORNALI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA 8 MARZO, Z.I CORNALI	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2650				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA 8 MARZO, Z.I CORNALI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via a. manzoni	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via a. manzoni	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via a. manzoni	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via a. manzoni	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via a. pozzi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via a. pozzi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via a. pozzi	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	234,29				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via a. pozzi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via a. pozzi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via a. pozzi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via a. pozzi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300		4300		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via a. pozzi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via a. pozzi	15/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via a. pozzi	15/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via a. pozzi	15/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		4030		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via a. pozzi	15/a		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via a. pozzi	15/g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via a. pozzi	15/g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via a. pozzi	15/g		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			765		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via a. pozzi	15/g		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA ARIOSTO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA ARIOSTO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA ARIOSTO	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA ARIOSTO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via asolana-ravere	s.n.c.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via asolana-ravere	s.n.c.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via asolana-ravere	s.n.c.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via asolana-ravere	s.n.c.		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via baronchelli	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via baronchelli	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via baronchelli	47	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via baronchelli	47		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via botticelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via botticelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via botticelli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Carpenedolo	via botticelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via botticelli	18-16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via botticelli	18-16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via botticelli	18-16	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via botticelli	18-16		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via c.colombo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via c.colombo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via c.colombo	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4745		4745		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via c.colombo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via caduti del lavoro	21		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		261		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via caduti del lavoro	26		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via caduti del lavoro	30	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	4200			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via caduti del lavoro	30		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA CADUTI DEL LAVORO	22-24-26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA CADUTI DEL LAVORO	22-24-26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA CADUTI DEL LAVORO	22-24-26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA CADUTI DEL LAVORO	22-24-26		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via caravaggio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via caravaggio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via caravaggio	7	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via caravaggio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via caravaggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via caravaggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via caravaggio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Carpenedolo	via caravaggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via carpenedolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via carpenedolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via carpenedolo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via carpenedolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cascina cervo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cascina cervo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cascina cervo	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	282				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cascina cervo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cascina taglie	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cascina taglie	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cascina taglie	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Carpenedolo	via cascina taglie	60		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via ceresara	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via ceresara	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via ceresara	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via ceresara	46		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via ceresara	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via ceresara	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via ceresara	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via ceresara	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cesare abba	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cesare abba	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cesare abba	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cesare abba	31		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cesare abba	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cesare abba	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cesare abba	59	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cesare abba	59		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cesare abba	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cesare abba	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cesare abba	107		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cesare abba	107		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cesare abba	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cesare abba	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cesare abba	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cesare abba	115		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via CHE GUEVARA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via CHE GUEVARA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via CHE GUEVARA	6	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via CHE GUEVARA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via colombo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via colombo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via colombo	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3394		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via colombo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via colombo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via colombo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via colombo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via colombo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via colombo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via colombo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via colombo	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	841				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via colombo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via colombo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via colombo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via colombo	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via colombo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via conello ventura	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via conello ventura	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via conello ventura	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via conello ventura	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cornali	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cornali	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cornali	10	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8182				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cornali	10		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	Via Cornali	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000	40500			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cornali	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cornali	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cornali	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cornali	12		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cornali	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cornali	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cornali	38	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cornali	38		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via cornali	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via cornali	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via cornali	38	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via cornali	38		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1543		1543		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6182		6182		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA CRISTOFORO COLOMBO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via della bruciata	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via della bruciata	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via della bruciata	3	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via della bruciata	3		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA DELLA BRUCIATA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA DELLA BRUCIATA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA DELLA BRUCIATA	5	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA DELLA BRUCIATA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via delle ruine	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via delle ruine	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via delle ruine	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via delle ruine	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via delle ruine	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via delle ruine	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via delle ruine	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	835				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via delle ruine	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via deretti	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via deretti	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via deretti	94	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via deretti	94		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA DERETTI	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA DERETTI	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA DERETTI	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA DERETTI	110		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via e.che guevara	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via e.che guevara	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via e.che guevara	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via e.che guevara	1		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via e.che guevara	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via e.che guevara	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via e.che guevara	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via e.che guevara	1		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via einaudi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via einaudi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via einaudi	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via einaudi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA F.LLI CERVI	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA F.LLI CERVI	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA F.LLI CERVI	66	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA F.LLI CERVI	66		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via g. b. meli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via g. b. meli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via g. b. meli	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via g. b. meli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via g. di vittorio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via g. di vittorio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via g. di vittorio	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via g. di vittorio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via g. lorca	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via g. lorca	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via g. lorca	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via g. lorca	24		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via g. zanardelli	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via g. zanardelli	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via g. zanardelli	92	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via g. zanardelli	92		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via g.b. meli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via g.b. meli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via g.b. meli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via g.b. meli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA G.B. MELI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA G.B. MELI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA G.B. MELI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5900				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA G.B. MELI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via g.b. meli	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via g.b. meli	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via g.b. meli	19	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via g.b. meli	19		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via g.b. meli	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via g.b. meli	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via g.b. meli	1/3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via g.b. meli	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via garibaldi	191		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via garibaldi	191		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via garibaldi	191	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via garibaldi	191		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via garibaldi	88/90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via garibaldi	88/90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via garibaldi	88/90	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via garibaldi	88/90		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via gerole	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via gerole	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via gerole	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			520			Non friabile
Carpenedolo	via gerole	1		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via gerole	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via gerole	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via gerole	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			520			Non friabile
Carpenedolo	via gerole	1		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via gerole	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via gerole	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via gerole	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190			Non friabile
Carpenedolo	via gerole	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via gerole	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via gerole	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via gerole	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190			Non friabile
Carpenedolo	via gerole	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via gerole	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via gerole	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via gerole	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190			Non friabile
Carpenedolo	via gerole	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via gerole	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via gerole	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via gerole	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Carpenedolo	via gerole	69		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via guido d'arezzo	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via guido d'arezzo	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via guido d'arezzo	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via guido d'arezzo	32		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA ÎÂŁ MAGGIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA ÎÂŁ MAGGIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA ÎÂŁ MAGGIO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA ÎÂŁ MAGGIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA IV NOVEMBRE	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via iv novembre	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via iv novembre	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via iv novembre	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via iv novembre	28		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via iv novembre	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via iv novembre	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via iv novembre	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via iv novembre	28		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via iv novembre	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via iv novembre	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via iv novembre	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650			Non friabile
Carpenedolo	via iv novembre	30		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via iv novembre	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via iv novembre	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via iv novembre	32	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via iv novembre	32		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via iv novembre	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via iv novembre	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via iv novembre	70	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via iv novembre	70		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA IV NOVEMBRE	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA IV NOVEMBRE	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA IV NOVEMBRE	91	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3095	46425			Danneggiato +10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA IV NOVEMBRE	91		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via I. ariosto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via I. ariosto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via I. ariosto	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	170			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via I. ariosto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA LAFFRANCHI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA LAFFRANCHI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA LAFFRANCHI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA LAFFRANCHI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via lamarmora	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via lamarmora	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via lamarmora	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via lamarmora	21		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via lame	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via lame	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via lame	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	256		256		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via lame	7		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via lame	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via lame	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via lame	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via lame	13		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via lame	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via lame	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via lame	14	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66		66		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via lame	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA LAME	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA LAME	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA LAME	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA LAME	27		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via lame	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via lame	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via lame	30	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via lame	30		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via lame	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via lame	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via lame	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via lame	43		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA LAME	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA LAME	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA LAME	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA LAME	43		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA LOC. GEROLE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA LOC. GEROLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA LOC. GEROLE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA LOC. GEROLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via localit�� livelli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via localit�� livelli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via localit�� livelli	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via localit�� livelli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via marzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via marzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via marzo	18	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via marzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via michelangelo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via michelangelo	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via michelangelo	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via michelangelo	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via michelangelo	45	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via michelangelo	64	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	64		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	4/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	4/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via michelangelo	4/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1092		1092		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	4/8		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	24-26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	24-26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via michelangelo	24-26	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	24-26		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via michelangelo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via michelangelo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via michelangelo	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	319				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via michelangelo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via monterocchetta	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via monterocchetta	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via monterocchetta	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via monterocchetta	11		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via moretto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via moretto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via moretto	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via moretto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	4550			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	29		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via papa giovanni xxiii	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via papa giovanni xxiii	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via papa giovanni xxiii	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via papa giovanni xxiii	72		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via parti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via parti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via parti	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via parti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via pascoli	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via pascoli	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via pascoli	14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via pascoli	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via passotti I	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via passotti I	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via passotti I	24	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61		61		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via passotti I	24		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via per castel Goffredo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via per castel Goffredo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via per castel Goffredo	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via per castel Goffredo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via per castel goffredo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via per castel goffredo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via per castel goffredo	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via per castel goffredo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via per castel goffredo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via per castel goffredo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via per castel goffredo	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via per castel goffredo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA PER RAVERE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA PER RAVERE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA PER RAVERE	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA PER RAVERE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via perlasca	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via perlasca	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via perlasca	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Carpenedolo	via perlasca	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via perlasca	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via perlasca	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via perlasca	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Carpenedolo	via perlasca	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via pozzi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via pozzi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via pozzi	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15277				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via pozzi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via pozzi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via pozzi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via pozzi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via pozzi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA RAFAELLO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA RAFAELLO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA RAFAELLO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	920		920		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA RAFAELLO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via raffaello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via raffaello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via raffaello	3	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via raffaello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via raffaello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via raffaello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via raffaello	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via raffaello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via ravere	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via ravere	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via ravere	6	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via ravere	6		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA RAVERE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA RAVERE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA RAVERE	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA RAVERE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via ravere	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via ravere	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via ravere	58	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via ravere	58		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA RINALDINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA RINALDINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA RINALDINI	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA RINALDINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA S. ALLENDE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA S. ALLENDE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA S. ALLENDE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA S. ALLENDE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via s. croce	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via s. croce	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via s. croce	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via s. croce	22		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via s. giuseppe	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via s. giuseppe	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via s. giuseppe	14	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via s. giuseppe	14		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via s. giuseppe	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via s. giuseppe	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via s. giuseppe	36	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via s. giuseppe	36		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via s. giuseppe	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via s. giuseppe	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via s. giuseppe	55	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via s. giuseppe	55		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA S. MARIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA S. MARIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA S. MARIA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA S. MARIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via s.allende	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via s.allende	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via s.allende	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via s.allende	25		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via s.apollonia	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via s.apollonia	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via s.apollonia	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260			Non friabile
Carpenedolo	via s.apollonia	25		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via S. apollonia	/	1973	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via S.apollonia	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via S.apollonia	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Carpenedolo	via S.apollonia	/		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via sacco e vanzetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via sacco e vanzetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via sacco e vanzetti	13	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via sacco e vanzetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via sacco evanzetti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via sacco evanzetti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via sacco evanzetti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via sacco evanzetti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA SAN GIUSEPPE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA SAN GIUSEPPE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA SAN GIUSEPPE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA SAN GIUSEPPE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA SAN GIUSEPPE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA SAN GIUSEPPE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA SAN GIUSEPPE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA SAN GIUSEPPE	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via san giuseppe	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via san giuseppe	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via san giuseppe	38	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via san giuseppe	38		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via santa croce	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via santa croce	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via santa croce	72	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via santa croce	72		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via santa maria	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via santa maria	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via santa maria	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6405		6405		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via santa maria	90		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via santa maria	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via santa maria	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via santa maria	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350		2350		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via santa maria	90		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via santa maria	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via santa maria	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via santa maria	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via santa maria	90		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3120				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA SANTA MARIA	90		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via santa maria	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via santa maria	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via santa maria	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato +10%	Non friabile
Carpenedolo	via santa maria	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via solferino	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via solferino	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via solferino	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Carpenedolo	via solferino	77		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via taglie	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via taglie	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via taglie	7	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via taglie	7		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via taglie	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via taglie	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via taglie	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via taglie	21		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via taglie	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via taglie	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via taglie	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Carpenedolo	via taglie	32		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via taglie	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via taglie	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via taglie	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1483				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via taglie	40		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA TAGLIE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA TAGLIE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA TAGLIE	40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1483				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA TAGLIE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via taglie	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via taglie	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via taglie	56	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via taglie	56		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via taglie	29a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via taglie	29a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via taglie	29a	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	457		457		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via taglie	29a		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA TEZZE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA TEZZE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA TEZZE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA TEZZE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via tezze	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via tezze	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via tezze	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Carpenedolo	via tezze	8		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via tezze	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via tezze	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via tezze	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via tezze	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via tiziano	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via tiziano	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via tiziano	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			720			Non friabile
Carpenedolo	via tiziano	20		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA TRECCANI	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA TRECCANI	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA TRECCANI	2/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4350			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA TRECCANI	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via verdi	7-9-11-15-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via verdi	7-9-11-15-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via verdi	7-9-11-15-	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via verdi	7-9-11-15-		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA VIII MARZO	24	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	817	12255			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA VITTORIO VENETO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA VITTORIO VENETO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA VITTORIO VENETO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA VITTORIO VENETO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via xx settembre	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via xx settembre	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via xx settembre	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via xx settembre	9		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via XX settembre	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via XX settembre	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via XX settembre	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via XX settembre	53		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA XX SETTEMBRE	235		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA XX SETTEMBRE	235		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA XX SETTEMBRE	235		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA XX SETTEMBRE	235		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA XX SETTEMBRE	235		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA XX SETTEMBRE	235		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA XX SETTEMBRE	235	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA XX SETTEMBRE	235		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via XX settembre	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via XX settembre	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via XX settembre	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via XX settembre	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via zanardelli	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via zanardelli	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via zanardelli	88	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via zanardelli	88		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via zanardelli	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via zanardelli	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via zanardelli	106	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via zanardelli	106		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via zanardelli	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via zanardelli	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via zanardelli	106	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	9000			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via zanardelli	106		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via zanardelli	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	via zanardelli	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via zanardelli	106	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	9000			Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via zanardelli	106		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	110	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	110		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	112	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	112		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	114	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIA ZANARDELLI	114		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	via zanardelli	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Carpenedolo	via zanardelli	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	via zanardelli	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	via zanardelli	122		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	viacristoforo colombo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	viacristoforo colombo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	viacristoforo colombo	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1773		1773		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	viacristoforo colombo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	viale santa maria	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	viale santa maria	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	viale santa maria	65	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	viale santa maria	65		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIAS ANTA MARIA	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIAS ANTA MARIA	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIAS ANTA MARIA	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIAS ANTA MARIA	90		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	viii marzo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	viii marzo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	viii marzo	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	viii marzo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	VIII marzo	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	VIII marzo	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	VIII marzo	40	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	247				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	VIII marzo	40		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	villaggio san giuseppe	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	villaggio san giuseppe	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	villaggio san giuseppe	39	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	villaggio san giuseppe	39		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	xx settembre	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	xx settembre	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	xx settembre	39	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1084				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	xx settembre	39		Pavimenti in vinil amianto						
Carpenedolo	ZANARDELLI	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Carpenedolo	ZANARDELLI	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Carpenedolo	ZANARDELLI	106	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Carpenedolo	ZANARDELLI	106		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	25-apr	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	25-apr	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	25-apr	16	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	25-apr	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	01-mag 28/A			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	01-mag 28/A			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	01-mag 28/A		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	01-mag 28/A			Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	28-mag			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	28-mag			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	28-mag		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	28-mag			Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	28-mag	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	28-mag	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	28-mag	8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato +10%	Friabile
Castegnato	28-mag	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	agostino gallo	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	agostino gallo	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	agostino gallo	11/13	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	agostino gallo	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	ambrosetti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	ambrosetti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	ambrosetti	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	ambrosetti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAMAIONE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAMAIONE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAMAIONE	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAMAIONE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	campagna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	campagna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	campagna	1	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	campagna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CASELLA	5/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CASELLA	5/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CASELLA	5/F	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CASELLA	5/F		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVEZZO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVEZZO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	CAVEZZO	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			264		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVEZZO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVEZZO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVEZZO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVEZZO	7	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVEZZO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	cavezzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	cavezzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	cavezzo	10	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	cavezzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVEZZO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVEZZO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVEZZO	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				28	Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVEZZO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVEZZO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVEZZO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVEZZO	18	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1026		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVEZZO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVEZZO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVEZZO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVEZZO	55	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVEZZO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVOUR	41	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVOUR	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVOUR	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	CAVOUR	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVOUR	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVOUR	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVOUR	63	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVOUR	63		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVOUR	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVOUR	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVOUR	72	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVOUR	72		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	cavour	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	cavour	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	cavour	156	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	cavour	156		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVOUR	182		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVOUR	182		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVOUR	182	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVOUR	182		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	cavour	182		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	cavour	182		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	cavour	182	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	cavour	182		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	cavour	186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	cavour	186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	cavour	186	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	cavour	186		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CAVOUR	206		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CAVOUR	206		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CAVOUR	206	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CAVOUR	206		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	cavour	47/i		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	cavour	47/i		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	cavour	47/i	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	cavour	47/i		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	COLLEGIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	COLLEGIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	COLLEGIO	6	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	COLLEGIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	CORONINO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	CORONINO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	CORONINO	22	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	CORONINO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	franceschi franchi	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	franceschi franchi	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	franceschi franchi	56	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	franceschi franchi	56		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	franceschi franchi	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	franceschi franchi	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	franceschi franchi	116	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			212		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	franceschi franchi	116		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	FRANCESCHINE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	FRANCESCHINE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	FRANCESCHINE	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	FRANCESCHINE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	FRANCESCHINI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	FRANCESCHINI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	FRANCESCHINI	74	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	FRANCESCHINI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	FRANCESCO FRANCHI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	FRANCESCO FRANCHI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	FRANCESCO FRANCHI	82	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	FRANCESCO FRANCHI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	G. DI VITTORIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	G. DI VITTORIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	G. DI VITTORIO	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		23640			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	G. DI VITTORIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	G. DI VITTORIO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	G. DI VITTORIO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	G. DI VITTORIO	18	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1404	21060			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	G. DI VITTORIO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	G.DI VITTORIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	G.DI VITTORIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	G.DI VITTORIO	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	G.DI VITTORIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	g.di vittorio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	g.di vittorio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	g.di vittorio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	g.di vittorio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	G.MARCONI	40/42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	G.MARCONI	40/42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	G.MARCONI	40/42	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	G.MARCONI	40/42		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	I MAGGIO	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	I MAGGIO	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	I MAGGIO	2/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	I MAGGIO	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	magenta	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	magenta	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	magenta	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	magenta	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	magenta	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	magenta	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	magenta	19	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	magenta	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	magenta	17/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	magenta	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	magenta	17/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	magenta	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	MAGENTA	6/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	MAGENTA	6/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	MAGENTA	6/B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	MAGENTA	6/B		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	MOLINO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	MOLINO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	MOLINO	30	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	MOLINO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	MOLINO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	MOLINO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	MOLINO	36	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	MOLINO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	MONTESSORI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	MONTESSORI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	MONTESSORI	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	MONTESSORI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	MONTESSORI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	MONTESSORI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	MONTESSORI	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	MONTESSORI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	9	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	P.SUPERIORE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	33	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			485		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	35	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	45	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	50	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	78		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	87	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1690		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	P.SUPERIORE	87		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	91	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	91		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	91	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	91		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	92	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2478	39700			Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	92		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	95		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE	131	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE	131		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE (LOC. BARCO)	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE (LOC. BARCO)	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE (LOC. BARCO)	48	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE (LOC. BARCO)	48		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	P.SUPERIORE LOC. CASCINA BARCO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	P.SUPERIORE LOC. CASCINA BARCO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	P.SUPERIORE LOC. CASCINA BARCO	19	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	P.SUPERIORE LOC. CASCINA BARCO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	padana sup.	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	padana sup.	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	padana sup.	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			487		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	padana sup.	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	padana sup.	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	padana sup.	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	padana sup.	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	padana sup.	56		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	padana superiore	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	padana superiore	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	padana superiore	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	padana superiore	82		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	PALESTRO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	PALESTRO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	PALESTRO	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	PALESTRO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	palestro	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	palestro	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	palestro	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	palestro	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	PALESTRO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	PALESTRO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	PALESTRO	42	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	345	5520			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	PALESTRO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	PALESTRO	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	PALESTRO	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	PALESTRO	83	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	PALESTRO	83		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	pianera			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	pianera			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	pianera		1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	pianera			Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	pianera	3	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			620		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	pianera	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	pianera	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	pianera	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	pianera	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	pianera	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	pianera	16	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	pianera	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	pianera	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	pianera	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	pianera	18	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	pianera	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	PIETRO TREBESCHI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	PIETRO TREBESCHI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	PIETRO TREBESCHI	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	PIETRO TREBESCHI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	progress km 9+600 & 10+400	sito r1 31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	progress km 9+600 & 10+400	sito r1 31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	progress km 9+600 & 10+400	sito r1 31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				10	Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	progress km 9+600 & 10+400	sito r1 31		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	S.MARTINO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	S.MARTINO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	S.MARTINO	21	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	S.MARTINO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	S.MARTINO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	S.MARTINO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	S.MARTINO	45	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	S.MARTINO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	S.MARTINO	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	S.MARTINO	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	S.MARTINO	103	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	S.MARTINO	103		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	S.MARTINO	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	S.MARTINO	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	S.MARTINO	105	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	S.MARTINO	105		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	senza via	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	senza via	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	senza via	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	senza via	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	TORRE	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	TORRE	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	TORRE	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	TORRE	72		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	trebeschi	65	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	trebeschi	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	trebeschi	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	trebeschi	65		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	trebeschi	67	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2440		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	trebeschi	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	trebeschi	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	trebeschi	67		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	V.VENETO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	V.VENETO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	V.VENETO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	V.VENETO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	v.veneto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	v.veneto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	v.veneto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	v.veneto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	V.VENETO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	V.VENETO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	V.VENETO	11	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			33		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	V.VENETO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavezzo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavezzo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavezzo	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavezzo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MOLINO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MOLINO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MOLINO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2980	40200			Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	VIA MOLINO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via pianera	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via pianera	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via pianera	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2240		2240		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via pianera	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via agostino gallo	3/int9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via agostino gallo	3/int9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via agostino gallo	3/int9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via agostino gallo	3/int9		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA AMBROSETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA AMBROSETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA AMBROSETTI	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA AMBROSETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via ambrosetti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via ambrosetti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via ambrosetti	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via ambrosetti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via ambrosetti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via ambrosetti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via ambrosetti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	via ambrosetti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA BARCO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA BARCO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA BARCO	39	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA BARCO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA BARCO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA BARCO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA BARCO	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA BARCO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via barco	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via barco	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via barco	44	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			593		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via barco	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAMAIONE	46082		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAMAIONE	46082		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAMAIONE	46082	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAMAIONE	46082		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via campagna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via campagna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via campagna	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9		9		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via campagna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via campagna	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via campagna	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via campagna	3/5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via campagna	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAMPAGNA	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAMPAGNA	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAMPAGNA	3/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	VIA CAMPAGNA	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAMPAGNA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAMPAGNA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAMPAGNA	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAMPAGNA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via casella	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via casella	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via casella	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	via casella	39		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via casella	5/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via casella	5/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via casella	5/f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via casella	5/f		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavallera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavallera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavallera	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14000		28000		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	via cavallera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavallera	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavallera	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavallera	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavallera	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAVEZZO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavezzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavezzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavezzo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavezzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavezzo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavezzo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavezzo	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavezzo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVEZZO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAVEZZO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavezzo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavezzo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavezzo	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavezzo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9638		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	111455				Danneggiato -10%	Friabile
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	26	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAVEZZO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVEZZO	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVEZZO	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVEZZO	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAVEZZO	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35			Non friabile
Castegnato	via cavour	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	63		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	137	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	137		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	148	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	148		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	155	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	155		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	via cavour	161		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	161		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	161		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	300				Non friabile
Castegnato	via cavour	161		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	161	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	161		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	182		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	182		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	182		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	182		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	186		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	186		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	188		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	188		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	188	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	188		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVOUR	109/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVOUR	109/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVOUR	109/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAVOUR	109/C		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVOUR	61/63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CAVOUR	61/63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CAVOUR	61/63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CAVOUR	61/63		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via cavour	63/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour	63/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour	63/f	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour	63/f		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CAVOUR	63/l	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour (loc. case sparse)	190/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via cavour (loc. case sparse)	190/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via cavour (loc. case sparse)	190/c	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via cavour (loc. case sparse)	190/c		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA COLLEGIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA COLLEGIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA COLLEGIO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1228		1228		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA COLLEGIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA CORONINO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA CORONINO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA CORONINO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA CORONINO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA DEL LAVORO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA DEL LAVORO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA DEL LAVORO	31	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	266				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA DEL LAVORO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via del lavoro	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via del lavoro	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via del lavoro	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via del lavoro	47		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA DEL LAVORO	26/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA DEL LAVORO	26/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA DEL LAVORO	26/30	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA DEL LAVORO	26/30		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via del lavoro	45/47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via del lavoro	45/47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via del lavoro	45/47	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via del lavoro	45/47		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA DELLA PACE	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via della pace	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via della pace	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via della pace	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via della pace	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA DUE GIUGNO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA DUE GIUGNO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA DUE GIUGNO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA DUE GIUGNO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via f. franchini	114-116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	via f. franchini	114-116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via f. franchini	114-116		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via f. franchini	114-116		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA F.FRANCHI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	82	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			121		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	VIA F.FRANCHI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	96/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	96/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA F.FRANCHI	96/F	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA F.FRANCHI	96/F		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA FIORITA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA FIORITA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA FIORITA	18	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA FIORITA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via fiorita	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via fiorita	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via fiorita	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via fiorita	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via fiorita	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via fiorita	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via fiorita	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via fiorita	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via fiorita	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via fiorita	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via fiorita	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via fiorita	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA FRANCESCHINE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA FRANCESCHINE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA FRANCESCHINE	5	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA FRANCESCHINE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via franceschine	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via franceschine	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via franceschine	76	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via franceschine	76		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via franchi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via franchi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via franchi	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via franchi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via franchi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via franchi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via franchi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via franchi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via franchi	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via franchi	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via franchi	138		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6800		6800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via franchi	138		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via franchi	152		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via franchi	152		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via franchi	152		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via franchi	152		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via franchi	154		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via franchi	154		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via franchi	154	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via franchi	154		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via franchi	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via franchi	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via franchi	s.n.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via franchi	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA G. MARCONI	40/42	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40					
Castegnato	VIA G. MARCONI	40/42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA G. MARCONI	40/42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	VIA G. MARCONI	40/42		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA GALLO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA GALLO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA GALLO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA GALLO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA GALLO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA GALLO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	VIA GALLO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA GALLO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via grandi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via grandi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via grandi	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via grandi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA GRANDI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA GRANDI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA GRANDI	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	547	16410			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA GRANDI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via i^ maggio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via i^ maggio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via i^ maggio	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via i^ maggio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA ISEO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA ISEO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA ISEO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	VIA ISEO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA ISEO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via iseo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via iseo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via iseo	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via iseo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA ISEO	3/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA ISEO	3/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA ISEO	3/4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA ISEO	3/4		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via iseo	3/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via iseo	3/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via iseo	3/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via iseo	3/c		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA ITALIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA ITALIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA ITALIA	16	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1920			96	Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA ITALIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via italia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via italia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via italia	20	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via italia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via l. da vinci	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA LAZZARETTO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA LAZZARETTO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA LAZZARETTO	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA LAZZARETTO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA LAZZARETTO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA LAZZARETTO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA LAZZARETTO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA LAZZARETTO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via lazzaretto	150		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via lazzaretto	150		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via lazzaretto	150	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			58		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via lazzaretto	150		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA LEONARDO DA VINCI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA LEONARDO DA VINCI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA LEONARDO DA VINCI	14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	180			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA LEONARDO DA VINCI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via lunga	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	via lunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via lunga	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via lunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via lunga	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	690				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via lunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via lunga	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via lunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via lunga	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via lunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via lunga	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via lunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via lunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via lunga	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via lunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA LUNGA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA LUNGA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA LUNGA	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA LUNGA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA LUNGA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA LUNGA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA LUNGA	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA LUNGA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA LUNGA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA LUNGA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA LUNGA	29	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				176	Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA LUNGA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via magenta	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via magenta	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via magenta	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via magenta	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MAGENTA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MAGENTA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MAGENTA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MAGENTA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MAGENTA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MAGENTA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MAGENTA	33	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MAGENTA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via magenta	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via magenta	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via magenta	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	via magenta	54		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MAGENTA	22/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MAGENTA	22/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MAGENTA	22/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	VIA MAGENTA	22/B		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via magenta	30/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via magenta	30/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via magenta	30/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41		41		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	via magenta	30/c		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MAGENTA	30/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MAGENTA	30/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MAGENTA	30/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		8			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MAGENTA	30/C		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via marconi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via marconi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via marconi	34	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via marconi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MOLINI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MOLINI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MOLINI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MOLINI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via molino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via molino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via molino	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via molino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via molino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via molino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via molino	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via molino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MOLINO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MOLINO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MOLINO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MOLINO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MOLINO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MOLINO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	VIA MOLINO	26	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MOLINO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via molino	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via molino	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via molino	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via molino	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MOLINO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MOLINO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MOLINO	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MOLINO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via molino	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via molino	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via molino	52	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via molino	52		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MOLINO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MOLINO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MOLINO	62	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MOLINO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MOLINO	12/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MOLINO	12/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MOLINO	12/16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MOLINO	12/16		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via molino,	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via molino,	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via molino,	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via molino,	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MONTESSORI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MONTESSORI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA MONTESSORI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MONTESSORI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MONTESSORI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA MONTESSORI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA MONTESSORI	SNC	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA MONTESSORI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA P.SUPERIORE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA P.SUPERIORE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA P.SUPERIORE	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA P.SUPERIORE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via p.superiore	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via p.superiore	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via p.superiore	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via p.superiore	34		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via p.superiore	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via p.superiore	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via p.superiore	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	via p.superiore	56		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via p.superiore	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via p.superiore	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via p.superiore	66	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			540		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via p.superiore	66		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA P.SUPERIORE	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA P.SUPERIORE	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA P.SUPERIORE	67	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA P.SUPERIORE	67		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via p.superiore	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via p.superiore	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via p.superiore	83	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			480		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via p.superiore	83		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via p.superiore	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via p.superiore	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via p.superiore	131	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via p.superiore	131		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via p.superiore	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via p.superiore	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via p.superiore	145	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1860		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via p.superiore	145		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via p.superiore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via p.superiore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via p.superiore	snc	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via p.superiore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PACE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PACE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PACE	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	VIA PACE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via padana sup.	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via padana sup.	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via padana sup.	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via padana sup.	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via padana sup.	87	1973	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1840		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via padana sup.	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via padana sup.	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	via padana sup.	87		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	45	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	63	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	67		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via padana superiore	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via padana superiore	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via padana superiore	100	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via padana superiore	100		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	106	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6500		6500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	106		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via padana superiore	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via padana superiore	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via padana superiore	115	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via padana superiore	115		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	145		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	145		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	41/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	41/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	41/43	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE	41/43		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via padana superiore	74/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via padana superiore	74/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via padana superiore	74/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via padana superiore	74/c		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE E VIA VERGINELLO	18/40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE E VIA VERGINELLO	18/40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE E VIA VERGINELLO	18/40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PADANA SUPERIORE E VIA VERGINELLO	18/40		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via padana superiore loc. san antonio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via padana superiore loc. san antonio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via padana superiore loc. san antonio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via padana superiore loc. san antonio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PAIANERA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PAIANERA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PAIANERA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	VIA PAIANERA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via palestro	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via palestro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via palestro	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via palestro	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PALESTRO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PALESTRO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PALESTRO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PALESTRO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PALESTRO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PALESTRO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PALESTRO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PALESTRO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PALESTRO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PALESTRO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	VIA PALESTRO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PALESTRO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via palestro	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via palestro	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via palestro	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790		790		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via palestro	38		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PALESTRO	45/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PALESTRO	45/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PALESTRO	45/D	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PALESTRO	45/D		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via palestro	51/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via palestro	51/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via palestro	51/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via palestro	51/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PIANERA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PIANERA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PIANERA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	3100			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PIANERA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PIANERA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PIANERA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PIANERA	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	12			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PIANERA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PIANERA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PIANERA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PIANERA	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Castegnato	VIA PIANERA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via pianera	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via pianera	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via pianera	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via pianera	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PIANERA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PIANERA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PIANERA	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA PIANERA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via pianera - vicinanze sottopasso sl64	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via pianera - vicinanze sottopasso sl64	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via pianera - vicinanze sottopasso sl64	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	via pianera - vicinanze sottopasso sl64	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	via pianera snc vicinaza sottopasso	sl 64		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA PIETRO TREBESCHI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA PIETRO TREBESCHI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA PIETRO TREBESCHI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25			Non friabile
Castegnato	VIA PIETRO TREBESCHI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via pietro trebeschi	17/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via pietro trebeschi	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via pietro trebeschi	17/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via pietro trebeschi	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via rodengo	1g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via rodengo	1g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via rodengo	1g		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via rodengo	1g		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA S.MARTINO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA S.MARTINO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA S.MARTINO	65	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA S.MARTINO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA S.MARTINO	21/L		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA S.MARTINO	21/L		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA S.MARTINO	21/L	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	VIA S.MARTINO	21/L		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA SAN MARTINO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via san martino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via san martino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via san martino	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	via san martino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA SAN MARTINO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	65	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA SAN MARTINO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	111	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA SAN MARTINO	111		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	18/20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	18/20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA SAN MARTINO	18/20/22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA SAN MARTINO	18/20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via san martino\via gatti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via san martino\via gatti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via san martino\via gatti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via san martino\via gatti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via tangenziale	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via tangenziale	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via tangenziale	27	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via tangenziale	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via tangenziale ovest	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via tangenziale ovest	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via tangenziale ovest	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via tangenziale ovest	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA TREBESCHI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA TREBESCHI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA TREBESCHI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA TREBESCHI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via trebeschi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via trebeschi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via trebeschi	35	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via trebeschi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA TREBESCHI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA TREBESCHI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA TREBESCHI	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA TREBESCHI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via trebeschi	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via trebeschi	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via trebeschi	75	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via trebeschi	75		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA TREBESCHI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA TREBESCHI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA TREBESCHI	75	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA TREBESCHI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA V.VENETO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA V.VENETO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA V.VENETO		1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA V.VENETO			Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via v.veneto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via v.veneto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via v.veneto	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via v.veneto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA VERDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA VERDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA VERDI	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA VERDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIA VERGINELLO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIA VERGINELLO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIA VERGINELLO	29	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIA VERGINELLO	29		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castegnato	via Verginello 29	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000	75000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via vittorio veneto	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via vittorio veneto	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via vittorio veneto	19	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			54		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via vittorio veneto	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via xxv aprile	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via xxv aprile	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via xxv aprile	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via xxv aprile	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via xxv aprile	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via xxv aprile	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via xxv aprile	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via xxv aprile	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via xxv aprile	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via xxv aprile	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via xxv aprile	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via xxv aprile	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	via XXV aprile	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	via XXV aprile	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	via XXV aprile	9/11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	via XXV aprile	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650		1650		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	36	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1080		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	viale del lavoro	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	viale del lavoro	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	viale del lavoro	37	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	viale del lavoro	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	43	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1440		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	55	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	826	12390			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	67	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670	10050			Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	67		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	viale del lavoro	36/41/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	viale del lavoro	36/41/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	viale del lavoro	36/41/43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castegnato	viale del lavoro	36/41/43		Pavimenti in vinil amianto	1080		1080		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	49/51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	49/51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	49/51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO	49/51		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO (loc. baitella)	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO (loc. baitella)	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	VIALE DEL LAVORO (loc. baitella)	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	VIALE DEL LAVORO (loc. baitella)	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	viale italia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	viale italia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	viale italia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	viale italia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	xxv APRILE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	xxv APRILE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	xxv APRILE	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castegnato	xxv APRILE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castegnato	xxv APRILE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castegnato	xxv APRILE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castegnato	xxv APRILE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			285		Danneggiato +10%	Non friabile
Castegnato	xxv APRILE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	G GALILEI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	G GALILEI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	G GALILEI	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	G GALILEI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	G. DI VITTORIO	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	411	6168			Danneggiato +10%	Non friabile
Castel Mella	g. di vittoria	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	g. di vittoria	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	g. di vittoria	29	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	g. di vittoria	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	g. di vittoria	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	g. di vittoria	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	g. di vittoria	31	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			375		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	g. di vittoria	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	giuseppe ungaretti	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	giuseppe ungaretti	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	giuseppe ungaretti	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	giuseppe ungaretti	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	onzato-via matteotti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	onzato-via matteotti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	onzato-via matteotti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	onzato-via matteotti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	QUINZANO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	QUINZANO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	QUINZANO	73	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	QUINZANO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	UMBERTO 1 SNC			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	UMBERTO 1 SNC			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	UMBERTO 1 SNC			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	UMBERTO 1 SNC			Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via a grandi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via a grandi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via a grandi	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via a grandi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via a. lorini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via a. lorini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via a. lorini	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1080			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via a. lorini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA ACHILLE GRANDI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA ACHILLE GRANDI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA ACHILLE GRANDI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA ACHILLE GRANDI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA ALDO MORO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA ALDO MORO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA ALDO MORO	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA ALDO MORO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via breda	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via breda	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via breda	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via breda	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via c. bevilaqua	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via caduti	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via caduti	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via caduti	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via caduti	55		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA CADUTI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA CADUTI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA CADUTI	60	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	755		755		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA CADUTI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA CADUTI DEL LAVORO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA CADUTI DEL LAVORO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA CADUTI DEL LAVORO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA CADUTI DEL LAVORO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via caduti del lavoro	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via caduti del lavoro	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via caduti del lavoro	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via caduti del lavoro	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via castelmella	55/57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via castelmella	55/57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via castelmella	55/57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4600				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via castelmella	55/57		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via cavour	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via cavour	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Castel Mella	via cavour	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	via cavour	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via cavour	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via cavour	37	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	6				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	via cavour	37	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via cavour	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via cavour	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via cavour	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via cavour	37	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via cavour	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via cavour	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via cavour	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via cavour	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via cavour	41	1973	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	15				Danneggiato -10%	Friabile
Castel Mella	via cavour	41	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,3				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via cavour	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via cavour	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via cavour	43	1973	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	15				Danneggiato -10%	Friabile
Castel Mella	via cavour	43	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,3				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via cavour	43		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via chiesa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via chiesa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via chiesa	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via chiesa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via colorine	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via colorine	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via colorine	29	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via colorine	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via colorine	43/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via colorine	43/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via colorine	43/45	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via colorine	43/45		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA COLORNE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA COLORNE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA COLORNE	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA COLORNE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via colorne	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via colorne	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via colorne	50	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via colorne	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA COLORNE	27/29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA COLORNE	27/29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA COLORNE	27/29/31	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510			3,1	Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA COLORNE	27/29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via colorne	43/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via colorne	43/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via colorne	43/45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via colorne	43/45		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via cortivazzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via cortivazzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via cortivazzo	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via cortivazzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via d. chiesa	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via d. chiesa	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via d. chiesa	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via d. chiesa	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via damiano chiesa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via damiano chiesa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via damiano chiesa	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via damiano chiesa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via damiano chiesa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via damiano chiesa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via damiano chiesa	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600		3600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via damiano chiesa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via dei caduti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via dei caduti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via dei caduti	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6100		6100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via dei caduti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA DEI CADUTI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA DEI CADUTI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA DEI CADUTI	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA DEI CADUTI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA DEI CADUTI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA DEI CADUTI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA DEI CADUTI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70,2		70,2		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA DEI CADUTI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via don bergomi			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	via don bergomi			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via don bergomi		1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2898				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via don bergomi			Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via don bergomi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via don bergomi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via don bergomi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via don bergomi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via don bergomi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via don bergomi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via don bergomi	38	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via don bergomi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA DON BERGOMI	2/4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via don bergomi	16/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via don bergomi	16/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via don bergomi	16/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600		3600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via don bergomi	16/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA DON BERGOMI	28/34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA DON BERGOMI	28/34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA DON BERGOMI	28/34	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA DON BERGOMI	28/34		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via don v. bergomi	40/42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via don v. bergomi	40/42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via don v. bergomi	40/42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1232		1232		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via don v. bergomi	40/42		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA E. FERMI	9	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA E. FERMI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA E. FERMI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	VIA E. FERMI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA E. FERMI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA E. FERMI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA E. FERMI	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA E. FERMI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA E.CARUSO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA E.CARUSO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA E.CARUSO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA E.CARUSO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA ENRICO FERMI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA ENRICO FERMI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA ENRICO FERMI	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA ENRICO FERMI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via europa	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via europa	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via europa	11/13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via europa	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via f.lli kennedy	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via f.lli kennedy	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via f.lli kennedy	9	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via f.lli kennedy	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via f.lli kennedy	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via f.lli kennedy	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via f.lli kennedy	19	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via f.lli kennedy	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via fenarola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via fenarola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via fenarola	1	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via fenarola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via fermi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via fermi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via fermi	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via fermi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g .ungaretti	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g .ungaretti	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g .ungaretti	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g .ungaretti	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g. di vittorio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g. di vittorio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g. di vittorio	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g. di vittorio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800,84	10808			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA G. DI VITTORIO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g. di vittorio	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g. di vittorio	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g. di vittorio	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1015		1015		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g. di vittorio	/		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g. di vittorio	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g. di vittorio	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g. di vittorio	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1015		1015			Non friabile
Castel Mella	via g. di vittorio	/		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g. matteotti	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g. matteotti	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g. matteotti	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g. matteotti	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g. ungaretti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g. ungaretti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g. ungaretti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g. ungaretti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g. ungaretti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g. ungaretti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g. ungaretti	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g. ungaretti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g. ungaretti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g. ungaretti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g. ungaretti	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g. ungaretti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g. ungaretti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g. ungaretti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g. ungaretti	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g. ungaretti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G.DI VITTORIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA G.DI VITTORIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA G.DI VITTORIO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA G.DI VITTORIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g.di vittorio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g.di vittorio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g.di vittorio	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g.di vittorio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g.di vittorio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g.di vittorio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g.di vittorio	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800,64	10808,64			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g.di vittorio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g.galilei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g.galilei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g.galilei	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94		94		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g.galilei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g.galilei	12	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g.galilei	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g.galilei	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	via g.galilei	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G.GALILEI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA G.GALILEI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA G.GALILEI	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	VIA G.GALILEI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA G.GALILEI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA G.GALILEI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	VIA G.GALILEI	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	VIA G.GALILEI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via g.galilei	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via g.galilei	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via g.galilei	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via g.galilei	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA GRAMSCI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA GRAMSCI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA GRAMSCI	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA GRAMSCI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via grandi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via grandi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via grandi	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via grandi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via liguria	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via macina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via macina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via macina	2	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via macina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MACINA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MACINA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MACINA	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MACINA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MACINA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MACINA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MACINA	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MACINA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via macina	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via macina	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via macina	76	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	333				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via macina	76		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via macina	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via macina	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via macina	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via macina	78		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via macina	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via macina	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via macina	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	965		965		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via macina	100		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MARCONI	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MARCONI	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MARCONI	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MARCONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MARCONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MARCONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MARCONI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MARCONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MARCONI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MARCONI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MARCONI	25	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360	4680			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MARCONI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via marconi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via marconi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via marconi	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via marconi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MARZIANA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MARZIANA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MARZIANA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	VIA MARZIANA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	2	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	25	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA MATTEOTTI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA ONZATO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA ONZATO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA ONZATO	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA ONZATO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA ONZATO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA ONZATO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA ONZATO	7	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA ONZATO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via onzato	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via onzato	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via onzato	7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110			0,55	Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via onzato	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via piave	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via piave	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via piave	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via piave	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via prati	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via prati	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via prati	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20	Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via prati	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560	6720			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via quinzano	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via quinzano	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via quinzano	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Castel Mella	via quinzano	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	53	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	13500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	62	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	8100			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	66	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	66		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	76	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	84	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1300	17550			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	VIA QUINZANO	84		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via quinzano	90	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	987	987			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	90	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850			5,1	Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	90		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	93	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	93		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	VIA QUINZANO	96	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via quinzano	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via quinzano	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via quinzano	96	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via quinzano	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via quinzano	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via quinzano	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via quinzano	96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Friabile
Castel Mella	via quinzano	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA QUINZANO	96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12832		12832		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA QUINZANO	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via quinzano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via quinzano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via quinzano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via quinzano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA RE DI PUGLIA	36	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	55		55		Danneggiato -10%	Friabile
Castel Mella	VIA RE DI PUGLIA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA RE DI PUGLIA	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	VIA RE DI PUGLIA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA RE DI PUGLIA	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA RE DI PUGLIA	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA RE DI PUGLIA	96	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA RE DI PUGLIA	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via redipuglia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via redipuglia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via redipuglia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via redipuglia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via redipuglia	31/l		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via redipuglia	31/l		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via redipuglia	31/l		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via redipuglia	31/l		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via roma	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via roma	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via roma	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via roma	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA ROMA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA ROMA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA ROMA	26	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA ROMA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA ROMA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA ROMA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA ROMA	26	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,6	180			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA ROMA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA RONCADELLE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA RONCADELLE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA RONCADELLE	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA RONCADELLE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via roncadelle	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via roncadelle	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via roncadelle	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via roncadelle	48		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA SANTUARIO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	VIA SANTUARIO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	37	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	250			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA SANTUARIO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via santuario	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via santuario	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via santuario	54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato +10%	Non friabile
Castel Mella	via santuario	54		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA SANTUARIO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	56	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA SANTUARIO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via santuario	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via santuario	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via santuario	77	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3150			19	Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via santuario	77		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		180			Danneggiato +10%	Non friabile
Castel Mella	VIA SANTUARIO	92		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	93	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA SANTUARIO	93		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA SANTUARIO	107	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68		68		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA SANTUARIO	107		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via santuario	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via santuario	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via santuario	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39	520			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via santuario	115		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via santuario	91/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via santuario	91/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via santuario	91/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via santuario	91/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via santuario	91b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via santuario	91b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via santuario	91b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via santuario	91b		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via solone reccagni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via solone reccagni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via solone reccagni	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via solone reccagni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA SOLONE RECCAGNI	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via solone reccagni	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA TITO SPERI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA TITO SPERI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA TITO SPERI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA TITO SPERI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via tito speri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via tito speri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via tito speri	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via tito speri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via tito speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via tito speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via tito speri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119150				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via tito speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via tito speri	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via tito speri	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via tito speri	sn	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Castel Mella	via tito speri	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via torbole	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via torbole	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	via torbole	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via torbole	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA TORBOLE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA TORBOLE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA TORBOLE	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46		46		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA TORBOLE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via torbole	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via torbole	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via torbole	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via torbole	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA TORBOLE	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA TORBOLE	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA TORBOLE	99	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		9		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA TORBOLE	99		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA TORBOLE	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA TORBOLE	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA TORBOLE	99	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA TORBOLE	99		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA TORBOLE	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA TORBOLE	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA TORBOLE	103	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000	15			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA TORBOLE	103		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via umberto	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via umberto	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via umberto	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000	1280			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via umberto	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via umberto	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via umberto	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via umberto	30	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via umberto	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via umberto I	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via umberto I	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via umberto I	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	81		81			Non friabile
Castel Mella	via umberto I	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA UMBERTO I	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA UMBERTO I	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA UMBERTO I	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Castel Mella	VIA UMBERTO I	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIA UNGARETTI	25-31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIA UNGARETTI	25-31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIA UNGARETTI	25-31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIA UNGARETTI	25-31		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via v. veneto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via v. veneto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via v. veneto	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via v. veneto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via v. veneto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via v. veneto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via v. veneto	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castel Mella	via v. veneto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via v. veneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via v. veneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via v. veneto	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via v. veneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via v. veneto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via v. veneto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via v. veneto	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via v. veneto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via v. veneto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via v. veneto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via v. veneto	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via v. veneto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via v. veneto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via v. veneto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via v. veneto	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via v. veneto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via v. veneto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via v. veneto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via v. veneto	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via v. veneto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via verdi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via verdi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via verdi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castel Mella	via verdi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via volta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via volta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via volta	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via volta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via volta	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via volta	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via volta	33	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via volta	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via volta	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via volta	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via volta	17/19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800	10800			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via volta	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via volta	32/34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via volta	32/34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via volta	32/34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650	8775			Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via volta	32/34		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	via x giornate	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	via x giornate	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	via x giornate	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	via x giornate	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	viale caduti	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	viale caduti	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	viale caduti	48	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	viale caduti	48		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIALE DEI CADUTI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIALE DEI CADUTI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIALE DEI CADUTI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIALE DEI CADUTI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	viale dei caduti	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	viale dei caduti	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	viale dei caduti	50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	viale dei caduti	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castel Mella	VIALE DEI CADUTI	54/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castel Mella	VIALE DEI CADUTI	54/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castel Mella	VIALE DEI CADUTI	54/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castel Mella	VIALE DEI CADUTI	54/c		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ADAMELLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ADAMELLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ADAMELLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ADAMELLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ALESSANDRO GRAMSCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ALESSANDRO GRAMSCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ALESSANDRO GRAMSCI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	ALESSANDRO GRAMSCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ALICE SPAZZINI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ARTIGIANI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ARTIGIANI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ARTIGIANI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	ARTIGIANI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CADUTI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CADUTI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CADUTI	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CADUTI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CAPITANIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CAPITANIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CAPITANIO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CAPITANIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CARDUCCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CARDUCCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CARDUCCI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CARDUCCI	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	CASTREZZATO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CASTREZZATO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CASTREZZATO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5790				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CASTREZZATO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CASTREZZATO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CASTREZZATO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CASTREZZATO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8970				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CASTREZZATO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CHIARI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CHIARI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CHIARI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Castelcovati	CHIARI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CHIARI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CHIARI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CHIARI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CHIARI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CHIARI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CHIARI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CHIARI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Castelcovati	CHIARI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CHIARI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CHIARI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CHIARI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15,5					Non friabile
Castelcovati	CHIARI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CHIARI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CHIARI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CHIARI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21					Non friabile
Castelcovati	CHIARI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CHIARI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CHIARI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CHIARI	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CHIARI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CHIARI	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CHIARI	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CHIARI	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CHIARI	67		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CIZZAGO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CIZZAGO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CIZZAGO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					Non friabile
Castelcovati	CIZZAGO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CIZZAGO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CIZZAGO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CIZZAGO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CIZZAGO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	CIZZAGO	16/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	CIZZAGO	16/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	CIZZAGO	16/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	CIZZAGO	16/C		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	COMEZZANO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	COMEZZANO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	COMEZZANO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	COMEZZANO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	COMEZZANO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	COMEZZANO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	COMEZZANO	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	COMEZZANO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	COMEZZANO	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	COMEZZANO	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	COMEZZANO	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	COMEZZANO	52		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	COMEZZANO	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	COMEZZANO	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	COMEZZANO	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	COMEZZANO	79		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	COMEZZANO	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	COMEZZANO	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	COMEZZANO	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	COMEZZANO	82		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	comezzano	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	comezzano	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	comezzano	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	comezzano	88		Pavimenti in vinil amianto						Non friabile
Castelcovati	COMEZZANO	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	COMEZZANO	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	COMEZZANO	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	830				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	COMEZZANO	118		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	comezzano	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	comezzano	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	comezzano	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	comezzano	134		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	COMEZZANO	46/48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	COMEZZANO	46/48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	COMEZZANO	46/48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	COMEZZANO	46/48		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DANTE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DANTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DANTE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65	975			Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DANTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	dante alighieri	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	dante alighieri	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	dante alighieri	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			57		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	dante alighieri	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DANTE ALIGHIERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DE GASPERI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DE GASPERI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DE GASPERI	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DE GASPERI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	de gasperi	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	de gasperi	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	de gasperi	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,5				Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	de gasperi	49		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DE GASPERI	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DE GASPERI	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DE GASPERI	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	DE GASPERI	66		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DE GASPERI	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DE GASPERI	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DE GASPERI	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DE GASPERI	89		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	degli artigiani	11c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	degli artigiani	11c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	degli artigiani	11c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	degli artigiani	11c		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	degli edili	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	degli edili	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	degli edili	12/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	degli edili	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	degli edili	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	degli edili	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	degli edili	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	degli edili	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	del donatore	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	del donatore	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	del donatore	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700				Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	del donatore	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DELL'ISOLA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DELL'ISOLA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DELL'ISOLA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DELL'ISOLA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DELL'ISOLA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DELL'ISOLA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DELL'ISOLA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DELL'ISOLA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	dell'isola	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	dell'isola	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	dell'isola	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Castelcovati	dell'isola	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	dell'isola	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	dell'isola	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	dell'isola	46	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	dell'isola	46		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DELL'ISOLA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DELL'ISOLA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DELL'ISOLA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Castelcovati	DELL'ISOLA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DELL'ISOLA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DELL'ISOLA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DELL'ISOLA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Castelcovati	DELL'ISOLA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DELL'ISOLA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DELL'ISOLA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DELL'ISOLA	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DELL'ISOLA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	DELL'ISOLA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	DELL'ISOLA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	DELL'ISOLA	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	DELL'ISOLA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	dell'isola	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	dell'isola	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	dell'isola	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	dell'isola	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ENRICO FERMI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ENRICO FERMI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ENRICO FERMI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Castelcovati	ENRICO FERMI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ENRICO FERMI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ENRICO FERMI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ENRICO FERMI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ENRICO FERMI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	EUROPA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	EUROPA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	EUROPA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	EUROPA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	EUROPA	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	EUROPA	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	EUROPA	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	EUROPA	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	FERMI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	FERMI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	FERMI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	FERMI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	FERMI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	FERMI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	FERMI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		37			Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	FERMI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	FIUME OGLIO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	FIUME OGLIO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	FIUME OGLIO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Castelcovati	FIUME OGLIO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	FONTANONE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	FONTANONE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	FONTANONE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	FONTANONE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	GIUSEPPE MAZZINI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	18					
Castelcovati	GIUSEPPE MAZZINI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	GIUSEPPE MAZZINI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	GIUSEPPE MAZZINI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	GIUSEPPE VERDI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	GIUSEPPE VERDI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	GIUSEPPE VERDI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	GIUSEPPE VERDI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	gramsci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	gramsci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	gramsci	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	gramsci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	GRAMSCI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	GRAMSCI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	GRAMSCI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	GRAMSCI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	GRAMSCI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	GRAMSCI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	GRAMSCI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36,07				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	GRAMSCI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	GRAMSCI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	GRAMSCI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	GRAMSCI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	GRAMSCI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	INDIPENDENZA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	INDIPENDENZA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	INDIPENDENZA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	INDIPENDENZA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ISONZO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ISONZO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ISONZO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ISONZO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	isonzo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	isonzo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	isonzo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	isonzo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ISONZO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ISONZO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ISONZO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ISONZO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	IV NOVEMBRE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	IV NOVEMBRE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	IV NOVEMBRE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	IV NOVEMBRE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	IV NOVEMBRE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	IV NOVEMBRE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	IV NOVEMBRE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	IV NOVEMBRE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	L. DA VINCI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	L. DA VINCI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	L. DA VINCI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	L. DA VINCI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	l. da vinci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	l. da vinci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	l. da vinci	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	l. da vinci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	LEONARDO DA VINCI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	LEONARDO DA VINCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	LEOPARDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	LEOPARDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	LEOPARDI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	LEOPARDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAGLIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAGLIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAGLIA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MAGLIA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAGLIO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAGLIO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAGLIO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MAGLIO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAGLIO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAGLIO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAGLIO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Castelcovati	MAGLIO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAGLIO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAGLIO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAGLIO	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MAGLIO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	maglio	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	maglio	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	maglio	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	maglio	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAGLIO	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAGLIO	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAGLIO	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MAGLIO	50		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	MARCONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MARCONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MARCONI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MARCONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MARCONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MARCONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MARCONI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Castelcovati	MARCONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	marconi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	marconi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	marconi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato +10%	Friabile
Castelcovati	marconi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MARTIRI DELLA LIBERTA'	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MARTIRI DELLA LIBERTA'	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MARTIRI DELLA LIBERTA'	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MARTIRI DELLA LIBERTA'	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MARTIRI DELLA LIBERTA'	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MARTIRI DELLA LIBERTA'	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MARTIRI DELLA LIBERTA'	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MARTIRI DELLA LIBERTA'	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MATTEOTTI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MATTEOTTI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MATTEOTTI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1030				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MATTEOTTI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MATTEOTTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MATTEOTTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MATTEOTTI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MATTEOTTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MATTEOTTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MATTEOTTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MATTEOTTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1720				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MATTEOTTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAZZINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAZZINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAZZINI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	
Castelcovati	MAZZINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAZZINI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAZZINI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAZZINI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MAZZINI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAZZOTTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAZZOTTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAZZOTTI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MAZZOTTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAZZOTTI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAZZOTTI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAZZOTTI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MAZZOTTI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	MAZZOTTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	MAZZOTTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	MAZZOTTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	MAZZOTTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	PASCOLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	PASCOLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	PASCOLI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	PASCOLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	PASCOLI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	PASCOLI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	PASCOLI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	PASCOLI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	PASCOLI	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	PASCOLI	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	PASCOLI	9/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	PASCOLI	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	pascoli	12b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	pascoli	12b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	pascoli	12b	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	pascoli	12b		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	PIAVE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	PIAVE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	PIAVE	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	PIAVE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	PIETRO MAZZOTTI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	PIETRO MAZZOTTI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	PIETRO MAZZOTTI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	PIETRO MAZZOTTI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ROMA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ROMA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ROMA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ROMA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ROMA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ROMA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ROMA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ROMA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ROMA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ROMA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ROMA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ROMA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	roma	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	roma	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	roma	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	roma	54		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ROMA	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ROMA	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ROMA	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ROMA	74		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	ROMA	55/57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	ROMA	55/57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	ROMA	55/57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	ROMA	55/57		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	RUDIANO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	RUDIANO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	RUDIANO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	RUDIANO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	s giovanni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	s giovanni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	s giovanni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			159		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	s giovanni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	S. ANTONIO	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	S. ANTONIO	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	S. ANTONIO	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	S. ANTONIO	74		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	S. G. BOSCO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	S. G. BOSCO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	S. G. BOSCO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	S. G. BOSCO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	S. G. BOSCO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	S. G. BOSCO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	S. G. BOSCO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	S. G. BOSCO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	SAN ANTONIO	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	SAN ANTONIO	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	SAN ANTONIO	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	SAN ANTONIO	82		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	SAN ANTONIO	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	SAN ANTONIO	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	SAN ANTONIO	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	SAN ANTONIO	95		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	san marino	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	28					
Castelcovati	san marino	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	san marino	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	san marino	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	SANT'ANTONIO	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	SANT'ANTONIO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	SANT'ANTONIO	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	SANT'ANTONIO	122		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	SPAZZINI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	SPAZZINI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	SPAZZINI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	SPAZZINI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	tito speri	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	tito speri	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	tito speri	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Friabile
Castelcovati	tito speri	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	TRISTE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	TRISTE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	TRISTE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	TRISTE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	URAGO	6/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	URAGO	6/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	URAGO	6/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	URAGO	6/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800					
Castelcovati	URAGO D'OGGIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	URAGO D'OGGIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	URAGO D'OGGIO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	URAGO D'OGGIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	URAGO D'OGGIO	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	URAGO D'OGGIO	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	URAGO D'OGGIO	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	URAGO D'OGGIO	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VECCHIA PER CASTELCOVATI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VECCHIA PER CASTELCOVATI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VECCHIA PER CASTELCOVATI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VECCHIA PER CASTELCOVATI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VERDI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VERDI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VERDI	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52					
Castelcovati	VERDI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VERDI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VERDI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VERDI	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52					
Castelcovati	VERDI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via san antonio	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via san antonio	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via san antonio	77	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via san antonio	77		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Castelcovati	VIA A. GRAMSCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA A. MANZONI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA A. MANZONI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA A. MANZONI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA A. MANZONI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA A. MANZONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA A. MANZONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA A. MANZONI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA A. MANZONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA A. SPAZZINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA A. SPAZZINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA A. SPAZZINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	VIA A. SPAZZINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA ADAMELLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via adamello	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via adamello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via adamello	7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via adamello	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Castelcovati	VIA ADAMELLO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA ALDO MORO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA ALDO MORO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA ALDO MORO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA ALDO MORO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via artigiani	14	1993	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	450				Danneggiato -10%	Friabile
Castelcovati	via artigiani	1/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via artigiani	1/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via artigiani	1/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via artigiani	1/c		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CADUTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CADUTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CADUTI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CADUTI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CADUTI	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CADUTI	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CADUTI	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CADUTI	54		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via capitano	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via capitano	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via capitano	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via capitano	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via capitano	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via capitano	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via capitano	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via capitano	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via carducci	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via carducci	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via carducci	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via carducci	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via carducci	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via castrezzato	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via castrezzato	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via castrezzato	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via castrezzato	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CASTREZZATO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CASTREZZATO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CASTREZZATO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					Non friabile
Castelcovati	VIA CASTREZZATO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CHIARI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CHIARI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CHIARI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CHIARI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CHIARI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CHIARI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CHIARI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CHIARI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CHIARI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CHIARI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CHIARI	28	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CHIARI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CHIARI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CHIARI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	VIA CHIARI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CHIARI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CHIARI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CHIARI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CHIARI	59	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CHIARI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CHIARI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CHIARI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CHIARI	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CHIARI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CHIARI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CHIARI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CHIARI	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CHIARI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via chiari	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via chiari	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via chiari	94	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490		490		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via chiari	94		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via chiari	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via chiari	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via chiari	141	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			192		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via chiari	141		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via chiesa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via chiesa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via chiesa	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via chiesa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	222				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CIZZAGO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	295				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	806				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA CIZZAGO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via cizzago	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via cizzago	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via cizzago	16	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			560		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via cizzago	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA COMEZZANO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	via comezzano	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA COMEZZANO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA COMEZZANO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	71	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	71		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500					
Castelcovati	VIA COMEZZANO	71		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA COMEZZANO	71		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	74	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	74		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	
Castelcovati	VIA COMEZZANO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Castelcovati	VIA COMEZZANO	81		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			77		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	82		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano	86	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		555			Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano	86		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	44,88					
Castelcovati	VIA COMEZZANO	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	124		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	124		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA COMEZZANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA COMEZZANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via comezzano-c.na s.maria	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via comezzano-c.na s.maria	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via comezzano-c.na s.maria	136	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via comezzano-c.na s.maria	136		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA D. ALIGHIERI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via da vinci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via da vinci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via da vinci	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via da vinci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DE GASPERI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DE GASPERI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DE GASPERI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DE GASPERI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via de gasperi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via de gasperi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via de gasperi	39	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via de gasperi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via de gasperi	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via de gasperi	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via de gasperi	75	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via de gasperi	75		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via de gasperi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via de gasperi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		100			Danneggiato -10%	Friabile
Castelcovati	via de gasperi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	via de gasperi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DE GASPERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DE GASPERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DE GASPERI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA DE GASPERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DEGLI ARTIGIANI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DEGLI ARTIGIANI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DEGLI ARTIGIANI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DEGLI ARTIGIANI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DEGLI EDILI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DEGLI EDILI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DEGLI EDILI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DEGLI EDILI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DEGLI EDILI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DEGLI EDILI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DEGLI EDILI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DEGLI EDILI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DEL DONATORE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DEL DONATORE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DEL DONATORE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA DEL DONATORE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DEL LAVORO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DEL LAVORO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DEL LAVORO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DEL LAVORO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via del lavoro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via del lavoro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via del lavoro	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			755		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via del lavoro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via dell'isola	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via dell'isola	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via dell'isola	23	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via dell'isola	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					Non friabile
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via dell'isola	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via dell'isola	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via dell'isola	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via dell'isola	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	57		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA DELL'ISOLA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via donatori	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via donatori	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via donatori	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via donatori	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA E. FERMI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA E. FERMI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA E. FERMI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA E. FERMI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via europa	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via europa	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via europa	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2149		2149		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via europa	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA EUROPA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA EUROPA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA EUROPA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1680				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA EUROPA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA EUROPA	27/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA EUROPA	27/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA EUROPA	27/25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5800				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA EUROPA	27/25		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via fermi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via fermi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via fermi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via fermi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via fermi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via fermi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via fermi	41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via fermi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via fontanone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via fontanone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via fontanone	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via fontanone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via fontanone	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via fontanone	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via fontanone	8	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via fontanone	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA FONTANONE	20/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA FONTANONE	20/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA FONTANONE	20/A	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA FONTANONE	20/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via g. carducci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via g. carducci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via g. carducci	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Castelcovati	via g. carducci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA G. MAZZINI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA G. MAZZINI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA G. MAZZINI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA G. MAZZINI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA G. MAZZINI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA G. MAZZINI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA G. MAZZINI	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA G. MAZZINI	61		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	VIA G. PASCOLI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA G. PASCOLI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA G. PASCOLI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA G. PASCOLI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA G. PASCOLI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA G. PASCOLI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA G. PASCOLI	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA G. PASCOLI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA G. VERDI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA G. VERDI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA G. VERDI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA G. VERDI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA G. VERDI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA G. VERDI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA G. VERDI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA G. VERDI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via garibaldi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via garibaldi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via garibaldi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				132	Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via garibaldi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA GIOVANNI XXIII	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA GIOVANNI XXIII	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA GIOVANNI XXIII	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88					
Castelcovati	VIA GIOVANNI XXIII	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via gramsci	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via gramsci	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via gramsci	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via gramsci	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via indipendenza	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via indipendenza	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via indipendenza	16	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via indipendenza	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via iv novembre	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via iv novembre	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via iv novembre	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via iv novembre	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA L. DA VINCI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via maggio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via maggio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via maggio	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via maggio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA MAGLIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA MAGLIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA MAGLIO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Castelcovati	VIA MAGLIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via maglio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	via maglio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via maglio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	via maglio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA MAGLIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	25					
Castelcovati	VIA MAGLIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA MAGLIO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA MAGLIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via maglio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via maglio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via maglio	18	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via maglio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via maglio	28	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35	0,4			Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via maglio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via maglio	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	via maglio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via maglio	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via maglio	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via maglio	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via maglio	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA MAGLIO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA MAGLIO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA MAGLIO	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA MAGLIO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via manzoni	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via manzoni	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via manzoni	2a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via manzoni	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA MARCONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA MARCONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA MARCONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA MARCONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via marconi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via marconi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via marconi	17	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via marconi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via marconi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via marconi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via marconi	29	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via marconi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via marconi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via marconi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via marconi	29	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	99				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via marconi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA MARCONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA MARCONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA MARCONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA MARCONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via marocchina	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via marocchina	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via marocchina	12	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via marocchina	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA MAROCCHINA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA MAROCCHINA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA MAROCCHINA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA MAROCCHINA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA MAROCCHINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA MAROCCHINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA MAROCCHINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA MAROCCHINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via matteotti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via matteotti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via matteotti	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via matteotti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA MATTEOTTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA MATTEOTTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA MATTEOTTI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA MATTEOTTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via mazottti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via mazottti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via mazottti	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via mazottti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via mazzotti	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via mazzotti	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	via mazzotti	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			46		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via mazzotti	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via monte grappa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via monte grappa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via monte grappa	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via monte grappa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA P. MAZZOTTI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via papa giovanni xxiii	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via papa giovanni xxiii	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via papa giovanni xxiii	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via pascoli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via pascoli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via pascoli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via pascoli	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA PIAVE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA PIAVE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA PIAVE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA PIAVE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castelcovati	VIA PIAVE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via roma	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via roma	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via roma	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via roma	68		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via roma	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via roma	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via roma	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	via roma	93		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA ROMA	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA ROMA	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA ROMA	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA ROMA	93		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA RUDIANA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA RUDIANA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA RUDIANA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA RUDIANA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA RUDIANO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA RUDIANO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA RUDIANO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	69,11				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA RUDIANO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	699				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	699					
Castelcovati	VIA RUDIANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	63		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240					
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	98		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	56/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	56/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	56/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					Non friabile
Castelcovati	VIA S. ANTONIO	56/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA S.G. BOSCO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA S.G. BOSCO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA S.G. BOSCO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA S.G. BOSCO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via san antonio	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via san antonio	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via san antonio	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via san antonio	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA SAN MARINO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA SAN MARINO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA SAN MARINO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA SAN MARINO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via san marino	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via san marino	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via san marino	44	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via san marino	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA SAN MARTINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA SAN MARTINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA SAN MARTINO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA SAN MARTINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via t. Speri	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via t. Speri	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via t. Speri	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via t. Speri	38		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via tito speri	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via tito speri	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via tito speri	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via tito speri	71		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via tito speri	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via tito speri	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via tito speri	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via tito speri	73		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA TITO SPERI	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA TITO SPERI	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA TITO SPERI	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA TITO SPERI	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via urago d'oglio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via urago d'oglio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via urago d'oglio	6	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via urago d'oglio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA URAGO D'OGGIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via urago d'oglio	6a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via urago d'oglio	6a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via urago d'oglio	6a	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via urago d'oglio	6a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castelcovati	via verdi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via verdi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via verdi	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via verdi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA XXV APRILE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA XXV APRILE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA XXV APRILE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Castelcovati	VIA XXV APRILE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	via xxv aprile	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	via xxv aprile	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	via xxv aprile	24	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	via xxv aprile	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIA XXV APRILE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIA XXV APRILE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIA XXV APRILE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	VIA XXV APRILE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIALE CADUTI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIALE CADUTI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIALE CADUTI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	VIALE CADUTI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	viale caduti	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	viale caduti	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	viale caduti	23	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	viale caduti	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	VIALE CADUTI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	VIALE CADUTI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	VIALE CADUTI	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Castelcovati	VIALE CADUTI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	vicinale per colombare	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato +10%	Non friabile
Castelcovati	XXV APRILE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	XXV APRILE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	XXV APRILE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	XXV APRILE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	XXV APRILE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	XXV APRILE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	XXV APRILE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castelcovati	XXV APRILE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castelcovati	XXV APRILE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castelcovati	XXV APRILE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castelcovati	XXV APRILE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Castelcovati	XXV APRILE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	15-giu	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	15-giu	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	15-giu	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	15-giu	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	15-giu 90/F			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	15-giu 90/F			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	15-giu 90/F		1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	15-giu 90/F			Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	a. gramsci	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	a. gramsci	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	a. gramsci	26	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	a. gramsci	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	ARTIGIANI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	ARTIGIANI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	ARTIGIANI	36	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	ARTIGIANI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	ARTIGIANI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	ARTIGIANI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	ARTIGIANI	42	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	786	10611			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	ARTIGIANI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41	656			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	BRESCIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	BRESCIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	BRESCIA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	BRESCIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	80			Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	21		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	brescia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1207			24	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche				27	Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	brescia	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	brescia	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	898			1347	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	brescia	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1290				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	51		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	71	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	71		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	67/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	67/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	67/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	67/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	brescia	67/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	brescia	67/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	brescia	67/f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	brescia	67/f		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	caduti del lavoro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	caduti del lavoro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	caduti del lavoro	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6256				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	caduti del lavoro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	camillo golgi	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	camillo golgi	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	camillo golgi	19/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	9000			Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	camillo golgi	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CAMPO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	CAMPO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CAMPO	SN	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	CAMPO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CARDUCCI	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	CARDUCCI	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CARDUCCI	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	CARDUCCI	70		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CARDUCCI	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	CARDUCCI	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CARDUCCI	98	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	227				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	CARDUCCI	98		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CARDUCCI	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	CARDUCCI	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CARDUCCI	123	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	CARDUCCI	123		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CARDUCCI	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	CARDUCCI	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CARDUCCI	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	CARDUCCI	125		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CARDUCCI	82/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	CARDUCCI	82/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CARDUCCI	82/B	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	CARDUCCI	82/B		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CARDUCCI	CAPODIMONT		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	CARDUCCI	CAPODIMONT		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CARDUCCI	CAPODIMONT	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9	90			Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	CARDUCCI	CAPODIMONT		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CARDUCCI	STRADELLE		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	CARDUCCI	STRADELLE		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CARDUCCI	STRADELLE	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8140	1302			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	CARDUCCI	STRADELLE		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	CASCINA FENIL NUOVO RODENGA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	CASCINA FENIL NUOVO RODENGA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	CASCINA FENIL NUOVO RODENGA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	3794			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	CASCINA FENIL NUOVO RODENGA			Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cascina valbona	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cascina valbona	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cascina valbona	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4700		4700		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	cascina valbona	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	casino alto	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	casino alto	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	casino alto	28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	320			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	casino alto	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cesare battisti	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cesare battisti	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cesare battisti	59	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	cesare battisti	59		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cristoforo colombo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cristoforo colombo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cristoforo colombo	14	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	cristoforo colombo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cristoforo colombo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cristoforo colombo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cristoforo colombo	15	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	160			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	cristoforo colombo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cristoforo colombo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cristoforo colombo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cristoforo colombo	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	cristoforo colombo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cristoforo colombo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cristoforo colombo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cristoforo colombo	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	3			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	cristoforo colombo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cristoforo colombo	12/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cristoforo colombo	12/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cristoforo colombo	12/b	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	45			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	cristoforo colombo	12/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cristoforo colombo	macina		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cristoforo colombo	macina		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cristoforo colombo	macina		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1334			267	Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	cristoforo colombo	macina		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	cristoforo colombo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	cristoforo colombo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	cristoforo colombo	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154	77			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	cristoforo colombo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	dante	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	dante	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	dante	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	dante	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	dante	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	dante	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	dante	35	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	143				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	dante	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	dante	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	dante	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	dante	35	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	143				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	dante	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	dante	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	dante	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	dante	48	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	dante	48		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	del boscone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	del boscone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	del boscone	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	822				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	del boscone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	del boscone	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	del boscone	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	del boscone	10	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	688		688		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	del boscone	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	del boscone	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	del boscone	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	del boscone	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	del boscone	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	del boscone	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	del boscone	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	del boscone	80	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1270				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	del boscone	80		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	del boscone	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	del boscone	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	del boscone	11/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	del boscone	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	del maglio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	del maglio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	del maglio	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	350			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	del maglio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	duca d'aosta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	duca d'aosta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	duca d'aosta	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	duca d'aosta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	FORNACE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	FORNACE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	FORNACE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3			Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	FORNACE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	fornaci trav. I	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	fornaci trav. I	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	fornaci trav. I	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60			35	Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	fornaci trav. I	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	fornacvi trav. III	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	fornacvi trav. III	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	fornacvi trav. III	11	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	fornacvi trav. III	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	g. oberdan	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	g. oberdan	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	g. oberdan	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	g. oberdan	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	garibaldi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	garibaldi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	garibaldi	5	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	480			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	garibaldi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	garibaldi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	garibaldi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	garibaldi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	garibaldi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	garibaldi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	garibaldi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	garibaldi	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	garibaldi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	garibaldi	50	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	garibaldi	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	garibaldi	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	garibaldi	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	garibaldi	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	garibaldi	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	garibaldi	64	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	garibaldi	64		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	garibaldi	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	garibaldi	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	garibaldi	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	garibaldi	102		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	garibaldi	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	garibaldi	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	garibaldi	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	garibaldi	102		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	garibaldi	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	garibaldi	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	garibaldi	102	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	garibaldi	106		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	GEROLDI TRAV. ix	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	GEROLDI TRAV. ix	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	GEROLDI TRAV. ix	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10			5	Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	GEROLDI TRAV. ix	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			4		Non friabile
Castenedolo	GEROLDI TRAV.1	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	industriale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	industriale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	industriale	13	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940	12700			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	industriale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	LE GHISELLE	44/46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	LE GHISELLE	44/46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	LE GHISELLE	44/46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	LE GHISELLE	44/46		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	LOCALITĂ ALPINO VIA PATRIOTI	44/46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	LOCALITĂ ALPINO VIA PATRIOTI	44/46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	LOCALITĂ ALPINO VIA PATRIOTI	44/46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	LOCALITĂ ALPINO VIA PATRIOTI	44/46		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	Iudivico cassa	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	Iudivico cassa	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	Iudivico cassa	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	Iudivico cassa	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	macina	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	macina	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	macina	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	macina	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MACINA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MACINA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MACINA	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	MACINA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MACINA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MACINA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MACINA	27	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	MACINA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MACINA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MACINA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MACINA	50	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	MACINA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MACINA	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MACINA	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MACINA	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	MACINA	70		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MACINA	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MACINA	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MACINA	70	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	312		312		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	MACINA	70		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MACINA	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MACINA	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MACINA	2b	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	MACINA	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MACINA	60/64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MACINA	60/64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MACINA	60/64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	MACINA	60/64		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MACINA	60/64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MACINA	60/64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MACINA	60/64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	MACINA	60/64		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	MANZONI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	MANZONI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	MANZONI	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	MANZONI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	martiri del lavoro	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	martiri del lavoro	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	martiri del lavoro	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	martiri del lavoro	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	matteotti	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8	136			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	41	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	41	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	80	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	80		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	130	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	130		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	130	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	130		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	158	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17000	255000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	158		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	158	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17000	255000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	158		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	162		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	162		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	162		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5059				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	162		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	165		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	165		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	165	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	165		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	180	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche				250	Danneggiato +10%	Friabile
Castenedolo	matteotti	180		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	180		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	matteotti	180		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	180	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	600				Danneggiato +10%	Friabile
Castenedolo	matteotti	180		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	180		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	matteotti	180		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	193		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	matteotti	193		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	199		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	199		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	199	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	199		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	170/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	170/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	170/b	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	170/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	matteotti	170/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	matteotti	170/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	matteotti	170/B	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	matteotti	170/B		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	mazzini	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	mazzini	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	mazzini	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119	1904			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	mazzini	51		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	mazzini	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	mazzini	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	mazzini	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	mazzini	77		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	mazzini	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	mazzini	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	mazzini	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	mazzini	81		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	55	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18315	946			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	55		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	monte pasubio	63		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840	11340			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	75		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	81	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360	5700			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	81		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	98	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	98		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	102	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	102		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800	14000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	110		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	110/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	110/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	110/A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650			39	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	110/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	110/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	110/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	110/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650			39	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	110/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	110/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	110/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	110/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340			204	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	110/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	110/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	110/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	110/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340			204	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	110/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	112/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	112/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	112/A	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	112/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	monte pasubio	69/71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	monte pasubio	69/71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	monte pasubio	69/71	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300	36800			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	monte pasubio	69/71		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	OBERDAN	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	OBERDAN	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	OBERDAN	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	OBERDAN	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	OBERDAN	24/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	OBERDAN	24/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	OBERDAN	24/B	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	OBERDAN	24/B		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	olivari	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	300					
Castenedolo	olivari	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	olivari	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	olivari	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	olivari	19/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	olivari	19/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	olivari	19/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	olivari	19/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	olivari	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	olivari	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	olivari	sn	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	olivari	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	P.PISA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	P.PISA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	P.PISA	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	P.PISA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	P.PISA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	P.PISA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	P.PISA	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	P.PISA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	padele	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	padele	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	padele	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	padele	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	padele	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	padele	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	padele	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	padele	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	PAPA PAOLO vi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	PAPA PAOLO vi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	PAPA PAOLO vi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	PAPA PAOLO vi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	patrioti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	patrioti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	patrioti	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18	150			Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	patrioti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	patrioti	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	patrioti	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	patrioti	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	148	2368			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	patrioti	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	patrioti	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	patrioti	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	patrioti	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	patrioti	82		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	patrioti	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	patrioti	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	patrioti	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	patrioti	84		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	patrioti	31/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	patrioti	31/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	patrioti	31/b	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510	6900			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	patrioti	31/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	patrioti	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	patrioti	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	patrioti	5/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	patrioti	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	pietro pisa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	pietro pisa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	pietro pisa	25	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	pietro pisa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	PISA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	PISA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	PISA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	PISA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	PISA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	PISA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	PISA	23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96		96		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	PISA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	pisa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	pisa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	pisa	25	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	pisa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	PISA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	PISA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	PISA	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	PISA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	pisa	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	pisa	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	pisa	44	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	pisa	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	PISA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	PISA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	PISA	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	PISA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	PISA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	PISA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	PISA	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	PISA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	pisa	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	pisa	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	pisa	66	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	pisa	66		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	pisa	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	pisa	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	pisa	72	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	pisa	72		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	QUARTI DI SOTTO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	QUARTI DI SOTTO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	QUARTI DI SOTTO	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87		87		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	QUARTI DI SOTTO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	riccardi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	riccardi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	riccardi	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97	1552			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	riccardi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	rime	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	rime	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	rime	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	rime	76		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	rimembranze	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	rimembranze	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	rimembranze	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	rimembranze	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	rimembranze	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	rimembranze	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	rimembranze	29	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1550			Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	rimembranze	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	rimembranze	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	rimembranze	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	rimembranze	29	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	792	1264			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	rimembranze	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	rimembranze	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	rimembranze	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	rimembranze	29	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	rimembranze	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	rimembranze	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	rimembranze	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	rimembranze	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	rimembranze	41		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	rimembranze	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	rimembranze	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	rimembranze	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	rimembranze	76		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	risorgimento	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	risorgimento	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	risorgimento	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	risorgimento	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	risorgimento	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	risorgimento	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		15			Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	risorgimento	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	risorgimento	34		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	risorgimento	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	risorgimento	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	risorgimento	50	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	risorgimento	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	risorgimento	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	risorgimento	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	risorgimento	86	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	risorgimento	86		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	risorgimento	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	risorgimento	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	risorgimento	88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	risorgimento	88		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	risorgimento	91	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	
Castenedolo	risorgimento	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	risorgimento	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	risorgimento	91		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	risorgimento	1471		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	risorgimento	1471		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	risorgimento	1471	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680			55	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	risorgimento	1471		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	santi	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	santi	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	santi	135	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	santi	135		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	santi	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	santi	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	santi	143		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	santi	143		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	santi	135/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	santi	135/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	santi	135/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	santi	135/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	STABILE RODENGA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	STABILE RODENGA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	STABILE RODENGA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350		2350		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	STABILE RODENGA			Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	TAETTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	TAETTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	TAETTO	13	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6268				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	TAETTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	tenente olivari	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	tenente olivari	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	tenente olivari	21	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	672			Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	tenente olivari	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	tenente olivari	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	tenente olivari	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	tenente olivari	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1620			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	tenente olivari	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	TITO SPERI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	TITO SPERI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	TITO SPERI	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	TITO SPERI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	TITO SPERI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	TITO SPERI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	TITO SPERI	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	TITO SPERI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	TRAV. SECONDA - VILL. FORNACI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	TRAV. SECONDA - VILL. FORNACI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	TRAV. SECONDA - VILL. FORNACI	6	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	TRAV. SECONDA - VILL. FORNACI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	trento	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	trento	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	trento	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	trento	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	trento	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	trento	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	trento	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	trento	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	TRIESTE	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	TRIESTE	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	TRIESTE	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	TRIESTE	57		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VERDI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	VERDI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VERDI	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			1	Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	VERDI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA BRESCIA	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA BRESCIA	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA BRESCIA	69	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA G.MATTEOTTI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA G.MATTEOTTI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA G.MATTEOTTI	19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA G.MATTEOTTI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via matteotti	160		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via matteotti	160		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via matteotti	160		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500		5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via matteotti	160		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via t.olivari	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via t.olivari	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via t.olivari	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via t.olivari	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via 15 giugno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via 15 giugno	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via 15 giugno	1	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via 15 giugno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA 15 GIUGNO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA 15 GIUGNO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA 15 GIUGNO	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA 15 GIUGNO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via 15 giugno	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via 15 giugno	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via 15 giugno	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via 15 giugno	97		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA A. MANZONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA A. MANZONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA A. MANZONI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA A. MANZONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via a. volta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via a. volta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via a. volta	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via a. volta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via alessandro volta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via alessandro volta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via alessandro volta	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via alessandro volta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via borsellino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via borsellino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via borsellino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via borsellino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA BRESCIA	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	16	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA BRESCIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA BRESCIA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA BRESCIA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA BRESCIA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA BRESCIA	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		350			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	via brescia	43		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA BRESCIA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA BRESCIA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA BRESCIA	43	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	via brescia	47		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	VIA BRESCIA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	636	9540			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	53	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA BRESCIA	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA BRESCIA	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA BRESCIA	55	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600			11	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	55		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA BRESCIA	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA BRESCIA	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA BRESCIA	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6100		6100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	57		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA BRESCIA	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA BRESCIA	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA BRESCIA	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	69	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	410			6	Danneggiato +10%	Friabile
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	69	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	69	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	69	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	73	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	73		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA BRESCIA	53/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA BRESCIA	53/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA BRESCIA	53/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	376		376		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA BRESCIA	53/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	53/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	53/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	53/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via brescia	53/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via brescia	65/67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via brescia	65/67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via brescia	65/67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6500					
Castenedolo	via brescia	65/67		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA C. COLOMBO	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via c. colombo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via c. colombo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via c. colombo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via c. colombo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	46	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via carducci	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via carducci	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via carducci	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
Castenedolo	via carducci	52		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			13	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	54		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via carducci	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via carducci	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via carducci	58	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	via carducci	58		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	VIA CARDUCCI	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	67		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	68	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	577				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	68		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	77	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via carducci	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via carducci	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via carducci	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via carducci	93		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via carducci	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via carducci	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via carducci	96	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via carducci	96		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via carducci	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via carducci	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via carducci	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	via carducci	98		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	100	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	100		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	111	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	111		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	121	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	121		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	121/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	121/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	121/A	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	121/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	5/N		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	5/N		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	5/N	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	5/N		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	97/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	97/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA CARDUCCI	97/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA CARDUCCI	97/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via carducci	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via carducci	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via carducci	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via carducci	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via carduzzi	121a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via carduzzi	121a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via carduzzi	121a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via carduzzi	121a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA COLOMBO	18	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DANTE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DANTE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DANTE			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DANTE			Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DANTE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DANTE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DANTE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DANTE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DANTE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DANTE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DANTE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DANTE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DANTE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DANTE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DANTE	35	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DANTE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via dante	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	via dante	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via dante	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via dante	35		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DANTE	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DANTE	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DANTE	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DANTE	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DANTE ALIGHIERI	68	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	458		458		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via dante alighieri	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via dante alighieri	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via dante alighieri	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1094	17504			Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	via dante alighieri	68		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DE GASPERI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DE GASPERI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DE GASPERI	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DE GASPERI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DE GASPERI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DE GASPERI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DE GASPERI	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DE GASPERI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	234				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DEI SANTI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	77	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DEI SANTI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	91	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DEI SANTI	91		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DEI SANTI	113		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	125	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via dei santi	147		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via dei santi	147		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via dei santi	147		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via dei santi	147		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DEI SANTI	149	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DEI SANTI	149		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via del boscone	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via del boscone	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via del boscone	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2420		2420		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via del boscone	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA DEL BOSCONO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA DEL BOSCONO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA DEL BOSCONO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA DEL BOSCONO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via del boscone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via del boscone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via del boscone	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via del boscone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via del casino alto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via del casino alto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via del casino alto	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via del casino alto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via duca d'aosta	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via duca d'aosta	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via duca d'aosta	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via duca d'aosta	37		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA FESTA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA FESTA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA FESTA	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA FESTA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via g. leopardi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via g. leopardi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via g. leopardi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via g. leopardi	16		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	VIA G. VERDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA G. VERDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA G. VERDI	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA G. VERDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA G.LEOPARDI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA G.LEOPARDI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA G.LEOPARDI	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA G.LEOPARDI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA G.LEOPARDI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA G.LEOPARDI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA G.LEOPARDI	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	VIA G.LEOPARDI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	
Castenedolo	VIA GARIBALDI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50			
Castenedolo	VIA GARIBALDI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50			
Castenedolo	VIA GARIBALDI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50			
Castenedolo	VIA GARIBALDI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA GARIBALDI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via garibaldi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via garibaldi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via garibaldi	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via garibaldi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA GARIBALDI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via garibaldi	36	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via garibaldi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via garibaldi	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	via garibaldi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	Via garibaldi	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	Via garibaldi	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	Via garibaldi	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	Via garibaldi	42		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	84	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via garibaldi	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via garibaldi	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via garibaldi	84	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76		76		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	via garibaldi	84		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via garibaldi	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via garibaldi	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via garibaldi	106		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via garibaldi	106		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	30/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	30/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA GARIBALDI	30/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA GARIBALDI	30/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA GEROLDI TARV. 3^	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA GEROLDI TARV. 3^	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA GEROLDI TARV. 3^	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA GEROLDI TARV. 3^	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA GEROLDI TRAV III	13	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via giuseppe verdi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via giuseppe verdi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via giuseppe verdi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via giuseppe verdi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via industriale	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via industriale	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via industriale	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via industriale	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500	72000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	via industriale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via industriale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via industriale	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via industriale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	6/8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200	48000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	10 R		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	10 R		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	10 R	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA INDUSTRIALE	10 R		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via industriale	10/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via industriale	10/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via industriale	10/d	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via industriale	10/d		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via iv novembre	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via iv novembre	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via iv novembre	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via iv novembre	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via iv novembre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via iv novembre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via iv novembre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via iv novembre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA L. CASSA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA L. CASSA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA L. CASSA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA L. CASSA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA M.PASUBIO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA M.PASUBIO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA M.PASUBIO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA M.PASUBIO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA M.PASUBIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA M.PASUBIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA M.PASUBIO	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA M.PASUBIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MACINA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MACINA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MACINA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MACINA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MACINA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MACINA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MACINA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MACINA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MACINA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MACINA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MACINA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MACINA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MACINA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MACINA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MACINA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MACINA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via macina	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via macina	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via macina	31	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via macina	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via macina	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via macina	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via macina	31	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via macina	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MACINA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MACINA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MACINA	33	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MACINA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MACINA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MACINA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MACINA	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MACINA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via macina	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via macina	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via macina	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via macina	64		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MACINA	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MACINA	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MACINA	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MACINA	70		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MACINA	48/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MACINA	48/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	VIA MACINA	48/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MACINA	48/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MAMELI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MAMELI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MAMELI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MAMELI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via mameli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via mameli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via mameli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via mameli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via mameli	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via mameli	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via mameli	26	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via mameli	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via manzoni	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via manzoni	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via manzoni	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via manzoni	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MARCONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MARCONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MARCONI	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MARCONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via martorello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via martorello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via martorello	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	via martorello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MARTORELLO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MARTORELLO	13	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MARTORELLO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	VIA MARTORELLO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MARTORELLO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MARTORELLO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MARTORELLO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MARTORELLO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via martorello	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via martorello	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via martorello	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12380	185700			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via martorello	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via matteotti	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via matteotti	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via matteotti	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	via matteotti	29		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	158		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3220		3220		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	158		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	170		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	170		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	170		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	170		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via matteotti	170		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via matteotti	170		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via matteotti	170		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	via matteotti	170		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via matteotti	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via matteotti	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via matteotti	173		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	via matteotti	173		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	177		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	177		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	177		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	177		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via matteotti	180		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via matteotti	180		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via matteotti	180	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	814		814		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	via matteotti	180		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via matteotti	199		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via matteotti	199		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via matteotti	199	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	via matteotti	199		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	193/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	193/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	193/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1925				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MATTEOTTI	193/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MAZZINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MAZZINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MAZZINI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MAZZINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via mazzini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via mazzini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via mazzini	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via mazzini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via mazzini	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via mazzini	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via mazzini	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via mazzini	48		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MAZZINI	51	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119		119		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MICHELANGELO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MICHELANGELO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MICHELANGELO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	
Castenedolo	VIA MICHELANGELO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MONTE PASUBIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MONTE PASUBIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MONTE PASUBIO	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70			0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MONTE PASUBIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via monte pasubio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via monte pasubio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via monte pasubio	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	via monte pasubio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via monte pasubio	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via monte pasubio	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via monte pasubio	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via monte pasubio	86		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via monte pasubio	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via monte pasubio	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via monte pasubio	104	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via monte pasubio	104		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MONTE PASUBIO	18/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MONTE PASUBIO	18/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MONTE PASUBIO	18/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MONTE PASUBIO	18/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via monte pasuubio	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via monte pasuubio	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via monte pasuubio	79	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via monte pasuubio	79		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA MONTEPASUBIO	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA MONTEPASUBIO	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA MONTEPASUBIO	112	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA MONTEPASUBIO	112		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA oBERDAN	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA oBERDAN	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA oBERDAN	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA oBERDAN	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA OLIVARI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA OLIVARI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA OLIVARI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4735		4735		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA OLIVARI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via olivari	13	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35		35		Danneggiato -10%	Friabile
Castenedolo	VIA OLIVARI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA OLIVARI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA OLIVARI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300					
Castenedolo	VIA OLIVARI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	Via olivari	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	Via olivari	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	Via olivari	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	Via olivari	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA OLIVARI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA OLIVARI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA OLIVARI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA OLIVARI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA P. RICCARDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA P. RICCARDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	VIA P. RICCARDI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA P. RICCARDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PARIOTI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PARIOTI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PARIOTI	52	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PARIOTI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PASUBIO	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PASUBIO	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PASUBIO	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PASUBIO	81	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000		10000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PASUBIO	81		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PASUBIO	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PASUBIO	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PASUBIO	122	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88		88		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PASUBIO	122		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PASUBIO (LOC. GHISELLE)			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PASUBIO (LOC. GHISELLE)			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PASUBIO (LOC. GHISELLE)		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PASUBIO (LOC. GHISELLE)			Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via patrioti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via patrioti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via patrioti	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via patrioti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	15000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via patrioti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via patrioti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via patrioti	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via patrioti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via patrioti	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via patrioti	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via patrioti	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	148		148		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via patrioti	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via patrioti	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via patrioti	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via patrioti	94	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via patrioti	94		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	94	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI	94		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via patrioti	102	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via patrioti	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via patrioti	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via patrioti	102	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via patrioti	102		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	102	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI	102		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	118		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	31/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	31/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	31/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI	31/B		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	31/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	31/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	31/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI	31/B		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	36\38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	36\38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI	36\38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI	36\38		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	via patrioti	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI (LOC. ALPINO)	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PATRIOTI (LOC. ALPINO)	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PATRIOTI (LOC. ALPINO)	107	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PATRIOTI (LOC. ALPINO)	107		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via patriotti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via patriotti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via patriotti	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via patriotti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PELLICO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PELLICO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PELLICO	17	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PELLICO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PELLICO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PELLICO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PELLICO	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PELLICO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via per brescia	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via per brescia	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via per brescia	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via per brescia	65		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via per brescia	67/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via per brescia	67/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via per brescia	67/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via per brescia	67/d		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PIAVE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PIAVE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PIAVE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PIAVE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PIAVE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PIAVE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PIAVE	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PIAVE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via piave	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PIAVE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PIAVE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PIAVE	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PIAVE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via piave	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via piave	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via piave	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via piave	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via piave	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via piave	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via piave	21/23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via piave	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PIETRO PISA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PIETRO PISA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PIETRO PISA	31	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PIETRO PISA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via pisa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via pisa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via pisa	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via pisa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via pisa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via pisa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via pisa	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via pisa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PISA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PISA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PISA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PISA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via pisa	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via pisa	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via pisa	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via pisa	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PISA	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PISA	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PISA	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PISA	72		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PONTICELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PONTICELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PONTICELLI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000		10000		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	VIA PONTICELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA PONTICELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA PONTICELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA PONTICELLI	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA PONTICELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RESISTENZA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RESISTENZA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RESISTENZA	3	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RESISTENZA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via riccardi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via riccardi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via riccardi	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via riccardi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via riccardi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via riccardi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via riccardi	24	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via riccardi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RICCARDI	s.n.	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RIMEMBRANZE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98		98		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	23	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via risorgimento	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via risorgimento	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via risorgimento	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via risorgimento	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via risorgimento	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via risorgimento	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via risorgimento	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Castenedolo	via risorgimento	64		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	68	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	68	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64		64		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	68		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via risorgimento	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via risorgimento	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via risorgimento	106	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via risorgimento	106		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via risorgimento	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via risorgimento	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via risorgimento	110	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via risorgimento	110		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			13	Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via risorgimento	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via risorgimento	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via risorgimento	snc	2008	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via risorgimento	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO (LOC. CAPODIMONTE)	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO (LOC. CAPODIMONTE)	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO (LOC. CAPODIMONTE)	33	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	604	9060			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA RISORGIMENTO (LOC. CAPODIMONTE)	33		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	via santi	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via santi	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via santi	149		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via santi	149		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA SANTI	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	426	6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via silvio pellico	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via silvio pellico	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via silvio pellico	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30			Non friabile
Castenedolo	via silvio pellico	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA SILVIO PELLICO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA SILVIO PELLICO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA SILVIO PELLICO	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA SILVIO PELLICO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA TAETTO	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via taetto	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9120		9120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA TAETTO	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via taetto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via taetto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via taetto	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9120		9120		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via taetto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA TAETTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA TAETTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA TAETTO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA TAETTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via tenente luigi olivari	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via tenente luigi olivari	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via tenente luigi olivari	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via tenente luigi olivari	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via tenente olivari	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via tenente olivari	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via tenente olivari	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via tenente olivari	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA TRAVERSA QUINTA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA TRAVERSA QUINTA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA TRAVERSA QUINTA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA TRAVERSA QUINTA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via verdi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via verdi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via verdi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via verdi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA VERDI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA VERDI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA VERDI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA VERDI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA VERDI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA VERDI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA VERDI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA VERDI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA VERDI (LOC. ALPIRO)	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA VERDI (LOC. ALPIRO)	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA VERDI (LOC. ALPIRO)	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	202				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA VERDI (LOC. ALPIRO)	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA VIAZZOLA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA VIAZZOLA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA VIAZZOLA	19	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA VIAZZOLA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via vill. fornaci trav. i	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via vill. fornaci trav. i	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via vill. fornaci trav. i	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via vill. fornaci trav. i	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via villaggio geroldi traversa iii			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via villaggio geroldi traversa iii			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via villaggio geroldi traversa iii			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via villaggio geroldi traversa iii			Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA VITTORIO VENETO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA VITTORIO VENETO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA VITTORIO VENETO	15	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA VITTORIO VENETO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA VOLTA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA VOLTA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA VOLTA	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA VOLTA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via volta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	via volta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via volta	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via volta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via volta	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via volta	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via volta	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via volta	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via volta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via volta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via volta	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via volta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA VOLTA	X		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA VOLTA	X		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA VOLTA	X		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA VOLTA	X		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA XV GIUGNO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA XV GIUGNO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA XV GIUGNO	61	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA XV GIUGNO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA XV GIUGNO	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA XV GIUGNO	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA XV GIUGNO	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA XV GIUGNO	77		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via xv giugno	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via xv giugno	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via xv giugno	119	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via xv giugno	119		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via xv giugno	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via xv giugno	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via xv giugno	129	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via xv giugno	129		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via xv giugno	101/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via xv giugno	101/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via xv giugno	101/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via xv giugno	101/3		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via xv giugno	87/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via xv giugno	87/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via xv giugno	87/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via xv giugno	87/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via xxv APRILE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via xxv APRILE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via xxv APRILE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via xxv APRILE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA ZANARDELLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA ZANARDELLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA ZANARDELLI	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA ZANARDELLI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	via zanardelli	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	via zanardelli	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	via zanardelli	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	via zanardelli	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VIA ZANARDELLI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VIA ZANARDELLI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VIA ZANARDELLI	58	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VIA ZANARDELLI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	viale delle rimembranze	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	viale delle rimembranze	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	viale delle rimembranze	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	viale delle rimembranze	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	vill. geroldi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	vill. geroldi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	vill. geroldi	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	vill. geroldi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VILL. GEROLDI - TRAVERSA TERZA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VILL. GEROLDI - TRAVERSA TERZA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VILL. GEROLDI - TRAVERSA TERZA	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VILL. GEROLDI - TRAVERSA TERZA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	vill. geroldi tr 3	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	vill. geroldi tr 3	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	vill. geroldi tr 3	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	vill. geroldi tr 3	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	vill. geroldi trav v	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	vill. geroldi trav v	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	vill. geroldi trav v	21	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	vill. geroldi trav v	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	vill. s. bartolomeo	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	vill. s. bartolomeo	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	vill. s. bartolomeo	23	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	vill. s. bartolomeo	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	vill. s.bartolomeo trav.iii	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	vill. s.bartolomeo trav.iii	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	vill. s.bartolomeo trav.iii	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	vill. s.bartolomeo trav.iii	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VILL.GEROLDI TRAV. ix	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	VILL.GEROLDI TRAV. ix	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	VILL.GEROLDI TRAV. ix	7	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	VILL.GEROLDI TRAV. ix	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	VILLAGGIO GEROLDI TRAV. 3	15	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	VILLAGGIO GEROLDI TRAV. 3	15	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	villaggio geroldi trav.iii	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	villaggio geroldi trav.iii	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	villaggio geroldi trav.iii	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	villaggio geroldi trav.iii	19		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	villaggio san bartolomeo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	villaggio san bartolomeo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	villaggio san bartolomeo	13	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,8		64,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	villaggio san bartolomeo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	villaggio san bartolomeo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	villaggio san bartolomeo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	villaggio san bartolomeo	14	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	villaggio san bartolomeo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	volta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	volta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	volta	16	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	volta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	volta	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	volta	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	volta	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425			212	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	volta	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	volta	3b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	volta	3b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	volta	3b	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	178	2403			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	volta	3b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	volta	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	volta	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	volta	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900			45	Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	volta	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	XV giugno	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	XV giugno	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	XV giugno	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	XV giugno	47		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	XV giugno	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	XV giugno	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	XV giugno	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	XV giugno	47		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	XV giugno	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	XV giugno	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	XV giugno	97	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					Non friabile
Castenedolo	XV giugno	97		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	XV giugno	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	XV giugno	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	XV giugno	101	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	XV giugno	101		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	XV giugno	142/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	XV giugno	142/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	XV giugno	142/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	XV giugno	142/b		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	XV giugno	77/a	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	38		38		Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	XV giugno	77/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	XV giugno	77/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castenedolo	XV giugno	77/a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	xv GIUGNO	87/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	xv GIUGNO	87/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	xv GIUGNO	87/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24	240			Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	xv GIUGNO	87/A		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	zanardelli	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castenedolo	zanardelli	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	zanardelli	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	zanardelli	34		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	zanardelli	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	zanardelli	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	zanardelli	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo	zanardelli	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo	zanardelli	20a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo	zanardelli	20a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo	zanardelli	20a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato +10%	Non friabile
Castenedolo	zanardelli	20a		Pavimenti in vinil amianto						
Castenedolo				Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castenedolo				Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castenedolo			1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Castenedolo				Pavimenti in vinil amianto						
Casto	loc dos del drom	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	loc dos del drom	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	loc dos del drom	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	loc dos del drom	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	LOC. AURO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	LOC. AURO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	LOC. AURO	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	LOC. AURO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	LOC. BRIALE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	LOC. BRIALE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	LOC. BRIALE	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	LOC. BRIALE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	LOC. DOS DEL GROM	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	LOC. DOS DEL GROM	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	LOC. DOS DEL GROM	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	LOC. DOS DEL GROM	5		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	LOC. FERRIERA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	LOC. FERRIERA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	LOC. FERRIERA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2010		2010		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	LOC. FERRIERA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	loc. patelli	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	loc. patelli	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	loc. patelli	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	loc. patelli	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	LOC. PATELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	LOC. PATELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	LOC. PATELLI	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	LOC. PATELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	loc. piani di mura	5/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	loc. piani di mura	5/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	loc. piani di mura	5/b	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			955		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	loc. piani di mura	5/b		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	localita' comero	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	localita' comero	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	localita' comero	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	localita' comero	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	LOCALITA' PATELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	LOCALITA' PATELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	LOCALITA' PATELLI	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900	28500			Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	LOCALITA' PATELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	località ferriera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	località ferriera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	località ferriera	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4100			140	Danneggiato +10%	Non friabile
Casto	località ferriera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	MALPAGA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	MALPAGA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	MALPAGA	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	MALPAGA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via alone	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via alone	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via alone	49	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato +10%	Non friabile
Casto	via alone	49		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via della famiglia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via della famiglia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via della famiglia	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via della famiglia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via famea	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via famea	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Casto	via famea	34	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via famea	34		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	VIA FAMEA-BRIALE LOC. VALSELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	VIA FAMEA-BRIALE LOC. VALSELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	VIA FAMEA-BRIALE LOC. VALSELLE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	VIA FAMEA-BRIALE LOC. VALSELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via malpaga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via malpaga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via malpaga	1	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			148		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via malpaga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via malpaga	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via malpaga	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via malpaga	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via malpaga	53		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via malpaga	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via malpaga	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via malpaga	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via malpaga	59		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via malpaga	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via malpaga	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via malpaga	82	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via malpaga	82		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	VIA MALPAGA	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	VIA MALPAGA	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	VIA MALPAGA	85	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	VIA MALPAGA	85		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	VIA MALPAGA	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	VIA MALPAGA	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	VIA MALPAGA	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	VIA MALPAGA	91		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	VIA PIANE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	VIA PIANE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	VIA PIANE	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	VIA PIANE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via roma	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via roma	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via roma	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3270		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via roma	24		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via roma	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via roma	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via roma	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via roma	31		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	VIA ROMA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	VIA ROMA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	VIA ROMA	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	VIA ROMA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	via roma	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Casto	via roma	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Casto	via roma	53	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Casto	via roma	53		Pavimenti in vinil amianto						
Casto	VIA ROMA	55	1992	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			0,5		Danneggiato +10%	Friabile
Castrezzato	C.NA BARGNANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	C.NA BARGNANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	C.NA BARGNANA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1860				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	C.NA BARGNANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	campagna	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	campagna	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	campagna	24	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	campagna	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	cascina bazzetta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	cascina bazzetta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	cascina bazzetta	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	cascina bazzetta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	cavalli	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	cavalli	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	cavalli	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	cavalli	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	degli artigiani	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	degli artigiani	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	degli artigiani	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	degli artigiani	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	giovanni xxiii	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	giovanni xxiii	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castrezzato	giovanni xxiii	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	giovanni xxiii	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	LOC. ANELLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	LOC. ANELLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	LOC. ANELLO	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	740				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	LOC. ANELLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	LOC. PER ROVATO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	LOC. PER ROVATO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	LOC. PER ROVATO	30	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1660	24900			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	LOC. PER ROVATO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	locALITÀ ANELLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	locALITÀ ANELLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	locALITÀ ANELLO	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	locALITÀ ANELLO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	MARCONI	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	MARCONI	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	MARCONI	106	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	840			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	MARCONI	106		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	PIAZZA S. MARIA	9/2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	PIAZZA S. MARIA	9/2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	PIAZZA S. MARIA	9/2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9,6	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	PIAZZA S. MARIA	9/2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	SANTA MARIA DEGLI ANGELO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	SANTA MARIA DEGLI ANGELO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	SANTA MARIA DEGLI ANGELO	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12,48	170			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	SANTA MARIA DEGLI ANGELO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	vai campagnola	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	vai campagnola	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	vai campagnola	4	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	vai campagnola	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via 24 maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via 24 maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via 24 maggio	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via 24 maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via anello	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via anello	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via anello	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via anello	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA ANELLO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA ANELLO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA ANELLO	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA ANELLO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via anelo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via anelo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via anelo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via anelo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA AVIS	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA AVIS	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA AVIS	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA AVIS	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA B. ZANETTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA B. ZANETTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA B. ZANETTI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	3250			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA B. ZANETTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA B. ZANETTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA B. ZANETTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA B. ZANETTI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	3250			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA B. ZANETTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	9	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	285				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via bargnana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castrezzato	via bargnana	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	13	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	16	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	17		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	snc	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via bargnana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via bargnana	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via bargnana	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via bargnana	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	7500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via bargnana	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via barussa	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via barussa	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via barussa	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Castrezzato	via barussa	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via barussa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via barussa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via barussa	snc	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	
Castrezzato	via barussa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via barussa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via barussa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via barussa	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Castrezzato	via barussa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CALURA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CALURA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CALURA	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA CALURA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via campagna	11	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via campagna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via campagna	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via campagna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	23	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	23		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castrezzato	via campagna	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via campagna	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via campagna	24	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via campagna	24		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via campagna	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via campagna	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via campagna	25	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via campagna	25		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via campagna	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via campagna	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via campagna	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via campagna	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	VIA CAMPAGNA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via canossi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via canossi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via canossi	7	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato +10%	Non friabile
Castrezzato	via canossi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CARDUCCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CARDUCCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CARDUCCI	13	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18	110			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA CARDUCCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via carducci	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via carducci	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via carducci	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via carducci	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via castelcovati	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via castelcovati	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via castelcovati	4	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150				Danneggiato -10%	
Castrezzato	via castelcovati	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via castelcovati	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via castelcovati	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via castelcovati	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via castelcovati	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CASTELCOVATI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CASTELCOVATI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CASTELCOVATI	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21,65				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA CASTELCOVATI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via cavalli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via cavalli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via cavalli	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via cavalli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via cavalli	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via cavalli	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via cavalli	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	99,25			9,92	Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via cavalli	33		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via cavalli	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via cavalli	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via cavalli	69	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via cavalli	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via chiari	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via chiari	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via chiari	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82					
Castrezzato	via chiari	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CHIARI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CHIARI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CHIARI	36	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	3500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA CHIARI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via chiari	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via chiari	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via chiari	38	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	3500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via chiari	38		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via chiari	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via chiari	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via chiari	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	2700			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via chiari	50		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CHIARI	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CHIARI	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CHIARI	57	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790	11850			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA CHIARI	57		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via chiari	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castrezzato	via chiari	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via chiari	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato +10%	Non friabile
Castrezzato	via chiari	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA CHIARI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA CHIARI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA CHIARI	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	
Castrezzato	VIA CHIARI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via circonvallazione nord		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via circonvallazione nord		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via circonvallazione nord		7	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via circonvallazione nord		7	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via circonvallazione nord		9	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via circonvallazione nord		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via circonvallazione nord		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via circonvallazione nord		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via circonvallazione nord		12	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via circonvallazione nord		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via circonvallazione nord		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via circonvallazione nord		12	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	2400			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via circonvallazione nord		12	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA DANTE		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA DANTE		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA DANTE		22	1980 Coibentazione di impianti termici, tubazioni	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA DANTE		22	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	VIA DANTE		22	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via dante alighieri		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via dante alighieri		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via dante alighieri		8	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via dante alighieri		8	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via dante alighieri		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via dante alighieri		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via dante alighieri		11	1986 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	
Castrezzato	via dante alighieri		11	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via dante alighieri		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via dante alighieri		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via dante alighieri		21	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via dante alighieri		21	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via de gasperi		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via de gasperi		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via de gasperi		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via de gasperi		9	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via de gasperi		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via de gasperi		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via de gasperi		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via de gasperi		14	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via degli artigiani		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via degli artigiani		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via degli artigiani		1	1992 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via degli artigiani		1	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via degli artigiani		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via degli artigiani		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via degli artigiani		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via degli artigiani		2	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via degli artigiani	10/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via degli artigiani	10/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via degli artigiani	10/11		1992 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1370				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via degli artigiani	10/11		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA DEL FIUME		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA DEL FIUME		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA DEL FIUME		5	1963 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	336				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA DEL FIUME		5	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via einaudi		12	1978 Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35				Danneggiato -10%	Friabile
Castrezzato	via einaudi		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via einaudi		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via einaudi		12	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via enrico fermi		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via enrico fermi		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via enrico fermi		10	1967 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via enrico fermi		10	Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via enrico fermi		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via enrico fermi		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via enrico fermi		10	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via enrico fermi		10	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castrezzato	via f.lli cervi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via f.lli cervi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via f.lli cervi	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			480		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via f.lli cervi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via fiume	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via fiume	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via fiume	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via fiume	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA G. MARCONI	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA G. MARCONI	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA G. MARCONI	98	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95	1425			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA G. MARCONI	98		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA I MAGGIO	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA I MAGGIO	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA I MAGGIO	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA I MAGGIO	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA IV NOVEMBRE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA IV NOVEMBRE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA IV NOVEMBRE	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA IV NOVEMBRE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via kennedy	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via kennedy	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via kennedy	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Castrezzato	via kennedy	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via leonardo da vinci	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via leonardo da vinci	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via leonardo da vinci	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via leonardo da vinci	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA MANZONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA MANZONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA MANZONI	8	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA MANZONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via marconi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via marconi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via marconi	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via marconi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via marconi	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via marconi	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via marconi	69	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via marconi	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via matteotti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via matteotti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via matteotti	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Castrezzato	via matteotti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via mons. p. santi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via mons. p. santi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via mons. p. santi	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via mons. p. santi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via monte grappa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via monte grappa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via monte grappa	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via monte grappa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via monte grappa	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via monte grappa	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via monte grappa	16	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Castrezzato	via monte grappa	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA MONTICELLE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA MONTICELLE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA MONTICELLE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA MONTICELLE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via monticelle	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via monticelle	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via monticelle	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via monticelle	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via monticelle	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via monticelle	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via monticelle	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	745				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via monticelle	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA MONTICELLE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA MONTICELLE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA MONTICELLE	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA MONTICELLE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via paolo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castrezzato	via paolo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via paolo	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via paolo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	
Castrezzato	VIA PAOLO VI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43,6	588,6			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA PAOLO VI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA PAOLO VI	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA PAOLO VI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA PASCOLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA PASCOLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA PASCOLI	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA PASCOLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via pascoli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via pascoli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via pascoli	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via pascoli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via pascoli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via pascoli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via pascoli	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1650			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via pascoli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via pascoli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via pascoli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via pascoli	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via pascoli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via pascoli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via pascoli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via pascoli	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Castrezzato	via pascoli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via pascoli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via pascoli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via pascoli	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via pascoli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA PASCOLI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA PASCOLI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA PASCOLI	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA PASCOLI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA PASTEUR	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA PASTEUR	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA PASTEUR	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA PASTEUR	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via pasteur	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via pasteur	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via pasteur	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via pasteur	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via piave	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via piave	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via piave	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via piave	10		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via piave	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via piave	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via piave	11	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58		58		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via piave	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via piave	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via piave	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via piave	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via piave	38		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via piave	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via piave	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via piave	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via piave	44		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via piave	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via piave	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via piave	48	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	881				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via piave	48		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via piave	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via piave	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castrezzato	via piave	69	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via piave	69		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA PIRANDELLO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA PIRANDELLO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA PIRANDELLO	15	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA PIRANDELLO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA RISORGIMENTO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA RISORGIMENTO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA RISORGIMENTO	23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA RISORGIMENTO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via rossini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via rossini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via rossini	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via rossini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via rpivata dei broli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via rpivata dei broli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via rpivata dei broli	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via rpivata dei broli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via tagliamento	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via tagliamento	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via tagliamento	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via tagliamento	3		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via torri	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via torri	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via torri	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via torri	2		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA TORRI	13	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA TORRI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA TORRI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	VIA TORRI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via torri	53	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	
Castrezzato	via torri	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via torri	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via torri	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA TORRI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA TORRI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA TORRI	53	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1440			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA TORRI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via valenca	7	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via valenca	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via valenca	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via valenca	7		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via valenca	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via valenca	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via valenca	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			560		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via valenca	11		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via valenca	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via valenca	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via valenca	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via valenca	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via valenca	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via valenca	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via valenca	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36	468			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via valenca	18		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via volta	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via volta	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via volta	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via volta	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via volta	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	
Castrezzato	via volta	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via volta	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via volta	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA VOLTA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA VOLTA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA VOLTA	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA VOLTA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via X giornate	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via X giornate	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via X giornate	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via X giornate	4		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via x giornate	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via x giornate	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via x giornate	12	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	30			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Castrezzato	via x giornate	12		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via x giornate	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via x giornate	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via x giornate	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	134	13,4			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via x giornate	13		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via x giornate	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via x giornate	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via x giornate	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via x giornate	31		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via x giornate	56	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100					
Castrezzato	via x giornate	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via x giornate	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Castrezzato	via x giornate	56		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via x giornate	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via x giornate	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via x giornate	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	11000			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via x giornate	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA xxiv MAGGIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA xxiv MAGGIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA xxiv MAGGIO	SNC	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA xxiv MAGGIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA ZAMMARCHI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA ZAMMARCHI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA ZAMMARCHI	15	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA ZAMMARCHI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	125			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	125			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	VIA ZANETTI	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	125			Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	VIA ZANETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via zanetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via zanetti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via zanetti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	via zanetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	via zona industriale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	via zona industriale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	via zona industriale	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato +10%	Non friabile
Castrezzato	via zona industriale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	vicolo gandino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	vicolo gandino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	vicolo gandino	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	vicolo gandino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	vicolo gaudino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	vicolo gaudino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	vicolo gaudino	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	vicolo gaudino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Castrezzato	vicolo gaudino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Castrezzato	vicolo gaudino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Castrezzato	vicolo gaudino	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Castrezzato	vicolo gaudino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	ANGELINI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	ANGELINI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	ANGELINI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	ANGELINI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	barco	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	barco	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	barco	24	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	barco	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	BARCO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	BARCO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	BARCO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	BARCO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	barco	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	barco	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	barco	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	barco	75		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	bonfadina	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	bonfadina	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	bonfadina	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	bonfadina	28		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	bonfadina	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	bonfadina	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	bonfadina	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	bonfadina	68		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	bonfadina	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	bonfadina	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	bonfadina	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3610		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	bonfadina	81		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	bonfadina	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	bonfadina	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	bonfadina	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	bonfadina	92		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	bornadina	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	bornadina	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	bornadina	19	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2550			Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	bornadina	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	bornato via basso castello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	bornato via basso castello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	bornato via basso castello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	bornato via basso castello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	ca del diaol	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	ca del diaol	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	ca del diaol	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	ca del diaol	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	ca del diaol	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	ca del diaol	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	ca del diaol	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			245		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	ca del diaol	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	ca del diaol	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	ca del diaol	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	ca del diaol	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	ca del diaol	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	CÂ DEL DIAOL	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	CÂ DEL DIAOL	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	CÂ DEL DIAOL	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	CÂ DEL DIAOL	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	caduti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	caduti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	caduti	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	caduti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	caduti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	caduti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	caduti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	caduti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	caduti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	caduti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	caduti	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	caduti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	CADUTI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	CADUTI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	CADUTI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	CADUTI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	caduti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	caduti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	caduti	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	caduti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	caduti	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	caduti	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	caduti	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	caduti	47		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	calchera	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	calchera	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	calchera	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	calchera	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	carebbio	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	carebbio	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	carebbio	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	carebbio	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	chiesa vecchia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	chiesa vecchia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	chiesa vecchia	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	chiesa vecchia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	conte secco d'aragona	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	conte secco d'aragona	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	conte secco d'aragona	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	conte secco d'aragona	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	contrada san pietro	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	contrada san pietro	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	contrada san pietro	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	contrada san pietro	52		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	dei mille	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	dei mille	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	dei mille	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	dei mille	47		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	dei patrioti	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	dei patrioti	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	dei patrioti	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	dei patrioti	33		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	del perosino	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	del perosino	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	del perosino	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	del perosino	29		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	fontana	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	fontana	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	fontana	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	fontana	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	fontana	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	fontana	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	fontana	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	fontana	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	FR.CALINO C.DA SAN PIETRO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	FR.CALINO C.DA SAN PIETRO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	FR.CALINO C.DA SAN PIETRO	42	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	FR.CALINO C.DA SAN PIETRO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	galilei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	galilei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	galilei	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			851		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	galilei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	gramsci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	gramsci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	gramsci	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	gramsci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	gramsci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	gramsci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	gramsci	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	gramsci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	isola ecologica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	isola ecologica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	isola ecologica	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	isola ecologica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	kolbe	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	kolbe	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	kolbe	5	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960	17280			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	kolbe	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	Kolbe	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	Kolbe	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	Kolbe	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			468		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	Kolbe	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	KOLBE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	KOLBE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	KOLBE	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	KOLBE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	loc. Peschiera di sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	loc. Peschiera di sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	loc. Peschiera di sotto	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	loc. Peschiera di sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	novella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	novella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	novella	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	novella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	novella	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	novella	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	novella	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	novella	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	padana superiore	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	padana superiore	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	padana superiore	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	padana superiore	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	padana superiore	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	padana superiore	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	padana superiore	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	padana superiore	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	PADANA SUPERIORE	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	PADANA SUPERIORE	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	PADANA SUPERIORE	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	PADANA SUPERIORE	66		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	padana superiore	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	padana superiore	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	padana superiore	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			135		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	padana superiore	67		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	pastore	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	pastore	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	pastore	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			199		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	pastore	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	pedrocchetta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	pedrocchetta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	pedrocchetta	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1480				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	pedrocchetta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	per ospetaletto	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	per ospetaletto	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	per ospetaletto	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				2700	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	per ospetaletto	66		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	PER OSPITALETTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	PER OSPITALETTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	PER OSPITALETTO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	PER OSPITALETTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	per rovato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	per rovato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	per rovato	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1480		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	per rovato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	perosino	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	perosino	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	perosino	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	perosino	34		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	piazza don luigi gregori	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	piazza don luigi gregori	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	piazza don luigi gregori	snc	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	piazza don luigi gregori	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	piazza rossini	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	piazza rossini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	piazza rossini	27	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	piazza rossini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	pieve vecchia	scn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	pieve vecchia	scn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	pieve vecchia	scn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	pieve vecchia	scn		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	regina elena	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	regina elena	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	regina elena	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	regina elena	33		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	regina elena	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	regina elena	47		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	regina elena	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	regina elena	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	regina elena	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	regina elena	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	regina elena	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	regina elena	133		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	regina elena	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	regina elena	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	regina elena	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	regina elena	133		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	regina elena	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	regina elena	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	regina elena	140		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	regina elena	140		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	reverberi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	reverberi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	reverberi	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	reverberi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	roma	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	roma	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	roma	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	roma	109		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	rossini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	rossini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	rossini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			84		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	rossini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	ROSSINI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	ROSSINI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	ROSSINI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	ROSSINI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	rossini	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	rossini	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	rossini	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	rossini	67		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	S. BARTOLOMEO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	S. BARTOLOMEO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	S. BARTOLOMEO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	S. BARTOLOMEO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	s.bernardo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	s.bernardo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	s.bernardo	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	s.bernardo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	san bartoloneo	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	san bartoloneo	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	san bartoloneo	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	san bartoloneo	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	san bartoloneo	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	san bartoloneo	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	san bartoloneo	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	san bartoloneo	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	san bernardo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	san bernardo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	san bernardo	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			56		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	san bernardo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	san bernardo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	san bernardo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	san bernardo	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			31		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	san bernardo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	san bernardo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	san bernardo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	san bernardo	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			31		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	san bernardo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	san michele	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	san michele	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	san michele	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	san michele	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	TRAVERSO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	TRAVERSO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	TRAVERSO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	TRAVERSO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	traverso	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	traverso	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	traverso	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	traverso	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	v	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	v	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	v	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	v	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	valle	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	valle	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	valle	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	valle	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via meucci	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via meucci	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via meucci	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via meucci	18		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via meucci	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via meucci	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via meucci	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via meucci	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via per rovato	19	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	5800				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via per rovato	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via per rovato	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	via per rovato	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via 4 novembre	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via 4 novembre	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via 4 novembre	41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			73		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via 4 novembre	41		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via a meucci	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via a meucci	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via a meucci	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	via a meucci	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA A. LUNARDI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA A. LUNARDI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA A. LUNARDI	1	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Cazzago San Martino	VIA A. LUNARDI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via a. novella	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via a. novella	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via a. novella	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		28000			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via a. novella	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via a. novella	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via a. novella	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via a. novella	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500			60	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via a. novella	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via a. volta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via a. volta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via a. volta	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via a. volta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA A. VOLTA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA A. VOLTA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA A. VOLTA	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA A. VOLTA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA ALPINI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA ALPINI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA ALPINI	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Cazzago San Martino	VIA ALPINI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via angelini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via angelini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via angelini	15	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via angelini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via angelini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via angelini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via angelini	15	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via angelini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via angelini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via angelini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via angelini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via angelini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via barco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via barco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via barco	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via barco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA BARCO	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA BARCO	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA BARCO	117	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5600				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA BARCO	117		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via barco	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via barco	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via barco	140		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			73		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via barco	140		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via barco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via barco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via barco	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via barco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA BARCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA BARCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA BARCO	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA BARCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via bonfadina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200	35200			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	28	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Friabile
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1076		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	32		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	35	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	37	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100	17600			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	76	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	76		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	80		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	94	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	94		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	101	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	101		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	111		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bonfadina	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via bonfadina	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bonfadina	119	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105	1680			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bonfadina	119		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	SNC	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4500			Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA BONFADINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via bornadina	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via bornadina	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via bornadina	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via bornadina	41		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via boschi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via boschi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via boschi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via boschi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA CA DEL DIAOL	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA CA DEL DIAOL	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA CA DEL DIAOL	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA CA DEL DIAOL	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA CA' DEL DIAOL	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA CA' DEL DIAOL	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA CA' DEL DIAOL	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA CA' DEL DIAOL	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA CADUTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA CADUTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA CADUTI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA CADUTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via caduti	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via caduti	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via caduti	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via caduti	29		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via caduti	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via caduti	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via caduti	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via caduti	41		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via caduti	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via caduti	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via caduti	97	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via caduti	97		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via caduti	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via caduti	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via caduti	101	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via caduti	101		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA CADUTI PIAZZA LOGGIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA CADUTI PIAZZA LOGGIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA CADUTI PIAZZA LOGGIA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA CADUTI PIAZZA LOGGIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via calchera	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via calchera	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via calchera	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via calchera	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via carebbio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via carebbio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via carebbio	15	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via carebbio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via castella	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via castella	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via castella	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via castella	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via castello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via castello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via castello	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via castello	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via chiesa vecchia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via chiesa vecchia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via chiesa vecchia	7	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via chiesa vecchia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via chiesa vecchia	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via chiesa vecchia	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via chiesa vecchia	35	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via chiesa vecchia	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via conte secco d'aragona	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via conte secco d'aragona	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via conte secco d'aragona	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via conte secco d'aragona	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via costa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via costa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via costa	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via costa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via cstello	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via cstello	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via cstello	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via cstello	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via Curie	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via Curie	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via Curie	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via Curie	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via curie	31/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via curie	31/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via curie	31/33	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	690				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via curie	31/33		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via d.milani	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via d.milani	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via d.milani	2	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530			3,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via d.milani	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via da vinci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via da vinci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via da vinci	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			530		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via da vinci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via da vinci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via da vinci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via da vinci	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			536		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via da vinci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via da vinci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via da vinci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via da vinci	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1450				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via da vinci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DEGLI ALPINI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DEGLI ALPINI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DEGLI ALPINI	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Cazzago San Martino	VIA DEGLI ALPINI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via dei mille	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via dei mille	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via dei mille	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via dei mille	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DEI MILLE	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DEI MILLE	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DEI MILLE	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA DEI MILLE	47		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via dei mille	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via dei mille	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via dei mille	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via dei mille	50		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DEI MOSNELLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DEI MOSNELLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DEI MOSNELLI	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA DEI MOSNELLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via dei patrioti	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via dei patrioti	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via dei patrioti	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1740		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via dei patrioti	33		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DEI PATRIOTI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DEI PATRIOTI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DEI PATRIOTI	33	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA DEI PATRIOTI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via dei pirati	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via dei pirati	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via dei pirati	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via dei pirati	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DEL PEROSINO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DEL PEROSINO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DEL PEROSINO	8	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA DEL PEROSINO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via del perosino	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via del perosino	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via del perosino	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via del perosino	28		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DEL PEROSINO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DEL PEROSINO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DEL PEROSINO	30	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	213				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA DEL PEROSINO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DELLA PACE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DELLA PACE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DELLA PACE	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	VIA DELLA PACE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via delle teze	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via delle teze	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via delle teze	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6700		6700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via delle teze	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DON LUIGI GREGORI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DON LUIGI GREGORI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DON LUIGI GREGORI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA DON LUIGI GREGORI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via donatori di sangue	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via donatori di sangue	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via donatori di sangue	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via donatori di sangue	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via duomo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via duomo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via duomo	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via duomo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA DUOMO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA DUOMO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA DUOMO	35	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					Non friabile
Cazzago San Martino	VIA DUOMO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA E. MARGHERITI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA E. MARGHERITI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA E. MARGHERITI	14	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA E. MARGHERITI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA EUROPA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA EUROPA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA EUROPA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					Non friabile
Cazzago San Martino	VIA EUROPA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via europa	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via europa	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via europa	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via europa	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via europa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via europa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via europa	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1632		1632		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via europa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via europa	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via europa	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via europa	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via europa	45		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via europa	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via europa	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via europa	85	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via europa	85		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via europa	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via europa	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via europa	89	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via europa	89		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA EUROPA	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA EUROPA	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA EUROPA	114	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA EUROPA	114		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via europa	51b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via europa	51b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via europa	51b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via europa	51b		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via fontana	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via fontana	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via fontana	72	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via fontana	72		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via franzina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via franzina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via franzina	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via franzina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via franzina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via franzina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via franzina	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88					
Cazzago San Martino	via franzina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via franzina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via franzina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via franzina	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	123					
Cazzago San Martino	via franzina	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	VIA FRANZINA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA FRANZINA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA FRANZINA	9	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	228,84				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA FRANZINA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via franzina	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via franzina	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via franzina	9	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	228,84				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via franzina	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via G. Agelini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via G. Agelini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via G. Agelini	15	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via G. Agelini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via g. reverberi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via g. reverberi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via g. reverberi	24	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via g. reverberi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via galilei	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via galilei	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via galilei	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100			6,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via galilei	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via galilei	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via galilei	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via galilei	66	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	10			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via galilei	66		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via gallo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via gallo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via gallo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via gallo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via garibaldi	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via garibaldi	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via garibaldi	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via garibaldi	33		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA GARIBALDI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA GARIBALDI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA GARIBALDI	43	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600			3,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA GARIBALDI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	Via gasparo da SalâĈ	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	Via gasparo da SalâĈ	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	Via gasparo da SalâĈ	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	Via gasparo da SalâĈ	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA GASPARO DA SALO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA GASPARO DA SALO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA GASPARO DA SALO	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			1,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA GASPARO DA SALO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via gen reverberi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via gen reverberi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via gen reverberi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via gen reverberi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via gramsci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via gramsci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via gramsci	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via gramsci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via kolbe	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via kolbe	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via kolbe	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			660		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via kolbe	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via I. da vinci	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via I. da vinci	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via I. da vinci	4/6	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	815				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via I. da vinci	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via I.d.vinci	26/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via I.d.vinci	26/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via I.d.vinci	26/20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400			8,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via I.d.vinci	26/20		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via largo bettoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via largo bettoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via largo bettoni	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via largo bettoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via loc.boschi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via loc.boschi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via loc.boschi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via loc.boschi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via lorentini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via lorentini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via lorentini	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via lorentini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via lunardi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via lunardi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via lunardi	3	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via lunardi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via lunardi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via lunardi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via lunardi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via lunardi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via lunardi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via lunardi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via lunardi	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via lunardi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via lunardi	33	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via m. kolbe	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via m. kolbe	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via m. kolbe	20	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via m. kolbe	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via m. kolbe	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via m. kolbe	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via m. kolbe	24	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					Non friabile
Cazzago San Martino	via m. kolbe	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA M. L. KING	10	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120					
Cazzago San Martino	VIA M. L. KING	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA M. L. KING	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	VIA M. L. KING	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA M. RULISE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA M. RULISE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA M. RULISE	20	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Cazzago San Martino	VIA M. RULISE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via Mattei	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via Mattei	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via Mattei	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	via Mattei	31		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via mattei	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via mattei	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via mattei	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1900		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via mattei	31		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via mazzini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via mazzini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via mazzini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via mazzini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via mazzini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via mazzini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via mazzini	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45			30	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via mazzini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via mazzini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via mazzini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via mazzini	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via mazzini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA MEUCCI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA MEUCCI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA MEUCCI	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA MEUCCI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via meucci	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via meucci	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via meucci	17/19	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100			6,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via meucci	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via meucci	28/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via meucci	28/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via meucci	28/32	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1360			8,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via meucci	28/32		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via montale barco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via montale barco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via montale barco	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via montale barco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via novella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via novella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via novella	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			580		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via novella	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via novella	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via novella	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via novella	16	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			575		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via novella	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA NOVELLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA NOVELLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA NOVELLA	SNC	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA NOVELLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1010			6,1	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via p.e. marie curie	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via p.e. marie curie	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via p.e. marie curie	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via p.e. marie curie	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	29	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200			7,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA P.E. MARIE CURIE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via p.e.marie curie	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via p.e.marie curie	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via p.e.marie curie	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1010			6,1	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via p.e.marie curie	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via p.m. curie	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via p.m. curie	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via p.m. curie	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540			3,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via p.m. curie	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via pace	1,3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pace	1,3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pace	1,3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pace	1,3		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via padana superiore	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via padana superiore	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	17	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	695				Danneggiato -10%	
Cazzago San Martino	via padana superiore	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	via padana superiore	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via padana superiore	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	17	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500	24000			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via padana superiore	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via padana superiore	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	23	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Cazzago San Martino	via padana superiore	23		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via padana superiore	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via padana superiore	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via padana superiore	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	65	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via padana superiore	65		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via padana superiore	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	65	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	445				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via padana superiore	65		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	20B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via padana superiore	20B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	20B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via padana superiore	20B		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via padana superiore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via padana superiore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via padana superiore	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via padana superiore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via paolo iv	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660		660		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA PASTORE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	VIA PASTORE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA PASTORE	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1270		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA PASTORE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via pastore	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pastore	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pastore	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pastore	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via pastore	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pastore	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pastore	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pastore	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620			7	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	9	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA PEDROCCHETTA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA PEDROCCHETTA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA PEDROCCHETTA	27	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500	22500			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA PEDROCCHETTA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pedrocchetta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA PER OSPITALETTO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA PER OSPITALETTO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA PER OSPITALETTO	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA PER OSPITALETTO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via per ospitaletto	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via per ospitaletto	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via per ospitaletto	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via per ospitaletto	29/31	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2420				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via per ospitaletto	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA PER OSPITALETTO	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA PER OSPITALETTO	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA PER OSPITALETTO	29/31	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2420				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA PER OSPITALETTO	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via perosino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via perosino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via perosino	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via perosino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via perosino	30b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via perosino	30b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via perosino	30b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			111		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via perosino	30b		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via perosino		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165	2604			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pieve vecchai	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pieve vecchai	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pieve vecchai	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pieve vecchai	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via pieve vecchia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pieve vecchia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pieve vecchia	22	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pieve vecchia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via pieve vecchia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via pieve vecchia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via pieve vecchia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via pieve vecchia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA PM CURIE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA PM CURIE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA PM CURIE	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA PM CURIE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via reegina elena	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via reegina elena	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via reegina elena	149	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via reegina elena	149		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via regina elena	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	45		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via regina elena	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	46	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	46		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	86	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	86		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	109	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	109		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via regina elena	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	114		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	114		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	114	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	114		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via regina elena	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	122		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via regina elena	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	133		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via regina elena	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	141		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via regina elena	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	141		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	149		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430			2,15	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	149		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via regina elena	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	149	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	149		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	149	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA REGINA ELENA	149		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via regina elena	90/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via regina elena	90/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via regina elena	90/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via regina elena	90/b		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via reverberi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via reverberi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via reverberi	14	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato +10%	Friabile
Cazzago San Martino	via reverberi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA REVERBERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA REVERBERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA REVERBERI	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255			1,55	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA REVERBERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via rizzini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via rizzini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via rizzini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via rizzini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via rizzini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via rizzini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via rizzini	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via rizzini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	20	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA ROMA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via roma	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via roma	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via roma	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			87		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via roma	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via roma	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via roma	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via roma	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	via roma	57		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	97	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	
Cazzago San Martino	VIA ROMA	97		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	113	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	22					
Cazzago San Martino	VIA ROMA	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	VIA ROMA	113		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via roma -bornato	83	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via rossini	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via rossini	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via rossini	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via rossini	44		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via rossini	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via rossini	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via rossini	44	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via rossini	44		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	44	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via rossini	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via rossini	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via rossini	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4155			24,9	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via rossini	52		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via rossini	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via rossini	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via rossini	52	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via rossini	52		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via rossini	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via rossini	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via rossini	52	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via rossini	52		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA ROSSINI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via rossini	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via rossini	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via rossini	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via rossini	71		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA S. ANTONIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA S. ANTONIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA S. ANTONIO	13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA S. ANTONIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA S.BONFADINA	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA S.BONFADINA	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA S.BONFADINA	73	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500			9	Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA S.BONFADINA	73		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA SALVO D'ACQUISTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA SALVO D'ACQUISTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA SALVO D'ACQUISTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			58,2		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA SALVO D'ACQUISTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA SAN BARTOLOMEO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA SAN BARTOLOMEO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA SAN BARTOLOMEO	24	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA SAN BARTOLOMEO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA SAN BERNARDO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA SAN BERNARDO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA SAN BERNARDO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA SAN BERNARDO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via san bernardo	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via san bernardo	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via san bernardo	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via san bernardo	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via san bernardo	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via san bernardo	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via san bernardo	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via san bernardo	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via san bernardo	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via san bernardo	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via san bernardo	82	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	930				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via san bernardo	82		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via san michele	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via san michele	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via san michele	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via san michele	40		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via san michele	58	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20					
Cazzago San Martino	via san michele	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via san michele	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	via san michele	58		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via san michele	58	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20					
Cazzago San Martino	via san michele	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via san michele	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	via san michele	58		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via san michele	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via san michele	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via san michele	78	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via san michele	78		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via san pietro	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via san pietro	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via san pietro	26	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via san pietro	26		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA SANZIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA SANZIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA SANZIO	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA SANZIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via teze	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via teze	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via teze	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via teze	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via tito speri	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via tito speri	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via tito speri	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via tito speri	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA TITO SPERI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA TITO SPERI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA TITO SPERI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA TITO SPERI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via trav. pace bornato	29	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via trento	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via trento	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via trento	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via trento	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via trento	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via trento	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via trento	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via trento	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via trento	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via trento	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via trento	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via trento	27		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via trento	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via trento	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via trento	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			53		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via trento	32		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via trieste	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via trieste	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via trieste	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via trieste	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via trieste bornato	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via trieste bornato	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via trieste bornato	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via trieste bornato	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via valle	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	via valle	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via valle	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via valle	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via valle	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via valle	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via valle	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via valle	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via valle	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via valle	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via valle	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via valle	113		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VIA VERDI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VIA VERDI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VIA VERDI	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VIA VERDI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via verdi	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via verdi	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via verdi	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via verdi	66		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via verdi parco degli alpini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via verdi parco degli alpini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via verdi parco degli alpini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via verdi parco degli alpini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via villa di sopra	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via villa di sopra	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via villa di sopra	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via villa di sopra	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via villa di sotto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	77	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	217				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via villa di sotto	77		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via villa di sotto	snc	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via villa di sotto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via vittorio emanuele	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via vittorio emanuele	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via vittorio emanuele	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			56		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via vittorio emanuele	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	via volta	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	via volta	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	via volta	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	via volta	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	viale europa	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	viale europa	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	viale europa	86		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	viale europa	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	viale europa	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	viale europa	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	viale europa	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	viale europa	90		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	viale europa	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	viale europa	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	viale europa	144	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	viale europa	144		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	viale kennedy	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	viale kennedy	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	viale kennedy	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cazzago San Martino	viale kennedy	10		Pavimenti in vinil amianto			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	vicolo rossini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	vicolo rossini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	vicolo rossini	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato +10%	Non friabile
Cazzago San Martino	vicolo rossini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VICOLO ROSSINI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VICOLO ROSSINI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VICOLO ROSSINI	39	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Cazzago San Martino	VICOLO ROSSINI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VICOLO ROSSINI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VICOLO ROSSINI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cazzago San Martino	VICOLO ROSSINI	39	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Cazzago San Martino	VICOLO ROSSINI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	villa di sopra	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	villa di sopra	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	villa di sopra	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	villa di sopra	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	villa di sopra	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	villa di sopra	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	villa di sopra	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	villa di sopra	34		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VILLA DI SOTTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VILLA DI SOTTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VILLA DI SOTTO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VILLA DI SOTTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	villa di sotto	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	villa di sotto	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	villa di sotto	100	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	villa di sotto	100		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	vittorio emanuele	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	vittorio emanuele	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	vittorio emanuele	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	vittorio emanuele	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	volta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	volta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	volta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	volta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	volta	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	volta	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	volta	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	volta	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	volta	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	volta	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	volta	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	volta	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cazzago San Martino	VOLTA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cazzago San Martino	VOLTA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cazzago San Martino	VOLTA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Cazzago San Martino	VOLTA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	a.gramsci	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	a.gramsci	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	a.gramsci	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	a.gramsci	26		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	BADIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	BADIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	BADIA	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5700				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	BADIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	BADIA	78/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	BADIA	78/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	BADIA	78/A	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	BADIA	78/A		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	enrico fermi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	enrico fermi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	enrico fermi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	enrico fermi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	fantasina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	fantasina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	fantasina	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	fantasina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	guido rossa	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	guido rossa	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	guido rossa	51	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	guido rossa	51		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	loc saiani	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	loc saiani	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	loc saiani	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	loc saiani	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	loc. fantasina	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	loc. fantasina	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	loc. fantasina	s.n.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	loc. fantasina	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	PC. BERTULLI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	PC. BERTULLI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	PC. BERTULLI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cellatica	PC. BERTULLI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	SRD. VICINALE TORRENTE CANALE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	SRD. VICINALE TORRENTE CANALE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	SRD. VICINALE TORRENTE CANALE	26	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	SRD. VICINALE TORRENTE CANALE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	STAZIONE AGIP VIA BRED A VECCHIA	NS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	STAZIONE AGIP VIA BRED A VECCHIA	NS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	STAZIONE AGIP VIA BRED A VECCHIA	NS	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	STAZIONE AGIP VIA BRED A VECCHIA	NS		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA A MORO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA A MORO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA A MORO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA A MORO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via a. manzoni	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via a. manzoni	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via a. manzoni	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Cellatica	via a. manzoni	70		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA AMRCONI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA AMRCONI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA AMRCONI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA AMRCONI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA ATTICO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA ATTICO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA ATTICO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA ATTICO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA ATTICO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA ATTICO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA ATTICO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Cellatica	VIA ATTICO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA ATTILO	13B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA ATTILO	13B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA ATTILO	13B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA ATTILO	13B		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via badia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via badia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via badia	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5700				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via badia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via badia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via badia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via badia	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via badia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	31	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1840		1840		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via badia	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via badia	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via badia	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via badia	44		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			580		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	53	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via badia	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via badia	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via badia	55	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	348				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via badia	55		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	74		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cellatica	VIA BADIA	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cellatica	VIA BADIA	86		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	1/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	1/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	1/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	1/F		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	36-38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	36-38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	36-38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	36-38		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	48/50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	48/50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA BADIA	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via badia	78/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via badia	78/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via badia	78/a	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via badia	78/a		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA BADIA	NS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA BADIA	NS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA BADIA	NS		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cellatica	VIA BADIA	NS		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via bertulli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via bertulli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via bertulli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via bertulli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via breda	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via breda	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via breda	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cellatica	via breda	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAMPIANI	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAMPIANI	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAMPIANI	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAMPIANI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAMPIANI	65/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAMPIANI	65/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAMPIANI	65/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAMPIANI	65/B		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via caporalino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via caporalino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via caporalino	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via caporalino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3935		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1280		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	36		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cellatica	VIA CAPORALINO	1/M		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	1/M		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	1/M	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	1/M		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	19/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CAPORALINO	19/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CAPORALINO	19/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CAPORALINO	19/A		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CAPORALINO	21/a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via carabioli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via carabioli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via carabioli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via carabioli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via carabioli	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via carabioli	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via carabioli	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via carabioli	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via carAbioli	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via carAbioli	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via carAbioli	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via carAbioli	26		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA CARDUCCI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA CARDUCCI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA CARDUCCI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA CARDUCCI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via carrebbioli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via carrebbioli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via carrebbioli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via carrebbioli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA DE GASPERI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA DE GASPERI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA DE GASPERI	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			615		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA DE GASPERI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA E. FERMI	21/23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via fantasina	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via fantasina	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via fantasina	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via fantasina	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA FANTASINA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA FANTASINA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA FANTASINA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA FANTASINA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via fantasina	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via fantasina	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via fantasina	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via fantasina	41		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via fantasina	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via fantasina	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via fantasina	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via fantasina	41		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA FANTASINA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA FANTASINA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA FANTASINA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA FANTASINA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via fermi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via fermi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via fermi	8	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via fermi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via firenze	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via firenze	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via firenze	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1850				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via firenze	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via firenze	1c/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via firenze	1c/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via firenze	1c/3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via firenze	1c/3		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via firenze	1c/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via firenze	1c/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via firenze	1c/3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via firenze	1c/3		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA FOLONARI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA FOLONARI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA FOLONARI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cellatica	VIA FOLONARI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via folonari	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via folonari	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via folonari	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via folonari	66		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via folonari	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via folonari	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via folonari	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via folonari	74		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via g.rossa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via g.rossa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via g.rossa	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via g.rossa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA G.ROSSA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA G.ROSSA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA G.ROSSA	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			980		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA G.ROSSA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via gramsci	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via gramsci	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via gramsci	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via gramsci	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via gramsci	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via gramsci	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via gramsci	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via gramsci	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via gramsci	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via gramsci	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via gramsci	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via gramsci	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via gramsci	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via gramsci	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via gramsci	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via gramsci	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via gramsci	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via gramsci	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via gramsci	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via gramsci	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GRAMSCI	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GRAMSCI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GRAMSCI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GRAMSCI	48	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GRAMSCI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via gramsci	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via gramsci	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via gramsci	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via gramsci	62		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUDO SOSSA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUDO SOSSA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUDO SOSSA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GUDO SOSSA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUDO SOSSA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUDO SOSSA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUDO SOSSA	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GUDO SOSSA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	11	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1010		1010		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2180		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via guido rossa	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via guido rossa	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via guido rossa	63	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	714	9639			Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via guido rossa	63		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			390		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA GUIDO ROSSA	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA INDUSTRIALE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA INDUSTRIALE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA INDUSTRIALE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA INDUSTRIALE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via industriale	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via industriale	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via industriale	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Cellatica	via industriale	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via industriale	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via industriale	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via industriale	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato +10%	Non friabile
Cellatica	via industriale	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA INDUSTRIALE	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA INDUSTRIALE	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA INDUSTRIALE	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA INDUSTRIALE	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA MANZONI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA MANZONI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA MANZONI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA MANZONI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via manzoni	6/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via manzoni	6/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via manzoni	6/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via manzoni	6/c		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via manzoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via marze a sera	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via marze a sera	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via marze a sera	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via marze a sera	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via marze a sera	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via marze a sera	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via marze a sera	8	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via marze a sera	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA MONTE BELLO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA MONTE BELLO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA MONTE BELLO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Friabile
Cellatica	VIA MONTE BELLO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via montebello	55/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via montebello	55/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via montebello	55/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via montebello	55/b		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via montebello	55/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via montebello	55/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via montebello	55/c	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via montebello	55/c		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via montebello	55/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via montebello	55/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via montebello	55/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cellatica	via montebello	55/c		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA NUOVA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA NUOVA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA NUOVA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			23		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA NUOVA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via risorgimento	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via risorgimento	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via risorgimento	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via risorgimento	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cellatica	via saiani	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA STRADA VICINALE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA STRADA VICINALE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA STRADA VICINALE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			640		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA STRADA VICINALE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA STRADA VICINALE	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA STRADA VICINALE	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA STRADA VICINALE	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA STRADA VICINALE	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA TESA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA TESA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA TESA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA TESA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via trebeschi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via trebeschi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via trebeschi	45	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via trebeschi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via trombetta	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via trombetta	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via trombetta	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via trombetta	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via umberto IÃ	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via umberto IÃ	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via umberto IÃ	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via umberto IÃ	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIA VICOLO DELLA CINTA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIA VICOLO DELLA CINTA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIA VICOLO DELLA CINTA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIA VICOLO DELLA CINTA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	via xxv aprile	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	via xxv aprile	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	via xxv aprile	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	via xxv aprile	68		Pavimenti in vinil amianto						
Cellatica	VIALE RISORGIMENTO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cellatica	VIALE RISORGIMENTO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cellatica	VIALE RISORGIMENTO	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	816		816		Danneggiato -10%	Non friabile
Cellatica	VIALE RISORGIMENTO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	a. ricci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	a. ricci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	a. ricci	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	a. ricci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	adige	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	adige	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	adige	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25,5				Danneggiato -10%	
Chiari	adige	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	belve	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	belve	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	belve	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	belve	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	belve	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	belve	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	belve	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	belve	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	BERNARDINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	BERNARDINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	BERNARDINO	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	BERNARDINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	campasso	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	campasso	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	campasso	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	campasso	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	caravaggio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	caravaggio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	caravaggio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	118				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	caravaggio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	cologne	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	cologne	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	cologne	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	cologne	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	dei lattonieri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	dei lattonieri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	dei lattonieri	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	dei lattonieri	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	dei lattonieri	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	dei lattonieri	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	dei lattonieri	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			735		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	dei lattonieri	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	dei tintori	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	dei tintori	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	dei tintori	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				480	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	dei tintori	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	dei tintori	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	dei tintori	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	dei tintori	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	dei tintori	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	dei vetrai	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	dei vetrai	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	dei vetrai	12	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	dei vetrai	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	del lavoro artigiano	9/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	del lavoro artigiano	9/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	del lavoro artigiano	9/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	del lavoro artigiano	9/12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	DI MEZZO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	DI MEZZO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	DI MEZZO	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	DI MEZZO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	due ponti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	due ponti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	due ponti	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	due ponti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	fulgosa	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	fulgosa	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	fulgosa	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	fulgosa	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	gioberti	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	iv novembre	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	iv novembre	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	iv novembre	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	iv novembre	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	LUMETTI	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			62		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	lumetti	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	lumetti	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	lumetti	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	marengo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	marengo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	marengo	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	marengo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	mellini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	mellini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		9			Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	mellini	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	mellini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	mellini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	mellini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,02			Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	mellini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	mellini	snc		Pavimenti in vinil amianto			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	milano	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	milano	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	milano	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	milano	33		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	milano	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	milano	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	milano	43	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	milano	43		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	moletta	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	moletta	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	moletta	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	moletta	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	muradello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	muradello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	muradello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	muradello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	muradello	6a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	muradello	6a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	muradello	6a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	muradello	6a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	palazzolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	palazzolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	palazzolo	6	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	palazzolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	palazzolo	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	palazzolo	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	palazzolo	41	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	palazzolo	41		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	paratica	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	paratica	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	paratica	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	paratica	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	pedersoli	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	pedersoli	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	pedersoli	16	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	pedersoli	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	pellico	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	pellico	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	pellico	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	pellico	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	pellico trv.3	14a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	pellico trv.3	14a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	pellico trv.3	14a	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	775				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	pellico trv.3	14a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	petrarca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	petrarca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	petrarca	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	petrarca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	Piazza Caduti del lavoro	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	piazza martiri della libert�	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	piazza martiri della libert�	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	piazza martiri della libert�	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	piazza martiri della libert�	34		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	pontoglio	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	pontoglio	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	pontoglio	93	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	pontoglio	93		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	pradella	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	pradella	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	pradella	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	pradella	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	prepositura	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	prepositura	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	prepositura	2	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	prepositura	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	quartieri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	quartieri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	quartieri	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	quartieri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	quartieri	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	quartieri	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	quartieri	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	quartieri	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	roccafranca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	roccafranca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	roccafranca	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	roccafranca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	ROTA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	ROTA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	ROTA	35	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	ROTA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	rudiano	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	rudiano	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	rudiano	31	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	rudiano	31		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	S.PELLICO	41/D	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	610		610		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	sala	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	sala	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	sala	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	sala	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	SALA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	SALA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	SALA	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	71				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	SALA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	san bernardino	23a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	san bernardino	23a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	san bernardino	23a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20000		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	san bernardino	23a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	san domenico savio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	san domenico savio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	san domenico savio	19	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	san domenico savio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	SAN GERVASIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	SAN GERVASIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	SAN GERVASIO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	SAN GERVASIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	san gervasio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	san gervasio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	san gervasio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	san gervasio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	san rocco	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	san rocco	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	san rocco	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	san rocco	45		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	sandello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	sandello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	sandello	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	sandello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	silvio pellico	30p		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	silvio pellico	30p		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	silvio pellico	30p		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	silvio pellico	30p		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	silvio pellico trav.3	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	silvio pellico trav.3	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	silvio pellico trav.3	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	silvio pellico trav.3	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	speri tr. ii	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	speri tr. ii	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	speri tr. ii	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	0,13			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	speri tr. ii	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	strada comunale di mezzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	strada comunale di mezzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	strada comunale di mezzo	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,12	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	strada comunale di mezzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	strada prov.18	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	strada prov.18	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	strada prov.18	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	strada prov.18	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	TAGLIATA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	TAGLIATA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	TAGLIATA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	TAGLIATA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	tagliata	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	tagliata	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	tagliata	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8			0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	tagliata	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	TAGLIATA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	TAGLIATA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	TAGLIATA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	TAGLIATA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	teosa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	teosa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	teosa	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	teosa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	trav. muradello	2	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	142				Danneggiato -10%	
Chiari	trav. muradello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	trav. muradello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	trav. muradello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	V. PONTOGLIO	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	V. PONTOGLIO	7A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	V.LE SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	V.LE SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	V.LE SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	42	2015	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	
Chiari	V.LE SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vai cattarello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vai cattarello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	vai cattarello	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vai cattarello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vai fame	13	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1425				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vai lattonieri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vai lattonieri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vai lattonieri	10	2006	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	3450			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vai lattonieri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vai pellico	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vai pellico	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vai pellico	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	vai pellico	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vai pepositura	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vai pepositura	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vai pepositura	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vai pepositura	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vai pontoglio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vai pontoglio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vai pontoglio	22	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vai pontoglio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vai ricci	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vai ricci	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vai ricci	25	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			285		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vai ricci	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vai sandella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vai sandella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vai sandella	3	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vai sandella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vai vittorio veneto	14	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320	6200			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vecchia per pontoglio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vecchia per pontoglio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vecchia per pontoglio	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vecchia per pontoglio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	verdi	1a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	verdi	1a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	verdi	1a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	verdi	1a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vespucci	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vi A S.P.	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vi A S.P.	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vi A S.P.	72	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	8500			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vi A S.P.	72		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vi8a speri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vi8a speri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vi8a speri	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vi8a speri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	40	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68					Non friabile
Chiari	via lunghe	40		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	1/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	1/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	1/e	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	1/e		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paratica	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paratica	1/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paratica	1/b	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paratica	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via s.gervasio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s.gervasio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s.gervasio	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s.gervasio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA XXVI APRILE	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA XXVI APRILE	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA XXVI APRILE	47	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA XXVI APRILE	47		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via adamello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via adamello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via adamello	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via adamello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via adamello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via adamello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via adamello	22	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via adamello	22		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via adige	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via adige	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via adige	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via adige	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via adige	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via adige	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via adige	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via adige	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via adige	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via adige	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via adige	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via adige	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via amrengo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via amrengo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via amrengo	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via amrengo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via andreoli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via andreoli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via andreoli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via andreoli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via andreoli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via andreoli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via andreoli	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via andreoli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via andreoli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via andreoli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via andreoli	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via andreoli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via andreoli	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via andreoli	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via andreoli	25	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via andreoli	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via Anellino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via Anellino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via Anellino	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via Anellino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via anellino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via anellino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via anellino	5	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					Non friabile
Chiari	via anellino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via anellino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via anellino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via anellino	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via anellino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via aosta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via aosta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via aosta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via aosta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via baiana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via baiana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via baiana	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via baiana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via barcella	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via barcella	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via barcella	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via barcella	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via barcella	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via barcella	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via barcella	14	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	via barcella	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via barcella	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via barcella	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via barcella	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via barcella	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via barcella	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via barcella	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via barcella	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via barcella	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA BARCELLA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA BARCELLA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA BARCELLA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA BARCELLA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via barcella	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via barcella	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via barcella	29	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via barcella	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA BARCELLA	43	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA BARCELLA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA BARCELLA	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA BARCELLA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via belve	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via belve	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via belve	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via belve	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via belve	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via belve	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via belve	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1100			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via belve	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via belve	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via belve	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via belve	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via belve	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA BELVE SERA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA BELVE SERA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via bercella	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via bercella	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via bercella	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via bercella	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via bernardelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via bernardelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via bernardelli	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via bernardelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via bernardo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via bernardo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via bernardo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3499				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via bernardo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via boscdο levato	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via boscdο levato	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via boscdο levato	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via boscdο levato	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA BOSCO LEVATO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA BOSCO LEVATO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA BOSCO LEVATO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA BOSCO LEVATO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	15	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285		1425		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	43	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	47	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	47		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via brescia	47		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA BRESCIA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA BRESCIA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA BRESCIA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA BRESCIA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	51		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	53		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	55	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370	7400			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via brescia	55		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	55		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA BRESCIA	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA BRESCIA	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA BRESCIA	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA BRESCIA	55		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	59	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	59		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via Brescia	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA BRESCIA	67	1995	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA BRESCIA	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA BRESCIA	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA BRESCIA	67		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	18/20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		75			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	snc	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via brescia	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via buffoli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via buffoli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via buffoli	11	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via buffoli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via buffoli	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via buffoli	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via buffoli	11/13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4039	24,23			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via buffoli	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caduti del labvoro	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caduti del labvoro	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caduti del labvoro	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caduti del labvoro	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caduti del lavoro	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caduti del lavoro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caduti del lavoro	8	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700			700	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caduti del lavoro	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caduti del lavoro	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caduti del lavoro	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caduti del lavoro	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caduti del lavoro	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caduti del lavoro	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caduti del lavoro	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caduti del lavoro	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	979,37				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caduti del lavoro	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caduti del lavoro	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caduti del lavoro	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caduti del lavoro	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1135		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caduti del lavoro	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caduti del lavoro	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caduti del lavoro	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caduti del lavoro	14/16	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caduti del lavoro	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caduti del lavoro	17/19	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1300	10400			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caduti del lavoro	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caduti del lavoro	17/19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via caduti del lavoro	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caduti del lavoro	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caduti del lavoro	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via caduti del lavoro	17/19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1985					Non friabile
Chiari	via caduti del lavoro	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	18/20	2006	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1135	17025			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	32	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cambranti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cambranti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cambranti	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via cambranti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	5	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43		43		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CAMPAGNOLA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CAMPAGNOLA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CAMPAGNOLA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	495,72				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CAMPAGNOLA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CAMPAGNOLA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CAMPAGNOLA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CAMPAGNOLA	14	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	922	11064			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CAMPAGNOLA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	17	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	3/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	3/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	3/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	3/b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via campagnola	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via campagnola	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via campagnola	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via campagnola	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CAMPASSO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CAMPASSO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CAMPASSO	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CAMPASSO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CANALETTE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CANALETTE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CANALETTE	SN	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290	4350			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CANALETTE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cantalupi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cantalupi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cantalupi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cantalupi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cantalupi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cantalupi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cantalupi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cantalupi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cantalupi	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cantalupi	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via cantalupi	1/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cantalupi	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cantalupo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cantalupo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cantalupo	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					Non friabile
Chiari	via cantalupo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caravaggio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caravaggio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caravaggio	2	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caravaggio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via caravaggio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via caravaggio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via caravaggio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via caravaggio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via carducci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via carducci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via carducci	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via carducci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CARDUCCI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CARDUCCI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CARDUCCI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CARDUCCI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via carducci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via carducci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via carducci	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via carducci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via carducci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via carducci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via carducci	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	157				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via carducci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via carducci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via carducci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via carducci	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via carducci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via carducci	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via carducci	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via carducci	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			145		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via carducci	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via carducci	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via carducci	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via carducci	23	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via carducci	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via carmagliola	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	70					Friabile
Chiari	via carmagliola	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via carmagliola	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via carmagliola	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via carmagnola	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via carmagnola	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via carmagnola	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via carmagnola	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CASTECOVATI	17/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CASTECOVATI	17/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CASTECOVATI	17/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CASTECOVATI	17/A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castelcovati	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castelcovati	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castelcovati	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via castelcovati	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CASTELCOVATI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CASTELCOVATI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CASTELCOVATI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CASTELCOVATI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CASTELCOVATI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CASTELCOVATI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CASTELCOVATI	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33,5	4130			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CASTELCOVATI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castelcovati	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castelcovati	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castelcovati	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	321,5	4130			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via castelcovati	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CASTELCOVATI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CASTELCOVATI	19	2000	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	4				Danneggiato -10%	
Chiari	VIA CASTELCOVATI	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	385				Danneggiato -10%	

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	VIA CASTELCOVATI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castelcovati	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castelcovati	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castelcovati	2a	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via castelcovati	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castellana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castellana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castellana	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via castellana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castellana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castellana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castellana	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via castellana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castellana	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castellana	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castellana	1/a	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16000					
Chiari	via castellana	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castrezzato	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castrezzato	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castrezzato	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via castrezzato	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CASTREZZATO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CASTREZZATO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CASTREZZATO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CASTREZZATO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CASTREZZATO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CASTREZZATO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CASTREZZATO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	347				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CASTREZZATO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castrezzato	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castrezzato	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castrezzato	10	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165,75					Non friabile
Chiari	via castrezzato	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CASTREZZATO	4/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CASTREZZATO	4/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CASTREZZATO	4/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CASTREZZATO	4/A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castrezzato	4A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castrezzato	4A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castrezzato	4A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via castrezzato	4A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via castrezzato	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via castrezzato	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via castrezzato	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via castrezzato	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cattarello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Chiari	via cattarello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via Cattarello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via Cattarello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via Cattarello	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via Cattarello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cattarello	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cattarello	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CATTARELLO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CATTARELLO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CATTARELLO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CATTARELLO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cattarello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	15	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	99	1150			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cattarello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cattarello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74	950			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cattarello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cattarello	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	14/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cattarello	14/a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via cattarello	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	14/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cattarello	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cattarello	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	14/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cattarello	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cattarello	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	14/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					Non friabile
Chiari	via cattarello	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cattarello	2P		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cattarello	2P		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cattarello	2P	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cattarello	2P		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CATTARELLO CONSORZIALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CATTARELLO CONSORZIALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CATTARELLO CONSORZIALE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CATTARELLO CONSORZIALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cfologne	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cfologne	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cfologne	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cfologne	30		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via chizzola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via chizzola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via chizzola	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via chizzola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via chizzola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via chizzola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via chizzola	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	284				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via chizzola	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cimitero	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cimitero	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cimitero	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cimitero	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cimitero	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cimitero	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cimitero	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cimitero	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA CIMITERO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA CIMITERO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA CIMITERO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA CIMITERO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via clario	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via clario	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via clario	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			67		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via clario	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via clattonieri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via clattonieri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via clattonieri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via clattonieri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA COLOGNE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	217	2604			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA COLOGNE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA COLOGNE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	VIA COLOGNE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA COLOGNE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA COLOGNE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	VIA COLOGNE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA COLOGNE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1610			Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	via cologne	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA COLOGNE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	805				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA COLOGNE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA COLOGNE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA COLOGNE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	22	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	392	7840			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	22		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA COLOGNE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	392				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA COLOGNE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	24	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	14,98			0,89	Danneggiato +10%	Friabile
Chiari	VIA COLOGNE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA COLOGNE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	26		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA COLOGNE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA COLOGNE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			71		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	30		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	30		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	30		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	11a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	11a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	11a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			580		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via cologne	11a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA COLOGNE	24/B	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	64,5			3,87	Danneggiato +10%	Friabile
Chiari	VIA COLOGNE	24/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA COLOGNE	24/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA COLOGNE	24/B		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cologne	3/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cologne	3/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cologne	3/b	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	327,48	6549,6			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cologne	3/b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via colombo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via colombo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via colombo	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via colombo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via colombo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via colombo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via colombo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato +10%	
Chiari	via colombo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via colombo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via colombo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via colombo	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via colombo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via colombo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via colombo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via colombo	13	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via colombo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via consorziale gazzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via consorziale gazzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via consorziale gazzi	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via consorziale gazzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via consorziale gazzi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via consorziale gazzi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via consorziale gazzi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via consorziale gazzi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cortezzano	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cortezzano	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cortezzano	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			168		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cortezzano	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via cstrezzato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via cstrezzato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via cstrezzato	8	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	347	6940			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via cstrezzato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via da vinci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via da vinci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via da vinci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via da vinci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via da vinci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via da vinci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via da vinci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via da vinci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via dante	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via dante	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via dante	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via dante	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA DANTE ALIGHIERI	5/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA DANTE ALIGHIERI	5/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA DANTE ALIGHIERI	5/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA DANTE ALIGHIERI	5/A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA DANTE ALIGHIERI	5C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA DANTE ALIGHIERI	5C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA DANTE ALIGHIERI	5C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	137				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA DANTE ALIGHIERI	5C		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via degli stagnari	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via degli stagnari	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via degli stagnari	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via degli stagnari	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via degli stagnari	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via degli stagnari	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via degli stagnari	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	635				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via degli stagnari	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via degli stagnari	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via degli stagnari	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via degli stagnari	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via degli stagnari	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via dei conciatori	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via dei conciatori	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via dei conciatori	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via dei conciatori	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via dei conciatori	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via dei conciatori	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via dei conciatori	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via dei conciatori	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA DEI CONCIATORI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA DEI CONCIATORI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA DEI CONCIATORI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA DEI CONCIATORI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via dei conciatori	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via dei conciatori	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via dei conciatori	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2110				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via dei conciatori	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via dei conciatori	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via dei conciatori	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via dei conciatori	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2110	25320			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via dei conciatori	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA DEI FABBRI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA DEI FABBRI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA DEI FABBRI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	15000			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA DEI FABBRI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via dei lattonieri	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via dei lattonieri	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via dei lattonieri	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via dei lattonieri	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA DEI LATTONIERI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA DEI LATTONIERI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA DEI LATTONIERI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA DEI LATTONIERI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via dei vetrai	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via dei vetrai	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via dei vetrai	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via dei vetrai	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA DEL LAVORO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA DEL LAVORO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA DEL LAVORO	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	615	9000			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA DEL LAVORO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA DEL LAVORO ARTIGIANALE	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via del lavoro artigiano	1	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via del lavoro artigiano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via del lavoro artigiano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via del lavoro artigiano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via del lavoro artigiano	1	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via del lavoro artigiano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via del lavoro artigiano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via del lavoro artigiano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via del lavoro artigiano	8	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via del lavoro artigiano	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via del lavoro artigiano	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via del lavoro artigiano	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via del lavoro artigiano	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via del lavoro artigiano	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via del lavoro artigiano	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	896	17920			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via del lavoro artigiano	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA DEL LAVORO ARTIGIANO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA DEL LAVORO ARTIGIANO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA DEL LAVORO ARTIGIANO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	606				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA DEL LAVORO ARTIGIANO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via di mezzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via di mezzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via di mezzo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via di mezzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via dimezzo	3a	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ELETTRA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ELETTRA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ELETTRA	17	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ELETTRA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via europa	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via europa	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via europa	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	5850			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via europa	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fame	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fame	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fame	6	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via fame	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA FAME	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA FAME	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA FAME	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA FAME	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fame	4d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fame	4d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fame	4d	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via fame	4d		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fame 4/c	4/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fame 4/c	4/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via fame 4/c	4/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via fame 4/c	4/c		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA FAUSTINI	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA FAUSTINI	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA FAUSTINI	4/6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA FAUSTINI	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via Folgosa	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via fornaci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fornaci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fornaci	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Chiari	via fornaci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fornaci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fornaci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fornaci	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via fornaci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA FORNACI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA FORNACI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA FORNACI	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950			20	Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	VIA FORNACI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fornaci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fornaci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fornaci	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20	Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	via fornaci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA FORNACI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA FORNACI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA FORNACI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA FORNACI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA FORNACI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA FORNACI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA FORNACI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA FORNACI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fossanga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fossanga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fossanga	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato +10%	
Chiari	via fossanga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fossanga	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fossanga	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fossanga	2	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	260			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via fossanga	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fulgosa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fulgosa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fulgosa	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via fulgosa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fulgosa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fulgosa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fulgosa	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84,5				Danneggiato +10%	
Chiari	via fulgosa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fulgosa	4	1964	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	96					
Chiari	via fulgosa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fulgosa	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via fulgosa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fulgosa	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fulgosa	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fulgosa	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415				Danneggiato +10%	Friabile
Chiari	via fulgosa	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via fulgoza	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via fulgoza	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via fulgoza	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	118				Danneggiato -10%	
Chiari	via fulgoza	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA G.B. ROTA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA G.B. ROTA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA G.B. ROTA	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA G.B. ROTA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via g.zanini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via g.zanini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via g.zanini	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1970				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via g.zanini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via g.zanini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via g.zanini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via g.zanini	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via g.zanini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via gazzi	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi di sopra	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi di sopra	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi di sopra	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi di sopra	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi di sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi di sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi di sopra	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via gazzi di sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi di sopra	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi di sopra	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi di sopra	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi di sopra	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi di sopra	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi di sopra	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi di sopra	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi di sopra	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi di sopra	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi di sopra	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi di sopra	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145			1,45	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi di sopra	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi di sotto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi di sotto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi di sotto	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi di sotto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi di sotto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi di sotto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi di sotto	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi di sotto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi di sotto	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi di sotto	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi di sotto	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi di sotto	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA GAZZI SOPRA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA GAZZI SOPRA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA GAZZI SOPRA	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	681,37				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA GAZZI SOPRA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gazzi sotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gazzi sotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gazzi sotto	5	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gazzi sotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gb rota	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gb rota	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gb rota	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gb rota	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via genesio	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via genesio	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via genesio	33	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via genesio	33		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gioberti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gioberti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gioberti	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via gioberti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via giovanni xxxlII	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via giovanni xxxlII	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via giovanni xxxlII	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			93		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via giovanni xxxlII	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gramsci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gramsci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gramsci	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gramsci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via gramsci	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via gramsci	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via gramsci	29	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via gramsci	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ISIDORO CLARIO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ISIDORO CLARIO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ISIDORO CLARIO	18	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67	1250			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ISIDORO CLARIO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isidoro ilario	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isidoro ilario	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isidoro ilario	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via isidoro ilario	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ISIDORO-CLARIO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ISIDORO-CLARIO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ISIDORO-CLARIO	18	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ISIDORO-CLARIO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			0,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			0,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			0,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isola verde	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isola verde	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isola verde	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			0,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via isola verde	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isonzio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isonzio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isonzio	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via isonzio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via isonzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via isonzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via isonzo	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via isonzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ISONZO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ISONZO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ISONZO	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ISONZO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via iv novembre	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via iv novembre	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via iv novembre	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via iv novembre	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via iv novembre	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via iv novembre	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via iv novembre	12	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225	2800			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via iv novembre	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via iv novembre	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via iv novembre	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via iv novembre	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27	405			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via iv novembre	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lamaormora	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lamaormora	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lamaormora	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lamaormora	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	VIA LAMARMORA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA LAMARMORA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA LAMARMORA	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA LAMARMORA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lamarmora	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lamarmora	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lamarmora	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			10	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lamarmora	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lamormora	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lamormora	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lamormora	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lamormora	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lattonieri	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lattonieri	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lattonieri	2/4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lattonieri	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA LIGURIA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA LIGURIA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA LIGURIA	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			142		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA LIGURIA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lumetti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lumetti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lumetti	8	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lumetti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lumetti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lumetti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lumetti	8	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lumetti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lumetti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lumetti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lumetti	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lumetti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lumetti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lumetti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lumetti	16	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lumetti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lumetti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lumetti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lumetti	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lumetti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lumetti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lumetti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lumetti	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lumetti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lumetti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lumetti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lumetti	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lumetti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lumetti	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lumetti	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lumetti	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lumetti	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunetti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunetti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunetti	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunetti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	8	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA LUNGHE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA LUNGHE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA LUNGHE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA LUNGHE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	34	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	34		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA LUNGHE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA LUNGHE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA LUNGHE	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	
Chiari	VIA LUNGHE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	40	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68					Non friabile
Chiari	via lunghe	40		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	40	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	148					Non friabile
Chiari	via lunghe	40		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	40	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68					Non friabile
Chiari	via lunghe	40		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	48	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			0,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	48		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	50	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					Non friabile
Chiari	via lunghe	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	54	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	71				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	54		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	54	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	54		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	14/a	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	48a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	48a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	48a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	48a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	6L1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	6L1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	6L1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	6L1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		650			Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via lunghe	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe di sotto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe di sotto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via lunghe di sotto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1088,12				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe di sotto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe di sotto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe di sotto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe di sotto	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	359,1				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe di sotto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA LUNGHE SOPRA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA LUNGHE SOPRA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA LUNGHE SOPRA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					Non friabile
Chiari	VIA LUNGHE SOPRA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via lunghe sotto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via lunghe sotto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via lunghe sotto	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via lunghe sotto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via m onticelli	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via m onticelli	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via m onticelli	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					Non friabile
Chiari	via m onticelli	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via manganina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via manganina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via manganina	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1741,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via manganina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MARCELLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MARCELLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MARCELLI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MARCELLI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via marco polo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via marco polo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via marco polo	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		96		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via marco polo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via marengo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via marengo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via marengo	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via marengo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via marengo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via marengo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via marengo	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via marengo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via marengo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via marengo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via marengo	27	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via marengo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via marengo	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via marengo	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via marengo	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			26		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via marengo	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via marengo	20/int.11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via marengo	20/int.11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via marengo	20/int.11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via marengo	20/int.11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via matteotti	9/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via matteotti	9/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via matteotti	9/a	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via matteotti	9/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mellini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mellini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mellini	11	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			236		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mellini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mellini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mellini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mellini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mellini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mellini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mellini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1			Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	via mellini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mellini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via menna	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via menna	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via menna	4	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		15				Non friabile
Chiari	via menna	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via menna	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via menna	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via menna	25	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		25				Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via menna	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	11	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	312					
Chiari	via mezzana	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	12	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	163				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	23	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MEZZANA	10/Z		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MEZZANA	10/Z		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MEZZANA	10/Z		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MEZZANA	10/Z		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	10z		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	10z		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	10z	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	10z		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mezzana	23li		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mezzana	23li		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mezzana	23li		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mezzana	23li		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via michelangelo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via michelangelo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via michelangelo	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via michelangelo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via michelangelo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via michelangelo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via michelangelo	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via michelangelo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58	754			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620	6200			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via milano	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	30		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via milano	31		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via milano	31		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	40	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	40		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	41		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	44	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	44		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	45	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	45		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MILANO	15/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MILANO	15/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MILANO	15/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	567				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MILANO	15/A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	15/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	15/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	15/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230			6,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	15/c		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MILANO	15/N - 15/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MILANO	15/N - 15/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MILANO	15/N - 15/	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1168	16925			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MILANO	15/N - 15/		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	15a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	15a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	15a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		11000			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	15a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MILANO	15D/15M		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MILANO	15D/15M		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MILANO	15D/15M	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MILANO	15D/15M		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	2/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	2/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	2/f	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	2/f		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via milano	33/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via milano	33/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via milano	33/b	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2359				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via milano	33/b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MILANO	46/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MILANO	46/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MILANO	46/A	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	685,73				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MILANO	46/A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via mons.p gazzoli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via mons.p gazzoli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via mons.p gazzoli	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via mons.p gazzoli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monsignor menna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monsignor menna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monsignor menna	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monsignor menna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monte bianco	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via monte bianco	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monte bianco	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monte bianco	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MONTICELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MONTICELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MONTICELLI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MONTICELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MONTICELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MONTICELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MONTICELLI	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	
Chiari	VIA MONTICELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli	14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2190				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli	19	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MONTICELLI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MONTICELLI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MONTICELLI	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1335			68	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MONTICELLI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MONTICELLI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MONTICELLI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MONTICELLI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1335				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MONTICELLI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MONTICELLI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MONTICELLI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MONTICELLI	33	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA MONTICELLI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via Monticelli	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via Monticelli	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via Monticelli	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via Monticelli	37		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli	37		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli	37		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MONTICELLI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MONTICELLI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MONTICELLI	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MONTICELLI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli	37	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000					Non friabile
Chiari	via monticelli	37		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli	43	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via monticelli	43		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli di sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli di sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli di sopra	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli di sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via monticelli di sopra	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli di sopra	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli di sopra	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli di sopra	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MONTICELLI DI SOTTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MONTICELLI DI SOTTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	VIA MONTICELLI DI SOTTO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MONTICELLI DI SOTTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MONTICELLI SOPRA	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250			1250	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli sotto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via monticelli sotto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via monticelli sotto	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via monticelli sotto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via muradello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via muradello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via muradello	1	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via muradello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via muradello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via muradello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via muradello	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	via muradello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via muradello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via muradello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via muradello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via muradello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via muradello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via muradello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via muradello	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via muradello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via muradello	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via muradello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via muradello	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via muradello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via muradello	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via muradello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via muradello	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via muradello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via muradello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via muradello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via muradello	22	2005	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via muradello	22		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via muradello	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via muradello	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via muradello	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	220			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via muradello	24		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA MURADELLO	2/I/L	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MURADELLO	6/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA MURADELLO	6/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA MURADELLO	6/A	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA MURADELLO	6/A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA OERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA OERI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA OERI	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	282,9			36,77	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA OERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via olmi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via olmi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via olmi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via olmi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via olmi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via olmi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via olmi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	207				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via olmi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA OLM I	16	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via olmi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via olmi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via olmi	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102				Danneggiato +10%	Friabile
Chiari	via olmi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA OLM I	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA OLM I	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA OLM I	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA OLM I	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via olmi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via olmi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via olmi	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	
Chiari	via olmi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via olmi	12a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via olmi	12a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via olmi	12a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via olmi	12a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via olmi	4/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via olmi	4/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via olmi	4/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato +10%	
Chiari	via olmi	4/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	
Chiari	via orti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	
Chiari	via orti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	
Chiari	via orti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via orti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via orti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via orti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	282,9			36,77	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via orti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via orti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ORTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ORTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ORTI	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	
Chiari	VIA ORTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ORTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ORTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ORTI	21	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ORTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ORTI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ORTI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ORTI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Chiari	VIA ORTI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Chiari	via orti	30		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	33	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via orti	33		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	33	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				100	Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	via orti	33		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	35	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via orti	35		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	35	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,25				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via orti	35		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via orti	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via orti	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via orti	42	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	129				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via orti	42		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via padova	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via padova	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via padova	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via padova	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via palazzo	2	1975	Pavimenti in vinil amianto	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56	56				Non friabile
Chiari	via palazzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450,35				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PALAZZOLO	16	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via palazzo	33		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	39	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	39		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	39	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	39		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	41		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850					
Chiari	via palazzo	43		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PALAZZOLO	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	835		835		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	33a int.1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	33a int.1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	33a int.1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175	1950			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	33a int.1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	33a int.2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	33a int.2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	33a int.2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70,5	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	33a int.2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PALAZZOLO	35/F1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PALAZZOLO	35/F1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PALAZZOLO	35/F1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18258				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PALAZZOLO	35/F1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzo	35f1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzo	35f1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzo	35f1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		7303			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzo	35f1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via palazzolo	41q		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzolo	41q		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzolo	41q	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzolo	41q		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palazzolo	8/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palazzolo	8/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via palazzolo	8/B	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palazzolo	8/B		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via palmoso		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via palmoso		23	1975 Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palmoso		23	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via palmoso		23	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo vi		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo vi		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paolo vi		6	1964 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paolo vi		6	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PAOLO VI		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PAOLO VI		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PAOLO VI		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PAOLO VI		10	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PAOLO VI		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PAOLO VI		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PAOLO VI		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PAOLO VI		12	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo vi		24	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo vi		24	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paolo vi		24	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via paolo vi		24	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo vi		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo vi		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paolo vi		27	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paolo vi		27	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo vi		37	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo vi		37	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paolo vi		37	1964 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paolo vi		37	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo vi		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo vi		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paolo vi		39	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paolo vi		39	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo vi		41	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo vi		41	1983 Coibentazione di impianti termici, tubazioni			7		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paolo vi		41	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via paolo vi		41	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo VI		51	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo VI		51	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paolo VI		51	1966 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paolo VI		51	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo VI		55	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo VI		55	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paolo VI		55	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paolo VI		55	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paolo vi		65	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paolo vi		65	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paolo vi		65	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paolo vi		65	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via papa gioavanni		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via papa gioavanni		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via papa gioavanni		6	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via papa gioavanni		6	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paratica		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via paratica		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paratica		4	1977 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			440		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paratica		4	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PARATICA		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PARATICA		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PARATICA		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PARATICA		4	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PARATICA		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PARATICA		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PARATICA		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PARATICA		5	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via paratica	1/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via paratica	1/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via paratica	1/f	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via paratica	1/f		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pascoli		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pascoli		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pascoli		2	1967 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pascoli		2	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pascoli		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pascoli		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pascoli		3	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pascoli		3	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pascoli		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pascoli		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pascoli		4	1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pascoli		4	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pedersoli		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pedersoli		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pedersoli		8	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pedersoli		8	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pedersoli		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pedersoli		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pedersoli		16	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pedersoli		16	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pedersoli		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pedersoli		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pedersoli		18	1989 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pedersoli		18	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PEDERSOLI		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PEDERSOLI		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PEDERSOLI		21	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PEDERSOLI		21	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pedersoli ii trav.		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pedersoli ii trav.		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pedersoli ii trav.		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pedersoli ii trav.		14	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pedersoli trav. 1		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pedersoli trav. 1		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pedersoli trav. 1		4	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pedersoli trav. 1		4	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico		1	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico		1	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PELLICO		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PELLICO		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PELLICO		18	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PELLICO		18	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico		30	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1410	19500			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico		30	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico		47	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico		47	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico		47	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590		590		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico		47	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico		51	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico		51	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico		51	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via pellico		51	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico		51	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico		51	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico		51	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico		51	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico	46082		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico	46082		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico	46082	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico	46082		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico	30/s		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico	30/s		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico	30/s	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico	30/s		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico	41/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico	41/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via pellico	41/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020			15300	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico	41/e		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico 3trav.	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico 3trav.	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico 3trav.	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico 3trav.	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico trav. iii^	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico trav. iii^	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico trav. iii^	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					Friabile
Chiari	via pellico trav. iii^	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pellico trav.2	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pellico trav.2	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pellico trav.2	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pellico trav.2	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via per cologne	1a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via per cologne	1a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via per cologne	1a	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via per cologne	1a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via petrarca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via petrarca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via petrarca	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via petrarca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via petrarca	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via petrarca	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via petrarca	4	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via petrarca	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PETRARCA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PETRARCA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PETRARCA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PETRARCA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via petrarca	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via petrarca	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via petrarca	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via petrarca	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via piave	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via piave	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via piave	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via piave	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via piave	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via piave	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via piave	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68,5	0,34			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via piave	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via piave	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via piave	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via piave	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68			0,34	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via piave	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via piemonte	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via piemonte	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via piemonte	19	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via piemonte	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pntoglio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pntoglio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pntoglio	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pntoglio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PONTOGLIO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PONTOGLIO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PONTOGLIO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PONTOGLIO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PONTOGLIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PONTOGLIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PONTOGLIO	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PONTOGLIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PONTOGLIO	4	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PONTOGLIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PONTOGLIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PONTOGLIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA PONTOGLIO	6		Pavimenti in vinil amianto	262				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PONTOGLIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PONTOGLIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PONTOGLIO	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PONTOGLIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via pontoglio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890		890		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	17	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	176				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	17	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	18	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PONTOGLIO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PONTOGLIO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PONTOGLIO	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PONTOGLIO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96,6				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	177,18				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PONTOGLIO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PONTOGLIO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PONTOGLIO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PONTOGLIO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	31		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	31		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	32	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	32		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	34		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	
Chiari	via pontoglio	84		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	91	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	131				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	91		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via pontoglio	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	93		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	98		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PONTOGLIO	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PONTOGLIO	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PONTOGLIO	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PONTOGLIO	119		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	1/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	106/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	106/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	106/f	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	106/f		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	1b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	1b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	1b	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	1b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	65/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	65/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	65/b	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1445				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	65/b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	7/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	7/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	7/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	7/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					Non friabile
Chiari	via pontoglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via pontoglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontoglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontoglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontoglio	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontoglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PONTOGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PONTOGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PONTOGLIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510					
Chiari	VIA PONTOGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pontolgio	4/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pontolgio	4/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pontolgio	4/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pontolgio	4/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via pradella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360	4680			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	5	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	6	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	550			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via pradella	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	21	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA PRADELLA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA PRADELLA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA PRADELLA	25	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA PRADELLA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via pradella	2A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via pradella	2A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via pradella	2A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via pradella	2A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via principio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via principio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via principio	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via principio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via privata emilia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via privata emilia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via privata emilia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via privata emilia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA QUARTIERE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA QUARTIERE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA QUARTIERE	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Chiari	VIA QUARTIERE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via quartieri	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via quartieri	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via quartieri	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via quartieri	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via raffaello	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via raffaello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via raffaello	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via raffaello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ranzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ranzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ranzoni	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via ranzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	33	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	33		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	36		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	38		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via ricci	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			132		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	38		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	38	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	38		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	40		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ricci	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ricci	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ricci	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ricci	42		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolta di sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolta di sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rivolta di sopra	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rivolta di sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolta di sopra	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolta di sopra	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rivolta di sopra	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rivolta di sopra	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolta di sopra	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolta di sopra	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rivolta di sopra	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rivolta di sopra	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA RIVOLTA DI SOPRA	1A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA RIVOLTA DI SOPRA	1A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA RIVOLTA DI SOPRA	1A	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA RIVOLTA DI SOPRA	1A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolta di sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolta di sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rivolta di sotto	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via rivolta di sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolta di sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolta di sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rivolta di sotto	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rivolta di sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA RIVOLTA DI SOTTO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA RIVOLTA DI SOTTO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA RIVOLTA DI SOTTO	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA RIVOLTA DI SOTTO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolta di sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolta di sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rivolta di sotto	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94	1330			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rivolta di sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolta di sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolta di sotto	1	1988	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	230	2760			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rivolta di sotto	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via rivolta di sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolta sopra	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolta sopra	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rivolta sopra	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	632				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rivolta sopra	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rivolte di sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rivolte di sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rivolte di sopra	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rivolte di sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	22		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	50		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	70	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	70		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	70	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	70		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	72		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	2160			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	74		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via roccafranca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via roccafranca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via roccafranca	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via roccafranca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ROCCAFRANCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ROCCAFRANCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ROCCAFRANCA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ROCCAFRANCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rogge	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rogge	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rogge	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rogge	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rogge	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rogge	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rogge	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91			9,1	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rogge	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ROGGE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ROGGE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ROGGE	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	VIA ROGGE		3	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rogge		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rogge		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rogge		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rogge		4	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rogge i trav.		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rogge i trav.		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rogge i trav.		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rogge i trav.		1	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rota	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rota	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rota	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rota	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rudiano		19	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA RUDIANO		33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA RUDIANO		33	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA RUDIANO		33	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA RUDIANO		33	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano		37	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano		37	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano		37	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rudiano		37	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano		50	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano		50	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano		50	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rudiano		50	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA RUDIANO		54	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA RUDIANO		54	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA RUDIANO		54	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA RUDIANO		54	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano		58	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano		58	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano		58	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rudiano		58	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA RUDIANO		60	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA RUDIANO		60	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA RUDIANO		60	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA RUDIANO		60	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano		78	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano		78	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano		78	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rudiano		78	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano		78	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano		78	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano		78	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1450				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rudiano		78	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano		86	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano		86	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano		86	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800					Non friabile
Chiari	via rudiano		86	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano	1/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano	1/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano	1/e	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185	2220			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rudiano	1/e		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via rudiano trav 7		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via rudiano trav 7		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via rudiano trav 7		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via rudiano trav 7		3	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA S. BERNARDINO	23/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA S. BERNARDINO	23/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA S. BERNARDINO	23/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1209				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA S. BERNARDINO	23/A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA S. BERNARDINO	23A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA S. BERNARDINO	23A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA S. BERNARDINO	23A	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA S. BERNARDINO	23A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via s. bernardino	23A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s. bernardino	23A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s. bernardino	23A	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20000		20000		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s. bernardino	23A		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via s. bernardino	23A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s. bernardino	23A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s. bernardino	23A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			580		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s. bernardino	23A		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via s. gervasio		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s. gervasio		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s. gervasio		12	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s. gervasio		12	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via s. pellico		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s. pellico		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s. pellico		17	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		350			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s. pellico		17	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via s. pellico		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s. pellico		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s. pellico		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			540		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s. pellico		20	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA S. PELLICO 3 TR.	14/A	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s.genesio		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s.genesio		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s.genesio		10	1977 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s.genesio		10	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via s.martino	20 int.102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s.martino	20 int.102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s.martino	20 int.102	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s.martino	20 int.102		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA S.P.		72	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA S.P.		72	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA S.P.		72	1993 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	318	5406			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA S.P.		72	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA S.P.		72	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA S.P.		72	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA S.P.		72	1986 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720	12240			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA S.P.		72	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via s.pellico	30/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s.pellico	30/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s.pellico	30/b	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1108					
Chiari	via s.pellico	30/b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via s.pietro trav.i		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via s.pietro trav.i		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via s.pietro trav.i		1	1995 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	740			1000	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via s.pietro trav.i		1	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sala		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sala		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sala		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via sala		9	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sala		9	1970 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			55			Friabile
Chiari	via sala		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sala		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via sala		9	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SALA		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SALA		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SALA		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SALA		9	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SALA		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SALA		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SALA		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8250				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SALA		9	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sala		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sala		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sala		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via sala		9	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via Sala		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via Sala		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via Sala		11	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via Sala		11	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SALA		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SALA		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SALA		21	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SALA		21	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SALA		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SALA		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SALA		29	1968 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108					
Chiari	VIA SALA		29	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via sala	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sala	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sala	68	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via sala	68		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SALA	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SALA	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SALA	70	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SALA	70		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sala	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sala	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sala	92	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via sala	92		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sala	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sala	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sala	104	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1370				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via sala	104		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SALA	104	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SALA	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SALA	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SALA	108	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SALA	108		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san berbardino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san berbardino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san berbardino	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via san berbardino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardino	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato +10%	Friabile
Chiari	via san bernardino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardino	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardino	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardino	19	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardino	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardino	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardino	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardino	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20000		20000		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardino	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardino	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardino	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardino	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardino	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardino	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardino	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardino	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via san bernardino	23		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardino	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardino	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardino	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardino	32		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardino	23a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardino	23a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardino	23a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9900		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardino	23a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardino	23a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardino	23a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardino	23a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			11000		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardino	23a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA san bernardo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA san bernardo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA san bernardo	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	210			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA san bernardo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san bernardo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardo	17	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardo	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via san bernardo	3/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san bernardo	3/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san bernardo	3/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san bernardo	3/c		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san genesio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san genesio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san genesio	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via san genesio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san genesio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san genesio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san genesio	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via san genesio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san genesio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san genesio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san genesio	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san genesio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san genesio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san genesio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san genesio	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55			0,28	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san genesio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SAN GERVASIO	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san gervasio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san gervasio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san gervasio	6	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	
Chiari	via san gervasio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san gervasio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san gervasio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san gervasio	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	437				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san gervasio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san giacomo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san giacomo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san giacomo	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san giacomo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san giovanni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san giovanni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san giovanni	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Chiari	via san giovanni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san giovanni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san giovanni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san giovanni	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san giovanni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san giovanni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san giovanni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san giovanni	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san giovanni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san giovanni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san giovanni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san giovanni	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61,5	790			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san giovanni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san giovanni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san giovanni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san giovanni	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san giovanni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		120			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640					Non friabile
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SAN GIOVANNI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san martinodella batatgla	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san martinodella batatgla	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san martinodella batatgla	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san martinodella batatgla	20		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via san rocco	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san rocco	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san rocco	21	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via san rocco	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via san sebastiano	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via san sebastiano	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via san sebastiano	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via san sebastiano	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sandella	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sandella	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sandella	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via sandella	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sandella	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sandella	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sandella	9	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via sandella	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sandella	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sandella	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sandella	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via sandella	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sandella	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sandella	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sandella	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via sandella	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via sangiovanni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via sangiovanni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via sangiovanni	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via sangiovanni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via santellone	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via santellone	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via santellone	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via santellone	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via santissima trinità	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via santissima trinità	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via santissima trinità	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via santissima trinità	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SERENISSIMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SERENISSIMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SERENISSIMA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SERENISSIMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SILVIO PELLICO	2413		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SILVIO PELLICO	2413		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SILVIO PELLICO	2413		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Chiari	VIA SILVIO PELLICO	2413		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via silvio pellico	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via silvio pellico	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via silvio pellico	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via silvio pellico	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via silvio pellico trav. III		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via silvio pellico trav. III		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via silvio pellico trav. III		9	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48	625			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via silvio pellico trav. III		9	Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via silviopelico trav.3	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via silviopelico trav.3	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via silviopelico trav.3	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via silviopelico trav.3	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via speri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via speri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via speri	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			0,06	Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via speri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via speri	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via speri	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via speri	43	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3793	83900			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via speri	43		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via speri tr. II	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via speri tr. II	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via speri tr. II	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	0,13			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via speri tr. II	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ss trinità	32	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ss trinità	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ss trinità	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ss trinità	28	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ss trinità	28		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ss trinitÃ¿	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ss. trinita'	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ss. trinita'	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ss. trinita'	38	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ss. trinita'	38		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via ss. trinitÃ¿	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via ss. trinitÃ¿	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via ss. trinitÃ¿	28	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via ss. trinitÃ¿	28		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA SS. TRINITÃ¿	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA SS. TRINITÃ¿	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA SS. TRINITÃ¿	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA SS. TRINITÃ¿	40		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via strada comunale	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via strada comunale	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via strada comunale	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	444		444		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via strada comunale	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via t. speri trav. 2	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via t. speri trav. 2	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via t. speri trav. 2	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via t. speri trav. 2	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TAGLIATA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TAGLIATA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TAGLIATA	2	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TAGLIATA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TAGLIATA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TAGLIATA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TAGLIATA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TAGLIATA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TAGLIATA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TAGLIATA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TAGLIATA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TAGLIATA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	59	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	
Chiari	via tagliata	59		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TAGLIATA	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TAGLIATA	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TAGLIATA	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TAGLIATA	63		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	65		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	65	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	65		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	71	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	71		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via tagliata	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	1/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TAGLIATA	2 / C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TAGLIATA	2 / C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TAGLIATA	2 / C	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	232				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TAGLIATA	2 / C		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	2/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	2/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	2/c	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	2/c		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	2/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	2/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	2/c	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	2/c		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata	2c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata	2c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata	2c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			233		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via tagliata	2c		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata ii trav.	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata ii trav.	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata ii trav.	8	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via tagliata ii trav.	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata I	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata I	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata I	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata I	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata ii trav.	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata ii trav.	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata ii trav.	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata ii trav.	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata trav. 1	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata trav. 1	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata trav. 1	12	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Chiari	via tagliata trav. 1	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	4		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	2 B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	2 B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	2 B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	2 B		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	2/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	222				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TAGLIATA TRAV. I	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata trav.1	2B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata trav.1	2B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata trav.1	2B	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			222		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata trav.1	2B		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata trav.1	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata trav.1	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata trav.1	2b	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via tagliata trav.1	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata trav.i	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata trav.i	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata trav.i	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata trav.i	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tagliata trav.II	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tagliata trav.II	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tagliata trav.II	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	330			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tagliata trav.II	14		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via teosa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via teosa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via teosa	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			202		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via teosa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via teosa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via teosa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via teosa	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via teosa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via teosa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via teosa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via teosa	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via teosa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tintori	5a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tintori	5a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tintori	5a	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tintori	5a		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TITO SPERI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TITO SPERI	5	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TITO SPERI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA TITO SPERI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	250					
Chiari	via tito sperì	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via tito sperì	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TITO SPERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TITO SPERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TITO SPERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TITO SPERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	17		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	18	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	216				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TITO SPERI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TITO SPERI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TITO SPERI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	216				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TITO SPERI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	22	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12	140			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	22		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	28	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	75			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	28		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	28	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	75			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	28		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TITO SPERI	34	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4220		4220		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì	8/b	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì tr. ii	1/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì tr. ii	1/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì tr. ii	1/d	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105					Non friabile
Chiari	via tito sperì tr. ii	1/d		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tito sperì trav. II	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tito sperì trav. II	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tito sperì trav. II	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tito sperì trav. II	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via titot sperì	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1876				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TOMMASEO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TOMMASEO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TOMMASEO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TOMMASEO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tonale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tonale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tonale	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tonale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tortelli	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via tortelli	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tortelli	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tortelli	19		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via tortelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via tortelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via tortelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via tortelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via traversa san pietro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via traversa san pietro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via traversa san pietro	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via traversa san pietro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA TRINITA'	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA TRINITA'	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA TRINITA'	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA TRINITA'	29		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA VALMADRERA	23/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA VALMADRERA	23/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA VALMADRERA	23/5	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA VALMADRERA	23/5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via varisco	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via varisco	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via varisco	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	via varisco	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA VARISCO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA VARISCO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA VARISCO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA VARISCO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA VARISCO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA VARISCO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA VARISCO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA VARISCO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per brescia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per brescia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per brescia	3	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Chiari	via vecchia per brescia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per brescia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per brescia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per brescia	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44,1				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per brescia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per castelcovati	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per castelcovati	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per castelcovati	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per castelcovati	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per pontoglio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per pontoglio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per pontoglio	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	6750			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per pontoglio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160	1900			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per pontoglio	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1100			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per pontoglio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per pontoglio	13	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per pontoglio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per pontoglio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	via vecchia per pontoglio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per pontoglio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per pontoglio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per pontoglio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per pontoglio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per pontoglio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per pontoglio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchia per pontoglio	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per pontoglio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchia per pontoglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchia per pontoglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via vecchia per pontoglio	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchia per pontoglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vecchiaq per pontoglio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vecchiaq per pontoglio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vecchiaq per pontoglio	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	120			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vecchiaq per pontoglio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via verdi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via verdi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via verdi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8,5					
Chiari	via verdi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via verdi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via verdi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via verdi	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via verdi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via verdi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via verdi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via verdi	12	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via verdi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via verdi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via verdi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via verdi	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	320			Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	via verdi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vespucci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vespucci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vespucci	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Chiari	via vespucci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vespucci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vespucci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vespucci	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Chiari	via vespucci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vespucci	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vespucci	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vespucci	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230					Friabile
Chiari	via vespucci	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vespucci	1113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vespucci	1113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vespucci	1113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vespucci	1113		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA VETRAI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA VETRAI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA VETRAI	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA VETRAI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	142				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via villasche	6		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via villasche	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350				Danneggiato -10%	
Chiari	via villasche	18		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210					
Chiari	via villasche	20		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	24	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via villasche	24		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	24	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via villasche	24		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via villasche	26		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	via villasche	26		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via villasche	16/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via villasche	16/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via villasche	16/c	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	
Chiari	via villasche	16/c		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA VITALINI	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA VITALINI	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA VITALINI	3/5	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	694				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA VITALINI	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vivaldi	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vivaldi	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vivaldi	78	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vivaldi	78		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via vivaldi	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via vivaldi	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via vivaldi	78	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via vivaldi	78		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via xxv aprile	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via xxv aprile	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via xxv aprile	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Chiari	via xxv aprile	46		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA XXV APRILE	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA XXV APRILE	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA XXV APRILE	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA XXV APRILE	47		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA XXV APRILE	47/49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA XXV APRILE	47/49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA XXV APRILE	47/49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA XXV APRILE	47/49		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via xxvi aprile	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via xxvi aprile	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via xxvi aprile	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via xxvi aprile	42		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via xxvi aprile	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via xxvi aprile	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via xxvi aprile	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via xxvi aprile	46		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA XXVI APRILE	43/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA XXVI APRILE	43/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA XXVI APRILE	43/45	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA XXVI APRILE	43/45		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via xxviii maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via xxviii maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via xxviii maggio	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via xxviii maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	via zanini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	via zanini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	via zanini	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	via zanini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ZARA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ZARA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ZARA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Chiari	VIA ZARA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ZARA	1/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ZARA	1/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ZARA	1/B	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ZARA	1/B		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ZEVETO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ZEVETO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ZEVETO	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ZEVETO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VIA ZEVETO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VIA ZEVETO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VIA ZEVETO	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VIA ZEVETO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	viale cadeo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	viale cadeo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	viale cadeo	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	viale cadeo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	viale mellini trav 1	3b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	viale mellini trav 1	3b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	viale mellini trav 1	3b	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	viale mellini trav 1	3b		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Chiari	VIALE TEOSA	23	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	viale teosa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	viale teosa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	viale teosa	25	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	viale teosa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	viale teosa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	viale teosa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	viale teosa	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	viale teosa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	viale tortelli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	viale tortelli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	viale tortelli	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato +10%	Friabile
Chiari	viale tortelli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vicolo adamello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vicolo adamello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vicolo adamello	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	780			Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vicolo adamello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	VICOLO ADAMELLO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	VICOLO ADAMELLO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	VICOLO ADAMELLO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	VICOLO ADAMELLO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vicolo pace	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vicolo pace	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vicolo pace	snc	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vicolo pace	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vicolo tonale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vicolo tonale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vicolo tonale	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	vicolo tonale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	viqa tito speri	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	viqa tito speri	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	viqa tito speri	8/b	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Chiari	viqa tito speri	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	vittorio veneto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	vittorio veneto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	vittorio veneto	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Friabile
Chiari	vittorio veneto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Chiari	viua barcella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Chiari	viua barcella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Chiari	viua barcella	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato +10%	Non friabile
Chiari	viua barcella	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	bassa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	bassa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	bassa	7	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	bassa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	bassa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	bassa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	bassa	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	bassa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	BASSA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	BASSA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	BASSA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145					
Cigole	BASSA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	BASSANO BRESCIANO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	BASSANO BRESCIANO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	BASSANO BRESCIANO	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	BASSANO BRESCIANO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	c.na bassa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	c.na bassa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	c.na bassa	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	326				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	c.na bassa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	c.na bassa	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	c.na bassa	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	c.na bassa	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	c.na bassa	--		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	c.na canalotto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	c.na canalotto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	c.na canalotto	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	c.na canalotto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	c.na fenil nuovo	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	c.na fenil nuovo	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	c.na fenil nuovo	SNC	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	c.na fenil nuovo	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	c.na regole	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	c.na regole	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	c.na regole	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	c.na regole	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	c.na scaglietti	n.s.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	c.na scaglietti	n.s.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	c.na scaglietti	n.s.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	296	4440			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	c.na scaglietti	n.s.		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	c.na sempione		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	c.na sempione		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	c.na sempione		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7600	98800			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	c.na sempione		19	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascian lucciola		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascian lucciola		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascian lucciola		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascian lucciola		4	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascian sollevamneto		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascian sollevamneto		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascian sollevamneto		17	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascian sollevamneto		17	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina belvedere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina belvedere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina belvedere	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Cigole	cascina belvedere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	CASCINA FORESTI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	CASCINA FORESTI			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	CASCINA FORESTI		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	CASCINA FORESTI			Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina foresti		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina foresti		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina foresti		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina foresti		5	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina gambaro		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina gambaro		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina gambaro		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina gambaro		16	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina gambaro		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina gambaro		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina gambaro		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina gambaro		16	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina gambaro		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina gambaro		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	240	3120			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina gambaro		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	cascina gambaro		16	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina lucciola		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina lucciola		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina lucciola		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina lucciola		4	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina martinoni	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina martinoni	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina martinoni	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina martinoni	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina martinoni	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina martinoni	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina martinoni	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2280		2280		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina martinoni	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	CASCINA NUOVA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	CASCINA NUOVA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	CASCINA NUOVA	SN	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	CASCINA NUOVA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina scaglietti			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina scaglietti			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina scaglietti		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	296				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina scaglietti			Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina vallebruna		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina vallebruna		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina vallebruna		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina vallebruna		13	Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	cascina videtti	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	cascina videtti	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	cascina videtti	-	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	cascina videtti	-		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	don minzoni		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	don minzoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	don minzoni	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	don minzoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	fossa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	fossa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	fossa	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	fossa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	gambara	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	gambara	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	gambara	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	gambara	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	giovanni xxiii	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	giovanni xxiii	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	giovanni xxiii	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Cigole	giovanni xxiii	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	gramsci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	gramsci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	gramsci	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	gramsci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	loc. belvedere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	loc. belvedere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	loc. belvedere	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	loc. belvedere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	loc. vallebruna	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	loc. vallebruna	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	loc. vallebruna	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	loc. vallebruna	--		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	LOCALITÀ C.NA SCAGLIETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	LOCALITÀ C.NA SCAGLIETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	LOCALITÀ C.NA SCAGLIETTI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	296				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	LOCALITÀ C.NA SCAGLIETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	MARCONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	MARCONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	MARCONI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Cigole	MARCONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	nuova di sopra	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	nuova di sopra	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	nuova di sopra	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	nuova di sopra	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	nuova sopra	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	nuova sopra	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	nuova sopra	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	nuova sopra	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	nuova sotto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	nuova sotto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	nuova sotto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					Non friabile
Cigole	nuova sotto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	p. farina	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	p. farina	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	p. farina	43	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	p. farina	43		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	pellegrini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	pellegrini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	pellegrini	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	pellegrini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	pellegrini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	pellegrini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	pellegrini	7	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	pellegrini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	pellegrini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	pellegrini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	pellegrini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	pellegrini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	pellegrini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	pellegrini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	pellegrini	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	pellegrini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	pellegrini	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	pellegrini	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	pellegrini	8/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	pellegrini	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	pellegrini	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	pellegrini	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	pellegrini	8/b	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	pellegrini	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	rimembranza	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	rimembranza	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	rimembranza	6	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	rimembranza	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	rimembranze	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	rimembranze	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	rimembranze	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	rimembranze	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	san gervasio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	san gervasio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	san gervasio	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	san gervasio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	san rocco	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	san rocco	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	san rocco	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	san rocco	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	stadio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	stadio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	stadio	4	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	stadio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	STRADA MANERBIO	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato +10%	Non friabile
Cigole	strada per bassano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	strada per bassano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	strada per bassano	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1570			7,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	strada per bassano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	turini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	turini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	turini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	turini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	turini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	turini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	turini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	turini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vai donatori di sangue	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vai donatori di sangue	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vai donatori di sangue	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	vai donatori di sangue	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900					
Cigole	VIA ARTIGIANALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via artigianale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via artigianale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via artigianale	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	9145			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via artigianale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA ARTIGIANALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA ARTIGIANALE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA ARTIGIANALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via bassa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via bassa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via bassa	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via bassa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via bassa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via bassa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via bassa	8	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via bassa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA BASSANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA BASSANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA BASSANO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	VIA BASSANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via bassano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via bassano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via bassano	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via bassano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA BASSANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA BASSANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	VIA BASSANO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA BASSANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via bassano bresciano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via bassano bresciano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via bassano bresciano	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165		165		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via bassano bresciano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via cascina martinoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via cascina martinoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via cascina martinoni	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via cascina martinoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA CASTELLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA CASTELLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA CASTELLO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	VIA CASTELLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via chiuso privato	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via chiuso privato	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via chiuso privato	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Cigole	via chiuso privato	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA DE GASPERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA DE GASPERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA DE GASPERI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA DE GASPERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via de gasperi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via de gasperi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via de gasperi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	via de gasperi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via de gasperi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via de gasperi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via de gasperi	4	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via de gasperi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA DONATORI DI SANGUE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA DONATORI DI SANGUE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA DONATORI DI SANGUE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	VIA DONATORI DI SANGUE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via europa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via europa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via europa	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Cigole	via europa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via europa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via europa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via europa	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via europa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA EUROPA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA EUROPA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA EUROPA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA EUROPA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via farina	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via farina	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via farina	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via farina	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via farina	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via farina	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via farina	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via farina	33		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via farina	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via farina	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via farina	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via farina	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via farina	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via farina	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via farina	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Cigole	via farina	59		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via fereste c.na lucciola	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via fereste c.na lucciola	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via fereste c.na lucciola	4	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2450		2450		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via fereste c.na lucciola	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via fossa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via fossa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via fossa	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Cigole	via fossa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via fossa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via fossa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via fossa	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	via fossa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via fossa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via fossa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via fossa	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via fossa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA FOSSA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA FOSSA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA FOSSA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA FOSSA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via fossa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via fossa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via fossa	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via fossa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via fossa	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via fossa	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via fossa	54	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via fossa	54		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA FOSSE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA FOSSE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA FOSSE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA FOSSE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA G. VERDI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA G. VERDI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA G. VERDI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA G. VERDI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA G.MARCONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA G.MARCONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA G.MARCONI	23	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA G.MARCONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via garibaldi	1b	1963	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via garibaldi	1b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via garibaldi	1b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	via garibaldi	1b		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via giovanni xxiii	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via giovanni xxiii	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via giovanni xxiii	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94		94		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via giovanni xxiii	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via giovanni xxiii	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via giovanni xxiii	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via giovanni xxiii	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via giovanni xxiii	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA GIOVANNI XXIII	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA GIOVANNI XXIII	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via giovanni xxiii	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via giovanni xxiii	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via giovanni xxiii	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via giovanni xxiii	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA GIOVANNI xxiii	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA GIOVANNI xxiii	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA GIOVANNI xxiii	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA GIOVANNI xxiii	57		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via industriale	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via industriale	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via industriale	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	via industriale	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via industriale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via industriale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via industriale	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via industriale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via industriale	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via industriale	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via industriale	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via industriale	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via industriale	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via industriale	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via industriale	14	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via industriale	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via industriale	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via industriale	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via industriale	--	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1878				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via industriale	--		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	via indutriale	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via indutriale	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via indutriale	7	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	2600			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via indutriale	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via IV novembre	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via IV novembre	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via IV novembre	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via IV novembre	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via iv novembre	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via iv novembre	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via iv novembre	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via iv novembre	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via manerbio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via manerbio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via manerbio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	via manerbio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via marconi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via marconi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via marconi	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Cigole	via marconi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA MARCONI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA MARCONI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA MARCONI	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA MARCONI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via martinoni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via martinoni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via martinoni	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via martinoni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via milzano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via milzano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via milzano	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via milzano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via milzano	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via milzano	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via milzano	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via milzano	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA MILZANO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA MILZANO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA MILZANO	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3600		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA MILZANO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA MOLINO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA MOLINO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA MOLINO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2821				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA MOLINO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA MOLINO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA MOLINO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA MOLINO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2821					
Cigole	VIA MOLINO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via nuova di sopra	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via nuova di sopra	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via nuova di sopra	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via nuova di sopra	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via nuova di sotto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via nuova di sotto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via nuova di sotto	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via nuova di sotto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via nuova di sotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via nuova di sotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via nuova di sotto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via nuova di sotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA NUOVA SOPRA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA NUOVA SOPRA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA NUOVA SOPRA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA NUOVA SOPRA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via nuova sopra	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via nuova sopra	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via nuova sopra	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via nuova sopra	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA NUOVA SOPRA	15/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA NUOVA SOPRA	15/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA NUOVA SOPRA	15/B	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA NUOVA SOPRA	15/B		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via nuova sotto	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	via nuova sotto	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via nuova sotto	23	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via nuova sotto	23		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via nuove sotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via nuove sotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via nuove sotto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via nuove sotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA NUOVE SOTTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA NUOVE SOTTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA NUOVE SOTTO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA NUOVE SOTTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via p. farina	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via p. farina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via p. farina	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via p. farina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via p. farina	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via p. farina	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via p. farina	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via p. farina	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via p. farina	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via p. farina	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via p. farina	35	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via p. farina	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA P. FARINA	32/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA P. FARINA	32/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA P. FARINA	32/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA P. FARINA	32/A		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via paolo farina	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via paolo farina	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via paolo farina	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via paolo farina	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via paolo farina	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via paolo farina	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via paolo farina	30	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via paolo farina	30		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via paolo farina	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via paolo farina	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via paolo farina	57	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via paolo farina	57		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via paolo farina	10/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via paolo farina	10/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via paolo farina	10/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
Cigole	via paolo farina	10/11		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	7	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7385	1182			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via pelegrini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via pelegrini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via pelegrini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via pelegrini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via pellegrini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via pellegrini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via pellegrini	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		640			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via pellegrini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via pellegrini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via pellegrini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via pellegrini	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via pellegrini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via pellegrini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via pellegrini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via pellegrini	12	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via pellegrini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via per manerbio	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via per manerbio	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via per manerbio	--	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via per manerbio	--		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via per manerbio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via per manerbio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via per manerbio	sn	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1495		1495		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via per manerbio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via per manerbio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via per manerbio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	via per manerbio	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via per manerbio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA PER MANERBIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA PER MANERBIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA PER MANERBIO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1545					
Cigole	VIA PER MANERBIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via per milzano	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via per milzano	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via per milzano	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via per milzano	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via rimembranza	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via rimembranza	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via rimembranza	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via rimembranza	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via rimembranze	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via rimembranze	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via rimembranze	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via rimembranze	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via roma	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via roma	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via roma	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				8	Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via roma	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA ROMA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA ROMA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA ROMA	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA ROMA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via s. gervasio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via s. gervasio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via s. gervasio	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		70500			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via s. gervasio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via s. gervasio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via s. gervasio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via s. gervasio	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6309				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via s. gervasio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via s. gervasio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via s. gervasio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via s. gervasio	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via s. gervasio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via s. rocco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via s. rocco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via s. rocco	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via s. rocco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via s. rocco	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via s. rocco	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via s. rocco	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via s. rocco	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via s. rocco	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via s. rocco	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via s. rocco	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via s. rocco	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA S.GERVASIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA S.GERVASIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA S.GERVASIO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		2100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA S.GERVASIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via s.gervasio c.na canalotto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via s.gervasio c.na canalotto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via s.gervasio c.na canalotto	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via s.gervasio c.na canalotto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via san gervasio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via san gervasio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via san gervasio	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via san gervasio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA SAN GERVASIO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA SAN GERVASIO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA SAN GERVASIO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	335				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA SAN GERVASIO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA SAN ROCCO	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via san rocco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via san rocco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via san rocco	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via san rocco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via san rocco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via san rocco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	via san rocco	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via san rocco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via san rocco	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via san rocco	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via san rocco	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via san rocco	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via san rocco	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via san rocco	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via san rocco	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via san rocco	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA SAN ROCCO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA SAN ROCCO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA SAN ROCCO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	VIA SAN ROCCO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via san rocco	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via san rocco	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via san rocco	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Cigole	via san rocco	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA VERDI	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA VERDI	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA VERDI	1/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA VERDI	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIA VERDI	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIA VERDI	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIA VERDI	3/A	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIA VERDI	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via verzi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via verzi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via verzi	3	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via verzi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via videtti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via videtti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via videtti	7	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via videtti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via videtti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via videtti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via videtti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via videtti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via videtti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via videtti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via videtti	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via videtti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	via videtti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	via videtti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	via videtti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4526		9052		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	via videtti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIALE RIMEMBRANZA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIALE RIMEMBRANZA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIALE RIMEMBRANZA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	VIALE RIMEMBRANZA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vicolo carrera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vicolo carrera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vicolo carrera	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Cigole	vicolo carrera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vicolo dei mille	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vicolo dei mille	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vicolo dei mille	2	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	vicolo dei mille	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VICOLO DEI MILLE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VICOLO DEI MILLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VICOLO DEI MILLE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Cigole	VICOLO DEI MILLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vicolo oratorio	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vicolo oratorio	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vicolo oratorio	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	vicolo oratorio	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VICOLO PELLEGRINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VICOLO PELLEGRINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VICOLO PELLEGRINI	SNC	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VICOLO PELLEGRINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VICOLO PRIVATO CHIUSO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VICOLO PRIVATO CHIUSO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VICOLO PRIVATO CHIUSO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cigole	VICOLO PRIVATO CHIUSO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vicolo privato chiuso	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vicolo privato chiuso	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vicolo privato chiuso	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Cigole	vicolo privato chiuso	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vicolo speranza	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vicolo speranza	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vicolo speranza	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	vicolo speranza	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vicolo turini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vicolo turini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vicolo turini	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	vicolo turini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VICOLO TURINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VICOLO TURINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VICOLO TURINI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cigole	VICOLO TURINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vicolo turini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vicolo turini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vicolo turini	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	vicolo turini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIDETTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIDETTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIDETTI	8	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1240				Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	VIDETTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	VIIA EUROPA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	VIIA EUROPA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	VIIA EUROPA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52,5					Non friabile
Cigole	VIIA EUROPA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cigole	vis nuove di sotto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cigole	vis nuove di sotto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cigole	vis nuove di sotto	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Cigole	vis nuove di sotto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	achille grandi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	
Coccaglio	achille grandi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	achille grandi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	achille grandi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	caduti del lavoro	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	caduti del lavoro	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	caduti del lavoro	37/39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	caduti del lavoro	37/39		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	cagino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	cagino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	cagino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	cagino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	CAGINO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	CAGINO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	CAGINO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	CAGINO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	castrezzato	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	castrezzato	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	castrezzato	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	castrezzato	61		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	cavour	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	cavour	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	cavour	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	cavour	4		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	dante	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	dante	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	dante	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	dante	18		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	donatori di sangue	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	donatori di sangue	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	donatori di sangue	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	donatori di sangue	19		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	fiumincello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	fiumincello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	fiumincello	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	fiumincello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	FOGLIANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	FOGLIANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	FOGLIANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	FOGLIANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	FONDO AGRICOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	FONDO AGRICOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	FONDO AGRICOLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	FONDO AGRICOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	francesca	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	francesca	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	francesca	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	francesca	16		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	FRANCESCA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	FRANCESCA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	FRANCESCA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	FRANCESCA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	francesca	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	francesca	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	francesca	29	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	francesca	29		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	francesca	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	francesca	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	francesca	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	francesca	54		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	FRANCESCA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	FRANCESCA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	FRANCESCA	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	FRANCESCA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	francesca	16/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	francesca	16/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	francesca	16/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	francesca	16/a		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	grandi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	grandi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	grandi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	grandi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	lavoro e industria	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	lavoro e industria	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	lavoro e industria	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	lavoro e industria	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	lavoro e industria	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	lavoro e industria	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	lavoro e industria	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	lavoro e industria	33		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	LAVORO ED INDUSTRIA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	LAVORO ED INDUSTRIA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	LAVORO ED INDUSTRIA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	LAVORO ED INDUSTRIA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	lavoro induatria	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	lavoro induatria	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	lavoro induatria	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	lavoro induatria	21		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	LUMETTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	LUMETTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	LUMETTI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	LUMETTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	MARCONI	36/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	MARCONI	36/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	MARCONI	36/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	242				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	MARCONI	36/A		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	MATTEI TRAVERSA II	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	MATTEI TRAVERSA II	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	MATTEI TRAVERSA II	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6500				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	MATTEI TRAVERSA II	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	monauni	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	monauni	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	monauni	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	monauni	25		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	MONAUNI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	MONAUNI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	MONAUNI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34					
Coccaglio	MONAUNI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	MONAUNI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	MONAUNI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	MONAUNI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,8				Danneggiato -10%	
Coccaglio	MONAUNI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	MONTE ORFANO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	130					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	MONTE ORFANO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	MONTE ORFANO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	MONTE ORFANO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	PADANA SUPERIORE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PADANA SUPERIORE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PADANA SUPERIORE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PADANA SUPERIORE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	PALAZZOLO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PALAZZOLO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PALAZZOLO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PALAZZOLO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	palazzolo	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PALAZZOLO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	palazzolo	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	palazzolo	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	palazzolo	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	palazzolo	93		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	PALAZZOLO	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PALAZZOLO	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PALAZZOLO	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PALAZZOLO	95		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	palazzolo	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	palazzolo	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	palazzolo	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4100				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	palazzolo	111		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	PALAZZOLO	113/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PALAZZOLO	113/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PALAZZOLO	113/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PALAZZOLO	113/A		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	PALAZZOLO TRAVERSA II	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PALAZZOLO TRAVERSA II	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PALAZZOLO TRAVERSA II	3/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	134				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	PALAZZOLO TRAVERSA II	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	PER CHIARI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	PER CHIARI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	PER CHIARI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	PER CHIARI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	piazza europa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	piazza europa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	piazza europa	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	piazza europa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	piazza marenzi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	piazza marenzi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	piazza marenzi	23	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	piazza marenzi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	SAN PELLICO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	SAN PELLICO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	SAN PELLICO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	SAN PELLICO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	SAN PIETRO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	SAN PIETRO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	SAN PIETRO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	SAN PIETRO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	42/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	42/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	42/44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600					
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	42/44		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	42/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	42/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	42/44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600					
Coccaglio	V.LE LAVORO E INDUSTRIA	42/44		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	vai giovanni netti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	vai giovanni netti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	vai giovanni netti	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	vai giovanni netti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VERDI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VERDI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VERDI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VERDI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	verdi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	verdi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	verdi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	verdi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA A. GRANDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA A. GRANDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA A. GRANDI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA A. GRANDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via A. GRANDI	11/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via A. GRANDI	11/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via A. GRANDI	11/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via A. GRANDI	11/C		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA A. MANZONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA A. MANZONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA A. MANZONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	VIA A. MANZONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via a. negri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via a. negri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via a. negri	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	via a. negri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via a. negri	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via a. negri	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via a. negri	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	via a. negri	20		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via a. negri	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via a. negri	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via a. negri	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via a. negri	26		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via benefattori	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via benefattori	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via benefattori	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	via benefattori	9		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via caduti del lavoro	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via caduti del lavoro	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via caduti del lavoro	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via caduti del lavoro	28		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via caduti del lavoro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via caduti del lavoro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via caduti del lavoro	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via caduti del lavoro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via cagino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via cagino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via cagino	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via cagino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CALINO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CALINO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CALINO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CALINO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CALINO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CALINO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CALINO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CALINO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via carera	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via carera	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via carera	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via carera	28		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via casanuova	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via casanuova	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via casanuova	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via casanuova	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CASELLE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CASELLE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	VIA CASELLE	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CASELLE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via caselle	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via caselle	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via caselle	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via caselle	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via castrezzato	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via castrezzato	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via castrezzato	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			68		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via castrezzato	61		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via castrezzato	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via castrezzato	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via castrezzato	81	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			470		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via castrezzato	81		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	85		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via castrezzato	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via castrezzato	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via castrezzato	87	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via castrezzato	87		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via castrezzato	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via castrezzato	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via castrezzato	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1512			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via castrezzato	87		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via castrezzato	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via castrezzato	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via castrezzato	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via castrezzato	87		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via castrezzato	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via castrezzato	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via castrezzato	93	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via castrezzato	93		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via castrezzato	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via castrezzato	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via castrezzato	93	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via castrezzato	93		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	99		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	32/34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	32/34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	32/34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CASTREZZATO	32/34		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via cava	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via cava	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via cava	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via cava	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CAVOUR	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CAVOUR	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CAVOUR	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		6075			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CAVOUR	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CAVOUR	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CAVOUR	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CAVOUR	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CAVOUR	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CHIARI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CHIARI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CHIARI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CHIARI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CHIUSA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CHIUSA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CHIUSA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	VIA CHIUSA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA CROCE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA CROCE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA CROCE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA CROCE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via da giussano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via da giussano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via da giussano	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via da giussano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DANTE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DANTE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DANTE	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DANTE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DANTE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DANTE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DANTE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA DANTE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DANTE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DANTE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DANTE	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DANTE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via del fossato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via del fossato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via del fossato	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via del fossato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96					Non friabile
Coccaglio	VIA DEL FOSSATO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DEL FUSER	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DEL FUSER	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DEL FUSER	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DEL FUSER	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via den dossena	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via den dossena	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via den dossena	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		540			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via den dossena	16		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DON BARTOLOMEO GIOVANINETTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DON BARTOLOMEO GIOVANINETTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DON BARTOLOMEO GIOVANINETTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DON BARTOLOMEO GIOVANINETTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via don dossena	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via don dossena	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via don dossena	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via don dossena	14		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via don mazzolari	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via don mazzolari	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via don mazzolari	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					Non friabile
Coccaglio	via don mazzolari	3		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via don mazzolari	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via don mazzolari	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via don mazzolari	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	via don mazzolari	18		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DON MINZONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DON MINZONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DON MINZONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DON MINZONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DON MINZONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DON MINZONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DON MINZONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA DON MINZONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA DONATORI DI SANGUE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA DONATORI DI SANGUE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA DONATORI DI SANGUE	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		15				Non friabile
Coccaglio	VIA DONATORI DI SANGUE	21		Pavimenti in vinil amianto						

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67,86				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Coccaglio	VIA FOGLIANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via fossato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via fossato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via fossato	8	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via fossato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via francesca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via francesca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via francesca	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via francesca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,3				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via francesca	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via francesca	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via francesca	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via francesca	14		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37,78				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45,6					Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via francesca	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via francesca	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via francesca	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		350			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via francesca	31		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	60		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19/D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19/D		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19/D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19/D		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via francesca	19F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via francesca	19F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via francesca	19F	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4200			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via francesca	19F		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	19F		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via francesca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via francesca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	via francesca	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5850			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via francesca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA FRANCESCA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via g. di vittoria	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via g. di vittoria	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via g. di vittoria	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via g. di vittoria	24		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA G. MARCONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA G. MARCONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA G. MARCONI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA G. MARCONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA G. MARCONI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA G. MARCONI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA G. MARCONI	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA G. MARCONI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via g. verdi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via g. verdi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via g. verdi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via g. verdi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA GARDESA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA GARDESA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA GARDESA	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	VIA GARDESA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA GAZZOLO	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA GAZZOLO	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA GAZZOLO	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA GAZZOLO	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via guzzi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via guzzi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via guzzi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via guzzi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via ingussano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via ingussano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via ingussano	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7900		Danneggiato -10%	Friabile
Coccaglio	via ingussano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via ingussano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via ingussano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via ingussano	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2400		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via ingussano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA INGUSSANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA INGUSSANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA INGUSSANO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA INGUSSANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via ingussano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via ingussano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via ingussano	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500		5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via ingussano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via ingussano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via ingussano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via ingussano	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via ingussano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA ITALIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA ITALIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA ITALIA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8,58				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA ITALIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via italia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via italia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via italia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via italia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via italia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via italia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via italia	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via italia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA ITALIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA ITALIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA ITALIA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA ITALIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via lavoro e industria	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via lavoro e industria	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via lavoro e industria	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	via lavoro e industria	16		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via lavoro e industria	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via lavoro e industria	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via lavoro e industria	31	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		6156			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via lavoro e industria	31		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA LAVORO ED INDUSTRIA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA LAVORO ED INDUSTRIA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA LAVORO ED INDUSTRIA	17	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA LAVORO ED INDUSTRIA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	94		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	94		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	540		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	540		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	540		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA LAVORO INDUSTRIA	540		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via lumetti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via lumetti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via lumetti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via lumetti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA LUMETTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA LUMETTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA LUMETTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	148				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA LUMETTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via lumetti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via lumetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via lumetti	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via lumetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA LUMETTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1724				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA LUMETTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA LUMETTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA LUMETTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via lumetti	7A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via lumetti	7A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via lumetti	7A	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via lumetti	7A		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA MARCONI	17/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA MARCONI	17/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA MARCONI	17/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	VIA MARCONI	17/B		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via marconi	36/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via marconi	36/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via marconi	36/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	242				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via marconi	36/a		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA MARCONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA MARCONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA MARCONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA MARCONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					Non friabile
Coccaglio	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	56		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA MARTIRI LIBERTÀ	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via martiri piazza loggia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via martiri piazza loggia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via martiri piazza loggia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via martiri piazza loggia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via matteotti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via matteotti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via matteotti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	via matteotti	10	1970	Pavimenti in vinil amianto	520				Danneggiato -10%	Friabile
Coccaglio	via matteotti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via matteotti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via matteotti	13	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82		82		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via matteotti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via matteotti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via matteotti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via matteotti	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			203		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	via matteotti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via maunaudi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via maunaudi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via maunaudi	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via maunaudi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA MOANNI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA MOANNI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA MOANNI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA MOANNI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via monalini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via monalini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via monalini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via monalini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA MONANNI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA MONANNI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA MONANNI	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA MONANNI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via monaudi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via monaudi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via monaudi	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via monaudi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA MONAUNI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA MONAUNI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA MONAUNI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					Non friabile
Coccaglio	VIA MONAUNI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via Monauni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via Monauni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via Monauni	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via Monauni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA MONTE ORFANO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	130					
Coccaglio	VIA MONTE ORFANO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA MONTE ORFANO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA MONTE ORFANO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via montorfano	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via montorfano	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via montorfano	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via montorfano	9		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA OSPEDALE VECCHIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA OSPEDALE VECCHIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA OSPEDALE VECCHIO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3510			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA OSPEDALE VECCHIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via ospedale vecchio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via ospedale vecchio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via ospedale vecchio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via ospedale vecchio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via padana superiore	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via padana superiore	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via padana superiore	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via padana superiore	10		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via padana superiore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via padana superiore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via padana superiore	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via padana superiore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via padre tuoldo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via padre tuoldo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via padre tuoldo	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via padre tuoldo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via palazzolo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via palazzolo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via palazzolo	9	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via palazzolo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via palazzolo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via palazzolo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via palazzolo	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			225		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via palazzolo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	35		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	via palazzolo	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via palazzolo	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via palazzolo	50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000			18	Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via palazzolo	50		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2720				Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	50		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via palazzolo	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via palazzolo	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via palazzolo	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via palazzolo	63		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via palazzolo	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via palazzolo	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via palazzolo	73	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via palazzolo	73		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via palazzolo	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via palazzolo	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via palazzolo	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via palazzolo	101		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	101		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	103	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	103		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	109		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via palazzolo	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via palazzolo	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via palazzolo	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via palazzolo	115		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	675				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	115		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	101/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	101/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	101/D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1440				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PALAZZOLO	101/D		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via paolo vi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via paolo vi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via paolo vi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		16605			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via paolo vi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PAPA GIOVANNI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PAPA GIOVANNI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PAPA GIOVANNI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			662		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PAPA GIOVANNI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via papa giovanni xxiii	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via papa giovanni xxiii	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via papa giovanni xxiii	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via papa giovanni xxiii	8		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via per chiari	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via per chiari	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via per chiari	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	via per chiari	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via per chiari	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via per chiari	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via per chiari	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via per chiari	6		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via per chiari	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via per chiari	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via per chiari	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via per chiari	10		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via per chiari	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	via per chiari	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via per chiari	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via per chiari	12		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via per chiari	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via per chiari	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via per chiari	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	435				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via per chiari	134		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	10/N		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	10/N		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	10/N		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7806				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PER CHIARI	10/N		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	10/N		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	10/N		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	10/N		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7806				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PER CHIARI	10/N		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PER CHIARI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PER CHIARI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA PIETRO DOANTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via rosselli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via rosselli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via rosselli	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via rosselli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA S. PELLICO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA S. PELLICO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA S. PELLICO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA S. PELLICO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA S. PELLICO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA S. PELLICO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA S. PELLICO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA S. PELLICO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via s. pietro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via s. pietro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via s. pietro	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via s. pietro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via san pietro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via san pietro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via san pietro	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via san pietro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via san pietro	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via san pietro	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via san pietro	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			166		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via san pietro	37		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via san rocco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via san rocco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via san rocco	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via san rocco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA SASSINA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA SASSINA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA SASSINA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA SASSINA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA SILVIO PELLICO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA SILVIO PELLICO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA SILVIO PELLICO	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	VIA SILVIO PELLICO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA STRADA VICINALE VALENCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	180				Danneggiato +10%	Friabile
Coccaglio	VIA STRADA VICINALE VALENCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	VIA STRADA VICINALE VALENCA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA STRADA VICINALE VALENCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA SUL MONTORFANO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA SUL MONTORFANO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA SUL MONTORFANO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA SUL MONTORFANO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via tonelli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via tonelli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via tonelli	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via tonelli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA TONELLI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA TONELLI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA TONELLI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		13500			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA TONELLI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via tonelli	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via tonelli	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via tonelli	8/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	via tonelli	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA TONELLI	8/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA TONELLI	8/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA TONELLI	8/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA TONELLI	8/B		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA TRIESTE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA TRIESTE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA TRIESTE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA TRIESTE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via v. emanuele ii	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via v. emanuele ii	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via v. emanuele ii	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	via v. emanuele ii	31		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via v. veneto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via v. veneto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via v. veneto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via v. veneto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via v.veneto	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via valenca	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via valenca	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via valenca	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via valenca	4		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via valenca	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via valenca	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via valenca	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		33000			Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via valenca	34		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via valenca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via valenca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via valenca	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Coccaglio	via valenca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA VALINCA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA VALINCA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA VALINCA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA VALINCA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA VALINCA	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA VALINCA	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA VALINCA	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIA VALINCA	snc		Pavimenti in vinil amianto	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA VERDI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA VERDI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA VERDI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Coccaglio	VIA VERDI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA VERDI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA VERDI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA VERDI	26	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA VERDI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA VIASSOLA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA VIASSOLA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA VIASSOLA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA VIASSOLA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA VIASSOLA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA VIASSOLA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA VIASSOLA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA VIASSOLA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA VIASSOLA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA VIASSOLA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Coccaglio	VIA VIASSOLA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,7				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA VIASSOLA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via xxv aprile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via xxv aprile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via xxv aprile	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via xxv aprile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via xxv aprile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via xxv aprile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via xxv aprile	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via xxv aprile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	via xxv aprile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	via xxv aprile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	via xxv aprile	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	via xxv aprile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIA XXV APRILE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIA XXV APRILE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIA XXV APRILE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIA XXV APRILE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	viala lavoro industria	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	viala lavoro industria	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	viala lavoro industria	47	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	viala lavoro industria	47		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	viale lavoro e industria	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	viale lavoro e industria	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	viale lavoro e industria	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	viale lavoro e industria	43		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIASSOLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	VIASSOLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIASSOLA	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato +10%	Friabile
Coccaglio	VIASSOLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	viassola	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	viassola	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	viassola	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	viassola	8		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	vicolo del ghiaccio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Coccaglio	vicolo del ghiaccio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	vicolo del ghiaccio	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	vicolo del ghiaccio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Coccaglio	VIGILIO SALVI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	747				Danneggiato -10%	Non friabile
Coccaglio	VIGILIO SALVI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Coccaglio	VIGILIO SALVI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Coccaglio	VIGILIO SALVI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	A DE GASPERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	A DE GASPERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	A DE GASPERI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	A DE GASPERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	A ENRICO MATTEI	16/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	A ENRICO MATTEI	16/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	A ENRICO MATTEI	16/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	A ENRICO MATTEI	16/B		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	A. DE GASPERI	21/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	A. DE GASPERI	21/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	A. DE GASPERI	21/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	A. DE GASPERI	21/a		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	DON MILANI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	DON MILANI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	DON MILANI	5	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	DON MILANI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	FOOGLIO 7 PARTICELLA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	FOOGLIO 7 PARTICELLA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	FOOGLIO 7 PARTICELLA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Collebeato	FOOGLIO 7 PARTICELLA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	IA A. DE GASPERI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	IA A. DE GASPERI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	IA A. DE GASPERI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	336				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	IA A. DE GASPERI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	ia e. mattei	10	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	ia e. mattei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	ia e. mattei	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Collebeato	ia e. mattei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	N. 49 STRADE DI COLLEBEATO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	N. 49 STRADE DI COLLEBEATO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	N. 49 STRADE DI COLLEBEATO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		257119			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Collebeato	N. 49 STRADE DI COLLEBEATO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	P.LE RESISTENZA	1, 2, 3, 4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	P.LE RESISTENZA	1, 2, 3, 4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	P.LE RESISTENZA	1, 2, 3, 4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	P.LE RESISTENZA	1, 2, 3, 4		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	STRADA CONSORZIALE D/VALLETTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	STRADA CONSORZIALE D/VALLETTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	STRADA CONSORZIALE D/VALLETTA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	STRADA CONSORZIALE D/VALLETTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	V. ALCIDE DE GASPERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	V. ALCIDE DE GASPERI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	V. ALCIDE DE GASPERI	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800			5,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	V. ALCIDE DE GASPERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VECHIA STRADA COMUNALE DEI CAMPIAN	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VECHIA STRADA COMUNALE DEI CAMPIAN	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VECHIA STRADA COMUNALE DEI CAMPIAN	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Non friabile
Collebeato	VECHIA STRADA COMUNALE DEI CAMPIAN	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA MATTEI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA MATTEI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA MATTEI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA MATTEI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via roma	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via roma	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via roma	80	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440	7040			Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via roma	80		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	20	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	11/H		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	11/H		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	11/H	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	11/H		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via a. de gasperi	11/I		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via a. de gasperi	11/I		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via a. de gasperi	11/I	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via a. de gasperi	11/I		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	11/O- 11/q		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	11/O- 11/q		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	11/O- 11/q		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	11/O- 11/q		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via a. de gasperi	21/(a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via a. de gasperi	21/(a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via a. de gasperi	21/(a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via a. de gasperi	21/(a		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	9/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	9/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	9/D	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	9/D		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	9/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	9/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	9/F	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA A. DE GASPERI	9/F		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via a. de gasperi	91e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via a. de gasperi	91e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via a. de gasperi	91e	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via a. de gasperi	91e		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA A.DE GASPERI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA A.DE GASPERI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA A.DE GASPERI	25	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	345		345		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA A.DE GASPERI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	vIA A.VOLTA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	vIA A.VOLTA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	vIA A.VOLTA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	vIA A.VOLTA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via alcide de gasperi	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3420		3420		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via alcide de gasperi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via alcide de gasperi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via alcide de gasperi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via alcide de gasperi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ALCIDE DE GASPERI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ALCIDE DE GASPERI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ALCIDE DE GASPERI	26	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Collebeato	VIA ALCIDE DE GASPERI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via alcide de gasperi	9/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via alcide de gasperi	9/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via alcide de gasperi	9/C	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	318				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via alcide de gasperi	9/C		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ALFIERI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ALFIERI	4	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ALFIERI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Collebeato	VIA ALFIERI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via angolo di sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via angolo di sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via angolo di sotto	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via angolo di sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via borghini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via borghini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via borghini	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via borghini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA BORGHINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA BORGHINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA BORGHINI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA BORGHINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via borghini	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via borghini	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via borghini	47	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via borghini	47		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA BORGHINI	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA BORGHINI	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA BORGHINI	57	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA BORGHINI	57		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA CAPRETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA CAPRETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA CAPRETTI	SNC	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA CAPRETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via dall'albera	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via dall'albera	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via dall'albera	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3332		3332		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via dall'albera	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DE GASPERI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Collebeato	VIA DE GASPERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DE GASPERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DE GASPERI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DE GASPERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DE GASPERI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DE GASPERI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DE GASPERI	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DE GASPERI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DE GASPERI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DE GASPERI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DE GASPERI	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DE GASPERI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via de gasperi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via de gasperi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via de gasperi	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via de gasperi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via de gasperi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via de gasperi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via de gasperi	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via de gasperi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via de gasperi	41	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via de gasperi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via de gasperi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Collebeato	via de gasperi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via de gasperi	47	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via de gasperi	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via de gasperi	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Collebeato	via de gasperi	47		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DE GASPERI	11/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DE GASPERI	11/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DE GASPERI	11/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DE GASPERI	11/B		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via de gasperi	21/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via de gasperi	21/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via de gasperi	21/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Collebeato	via de gasperi	21/a		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DE GASPERI	21/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DE GASPERI	21/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DE GASPERI	21/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DE GASPERI	21/A		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DE GASPERI	29/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DE GASPERI	29/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DE GASPERI	29/A	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DE GASPERI	29/A		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DE GASPERI	9/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DE GASPERI	9/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DE GASPERI	9/C	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DE GASPERI	9/C		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DELL'ALBERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DELL'ALBERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DELL'ALBERA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33,32		3332		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DELL'ALBERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via dell'albera	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via dell'albera	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via dell'albera	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33,32		33,32		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via dell'albera	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via dell'albera	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via dell'albera	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via dell'albera	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via dell'albera	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DELL'ALBERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DELL'ALBERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DELL'ALBERA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33,32		33,32		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DELL'ALBERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via dell'albera	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via dell'albera	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via dell'albera	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65,32		65,32		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via dell'albera	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA DON MILANI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA DON MILANI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA DON MILANI	6	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA DON MILANI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via don milani	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via don milani	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via don milani	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via don milani	7		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via e mattei	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via e mattei	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via e mattei	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950		950		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via e. mattei	8		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via e. mattei	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via e. mattei	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via e. mattei	8	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via e. mattei	8		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via e.mattei	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via e.mattei	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via e.mattei	21	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via e.mattei	21		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ENRICO MATTEI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ENRICO MATTEI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ENRICO MATTEI	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300					
Collebeato	VIA ENRICO MATTEI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ENRICO MATTEI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ENRICO MATTEI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ENRICO MATTEI	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ENRICO MATTEI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA G. GALILEI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA G. GALILEI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA G. GALILEI	9	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA G. GALILEI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA G. GALILEI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA G. GALILEI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA G. GALILEI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Collebeato	VIA G. GALILEI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via g. galilei	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via g. galilei	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via g. galilei	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via g. galilei	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Collebeato	VIA G. SALVEMINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA G. SALVEMINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA G. SALVEMINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA G. SALVEMINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA G.PASTORE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA G.PASTORE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA G.PASTORE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		350			Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA G.PASTORE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA GALILEO GALILEI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA GALILEO GALILEI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA GALILEO GALILEI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA GALILEO GALILEI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via marconi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via marconi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via marconi	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via marconi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA MARCONI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA MARCONI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA MARCONI	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA MARCONI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA MARTINENGO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA MARTINENGO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA MARTINENGO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA MARTINENGO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA MATTEI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA MATTEI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA MATTEI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA MATTEI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via mattei	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via mattei	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via mattei	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via mattei	14		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA MATTEI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA MATTEI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA MATTEI	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA MATTEI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA MATTEI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA MATTEI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA MATTEI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA MATTEI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via mattei	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via mattei	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via mattei	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via mattei	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via p.bulloni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via p.bulloni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via p.bulloni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via p.bulloni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA PIAVE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA PIAVE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA PIAVE	S.N.	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA PIAVE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA PIETRO BULLONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA PIETRO BULLONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA PIETRO BULLONI	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA PIETRO BULLONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via pozzo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via pozzo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via pozzo	21	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via pozzo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750		1750		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Collebeato	VIA ROMA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via roma	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via roma	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via roma	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via roma	43		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via roma	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via roma	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via roma	45	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1760				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via roma	45		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	49	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	51	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	60	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Collebeato	VIA ROMA	60		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	60	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	60		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via roma	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via roma	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via roma	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via roma	80		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	92	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	92		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	93		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	96	2003	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				440	Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	96		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via roma	102	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via roma	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via roma	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Collebeato	via roma	102		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	104	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	104		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	104/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	104/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	104/E	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	104/E		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via roma	104/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via roma	104/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Collebeato	via roma	104/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215					
Collebeato	via roma	104/e		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA ROMA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA ROMA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA ROMA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750		1750		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA ROMA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA S. CATERINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA S. CATERINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA S. CATERINA	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA S. CATERINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA S. CATERINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA S. CATERINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA S. CATERINA	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA S. CATERINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA S. F. D'ASSISI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA S. F. D'ASSISI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA S. F. D'ASSISI	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA S. F. D'ASSISI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA S. F. D'ASSISI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA S. F. D'ASSISI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA S. F. D'ASSISI	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA S. F. D'ASSISI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA SALETTO	1	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA SALETTO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA SALETTO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Collebeato	VIA SALETTO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA SALETTO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA SALETTO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA SALETTO	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA SALETTO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via san francesco	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via san francesco	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via san francesco	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via san francesco	9		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		14,5			Danneggiato +10%	Friabile
Collebeato	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Collebeato	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA SANTA CATERINA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA SANTA CATERINA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA SANTA CATERINA	3	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA SANTA CATERINA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA SANTO STEFANO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA SANTO STEFANO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA SANTO STEFANO	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato +10%	Friabile
Collebeato	VIA SANTO STEFANO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA TITO SPERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA TITO SPERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA TITO SPERI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Collebeato	VIA TITO SPERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via trento	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via trento	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1500			Danneggiato -10%	Friabile
Collebeato	via trento	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via trento	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA TRENTO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA TRENTO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA TRENTO	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA TRENTO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA TRIESTE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA TRIESTE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA TRIESTE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA TRIESTE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via trieste	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via trieste	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via trieste	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via trieste	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA VANONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA VANONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA VANONI	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA VANONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA VANONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA VANONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA VANONI	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Collebeato	VIA VANONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA VERDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA VERDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA VERDI	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA VERDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	VIA VITTORIO VENETO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	VIA VITTORIO VENETO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	VIA VITTORIO VENETO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	VIA VITTORIO VENETO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Collebeato	via volta	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collebeato	via volta	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collebeato	via volta	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Collebeato	via volta	22		Pavimenti in vinil amianto						
Collio	VIA BATTISTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collio	VIA BATTISTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collio	VIA BATTISTI	SNC	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato +10%	Non friabile
Collio	VIA BATTISTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Collio	VIA FONTANA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collio	VIA FONTANA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collio	VIA FONTANA	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Collio	VIA FONTANA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Collio	via maniva	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collio	via maniva	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collio	via maniva	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Collio	via maniva	14		Pavimenti in vinil amianto						
Collio	via maniva	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collio	via maniva	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collio	via maniva	snc	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Collio	via maniva	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Collio	VIA SCALETTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collio	VIA SCALETTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collio	VIA SCALETTI	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato +10%	Non friabile
Collio	VIA SCALETTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Collio	VIA STATALE	345		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Collio	VIA STATALE	345		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Collio	VIA STATALE	345	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Collio	VIA STATALE	345		Pavimenti in vinil amianto						
Collio	Via statale 345	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	a. de gasperi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	a. de gasperi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	a. de gasperi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	a. de gasperi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	bresci	45/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	bresci	45/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	bresci	45/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	bresci	45/a		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	brescia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRESCIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRESCIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRESCIA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	BRESCIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRESCIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRESCIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRESCIA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	BRESCIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRESCIA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRESCIA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRESCIA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	BRESCIA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRESCIA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRESCIA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRESCIA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	BRESCIA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRESCIA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRESCIA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRESCIA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	BRESCIA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	brescia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	brescia	48		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	brescia	48		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	brescia	48		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	brescia	48		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	63	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	brescia	63		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRESCIA	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRESCIA	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRESCIA	120		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	BRESCIA	120		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRESCIA	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRESCIA	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRESCIA	120		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	BRESCIA	120		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	17/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	17/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	brescia	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brescia	22/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	brescia	22/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brescia	22/23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	brescia	22/23		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRESCIA	52/54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRESCIA	52/54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRESCIA	52/54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	BRESCIA	52/54		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	BRODO DI CAPPONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	BRODO DI CAPPONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	BRODO DI CAPPONE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	BRODO DI CAPPONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	brodo di cappone	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	90000	1350			Danneggiato +10%	Friabile
Cologne	brodo di cappone	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	brodo di cappone	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	brodo di cappone	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	cadamocco	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	cadamocco	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	cadamocco	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	cadamocco	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CADAMOCCO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CADAMOCCO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CADAMOCCO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CADAMOCCO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	cadamocco	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	cadamocco	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	cadamocco	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	cadamocco	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CADAMOCCO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CADAMOCCO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CADAMOCCO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CADAMOCCO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CADUTI DEL LAVORO	21/23/25/2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CADUTI DEL LAVORO	21/23/25/2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CADUTI DEL LAVORO	21/23/25/2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	994	15000			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CADUTI DEL LAVORO	21/23/25/2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CADUTI SUL LAVORO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CADUTI SUL LAVORO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CADUTI SUL LAVORO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CADUTI SUL LAVORO	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	CADUTI SUL LAVORO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CADUTI SUL LAVORO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CADUTI SUL LAVORO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200	18000			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CADUTI SUL LAVORO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	caduti sul lavoro	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	caduti sul lavoro	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	caduti sul lavoro	50	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	caduti sul lavoro	50		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CANOSSI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CANOSSI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CANOSSI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6					Non friabile
Cologne	CANOSSI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CANOSSI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CANOSSI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CANOSSI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6					Non friabile
Cologne	CANOSSI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CASTELLO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CASTELLO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CASTELLO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CASTELLO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CASTELLO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CASTELLO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CASTELLO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	CASTELLO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIARI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	686				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CHIARI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIARI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CHIARI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIARI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4352				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CHIARI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIARI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CHIARI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	chiari	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	chiari	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	chiari	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Cologne	chiari	58		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIARI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Cologne	CHIARI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	105				Danneggiato -10%	
Cologne	CHIARI	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	CHIARI	64		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	27/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIARI	27/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	27/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CHIARI	27/A		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	27/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIARI	27/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	27/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CHIARI	27/C		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIARI	27/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIARI	27/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIARI	27/E		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CHIARI	27/E		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	chiari	27a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	chiari	27a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	chiari	27a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	chiari	27a		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CHIESA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CHIESA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CHIESA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CHIESA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	cominotti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	cominotti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	cominotti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	cominotti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CONCHETTA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CONCHETTA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CONCHETTA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CONCHETTA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CONCHETTA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CONCHETTA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CONCHETTA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CONCHETTA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CORIONI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CORIONI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CORIONI	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CORIONI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	corioni	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	corioni	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	corioni	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190					
Cologne	corioni	75		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	corioni	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	corioni	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	corioni	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280	4200			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	corioni	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CORSICA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CORSICA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CORSICA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CORSICA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CRETA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CRETA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CRETA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CRETA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	CROCE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	CROCE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	CROCE	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	CROCE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	croce	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	croce	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	croce	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	croce	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	croce	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	croce	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	croce	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	croce	39		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	DEGLI ANGELI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	DEGLI ANGELI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	
Cologne	DEGLI ANGELI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	DEGLI ANGELI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	del bonotto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	del bonotto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	del bonotto	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	841				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	del bonotto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	DEL MOLINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	DEL MOLINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	DEL MOLINO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	DEL MOLINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	DELLA CROCE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	DELLA CROCE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	DELLA CROCE	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29					
Cologne	DELLA CROCE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	DELLA MOLINARA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	DELLA MOLINARA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	DELLA MOLINARA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	DELLA MOLINARA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	delle rose	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	delle rose	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	delle rose	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	delle rose	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	dello zino	42a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	dello zino	42a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	dello zino	42a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	dello zino	42a		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	dello zino	42a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	dello zino	42a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	dello zino	42a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	dello zino	42a		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	DON ANTONELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	DON ANTONELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	DON ANTONELLI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	DON ANTONELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	DONATORI AVIS/ALDO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	DONATORI AVIS/ALDO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	DONATORI AVIS/ALDO	33	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	DONATORI AVIS/ALDO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	DONATORI AVIS/ALDO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	DONATORI AVIS/ALDO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	DONATORI AVIS/ALDO	37	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	DONATORI AVIS/ALDO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ENRICO FERMI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ENRICO FERMI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ENRICO FERMI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ENRICO FERMI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ENRICO FERMI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ENRICO FERMI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ENRICO FERMI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ENRICO FERMI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ENRICO FERMI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ENRICO FERMI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ENRICO FERMI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	ENRICO FERMI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	f.lli facchetti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	f.lli facchetti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	f.lli facchetti	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	111				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	f.lli facchetti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	fabbrichetta	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	fabbrichetta	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	fabbrichetta	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	fabbrichetta	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	facchetti	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	facchetti	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	facchetti	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	facchetti	46		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	FERMI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	FERMI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	FERMI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	FERMI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	FERMI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	FERMI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	FERMI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	FERMI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	fermi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	fermi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	fermi	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	fermi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	fermi	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	fermi	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	fermi	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	fermi	70		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	FERMI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	FERMI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	FERMI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	FERMI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	francesca	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	francesca	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	francesca	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1440			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	francesca	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	FRANCESCA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	FRANCESCA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	fratelli facchetti	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	fratelli facchetti	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	fratelli facchetti	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16	240			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	fratelli facchetti	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	g. di vittoria	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	g. di vittoria	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	g. di vittoria	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940	14100			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	g. di vittoria	20		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	g. piantoni	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	g. piantoni	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	g. piantoni	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Cologne	g. piantoni	66		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	giovanni pascoli	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	giovanni pascoli	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	giovanni pascoli	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640	9600			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	giovanni pascoli	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	GIOVANNI XXIII	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	GIOVANNI XXIII	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	GIOVANNI XXIII	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	GIOVANNI XXIII	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ISOLA D'ELBA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ISOLA D'ELBA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ISOLA D'ELBA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ISOLA D'ELBA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ISOLA D'ELBA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ISOLA D'ELBA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ISOLA D'ELBA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	675				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ISOLA D'ELBA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	kennedy	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	kennedy	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	kennedy	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	kennedy	29		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	L. DA VINCI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	L. DA VINCI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	L. DA VINCI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	L. DA VINCI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ladamollo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ladamollo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ladamollo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	
Cologne	ladamollo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	leonardo da vinci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	leonardo da vinci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	leonardo da vinci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	leonardo da vinci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	leonardo da vinci	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	leonardo da vinci	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	leonardo da vinci	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	leonardo da vinci	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	leone XIII	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	leone XIII	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	leone XIII	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	leone XIII	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	LEONE XIII	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	LEONE XIII	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	LEONE XIII	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	LEONE XIII	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	LEOPARDI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	LEOPARDI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	LEOPARDI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	LEOPARDI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	lizzardina	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	lizzardina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	lizzardina	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	lizzardina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	LOC. MONTE ORFANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	LOC. MONTE ORFANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	LOC. MONTE ORFANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	LOC. MONTE ORFANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	madonna della pace	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	madonna della pace	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	madonna della pace	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	madonna della pace	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	malta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	malta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	malta	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	malta	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	malta	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	malta	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	malta	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	malta	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	mandola	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	mandola	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	mandola	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Cologne	mandola	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MANDOLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MANDOLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MANDOLA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	MANDOLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MANDOLA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MANDOLA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MANDOLA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	MANDOLA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	manzoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	manzoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	manzoni	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	manzoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	manzoni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	manzoni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	manzoni	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	manzoni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MANZONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MANZONI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MANZONI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	MANZONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MANZONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MANZONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MANZONI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	MANZONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MANZONI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MANZONI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MANZONI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	MANZONI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	marconi	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	marconi	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	marconi	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	marconi	74		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MARCONI	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MARCONI	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MARCONI	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	MARCONI	98		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	mario corioni	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	mario corioni	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	mario corioni	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	mario corioni	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MARTINELLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MARTINELLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MARTINELLI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	MARTINELLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MARTINELLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MARTINELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MARTINELLI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	MARTINELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MARTINELLI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MARTINELLI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MARTINELLI	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	MARTINELLI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MAZZINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MAZZINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MAZZINI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1968				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	MAZZINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	mazzini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	mazzini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	mazzini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	mazzini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	mazzotti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	mazzotti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	mazzotti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	mazzotti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	mazzotti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	mazzotti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	mazzotti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720	10800			Danneggiato -10%	Friabile
Cologne	mazzotti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	MONTORFANO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	MONTORFANO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	MONTORFANO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	MONTORFANO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	P. FABBRO	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	P. FABBRO	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	P. FABBRO	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	P. FABBRO	51		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PASCOLI	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PASCOLI	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PASCOLI	3/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PASCOLI	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PASCOLI	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PASCOLI	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PASCOLI	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PASCOLI	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PESCHIERA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PESCHIERA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PESCHIERA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PESCHIERA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PESCHIERA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PESCHIERA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PESCHIERA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PESCHIERA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	peschiera	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	peschiera	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	peschiera	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	peschiera	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	peschiera	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	peschiera	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	peschiera	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	peschiera	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	peschiera	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	peschiera	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	peschiera	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	peschiera	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	piazza garibaldi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	piazza garibaldi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	piazza garibaldi	7	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	piazza garibaldi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	picca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	picca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	picca	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	picca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PICCA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PICCA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PICCA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PICCA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ponte fabbro	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ponte fabbro	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ponte fabbro	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ponte fabbro	65		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ponte fabbro	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ponte fabbro	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	ponte fabbro	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ponte fabbro	65		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	93		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ponte fabbro	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ponte fabbro	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ponte fabbro	96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ponte fabbro	96		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	97		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	97		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ponte fabbro	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ponte fabbro	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ponte fabbro	100	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ponte fabbro	100		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	112		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	PONTE FABBRO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	PONTE FABBRO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	PONTE FABBRO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	PONTE FABBRO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	predari	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	predari	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	predari	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	predari	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	predari	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	predari	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	predari	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	predari	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	predari	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	predari	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	predari	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Friabile
Cologne	predari	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	quadra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	quadra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	quadra	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Cologne	quadra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	QUADRA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	QUADRA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	QUADRA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	QUADRA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	REPUBBLICA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	REPUBBLICA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	REPUBBLICA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	REPUBBLICA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	REPUBBLICA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	REPUBBLICA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	REPUBBLICA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	REPUBBLICA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	repubblica	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	45	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	repubblica	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	repubblica	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	repubblica	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	repubblica	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	45	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	repubblica	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	repubblica	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	repubblica	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	riccafana	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	riccafana	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	riccafana	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	riccafana	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	riccafana	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	riccafana	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	riccafana	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	riccafana	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	RINA GNECCHI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	RINA GNECCHI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	RINA GNECCHI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	RINA GNECCHI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	RINA GNECCHI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	RINA GNECCHI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	RINA GNECCHI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	RINA GNECCHI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	RINA GNECCHI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	RINA GNECCHI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	RINA GNECCHI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	RINA GNECCHI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	rina gnecci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	rina gnecci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	rina gnecci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	rina gnecci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ROMA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ROMA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ROMA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ROMA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ROMA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ROMA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ROMA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ROMA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ROMA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ROMA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ROMA	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ROMA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	roma	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	roma	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	roma	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	roma	85		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ROMA	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ROMA	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ROMA	127		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ROMA	127		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ROMA	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ROMA	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ROMA	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	ROMA	133		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	ROMA	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	ROMA	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	ROMA	18/20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	ROMA	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	s. caterina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	s. caterina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	s. caterina	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	s. caterina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	S. CATERINA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	S. CATERINA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	S. CATERINA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	
Cologne	S. CATERINA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	s. eusebio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	s. eusebio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	s. eusebio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Cologne	s. eusebio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	s. francesco	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	s. francesco	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	s. francesco	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	s. francesco	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	S. MARIA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	S. MARIA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	S. MARIA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	S. MARIA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	s. pietro	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	s. pietro	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	s. pietro	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	s. pietro	18		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	s. pietro	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	s. pietro	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	s. pietro	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	s. pietro	26		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	s. pietro	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	s. pietro	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	s. pietro	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	s. pietro	49		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	s. pietro	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	s. pietro	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	s. pietro	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	s. pietro	79		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	S. PIETRO	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	S. PIETRO	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	S. PIETRO	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	S. PIETRO	79		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	s. protasio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	s. protasio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	s. protasio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	s. protasio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SALA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	SALA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SALA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	SALA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	sala	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	sala	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	sala	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	sala	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	sala	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	sala	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	sala	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	sala	13		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	sala	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	sala	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	sala	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	sala	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	san eusebio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	san eusebio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	san eusebio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	san eusebio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	san francesco	5/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	san francesco	5/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	san francesco	5/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	san francesco	5/B		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SAN PIETRO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	SAN PIETRO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SAN PIETRO	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	SAN PIETRO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	san pietro	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	san pietro	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	san pietro	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	san pietro	32		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SAN ROCCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	SAN ROCCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SAN ROCCO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	SAN ROCCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SANTA CATERINA		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	SANTA CATERINA		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SANTA CATERINA		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	
Cologne	SANTA CATERINA		8	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SANTA MARIA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	SANTA MARIA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SANTA MARIA	39	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	SANTA MARIA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SANTA MARIA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	SANTA MARIA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SANTA MARIA	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	SANTA MARIA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SANTA MARIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	SANTA MARIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SANTA MARIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	SANTA MARIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SARDEGNA		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	SARDEGNA		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SARDEGNA		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					Non friabile
Cologne	SARDEGNA		11	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	SARDEGNA		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	SARDEGNA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	SARDEGNA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	SARDEGNA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	sul monte orfano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	sul monte orfano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	sul monte orfano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	sul monte orfano	snc		Pavimenti in vinil amianto		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	TESE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	TESE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	TESE	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	TESE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	TESE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	TESE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	TESE	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	TESE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	tese	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	tese	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	tese	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	tese	32		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	tito speri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	tito speri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	tito speri	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	tito speri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	UMBERTO I	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	UMBERTO I	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	UMBERTO I	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	UMBERTO I	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	UMBERTO I	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	UMBERTO I	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	UMBERTO I	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	UMBERTO I	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	vai marconi	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	vai marconi	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	vai marconi	62	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	vai marconi	62		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	verdi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	verdi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	verdi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	verdi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	VIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA A. MAZZOTTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA A. MAZZOTTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,3			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA A. MAZZOTTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	VIA A. MAZZOTTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via bonotto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via bonotto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via bonotto	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via bonotto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA BRESCIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA BRESCIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA BRESCIA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA BRESCIA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA BRESCIA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA BRESCIA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via brescia	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via brescia	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via brescia	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via brescia	42		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via brescia	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via brescia	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via brescia	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via brescia	42		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via brescia	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via brescia	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via brescia	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via brescia	48		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA BRESCIA	126	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	
Cologne	via brescia	150		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	via brescia	150		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via brescia	150		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via brescia	150		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA BRESCIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215,4					Non friabile
Cologne	VIA BRESCIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via cadamocco	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via cadamocco	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via cadamocco	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via cadamocco	16		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA CADUTI DEL LAVORO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CADUTI DEL LAVORO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CADUTI DEL LAVORO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA CADUTI DEL LAVORO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via caduti del lavoro	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via caduti del lavoro	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via caduti del lavoro	35	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via caduti del lavoro	35		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA CAPITANIO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CAPITANIO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CAPITANIO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA CAPITANIO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via cappuccini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via cappuccini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via cappuccini	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via cappuccini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via castello	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via castello	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via castello	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2400			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via castello	19		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via castello	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via castello	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via castello	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via castello	37		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via chiari	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA CHIARI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CHIARI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CHIARI	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	684					
Cologne	VIA CHIARI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA CHIARI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CHIARI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CHIARI	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA CHIARI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via chiari	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via chiari	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via chiari	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1590		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via chiari	36		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA CHIARI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CHIARI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CHIARI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1592				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA CHIARI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA COMEZZANO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA COMEZZANO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA COMEZZANO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA COMEZZANO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA COMINOTTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA COMINOTTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA COMINOTTI	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			52,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA COMINOTTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA CONCETTA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CONCETTA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CONCETTA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA CONCETTA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA CONCETTA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CONCETTA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CONCETTA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA CONCETTA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via conchetta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via conchetta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via conchetta	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via conchetta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via conchetta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	via conchetta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via conchetta	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			540		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via conchetta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via conchetta	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via corioni	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via corioni	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via corioni	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via corioni	61		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA CORSICA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CORSICA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CORSICA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1164				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA CORSICA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via corsica	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via corsica	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via corsica	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via corsica	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via corsica	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via corsica	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via corsica	25	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via corsica	25		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via creta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via creta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via creta	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via creta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via creta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via creta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via creta	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via creta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA CROCE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA CROCE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA CROCE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	VIA CROCE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via da vinci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via da vinci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via da vinci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via da vinci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via de gasperi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via de gasperi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via de gasperi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via de gasperi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via de gasperi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via de gasperi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via de gasperi	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3640				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via de gasperi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA DELLE BINE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA DELLE BINE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA DELLE BINE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA DELLE BINE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via delle rose	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via delle rose	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via delle rose	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via delle rose	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA DON ANTONELLI	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	VIA E. FERMI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA E. FERMI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA E. FERMI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA E. FERMI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via emilia	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via emilia	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via emilia	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via emilia	23		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via enrico fermi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via enrico fermi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via enrico fermi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via enrico fermi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via enrico fermi	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via enrico fermi	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via enrico fermi	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via enrico fermi	52		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via f.lli facchetti	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via f.lli facchetti	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via f.lli facchetti	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via f.lli facchetti	95		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	VIA FABBRICHETTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA FABBRICHETTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA FABBRICHETTA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA FABBRICHETTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA FACCHETTI		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA FACCHETTI		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA FACCHETTI		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9					
Cologne	VIA FACCHETTI		19	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via fermi		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via fermi		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via fermi		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via fermi		13	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via fermi		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via fermi		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via fermi		26	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via fermi		26	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via fermi		33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via fermi		33	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via fermi		33	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1970		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via fermi		33	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via fermi		41	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via fermi		41	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via fermi		41	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via fermi		41	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via francesca		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via francesca		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via francesca		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1980		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via francesca		19	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via francesca		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via francesca		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via francesca		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1980	38			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via francesca		19	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via francesca		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via francesca		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via francesca		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1998	230			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via francesca		19	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA FRANCESCA		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA FRANCESCA		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA FRANCESCA		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		38			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA FRANCESCA		19	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA FRANCESCA		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA FRANCESCA		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA FRANCESCA		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		276			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA FRANCESCA		19	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via francesca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via francesca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via francesca	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1980	490			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via francesca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA G. DI VITTORIO		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA G. DI VITTORIO		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA G. DI VITTORIO		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		420			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA G. DI VITTORIO		2	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA G. LEOPARDI		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA G. LEOPARDI		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA G. LEOPARDI		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	VIA G. LEOPARDI		14	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via g.di vittorio		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via g.di vittorio		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via g.di vittorio		21	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1980		340		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via g.di vittorio		21	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA GNECCHI		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA GNECCHI		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA GNECCHI		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		27			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA GNECCHI		10	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA GRAMSCI		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA GRAMSCI		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA GRAMSCI		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA GRAMSCI		7	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via isola d'elba		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via isola d'elba		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via isola d'elba		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1970		340		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via isola d'elba		2	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via isola d'elba		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	via isola d'elba	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via isola d'elba	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via isola d'elba	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA LEONE XXIII	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA LEONE XXIII	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA LEONE XXIII	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA LEONE XXIII	14		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via lizzardina	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	159		159		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	VIA LIZZARDINA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA LIZZARDINA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA LIZZARDINA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA LIZZARDINA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA M. GRAPPA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA M. GRAPPA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA M. GRAPPA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					Non friabile
Cologne	VIA M. GRAPPA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via malta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via malta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via malta	9	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	810				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via malta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via mandola	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via mandola	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via mandola	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			166		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via mandola	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via manzoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via manzoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via manzoni	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via manzoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via manzoni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via manzoni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via manzoni	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via manzoni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA MANZONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA MANZONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA MANZONI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA MANZONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via marconi	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA MARTINELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA MARTINELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA MARTINELLI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA MARTINELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via martinelli	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via martinelli	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via martinelli	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via martinelli	38		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via mazzotti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via mazzotti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		300			Danneggiato -10%	Friabile
Cologne	via mazzotti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	via mazzotti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via peschiera	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via peschiera	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via peschiera	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via peschiera	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via ponte fabbro	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via ponte fabbro	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via ponte fabbro	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via ponte fabbro	26		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via ponte fabbro	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via ponte fabbro	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via ponte fabbro	29	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via ponte fabbro	29		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA PONTE FABBRO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA PONTE FABBRO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA PONTE FABBRO	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	VIA PONTE FABBRO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA PONTE FABBRO	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA PONTE FABBRO	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA PONTE FABBRO	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA PONTE FABBRO	112		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA PONTEFABBRO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA PONTEFABBRO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA PONTEFABBRO	73	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA PONTEFABBRO	73		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	via quadra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via quadra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via quadra	1	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via quadra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via repubblica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via repubblica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via repubblica	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via repubblica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via risorgimento	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via roma	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via roma	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via roma	49	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via roma	49		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA S. ANTONIO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA S. ANTONIO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA S. ANTONIO	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA S. ANTONIO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA S. MARIA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA S. MARIA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA S. MARIA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA S. MARIA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA S. PROTASIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA S. PROTASIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA S. PROTASIO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA S. PROTASIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA S. RITA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA S. RITA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA S. RITA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA S. RITA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via sala	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via sala	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via sala	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			29		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via sala	51		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via sala	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via sala	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via sala	53	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via sala	53		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA SALA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA SALA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA SALA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA SALA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via san caterina	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via san caterina	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via san caterina	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via san caterina	8		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via san eusebio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via san eusebio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via san eusebio	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via san eusebio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA SAN FRANCESCO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA SAN FRANCESCO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA SAN FRANCESCO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA SAN FRANCESCO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA SAN PIETRO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA SAN PIETRO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA SAN PIETRO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	158				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA SAN PIETRO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via san protasio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via san protasio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via san protasio	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via san protasio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA SANTA MARIA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA SANTA MARIA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA SANTA MARIA	49	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA SANTA MARIA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via santa maria	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via santa maria	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via santa maria	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			166		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via santa maria	49		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via santa maria	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via santa maria	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via santa maria	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		130			Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via santa maria	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Cologne	via santa maria	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via santa maria	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via santa maria	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	via santa maria	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via santa rita		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via santa rita		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via santa rita		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			97		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via santa rita		1	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via sardegna		3	1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via sperì		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via sperì		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via sperì		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via sperì		9	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA SVANERA		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA SVANERA		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA SVANERA		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320					
Cologne	VIA SVANERA		11	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA TESE		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA TESE		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA TESE		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	VIA TESE		8	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA TESE		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA TESE		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA TESE		22	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA TESE		22	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA TITO SPERI		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA TITO SPERI		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA TITO SPERI		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA TITO SPERI		9	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA TITO SPERI		42	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA TITO SPERI		42	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA TITO SPERI		42	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA TITO SPERI		42	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA TRIESTE		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA TRIESTE		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA TRIESTE		3	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Cologne	VIA TRIESTE		3	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via trieste		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via trieste		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via trieste		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			128		Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via trieste		3	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA TRIESTE		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA TRIESTE		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA TRIESTE		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA TRIESTE		12	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA TRIESTE		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA TRIESTE		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA TRIESTE		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA TRIESTE		12	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	via umberto I		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	via umberto I		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	via umberto I		7	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	via umberto I		7	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIA XXV APRILE		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIA XXV APRILE		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIA XXV APRILE		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIA XXV APRILE		4	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIALE CADUTI		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIALE CADUTI		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIALE CADUTI		35	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Cologne	VIALE CADUTI		35	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VIGORELLI		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VIGORELLI		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VIGORELLI		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	VIGORELLI		2	Pavimenti in vinil amianto						
Cologne	VITTORIO EMANUELE		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	VITTORIO EMANUELE		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	VITTORIO EMANUELE		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Cologne	VITTORIO EMANUELE		13	Pavimenti in vinil amianto	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	XXV APRILE		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Cologne	XXV APRILE		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Cologne	XXV APRILE		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Cologne	XXV APRILE		13	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	breda	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	breda	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	breda	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	breda	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	breda	snc								
Comezzano-Cizzago	C.NA FAEDE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	C.NA FAEDE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	C.NA FAEDE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	C.NA FAEDE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	carducci	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	carducci	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	carducci	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	carducci	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	cesare abba	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	cesare abba	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	cesare abba	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	cesare abba	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	comezzano	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	comezzano	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	comezzano	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	comezzano	17		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	de gasperi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	de gasperi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	de gasperi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	de gasperi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	DE GASPERI	2F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	DE GASPERI	2F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	DE GASPERI	2F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	DE GASPERI	2F		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	de gasperi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	de gasperi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	de gasperi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	244				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	de gasperi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	diaz	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	diaz	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	diaz	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	111				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	diaz	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	DIAZ	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	DIAZ	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	DIAZ	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	DIAZ	14		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	FONTANONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	FONTANONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	FONTANONE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	865				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	FONTANONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	garibaldi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	garibaldi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	garibaldi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	garibaldi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	giovanni 23	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	giovanni 23	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	giovanni 23	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	giovanni 23	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	italia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	italia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	italia	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	italia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	lamarmora	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	lamarmora	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	lamarmora	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	lamarmora	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	MAMELI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	MAMELI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	MAMELI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	MAMELI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	marc	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	marc	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	marc	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	marc	15		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	marconi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	marconi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	marconi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	marconi	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	marconi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	marconi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	marconi	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	marconi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	mazzini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	mazzini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	mazzini	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	mazzini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	mazzini	9	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	monte grappa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	monte grappa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	monte grappa	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	monte grappa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	monte grappa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	monte grappa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	monte grappa	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	monte grappa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	montello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	montello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	montello	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	montello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	p.zza caduti	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	p.zza caduti	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	p.zza caduti	1/A	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	p.zza caduti	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	p.zza caduti	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	p.zza caduti	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	p.zza caduti	1/A	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	p.zza caduti	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	pascoli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	pascoli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	pascoli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	pascoli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	pascoli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	pascoli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	pascoli	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	pascoli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	PIAZZA ITALIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	PIAZZA ITALIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	PIAZZA ITALIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	198				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	PIAZZA ITALIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	piazza italia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	piazza italia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	piazza italia	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	piazza italia	31		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	possessione	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	possessione	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	possessione	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1075				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	possessione	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	q,re marconi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	quartiere marconi	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	quartiere marconi	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	quartiere marconi	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	quartiere marconi	42		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	restelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	restelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	restelli	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	restelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	restrelli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	restrelli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	restrelli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			158		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	restrelli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	ROMA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	ROMA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	ROMA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	ROMA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	roma	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	roma	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	roma	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	roma	38		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	rudiana	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	rudiana	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	rudiana	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	rudiana	52		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	STABILE FENIL TOA'	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	STABILE FENIL TOA'	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	STABILE FENIL TOA'	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	910				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	STABILE FENIL TOA'	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	tito speri	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	tito speri	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	tito speri	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	tito speri	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	trieste	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	trieste	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	trieste	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	trieste	18		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	24A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	24A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	24A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	24A		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	29/31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. DE GASPERI	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DIAZ	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DIAZ	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. DIAZ	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. DIAZ	34		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA A. VOLTA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ABBA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ABBA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ABBA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ABBA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via artigiani	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via artigiani	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via artigiani	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via artigiani	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via breda	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via breda	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via breda	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via breda	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via breda	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via breda	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via breda	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via breda	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA BRED A	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA BRED A	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA BRED A	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA BRED A	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via breda	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via breda	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via breda	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via breda	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via breda	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via breda	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via breda	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via breda	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via breda	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via breda	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via breda	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via breda	11		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via breda	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via breda	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via breda	11	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via breda	11		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via breda	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via breda	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via breda	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via breda	16		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via brede	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via brede	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via brede	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via brede	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA C. ABBA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA C. ABBA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA C. ABBA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	366				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA C. ABBA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via caduti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via caduti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via caduti	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	via caduti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA CAIROLI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA CAIROLI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA CAIROLI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	
Comezzano-Cizzago	VIA CAIROLI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via cairoli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via cairoli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via cairoli	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via cairoli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via cairoli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via cairoli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via cairoli	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via cairoli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via cairoli	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via cairoli	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	via cairolì	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via cairolì	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via cairolì	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	18	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via cairolì	18		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	9a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	9a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via cairolì	9a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via cairolì	9a		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via carducci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via carducci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via carducci	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via carducci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via carducci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via carducci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via carducci	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via carducci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA CARDUCCI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA CARDUCCI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA CARDUCCI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA CARDUCCI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via conte martinengo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via conte martinengo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via conte martinengo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	249				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via conte martinengo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via conte martinengo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via conte martinengo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via conte martinengo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via conte martinengo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA DANTE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA DANTE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA DANTE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA DANTE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via dante	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via dante	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via dante	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via dante	11		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA DANTE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA DANTE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA DANTE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA DANTE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via dante	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via dante	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via dante	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via dante	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via dante	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via dante	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via dante	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via dante	21		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	18	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via de gasperi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via diaz	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via diaz	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via diaz	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via diaz	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via diaz	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via diaz	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via diaz	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via diaz	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via diaz	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via diaz	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via diaz	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via diaz	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA DIAZ	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA DIAZ	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA DIAZ	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA DIAZ	10		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA DON SCOTTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA DON SCOTTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA DON SCOTTI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA DON SCOTTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA DON STURZO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA DON STURZO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA DON STURZO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA DON STURZO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via don sturzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via f.lli cairolì	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via f.lli cairolì	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via f.lli cairolì	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via f.lli cairolì	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via f.lli cairolì	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via f.lli cairolì	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via f.lli cairolì	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via f.lli cairolì	18		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA F.LLI CAIROLI	9A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA F.LLI CAIROLI	9A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA F.LLI CAIROLI	9A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA F.LLI CAIROLI	9A		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via falcone borsellino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via falcone borsellino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via falcone borsellino	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via falcone borsellino	6		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	VIA FALCONE E BORSELLINO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA FALCONE E BORSELLINO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA FALCONE E BORSELLINO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA FALCONE E BORSELLINO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via falcone-borsellino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via falcone-borsellino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via falcone-borsellino	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via falcone-borsellino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via fenil dei prati	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via fenil dei prati	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via fenil dei prati	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2895				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via fenil dei prati	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via fenilcrivello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via fenilcrivello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via fenilcrivello	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via fenilcrivello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via g. carducci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via g. carducci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via g. carducci	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via g. carducci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA G. LEOPARDI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA G. LEOPARDI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA G. LEOPARDI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA G. LEOPARDI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA G. LEOPARDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA G. LEOPARDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA G. LEOPARDI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA G. LEOPARDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAMELI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAMELI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAMELI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAMELI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MATTEOTTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MATTEOTTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MATTEOTTI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA G. MATTEOTTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAZZINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAZZINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAZZINI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAZZINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAZZINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAZZINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAZZINI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA G. MAZZINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA G. VERDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA G. VERDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA G. VERDI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA G. VERDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via garibaldi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via garibaldi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via garibaldi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	via garibaldi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA GIOVANNI XXIII	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA GIOVANNI XXIII	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via giovanni xxiii	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via giovanni xxiii	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via giovanni xxiii	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via giovanni xxiii	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via giovanni XXXIII	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via giovanni XXXIII	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via giovanni XXXIII	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via giovanni XXXIII	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA GOBETTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA GOBETTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA GOBETTI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA GOBETTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via italia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via italia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via italia	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	147				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via italia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via italia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via italia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via italia	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	116				Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via italia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ITALIA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	14		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA IV NOVEMBRE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via iv novembre	31		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via laghetto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via laghetto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via laghetto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	679				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via laghetto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via lamarmora	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via lamarmora	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via lamarmora	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via lamarmora	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via lamarmora	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via lamarmora	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via lamarmora	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via lamarmora	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA M. BIAGI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA M. BIAGI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA M. BIAGI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA M. BIAGI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via mameli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via mameli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via mameli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via mameli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via marconi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via marconi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via marconi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via marconi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via marconi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via marconi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via marconi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via marconi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78					Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA MARCONI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via marocchina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via marocchina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via marocchina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3890				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via marocchina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via martello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via martello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via martello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via martello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MARTINENGO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MARTINENGO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MARTINENGO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Comezzano-Cizzago	VIA MARTINENGO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via matteotti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via matteotti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via matteotti	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via matteotti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via matteotti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via matteotti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via matteotti	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via matteotti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MAZZINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MAZZINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MAZZINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA MAZZINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via mazzini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via mazzini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				52	Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via mazzini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via mazzini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via mazzini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MAZZINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MAZZINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MAZZINI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		49			Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA MAZZINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTE GRAPPA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTE GRAPPA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTE GRAPPA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTE GRAPPA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via montello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via montello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via montello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via montello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61,74				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61,74				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via montello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via montello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via montello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	via montello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via montello	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via montello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via montello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via montello	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via montello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via montello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via montello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via montello	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via montello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via montello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via montello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via montello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			104		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via montello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via montello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via montello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via montello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via montello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via montello	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via montello	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via montello	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via montello	14		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA MONTELLO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA NINO BIXIO	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA NINO BIXIO	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA NINO BIXIO	4/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA NINO BIXIO	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via papa giovanni xxiii	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via papa giovanni xxiii	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via papa giovanni xxiii	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via papa giovanni xxiii	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA PASCOLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA PASCOLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA PASCOLI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA PASCOLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA PASCOLI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA PASCOLI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA PASCOLI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA PASCOLI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA PEDERGNANO SOTTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA PEDERGNANO SOTTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA PEDERGNANO SOTTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA PEDERGNANO SOTTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via pilastrello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via pilastrello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via pilastrello	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via pilastrello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RESTELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RESTELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RESTELLI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	562				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RESTELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via restelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via restelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via restelli	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via restelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via restelli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via restelli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via restelli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via restelli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RESTELLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RESTELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RESTELLI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RESTELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via restelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via restelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via restelli	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	via restelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via restelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via restelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via restelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via restelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via risorgimento	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via risorgimento	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via risorgimento	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via risorgimento	7		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via risorgimento	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via risorgimento	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via risorgimento	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via risorgimento	11		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via roam	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via roam	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via roam	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via roam	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via roma	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via roma	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via roma	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via roma	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via roma	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via roma	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via roma	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via roma	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via roma	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via roma	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via roma	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via roma	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via roma	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via roma	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via roma	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via roma	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via roma	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via roma	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via roma	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via roma	13		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via roma	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via roma	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via roma	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via roma	21		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via roma	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via roma	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via roma	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via roma	23		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170					
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ROMA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rossini	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rossini	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rossini	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rossini	49		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato +10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	12		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1064				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	26		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	27		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	31		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	37		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	42		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	42		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	52		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	66	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	66		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	2a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	56A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	56A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	56A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	56A		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA RUDIANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via rudiano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via rudiano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via rudiano	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via rudiano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via s. rocco	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via s. rocco	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via s. rocco	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via s. rocco	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA S. ROCCO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA S. ROCCO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA S. ROCCO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA S. ROCCO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA S. ROCCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA S. ROCCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA S. ROCCO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Comezzano-Cizzago	VIA S. ROCCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via s. sofia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via s. sofia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via s. sofia	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via s. sofia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA S.SOFIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA S.SOFIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA S.SOFIA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA S.SOFIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via s.sofia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via s.sofia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via s.sofia	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via s.sofia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via san rocco	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via san rocco	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via san rocco	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via san rocco	2		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA SAN ROCCO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA SAN ROCCO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA SAN ROCCO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA SAN ROCCO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via san rocco	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via san rocco	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via san rocco	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via san rocco	16		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via santa sofia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via santa sofia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via santa sofia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via santa sofia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via santa sofia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via santa sofia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via santa sofia	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via santa sofia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA SANTA SOFIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA SANTA SOFIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA SANTA SOFIA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA SANTA SOFIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via tito speri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via tito speri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via tito speri	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via tito speri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via trieste	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via trieste	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via trieste	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via trieste	1		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA TRIESTE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA TRIESTE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	VIA TRIESTE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA TRIESTE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via trieste	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via trieste	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via trieste	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via trieste	14		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via trieste	3a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via trieste	3a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via trieste	3a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via trieste	3a		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via vittorio veneto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via vittorio veneto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via vittorio veneto	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via vittorio veneto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via volta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via volta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via volta	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via volta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via volta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via volta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via volta	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via volta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via volta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via volta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via volta	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via volta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via volta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via volta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via volta	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via volta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via volta	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via volta	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via volta	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via volta	19		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via volta	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via volta	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via volta	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via volta	24		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	183		183		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			216		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	17	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	34		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	38		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	73	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	via zanardelli	73		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	VIA ZANARDELLI	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	zanardelli	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	zanardelli	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	zanardelli	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375				Danneggiato -10%	Non friabile
Comezzano-Cizzago	zanardelli	49		Pavimenti in vinil amianto						
Comezzano-Cizzago	zanardelli	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Comezzano-Cizzago	zanardelli	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Comezzano-Cizzago	zanardelli	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	
Comezzano-Cizzago	zanardelli	79		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	ALBERA	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	ALBERA	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	ALBERA	59	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	ALBERA	59		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	DELLA STELLA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	DELLA STELLA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	DELLA STELLA	98	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	DELLA STELLA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	EUROPA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	grandi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	grandi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	grandi	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530		530		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	grandi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	LOC. VALSORDA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	LOC. VALSORDA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	LOC. VALSORDA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	LOC. VALSORDA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	LOCALITA' FONTANINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	LOCALITA' FONTANINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	LOCALITA' FONTANINO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	LOCALITA' FONTANINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	MORANDINI GILLI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	MORANDINI GILLI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	MORANDINI GILLI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	MORANDINI GILLI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	ROSSA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	ROSSA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	ROSSA	11	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	ROSSA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	TITO SPERI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	TITO SPERI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	TITO SPERI	SN	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83,97		83,97		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	TITO SPERI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via 28 maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via 28 maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via 28 maggio	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via 28 maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA AGAZZI SORELLE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA AGAZZI SORELLE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA AGAZZI SORELLE	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA AGAZZI SORELLE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA ALBERA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA ALBERA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA ALBERA	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA ALBERA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via albera	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via albera	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via albera	41	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250			250	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via albera	41		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via albera	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	via albera	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via albera	45	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via albera	45		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA ALBERA	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA ALBERA	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA ALBERA	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA ALBERA	59		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA ALBERA	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA ALBERA	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA ALBERA	59	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190	3420			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA ALBERA	59		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA ALDO MORO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA ALDO MORO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA ALDO MORO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA ALDO MORO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via BATTISTI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via BATTISTI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via BATTISTI	61	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via BATTISTI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA BEVILACQUA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA BEVILACQUA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA BEVILACQUA	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA BEVILACQUA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via bevilacqua	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via bevilacqua	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via bevilacqua	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36			36	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via bevilacqua	24		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via bonomini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via bonomini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via bonomini	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via bonomini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA BORSELLINO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA BORSELLINO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA BORSELLINO	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	VIA BORSELLINO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA C. BATTISTI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA C. BATTISTI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA C. BATTISTI	101	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA C. BATTISTI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CADIZZONE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CADIZZONE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CADIZZONE	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA CADIZZONE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CAMPAGNOLA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CAMPAGNOLA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CAMPAGNOLA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200				Non friabile
Concesio	VIA CAMPAGNOLA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CAMPAGNOLE	10 D1 (FRO		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CAMPAGNOLE	10 D1 (FRO		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CAMPAGNOLE	10 D1 (FRO	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA CAMPAGNOLE	10 D1 (FRO		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via caricatore	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via caricatore	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via caricatore	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via caricatore	7		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via carrobbio	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via carrobbio	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via carrobbio	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via carrobbio	62		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CASELLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CASELLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CASELLO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870	10440			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA CASELLO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CASELLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA CASELLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CASELLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CASELLO	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA CASELLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CASELLO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CASELLO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CASELLO	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA CASELLO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CASELLO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	VIA CASELLO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CASELLO	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA CASELLO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CASELLO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CASELLO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CASELLO	60	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA CASELLO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via casello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via casello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via casello	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via casello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CASELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CASELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CASELLO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300	15600			Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA CASELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CASELLO LOC. PIEVE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CASELLO LOC. PIEVE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CASELLO LOC. PIEVE	48	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA CASELLO LOC. PIEVE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via castello	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via castello	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via castello	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via castello	38		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CATTINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CATTINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CATTINA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA CATTINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CATTINA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA CAV. V. VENETO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CAV. V. VENETO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CAV. V. VENETO	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA CAV. V. VENETO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA CAV. V. VENETO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA CAV. V. VENETO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA CAV. V. VENETO	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA CAV. V. VENETO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via croce	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via croce	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via croce	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via croce	20		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA DAMIANO CHIESA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA DAMIANO CHIESA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA DAMIANO CHIESA	6	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA DAMIANO CHIESA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA DE GASPERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA DE GASPERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA DE GASPERI	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA DE GASPERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA DELLA SEGHERIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA DELLA SEGHERIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA DELLA SEGHERIA	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA DELLA SEGHERIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA DELLA STELLA	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA DELLA STELLA	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA DELLA STELLA	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415		415		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA DELLA STELLA	101		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via della stella	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via della stella	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via della stella	101	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415	7470			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via della stella	101		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA DELLE MOIE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA DELLE MOIE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA DELLE MOIE	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		12950			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA DELLE MOIE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via donizzetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via donizzetti	1	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	4		4		Danneggiato +10%	Friabile
Concesio	via donizzetti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via donizzetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA E. FERMI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA E. FERMI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA E. FERMI	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA E. FERMI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via euorpa	349		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	via euorpa	349		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via euorpa	349	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via euorpa	349		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA EUROPA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA EUROPA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA EUROPA	44	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA EUROPA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	56	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	150			190	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via europa	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via europa	56		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via europa	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via europa	56		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via europa	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	117	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	198	3168			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via europa	117		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA EUROPA	160		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA EUROPA	160		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA EUROPA	160	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA EUROPA	160		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA EUROPA	180		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA EUROPA	180		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA EUROPA	180	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA EUROPA	180		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	180		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via europa	180		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	180	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via europa	180		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA EUROPA	185		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA EUROPA	185	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato -10%	Friabile
Concesio	VIA EUROPA	185		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	VIA EUROPA	185		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	197	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA EUROPA	248	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA EUROPA	287		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA EUROPA	287		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA EUROPA	287	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA EUROPA	287		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	349		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via europa	349		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	349	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via europa	349		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via europa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via europa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via europa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via europa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via europa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via europa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via europa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via europa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via europa	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA FAMIGLIE PONTARA	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA FAMIGLIE PONTARA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA FAMIGLIE PONTARA	52	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA FAMIGLIE PONTARA	52		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA FEDERATIVO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA FEDERATIVO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA FEDERATIVO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA FEDERATIVO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA FEDERATIVO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA FEDERATIVO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA FEDERATIVO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA FEDERATIVO	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	VIA FEDERATIVO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA FEDERATIVO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA FEDERATIVO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA FEDERATIVO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA FEDERATIVO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA FEDERATIVO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA FEDERATIVO	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA FEDERATIVO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via fratelli lodrone	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA G. MONTINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA G. MONTINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA G. MONTINI	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA G. MONTINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via gardeniga	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via gardeniga	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via gardeniga	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via gardeniga	19		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via gardeniga	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via gardeniga	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via gardeniga	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	480			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via gardeniga	27		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via gilli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via gilli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via gilli	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via gilli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA GILLI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA GILLI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA GILLI	45	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA GILLI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via gilli	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via gilli	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via gilli	51	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via gilli	51		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via gilli	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via gilli	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via gilli	99	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via gilli	99		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via giovanni xxiii	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via giovanni xxiii	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via giovanni xxiii	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via giovanni xxiii	2		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via giovanni xxxiii	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via giovanni xxxiii	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via giovanni xxxiii	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			2,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via giovanni xxxiii	8		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via grandi	1	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	450	5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via grandi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via grandi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via grandi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via grandi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via grandi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via grandi	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				270	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via grandi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via grandi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via grandi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via grandi	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530		530		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via grandi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via grandi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via grandi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via grandi	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530		530		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via grandi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA GUERINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA GUERINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA GUERINI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA GUERINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via lodrine	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via lodrine	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via lodrine	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via lodrine	8		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MARAVAGNE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MARAVAGNE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MARAVAGNE	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA MARAVAGNE	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	via marche	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via marche	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via marche	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via marche	7		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MARCONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MARCONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MARCONI	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MARCONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via marconi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via marconi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via marconi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via marconi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MARCONI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MARCONI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MARCONI	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MARCONI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via marconi	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via marconi	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via marconi	88	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Friabile
Concesio	via marconi	88		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MARENZIO LUCA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MARENZIO LUCA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MARENZIO LUCA	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MARENZIO LUCA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MAZZINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MAZZINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MAZZINI	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MAZZINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via mazzini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via mazzini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via mazzini	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via mazzini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MAZZINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MAZZINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MAZZINI	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MAZZINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MAZZINI	57	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato +10%	Friabile
Concesio	VIA MAZZINI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MAZZINI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MAZZINI	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MAZZINI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via mazzini	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via mazzini	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via mazzini	65	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via mazzini	65		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MAZZINI	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MAZZINI	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MAZZINI	79	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MAZZINI	79		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MAZZINI	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MAZZINI	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MAZZINI	96	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA MAZZINI	96		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MAZZINI	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MAZZINI	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MAZZINI	117	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA MAZZINI	117		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via mazzini	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via mazzini	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via mazzini	122	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via mazzini	122		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MAZZINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MAZZINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MAZZINI	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MAZZINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MAZZINI	SNC	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via mella	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via mella	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via mella	9	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via mella	9		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MELLA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MELLA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MELLA	16	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	345	4140			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	VIA MELLA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via mella	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via mella	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via mella	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via mella	19		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via mella	9/a-b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via mella	9/a-b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via mella	9/a-b	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via mella	9/a-b		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MOIE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MOIE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MOIE	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MOIE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via molino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via molino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via molino	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	360			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via molino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via molino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via molino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via molino	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	360			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via molino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MOLINO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MOLINO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MOLINO	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MOLINO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MOLINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MOLINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MOLINO	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MOLINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MOLINO	7/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MOLINO	7/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MOLINO	7/A	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA MOLINO	7/A		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MONTE VERDI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MONTE VERDI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MONTE VERDI	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	2160			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA MONTE VERDI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA MORANDI GILLI	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA MORANDI GILLI	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA MORANDI GILLI	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA MORANDI GILLI	79		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA N. TARTAGLIA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA N.SAURO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA N.SAURO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA N.SAURO	SNC	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA N.SAURO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via natali	21/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via natali	21/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via natali	21/25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via natali	21/25		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via nazario sauro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via nazario sauro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via nazario sauro	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via nazario sauro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA NICOLINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA NICOLINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA NICOLINI	SN	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA NICOLINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA NICOLO' TARTAGLIA	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA NICOLO' TARTAGLIA	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA NICOLO' TARTAGLIA	2/4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA NICOLO' TARTAGLIA	2/4		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	via pace	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via pace	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via pace	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via pace	16		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via pavoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via pavoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via pavoni	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via pavoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA PELLICO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA PELLICO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA PELLICO	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA PELLICO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA PIAVE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA PIAVE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA PIAVE	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250			25	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA PIAVE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA PIEMONTE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA PIEMONTE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA PIEMONTE	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA PIEMONTE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via ragazzi del 99	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via ragazzi del 99	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via ragazzi del 99	10	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via ragazzi del 99	10		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA REMIDA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA REMIDA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA REMIDA	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA REMIDA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via remida	19/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via remida	19/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via remida	19/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27	4860			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via remida	19/e		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via remida	19/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via remida	19/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via remida	19/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via remida	19/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via remida	19/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27	4860			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via remida	19/e		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via remida	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via remida	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via remida	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via remida	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA RIZZARDI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA RIZZARDI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA RIZZARDI	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA RIZZARDI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via rizzardi	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via rizzardi	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via rizzardi	124	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via rizzardi	124		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA RODOLFO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA RODOLFO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA RODOLFO	13	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA RODOLFO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA RODOLFO DA CONCESIO	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA RODOLFO DA CONCESIO	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA RODOLFO DA CONCESIO	49	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA RODOLFO DA CONCESIO	49		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA ROMANINO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA ROMANINO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA ROMANINO	12	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA ROMANINO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA RONCADELLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA RONCADELLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA RONCADELLI	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770		770		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA RONCADELLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA RONCAGLIE	22	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	90			18	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA RONCAGLIE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA RONCAGLIE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	VIA RONCAGLIE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA RONCAGLIE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA RONCAGLIE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA RONCAGLIE	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	VIA RONCAGLIE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA RONCAGLIE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA RONCAGLIE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA RONCAGLIE	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA RONCAGLIE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA RONCAGLIE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA RONCAGLIE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA RONCAGLIE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	VIA RONCAGLIE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via rossa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via rossa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via rossa	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260	4160			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via rossa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via rossa	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via rossa	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via rossa	14/16	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via rossa	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA S GERVASIO	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA S GERVASIO	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA S GERVASIO	126	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3195					Non friabile
Concesio	VIA S GERVASIO	126		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA S PELLICO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA S PELLICO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA S PELLICO	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	10500			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA S PELLICO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via s. francesco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via s. francesco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via s. francesco	snc	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via s. francesco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA S.LUCIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA S.LUCIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA S.LUCIA	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA S.LUCIA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via san gervasio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via san gervasio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via san gervasio	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via san gervasio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SAN GERVASIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SAN GERVASIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SAN GERVASIO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SAN GERVASIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SAN LORENZO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SAN LORENZO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SAN LORENZO	20	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SAN LORENZO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via sangervasio	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via sangervasio	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via sangervasio	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via sangervasio	25		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SANGERVASIO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	28	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SANGERVASIO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SANGERVASIO	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	98	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SANGERVASIO	98		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via sangervasio	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via sangervasio	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via sangervasio	126	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via sangervasio	126		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	126	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SANGERVASIO	126		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	VIA SANGERVASIO	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	130		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SANGERVASIO	130		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SANGERVASIO	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	130	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5	90			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA SANGERVASIO	130		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SANGERVASIO	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	141	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SANGERVASIO	141		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SANGERVASIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SANGERVASIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SANGERVASIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	VIA SANGERVASIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via sangervasio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via sangervasio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Friabile
Concesio	via sangervasio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via sangervasio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via sangervasio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via sangervasio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via sangervasio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via sangervasio	snc		Pavimenti in vinil amianto		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via segni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via segni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via segni	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	12000			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via segni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via segni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via segni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via segni	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	12000			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via segni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via segni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via segni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via segni	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via segni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via segni	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via segni	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via segni	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via segni	24		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SEGNI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SEGNI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SEGNI	34	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380	6080			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA SEGNI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via segni	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via segni	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via segni	36	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460	7360			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via segni	36		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SEGNI	5/7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SEGNI	5/7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SEGNI	5/7/9	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SEGNI	5/7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SORELLE AGAZZI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SORELLE AGAZZI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SORELLE AGAZZI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SORELLE AGAZZI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SORLINI	SNC	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA SORLINI	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53		53		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA SORLINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA STELLA	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA STELLA	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA STELLA	138	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA STELLA	138		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via tartagli	5	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60				Danneggiato -10%	

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	via tartagli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via tartagli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via tartagli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via tartaglia	2	1973	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via tartaglia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via tartaglia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via tartaglia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via tartaglia	7	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	
Concesio	via tartaglia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via tartaglia	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via tartaglia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via tartaglia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via tartaglia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via tartaglia	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via tartaglia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA TARTAGLIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA TARTAGLIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA TARTAGLIA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA TARTAGLIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via tartaglia	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via tartaglia	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via tartaglia	11/13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	via tartaglia	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA TRIPOLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA TRIPOLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA TRIPOLI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24	432			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA TRIPOLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA UMBRIA	22	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	2	12			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA UMBRIA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA UMBRIA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	VIA UMBRIA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA VALPIANA	44	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA VALPIANA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA VALPIANA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	VIA VALPIANA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA VALPIANA	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA VALPIANA	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA VALPIANA	56	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			0,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA VALPIANA	56		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via valsorda	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via valsorda	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via valsorda	52	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via valsorda	52		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA VALSORDA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA VALSORDA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA VALSORDA	79	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA VALSORDA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via verdura	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via verdura	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via verdura	9/11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via verdura	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via xx settembre	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via xx settembre	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via xx settembre	91	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	via xx settembre	91		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA XX SETTEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA ZANARDELLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA ZANARDELLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Concesio	VIA ZANARDELLI	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA ZANARDELLI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	via zanardelli	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	via zanardelli	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	via zanardelli	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Concesio	via zanardelli	19		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VIA ZANARDELLI	70 D1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VIA ZANARDELLI	70 D1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VIA ZANARDELLI	70 D1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84		84		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VIA ZANARDELLI	70 D1		Pavimenti in vinil amianto						
Concesio	VICOLO VERDURA	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Concesio	VICOLO VERDURA	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Concesio	VICOLO VERDURA	9/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Concesio	VICOLO VERDURA	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	CAVOUR	7	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	15			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	CAVOUR	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	CAVOUR	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corte Franca	CAVOUR	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	colombaro via dei carretti	20c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	colombaro via dei carretti	20c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	colombaro via dei carretti	20c	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	colombaro via dei carretti	20c		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	colombaro via ponticelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	colombaro via ponticelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	colombaro via ponticelli	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	colombaro via ponticelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	DEI CARRETTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	DEI CARRETTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	DEI CARRETTI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			970		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	DEI CARRETTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	DEI CARRETTI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	DEI CARRETTI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	DEI CARRETTI	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	385				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	DEI CARRETTI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	DEI CARRETTI	20/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	DEI CARRETTI	20/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	DEI CARRETTI	20/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	DEI CARRETTI	20/B		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	dei carretti	9a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	dei carretti	9a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	dei carretti	9a	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			722		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	dei carretti	9a		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	dei ponticelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	dei ponticelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	dei ponticelli	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	dei ponticelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	della valle	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	della valle	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	della valle	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	della valle	15		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	fermi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	fermi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	fermi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	fermi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	fraz. borgonato via broletto	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	GARIBALDI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	GARIBALDI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	GARIBALDI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4350				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	GARIBALDI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	GAZZOLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	GAZZOLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	GAZZOLI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	GAZZOLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	gramsci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	gramsci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	gramsci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	gramsci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	loc.Inchine	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	loc.Inchine	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	loc.Inchine	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	loc.Inchine	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	nigoline via bonomelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	nigoline via bonomelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	nigoline via bonomelli	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			95		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	nigoline via bonomelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	nigoline via S.eufemia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	nigoline via S.eufemia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	nigoline via S.eufemia	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	nigoline via S.eufemia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	NIGOLINE VIA T.SPERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	NIGOLINE VIA T.SPERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	NIGOLINE VIA T.SPERI	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1120		1120		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	NIGOLINE VIA T.SPERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	pastore	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	pastore	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	pastore	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			630		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	pastore	22		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	PESCHIERA	168		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	PESCHIERA	168		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	PESCHIERA	168		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	PESCHIERA	168		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	provinciale	28	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		800			Danneggiato -10%	Friabile
Corte Franca	provinciale	28	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200			Danneggiato -10%	Friabile
Corte Franca	provinciale	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28000		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	provinciale	28		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	SANT'AFRA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	SANT'AFRA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	SANT'AFRA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	
Corte Franca	SANT'AFRA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	speri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	speri	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	t.speri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	t.speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	t.speri	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	t.speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	vai sant'afra	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	vai sant'afra	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	vai sant'afra	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	vai sant'afra	51		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA DALLA CHIESA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA DALLA CHIESA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA DALLA CHIESA	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA DALLA CHIESA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA . DA BRESCIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA . DA BRESCIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA . DA BRESCIA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA . DA BRESCIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA A DE GASPERI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA A DE GASPERI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA A DE GASPERI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA A DE GASPERI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA A. DE GASPERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA A. DE GASPERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA A. DE GASPERI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA A. DE GASPERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA ALDO MORO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA ALDO MORO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA ALDO MORO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA ALDO MORO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA AMODEO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA AMODEO	9	1969	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA AMODEO	9	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA AMODEO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via Berlucchi fz. borgonato	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via Berlucchi fz. borgonato	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via Berlucchi fz. borgonato	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via Berlucchi fz. borgonato	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA BETTOLINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	VIA BETTOLINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA BETTOLINO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via bettolino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via bettolino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via bettolino	7	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2490				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via bettolino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	4/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	4/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA BETTOLINO	4/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA BETTOLINO	4/B		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via biagi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via biagi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via biagi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via biagi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via brescia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via brescia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via brescia	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via brescia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via brescia	9	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	480			Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA C. BATTISTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA C. BATTISTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA C. BATTISTI	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Friabile
Corte Franca	VIA C. BATTISTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CALVAROLE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CALVAROLE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CALVAROLE	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CALVAROLE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CALVAROLE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CALVAROLE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CALVAROLE	11	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CALVAROLE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via campasso	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via campasso	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via campasso	11	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via campasso	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CAMPASSO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CAMPASSO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CAMPASSO	SNC	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CAMPASSO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CARRETTI	41/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CARRETTI	41/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CARRETTI	41/43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	702				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CARRETTI	41/43		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via caselle	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via caselle	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via caselle	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via caselle	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via castagnole	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via castagnole	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via castagnole	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via castagnole	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTAGNOLE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTAGNOLE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTAGNOLE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTAGNOLE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTAGNOLE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTAGNOLE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTAGNOLE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTAGNOLE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via castello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via castello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via castello	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via castello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTELLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTELLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTELLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTELLO	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	VIA CASTELLO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTELLO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTELLO	4	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTELLO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTELLO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTELLO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTELLO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTELLO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via castello	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via castello	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via castello	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via castello	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via castello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via castello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via castello	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via castello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via castello	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via castello	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via castello	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via castello	19		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via castello	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via castello	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via castello	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via castello	19		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTELLO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTELLO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTELLO	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTELLO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTELLO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTELLO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTELLO	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTELLO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via castello	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via castello	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via castello	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via castello	20		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTELLO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTELLO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTELLO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTELLO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CASTELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CASTELMONTECCHIO	1/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CASTELMONTECCHIO	1/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CASTELMONTECCHIO	1/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	
Corte Franca	VIA CASTELMONTECCHIO	1/B		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via cavour	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via cavour	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via cavour	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via cavour	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via cavour	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via cavour	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via cavour	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via cavour	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CAVOUR	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via conicchio	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via conicchio	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via conicchio	3/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corte Franca	via conicchio	3/a	1993	Pavimenti in vinil amianto	90	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via conicchio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	via conicchio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via conicchio	snc	2008	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via conicchio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via conichio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via conichio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via conichio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via conichio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA CROCEFISSO	7/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA CROCEFISSO	7/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA CROCEFISSO	7/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA CROCEFISSO	7/A		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA DA VINCI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA DA VINCI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA DA VINCI	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA DA VINCI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via dei carretti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via dei carretti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via dei carretti	6	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via dei carretti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via dei carretti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via dei carretti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via dei carretti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via dei carretti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA DEI CARRETTI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA DEI CARRETTI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA DEI CARRETTI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA DEI CARRETTI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via dei carretti	51 a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via dei carretti	51 a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via dei carretti	51 a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via dei carretti	51 a		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA DEI PONTICELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA DEI PONTICELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA DEI PONTICELLI	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA DEI PONTICELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via del campasso			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via del campasso			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via del campasso		1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200	19000			Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via del campasso			Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via del campasso	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via del campasso	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via del campasso	snc	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via del campasso	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA DEL POZZO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA DEL POZZO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA DEL POZZO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA DEL POZZO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA DELLA VALLE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA DELLA VALLE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA DELLA VALLE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA DELLA VALLE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA DELLA VALLE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA DELLA VALLE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA DELLA VALLE	15	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA DELLA VALLE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA DOSSO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA DOSSO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA DOSSO	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA DOSSO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA E. FERMI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA E. FERMI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA E. FERMI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA E. FERMI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA FERMI	1/H		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA FERMI	1/H		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA FERMI	1/H	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Corte Franca	VIA FERMI	1/H		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via fornaci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via fornaci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via fornaci	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via fornaci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA FORNACI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA FORNACI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	VIA FORNACI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2442					
Corte Franca	VIA FORNACI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA FORNACI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA FORNACI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA FORNACI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2070				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA FORNACI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA FORNACI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA FORNACI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA FORNACI	21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA FORNACI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA FORNACI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA FORNACI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA FORNACI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corte Franca	VIA FORNACI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA FORNACI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA FORNACI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA FORNACI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA FORNACI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA FORNACI	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA FORNACI	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA FORNACI	10/A	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600			11	Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA FORNACI	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via fornaci	10e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via fornaci	10e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via fornaci	10e	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via fornaci	10e		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via fornaci	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via fornaci	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via fornaci	14/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2220				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via fornaci	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via fornaci	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via fornaci	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via fornaci	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via fornaci	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA G. PASTORE	214		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA G. PASTORE	214		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA G. PASTORE	214		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		67200			Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA G. PASTORE	214		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via g. pastore	33/35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via g. pastore	33/35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via g. pastore	33/35	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via g. pastore	33/35		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA G. VERDI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA G. VERDI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA G. VERDI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA G. VERDI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via garibaldi	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via garibaldi	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via garibaldi	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via garibaldi	70		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA GAS	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA GAS	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA GAS	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA GAS	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via generale della chiesa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via generale della chiesa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via generale della chiesa	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via generale della chiesa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA GIUSEPPE VERDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA GIUSEPPE VERDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA GIUSEPPE VERDI	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA GIUSEPPE VERDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA GRAMSCI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA GRAMSCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	10	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	VIA GRAMSCI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA GRAMSCI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA GRAMSCI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via grandi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via grandi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via grandi	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			610		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via grandi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA GRANDI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA GRANDI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA GRANDI	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA GRANDI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA GRANDI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA GRANDI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA GRANDI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA GRANDI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via grandi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via grandi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via grandi	31	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			156		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via grandi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via grandi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via grandi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via grandi	31	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1114				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via grandi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via grandi	13-15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via grandi	13-15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via grandi	13-15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			590		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via grandi	13-15		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA L. DA VINCI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA LAMA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA LAMA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA LAMA	11	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA LAMA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA LEONARDO DA VINCI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA LEONARDO DA VINCI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA LEONARDO DA VINCI	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Friabile
Corte Franca	VIA LEONARDO DA VINCI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA LEONARDO DA VINCI	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	131				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA LUIGI ONGARO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA LUIGI ONGARO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA LUIGI ONGARO	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA LUIGI ONGARO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA LUNARDI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA LUNARDI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA LUNARDI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA LUNARDI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via lussignoli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via lussignoli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via lussignoli	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via lussignoli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA LUSSIGNOLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA LUSSIGNOLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA LUSSIGNOLI	4	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA LUSSIGNOLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via Madonna	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via Madonna	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via Madonna	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		140			Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via Madonna	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	via madonna	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via madonna	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via madonna	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via madonna	13		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via madonna	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via madonna	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via madonna	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via madonna	13		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA MADONNA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA MADONNA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA MADONNA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA MADONNA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via malpensa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via malpensa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via malpensa	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	
Corte Franca	via malpensa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA MANCAPANE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA MANCAPANE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA MANCAPANE	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA MANCAPANE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA MANZONI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA MANZONI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA MANZONI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA MANZONI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA MANZONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA MANZONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA MANZONI	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA MANZONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA MANZONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA MANZONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA MANZONI	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA MANZONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA MANZONI	2/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA MANZONI	2/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA MANZONI	2/C	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA MANZONI	2/C		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via martiri della liberta'	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via martiri della liberta'	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via martiri della liberta'	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via martiri della liberta'	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via martiri della liberta'	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via martiri della liberta'	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via martiri della liberta'	26	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via martiri della liberta'	26		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA MARZABOTTO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA MARZABOTTO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA MARZABOTTO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1420				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA MARZABOTTO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA MATTEI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA MATTEI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA MATTEI	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2610				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA MATTEI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via padre kolbe	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via padre kolbe	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via padre kolbe	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via padre kolbe	17		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA PASTORE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA PASTORE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA PASTORE	11	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PASTORE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA PASTORE	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA PASTORE	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA PASTORE	15/17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		45600			Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PASTORE	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via pastore	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via pastore	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via pastore	8/b	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via pastore	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA PASTORE	8B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA PASTORE	8B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA PASTORE	8B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PASTORE	8B		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via pastore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	via pastore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via pastore	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via pastore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via pellico	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via pellico	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via pellico	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via pellico	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA PONTICELLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA PONTICELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA PONTICELLI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PONTICELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via ponticelli	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PROVINCIALE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA PROVINCIALE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA PROVINCIALE	28	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PROVINCIALE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA PROVINCIALE	28	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PROVINCIALE	28	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PROVINCIALE	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28000				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA PROVINCIALE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via provinciale	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via provinciale	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via provinciale	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2220		2220		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via provinciale	36		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via provinciale	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via provinciale	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via provinciale	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2220		2220		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via provinciale	36		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via provinciale	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via provinciale	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via provinciale	40	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	1500			Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via provinciale	40		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via risorgimento	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via risorgimento	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via risorgimento	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via risorgimento	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA RISORGIMENTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA RISORGIMENTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA RISORGIMENTO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA RISORGIMENTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA RISORGIMENTO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA RISORGIMENTO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA RISORGIMENTO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			165		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	VIA RISORGIMENTO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA ROMA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA ROMA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA ROMA	4	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	VIA ROMA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via roma	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via roma	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via roma	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via roma	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA ROMA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA ROMA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA ROMA	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA ROMA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA ROMA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA ROMA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA ROMA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5400				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA ROMA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via roma	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via roma	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via roma	61	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via roma	61		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via roma	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via roma	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via roma	80	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via roma	80		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via roma	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via roma	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via roma	85	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			81		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via roma	85		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA ROMA	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	VIA ROMA	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA ROMA	115	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA ROMA	115		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA ROMA	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	61				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA ROMA	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA ROMA	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corte Franca	VIA ROMA	115		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via roma	51/53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via roma	51/53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via roma	51/53	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via roma	51/53		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via roma	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via roma	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via roma	snc	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	
Corte Franca	via roma	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA S. AFRA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA S. AFRA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA S. AFRA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA S. AFRA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA S. AFRA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA S. AFRA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA S. AFRA	16	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA S. AFRA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA S. AFRA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA S. AFRA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA S. AFRA	35	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	116				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA S. AFRA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA S. AFRA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA S. AFRA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA S. AFRA	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA S. AFRA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via s. pellico	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via s. pellico	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via s. pellico	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via s. pellico	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA S. PELLICO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA S. PELLICO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA S. PELLICO	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA S. PELLICO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via s'afra	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via s'afra	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via s'afra	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1050			Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via s'afra	14		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via sam eufemia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via sam eufemia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via sam eufemia	snc	2008	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via sam eufemia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via san afra	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via san afra	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via san afra	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via san afra	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via sant'eufemia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via sant'eufemia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via sant'eufemia	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via sant'eufemia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via sauro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via sauro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via sauro	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via sauro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via segaboli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via segaboli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via segaboli	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via segaboli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via seradina	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via seradina	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via seradina	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via seradina	40		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via serradina	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via serradina	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via serradina	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via serradina	44		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via serradina	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via serradina	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	via serradina	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via serradina	44		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA STAZIONE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA STAZIONE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA STAZIONE	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA STAZIONE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via stazione	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via stazione	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via stazione	17	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via stazione	17		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA STAZIONE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA STAZIONE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA STAZIONE	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA STAZIONE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via stazione	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via stazione	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via stazione	25	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			59		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via stazione	25		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via stazione	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via stazione	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via stazione	31	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via stazione	31		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via stazione	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via stazione	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via stazione	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato +10%	
Corte Franca	via stazione	40		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA TITO SPERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA TITO SPERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA TITO SPERI	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA TITO SPERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via tito sperì	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via tito sperì	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via tito sperì	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		97600			Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via tito sperì	17		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via tito sperì	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via tito sperì	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via tito sperì	43	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via tito sperì	43		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA TITO SPERI	7/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA TITO SPERI	7/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA TITO SPERI	7/E	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA TITO SPERI	7/E		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via tito sperì	7b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via tito sperì	7b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via tito sperì	7b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via tito sperì	7b		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via verdi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via verdi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via verdi	20	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via verdi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA VERDI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA VERDI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA VERDI	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA VERDI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via verdi	9a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via verdi	9a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via verdi	9a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via verdi	9a		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA VIGHENZI		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA VIGHENZI		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA VIGHENZI		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA VIGHENZI		20	Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA VILLA		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA VILLA		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA VILLA		26	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA VILLA		26	Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via villa	13b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via villa	13b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via villa	13b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	via villa	13b		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via villa	18a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via villa	18a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via villa	18a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corte Franca	via villa	18a		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via villa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via villa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via villa	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via villa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA X GIORNATE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA X GIORNATE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA X GIORNATE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA X GIORNATE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via xxv aprile	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via xxv aprile	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via xxv aprile	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via xxv aprile	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	via zeniche	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	via zeniche	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	via zeniche	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	via zeniche	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA ZENIGHE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA ZENIGHE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA ZENIGHE	16	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA ZENIGHE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VIA ZENIGHE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VIA ZENIGHE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VIA ZENIGHE	16	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VIA ZENIGHE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	viagrumi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	viagrumi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	viagrumi	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Corte Franca	viagrumi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corte Franca	VICOLO CHIUSO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corte Franca	VICOLO CHIUSO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corte Franca	VICOLO CHIUSO	7	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Corte Franca	VICOLO CHIUSO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	A. DE GASPERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	A. DE GASPERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	A. DE GASPERI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	A. DE GASPERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	aldo moro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	aldo moro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	aldo moro	9	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Corzano	aldo moro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	ALDO MORO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	ALDO MORO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	ALDO MORO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
Corzano	ALDO MORO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	C.NA BISSI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	C.NA BISSI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	C.NA BISSI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	C.NA BISSI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	c.na cassevico	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	c.na cassevico	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	c.na cassevico	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	c.na cassevico	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	c.na convento	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	c.na convento	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	c.na convento	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	c.na convento	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	c.na fogoline	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	c.na fogoline	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	c.na fogoline	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	c.na fogoline	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	C.NA LAMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	C.NA LAMA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	C.NA LAMA	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	C.NA LAMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	C.NA LAMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	C.NA LAMA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	C.NA LAMA	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	C.NA LAMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	c.na montegiardino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	c.na montegiardino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	c.na montegiardino	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	c.na montegiardino	12		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corzano	CASCINA BISSI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	CASCINA BISSI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	CASCINA BISSI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Corzano	CASCINA BISSI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	cascina convento	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	cascina convento	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	cascina convento	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	cascina convento	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	cascina lama			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	cascina lama			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	cascina lama		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	cascina lama			Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	cascina lama	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	cascina lama	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	cascina lama	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	cascina lama	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	CASCINA MONTEGIARDINO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	CASCINA MONTEGIARDINO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	CASCINA MONTEGIARDINO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	CASCINA MONTEGIARDINO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	cavour	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	cavour	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	cavour	13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	174				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	cavour	13		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	COLOMBO A BARGNANO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	COLOMBO A BARGNANO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	COLOMBO A BARGNANO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Corzano	COLOMBO A BARGNANO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	CURZIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	CURZIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	CURZIO	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	CURZIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	curzio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	curzio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	curzio	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	curzio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	GARIBALDI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	GARIBALDI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	GARIBALDI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Corzano	GARIBALDI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	loc. Bave	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	985	1475			Danneggiato +10%	Non friabile
Corzano	mangoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	mangoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	mangoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	mangoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	manzoni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	manzoni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	manzoni	5	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	manzoni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	MARCOLINI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	MARCOLINI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	MARCOLINI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Corzano	MARCOLINI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	montegiardino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	montegiardino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	montegiardino	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	montegiardino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	montegiardino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	montegiardino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	montegiardino	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	545				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	montegiardino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	MORO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	MORO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	MORO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	MORO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	umberto i	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	umberto i	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	umberto i	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	umberto i	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	v. emanuele	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	v. emanuele	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	v. emanuele	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	133				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	v. emanuele	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corzano	VIA A. DE GASPERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA A. DE GASPERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA A. DE GASPERI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA A. DE GASPERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA A. MORO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA A. MORO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA A. MORO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA A. MORO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA A. MORO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA A. MORO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA A. MORO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA A. MORO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via alberti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via alberti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via alberti	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	via alberti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via alberti	10	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via alberti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via alberti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	via alberti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via alberti	14	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via alberti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via alberti	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	via alberti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via alberti	17	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via alberti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via alberti	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	via alberti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via alberti	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via alberti	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via alberti	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via alberti	22		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	Via aldo Moro	8	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	Via aldo Moro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	Via aldo Moro	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	Via aldo Moro	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via aldo moro	21	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via aldo moro	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via aldo moro	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	via aldo moro	21		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA ALDO MORO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA ALDO MORO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA ALDO MORO	23	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	960			Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA ALDO MORO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via bargnano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via bargnano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via bargnano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000			Non friabile
Corzano	via bargnano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via c. colombo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via c. colombo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via c. colombo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via c. colombo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via cavor - bargnano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via cavor - bargnano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via cavor - bargnano	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via cavor - bargnano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA CAVOUR	12	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60					
Corzano	VIA CAVOUR	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA CAVOUR	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	VIA CAVOUR	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA CAVOUR	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA CAVOUR	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA CAVOUR	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA CAVOUR	16		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via cavour - bargnano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via cavour - bargnano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via cavour - bargnano	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via cavour - bargnano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via chiesa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via chiesa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via chiesa	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Corzano	via chiesa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA CHIESA BARGNANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corzano	VIA CHIESA BARGNANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA CHIESA BARGNANO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA CHIESA BARGNANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via curia	20	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via curia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via curia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	via curia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via curzio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via curzio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via curzio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			950			Non friabile
Corzano	via curzio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via curzio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via curzio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via curzio	11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via curzio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via dante	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via dante	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via dante	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Corzano	via dante	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via dante alighieri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via dante alighieri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via dante alighieri	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	via dante alighieri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via de gasperi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via de gasperi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via de gasperi	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via de gasperi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via emanuele	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via emanuele	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via emanuele	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Corzano	via emanuele	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA G. ALBERTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA G. ALBERTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA G. ALBERTI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA G. ALBERTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via garibaldi	3	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			44		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via garibaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via garibaldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	via garibaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA GARIBALDI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA GARIBALDI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA GARIBALDI	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA GARIBALDI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via garibaldi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via garibaldi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via garibaldi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Corzano	via garibaldi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA GARIBALDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA GARIBALDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA GARIBALDI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA GARIBALDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via m. d'azeglio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via m. d'azeglio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via m. d'azeglio	15	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	81				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via m. d'azeglio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA MANZONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA MANZONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA MANZONI	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	343,38				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA MANZONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via marcolini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via marcolini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via marcolini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	79				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via marcolini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via marcolini - bargnano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via marcolini - bargnano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via marcolini - bargnano	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via marcolini - bargnano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA MERIDIONALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA MERIDIONALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA MERIDIONALE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	VIA MERIDIONALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA MERIDIONALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA MERIDIONALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corzano	VIA MERIDIONALE	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA MERIDIONALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA MONTEGIARDINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA MONTEGIARDINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA MONTEGIARDINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	545				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA MONTEGIARDINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via moro	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via moro	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via moro	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			64			Non friabile
Corzano	via moro	5		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA PAOLO VI FRAZ. BARGNANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA PAOLO VI FRAZ. BARGNANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA PAOLO VI FRAZ. BARGNANO	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA PAOLO VI FRAZ. BARGNANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via roma	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via roma	16	1978	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via roma	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	107				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via roma	16		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via s. pellico - bargnano	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via s. pellico - bargnano	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via s. pellico - bargnano	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87		87		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via s. pellico - bargnano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA SAN MARTINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA SAN MARTINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA SAN MARTINO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA SAN MARTINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via solferino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via solferino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via solferino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23,8				Danneggiato -10%	
Corzano	via solferino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA SOLFERINO - MEANO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA SOLFERINO - MEANO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA SOLFERINO - MEANO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
Corzano	VIA SOLFERINO - MEANO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via umberto IÂž	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via umberto IÂž	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via umberto IÂž	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via umberto IÂž	8		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA V. EMANUELE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA V. EMANUELE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA V. EMANUELE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA V. EMANUELE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via v. emanuele	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via v. emanuele	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via v. emanuele	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	via v. emanuele	24		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VIA VICOLO MERIDIONALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VIA VICOLO MERIDIONALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VIA VICOLO MERIDIONALE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VIA VICOLO MERIDIONALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	via vittorio emanuele	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	via vittorio emanuele	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	via vittorio emanuele	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Corzano	via vittorio emanuele	25		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	viale piave	14	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	viale piave	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	viale piave	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	viale piave	14		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VICOLO MERIDIONALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VICOLO MERIDIONALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VICOLO MERIDIONALE	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	VICOLO MERIDIONALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VICOLO RETTO (LOC. BARGNANO)	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VICOLO RETTO (LOC. BARGNANO)	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VICOLO RETTO (LOC. BARGNANO)	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	VICOLO RETTO (LOC. BARGNANO)	2		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VITT. EMANUELE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VITT. EMANUELE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VITT. EMANUELE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Corzano	VITT. EMANUELE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	VITTORIO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	VITTORIO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	VITTORIO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Corzano	VITTORIO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Corzano	vittorio emanule	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Corzano	vittorio emanule	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Corzano	vittorio emanule	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	133				Danneggiato -10%	Non friabile
Corzano	vittorio emanule	15		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	anzoni	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	anzoni	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	anzoni	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	anzoni	17		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	AVIS LOC. CORTICELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	AVIS LOC. CORTICELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	AVIS LOC. CORTICELLE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	AVIS LOC. CORTICELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	battisti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	battisti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	battisti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Dello	battisti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	BATTISTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	BATTISTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	BATTISTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	BATTISTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	c. colombo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	c. colombo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	c. colombo	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	c. colombo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	C.NA FENILE ARICI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	C.NA FENILE ARICI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	C.NA FENILE ARICI	6	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1016				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	C.NA FENILE ARICI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	c.na fienile dei ronchi str. villenuove fraz. c	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	c.na fienile dei ronchi str. villenuove fraz. c	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	c.na fienile dei ronchi str. villenuove fraz. c	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	685				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	c.na fienile dei ronchi str. villenuove fraz. c	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	c.na fienile villenuove fraz. corticelle pieve	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	c.na fienile villenuove fraz. corticelle pieve	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	c.na fienile villenuove fraz. corticelle pieve	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	c.na fienile villenuove fraz. corticelle pieve	14		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	c.na monache	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	c.na monache	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	c.na monache	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	c.na monache	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	c.na monache	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	c.na monache	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	c.na monache	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	c.na monache	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	c.na nozza-corticelle pieve	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	c.na nozza-corticelle pieve	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	c.na nozza-corticelle pieve	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	c.na nozza-corticelle pieve	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	c.na villenuovine	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	c.na villenuovine	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	c.na villenuovine	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	c.na villenuovine	16		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	casa san rocco	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	casa san rocco	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	casa san rocco	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000					Friabile
Dello	casa san rocco	--		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	cascina calcagna	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	cascina calcagna	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	cascina calcagna	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	cascina calcagna	17		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	cascina cos	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	cascina cos	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	cascina cos	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	cascina cos	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	cascina cucco	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	cascina cucco	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	cascina cucco	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	cascina cucco	13		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	CASE S. ROCCO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	CASE S. ROCCO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	CASE S. ROCCO	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	CASE S. ROCCO	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	case s. rocco	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	case s. rocco	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	case s. rocco	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	case s. rocco	7		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	case s.rocco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	case s.rocco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	case s.rocco	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	case s.rocco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	cav. di vittorio veneto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	cav. di vittorio veneto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	cav. di vittorio veneto	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	cav. di vittorio veneto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	col. agosti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	col. agosti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	col. agosti	28	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	
Dello	col. agosti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	colombo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	colombo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	colombo	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	colombo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	corticelle pieve a.manzoni	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	corticelle pieve a.manzoni	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	corticelle pieve a.manzoni	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	corticelle pieve a.manzoni	41		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	corticelle via dante	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	corticelle via dante	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	corticelle via dante	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	corticelle via dante	34		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	DANTE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	DANTE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	DANTE	31	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	DANTE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	dante	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	dante	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	dante	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	dante	34		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	dante	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	dante	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	dante	44	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	dante	44		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	dante	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	dante	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	dante	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	dante	54		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	dante	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	dante	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	dante	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	497				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	dante	54		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	DANTE	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	DANTE	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	DANTE	58	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	DANTE	58		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	dante	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	dante	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	dante	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	dante	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	dante corticelle pieve	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	dante corticelle pieve	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	dante corticelle pieve	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato +10%	Non friabile
Dello	dante corticelle pieve	74		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	de gasperi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	de gasperi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	de gasperi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	de gasperi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	DELLA VITTORIA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	DELLA VITTORIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	DELLA VITTORIA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	DELLA VITTORIA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	della vittoria	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	della vittoria	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	della vittoria	51	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	della vittoria	51		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	don giundani	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	don giundani	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	don giundani	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	don giundani	12		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	donizetti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	donizetti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	donizetti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	donizetti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	DONIZETTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	DONIZETTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	DONIZETTI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	DONIZETTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	donizetti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	donizetti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	donizetti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	donizetti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	fenile baldo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	fenile baldo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	fenile baldo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	fenile baldo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	g.puccino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	g.puccino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	g.puccino	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	g.puccino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	GIOVANNI XXIII	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	GIOVANNI XXIII	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	GIOVANNI XXIII	10	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	GIOVANNI XXIII	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	giuseppe mazzini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	giuseppe mazzini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	giuseppe mazzini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	
Dello	giuseppe mazzini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	giuseppe mazzini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	giuseppe mazzini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	giuseppe mazzini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	giuseppe mazzini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	giuseppe verdi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	giuseppe verdi	28	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	giuseppe verdi	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	giuseppe verdi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	IV Novembre	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	IV Novembre	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	IV Novembre	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	IV Novembre	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	iv novembre	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	iv novembre	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	iv novembre	45	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	iv novembre	45		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	iv novembre	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	iv novembre	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	iv novembre	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	iv novembre	83		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	kennedy	8	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80				Danneggiato -10%	
Dello	kennedy	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	kennedy	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	kennedy	8		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	kennedy	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	kennedy	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	kennedy	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	kennedy	8		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	kennedy	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	kennedy	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	kennedy	11	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	kennedy	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	kennedy	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	kennedy	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	kennedy	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	kennedy	46		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	loc quinzanello	2	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	loc quinzanello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	loc quinzanello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	loc quinzanello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	loc quinzanello	11	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	loc quinzanello	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	loc quinzanello	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	loc quinzanello	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	loc. ponte rosso	4/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	loc. ponte rosso	4/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	loc. ponte rosso	4/5	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	loc. ponte rosso	4/5		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	manzoni	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	manzoni	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	manzoni	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000					Friabile
Dello	manzoni	37		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	manzoni	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	manzoni	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	manzoni	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	109				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	manzoni	51		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	MARCONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	MARCONI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	MARCONI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	MARCONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	marconi cascina anna	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	marconi cascina anna	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	marconi cascina anna	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	marconi cascina anna	2		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	mazzini	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	mazzini	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	mazzini	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	mazzini	57		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	mazzini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	mazzini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	mazzini	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125					Non friabile
Dello	mazzini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	muse	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	muse	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	muse	1	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	muse	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	p.zza della vittoria	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	p.zza della vittoria	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	p.zza della vittoria	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	p.zza della vittoria	4		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	p.zza della vittoria	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	p.zza della vittoria	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	p.zza della vittoria	29	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	p.zza della vittoria	29		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	paolo vi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	paolo vi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	paolo vi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	
Dello	paolo vi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	papa giovanni xxiii	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	papa giovanni xxiii	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	papa giovanni xxiii	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55					
Dello	papa giovanni xxiii	14		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	piave	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	piave	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	piave	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	piave	16		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	piazza roma	181		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	piazza roma	181		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	piazza roma	181	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	piazza roma	181		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	ponte rosso	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	ponte rosso	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	ponte rosso	--	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	ponte rosso	--		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	provinciale quinzanes	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	provinciale quinzanes	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	provinciale quinzanes	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	provinciale quinzanes	4		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	puccini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	puccini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	puccini	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	puccini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	risorgimento	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	risorgimento	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	risorgimento	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	risorgimento	34		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	roma	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	roma	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	roma	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	roma	13		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	roma	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	roma	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	roma	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					Non friabile
Dello	roma	42		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	ROMA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	ROMA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	ROMA	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Dello	ROMA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	roma	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	roma	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	roma	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	roma	98		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	roma	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	roma	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	roma	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Dello	roma	101		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	ROMA	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	ROMA	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	ROMA	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	ROMA	105		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	roma	184		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	roma	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	roma	184		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	roma	184		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	roma	187		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	roma	187		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	roma	187	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	roma	187		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	roma e via fermi	196 e 1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	roma e via fermi	196 e 1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	roma e via fermi	196 e 1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	roma e via fermi	196 e 1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	roselli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	roselli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	roselli	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	roselli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	s. lorenzo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	s. lorenzo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	s. lorenzo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	s. lorenzo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	s. zenone	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	s. zenone	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	s. zenone	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	s. zenone	83		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	s.p. quinzanese loc. ponte rosso	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	s.p. quinzanese loc. ponte rosso	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	s.p. quinzanese loc. ponte rosso	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	s.p. quinzanese loc. ponte rosso	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	san lorenzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	san lorenzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	san lorenzo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	san lorenzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	str. villenuove fraz. corticelle pieve	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	str. villenuove fraz. corticelle pieve	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	str. villenuove fraz. corticelle pieve	--	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	str. villenuove fraz. corticelle pieve	--		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	suor.g.quattrini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	suor.g.quattrini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	suor.g.quattrini	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	suor.g.quattrini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	TRIESTE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	TRIESTE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	TRIESTE	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	TRIESTE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	TRIESTE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	TRIESTE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	TRIESTE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Dello	TRIESTE	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	trieste loc. quinzanello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	trieste loc. quinzanello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	trieste loc. quinzanello	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	trieste loc. quinzanello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	v. veneto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	v. veneto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	v. veneto	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	v. veneto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	v. veneto	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	v. veneto	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	v. veneto	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	v. veneto	34		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	v. veneto	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	v. veneto	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	v. veneto	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	v. veneto	35		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	verdi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	verdi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	verdi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	verdi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	verdi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	verdi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	verdi	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	verdi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	verdi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	verdi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	verdi	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	verdi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	verdi	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	verdi	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	verdi	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Dello	verdi	37		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via 4 Novembre	29	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via 4 Novembre	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via 4 Novembre	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via 4 Novembre	29		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via 4 novembre	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via 4 novembre	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via 4 novembre	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via 4 novembre	49		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via a. de gasperi		1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via a. de gasperi			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via a. de gasperi			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via a. de gasperi			Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via a. de gasperi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via a. de gasperi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via a. de gasperi	17	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via a. de gasperi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA A. MANZONI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA A. MANZONI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA A. MANZONI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4					
Dello	VIA A. MANZONI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via agosti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via agosti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via agosti	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via agosti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via agosti	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via agosti	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via agosti	21	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	143				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via agosti	21		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via borgo belvedere	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via borgo belvedere	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via borgo belvedere	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			184,8			Non friabile
Dello	via borgo belvedere	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via borgo belvedere	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via borgo belvedere	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via borgo belvedere	5	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via borgo belvedere	5		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via borgo belvedere	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via borgo belvedere	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via borgo belvedere	15	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via borgo belvedere	15		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via c. colombo-corticelle pieve	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	via c. colombo-corticelle pieve	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via c. colombo-corticelle pieve	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via c. colombo-corticelle pieve	25		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via case s. rocco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via case s. rocco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via case s. rocco	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via case s. rocco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via castello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via castello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via castello	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Dello	via castello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA CAV. GIACOMO ROCCA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA CAV. GIACOMO ROCCA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA CAV. GIACOMO ROCCA	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA CAV. GIACOMO ROCCA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via cav. vittorio veneeto	11	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via cav. vittorio veneeto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via cav. vittorio veneeto	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via cav. vittorio veneeto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via colombo	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via colombo	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via colombo	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	169				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via colombo	77		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA COLONELLO AGOSTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA COLONELLO AGOSTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA COLONELLO AGOSTI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA COLONELLO AGOSTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via cristoforo colombo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via cristoforo colombo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via cristoforo colombo	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1450				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via cristoforo colombo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA DANTE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA DANTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA DANTE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA DANTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via dante	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via dante	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via dante	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72			Non friabile
Dello	via dante	24		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via dante	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via dante	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via dante	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72			Non friabile
Dello	via dante	24		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via dante	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via dante	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via dante	28	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via dante	28		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA DANTE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA DANTE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA DANTE	28	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380					Non friabile
Dello	VIA DANTE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via dante	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via dante	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via dante	44	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via dante	44		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via dante	55	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	400			32	Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via dante	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via dante	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via dante	55		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA DE GASPERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA DE GASPERI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA DE GASPERI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA DE GASPERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via de gasperi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via de gasperi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via de gasperi	23	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via de gasperi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via de gasperi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via de gasperi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via de gasperi	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via de gasperi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via della liberta'	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via della liberta'	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	via della liberta'	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via della liberta'	33		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via della vittoria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via della vittoria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via della vittoria	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Dello	via della vittoria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via della vittoria	24	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			103		Danneggiato +10%	Non friabile
Dello	via della vittoria	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via della vittoria	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via della vittoria	24		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via della vittoria	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via della vittoria	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via della vittoria	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via della vittoria	33		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via della vittoria	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via della vittoria	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via della vittoria	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	616				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via della vittoria	44		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via della vittoria	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via della vittoria	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via della vittoria	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via della vittoria	52		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via della vittoria - quinzanello	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via della vittoria - quinzanello	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via della vittoria - quinzanello	76	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via della vittoria - quinzanello	76		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via don guindani	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via don guindani	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via don guindani	24	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via don guindani	24		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via don guindani	/	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via don guindani	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via don guindani	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via don guindani	/		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via don tinti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via don tinti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via don tinti	15	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via don tinti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA DONINZETTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA DONINZETTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA DONINZETTI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA DONINZETTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via donizzetti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via donizzetti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via donizzetti	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via donizzetti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via europa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via europa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via europa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via europa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via fenile lombardo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via fenile lombardo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via fenile lombardo	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2690		2690		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via fenile lombardo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via g. donizetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via g. donizetti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via g. donizetti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via g. donizetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via g. marconi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via g. marconi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via g. marconi	sn	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2203				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via g. marconi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA G. MAZZINI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA G. MAZZINI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA G. MAZZINI	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA G. MAZZINI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA G. TREDICI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA G. TREDICI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA G. TREDICI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA G. TREDICI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA G. VERDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA G. VERDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA G. VERDI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	VIA G. VERDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA G. VERDI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA G. VERDI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA G. VERDI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA G. VERDI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via g. verdi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via g. verdi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via g. verdi	35	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via g. verdi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via g.puccini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via g.puccini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via g.puccini	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via g.puccini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA GIACINTO XIII	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA GIACINTO XIII	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA GIACINTO XIII	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA GIACINTO XIII	8		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via giovanni xxiii	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via giovanni xxiii	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via giovanni xxiii	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via giovanni xxiii	9		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via giovanni xxiii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via giovanni xxiii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via giovanni xxiii	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Dello	via giovanni xxiii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA GIOVANNI XXIII	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA GIOVANNI XXIII	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA GIOVANNI XXIII	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA GIOVANNI XXIII	20		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via guindani	11	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via guindani	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via guindani	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via guindani	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via iv novembre	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via iv novembre	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via iv novembre	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Dello	via iv novembre	4		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA IV NOVEMBRE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA IV NOVEMBRE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via IV novembre	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via IV novembre	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via IV novembre	51	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via IV novembre	51		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via IV novembre	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via IV novembre	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via IV novembre	67	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via IV novembre	67		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA iV Novembre	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA iV Novembre	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA iV Novembre	67	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA iV Novembre	67		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA IV NOVEMBRE	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA IV NOVEMBRE	83		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via ivnovembre	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via ivnovembre	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via ivnovembre	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Dello	via ivnovembre	75		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via kennedy	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via kennedy	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via kennedy	4	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via kennedy	4		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via kennedy	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via kennedy	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via kennedy	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via kennedy	4		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	via kennedy	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via kennedy	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via kennedy	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via kennedy	4		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via kennedy	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via kennedy	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via kennedy	9	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via kennedy	9		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via manzoni	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via manzoni	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via manzoni	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via manzoni	34		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via manzoni	38	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via manzoni	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via manzoni	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via manzoni	38		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via manzoni	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via manzoni	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via manzoni	85	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via manzoni	85		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA MANZONI A CORTICELLE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA MANZONI A CORTICELLE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA MANZONI A CORTICELLE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Dello	VIA MANZONI A CORTICELLE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via marconi	10	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via marconi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via marconi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via marconi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via mazzini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via mazzini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via mazzini	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via mazzini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA MAZZINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA MAZZINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA MAZZINI	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA MAZZINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA MAZZINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA MAZZINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA MAZZINI	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato +10%	Non friabile
Dello	VIA MAZZINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via paganini	1	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via paganini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via paganini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via paganini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via papa giovanni xxiii	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via papa giovanni xxiii	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via papa giovanni xxiii	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Friabile
Dello	via papa giovanni xxiii	17		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via papa giovanni xxiii	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via papa giovanni xxiii	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via papa giovanni xxiii	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via papa giovanni xxiii	20		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via pordenone	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via pordenone	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via pordenone	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via pordenone	15		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via pordenone pittore	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via pordenone pittore	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via pordenone pittore	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Dello	via pordenone pittore	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA PORDENONE PITTORE FRAZ. CORTICELL	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA PORDENONE PITTORE FRAZ. CORTICELL	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA PORDENONE PITTORE FRAZ. CORTICELL	SNC	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA PORDENONE PITTORE FRAZ. CORTICELL	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via puccini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via puccini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via puccini	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via puccini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via puccini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via puccini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via puccini	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via puccini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via ragazzi del	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	via ragazzi del	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via ragazzi del	99	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400	22400			Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via ragazzi del	99		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via ragazzi del 99	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via ragazzi del 99	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via ragazzi del 99	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400	22400			Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via ragazzi del 99	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via risorgimento	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via risorgimento	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via risorgimento	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Dello	via risorgimento	34		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA RISORGIMENTO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA RISORGIMENTO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA RISORGIMENTO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA RISORGIMENTO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via roma	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via roma	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via roma	16	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	236		236		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via roma	16		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via roma	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via roma	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via roma	29	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via roma	29		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via roma	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via roma	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via roma	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via roma	95		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA ROMA	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA ROMA	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA ROMA	107		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	VIA ROMA	107		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via roma	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via roma	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via roma	122	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via roma	122		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via roma	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via roma	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via roma	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via roma	134		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA ROMA	158		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA ROMA	158		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA ROMA	158		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA ROMA	158		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via roma	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via roma	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via roma	164	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via roma	164		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via roma	184	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via roma	184		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via roma	184		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via roma	184		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via roma	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via roma	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via roma	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via roma	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via rosina storchio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via rosina storchio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via rosina storchio	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via rosina storchio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via san lorenzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via san lorenzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via san lorenzo	10	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via san lorenzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA SAN ZENONE	187		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA SAN ZENONE	187		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA SAN ZENONE	187	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1135		1135		Danneggiato +10%	Non friabile
Dello	VIA SAN ZENONE	187		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA SELUE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA SELUE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA SELUE	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA SELUE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via simonette	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via simonette	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	via simonette	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via simonette	--		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via tredici	11	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via tredici	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via tredici	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via tredici	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via tredici	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via tredici	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via tredici	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Dello	via tredici	13		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via tredici	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via tredici	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via tredici	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via tredici	15		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via trieste	8	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			42		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via trieste	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via trieste	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via trieste	8		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via trieste	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via trieste	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via trieste	28	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Friabile
Dello	via trieste	28		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via trieste - quinzanello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via trieste - quinzanello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via trieste - quinzanello	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Dello	via trieste - quinzanello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via verdi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	7	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via verdi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via verdi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via verdi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	11	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via verdi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via verdi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via verdi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Dello	via verdi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via Verdi	12	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via Verdi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via Verdi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via Verdi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		40			Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via verdi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via verdi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via verdi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Dello	via verdi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via verdi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via verdi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via verdi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	41	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via verdi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	45	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Dello	via verdi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via verdi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	49	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			63		Danneggiato +10%	Non friabile
Dello	via verdi	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via verdi	49		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via verdi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via verdi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via verdi	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	via verdi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via vittoria	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via vittoria	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via vittoria	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via vittoria	9		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via vittorio veneto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via vittorio veneto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via vittorio veneto	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via vittorio veneto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA VIVALDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA VIVALDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA VIVALDI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA VIVALDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA VIVALDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA VIVALDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA VIVALDI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	VIA VIVALDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via vivaldi	10	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via vivaldi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via vivaldi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via vivaldi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via vivaldi	21	1993	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20			Non friabile
Dello	via vivaldi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via vivaldi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Dello	via vivaldi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via volta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via volta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via volta	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Dello	via volta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via volta	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via volta	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via volta	11	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via volta	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via x giornate	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via x giornate	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via x giornate	19/21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890		890		Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via x giornate	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via xi febbraio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via xi febbraio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via xi febbraio	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	192				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via xi febbraio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via xi febbraio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via xi febbraio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via xi febbraio	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	192				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via xi febbraio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via xi febbraio	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via xi febbraio	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via xi febbraio	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via xi febbraio	42		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via XI FEBBRAIO	52	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	375			Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via xi febbraio	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via xi febbraio	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via xi febbraio	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4510			Non friabile
Dello	via xi febbraio	60		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via xi febbraio	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via xi febbraio	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via xi febbraio	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45,1			Non friabile
Dello	via xi febbraio	60		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIA XI FEBBRAIO	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIA XI FEBBRAIO	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIA XI FEBBRAIO	66	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato +10%	Friabile
Dello	VIA XI FEBBRAIO	66		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	via xxiv maggio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	via xxiv maggio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	via xxiv maggio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	via xxiv maggio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	viale europa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	viale europa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	viale europa	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	viale europa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	VIALE EUROPA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	VIALE EUROPA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	VIALE EUROPA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Dello	VIALE EUROPA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	vittorio veneto loc. boldeniga	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	vittorio veneto loc. boldeniga	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	vittorio veneto loc. boldeniga	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	vittorio veneto loc. boldeniga	24		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	X GIORNATE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	X GIORNATE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	X GIORNATE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Dello	X GIORNATE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	XI febbraio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	XI febbraio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	XI febbraio	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	192				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	XI febbraio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	xi febbraio	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	xi febbraio	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	xi febbraio	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2580				Danneggiato -10%	Friabile
Dello	xi febbraio	80		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	xxv aprile	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	xxv aprile	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	xxv aprile	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	xxv aprile	5		Pavimenti in vinil amianto						
Dello	XXV APRILE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Dello	XXV APRILE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Dello	XXV APRILE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Dello	XXV APRILE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	achille papa	11a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	achille papa	11a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	achille papa	11a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23	350			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	achille papa	11a		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	area di servizio A4	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	area di servizio A4	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	area di servizio A4	snc	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	area di servizio A4	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	AREA DI SERVIZIO MONTE ALTO NORD	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	AREA DI SERVIZIO MONTE ALTO NORD	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	AREA DI SERVIZIO MONTE ALTO NORD	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				2	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	AREA DI SERVIZIO MONTE ALTO NORD	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	BAGATTA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	BAGATTA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	BAGATTA	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	BAGATTA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	bergamo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	bergamo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	bergamo	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	bergamo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	brescia	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	brescia	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	brescia	17/19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	brescia	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	cascina bogliaco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	cascina bogliaco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	cascina bogliaco	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			222		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	cascina bogliaco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	cascina s. rocco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	cascina s. rocco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	cascina s. rocco	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	cascina s. rocco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	colli storici	114/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	colli storici	114/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	colli storici	114/c	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	colli storici	114/c		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	colombare	27/29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	colombare	27/29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	colombare	27/29	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	14000			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	colombare	27/29		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	colombare di castiglione	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	colombare di castiglione	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	colombare di castiglione	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			390		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	colombare di castiglione	45		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	como	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	como	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	como	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	como	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	costantino grande	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	costantino grande	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	costantino grande	14	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	161	2415			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	costantino grande	14		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	delle vite	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	delle vite	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	delle vite	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330	5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	delle vite	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	di vittoria	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	di vittoria	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	di vittoria	2	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	di vittoria	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	domino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	domino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	domino	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	domino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	FERROV MI-VE KM 111+540	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	FERROV MI-VE KM 111+540	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	FERROV MI-VE KM 111+540	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	FERROV MI-VE KM 111+540	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	FERROV. 113 +004	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	FERROV. 113 +004	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	FERROV. 113 +004	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	FERROV. 113 +004	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	FRAZ, SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	FRAZ, SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	FRAZ, SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	FRAZ, SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	fraz. tiglio via tassere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	fraz. tiglio via tassere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	fraz. tiglio via tassere	sn	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	fraz. tiglio via tassere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	garbella	snc	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	350					
Desenzano del Garda	garbella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	garbella	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	garbella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	grezze	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	grezze	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	grezze	62	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	grezze	62		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	gruppo rovere	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	gruppo rovere	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	gruppo rovere	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390	6240			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	gruppo rovere	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	irta	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	irta	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	irta	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	irta	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	KM 108 +040	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	KM 108 +040	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	KM 108 +040	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	KM 108 +040	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC CASCINA QUAINA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC CASCINA QUAINA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC CASCINA QUAINA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC CASCINA QUAINA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC CASELLA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC CASELLA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC CASELLA	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC CASELLA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc meregata alta	snc	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc meregata alta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc meregata alta	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	loc meregata alta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC SELVETTE CASCINA COLOMBARA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC SELVETTE CASCINA COLOMBARA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC SELVETTE CASCINA COLOMBARA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66			825	Danneggiato -10%	Friabile
Desenzano del Garda	LOC SELVETTE CASCINA COLOMBARA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. BENINA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. BENINA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. BENINA	SN	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. BENINA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. CA BIANCA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	LOC. CA BIANCA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. CA BIANCA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. CA BIANCA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLA		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLA		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLA		2	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. CASELLA		2	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLA		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLA		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLA		4	1998 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. CASELLA		4	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLE		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLE		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. CASELLE		4	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. CASELLE		4	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. casette pomo		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. casette pomo		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. casette pomo		1	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. casette pomo		1	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. cremasca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. cremasca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. cremasca	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. cremasca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. cremaschina		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. cremaschina		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. cremaschina		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. cremaschina		1	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. CREMASCNIZZA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. CREMASCNIZZA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. CREMASCNIZZA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. CREMASCNIZZA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. demesse vecchie		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. demesse vecchie		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. demesse vecchie		2	1986 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. demesse vecchie		2	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. FANTONA		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. FANTONA		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. FANTONA		2	1968 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. FANTONA		2	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. FANTONA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. FANTONA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. FANTONA	SNC		1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. FANTONA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. le pirlette	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. le pirlette	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. le pirlette	sn		1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. le pirlette	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. monte covolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. monte covolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. monte covolo	sn		1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. monte covolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. MONTECROCE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. MONTECROCE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	280		280		Danneggiato -10%	Friabile
Desenzano del Garda	LOC. MONTECROCE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	LOC. MONTECROCE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. PAPALAZZO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	246	1,23			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. PAPALAZZO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. PAPALAZZO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	LOC. PAPALAZZO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. pomo		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. pomo		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. pomo		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. pomo		3	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. s. Pietro			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. s. Pietro			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. s. Pietro			1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. s. Pietro			Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. s. Pietro			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. s. Pietro			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. s. Pietro			1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. s. Pietro			Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. SAN AMRTINO DELLA BATTAGLIA	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. SAN AMRTINO DELLA BATTAGLIA	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	LOC. SAN AMRTINO DELLA BATTAGLIA	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. SAN AMRTINO DELLA BATTAGLIA	56		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. SAN GIROLAMO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. SAN GIROLAMO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. SAN GIROLAMO	3	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	198		2,97		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. SAN GIROLAMO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. san Pietro			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. san Pietro			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. san Pietro		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. san Pietro			Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. SELVETTA CASCINA SELVETTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. SELVETTA CASCINA SELVETTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. SELVETTA CASCINA SELVETTE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3250	40625			Danneggiato +10%	Friabile
Desenzano del Garda	LOC. SELVETTA CASCINA SELVETTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. SELVETTA CASCINA SELVETTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. SELVETTA CASCINA SELVETTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. SELVETTA CASCINA SELVETTE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135	1680			Danneggiato +10%	Friabile
Desenzano del Garda	LOC. SELVETTA CASCINA SELVETTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. tassina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. tassina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. tassina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. tassina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. TESSERE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. TESSERE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. TESSERE	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840	12600			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. TESSERE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOC. TESSERE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOC. TESSERE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOC. TESSERE	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOC. TESSERE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc. vengabertani	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc. vengabertani	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc. vengabertani	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc. vengabertani	11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc.monte Bruno	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc.monte Bruno	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc.monte Bruno	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc.monte Bruno	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	loc.s Pietro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	loc.s Pietro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	loc.s Pietro	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	loc.s Pietro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	localita' Pomo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	localita' Pomo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	localita' Pomo	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			74,16		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	localita' Pomo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	localita' sclua adorti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	localita' sclua adorti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	localita' sclua adorti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	localita' sclua adorti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	località calvata	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	località calvata	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	località calvata	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	località calvata	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	località citari	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	località citari	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	località citari	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		220			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	località citari	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOCALITÀ GARBELLA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOCALITÀ GARBELLA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOCALITÀ GARBELLA	15	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290	7500			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOCALITÀ GARBELLA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	località garbella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	località garbella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	località garbella	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	località garbella	sn		Pavimenti in vinil amianto		3800			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	località tessere	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	località tessere	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	località tessere	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	località tessere	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	località varone	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	località varone	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	località varone	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			175		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	località varone	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	LOCLAITA' GARBELLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	LOCLAITA' GARBELLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	LOCLAITA' GARBELLA	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	11000			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	LOCLAITA' GARBELLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	lorenzini	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	lorenzini	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	lorenzini	107		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	lorenzini	107		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	lungolago cesare battisti	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	lungolago cesare battisti	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	lungolago cesare battisti	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	lungolago cesare battisti	51		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	mabellini	17	1963	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	mabellini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	mabellini	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	mabellini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	marchesi	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	marchesi	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	marchesi	110	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	marchesi	110		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	massadrino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	massadrino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	massadrino	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	massadrino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	mezzocolle	36	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	mezzocolle	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	340	5100			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	mezzocolle	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	mezzocolle	36		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	montebaldo	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	montebaldo	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	montebaldo	46	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	158		158		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	montebaldo	46		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	montebaldo	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	montebaldo	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	montebaldo	125	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	7000			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	montebaldo	125		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	montesuello	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	montesuello	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	montesuello	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					Non friabile
Desenzano del Garda	montesuello	30		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	MONTONALE ALTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	MONTONALE ALTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	MONTONALE ALTO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	MONTONALE ALTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	n.sauro	36/38/40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	n.sauro	36/38/40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	n.sauro	36/38/40	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	n.sauro	36/38/40		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	P.ZZA DUOMO	22/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	P.ZZA DUOMO	22/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	P.ZZA DUOMO	22/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3200			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	P.ZZA DUOMO	22/A		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	P.ZZA eINAUDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	P.ZZA eINAUDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	P.ZZA eINAUDI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	P.ZZA eINAUDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	p.zza einaudi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	p.zza einaudi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	p.zza einaudi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	p.zza einaudi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	piazza chiese	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	piazza chiese	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	piazza chiese	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	piazza chiese	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	pirlette	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	pirlette	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	pirlette	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	pirlette	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	pracarello	2	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	pracarello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	pracarello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	pracarello	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	pratomaggiore	640		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	pratomaggiore	640		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	pratomaggiore	640	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	pratomaggiore	640		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	rambotti	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	rambotti	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	rambotti	107	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	rambotti	107		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	s. benedetto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	s. benedetto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	s. benedetto	14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	s. benedetto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	s. zeno	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	s. zeno	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	s. zeno	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40			40	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	s. zeno	51		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	san marco	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	san marco	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	san marco	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	san marco	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	san zeno	149/151		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	san zeno	149/151		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	san zeno	149/151	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	san zeno	149/151		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	santa maria	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	santa maria	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	santa maria	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	santa maria	33		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	stadio comunale dal molin	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	stadio comunale dal molin	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	stadio comunale dal molin	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	stadio comunale dal molin	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	tito speri	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	tito speri	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	tito speri	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	tito speri	32		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	unita d'italia	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	unita d'italia	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	unita d'italia	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	unita d'italia	60		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	UNITA' D'ITALIA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	UNITA' D'ITALIA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	UNITA' D'ITALIA	54	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			232		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	UNITA' D'ITALIA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	unitÀ d'italia	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	unitÀ d'italia	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	unitÀ d'italia	83	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	unitÀ d'italia	83		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	vaccarolo	21	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	vaccarolo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	vaccarolo	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	vaccarolo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	valtenesi	19/a	1995	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	32,22				Danneggiato -10%	
Desenzano del Garda	valtenesi	19/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	valtenesi	19/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	valtenesi	19/a		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	valtenesi	19/a	1995	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	32,22				Danneggiato -10%	
Desenzano del Garda	valtenesi	19/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	valtenesi	19/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	valtenesi	19/a		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA A. LAVAGNONE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA A. LAVAGNONE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA A. LAVAGNONE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA A. LAVAGNONE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA A. PAPA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA A. PAPA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA A. PAPA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA A. PAPA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via adamello	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via adamello	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via adamello	1/3	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via adamello	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via adamello	5/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via adamello	5/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via adamello	5/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via adamello	5/11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ADIGE		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via adige		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via adige		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via adige		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via adige		12	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ADIGE		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA ADIGE		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA ADIGE		1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA ADIGE		16	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via agello		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via agello		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via agello		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via agello		27	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via agello		40	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via agello		40	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via agello		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via agello		40	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS		16	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS		81	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS		81	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS		1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS		81	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via andreis		93	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via andreis		93	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via andreis		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via andreis		93	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	2	20			Danneggiato -10%	Friabile
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA ANDREIS	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via annunciata		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via annunciata		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via annunciata		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via annunciata		22	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ANNUNCIATA		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA ANNUNCIATA		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA ANNUNCIATA		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			206		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA ANNUNCIATA		39	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via annunciata		40	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via annunciata		40	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via annunciata		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via annunciata		40	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BAGATTA		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BAGATTA		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BAGATTA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BAGATTA		39	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BARBARANO		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BARBARANO		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BARBARANO		1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BARBARANO		6	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via bardolino		24	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via bardolino		24	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via bardolino		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via bardolino		24	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BELLAVISTA		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BELLAVISTA		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BELLAVISTA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BELLAVISTA		2	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BELLAVISTA		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BELLAVISTA		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BELLAVISTA		1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BELLAVISTA		3	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via belvedere		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via belvedere		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via belvedere		1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via belvedere		3	Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BENINA		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	VIA BENINA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BENINA	2	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BENINA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BERGAMO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BERGAMO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BERGAMO	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BERGAMO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via bergamo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via bergamo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via bergamo	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via bergamo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BEZZECA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BEZZECA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BEZZECA	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	445	7120			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BEZZECA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via bonvicino	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via bonvicino	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via bonvicino	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via bonvicino	19		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via borgo di sotto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via borgo di sotto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via borgo di sotto	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via borgo di sotto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BORNADE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BORNADE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BORNADE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BORNADE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BOSIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BOSIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BOSIO	13	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BOSIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via brene	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via brene	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via brene	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via brene	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via brescia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via brescia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via brescia	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via brescia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via brescia	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA BRESCIA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA BRESCIA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA BRESCIA	25	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA BRESCIA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via brescia	28/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via brescia	28/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via brescia	28/30	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via brescia	28/30		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via c. battisti	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via c. battisti	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via c. battisti	139	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via c. battisti	139		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA C.MARCESI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA C.MARCESI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA C.MARCESI	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Desenzano del Garda	VIA C.MARCESI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CA' BIANCA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CA' BIANCA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CA' BIANCA		1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	392		392		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CA' BIANCA			Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CARDUCCI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CARDUCCI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CARDUCCI	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CARDUCCI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CARDUCCI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CARDUCCI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CARDUCCI	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CARDUCCI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CASELLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CASELLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	VIA CASELLA	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150			0,75	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CASELLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via casella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via casella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via casella	snc	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630		630		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via casella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CASETTE POMO	1	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CASETTE POMO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CASETTE POMO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CASETTE POMO	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CASETTE POMO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CASTELLO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CASTELLO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CASTELLO	39	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CASTELLO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via castello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via castello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via castello	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via castello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via castello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via castello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via castello	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via castello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via cavagnino sopra			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via cavagnino sopra			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via cavagnino sopra		1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			610		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via cavagnino sopra			Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CAVALCATA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CAVALCATA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CAVALCATA	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CAVALCATA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CELESTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CELESTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CELESTI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CELESTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via cemento armato	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via cemento armato	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via cemento armato	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via cemento armato	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via chiese	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via chiese	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via chiese	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via chiese	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via chiese	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via chiese	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via chiese	7	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			590		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via chiese	7		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	46	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via colli storici	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via colli storici	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via colli storici	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			23		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via colli storici	52		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via colli storici	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via colli storici	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via colli storici	54	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via colli storici	54		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via colli storici	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via colli storici	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via colli storici	58	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via colli storici	58		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	102	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	102		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	102	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	102		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	111	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	268		268		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLLI STORICI	111		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via colli storici	221		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via colombara	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via colombara	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via colombara	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via colombara	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE			Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE	24	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	157		157		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000			110	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via colombare di castiglione	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via colombare di castiglione	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via colombare di castiglione	26	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via colombare di castiglione	26		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE	41	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE	41		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CENTENARO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CENTENARO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CENTENARO	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CENTENARO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via colombare di centenaro	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via colombare di centenaro	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via colombare di centenaro	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via colombare di centenaro	24		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CENTENARO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CENTENARO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CENTENARO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COLOMBARE DI CENTENARO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA COMBONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA COMBONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA COMBONI	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA COMBONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CONTA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CONTA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CONTA	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520		520		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CONTA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CONTE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CONTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CONTE	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	193		193		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CONTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via curtatone	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via curtatone	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via curtatone	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via curtatone	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via curtatone	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via curtatone	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via curtatone	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via curtatone	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CUSTOZA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CUSTOZA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CUSTOZA	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CUSTOZA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA CUSTOZA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA CUSTOZA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA CUSTOZA	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA CUSTOZA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via custoza	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via custoza	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via custoza	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via custoza	19		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via custoza	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via custoza	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via custoza	sn	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via custoza	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via D. alighieri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via D. alighieri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via D. alighieri	5	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via D. alighieri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA DAL MOLIN	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via dal molin	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via dal molin	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via dal molin	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via dal molin	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA DANTE ALIGHIERI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA DANTE ALIGHIERI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA DANTE ALIGHIERI	5	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA DANTE ALIGHIERI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via degli olmi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via degli olmi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via degli olmi	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via degli olmi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via dei colli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via dei colli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via dei colli	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via dei colli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via dei colli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via dei colli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via dei colli	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via dei colli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via dei colli storici	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via dei colli storici	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via dei colli storici	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via dei colli storici	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA DEL PILANDRO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA DEL PILANDRO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA DEL PILANDRO	14	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA DEL PILANDRO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA DEL PILANDRO	8/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA DEL PILANDRO	8/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA DEL PILANDRO	8/D	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA DEL PILANDRO	8/D		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via della vite	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via della vite	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via della vite	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via della vite	8		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via delle fosse	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via delle fosse	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via delle fosse	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via delle fosse	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA DELLE FOSSE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA DELLE FOSSE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA DELLE FOSSE	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA DELLE FOSSE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via delle fosse	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via delle fosse	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via delle fosse	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via delle fosse	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via delle rimembranze	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via delle rimembranze	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via delle rimembranze	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via delle rimembranze	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via di vittoria	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via di vittoria	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via di vittoria	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via di vittoria	54		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via di vittoria	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via di vittoria	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via di vittoria	56	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via di vittoria	56		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via di vittoria	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via di vittoria	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via di vittoria	62	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via di vittoria	62		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via di vittoria	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via di vittoria	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via di vittoria	80	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via di vittoria	80		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via e. andreis	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via e. andreis	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via e. andreis	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via e. andreis	12		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via el alamein	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via el alamein	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via el alamein	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via el alamein	39		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via eridio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via eridio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via eridio	15	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via eridio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	via eridio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via feniletto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via feniletto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via feniletto	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			81		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via feniletto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA FLAMINIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA FLAMINIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA FLAMINIA	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA FLAMINIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via g. di vittoria	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via g. di vittoria	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via g. di vittoria	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via g. di vittoria	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA G. DI VITTORIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA G. TIEPOLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA G. TIEPOLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA G. TIEPOLO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA G. TIEPOLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA G.VITTORIO	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA G.VITTORIO	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA G.VITTORIO	155		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			112		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA G.VITTORIO	155		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via gallica	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via gallica	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via gallica	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via gallica	11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via gambara	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via gambara	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via gambara	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via gambara	14		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA GARIBALDI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA GARIBALDI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA GARIBALDI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		160			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA GARIBALDI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA GARIBALDI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA GARIBALDI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA GARIBALDI	34	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				15	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA GARIBALDI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via garibaldi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via garibaldi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via garibaldi	39	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via garibaldi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via giotto	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via giotto	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via giotto	6/8	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via giotto	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via giuseppe mazzini	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via giuseppe mazzini	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via giuseppe mazzini	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	via giuseppe mazzini	46		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via giuseppe motta	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via giuseppe motta	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via giuseppe motta	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via giuseppe motta	54		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via goito	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via goito	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via goito	21/23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via goito	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via gramsci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via gramsci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via gramsci	34	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via gramsci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via gramsci	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via gramsci	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via gramsci	84	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via gramsci	84		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA GREZZE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA GREZZE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA GREZZE	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA GREZZE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via grezze	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via grezze	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via grezze	13	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via grezze	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA GREZZE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA GREZZE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA GREZZE	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA GREZZE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via grezze	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via grezze	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via grezze	54	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via grezze	54		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via grigolli	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via grigolli	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via grigolli	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	via grigolli	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA GROLE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA GROLE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA GROLE	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA GROLE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via grole	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via grole	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via grole	26	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via grole	26		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via irta	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via irta	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via irta	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50000		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via irta	14		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via irta	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via irta	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via irta	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via irta	14		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via irta	5/9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via irta	5/9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via irta	5/9/11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via irta	5/9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via irta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via irta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via irta	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via irta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA IRTA - TITO SPARI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA IRTA - TITO SPARI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA IRTA - TITO SPARI	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA IRTA - TITO SPARI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via lario	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via lario	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via lario	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via lario	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via lavagnone	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via lavagnone	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via lavagnone	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			365		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via lavagnone	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via loc. monticello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via loc. monticello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via loc. monticello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1650			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via loc. monticello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via località pomo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via località pomo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via località pomo	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via località pomo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via lorenzini	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via lorenzini	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via lorenzini	32	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via lorenzini	32		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA LORENZINI	35/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA LORENZINI	35/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA LORENZINI	35/A	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA LORENZINI	35/A		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA LUDOVICO ARIOSTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA LUDOVICO ARIOSTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA LUDOVICO ARIOSTO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA LUDOVICO ARIOSTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via m.kolbe	35/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via m.kolbe	35/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via m.kolbe	35/b	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Friabile
Desenzano del Garda	via m.kolbe	35/b		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MABELLINI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MABELLINI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MABELLINI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MABELLINI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MANTOVA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MANTOVA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MANTOVA	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MANTOVA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via mantova	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via mantova	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via mantova	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via mantova	11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via mantova	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via mantova	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via mantova	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via mantova	11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via mantova	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via mantova	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via mantova	27	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via mantova	27		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MARCONI	47	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MARCONI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MARCONI	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	VIA MARCONI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via marconi	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via marconi	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via marconi	143	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via marconi	143		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via marconi	42/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via marconi	42/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		5			Danneggiato -10%	Friabile
Desenzano del Garda	via marconi	42/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	via marconi	42/a		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MAZZINI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MAZZINI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MAZZINI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MAZZINI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MAZZINI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MAZZINI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MAZZINI	52	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MAZZINI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MENASASSO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MENASASSO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MENASASSO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MENASASSO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via menasasso	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via menasasso	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via menasasso	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via menasasso	79		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via mezzocolle	50/52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via mezzocolle	50/52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via mezzocolle	50/52	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via mezzocolle	50/52		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via mezzocolle	50/52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via mezzocolle	50/52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via mezzocolle	50/52	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via mezzocolle	50/52		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via michelangelo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via michelangelo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via michelangelo	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via michelangelo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via michelangelo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via michelangelo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via michelangelo	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1550		1550		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via michelangelo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via milano	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via milano	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via milano	47	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via milano	47		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via moie	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via moie	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via moie	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via moie	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via monte alto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via monte alto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via monte alto	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via monte alto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via monte alto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via monte alto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via monte alto	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via monte alto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via monte baldo	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via monte baldo	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via monte baldo	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via monte baldo	39		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via monte baldo	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via monte baldo	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via monte baldo	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via monte baldo	56		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via monte baldo	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via monte baldo	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via monte baldo	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1470		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via monte baldo	60		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTE BALDO	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTE BALDO	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTE BALDO	63	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTE BALDO	63		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTE BALDO	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTE BALDO	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTE BALDO	111	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1073				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTE BALDO	111		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via monte suello	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via monte suello	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via monte suello	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via monte suello	33		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTECROCE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTECROCE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTECROCE	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTECROCE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTELUNGO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTELUNGO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTELUNGO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTELUNGO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	33	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	392		392		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTESUELLO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via montesuello	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via montesuello	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via montesuello	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via montesuello	40		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE	SNC	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49			0,24	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE BASSO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE BASSO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE BASSO	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE BASSO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via montonale basso	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via montonale basso	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via montonale basso	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via montonale basso	10		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE BASSO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE BASSO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE BASSO	SNC	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MONTONALE BASSO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via morone	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via morone	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via morone	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via morone	23		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA MOTTA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA MOTTA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA MOTTA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA MOTTA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via motta	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via motta	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via motta	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via motta	37		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via motta	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via motta	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via motta	56	1938	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via motta	56		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via motta	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via motta	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via motta	56	1938	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via motta	56		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA N. SAURO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA N. SAURO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA N. SAURO	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA N. SAURO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via n. sauro	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via n. sauro	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via n. sauro	48	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via n. sauro	48		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via nazario sauro	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via nazario sauro	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via nazario sauro	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via nazario sauro	53		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via nicolayewka	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via nicolayewka	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via nicolayewka	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via nicolayewka	8		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ORTAGLIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA ORTAGLIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA ORTAGLIA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA ORTAGLIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PACE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PACE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PACE	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA PACE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PACE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PACE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PACE	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	VIA PACE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via parrocchiale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via parrocchiale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via parrocchiale	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via parrocchiale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via parrocchiale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via parrocchiale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via parrocchiale	13	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via parrocchiale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	Via Pascoli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	Via Pascoli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		6			Danneggiato +10%	Friabile
Desenzano del Garda	Via Pascoli	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	Via Pascoli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PASTRENGO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PASTRENGO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PASTRENGO	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA PASTRENGO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via pellico	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via pellico	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via pellico	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	via pellico	12		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PIAVE	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PIAVE	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PIAVE	12/14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	6400			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA PIAVE	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PIGNA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PIGNA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PIGNA	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA PIGNA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PIGNA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PIGNA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PIGNA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA PIGNA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via porte rosse	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via porte rosse	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via porte rosse	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			368		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via porte rosse	7		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PORTE ROSSE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PORTE ROSSE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PORTE ROSSE	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA PORTE ROSSE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via porto vecchio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via porto vecchio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via porto vecchio	21	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via porto vecchio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via pracarello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via pracarello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via pracarello	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			114		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via pracarello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PRACARELLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PRACARELLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PRACARELLO	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA PRACARELLO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via pracarello	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via pracarello	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via pracarello	18	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via pracarello	18		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	26	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	26		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	36		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via pratomaggiore	46		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA PROATOMAGGIORE	466		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA PROATOMAGGIORE	466		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA PROATOMAGGIORE	466	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA PROATOMAGGIORE	466		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via pusonaro	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via pusonaro	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via pusonaro	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via pusonaro	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via rambotti	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via rambotti	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via rambotti	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via rambotti	26		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA RAMBOTTI	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA RAMBOTTI	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA RAMBOTTI	107	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA RAMBOTTI	107		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA RAMBOTTI	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA RAMBOTTI	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA RAMBOTTI	2/4	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA RAMBOTTI	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via rio ponale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via rio ponale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via rio ponale	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via rio ponale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA RIOTORTO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA RIOTORTO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA RIOTORTO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA RIOTORTO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ROMANINO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA ROMANINO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA ROMANINO	16	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA ROMANINO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA RONCHEDONE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA RONCHEDONE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA RONCHEDONE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA RONCHEDONE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via s. benigno	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via s. benigno	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via s. benigno	26	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via s. benigno	26		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via s. cipriano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via s. cipriano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via s. cipriano	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via s. cipriano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via s. Pietro	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via s. Pietro	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via s. Pietro	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via s. Pietro	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via s. Vincenzo de Paoli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via s. Vincenzo de Paoli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via s. Vincenzo de Paoli	12	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via s. Vincenzo de Paoli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via s.antonio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via s.antonio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via s.antonio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via s.antonio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA S.ANTONIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA S.ANTONIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA S.ANTONIO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA S.ANTONIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via s.benedetto	195		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via s.benedetto	195		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via s.benedetto	195		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via s.benedetto	195		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA SALVELLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA SALVELLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA SALVELLO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SALVELLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via salvello	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via salvello	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via salvello	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via salvello	16		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA SAN BENIGNO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA SAN BENIGNO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA SAN BENIGNO	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46		46		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SAN BENIGNO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via san benigno	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via san benigno	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via san benigno	26	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	143		143		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via san benigno	26		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via san cipriano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via san cipriano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via san cipriano	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via san cipriano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA SAN GIROLAMO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA SAN GIROLAMO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA SAN GIROLAMO	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020		1020		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SAN GIROLAMO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA SAN MARTINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA SAN MARTINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA SAN MARTINO	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SAN MARTINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA SAN MARTINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA SAN MARTINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA SAN MARTINO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1330				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SAN MARTINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via san Pietro	14/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via san Pietro	14/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via san Pietro	14/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via san Pietro	14/c		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via san Pietro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via san Pietro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via san Pietro	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via san Pietro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via san rocco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via san rocco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via san rocco	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	237		237		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via san rocco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via san rocco - fraz. vaccarolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via san rocco - fraz. vaccarolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via san rocco - fraz. vaccarolo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via san rocco - fraz. vaccarolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via san vincenzo de' paoli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via san vincenzo de' paoli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via san vincenzo de' paoli	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via san vincenzo de' paoli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via san zeno	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via san zeno	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via san zeno	145	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via san zeno	145		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via santa scolastica	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via santa scolastica	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via santa scolastica	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via santa scolastica	13		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA SARCA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA SARCA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA SARCA	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SARCA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA SERIO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA SERIO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA SERIO	22	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SERIO	22		Pavimenti in vinil amianto					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SERRAGLIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA SERRAGLIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA SERRAGLIO	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA SERRAGLIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via sirmione	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via sirmione	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via sirmione	35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			296,46		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via sirmione	35		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA STRADA STERRATA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA STRADA STERRATA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA STRADA STERRATA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		750			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA STRADA STERRATA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via tassere			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via tassere			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via tassere		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via tassere			Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA TASSERE	35/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA TASSERE	35/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	VIA TASSERE	35/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA TASSERE	35/A		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA TIGLIO LOC. TASSERE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA TIGLIO LOC. TASSERE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA TIGLIO LOC. TASSERE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA TIGLIO LOC. TASSERE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via torre	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via torre	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via torre	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via torre	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via traversa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via traversa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via traversa	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via traversa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via trento	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via trento	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via trento	5	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via trento	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via trento	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Desenzano del Garda	via trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via trieste	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via trieste	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via trieste	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via trieste	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via trieste	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via trieste	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via trieste	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via trieste	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via u. la malfa	28/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via u. la malfa	28/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via u. la malfa	28/30	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3150		3150		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via u. la malfa	28/30		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via ugo la malfa	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via ugo la malfa	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via ugo la malfa	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato -10%	Friabile
Desenzano del Garda	via ugo la malfa	60		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via ulisse papa	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via ulisse papa	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via ulisse papa	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via ulisse papa	10		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via unita' d'italia	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via unita' d'italia	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via unita' d'italia	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via unita' d'italia	10		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA UNITA' D'ITALIA	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA UNITA' D'ITALIA	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA UNITA' D'ITALIA	60	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA UNITA' D'ITALIA	60		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	126	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	126		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	126	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	126		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	133		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	144	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via unitâ d'italia	144		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VACCAROLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VACCAROLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VACCAROLO	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VACCAROLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via vaccarolo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via vaccarolo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VACCAROLO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VACCAROLO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VACCAROLO	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VACCAROLO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via vaccarolo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via vaccarolo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via vaccarolo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VARONE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VARONE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VARONE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VARONE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via varone	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via varone	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via varone	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via varone	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VECCHIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VECCHIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VECCHIA	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VECCHIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via venezia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via venezia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via venezia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via venezia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via Venezia	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via Venezia	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via Venezia	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via Venezia	49		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via venezia	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via venezia	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via venezia	94	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via venezia	94		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via venezia	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via venezia	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via venezia	108	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			51		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via venezia	108		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via venga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via venga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via venga	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via venga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VENGÀ VINCENZONI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VENGÀ VINCENZONI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VENGÀ VINCENZONI	2	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VENGÀ VINCENZONI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VICINA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VICINA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VICINA	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VICINA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	38/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	38/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	38/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	38/A		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	38/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	38/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	38/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA VILLA DEL SOLE	38/A		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via vittorio alfieri	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via vittorio alfieri	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via vittorio alfieri	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via vittorio alfieri	20		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Desenzano del Garda	via vittorio giuseppe	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via vittorio giuseppe	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via vittorio giuseppe	105	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via vittorio giuseppe	105		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	via xxiv giugno	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	via xxiv giugno	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	via xxiv giugno	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	711		711		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	via xxiv giugno	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIA ZADEI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIA ZADEI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIA ZADEI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIA ZADEI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	viale andreis	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	viale andreis	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	viale andreis	3	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	161		161		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	viale andreis	3		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	viale e. andreis	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	viale e. andreis	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	viale e. andreis	106	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	viale e. andreis	106		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	viale g. marconi	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	viale g. marconi	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	viale g. marconi	47	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	viale g. marconi	47		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	viale g.motta	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	viale g.motta	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	viale g.motta	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	viale g.motta	36		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIALE GRAMSCI	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIALE GRAMSCI	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIALE GRAMSCI	67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIALE GRAMSCI	67		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIALE MOTTA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIALE MOTTA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIALE MOTTA	1	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIALE MOTTA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	viale motta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	viale motta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	viale motta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				46815	Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	viale motta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	viale motta	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	viale motta	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	viale motta	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	viale motta	54		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	VIALE MOTTA	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	VIALE MOTTA	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	VIALE MOTTA	123	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	VIALE MOTTA	123		Pavimenti in vinil amianto						
Desenzano del Garda	vua muracchette	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Desenzano del Garda	vua muracchette	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Desenzano del Garda	vua muracchette	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Desenzano del Garda	vua muracchette	22		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	AREA SEBINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	AREA SEBINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	AREA SEBINO	SNC	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	AREA SEBINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	AUTOSTRADA A4	KM 197.4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	AUTOSTRADA A4	KM 197.4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	AUTOSTRADA A4	KM 197.4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	AUTOSTRADA A4	KM 197.4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	c/o aotostrada	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	c/o aotostrada	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	c/o aotostrada	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	c/o aotostrada	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	corso porta borsari	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	corso porta borsari	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	corso porta borsari	32	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	corso porta borsari	32		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	dante	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	dante	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	dante	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	dante	12		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	de gaspari	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	de gaspari	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	de gaspari	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1043		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	de gaspari	49		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	fg. 30 mapp. 213	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	fg. 30 mapp. 213	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	fg. 30 mapp. 213	snc	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	fg. 30 mapp. 213	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	fr. zocco via consolare	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	fr. zocco via consolare	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	fr. zocco via consolare	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	fr. zocco via consolare	26		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	fraz. zocco via consolare	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	fraz. zocco via consolare	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	fraz. zocco via consolare	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	fraz. zocco via consolare	26		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	fraz. zocco via consolare	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	garibaldi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	garibaldi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	garibaldi	16	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	garibaldi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	gere	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	gere	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	gere	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	gere	10		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	gobetti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	gobetti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	gobetti	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	gobetti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	iseo	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	iseo	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	iseo	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	iseo	112		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	LARGO MAGGIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	LARGO MAGGIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	LARGO MAGGIO	15	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	LARGO MAGGIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	LOCALITA' CASCINA RODENGA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	LOCALITA' CASCINA RODENGA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	LOCALITA' CASCINA RODENGA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	LOCALITA' CASCINA RODENGA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	manzoni	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	manzoni	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	manzoni	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	manzoni	19		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	mappale 262/201 fg. 30	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	mappale 262/201 fg. 30	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	mappale 262/201 fg. 30	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	mappale 262/201 fg. 30	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	piazza chiesa	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	piazza chiesa	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	piazza chiesa	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	piazza chiesa	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	san gottardo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	san gottardo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	san gottardo	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	san gottardo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	v		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	vaia costa	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	vaia costa	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	vaia costa	18	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46		46		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	vaia costa	18		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VI ADRO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VI ADRO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VI ADRO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VI ADRO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via gobetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via gobetti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via gobetti	1	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			215		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via gobetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via a. de gasperi	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via a. de gasperi	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via a. de gasperi	2/4	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	920	13800			Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via a. de gasperi	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	10/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. DE GASPERI	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA A. MANZONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA A. MANZONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA A. MANZONI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. MANZONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA A. MANZONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA A. MANZONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA A. MANZONI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. MANZONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA A. MANZONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA A. MANZONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA A. MANZONI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. MANZONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA A. VOLTA	27	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7	105			Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. VOLTA	27	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23	345			Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. VOLTA	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA A. VOLTA	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA A. VOLTA	86	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA A. VOLTA	86		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via adro	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via adro	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via adro	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via adro	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ADRO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ADRO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ADRO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ADRO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ADRO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ADRO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ADRO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ADRO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via adro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via adro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via adro	11	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via adro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ADRO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ADRO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ADRO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ADRO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ADRO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ADRO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ADRO	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ADRO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ADRO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ADRO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ADRO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ADRO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ADRO	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ADRO	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ADRO	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Erbusco	VIA ADRO	50		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ADRO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ADRO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ADRO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ADRO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via adro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via adro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via adro	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	via adro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via assaselli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via assaselli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via assaselli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via assaselli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ASSASELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ASSASELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ASSASELLI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ASSASELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA BELLAVISTA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA BELLAVISTA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA BELLAVISTA	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA BELLAVISTA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA BELLAVISTA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA BELLAVISTA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA BELLAVISTA	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA BELLAVISTA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via borgo case sparse	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via borgo case sparse	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via borgo case sparse	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1910		1910		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via borgo case sparse	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA BORNICO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA BORNICO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA BORNICO	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA BORNICO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via breano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via breano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via breano	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via breano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via breano	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via breano	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via breano	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via breano	23		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA BREANO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA BREANO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA BREANO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA BREANO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA BREANO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA BREANO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA BREANO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA BREANO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via burnico	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via burnico	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via burnico	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via burnico	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CAMPANILI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CAMPANILI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CAMPANILI	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CAMPANILI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via campanili	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via campanili	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via campanili	19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via campanili	19		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via cantarane	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via cantarane	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via cantarane	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via cantarane	10		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via case sparse	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via case sparse	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via case sparse	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1470		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via case sparse	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CASE SPARSE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CASE SPARSE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CASE SPARSE	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CASE SPARSE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via case sparse - FRAZ VILLA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via case sparse - FRAZ VILLA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via case sparse - FRAZ VILLA	43	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via case sparse - FRAZ VILLA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CERCA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CERCA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CERCA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CERCA	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIA CHIARI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CHIARI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CHIARI	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CHIARI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CHICO MENDEZ	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CHICO MENDEZ	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CHICO MENDEZ	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				18	Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CHICO MENDEZ	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA COLSOLARE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA COLSOLARE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA COLSOLARE	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA COLSOLARE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via como	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via como	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via como	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via como	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Erbusco	VIA CONSOLARE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Erbusco	VIA CONSOLARE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via consolare	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via consolare	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via consolare	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via consolare	19		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via consolare	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via consolare	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via consolare	19	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via consolare	19		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via consolare	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via consolare	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via consolare	45	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via consolare	45		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	323				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	53		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	54		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Erbusco	VIA CONSOLARE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				145	Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	66		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	75	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	75		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	75		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIA CONSOLARE	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	76	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	76		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CONSOLARE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CONSOLARE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CONSOLARE	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CONSOLARE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via consolare zocco	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via consolare zocco	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via consolare zocco	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			370		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via consolare zocco	33		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via consolare -zocco	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via consolare -zocco	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via consolare -zocco	75	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via consolare -zocco	75		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA COSTA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA COSTA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA COSTA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA COSTA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17					Non friabile
Erbusco	VIA COSTA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via costa	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via costa	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via costa	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via costa	54		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA COSTA	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA COSTA	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA COSTA	56	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA COSTA	56		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via costa di sotto	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via costa di sotto	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via costa di sotto	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via costa di sotto	53		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA COSTA SOPRA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA COSTA SOPRA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA COSTA SOPRA	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA COSTA SOPRA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CROCEFISSO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CROCEFISSO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CROCEFISSO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		720			Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CROCEFISSO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA CROCEFISSO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CROCEFISSO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CROCEFISSO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CROCEFISSO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via crocefisso	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CROCEFISSO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA CROCEFISSO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA CROCEFISSO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA CROCEFISSO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DALINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DALINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DALINO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DALINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DALINO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DALINO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DALINO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DALINO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DALINO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DALINO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DALINO	16	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DALINO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DALINO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DALINO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DALINO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Erbusco	VIA DALINO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DALINO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DALINO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DALINO	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Erbusco	VIA DALINO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via dante	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via dante	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via dante	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		70			Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via dante	12		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	via de gasperi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via de gasperi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via de gasperi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			605		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via de gasperi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via de gasperi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via de gasperi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via de gasperi	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via de gasperi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via de gasperi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via de gasperi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via de gasperi	23	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via de gasperi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via de gasperi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via de gasperi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via de gasperi	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			375		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via de gasperi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via de gasperi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via de gasperi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via de gasperi	27	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via de gasperi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DE GASPERI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DE GASPERI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DE GASPERI	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DE GASPERI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via de gasperi	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via de gasperi	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via de gasperi	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via de gasperi	55		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DE GASPERI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DE GASPERI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DE GASPERI	55	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DE GASPERI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DE GASPERI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DE GASPERI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DE GASPERI	75	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DE GASPERI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DE GASPERI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DE GASPERI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DE GASPERI	77	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DE GASPERI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DE GASPERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DE GASPERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DE GASPERI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DE GASPERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via de gasperi zocco	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via de gasperi zocco	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via de gasperi zocco	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via de gasperi zocco	32		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via de gasperiq	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via de gasperiq	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via de gasperiq	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via de gasperiq	13		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via della breda	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via della breda	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via della breda	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via della breda	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via delle ghilarde	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via delle ghilarde	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via delle ghilarde	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via delle ghilarde	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA DELLE GHILARDE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA DELLE GHILARDE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA DELLE GHILARDE	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA DELLE GHILARDE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via erbusco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via erbusco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via erbusco	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via erbusco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA F.LLI CERVI		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA F.LLI CERVI		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA F.LLI CERVI		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Erbusco	VIA F.LLI CERVI		1	Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA F.LLI CERVI		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIA F.LLI CERVI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA F.LLI CERVI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Erbusco	VIA F.LLI CERVI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA FERMI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA FERMI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA FERMI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA FERMI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA FONTANELLE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA FONTANELLE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA FONTANELLE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA FONTANELLE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA FONTANELLE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA FONTANELLE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA FONTANELLE	2	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA FONTANELLE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA FONTANELLE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA FONTANELLE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA FONTANELLE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA FONTANELLE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via fontanelle	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via fontanelle	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via fontanelle	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via fontanelle	22		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via franciacorta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via franciacorta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via franciacorta	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via franciacorta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via franciacorta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via franciacorta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via franciacorta	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via franciacorta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA G. GARIBALDI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA G. GARIBALDI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA G. GARIBALDI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Erbusco	VIA G. GARIBALDI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA G. MATTEOTTI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA G. MATTEOTTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA G. MATTEOTTI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		25			Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA G. MATTEOTTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via gandhi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via gandhi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via gandhi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via gandhi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GANDHI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	183				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GANDHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GANDHI	9	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1123				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GANDHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GANDHI	9	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GANDHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GANDHI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4700				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GANDHI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GARIBALDI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GARIBALDI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GARIBALDI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GARIBALDI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GARIBALDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GARIBALDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GARIBALDI	3	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GARIBALDI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via garibaldi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via garibaldi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via garibaldi	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via garibaldi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via garibaldi	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via garibaldi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	via garibaldi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via garibaldi	22	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via garibaldi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GERE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GERE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GERE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GERE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GERE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GERE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GERE	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GERE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GERE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GERE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GERE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GERE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GERE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GERE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GERE	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GERE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via gere	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via gere	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via gere	10	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via gere	10		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via gere	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via gere	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via gere	10	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via gere	10		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via gheda	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via gheda	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via gheda	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via gheda	33		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GHILARDE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GHILARDE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GHILARDE	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1270				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GHILARDE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via ghirlande	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via ghirlande	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via ghirlande	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16500		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via ghirlande	7		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via gobetti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via gobetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via gobetti	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via gobetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via gobetti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via gobetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via gobetti	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via gobetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GOBETTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GOBETTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GOBETTI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA GOBETTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GOBETTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GOBETTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GOBETTI	8	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GOBETTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GOBETTI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GOBETTI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GOBETTI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GOBETTI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GOBETTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GOBETTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GOBETTI	12	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GOBETTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA GOBETTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA GOBETTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA GOBETTI	15	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA GOBETTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ISEO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ISEO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ISEO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ISEO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via iseo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via iseo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	via iseo	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			590		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via iseo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ISEO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ISEO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ISEO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ISEO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via iseo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via iseo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via iseo	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via iseo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ISEO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ISEO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ISEO	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ISEO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ISEO	1B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ISEO	1B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ISEO	1B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1250		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA ISEO	1B		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via iseo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via iseo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via iseo	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			490		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via iseo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA IV NOVEMBRE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA IV NOVEMBRE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA IV NOVEMBRE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA IV NOVEMBRE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA LAMBERTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA LAMBERTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA LAMBERTI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA LAMBERTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA LOVERA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA LOVERA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA LOVERA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA LOVERA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA LOVERA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA LOVERA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA LOVERA	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA LOVERA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via lucerna	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via lucerna	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via lucerna	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via lucerna	33		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via lussignoli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via lussignoli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via lussignoli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via lussignoli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA LUSSIGNOLI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA LUSSIGNOLI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA LUSSIGNOLI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA LUSSIGNOLI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA LUSSIGNOLI PEDERGNANO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA LUSSIGNOLI PEDERGNANO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA LUSSIGNOLI PEDERGNANO	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA LUSSIGNOLI PEDERGNANO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA MANZONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA MANZONI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA MANZONI	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA MANZONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA MANZONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA MANZONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA MANZONI	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA MANZONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA MANZONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA MANZONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA MANZONI	36	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA MANZONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA MARCONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA MARCONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA MARCONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA MARCONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA MARTIN LUTHER KING	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA MARTIN LUTHER KING	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA MARTIN LUTHER KING	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIA MARTIN LUTHER KING	10		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA MATTINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA MATTINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA MATTINA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA MATTINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA MATTINA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA MATTINA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA MATTINA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA MATTINA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA MAZZINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA MAZZINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA MAZZINI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA MAZZINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via metelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via metelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via metelli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via metelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA METELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA METELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA METELLI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato +10%	Friabile
Erbusco	VIA METELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA METELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA METELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA METELLI	4	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA METELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA METELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA METELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA METELLI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA METELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via metelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via metelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via metelli	9	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via metelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via monte orfano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via monte orfano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via monte orfano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via monte orfano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via Palino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via Palino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via Palino	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via Palino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via parlamento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via parlamento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via parlamento	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via parlamento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via parlamento	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via parlamento	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via parlamento	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via parlamento	20		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA PARLAMENTO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA PARLAMENTO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA PARLAMENTO	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	
Erbusco	VIA PARLAMENTO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA PARLAMENTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA PARLAMENTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA PARLAMENTO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA PARLAMENTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA PEDERGNANO SOTTO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA PEDERGNANO SOTTO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA PEDERGNANO SOTTO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					Non friabile
Erbusco	VIA PEDERGNANO SOTTO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Friabile
Erbusco	VIA PROVINCIALE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	9	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	823				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA PROVINCIALE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	9	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	823				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA PROVINCIALE	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIA PROVINCIALE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	14	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1730				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA PROVINCIALE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via provinciale	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via provinciale	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via provinciale	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via provinciale	25		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via provinciale	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via provinciale	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via provinciale	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via provinciale	58	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			175		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via provinciale	58		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA PROVINCIALE	58		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA PROVINCIALE	65	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via provinciale	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via provinciale	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via provinciale	108	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via provinciale	108		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via provinciale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via provinciale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via provinciale	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via provinciale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via rampaneto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via rampaneto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via rampaneto	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via rampaneto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA RAMPANETO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA RAMPANETO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA RAMPANETO	2	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA RAMPANETO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA RINALDINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA RINALDINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA RINALDINI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA RINALDINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via rovato	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via rovato	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via rovato	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via rovato	14		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ROVATO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ROVATO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ROVATO	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	
Erbusco	VIA ROVATO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ROVATO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ROVATO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ROVATO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ROVATO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via rovato	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via rovato	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via rovato	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via rovato	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ROVATO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ROVATO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ROVATO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ROVATO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ROVATO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ROVATO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ROVATO	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ROVATO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via rovato	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via rovato	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via rovato	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via rovato	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ROVATO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ROVATO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ROVATO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ROVATO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ROVATO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ROVATO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ROVATO	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIA ROVATO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA ROVATO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA ROVATO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA ROVATO	40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA ROVATO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA RUDIANO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA RUDIANO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA RUDIANO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA RUDIANO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA S. CLEMENTE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA S. CLEMENTE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA S. CLEMENTE	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA S. CLEMENTE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA S. CLEMENTE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA S. CLEMENTE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA S. CLEMENTE	32	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	284				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA S. CLEMENTE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA S. GIORGIO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA S. GIORGIO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA S. GIORGIO	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA S. GIORGIO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA S. GOTTARDO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA S. GOTTARDO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA S. GOTTARDO	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA S. GOTTARDO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA S. LORENZO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA S. LORENZO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA S. LORENZO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA S. LORENZO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA S. MARIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA S. MARIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA S. MARIA	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	VIA S. MARIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA S. MARIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA S. MARIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA S. MARIA	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA S. MARIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN BERNARDINO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SAN BERNARDINO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN BERNARDINO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN BERNARDINO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via san clemente	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via san clemente	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via san clemente	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via san clemente	10		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN CLEMENTE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via san giorgio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via san giorgio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via san giorgio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via san giorgio	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	via san giorgio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via san giorgio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via san giorgio	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via san giorgio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN GIORGIO	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via san giorgio	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via san giorgio	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via san giorgio	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via san giorgio	46		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN GOTTARDO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SAN GOTTARDO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN GOTTARDO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN GOTTARDO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SAN LORENZO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	385				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SAN LORENZO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SAN LORENZO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Erbusco	VIA SAN LORENZO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via san nicola	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via san nicola	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via san nicola	11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			178		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via san nicola	11		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via san nicola	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via san nicola	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via san nicola	11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via san nicola	11		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via santa maria	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via santa maria	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via santa maria	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via santa maria	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SANTA MARIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SANTA MARIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SANTA MARIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA SANTA MARIA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA SANTA MARIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via solferino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via solferino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via solferino	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via solferino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA TRIESTE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA TRIESTE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA TRIESTE	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA TRIESTE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA TRIESTE	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA TRIESTE	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA TRIESTE	37	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA TRIESTE	37		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VALLUNA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VALLUNA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VALLUNA	2	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VALLUNA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via valluna	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via valluna	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via valluna	4	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via valluna	4		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via valluna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via valluna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via valluna	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via valluna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VALLUNA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VALLUNA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VALLUNA	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VALLUNA	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIA VALLUNA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VALLUNA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VALLUNA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Friabile
Erbusco	VIA VALLUNA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VALLUNA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VALLUNA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VALLUNA	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VALLUNA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VALLUNA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VALLUNA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VALLUNA	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VALLUNA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via valluna	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via valluna	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via valluna	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via valluna	57		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VERDI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VERDI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VERDI	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VERDI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via verdi	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via verdi	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via verdi	37	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via verdi	37		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VITTORIO EMANUELE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VITTORIO EMANUELE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VITTORIO EMANUELE	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VITTORIO EMANUELE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VOLTA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VOLTA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VOLTA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VOLTA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VOLTA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VOLTA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VOLTA	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VOLTA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VOLTA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VOLTA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VOLTA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VOLTA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via volta	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via volta	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via volta	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via volta	37		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VOLTA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VOLTA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VOLTA	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA VOLTA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via volta	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via volta	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via volta	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	via volta	64		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA VOLTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA VOLTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA VOLTA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000					Non friabile
Erbusco	VIA VOLTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via xx settembre	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via xx settembre	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via xx settembre	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			890		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via xx settembre	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA XX SETTEMBRE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA XX SETTEMBRE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA XX SETTEMBRE	5	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA XX SETTEMBRE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	via XX settembre	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	via XX settembre	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	via XX settembre	12	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	via XX settembre	12		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIA XX SETTEMBRE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	VIA XX SETTEMBRE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIA XX SETTEMBRE	12	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIA XX SETTEMBRE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	VIALE VITTORIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Erbusco	VIALE VITTORIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	VIALE VITTORIA	10	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	VIALE VITTORIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	vicolo tacconi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	vicolo tacconi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	vicolo tacconi	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	vicolo tacconi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	vicolo tacconi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	vicolo tacconi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	vicolo tacconi	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Erbusco	vicolo tacconi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	vittorio emanuele	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	vittorio emanuele	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	vittorio emanuele	snc	2008	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	vittorio emanuele	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Erbusco	zocco via adro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Erbusco	zocco via adro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Erbusco	zocco via adro	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Erbusco	zocco via adro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	c.na canova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	c.na canova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	c.na canova	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	c.na canova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	cadimarco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	cadimarco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	cadimarco	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	cadimarco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	cascina flaminia	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	cascina flaminia	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	cascina flaminia	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	cascina flaminia	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	cascina fuoco	4	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	cascina fuoco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	cascina fuoco	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Fiesse	cascina fuoco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	CAVEZZO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	CAVEZZO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	CAVEZZO	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	594				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	CAVEZZO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	CERRI	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	CERRI	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	CERRI	3/A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	656				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	CERRI	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	CERRI	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	CERRI	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	CERRI	3/A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	372				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	CERRI	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	g. di vittorio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	g. di vittorio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	g. di vittorio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	g. di vittorio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	g. divittorio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	g. divittorio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	g. divittorio	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	g. divittorio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	g. garibaldi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	g. garibaldi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	g. garibaldi	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	g. garibaldi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	gramsci	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	gramsci	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	gramsci	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	gramsci	18		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	MONTE S. MICHELE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	MONTE S. MICHELE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	MONTE S. MICHELE	11	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	MONTE S. MICHELE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	palestro	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	palestro	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	palestro	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	palestro	20		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	quartiere di vittorio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	quartiere di vittorio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Fiesse	quartiere di vittorio	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	quartiere di vittorio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	quartiere di vittorio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	quartiere di vittorio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	quartiere di vittorio	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	quartiere di vittorio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	strada cavezzo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	strada cavezzo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	strada cavezzo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Fiesse	strada cavezzo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	strada cavezzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	strada cavezzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	strada cavezzo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	strada cavezzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	strada pelosa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	strada pelosa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	strada pelosa	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	strada pelosa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	strada pelosa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	strada pelosa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	strada pelosa	4	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	strada pelosa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	strada per gambara	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	strada per gambara	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	strada per gambara	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	strada per gambara	8		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	vgia strada cavezzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	vgia strada cavezzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	vgia strada cavezzo	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	vgia strada cavezzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	VIA CALEONE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	VIA CALEONE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	VIA CALEONE	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	VIA CALEONE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via caleone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via caleone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via caleone	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2650	1325			Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via caleone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via cascina san felice	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via cascina san felice	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via cascina san felice	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			215,35			Non friabile
Fiesse	via cascina san felice	1		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	VIA CAVEZZO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	VIA CAVEZZO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	VIA CAVEZZO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	VIA CAVEZZO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via cavezzo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via cavezzo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via cavezzo	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via cavezzo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	VIA CAVEZZO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	VIA CAVEZZO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	VIA CAVEZZO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	VIA CAVEZZO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	VIA CAVEZZO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	VIA CAVEZZO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via dante	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via dante	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via dante	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via dante	33		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via dante	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via dante	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via dante	2/a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via dante	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via denti	/	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via denti	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via denti	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Fiesse	via denti	/		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via di vittorio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via di vittorio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via di vittorio	14	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via di vittorio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via martiri della liberta'			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Fiesse	via martiri della liberta'			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via martiri della liberta'		1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via martiri della liberta'			Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via molino	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via molino	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via molino	15/17	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via molino	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via monte san michele	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via monte san michele	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via monte san michele	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via monte san michele	10		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	via s.rocco	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via s.rocco	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via s.rocco	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via s.rocco	7		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	VIA SOLFERINO	3/5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		16		Danneggiato +10%	Non friabile
Fiesse	via strada per gambara	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	via strada per gambara	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	via strada per gambara	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98		98		Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	via strada per gambara	7		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	VIA ZANARDELLI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	VIA ZANARDELLI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	VIA ZANARDELLI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	VIA ZANARDELLI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	XX settembre	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	XX settembre	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	XX settembre	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Fiesse	XX settembre	21		Pavimenti in vinil amianto						
Fiesse	ZANARDELLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Fiesse	ZANARDELLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Fiesse	ZANARDELLI	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato +10%	Friabile
Fiesse	ZANARDELLI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	a. volta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	a. volta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	a. volta	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	830		830		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	a. volta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	alessandro manzoni	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	alessandro manzoni	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	alessandro manzoni	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	418					
Flero	alessandro manzoni	18		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	alessandro volta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	alessandro volta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	alessandro volta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1942		1942		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	alessandro volta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	benedetto castelli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	benedetto castelli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	benedetto castelli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	benedetto castelli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	benedetto castelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	benedetto castelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	benedetto castelli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	830		830		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	benedetto castelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	benedetto castelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	benedetto castelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	benedetto castelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	113				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	benedetto castelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	breda	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	breda	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	breda	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	breda	14		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	breda	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	breda	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	breda	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	breda	29		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	breda	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	breda	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	breda	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22	297			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	breda	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	brescia	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Flero	brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	brescia	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	brescia	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	brescia	3/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	brescia	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	buozzi		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	buozzi		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	buozzi		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125	12,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	buozzi		4	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	cascina caselle		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	cascina caselle		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	cascina caselle		12	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	cascina caselle		12	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	cascina caselle	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	cascina caselle	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	cascina caselle	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	cascina caselle	/		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	CASCINA CASELLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	CASCINA CASELLE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	CASCINA CASELLE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	CASCINA CASELLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	CASCINA PARADISO	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	caselle		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	caselle		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	caselle		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	caselle		10	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	castelli		38	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	castelli		38	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	castelli		38	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	castelli		38	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	cavour		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	cavour		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	cavour		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	1020			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	cavour		25	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	de gasperi		108	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	de gasperi		108	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	de gasperi		108	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	1300			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	de gasperi		108	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	de gasperi		156	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	de gasperi		156	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	de gasperi		156	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	745				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	de gasperi		156	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	DON MAESTRINI		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	DON MAESTRINI		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	DON MAESTRINI		30	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9500				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	DON MAESTRINI		30	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	DON MAESTRINI		41	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	DON MAESTRINI		41	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	DON MAESTRINI		41	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	DON MAESTRINI		41	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	DON MAESTRINI		101	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	DON MAESTRINI		101	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	DON MAESTRINI		101	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	754				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	DON MAESTRINI		101	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	DON MAESTRINI		111	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	DON MAESTRINI		111	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	DON MAESTRINI		111	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	DON MAESTRINI		111	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	DON MAESTRINI		123	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	DON MAESTRINI		123	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	DON MAESTRINI		123	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2075				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	DON MAESTRINI		123	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	DON MAESTRINI	63/65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	DON MAESTRINI	63/65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	DON MAESTRINI	63/65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3625				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	DON MAESTRINI	63/65		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	don milani		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	don milani		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	don milani		26	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	don milani		26	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	don milani		50	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	don milani		50	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	don milani		50	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	don milani		50	Pavimenti in vinil amianto						
Flero	don milani		64	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	don milani	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	don milani	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	don milani	64		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	don milani	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	don milani	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	don milani	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	don milani	68		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	don milani	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	don milani	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	don milani	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270					
Flero	don milani	72		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	don milani	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	don milani	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	don milani	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	don milani	76		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	don milani	48/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	don milani	48/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	don milani	48/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	don milani	48/a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	donatori di sangue	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	donatori di sangue	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	donatori di sangue	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	donatori di sangue	39		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	enrico fermi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	enrico fermi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	enrico fermi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	625				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	enrico fermi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	enrico fermi	6/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	enrico fermi	6/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	enrico fermi	6/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000	44550			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	enrico fermi	6/10		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	fallaci	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	fallaci	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	fallaci	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	fallaci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	fermi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	fermi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	fermi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	783	10900			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	fermi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	fermi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	fermi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	fermi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300	18200			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	fermi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	fermi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	fermi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	fermi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Flero	fermi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	fermi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	fermi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	fermi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	fermi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	foscolo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	foscolo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	foscolo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	foscolo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	francesco lana	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	francesco lana	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	francesco lana	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	francesco lana	27		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	galileo galilei	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	galileo galilei	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	galileo galilei	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	968				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	galileo galilei	23		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	galileo galilei	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	galileo galilei	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	galileo galilei	14/16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	galileo galilei	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	garibaldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	garibaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	garibaldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	960			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	garibaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	garibaldi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	garibaldi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	garibaldi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	garibaldi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	giorgio la pira	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	giorgio la pira	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	giorgio la pira	18	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1106		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	giorgio la pira	18		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	iv novembre	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	iv novembre	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	iv novembre	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	iv novembre	101		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	iv novembre	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	iv novembre	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	iv novembre	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	iv novembre	101		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	la pira	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	la pira	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	la pira	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55	742,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	la pira	8		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	lana	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	lana	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	lana	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	lana	30		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	lana	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	lana	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	lana	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	lana	51		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	leonardo da vinci	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	leonardo da vinci	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	leonardo da vinci	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	leonardo da vinci	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	leonardo da vinci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	leonardo da vinci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	leonardo da vinci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	leonardo da vinci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	leonardo da vinci	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	leonardo da vinci	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	leonardo da vinci	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	545				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	leonardo da vinci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	leonardo da vinci	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	leonardo da vinci	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	leonardo da vinci	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	leonardo da vinci	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	leonardo da vinci	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	leonardo da vinci	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	leonardo da vinci	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	leonardo da vinci	64		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	leonardo da vinci	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	leonardo da vinci	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	leonardo da vinci	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	602				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	leonardo da vinci	70		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	manzoni	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	manzoni	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	manzoni	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	825				Danneggiato +10%	Non friabile
Flero	manzoni	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	manzoni	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	manzoni	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	manzoni	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144	1944			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	manzoni	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	manzoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	manzoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	matteotti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	matteotti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	matteotti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	matteotti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	matteotti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	matteotti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	matteotti	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85	1147			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	matteotti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	matteotti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	matteotti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	matteotti	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	matteotti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	neruda	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	neruda	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	neruda	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24	314			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	neruda	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	NERUDA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	NERUDA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	NERUDA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	NERUDA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	neruda	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	neruda	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	neruda	56	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2550		2550		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	neruda	56		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	NERUDA	38/40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	NERUDA	38/40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	NERUDA	38/40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	NERUDA	38/40		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	neruda	54/56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	neruda	54/56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	neruda	54/56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	neruda	54/56		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	oriana fallaci	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	oriana fallaci	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	oriana fallaci	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	oriana fallaci	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	oriana fallaci	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	oriana fallaci	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	oriana fallaci	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	oriana fallaci	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	pablo neruda	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	pablo neruda	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	pablo neruda	73	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	3800			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	pablo neruda	73		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	paolo VI	46272		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	paolo VI	46272		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	paolo VI	46272		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	4050			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	paolo VI	46272		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	paradiso	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	paradiso	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	paradiso	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	paradiso	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	paradiso	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	paradiso	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	paradiso	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	paradiso	22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	paradiso c.na belvedere	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	paradiso c.na belvedere	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	paradiso c.na belvedere	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	paradiso c.na belvedere	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	parrocchia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	parrocchia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	parrocchia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	parrocchia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	parrocchia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	parrocchia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	parrocchia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	parrocchia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	parrocchia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	parrocchia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	parrocchia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,2	62			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	parrocchia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	petrarca	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	petrarca	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	petrarca	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450					
Flero	petrarca	20		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	piazza iv novembre	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	piazza iv novembre	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	piazza iv novembre	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	piazza iv novembre	101		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	pietra del gallo	6a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	pietra del gallo	6a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	pietra del gallo	6a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	pietra del gallo	6a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	pzza iv novembre		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quasimodo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quasimodo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quasimodo	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quasimodo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	quasimodo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quasimodo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quasimodo	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quasimodo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	quinzano	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quinzano	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quinzano	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quinzano	23		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	quinzano	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quinzano	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quinzano	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quinzano	29		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	quinzano	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quinzano	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quinzano	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quinzano	31		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	quinzano	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quinzano	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quinzano	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quinzano	33		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	quinzano	13/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quinzano	13/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quinzano	13/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210	2835			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quinzano	13/d		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	quinzano	14/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quinzano	14/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quinzano	14/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1940				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quinzano	14/d		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	quinzano	33/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	quinzano	33/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	quinzano	33/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	quinzano	33/a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	SAN DESIDERIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	SAN DESIDERIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	SAN DESIDERIO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	SAN DESIDERIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	san desiderio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	san desiderio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	san desiderio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	san desiderio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	SAN DESIDERIO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	SAN DESIDERIO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	SAN DESIDERIO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	SAN DESIDERIO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	san desiderio	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	san desiderio	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	san desiderio	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	san desiderio	30		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	san martino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	san martino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	san martino	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105	1418			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	san martino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	san martino	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	san martino	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	san martino	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	san martino	55		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	sant'eurosia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	sant'eurosia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	sant'eurosia	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100	14850			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	sant'eurosia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	solferino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	solferino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	solferino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	solferino	4		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	solferino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	solferino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	solferino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	solferino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	solferino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	solferino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	solferino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Flero	solferino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	STRADA COMUNALE PER FLERO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	STRADA COMUNALE PER FLERO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	STRADA COMUNALE PER FLERO	SN	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	218	3270			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	STRADA COMUNALE PER FLERO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	strada comunale per flero	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	strada comunale per flero	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	strada comunale per flero	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	218		218		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	strada comunale per flero	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	strada del zerbino	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	strada del zerbino	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	strada del zerbino	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Flero	strada del zerbino	/		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	STRADA VICINALE DELLO ZERBINO""	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	STRADA VICINALE DELLO ZERBINO""	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	STRADA VICINALE DELLO ZERBINO""	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	STRADA VICINALE DELLO ZERBINO""	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	terreni freddi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	terreni freddi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	terreni freddi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90,64	1270			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	terreni freddi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	terreni freddi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	terreni freddi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	terreni freddi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73	1022			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	terreni freddi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	terreni freddi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	terreni freddi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	terreni freddi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255,61	3578,54			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	terreni freddi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	umberto i	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	umberto i	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	umberto i	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	umberto i	34		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	umberto i	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	umberto i	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				20	Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	umberto i	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Flero	umberto i	54		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	umberto i	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	umberto i	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni				10	Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	umberto i	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Flero	umberto i	54		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	ungaretti	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	ungaretti	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	ungaretti	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	497				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	ungaretti	39		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via bresca	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via bresca	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via bresca	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via bresca	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA 20 SETTEMBRE	15/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA 20 SETTEMBRE	15/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA 20 SETTEMBRE	15/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA 20 SETTEMBRE	15/A		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via 25 aprile	117/119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via 25 aprile	117/119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via 25 aprile	117/119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via 25 aprile	117/119		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA A CANOSSI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA A CANOSSI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA A CANOSSI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA A CANOSSI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via a rasa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via a rasa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via a rasa	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Flero	via a rasa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via a. canossi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via a. canossi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via a. canossi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via a. canossi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA A. CANOSSI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA A. CANOSSI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA A. CANOSSI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA A. CANOSSI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via a. de gasperi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via a. de gasperi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via a. de gasperi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via a. de gasperi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via a. manzoni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via a. manzoni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via a. manzoni	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Flero	via a. manzoni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via a. manzoni	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via a. manzoni	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via a. manzoni	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via a. manzoni	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via a. manzoni	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via a. manzoni	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via a. manzoni	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via a. manzoni	59		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via a. manzoni	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via a. manzoni	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via a. manzoni	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via a. manzoni	61		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA A.MANZONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA A.MANZONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA A.MANZONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA A.MANZONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA ALDO MORO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA ALDO MORO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA ALDO MORO	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA ALDO MORO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA ALDO MORO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via alighieri	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via alighieri	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via alighieri	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via alighieri	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA AMNZONI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA AMNZONI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA AMNZONI	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA AMNZONI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA ANGELO FERRETTI TORRICELLI	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA ANGELO FERRETTI TORRICELLI	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA ANGELO FERRETTI TORRICELLI	20/22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA ANGELO FERRETTI TORRICELLI	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via b. castelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via b. castelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via b. castelli	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			830			Non friabile
Flero	via b. castelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via b. castelli	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via b. castelli	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via b. castelli	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via b. castelli	38		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via b. castelli	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via b. castelli	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via b. castelli	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1440			Non friabile
Flero	via b. castelli	46		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via b. castelli	50/54/56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via b. castelli	50/54/56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via b. castelli	50/54/56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5300		5300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via b. castelli	50/54/56		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA BOSCA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA BOSCA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA BOSCA			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA BOSCA			Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA BRED A			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA BRED A			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA BRED A			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA BRED A			Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA BRED A			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	VIA BREDA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA BREDA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA BREDA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA BREDA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA BREDA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA BREDA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA BREDA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via breda	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via breda	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via breda	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550			Non friabile
Flero	via breda	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via breda	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via breda	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via breda	21	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via breda	21		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA BREDA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA BREDA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA BREDA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Flero	VIA BREDA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via breda	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via breda	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via breda	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Flero	via breda	41		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via breda	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via breda	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via breda	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via breda	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via brescia	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via brescia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via brescia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via brescia	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Flero	via brescia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA BRESCIA	2/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA BRESCIA	2/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA BRESCIA	2/E		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA BRESCIA	2/E		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA BRESCIA	2/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA BRESCIA	2/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA BRESCIA	2/E		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA BRESCIA	2/E		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA BRESCIA	3A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA BRESCIA	3A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA BRESCIA	3A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA BRESCIA	3A		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via canossi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via canossi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via canossi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Flero	via canossi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via case sparse	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via case sparse	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via case sparse	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via case sparse	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA CASE SPARSE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA CASE SPARSE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA CASE SPARSE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		8500			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA CASE SPARSE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via case sparse	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via case sparse	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via case sparse	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	352			2,29	Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via case sparse	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via caselle	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via caselle	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via caselle	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Flero	via caselle	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via caselle	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via caselle	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via caselle	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via caselle	14		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via caselle	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via caselle	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via caselle	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via caselle	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via caselle	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via caselle	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via caselle	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Flero	via caselle	28		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA CASELLE	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA CASELLE	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA CASELLE	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA CASELLE	61		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via caselle	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via caselle	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via caselle	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via caselle	61		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via caselle	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via caselle	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via caselle	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Flero	via caselle	61		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via caselle	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via caselle	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via caselle	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			920			Non friabile
Flero	via caselle	/		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via castelli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via castelli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via castelli	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3400			Non friabile
Flero	via castelli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via castelli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via castelli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via castelli	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Flero	via castelli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via castelli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via castelli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via castelli	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via castelli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via castelli	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via castelli	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via castelli	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	415		415		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via castelli	38		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via castelli	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via castelli	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via castelli	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via castelli	38		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via castelli	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via castelli	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via castelli	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Flero	via castelli	38		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via cavour	1/E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via cavour	1/E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via cavour	1/E	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via cavour	1/E		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via coler	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via coler	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via coler	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Flero	via coler	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via coler	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via coler	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via coler	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Flero	via coler	8		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via coler	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via coler	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via coler	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via coler	10		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via coler	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via coler	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via coler	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85			Non friabile
Flero	via coler	13		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via coler	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via coler	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via coler	11/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via coler	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA COPERNICO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA COPERNICO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA COPERNICO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA COPERNICO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via d.alighieri	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via d.alighieri	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via d.alighieri	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via d.alighieri	17		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via d.maestrini	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via d.maestrini	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via d.maestrini	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via d.maestrini	111		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via dante alighieri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via dante alighieri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via dante alighieri	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via dante alighieri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via dante alighieri	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via dante alighieri	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via dante alighieri	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900			Non friabile
Flero	via dante alighieri	13		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via dante alighieri	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via dante alighieri	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via dante alighieri	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Flero	via dante alighieri	17		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DE GASPERI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DE GASPERI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DE GASPERI	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DE GASPERI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DE GASPERI	54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DE GASPERI	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DE GASPERI	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DE GASPERI	179	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	625				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DE GASPERI	179		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DESIDERIO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DESIDERIO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DESIDERIO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DESIDERIO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don f. maestrini	117/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don f. maestrini	117/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don f. maestrini	117/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via don f. maestrini	117/e		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DON L.MILANI	13/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DON L.MILANI	13/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DON L.MILANI	13/19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DON L.MILANI	13/19		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DON MAESTRINI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DON MAESTRINI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DON MAESTRINI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DON MAESTRINI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Flero	via don maestrini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			88			Non friabile
Flero	via don maestrini	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Flero	via don maestrini	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Flero	via don maestrini	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27			Non friabile
Flero	via don maestrini	35		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1081			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via don maestrini	44		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DON MAESTRINI	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DON MAESTRINI	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DON MAESTRINI	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Flero	VIA DON MAESTRINI	115		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	117		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via don maestrini	117		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DON MAESTRINI	101/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DON MAESTRINI	101/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DON MAESTRINI	101/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DON MAESTRINI	101/B		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DON MAESTRINI	51/53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DON MAESTRINI	51/53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DON MAESTRINI	51/53	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DON MAESTRINI	51/53		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	63/65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	63/65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	63/65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato +10%	Non friabile
Flero	via don maestrini	63/65		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don maestrini	63/65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don maestrini	63/65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don maestrini	63/65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via don maestrini	63/65		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don milani	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don milani	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don milani	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2100			Non friabile
Flero	via don milani	3		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don milani	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don milani	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don milani	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2690		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via don milani	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don milani	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don milani	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don milani	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Flero	via don milani	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don milani	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don milani	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don milani	42	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via don milani	42		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DON MILANI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DON MILANI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DON MILANI	48	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820		820		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DON MILANI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don milani	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don milani	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don milani	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato +10%	Non friabile
Flero	via don milani	60		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don milani	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don milani	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don milani	106		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Friabile
Flero	via don milani	106		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don milani	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don milani	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don milani	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Friabile
Flero	via don milani	108		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA DON MINZONI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA DON MINZONI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA DON MINZONI	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA DON MINZONI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via don rasa	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via don rasa	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via don rasa	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via don rasa	20		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via e. fermi	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via e. fermi	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via e. fermi	12/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4750			Non friabile
Flero	via e. fermi	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via e.fermi	6/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via e.fermi	6/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via e.fermi	6/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via e.fermi	6/10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	VIA ENRICO FERMI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA ENRICO FERMI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA ENRICO FERMI	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750		1750		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA ENRICO FERMI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via enrico fermi	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via enrico fermi	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via enrico fermi	19/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	732		732		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via enrico fermi	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via enrico fermo	19/21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via enrico fermo	19/21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via enrico fermo	19/21/23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			598			Non friabile
Flero	via enrico fermo	19/21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via f. lana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via f. lana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via f. lana	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Flero	via f. lana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via f. lana	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via f. lana	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via f. lana	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Flero	via f. lana	19		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via f. lana	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via f. lana	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via f. lana	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34428			Non friabile
Flero	via f. lana	45		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via fermi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via fermi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via fermi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via fermi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ferretti torricelli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ferretti torricelli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ferretti torricelli	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via ferretti torricelli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via francesco lana	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via francesco lana	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via francesco lana	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via francesco lana	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA FREDDI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA FREDDI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA FREDDI	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA FREDDI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via g. la pira	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via g. la pira	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via g. la pira	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			108			Non friabile
Flero	via g. la pira	12		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via g. la pira	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via g. la pira	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via g. la pira	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2413			Non friabile
Flero	via g. la pira	30		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via g. ungaretti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via g. ungaretti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via g. ungaretti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Flero	via g. ungaretti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via g.matteotti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via g.matteotti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via g.matteotti	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	315			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via g.matteotti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via galilei	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via galilei	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via galilei	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via galilei	1		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA GALILEI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA GALILEI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA GALILEI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA GALILEI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA GALILEO GALILEI	11/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA GALILEO GALILEI	11/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA GALILEO GALILEI	11/13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA GALILEO GALILEI	11/13		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via galileo galilei	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via galileo galilei	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via galileo galilei	14/16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600			Non friabile
Flero	via galileo galilei	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA GALILEO GALILEI ANGOLO VIA SAN DES	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	VIA GALILEO GALILEI ANGOLO VIA SAN DES	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA GALILEO GALILEI ANGOLO VIA SAN DES	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA GALILEO GALILEI ANGOLO VIA SAN DES	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via gandhi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via gandhi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via gandhi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1995			Non friabile
Flero	via gandhi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via gandhi	214		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via gandhi	214		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via gandhi	214		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000			Non friabile
Flero	via gandhi	214		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA GARIBALDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA GARIBALDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA GARIBALDI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA GARIBALDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA GARIBALDI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA GARIBALDI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA GARIBALDI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA GARIBALDI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ghandi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ghandi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ghandi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via ghandi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via giorgio la pira	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via giorgio la pira	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via giorgio la pira	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via giorgio la pira	18		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA GIORGIO LA PIRA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA GIORGIO LA PIRA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA GIORGIO LA PIRA	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA GIORGIO LA PIRA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA GIOVANNI XXIII	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA GIOVANNI XXIII	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA GIOVANNI XXIII	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA GIOVANNI XXIII	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via giovanni xxiii	19/21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via giovanni xxiii	19/21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via giovanni xxiii	19/21/23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via giovanni xxiii	19/21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via i maggio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via i maggio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via i maggio	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73		73		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via i maggio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via iv novembre	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via iv novembre	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via iv novembre	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			93			Non friabile
Flero	via iv novembre	83		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA KENNEDY	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA KENNEDY	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA KENNEDY	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA KENNEDY	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via l. da vinci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via l. da vinci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via l. da vinci	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via l. da vinci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via l. da vinci	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via l. da vinci	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via l. da vinci	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via l. da vinci	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via l. da vinci	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via l. da vinci	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via l. da vinci	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			570			Non friabile
Flero	via l. da vinci	68		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via lana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via lana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via lana	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via lana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via lana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via lana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via lana	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	via lana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via lana	63/65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via lana	63/65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via lana	63/65	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via lana	63/65		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via leonardo da vinci	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via leonardo da vinci	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via leonardo da vinci	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260			Non friabile
Flero	via leonardo da vinci	22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via leonardo da vinci	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via leonardo da vinci	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via leonardo da vinci	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430			Non friabile
Flero	via leonardo da vinci	60		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	114	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	114		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	118	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA LEONARDO DA VINCI	118		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via leonardo da vinci	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via leonardo da vinci	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via leonardo da vinci	2a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via leonardo da vinci	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via leonardo da vinci	36/38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via leonardo da vinci	36/38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via leonardo da vinci	36/38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Flero	via leonardo da vinci	36/38		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via leopardi	25	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via leopardi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via leopardi	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Flero	via leopardi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via leopardi zerbino	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via leopardi zerbino	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via leopardi zerbino	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000			Non friabile
Flero	via leopardi zerbino	72		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MAESTRINI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MAESTRINI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MAESTRINI	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MAESTRINI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via manzoni	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via manzoni	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via manzoni	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220					
Flero	via manzoni	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via manzoni	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via manzoni	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via manzoni	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500			Non friabile
Flero	via manzoni	20		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MANZONI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MANZONI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MANZONI	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MANZONI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MANZONI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MANZONI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MANZONI	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375		375		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MANZONI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MANZONI	65	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MANZONI	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MANZONI	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MANZONI	6/8	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	930				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MANZONI	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MARCONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MARCONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MARCONI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MARCONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via marconi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via marconi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via marconi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via marconi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via marconi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via marconi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via marconi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8300			Non friabile
Flero	via marconi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MARCONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MARCONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MARCONI	22	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MARCONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via marconi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via marconi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via marconi	26	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via marconi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MARCONI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MARCONI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MARCONI	30	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MARCONI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MARCONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MARCONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MARCONI	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato +10%	Non friabile
Flero	VIA MARCONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via marconi	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via marconi	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via marconi	4/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1128			Non friabile
Flero	via marconi	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via marconi	8/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via marconi	8/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via marconi	8/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1080			Non friabile
Flero	via marconi	8/10		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via marconi	36b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via marconi	36b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via marconi	36b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1050			Non friabile
Flero	via marconi	36b		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MATTEOTTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MATTEOTTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MATTEOTTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MATTEOTTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via matteotti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via matteotti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via matteotti	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Flero	via matteotti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via matteotti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via matteotti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via matteotti	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Flero	via matteotti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via matteotti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via matteotti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via matteotti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Flero	via matteotti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via matteotti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via matteotti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via matteotti	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Flero	via matteotti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via mazzini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via mazzini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via mazzini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Flero	via mazzini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA MAZZINI	22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA MAZZINI	22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA MAZZINI	22/24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA MAZZINI	22/24		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via milani	34/36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via milani	34/36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via milani	34/36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Flero	via milani	34/36		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA NERUDA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA NERUDA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA NERUDA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA NERUDA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via olivelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via olivelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via olivelli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Flero	via olivelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA OLIVELLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA OLIVELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA OLIVELLI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	VIA OLIVELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via oriana fallace	8/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via oriana fallace	8/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via oriana fallace	8/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180					
Flero	via oriana fallace	8/12		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via oriana fallaci	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via oriana fallaci	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via oriana fallaci	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Flero	via oriana fallaci	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via oriana fallaci	29/31/33/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via oriana fallaci	29/31/33/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via oriana fallaci	29/31/33/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000					
Flero	via oriana fallaci	29/31/33/5		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via p. neruda	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via p. neruda	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via p. neruda	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via p. neruda	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pablo neruda	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pablo neruda	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pablo neruda	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via pablo neruda	19		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PABLO NERUDA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PABLO NERUDA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PABLO NERUDA	35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PABLO NERUDA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pablo neruda	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pablo neruda	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pablo neruda	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640			Non friabile
Flero	via pablo neruda	37		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pablo neruda	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pablo neruda	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pablo neruda	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900			Non friabile
Flero	via pablo neruda	39		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pablo neruda	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pablo neruda	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pablo neruda	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				25		Non friabile
Flero	via pablo neruda	44		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PABLO NERUDA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PABLO NERUDA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PABLO NERUDA	58	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PABLO NERUDA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pablo neruda	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pablo neruda	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pablo neruda	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via pablo neruda	79		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via paine	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via paine	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via paine	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	via paine	8		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PAOLO VI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PAOLO VI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PAOLO VI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PAOLO VI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via papa giovanni xxii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via papa giovanni xxii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via papa giovanni xxii	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via papa giovanni xxii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PARADISO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PARADISO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PARADISO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PARADISO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via paradiso	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via paradiso	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via paradiso	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Flero	via paradiso	22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via paradiso	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via paradiso	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via paradiso	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via paradiso	26		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via paradiso	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via paradiso	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via paradiso	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3800			Non friabile
Flero	via paradiso	26		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	VIA PARADISO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PARADISO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PARADISO	37	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PARADISO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via paradiso	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via paradiso	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via paradiso	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via paradiso	37		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via paradiso	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via paradiso	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via paradiso	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via paradiso	37		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PARADISO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PARADISO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PARADISO	SN	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1860		1860		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PARADISO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PARROCCHIA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PARROCCHIA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PARROCCHIA	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PARROCCHIA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via parrocchia	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via parrocchia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via parrocchia	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via parrocchia	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PETRARCA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PETRARCA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PETRARCA	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PETRARCA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pietra del gallo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pietra del gallo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pietra del gallo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2925			Non friabile
Flero	via pietra del gallo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pietra del gallo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pietra del gallo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pietra del gallo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Flero	via pietra del gallo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pietra del gallo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pietra del gallo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pietra del gallo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Flero	via pietra del gallo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PIETRA DEL GALLO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PIETRA DEL GALLO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PIETRA DEL GALLO	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PIETRA DEL GALLO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pietra del gallo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pietra del gallo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pietra del gallo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Flero	via pietra del gallo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pietra del gallo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pietra del gallo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pietra del gallo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Flero	via pietra del gallo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PIETRA DEL GALLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PIETRA DEL GALLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PIETRA DEL GALLO	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PIETRA DEL GALLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA PIRA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA PIRA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA PIRA	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA PIRA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pirandelloI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pirandelloI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pirandelloI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680		680		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via pirandelloI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pirandello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pirandello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pirandello	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Flero	via pirandello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pirandello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via pirandello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pirandello	15	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via pirandello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via pirandello	3/5/7/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via pirandello	3/5/7/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via pirandello	3/5/7/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600			Non friabile
Flero	via pirandello	3/5/7/11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quasimodo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quasimodo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quasimodo			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1325		1325		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via quasimodo			Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quasimodo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quasimodo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quasimodo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			375			Non friabile
Flero	via quasimodo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quasimodo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quasimodo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quasimodo	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100			Non friabile
Flero	via quasimodo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quasimodo	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quasimodo	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quasimodo	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via quasimodo	23		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quasimodo	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA QUINZANO	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA QUINZANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA QUINZANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA QUINZANO	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA QUINZANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via quinzano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA QUINZANO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA QUINZANO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA QUINZANO	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA QUINZANO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA QUINZANO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA QUINZANO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA QUINZANO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA QUINZANO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Flero	via quinzano	24		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Flero	via quinzano	30		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Friabile
Flero	via quinzano	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Flero	via quinzano	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA QUINZANO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA QUINZANO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA QUINZANO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA QUINZANO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via quinzano	36		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	14/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	14/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	14/d	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1955				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via quinzano	14/d		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	14g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	14g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	14g		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550			Non friabile
Flero	via quinzano	14g		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	33a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	33a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	33a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via quinzano	33a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via quinzano	33a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via quinzano	33a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via quinzano	33a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
Flero	via quinzano	33a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA QUINZANO STAZIONE DI SERVIZIO SHE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA QUINZANO STAZIONE DI SERVIZIO SHE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA QUINZANO STAZIONE DI SERVIZIO SHE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA QUINZANO STAZIONE DI SERVIZIO SHE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via rinaldini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via rinaldini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via rinaldini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Flero	via rinaldini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via s. desiderio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via s. desiderio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via s. desiderio	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200			Non friabile
Flero	via s. desiderio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via s.desiderio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via s.desiderio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via s.desiderio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via s.desiderio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA S.DESIDERIO	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via san desiderio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via san desiderio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via san desiderio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,8		7,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via san desiderio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via san desiderio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via san desiderio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via san desiderio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,8		7,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via san desiderio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via san desiderio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via san desiderio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via san desiderio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	286		286		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via san desiderio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via san desiderio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via san desiderio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via san desiderio	24	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via san desiderio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA SAN DESIDERIO	6/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA SAN DESIDERIO	6/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA SAN DESIDERIO	6/10	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA SAN DESIDERIO	6/10		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA SOLFERINO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA SOLFERINO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA SOLFERINO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA SOLFERINO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA TERRENI FREDDI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA TERRENI FREDDI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA TERRENI FREDDI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA TERRENI FREDDI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA TERRENI FREDDI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ugo foscolo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ugo foscolo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ugo foscolo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Flero	via ugo foscolo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ugo foscolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ugo foscolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ugo foscolo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45280			Non friabile
Flero	via ugo foscolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via umbero i	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via umbero i	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via umbero i	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			135			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via umberto i	30		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via umberto	ÎĀĳ		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via umberto	ÎĀĳ		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via umberto	ÎĀĳ	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via umberto	ÎĀĳ		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA UMBERTO 1	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA UMBERTO 1	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA UMBERTO 1	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA UMBERTO 1	56		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via umberto i	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via umberto i	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via umberto i	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125			Non friabile
Flero	via umberto i	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA UMBERTO i	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA UMBERTO i	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA UMBERTO i	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA UMBERTO i	54		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA UMBERTO I	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA UMBERTO I	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA UMBERTO I	56	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA UMBERTO I	56		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via umberto I	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via umberto I	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via umberto I	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Flero	via umberto I	66		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via umberto I	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via umberto I	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via umberto I	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Flero	via umberto I	66		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via umberto ÎĀĳ	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via umberto ÎĀĳ	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via umberto ÎĀĳ	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via umberto ÎĀĳ	68		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA UNGARETTI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA UNGARETTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA UNGARETTI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA UNGARETTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ungaretti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ungaretti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ungaretti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via ungaretti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ungaretti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ungaretti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ungaretti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via ungaretti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA UNGARETTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA UNGARETTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA UNGARETTI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA UNGARETTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA UNGARETTI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA UNGARETTI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA UNGARETTI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA UNGARETTI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ungaretti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ungaretti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ungaretti	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via ungaretti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA UNGARETTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA UNGARETTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA UNGARETTI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA UNGARETTI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ungaretti	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ungaretti	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ungaretti	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	via ungaretti	31		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ungaretti	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ungaretti	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ungaretti	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	via ungaretti	35		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via ungaretti	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via ungaretti	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via ungaretti	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	via ungaretti	6/8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via v.emanuele	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via v.emanuele	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via v.emanuele	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via v.emanuele	15		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via verziano	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via verziano	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via verziano	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via verziano	43		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via vittorio emanuele II	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via vittorio emanuele II	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via vittorio emanuele II	2b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			225			Non friabile
Flero	via vittorio emanuele II	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA VITTORIO EMANUELE II CHIESA PARRO	NS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA VITTORIO EMANUELE II CHIESA PARRO	NS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA VITTORIO EMANUELE II CHIESA PARRO	NS	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA VITTORIO EMANUELE II CHIESA PARRO	NS		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via volta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via volta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via volta	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via volta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via volta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via volta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via volta	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via volta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via volta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via volta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via volta	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via volta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via volta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via volta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via volta	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via volta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via volta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via volta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via volta	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		31250			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via volta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via volta	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via volta	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via volta	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	via volta	25		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via volta	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via volta	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via volta	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000			Non friabile
Flero	via volta	37		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via volta	4/6/8/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via volta	4/6/8/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via volta	4/6/8/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2120		2120		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via volta	4/6/8/10		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xx aprile	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xx aprile	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xx aprile	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via xx aprile	98		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xx settembre	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xx settembre	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xx settembre	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via xx settembre	22		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA XX SETTEMBRE	49		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xx settembre	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xx settembre	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xx settembre	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	via xx settembre	49		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xx settembre	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xx settembre	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xx settembre	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Flero	via xx settembre	49		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xx settembre	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xx settembre	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xx settembre	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			467			Non friabile
Flero	via xx settembre	79		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xx settembre	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via xx settembre	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xx settembre	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			345070			Non friabile
Flero	via xx settembre	90		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	120		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	575		575		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA XX SETTEMBRE	120		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA XX SETTEMBRE	134		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA XX SETTEMBRE	140	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via xx settembre	15a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xx settembre	15a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xx settembre	15a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Flero	via xx settembre	15a		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xx settembre	53/55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xx settembre	53/55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xx settembre	53/55	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		27200		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via xx settembre	53/55		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xxsettembre	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xxsettembre	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xxsettembre	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via xxsettembre	14		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xxv aprile	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xxv aprile	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xxv aprile	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Flero	via xxv aprile	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xxv aprile	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xxv aprile	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xxv aprile	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Flero	via xxv aprile	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xxv aprile	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xxv aprile	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xxv aprile	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Flero	via xxv aprile	6		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xxv aprile	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xxv aprile	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xxv aprile	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via xxv aprile	8		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA XXV APRILE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA XXV APRILE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA XXV APRILE	48	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA XXV APRILE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA XXV APRILE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA XXV APRILE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA XXV APRILE	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA XXV APRILE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA XXV APRILE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA XXV APRILE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA XXV APRILE	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91		91		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA XXV APRILE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xxv aprile	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xxv aprile	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xxv aprile	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Flero	via xxv aprile	119		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA XXV APRILE	165		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA XXV APRILE	165		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA XXV APRILE	165	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA XXV APRILE	165		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via xxv aprile	14b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via xxv aprile	14b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via xxv aprile	14b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55			Non friabile
Flero	via xxv aprile	14b		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA ZERBINO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA ZERBINO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA ZERBINO	32	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA ZERBINO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via zerbino	34		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	via zerbino	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650			Non friabile
Flero	via zerbino	39		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA ZERBINO	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA ZERBINO	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA ZERBINO	89	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA ZERBINO	89		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	711		711		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via zerbino	89		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIA ZERBINO	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIA ZERBINO	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIA ZERBINO	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84		84		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIA ZERBINO	89		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84		84		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via zerbino	89		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84		84		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via zerbino	89		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	55/57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	55/57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	55/57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3439			Non friabile
Flero	via zerbino	55/57		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	55/57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	55/57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	55/57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3439			Non friabile
Flero	via zerbino	55/57		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	65/67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	65/67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	65/67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Flero	via zerbino	65/67		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	66/68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	66/68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	66/68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400					
Flero	via zerbino	66/68		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	via zerbino	75/77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	via zerbino	75/77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	via zerbino	75/77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	via zerbino	75/77		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	VIAS. DESIDERIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	VIAS. DESIDERIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	VIAS. DESIDERIO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	246		246		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	VIAS. DESIDERIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	volta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	volta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	volta	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	volta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	volta	27/29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	volta	27/29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	volta	27/29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	volta	27/29		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xx settembre	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xx settembre	39		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xx settembre	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850			Non friabile
Flero	xx settembre	63		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xx settembre	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1220				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xx settembre	98		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Flero	xx settembre	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	535				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xx settembre	98		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xx settembre	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xx settembre	98		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xx settembre	106		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	675			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xx settembre	106		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xx settembre	106		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xx settembre	106		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xx settembre	120		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	575	8050			Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xx settembre	120		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xx settembre	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xx settembre	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xx settembre	132		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xx settembre	132		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xxv aprile	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xxv aprile	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xxv aprile	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xxv aprile	23		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xxv aprile	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xxv aprile	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xxv aprile	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xxv aprile	50		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	XXV APRILE	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	XXV APRILE	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	XXV APRILE	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	XXV APRILE	52		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	xxv aprile	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	xxv aprile	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	xxv aprile	159		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	xxv aprile	159		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	zerbino	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	zerbino	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	zerbino	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285	3400				Non friabile
Flero	zerbino	36		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	zerbino	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	zerbino	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	zerbino	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	765				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	zerbino	48		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	ZERBINO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	ZERBINO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	ZERBINO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	ZERBINO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	zerbino	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	zerbino	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	zerbino	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	zerbino	66		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	zerbino	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	zerbino	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	zerbino	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	765				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	zerbino	68		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	ZERBINO	75/77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	ZERBINO	75/77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	ZERBINO	75/77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	ZERBINO	75/77		Pavimenti in vinil amianto						
Flero	ZERBINO	79/81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Flero	ZERBINO	79/81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Flero	ZERBINO	79/81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Flero	ZERBINO	79/81		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	allevamento la pineta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	allevamento la pineta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	allevamento la pineta	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	allevamento la pineta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	ascina rivierina	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	ascina rivierina	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	ascina rivierina	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	ascina rivierina	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	bazzoni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	bazzoni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	bazzoni	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	bazzoni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	bazzoni	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	bazzoni	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	bazzoni	12	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	bazzoni	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	bazzoni	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	bazzoni	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	bazzoni	16	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	bazzoni	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	bazzoni	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	bazzoni	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	bazzoni	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	bazzoni	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	biasetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	biasetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	biasetti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	biasetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	BONDONI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	BONDONI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	BONDONI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	131					
Gambara	BONDONI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.da lorenzetti	65/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.da lorenzetti	65/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.da lorenzetti	65/b	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1180				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.da lorenzetti	65/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na aurora	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na aurora	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na aurora	8	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2524				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na aurora	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na baiamonte	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na baiamonte	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na baiamonte	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na baiamonte	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na bargnani	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na bargnani	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na bargnani	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		1		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na bargnani	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	C.NA BREDASSINA	1A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA BREDASSINA	1A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA BREDASSINA	1A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	C.NA BREDASSINA	1A		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	C.NA BREDASSINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA BREDASSINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA BREDASSINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	C.NA BREDASSINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	C.NA CAPPUCCINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA CAPPUCCINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA CAPPUCCINI	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	402				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	C.NA CAPPUCCINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na cerreto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na cerreto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na cerreto	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na cerreto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	C.NA COVAZZOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA COVAZZOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA COVAZZOLO	SNC	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	C.NA COVAZZOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na cuna	15	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na cuna	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na cuna	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	c.na cuna	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na fienil nuovo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na fienil nuovo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na fienil nuovo	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na fienil nuovo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na fienilnuovo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na fienilnuovo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na fienilnuovo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na fienilnuovo	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	C.NA GAZZETTO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA GAZZETTO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA GAZZETTO	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	C.NA GAZZETTO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na lama	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na lama	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na lama	49	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3690		3690		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na lama	49		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na lotte	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na lotte	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na lotte	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na lotte	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na massimo	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na massimo	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na massimo	40	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3370				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na massimo	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na montanara	66/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na montanara	66/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na montanara	66/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2116				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na montanara	66/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na montanara	66/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na montanara	66/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na montanara	66/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3794				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na montanara	66/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na off zucchelli	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na off zucchelli	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na off zucchelli	69	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	339		339		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na off zucchelli	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na off zucchelli	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na off zucchelli	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na off zucchelli	69	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	248		248		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na off zucchelli	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na off zucchelli	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na off zucchelli	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na off zucchelli	69	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na off zucchelli	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na osteria vecchia loc. corvione	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na osteria vecchia loc. corvione	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na osteria vecchia loc. corvione	snc	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	597				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na osteria vecchia loc. corvione	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	C.NA PARMIGIANA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA PARMIGIANA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA PARMIGIANA	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	C.NA PARMIGIANA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na pero	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na pero	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na pero	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	c.na pero	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na salvello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na salvello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na salvello	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na salvello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na salvello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na salvello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na salvello	snc	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	216		216		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na salvello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	C.NA SANDRINI	24/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA SANDRINI	24/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA SANDRINI	24/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	238				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	C.NA SANDRINI	24/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na vernico	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	c.na vernico	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na vernico	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1950		1950		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na vernico	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	C.NA VERNICO NUOVO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA VERNICO NUOVO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA VERNICO NUOVO	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	C.NA VERNICO NUOVO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	C.NA VERNICO NUOVO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	C.NA VERNICO NUOVO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	C.NA VERNICO NUOVO	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	C.NA VERNICO NUOVO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	c.na volte	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	c.na volte	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	c.na volte	4	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	c.na volte	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CAMPO FIERA	26	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	70				Danneggiato -10%	
Gambara	CAMPO FIERA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CAMPO FIERA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	CAMPO FIERA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	campo fiera	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	campo fiera	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	campo fiera	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato +10%	Non friabile
Gambara	campo fiera	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	campo fiera	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	campo fiera	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	campo fiera	32	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47,14				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	campo fiera	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	campo fiera	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	campo fiera	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	campo fiera	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	campo fiera	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	campo fiera	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	campo fiera	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	campo fiera	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	campo fiera	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	casarini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	casarini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	casarini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	casarini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	casc. fenil nuovo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	casc. fenil nuovo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	casc. fenil nuovo	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	casc. fenil nuovo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASC. ORFANELLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASC. ORFANELLE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASC. ORFANELLE	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	CASC. ORFANELLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASC. PARMIGIANA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASC. PARMIGIANA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASC. PARMIGIANA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	CASC. PARMIGIANA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA BOMPANI VIA OSTIANO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA BOMPANI VIA OSTIANO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA BOMPANI VIA OSTIANO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Gambara	CASCINA BOMPANI VIA OSTIANO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA CAMPAGNA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA CAMPAGNA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA CAMPAGNA	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	CASCINA CAMPAGNA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA CAMPAGNA	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA CAMPAGNA	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA CAMPAGNA	67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	CASCINA CAMPAGNA	67		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina cappellina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina cappellina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina cappellina	snc	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina cappellina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina cappuccini			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina cappuccini			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina cappuccini		1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina cappuccini			Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina cicalino	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina cicalino	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina cicalino	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina cicalino	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina fenilnuovo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina fenilnuovo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina fenilnuovo	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina fenilnuovo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina fienil nuovo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina fienil nuovo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina fienil nuovo	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina fienil nuovo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina gerone	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina gerone	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	cascina gerone	60	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina gerone	60		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA HELENE	24d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA HELENE	24d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA HELENE	24d	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Gambara	CASCINA HELENE	24d		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina martini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina martini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina martini	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina martini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA MASSIMO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA MASSIMO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA MASSIMO	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	CASCINA MASSIMO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina massimo	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina massimo	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina massimo	40	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900		2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina massimo	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina molino oppolo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina molino oppolo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina molino oppolo		1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	902				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina molino oppolo			Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina monticella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina monticella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina monticella	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina monticella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina monticella sopra	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina monticella sopra	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina monticella sopra	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1944		1944		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina monticella sopra	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina monticelle sopra	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina monticelle sopra	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina monticelle sopra	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina monticelle sopra	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA RISORTA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA RISORTA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA RISORTA	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250					
Gambara	CASCINA RISORTA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina rivierina	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina rivierina	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina rivierina	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina rivierina	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina san paolo via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina san paolo via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina san paolo via brescia	sn	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina san paolo via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina spinelle	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina spinelle	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina spinelle	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14,63				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina spinelle	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA SPINELLE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA SPINELLE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA SPINELLE	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	CASCINA SPINELLE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cascina vernico	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cascina vernico	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cascina vernico	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cascina vernico	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA VERNICO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA VERNICO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA VERNICO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	CASCINA VERNICO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASCINA VERNICO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASCINA VERNICO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASCINA VERNICO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	915				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	CASCINA VERNICO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	CASTELLUCCHIO RINO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	CASTELLUCCHIO RINO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	CASTELLUCCHIO RINO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	CASTELLUCCHIO RINO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cavour	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cavour	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cavour	24	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	cavour	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cavour	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cavour	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cavour	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cavour	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cavour	14/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cavour	14/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cavour	14/b	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cavour	14/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cavour	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	cavour	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cavour	5/a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cavour	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	cna. cappuccini	16	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	cna. cappuccini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	cna. cappuccini	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	cna. cappuccini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	corvione	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	corvione	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	corvione	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	258					Non friabile
Gambara	corvione	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	corvione	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	corvione	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	corvione	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	corvione	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	d.primo mazzolini	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	d.primo mazzolini	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	d.primo mazzolini	42	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	d.primo mazzolini	42		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	dante alighieri	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	dante alighieri	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	dante alighieri	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	dante alighieri	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	dante alighieri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	dante alighieri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	dante alighieri	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	dante alighieri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	dante alighieri	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	dante alighieri	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	dante alighieri	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	dante alighieri	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	dante cusi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	dante cusi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	dante cusi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	dante cusi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	don mazzolari	20	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	don mazzolari	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	don mazzolari	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	don mazzolari	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	don mazzolari	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	don mazzolari	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	don mazzolari	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	don mazzolari	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	don p. mazzolari	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	don p. mazzolari	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	don p. mazzolari	34	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	don p. mazzolari	34		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	EUROPA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	EUROPA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	EUROPA	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	EUROPA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	europa	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	europa	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	europa	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Gambara	europa	44		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	fiume	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	fiume	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	fiume	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	fiume	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	galileo galilei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	galileo galilei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	galileo galilei	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	galileo galilei	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	GAMBARA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	GAMBARA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	GAMBARA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	GAMBARA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	garibaldi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	garibaldi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	garibaldi	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	garibaldi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	gia g. mazzini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	gia g. mazzini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	gia g. mazzini	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	gia g. mazzini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	gramsci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	gramsci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	gramsci	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	gramsci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	gramsci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	gramsci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	gramsci	14	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	gramsci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	gramsci	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	gramsci	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	gramsci	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	gramsci	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	lamarmora	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	lamarmora	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	lamarmora	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	lamarmora	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	lamarmora	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	lamarmora	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	lamarmora	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	lamarmora	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	località campagna	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	località campagna	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	località campagna	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Gambara	località campagna	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	mantova	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	mantova	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	mantova	12	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	mantova	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	mantova loc. faro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	mantova loc. faro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	mantova loc. faro	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	mantova loc. faro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	MARCOLINI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	MARCOLINI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	MARCOLINI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	MARCOLINI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	mazzini	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	mazzini	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	mazzini	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	mazzini	36		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	mazzini	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	mazzini	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	mazzini	38	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	mazzini	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	MAZZINI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	MAZZINI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	MAZZINI	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6545				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	MAZZINI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	mazzini	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	mazzini	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	mazzini	46	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	mazzini	46		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	mazzolari	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	mazzolari	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	mazzolari	40	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	mazzolari	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	MONTE GRAPPA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	MONTE GRAPPA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	MONTE GRAPPA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Gambara	MONTE GRAPPA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	MONTE GRAPPA	1/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	MONTE GRAPPA	1/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	MONTE GRAPPA	1/D	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	MONTE GRAPPA	1/D		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	MONTEGRAPPA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	MONTEGRAPPA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	MONTEGRAPPA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Gambara	MONTEGRAPPA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	montello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	montello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	montello	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	montello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	montello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	montello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	montello	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	montello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	montello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	montello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	montello	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	montello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	MONTELLO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	MONTELLO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	MONTELLO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	MONTELLO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	MONTELLO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	MONTELLO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	MONTELLO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	MONTELLO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	ostiano	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	ostiano	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	ostiano	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	ostiano	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	ostiano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	ostiano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	ostiano	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	ostiano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	P. MAZZOLARI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	P. MAZZOLARI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	P. MAZZOLARI	24	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	P. MAZZOLARI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	parma	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	parma	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	parma	6	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	parma	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	parma	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	parma	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	parma	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	parma	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	ponte olmo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	ponte olmo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	ponte olmo	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	ponte olmo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	riviera	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	riviera	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	riviera	84	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	81				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	riviera	84		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	riviere	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	riviere	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	riviere	51	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	674				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	riviere	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	s. lucia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	s. lucia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	s. lucia	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	s. lucia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	s. lucia	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	s. lucia	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	s. lucia	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	s. lucia	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	s. lucia	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	s. lucia	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	s. lucia	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	s. lucia	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	s. lucia	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	s. lucia	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	s. lucia	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	s. lucia	43		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	SANTA LUCIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	SANTA LUCIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	SANTA LUCIA	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	SANTA LUCIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	santa lucia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	santa lucia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	santa lucia	47	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	santa lucia	47		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	strada francesca	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	strada francesca	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	strada francesca	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	strada francesca	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	strada francesca	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	strada francesca	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	strada francesca	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	strada francesca	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	strada francesca	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	strada francesca	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	strada francesca	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13910					
Gambara	strada francesca	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	strada francesca	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	strada francesca	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	strada francesca	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13910				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	strada francesca	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	STRADA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	STRADA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	STRADA FRANCESCA	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	STRADA FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	strada per volongo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	strada per volongo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	strada per volongo	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	strada per volongo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	tampellini	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	tampellini	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	tampellini	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	tampellini	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	ugo foscolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	ugo foscolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	ugo foscolo	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	ugo foscolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	vai mazzini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	vai mazzini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	vai mazzini	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	vai mazzini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	verdi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	verdi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	verdi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Gambara	verdi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	veronica gambara	10	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50					
Gambara	veronica gambara	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	veronica gambara	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	veronica gambara	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	222				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via montello	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via montello	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via montello	54	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1635				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via montello	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA A. GRAMSCI	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA A. GRAMSCI	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA A. GRAMSCI	3/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA A. GRAMSCI	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via alighieri	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via alighieri	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via alighieri	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			118			Non friabile
Gambara	via alighieri	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via allegri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via allegri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via allegri	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	via allegri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via allegri	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via allegri	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via allegri	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via allegri	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via allegri	4/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via allegri	4/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via allegri	4/b	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via allegri	4/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via allegri	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via allegri	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via allegri	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via allegri	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via bazzoni	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via bazzoni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via bazzoni	13	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Gambara	via bazzoni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via bazzoni	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via bazzoni	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via bazzoni	18	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via bazzoni	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via bazzoni	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via bazzoni	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via bazzoni	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via bazzoni	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via bazzoni	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via bazzoni	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via bazzoni	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Gambara	via bazzoni	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via bazzoni a.	21/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via bazzoni a.	21/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via bazzoni a.	21/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via bazzoni a.	21/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via bazzoni alberto	21a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via bazzoni alberto	21a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via bazzoni alberto	21a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via bazzoni alberto	21a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via biasetti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via biasetti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via biasetti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via biasetti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via biasetti domenico	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via biasetti domenico	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via biasetti domenico	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via biasetti domenico	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via brescia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	20	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via brescia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7126			Non friabile
Gambara	via brescia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	28	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via brescia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3320		3320		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via brescia	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA BRESCIA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA BRESCIA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA BRESCIA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA BRESCIA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	47	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via brescia	47		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	VIA BRESCIA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA BRESCIA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA BRESCIA	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA BRESCIA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via brescia	62		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA BRESCIA	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA BRESCIA	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA BRESCIA	3/a	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430	9355			Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA BRESCIA	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via brescia	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via campo fieno	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via campo fieno	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via campo fieno	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via campo fieno	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via campo fiera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via campo fiera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via campo fiera	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	233				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via campo fiera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via campo fiera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via campo fiera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via campo fiera	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via campo fiera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via campo fiera	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via campo fiera	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via campo fiera	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via campo fiera	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via campo fiera	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via campo fiera	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via campo fiera	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			31515			Non friabile
Gambara	via campo fiera	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA CAMPO FIERA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA CAMPO FIERA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA CAMPO FIERA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA CAMPO FIERA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA CAMPO FIERA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA CAMPO FIERA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA CAMPO FIERA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA CAMPO FIERA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via campo fiera	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via campo fiera	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via campo fiera	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via campo fiera	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via campo fiera	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via campo fiera	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via campo fiera	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1300			Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via campo fiera	68		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via campo fiera	42/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via campo fiera	42/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via campo fiera	42/44	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via campo fiera	42/44		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA CASC. FINILETTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA CASC. FINILETTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA CASC. FINILETTO	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1440				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA CASC. FINILETTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via casc. gandone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via casc. gandone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via casc. gandone	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via casc. gandone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cascina azzini	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	via cascina azzini	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cascina azzini	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Gambara	via cascina azzini	37		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cascina campagna chiesa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cascina campagna chiesa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cascina campagna chiesa	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1068				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cascina campagna chiesa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cascina covazzolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cascina covazzolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cascina covazzolo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Gambara	via cascina covazzolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via Cascina lama	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via Cascina lama	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via Cascina lama	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via Cascina lama	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cascina pero	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cascina pero	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cascina pero	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cascina pero	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via castellucchio rino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via castellucchio rino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via castellucchio rino	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via castellucchio rino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA CASTELLUCCHIO RINO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA CASTELLUCCHIO RINO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA CASTELLUCCHIO RINO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80			Non friabile
Gambara	VIA CASTELLUCCHIO RINO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via castellucchio rino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via castellucchio rino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via castellucchio rino	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via castellucchio rino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cavour	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Gambara	via cavour	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cavour	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cavour	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cavour	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Gambara	via cavour	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cavour	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cavour	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cavour	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cavour	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	44	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cavour	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	via cavour	44		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	46	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cavour	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	via cavour	46		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA CAVOUR	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA CAVOUR	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA CAVOUR	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA CAVOUR	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA CAVOUR	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA CAVOUR	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA CAVOUR	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA CAVOUR	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cavour	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	-	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cavour	-		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via Cavour	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via Cavour	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	via Cavour	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via Cavour	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cavour	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cavour	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cavour	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cavour	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via corvione	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via corvione	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via corvione	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7361			Non friabile
Gambara	via corvione	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via corvione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via corvione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via corvione	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via corvione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	Via Corvione	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6600	99000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA COVAZZOLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA COVAZZOLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA COVAZZOLO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA COVAZZOLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via covazzolo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via covazzolo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via covazzolo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Gambara	via covazzolo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA COVAZZOLO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA COVAZZOLO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA COVAZZOLO	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA COVAZZOLO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via cusi dante	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via cusi dante	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via cusi dante	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via cusi dante	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA DANTE ALIGHIERI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA DANTE ALIGHIERI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA DANTE ALIGHIERI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	164				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA DANTE ALIGHIERI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA DANTE ALIGHIERI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA DANTE ALIGHIERI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA DANTE ALIGHIERI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA DANTE ALIGHIERI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via dante cusi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via dante cusi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via dante cusi	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via dante cusi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via dante luisi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via dante luisi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via dante luisi	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via dante luisi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via dantecusi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via dantecusi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via dantecusi	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via dantecusi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via delle riviere	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via delle riviere	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via delle riviere	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via delle riviere	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA DELLE RIVIERE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA DELLE RIVIERE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA DELLE RIVIERE	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA DELLE RIVIERE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via delle riviere	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via delle riviere	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via delle riviere	7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via delle riviere	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via delle riviere	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via delle riviere	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via delle riviere	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Gambara	via delle riviere	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via delle riviere	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via delle riviere	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via delle riviere	48	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via delle riviere	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via delle riviere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via delle riviere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	via delle riviere	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via delle riviere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via dnate cusi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via dnate cusi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via dnate cusi	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via dnate cusi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA DON MAZZOLARI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA DON MAZZOLARI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA DON MAZZOLARI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA DON MAZZOLARI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via don mazzolari	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via don mazzolari	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via don mazzolari	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			86			Non friabile
Gambara	via don mazzolari	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via don mazzolari	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via don mazzolari	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via don mazzolari	24	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via don mazzolari	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via don p. mazzolari	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via don p. mazzolari	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via don p. mazzolari	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via don p. mazzolari	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA DON P. MAZZOLARI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA DON P. MAZZOLARI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA DON P. MAZZOLARI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA DON P. MAZZOLARI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via don primo mazzolari	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via don primo mazzolari	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via don primo mazzolari	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via don primo mazzolari	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via don primo mazzolari	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via don primo mazzolari	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via don primo mazzolari	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via don primo mazzolari	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA FIUME	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA FIUME	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA FIUME	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	VIA FIUME	1		Pavimenti in vinil amianto			65		Danneggiato +10%	Non friabile
Gambara	via fiume	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via fiume	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via fiume	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via fiume	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via fiume	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via fiume	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via fiume	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via fiume	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA FIUME	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA FIUME	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA FIUME	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140	2300			Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA FIUME	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via g. allegri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via g. allegri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via g. allegri	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via g. allegri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA G. GALILEI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA G. GALILEI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA G. GALILEI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA G. GALILEI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via g. galilei	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via g. galilei	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via g. galilei	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via g. galilei	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via g. losio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via g. losio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via g. losio	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via g. losio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via g. verdi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via g. verdi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via g. verdi	10	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via g. verdi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA GAMBARA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA GAMBARA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA GAMBARA	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61,6		61,6		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	VIA GAMBARA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gambara	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gambara	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gambara	16	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gambara	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gambara	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gambara	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gambara	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Gambara	via gambara	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gambara veronica	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gambara veronica	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gambara veronica	2/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75			Non friabile
Gambara	via gambara veronica	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via garibaldi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via garibaldi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via garibaldi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via garibaldi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via garibaldi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via garibaldi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via garibaldi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via garibaldi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA GARIBALDI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA GARIBALDI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA GARIBALDI	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			192		Danneggiato +10%	Non friabile
Gambara	VIA GARIBALDI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via garibaldi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via garibaldi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via garibaldi	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via garibaldi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via garibaldi	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via garibaldi	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via garibaldi	49	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via garibaldi	49		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via garibaldi	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via garibaldi	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via garibaldi	81	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via garibaldi	81		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via garibaldi	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via garibaldi	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via garibaldi	87	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via garibaldi	87		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gazzo - c.na gerone	61		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gioacchino rossini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gioacchino rossini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gioacchino rossini	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19,08				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gioacchino rossini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via giuseppe verdi	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via giuseppe verdi	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via giuseppe verdi	12/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via giuseppe verdi	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gramsci			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gramsci			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gramsci		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gramsci			Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gramsci	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gramsci	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gramsci	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gramsci	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gramsci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gramsci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gramsci	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gramsci	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	VIA GRAMSCI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA GRAMSCI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA GRAMSCI	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA GRAMSCI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gramsci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gramsci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gramsci	7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gramsci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA GRAMSCI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA GRAMSCI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA GRAMSCI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA GRAMSCI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gramsci	5a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gramsci	5a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gramsci	5a	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gramsci	5a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gramsci	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gramsci	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gramsci	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gramsci	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via gramsci	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via gramsci	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via gramsci	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via gramsci	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA IV NOVEMBRE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA IV NOVEMBRE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA IV NOVEMBRE	2	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA IV NOVEMBRE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via Iv Novembre	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via Iv Novembre	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via Iv Novembre	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via Iv Novembre	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via lamarmora	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via lamarmora	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via lamarmora	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				32,12	Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via lamarmora	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA LAMARMORA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA LAMARMORA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA LAMARMORA	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA LAMARMORA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via lamarmora	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via lamarmora	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via lamarmora	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via lamarmora	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via losio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via losio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via losio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via losio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via losio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via losio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via losio	7	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via losio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via madonna della neve	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via madonna della neve	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via madonna della neve	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via madonna della neve	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MADONNA DELLA NEVE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MADONNA DELLA NEVE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MADONNA DELLA NEVE	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MADONNA DELLA NEVE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mantova	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mantova	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mantova	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mantova	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mantova	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mantova	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mantova	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			578			Non friabile
Gambara	via mantova	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mantova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mantova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mantova	sn	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mantova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via marchini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	via marchini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via marchini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via marchini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via marcolini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via marcolini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via marcolini	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500			250	Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via marcolini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MARCOLINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MARCOLINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	68,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MARCOLINI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	VIA MARCOLINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via marcolini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via marcolini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via marcolini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via marcolini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MARCOLINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MARCOLINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MARCOLINI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Gambara	VIA MARCOLINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MARCOLINI	1/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MARCOLINI	1/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MARCOLINI	1/D	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MARCOLINI	1/D		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	14	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via martiri della libertÂŁ	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via martiri della libertÂŁ	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via martiri della libertÂŁ	7	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	474				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via martiri della libertÂŁ	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via martiri della libertÂŁ	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via martiri della libertÂŁ	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via martiri della libertÂŁ	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95	1100			Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via martiri della libertÂŁ	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via martiri liberta'	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via martiri liberta'	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via martiri liberta'	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Gambara	via martiri liberta'	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via matteotti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via matteotti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via matteotti	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via matteotti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MATTEOTTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MATTEOTTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MATTEOTTI	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MATTEOTTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MATTEOTTI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MATTEOTTI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MATTEOTTI	22	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MATTEOTTI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MATTEOTTI	3a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MATTEOTTI	3a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MATTEOTTI	3a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MATTEOTTI	3a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160			Non friabile
Gambara	via mazzini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MAZZINI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MAZZINI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	VIA MAZZINI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MAZZINI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MAZZINI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MAZZINI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MAZZINI	23	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MAZZINI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzini	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzini	34		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	38	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzini	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzini	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzini	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzini	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzini	56		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzolari	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzolari	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzolari	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			119			Non friabile
Gambara	via mazzolari	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzolari	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzolari	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzolari	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Gambara	via mazzolari	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via mazzolari	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via mazzolari	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via mazzolari	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via mazzolari	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via monte grappa	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via monte grappa	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via monte grappa	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Gambara	via monte grappa	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MONTE GRAPPA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MONTE GRAPPA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MONTE GRAPPA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	VIA MONTE GRAPPA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via montello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via montello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via montello	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			103168			Non friabile
Gambara	via montello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via montello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via montello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via montello	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			94			Non friabile
Gambara	via montello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MONTELLO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MONTELLO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MONTELLO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MONTELLO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MONTELLO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MONTELLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MONTELLO	20	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MONTELLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via montello	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via montello	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via montello	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via montello	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MONTELLO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MONTELLO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MONTELLO	24	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62,7				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	VIA MONTELLO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via montello	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via montello	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via montello	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via montello	64		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via montello	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via montello	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via montello	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via montello	64		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via montello	25/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via montello	25/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via montello	25/b	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via montello	25/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA MONTELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA MONTELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA MONTELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA MONTELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via opificio	28/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via opificio	28/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via opificio	28/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via opificio	28/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via opificio	28/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via opificio	28/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via opificio	28/b	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via opificio	28/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via ostiano	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via ostiano	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via ostiano	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via ostiano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via ostiano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via ostiano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via ostiano	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	via ostiano	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via ostiano	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via ostiano	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via ostiano	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via ostiano	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA P. PRESTINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA P. PRESTINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA P. PRESTINI	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	123				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA P. PRESTINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA PAPA GIOVANNI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA PAPA GIOVANNI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA PAPA GIOVANNI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA PAPA GIOVANNI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via parma	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via parma	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via parma	1	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via parma	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via parma	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via parma	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via parma	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	162				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via parma	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via parma	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via parma	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via parma	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34			Non friabile
Gambara	via parma	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via parma	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via parma	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via parma	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34			Non friabile
Gambara	via parma	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via parma	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via parma	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via parma	26	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via parma	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via parma	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via parma	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via parma	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via parma	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via parma	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via parma	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via parma	37	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via parma	37		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	via parma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via parma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via parma	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					Non friabile
Gambara	via parma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via pascoli			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via pascoli			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via pascoli		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via pascoli			Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA PASCOLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA PASCOLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA PASCOLI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA PASCOLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via per corvione	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via per corvione	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via per corvione	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via per corvione	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via per corvione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via per corvione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via per corvione	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7431		7431		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via per corvione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via per corvione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via per corvione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via per corvione	sn	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600		3600		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via per corvione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via per corvione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via per corvione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via per corvione	sn	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7500		7500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via per corvione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via per fiesse	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via per fiesse	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via per fiesse	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via per fiesse	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via per ostiano	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via per ostiano	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via per ostiano	7	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via per ostiano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA PER OSTIANO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA PER OSTIANO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA PER OSTIANO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	254				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA PER OSTIANO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via per ostiano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via per ostiano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via per ostiano	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via per ostiano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA PER OSTIANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA PER OSTIANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA PER OSTIANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA PER OSTIANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA PER OSTIANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA PER OSTIANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA PER OSTIANO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA PER OSTIANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via per pralboino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via per pralboino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via per pralboino	sn	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via per pralboino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA PER PRALBOINO (LOC. FOGAROLA)	24/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA PER PRALBOINO (LOC. FOGAROLA)	24/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA PER PRALBOINO (LOC. FOGAROLA)	24/B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA PER PRALBOINO (LOC. FOGAROLA)	24/B		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA PONTE OLMO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA PONTE OLMO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA PONTE OLMO	1	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA PONTE OLMO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA PONTE OLMO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA PONTE OLMO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA PONTE OLMO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA PONTE OLMO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via ponte olmo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via ponte olmo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via ponte olmo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via ponte olmo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via pralboino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	via pralboino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via pralboino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	via pralboino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA REMEDELLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA REMEDELLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA REMEDELLO	SN	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA REMEDELLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via roma		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via roma		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via roma		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via roma		1	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via roma		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via roma		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via roma		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via roma		1	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via rontello		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via rontello		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via rontello		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	via rontello		18	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via rossini		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via rossini		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via rossini		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via rossini		8	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via s. lucia		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via s. lucia		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via s. lucia		35	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via s. lucia		35	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via s. marco		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via s. marco		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via s. marco		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via s. marco		8	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via s. marco		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via s. marco		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via s. marco		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via s. marco		8	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via s. marco		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via s. marco		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via s. marco		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via s. marco		8	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via s. marco		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via s. marco		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via s. marco		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via s. marco		14	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA S. MARCO		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA S. MARCO		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA S. MARCO		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA S. MARCO		18	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via s.marco		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via s.marco		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via s.marco		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via s.marco		20	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via s.marco		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via s.marco		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via s.marco		30	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Gambara	via s.marco		30	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA SANTA LUCIA		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA SANTA LUCIA		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA SANTA LUCIA		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA SANTA LUCIA		13	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via santa lucia		31	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via santa lucia		31	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via santa lucia		31	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via santa lucia		31	Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via strada per ostiano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via strada per ostiano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via strada per ostiano	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via strada per ostiano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via u. casarini	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via u. casarini	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via u. casarini	2/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via u. casarini	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via v.gambara	1/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via v.gambara	1/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	via v.gambara	1/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gambara	via v.gambara	1/12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via veronica gambara	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via veronica gambara	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via veronica gambara	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Gambara	via veronica gambara	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via veronica gambara	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via veronica gambara	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via veronica gambara	16	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via veronica gambara	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via villaggio breda	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via villaggio breda	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via villaggio breda	141	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via villaggio breda	141		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via villaggio mazzolari	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via villaggio mazzolari	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via villaggio mazzolari	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via villaggio mazzolari	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via vittorio emanuele	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via vittorio emanuele	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via vittorio emanuele	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via vittorio emanuele	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via vittorio emanuele	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via vittorio emanuele	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via vittorio emanuele	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via vittorio emanuele	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via vittorio emanuele	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via vittorio emanuele	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via vittorio emanuele	29	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via vittorio emanuele	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA VITTORIO EMANUELE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA VITTORIO EMANUELE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA VITTORIO EMANUELE	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	247		247		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA VITTORIO EMANUELE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VIA VITTORIO EMANUELE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VIA VITTORIO EMANUELE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VIA VITTORIO EMANUELE	SN	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VIA VITTORIO EMANUELE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via volongo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via volongo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via volongo	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	via volongo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via xx settembre	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via xx settembre	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via xx settembre	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			84			Non friabile
Gambara	via xx settembre	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	via xxv aprile	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	via xxv aprile	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	via xxv aprile	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2870			Non friabile
Gambara	via xxv aprile	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	vicolo rovina	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	vicolo rovina	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	vicolo rovina	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	vicolo rovina	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	vill. breda	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	vill. breda	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	vill. breda	82	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	vill. breda	82		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villa alba	21/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villa alba	21/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villa alba	21/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villa alba	21/c		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villa blanca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villa blanca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villa blanca	snc	1947	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villa blanca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villa campagnola	48/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villa campagnola	48/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villa campagnola	48/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villa campagnola	48/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villa chiara	21/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villa chiara	21/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villa chiara	21/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	131,4				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gambara	villa chiara	21/d		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	Villa Don Mazzolari	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villa giulietta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villa giulietta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villa giulietta	sn	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villa giulietta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villa risorta	38a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villa risorta	38a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villa risorta	38a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villa risorta	38a		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio breda	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio breda	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio breda	72	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio breda	72		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio breda	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio breda	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio breda	114		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio breda	114		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio d.p. mazzolari	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio d.p. mazzolari	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio d.p. mazzolari	38	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio d.p. mazzolari	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio don primo mazzolari	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio don primo mazzolari	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio don primo mazzolari	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio don primo mazzolari	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio europa	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio europa	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio europa	12	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio europa	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio europa	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio europa	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio europa	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio europa	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio europa	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio europa	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio europa	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio europa	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio europa	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio europa	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio europa	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio europa	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	villaggio mazzocari	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	villaggio mazzocari	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	villaggio mazzocari	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	villaggio mazzocari	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	VILLAGGIO MAZZOLARI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	VILLAGGIO MAZZOLARI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	VILLAGGIO MAZZOLARI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	VILLAGGIO MAZZOLARI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	vittorio emanuele	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	vittorio emanuele	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	vittorio emanuele	16	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	vittorio emanuele	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	volongo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	volongo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	volongo	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	volongo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gambara	xx settembre	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gambara	xx settembre	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gambara	xx settembre	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gambara	xx settembre	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	san michele	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	san michele	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	san michele	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	san michele	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	trieste	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	trieste	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	trieste	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	trieste	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	trieste	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	trieste	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	trieste	19	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Riviera	trieste	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via belvedere e via della calma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via belvedere e via della calma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via belvedere e via della calma	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via belvedere e via della calma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	VIA CARERE	25	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	VIA CARERE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	VIA CARERE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Riviera	VIA CARERE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via carere	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via carere	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via carere	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via carere	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via cipani	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via cipani	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via cipani	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via cipani	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	VIA CLUNE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	VIA CLUNE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	VIA CLUNE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	VIA CLUNE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via clune	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via clune	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via clune	22	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via clune	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via disciplina	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via disciplina	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via disciplina	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		80			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via disciplina	41		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via gardesana	256		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via gardesana	256	1964	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via gardesana	256	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via gardesana	256		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	VIA LARGO LANDI	20/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	VIA LARGO LANDI	20/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	VIA LARGO LANDI	20/21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	VIA LARGO LANDI	20/21		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via panoramica	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via panoramica	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via panoramica	59	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via panoramica	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via val di sur	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via val di sur	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via val di sur	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via val di sur	45		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via val di sur	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via val di sur	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via val di sur	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via val di sur	58		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via val di sur	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via val di sur	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via val di sur	111	1947	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via val di sur	111		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via vittoriale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via vittoriale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via vittoriale	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via vittoriale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	VIA VITTORIALE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	VIA VITTORIALE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	VIA VITTORIALE	12	1939	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	VIA VITTORIALE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	VIA VITTORIALE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	VIA VITTORIALE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	VIA VITTORIALE	21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Riviera	VIA VITTORIALE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	VIA ZANARDELLI	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	VIA ZANARDELLI	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	VIA ZANARDELLI	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	VIA ZANARDELLI	68		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Riviera	via zanardelli	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	via zanardelli	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	via zanardelli	68	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	via zanardelli	68		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Riviera	zanardelli	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Riviera	zanardelli	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Riviera	zanardelli	68	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Riviera	zanardelli	68		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	loc. caregno	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	loc. caregno	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	loc. caregno	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	loc. caregno	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ MAGNO VIA CAREGNO	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ MAGNO VIA CAREGNO	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ MAGNO VIA CAREGNO	18/20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ MAGNO VIA CAREGNO	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ MAGNO VIA CAREGNO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ MAGNO VIA CAREGNO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ MAGNO VIA CAREGNO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ MAGNO VIA CAREGNO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ ROVEDOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ ROVEDOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ ROVEDOLO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	LOCALITÀ ROVEDOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	pascoli	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	pascoli	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	pascoli	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	pascoli	78		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	PIAZZA GARIBALDI	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	PIAZZA GARIBALDI	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	PIAZZA GARIBALDI	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	PIAZZA GARIBALDI	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	ROVEDOLO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	ROVEDOLO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	ROVEDOLO	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	ROVEDOLO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	strada per caregno	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	strada per caregno	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	strada per caregno	snc	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	strada per caregno	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VALTROMPIA	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VALTROMPIA	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VALTROMPIA	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		11000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VALTROMPIA	125		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6900		6900		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via 2 giugno	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via 2 giugno	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via 2 giugno	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	via 2 giugno	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	SNC	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3102		3102		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA 2 GIUGNO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38	1978	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,2			Danneggiato -10%	Friabile
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38	1978	Pavimenti in vinil amianto		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,4			Danneggiato -10%	Friabile
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		5			Danneggiato +10%	Friabile
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	24/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	24/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	24/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	24/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ALFIERI	24/B		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	27	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	75	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	85	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	85		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA ARTIGIANI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA BATTISTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA BATTISTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA BATTISTI	20	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA BATTISTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA BELLINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA BELLINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA BELLINI	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660		660		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA BELLINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2425		2425		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA BERETTA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via beretta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via beretta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via beretta	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via beretta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via bonsi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via bonsi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via bonsi	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via bonsi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA BORSI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA BORSI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA BORSI	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA BORSI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via canossi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	via canossi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via canossi	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via canossi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CANOSSI	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CANOSSI	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CANOSSI	14/16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CANOSSI	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	304		304		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA CARDUCCI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CAREGNO	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CAREGNO II TORNANTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CAREGNO II TORNANTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CAREGNO II TORNANTE	SNC	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CAREGNO II TORNANTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via castello	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via castello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via castello	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via castello	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via castello	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via castello	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via castello	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via castello	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CASTELLO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CASTELLO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CASTELLO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CASTELLO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CESARE BATTISTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CESARE BATTISTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CESARE BATTISTI	21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CESARE BATTISTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CINELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CINELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CINELLI	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CINELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CINELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CINELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CINELLI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CINELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA COMINAZZO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA COMINAZZO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA COMINAZZO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA COMINAZZO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via cominazzo	16-18-20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via cominazzo	16-18-20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via cominazzo	16-18-20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via cominazzo	16-18-20		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	122	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA CONVENTO	122		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via convento	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via convento	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via convento	144	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via convento	144		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA COSTA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA COSTA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA COSTA	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA COSTA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA DE AMICIS	78-80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA DE AMICIS	78-80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA DE AMICIS	78-80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA DE AMICIS	78-80		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via de amicis	78-88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via de amicis	78-88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via de amicis	78-88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via de amicis	78-88		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via degli artigiani	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via degli artigiani	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via degli artigiani	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via degli artigiani	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via della vittoria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via della vittoria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via della vittoria	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via della vittoria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA DIAZ	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA DIAZ	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA DIAZ	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA DIAZ	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via diaz	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via diaz	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via diaz	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via diaz	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA DIECI GIORNATE	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA DIECI GIORNATE	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA DIECI GIORNATE	161	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA DIECI GIORNATE	161		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via don bosco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via don bosco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via don bosco	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via don bosco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA FERMI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA FERMI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA FERMI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA FERMI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via fermi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via fermi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via fermi	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via fermi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA FERMI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA FERMI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA FERMI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA FERMI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via fermi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via fermi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via fermi	38	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via fermi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA G. PASCOLI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA G. PASCOLI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA G. PASCOLI	48	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA G. PASCOLI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via galilei	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via galilei	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via galilei	67	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82		80			Non friabile
Gardone Val Trompia	via galilei	67		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA GALILEI	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA GALILEI	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA GALILEI	102	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA GALILEI	102		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA GALILEI	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA GALILEI	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA GALILEI	118	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA GALILEI	118		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA GIOVANNI XXIII	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA GIOVANNI XXIII	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA GIOVANNI XXIII	15/17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA GIOVANNI XXIII	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	26	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	38/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	38/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	38/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA GOLDONI	38/B		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA GORGO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA GORGO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA GORGO	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA GORGO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA LEONARDO DA VINCI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA LEONARDO DA VINCI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA LEONARDO DA VINCI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA LEONARDO DA VINCI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	33	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	37	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	41	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	59	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA LEOPARDI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	3	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	64	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	64		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	64	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MADONNINA	64		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via mameli	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via mameli	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via mameli	25	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via mameli	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	31	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	65	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	65		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	69	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via mameli	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via mameli	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via mameli	73	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via mameli	73		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via mameli	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via mameli	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via mameli	73	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via mameli	73		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	77	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via mameli	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via mameli	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via mameli	79	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via mameli	79		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	23-57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	23-57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	23-57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MAMELI	23-57		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	24	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	54	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MANZONI	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MARCONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MARCONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MARCONI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MARCONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via mascagni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via mascagni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via mascagni	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via mascagni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	52	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	55	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	95		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	131	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	294		294		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	131		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	133		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	248		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	248		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	248	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	248		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via matteotti	251	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	290		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	290		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	290		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	290		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via matteotti	290		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via matteotti	290		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via matteotti	290		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via matteotti	290		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	295		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	295		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	295		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	295		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via matteotti	323	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14745		14745		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2880		2880		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3840		3840		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5900		5900		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3720		3720		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	323		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via matteotti	327		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via matteotti	327		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via matteotti	327	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via matteotti	327		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	347		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	347		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	347	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	347		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via matteotti	347		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via matteotti	347		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via matteotti	347	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via matteotti	347		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	348		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	348		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	348	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	348		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	359		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	359		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	359	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510		510		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	359		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	392		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	392		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	392	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	392		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	394		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	394		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	394	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	394		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	210/214		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	210/214		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	210/214	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	210/214		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	210/214		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	210/214		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	210/214		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	210/214		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	28/36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	28/36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	28/36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MATTEOTTI	28/36		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MEUCCI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MEUCCI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MEUCCI	15	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MEUCCI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MEUCCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MEUCCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MEUCCI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MEUCCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	36	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	40	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64		64		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via michelangelo	42		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	53	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152		152		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	56	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	61	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	via michelangelo	65		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	67	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via michelangelo	67		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	69	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	75	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	75		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	103	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via michelangelo	103		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	115	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	115		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	32/36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	32/36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via michelangelo	32/36	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via michelangelo	32/36		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	53/57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	53/57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	53/57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	53/57		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	77/79/81/8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MICHELANGELO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MINZONI	5/7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MINZONI	5/7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MINZONI	5/7/9	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MINZONI	5/7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	18	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via monte guglielmo	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via monte guglielmo	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via monte guglielmo	73	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via monte guglielmo	73		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	80		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via monte guglielmo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via monte guglielmo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via monte guglielmo	85	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via monte guglielmo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	88		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	94	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	166		166		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	94		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	136	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	136		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SN	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SNC	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		200			Danneggiato -10%	Friabile
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA MONTE GUGLIELMO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PADILE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PADILE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PADILE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PADILE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1770		1770		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via pascoli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via pascoli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via pascoli	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via pascoli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via pascoli	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via pascoli	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via pascoli	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via pascoli	36		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	78	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via pascoli	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via pascoli	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via pascoli	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via pascoli	82		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	142		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	142		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	142	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245		245		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	142		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	202	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PASCOLI	202		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PIETRO BERETTA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PIETRO BERETTA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PIETRO BERETTA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA PIETRO BERETTA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PUCCINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PUCCINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PUCCINI	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PUCCINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA PUCCINI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA PUCCINI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA PUCCINI	7/9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA PUCCINI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ROMA	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ROMA	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ROMA	75	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ROMA	75		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	via roma	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via roma	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via roma	snc	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via roma	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ROMA	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via roma - via leopardi	54 - 2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via roma - via leopardi	54 - 2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via roma - via leopardi	54 - 2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via roma - via leopardi	54 - 2		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ROVEDOLO		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ROVEDOLO		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ROVEDOLO		26	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ROVEDOLO		26	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via ruggeri		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via ruggeri		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via ruggeri		6	1971 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via ruggeri		6	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA RUGGERI		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA RUGGERI		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA RUGGERI		10	1977 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA RUGGERI		10	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA RUGGERI		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA RUGGERI		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA RUGGERI		10	1977 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA RUGGERI		10	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via S.GIOVANNI bosco		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via S.GIOVANNI bosco		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via S.GIOVANNI bosco		2	1953 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870		870		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via S.GIOVANNI bosco		2	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA S.MARIA		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA S.MARIA		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA S.MARIA		5	1968 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA S.MARIA		5	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via s.martino	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via s.martino	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via s.martino	3/5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via s.martino	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		49	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		49	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		49	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		49	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		74	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		74	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		74	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		74	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		74	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		74	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		74	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA SAN FRANCESCO		74	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via santa maria		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via santa maria		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via santa maria		20	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via santa maria		20	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via val trompia		125	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via val trompia		125	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via val trompia		125	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via val trompia		125	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VAL TROMPIA		125	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VAL TROMPIA		125	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VAL TROMPIA		125	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VAL TROMPIA		125	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		23	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via valtrompia		23	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		29	1971 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via valtrompia		29	Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		55	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		55	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via valtrompia		55	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	567		567		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via valtrompia		55	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40				Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	83	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	83		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36			Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	83		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via valtrompia	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via valtrompia	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via valtrompia	85	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via valtrompia	85		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	125	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	125		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	39/41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	39/41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	39/41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	39/41		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	SN	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via valtrompia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via valtrompia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via valtrompia	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via valtrompia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	SNC	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VALTROMPIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	355		355		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	17	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via verdi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via verdi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via verdi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via verdi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	24	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	28	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	28	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	38	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	69	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	77	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	91	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VERDI	91		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	27	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	77	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	77		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	77	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	77		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA VOLTA	87		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via volta	92	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	925		925		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via volta	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via volta	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gardone Val Trompia	via volta	92		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via x giornate	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via x giornate	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via x giornate	29	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via x giornate	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via x giornate	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via x giornate	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via x giornate	29	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via x giornate	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	48	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA X GIORNATE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	39	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	via zanardelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	via zanardelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	via zanardelli	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7		7		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	via zanardelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VIA ZANARDELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gardone Val Trompia	VICOLO BOLOGNINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gardone Val Trompia	VICOLO BOLOGNINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gardone Val Trompia	VICOLO BOLOGNINI	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gardone Val Trompia	VICOLO BOLOGNINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	--	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		0,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	--	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gargnano	CASR SPARSE LOC. KRIST''''	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	CASR SPARSE LOC. KRIST''''	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	CASR SPARSE LOC. KRIST''''	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	CASR SPARSE LOC. KRIST''''	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	LOCALITA' SAN GIACOMO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		0,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	Mos. giacomo tavernini	39	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100	1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	Mos. giacomo tavernini	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	Mos. giacomo tavernini	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gargnano	Mos. giacomo tavernini	39		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	via cacciatore	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	via cacciatore	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	via cacciatore	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	via cacciatore	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	via costa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	via costa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	via costa	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	via costa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	via dosso	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	via dosso	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	via dosso	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	via dosso	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA FORNICO	19	1973	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	VIA FORNICO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA FORNICO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gargnano	VIA FORNICO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA LIANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	VIA LIANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA LIANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	VIA LIANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	via monsignor tavernini	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	via monsignor tavernini	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	via monsignor tavernini	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	via monsignor tavernini	39		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	via muslone	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	via muslone	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	via muslone	40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18,13				Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	via muslone	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA N.SAURO	12/14	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	VIA N.SAURO	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA N.SAURO	12/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gargnano	VIA N.SAURO	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA PARTIGIANO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	VIA PARTIGIANO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA PARTIGIANO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	VIA PARTIGIANO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA PORTO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	VIA PORTO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA PORTO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gargnano	VIA PORTO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA ROMA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	VIA ROMA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA ROMA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato +10%	Non friabile
Gargnano	VIA ROMA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	via sant'orsola	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	via sant'orsola	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	via sant'orsola	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	via sant'orsola	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA SOSTAGA	16/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	VIA SOSTAGA	16/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA SOSTAGA	16/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	VIA SOSTAGA	16/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA TRIESTE	1	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			137		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	VIA TRIESTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA TRIESTE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gargnano	VIA TRIESTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	via trieste	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	via trieste	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	via trieste	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	via trieste	45		Pavimenti in vinil amianto						
Gargnano	VIA VALVESTINO	131	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			52		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	VIA VALVESTINO	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	VIA VALVESTINO	131		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gargnano	VIA VALVESTINO	131		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gargnano	via villavetro	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gargnano	via villavetro	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gargnano	via villavetro	129	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Gargnano	via villavetro	129		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo		24-gen-45	4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo		24-gen-45	4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo		24-gen-45	4	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			81			Non friabile
Gavardo		24-gen-45	4	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	bagozzi		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	bagozzi		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	bagozzi		5	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	bagozzi		5	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	bagozzi		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	bagozzi		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	bagozzi		7	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	bagozzi		7	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	bariaga		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	bariaga		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	bariaga		1	1989 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			213		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	bariaga		1	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	bariaga		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	bariaga		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	bariaga		18	1983 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	bariaga		18	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	bariaga		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	bariaga		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	bariaga		23	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	bariaga		23	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	bariaga		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	bariaga		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	bariaga		23	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	bariaga		23	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	busela		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	busela		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	busela		1	1963 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	busela		1	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	busela		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	busela		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	busela		26	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	busela		26	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	caiano		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	caiano		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	caiano		1	1966 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	caiano		1	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	colombaro		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	colombaro		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	colombaro		9	1984 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	colombaro		9	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	corti		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	corti		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	corti		27	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	corti		27	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	delle quadre		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	delle quadre		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	delle quadre		5	1992 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	delle quadre		5	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	emblegna		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	emblegna		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	emblegna		13	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	emblegna		13	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	emblegna		24	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	emblegna		24	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	emblegna		24	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	emblegna		24	Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	foglio 16 mapp 1599 sub. 1	sconosciuto		1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	FR. LIMONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	FR. LIMONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	FR. LIMONE	SNC		1968 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3046				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	FR. LIMONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	fraz. soprazzocco loc. campagnola		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	fraz. soprazzocco loc. campagnola		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	fraz. soprazzocco loc. campagnola		25	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	fraz. soprazzocco loc. campagnola		25	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	giroli	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	giroli	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	giroli	24	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			325		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	giroli	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LARGO DALLA CHIESA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LARGO DALLA CHIESA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1			Danneggiato -10%	Friabile
Gavardo	LARGO DALLA CHIESA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gavardo	LARGO DALLA CHIESA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	limone	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	limone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	limone	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3046		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	limone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	limone	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	limone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	limone	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3046		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	limone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc limone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc limone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc limone	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc limone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc marsina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc marsina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc marsina	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	loc marsina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOC RAMPENAGA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOC RAMPENAGA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOC RAMPENAGA	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	LOC RAMPENAGA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc schiave	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc schiave	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc schiave	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc schiave	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc. bolina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc. bolina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc. bolina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc. bolina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc. busela	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc. busela	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc. busela	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc. busela	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOC. BUSELA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOC. BUSELA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOC. BUSELA	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	LOC. BUSELA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc. campagnola	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc. campagnola	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc. campagnola	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc. campagnola	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc. costa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc. costa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc. costa	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc. costa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc. paitona	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc. paitona	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc. paitona	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc. paitona	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOC. QUARENA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOC. QUARENA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOC. QUARENA	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,63		31,63		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	LOC. QUARENA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc. quarena	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc. quarena	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc. quarena	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,63		31,63		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	loc. quarena	42		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOC. RAMPENAGA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOC. RAMPENAGA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOC. RAMPENAGA	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	LOC. RAMPENAGA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOC. ROSSINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOC. ROSSINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOC. ROSSINO	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	LOC. ROSSINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOC. ROSSINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	LOC. ROSSINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOC. ROSSINO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1700			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	LOC. ROSSINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOC. ROSSINO DI SOPRAZZOCCO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOC. ROSSINO DI SOPRAZZOCCO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOC. ROSSINO DI SOPRAZZOCCO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165		165		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	LOC. ROSSINO DI SOPRAZZOCCO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc. rossino via bagozzi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc. rossino via bagozzi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc. rossino via bagozzi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc. rossino via bagozzi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOC. SOSETO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOC. SOSETO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOC. SOSETO	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	LOC. SOSETO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	loc. zoanello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	loc. zoanello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	loc. zoanello	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	loc. zoanello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	località bogn	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	località bogn	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	località bogn	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	località bogn	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOCALITÀ BUSELLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOCALITÀ BUSELLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOCALITÀ BUSELLA	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Gavardo	LOCALITÀ BUSELLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOCALITÀ MARSINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOCALITÀ MARSINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOCALITÀ MARSINA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	LOCALITÀ MARSINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	LOCALITÀ VELA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	LOCALITÀ VELA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	LOCALITÀ VELA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	LOCALITÀ VELA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	monte covolo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	monte covolo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	monte covolo	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	monte covolo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	monte covolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	monte covolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	monte covolo	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	monte covolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	moro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	moro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	moro	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	moro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	mortirolo	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	orefici	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	orefici	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	orefici	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	orefici	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	orefici	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	orefici	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	orefici	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	orefici	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	P.ZZA ALDO MORO	6	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	P.ZZA ALDO MORO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	P.ZZA ALDO MORO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gavardo	P.ZZA ALDO MORO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	piazza aldo moro	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	piazza aldo moro	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	piazza aldo moro	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	piazza aldo moro	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	piazza passerini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	piazza passerini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	piazza passerini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	piazza passerini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	piazza sovino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	piazza sovino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	piazza sovino	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	piazza sovino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	piazze	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	piazze	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	piazze	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	piazze	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	quanello	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	quanello	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	quanello	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	quanello	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	quarena	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	quarena	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	quarena	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	quarena	134		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	ridelli	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	ridelli	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	ridelli	25	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	ridelli	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	ridelli	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	ridelli	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	ridelli	73	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	ridelli	73		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	roma	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	roma	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	roma	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	roma	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	roma	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	roma	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	roma	36	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	roma	36		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	roma	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	roma	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	roma	93	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	roma	93		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	s antonio	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	s antonio	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	s antonio	35	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	s antonio	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	san biagio	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	san biagio	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	san biagio	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	san biagio	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	san biagio	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	san biagio	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	san biagio	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	san biagio	44		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	san giacomo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	san giacomo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	san giacomo	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	san giacomo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	signuri	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	signuri	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	signuri	15	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	signuri	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	signuri	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	signuri	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	signuri	33	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	signuri	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	sopraponte via quarena	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	sopraponte via quarena	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	sopraponte via quarena	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,63		31,63		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	sopraponte via quarena	42		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	soseto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	soseto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	soseto	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	soseto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	soseto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	soseto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	soseto	11	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	soseto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	soseto	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	soseto	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	soseto	70	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			44		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	soseto	70		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	terni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	terni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	terni	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	terni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	tormini	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	tormini	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	tormini	62	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	tormini	62		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	v veneto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	v veneto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	v veneto	14	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	v veneto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	v.veneto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	v.veneto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	v.veneto	8	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	v.veneto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	vecchino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	vecchino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	vecchino	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	vecchino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via 1 maggio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via 1 maggio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via 1 maggio	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via 1 maggio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via 1 maggio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via 1 maggio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via 1 maggio	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via 1 maggio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA A. GOSA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA A. GOSA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA A. GOSA	28	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA A. GOSA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via a. gosa	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via a. gosa	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via a. gosa	32	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via a. gosa	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA AVANZI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA AVANZI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA AVANZI	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21	21			Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	VIA AVANZI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BAGOZZI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21,3				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA BAGOZZI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BAGOZZI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BAGOZZI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via bagozzi	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via bagozzi	7/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via bagozzi	7/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via bagozzi	7/a	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via bagozzi	7/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via bariaga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via bariaga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via bariaga	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gavardo	via bariaga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via bariaga	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via bariaga	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via bariaga	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via bariaga	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BARIAGA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BARIAGA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA BARIAGA	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	VIA BARIAGA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BARIAGA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BARIAGA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA BARIAGA	35	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250					
Gavardo	VIA BARIAGA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BARIAGA	DD		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BARIAGA	DD		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA BARIAGA	DD		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA BARIAGA	DD		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BARIAGA	DD		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BARIAGA	DD		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA BARIAGA	DD		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA BARIAGA	DD		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via beato orione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via beato orione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	via beato orione	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via beato orione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via beato orione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via beato orione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via beato orione	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via beato orione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BERTOLOTTI	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	via bortolo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via bortolo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via bortolo	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via bortolo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BORTOLOTTI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BORTOLOTTI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA BORTOLOTTI	23	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA BORTOLOTTI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BORZINA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BORZINA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA BORZINA	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	236				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA BORZINA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via borzina	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via borzina	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via borzina	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via borzina	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via borzina	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via borzina	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via borzina	25	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via borzina	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BUDELLONE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BUDELLONE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA BUDELLONE	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			95		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA BUDELLONE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA BUSELA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA BUSELA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA BUSELA	20	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA BUSELA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via busela	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via busela	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via busela	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	via busela	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via caiano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via caiano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via caiano	1	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via caiano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via calchera	mappale 11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via calchera	mappale 11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via calchera	mappale 11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	via calchera	mappale 11		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA CANONICA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA CANONICA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA CANONICA	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA CANONICA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA CANONICA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA CANONICA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA CANONICA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA CANONICA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via cantarane	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via cantarane	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via cantarane	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via cantarane	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via capoborgo	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via capoborgo	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via capoborgo	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via capoborgo	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA CAPOBORGO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA CAPOBORGO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA CAPOBORGO	53	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA CAPOBORGO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via cava	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via cava	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via cava	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via cava	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA CAVA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA CAVA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	VIA CAVA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA CAVA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA CAVORU	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA CAVORU	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA CAVORU	7	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA CAVORU	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via colombaro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via colombaro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via colombaro	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	via colombaro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA COLOMBARO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA COLOMBARO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA COLOMBARO	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA COLOMBARO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA COPTI	35	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche				150	Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA COPTI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA COPTI	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gavardo	VIA COPTI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via corti	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via corti	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via corti	52	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via corti	52		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via cuca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via cuca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via cuca	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via cuca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via cuca	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via cuca	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via cuca	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via cuca	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via dei ridelli	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via dei ridelli	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via dei ridelli	11/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via dei ridelli	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via dei signorÀ	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via dei signorÀ	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via dei signorÀ	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via dei signorÀ	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via del signurÀ	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via del signurÀ	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via del signurÀ	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via del signurÀ	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA DEL SIGNURÀ	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA DEL SIGNURÀ	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA DEL SIGNURÀ	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA DEL SIGNURÀ	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via del signurÀ	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via del signurÀ	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via del signurÀ	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via del signurÀ	41		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via del signurÀ	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via del signurÀ	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via del signurÀ	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via del signurÀ	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via della cava	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via della cava	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via della cava	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via della cava	43		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via della cava	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via della cava	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via della cava	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via della cava	49		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via della cuca	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via della cuca	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via della cuca	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via della cuca	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via della ferrovia	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via della ferrovia	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via della ferrovia	38	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3211			19,26	Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via della ferrovia	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via della ferrovia	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via della ferrovia	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via della ferrovia	76	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	via della ferrovia	76		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via della ferrovia	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via della ferrovia	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via della ferrovia	76	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via della ferrovia	76		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via delle selve	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via delle selve	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via delle selve	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via delle selve	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA EMBLEGNA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA EMBLEGNA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA EMBLEGNA	32	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA EMBLEGNA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via emblegna	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via emblegna	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via emblegna	33	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via emblegna	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA FORNACI	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA FORNACI	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA FORNACI	71	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA FORNACI	71		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA FORNACI	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA FORNACI	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA FORNACI	95	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA FORNACI	95		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA FORNACI	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA FORNACI	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA FORNACI	99	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA FORNACI	99		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA FORNACI	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA FORNACI	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA FORNACI	103		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100			Non friabile
Gavardo	VIA FORNACI	103		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via g. quarena	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via g. quarena	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via g. quarena	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via g. quarena	74		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA G. QUARENA	205		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA G. QUARENA	205		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA G. QUARENA	205	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	5250			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA G. QUARENA	205		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via g. quarena	207		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via g. quarena	207		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via g. quarena	207		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11700		11700		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via g. quarena	207		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA G. QUARENA	210		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA G. QUARENA	210		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA G. QUARENA	210	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA G. QUARENA	210		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via g. quarena	226		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via g. quarena	226		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via g. quarena	226	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via g. quarena	226		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA G.DI VITTORIO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA G.DI VITTORIO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA G.DI VITTORIO	61	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	VIA G.DI VITTORIO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA GALLUZZO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA GALLUZZO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA GALLUZZO	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA GALLUZZO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA GIOVANNI QUARENA	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA GIOVANNI QUARENA	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA GIOVANNI QUARENA	201		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA GIOVANNI QUARENA	201		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA GIROLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA GIROLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA GIROLI	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA GIROLI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via giroli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via giroli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via giroli	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via giroli	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	via giroli	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via giroli	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via giroli	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840		840		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via giroli	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via giroli	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via giroli	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via giroli	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via giroli	55		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via giroli	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via giroli	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via giroli	70	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41		41		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via giroli	70		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via gosa	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via gosa	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via gosa	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via gosa	87		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA GOSTA	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA GOSTA	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA GOSTA	76	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA GOSTA	76		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA GOSTA	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA GOSTA	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA GOSTA	88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA GOSTA	88		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via legnago	5/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via legnago	5/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via legnago	5/6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via legnago	5/6		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA LIMONE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA LIMONE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA LIMONE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	VIA LIMONE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA LOC. RAMPENAGA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA LOC. RAMPENAGA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA LOC. RAMPENAGA	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA LOC. RAMPENAGA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via m. da gavardo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via m. da gavardo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via m. da gavardo	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	720			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via m. da gavardo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	10	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105,75					Non friabile
Gavardo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via marzatica	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via marzatica	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via marzatica	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via marzatica	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via mazzini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via mazzini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via mazzini	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via mazzini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA MOLINO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA MOLINO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA MOLINO	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA MOLINO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA MONASTERO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA MONASTERO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA MONASTERO	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA MONASTERO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via monastero	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via monastero	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via monastero	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via monastero	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via monte teseo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via monte teseo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via monte teseo	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via monte teseo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA MONTOCOVOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA MONTOCOVOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA MONTOCOVOLO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA MONTOCOVOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA OREFICI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	VIA OREFICI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA OREFICI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA OREFICI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via orefici	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via orefici	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via orefici	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via orefici	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via orefici	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via orefici	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via orefici	23	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via orefici	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA OREFICI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA OREFICI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA OREFICI	27	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA OREFICI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via orefici	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via orefici	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via orefici	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via orefici	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via orefici	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via orefici	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via orefici	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gavardo	via orefici	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4/6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via passerini loc. soprazocco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via passerini loc. soprazocco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via passerini loc. soprazocco	snc	2009	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via passerini loc. soprazocco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA PELLEGRINE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA PELLEGRINE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA PELLEGRINE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA PELLEGRINE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via piazze	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via piazze	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via piazze	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via piazze	37		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA POLENTINE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA POLENTINE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA POLENTINE	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45			Non friabile
Gavardo	VIA POLENTINE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA POLENTINE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA POLENTINE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA POLENTINE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA POLENTINE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA PRIVATA FERROVIA	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA PRIVATA FERROVIA	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA PRIVATA FERROVIA	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA PRIVATA FERROVIA	75		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via quanello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via quanello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via quanello	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via quanello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via quanello	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via quanello	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via quanello	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via quanello	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA QUARENA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA QUARENA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA QUARENA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			26		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA QUARENA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via quarena	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via quarena	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via quarena	169	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via quarena	169		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via quarena	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via quarena	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via quarena	171	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via quarena	171		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via quarena	224		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via quarena	224		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	via quarena	224	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via quarena	224		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via quarena	225/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via quarena	225/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via quarena	225/b	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2310			18,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via quarena	225/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via quarena	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26	650			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via quarena	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via quarena	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via quarena	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA RAMPEGNA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA RAMPEGNA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA RAMPEGNA	25	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA RAMPEGNA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA RAMPENIGA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA RAMPENIGA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA RAMPENIGA	25	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			375		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA RAMPENIGA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via rampiniga	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via rampiniga	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via rampiniga	26	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via rampiniga	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA RIDELLI	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA RIDELLI	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA RIDELLI	96	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA RIDELLI	96		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via rinaldini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via rinaldini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via rinaldini	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via rinaldini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA ROCCOLINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA ROCCOLINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA ROCCOLINO	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA ROCCOLINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via roma	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via roma	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via roma	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7		7		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via roma	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA ROMA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA ROMA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA ROMA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gavardo	VIA ROMA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA ROMA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA ROMA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA ROMA	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA ROMA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via roma	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via roma	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via roma	24	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via roma	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via roma	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via roma	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via roma	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via roma	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via roma	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via roma	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via roma	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via roma	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA ROMA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA ROMA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA ROMA	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA ROMA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via roma	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via roma	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via roma	93	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via roma	93		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via roma	192		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via roma	192		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via roma	192		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via roma	192		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA ROMA	221		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA ROMA	221		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA ROMA	221	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	VIA ROMA	221		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via roma	225		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via roma	225		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via roma	225		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via roma	225		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via roma	231		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via roma	231		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via roma	231	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via roma	231		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA S,BIAGIO	8/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA S,BIAGIO	8/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA S,BIAGIO	8/A	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA S,BIAGIO	8/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA S. ANTONIO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA S. ANTONIO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA S. ANTONIO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gavardo	VIA S. ANTONIO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via s. biagio zona b	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via s. biagio zona b	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via s. biagio zona b	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via s. biagio zona b	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA S. GIACOMO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA S. GIACOMO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA S. GIACOMO	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA S. GIACOMO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via s.antonio	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via s.antonio	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via s.antonio	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via s.antonio	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA SAN BIAGIO	27	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA SAN BIAGIO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA SAN BIAGIO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gavardo	VIA SAN BIAGIO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san biagio	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san biagio	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san biagio	33	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san biagio	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san biagio	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san biagio	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san biagio	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san biagio	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san giacomo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san giacomo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san giacomo	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san giacomo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san giacomo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san giacomo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san giacomo	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san giacomo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san giacomo	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san giacomo	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san giacomo	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san giacomo	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san giacomo	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san giacomo	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san giacomo	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san giacomo	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san giacomo	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san giacomo	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san giacomo	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san giacomo	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san giacomo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san giacomo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san giacomo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san giacomo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via san rocco	14/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via san rocco	14/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via san rocco	14/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via san rocco	14/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA SAN ROCCO	14/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA SAN ROCCO	14/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA SAN ROCCO	14/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA SAN ROCCO	14/B		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	VIA SAN VINCENZO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA SAN VINCENZO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA SAN VINCENZO	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA SAN VINCENZO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA SANTA LUCIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA SANTA LUCIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA SANTA LUCIA	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA SANTA LUCIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via santa lucia	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via santa lucia	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via santa lucia	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via santa lucia	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via santa lucia	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via santa lucia	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via santa lucia	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	59		59		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via santa lucia	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA SANTA MARIA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA SANTA MARIA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA SANTA MARIA	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA SANTA MARIA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via sant'antonio	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via sant'antonio	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via sant'antonio	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via sant'antonio	45		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via schiave	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via schiave	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via schiave	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via schiave	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via schiave	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via schiave	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via schiave	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500			40	Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via schiave	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA SCHIAVE	24/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA SCHIAVE	24/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA SCHIAVE	24/F	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Gavardo	VIA SCHIAVE	24/F		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via signurÀ	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via signurÀ	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via signurÀ	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via signurÀ	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA SOSETO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA SOSETO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA SOSETO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA SOSETO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via soseto fraz. sopraponte	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via soseto fraz. sopraponte	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via soseto fraz. sopraponte	62	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via soseto fraz. sopraponte	62		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via stazione	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via stazione	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via stazione	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via stazione	43		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA STAZIONE	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA STAZIONE	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA STAZIONE	53	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA STAZIONE	53		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA STAZIONE	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA STAZIONE	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA STAZIONE	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA STAZIONE	55		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA STAZIONE	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA STAZIONE	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA STAZIONE	65	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA STAZIONE	65		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA STAZIONE	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA STAZIONE	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA STAZIONE	65	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA STAZIONE	65		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via stazione	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via stazione	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via stazione	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via stazione	67		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA STAZIONE	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gavardo	VIA STAZIONE	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA STAZIONE	71	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA STAZIONE	71		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA STAZIONE	55/63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA STAZIONE	55/63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA STAZIONE	55/63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIA STAZIONE	55/63		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via terni	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via terni	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via terni	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via terni	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via terni	41	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via terni	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via terni	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gavardo	via terni	41		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via terni	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via terni	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via terni	58	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	15			Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via terni	58		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via terni	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via terni	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via terni	100	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via terni	100		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via terni	8/g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via terni	8/g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via terni	8/g		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via terni	8/g		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIA TERNI LOC. SOPRAPONTE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIA TERNI LOC. SOPRAPONTE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIA TERNI LOC. SOPRAPONTE	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Friabile
Gavardo	VIA TERNI LOC. SOPRAPONTE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via vendra	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via vendra	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via vendra	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via vendra	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via vigle	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via vigle	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via vigle	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via vigle	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via xxv aprile	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via xxv aprile	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via xxv aprile	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via xxv aprile	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	via zoanello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	via zoanello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	via zoanello	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	via zoanello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	VIALE AVANZI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	VIALE AVANZI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	VIALE AVANZI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	VIALE AVANZI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	vicolo canonica	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	vicolo canonica	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	vicolo canonica	19	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	vicolo canonica	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	vicolo canonica - fraz. soprazocco	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	vicolo canonica - fraz. soprazocco	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	vicolo canonica - fraz. soprazocco	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	vicolo canonica - fraz. soprazocco	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	vrenda	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	vrenda	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	vrenda	26	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			52		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	vrenda	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gavardo	vrenda	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gavardo	vrenda	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gavardo	vrenda	34	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Gavardo	vrenda	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	aeroporto militare di ghedi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	aeroporto militare di ghedi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	aeroporto militare di ghedi	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	aeroporto militare di ghedi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	alfieri	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	alfieri	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	alfieri	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	alfieri	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	ARTIGIANALE	58/60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	ARTIGIANALE	58/60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	ARTIGIANALE	58/60	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	
Ghedì	ARTIGIANALE	58/60		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	b. boifava	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	b. boifava	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	b. boifava	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19,35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	b. boifava	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	bagnolo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	bagnolo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	bagnolo	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185,25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	bagnolo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	bagnolo	22/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	bagnolo	22/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	bagnolo	22/A	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	566				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	bagnolo	22/A		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	bezzecca	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	bezzecca	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	bezzecca	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	bezzecca	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	BONSIGNORI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	BONSIGNORI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	BONSIGNORI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Ghedì	BONSIGNORI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	borgosatollo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	borgosatollo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	borgosatollo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	borgosatollo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	borgosatollo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	borgosatollo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	borgosatollo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	borgosatollo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	BORGOSATOLLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	BORGOSATOLLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	BORGOSATOLLO	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	BORGOSATOLLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	borgosatollo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	borgosatollo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	borgosatollo	24	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	borgosatollo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	BORGOSATOLLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	BORGOSATOLLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	BORGOSATOLLO	SNC	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	BORGOSATOLLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	borgosatollo IÃtraversa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	borgosatollo IÃtraversa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	borgosatollo IÃtraversa	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	borgosatollo IÃtraversa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	borgosatollo trav. i	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	borgosatollo trav. i	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	borgosatollo trav. i	1/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	borgosatollo trav. i	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	BRESCIA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	BRESCIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	BRESCIA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	BRESCIA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	brescia	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	brescia	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	brescia	48	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	brescia	48		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	C. COLOMBO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	C. COLOMBO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	C. COLOMBO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	C. COLOMBO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	c. colombo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	c. colombo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	c. colombo	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	c. colombo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	c.na belvedere	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	c.na belvedere	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	c.na belvedere	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3150	15,75			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedi	c.na belvedere	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	C.NA CALCINERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	C.NA CALCINERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	C.NA CALCINERA	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1850				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	C.NA CALCINERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	c.na canale	18	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	c.na canale	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	c.na canale	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	c.na canale	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	c.na grassa	n.s.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	c.na grassa	n.s.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	c.na grassa	n.s.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112			0,56	Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	c.na grassa	n.s.		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	c.na lodolina	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	c.na lodolina	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	c.na lodolina	95	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	c.na lodolina	95		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	C.NA LODOVIAC VIA COSTA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	C.NA LODOVIAC VIA COSTA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	C.NA LODOVIAC VIA COSTA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	C.NA LODOVIAC VIA COSTA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	c.na maddalena	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	c.na maddalena	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	c.na maddalena	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	c.na maddalena	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	c.na pace	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	c.na pace	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	c.na pace	snc	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	c.na pace	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	c.na pasina sotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	c.na pasina sotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	c.na pasina sotto	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	c.na pasina sotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	c.na s. maria	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	c.na s. maria	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	c.na s. maria	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	c.na s. maria	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	c.na smussi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	c.na smussi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	c.na smussi	9	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	c.na smussi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	C.NA TERMINONE	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	C.NA TERMINONE	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	C.NA TERMINONE	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	C.NA TERMINONE	--		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	calvisano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	calvisano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	calvisano	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	calvisano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	calvisano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	calvisano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	calvisano	18	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	calvisano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	calvisano	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	calvisano	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	calvisano	62	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	calvisano	62		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	CALVISANO	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	CALVISANO	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	CALVISANO	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	CALVISANO	74		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	calvisano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	calvisano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	calvisano	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1500			Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedi	calvisano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	calvisano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	calvisano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	calvisano	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3770				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	calvisano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	CALVISANO 5Â¿TRAVERSA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	carducci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	carducci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	carducci	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7					
Ghedì	carducci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	carducci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	carducci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	carducci	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	carducci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	CARDUCCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	CARDUCCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	CARDUCCI	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	CARDUCCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	cascina conigli via bagnolo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	cascina conigli via bagnolo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	cascina conigli via bagnolo	17	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	cascina conigli via bagnolo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	cascina garbelle di sotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	cascina garbelle di sotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	cascina garbelle di sotto	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	cascina garbelle di sotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	cascina motta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	cascina motta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	cascina motta	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	cascina motta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	cascina mura	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	cascina mura	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	cascina mura	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	cascina mura	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	cascina trusa via bagnolo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	cascina trusa via bagnolo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	cascina trusa via bagnolo	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	830		830		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	cascina trusa via bagnolo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	castenedolo	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	castenedolo	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	castenedolo	94	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	castenedolo	94		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	castenedolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	castenedolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	castenedolo	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	castenedolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	CIRCUITO SUD	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	CIRCUITO SUD	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	CIRCUITO SUD	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	CIRCUITO SUD	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	CIRCUITO SUD	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	CIRCUITO SUD	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	CIRCUITO SUD	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	CIRCUITO SUD	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	ENRICO FERMI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	ENRICO FERMI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	ENRICO FERMI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	ENRICO FERMI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	ENRICO FERMI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	ENRICO FERMI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	ENRICO FERMI	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	ENRICO FERMI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	f baracca	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	f baracca	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	f baracca	45	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	f baracca	45		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	f.Ili cervi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	f.lìi cervi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	f.lìi cervi	14	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	f.lìi cervi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	F.LLI CERVI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	F.LLI CERVI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	F.LLI CERVI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17,82					Non friabile
Ghedì	F.LLI CERVI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	F.LLI CERVI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	F.LLI CERVI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	F.LLI CERVI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17,82					Non friabile
Ghedì	F.LLI CERVI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	F.LLI PORCELLAGA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	F.LLI PORCELLAGA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	F.LLI PORCELLAGA	54	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	F.LLI PORCELLAGA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	F.LLI PORCELLAGA	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	F.LLI PORCELLAGA	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	F.LLI PORCELLAGA	67	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	F.LLI PORCELLAGA	67		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	fermi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	fermi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	fermi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	fermi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	foscolo	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	foscolo	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	foscolo	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	foscolo	67		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	foscolo	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	foscolo	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	foscolo	86	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	276				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	foscolo	86		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	FRANCESCO CILEA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	FRANCESCO CILEA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	FRANCESCO CILEA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Ghedì	FRANCESCO CILEA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	FRATELLI PORCELLAGA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	FRATELLI PORCELLAGA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	FRATELLI PORCELLAGA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	FRATELLI PORCELLAGA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	gaifama	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	gaifama	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	gaifama	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300					
Ghedì	gaifama	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	galilei	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	galilei	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	galilei	44	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	galilei	44		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	GANDINE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	GANDINE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	GANDINE	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	GANDINE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	gandine	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	gandine	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	gandine	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	gandine	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	gandine	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	gandine	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	gandine	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	gandine	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	GANDINE	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	GANDINE	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	GANDINE	3/A	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	GANDINE	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	gasparina c.na ardita	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	gasparina c.na ardita	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	gasparina c.na ardita	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	gasparina c.na ardita	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	gasparina loc. c.na ardita	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	gasparina loc. c.na ardita	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	gasparina loc. c.na ardita	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4900				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	gasparina loc. c.na ardita	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	gasparo da salo'	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	gasparo da salo'	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedi	gasparo da salo'	22	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	gasparo da salo'	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	giovanni xxiii	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	giovanni xxiii	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	giovanni xxiii	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	giovanni xxiii	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	goito	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	goito	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	goito	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	goito	46		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	GORIZIA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	GORIZIA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	GORIZIA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Ghedi	GORIZIA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	IÂŁ maggio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	IÂŁ maggio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	IÂŁ maggio	14	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	IÂŁ maggio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	ISORELLA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	ISORELLA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	ISORELLA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Ghedi	ISORELLA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	KENNEDY	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	KENNEDY	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	KENNEDY	17	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	KENNEDY	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	LENO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	LENO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	LENO	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	LENO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	localitÂŁ belvedere via m. buonarroti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	localitÂŁ belvedere via m. buonarroti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	localitÂŁ belvedere via m. buonarroti	5	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2640		2640		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	localitÂŁ belvedere via m. buonarroti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	LOMBARDIA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	LOMBARDIA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	LOMBARDIA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	LOMBARDIA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	M.L.KING	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	M.L.KING	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	M.L.KING	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	M.L.KING	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	martinenga	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	martinenga	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	martinenga	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	martinenga	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	MATTEOTTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	MATTEOTTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	MATTEOTTI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48					
Ghedi	MATTEOTTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	montichairi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	montichairi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	montichairi	17	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	montichairi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	NAVIGLIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	NAVIGLIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	NAVIGLIO	5	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	NAVIGLIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	naviglio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	naviglio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	naviglio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	naviglio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	P. BONSIGNORI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	P. BONSIGNORI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	P. BONSIGNORI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	P. BONSIGNORI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	P.MASCAGNI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	P.MASCAGNI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	P.MASCAGNI	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	P.MASCAGNI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	PALAZZO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	PALAZZO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	PALAZZO	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	PALAZZO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	PALAZZO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	PALAZZO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	PALAZZO	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	PALAZZO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	papa giovanni xxiii	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	papa giovanni xxiii	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	papa giovanni xxiii	39	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	papa giovanni xxiii	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	PAPA GIOVANNI XXIII	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	PAPA GIOVANNI XXIII	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	PAPA GIOVANNI XXIII	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	PAPA GIOVANNI XXIII	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	PAPA GIOVANNI xxIII	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	PAPA GIOVANNI xxIII	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	PAPA GIOVANNI xxIII	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	PAPA GIOVANNI xxIII	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	parti mattina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	parti mattina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	parti mattina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	parti mattina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	parti sera II strada	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	parti sera II strada	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	parti sera II strada	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	parti sera II strada	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	parti sera strada i^	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	parti sera strada i^	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	parti sera strada i^	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	parti sera strada i^	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	piazza roma	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	piazza roma	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	piazza roma	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	piazza roma	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	piazzale ferrovia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	piazzale ferrovia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	piazzale ferrovia	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	piazzale ferrovia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	porcellaga	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	porcellaga	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	porcellaga	26	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	196				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	porcellaga	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	porcellaga	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	porcellaga	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	porcellaga	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	porcellaga	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	porcellaga	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	porcellaga	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	porcellaga	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Ghedì	porcellaga	48		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	puccini	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	puccini	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	puccini	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	puccini	37		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	RE DI PUGLIA	18/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	RE DI PUGLIA	18/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	RE DI PUGLIA	18/D	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	RE DI PUGLIA	18/D		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	rimembranze	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	rimembranze	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	rimembranze	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	rimembranze	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	risorgimento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	risorgimento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	risorgimento	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	risorgimento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	S.DA PARTI SERA TRAV 8	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	S.DA PARTI SERA TRAV 8	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	S.DA PARTI SERA TRAV 8	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	S.DA PARTI SERA TRAV 8	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	SABOTINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	SABOTINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	SABOTINO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	388				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	SABOTINO	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	SABOTINO	12	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	16000				Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedì	SABOTINO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	SABOTINO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	SABOTINO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	SOLFERINO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	SOLFERINO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	SOLFERINO	11	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180					
Ghedì	SOLFERINO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	srada malpaga fraz. ponterosso	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	srada malpaga fraz. ponterosso	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	srada malpaga fraz. ponterosso	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	srada malpaga fraz. ponterosso	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43	520			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265	3180			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87	1040			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265	3180			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	st.montichiari 3Â¿traversa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	stabile prada	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	stabile prada	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	stabile prada	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1570				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	stabile prada	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	STR. MALPAGA LOC PONTE ROSSO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	STR. MALPAGA LOC PONTE ROSSO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	STR. MALPAGA LOC PONTE ROSSO	35	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	STR. MALPAGA LOC PONTE ROSSO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	str. provinciale 668	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	str. provinciale 668	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	str. provinciale 668	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	str. provinciale 668	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strad borgosatollo 1Â¿ traversa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strad borgosatollo 1Â¿ traversa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strad borgosatollo 1Â¿ traversa	3	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strad borgosatollo 1Â¿ traversa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strad dritta	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strad dritta	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strad dritta	23	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strad dritta	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada cascina martinenga	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada cascina martinenga	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada cascina martinenga	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada cascina martinenga	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	STRADA CASTENEDOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	STRADA CASTENEDOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	STRADA CASTENEDOLO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedì	STRADA CASTENEDOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada costa cascina costa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada costa cascina costa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada costa cascina costa	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada costa cascina costa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada fico	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada fico	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada fico	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada fico	30		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada fico	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada fico	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada fico	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada fico	30		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada gandine c.na badia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada gandine c.na badia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada gandine c.na badia	1	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada gandine c.na badia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada isorella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedi	strada isorella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada isorella	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada isorella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada isorella cascina canale		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada isorella cascina canale		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada isorella cascina canale		5	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada isorella cascina canale		5	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	STRADA IV PARTI MATTINA		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	STRADA IV PARTI MATTINA		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	STRADA IV PARTI MATTINA		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	452				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	STRADA IV PARTI MATTINA		1	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada malpaga		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada malpaga		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada malpaga		29	1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada malpaga		29	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada malpaga		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada malpaga		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada malpaga		39	1972 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada malpaga		39	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada malpaga	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada malpaga	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada malpaga	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada malpaga	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	STRADA MONTICHIARI 4/A TRAV 5	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	STRADA MONTICHIARI 4/A TRAV 5	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	STRADA MONTICHIARI 4/A TRAV 5	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	STRADA MONTICHIARI 4/A TRAV 5	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada montichiari trav.II	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada montichiari trav.II	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada montichiari trav.II	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada montichiari trav.II	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	STRADA PARTI MATTINA		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	STRADA PARTI MATTINA		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	STRADA PARTI MATTINA		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	STRADA PARTI MATTINA		1	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada parti mattina	1a travers		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada parti mattina	1a travers		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada parti mattina	1a travers	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada parti mattina	1a travers		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada parti mattina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada parti mattina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada parti mattina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedi	strada parti mattina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada per borgosatollo		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada per borgosatollo		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada per borgosatollo		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada per borgosatollo		3	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada per borgosatollo		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada per borgosatollo		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada per borgosatollo		20	1984 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada per borgosatollo		20	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada per calvisano		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada per calvisano		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada per calvisano		39	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada per calvisano		39	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	STRADA PER CALVISANO TRAVERSA CASCIN	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	STRADA PER CALVISANO TRAVERSA CASCIN	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	STRADA PER CALVISANO TRAVERSA CASCIN	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	STRADA PER CALVISANO TRAVERSA CASCIN	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada per isorella	4/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada per isorella	4/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada per isorella	4/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada per isorella	4/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada per leno		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada per leno		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada per leno		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	965				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada per leno		5	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	strada per montichiari		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	strada per montichiari		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	strada per montichiari		3	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	strada per montichiari		3	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	STRADA PER MONTICHIARI	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	STRADA PER MONTICHIARI	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	STRADA PER MONTICHIARI	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425544				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	STRADA PER MONTICHIARI	--		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	STRADA PROVINCIALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	STRADA PROVINCIALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	STRADA PROVINCIALE	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	STRADA PROVINCIALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada quarta parti sera	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada quarta parti sera	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada quarta parti sera	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada quarta parti sera	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada quarti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada quarti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada quarti	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada quarti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada quarti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada quarti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada quarti	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32877		32877		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada quarti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	STRADA QUARTI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	STRADA QUARTI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	STRADA QUARTI	SN	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	STRADA QUARTI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strada stale 668	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strada stale 668	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strada stale 668	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strada stale 668	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	strda parti sera trav ii	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	strda parti sera trav ii	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	strda parti sera trav ii	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	strda parti sera trav ii	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	TORQUATO TASSO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	TORQUATO TASSO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	TORQUATO TASSO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4700				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	TORQUATO TASSO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	TRACCIATO AUTOSTRADALE	N.S.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	TRACCIATO AUTOSTRADALE	N.S.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	TRACCIATO AUTOSTRADALE	N.S.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	TRACCIATO AUTOSTRADALE	N.S.		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	traversa 5Âž	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	traversa 5Âž	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	traversa 5Âž	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	traversa 5Âž	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	traversa 5Âž parti sera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	traversa 5Âž parti sera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	traversa 5Âž parti sera	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	traversa 5Âž parti sera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	traversa vii	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	traversa vii	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	traversa vii	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	traversa vii	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	traversatore	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	traversatore	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	traversatore	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	traversatore	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	ugo foscolo	50/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	ugo foscolo	50/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	ugo foscolo	50/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	ugo foscolo	50/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	ugo foscolo	58/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	ugo foscolo	58/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	ugo foscolo	58/b	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	ugo foscolo	58/b		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VESPUCCI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VESPUCCI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VESPUCCI	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VESPUCCI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VESPUCCI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VESPUCCI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VESPUCCI	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VESPUCCI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via borgosatollo 1 trav.7	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via borgosatollo 1 trav.7	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via borgosatollo 1 trav.7	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via borgosatollo 1 trav.7	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MACCHIAVELLI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MACCHIAVELLI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA MACCHIAVELLI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA MACCHIAVELLI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA 12 maggio	11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA 12 maggio	11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA 12 maggio	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA 12 maggio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via 24 maggio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via 24 maggio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via 24 maggio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via 24 maggio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA A . MANZONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA A . MANZONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA A . MANZONI	27	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA A . MANZONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via alessandro volta	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via alessandro volta	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via alessandro volta	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via alessandro volta	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA ALFIERI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA ALFIERI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA ALFIERI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA ALFIERI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via alfieri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via alfieri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via alfieri	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via alfieri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via alfieri	9	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via alfieri	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via alfieri	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via alfieri	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA AMERIGO VESPUCCI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA AMERIGO VESPUCCI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA AMERIGO VESPUCCI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA AMERIGO VESPUCCI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via angelo canossi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via angelo canossi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via angelo canossi	19	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Ghedì	via angelo canossi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via antonio fogazzaro	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via antonio fogazzaro	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via antonio fogazzaro	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via antonio fogazzaro	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via antonio gramsci	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via antonio gramsci	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via antonio gramsci	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via antonio gramsci	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA ARMANDO DIAZ	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA ARMANDO DIAZ	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA ARMANDO DIAZ	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				150	Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA ARMANDO DIAZ	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artifianale	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artifianale	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artifianale	31	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20800				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artifianale	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianale	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianale	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianale	26	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianale	26		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	62		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianaLe	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	68	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	455				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	68		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianaLe	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	5/7	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	716		716		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	/	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via artigianaLe	/		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianaLe	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	19/21	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	3240			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	23/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianaLe	23/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	23/25	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	3240			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	23/25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	23/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	23/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	23/25	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA ARTIGIANALE	23/25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	30/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianaLe	30/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	30/32	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	30/32		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	46/48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianaLe	46/48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	46/48	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	46/48		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianaLe	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	431	4310			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via artigianaLe	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via artigianaLe	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via artigianaLe	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via artigianaLe	54		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Ghedì	via bagnolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA BAGNOLO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA BAGNOLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA BAGNOLO	20	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA BAGNOLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via bagnolo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	1/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	1/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	1/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	1/c		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA BAGNOLO	1/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA BAGNOLO	1/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA BAGNOLO	1/C	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA BAGNOLO	1/C		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	14/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	5/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo	8b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo	8b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo	8b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Ghedì	via bagnolo	8b		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA BAGNOLO MELLA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA BAGNOLO MELLA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA BAGNOLO MELLA	7	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA BAGNOLO MELLA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo mella	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo mella	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo mella	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo mella	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bagnolo mella	9/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bagnolo mella	9/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bagnolo mella	9/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bagnolo mella	9/12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bellini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bellini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bellini	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bellini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via benvenuto cellini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via benvenuto cellini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via benvenuto cellini	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	99				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via benvenuto cellini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bezzecca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bezzecca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bezzecca	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bezzecca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bezzecca	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bezzecca	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bezzecca	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bezzecca	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA BEZZECCA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA BEZZECCA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA BEZZECCA	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA BEZZECCA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via boifava	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via boifava	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via boifava	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000	60000			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via boifava	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via boifava	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via boifava	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via boifava	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	993		993		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via boifava	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via bonsignori	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via bonsignori	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via bonsignori	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via bonsignori	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA BONSIGNORI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA BONSIGNORI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA BONSIGNORI	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48	624			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA BONSIGNORI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via borgosatolli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via borgosatolli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedi	via borgosatolli	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via borgosatolli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via borgosatollo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via borgosatollo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via borgosatollo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via borgosatollo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via Borgosatollo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via Borgosatollo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via Borgosatollo	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via Borgosatollo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via borgosatollo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via borgosatollo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via borgosatollo	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedi	via borgosatollo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via borgosatollo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via borgosatollo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via borgosatollo	22	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via borgosatollo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA bORGOSATOLLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA bORGOSATOLLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA bORGOSATOLLO	SN	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	270			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA bORGOSATOLLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via borgosatollo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via borgosatollo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via borgosatollo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via borgosatollo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO TRAV.iÂ¿	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO TRAV.iÂ¿	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO TRAV.iÂ¿	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA BORGOSATOLLO TRAV.iÂ¿	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA BRESCIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA BRESCIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA BRESCIA	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA BRESCIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via brescia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via brescia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via brescia	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via brescia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	Via Brescia	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1530			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA BRESCIA	52	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1277					
Ghedi	VIA BRESCIA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA BRESCIA	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	VIA BRESCIA	52		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA BRESCIA	52	1961	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1580					
Ghedi	VIA BRESCIA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA BRESCIA	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	VIA BRESCIA	52		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA BRESCIA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA BRESCIA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA BRESCIA	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	170			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA BRESCIA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA BRESCIA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA BRESCIA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA BRESCIA	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	170			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA BRESCIA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via brescia	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via brescia	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via brescia	17/19	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via brescia	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via brescia	56/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via brescia	56/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via brescia	56/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via brescia	56/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via brescia	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via brescia	sn	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via buonarroti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via buonarroti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via buonarroti	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via buonarroti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via buonarroti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via buonarroti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via buonarroti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	137		137		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via buonarroti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA BUONARROTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA BUONARROTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA BUONARROTI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3120		3120		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA BUONARROTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via c. abba	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via c. abba	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato -10%	Friabile
Ghedì	via c. abba	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via c. abba	1		Pavimenti in vinil amianto		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA C. COLOMBO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA C. COLOMBO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA C. COLOMBO	23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA C. COLOMBO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA C. COLOMBO	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA C. COLOMBO	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				6	Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via c. colombo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via c. colombo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via c. colombo	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via c. colombo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via c.battisti	19	1956	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via c.battisti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via c.battisti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via c.battisti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via calvisano	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via calvisano	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via calvisano	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via calvisano	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via calvisano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via calvisano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via calvisano	18	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via calvisano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via calvisano	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via calvisano	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via calvisano	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via calvisano	46		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via calvisano	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via calvisano	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via calvisano	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via calvisano	63		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA CALVISANO	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA CALVISANO	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA CALVISANO	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA CALVISANO	74		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA CALVISANO C.NA PASINA STTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA CALVISANO C.NA PASINA STTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA CALVISANO C.NA PASINA STTO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA CALVISANO C.NA PASINA STTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA CALVISANO II TRAV	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA CALVISANO II TRAV	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA CALVISANO II TRAV	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	229		229		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA CALVISANO II TRAV	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via calvisano ii trav.	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via calvisano ii trav.	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via calvisano ii trav.	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via calvisano ii trav.	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via calvisano traversa 3Ã	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via calvisano traversa 3Ã	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via calvisano traversa 3Ã	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via calvisano traversa 3Ã	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via calvisao	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via calvisao	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via calvisao	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Ghedì	via calvisao	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via canoddi		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via canoddi		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via canoddi		7	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via canoddi		7	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via caravaggio		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via caravaggio		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via caravaggio		29	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via caravaggio		29	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via carbone		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via carbone		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via carbone		11	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedì	via carbone		11	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via carbone		34	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via carbone		34	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via carbone		34	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedì	via carbone		34	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via carbone		36	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via carbone		36	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via carbone		36	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via carbone		36	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA CARBONE		38	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA CARBONE		38	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA CARBONE		38	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA CARBONE		38	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA CARBONE		38	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA CARBONE		38	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA CARBONE		38	1966 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA CARBONE		38	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via carbone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via carbone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via carbone	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via carbone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA CARDUCCI		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA CARDUCCI		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA CARDUCCI		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA CARDUCCI		12	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via cascina mianina		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via cascina mianina		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via cascina mianina		21	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Ghedì	via cascina mianina		21	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo		21	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo		21	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo		45	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo		45	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo		45	1989 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo		45	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA CASTENEDOLO		79	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA CASTENEDOLO		79	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA CASTENEDOLO		79	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA CASTENEDOLO		79	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo		85	1958 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo		85	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo		85	1958 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6920	1038			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo		85	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo		85	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	137	2005			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo		85	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo		85	1966 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	137	2055			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo		85	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo		85	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via castenedolo	85	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22	330			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	90			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9280	1392			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63,84	957,6			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	101	1515			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82	1230			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14	210			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360	5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126	1890			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	101,5	1522,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210	3150			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41,28	619,2			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	271	4065			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26,5	397,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	281,05	4215,75			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360	5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275	4125			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3	45			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95,79	1436,85			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252,7	3790,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16,2	243			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	535,5	8032,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,5	37,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18	270			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3	45			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	85	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12	180			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via Castenedolo	93	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580	580			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	93	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via castenedolo	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via castenedolo	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3			Non friabile
Ghedì	via castenedolo	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via castenedolo	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via castenedolo	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			82			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedi	via castenedolo	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via cave	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via cave	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via cave	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27			Non friabile
Ghedi	via cave	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via cavour	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via cavour	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via cavour	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via cavour	33		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via cavour	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via cavour	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via cavour	116	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via cavour	116		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via cavour	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via cavour	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via cavour	116		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via cavour	116		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via cavour	90/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via cavour	90/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via cavour	90/c	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via cavour	90/c		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via circuito sud	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via circuito sud	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via circuito sud	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via circuito sud	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via circuito sud	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via circuito sud	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via circuito sud	45	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via circuito sud	45		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via circuito sud	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via circuito sud	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via circuito sud	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via circuito sud	63		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via circuto sud	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via circuto sud	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via circuto sud	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	via circuto sud	39	1960	Pavimenti in vinil amianto			19,25		Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedi	VIA COLOMBO	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via combattenti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via combattenti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via combattenti	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via combattenti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via combattenti	15								
Ghedi	VIA COMBATTENTI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA COMBATTENTI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA COMBATTENTI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	VIA COMBATTENTI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA COMBATTENTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA COMBATTENTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA COMBATTENTI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA COMBATTENTI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via combattenti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via combattenti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via combattenti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via combattenti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via combattenti	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via combattenti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA COSTA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA COSTA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA COSTA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	VIA COSTA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA COSTA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA COSTA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA COSTA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA COSTA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA COSTA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA COSTA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA COSTA	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7400		7400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA COSTA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via cstenedolo	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via cstenedolo	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via cstenedolo	85	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	476	7140			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via cstenedolo	85		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via d'annunzio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via d'annunzio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via d'annunzio	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via d'annunzio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via dante	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via dante	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via dante	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	101		101		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via dante	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via dante	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via dante	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via dante	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			47			Non friabile
Ghedì	via dante	44		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via del rus	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via del rus	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via del rus	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via del rus	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via del ruspiano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via del ruspiano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via del ruspiano	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via del ruspiano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA DELLA REPUBBLICA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA DELLA REPUBBLICA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA DELLA REPUBBLICA	27	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Ghedì	VIA DELLA REPUBBLICA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA DELLE RIMENBRANZE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA DELLE RIMENBRANZE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA DELLE RIMENBRANZE	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA DELLE RIMENBRANZE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA DELLE RIMENBRANZE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA DELLE RIMENBRANZE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA DELLE RIMENBRANZE	8	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA DELLE RIMENBRANZE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via diritta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via diritta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via diritta	sn	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7800				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via diritta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via e. fermi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via e. fermi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via e. fermi	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via e. fermi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via e. fermi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via e. fermi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via e. fermi	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via e. fermi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA ENRICO FERMI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA ENRICO FERMI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA ENRICO FERMI	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA ENRICO FERMI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. baracca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f. baracca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. baracca	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	377	5655			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. baracca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. baracca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f. baracca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. baracca	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61,74	926,1			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. baracca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA F. BARACCA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA F. BARACCA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA F. BARACCA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA F. BARACCA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA F. BARACCA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA F. BARACCA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA F. BARACCA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA F. BARACCA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA F. BARACCA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA F. BARACCA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA F. BARACCA	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA F. BARACCA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. baracca	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f. baracca	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. baracca	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. baracca	38		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. baracca	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via f. baracca	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. baracca	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. baracca	38		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. cilea	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f. cilea	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. cilea	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. cilea	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. cilea	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f. cilea	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. cilea	9	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. cilea	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. cilea	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f. cilea	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. cilea	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	408		408		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. cilea	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. petrarca	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f. petrarca	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. petrarca	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. petrarca	33		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f. petrarca	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f. petrarca	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f. petrarca	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f. petrarca	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA F. PORCELLAGA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA F. PORCELLAGA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA F. PORCELLAGA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA F. PORCELLAGA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.baracca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.baracca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.baracca	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	377	5655			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.baracca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi bandiera	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi bandiera	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi bandiera	12	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi bandiera	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA F.LLI BARACCA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA F.LLI BARACCA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA F.LLI BARACCA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA F.LLI BARACCA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi cervi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi cervi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi cervi	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi cervi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi cervi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi cervi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi cervi	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi cervi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	39	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi porcellaga	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi porcellaga	40		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi porcellaga	47		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi porcellaga	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi porcellaga	55		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via f.lìi porcellaga	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via f.lìi porcellaga	59		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA F.LLI PORCELLAGA	75-77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA F.LLI PORCELLAGA	75-77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	VIA F.LLI PORCELLAGA	75-77	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA F.LLI PORCELLAGA	75-77		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via fabio filzi	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via fabio filzi	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via fabio filzi	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via fabio filzi	66		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via fico	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via fico	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via fico	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via fico	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA FICO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA FICO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA FICO	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA FICO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via fogazzaro	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via fogazzaro	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via fogazzaro	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via fogazzaro	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via fogazzaro	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via fogazzaro	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via fogazzaro	36	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via fogazzaro	36		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via francesco baracca	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via francesco baracca	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via francesco baracca	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via francesco baracca	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via francesco baracca	43		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via francesco baracca	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via francesco baracca	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via francesco baracca	45	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via francesco baracca	45		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via francesco cilea	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via francesco cilea	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via francesco cilea	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via francesco cilea	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via francesco cilea	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via francesco cilea	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via francesco cilea	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via francesco cilea	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via fratelli porcellaga	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via fratelli porcellaga	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via fratelli porcellaga	43	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via fratelli porcellaga	43		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via g. d'annunzio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via g. d'annunzio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via g. d'annunzio	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via g. d'annunzio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via g. galilei	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via G. galilei	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA G. MATTEOTTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA G. MATTEOTTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA G. MATTEOTTI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA G. MATTEOTTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via g. matteotti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via g. matteotti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via g. matteotti	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via g. matteotti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via g. mazzini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via g. mazzini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via g. mazzini	25	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via g. mazzini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA G. MAZZINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA G. MAZZINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA G. MAZZINI	27	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA G. MAZZINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via g. puccini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via g. puccini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via g. puccini	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via g. puccini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via g. puccini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via g. puccini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via g. puccini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via g. puccini	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via g. puccini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via g. puccini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via g. puccini	2	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via g. puccini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA G. ROMANINO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA G. ROMANINO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA G. ROMANINO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA G. ROMANINO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via g. verdi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via g. verdi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via g. verdi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via g. verdi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gaetano donizetti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gaetano donizetti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gaetano donizetti	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gaetano donizetti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gaifama	1	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gaifama	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gaifama	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via gaifama	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GAIFAMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GAIFAMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GAIFAMA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA GAIFAMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gaifama	1/c	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gaifama	1/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gaifama	1/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via gaifama	1/c		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GAIFANA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GAIFANA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GAIFANA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA GAIFANA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via galilei	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via galilei	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via galilei	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Ghedì	via galilei	30		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandhi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandhi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandhi	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandhi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GANDINE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GANDINE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GANDINE	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900		2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA GANDINE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandine	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandine	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandine	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandine	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandine	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandine	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandine	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandine	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GANDINE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GANDINE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GANDINE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				100	Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA GANDINE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandine	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandine	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandine	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandine	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandine	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandine	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandine	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandine	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandine	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandine	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandine	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandine	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandine	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandine	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandine	24	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1776		1776		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandine	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandine	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via gandinè	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandinè	26	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandinè	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandinè	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandinè	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandinè	--	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1291				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandinè	--		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gandinè	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gandinè	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gandinè	3/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gandinè	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via garibaldi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via garibaldi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via garibaldi	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via garibaldi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GARIBALDI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GARIBALDI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GARIBALDI	39	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA GARIBALDI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via garibaldi	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via garibaldi	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via garibaldi	87	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via garibaldi	87		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via garibaldi	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via garibaldi	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via garibaldi	87	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via garibaldi	87		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GARIBALDI	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GARIBALDI	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GARIBALDI	87	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA GARIBALDI	87		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via garibardi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via garibardi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via garibardi	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via garibardi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GASPARO DA SALO'	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GASPARO DA SALO'	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GASPARO DA SALO'	14	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	211	4009			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA GASPARO DA SALO'	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GASPARO DA SALO'	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GASPARO DA SALO'	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GASPARO DA SALO'	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA GASPARO DA SALO'	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gasparo da salo'	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gasparo da salo'	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gasparo da salo'	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Ghedì	via gasparo da salo'	42		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GAVARDO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GAVARDO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GAVARDO	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6300		6300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA GAVARDO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gavarDO	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gavarDO	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gavarDO	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gavarDO	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gendine	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gendine	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gendine	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gendine	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via giacomo matteotti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via giacomo matteotti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via giacomo matteotti	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via giacomo matteotti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GIOACCHINO ROSSINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GIOACCHINO ROSSINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GIOACCHINO ROSSINI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA GIOACCHINO ROSSINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GIOACCHINO ROSSINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GIOACCHINO ROSSINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GIOACCHINO ROSSINI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA GIOACCHINO ROSSINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via Giovanni xxii	21	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via Giovanni xxii	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via Giovanni xxii	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via Giovanni xxii	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via giovanni xxiii	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via giovanni xxiii	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via giovanni xxiii	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via giovanni xxiii	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via giovanni xxiii	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via giovanni xxiii	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via giovanni xxiii	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via giovanni xxiii	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GIOVANNI XXIII	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GIOVANNI XXIII	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GIOVANNI XXIII	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA GIOVANNI XXIII	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via giovanni XXIII	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via giovanni XXIII	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via giovanni XXIII	37	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	81				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via giovanni XXIII	37		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via girolamo romanino	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via girolamo romanino	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via girolamo romanino	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via girolamo romanino	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA GIUSEPPE MAZZINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA GIUSEPPE MAZZINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA GIUSEPPE MAZZINI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA GIUSEPPE MAZZINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via goito	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via goito	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via goito	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via goito	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via goldoni	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via goldoni	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via goldoni	23	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via goldoni	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gorizia	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gorizia	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gorizia	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via gorizia	37		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via gottolengo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via gottolengo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via gottolengo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			290			Non friabile
Ghedì	via gottolengo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via iÂ¿ maggio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via iÂ¿ maggio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via iÂ¿ maggio	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via iÂ¿ maggio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via industriale	9	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via industriale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via industriale	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			680			Non friabile
Ghedì	via industriale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via industriale	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			680			Non friabile
Ghedì	via industriale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via industriale	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			680			Non friabile
Ghedì	via industriale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via industriale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via industriale	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			680			Non friabile
Ghedì	via industriale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via industriale	8/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via industriale	8/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via industriale	8/d	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via industriale	8/d		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via isorella	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via isorella	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via isorella	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via isorella	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via isorella	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via isorella	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via isorella	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via isorella	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via isorella	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via isorella	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via isorella	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490		490		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via isorella	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via isorella	18	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via isorella	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via isorella	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via isorella	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via isorella	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via isorella	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via isorella	22	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via isorella	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via isorella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via isorella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via isorella	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Ghedì	via isorella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via isorella c.na fienili di mezzo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via isorella c.na fienili di mezzo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via isorella c.na fienili di mezzo	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via isorella c.na fienili di mezzo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA IV NOVEMBRE	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA IV NOVEMBRE	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA IV NOVEMBRE	89	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA IV NOVEMBRE	89		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA JF KENNEDY	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA JF KENNEDY	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA JF KENNEDY	9	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA JF KENNEDY	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via kennedy	6	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via kennedy	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via kennedy	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via kennedy	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via leno	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leno	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leno	8	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leno	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via leno	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leno	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leno	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leno	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via leno	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leno	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leno	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leno	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via leno	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leno	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leno	14	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leno	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via leno	13/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leno	13/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leno	13/b	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leno	13/b		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via leno 1 moro 28	1/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leno 1 moro 28	1/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leno 1 moro 28	1/28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leno 1 moro 28	1/28		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via leonardo da vinci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leonardo da vinci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leonardo da vinci	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leonardo da vinci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via leopardi	18/n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leopardi	18/n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leopardi	18/n	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leopardi	18/n		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via leopardi alfieri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via leopardi alfieri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via leopardi alfieri	7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via leopardi alfieri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via lombardia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via lombardia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via lombardia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via lombardia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA LOMBARDIA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA LOMBARDIA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA LOMBARDIA	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA LOMBARDIA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via lombardia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via lombardia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via lombardia	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via lombardia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via lombardia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via lombardia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via lombardia	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via lombardia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via lombardia	194	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via lombardia	194		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via lombardia	194		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via lombardia	194		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via lombardia	19a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via lombardia	19a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via lombardia	19a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Ghedì	via lombardia	19a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA LUIGI BOCCHERINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA LUIGI BOCCHERINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA LUIGI BOCCHERINI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA LUIGI BOCCHERINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via m.l. king	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via m.l. king	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via m.l. king	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via m.l. king	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via m.santo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via m.santo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via m.santo	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via m.santo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA M.TE SANTO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA M.TE SANTO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA M.TE SANTO	30	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA M.TE SANTO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MACCHIAVELLI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MACCHIAVELLI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA MACCHIAVELLI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	
Ghedì	VIA MACCHIAVELLI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via malpaga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via malpaga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via malpaga	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Ghedì	via malpaga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via malpaga	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via malpaga	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via malpaga	24	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via malpaga	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via manzoni	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via manzoni	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via manzoni	21	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via manzoni	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via marinetta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via marinetta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via marinetta	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Ghedì	via marinetta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via marinetta	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via marinetta	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via marinetta	17	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	186				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via marinetta	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via martin luter king	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via martin luter king	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via martin luter king	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via martin luter king	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via mascagni	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via mascagni	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via mascagni	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via mascagni	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via molino di sotto	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via molino di sotto	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via molino di sotto	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via molino di sotto	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via molino sotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via molino sotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via molino sotto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via molino sotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via monte grappa	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via monte grappa	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via monte grappa	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			54			Non friabile
Ghedì	via monte grappa	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via monte santo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via monte santo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via monte santo	24	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via monte santo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28					
Ghedì	via montello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montello	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montello	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montello	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montello	38		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montesano	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montesano	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montesano	4/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montesano	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montesanto	43	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montesanto	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montesanto	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via montesanto	43		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via montichiari	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari	24	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	250			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	59	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA MONTICHIARI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari	71	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari	71		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA MONTICHIARI	83		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	VIA MONTICHIARI	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA MONTICHIARI	87		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA MONTICHIARI	87		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA MONTICHIARI	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA MONTICHIARI	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA MONTICHIARI	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA MONTICHIARI TRAV IV	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA MONTICHIARI TRAV IV	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA MONTICHIARI TRAV IV	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA MONTICHIARI TRAV IV	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari trav.iv	5a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari trav.iv	5a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari trav.iv	5a	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari trav.iv	5a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari traversa IV	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari traversa IV	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari traversa IV	5/a	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari traversa IV	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiari traversa iv	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiari traversa iv	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiari traversa iv	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiari traversa iv	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via montichiario traversa IV belvedere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via montichiario traversa IV belvedere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via montichiario traversa IV belvedere	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5200		5200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via montichiario traversa IV belvedere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via n. machiavelli	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via n. machiavelli	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via n. machiavelli	58	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via n. machiavelli	58		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via n. sauro	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via n. sauro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via n. sauro	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via n. sauro	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via naviglio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via naviglio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via naviglio	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via naviglio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via naviglio	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via naviglio	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via naviglio	60	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via naviglio	60		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA NAVIGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA NAVIGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA NAVIGLIO	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA NAVIGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via paa giovanni	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via paa giovanni	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via paa giovanni	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	193				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via paa giovanni	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via padre bonsignori	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via padre bonsignori	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via padre bonsignori	16	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via padre bonsignori	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via padre bonsignori	16	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via padre bonsignori	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via padre bonsignori	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via padre bonsignori	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via padre bonsignori	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via padre bonsignori	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via padre bonsignori	18	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via padre bonsignori	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via palazzina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via palazzina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via palazzina	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via palazzina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via palazzo	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via palazzo	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via palazzo	2/4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via palazzo	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via palazzo	119/21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via palazzo	119/21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via palazzo	119/21/23	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	566		566		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via palazzo	119/21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via palazzo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via palazzo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via palazzo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via palazzo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via papa giovanni xxiii	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	23	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	156				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via papa giovanni xxiii	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Ghedì	via papa giovanni xxiii	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	29	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	113				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via papa giovanni xxiii	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via papa giovanni xxiii	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via papa giovanni xxiii	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	33		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA PASCOLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA PASCOLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA PASCOLI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA PASCOLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via pastrengo	15	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via pastrengo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via pastrengo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via pastrengo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via per malpaga	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via per malpaga	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via per malpaga	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via per malpaga	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via per montichiari traversa IV	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via per montichiari traversa IV	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via per montichiari traversa IV	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3060		3060		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via per montichiari traversa IV	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via petrarca	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via petrarca	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via petrarca	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via petrarca	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via petrarca	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via petrarca	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via petrarca	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	1650			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via petrarca	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via petrarca	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via petrarca	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via petrarca	17	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via petrarca	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via petrarca	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via petrarca	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via petrarca	35	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via petrarca	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via petronace	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via petronace	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via petronace	12/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via petronace	12/a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via piave	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via piave	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via piave	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via piave	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via piave	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via piave	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via piave	14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	392				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via piave	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via pietro mascagni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via pietro mascagni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via pietro mascagni	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via pietro mascagni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via pietro mascagni	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via pietro mascagni	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via pietro mascagni	39	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via pietro mascagni	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via porcelaga	95	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via porcelaga	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via porcelaga	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via porcelaga	95		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via porcellaga	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via porcellaga	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via porcellaga	13	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via porcellaga	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA PORCELLAGA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA PORCELLAGA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA PORCELLAGA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA PORCELLAGA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via porcellaga	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via porcellaga	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via porcellaga	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102		102		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via porcellaga	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via porcellaga	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via porcellaga	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via porcellaga	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			196			Non friabile
Ghedì	via porcellaga	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via porcellaga	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via porcellaga	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via porcellaga	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via porcellaga	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via porcellaga	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via porcellaga	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via porcellaga	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via porcellaga	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via porcellaga	57	1966	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via porcellaga	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via porcellaga	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via porcellaga	57		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via provinciale per leno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via provinciale per leno	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via provinciale per leno	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via provinciale per leno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via puccini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via puccini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via puccini	21	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via puccini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via puccini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via puccini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via puccini	24	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via puccini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA QUARTI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA QUARTI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA QUARTI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA QUARTI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via quarti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via quarti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via quarti	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6300		6300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via quarti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via quarti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via quarti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via quarti	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6300		6300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via quarti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via r. sanzio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via r. sanzio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via r. sanzio	4	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	164				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via r. sanzio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via r. sanzio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via r. sanzio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via r. sanzio	23	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via r. sanzio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via raffello sanzio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via raffello sanzio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via raffello sanzio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via raffello sanzio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via redipuglia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via redipuglia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via redipuglia	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via redipuglia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA REDIPUGLIA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA REDIPUGLIA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA REDIPUGLIA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA REDIPUGLIA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via redipuglia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via redipuglia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via redipuglia	17	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via redipuglia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via repubblica	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via repubblica	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via repubblica	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via repubblica	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via repubblica	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via repubblica	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via repubblica	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via repubblica	44		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via repubblica	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via repubblica	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via repubblica	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via repubblica	95		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via rimembranza	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via rimembranza	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via rimembranza	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via rimembranza	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via rimembranza	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via rimembranza	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via rimembranza	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via rimembranza	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via rimembranza	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via rimembranza	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via rimembranza	144		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44		44		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via rimembranza	144		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via rimembranza	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via rimembranza	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via rimembranza	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3866	38660			Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via rimembranza	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via rimembranze	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via rimembranze	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via rimembranze	8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedì	via rimembranze	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via rimembranze	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via rimembranze	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via rimembranze	39	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via rimembranze	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via risorgimento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via risorgimento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via risorgimento	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via risorgimento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via risorgimento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via risorgimento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via risorgimento	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via risorgimento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via risorgimento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via risorgimento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via risorgimento	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via risorgimento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via risorgimento	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via risorgimento	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via risorgimento	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via risorgimento	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via risorgimento	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via risorgimento	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via risorgimento	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via risorgimento	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via romanino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via romanino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via romanino	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via romanino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via rossini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via rossini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via rossini	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via rossini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA SABOTINO	51	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via salvatore qua	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via salvatore qua	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via salvatore qua	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via salvatore qua	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via san martino	20	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Friabile
Ghedì	via san martino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via san martino	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via san martino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via santa maria	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via santa maria	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via santa maria	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via santa maria	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via silvio pellico	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via silvio pellico	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via silvio pellico	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via silvio pellico	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via silvio pellico	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via silvio pellico	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via silvio pellico	9	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via silvio pellico	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via solferino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via solferino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via solferino	6	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via solferino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA STR. CASTENEDOLO	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA STR. CASTENEDOLO	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA STR. CASTENEDOLO	84	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	437		437		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA STR. CASTENEDOLO	84		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA STR. CASTENEDOLO	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA STR. CASTENEDOLO	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA STR. CASTENEDOLO	84	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	362		362		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA STR. CASTENEDOLO	84		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA STRADA CASTENEDOLO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA STRADA CASTENEDOLO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA STRADA CASTENEDOLO	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	VIA STRADA CASTENEDOLO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via strada fico	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via strada fico	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via strada fico	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via strada fico	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via strada gaifama	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via strada gaifama	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via strada gaifama	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via strada gaifama	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	VIA STRADA MALPAGA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	VIA STRADA MALPAGA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	VIA STRADA MALPAGA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedì	VIA STRADA MALPAGA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via strada per borgosatollo	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via strada per borgosatollo	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via strada per borgosatollo	5/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via strada per borgosatollo	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via strada per leno	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via strada per leno	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via strada per leno	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via strada per leno	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via strada vergine	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via strada vergine	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedi	via strada vergine	5/a	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via strada vergine	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA TARTAGLIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA TARTAGLIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA TARTAGLIA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	VIA TARTAGLIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via tenente olivari	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via tenente olivari	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via tenente olivari	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7500		7500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via tenente olivari	92		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via tenente olivari	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via tenente olivari	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via tenente olivari	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Ghedi	via tenente olivari	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA TORQUATO TASSO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA TORQUATO TASSO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA TORQUATO TASSO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	VIA TORQUATO TASSO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via tuttoghedi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via tuttoghedi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via tuttoghedi	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via tuttoghedi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA U. FOSCOLO	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA U. FOSCOLO	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA U. FOSCOLO	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA U. FOSCOLO	80		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA U. FOSCOLO	82-84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA U. FOSCOLO	82-84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA U. FOSCOLO	82-84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA U. FOSCOLO	82-84		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via ugo foscolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via ugo foscolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via ugo foscolo	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via ugo foscolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via ugo foscolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via ugo foscolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via ugo foscolo	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via ugo foscolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via ugo foscolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via ugo foscolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via ugo foscolo	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via ugo foscolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via ugo foscolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via ugo foscolo	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via ugo foscolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via ugo foscolo	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via ugo foscolo	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via ugo foscolo	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via ugo foscolo	66		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via ugo foscolo	34/36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via ugo foscolo	34/36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via ugo foscolo	34/36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	via ugo foscolo	34/36		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via ugo foscolo	72-74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via ugo foscolo	72-74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via ugo foscolo	72-74	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via ugo foscolo	72-74		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA V. ALFIERI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA V. ALFIERI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA V. ALFIERI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA V. ALFIERI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via vabotino	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via vabotino	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via vabotino	39	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via vabotino	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via verdi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via verdi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via verdi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	via verdi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via verdi	25	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via verdi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via verdi	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedì	via verdi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via verga	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via verga	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via verga	14	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via verga	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via verga	14/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via verga	14/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via verga	14/b	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via verga	14/b		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via vicolo pace	5	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			223		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via vicolo pace	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via vicolo pace	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedì	via vicolo pace	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via vittorio alfieri	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via vittorio alfieri	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via vittorio alfieri	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via vittorio alfieri	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via vittorio alfieri	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via vittorio alfieri	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via vittorio veneto	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via vittorio veneto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via vittorio veneto	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via vittorio veneto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via vittorio veneto	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via vittorio veneto	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via vittorio veneto	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via vittorio veneto	27		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via xv aprile	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via xv aprile	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via xv aprile	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via xv aprile	62		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via xx settembre	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via xx settembre	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via xx settembre	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via xx settembre	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via xx settembre	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via xx settembre	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via xx settembre	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via xx settembre	74		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via xx settembre	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via xx settembre	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via xx settembre	86	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via xx settembre	86		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via xx settembre	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via xx settembre	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via xx settembre	102	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via xx settembre	102		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via xx settembre	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via xx settembre	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via xx settembre	124	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via xx settembre	124		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via xxv aprile	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via xxv aprile	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via xxv aprile	69	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	435				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via xxv aprile	69		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via xxv aprile	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via xxv aprile	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via xxv aprile	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via xxv aprile	72		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedì	via XXv aprile	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedì	via XXv aprile	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedì	via XXv aprile	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedì	via XXv aprile	109		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ghedi	via xxv aprile	83/83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via xxv aprile	83/83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via xxv aprile	83/83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via xxv aprile	83/83		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	via XXV aprile	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	via XXV aprile	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	via XXV aprile	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	via XXV aprile	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA XXV APRILE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA XXV APRILE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA XXV APRILE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA XXV APRILE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIA C. MENOTTI		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIA C. MENOTTI		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIA C. MENOTTI		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIA C. MENOTTI		12	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	viafilzi		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	viafilzi		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	viafilzi		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	viafilzi		19	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	viale delle rimembranze			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	viale delle rimembranze			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	viale delle rimembranze		1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2166				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	viale delle rimembranze			Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	viatteotti		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	viatteotti		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	viatteotti		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ghedi	viatteotti		25	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	VIAUGO FOSCOLO		54	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	VIAUGO FOSCOLO		54	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	VIAUGO FOSCOLO		54	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	VIAUGO FOSCOLO		54	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	vicolo angolo		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	vicolo angolo		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	vicolo angolo		15	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	vicolo angolo		15	Pavimenti in vinil amianto						
Ghedi	xxv aprile		86	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ghedi	xxv aprile		86	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ghedi	xxv aprile		86	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Ghedi	xxv aprile		86	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo		24-mag	14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo		24-mag	14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo		24-mag	14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo		24-mag	14	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	.na baldone		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	.na baldone		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	.na baldone		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	.na baldone		7	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	armando diaz		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	armando diaz		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	armando diaz		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	armando diaz		13	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	brescia		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	brescia		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	brescia		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3600			Non friabile
Gottolengo	brescia		7	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	BRESCIA		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	BRESCIA		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	BRESCIA		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	BRESCIA		9	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	BRESCIA		38	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	BRESCIA		38	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	BRESCIA		38	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	BRESCIA		38	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	BRESCIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	BRESCIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	BRESCIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	BRESCIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c. cami		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c. cami		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c. cami		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c. cami		19	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na ada	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	c.na ada	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na ada	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1280				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na ada	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na agello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na agello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na agello	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na agello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA APRICA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA APRICA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA APRICA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA APRICA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA AUGUSTA		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA AUGUSTA		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA AUGUSTA		2	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA AUGUSTA		2	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na baldone		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na baldone		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na baldone		7	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na baldone		7	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na baldone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na baldone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na baldone	snc		1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1868				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na baldone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na bellaere		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na bellaere		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na bellaere		1	1979 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na bellaere		1	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na bellavere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na bellavere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na bellavere	sn		1977 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na bellavere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na belvedere		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na belvedere		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na belvedere		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	c.na belvedere		6	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na belvedere	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na belvedere	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na belvedere	snc		1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na belvedere	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA CAMPAGNA		1	1991 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	100			Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA CARLOTTI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA CARLOTTI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA CARLOTTI	SN		1991 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA CARLOTTI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na ester		84	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na ester		84	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na ester		84	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na ester		84	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na fede		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na fede		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na fede		1	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na fede		1	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na fornace	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na fornace	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na fornace	snc		1962 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na fornace	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA FRAINE		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA FRAINE		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA FRAINE		2	1972 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA FRAINE		2	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na fraine		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na fraine		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na fraine		9	1991 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na fraine		9	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA GIARDINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA GIARDINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA GIARDINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	408				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA GIARDINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA GIOVITA		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA GIOVITA		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA GIOVITA		18	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	495				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA GIOVITA		18	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA GRANO E SAGALANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	C.NA GRANO E SAGALANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA GRANO E SAGALANA	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA GRANO E SAGALANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA LODIGIANI		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA LODIGIANI		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA LODIGIANI		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA LODIGIANI		12	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na longhi	/	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			98		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na longhi	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na longhi	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	c.na longhi	/		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na lumaghina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na lumaghina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na lumaghina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na lumaghina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA MICHETTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA MICHETTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA MICHETTE	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA MICHETTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na mira	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na mira	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na mira	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na mira	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na monticelle - monticelle	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na monticelle - monticelle	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na monticelle - monticelle	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na monticelle - monticelle	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na mulino		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na mulino		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na mulino		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na mulino		14	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA OPOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA OPOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA OPOLO	SNC	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA OPOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na palazzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na palazzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na palazzo	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na palazzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na paradiso	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na paradiso	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na paradiso	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na paradiso	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na ramaglie	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na ramaglie	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na ramaglie	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na ramaglie	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na ramaglie	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na ramaglie	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na ramaglie	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na ramaglie	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA RICCIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA RICCIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA RICCIO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA RICCIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na riviera		54	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na riviera		54	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na riviera		54	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na riviera		54	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na romano		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na romano		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na romano		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na romano		3	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA ROSETTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA ROSETTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA ROSETTA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA ROSETTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na roverbella		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na roverbella		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na roverbella		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	494				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na roverbella		12	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na santamaria	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na santamaria	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	c.na santamaria	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na santamaria	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na segalera	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na segalera	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na segalera	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na segalera	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na solitaria	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na solitaria	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na solitaria	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na solitaria	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA SORGENTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA SORGENTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA SORGENTE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA SORGENTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na spinellino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na spinellino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na spinellino	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na spinellino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA SPINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA SPINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA SPINO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1665				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA SPINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na testex	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na testex	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na testex	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na testex	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	c.na travata	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	c.na travata	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	c.na travata	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	c.na travata	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA TRIESTE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA TRIESTE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA TRIESTE	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	246				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA TRIESTE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	C.NA VITTORIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	C.NA VITTORIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	C.NA VITTORIA	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	C.NA VITTORIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cadorna	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cadorna	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cadorna	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cadorna	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	casc. greane	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	casc. greane	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	casc. greane	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	casc. greane	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascian solferino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascian solferino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascian solferino	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascian solferino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina baldone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina baldone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina baldone	6	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina baldone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550					
Gottolengo	CASCINA BALDONE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina baldone	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina baldone	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina baldone	7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina baldone	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	CASCINA BALDONE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina baldone	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina baldone	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina baldone	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	295				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina baldone	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina baldone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina baldone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina baldone	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	cascina baldone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA BALDONE	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	CASCINA BALDONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA BELLAVERE		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA BELLAVERE		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA BELLAVERE		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Gottolengo	CASCINA BELLAVERE		12	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA CAMPAGNA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA CAMPAGNA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA CAMPAGNA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	CASCINA CAMPAGNA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina fede		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina fede		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina fede		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina fede		3	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA FEDE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA FEDE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA FEDE	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	740				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	CASCINA FEDE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA FRANCESCA VIA SOLARO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA FRANCESCA VIA SOLARO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA FRANCESCA VIA SOLARO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	CASCINA FRANCESCA VIA SOLARO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA GIOVITA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA GIOVITA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA GIOVITA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	CASCINA GIOVITA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina monticelle			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina monticelle			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina monticelle		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina monticelle			Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina monticelle		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina monticelle		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina monticelle		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina monticelle		6	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina palazzina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina palazzina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina palazzina	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	572		572		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina palazzina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina paradiso	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina paradiso	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina paradiso	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina paradiso	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina portichetto		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina portichetto		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina portichetto		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina portichetto		10	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina rosetta			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina rosetta			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina rosetta		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina rosetta			Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA SANTA MARIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA SANTA MARIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA SANTA MARIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	CASCINA SANTA MARIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina scavezzone			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina scavezzone			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina scavezzone		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina scavezzone			Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CASCINA SERENA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CASCINA SERENA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CASCINA SERENA	SN	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	CASCINA SERENA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina solari	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina solari	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina solari	sn	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960		960		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina solari	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina solaro		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina solaro		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina solaro		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina solaro		19	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	cascina solferino sera	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina solferino sera	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina solferino sera	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina solferino sera	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina sorgente	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina sorgente	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina sorgente	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina sorgente	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina travata	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina travata	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina travata	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cascina travata	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina travata	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina travata	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina travata	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3575					
Gottolengo	cascina travata	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cascina vallone	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cascina vallone	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cascina vallone	2	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	cascina vallone	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CAVOUR	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CAVOUR	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CAVOUR	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24					
Gottolengo	CAVOUR	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	celso cami	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	celso cami	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	celso cami	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	celso cami	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CELSO CAMI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CELSO CAMI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CELSO CAMI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Gottolengo	CELSO CAMI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	celso cami	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	celso cami	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	celso cami	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	celso cami	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cerreto	63/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cerreto	63/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cerreto	63/c	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cerreto	63/c		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	cerreto	63/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	cerreto	63/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	cerreto	63/f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	cerreto	63/f		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CERRETO	63B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CERRETO	63B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CERRETO	63B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Gottolengo	CERRETO	63B		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	Cimitero comunale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	Cimitero comunale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	Cimitero comunale	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	Cimitero comunale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	circonvallazione	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	circonvallazione	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	circonvallazione	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	circonvallazione	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE SUD	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE SUD	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE SUD	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370					
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE SUD	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE SUD	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE SUD	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE SUD	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	CIRCONVALLAZIONE SUD	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	circonvallazione sud	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	circonvallazione sud	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	circonvallazione sud	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	circonvallazione sud	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CIRONVALLAZIONE NORD	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	CIRONVALLAZIONE NORD	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CIRONVALLAZIONE NORD	8	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13850				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	CIRONVALLAZIONE NORD	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	CNa Lodigiani	/	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			98			Non friabile
Gottolengo	CNa Lodigiani	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	CNa Lodigiani	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	CNa Lodigiani	/		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	FELICE CAVALLOTTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	FELICE CAVALLOTTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	FELICE CAVALLOTTI	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	194				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	FELICE CAVALLOTTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	FRANZONI	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	FRANZONI	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	FRANZONI	10/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	FRANZONI	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	franzoni	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	franzoni	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	franzoni	5/a	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	franzoni	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	garibaldi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	garibaldi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	garibaldi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	garibaldi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	GOTTOLENGO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	GOTTOLENGO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	GOTTOLENGO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	GOTTOLENGO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	gramatica	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	gramatica	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	gramatica	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	gramatica	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	gramatica	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	gramatica	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	gramatica	22	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	gramatica	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	gramatica	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	gramatica	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	gramatica	26	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	gramatica	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	GRAMATICA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	GRAMATICA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	GRAMATICA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	GRAMATICA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	gramatica	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	gramatica	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	gramatica	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	gramatica	76		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	grammatica	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	grammatica	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	grammatica	44	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	grammatica	44		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	granatica	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	granatica	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	granatica	44	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	granatica	44		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	LAZZARETTO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	LAZZARETTO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	LAZZARETTO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720					
Gottolengo	LAZZARETTO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	lazzaretto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	lazzaretto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	lazzaretto	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	lazzaretto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	LAZZARETTO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	LAZZARETTO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	LAZZARETTO	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	
Gottolengo	LAZZARETTO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	MARCONI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	MARCONI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	MARCONI	12	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	MARCONI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	marconi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	marconi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	marconi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	marconi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	MARCONI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	MARCONI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	MARCONI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Gottolengo	MARCONI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	MARCONI	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	MARCONI	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	MARCONI	92	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	MARCONI	92		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	monticelle (cascina camilla)	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	monticelle (cascina camilla)	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	monticelle (cascina camilla)	snc	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	monticelle (cascina camilla)	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	p.zza liberta'	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	p.zza liberta'	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	p.zza liberta'	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	p.zza liberta'	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	pavone	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	pavone	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	pavone	26	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	pavone	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	PAVONE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	PAVONE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	PAVONE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520					
Gottolengo	PAVONE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	pavone	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	pavone	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	pavone	51	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	pavone	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	pavone	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	pavone	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	pavone	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Gottolengo	pavone	81		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	pavone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	pavone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	pavone	snc	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	pavone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	PAVONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	PAVONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	PAVONE	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	PAVONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	1	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	piazza vittorio emanuele	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	piazza vittorio emanuele	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	piazza vittorio emanuele	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	piazza vittorio emanuele	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	piazza vittorio emanuele ii	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	piazza vittorio emanuele ii	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	piazza vittorio emanuele ii	1	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	piazza vittorio emanuele ii	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	pontoglio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	pontoglio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	pontoglio	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	pontoglio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	pontoglio	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	pontoglio	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	pontoglio	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	pontoglio	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	PRALBOINO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	PRALBOINO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	PRALBOINO	5	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	367				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	PRALBOINO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	pralboino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	pralboino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	pralboino	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	pralboino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	provinciale per leno	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	provinciale per leno	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	provinciale per leno	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	provinciale per leno	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	roma	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	roma	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	roma	53	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	roma	53		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	roma	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	roma	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	roma	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	roma	95		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	ROMA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	ROMA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	ROMA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	ROMA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	s. michele	//		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	s. michele	//		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	s. michele	//	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	s. michele	//		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	sp8 pe leno km 28+270	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	sp8 pe leno km 28+270	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	sp8 pe leno km 28+270	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47,8		47,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	sp8 pe leno km 28+270	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	strada campagnole	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	strada campagnole	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	strada campagnole	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	strada campagnole	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	traversa	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	traversa	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	traversa	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	traversa	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA A. FRANZONI	19/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA A. FRANZONI	19/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA A. FRANZONI	19/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA A. FRANZONI	19/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA A.MANZONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA A.MANZONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA A.MANZONI	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA A.MANZONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA A.MANZONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA A.MANZONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA A.MANZONI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA A.MANZONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via armando diaz	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via armando diaz	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via armando diaz	12	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via armando diaz	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via b. perini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via b. perini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via b. perini	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43		43		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via b. perini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA BRESCIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA BRESCIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA BRESCIA	2	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA BRESCIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA BRESCIA	8	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA BRESCIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA BRESCIA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA BRESCIA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA BRESCIA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67					
Gottolengo	VIA BRESCIA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3508				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via brescia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4905				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
Gottolengo	via brescia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360			Non friabile
Gottolengo	via brescia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360			Non friabile
Gottolengo	via brescia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via brescia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	29	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	595		595		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	29	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	595		595		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			820			Non friabile
Gottolengo	via brescia	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	46	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550	8800			Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	46		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	54	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	11a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	11a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	11a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	11a		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	54/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	54/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	54/a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	54/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	snc	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890		890		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via brescia	snc	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890		890		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via c. cami	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via c. cami	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via c. cami	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via c. cami	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via c. cami	28/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via c. cami	28/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via c. cami	28/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via c. cami	28/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via c.na fraine	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via c.na fraine	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via c.na fraine	sn	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via c.na fraine	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA CAMI		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA CAMI		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA CAMI		9	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA CAMI		9	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA CAMI		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA CAMI		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA CAMI		21	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA CAMI		21	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cascina alberini		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cascina alberini		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cascina alberini		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Gottolengo	via cascina alberini		1	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cascina aurelia		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cascina aurelia		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cascina aurelia		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Gottolengo	via cascina aurelia		2	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA CASCINA CAMPAGNOLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA CASCINA CAMPAGNOLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA CASCINA CAMPAGNOLA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA CASCINA CAMPAGNOLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cascina modena		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cascina modena		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cascina modena		9	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via cascina modena		9	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cascina primavera		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cascina primavera		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cascina primavera		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Gottolengo	via cascina primavera		6	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA CASCINA SOLFERINO		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA CASCINA SOLFERINO		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA CASCINA SOLFERINO		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA CASCINA SOLFERINO		11	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via caselle	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via caselle	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via caselle	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via caselle	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cavallotti		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cavallotti		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cavallotti		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Gottolengo	via cavallotti		19	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cavour		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cavour		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cavour		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via cavour		9	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cavour		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cavour		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cavour		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via cavour		12	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via celso cami		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via celso cami		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via celso cami		5	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via celso cami		5	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via celso cami		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via celso cami		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via celso cami		18	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76		76		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via celso cami		18	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via celso cami		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via celso cami		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via celso cami		22	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via celso cami		22	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA CELSO CAMI		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA CELSO CAMI		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA CELSO CAMI		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	VIA CELSO CAMI		23	Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via celso cami		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via celso cami		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via celso cami	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via celso cami	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via celso cami	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via celso cami	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via celso cami	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via celso cami	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via celso cami	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via celso cami	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via celso cami	24/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via celso cami	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via celso cammi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via celso cammi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via celso cammi	28	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via celso cammi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cereto	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cereto	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cereto	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via cereto	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cerreto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cerreto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cerreto	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via cerreto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cerreto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cerreto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cerreto	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via cerreto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cerreto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cerreto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cerreto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Gottolengo	via cerreto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cerreto	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cerreto	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cerreto	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via cerreto	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cerreto	35	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via cerreto	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cerreto	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via cerreto	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA CERRETO	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA CERRETO	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA CERRETO	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
Gottolengo	VIA CERRETO	63		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via Cerreto	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via Cerreto	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via Cerreto	67	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via Cerreto	67		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via cerreto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via cerreto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via cerreto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via cerreto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via chiusa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via chiusa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via chiusa	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via chiusa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA CHIUSA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA CHIUSA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA CHIUSA	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA CHIUSA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via chiusa	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via chiusa	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via chiusa	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	via chiusa	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via chiusa	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via chiusa	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via chiusa	16	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via chiusa	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvalazione nord	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via circonvalazione nord	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvalazione nord	6	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via circonvalazione nord	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvalazione sera	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via circonvalazione sera	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvalazione sera	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via circonvalazione sera	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvallazione	1	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via circonvallazione	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvallazione	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via circonvallazione	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvallazione	3	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via circonvallazione	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvallazione	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via circonvallazione	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvallazione	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via circonvallazione	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvallazione	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via circonvallazione	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvallazione nord	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		3				Non friabile
Gottolengo	via circonvallazione nord	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvallazione nord	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via circonvallazione nord	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvallazione sera	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via circonvallazione sera	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvallazione sera	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via circonvallazione sera	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvallazione sera	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via circonvallazione sera	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvallazione sera	7	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	341		341		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via circonvallazione sera	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvallazione sera	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via circonvallazione sera	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvallazione sera	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via circonvallazione sera	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via circonvallazione sera	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via circonvallazione sera	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via circonvallazione sera	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			664			Non friabile
Gottolengo	via circonvallazione sera	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA CIRCONVALLAZIONE SERA	17/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA CIRCONVALLAZIONE SERA	17/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA CIRCONVALLAZIONE SERA	17/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA CIRCONVALLAZIONE SERA	17/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA DANTE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA DANTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA DANTE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA DANTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via dante	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via dante	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via dante	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via dante	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via delle monticelle	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via delle monticelle	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via delle monticelle	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Gottolengo	via delle monticelle	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via diaz	18	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	378		378		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via diaz	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via diaz	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via diaz	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via don merigo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via don merigo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via don merigo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Gottolengo	via don merigo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via don merigo	71	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via don merigo	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via don merigo	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via don merigo	71		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via duca degli abruzz	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via duca degli abruzz	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via duca degli abruzz	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via duca degli abruzz	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA FRANZONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA FRANZONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	117				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA FRANZONI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	VIA FRANZONI	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	VIA FRANZONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA FRANZONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA FRANZONI	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	117				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA FRANZONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via franzoni	12	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via franzoni	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via franzoni	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via franzoni	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via franzoni	27	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via franzoni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via franzoni	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via franzoni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via g. di vittorio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via g. di vittorio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via g. di vittorio	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via g. di vittorio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via g. marconi	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via g. marconi	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via g. marconi	80	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via g. marconi	80		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via g. matteotti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via g. matteotti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via g. matteotti	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via g. matteotti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via g.marconi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via g.marconi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via g.marconi	28	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via g.marconi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3260			Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA GRAMATICA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA GRAMATICA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA GRAMATICA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Friabile
Gottolengo	VIA GRAMATICA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Friabile
Gottolengo	via gramatica	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	17	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	19	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA GRAMATICA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA GRAMATICA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA GRAMATICA	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA GRAMATICA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Gottolengo	via gramatica	36		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	40	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	40-42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	40-42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	40-42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	40-42		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via gramatica	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via gramatica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via gramatica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via gramatica	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via gramatica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via kennedy	11a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via kennedy	11a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via kennedy	11a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Gottolengo	via kennedy	11a		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via I. gramatica	34	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via I. gramatica	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via I. gramatica	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via I. gramatica	34		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via lazzaretto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via lazzaretto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via lazzaretto	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	465				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via lazzaretto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via lazzaretto	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via lazzaretto	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via lazzaretto	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Gottolengo	via lazzaretto	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	22	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via lazzaretto	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via lazzaretto	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via lazzaretto	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via lazzaretto	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA LAZZARETTO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via lazzaretto	33	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via lazzaretto	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via lazzaretto	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via lazzaretto	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via luigi gramatica	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via luigi gramatica	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via luigi gramatica	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via luigi gramatica	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via luigi gramatica	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via luigi gramatica	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via luigi gramatica	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via luigi gramatica	34		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via marconi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via marconi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via marconi	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via marconi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via marconi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via marconi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via marconi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via marconi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA MARCONI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA MARCONI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA MARCONI	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA MARCONI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA MARCONI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA MARCONI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA MARCONI	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95	95			Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA MARCONI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via marconi	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via marconi	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via marconi	82	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via marconi	82		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via marconi	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via marconi	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via marconi	91	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via marconi	91		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via marconi	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via marconi	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via marconi	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via marconi	--		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via matteotti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via matteotti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via matteotti	17	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via matteotti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via moOntello	16	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via moOntello	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via moOntello	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via moOntello	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via montello	8	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via montello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via montello	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via montello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA MONTELLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA MONTELLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA MONTELLO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA MONTELLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pavone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4150			Non friabile
Gottolengo	via pavone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pavone	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			362			Non friabile
Gottolengo	via pavone	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via pavone	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PAVONE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PAVONE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PAVONE	30	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	975				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PAVONE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PAVONE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PAVONE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PAVONE	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	VIA PAVONE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Gottolengo	via pavone	39		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	54	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pavone	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	54	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pavone	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PAVONE	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PAVONE	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PAVONE	54	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PAVONE	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pavone	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	59	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via pavone	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PAVONE	29/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PAVONE	29/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PAVONE	29/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	VIA PAVONE	29/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	32/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	32/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	32/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pavone	32/B		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PAVONE	39/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PAVONE	39/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PAVONE	39/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PAVONE	39/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone	50/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone	50/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone	50/a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Friabile
Gottolengo	via pavone	50/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone cascina colombera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone cascina colombera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone cascina colombera	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			890			Friabile
Gottolengo	via pavone cascina colombera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone del mella	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone del mella	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone del mella	23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pavone del mella	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pavone mella	41a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pavone mella	41a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pavone mella	41a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170			Friabile
Gottolengo	via pavone mella	41a		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via per isorella	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via per isorella	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via per isorella	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via per isorella	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via per isorella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via per isorella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via per isorella	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via per isorella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via per isorella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via per isorella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via per isorella	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via per isorella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PER PAVONE MELLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PER PAVONE MELLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PER PAVONE MELLA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	VIA PER PAVONE MELLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PER PRALBOINO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PER PRALBOINO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PER PRALBOINO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PER PRALBOINO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PERINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PERINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PERINI	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PERINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via perini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via perini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via perini	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via perini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via perini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via perini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via perini	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	via perini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PIAVE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PIAVE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PIAVE	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PIAVE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PIAVE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PIAVE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PIAVE	19	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PIAVE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via piave	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via piave	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via piave	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via piave	28		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via piave	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via piave	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via piave	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43		43		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via piave	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PONTOGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PONTOGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PONTOGLIO	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PONTOGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PRALBOINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PRALBOINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PRALBOINO	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PRALBOINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pralboino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pralboino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pralboino	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pralboino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pralboino	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pralboino	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pralboino	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pralboino	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pralboino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pralboino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pralboino	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Gottolengo	via pralboino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pralboino	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via pralboino	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pralboino	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pralboino	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via pralboino	/	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via pralboino	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via pralboino	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via pralboino	/		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA PRALBOINO - CASCINA PIERA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA PRALBOINO - CASCINA PIERA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA PRALBOINO - CASCINA PIERA	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato +10%	Non friabile
Gottolengo	VIA PRALBOINO - CASCINA PIERA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA ROMA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA ROMA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA ROMA	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA ROMA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA ROMA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA ROMA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA ROMA	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA ROMA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	93	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	93		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	99	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	99		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	103	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	103		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	103		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160			Non friabile
Gottolengo	via roma	103		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via roma	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	115	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	9600			Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	115		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	117	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	117		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	117		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Gottolengo	via roma	117		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	169	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	169		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via roma circ. sud	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via roma circ. sud	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via roma circ. sud	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via roma circ. sud	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via solaro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via solaro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via solaro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Gottolengo	via solaro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via speri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via speri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via speri	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Gottolengo	via speri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via stazione	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via stazione	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via stazione	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Gottolengo	via stazione	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via stella polare	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via stella polare	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via stella polare	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via stella polare	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via stretta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via stretta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via stretta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			108			Non friabile
Gottolengo	via stretta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via stretta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via stretta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via stretta	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via stretta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA STRETTA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA STRETTA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA STRETTA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA STRETTA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via stretta	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via stretta	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via stretta	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via stretta	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via tita secchi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via tita secchi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via tita secchi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via tita secchi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via tito speri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via tito speri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via tito speri	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via tito speri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via traversa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via traversa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via traversa	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via traversa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via traversa	4	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via traversa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via traversa	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via traversa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA TRAVRSA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA TRAVRSA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	VIA TRAVRSA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA TRAVRSA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA TRENTO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA TRENTO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA TRENTO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	194				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA TRENTO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via trento	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vallone	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via vallone	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vallone	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	142				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via vallone	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vecchia per isorella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via vecchia per isorella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vecchia per isorella	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via vecchia per isorella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via veneto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via veneto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via veneto	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via veneto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via veneto vittorio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via veneto vittorio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via veneto vittorio	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			175			Non friabile
Gottolengo	via veneto vittorio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA VERDI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA VERDI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA VERDI	24	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA VERDI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via verdi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via verdi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via verdi	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via verdi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA VERDI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA VERDI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA VERDI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA VERDI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vill. franzoni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via vill. franzoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vill. franzoni	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via vill. franzoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vill. franzoni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via vill. franzoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vill. franzoni	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via vill. franzoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vill. franzoni	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via vill. franzoni	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vill. franzoni	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via vill. franzoni	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via villaggio franzoni	38 b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via villaggio franzoni	38 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via villaggio franzoni	38 b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via villaggio franzoni	38 b		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via villaggio incidella	47	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via villaggio incidella	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via villaggio incidella	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via villaggio incidella	47		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA VITTORIO EMANUELE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA VITTORIO EMANUELE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA VITTORIO EMANUELE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA VITTORIO EMANUELE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA VITTORIO EMANUELE II	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA VITTORIO EMANUELE II	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA VITTORIO EMANUELE II	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA VITTORIO EMANUELE II	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vittorio veneto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via vittorio veneto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vittorio veneto	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via vittorio veneto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vittorio veneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via vittorio veneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vittorio veneto	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	via vittorio veneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vittorio veneto	11	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			144		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via vittorio veneto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vittorio veneto	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via vittorio veneto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA VITTORIO VENETO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA VITTORIO VENETO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA VITTORIO VENETO	11	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA VITTORIO VENETO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via vittorio veneto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via vittorio veneto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via vittorio veneto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via vittorio veneto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA VOLTA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA VOLTA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA VOLTA	8	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA VOLTA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via volta	19	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via volta	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via volta	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	via volta	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via xx settembre	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via xx settembre	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via xx settembre	25	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via xx settembre	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VIA XXIV MAGGIO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VIA XXIV MAGGIO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VIA XXIV MAGGIO	30	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VIA XXIV MAGGIO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via zaccarini sandrini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via zaccarini sandrini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via zaccarini sandrini	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	via zaccarini sandrini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	via zaccarini sandrini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	via zaccarini sandrini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	via zaccarini sandrini	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Friabile
Gottolengo	via zaccarini sandrini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	vill. franzoni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	vill. franzoni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	vill. franzoni	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	vill. franzoni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	vill. gramatica	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	vill. gramatica	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	vill. gramatica	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	vill. gramatica	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	vill. gramatica	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	vill. gramatica	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	vill. gramatica	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	vill. gramatica	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	vill. incidella	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	vill. incidella	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	vill. incidella	49	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	vill. incidella	49		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VILLAGGIO A. FRANZONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VILLAGGIO A. FRANZONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VILLAGGIO A. FRANZONI	22	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VILLAGGIO A. FRANZONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio franzoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio franzoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio franzoni	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio franzoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio franzoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio franzoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio franzoni	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	117				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio franzoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VILLAGGIO FRANZONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VILLAGGIO FRANZONI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VILLAGGIO FRANZONI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	VILLAGGIO FRANZONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio franzoni	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						Non friabile
Gottolengo	villaggio franzoni	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio franzoni	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	villaggio franzoni	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gottolengo	villaggio franzoni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio franzoni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio franzoni	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio franzoni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio franzoni	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio franzoni	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio franzoni	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio franzoni	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio franzoni	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio franzoni	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio franzoni	20	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio franzoni	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio franzoni	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio franzoni	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio franzoni	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio franzoni	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio franzoni	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio franzoni	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio franzoni	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66					
Gottolengo	villaggio franzoni	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	VILLAGGIO GRAMATICA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio gramatica	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio gramatica	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio gramatica	30	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio gramatica	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio grammatica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio grammatica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio grammatica	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio grammatica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio incidella	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	villaggio incidella	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio incidella	29	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio incidella	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	villaggio incidella	29	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gottolengo	villaggio incidella	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	villaggio incidella	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gottolengo	villaggio incidella	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	vittorio emanuele ii	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	vittorio emanuele ii	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	vittorio emanuele ii	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Gottolengo	vittorio emanuele ii	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gottolengo	XX SETTEMBRE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gottolengo	XX SETTEMBRE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gottolengo	XX SETTEMBRE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Gottolengo	XX SETTEMBRE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	a. meucci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	a. meucci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	a. meucci	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	254	3813			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	a. meucci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	a. picinotti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	a. picinotti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	a. picinotti	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2285	27420			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	a. picinotti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	a.diaz	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	a.diaz	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	a.diaz	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	a.diaz	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	a.diaz	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	a.diaz	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	a.diaz	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	a.diaz	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	b. croce	4/9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	b. croce	4/9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	b. croce	4/9/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	b. croce	4/9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	BADIA	80/82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	BADIA	80/82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	BADIA	80/82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	BADIA	80/82		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	barco	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	barco	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	barco	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	854				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	barco	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	BARCO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	BARCO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	BARCO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				6	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	BARCO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	barco	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	barco	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	barco	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600			6	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	barco	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	briggia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	briggia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	briggia	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	briggia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	briggia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	briggia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	briggia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	briggia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	camillo golgi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	camillo golgi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	camillo golgi	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	camillo golgi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	camillo golgi	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	camillo golgi	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	camillo golgi	19/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	9000			Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	camillo golgi	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	caporalino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	caporalino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	caporalino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	caporalino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	CAPORALINO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	CAPORALINO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	CAPORALINO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1440			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	CAPORALINO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	carrebbio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	carrebbio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	carrebbio	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	carrebbio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	carrebbio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	carrebbio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	carrebbio	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	carrebbio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	casaglio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	casaglio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	casaglio	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	casaglio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	casaglio	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	casaglio	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	casaglio	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	casaglio	56		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	CAVA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	CAVA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	CAVA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	10			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	CAVA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	CELLINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	CELLINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	CELLINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	CELLINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	CIVINE	214		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	CIVINE	214		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	CIVINE	214		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	CIVINE	214		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	di vittoria	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	di vittoria	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	di vittoria	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	di vittoria	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	diaz	16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	diaz	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	diaz	16/18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	diaz	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	123		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640	7680			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	123		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	507	6084			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	133		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	93/99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	93/99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	93/99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	93/99		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	507	6084			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430	5160			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	38		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	495	6690			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	43		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	371	5010			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	47		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	63		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	417				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	81		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	donatori di sangue	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	donatori di sangue	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	donatori di sangue	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	donatori di sangue	105		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	DONATORI DI SANGUE	85/87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	DONATORI DI SANGUE	85/87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	DONATORI DI SANGUE	85/87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	DONATORI DI SANGUE	85/87		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	enrico fermi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	enrico fermi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	enrico fermi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	enrico fermi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	enrico fermi	n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	enrico fermi	n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	enrico fermi	n		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	enrico fermi	n		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	fontana	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	fontana	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	fontana	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	fontana	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	FONTANA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	FONTANA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	FONTANA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	1550			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	FONTANA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	FONTANA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	FONTANA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	FONTANA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	1400			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	FONTANA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	fontana	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	fontana	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	fontana	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	fontana	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	fontana	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	fontana	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	fontana	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	fontana	53		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	fontana	21/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	fontana	21/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	fontana	21/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	fontana	21/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	FORCELLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	FORCELLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	FORCELLA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				300	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	FORCELLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	FORCELLA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	FORCELLA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	FORCELLA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	FORCELLA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	forcella	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	forcella	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	forcella	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	forcella	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	fossa	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	fossa	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	fossa	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	fossa	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	FOSSA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	FOSSA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	FOSSA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	FOSSA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	FOSSA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	FOSSA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	FOSSA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	FOSSA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	G. DI VITTORIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	G. DI VITTORIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	G. DI VITTORIO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	G. DI VITTORIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	G. GOLGI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	G. GOLGI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	G. GOLGI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	G. GOLGI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	galilei	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	galilei	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	galilei	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	galilei	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	galileo galilei	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	galileo galilei	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	galileo galilei	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	galileo galilei	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	galileo galilei	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	galileo galilei	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	galileo galilei	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	galileo galilei	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	galileo galilei	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	galileo galilei	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	galileo galilei	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	galileo galilei	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	galileo galilei	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	galileo galilei	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	galileo galilei	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	galileo galilei	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	galli	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	galli	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	galli	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24	288			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	galli	41		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	galli	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	galli	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	galli	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27	324			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	galli	41		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	GOGLI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	GOGLI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	GOGLI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	GOGLI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	GOLGI	22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	GOLGI	22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	GOLGI	22/24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	GOLGI	22/24		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	golgi	29/41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	golgi	29/41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	golgi	29/41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	golgi	29/41		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	GRAMSCI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	GRAMSCI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	GRAMSCI	23	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	GRAMSCI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	gramsci	.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	gramsci	.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	gramsci	.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	gramsci	.		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	ITALIA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	ITALIA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	ITALIA	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	417	5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	ITALIA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	417				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	italia	47		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	ITALIA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	ITALIA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	ITALIA	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	445				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	ITALIA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	417	5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	italia	61		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	343	4116			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	italia	65		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	italia	79		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	339				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	italia	83		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	italia	93		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	italia	93		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	ITALIA	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	ITALIA	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	ITALIA	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	ITALIA	101		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	103/105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	103/105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	103/105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	405				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	italia	103/105		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	italia	85/87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	italia	85/87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	italia	85/87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	323				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	italia	85/87		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	ITALIA	85/87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	ITALIA	85/87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	ITALIA	85/87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	323				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	ITALIA	85/87		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	iv novembre	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	iv novembre	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	iv novembre	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	iv novembre	73		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	iv novembre	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	iv novembre	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	iv novembre	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	iv novembre	80		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	iv novembre	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	iv novembre	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	iv novembre	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	iv novembre	92		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	iv novembre	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	iv novembre	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	iv novembre	136		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	iv novembre	136		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	I. da vinci	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	I. da vinci	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	I. da vinci	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	I. da vinci	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	I. da vinci	17/de		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	I. da vinci	17/de		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	I. da vinci	17/de		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	793,57	10713,2			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	I. da vinci	17/de		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	L.DA VINCI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	L.DA VINCI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	L.DA VINCI	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	L.DA VINCI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	LEONARDO DA VINCI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	LEONARDO DA VINCI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	LEONARDO DA VINCI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	LEONARDO DA VINCI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	LEONARDO DA VINCI	17/de		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	LEONARDO DA VINCI	17/de		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	LEONARDO DA VINCI	17/de		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	793,57	10713,2			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	LEONARDO DA VINCI	17/de		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	LOC MANDOLOSSA VIA MILANO	38/40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	loc quarone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	loc quarone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	loc quarone	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	loc quarone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	LOC. SELLA DELL'OCA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	LOC. SELLA DELL'OCA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	LOC. SELLA DELL'OCA	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	LOC. SELLA DELL'OCA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	località pomaro			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	località pomaro			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	località pomaro		1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	località pomaro			Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	Mandalossa	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	Mandalossa	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	Mandalossa	138	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	Mandalossa	138		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	MANDOLOSSA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	MANDOLOSSA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	MANDOLOSSA	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	MANDOLOSSA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	84		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	89		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	98		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	MANDOLOSSA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	MANDOLOSSA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	MANDOLOSSA	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11192	16788			Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	MANDOLOSSA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	mandolossa	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000	50000			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	110		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	129		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	129		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	129		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	129		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	MANDOLOSSA	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	MANDOLOSSA	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	MANDOLOSSA	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	MANDOLOSSA	134		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	148		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470			4	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	148		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	148		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780			65	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	148		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	MANDOLOSSA	102/A/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	MANDOLOSSA	102/A/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	MANDOLOSSA	102/A/B	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13050				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	MANDOLOSSA	102/A/B		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	121/123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	121/123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	121/123		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	121/123		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mandolossa	136/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mandolossa	136/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mandolossa	136/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mandolossa	136/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	manica	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	manica	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	manica	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	manica	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	manica	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	manica	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	manica	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	manica	70		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mazzini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mazzini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mazzini	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mazzini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mazzini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mazzini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mazzini	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mazzini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	mazzini	45/47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	mazzini	45/47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	mazzini	45/47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	mazzini	45/47		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	MEUCCI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	MEUCCI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	MEUCCI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	MEUCCI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	MILANO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	MILANO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	MILANO	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	MILANO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	MOLINO VECCHIO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	MOLINO VECCHIO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	MOLINO VECCHIO	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	MOLINO VECCHIO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	p. richiedei	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	p. richiedei	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	p. richiedei	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	640			Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	p. richiedei	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	PESCE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	PESCE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	PESCE	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	PESCE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	piamarta	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	piamarta	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	piamarta	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	piamarta	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	pinidolo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	pinidolo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	pinidolo	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230			80	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	pinidolo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	POMARO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	POMARO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	POMARO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	POMARO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	ponte gandovere	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	ponte gandovere	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	ponte gandovere	3/5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	ponte gandovere	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	quiarone	.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	quiarone	.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	quiarone	.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	quiarone	.		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	rastelli	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	rastelli	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	rastelli	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	rastelli	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	roma	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	roma	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	roma	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	roma	60		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	roma	96/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	roma	96/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	roma	96/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	roma	96/d		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	s. liberata	n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	s. liberata	n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	s. liberata	n		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	s. liberata	n		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	sale	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	sale	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	sale	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	sale	60		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	sale	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	sale	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	sale	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	sale	60		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	SALE	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	SALE	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	SALE	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	SALE	65		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	sale	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	sale	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	sale	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	sale	73		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	SALE	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	SALE	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	SALE	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	SALE	113		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	SALE	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	SALE	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	SALE	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5800				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	SALE	119		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	sale	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	sale	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	sale	130		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	sale	130		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	SAN ROCCO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	SAN ROCCO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	SAN ROCCO	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	SAN ROCCO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	san rocco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	san rocco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	san rocco	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	san rocco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	SAN ROCCO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	SAN ROCCO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	SAN ROCCO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	SAN ROCCO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	santa liberata	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	santa liberata	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	santa liberata	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36,94				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	santa liberata	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	santissima	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	santissima	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	santissima	156		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	santissima	156		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	sp 19 km 8.500	ns		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	sp 19 km 8.500	ns		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	sp 19 km 8.500	ns		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	sp 19 km 8.500	ns		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	STAFFOLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	STAFFOLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	STAFFOLI	19	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	STAFFOLI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	STAFFOLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	STAFFOLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	STAFFOLI	19	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	STAFFOLI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	strada vicinale dei rastelli	n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	strada vicinale dei rastelli	n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	strada vicinale dei rastelli	n		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	338				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	strada vicinale dei rastelli	n		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	tartaglia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	tartaglia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	tartaglia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	tartaglia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	tartaglia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	tartaglia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	tartaglia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	tartaglia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	tartaglia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	tartaglia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	tartaglia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	TOGNI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	TOGNI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	TOGNI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	TOGNI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	TOGNI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	TOGNI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	TOGNI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	TOGNI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	torricelli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	torricelli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	torricelli	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000			100	Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	torricelli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VENEZIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VENEZIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VENEZIA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	VENEZIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via barco	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via barco	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via barco	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via barco	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via garibaldi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via garibaldi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via garibaldi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	via garibaldi	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	via 4 nov.	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via 4 nov.	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via 4 nov.	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	661		661		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via 4 nov.	109		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA 4 NOVEMBRE	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA 4 NOVEMBRE	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA 4 NOVEMBRE	119	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA 4 NOVEMBRE	119		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA A. DE GASPERI	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via a. manzoni	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA A.DIAZ	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA A.DIAZ	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA A.DIAZ	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA A.DIAZ	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA ABBA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA ABBA	6	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA ABBA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	VIA ABBA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via achille grandi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via achille grandi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via achille grandi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via achille grandi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA ACHILLE GRANDI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA ACHILLE GRANDI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA ACHILLE GRANDI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA ACHILLE GRANDI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA BATOCCOLO	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via bevilacqua	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via bevilacqua	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via bevilacqua	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via bevilacqua	71		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA BORGONUTO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA BORGONUTO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA BORGONUTO	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA BORGONUTO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via boschette	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via boschette	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via boschette	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via boschette	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA BOSCO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA BOSCO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA BOSCO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA BOSCO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via bosco loc. pianette	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via bosco loc. pianette	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via bosco loc. pianette	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via bosco loc. pianette	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via briggia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via briggia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via briggia	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via briggia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA BRIGGIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA BRIGGIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA BRIGGIA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA BRIGGIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA BRIGGIA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA BRIGGIA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA BRIGGIA	23	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA BRIGGIA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA BRIGGIA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA BRIGGIA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA BRIGGIA	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA BRIGGIA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via cadeo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via cadeo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via cadeo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via cadeo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CANOSSI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CANOSSI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA CANOSSI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CANOSSI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CAPORALINO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CAPORALINO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	VIA CAPORALINO	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3750		3750		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CAPORALINO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via caporalino	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via caporalino	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via caporalino	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via caporalino	46		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via caporalino	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via caporalino	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via caporalino	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via caporalino	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CAPORALINO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CAPORALINO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA CAPORALINO	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CAPORALINO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CAPORALINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CAPORALINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA CAPORALINO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CAPORALINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CARREBBIO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CARREBBIO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA CARREBBIO	33	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CARREBBIO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via carrebbio	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via carrebbio	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via carrebbio	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via carrebbio	63		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CASAGLIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CASAGLIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA CASAGLIO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CASAGLIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CASAGLIO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CASAGLIO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA CASAGLIO	35	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CASAGLIO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via cava	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via cava	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via cava	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via cava	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via cava	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via cava	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via cava	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via cava	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via cavezzo	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via cavezzo	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via cavezzo	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			440		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via cavezzo	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via cavour	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via cavour	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via cavour	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via cavour	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via cavour	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via cavour	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via cavour	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via cavour	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CAVOUR	16/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CHIESA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CHIESA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA CHIESA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CHIESA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via civine	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via civine	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via civine	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			77		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via civine	21		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA CIVINE	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA CIVINE	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA CIVINE	49	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA CIVINE	49		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via civine	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via civine	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via civine	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via civine	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via cudula	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via cudula	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	via cudula	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via cudula	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via d.levi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via d.levi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via d.levi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via d.levi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via da vinci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via da vinci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via da vinci	7	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via da vinci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via della cuduila	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via della cuduila	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via della cuduila	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via della cuduila	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via della cuduila	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via della cuduila	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via della cuduila	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via della cuduila	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via della cuduila	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via della cuduila	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via della cuduila	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via della cuduila	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via della cuduila	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via della cuduila	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via della cuduila	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via della cuduila	25		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA DIAZ	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA DIAZ	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA DIAZ	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255		255		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA DIAZ	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via donatori di sangue	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via donatori di sangue	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via donatori di sangue	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via donatori di sangue	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via donatori di sangue	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via donatori di sangue	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via donatori di sangue	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via donatori di sangue	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA DONATORI DI SANGUE	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA DONATORI DI SANGUE	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA DONATORI DI SANGUE	59	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA DONATORI DI SANGUE	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA DONATORI DI SANGUE	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA DONATORI DI SANGUE	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA DONATORI DI SANGUE	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA DONATORI DI SANGUE	64		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via donatori di sangue	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via donatori di sangue	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via donatori di sangue	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via donatori di sangue	75		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via donatori di sangue	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via donatori di sangue	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via donatori di sangue	103	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via donatori di sangue	103		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA E. FERMI	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via e.fermi	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA E.FERMI	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA ENRICO FERMI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA ENRICO FERMI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA ENRICO FERMI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA ENRICO FERMI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via f.lana de terzi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via f.lana de terzi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via f.lana de terzi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via f.lana de terzi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via fermi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via fermi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via fermi	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530		530		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via fermi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA FERMI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA FERMI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA FERMI	56	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA FERMI	56		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	via fermi	54/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via fermi	54/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via fermi	54/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via fermi	54/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via fermi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via fermi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via fermi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via fermi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via ferraris	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via ferraris	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via ferraris	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via ferraris	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via ferraris	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via ferraris	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via ferraris	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			246		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via ferraris	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via ferraris	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via ferraris	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via ferraris	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via ferraris	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via ferraris	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via ferraris	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via ferraris	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via ferraris	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA FIRENZE	1C/3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via follo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via follo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via follo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via follo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via follo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via follo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via follo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via follo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA FONTANA	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via forcella	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via forcella	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via forcella	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via forcella	26		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via forcella	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via forcella	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via forcella	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via forcella	36		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via forcella	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via forcella	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via forcella	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via forcella	41		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via forcella	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via forcella	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via forcella	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via forcella	65		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via fossa	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via fossa	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via fossa	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			44		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via fossa	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via g. di vittorio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via g. di vittorio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via g. di vittorio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via g. di vittorio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA G. DI VITTORIO	14	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA G. DI VITTORIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA G. DI VITTORIO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	VIA G. DI VITTORIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via g. ferraris	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via g. ferraris	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via g. ferraris	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			870		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via g. ferraris	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via g. ferraris	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via g. ferraris	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via g. ferraris	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via g. ferraris	17		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA G. GALILEI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA G. GALILEI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA G. GALILEI	50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	VIA G. GALILEI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via g. galilei	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via g. galilei	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via g. galilei	50	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via g. galilei	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via g. nava	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via g. nava	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via g. nava	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	via g. nava	40		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA GALILEI GALILEI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA GALILEI GALILEI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA GALILEI GALILEI	58	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA GALILEI GALILEI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via galli	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via galli	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via galli	54	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via galli	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via garibaldi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via garibaldi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via garibaldi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			82		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via garibaldi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via garibaldi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via garibaldi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via garibaldi	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via garibaldi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via garibaldi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via garibaldi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via garibaldi	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via garibaldi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via genova	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via genova	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via genova	20/22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via genova	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via golgi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via golgi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via golgi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via golgi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via golgi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via golgi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via golgi	13	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via golgi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via golgi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via golgi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via golgi	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via golgi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via golgi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via golgi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via golgi	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via golgi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA GOLGI	22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA GOLGI	22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA GOLGI	22/24	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA GOLGI	22/24		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA GRAMSCI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA GRAMSCI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA GRAMSCI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA GRAMSCI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA GRAMSCI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA GRAMSCI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA GRAMSCI	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA GRAMSCI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via italia	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via italia	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via italia	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via italia	91		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via iv novembre			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via iv novembre			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via iv novembre		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	354				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via iv novembre			Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	40	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	40		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	via iv novembre	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via iv novembre	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via iv novembre	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via iv novembre	113		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	102/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	102/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	102/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	102/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	S.N.	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		1001		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	64	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA IV NOVEMBRE	64		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via I. da vinci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via I. da vinci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via I. da vinci	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via I. da vinci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via I. da vinci	11/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via I. da vinci	11/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via I. da vinci	11/f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via I. da vinci	11/f		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via lavatoio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via lavatoio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via lavatoio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via lavatoio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via leonardo da vinci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via leonardo da vinci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via leonardo da vinci	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via leonardo da vinci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via leonardo da vinci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via leonardo da vinci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via leonardo da vinci	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via leonardo da vinci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via leonardo da vinci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via leonardo da vinci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via leonardo da vinci	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via leonardo da vinci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA LEONARDO DA VINCI	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA LEONARDO DA VINCI	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA LEONARDO DA VINCI	1/A	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA LEONARDO DA VINCI	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandalossa	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandalossa	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandalossa	54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandalossa	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	47	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	80	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		3			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	82	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	82		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	88		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5545		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	88		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	via mandolossa	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	102		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Gussago	via mandolossa	102		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	103		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1346		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	103		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA mandolossa	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA mandolossa	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA mandolossa	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4400		4400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA mandolossa	110		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	110	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	110		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	136		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	136		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	138	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	138		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	140	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	140		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	148	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	148		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	148	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	148		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	157		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	157		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	157		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	157		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	175		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	175		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	175		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	175		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	201	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420	420			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	115/117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	115/117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	115/117	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	115/117		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	117/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	117/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MANDOLOSSA	117/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MANDOLOSSA	117/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	117/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	117/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	117/a	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	117/a		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	136/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	136/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	136/b	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	136/b		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	21/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	21/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	21/33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	21/33		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mandolossa	77/79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mandolossa	77/79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mandolossa	77/79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via mandolossa	77/79		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	VIA MARCONI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MARCONI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MARCONI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MARCONI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MaRCONI	54/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MaRCONI	54/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MaRCONI	54/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MaRCONI	54/e		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MARIOLA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MARIOLA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MARIOLA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MARIOLA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MARIOLA LOCA MASINO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MARIOLA LOCA MASINO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MARIOLA LOCA MASINO	48	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	261,9		261,9		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MARIOLA LOCA MASINO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MATTEOTTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MATTEOTTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MATTEOTTI	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MATTEOTTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via mazzini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via mazzini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via mazzini	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via mazzini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MAZZINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MAZZINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MAZZINI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MAZZINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MAZZINI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MAZZINI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MAZZINI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MAZZINI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MEUCCI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MEUCCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MEUCCI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MEUCCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via meucci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via meucci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via meucci	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	254,21				Danneggiato -10%	Friabile
Gussago	via meucci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via meucci	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via meucci	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via meucci	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via meucci	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via meucci	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via meucci	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via meucci	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via meucci	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via meucci	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via meucci	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via meucci	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via meucci	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via milani	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via milani	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via milani	56	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via milani	56		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via milano	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via milano	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via milano	48	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via milano	48		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via milano	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via milano	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via milano	50	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via milano	50		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MOLINO VECCHIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MOLINO VECCHIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MOLINO VECCHIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MOLINO VECCHIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA MORETTO	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA MORETTO	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA MORETTO	2/A	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA MORETTO	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via navezze	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	via navezze	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via navezze	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via navezze	8		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via navezze	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via navezze	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via navezze	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via navezze	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA PAVONI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA PAVONI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA PAVONI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA PAVONI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Friabile
Gussago	via pesce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Friabile
Gussago	via pesce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Friabile
Gussago	via pesce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Friabile
Gussago	via pesce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Friabile
Gussago	via pesce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Friabile
Gussago	via pesce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Friabile
Gussago	via pesce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pesce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pesce	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via pesce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA PESCE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA PESCE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA PESCE	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA PESCE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via piamarta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via piamarta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via piamarta	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35			Non friabile
Gussago	via piamarta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pianette	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pianette	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pianette	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via pianette	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA PIANETTE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA PIANETTE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA PIANETTE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA PIANETTE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via pomaro	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via pomaro	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via pomaro	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via pomaro	20		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA POMARO	8/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA POMARO	8/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA POMARO	8/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	VIA POMARO	8/B		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via ponte gandovere	7/9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via ponte gandovere	7/9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via ponte gandovere	7/9/11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via ponte gandovere	7/9/11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	VIA RICHIEDEI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA RICHIEDEI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA RICHIEDEI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA RICHIEDEI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via richiedei	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via richiedei	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via richiedei	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via richiedei	33		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA RICHIEDEI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA RICHIEDEI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA RICHIEDEI	51	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA RICHIEDEI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via richiedei	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via richiedei	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via richiedei	59	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4700				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via richiedei	59		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA ROMA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA ROMA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA ROMA	58	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA ROMA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via roma	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via roma	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via roma	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via roma	60		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via roma	96/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via roma	96/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via roma	96/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via roma	96/c		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA RONCO	44	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via s. croce	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via s. croce	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via s. croce	133	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via s. croce	133		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via s. zenone	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via s. zenone	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via s. zenone	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via s. zenone	29		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via s.vincenzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via s.vincenzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via s.vincenzo	15	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via s.vincenzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA SABBADINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA SABBADINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA SABBADINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA SABBADINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA SALE	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA SALE	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA SALE	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA SALE	63		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA SALE	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA SALE	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA SALE	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA SALE	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via sale	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via sale	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via sale	69	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Gussago	via sale	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via sale	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via sale	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via sale	70	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via sale	70		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via sale	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via sale	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via sale	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via sale	73		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via sale	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via sale	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via sale	123	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4878				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via sale	123		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via sale	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via sale	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via sale	139	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via sale	139		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	VIA SAN LORENZO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA SAN LORENZO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA SAN LORENZO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA SAN LORENZO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA SAN ZENONE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA SAN ZENONE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA SAN ZENONE	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA SAN ZENONE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via san zenone	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via san zenone	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via san zenone	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via san zenone	34		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA SANTA CROCE	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA SANTA CROCE	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA SANTA CROCE	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA SANTA CROCE	72		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA SANTA LIBERATA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA SANTA LIBERATA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA SANTA LIBERATA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA SANTA LIBERATA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA SANTISSIMA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA SANTISSIMA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA SANTISSIMA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA SANTISSIMA			Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via tartaglia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via tartaglia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via tartaglia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via tartaglia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via tartaglia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via tartaglia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via tartaglia	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via tartaglia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via tartaglia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via tartaglia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via tartaglia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1441		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via tartaglia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via tartaglia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via tartaglia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via tartaglia	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Gussago	via tartaglia	24	1990	Pavimenti in vinil amianto	1441,24				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via togni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via togni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via togni	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via togni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via togni	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via togni	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via togni	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via togni	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA TOGNI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA TOGNI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA TOGNI	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500			25	Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA TOGNI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA TORRICELLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA TORRICELLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA TORRICELLI	12	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	365		365		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA TORRICELLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA TREBESCHI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA TREBESCHI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA TREBESCHI	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA TREBESCHI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA TRIESTE	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA TRIESTE	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA TRIESTE	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA TRIESTE	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via trieste	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via trieste	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via trieste	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via trieste	54		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via venezia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via venezia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via venezia	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via venezia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via vittorio emanuele	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Gussago	via vittorio emanuele	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via vittorio emanuele	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via vittorio emanuele	10		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	via vittorio emanuele ii	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	via vittorio emanuele ii	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	via vittorio emanuele ii	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	via vittorio emanuele ii	6		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIA VOLTA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIA VOLTA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIA VOLTA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIA VOLTA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIALE ITALIA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIALE ITALIA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIALE ITALIA	37	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIALE ITALIA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	viale italia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	viale italia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	viale italia	69	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	viale italia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	viale italia	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	viale italia	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	viale italia	83	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	339		339		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	viale italia	83		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIALE ITALIA	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIALE ITALIA	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIALE ITALIA	83	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	339		339		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIALE ITALIA	83		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	viale italia	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	viale italia	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	viale italia	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	viale italia	95		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	viale italia	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	viale italia	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	viale italia	95	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	viale italia	95		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIALE ITALIA	43/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIALE ITALIA	43/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIALE ITALIA	43/45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIALE ITALIA	43/45		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIALE ITALIA	55/57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIALE ITALIA	55/57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIALE ITALIA	55/57	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIALE ITALIA	55/57		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VIALE ITALIA/VIA DONATORI DI SANGUE	35/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Gussago	VIALE ITALIA/VIA DONATORI DI SANGUE	35/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Gussago	VIALE ITALIA/VIA DONATORI DI SANGUE	35/16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	830		830		Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VIALE ITALIA/VIA DONATORI DI SANGUE	35/16		Pavimenti in vinil amianto						
Gussago	VICOLO MOLINO VECCHIO	2	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	315			Danneggiato -10%	Non friabile
Gussago	VICOLO S.GIUSEPPE	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	piazza treviso	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	piazza treviso	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	piazza treviso	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	piazza treviso	24		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	tre capitelli	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	tre capitelli	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	tre capitelli	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1100			Danneggiato +10%	Non friabile
Idro	tre capitelli	59		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via arca	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	710		710		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via arca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via arca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via arca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via arca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via arca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via arca	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via arca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	VIA BAICC	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	VIA BAICC	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	VIA BAICC	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	VIA BAICC	3		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via c. battisti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via c. battisti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via c. battisti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8,9		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via c. battisti	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Idro	via cesare battisti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via cesare battisti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via cesare battisti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23	314,68			Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via cesare battisti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	VIA DEI BAICC	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	VIA DEI BAICC	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	VIA DEI BAICC	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	VIA DEI BAICC	1		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	VIA FORNACI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	VIA FORNACI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	VIA FORNACI	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	VIA FORNACI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via fornaci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	700			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via fornaci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via fornaci	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Idro	via fornaci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via fornaci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via fornaci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via fornaci	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via fornaci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via giolse	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via giolse	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via giolse	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39,5	534			Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via giolse	1		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	VIA MONTELLO	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Idro	via montesuello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via montesuello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via montesuello	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via montesuello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via montesuello loc. lemprato	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via montesuello loc. lemprato	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via montesuello loc. lemprato	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via montesuello loc. lemprato	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via provinciale	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via provinciale	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via provinciale	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via provinciale	20		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via r. bertini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via r. bertini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via r. bertini	13	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via r. bertini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via r. bertini	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via r. bertini	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via r. bertini	13/15	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via r. bertini	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via s. martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via s. martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via s. martino	1	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via s. martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via san martino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via san martino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via san martino	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128	1950			Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via san martino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via san martino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via san martino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via san martino	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44		44		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via san martino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via san michele	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via san michele	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via san michele	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via san michele	1		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via tre capitelli	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via tre capitelli	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via tre capitelli	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via tre capitelli	26		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via tre capitelli	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via tre capitelli	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via tre capitelli	87	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		54		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via tre capitelli	87		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via tre capitelli	147		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via tre capitelli	147		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via tre capitelli	147	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via tre capitelli	147		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Idro	VIA TRE CAPITELLI	147		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	VIA TRE CAPITELLI	147		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	VIA TRE CAPITELLI	147		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900			Non friabile
Idro	VIA TRE CAPITELLI	147		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via treviso	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via treviso	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via treviso	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via treviso	1		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via vantone	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via vantone	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via vantone	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4050			Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via vantone	39		Pavimenti in vinil amianto						
Idro	via vantone	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Idro	via vantone	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Idro	via vantone	64	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Idro	via vantone	64		Pavimenti in vinil amianto						
Irma	loc. Bagatta	snc	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60	1080			Danneggiato -10%	Non friabile
Irma	loc. Bagatta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Irma	loc. Bagatta	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Irma	loc. Bagatta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Irma	loc. ripe	snc	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Irma	loc. ripe	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Irma	loc. ripe	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Irma	loc. ripe	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Irma	VIA NEMVILLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Irma	VIA NEMVILLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Irma	VIA NEMVILLA	SNC	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82		82		Danneggiato +10%	Non friabile
Irma	VIA NEMVILLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Irma	VIA TREARCHI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Irma	VIA TREARCHI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Irma	VIA TREARCHI	51	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Irma	VIA TREARCHI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	bonardi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	bonardi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	bonardi	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	bonardi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	bonomelli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	bonomelli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	bonomelli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	bonomelli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	bonomelli	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	bonomelli	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	bonomelli	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9000		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	bonomelli	96		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	carlo lanza	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	carlo lanza	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	carlo lanza	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	carlo lanza	32		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	cavone	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	cavone	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	cavone	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	cavone	10		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	cerca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	cerca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	cerca	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	cerca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	clusane via del dossello	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	clusane via del dossello	31		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	clusane via del dossello	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	clusane via del dossello	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	dossello	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	dossello	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	dossello	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	dossello	20		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	fontane	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	fontane	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	fontane	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	fontane	5		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	fraz.clusane via del dossello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	fraz.clusane via del dossello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	fraz.clusane via del dossello	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	fraz.clusane via del dossello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	giardini garibaldi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Iseo	giardini garibaldi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	giardini garibaldi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Iseo	giardini garibaldi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	lanza	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	lanza	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	lanza	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	lanza	28		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	LOC. CIOCHET	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	LOC. CIOCHET	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	LOC. CIOCHET	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	
Iseo	LOC. CIOCHET	22		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	loc. pilzone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	loc. pilzone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	loc. pilzone	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	loc. pilzone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	loc.torbiere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	loc.torbiere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	loc.torbiere	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	loc.torbiere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	mier	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	mier	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	mier	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	mier	14		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	pilzone via tommaso	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	pilzone via tommaso	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	pilzone via tommaso	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	pilzone via tommaso	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	privata san vigilio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	privata san vigilio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	privata san vigilio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			162		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	privata san vigilio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	risorgimento	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	risorgimento	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	risorgimento	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	risorgimento	25		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	risorgimento	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	risorgimento	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	risorgimento	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	risorgimento	91		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	roma	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	roma	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	roma	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	roma	43		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	roma	80a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	roma	80a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	roma	80a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			310		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	roma	80a		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	roma	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	roma	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		100			Danneggiato -10%	Friabile
Iseo	roma	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Iseo	roma	snc		Pavimenti in vinil amianto		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	sombrico	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	sombrico	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	sombrico	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	sombrico	19		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	sombrico	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	sombrico	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	sombrico	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	sombrico	24		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	sombrico	29d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	sombrico	29d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	sombrico	29d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	sombrico	29d		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	TRAV. XII DI VIA ROMA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	TRAV. XII DI VIA ROMA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	TRAV. XII DI VIA ROMA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Iseo	TRAV. XII DI VIA ROMA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	V. CADUTO ALBERTI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	vai rovato	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	vai rovato	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	vai rovato	21	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			275		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	vai rovato	21		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	vi roma	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Iseo	vi roma	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	vi roma	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	131				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	vi roma	74		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via privata sanvigiglio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via privata sanvigiglio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via privata sanvigiglio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via privata sanvigiglio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via Antonioli	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via Antonioli	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via Antonioli	73	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via Antonioli	73		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via archetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via archetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via archetti	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via archetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via b. guatta	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via b. guatta	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via b. guatta	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Iseo	via b. guatta	39		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via boito	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via boito	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via boito	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via boito	16		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonardi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonardi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonardi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonardi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonardi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonardi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonardi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonardi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via Bonardi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via Bonardi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via Bonardi	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via Bonardi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonardi	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonardi	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonardi	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonardi	48		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonardi	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonardi	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonardi	50	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonardi	50		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonomelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonomelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonomelli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonomelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonomelli	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonomelli	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonomelli	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via bonomelli	24		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonomelli	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonomelli	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonomelli	60	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonomelli	60		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonomelli	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonomelli	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonomelli	96	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30000		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via bonomelli	96		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonomelli	6n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonomelli	6n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonomelli	6n		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonomelli	6n		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bonomelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonomelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonomelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonomelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	Via Bonomelli	snc	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Iseo	via bonomelli trav 3	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bonomelli trav 3	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bonomelli trav 3	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bonomelli trav 3	4		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bordiga	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Iseo	via bordiga	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bordiga	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bordiga	6		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via bossalani	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via bossalani	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via bossalani	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via bossalani	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA C. BONARDI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA C. BONARDI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA C. BONARDI	13	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					Non friabile
Iseo	VIA C. BONARDI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via C.Lanza -clusane	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via C.Lanza -clusane	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via C.Lanza -clusane	28	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via C.Lanza -clusane	28		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via campo	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via campo	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via campo	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via campo	53		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA CARLO LANZA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA CARLO LANZA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA CARLO LANZA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA CARLO LANZA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via cave	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via cave	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via cave	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via cave	13		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via cavone	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via cavone	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via cavone	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via cavone	8		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via cavour	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via cavour	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via cavour	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via cavour	3		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA CERCA	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA CERCA	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA CERCA	2/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA CERCA	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via cerca	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via cerca	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via cerca	2b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via cerca	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via ciochet	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via ciochet	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via ciochet	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via ciochet	14		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via ciochet	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via ciochet	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via ciochet	18	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via ciochet	18		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via ciochet	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via ciochet	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via ciochet	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via ciochet	18		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via colombera	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via colombera	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via colombera	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via colombera	2		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via covelo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via covelo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via covelo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via covelo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via covelo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via covelo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via covelo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Iseo	via covelo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via delle fornaci	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via delle fornaci	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via delle fornaci	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via delle fornaci	29		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via delle gazzare	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via delle gazzare	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Iseo	via delle gazzare	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via delle gazzare	10		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via delle gazzere	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via delle gazzere	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via delle gazzere	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via delle gazzere	10		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA DELLE SANTELLE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA DELLE SANTELLE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA DELLE SANTELLE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Iseo	VIA DELLE SANTELLE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via di bernardo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via di bernardo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via di bernardo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via di bernardo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via di bernardo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via di bernardo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via di bernardo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via di bernardo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via donatoridi sanguer	9a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via donatoridi sanguer	9a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via donatoridi sanguer	9a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via donatoridi sanguer	9a		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via dossello clusane	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via dossello clusane	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via dossello clusane	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via dossello clusane	43		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via duomo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via duomo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via duomo	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via duomo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via europa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via europa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via europa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via europa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via fenice	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via fenice	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via fenice	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via fenice	10		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via fenice	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via fenice	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via fenice	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via fenice	19		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via fornaci	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via fornaci	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via fornaci	15	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via fornaci	15		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via fornaci clusane	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via fornaci clusane	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via fornaci clusane	25	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via fornaci clusane	25		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA G. ZATTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA G. ZATTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA G. ZATTI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Iseo	VIA G. ZATTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via gazzere	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via gazzere	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via gazzere	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	219				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via gazzere	6		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via giovanni XXIII	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via giovanni XXIII	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via giovanni XXIII	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via giovanni XXIII	24		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via gorzoni trav 9	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via gorzoni trav 9	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via gorzoni trav 9	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via gorzoni trav 9	9		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via gorzoni trav. iv	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via gorzoni trav. iv	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via gorzoni trav. iv	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via gorzoni trav. iv	9		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via lanza	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via lanza	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via lanza	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Iseo	via lanza	28		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via lanza	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via lanza	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via lanza	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via lanza	28		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via Luigi di bernardo	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via Luigi di bernardo	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via Luigi di bernardo	98	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via Luigi di bernardo	98		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via martiri della libert�	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via martiri della libert�	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via martiri della libert�	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via martiri della libert�	3		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via Mier	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via Mier	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via Mier	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via Mier	16		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via mier	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via mier	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via mier	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via mier	16		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via mier	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via mier	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via mier	25	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via mier	25		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via mier	16b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via mier	16b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via mier	16b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via mier	16b		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA MIER	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via mier	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via mier	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via mier	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via mier	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via mier trav 2	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via mier trav 2	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via mier trav 2	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via mier trav 2	26		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via mirolte	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via mirolte	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via mirolte	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	
Iseo	via mirolte	60		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via nino archetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via nino archetti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via nino archetti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via nino archetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA P.S. VIGILIO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA P.S. VIGILIO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA P.S. VIGILIO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA P.S. VIGILIO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via pascoli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via pascoli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato +10%	Friabile
Iseo	via pascoli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Iseo	via pascoli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via per rovato	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via per rovato	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via per rovato	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via per rovato	21		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via perticati	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via perticati	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via perticati	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via perticati	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via pertini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via pertini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via pertini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via pertini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via punta	163		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via punta	163		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via punta	163		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via punta	163		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via pusterla	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via pusterla	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via pusterla	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Iseo	via pusterla	8		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via pusterla	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via pusterla	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via pusterla	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	147				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via pusterla	8		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	3		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	3		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	7		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	10		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	11		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	12		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	25		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	91		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	205		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	205		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	205		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	205		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento	237		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento	237		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento	237	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento	237		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento clusane	227		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento clusane	227		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento clusane	227	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento clusane	227		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento tr.5	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento tr.5	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento tr.5	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento tr.5	27		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento trav 5	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento trav 5	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento trav 5	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento trav 5	9		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA RISORGIMENTO TRAV. 3	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA RISORGIMENTO TRAV. 3	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA RISORGIMENTO TRAV. 3	1/3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato +10%	Friabile
Iseo	VIA RISORGIMENTO TRAV. 3	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via risorgimento trav5	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via risorgimento trav5	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via risorgimento trav5	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via risorgimento trav5	3		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA ROMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA ROMA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA ROMA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA ROMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA ROMA	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA ROMA	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA ROMA	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA ROMA	78		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Iseo	VIA ROMA	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA ROMA	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA ROMA	92	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA ROMA	92		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via roma	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via roma	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via roma	92	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma	92		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via roma	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via roma	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via roma	98	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma	98		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA ROMA	80/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA ROMA	80/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA ROMA	80/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA ROMA	80/A		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via roma	98a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via roma	98a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via roma	98a	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma	98a		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA ROMA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA ROMA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,1			Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA ROMA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Iseo	VIA ROMA	SNC		Pavimenti in vinil amianto		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma trav iv	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via roma trav iv	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via roma trav iv	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma trav iv	5		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via roma trav VIII	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via roma trav VIII	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via roma trav VIII	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma trav VIII	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via roma trav. IV	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via roma trav. IV	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via roma trav. IV	2a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma trav. IV	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via roma trav2	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via roma trav2	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via roma trav2	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma trav2	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via roma trav4	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via roma trav4	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via roma trav4	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via roma trav4	6		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via rovato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via rovato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via rovato	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via rovato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via s. bonomelli	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via s. bonomelli	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via s. bonomelli	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via s. bonomelli	64		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via s. BONOMELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via s. BONOMELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via s. BONOMELLI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Iseo	via s. BONOMELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via s.tommaso	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via s.tommaso	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via s.tommaso	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via s.tommaso	13		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via san rocco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via san rocco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via san rocco	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			175		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via san rocco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via san rocco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via san rocco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via san rocco	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	172				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via san rocco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via scaletta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via scaletta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via scaletta	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via scaletta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA SEBINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Iseo	VIA SEBINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA SEBINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA SEBINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via sombrico		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via sombrico		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via sombrico		27	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via sombrico		27	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via sombrico		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via sombrico		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via sombrico		29	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via sombrico		29	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA SOMBRICO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA SOMBRICO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA SOMBRICO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIA SOMBRICO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via sonrico		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via sonrico		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via sonrico		29	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	via sonrico		29	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via tangenziale sud	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via tangenziale sud	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via tangenziale sud	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	
Iseo	via tangenziale sud	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via v. veneto		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via v. veneto		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via v. veneto		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	351				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via v. veneto		6	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via v.veneto		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via v.veneto		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via v.veneto		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via v.veneto		13	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via vecchia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via vecchia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via vecchia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via vecchia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via vecchia trav.2		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via vecchia trav.2		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via vecchia trav.2		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via vecchia trav.2		5	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via xx settembre		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via xx settembre		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via xx settembre		15	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via xx settembre		15	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	via xx settembre		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	via xx settembre		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	via xx settembre		15	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	via xx settembre		15	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIA XXV APRILE		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIA XXV APRILE		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIA XXV APRILE		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Iseo	VIA XXV APRILE		2	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	VIALE EUROPA		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	VIALE EUROPA		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	VIALE EUROPA		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	VIALE EUROPA		13	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	viarisorgimento		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	viarisorgimento		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	viarisorgimento		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	viarisorgimento		2	Pavimenti in vinil amianto						
Iseo	volontari del sangue		28	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Iseo	volontari del sangue		28	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Iseo	volontari del sangue		28	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Iseo	volontari del sangue		28	Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	asiago		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	asiago		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	asiago		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	asiago		1	Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	belvedere		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	belvedere		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	belvedere		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	belvedere		8	Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	c.na capriola		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	c.na capriola		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	c.na capriola	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	c.na capriola	3		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	C.NA CASELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	C.NA CASELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	C.NA CASELLI	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	C.NA CASELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	c.na feniletto	12	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	c.na feniletto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	c.na feniletto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	c.na feniletto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	c.na feniletto	12	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	c.na feniletto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	c.na feniletto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	c.na feniletto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	c.na gardoncino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	c.na gardoncino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	c.na gardoncino	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	c.na gardoncino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	c.na ponchione	10	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	c.na ponchione	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	c.na ponchione	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	c.na ponchione	10		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	c.na ponchione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	c.na ponchione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	c.na ponchione	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	c.na ponchione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	c.na san nazzaro	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	c.na san nazzaro	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	c.na san nazzaro	36	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	c.na san nazzaro	36		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	calvisano	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	calvisano	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	calvisano	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	calvisano	5		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	cantarane	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	cantarane	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	cantarane	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	cantarane	7		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	CASCINA UGONE	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	CASCINA UGONE	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	CASCINA UGONE	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	CASCINA UGONE	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	CAVOUR	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	CAVOUR	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	CAVOUR	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	CAVOUR	78		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	cornaletto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	cornaletto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	cornaletto	4	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	cornaletto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	cornaletto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	cornaletto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	cornaletto	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	cornaletto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	cornaletto	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	cornaletto	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	cornaletto	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	cornaletto	16		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	CORNALETO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	CORNALETO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	CORNALETO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	CORNALETO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	cornaletto	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	cornaletto	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	cornaletto	36	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	cornaletto	36		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	CORNALETO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	CORNALETO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	CORNALETO	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	398				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	CORNALETO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	cornaletto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	cornaletto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	cornaletto	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	106				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	cornaletto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	CORVIONE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	CORVIONE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	CORVIONE	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	CORVIONE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	CORVIONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	CORVIONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	CORVIONE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	CORVIONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	DE GASPERI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	DE GASPERI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	DE GASPERI	36	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	DE GASPERI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	dell'industria	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	dell'industria	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	dell'industria	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	dell'industria	26		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	dell'industria	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	dell'industria	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	dell'industria	113	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	dell'industria	113		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	europa unita	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	europa unita	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	europa unita	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	europa unita	10		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	GAMBRA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	GAMBRA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	GAMBRA	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	GAMBRA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	ISORELLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	ISORELLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	ISORELLA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3666			Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	ISORELLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	kennedy	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	kennedy	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	kennedy	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	kennedy	13		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	leno	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	leno	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	leno	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	164				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	leno	16		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	leno	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	leno	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	leno	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	leno	26		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	LEONARDO DA VINCI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	LEONARDO DA VINCI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	LEONARDO DA VINCI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Isorella	LEONARDO DA VINCI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	moe	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	moe	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	moe	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	moe	19		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	moreng	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	moreng	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	moreng	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	moreng	27		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	MORENGO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	MORENGO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	MORENGO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750					
Isorella	MORENGO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	morengo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	morengo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	morengo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	morengo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	morengo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	morengo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	morengo	24	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	morengo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	MORENGO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	MORENGO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	MORENGO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	MORENGO	26		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	morengo	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	morengo	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	morengo	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	309				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	morengo	29		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	morengo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	morengo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	morengo	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	morengo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	morengo	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	morengo	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	morengo	36	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	morengo	36		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	morengo	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1560				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	morengo	43		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	morengo	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	morengo	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	morengo	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	morengo	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	morengo	61	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	morengo	61		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	morengo	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	morengo	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	morengo	13/a	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	morengo	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	padre annibale maria di francia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	padre annibale maria di francia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	padre annibale maria di francia	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	padre annibale maria di francia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	per gambara	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	per gambara	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	per gambara	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	per gambara	4		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	per remedello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	per remedello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	per remedello	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	per remedello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	PIAVE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	PIAVE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	PIAVE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	PIAVE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	rosario	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	rosario	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	rosario	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	rosario	12		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	strada per gottolengo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	strada per gottolengo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	strada per gottolengo	17	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1135				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	strada per gottolengo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	STROPPE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	STROPPE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	STROPPE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Isorella	STROPPE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	TRIESTE		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	TRIESTE		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	TRIESTE		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					Non friabile
Isorella	TRIESTE		13	Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	trieste		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	trieste		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	trieste		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	trieste		17	Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	vi iv novembre		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	vi iv novembre		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	vi iv novembre		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	vi iv novembre		2	Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via 1Â¿ maggio	1/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via 1Â¿ maggio	1/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via 1Â¿ maggio	1/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via 1Â¿ maggio	1/9		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via a.zanaboni		51	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via a.zanaboni		51	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via a.zanaboni		51	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via a.zanaboni		51	Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA ALDO MORO		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	VIA ALDO MORO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA ALDO MORO	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA ALDO MORO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via amori	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via amori	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via amori	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via amori	14		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via annetta zanaboni	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via annetta zanaboni	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via annetta zanaboni	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via annetta zanaboni	51		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via asiago	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via asiago	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via asiago	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via asiago	7		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via asiago	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via asiago	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via asiago	11	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via asiago	11		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA ASIAGO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA ASIAGO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA ASIAGO	11	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA ASIAGO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via asiago	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via asiago	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via asiago	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via asiago	15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via bellati	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via bellati	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via bellati	15	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via bellati	15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via belvedere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via belvedere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via belvedere	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Isorella	via belvedere	1		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via brescia	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via brescia	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via brescia	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via calvisano	05/01/1900		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via calvisano	05/01/1900		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via calvisano	05/01/1900	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via calvisano	05/01/1900		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA CALVISANO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA CALVISANO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA CALVISANO	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA CALVISANO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via calvisano	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via calvisano	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via calvisano	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via calvisano	9		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via calvisano	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via calvisano	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via calvisano	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via calvisano	19		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via calvisano	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via calvisano	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via calvisano	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via calvisano	21		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via calvisano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via calvisano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via calvisano	sn	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via calvisano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cavour	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cavour	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	via cavour	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cavour	43		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA CAVOUR	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA CAVOUR	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA CAVOUR	43	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA CAVOUR	43		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cavour	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cavour	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cavour	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cavour	49		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cavour	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cavour	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cavour	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cavour	53		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cavour	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cavour	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cavour	53	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	688		688		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cavour	53		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA CAVOUR	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA CAVOUR	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA CAVOUR	53	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA CAVOUR	53		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA CAVOUR	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA CAVOUR	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA CAVOUR	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA CAVOUR	53		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cavour	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cavour	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cavour	57	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			470		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cavour	57		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cavour	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cavour	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cavour	76	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cavour	76		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cavour	74/76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cavour	74/76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cavour	74/76	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175		175		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cavour	74/76		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cornaleta	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cornaleta	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cornaleta	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Friabile
Isorella	via cornaleta	1		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cornaleta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cornaleta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cornaleta	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cornaleta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cornaleta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cornaleta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cornaleta	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cornaleta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cornaleta	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cornaleta	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cornaleta	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cornaleta	22		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cornaleta	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cornaleta	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cornaleta	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Isorella	via cornaleta	32		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cornaleta	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cornaleta	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cornaleta	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13500		13500		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cornaleta	43		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cornaleta	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cornaleta	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cornaleta	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550			Non friabile
Isorella	via cornaleta	52		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA CORNALETO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA CORNALETO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA CORNALETO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA CORNALETO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA CORNALETTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA CORNALETTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA CORNALETTO	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	VIA CORNALETTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via corte ugone	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via corte ugone	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via corte ugone	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	811				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via corte ugone	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via corte ugone	27	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			144		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via corte ugone	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via corte ugone	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	via corte ugone	27		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via corvione	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via corvione	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via corvione	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1450		1450		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via corvione	3		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA CORVIONE	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA CORVIONE	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA CORVIONE	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA CORVIONE	58		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via corvione	29/02/1900		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via corvione	29/02/1900		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via corvione	29/02/1900		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via corvione	29/02/1900		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via corvione	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via corvione	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via corvione	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via corvione	60		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via corvione	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via corvione	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via corvione	68	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via corvione	68		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via corvione	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via corvione	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via corvione	70	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via corvione	70		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via cremonesi			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via cremonesi			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via cremonesi		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via cremonesi			Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dante alighieri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dante alighieri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dante alighieri	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dante alighieri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'artigianato	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'artigianato	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'artigianato	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Isorella	via dell'artigianato	5		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'artigianato	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'artigianato	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'artigianato	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'artigianato	22		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA DELL'ARTIGIANATO	16-16A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA DELL'ARTIGIANATO	16-16A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA DELL'ARTIGIANATO	16-16A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA DELL'ARTIGIANATO	16-16A		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1120		1120		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	63		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA DELL'INDUSTRIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA DELL'INDUSTRIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA DELL'INDUSTRIA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA DELL'INDUSTRIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	17	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato +10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	17		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	18		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA DELL'INDUSTRIA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA DELL'INDUSTRIA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA DELL'INDUSTRIA	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA DELL'INDUSTRIA	28		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	via dell'industria	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			778			Non friabile
Isorella	via dell'industria	43		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	45	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		2100		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	45		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	45	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	45		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	48	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	48		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	70	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8700		8700		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	70		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5550			Non friabile
Isorella	via dell'industria	74		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	76		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	88		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3400			Non friabile
Isorella	via dell'industria	105		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	106	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	106		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	22-22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	22-22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	22-22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	22-22		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	44/46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	44/46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	44/46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	710		710		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	44/46		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via dell'industria	57/59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via dell'industria	57/59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via dell'industria	57/59	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via dell'industria	57/59		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via europa unita	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via europa unita	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via europa unita	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via europa unita	22		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via fiesse	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via fiesse	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via fiesse	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	153		153		Danneggiato +10%	Non friabile
Isorella	via fiesse	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via g. bellati mapp34 fg.11	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via g. bellati mapp34 fg.11	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via g. bellati mapp34 fg.11	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via g. bellati mapp34 fg.11	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA GAMBARA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA GAMBARA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA GAMBARA	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA GAMBARA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via garibaldi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via garibaldi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via garibaldi	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via garibaldi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA GARIBALDI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	VIA GARIBALDI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA GARIBALDI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA GARIBALDI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via garibaldi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via garibaldi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via garibaldi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via garibaldi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA gARIBALDI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA gARIBALDI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA gARIBALDI	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	90			Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA gARIBALDI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via garibaldi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via garibaldi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via garibaldi	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via garibaldi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via garibaldi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via garibaldi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via garibaldi	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via garibaldi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via gottolengo c.na volpere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via gottolengo c.na volpere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via gottolengo c.na volpere	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via gottolengo c.na volpere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via gramsci	8	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via gramsci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via gramsci	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	via gramsci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via industria	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via industria			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via industria	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			525			Non friabile
Isorella	via industria	21		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via industria	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via industria	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via industria	100	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via industria	100		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA KENNEDY	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA KENNEDY	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA KENNEDY	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA KENNEDY	1		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via kennedy	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via kennedy	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via kennedy	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via kennedy	9		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA KENNEDY	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA KENNEDY	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA KENNEDY	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA KENNEDY	13		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA kENNEDY	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA kENNEDY	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA kENNEDY	15	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA kENNEDY	15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via leno	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via leno	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via leno	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via leno	4		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA LENO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA LENO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA LENO	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	358				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA LENO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via leno	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via leno	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via leno	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85			Non friabile
Isorella	via leno	14		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA LENO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA LENO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA LENO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA LENO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via manzoni	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via manzoni	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via manzoni	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via manzoni	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via monte grappa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via monte grappa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	via monte grappa	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Isorella	via monte grappa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via montegrappa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via montegrappa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via montegrappa	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via montegrappa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via montegrappa	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via montegrappa	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via montegrappa	12	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via montegrappa	12		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA MOREGNO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA MOREGNO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA MOREGNO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800					
Isorella	VIA MOREGNO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via morengo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via morengo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via morengo	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	385		385		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via morengo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via morengo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via morengo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via morengo	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via morengo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via morengo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via morengo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via morengo	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via morengo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA MORENGO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA MORENGO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA MORENGO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA MORENGO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via morengo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via morengo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via morengo	24	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via morengo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via morengo	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via morengo	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via morengo	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via morengo	57		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via morengo	40/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via morengo	40/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via morengo	40/a	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via morengo	40/a		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via moro	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via moro	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via moro	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via moro	22		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via nicolmo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via nicolmo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via nicolmo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via nicolmo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via papa giovanni	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via papa giovanni	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via papa giovanni	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via papa giovanni	16		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via pascoli	20	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via pascoli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via pascoli	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	via pascoli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via per calvisano	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via per calvisano	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via per calvisano	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via per calvisano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via per clvisano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via per clvisano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via per clvisano	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via per clvisano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA PER GAMBARA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA PER GAMBARA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA PER GAMBARA	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	304,67				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA PER GAMBARA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via per gambara	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via per gambara	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via per gambara	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	via per gambara	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA PER GAMBARA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA PER GAMBARA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA PER GAMBARA	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA PER GAMBARA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via per gottolengo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via per gottolengo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via per gottolengo		1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1470		1470		Danneggiato +10%	Non friabile
Isorella	via per gottolengo			Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via per visano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via per visano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via per visano	14	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Isorella	via per visano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via piave	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via piave	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via piave	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via piave	6		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via prati	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via prati	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via prati	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	846				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via prati	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via remedello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via remedello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via remedello	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via remedello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via remedello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via remedello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via remedello	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via remedello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via remedello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via remedello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via remedello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	via remedello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via rosario	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via rosario	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via rosario	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105					
Isorella	via rosario	10		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via rosario	12	1956	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	415		4466		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via rosario	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via rosario	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	via rosario	12		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via rosario	12	1956	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			315		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via rosario	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via rosario	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	via rosario	12		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via san martino della battaglia	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via san martino della battaglia	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via san martino della battaglia	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via san martino della battaglia	31		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via san rocco	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via san rocco	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via san rocco	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via san rocco	20		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via solferino	5/8/1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via solferino	5/8/1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via solferino	5/8/1	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via solferino	5/8/1		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA TIRESTE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA TIRESTE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA TIRESTE	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA TIRESTE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via trieste	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via trieste	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via trieste	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via trieste	7		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA UGONE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA UGONE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA UGONE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA UGONE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA UGONE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA UGONE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA UGONE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA UGONE	16		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	via ugone	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via ugone	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via ugone	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200			Non friabile
Isorella	via ugone	16		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via ugone	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via ugone	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via ugone	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via ugone	30		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via valotti	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via valotti	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via valotti	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via valotti	42		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA VALOTTI	26-15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA VALOTTI	26-15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA VALOTTI	26-15	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57		57		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA VALOTTI	26-15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	284		284		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	4	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA VISANO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA VISANO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA VISANO	15	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2128		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA VISANO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA VISANO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA VISANO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA VISANO	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1347		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA VISANO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA VISANO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA VISANO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA VISANO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Isorella	VIA VISANO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	38		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	38	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			750		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	via visano	38		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	38	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	38		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Isorella	via visano	51		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	54	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	54		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	81	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	81		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	81	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	81		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	82	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	82		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	via visano	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Isorella	via visano	85		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850			Non friabile
Isorella	via visano	87		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Isorella	via visano	90		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730			Non friabile
Isorella	via visano	92		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA VISANO	74-80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA VISANO	74-80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA VISANO	74-80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6861				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA VISANO	74-80		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via visano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via visano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via visano	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680		680		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via visano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via vittorio emanuele	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via vittorio emanuele	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via vittorio emanuele	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	131		131		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via vittorio emanuele	22		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via vittorio veneto	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via vittorio veneto	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via vittorio veneto	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via vittorio veneto	20		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA VITTORIO VENETO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA VITTORIO VENETO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA VITTORIO VENETO	SN	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	610				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA VITTORIO VENETO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIA XX SETTEMBRE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIA XX SETTEMBRE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIA XX SETTEMBRE	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIA XX SETTEMBRE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via zanaboni	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via zanaboni	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via zanaboni	41	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via zanaboni	41		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via zanaboni	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via zanaboni	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via zanaboni	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via zanaboni	43		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via zanaboni	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via zanaboni	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via zanaboni	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	via zanaboni	51		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	via zanaboni	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	via zanaboni	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	via zanaboni	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	via zanaboni	61		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VIAPAPAGIOVANNI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VIAPAPAGIOVANNI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VIAPAPAGIOVANNI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VIAPAPAGIOVANNI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	vicolo corvo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	vicolo corvo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	vicolo corvo	27	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	vicolo corvo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	vicolo cremonesi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	vicolo cremonesi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	vicolo cremonesi	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	vicolo cremonesi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	vicolo curvo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	vicolo curvo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	vicolo curvo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3			Non friabile
Isorella	vicolo curvo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VISANO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VISANO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Isorella	VISANO	58	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VISANO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	visano	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	visano	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	visano	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Isorella	visano	77		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VISANO	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VISANO	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VISANO	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Isorella	VISANO	81		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	visano	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	visano	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	visano	89	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	visano	89		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	VISANO	78/80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	VISANO	78/80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	VISANO	78/80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	VISANO	78/80		Pavimenti in vinil amianto						
Isorella	xxv aprile	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Isorella	xxv aprile	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Isorella	xxv aprile	26	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Isorella	xxv aprile	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lavenone	via croce d'arrigo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lavenone	via croce d'arrigo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lavenone	via croce d'arrigo	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Lavenone	via croce d'arrigo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lavenone	via marconi	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lavenone	via marconi	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lavenone	via marconi	68	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Lavenone	via marconi	68		Pavimenti in vinil amianto						
Lavenone	via nazionale	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lavenone	via nazionale	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lavenone	via nazionale	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680		680		Danneggiato -10%	Non friabile
Lavenone	via nazionale	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lavenone	via nazionale	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lavenone	via nazionale	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lavenone	via nazionale	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	10500			Danneggiato -10%	Non friabile
Lavenone	via nazionale	17		Pavimenti in vinil amianto						
Lavenone	via nazionale	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lavenone	via nazionale	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lavenone	via nazionale	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lavenone	via nazionale	47		Pavimenti in vinil amianto						
Lavenone	via nazionale	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lavenone	via nazionale	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lavenone	via nazionale	159	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Lavenone	via nazionale	159		Pavimenti in vinil amianto						
Lavenone	via ponerolo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lavenone	via ponerolo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lavenone	via ponerolo	8	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Lavenone	via ponerolo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	1Â¿ maggio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	1Â¿ maggio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	1Â¿ maggio	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	1Â¿ maggio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	a. manzoni	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	a. manzoni	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	a. manzoni	136	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	a. manzoni	136		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	a.manzoni	136/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	a.manzoni	136/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	a.manzoni	136/f	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	a.manzoni	136/f		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	albini	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	albini	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	albini	40	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	albini	40		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ALCIDE DE GASPERI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ALCIDE DE GASPERI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ALCIDE DE GASPERI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Leno	ALCIDE DE GASPERI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	BADIA	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	BADIA	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	BADIA	108	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	BADIA	108		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	BADIA	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	BADIA	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	BADIA	110	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	BADIA	110		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	bagnolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	bagnolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	bagnolo	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	bagnolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	beccalossi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	beccalossi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	beccalossi	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	beccalossi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	bedoletto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	bedoletto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	bedoletto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	bedoletto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	bedoletto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	bedoletto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	bedoletto	snc	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	bedoletto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	BEDOLETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	BEDOLETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	BEDOLETTO	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4600				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	BEDOLETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	benedetto croce	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	benedetto croce	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	benedetto croce	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	benedetto croce	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	botticelli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	botticelli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	botticelli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	botticelli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	BOTTICIELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	BOTTICIELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	BOTTICIELLI	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	BOTTICIELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	bravo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	bravo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	bravo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Leno	bravo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	brescia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	brescia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	brescia	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	brescia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	brescia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	brescia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	brescia	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1358				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	brescia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	BRESCIA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	BRESCIA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	BRESCIA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Leno	BRESCIA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	brescia	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	brescia	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	brescia	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	284				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	brescia	39		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	brescia	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	brescia	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	brescia	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	brescia	42		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	brescia	//		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	brescia	//		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	brescia	//	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4140				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	brescia	//		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C NA FENILNUOVO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C NA FENILNUOVO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C NA FENILNUOVO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	C NA FENILNUOVO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c,na squadretto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c,na squadretto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c,na squadretto	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c,na squadretto	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	C.DA SCOVOLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.DA SCOVOLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.DA SCOVOLA	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.DA SCOVOLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA SQUADRETTO	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA SQUADRETTO	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA SQUADRETTO	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA SQUADRETTO	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na albarotto sopra		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na albarotto sopra		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na albarotto sopra		6	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na albarotto sopra		6	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na angiolina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na angiolina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na angiolina	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na angiolina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na anna		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na anna		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na anna		6	1991 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na anna		6	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na atalia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na atalia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na atalia	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na atalia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA BARIANE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA BARIANE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA BARIANE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA BARIANE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na bellina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na bellina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na bellina	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na bellina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na bersaglio sopra		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na bersaglio sopra		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na bersaglio sopra		12	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na bersaglio sopra		12	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na breda d'alÂž	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na breda d'alÂž	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na breda d'alÂž	--	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1840				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na breda d'alÂž	--		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na bredavico sopra	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na bredavico sopra	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na bredavico sopra	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na bredavico sopra	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na bredavico sotto		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na bredavico sotto		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na bredavico sotto		5	1992 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na bredavico sotto		5	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na camponuovo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na camponuovo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na camponuovo	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2323				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na camponuovo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na casella	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na casella	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na casella	--	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na casella	--		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA CASELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA CASELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA CASELLE	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1780				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA CASELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na caselle - porzano di leno	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na caselle - porzano di leno	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na caselle - porzano di leno	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1490		1490		Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	c.na caselle - porzano di leno	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na castelguelfo		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na castelguelfo		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na castelguelfo		17	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1935		1935		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na castelguelfo		17	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na cereto		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na cereto		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na cereto		9	1963 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na cereto		9	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA CERETO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	C.NA CERETO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA CERETO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1360				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA CERETO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA CERETO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA CERETO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA CERETO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	915				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA CERETO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na chizzole		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na chizzole		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na chizzole		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na chizzole		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na costa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na costa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na costa	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na costa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na cucca		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na cucca		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na cucca		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	c.na cucca		3	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na cucca loc. castelletto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na cucca loc. castelletto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na cucca loc. castelletto	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na cucca loc. castelletto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA CUCCHETTA		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA CUCCHETTA		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA CUCCHETTA		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA CUCCHETTA		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA CUCCHETTA		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA CUCCHETTA		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA CUCCHETTA		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA CUCCHETTA		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na cucchetta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na cucchetta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na cucchetta	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na cucchetta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na disciplina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na disciplina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na disciplina	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na disciplina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na dossi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na dossi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na dossi	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na dossi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA DOSSI MOLINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA DOSSI MOLINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA DOSSI MOLINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA DOSSI MOLINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA EUSEBIA		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA EUSEBIA		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA EUSEBIA		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1120				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA EUSEBIA		3	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na favorita		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na favorita		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na favorita		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1630				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na favorita		8	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA FENILNUOVO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	600			Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	C.NA FIENIL NUOVO-PORZANO		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA FIENIL NUOVO-PORZANO		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA FIENIL NUOVO-PORZANO		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA FIENIL NUOVO-PORZANO		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA FIENIL NUOVO-PORZANO		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA FIENIL NUOVO-PORZANO		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA FIENIL NUOVO-PORZANO		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA FIENIL NUOVO-PORZANO		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na finiletto (la quaglia)	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na finiletto (la quaglia)	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na finiletto (la quaglia)	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3601				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na finiletto (la quaglia)	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA FINILETTO SOPRA	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na fornasetta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na fornasetta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na fornasetta	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	c.na fornasetta	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	C.NA GADALDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA GADALDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA GADALDI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA GADALDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na gaidano sotto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na gaidano sotto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na gaidano sotto	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1570		1570		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na gaidano sotto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na lame arciprete	n.s.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na lame arciprete	n.s.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na lame arciprete	n.s.	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200			6	Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na lame arciprete	n.s.		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na lena loc. castelletto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na lena loc. castelletto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na lena loc. castelletto	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	545				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na lena loc. castelletto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA LUMACHINA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA LUMACHINA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA LUMACHINA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA LUMACHINA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA MARTINENGA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA MARTINENGA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA MARTINENGA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA MARTINENGA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA MARTINENGO DA BARCO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA MARTINENGO DA BARCO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA MARTINENGO DA BARCO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	298				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA MARTINENGO DA BARCO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA MARTINENGO DA BARCO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA MARTINENGO DA BARCO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA MARTINENGO DA BARCO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA MARTINENGO DA BARCO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na massaga-castelletto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na massaga-castelletto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na massaga-castelletto	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245		245		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na massaga-castelletto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na massini via isonzo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na massini via isonzo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na massini via isonzo	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2775				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na massini via isonzo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na matilde	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na matilde	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na matilde	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1058		1058		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na matilde	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA MATILDE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA MATILDE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA MATILDE	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA MATILDE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na oalazzo loc. milzanello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na oalazzo loc. milzanello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na oalazzo loc. milzanello	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1630				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na oalazzo loc. milzanello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na olmo	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na olmo	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na olmo	--	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na olmo	--		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na pasino nuovo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na pasino nuovo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na pasino nuovo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na pasino nuovo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na pedronchina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na pedronchina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na pedronchina	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na pedronchina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na pedronchina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na pedronchina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na pedronchina	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na pedronchina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na pero	n.s.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na pero	n.s.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na pero	n.s.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na pero	n.s.		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA PINARDA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	C.NA PINARDA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA PINARDA	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA PINARDA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA PLUDA TERESA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA PLUDA TERESA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA PLUDA TERESA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA PLUDA TERESA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na poiane	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na poiane	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na poiane	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	610				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na poiane	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na pozzuolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na pozzuolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na pozzuolo	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na pozzuolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA POZZUOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA POZZUOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA POZZUOLO	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA POZZUOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na rosa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na rosa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na rosa	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na rosa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na salvasecca - castelletto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na salvasecca - castelletto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na salvasecca - castelletto	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5060		5060		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na salvasecca - castelletto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na santa giovanna loc. finiletto di mezzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na santa giovanna loc. finiletto di mezzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na santa giovanna loc. finiletto di mezzo	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5836				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na santa giovanna loc. finiletto di mezzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na scovola	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na scovola	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na scovola	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2850				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na scovola	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA SCOVOLA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA SCOVOLA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA SCOVOLA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA SCOVOLA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na squadretto	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na squadretto	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na squadretto	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na squadretto	34		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na squadretto-castelletto	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na squadretto-castelletto	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na squadretto-castelletto	35	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na squadretto-castelletto	35		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na tomba	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na tomba	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na tomba	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1620		1620		Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	c.na tomba	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na toninelli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na toninelli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na toninelli	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na toninelli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA TORRI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA TORRI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA TORRI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA TORRI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	c.na tre colori	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	c.na tre colori	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	c.na tre colori	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	c.na tre colori	--		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	C.NA VILLANUOVA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	C.NA VILLANUOVA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	C.NA VILLANUOVA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	C.NA VILLANUOVA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CACINA BOGALEI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CACINA BOGALEI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CACINA BOGALEI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CACINA BOGALEI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CALVISANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CALVISANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	CALVISANO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	CALVISANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CALVISANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CALVISANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CALVISANO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	CALVISANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CANALETTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CANALETTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CANALETTO	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CANALETTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	canova	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	canova	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	canova	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	canova	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	caravaggio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	caravaggio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	caravaggio	9	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	caravaggio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CAS. RONCHI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CAS. RONCHI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CAS. RONCHI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CAS. RONCHI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	casc. belvedere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	casc. belvedere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	casc. belvedere	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	casc. belvedere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASC. BENONE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASC. BENONE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASC. BENONE	SN	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASC. BENONE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASC. CIVAGLIETTA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASC. CIVAGLIETTA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASC. CIVAGLIETTA	SN	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2337				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASC. CIVAGLIETTA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASC. MIRANDA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASC. MIRANDA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASC. MIRANDA	SN	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASC. MIRANDA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASC. SCARIONA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASC. SCARIONA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASC. SCARIONA	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1539				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASC. SCARIONA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASC. SCOVOLA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASC. SCOVOLA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASC. SCOVOLA	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASC. SCOVOLA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascian bada sotto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascian bada sotto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascian bada sotto	13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascian bada sotto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina albarotto sopra	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina albarotto sopra	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina albarotto sopra	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1720		1720		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina albarotto sopra	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina ambra	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina ambra	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina ambra	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina ambra	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina antonio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina antonio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina antonio	13	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina antonio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina aquila	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina aquila	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina aquila	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2340				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina aquila	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina baitone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina baitone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina baitone	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5900				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina baitone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina barone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina barone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina barone	sn	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	cascina barone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina bellina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina bellina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina bellina	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina bellina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA BOARINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA BOARINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA BOARINI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	702					
Leno	CASCINA BOARINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA CAMPAGNA MAZZOLI		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA CAMPAGNA MAZZOLI		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA CAMPAGNA MAZZOLI		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Leno	CASCINA CAMPAGNA MAZZOLI		6	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina camponuovo sotto		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina camponuovo sotto		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina camponuovo sotto		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina camponuovo sotto		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina camponuovo sotto		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina camponuovo sotto		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina camponuovo sotto		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina camponuovo sotto		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA CAPOLUPO		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA CAPOLUPO		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA CAPOLUPO		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			780		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASCINA CAPOLUPO		5	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA CASTELVECCHIO		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA CASTELVECCHIO		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA CASTELVECCHIO		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASCINA CASTELVECCHIO		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina cereto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina cereto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina cereto	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1530		1530		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina cereto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina cesira	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina cesira	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina cesira	sn	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina cesira	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina chizzole		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina chizzole		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina chizzole		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32423		32423		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina chizzole		13	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina colombero			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina colombero			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina colombero		1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1290				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina colombero			Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina comeni		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina comeni		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina comeni		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1057		1057		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina comeni		2	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA COMENI		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA COMENI		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA COMENI		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	618		618		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASCINA COMENI		2	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina cucca	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina cucca	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina cucca	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina cucca	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina cucca castelletto		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina cucca castelletto		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina cucca castelletto		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina cucca castelletto		3	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina eusebia		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina eusebia		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina eusebia		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina eusebia		3	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina fabbrica	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina fabbrica	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina fabbrica	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina fabbrica	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina finiletto sotto	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina finiletto sotto	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina finiletto sotto	2/a	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	cascina finiletto sotto	2/a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	cascina fontanone	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina fontanone	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina fontanone	48	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina fontanone	48		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina fornace	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina fornace	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina fornace	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina fornace	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina gaidano sopra	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina gaidano sopra	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina gaidano sopra	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina gaidano sopra	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina garuffo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina garuffo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina garuffo	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina garuffo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina la palma	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina la palma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina la palma	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1080		Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	cascina la palma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina laba	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina laba	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina laba	sn	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina laba	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina lame	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina lame	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina lame	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina lame	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina lena	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina lena	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina lena	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina lena	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina littorio via ghedi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina littorio via ghedi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina littorio via ghedi	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina littorio via ghedi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina lumachina	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina lumachina	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina lumachina	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina lumachina	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina maglio cereto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina maglio cereto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina maglio cereto	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina maglio cereto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina marostica	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina marostica	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina marostica	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina marostica	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA MARSONETTE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA MARSONETTE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA MARSONETTE	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASCINA MARSONETTE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina massaga	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina massaga	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina massaga	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	
Leno	cascina massaga	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina mirabella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina mirabella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina mirabella	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina mirabella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA MIRANDOLINA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA MIRANDOLINA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA MIRANDOLINA	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASCINA MIRANDOLINA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina palazzina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina palazzina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina palazzina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina palazzina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina palazzo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina palazzo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina palazzo	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina palazzo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina paola	1/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	cascina paola	1/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina paola	1/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	cascina paola	1/C		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina pedrona-fornasetta	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina pedronca - fornasetta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina pedronca - fornasetta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina pedronca - fornasetta	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina pedronca - fornasetta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA PLUDA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA PLUDA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA PLUDA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	CASCINA PLUDA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina pluda	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina pluda	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina pluda	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina pluda	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina pluda teresa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina pluda teresa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina pluda teresa	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina pluda teresa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina poiane	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina poiane	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina poiane	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina poiane	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina pozzuolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina pozzuolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina pozzuolo	sn	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina pozzuolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina rescato	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina rescato	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina rescato	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	878				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina rescato	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA RINASCENTE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA RINASCENTE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA RINASCENTE		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASCINA RINASCENTE			Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina rinascente	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina rinascente	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina rinascente	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina rinascente	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA RINASCENTE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA RINASCENTE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA RINASCENTE	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASCINA RINASCENTE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA RONCHI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA RONCHI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA RONCHI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
Leno	CASCINA RONCHI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina ronchi davo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina ronchi davo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina ronchi davo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina ronchi davo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina rosa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina rosa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina rosa	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina rosa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA ROSETTA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA ROSETTA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA ROSETTA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220					
Leno	CASCINA ROSETTA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina rosetta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina rosetta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina rosetta	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina rosetta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina rosetta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina rosetta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina rosetta	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina rosetta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina S. antonio sera	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina S. antonio sera	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina S. antonio sera	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina S. antonio sera	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina san antonio sera	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	cascina san antonio sera	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina san antonio sera	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Leno	cascina san antonio sera	55		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina scariona	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina scariona	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina scariona	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina scariona	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina scovola	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina scovola	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina scovola	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2850				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina scovola	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina scovolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina scovolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina scovolo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina scovolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA SERENA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA SERENA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA SERENA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASCINA SERENA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina toninelli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina toninelli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina toninelli	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1630				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina toninelli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Leno	CASCINA TORCHIO MOLINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina tre colori	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina tre colori	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina tre colori	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina tre colori	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina zappaglia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina zappaglia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina zappaglia	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina zappaglia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina zerbio			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina zerbio			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina zerbio		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Leno	cascina zerbio			Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cascina zerbio			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cascina zerbio			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	cascina zerbio		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	cascina zerbio			Pavimenti in vinil amianto						
Leno	casina dossi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	casina dossi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	casina dossi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	casina dossi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASTELLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASTELLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASTELLI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASTELLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	castelli (porzano)	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	castelli (porzano)	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	castelli (porzano)	12	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	castelli (porzano)	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CASTELLI LOC. PORZANO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CASTELLI LOC. PORZANO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CASTELLI LOC. PORZANO	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CASTELLI LOC. PORZANO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CERUTTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CERUTTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CERUTTI	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CERUTTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	cna pasino nuovo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	cna pasino nuovo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	cna pasino nuovo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	cna pasino nuovo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	CNA SORGENTE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	CNA SORGENTE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	CNA SORGENTE	SN	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	CNA SORGENTE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	de gasperi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	de gasperi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	de gasperi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	de gasperi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	DELL'OLMO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	DELL'OLMO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	DELL'OLMO	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	DELL'OLMO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	donatello	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	donatello	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	donatello	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	donatello	61		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	dossi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	dossi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	dossi	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	dossi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	e. toti	sc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	e. toti	sc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	e. toti	sc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	e. toti	sc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	emilia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	emilia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	emilia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	emilia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ermengarda	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ermengarda	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ermengarda	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Friabile
Leno	ermengarda	49		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ERMENGARDA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ERMENGARDA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ERMENGARDA	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Leno	ERMENGARDA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ermengarda	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ermengarda	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ermengarda	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	ermengarda	63		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ERMENGARDA	65/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ERMENGARDA	65/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ERMENGARDA	65/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	ERMENGARDA	65/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ex ippodromo comunale	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ex ippodromo comunale	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ex ippodromo comunale	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	ex ippodromo comunale	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	F.LLI LECHI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	F.LLI LECHI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	F.LLI LECHI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	F.LLI LECHI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	FORNI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	FORNI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	FORNI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	FORNI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	FORNI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	FORNI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	FORNI	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Leno	FORNI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	forni	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	forni	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	forni	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	forni	54		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	fraz. squadretto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	fraz. squadretto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	fraz. squadretto	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	fraz. squadretto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	frazione porzano cascina mirandolina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	frazione porzano cascina mirandolina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	frazione porzano cascina mirandolina	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	frazione porzano cascina mirandolina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	g.m. bravo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	g.m. bravo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	g.m. bravo	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	g.m. bravo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	g.m. bravo	4/6/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	g.m. bravo	4/6/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	g.m. bravo	4/6/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	g.m. bravo	4/6/10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ghedi c. serioletta	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ghedi c. serioletta	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ghedi c. serioletta	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	ghedi c. serioletta	60		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	giovanni xxiii	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	giovanni xxiii	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	giovanni xxiii	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	giovanni xxiii	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	giovanni xxiii	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	giovanni xxiii	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	giovanni xxiii	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	giovanni xxiii	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	gottolengo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	gottolengo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	gottolengo	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3445				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	gottolengo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	i maggio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	i maggio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	i maggio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	i maggio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ippodromo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ippodromo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ippodromo	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	ippodromo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	italia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	italia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	italia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	italia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ITALIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ITALIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ITALIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	ITALIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ITALIA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ITALIA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ITALIA	21	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	ITALIA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ITALIA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ITALIA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ITALIA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	ITALIA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	italia	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	italia	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	italia	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	italia	51		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	italia	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	italia	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	italia	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	italia	63		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	iv novembre	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	iv novembre	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	iv novembre	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	539				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	iv novembre	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	LA MERIDIANA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LA MERIDIANA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LA MERIDIANA	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	LA MERIDIANA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	LAMARMORA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LAMARMORA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LAMARMORA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270					
Leno	LAMARMORA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	largo g. scalvini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	largo g. scalvini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	largo g. scalvini	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	largo g. scalvini	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	LARGO SCALVINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LARGO SCALVINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LARGO SCALVINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	LARGO SCALVINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	LAZZARONI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LAZZARONI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LAZZARONI	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	LAZZARONI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	legnazzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	legnazzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	legnazzi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					Non friabile
Leno	legnazzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	LEGNAZZI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LEGNAZZI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LEGNAZZI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	LEGNAZZI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	LEONARDO DA VINCI - PORZANO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LEONARDO DA VINCI - PORZANO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LEONARDO DA VINCI - PORZANO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	LEONARDO DA VINCI - PORZANO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	loc campostrini	sp 668		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	loc campostrini	sp 668		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	loc campostrini	sp 668	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	loc campostrini	sp 668		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	loc porzano via rocca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	loc porzano via rocca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	loc porzano via rocca	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28,24				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	loc porzano via rocca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	LOC. TORRI OLMO SOPRA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LOC. TORRI OLMO SOPRA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LOC. TORRI OLMO SOPRA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	LOC. TORRI OLMO SOPRA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	localita' vaso benone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	localita' vaso benone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	localita' vaso benone	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	localita' vaso benone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	località cascina pero	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	località cascina pero	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	località cascina pero	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	località cascina pero	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	località squadretto	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	località squadretto	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	località squadretto	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	località squadretto	27		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	località squadretto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	località squadretto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	località squadretto	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	località squadretto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	LOCALITÀ VASO BENONE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LOCALITÀ VASO BENONE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LOCALITÀ VASO BENONE	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	LOCALITÀ VASO BENONE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	lombardia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	lombardia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	lombardia	12	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	lombardia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	lombardia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	lombardia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	lombardia	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	lombardia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	LOMBARDIA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	LOMBARDIA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	LOMBARDIA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Leno	LOMBARDIA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	manzoni	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	manzoni	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	manzoni	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Leno	manzoni	56		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	manzoni	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	manzoni	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	manzoni	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	manzoni	112		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	manzoni	166 a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	manzoni	166 a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	manzoni	166 a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	manzoni	166 a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	MARCO POLO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	MARCO POLO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	MARCO POLO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	MARCO POLO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	marco polo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	marco polo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	marco polo	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1280				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	marco polo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	marco polo	13/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	marco polo	13/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	marco polo	13/21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	marco polo	13/21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	marconi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	marconi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	marconi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	marconi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	mazzini	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	mazzini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	mazzini	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	mazzini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	micelangelo	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	micelangelo	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	micelangelo	51	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	micelangelo	51		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	MILZANELLO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	MILZANELLO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	MILZANELLO	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	
Leno	MILZANELLO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	milzanello cascina fornace quadri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	milzanello cascina fornace quadri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	milzanello cascina fornace quadri	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	milzanello cascina fornace quadri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	milzanello di leno	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	milzanello di leno	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	milzanello di leno	7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	milzanello di leno	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	milzanello q.re 24 maggio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	milzanello q.re 24 maggio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	milzanello q.re 24 maggio	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	milzanello q.re 24 maggio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	monte grappa	4/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	monte grappa	4/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	monte grappa	4/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	monte grappa	4/b		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	monte grappa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	monte grappa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	monte grappa	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	monte grappa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	moretto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	moretto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	moretto	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	moretto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	nicolo' tartaglia loc. porzano	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	nicolo' tartaglia loc. porzano	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	nicolo' tartaglia loc. porzano	8	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	nicolo' tartaglia loc. porzano	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	p.picasso	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	p.picasso	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	p.picasso	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	p.picasso	39		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	pascoli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	pascoli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	pascoli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	pascoli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	PASCOLI - CASTELLETTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	PASCOLI - CASTELLETTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	PASCOLI - CASTELLETTO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Leno	PASCOLI - CASTELLETTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	piazza lechi	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	piazza lechi	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	piazza lechi	1/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	piazza lechi	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	picasso	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	picasso	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	picasso	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	picasso	31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	porzano di leno	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	porzano di leno	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	porzano di leno	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	porzano di leno	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	porzano via bravi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	porzano via bravi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	porzano via bravi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	porzano via bravi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q,re la famiglia	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q,re la famiglia	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q,re la famiglia	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q,re la famiglia	52		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re 1Â¿ maggio	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re 1Â¿ maggio	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re 1Â¿ maggio	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1424		1424		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re 1Â¿ maggio	46		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re de gasperi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re de gasperi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re de gasperi	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re de gasperi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE DE GASPERI	31	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE DE GASPERI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE DE GASPERI	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE DE GASPERI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q,re famiglia	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q,re famiglia	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q,re famiglia	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q,re famiglia	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q,re famiglia	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q,re famiglia	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q,re famiglia	70	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q,re famiglia	70		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q,re i maggio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q,re i maggio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q,re i maggio	19	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q,re i maggio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q,re i maggio	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q,re i maggio	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q,re i maggio	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q,re i maggio	39		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q,re i maggio	39/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q,re i maggio	39/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q,re i maggio	39/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q,re i maggio	39/c		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE I MAGGIO	4A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE I MAGGIO	4A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE I MAGGIO	4A	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE I MAGGIO	4A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re iÂ¿ maggio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re iÂ¿ maggio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re iÂ¿ maggio	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re iÂ¿ maggio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re iÂ¿ maggio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re iÂ¿ maggio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re iÂ¿ maggio	22	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14,3				Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	q.re iÂ¿ maggio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE IÂ¿ MAGGIO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE IPPODROMO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE IPPODROMO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE IPPODROMO	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	Q.RE IPPODROMO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re ippodromo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re ippodromo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re ippodromo	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re ippodromo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE IPPODROMO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE IPPODROMO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE IPPODROMO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE IPPODROMO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE IPPODROMO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE IPPODROMO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE IPPODROMO	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE IPPODROMO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re ippodromo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re ippodromo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re ippodromo	24	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re ippodromo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE IPPODROMO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE IPPODROMO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE IPPODROMO	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE IPPODROMO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE IPPODROMO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE IPPODROMO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE IPPODROMO	45	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE IPPODROMO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re ippodromo	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re ippodromo	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re ippodromo	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re ippodromo	52		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re ippodromo	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re ippodromo	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re ippodromo	1/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re ippodromo	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE IPPODROMO	49/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE IPPODROMO	49/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE IPPODROMO	49/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE IPPODROMO	49/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re la famiglia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re la famiglia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re la famiglia	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re la famiglia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re la famiglia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re la famiglia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re la famiglia	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re la famiglia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re la famiglia	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re la famiglia	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re la famiglia	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re la famiglia	34		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE LA FAMIGLIA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE LA FAMIGLIA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE LA FAMIGLIA	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	Q.RE LA FAMIGLIA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE LA FAMIGLIA	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE LA FAMIGLIA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE LA FAMIGLIA	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE LA FAMIGLIA	52		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re la famiglia	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re la famiglia	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re la famiglia	52	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re la famiglia	52		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re la famiglia	2/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re la famiglia	2/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re la famiglia	2/b	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re la famiglia	2/b		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	12	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	16	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	Q.RE S. BENEDETTO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re San Benedetto	9/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re San Benedetto	9/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re San Benedetto	9/a	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re San Benedetto	9/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re sn benedetto	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re sn benedetto	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re sn benedetto	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	q.re sn benedetto	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	q.re tita secchi	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	q.re tita secchi	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	q.re tita secchi	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	q.re tita secchi	78		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Q.RE TITA SECCHI	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	Q.RE TITA SECCHI	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	Q.RE TITA SECCHI	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	Q.RE TITA SECCHI	81		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47		47			Non friabile
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	qre lafamiglia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	qre lafamiglia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	qre lafamiglia	21	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	qre lafamiglia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	QUAR. IPPODROMO	31	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	QUAR. IPPODROMO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	QUAR. IPPODROMO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	QUAR. IPPODROMO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quart. de gasperi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quart. de gasperi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quart. de gasperi	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quart. de gasperi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quart.i maggio	21/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quart.i maggio	21/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quart.i maggio	21/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	quart.i maggio	21/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	QUARTIERE	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	QUARTIERE	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	QUARTIERE	10/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	QUARTIERE	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere 10 maggio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere 10 maggio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere 10 maggio	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere 10 maggio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21			Non friabile
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	40		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	39/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	39/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	39/c	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere 1Â¿ maggio	39/c		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere alcide de gasperi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere alcide de gasperi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere alcide de gasperi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	quartiere alcide de gasperi	22	1971	Pavimenti in vinil amianto			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	QUARTIERE COMAGGIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	QUARTIERE COMAGGIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	QUARTIERE COMAGGIO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Leno	QUARTIERE COMAGGIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	QUARTIERE DE GASPERI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	QUARTIERE DE GASPERI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	QUARTIERE DE GASPERI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	QUARTIERE DE GASPERI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere de gasperi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere de gasperi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere de gasperi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40			Non friabile
Leno	quartiere de gasperi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere de gasperi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere de gasperi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere de gasperi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere de gasperi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere de gasperi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere de gasperi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere de gasperi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere de gasperi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere i ÂŁ maggio	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere i ÂŁ maggio	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere i ÂŁ maggio	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere i ÂŁ maggio	45		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere I maggio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere I maggio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere I maggio	snc	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250		2250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere I maggio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere iÂŁ maggio	39/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere iÂŁ maggio	39/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere iÂŁ maggio	39/c	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Friabile
Leno	quartiere iÂŁ maggio	39/c		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere ippodromo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere ippodromo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere ippodromo	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere ippodromo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere la famiglia	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere la famiglia	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere la famiglia	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere la famiglia	31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere la famiglia	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere la famiglia	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere la famiglia	78	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere la famiglia	78		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	QUARTIERE LA FAMIGLIA	78	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	QUARTIERE PRIMO MAGGIO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	QUARTIERE PRIMO MAGGIO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	QUARTIERE PRIMO MAGGIO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Leno	QUARTIERE PRIMO MAGGIO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	QUARTIERE PRIMO MAGGIO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	QUARTIERE PRIMO MAGGIO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	QUARTIERE PRIMO MAGGIO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85					
Leno	QUARTIERE PRIMO MAGGIO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	quartiere s. benedetto	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	quartiere s. benedetto	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	quartiere s. benedetto	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	quartiere s. benedetto	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	QUART'IPPODROMO	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	QUART'IPPODROMO	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	QUART'IPPODROMO	50	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	QUART'IPPODROMO	50		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	raffaello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	raffaello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	raffaello	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	raffaello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	re desiderio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	re desiderio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	re desiderio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	re desiderio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	re desiderio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	re desiderio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	re desiderio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	re desiderio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	re desiderio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	re desiderio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	re desiderio	15	1947	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	re desiderio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ROCCA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ROCCA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ROCCA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	ROCCA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ROCCA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ROCCA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ROCCA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	ROCCA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	romanino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	romanino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	romanino	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	romanino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ROMANINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ROMANINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ROMANINO	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	ROMANINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ROMANINO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ROMANINO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ROMANINO	16	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	ROMANINO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	s. benedetto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	s. benedetto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	s. benedetto	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	s. benedetto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	S.MICHELE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	S.MICHELE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	S.MICHELE	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			108		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	S.MICHELE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	s.michele	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	s.michele	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	s.michele	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	s.michele	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	S.SCOLASTICA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	S.SCOLASTICA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	S.SCOLASTICA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Leno	S.SCOLASTICA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	sabotino	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	sabotino	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	sabotino	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	sabotino	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	SAN MARTINO A PORZANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	SAN MARTINO A PORZANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	SAN MARTINO A PORZANO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	SAN MARTINO A PORZANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	SAN MICHELE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	SAN MICHELE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	SAN MICHELE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	SAN MICHELE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	SAN MICHELE	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	SAN MICHELE	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	SAN MICHELE	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	SAN MICHELE	54		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	sant'anna	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	sant'anna	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	sant'anna	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	sant'anna	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	SIGNORELLI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	SIGNORELLI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	SIGNORELLI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44					
Leno	SIGNORELLI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	SOLFERINO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	SOLFERINO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	SOLFERINO	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	SOLFERINO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	squadretto	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	squadretto	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	squadretto	37	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	squadretto	37		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	SQUADRETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	SQUADRETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	SQUADRETTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	SQUADRETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	SQUADRETTO - CASTELLETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	SQUADRETTO - CASTELLETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	SQUADRETTO - CASTELLETTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	SQUADRETTO - CASTELLETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	strada striaga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	strada striaga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	strada striaga	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	strada striaga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	TARTAGLIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	TARTAGLIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	TARTAGLIA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	TARTAGLIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	territorio comunale	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	territorio comunale	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	territorio comunale	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	territorio comunale	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	tezzone	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	tezzone	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	tezzone	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	tezzone	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	tintoretto	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	tintoretto	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	tintoretto	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	tintoretto	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	tito speri	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	tito speri	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	tito speri	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13,92				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	tito speri	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	TITO SPERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	TITO SPERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	TITO SPERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Leno	TITO SPERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	TITO SPERI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	TITO SPERI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	TITO SPERI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6					
Leno	TITO SPERI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	tito speri	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	tito speri	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	tito speri	44	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	tito speri	44		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	tiziano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	tiziano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	tiziano	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	tiziano	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	trento	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	trento	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	trento	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					Non friabile
Leno	trento	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	trento	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	trento	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	trento	8	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	trento	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	TRENTO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	TRENTO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	TRENTO	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	TRENTO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	trento	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	trento	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	trento	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730			Non friabile
Leno	trento	91		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	trento loc. porzano	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	trento loc. porzano	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	trento loc. porzano	95	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	trento loc. porzano	95		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	TRENTO - PORZANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	TRENTO - PORZANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	TRENTO - PORZANO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Leno	TRENTO - PORZANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	trieste-castelletto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	trieste-castelletto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	trieste-castelletto	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	trieste-castelletto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	V. R. ARGENTINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	V. R. ARGENTINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	V. R. ARGENTINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	V. R. ARGENTINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	v.veneto	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	v.veneto	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	v.veneto	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	v.veneto	35		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	vai romanino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	vai romanino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	vai romanino	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	vai romanino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	vai serioletta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	vai serioletta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	vai serioletta	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	vai serioletta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	vai XXv aprile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	vai XXv aprile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	vai XXv aprile	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	vai XXv aprile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA A. DIAZ	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA A. DIAZ	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA A. DIAZ	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA A. DIAZ	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA G. LEOPARDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA G. LEOPARDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA G. LEOPARDI	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA G. LEOPARDI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via marco polo	46335	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via marco polo	46335		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via marco polo	46335		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via marco polo	46335		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via 1Â¿ maggio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via 1Â¿ maggio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via 1Â¿ maggio	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via 1Â¿ maggio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via 1Â¿ maggio	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via 1Â¿ maggio	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via 1Â¿ maggio	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via 1Â¿ maggio	45		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via 4 novembre	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via 4 novembre	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via 4 novembre	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via 4 novembre	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via 4 novembre	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via 4 novembre	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via 4 novembre	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via 4 novembre	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via a signorelli	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a signorelli	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a signorelli	40	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via a signorelli	40		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via a. bravi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a. bravi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a. bravi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via a. bravi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via a. legnazzi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a. legnazzi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a. legnazzi	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via a. legnazzi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA A. LEGNAZZI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA A. LEGNAZZI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA A. LEGNAZZI	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA A. LEGNAZZI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via a. legnazzi	8H		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a. legnazzi	8H		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a. legnazzi	8H	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	via a. legnazzi	8H		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via a. manzoni	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a. manzoni	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a. manzoni	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via a. manzoni	113		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via a. manzoni	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a. manzoni	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a. manzoni	124	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via a. manzoni	124		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via a. manzoni	136/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a. manzoni	136/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a. manzoni	136/a	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Friabile
Leno	via a. manzoni	136/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via a. manzoni - castelletto di leno	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a. manzoni - castelletto di leno	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a. manzoni - castelletto di leno	109	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Friabile
Leno	via a. manzoni - castelletto di leno	109		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via a. marconi - castelletto di leno	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via a. marconi - castelletto di leno	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via a. marconi - castelletto di leno	115	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via a. marconi - castelletto di leno	115		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA A.MANZONI	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA A.MANZONI	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA A.MANZONI	90	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA A.MANZONI	90		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via acilde de gasperi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via acilde de gasperi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via acilde de gasperi	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via acilde de gasperi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via albarotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via albarotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via albarotto	1	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via albarotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via albarotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via albarotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via albarotto	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200			6	Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via albarotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via albarotto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via albarotto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via albarotto	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via albarotto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via albarotto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via albarotto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via albarotto	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via albarotto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via albarotto	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via albarotto	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via albarotto	1/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via albarotto	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via albarotto cascina colombera	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via albarotto cascina colombera	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via albarotto cascina colombera	sn	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via albarotto cascina colombera	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via albini	4/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via albini	4/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via albini	4/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via albini	4/b		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA ANTONIO DOSSI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA ANTONIO DOSSI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA ANTONIO DOSSI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA ANTONIO DOSSI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via badia	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via badia	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via badia	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via badia	73		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via badia	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via badia	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via badia	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1310				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via badia	93		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via badia	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via badia	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via badia	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via badia	95		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BADIA	99	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via badia	62a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via badia	62a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via badia	62a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via badia	62a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	VIA BENEDETTO CASTELLINI	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA BENEDETTO CASTELLINI	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA BENEDETTO CASTELLINI	145		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA BENEDETTO CASTELLINI	145		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BERSAGLIO SOPRA	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	218	4215			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	vIA BIVIO RISPARMIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	vIA BIVIO RISPARMIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	vIA BIVIO RISPARMIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	vIA BIVIO RISPARMIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BOIFAVA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA BOIFAVA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA BOIFAVA	10	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA BOIFAVA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via botticelli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via botticelli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via botticelli	18	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via botticelli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via bravi -tito speri- signorelli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via bravi -tito speri- signorelli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via bravi -tito speri- signorelli	sn	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via bravi -tito speri- signorelli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via bravo gm	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via bravo gm	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via bravo gm	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via bravo gm	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BRESCIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA BRESCIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA BRESCIA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA BRESCIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	18	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	19	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	24	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	26		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	34		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via brescia	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	35		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	36		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	36	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	36		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BRESCIA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA BRESCIA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA BRESCIA	39	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA BRESCIA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	40		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	40		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	40		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	43		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA BRESCIA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA BRESCIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	49		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	52	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	52		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	54		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BRESCIA	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA BRESCIA	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA BRESCIA	1/A	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1620				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA BRESCIA	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BRESCIA	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA BRESCIA	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA BRESCIA	1/A	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1620		1620		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA BRESCIA	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	52/G		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	52/G		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	52/G	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	52/G		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	52/n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	52/n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	52/n	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	52/n		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	58/60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	58/60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	58/60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	58/60		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	5a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia	5a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	5a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	via brescia	5a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia cascina damonte		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia cascina damonte		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia cascina damonte		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430			Non friabile
Leno	via brescia cascina damonte		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brescia-c.na 3 colori		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brescia-c.na 3 colori		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brescia-c.na 3 colori		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brescia-c.na 3 colori		1	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brodolini		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brodolini		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brodolini		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brodolini		3	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA BRODOLINI		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA BRODOLINI		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA BRODOLINI		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA BRODOLINI		11	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via brodolini		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via brodolini		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via brodolini		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via brodolini		25	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via c. colombo		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via c. colombo		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via c. colombo		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via c. colombo		6	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via c. colombo		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via c. colombo		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via c. colombo		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via c. colombo		14	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via c. colombo		24	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via c. colombo		24	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via c. colombo		24	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via c. colombo		24	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano		3	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790		790		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano		6	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano		6	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano		6	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	via calvisano		13	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1370		1370		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano		13	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA CALVISANO		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA CALVISANO		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA CALVISANO		21	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA CALVISANO		21	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano		30	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano		30	Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via calvisano	30	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2018				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano	30		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano	2/a	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA CALVISANO	56-58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA CALVISANO	56-58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA CALVISANO	56-58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA CALVISANO	56-58		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano cascina pica	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano cascina pica	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano cascina pica	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano cascina pica	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via calvisano cascina rosetta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via calvisano cascina rosetta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via calvisano cascina rosetta	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via calvisano cascina rosetta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via camponuovo sopra	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via camponuovo sopra	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via camponuovo sopra	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via camponuovo sopra	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via canaletto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via canaletto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via canaletto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via canaletto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via canossi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via canossi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via canossi	10	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via canossi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA CANOVA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA CANOVA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA CANOVA	4	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34,54				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA CANOVA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA CANOVA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA CANOVA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA CANOVA	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA CANOVA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via canova	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via canova	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via canova	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via canova	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA CARAVAGGIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA CARAVAGGIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA CARAVAGGIO	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA CARAVAGGIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via cascina chizzole	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via cascina chizzole	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via cascina chizzole	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via cascina chizzole	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via cascina fermata tram	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via cascina fermata tram	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via cascina fermata tram	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via cascina fermata tram	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via cascina lena	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via cascina lena	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via cascina lena	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Leno	via cascina lena	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via cascina pica via calvisano	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via cascina pica via calvisano	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via cascina pica via calvisano	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250		2250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via cascina pica via calvisano	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via cascina serena	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via cascina serena	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via cascina serena	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Leno	via cascina serena	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via castelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via castelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via castelli	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via castelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA CASTELLI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA CASTELLI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA CASTELLI	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA CASTELLI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via Castelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via Castelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via Castelli	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via Castelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via Castelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via Castelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via Castelli	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via Castelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via castelli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via castelli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via castelli	18	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via castelli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA CERETO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA CERETO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA CERETO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270			Non friabile
Leno	VIA CERETO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via chiesa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via chiesa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via chiesa	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via chiesa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via colombo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via colombo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via colombo	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via colombo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via colombo	42 42/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via colombo	42 42/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via colombo	42 42/a	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via colombo	42 42/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA COPERNICO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA COPERNICO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA COPERNICO	13	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1340				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA COPERNICO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA CORTINO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA CORTINO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA CORTINO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA CORTINO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via cortivo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via cortivo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via cortivo	5	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via cortivo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via cotichetta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via cotichetta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via cotichetta	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Leno	via cotichetta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via crocevia risparmio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via crocevia risparmio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via crocevia risparmio	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via crocevia risparmio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via damonte	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via damonte	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via damonte	43	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via damonte	43		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via damonte	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via damonte	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via damonte	6/8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via damonte	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via damonte	24/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via damonte	24/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via damonte	24/28	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via damonte	24/28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA DANTE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA DANTE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA DANTE	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4295		4295		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA DANTE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via de gasperi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via de gasperi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via de gasperi	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via de gasperi	6		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via de gasperi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via de gasperi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via de gasperi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via de gasperi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via de giuli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via de giuli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via de giuli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via de giuli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA DE GIULI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA DE GIULI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA DE GIULI	25	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA DE GIULI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA DE GIULI	25/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA DE GIULI	25/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA DE GIULI	25/A	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA DE GIULI	25/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA DEL GIARDINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA DEL GIARDINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA DEL GIARDINO	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA DEL GIARDINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via del giardino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via del giardino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via del giardino	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via del giardino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via del viganovo	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via del viganovo	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via del viganovo	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via del viganovo	47		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via don greci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via don greci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via don greci	12	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via don greci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via don greci	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via don greci	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via don greci	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via don greci	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via don greci	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via don greci	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via don greci	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via don greci	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via don greci	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via don greci	29		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via donatello	5	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			57		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via donatello	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via donatello	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via donatello	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via donatello	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via donatello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via donatello	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via donatello	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via donatello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via donatello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via donatello	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via donatello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via donatello	6/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via donatello	6/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via donatello	6/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via donatello	6/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via donatori di sangue	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via donatori di sangue	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via donatori di sangue	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Leno	via donatori di sangue	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA DOSSI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA DOSSI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA DOSSI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA DOSSI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via dossi caprioli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via dossi caprioli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via dossi caprioli	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via dossi caprioli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via emilia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via emilia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via emilia	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via emilia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via emilia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via emilia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via emilia	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via emilia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via emilia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via emilia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via emilia	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via emilia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via emilia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via emilia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via emilia	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via emilia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA EMILIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA EMILIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA EMILIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA EMILIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via emilia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via emilia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via emilia	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via emilia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA EMILIA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA EMILIA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA EMILIA	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA EMILIA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA ENRICO TOTI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA ENRICO TOTI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA ENRICO TOTI	24	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA ENRICO TOTI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	37	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	37		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	38	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	38		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	44		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	44	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	44		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	44	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	44		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	61	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	61		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA ERMENGARDA	63	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	93	1395			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	65		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	82		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	88	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	88		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200				Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via ermengarda	92		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200				Non friabile
Leno	via ermengarda	92		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	92	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1987		1987		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	92		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	90/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	90/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	90/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	90/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ermengarda	90/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ermengarda	90/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ermengarda	90/a	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ermengarda	90/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA ERMENGARDA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA ERMENGARDA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA ERMENGARDA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA ERMENGARDA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via f.lli de giuli	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via f.lli de giuli	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato -10%	Friabile
Leno	via f.lli de giuli	5/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		900			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via f.lli de giuli	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via fiume	1	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			17		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via fiume	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via fiume	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via fiume	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via fonte bagata	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via fonte bagata	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via fonte bagata	sn	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1152				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via fonte bagata	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA FORNI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA FORNI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA FORNI	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			88		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA FORNI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA FORNI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA FORNI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA FORNI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA FORNI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via forni	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via forni	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via forni	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via forni	42		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via forni	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via forni	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via forni	48	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via forni	48		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA FORNI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA FORNI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA FORNI	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA FORNI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA FORNI	46/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA FORNI	46/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA FORNI	46/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA FORNI	46/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA FORNI- CASTELLETTO	46A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA FORNI- CASTELLETTO	46A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA FORNI- CASTELLETTO	46A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21					
Leno	VIA FORNI- CASTELLETTO	46A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via forni fraz. castelletto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via forni fraz. castelletto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via forni fraz. castelletto	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via forni fraz. castelletto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA G. LAZZARONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA G. LAZZARONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA G. LAZZARONI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA G. LAZZARONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via g. leopardi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via g. leopardi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via g. leopardi	9	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via g. leopardi	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via g. leopardi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via g. leopardi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via g. leopardi	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via g. leopardi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA G. MATTEOTTI	35/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA G. MATTEOTTI	35/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA G. MATTEOTTI	35/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA G. MATTEOTTI	35/b		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via g. pascoli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via g. pascoli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via g. pascoli	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via g. pascoli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via g. pascoli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via g. pascoli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via g. pascoli	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via g. pascoli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via g.mazzini	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via g.mazzini	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via g.mazzini	83	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via g.mazzini	83		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via g.pascoli - castelletto di leno	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via g.pascoli - castelletto di leno	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via g.pascoli - castelletto di leno	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via g.pascoli - castelletto di leno	17		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via galileo galilei	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via galileo galilei	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via galileo galilei	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via galileo galilei	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA GHEDI	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA GHEDI	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA GHEDI	48/50	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3180		3180		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA GHEDI	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA GHEDI C.NA LITTORIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA GHEDI C.NA LITTORIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA GHEDI C.NA LITTORIO	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA GHEDI C.NA LITTORIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giglioli fraz. castelletto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giglioli fraz. castelletto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giglioli fraz. castelletto	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giglioli fraz. castelletto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA GIOTTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA GIOTTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA GIOTTO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA GIOTTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giotto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giotto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giotto	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giotto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giotto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giotto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giotto	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giotto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni 23 - fraz. castelletto	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni 23 - fraz. castelletto	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni 23 - fraz. castelletto	94		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via giovanni 23 - fraz. castelletto	94		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni pascoli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni pascoli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni pascoli	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni pascoli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiiΆζ	18/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiiΆζ	18/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiiΆζ	18/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiiΆζ	18/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via giovanni xxiii	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA GIOVANNI XXIII	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA GIOVANNI XXIII	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA GIOVANNI XXIII	19	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA GIOVANNI XXIII	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1260			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii - castelletto	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii - castelletto	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii - castelletto	37	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii - castelletto	37		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiii - castelletto	17/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiii - castelletto	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiii - castelletto	17/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiii - castelletto	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via giovanni xxiiiÃ€	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via giovanni xxiiiÃ€	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via giovanni xxiiiÃ€	5/a	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via giovanni xxiiiÃ€	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via gonterio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via gonterio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via gonterio	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via gonterio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA GP LAZZARONI	1C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA GP LAZZARONI	1C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA GP LAZZARONI	1C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA GP LAZZARONI	1C		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via gp. lazzaroni	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via gp. lazzaroni	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via gp. lazzaroni	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1312				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via gp. lazzaroni	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA GRAZIA DELEDDA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA GRAZIA DELEDDA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA GRAZIA DELEDDA	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA GRAZIA DELEDDA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA GUGLIELMO MARCONI	7	1980	Pavimenti in vinil amianto		11250			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via iÃ€	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via iÃ€	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via iÃ€	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via iÃ€	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA IÃ€ MAGGIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA IÃ€ MAGGIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA IÃ€ MAGGIO	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA IÃ€ MAGGIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via iÃ€	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via iÃ€	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via iÃ€	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via iÃ€	26		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via iÃ€	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via iÃ€	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via iÃ€	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Leno	via iÃ€	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA INDIPENDENZA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	VIA INDIPENDENZA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA INDIPENDENZA	1	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA INDIPENDENZA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA INDIPENDENZA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA INDIPENDENZA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA INDIPENDENZA	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA INDIPENDENZA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via indipendenza	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via indipendenza	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via indipendenza	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via indipendenza	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via indipendenza	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via indipendenza	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via indipendenza	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via indipendenza	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA INDIPENDENZA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA INDIPENDENZA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA INDIPENDENZA	27	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA INDIPENDENZA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ippodromo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ippodromo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ippodromo	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ippodromo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ippodromo	30/a	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ippodromo	30/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ippodromo	30/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via ippodromo	30/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via isonzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via isonzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via isonzo	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via isonzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via isonzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via isonzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via isonzo	10	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via isonzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via italia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via italia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via italia	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via italia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via italia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via italia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via italia	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via italia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via italia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via italia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via italia	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via italia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via italia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via italia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via italia	15	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via italia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via italia	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via italia	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via italia	35	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via italia	35		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via italia	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via italia	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via italia	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via italia	55		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA ITALIA	55	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	2550			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA IV NOVEMBRE	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via iv novembre	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via iv novembre	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via iv novembre	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	314				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via iv novembre	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via I. da vinci	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via I. da vinci	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via I. da vinci	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via I. da vinci	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA L. DA VINCI CASCINA CASELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA L. DA VINCI CASCINA CASELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA L. DA VINCI CASCINA CASELLE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA L. DA VINCI CASCINA CASELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via lamarmora	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via lamarmora	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via lamarmora	1/3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via lamarmora	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via lamarmora - castelletto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via lamarmora - castelletto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via lamarmora - castelletto	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via lamarmora - castelletto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via lazzaroni	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via lazzaroni	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via lazzaroni	32	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via lazzaroni	32		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via lazzaroni (fraz. porzano di leno)	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via lazzaroni (fraz. porzano di leno)	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via lazzaroni (fraz. porzano di leno)	sn	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1260		1260		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via lazzaroni (fraz. porzano di leno)	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via legnazzi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via legnazzi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via legnazzi	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via legnazzi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via legnazzi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via legnazzi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via legnazzi	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115			60	Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via legnazzi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA LEGNAZZI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA LEGNAZZI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA LEGNAZZI	27	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA LEGNAZZI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via legnazzi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via legnazzi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via legnazzi	31	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via legnazzi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via legnazzi	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via legnazzi	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via legnazzi	33	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via legnazzi	33		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via legnazzi	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via legnazzi	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via legnazzi	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via legnazzi	37		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via legnazzi	8/m		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via legnazzi	8/m		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via legnazzi	8/m	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via legnazzi	8/m		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA LENO GHEDI - CASCINA SPERANZA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA LENO GHEDI - CASCINA SPERANZA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA LENO GHEDI - CASCINA SPERANZA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Leno	VIA LENO GHEDI - CASCINA SPERANZA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA LENO GHEDI - CASCINA SPERANZA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA LENO GHEDI - CASCINA SPERANZA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA LENO GHEDI - CASCINA SPERANZA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65					
Leno	VIA LENO GHEDI - CASCINA SPERANZA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via leonardo da vinci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via leonardo da vinci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via leonardo da vinci	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			91		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via leonardo da vinci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via leopardi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via leopardi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via leopardi	5	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via leopardi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via leopardi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via leopardi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via leopardi	6	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via leopardi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via leopardi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via leopardi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via leopardi	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via leopardi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via leopardi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via leopardi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via leopardi	13	2005	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via leopardi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via leopardi castelletto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via leopardi castelletto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via leopardi castelletto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128					
Leno	via leopardi castelletto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via loc. squadretto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via loc. squadretto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via loc. squadretto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via loc. squadretto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA LOMBARDIA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA LOMBARDIA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA LOMBARDIA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Leno	VIA LOMBARDIA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via m.l. king	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via m.l. king	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via m.l. king	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	via m.l. king	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA M.L. KING	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA M.L. KING	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA M.L. KING	SN	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA M.L. KING	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via mameli	4/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via mameli	4/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via mameli	4/a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via mameli	4/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MANZONI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MANZONI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MANZONI	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	40			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MANZONI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	95	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	168				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	95		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	113	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	113		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	164	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	164		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	168		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	168		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	168	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	168		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	109a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	109a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	109a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	109a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	136/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	136/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	136/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	136/e		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MANZONI	136/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MANZONI	136/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MANZONI	136/F	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MANZONI	136/F		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni	23/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni	23/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni	23/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via manzoni	23/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MANZONI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MANZONI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MANZONI	SN	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MANZONI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MANZONI A CASTELLETTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MANZONI A CASTELLETTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	VIA MANZONI A CASTELLETTO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA MANZONI A CASTELLETTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni castelletto	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni castelletto	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni castelletto	136		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Leno	via manzoni castelletto	136		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni castelletto	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni castelletto	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni castelletto	136		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	89					
Leno	via manzoni castelletto	136		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni castelletto	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni castelletto	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni castelletto	136		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Leno	via manzoni castelletto	136		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni castelletto	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni castelletto	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni castelletto	144		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Leno	via manzoni castelletto	144		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via manzoni-castelletto di leno	138		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via manzoni-castelletto di leno	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via manzoni-castelletto di leno	138	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		720		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via marco polo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via marco polo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via marco polo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via marco polo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4360		4360		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via marco polo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via marconi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via marconi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via marconi	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via marconi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via maria bravo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via maria bravo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via maria bravo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via maria bravo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via matteotti	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via matteotti	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via matteotti	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via matteotti	26		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via matteotti	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via matteotti	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via matteotti	26	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via matteotti	26		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MAZZINI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MAZZINI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MAZZINI	23	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MAZZINI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via mazzini	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via mazzini	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via mazzini	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via mazzini	53		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MAZZINI	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MAZZINI	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MAZZINI	85	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MAZZINI	85		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via mazzini	81F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via mazzini	81F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via mazzini	81F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via mazzini	81F		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MICHELANGELO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MICHELANGELO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MICHELANGELO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MICHELANGELO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via michelangelo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via michelangelo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via michelangelo	30	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via michelangelo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MICHELANGELO	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MICHELANGELO	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MICHELANGELO	29/31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700			8,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MICHELANGELO	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MICHELANGELO	47/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MICHELANGELO	47/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MICHELANGELO	47/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	VIA MICHELANGELO	47/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MICHELANGELO	51/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MICHELANGELO	51/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MICHELANGELO	51/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MICHELANGELO	51/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via milzanello	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via milzanello	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via milzanello	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via milzanello	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MILZANELLO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MILZANELLO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MILZANELLO	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MILZANELLO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MILZANELLO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MILZANELLO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MILZANELLO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MILZANELLO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via milzanello	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via milzanello	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via milzanello	38	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via milzanello	38		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via milzanello	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via milzanello	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via milzanello	44	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via milzanello	44		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via mirandolina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via mirandolina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via mirandolina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730		730		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via mirandolina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via molino di sopra	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via molino di sopra	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via molino di sopra	14	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via molino di sopra	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via monte grappa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via monte grappa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via monte grappa	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via monte grappa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via monte grappa	5/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via monte grappa	5/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via monte grappa	5/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via monte grappa	5/b		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MONTEGRAPPA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MONTEGRAPPA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MONTEGRAPPA	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	79		79		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MONTEGRAPPA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA MONTEGRAPPA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA MONTEGRAPPA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA MONTEGRAPPA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA MONTEGRAPPA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via montegrappa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via montegrappa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via montegrappa	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via montegrappa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via montegrappa	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via montegrappa	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via montegrappa	21	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via montegrappa	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via montegrappa	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via montegrappa	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via montegrappa	23	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via montegrappa	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via moretto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via moretto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via moretto	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via moretto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via moretto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via moretto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via moretto	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46		46		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via moretto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via moretto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via moretto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via moretto	9	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via moretto	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via moretto	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via moretto	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via moretto	3/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via moretto	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA N. COPERNICO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA N. COPERNICO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA N. COPERNICO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1227				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA N. COPERNICO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ospedale/angolo Carlo calvi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ospedale/angolo Carlo calvi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ospedale/angolo Carlo calvi	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1200			Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	via ospedale/angolo Carlo calvi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via p. marcolini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via p. marcolini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via p. marcolini	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via p. marcolini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via p. picasso	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via p. picasso	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via p. picasso	41	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via p. picasso	41		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via padre marcolini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via padre marcolini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via padre marcolini	17	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via padre marcolini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via papa giovanni xxiii	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via papa giovanni xxiii	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via papa giovanni xxiii	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via papa giovanni xxiii	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via pascoli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via pascoli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via pascoli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via pascoli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA PASCOLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA PASCOLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA PASCOLI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA PASCOLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA PASCOLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA PASCOLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA PASCOLI	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA PASCOLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via pascoli	13	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via pascoli	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via pascoli	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via pascoli	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via pascoli	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via pascoli	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via pascoli	13/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via pascoli	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via pascoli	13/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via pascoli	13/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via pascoli	13/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via pascoli	13/b		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA PAVONE DEL MELLA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA PAVONE DEL MELLA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA PAVONE DEL MELLA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA PAVONE DEL MELLA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	Via Pavone del Mella	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via PAVONE DEL MELLA fraz. milzanello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via PAVONE DEL MELLA fraz. milzanello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via PAVONE DEL MELLA fraz. milzanello	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		2100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via PAVONE DEL MELLA fraz. milzanello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via pavone mella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via pavone mella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via pavone mella	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2570				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via pavone mella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via per gottolengo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via per gottolengo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via per gottolengo	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via per gottolengo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via per manerbio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via per manerbio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via per manerbio	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via per manerbio	sn		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	VIA PER PORZANO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA PER PORZANO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA PER PORZANO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA PER PORZANO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via perugino	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via perugino	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via perugino	5/7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via perugino	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA PETRONACE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA PETRONACE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA PETRONACE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA PETRONACE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via petronace	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via petronace	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via petronace	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via petronace	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via petronace	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via petronace	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via petronace	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via petronace	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via petronace	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via petronace	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via petronace	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via petronace	17		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via piave	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via piave	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via piave	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via piave	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA PICASSO	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32,76	2,75			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via picasso	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via picasso	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via picasso	35	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Friabile
Leno	via picasso	35		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA PICASSO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA PICASSO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA PICASSO	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA PICASSO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via q.re la famiglia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via q.re la famiglia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via q.re la famiglia	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44		44		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via q.re la famiglia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA QUARTIERE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA QUARTIERE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA QUARTIERE	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA QUARTIERE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via quartiere de gasperi	5a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via quartiere de gasperi	5a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via quartiere de gasperi	5a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via quartiere de gasperi	5a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via raffaello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via raffaello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via raffaello	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via raffaello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA RE DESIDERIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA RE DESIDERIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA RE DESIDERIO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA RE DESIDERIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via re desiderio	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via re desiderio	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via re desiderio	32	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via re desiderio	32		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via reongo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via reongo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via reongo	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via reongo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA RELONGO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA RELONGO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA RELONGO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA RELONGO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via relongo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via relongo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via relongo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via relongo	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	VIA RELONGO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA RELONGO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA RELONGO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA RELONGO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via rocca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via rocca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via rocca	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via rocca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via rocca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via rocca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via rocca	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via rocca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via rocca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via rocca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via rocca	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via rocca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via rocca	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via rocca	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via rocca	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via rocca	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via rocca	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via rocca	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via rocca	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via rocca	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via rocca	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via rocca	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via rocca	12/a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via rocca	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via rocca - porzano di legno	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via rocca - porzano di legno	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via rocca - porzano di legno	14	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91		91		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via rocca - porzano di legno	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via romanino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via romanino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via romanino	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via romanino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via romanino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via romanino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via romanino	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via romanino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via Romanino	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via s. martino	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	220			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA S. MICHELE	5/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA S. MICHELE	5/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA S. MICHELE	5/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA S. MICHELE	5/A		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via s. michele-milzanello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via s. michele-milzanello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via s. michele-milzanello	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	174		175		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via s. michele-milzanello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via s. scolastica	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via s. scolastica	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via s. scolastica	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via s. scolastica	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via s.michele	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via s.michele	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via s.michele	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via s.michele	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via sabotino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via sabotino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via sabotino	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	via sabotino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via sabotino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via sabotino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via sabotino	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via sabotino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA SABOTINO - CASTELLETTO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA SABOTINO - CASTELLETTO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA SABOTINO - CASTELLETTO	26	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA SABOTINO - CASTELLETTO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via sabotino-castelletto	19/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via sabotino-castelletto	19/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via sabotino-castelletto	19/a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68		68		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via sabotino-castelletto	19/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via san benedetto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via san benedetto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via san benedetto	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via san benedetto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via san martino	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via san martino	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2650				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via san michele	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via san michele	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via san michele	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via san michele	4		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA SANGIOVANNA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA SANGIOVANNA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA SANGIOVANNA	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA SANGIOVANNA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA SANGIOVANNA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA SANGIOVANNA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA SANGIOVANNA	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA SANGIOVANNA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via santa scolastica	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via santa scolastica	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via santa scolastica	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via santa scolastica	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via santa scolastica	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via santa scolastica	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via santa scolastica	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via santa scolastica	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA SANT'ANNA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA SANT'ANNA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA SANT'ANNA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA SANT'ANNA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via scolastica	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via scolastica	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via scolastica	20	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via scolastica	20		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via sicilia	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via sicilia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via sicilia	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3600			Non friabile
Leno	via sicilia	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via signorelli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via signorelli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via signorelli	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via signorelli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via solferino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via solferino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via solferino	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via solferino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via sottino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via sottino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via sottino	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via sottino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via squadretto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via squadretto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via squadretto	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via squadretto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via squadretto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via squadretto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via squadretto	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via squadretto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via squadretto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via squadretto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via squadretto	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via squadretto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via squadretto	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via squadretto	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via squadretto	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via squadretto	27		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via squadretto	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via squadretto	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via squadretto	33	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via squadretto	33		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via squadretto	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via squadretto	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via squadretto	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via squadretto	53		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA SQUADRETTO -FRAZ CASSTELLETO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA SQUADRETTO -FRAZ CASSTELLETO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA SQUADRETTO -FRAZ CASSTELLETO	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA SQUADRETTO -FRAZ CASSTELLETO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via squadretto fraz. castelletto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via squadretto fraz. castelletto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via squadretto fraz. castelletto	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	via squadretto fraz. castelletto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA STRIAGA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA STRIAGA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA STRIAGA	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA STRIAGA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA STRIAGA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA STRIAGA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA STRIAGA	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	478				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA STRIAGA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via striaga	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via striaga	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via striaga	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27,91				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via striaga	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via subiacò	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via subiacò	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via subiacò	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via subiacò	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA SUBIACO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA SUBIACO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA SUBIACO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	VIA SUBIACO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA SUBIACO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA SUBIACO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA SUBIACO	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA SUBIACO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via subiacò	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via subiacò	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via subiacò	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via subiacò	57		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via t. speri	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via t. speri	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via t. speri	33	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via t. speri	33		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA T. SPERI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA T. SPERI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA T. SPERI	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA T. SPERI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA T. SPERI	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA T. SPERI	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA T. SPERI	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA T. SPERI	105		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via t.speri	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via t.speri	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via t.speri	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via t.speri	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tartaglia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tartaglia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tartaglia	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19855		19855		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tartaglia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tartaglia	14	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tartaglia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tartaglia	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	via tartaglia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tezzone	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tezzone	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tezzone	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tezzone	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tezzone	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via tezzone	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tezzone	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tezzone	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto			Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TINTORETTO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TINTORETTO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TINTORETTO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TINTORETTO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TINTORETTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TINTORETTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TINTORETTO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TINTORETTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100			Non friabile
Leno	via tintoretto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TINTORETTO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TINTORETTO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TINTORETTO	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	90			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TINTORETTO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Leno	via tintoretto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TINTORETTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TINTORETTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TINTORETTO	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TINTORETTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	18	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TINTORETTO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TINTORETTO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TINTORETTO	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TINTORETTO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	29		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tintoretto	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tintoretto	31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	37		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tintoretto	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via tintoretto	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tintoretto	37	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tito sperì	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tito sperì	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tito sperì	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tito sperì	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TITO SPERI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TITO SPERI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TITO SPERI	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TITO SPERI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TITO SPERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TITO SPERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TITO SPERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TITO SPERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tito sperì	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tito sperì	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tito sperì	12	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tito sperì	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tito sperì	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tito sperì	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tito sperì	14	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tito sperì	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tito sperì	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tito sperì	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tito sperì	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	93,5	1260			Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tito sperì	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tito sperì	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tito sperì	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tito sperì	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tito sperì	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tito sperì	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tito sperì	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tito sperì	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tito sperì	27		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tito sperì	345		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tito sperì	345		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tito sperì	345	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tito sperì	345		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tito sperì	357		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tito sperì	357		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tito sperì	357		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Leno	via tito sperì	357		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TITO SPERI	357		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TITO SPERI	357		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TITO SPERI	357	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TITO SPERI	357		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TIZIANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TIZIANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TIZIANO	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TIZIANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tomasoni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tomasoni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tomasoni	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tomasoni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tomasoni albino	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tomasoni albino	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tomasoni albino	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tomasoni albino	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via torri olmo sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via torri olmo sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via torri olmo sopra	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1750			Non friabile
Leno	via torri olmo sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tosini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tosini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tosini	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tosini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tosini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tosini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tosini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Leno	via tosini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tosini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tosini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tosini	16	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via tosini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tosini castelletto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tosini castelletto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tosini castelletto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tosini castelletto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tosini castelletto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tosini castelletto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tosini castelletto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tosini castelletto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tosini castelletto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tosini castelletto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tosini castelletto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Leno	via tosini castelletto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via tosini-castelletto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via tosini-castelletto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via tosini-castelletto	13	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via tosini-castelletto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TOTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TOTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TOTI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TOTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via toti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via toti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via toti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via toti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TRENTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TRENTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TRENTO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TRENTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via trento	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via trento	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via trento	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via trento	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via trento	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via trento	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via trento	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via trento	23		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TRENTO	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TRENTO	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TRENTO	51	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TRENTO	51		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via trento	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via trento	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via trento	76	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via trento	76		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA TRENTO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA TRENTO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA TRENTO	76	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA TRENTO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via trento	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via trento	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via trento	5/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via trento	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via trento	76/78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via trento	76/78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via trento	76/78	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via trento	76/78		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via trento-porzano	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via trento-porzano	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via trento-porzano	82	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300		4300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via trento-porzano	82		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via ugo foscolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via ugo foscolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via ugo foscolo	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via ugo foscolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA UMBRIA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA UMBRIA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA UMBRIA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA UMBRIA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via v. veneto	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via v. veneto	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via v. veneto	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via v. veneto	32		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via viganavo	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganavo	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganavo	2/a	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via viganavo	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via viganovo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganovo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganovo	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via viganovo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via viganovo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganovo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganovo	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Friabile
Leno	via viganovo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via viganovo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganovo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganovo	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via viganovo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via viganovo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganovo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganovo	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via viganovo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via viganovo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganovo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganovo	21	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via viganovo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA VIGANOVO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA VIGANOVO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA VIGANOVO	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA VIGANOVO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA VIGANOVO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA VIGANOVO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA VIGANOVO	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA VIGANOVO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via viganovo	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganovo	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganovo	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via viganovo	49		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via viganovo	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganovo	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganovo	3/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via viganovo	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via viganovo cascina martinenga	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via viganovo cascina martinenga	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via viganovo cascina martinenga	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via viganovo cascina martinenga	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA VINCENZO CAPIROLA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA VINCENZO CAPIROLA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA VINCENZO CAPIROLA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA VINCENZO CAPIROLA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via vittorio veneto	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via vittorio veneto	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via vittorio veneto	31	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via vittorio veneto	31		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via xxiv	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via xxiv	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via xxiv	28	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via xxiv	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via xxiv maggio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via xxiv maggio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via xxiv maggio	13	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	404				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via xxiv maggio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA XXIV MAGGIO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA XXIV MAGGIO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA XXIV MAGGIO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA XXIV MAGGIO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via xxiv maggio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	via xxiv maggio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via xxiv maggio	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via xxiv maggio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIA XXV APRILE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIA XXV APRILE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIA XXV APRILE	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIA XXV APRILE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	via zaccaria	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	via zaccaria	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	via zaccaria	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	via zaccaria	29		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viale italia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viale italia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viale italia	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viale italia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viale italia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viale italia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viale italia	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viale italia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viale italia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viale italia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viale italia	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viale italia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIALE ITALIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIALE ITALIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIALE ITALIA	16	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIALE ITALIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viale italia	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viale italia	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viale italia	59	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viale italia	59		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viale italia	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viale italia	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viale italia	61	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viale italia	61		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viale italia	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viale italia	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viale italia	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viale italia	65		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viale italia	57/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viale italia	57/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viale italia	57/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viale italia	57/a		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viale italia	65/67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viale italia	65/67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viale italia	65/67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viale italia	65/67		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	vicolo fiume	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	vicolo fiume	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	vicolo fiume	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	vicolo fiume	12		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viganovo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viganovo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viganovo	3	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	viganovo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	viganovo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	viganovo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	viganovo	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Leno	viganovo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	VIGANOVO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	VIGANOVO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	VIGANOVO	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	VIGANOVO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	vittorio veneto	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	vittorio veneto	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	vittorio veneto	19	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	vittorio veneto	19		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	vittorio veneto	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	vittorio veneto	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	vittorio veneto	26	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	vittorio veneto	26		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	xxiv maggio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	xxiv maggio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	xxiv maggio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	xxiv maggio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	xxvii maggio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	xxvii maggio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	xxvii maggio	14	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Leno	xxvii maggio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	zaccaria	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	zaccaria	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Leno	zaccaria	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Friabile
Leno	zaccaria	10		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	ZACCARIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	ZACCARIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	ZACCARIA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Leno	ZACCARIA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Leno	zona artigianale	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Leno	zona artigianale	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Leno	zona artigianale	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato +10%	Non friabile
Leno	zona artigianale	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Limone sul Garda	via benedetto croce	13/i		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Limone sul Garda	via benedetto croce	13/i		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Limone sul Garda	via benedetto croce	13/i		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Limone sul Garda	via benedetto croce	13/i		Pavimenti in vinil amianto						
Limone sul Garda	via Caldogno	11	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	8					Non friabile
Limone sul Garda	via Caldogno	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Limone sul Garda	via Caldogno	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Limone sul Garda	via Caldogno	11		Pavimenti in vinil amianto						
Limone sul Garda	via del porto	10	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	3	15			Danneggiato -10%	Non friabile
Limone sul Garda	via del porto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Limone sul Garda	via del porto	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Limone sul Garda	via del porto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Limone sul Garda	via gardesana	s.n	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	11			0,22	Danneggiato +10%	Non friabile
Limone sul Garda	via gardesana	s.n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Limone sul Garda	via gardesana	s.n		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Limone sul Garda	via gardesana	s.n		Pavimenti in vinil amianto						
Limone sul Garda	via tovo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Limone sul Garda	via tovo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Limone sul Garda	via tovo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Limone sul Garda	via tovo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Limone sul Garda	via tovo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Limone sul Garda	via tovo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Limone sul Garda	via tovo	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Limone sul Garda	via tovo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	FRAZ.INVICO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	FRAZ.INVICO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	FRAZ.INVICO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	FRAZ.INVICO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	LOC.MANDRO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	LOC.MANDRO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	LOC.MANDRO	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560	10080			Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	LOC.MANDRO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	LOC.VENTIGHE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	LOC.VENTIGHE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	LOC.VENTIGHE	26	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	LOC.VENTIGHE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	LOCALITA' VALLE DUPPO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	LOCALITA' VALLE DUPPO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	LOCALITA' VALLE DUPPO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	LOCALITA' VALLE DUPPO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	località mandro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	località mandro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	località mandro	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550			Non friabile
Lodrino	località mandro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	STRADA PER CASTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	STRADA PER CASTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	STRADA PER CASTO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	STRADA PER CASTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	strada provinciale	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	strada provinciale	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	strada provinciale	50	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	strada provinciale	50		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	via biogno	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	via biogno	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	via biogno	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	via biogno	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA BIOGNO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA BIOGNO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA BIOGNO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VIA BIOGNO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA BOLGES	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA BOLGES	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA BOLGES	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lodrino	VIA BOLGES	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA CICLAMINO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA CICLAMINO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA CICLAMINO	8	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	VIA CICLAMINO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA CICLAMINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA CICLAMINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA CICLAMINO	10	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			0,7	Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VIA CICLAMINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA CICLAMINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA CICLAMINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA CICLAMINO	10	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			0,7	Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VIA CICLAMINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	via cimitero		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VIA DE GASPERI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA DE GASPERI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA DE GASPERI	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	VIA DE GASPERI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA GIOVANNI XXIII	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA GIOVANNI XXIII	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA GIOVANNI XXIII	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4140			Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VIA GIOVANNI XXIII	40		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA INVICO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA INVICO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA INVICO	21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VIA INVICO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	via J.F.KENNEDY	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	via J.F.KENNEDY	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	via J.F.KENNEDY	5	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	via J.F.KENNEDY	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	via J.F.KENNEDY	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	via J.F.KENNEDY	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	via J.F.KENNEDY	45	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	via J.F.KENNEDY	45		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	via kennedy	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	via kennedy	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	via kennedy	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	via kennedy	29		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA LEONARDO DA VINCI	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	VIA LEONARDO DA VINCI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA LEONARDO DA VINCI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA LEONARDO DA VINCI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA LEONARDO DA VINCI	8	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	VIA LEONARDO DA VINCI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA MATTEOTTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA MATTEOTTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA MATTEOTTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VIA MATTEOTTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	via mazzini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	via mazzini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	via mazzini	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	via mazzini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA MAZZINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA MAZZINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA MAZZINI	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VIA MAZZINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA POFFE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA POFFE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA POFFE	SNC	1943	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	VIA POFFE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	via roma	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	via roma	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	via roma	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	via roma	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA S.ROCCO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA S.ROCCO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA S.ROCCO	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Lodrino	VIA S.ROCCO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VIA VILLA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VIA VILLA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VIA VILLA	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lodrino	VIA VILLA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	Vicolo PRANDINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	Vicolo PRANDINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	Vicolo PRANDINI	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Friabile
Lodrino	Vicolo PRANDINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lodrino	VICOLO PRANDINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lodrino	VICOLO PRANDINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lodrino	VICOLO PRANDINI	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			33	Danneggiato -10%	Non friabile
Lodrino	VICOLO PRANDINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	artigianale	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	artigianale	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	artigianale	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	artigianale	20		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	C.NA CENTO PIO'	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	C.NA CENTO PIO'	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	C.NA CENTO PIO'	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3582				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	C.NA CENTO PIO'	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	C.NA FENILNUOVO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	C.NA FENILNUOVO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	C.NA FENILNUOVO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1320				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	C.NA FENILNUOVO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	c.na francesca	/	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			950		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	c.na francesca	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	c.na francesca	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	c.na francesca	/		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	CALINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	CALINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	CALINI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	CALINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	CARABBIOLO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	CARABBIOLO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	CARABBIOLO	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	CARABBIOLO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	dante	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	dante	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	dante	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	dante	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	g. di vittoria	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	g. di vittoria	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	g. di vittoria	7	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	g. di vittoria	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	g.g. morando	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	g.g. morando	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	g.g. morando	34	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	g.g. morando	34		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	gramsci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	gramsci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	gramsci	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	gramsci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	gramsci	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	gramsci	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	gramsci	17	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	gramsci	17		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	GRAMSCI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	GRAMSCI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	GRAMSCI	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	GRAMSCI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	industriale	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	industriale	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	industriale	15	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3150				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	industriale	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	industriale	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	industriale	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	industriale	25	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	industriale	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	IV NOVEMBRE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	IV NOVEMBRE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	IV NOVEMBRE	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	IV NOVEMBRE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	iv novembre	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	iv novembre	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	iv novembre	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	iv novembre	18		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lograto	IV novembre	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	IV novembre	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	IV novembre	25	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	IV novembre	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	iv novembre	70/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	iv novembre	70/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	iv novembre	70/b	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	iv novembre	70/b		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	IV novembre	70/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	IV novembre	70/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	IV novembre	70/b	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	IV novembre	70/b		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	jhon e bob kennedy	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	jhon e bob kennedy	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	jhon e bob kennedy	5	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	jhon e bob kennedy	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	MARTIRI DEL	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	MARTIRI DEL	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	MARTIRI DEL	143		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	MARTIRI DEL	143		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	martiri della libert�	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	martiri della libert�	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	martiri della libert�	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	martiri della libert�	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	MAZZINI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	MAZZINI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	MAZZINI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000					
Lograto	MAZZINI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	MAZZINI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	MAZZINI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	MAZZINI	49	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	MAZZINI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	navate	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	navate	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	navate	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato +10%	Friabile
Lograto	navate	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	navate	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	navate	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	navate	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	887				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	navate	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	p.zza roma	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	p.zza roma	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	p.zza roma	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	p.zza roma	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	papa giovanni xiii	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	papa giovanni xiii	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	papa giovanni xiii	14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	papa giovanni xiii	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	PIANERA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	PIANERA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	PIANERA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	PIANERA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	PIANERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	PIANERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	PIANERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	PIANERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	PIANERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	PIANERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	PIANERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	PIANERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	pianeri	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	pianeri	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	pianeri	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	pianeri	29		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	rosa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	rosa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	rosa	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato +10%	Friabile
Lograto	rosa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	rosa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	rosa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	rosa	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato +10%	Friabile
Lograto	rosa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	rosa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lograto	rosa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	rosa	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato +10%	Friabile
Lograto	rosa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	rosa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	rosa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	rosa	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato +10%	Friabile
Lograto	rosa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	t. sperì	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	t. sperì	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	t. sperì	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		750			Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	t. sperì	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	TITO SPERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	TITO SPERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	TITO SPERI	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	TITO SPERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	trebeschi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	trebeschi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	trebeschi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	trebeschi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VALTULINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VALTULINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VALTULINI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VALTULINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VALTULINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VALTULINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VALTULINI	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VALTULINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	valtulini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	valtulini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	valtulini	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	valtulini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	vi avaltulini	12	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	vi avaltulini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	vi avaltulini	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	vi avaltulini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA A VALTULINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA A VALTULINI	18	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	320			Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA A VALTULINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA A. FRATTI	3	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	85				Danneggiato +10%	Non friabile
Lograto	VIA A. FRATTI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA A. FRATTI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	VIA A. FRATTI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via alcide de gasperi	4	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via alcide de gasperi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via alcide de gasperi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	via alcide de gasperi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via artigianale	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via artigianale	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via artigianale	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via artigianale	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via calini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via calini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via calini	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via calini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA CALINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA CALINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA CALINI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA CALINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA CALINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA CALINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA CALINI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA CALINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via carabiolo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via carabiolo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via carabiolo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via carabiolo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via crocefisso	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via crocefisso	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via crocefisso	sn	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via crocefisso	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via dante alighieri	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via dante alighieri	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lograto	via dante alighieri	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via dante alighieri	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA F.LLI KENNEDY	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA F.LLI KENNEDY	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA F.LLI KENNEDY	16	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA F.LLI KENNEDY	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via fiorita	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via fiorita	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via fiorita	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via fiorita	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA G. MAZZINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA G. MAZZINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA G. MAZZINI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA G. MAZZINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA GABRIELE ROSA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA GABRIELE ROSA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA GABRIELE ROSA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	137				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA GABRIELE ROSA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via gramsci	8	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via gramsci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via gramsci	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	via gramsci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via industriale	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via industriale	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via industriale	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1273				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via industriale	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via industriale	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via industriale	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via industriale	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Lograto	via industriale	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via industriale	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via industriale	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via industriale	21/23	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via industriale	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via industriale	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via industriale	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via industriale	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via industriale	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA IPPOLITO CALINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA IPPOLITO CALINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA IPPOLITO CALINI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA IPPOLITO CALINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA IV NOVEMBRE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA IV NOVEMBRE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA IV NOVEMBRE	30	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255	4080			Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA IV NOVEMBRE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA IV NOVEMBRE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA IV NOVEMBRE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA IV NOVEMBRE	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA IV NOVEMBRE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA KENNEDY	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA KENNEDY	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA KENNEDY	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30,38				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA KENNEDY	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via kennedy	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via kennedy	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via kennedy	27	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via kennedy	27		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via kennedy	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via kennedy	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via kennedy	33	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via kennedy	33		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA KENNEDY	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA KENNEDY	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA KENNEDY	SNC	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA KENNEDY	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA LAME	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA LAME	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA LAME	4	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA LAME	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via maritri della liberta'	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via maritri della liberta'	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via maritri della liberta'	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lograto	via maritri della liberta'	52		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	67	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	67		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via martiri della liberta'	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via martiri della liberta'	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via martiri della liberta'	139	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	2880			Danneggiato +10%	Non friabile
Lograto	via martiri della liberta'	139		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via martiri della libertâ	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via martiri della libertâ	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via martiri della libertâ	43	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	1100			Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via martiri della libertâ	43		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via martiri della libertâ	133	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via martiri della libertâ	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via martiri della libertâ	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	via martiri della libertâ	133		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via martiri della libertâ	133	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	370		5920		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via martiri della libertâ	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via martiri della libertâ	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	via martiri della libertâ	133		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via martiri liberta'	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via martiri liberta'	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via martiri liberta'	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Lograto	via martiri liberta'	119		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via martiri liberta'	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via martiri liberta'	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via martiri liberta'	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Lograto	via martiri liberta'	119		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via martiri liberta'	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via martiri liberta'	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via martiri liberta'	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22			Non friabile
Lograto	via martiri liberta'	141		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via mazzini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via mazzini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via mazzini	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Lograto	via mazzini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via mazzini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via mazzini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via mazzini	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via mazzini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA MAZZINI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA MAZZINI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA MAZZINI	50	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA MAZZINI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via moretto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via moretto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via moretto	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via moretto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA NAVATE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA NAVATE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA NAVATE	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA NAVATE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via navate	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via navate	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via navate	1/3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via navate	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via navate	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via navate	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via navate	1/3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via navate	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via papa giovanni xxiii	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via papa giovanni xxiii	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via papa giovanni xxiii	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via papa giovanni xxiii	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via pianeri	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via pianeri	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via pianeri	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via pianeri	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA PIANERI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA PIANERI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA PIANERI	10	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA PIANERI	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lograto	via pianeri	13	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	93		93		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via pianeri	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via pianeri	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	via pianeri	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via roma	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via roma	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via roma	19	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via roma	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via tito speri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via tito speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via tito speri	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	113					
Lograto	via tito speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via trebeschi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via trebeschi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via trebeschi	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via trebeschi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA TREBESCHI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA TREBESCHI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA TREBESCHI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA TREBESCHI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	VIA TREBESCHI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	VIA TREBESCHI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	VIA TREBESCHI	SNC	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	VIA TREBESCHI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via valabbio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via valabbio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via valabbio	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14400		14400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via valabbio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	Via valtulini	12	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	Via valtulini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	Via valtulini	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	Via valtulini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via valtulini	13	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via valtulini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via valtulini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	via valtulini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via valtulini	13	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via valtulini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via valtulini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	via valtulini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via valtulini	13	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lograto	via valtulini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via valtulini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lograto	via valtulini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via valtulini	9a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via valtulini	9a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via valtulini	9a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Lograto	via valtulini	9a		Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	via xxv aprile		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	via xxv aprile		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	via xxv aprile		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Lograto	via xxv aprile		14	Pavimenti in vinil amianto						
Lograto	xxv aprile		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lograto	xxv aprile		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lograto	xxv aprile		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Lograto	xxv aprile		12	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	antiche mura		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	antiche mura		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	antiche mura		2	1995 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	antiche mura		2	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	brodena	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	brodena	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	brodena	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760	9100			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	brodena	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	brodena	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	brodena	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	brodena	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	182	2185			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	brodena	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	campagna franceschini		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	campagna franceschini		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	campagna franceschini		2	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670			33,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	campagna franceschini		2	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	campagna sopra		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	campagna sopra	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	campagna sopra	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	campagna sopra	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	cascina santa maria	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			63		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	cascina santa maria	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	cascina santa maria	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	cascina santa maria	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	castel venezago via fornasetta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	castel venezago via fornasetta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	castel venezago via fornasetta	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	castel venezago via fornasetta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	CENTENARO	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	CENTENARO	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	CENTENARO	75	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	CENTENARO	75		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	centenaro	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	centenaro	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	centenaro	75	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	centenaro	75		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	centenaro	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	centenaro	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	centenaro	153	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136	2312			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	centenaro	153		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	CORSO GARIBALDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	CORSO GARIBALDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	CORSO GARIBALDI	3	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	CORSO GARIBALDI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	corso garibaldi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	corso garibaldi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	corso garibaldi	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	corso garibaldi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	de gasperi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	de gasperi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	de gasperi	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	de gasperi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	ESENTA - VIA CASTELLO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	ESENTA - VIA CASTELLO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	ESENTA - VIA CASTELLO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	ESENTA - VIA CASTELLO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	ESENTA VIA TITO SPERI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	ESENTA VIA TITO SPERI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	ESENTA VIA TITO SPERI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	ESENTA VIA TITO SPERI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	FENIL BOI	1/A	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	FENIL BOI	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	FENIL BOI	1/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	FENIL BOI	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	fenil vecchio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	fenil vecchio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	fenil vecchio	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	fenil vecchio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	fraz. centenaro	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	fraz. centenaro	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	fraz. centenaro	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	fraz. centenaro	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	FRAZ. CENTENARO VIA CIVETTA	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	FRAZ. CENTENARO VIA CIVETTA	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	FRAZ. CENTENARO VIA CIVETTA	2/a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370	4440			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	FRAZ. CENTENARO VIA CIVETTA	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	FRAZ. MAGUZZANO VIA TUGURIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	FRAZ. MAGUZZANO VIA TUGURIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	FRAZ. MAGUZZANO VIA TUGURIO	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1280		1280		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	FRAZ. MAGUZZANO VIA TUGURIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	fraz. s.polo via s.polo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	fraz. s.polo via s.polo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	fraz. s.polo via s.polo	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	649			19,47	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	fraz. s.polo via s.polo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	fraz. sanpolo via s.polo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	fraz. sanpolo via s.polo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	fraz. sanpolo via s.polo	6	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	322			9,67	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	fraz. sanpolo via s.polo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	fraz.s.polo via san polo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	fraz.s.polo via san polo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	fraz.s.polo via san polo	6	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110,5			3,31	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	fraz.s.polo via san polo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	fraz.s.polo via san polo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	fraz.s.polo via san polo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	fraz.s.polo via san polo	6	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110,5			3,31	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	fraz.s.polo via san polo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	IV NOVEMBRE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	IV NOVEMBRE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	IV NOVEMBRE	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	IV NOVEMBRE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	l.via san polo fraz. s.polo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	l.via san polo fraz. s.polo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	l.via san polo fraz. s.polo	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	468			14	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	l.via san polo fraz. s.polo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	LARGO PAPA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	LARGO PAPA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	LARGO PAPA	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	LARGO PAPA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	loc basia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	loc basia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	loc basia	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	loc basia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	loc. brodena	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	loc. brodena	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	loc. brodena	sn	1942	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	loc. brodena	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	loc. casetta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	loc. casetta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	loc. casetta	4	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	loc. casetta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	loc. fenil vecchio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	loc. fenil vecchio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	loc. fenil vecchio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	loc. fenil vecchio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	LOC. FOSSA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	LOC. FOSSA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	LOC. FOSSA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000			Non friabile
Lonato del Garda	LOC. FOSSA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	LOC. FOSSA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	LOC. FOSSA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	LOC. FOSSA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	LOC. FOSSA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	LOC. MADONNA DELLA SCOPERTA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	LOC. MADONNA DELLA SCOPERTA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	LOC. MADONNA DELLA SCOPERTA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	LOC. MADONNA DELLA SCOPERTA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	loc. madonna della scoperta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	loc. madonna della scoperta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	loc. madonna della scoperta	snc	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	loc. madonna della scoperta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	LOC. MONTI COMINELLO- SAN POLO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	LOC. MONTI COMINELLO- SAN POLO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	LOC. MONTI COMINELLO- SAN POLO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	LOC. MONTI COMINELLO- SAN POLO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	LOC. PANIZZE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	LOC. PANIZZE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	LOC. PANIZZE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	LOC. PANIZZE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	località fossa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	località fossa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	località fossa	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			10	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	località fossa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	madonna della scoperta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	madonna della scoperta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	madonna della scoperta	8	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	madonna della scoperta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	malocco sopra	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	malocco sopra	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	malocco sopra	23	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	malocco sopra	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	malocco sopra	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	malocco sopra	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	malocco sopra	31	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	malocco sopra	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	s. eurosia	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	SAN TOMMASO	24/B	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			580		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	SAN TOMMASO	24/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	SAN TOMMASO	24/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	SAN TOMMASO	24/B		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	stazione ferroviaria	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	stazione ferroviaria	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	stazione ferroviaria	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	stazione ferroviaria	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via a. de gasperi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via a. de gasperi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via a. de gasperi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			98		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via a. de gasperi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via a. de gasperi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via a. de gasperi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via a. de gasperi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			98		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via a. de gasperi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via alcide de gasperi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via alcide de gasperi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via alcide de gasperi	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via alcide de gasperi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via alcide de gasperi	15	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			239		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via alcide de gasperi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via alcide de gasperi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via alcide de gasperi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA ALPI	5	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA ALPI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA ALPI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA ALPI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via arcangelo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via arcangelo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via arcangelo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via arcangelo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via arcangelo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via arcangelo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via arcangelo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via arcangelo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via ariosto	5	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via ariosto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via ariosto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via ariosto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA ARRIGHI	2	1993	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA ARRIGHI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA ARRIGHI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA ARRIGHI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via artigiani	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via artigiani	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via artigiani	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		0,2			Danneggiato -10%	Friabile
Lonato del Garda	via artigiani	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via begia antica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via begia antica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via begia antica	snc	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84			4,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via begia antica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via benaco	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via benaco	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via benaco	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via benaco	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via benaco	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via benaco	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via benaco	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via benaco	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BERTOLETTO	1	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BERTOLETTO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BERTOLETTO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA BERTOLETTO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via bettola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via bettola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via bettola	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via bettola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	21	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via bettola	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via bettola	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via bettola	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via bettola	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via bettola	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via bettola	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via bettola	25	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70			3,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via bettola	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via bettola	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via bettola	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via bettola	25	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900			45	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via bettola	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	29	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			3821		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via bettola	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via bettola	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via bettola	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via bettola	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	46	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1550		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA BETTOLA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via bettola loc. bettola	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via bettola loc. bettola	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via bettola loc. bettola	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via bettola loc. bettola	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BOTTINO BASSO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA BOTTINO BASSO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BOTTINO BASSO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BOTTINO BASSO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	14	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			88		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BRODENA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via brodena	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via brodena	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via brodena	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via brodena	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	22	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BRODENA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via brodena	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via brodena	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via brodena	46	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	272			13,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via brodena	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BRODENA	52		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via brodena	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via brodena	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via brodena	60	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via brodena	60		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via brodena	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via brodena	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via brodena	86	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	852			42,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via brodena	86		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	88	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BRODENA	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA BRODENA	88		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via brodena	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via brodena	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via brodena	96	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via brodena	96		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BRODENÀ	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA BRODENÀ	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BRODENÀ	104	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500			2,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BRODENÀ	104		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via brodena	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via brodena	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via brodena	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via brodena	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA BRODENELLA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA C. N. PASINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA C. N. PASINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA C. N. PASINI	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA C. N. PASINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via c.n. pasini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via c.n. pasini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via c.n. pasini	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via c.n. pasini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via c.n. pasini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via c.n. pasini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via c.n. pasini	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25000		25000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via c.n. pasini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA C.N.PASINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA C.N.PASINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA C.N.PASINI	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA C.N.PASINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via ca nova	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via ca nova	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via ca nova	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	686		686		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via ca nova	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	6	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	6	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			750		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via ca nova	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via ca nova	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via ca nova	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via ca nova	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CA NOVA	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3821		3821		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via ca' nova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via ca' nova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via ca' nova	sn	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	via ca' nova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via campagna	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via campagna	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via campagna	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		2100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via campagna	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA FRANC.	3	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1290		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA FRANC.	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA FRANC.	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA FRANC.	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via campagna franceschini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via campagna franceschini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via campagna franceschini	3	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	8500			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via campagna franceschini	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via campagna sopra	6	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via campagna sopra	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via campagna sopra	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via campagna sopra	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA SOPRA	6	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA SOPRA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA SOPRA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA SOPRA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via campagna sopra	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via campagna sopra	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via campagna sopra	24/a	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via campagna sopra	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA SOTTO	46	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA SOTTO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA SOTTO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CAMPAGNA SOTTO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via canova	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via canova	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via canova	4	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600			14	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via canova	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CAPUCCINI	1	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CAPUCCINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CAPUCCINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CAPUCCINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via carlo nicola pasini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via carlo nicola pasini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via carlo nicola pasini	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4030		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via carlo nicola pasini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CASCINA CASONE	1	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASCINA CASONE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CASCINA CASONE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CASCINA CASONE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cassetta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cassetta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cassetta	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400		3400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cassetta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400		3400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cassetta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cassetta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cassetta	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cassetta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cassetta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cassetta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cassetta	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cassetta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	2640			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	15	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASSETTA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CASTEL VENZAGO	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	7200			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASTELLO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA CASTELLO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CASTELLO	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASTELLO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CASTELLO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA CASTELLO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CASTELLO	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	505		505		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASTELLO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CASTELVENZAGO	15	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CASTELVENZAGO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CASTELVENZAGO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CASTELVENZAGO	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via castelvenzago	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via castelvenzago	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via castelvenzago	41	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via castelvenzago	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via catullo	1	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via catullo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via catullo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via catullo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via catullo	16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via catullo	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via catullo	16/18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via catullo	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cavalieri di vittorio veneto	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cavalieri di vittorio veneto	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cavalieri di vittorio veneto	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cavalieri di vittorio veneto	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via centenaro	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via centenaro	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via centenaro	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via centenaro	32		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via centenaro	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via centenaro	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via centenaro	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via centenaro	39		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via centenaro	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via centenaro	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via centenaro	60	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via centenaro	60		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via centenaro	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via centenaro	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via centenaro	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via centenaro	62		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via centenaro	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via centenaro	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via centenaro	75	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via centenaro	75		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CENTENARIO	113	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CENTENARIO	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CENTENARIO	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CENTENARIO	113		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CERSARE BATTISTI	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1640			115	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CERUTTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA CERUTTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CERUTTI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CERUTTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cerutti	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cerutti	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cerutti	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320			16	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cerutti	33		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cerutti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cerutti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cerutti	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cerutti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CIVETTA	6	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			395		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CIVETTA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CIVETTA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CIVETTA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cocca	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cocca	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cocca	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	296			14,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cocca	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA COLOMBARA TIVELLINO	3	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			315		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA COLOMBARA TIVELLINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA COLOMBARA TIVELLINO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA COLOMBARA TIVELLINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cominello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cominello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cominello	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cominello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via cominello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cominello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cominello	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cominello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via cominello	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via cominello	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via cominello	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			33		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via cominello	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	23	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			316		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	77	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA COMINELLO	77		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CORTE BERTINA	2	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CORTE BERTINA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CORTE BERTINA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA CORTE BERTINA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA CUCCAGNA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA CUCCAGNA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA CUCCAGNA	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA CUCCAGNA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA DEI CHIAPPINI	1	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			3800		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA DEI CHIAPPINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA DEI CHIAPPINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA DEI CHIAPPINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA DEI COLLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA DEI COLLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA DEI COLLI	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,5		31,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA DEI COLLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA DEI POZZOLI	6	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			315		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA DEI POZZOLI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA DEI POZZOLI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA DEI POZZOLI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via dei ronchi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via dei ronchi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via dei ronchi	28	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via dei ronchi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA DEI RONCHI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA DEI RONCHI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA DEI RONCHI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA DEI RONCHI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA DEI RONCHI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA DEI RONCHI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA DEI RONCHI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA DEI RONCHI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via del santuario	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via del santuario	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via del santuario	86	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via del santuario	86		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via delle rose	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via delle rose	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via delle rose	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via delle rose	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via dossi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via dossi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via dossi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			87		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via dossi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via drugolo	2 e 4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via drugolo	2 e 4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via drugolo	2 e 4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1580		1580		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via drugolo	2 e 4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FACCENDINO	3	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			153		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FACCENDINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FACCENDINO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FACCENDINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via faccendino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via faccendino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via faccendino	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	153		153		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via faccendino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via fenil boi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via fenil boi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via fenil boi	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	636			31,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via fenil boi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FENIL BRUCIATO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA FENIL BRUCIATO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FENIL BRUCIATO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FENIL BRUCIATO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FENIL BRUCIATO	5	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FENIL BRUCIATO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FENIL BRUCIATO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FENIL BRUCIATO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FENIL NUOVO	91	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			295		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FENIL NUOVO	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FENIL NUOVO	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FENIL NUOVO	91		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FENIL NUOVO SCOPERTA	5	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FENIL NUOVO SCOPERTA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FENIL NUOVO SCOPERTA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FENIL NUOVO SCOPERTA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via fenil vecchio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via fenil vecchio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via fenil vecchio	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via fenil vecchio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FENIL VECCHIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA FENIL VECCHIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FENIL VECCHIO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4496		4496		Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FENIL VECCHIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FENIL VECCHIO	12	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			520		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FENIL VECCHIO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FENIL VECCHIO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FENIL VECCHIO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via fenilnuovo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			880		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via fenilnuovo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via fenilnuovo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via fenilnuovo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FENILNUOVO MOLINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA FENILNUOVO MOLINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FENILNUOVO MOLINI	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FENILNUOVO MOLINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FILATOIO	31	1953	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			248		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FILATOIO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FILATOIO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FILATOIO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FOLZONE	3	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			650			Non friabile
Lonato del Garda	VIA FOLZONE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FOLZONE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FOLZONE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via folzone	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via folzone	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via folzone	3/A	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	268		268		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via folzone	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FOLZONE	3/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA FOLZONE	3/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FOLZONE	3/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FOLZONE	3/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FONTANELLA	1/A	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FONTANELLA	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FONTANELLA	1/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FONTANELLA	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via fonte del fabbro	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via fonte del fabbro	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via fonte del fabbro	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via fonte del fabbro	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FORNACI	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA FORNACI	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FORNACI	65	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FORNACI	65		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via Fornasetta	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67	1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	20	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			110		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via fornasetta	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via fornasetta	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via fornasetta	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via fornasetta	22		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	44	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FORNASETTA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FOSSA	3	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FOSSA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FOSSA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA FOSSA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via fossa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via fossa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via fossa	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via fossa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via fossa	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via fossa	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via fossa	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350			17,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via fossa	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FOSSA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA FOSSA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FOSSA	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FOSSA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via fossadone	1	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via fossadone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via fossadone	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via fossadone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA FOSSADONE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA FOSSADONE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA FOSSADONE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA FOSSADONE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA GADREZZANA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA GADREZZANA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA GADREZZANA	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA GADREZZANA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA GARDESANA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA GARDESANA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA GARDESANA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA GARDESANA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via Gardezzana	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via Gardezzana	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via Gardezzana	15	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136		136		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via Gardezzana	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA GARDEZZANA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via gardezzana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via gardezzana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via gardezzana	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			2,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via gardezzana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via gerardi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via gerardi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via gerardi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via gerardi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via girelli	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via girelli	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via girelli	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via girelli	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via iLARIA ALPI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via iLARIA ALPI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via iLARIA ALPI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	188		188		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via iLARIA ALPI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via isonzo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via isonzo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via isonzo	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via isonzo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA ISONZO	99	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA ISONZO	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA ISONZO	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA ISONZO	99		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA ISONZO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA ISONZO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA ISONZO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA ISONZO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via lagasca	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via lagasca	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via lagasca	32	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via lagasca	32		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via lavagnone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via lavagnone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via lavagnone	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via lavagnone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via lavagnone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via lavagnone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via lavagnone	6	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via lavagnone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via lavagnone	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via lavagnone	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via lavagnone	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via lavagnone	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via lavagnone	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via lavagnone	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via lavagnone	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via lavagnone	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via lazzaretto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via lazzaretto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via lazzaretto	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	71	860			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via lazzaretto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA LUGASCA	14	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			440		Danneggiato -10%	Friabile
Lonato del Garda	VIA LUGASCA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA LUGASCA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA LUGASCA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA LUGASCA	16	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA LUGASCA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA LUGASCA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA LUGASCA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via lugasca	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via lugasca	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via lugasca	34	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via lugasca	34		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA M. CERUTTI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA M. CERUTTI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA M. CERUTTI	61	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1965		1965		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA M. CERUTTI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA M.CERUTTI	102	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA M.CERUTTI	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA M.CERUTTI	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA M.CERUTTI	102		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MACCARONA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			102		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MACCARONA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MACCARONA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MACCARONA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via madonna della scoperta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			52,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via madonna della scoperta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via madonna della scoperta	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via madonna della scoperta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MADONNINA	1	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			590		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MADONNINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MADONNINA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MADONNINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MAGLIO	4	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MAGLIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MAGLIO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	VIA MAGLIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MAGLIO	6	1973	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MAGLIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MAGLIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MAGLIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via maglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via maglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via maglio	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160			8	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via maglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via maguzzano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via maguzzano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via maguzzano	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via maguzzano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via maguzzano	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via maguzzano	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via maguzzano	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via maguzzano	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MAGUZZANO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MAGUZZANO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MAGUZZANO	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MAGUZZANO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via maguzzano	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via maguzzano	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via maguzzano	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via maguzzano	42		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MALOCCA SOPRA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MALOCCA SOPRA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MALOCCA SOPRA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MALOCCA SOPRA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MALOCCHE	1	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			705		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MALOCCHE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MALOCCHE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MALOCCHE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MALOCCHE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MALOCCHE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MALOCCHE	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MALOCCHE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via malocche	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via malocche	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via malocche	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			10	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via malocche	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via malocco di sotto	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via malocco di sotto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via malocco di sotto	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via malocco di sotto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MALOCCO SOPRA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MALOCCO SOPRA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MALOCCO SOPRA	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MALOCCO SOPRA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via malocco sotto	21	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via malocco sotto	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via malocco sotto	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via malocco sotto	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via malocco sotto	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via malocco sotto	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via malocco sotto	26	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via malocco sotto	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via malocco sotto	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via malocco sotto	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via malocco sotto	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via malocco sotto	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via malocco sotto	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via malocco sotto	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via malocco sotto	11/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via malocco sotto	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via malocco sotto	6/d	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via malocco sotto	6/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via malocco sotto	6/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via malocco sotto	6/d		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via malpensata	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via malpensata	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via malpensata	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	364		364		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via malpensata	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via mancino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mancino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mancino	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mancino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MANCINO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MANCINO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MANCINO	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220			2,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MANCINO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mantova	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mantova	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mantova	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mantova	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mantova	10	2001	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mantova	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mantova	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via mantova	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mantova	20	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			13400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mantova	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mantova	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via mantova	20		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mantova	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mantova	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mantova	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mantova	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mantova	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mantova	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mantova	59	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mantova	59		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MANTOVA	59	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MANTOVA	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MANTOVA	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MANTOVA	59		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mantova	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mantova	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mantova	61	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660		660		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mantova	61		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MANTOVA	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MANTOVA	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MANTOVA	75	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MANTOVA	75		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mantova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mantova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mantova	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mantova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mantova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mantova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mantova	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mantova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MAOLOCHE	11	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MAOLOCHE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MAOLOCHE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MAOLOCHE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mapella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mapella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mapella	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mapella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via mappella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via mappella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via mappella	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via mappella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MARCHESINO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MARCHESINO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MARCHESINO	57	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MARCHESINO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MARSALA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MARSALA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MARSALA	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MARSALA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MARSALA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MARSALA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MARSALA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MARSALA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via marzabotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via marzabotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via marzabotto	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via marzabotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	1	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			670		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	3	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1275		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via molini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via molini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via molini	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via molini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via molini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via molini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via molini	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via molini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	37	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via molini	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via molini	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via molini	41	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via molini	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via molini	41	1999	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			927		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via molini	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via molini	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via molini	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	41	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			927		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	41	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			10300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via molini	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via molini	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via molini	45	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540			4	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via molini	45		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	59	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			725		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via molini	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via molini	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via molini	67	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via molini	67		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	69	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	43/F	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			540		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	43/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	43/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	43/F		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via molini	57/a	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via molini	57/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via molini	57/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via molini	57/a		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	71/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	71/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MOLINI	71/C	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MOLINI	71/C		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via molini	71/c	1995	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via molini	71/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via molini	71/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via molini	71/c		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via monico	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via monico	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via monico	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	895		895		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via monico	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via monte baldo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via monte baldo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via monte baldo	9	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via monte baldo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTE FALCONE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MONTE FALCONE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTE FALCONE	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTE FALCONE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via monte mario	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via monte mario	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via monte mario	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250			112	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via monte mario	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via monte mario	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via monte mario	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via monte mario	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250			112	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via monte mario	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via montebello	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via montebello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via montebello	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via montebello	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTEBELLO	26	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTEBELLO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTEBELLO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MONTEBELLO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTEBELLO	5/D	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2750		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTEBELLO	5/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTEBELLO	5/D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MONTEBELLO	5/D		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	1	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	4	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			58		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050			Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTEFALCONE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTELLO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MONTELLO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTELLO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTELLO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via montesuello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via montesuello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via montesuello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via montesuello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTESUELLO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MONTESUELLO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTESUELLO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTESUELLO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA MONTESUELLO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA MONTESUELLO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA MONTESUELLO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA MONTESUELLO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via morandi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via morandi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via morandi	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via morandi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via morandi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via morandi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via morandi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via morandi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via morandi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via morandi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via morandi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via morandi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via panizze	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via panizze	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via panizze	5	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via panizze	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via panizze	5/a	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			523,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via panizze	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via panizze	5/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via panizze	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA PILASTRONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA PILASTRONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA PILASTRONI	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1680			84	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA PILASTRONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA R.ARRIGHI	1	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA R.ARRIGHI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA R.ARRIGHI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA R.ARRIGHI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA R.ARRIGHI	1	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA R.ARRIGHI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA R.ARRIGHI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA R.ARRIGHI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA RECIAGO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA RECIAGO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA RECIAGO	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA RECIAGO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via redone alto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via redone alto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via redone alto	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	610			3,05	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via redone alto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	26	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via regia antica	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via regia antica	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via regia antica	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via regia antica	32		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	32	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	32	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		240			Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		240			Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	39	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			443		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80			Non friabile
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via regia antica	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via regia antica	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via regia antica	60	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via regia antica	60		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via regia antica	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via regia antica	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via regia antica	106	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via regia antica	106		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via regia antica	92/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via regia antica	92/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via regia antica	92/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via regia antica	92/a		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		900			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REGIA ANTICA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via remato	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via remato	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via remato	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via remato	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via remato	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via remato	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via remato	34	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via remato	34		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via remato	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via remato	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via remato	34	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via remato	34		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA RENATO	12	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA RENATO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA RENATO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA RENATO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via reparÀċ	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via reparÀċ	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via reparÀċ	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via reparÀċ	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REPARE	41/25	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REPARE	41/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REPARE	41/25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA REPARE	41/25		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA REPARE'	1	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			91		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA REPARE'	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA REPARE'	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA REPARE'	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via roccolo arrighi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via roccolo arrighi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via roccolo arrighi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via roccolo arrighi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via roccolo arrighi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via roccolo arrighi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via roccolo arrighi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via roccolo arrighi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA ROMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA ROMA	1	1991	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,1			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA ROMA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA ROMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA S. CIPRIANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA S. CIPRIANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA S. CIPRIANO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA S. CIPRIANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via s. d'acquisto	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via s. d'acquisto	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via s. d'acquisto	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13500		13500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via s. d'acquisto	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA S. EUROSIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA S. EUROSIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA S. EUROSIA	SN	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA S. EUROSIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA S. GIULIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA S. GIULIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA S. GIULIA	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA S. GIULIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via s. marco	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via s. marco	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via s. marco	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via s. marco	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA S. POLO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA S. POLO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA S. POLO	41	1943	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62		62		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA S. POLO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via s. tommaso	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via s. tommaso	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via s. tommaso	7	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via s. tommaso	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA S.EUROSIA	9	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA S.EUROSIA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA S.EUROSIA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA S.EUROSIA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via s.pellico	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via s.pellico	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via s.pellico	sn	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	523	6276			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via s.pellico	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA S.POLO		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA S.POLO		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA S.POLO		1	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	885	10600			Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA S.POLO		1	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via sal polo		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via sal polo		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via sal polo		1	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			980		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via sal polo		1	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via salvo d'acquisto		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via salvo d'acquisto		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via salvo d'acquisto		19	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via salvo d'acquisto		19	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via san cipriano		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via san cipriano		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via san cipriano		12	1962 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via san cipriano		12	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via san cipriano		31	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via san cipriano		31	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via san cipriano		31	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via san cipriano		31	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		1	1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		10	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		10	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		14	1980 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		14	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		39	1967 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		39	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		48	1980 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		48	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		48	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA SAN POLO		48	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via san tommaso		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via san tommaso		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via san tommaso		1	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via san tommaso		1	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SAN TOMMASO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA SAN TOMMASO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SAN TOMMASO	SN		1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN TOMMASO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO		2	1980 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO		2	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO	8/12		1970 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO	8/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO	8/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO	8/12		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO	SNC		1980 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA SAN ZENO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SANTA MARIA	SNC		1990 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SANTA MARIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SANTA MARIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA SANTA MARIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via sant'eurosia		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via sant'eurosia		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via sant'eurosia		26	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	via sant'eurosia		26	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via santuario		84	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via santuario		84	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via santuario		84	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via santuario		84	Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via slossaroli		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via slossaroli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via slossaroli	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via slossaroli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SOIOLO	1	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SOIOLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SOIOLO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA SOIOLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA SOIOLO	2	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA SOIOLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA SOIOLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA SOIOLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via soiolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via soiolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via soiolo	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via soiolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA STAFFOLO	1	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA STAFFOLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA STAFFOLO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA STAFFOLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA STAFFOLO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA STAFFOLO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA STAFFOLO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA STAFFOLO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via staffolo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via staffolo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via staffolo	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via staffolo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via stoppini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via stoppini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via stoppini	4	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via stoppini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA TARELLO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA TARELLO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA TARELLO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	283		283		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA TARELLO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA TIRACOLLO	2	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA TIRACOLLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA TIRACOLLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA TIRACOLLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via tito speri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via tito speri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via tito speri	1	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165		165		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via tito speri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA TITO SPERI	14	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA TITO SPERI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA TITO SPERI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA TITO SPERI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA TITO SPERI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA TITO SPERI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA TITO SPERI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA TITO SPERI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via trivellini	32	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via trivellini	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via trivellini	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via trivellini	32		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1616		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1616		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA TRIVELLINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via trivellino	30	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			182		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via trivellino	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via trivellino	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	via trivellino	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via trivellino	3a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via trivellino	3a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lonato del Garda	via trivellino	3a	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			225		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via trivellino	3a		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via trivellino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via trivellino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via trivellino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		160000			Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via trivellino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA V.VENETO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA V.VENETO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA V.VENETO	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA V.VENETO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via valletta	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via valletta	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via valletta	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via valletta	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA VALLETTA	5	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA VALLETTA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA VALLETTA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA VALLETTA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via vallone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via vallone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via vallone	sn	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	via vallone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA VALSORDA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA VALSORDA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA VALSORDA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA VALSORDA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA VALSORDA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIA VALSORDA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA VALSORDA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA VALSORDA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	via vecchia di drugolo	sn	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3488		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via verdi	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Lonato del Garda	via X giornate	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	via X giornate	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	via X giornate	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	via X giornate	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIA X GIORNATE	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA XXIV MAGGIO	22	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Lonato del Garda	VIA XXIV MAGGIO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIA XXIV MAGGIO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lonato del Garda	VIA XXIV MAGGIO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Lonato del Garda	VIALE ROMA	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lonato del Garda	VIALE ROMA	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lonato del Garda	VIALE ROMA	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Lonato del Garda	VIALE ROMA	66		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	castello	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	castello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	castello	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	castello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	CAVOUR	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	CAVOUR	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	CAVOUR	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	CAVOUR	7		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	CAVOUR	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	CAVOUR	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	CAVOUR	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	CAVOUR	32		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	chiesa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	chiesa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	chiesa	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	chiesa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	CHIESA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	CHIESA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	CHIESA	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	CHIESA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	garibaldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	garibaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	garibaldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Longhena	garibaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	strada provinciale 33	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	strada provinciale 33	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	strada provinciale 33	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	strada provinciale 33	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Longhena	u. saba	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	u. saba	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	u. saba	11	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	u. saba	11		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via 24 MAGGIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via 24 MAGGIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via 24 MAGGIO	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51		51		Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via 24 MAGGIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	VIA 24 MAGGIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	VIA 24 MAGGIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	VIA 24 MAGGIO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	VIA 24 MAGGIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via 24 maggio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via 24 maggio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via 24 maggio	16	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			52		Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via 24 maggio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	Via 24 Maggio	38	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			136		Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	Via 24 Maggio	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	Via 24 Maggio	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Longhena	Via 24 Maggio	38		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via 24 maggio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via 24 maggio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via 24 maggio	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96		96		Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via 24 maggio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via castello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via castello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via castello	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Longhena	via castello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via cavour	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via cavour	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via cavour	11	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	366	4392			Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via cavour	11		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	VIA CAVOUR	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	VIA CAVOUR	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	VIA CAVOUR	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	VIA CAVOUR	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via chiesa	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via chiesa	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via chiesa	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via chiesa	22		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via comunale per bargnano	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via comunale per bargnano	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via comunale per bargnano	--		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310					Non friabile
Longhena	via comunale per bargnano	--		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via enrico fermi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via enrico fermi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via enrico fermi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via enrico fermi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via enrico fermi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via enrico fermi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via enrico fermi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via enrico fermi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via enrico fermi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via enrico fermi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via enrico fermi	31	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via enrico fermi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	VIA SABA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	VIA SABA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	VIA SABA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	VIA SABA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via u. saba	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via u. saba	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via u. saba	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via u. saba	11		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	via xxiv maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	via xxiv maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	via xxiv maggio	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	via xxiv maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	VIA XXIV MAGGIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Longhena	VIA XXIV MAGGIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	VIA XXIV MAGGIO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	
Longhena	VIA XXIV MAGGIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Longhena	VIA XXIV MAGGIO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Longhena	VIA XXIV MAGGIO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Longhena	VIA XXIV MAGGIO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Longhena	VIA XXIV MAGGIO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	A MASSIMO D'AZEGLIO	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	A MASSIMO D'AZEGLIO	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	A MASSIMO D'AZEGLIO	103	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520		520		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	A MASSIMO D'AZEGLIO	103		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	DON DE GIACOMO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	DON DE GIACOMO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	DON DE GIACOMO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	DON DE GIACOMO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	FONTE FANO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	FONTE FANO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	FONTE FANO	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	FONTE FANO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	GARIBALDI	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	GARIBALDI	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	GARIBALDI	57	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	GARIBALDI	57		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	GARIBALDI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	GARIBALDI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	GARIBALDI	S.N.	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	GARIBALDI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	largo della vittoria	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	largo della vittoria	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	largo della vittoria	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	largo della vittoria	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	LOC SAN BERNARDO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	LOC SAN BERNARDO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	LOC SAN BERNARDO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	LOC SAN BERNARDO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	LOC. S. BERNARDO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	LOC. S. BERNARDO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	LOC. S. BERNARDO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	LOC. S. BERNARDO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	LOC.MONTE TER	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	LOC.MONTE TER	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	LOC.MONTE TER	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	LOC.MONTE TER	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	localita' campi boni	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	localita' campi boni	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	localita' campi boni	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	localita' campi boni	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	LOCALITA' PASSO DEL CAVALLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	LOCALITA' PASSO DEL CAVALLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	LOCALITA' PASSO DEL CAVALLO	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	LOCALITA' PASSO DEL CAVALLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	LOCALITÀ¿ CARATOLE CAMPIBUONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	LOCALITÀ¿ CARATOLE CAMPIBUONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	LOCALITÀ¿ CARATOLE CAMPIBUONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	LOCALITÀ¿ CARATOLE CAMPIBUONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	P.ZZA PORTEGAIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	P.ZZA PORTEGAIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	P.ZZA PORTEGAIA	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	P.ZZA PORTEGAIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	PARCHEGGIO LOCALITA' GAZZOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	PARCHEGGIO LOCALITA' GAZZOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	PARCHEGGIO LOCALITA' GAZZOLO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	PARCHEGGIO LOCALITA' GAZZOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	passo dl cavallo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	passo dl cavallo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	passo dl cavallo	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	passo dl cavallo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	piazzale piscina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	piazzale piscina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	piazzale piscina	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1070		1070		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	piazzale piscina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	SORGENTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	SORGENTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	SORGENTI	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	SORGENTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	STRADA VECCHIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	STRADA VECCHIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	STRADA VECCHIA	18	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Lumezzane	STRADA VECCHIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	STRADA VECCHIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	STRADA VECCHIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	STRADA VECCHIA	18	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Lumezzane	STRADA VECCHIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VALLE DEI FIORI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VALLE DEI FIORI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VALLE DEI FIORI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Friabile
Lumezzane	VALLE DEI FIORI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA A. VOLTA	22/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA A. VOLTA	22/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA A. VOLTA	22/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA A. VOLTA	22/B		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ABBA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ABBA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ABBA	14	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ABBA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ADUA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ADUA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ADUA	21	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ADUA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via adua	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via adua	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via adua	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via adua	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ADUA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ADUA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ADUA	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ADUA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ANTONINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via armieri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via armieri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via armieri	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via armieri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ARMIERI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ARMIERI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ARMIERI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ARMIERI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BENEDETTO CROCE	12/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BENEDETTO CROCE	12/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BENEDETTO CROCE	12/16	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	243		243		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA BENEDETTO CROCE	12/16		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BOLOGNINI	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BOLOGNINI	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BOLOGNINI	73	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA BOLOGNINI	73		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BOSCA	16-24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA BOSCA	16-24		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BOSCA	16-24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BOSCA	16-24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BRESCIA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BRESCIA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BRESCIA	19	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5540		5540		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA BRESCIA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via brescia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via brescia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via brescia	19	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	295		295		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via brescia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BRESCIA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BRESCIA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BRESCIA	19	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2550		2550		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA BRESCIA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BRESCIA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BRESCIA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BRESCIA	29	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA BRESCIA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BRESCIA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BRESCIA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BRESCIA	35	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA BRESCIA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BRESCIA	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BRESCIA	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BRESCIA	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA BRESCIA	57		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via brescia	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via brescia	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via brescia	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2125					Non friabile
Lumezzane	via brescia	71		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via brescia	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via brescia	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via brescia	75	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720			4	Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via brescia	75		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BRESCIA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BRESCIA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BRESCIA	79	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				350	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA BRESCIA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via brescia	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA brescia	snc	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA BRESCIA	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA BRESCIA	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA BRESCIA	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA BRESCIA	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA C. BATTISTI	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA C. BATTISTI	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA C. BATTISTI	67	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA C. BATTISTI	67		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CADORNA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CADORNA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CADORNA	9	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	250			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CADORNA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CADUTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CADUTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CADUTI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CADUTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CADUTI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CADUTI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CADUTI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CADUTI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CADUTI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CADUTI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CADUTI	33	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CADUTI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via caduti	53-57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via caduti	53-57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via caduti	53-57	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via caduti	53-57		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CAGNAGHE	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CAGNAGHE	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CAGNAGHE	14/16	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1337,52		2675,52		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CAGNAGHE	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CAMPOLUPI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CAMPOLUPI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CAMPOLUPI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CAMPOLUPI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via canoni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via canoni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via canoni	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	via canoni	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA CANTONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CANTONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CANTONI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CANTONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CARDUCCI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CARDUCCI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CARDUCCI	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CARDUCCI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CARONE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CARONE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CARONE	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CARONE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CARONE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CARONE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CARONE	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CARONE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CARONE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CARONE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CARONE	38	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CARONE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CARONE	41/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CARONE	41/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CARONE	41/D	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370	4810			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CARONE	41/D		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CASELLI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CASELLI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CASELLI	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CASELLI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CASELLI	28/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CASELLI	28/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CASELLI	28/A	1943	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CASELLI	28/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CASELLI	28/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CASELLI	28/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CASELLI	28/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CASELLI	28/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CATTANEO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CATTANEO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CATTANEO	8	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CATTANEO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CAVALIERE GHIDINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CAVALIERE GHIDINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CAVALIERE GHIDINI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11800		11800		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CAVALIERE GHIDINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CAVOUR	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CAVOUR	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CAVOUR	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CAVOUR	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via cocca	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via cocca	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via cocca	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via cocca	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA COLLE AVENTINO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA COLLE AVENTINO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA COLLE AVENTINO	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA COLLE AVENTINO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA COLOMBO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA COLOMBO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA COLOMBO	31	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2450				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA COLOMBO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CORSICA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CORSICA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CORSICA	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CORSICA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CORSICA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CORSICA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CORSICA	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CORSICA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CORSICA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CORSICA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CORSICA	46	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		130			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CORSICA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via corsica	10/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	via corsica	10/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via corsica	10/b	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via corsica	10/b		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CORSICA	14/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CORSICA	14/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CORSICA	14/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CORSICA	14/B		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA CORSICA	14/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA CORSICA	14/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA CORSICA	14/B	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	503		503		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA CORSICA	14/B		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DANTE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DANTE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DANTE	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DANTE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DANTE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DANTE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DANTE	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA DANTE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		50			Danneggiato -10%	Friabile
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	61	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	61		Pavimenti in vinil amianto					Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	87	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA D'AZEGLIO	87		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DE GASPERI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DE GASPERI	92		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	96	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265		265		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DE GASPERI	96		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	97	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DE GASPERI	97		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DE GASPERI	118	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DE GASPERI	118		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DELLA COCCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DELLA COCCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DELLA COCCA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DELLA COCCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DELLA COSTA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DELLA COSTA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DELLA COSTA	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DELLA COSTA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via della fonte	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via della fonte	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via della fonte	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via della fonte	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DELLA FONTE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DELLA FONTE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DELLA FONTE	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1125			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DELLA FONTE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DELLA FONTE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DELLA FONTE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DELLA FONTE	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DELLA FONTE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DISCIPLINA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DISCIPLINA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DISCIPLINA	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	207				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DISCIPLINA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DISCIPLINA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA DISCIPLINA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DISCIPLINA	14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300			130	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DISCIPLINA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DON LUIGI STURZO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DON LUIGI STURZO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DON LUIGI STURZO	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DON LUIGI STURZO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DON MINZONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DON MINZONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DON MINZONI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA DON MINZONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DON VIGILIO ALGHISI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DON VIGILIO ALGHISI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DON VIGILIO ALGHISI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DON VIGILIO ALGHISI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via donizzetti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via donizzetti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via donizzetti	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via donizzetti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA DONIZZETTI	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DOSSELLI	39/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA DOSSELLI	39/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA DOSSELLI	39/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA DOSSELLI	39/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via fonte fano	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via fonte fano	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via fonte fano	15	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via fonte fano	15		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via fonte fano	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via fonte fano	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via fonte fano	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via fonte fano	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA G. ROSSINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA G. ROSSINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA G. ROSSINI	11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA G. ROSSINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	335			1,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA GARIBALDI	67		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Friabile
Lumezzane	VIA GARIBALDI	68		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	70	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			400	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA GARIBALDI	70		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	93	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA GARIBALDI	93		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	31/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	31/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	31/B	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA GARIBALDI	31/B		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	SNC	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	150	3150			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA GARIBALDI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA GARIBALDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA GNUTTI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA GNUTTI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA GNUTTI	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA GNUTTI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	30	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3675		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1480		1615		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	48	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	69	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750		1750		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	69		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	77	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	77		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	91	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	91		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	97	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	97		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	99	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	99		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via industriale	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via industriale	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via industriale	122	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via industriale	122		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	49/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	49/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	49/B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	49/B		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	49/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	49/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	49/C	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA INDUSTRIALE	49/C		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via iv novembre	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via iv novembre	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via iv novembre	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via iv novembre	28		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA LAMARMORA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA LAMARMORA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA LAMARMORA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA LAMARMORA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA LANA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA LANA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA LANA	31	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300	27300			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA LANA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA LEONARDO DA VINCI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA LEONARDO DA VINCI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA LEONARDO DA VINCI	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA LEONARDO DA VINCI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		15840			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2880		2880		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA LEOPARDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via leopardi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via leopardi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via leopardi	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via leopardi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MADONNINA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MADONNINA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MADONNINA	4	2003	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MADONNINA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via madonnina	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via madonnina	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via madonnina	103	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via madonnina	103		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via madonnina	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via madonnina	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via madonnina	103	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via madonnina	103		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAGENTA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAGENTA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAGENTA	51	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAGENTA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAINONE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAINONE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAINONE	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAINONE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAINONE	4								
Lumezzane	VIA MAINONE	4/s		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAINONE	4/s		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAINONE	4/s	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3420				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAINONE	4/s		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/f	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350		2350		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAINONE	56/f		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/L		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/L		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/L	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAINONE	56/L		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/N		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/N		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAINONE	56/N	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAINONE	56/N		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAMELI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAMELI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAMELI	10	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				750	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAMELI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAMELI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAMELI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAMELI	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAMELI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via mameli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via mameli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via mameli	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via mameli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MANZONI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MANZONI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MANZONI	12	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MANZONI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MARONERE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MARONERE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MARONERE	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MARONERE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MARTIN LUTER KING	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MARTIN LUTER KING	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MARTIN LUTER KING	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MARTIN LUTER KING	40		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MARTIN LUTER KING	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MARTIN LUTER KING	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MARTIN LUTER KING	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MARTIN LUTER KING	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	29	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	29		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	29		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050	16000			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MASSIMO D'AZELIO	87	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	581	8627,85			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via matteotti	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via matteotti	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via matteotti	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via matteotti	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via matteotti	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via matteotti	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via matteotti	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via matteotti	70		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MATTEOTTI	49/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MATTEOTTI	49/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MATTEOTTI	49/C	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MATTEOTTI	49/C		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAZZINI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAZZINI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAZZINI	46	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAZZINI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via mazzini	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via mazzini	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via mazzini	46	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via mazzini	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MAZZINI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MAZZINI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MAZZINI	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MAZZINI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via mazzini	91	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via mazzini	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via mazzini	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via mazzini	107	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	118	1475			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via mazzini	107		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via mazzini	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via mazzini	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via mazzini	123	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via mazzini	123		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	12	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	87		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	113	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONSIGNOR BERTOLI	113		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via monsuello		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato +10%	Friabile
Lumezzane	VIA MONSUELLO	196		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONSUELLO	196		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONSUELLO	196	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONSUELLO	196		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONSUELLO	197	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONSUELLO	100/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONSUELLO	100/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONSUELLO	100/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590		590		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONSUELLO	100/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via monsuello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via monsuello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via monsuello	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via monsuello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONSUELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONSUELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONSUELLO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410		410		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONSUELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTE LADINO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTE LADINO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA MONTE LADINO	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTE LADINO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTE S. MICHELE	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTE S. MICHELE	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTE S. MICHELE	37	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTE S. MICHELE	37		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTE S. MICHELE	36/38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTE S. MICHELE	36/38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTE S. MICHELE	36/38	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTE S. MICHELE	36/38		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTESUELLO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTESUELLO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTESUELLO	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	282		282		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTESUELLO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTESUELLO	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTESUELLO	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTESUELLO	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTESUELLO	79		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via montesuello	234	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	25	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	316				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	98		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		35			Danneggiato -10%	Friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	98		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via montini	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via montini	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via montini	105	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165		165		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via montini	105		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	105	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	105		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	107	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	107		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via montini	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via montini	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via montini	176	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via montini	176		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	176	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1770		1770		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	176		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	176	1947	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1420		1420		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	176		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	1/A	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27			0,15	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	195/197		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	195/197		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	195/197	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	195/197		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MONTINI	195-197		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MORETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MORETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MORETTI	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MORETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MORETTO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MORETTO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MORETTO	14	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MORETTO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA MORETTO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA MORETTO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA MORETTO	21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA MORETTO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via moretto	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via moretto	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via moretto	29	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via moretto	29		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA NINO BIXIO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA NINO BIXIO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA NINO BIXIO	53	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	3510			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA NINO BIXIO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA OBERDAN	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA OBERDAN	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA OBERDAN	17	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA OBERDAN	17		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via padre bolognini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via padre bolognini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via padre bolognini	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via padre bolognini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PADRE BOLOGNINI	50A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PADRE BOLOGNINI	50A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PADRE BOLOGNINI	50A	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PADRE BOLOGNINI	50A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PADRE BOLOGNINI	65/I		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PADRE BOLOGNINI	65/I		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PADRE BOLOGNINI	65/I	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PADRE BOLOGNINI	65/I		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via padre bolognini	69/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via padre bolognini	69/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via padre bolognini	69/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via padre bolognini	69/a		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PADRE PIETRO GHIDINI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PADRE PIETRO GHIDINI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PADRE PIETRO GHIDINI	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	626				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PADRE PIETRO GHIDINI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	23	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	4140			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PARTIGIANI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PARTIGIANI	45	1972	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PARTIGIANI	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA PARTIGIANI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PARTIGIANI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PARTIGIANI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PARTIGIANI	53	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3	15			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PARTIGIANI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PASCOLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PASCOLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PASCOLI	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	994		994		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PASCOLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PASCOLI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PASCOLI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PASCOLI	40	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PASCOLI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PASCOLI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PASCOLI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PASCOLI	45	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA PASCOLI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PASCOLI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PASCOLI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PASCOLI	46	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PASCOLI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PASCOLI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PASCOLI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PASCOLI	46	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PASCOLI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PIAVE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PIAVE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PIAVE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PIAVE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PIAVE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PIAVE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PIAVE	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PIAVE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PRATI COMUNI	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PRATI COMUNI	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PRATI COMUNI	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA PRATI COMUNI	125		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA PRATI COMUNI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA PRATI COMUNI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA PRATI COMUNI	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA PRATI COMUNI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	38		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	11/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	11/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	11/A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1970	25610			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	11/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	13/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	13/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	13/A	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	13/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	5/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	5/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	5/D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	5/D		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RAGAZZI DEL 99	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RANGO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RANGO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RANGO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RANGO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RAVINAGLIO NORD	2/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RAVINAGLIO NORD	2/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RAVINAGLIO NORD	2/6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RAVINAGLIO NORD	2/6		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via repubblica	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via repubblica	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via repubblica	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via repubblica	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1060		1060		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	67	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	67		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	243		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	243		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	243	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA REPUBBLICA	243		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via repubblica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via repubblica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via repubblica	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via repubblica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via rosaghe	55	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSMINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ROSMINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ROSMINI	13	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100		2100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSMINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ROSMINI	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ROSMINI	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ROSMINI	13/15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSMINI	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ROSMINI	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ROSMINI	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ROSMINI	13/15	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSMINI	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via rossaghe	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via rossaghe	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via rossaghe	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via rossaghe	1		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ROSSAGHE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ROSSAGHE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ROSSAGHE	23	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	601		601		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSSAGHE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via rossaghe	23-25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via rossaghe	23-25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via rossaghe	23-25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via rossaghe	23-25		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via rossaghe	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via rossaghe	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via rossaghe	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via rossaghe	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via rossaghe	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via rossaghe	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via rossaghe	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via rossaghe	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ROSSAGHE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ROSSAGHE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ROSSAGHE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSSAGHE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ROSSINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ROSSINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ROSSINI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSSINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ROSSINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ROSSINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ROSSINI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSSINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via rossini	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via rossini	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via rossini	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via rossini	35		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ROSSINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ROSSINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ROSSINI	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA ROSSINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via ruca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via ruca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via ruca	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via ruca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	30	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA RUCA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via ruca	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via ruca	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via ruca	38	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via ruca	38		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via ruca	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via ruca	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via ruca	57	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via ruca	57		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	96	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	96		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	254		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	254		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	254	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	254		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via ruca	312		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via ruca	312		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via ruca	312	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	485		485		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via ruca	312		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	312		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	312		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	312	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650			650	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	312		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via ruca	318		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via ruca	318		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via ruca	318	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1215		1215		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via ruca	318		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	318		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	318		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	318	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	318		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	346		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	346		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	346	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1960		1960		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	346		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	366		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	366		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	366	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960		960		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	366		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	374		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	374		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	374	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	374		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	378		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	378		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	378	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	378		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA RUCA	386		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA RUCA	386		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA RUCA	386	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA RUCA	386		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via s. antonio	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via s. antonio	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via s. antonio	44	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1980				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via s. antonio	44		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA S. ANTONIO	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA S. ANTONIO	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA S. ANTONIO	50	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA S. ANTONIO	50		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA S. FAUSTINO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA S. FAUSTINO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA S. FAUSTINO	22	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA S. FAUSTINO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA S. NICOLA DA TOLENTINO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA S. NICOLA DA TOLENTINO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA S. NICOLA DA TOLENTINO	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA S. NICOLA DA TOLENTINO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via s.antonio	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via s.antonio	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via s.antonio	54	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via s.antonio	54		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA S.ANTONIO	40/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA S.ANTONIO	40/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA S.ANTONIO	40/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA S.ANTONIO	40/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA S.FILIPPO NERI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA S.FILIPPO NERI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA S.FILIPPO NERI	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA S.FILIPPO NERI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via s.margherita	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via s.margherita	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via s.margherita	110	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via s.margherita	110		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via s.margherita	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via s.margherita	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via s.margherita	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via s.margherita	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FAUSTINO	54/56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FAUSTINO	54/56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FAUSTINO	54/56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA SAN FAUSTINO	54/56		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO	111	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225		225		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO	111		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	17	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via san filippo neri	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via san filippo neri	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via san filippo neri	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via san filippo neri	111		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via san filippo neri	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via san filippo neri	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via san filippo neri	117	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via san filippo neri	117		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	117	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	117		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	130		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	130		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	125/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	125/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	125/B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	125/B		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN FILIPPO NERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA	73	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN GIOVANNI BATTISTA	73		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via san giovanni bosco	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via san giovanni bosco	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via san giovanni bosco	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via san giovanni bosco	2		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN NOICOLA DA TOLENTINO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA SAN NOICOLA DA TOLENTINO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN NOICOLA DA TOLENTINO	24	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN NOICOLA DA TOLENTINO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SAN PELLEGRINO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SAN PELLEGRINO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SAN PELLEGRINO	56	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SAN PELLEGRINO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SANTA MARGHERITA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SANTA MARGHERITA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SANTA MARGHERITA	36	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SANTA MARGHERITA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SANTELLO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SANTELLO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SANTELLO	41	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SANTELLO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via santello	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via santello	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via santello	41	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135	1687			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via santello	41		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SORGENTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SORGENTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SORGENTI	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SORGENTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SORGENTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SORGENTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SORGENTI	21	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SORGENTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA SORGENTI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA SORGENTI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA SORGENTI	74	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA SORGENTI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via tartaglia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via tartaglia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via tartaglia	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via tartaglia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via tartaglia	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via tartaglia	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via tartaglia	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	202		202		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via tartaglia	26		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA TARTAGLIA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA TARTAGLIA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TARTAGLIA	28	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA TARTAGLIA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA TITO SPERI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA TITO SPERI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TITO SPERI	32	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA TITO SPERI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA TITO SPERI	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA TITO SPERI	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TITO SPERI	3/5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA TITO SPERI	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via trento	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA TRIESTE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA TRIESTE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TRIESTE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA TRIESTE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via trieste	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via trieste	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via trieste	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via trieste	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TRIESTE	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA TRIESTE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA TRIESTE	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA TRIESTE	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TRIESTE	78	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57		57		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA TRIESTE	78		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA TRIESTE	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA TRIESTE	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TRIESTE	94	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					Non friabile
Lumezzane	VIA TRIESTE	94		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA TUFI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA TUFÌ	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TUFÌ	31	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300	23400			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA TUFÌ	31		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA TUFÌ	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA TUFÌ	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA TUFÌ	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA TUFÌ	42		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA V. MONTINI	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA V. MONTINI	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA V. MONTINI	107	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA V. MONTINI	107		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VAL BELLA	6A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VAL BELLA	6A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VAL BELLA	6A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VAL BELLA	6A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via valbella	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via valbella	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via valbella	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via valbella	8		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALBELLA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALBELLA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VALBELLA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA VALBELLA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via valdoro	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via valdoro	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via valdoro	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via valdoro	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALLE D'ORO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALLE D'ORO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VALLE D'ORO	24	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VALLE D'ORO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via valle fiori	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via valle fiori	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via valle fiori	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via valle fiori	13		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via valle sabbia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via valle sabbia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via valle sabbia	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via valle sabbia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALLEDORO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALLEDORO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VALLEDORO	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VALLEDORO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALLESABBIA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALLESABBIA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VALLESABBIA	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VALLESABBIA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via vallesabbia	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via vallesabbia	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via vallesabbia	102	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via vallesabbia	102		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via vallesabbia	102	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via vallesabbia	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via vallesabbia	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	via vallesabbia	102		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via valmezzana	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via valmezzana	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via valmezzana	19	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via valmezzana	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	35	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	38	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	54	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	60	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55	670			Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VALMEZZANA	60		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VERGINELLA	147		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VERGINELLA	147		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VERGINELLA	147	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VERGINELLA	147		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VOLTA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VOLTA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VOLTA	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VOLTA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VOLTA	37	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VOLTA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VOLTA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA VOLTA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VOLTA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VOLTA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VOLTA	50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VOLTA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VOLTA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VOLTA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VOLTA	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VOLTA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VOLTA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VOLTA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VOLTA	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VOLTA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA VOLTA	49/A-B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA VOLTA	49/A-B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA VOLTA	49/A-B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA VOLTA	49/A-B		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via xi febbraio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via xi febbraio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via xi febbraio	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via xi febbraio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA XI FEBBRAIO	18/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA XI FEBBRAIO	18/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA XI FEBBRAIO	18/22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA XI FEBBRAIO	18/22		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	16	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4			0,02	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA XXV APRILE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA XXV APRILE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA XXV APRILE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	55	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68			0,35	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA XXV APRILE	55		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA XXV APRILE	59	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80			0,43	Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	VIA XXV APRILE	59		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA XXVIII MAGGIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA XXVIII MAGGIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA XXVIII MAGGIO	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VIA XXVIII MAGGIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ZANAGNOLO	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ZANAGNOLO	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ZANAGNOLO	10/A	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Lumezzane	VIA ZANAGNOLO	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via zanagnolo	10/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via zanagnolo	10/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via zanagnolo	10/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Lumezzane	via zanagnolo	10/a		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	via zima	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	via zima	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	via zima	5	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	237		237		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	via zima	5		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VIA ZUBELLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VIA ZUBELLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VIA ZUBELLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Lumezzane	VIA ZUBELLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	vicolo della posta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	vicolo della posta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	vicolo della posta	snc	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	vicolo della posta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Lumezzane	VICOLO SANTA LUCIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Lumezzane	VICOLO SANTA LUCIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Lumezzane	VICOLO SANTA LUCIA	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Lumezzane	VICOLO SANTA LUCIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	artigianale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	artigianale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	artigianale	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	artigianale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	C.NA CENTO PIO'	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	C.NA CENTO PIO'	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	C.NA CENTO PIO'	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2272				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	C.NA CENTO PIO'	1		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	castello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	castello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	castello	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	castello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	cna cento piÃ	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	cna cento piÃ	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	cna cento piÃ	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	cna cento piÃ	1		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	manzoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	manzoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	manzoni	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Macclodio	manzoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	manzoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	manzoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	manzoni	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Macclodio	manzoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	MARCONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	MARCONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	MARCONI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Macclodio	MARCONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	roma	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	roma	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	roma	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	roma	22		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	romo	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	romo	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	romo	51	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	romo	51		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	s.g. bosco	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	s.g. bosco	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	s.g. bosco	38	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	s.g. bosco	38		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	santa caterina da siena	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	santa caterina da siena	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	santa caterina da siena	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	santa caterina da siena	2		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	via artigiani	5/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	via artigiani	5/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	via artigiani	5/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	679				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	via artigiani	5/9		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VIA C.NA CATAFAME	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	VIA C.NA CATAFAME	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VIA C.NA CATAFAME	SN	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	535			3,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	VIA C.NA CATAFAME	SN		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Macclodio	via carmagnola	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	via carmagnola	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	via carmagnola	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	via carmagnola	3		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VIA CAVOUR	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	VIA CAVOUR	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VIA CAVOUR	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	VIA CAVOUR	24		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	via molino emili	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	via molino emili	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	via molino emili	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1800			Non friabile
Macclodio	via molino emili	3		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	via molino emili	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	via molino emili	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	via molino emili	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	via molino emili	--		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	via pace	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	via pace	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	via pace	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320			Non friabile
Macclodio	via pace	5		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VIA PIAVE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	VIA PIAVE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VIA PIAVE	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	VIA PIAVE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VIA ROMA	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	VIA ROMA	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VIA ROMA	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7800				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	VIA ROMA	55		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VIA ROMA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	VIA ROMA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VIA ROMA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Macclodio	VIA ROMA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VIA TORRE CALINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	VIA TORRE CALINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VIA TORRE CALINI	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	VIA TORRE CALINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	via xxv aprile	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	via xxv aprile	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	via xxv aprile	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000			18	Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	via xxv aprile	3		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VIA XXV APRILE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	VIA XXV APRILE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VIA XXV APRILE	13	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500	22500			Danneggiato +10%	Non friabile
Macclodio	VIA XXV APRILE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VICOLO CHIUSO	6	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	VICOLO CHIUSO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VICOLO CHIUSO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Macclodio	VICOLO CHIUSO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Macclodio	VICOLO DEMANIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Macclodio	VICOLO DEMANIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Macclodio	VICOLO DEMANIO	6	2009	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Macclodio	VICOLO DEMANIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Magasa	denai	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Magasa	denai	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Magasa	denai	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750		Danneggiato -10%	Non friabile
Magasa	denai	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	A. DE GASPERI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	A. DE GASPERI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	A. DE GASPERI	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	A. DE GASPERI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	angelo canossi	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	angelo canossi	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	angelo canossi	6/8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	angelo canossi	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	BATTISTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	BATTISTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	BATTISTI	9	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	BATTISTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	C.NA BABBIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	C.NA BABBIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	C.NA BABBIO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	C.NA BABBIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	c.na godi	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mairano	c.na godi	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	c.na godi	--	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	863				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	c.na godi	--		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	c.na gudi	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	c.na gudi	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	c.na gudi	--	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	c.na gudi	--		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	c.na molinetto		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	c.na molinetto		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	c.na molinetto		3	1989 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	c.na molinetto		3	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	c.na san francesco	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	c.na san francesco	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	c.na san francesco	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	c.na san francesco	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	c.na tesette		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	c.na tesette		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	c.na tesette		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			390			Non friabile
Mairano	c.na tesette		6	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	C.SO ZANARDELLI	46/48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	C.SO ZANARDELLI	46/48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	C.SO ZANARDELLI	46/48	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	C.SO ZANARDELLI	46/48		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	cascina canino		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	cascina canino		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	cascina canino		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			837			Non friabile
Mairano	cascina canino		2	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	cascina canino		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	cascina canino		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	cascina canino		2	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	cascina canino		2	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	cascina canino		2	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1085	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	CASCINA FINILETTO		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	CASCINA FINILETTO		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	CASCINA FINILETTO		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	CASCINA FINILETTO		2	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	CASCINA FINILETTO		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	CASCINA FINILETTO		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	CASCINA FINILETTO		2	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	CASCINA FINILETTO		2	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	cascina finiletto		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	cascina finiletto		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	cascina finiletto		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	cascina finiletto		2	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	cascina molinetto		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	cascina molinetto		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	cascina molinetto		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	cascina molinetto		3	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	damiano chiesa	--	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		110			Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	damiano chiesa	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	damiano chiesa	--		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	damiano chiesa	--		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	de gaspari		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	de gaspari		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	de gaspari		13	1976 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	de gaspari		13	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	de gasperi		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	de gasperi		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	de gasperi		9	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	de gasperi		9	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	della pace		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	della pace		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	della pace		5	1971 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Mairano	della pace		5	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	g.mazzini		65	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	g.mazzini		65	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	g.mazzini		65	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	g.mazzini		65	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	giuseppe pelosi		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	giuseppe pelosi		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	giuseppe pelosi		6	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	giuseppe pelosi		6	Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	IV NOVEMBRE		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mairano	IV NOVEMBRE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	IV NOVEMBRE	9	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	IV NOVEMBRE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	IV novembre	28	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	IV novembre	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	IV novembre	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	IV novembre	28		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	MATTEOTTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	MATTEOTTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	MATTEOTTI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	MATTEOTTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	MATTEOTTI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	MATTEOTTI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	MATTEOTTI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	MATTEOTTI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	matteotti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	matteotti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	matteotti	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	matteotti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	matteotti	19/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	matteotti	19/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	matteotti	19/b	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	matteotti	19/b		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	mazzini	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	mazzini	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	mazzini	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	mazzini	33		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	mazzini loc. pievedizio	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	mazzini loc. pievedizio	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	mazzini loc. pievedizio	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	mazzini loc. pievedizio	39		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	MOLINETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	MOLINETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	MOLINETTO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	MOLINETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	MORETTO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	MORETTO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	MORETTO	5	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	MORETTO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	moretto	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	moretto	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	moretto	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	moretto	16		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	P.ZZA DELLA CHIESA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	P.ZZA DELLA CHIESA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	P.ZZA DELLA CHIESA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	P.ZZA DELLA CHIESA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	P.ZZA TITO SPERI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	P.ZZA TITO SPERI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	P.ZZA TITO SPERI	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	P.ZZA TITO SPERI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	papa giovanni xxiii	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	papa giovanni xxiii	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	papa giovanni xxiii	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3360				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	papa giovanni xxiii	16		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	piazza calini	27/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	piazza calini	27/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	piazza calini	27/a	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	piazza calini	27/a		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	ROMA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	ROMA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	ROMA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	ROMA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	roma	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	roma	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	roma	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	roma	71		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	solferino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	solferino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	solferino	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	solferino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	SONCINI PIEVEDIZIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	SONCINI PIEVEDIZIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mairano	SONCINI PIEVEDIZIO	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54					
Mairano	SONCINI PIEVEDIZIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	tito speri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	tito speri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	tito speri	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	tito speri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via liberta'	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via liberta'	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via liberta'	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	755		755		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via liberta'	27		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via a. canossi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via a. canossi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via a. canossi	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via a. canossi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA A. GRAMSCI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA A. GRAMSCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA A. GRAMSCI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA A. GRAMSCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via a. volta	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via a. volta	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via a. volta	18	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43		43		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via a. volta	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA BATTISTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA BATTISTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA BATTISTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105					
Mairano	VIA BATTISTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via cascina tesette	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via cascina tesette	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via cascina tesette	6	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via cascina tesette	6		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA D. CHIESA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA D. CHIESA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA D. CHIESA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA D. CHIESA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via de gasperi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via de gasperi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via de gasperi	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via de gasperi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via della liberta'	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via della liberta'	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via della liberta'	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Mairano	via della liberta'	30		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA DELLA LIBERTA'	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA DELLA LIBERTA'	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA DELLA LIBERTA'	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA DELLA LIBERTA'	30		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via della liberta'	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via della liberta'	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via della liberta'	3/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			192			Non friabile
Mairano	via della liberta'	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via della libertÀ	7	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			755		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via della libertÀ	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via della libertÀ	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via della libertÀ	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via della libertÀ	30	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato +10%	Non friabile
Mairano	via della libertÀ	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via della libertÀ	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via della libertÀ	30		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via della pace	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via della pace	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via della pace	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Mairano	via della pace	12		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via f.lli cervi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via f.lli cervi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via f.lli cervi	11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via f.lli cervi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via g. leopardi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via g. leopardi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via g. leopardi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via g. leopardi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via g. matteotti	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via g. matteotti	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via g. matteotti	27	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mairano	via g. matteotti	27		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA G. MAZZINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA G. MAZZINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA G. MAZZINI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA G. MAZZINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA G. MAZZINI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA G. MAZZINI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA G. MAZZINI	61	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA G. MAZZINI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA G. PELOSI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA G. PELOSI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA G. PELOSI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	VIA G. PELOSI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via g.leopardi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via g.leopardi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via g.leopardi	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			365		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via g.leopardi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA G.MATTEOTTI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA G.MATTEOTTI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA G.MATTEOTTI	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA G.MATTEOTTI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA MATTEOTTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA MATTEOTTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA MATTEOTTI	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA MATTEOTTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via matteotti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via matteotti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via matteotti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via matteotti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via matteotti	13	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Mairano	via matteotti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via matteotti	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via matteotti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via matteotti	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via matteotti	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via matteotti	29	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via matteotti	29		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA MATTEOTTI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA MATTEOTTI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA MATTEOTTI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA MATTEOTTI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via matteotti	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via matteotti	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via matteotti	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via matteotti	42		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA MAZZINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA MAZZINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA MAZZINI	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA MAZZINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via mazzini	27	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via mazzini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via mazzini	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via mazzini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA MAZZINI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA MAZZINI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA MAZZINI	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA MAZZINI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via moretto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via moretto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via moretto	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via moretto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via moretto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via moretto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via moretto	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via moretto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via moretto	10	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via moretto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via moretto	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via moretto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via moretto	10	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via moretto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via moretto	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via moretto	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mairano	via pace	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via pace	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via pace	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via pace	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via pace	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via pace	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via pace	9	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via pace	9		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via papa giovanni	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via papa giovanni	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via papa giovanni	12	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via papa giovanni	12		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	14	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via papa giovanni xxiii	17	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via papa giovanni xxiii	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via papa giovanni xxiii	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via papa giovanni xxiii	17		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via papa giovanni xxiii	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via papa giovanni xxiii	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via papa giovanni xxiii	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via papa giovanni xxiii	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via pola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via pola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via pola	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13000		13000		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via pola	2		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA PROV LOC. PONTE MELLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA PROV LOC. PONTE MELLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA PROV LOC. PONTE MELLA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA PROV LOC. PONTE MELLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via roma	7	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via roma	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via roma	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via roma	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via roma	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via roma	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via roma	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via roma	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via roma	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via roma	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via roma	40	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	523				Danneggiato -10%	Friabile
Mairano	via roma	40		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via roma	40	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via roma	43	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Mairano	via roma	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via roma	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via roma	43		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA ROMA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA ROMA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA ROMA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA ROMA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA ROMA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA ROMA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA ROMA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA ROMA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via roma	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via roma	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via roma	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	via roma	53		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via roma	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via roma	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via roma	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via roma	73		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA ROMA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA ROMA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA ROMA	79	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA ROMA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via soferino	3/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via soferino	3/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via soferino	3/	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	628		628		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via soferino	3/		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mairano	via solferino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via solferino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via solferino	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Mairano	via solferino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA TITO SPERI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	VIA TITO SPERI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA TITO SPERI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	VIA TITO SPERI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via togliatti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via togliatti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via togliatti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Mairano	via togliatti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via verdi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via verdi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via verdi	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	182				Danneggiato +10%	Non friabile
Mairano	via verdi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	VIA ZANARDELLI	22	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	140				Danneggiato +10%	Non friabile
Mairano	VIA ZANARDELLI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	VIA ZANARDELLI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mairano	VIA ZANARDELLI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via zanardelli	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via zanardelli	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via zanardelli	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via zanardelli	27		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via zanardelli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via zanardelli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via zanardelli	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via zanardelli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via zanardelli	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via zanardelli	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via zanardelli	12/a	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via zanardelli	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via zanardelli	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via zanardelli	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via zanardelli	12/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via zanardelli	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	via zanardelli	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	via zanardelli	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	via zanardelli	12/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	via zanardelli	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	ZANA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	ZANA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	ZANA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	ZANA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	zanardelli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	zanardelli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	zanardelli	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	zanardelli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	ZANARDELLI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	ZANARDELLI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	ZANARDELLI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	ZANARDELLI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	ZANARDELLI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	ZANARDELLI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	ZANARDELLI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640					
Mairano	ZANARDELLI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	ZANARDELLI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	ZANARDELLI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	ZANARDELLI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640					
Mairano	ZANARDELLI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	zanardelli	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	zanardelli	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	zanardelli	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3580				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	zanardelli	27		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	ZANARDELLI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	ZANARDELLI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	ZANARDELLI	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mairano	ZANARDELLI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Mairano	ZANARDELLI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mairano	ZANARDELLI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mairano	ZANARDELLI	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	755					
Mairano	ZANARDELLI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	25-apr	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerba del Garda	25-apr	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	25-apr	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	141			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	25-apr	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	case sparse	85/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	case sparse	85/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	case sparse	85/a	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	case sparse	85/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	castello	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	castello	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	castello	14	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	castello	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	castello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	castello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	castello	22	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	castello	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	dante alighieri	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	dante alighieri	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	dante alighieri	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	dante alighieri	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	dei colli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	dei colli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	dei colli	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	dei colli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	dei colli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	dei colli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	dei colli	32	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	1300			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	dei colli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	dei colli	72/74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	dei colli	72/74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	dei colli	72/74	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180			900	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	dei colli	72/74		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	dei rii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	dei rii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	dei rii	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	dei rii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	del gazzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	del gazzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	del gazzo	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	del gazzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	g. d'annunzio	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	g. d'annunzio	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	g. d'annunzio	55	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330	4455			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	g. d'annunzio	55		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	p.zza paolo grassi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	p.zza paolo grassi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	p.zza paolo grassi	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	p.zza paolo grassi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	pace	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	pace	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	pace	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	pace	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	repubblica	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	repubblica	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	repubblica	99	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210	2520			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	repubblica	99		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	s. giorgio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	s. giorgio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	s. giorgio	11	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			50	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	s. giorgio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	s.lucia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	s.lucia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	s.lucia	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	s.lucia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	trevisago	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	trevisago	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	trevisago	58	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	trevisago	58		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	turati	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	turati	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	turati	snc	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	turati	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	v. veneto	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	v. veneto	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerba del Garda	v. veneto	20	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280					
Manerba del Garda	v. veneto	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	valtenesi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	valtenesi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	valtenesi	29	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	valtenesi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via a. manzoni	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via a. manzoni	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via a. manzoni	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via a. manzoni	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via a. manzoni	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via a. manzoni	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via a. manzoni	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via a. manzoni	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	9	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA AGELLO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	9	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA AGELLO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA AGELLO	11	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA AGELLO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA CAMPAGNOLA	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA CAMPAGNOLA	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA CAMPAGNOLA	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA CAMPAGNOLA	68		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA CARDUCCI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA CARDUCCI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA CARDUCCI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA CARDUCCI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA CARERE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA CARERE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA CARERE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA CARERE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via carrobbio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via carrobbio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via carrobbio	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via carrobbio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via case sparse	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via case sparse	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via case sparse	98	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via case sparse	98		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA CASE SPARSE ROCCAGLIE	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA CASE SPARSE ROCCAGLIE	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA CASE SPARSE ROCCAGLIE	98	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA CASE SPARSE ROCCAGLIE	98		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via case sparse serraglie	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via case sparse serraglie	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via case sparse serraglie	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerba del Garda	via case sparse serraglie	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA CASTELLO	32	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via castello	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via castello	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via castello	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via castello	44		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via castello	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via castello	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via castello	46	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via castello	46		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via cavallina	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via cavallina	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via cavallina	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via cavallina	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA CAVOUR	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA CAVOUR	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA CAVOUR	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA CAVOUR	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via colombo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via colombo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerba del Garda	via colombo	5	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via colombo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via dante alighieri	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via dante alighieri	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via dante alighieri	4	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via dante alighieri	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA DEI COLLI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA DEI COLLI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA DEI COLLI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA DEI COLLI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via del rio	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via del rio	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via del rio	92	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via del rio	92		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via del torchio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via del torchio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via del torchio	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via del torchio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA DEL ZOCCO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA DEL ZOCCO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA DEL ZOCCO	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA DEL ZOCCO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via della repubblica	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via della repubblica	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via della repubblica	123	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via della repubblica	123		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA DELLE NOVEGLIE	31	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000	60000			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via don angelo merilin	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via don angelo merilin	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via don angelo merilin	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via don angelo merilin	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via foscolo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via foscolo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via foscolo	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via foscolo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA FOSCOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA FOSCOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA FOSCOLO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA FOSCOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via foscolo vill. heliopolis	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via foscolo vill. heliopolis	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via foscolo vill. heliopolis	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via foscolo vill. heliopolis	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via g. d'annunzio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via g. d'annunzio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via g. d'annunzio	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via g. d'annunzio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via g. d'annunzio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via g. d'annunzio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via g. d'annunzio	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via g. d'annunzio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA GRAMSCI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA GRAMSCI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA GRAMSCI	78	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315		315		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA GRAMSCI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA IV NOVEMBRE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA IV NOVEMBRE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA IV NOVEMBRE	9	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA IV NOVEMBRE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA MANZONI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA MANZONI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA MANZONI	20	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	690				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA MANZONI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via matteotti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via matteotti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via matteotti	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via matteotti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via montanina e via case sparse serraglie	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via montanina e via case sparse serraglie	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via montanina e via case sparse serraglie	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				5	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via montanina e via case sparse serraglie	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via montanina e via cse sparse serraglie	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via montanina e via cse sparse serraglie	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerba del Garda	via montanina e via cse sparse serraglie	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				5	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via montanina e via cse sparse serraglie	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via panoramica	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via panoramica	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via panoramica	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via panoramica	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA PANORAMICA	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA PANORAMICA	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA PANORAMICA	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA PANORAMICA	86		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via panoramica	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via panoramica	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via panoramica	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via panoramica	86		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via repubblica	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via repubblica	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via repubblica	103	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via repubblica	103		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA RIMEMBRANZA FRAZ. SOLAROLO	Snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA RIMEMBRANZA FRAZ. SOLAROLO	Snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA RIMEMBRANZA FRAZ. SOLAROLO	Snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA RIMEMBRANZA FRAZ. SOLAROLO	Snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA ROVAROLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA ROVAROLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA ROVAROLI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerba del Garda	VIA ROVAROLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via s. faustino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via s. faustino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via s. faustino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerba del Garda	via s. faustino	snc		Pavimenti in vinil amianto	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerba del Garda	via sadat	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via sadat	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via sadat	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via sadat	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via san giorgio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via san giorgio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via san giorgio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			97		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via san giorgio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA SANTA TERESA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA SANTA TERESA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA SANTA TERESA	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA SANTA TERESA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA SP 572 KM 12+32	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA SP 572 KM 12+32	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA SP 572 KM 12+32	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA SP 572 KM 12+32	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA TASSO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA TASSO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA TASSO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA TASSO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via tovinì	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via tovinì	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via tovinì	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via tovinì	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via trevisago	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via trevisago	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via trevisago	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via trevisago	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via trevisago	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via trevisago	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via trevisago	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via trevisago	58		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via trevisago	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via trevisago	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via trevisago	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via trevisago	58		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via trevisago	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via trevisago	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via trevisago	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via trevisago	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via u. foscolo	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via u. foscolo	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via u. foscolo	69	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerba del Garda	via u. foscolo	69		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	via u. foscolo villagg, heliopolis	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	via u. foscolo villagg, heliopolis	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	via u. foscolo villagg, heliopolis	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	via u. foscolo villagg, heliopolis	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA U.FOSCOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA U.FOSCOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA U.FOSCOLO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA U.FOSCOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA UGO FOSCOLO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA UGO FOSCOLO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA UGO FOSCOLO	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA UGO FOSCOLO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA UGO FOSCOLO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA UGO FOSCOLO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA UGO FOSCOLO	45	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA UGO FOSCOLO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA VALLE	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA VALLE	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA VALLE	109	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	
Manerba del Garda	VIA VALLE	109		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VIA VALTENESI	30/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VIA VALTENESI	30/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VIA VALTENESI	30/32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VIA VALTENESI	30/32		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VICOLO CAROBBIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VICOLO CAROBBIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VICOLO CAROBBIO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VICOLO CAROBBIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VICOLO CARROBBIO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VICOLO CARROBBIO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VICOLO CARROBBIO		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VICOLO CARROBBIO			Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VICOLO DELLA VALLE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VICOLO DELLA VALLE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VICOLO DELLA VALLE	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VICOLO DELLA VALLE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	VICOLO VALLE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	VICOLO VALLE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	VICOLO VALLE	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62	930			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	VICOLO VALLE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	vill. heliopolis via foscolo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	vill. heliopolis via foscolo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	vill. heliopolis via foscolo	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	vill. heliopolis via foscolo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Manerba del Garda	zanardelli	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerba del Garda	zanardelli	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerba del Garda	zanardelli	25	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800			4	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerba del Garda	zanardelli	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	A SAN MARTINO DEL CARSO	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	A SAN MARTINO DEL CARSO	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	A SAN MARTINO DEL CARSO	72	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1437		1437		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	A SAN MARTINO DEL CARSO	72		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	ABBA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	ABBA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	ABBA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	ABBA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	ANGELO CANOSSI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	ANGELO CANOSSI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	ANGELO CANOSSI	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	ANGELO CANOSSI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	ARTIGIANALE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	ARTIGIANALE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	ARTIGIANALE	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	
Manerbio	ARTIGIANALE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	artigianale	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	artigianale	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	artigianale	49	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	artigianale	49		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	ARTIGIANALE	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	ARTIGIANALE	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	ARTIGIANALE	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	ARTIGIANALE	49		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerio	BEETHOVEN	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	BEETHOVEN	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	BEETHOVEN	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	BEETHOVEN	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	BEETHOVEN	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	BEETHOVEN	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	BEETHOVEN	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	BEETHOVEN	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	boifava	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	boifava	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	boifava	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	boifava	37		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	brescia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	brescia	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	brescia	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	brescia	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	brescia	53		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	brescia	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	brescia	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	brescia	57	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	brescia	57		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	c. botta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	c. botta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	c. botta	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Friabile
Manerio	c. botta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	c.abba	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	c.abba	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	c.abba	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	c.abba	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	C.DA TRANQUILLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	C.DA TRANQUILLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	C.DA TRANQUILLA	SNC	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	C.DA TRANQUILLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	c.na bassanine di sotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	c.na bassanine di sotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	c.na bassanine di sotto	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460			2,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	c.na bassanine di sotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	c.na boschi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	c.na boschi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	c.na boschi	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	c.na boschi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	C.NA CASELLA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	C.NA CASELLA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	C.NA CASELLA	SN	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	C.NA CASELLA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	c.na castelle di sotto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	c.na castelle di sotto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	c.na castelle di sotto	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	c.na castelle di sotto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	C.NA GOZZOLE		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	C.NA GOZZOLE		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	C.NA GOZZOLE		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					Non friabile
Manerio	C.NA GOZZOLE		2	Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	c.na Gozzole		1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	c.na Gozzole		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	c.na Gozzole		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	c.na Gozzole		2	Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	C.NA GOZZOLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	C.NA GOZZOLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	C.NA GOZZOLE	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	188		188		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	C.NA GOZZOLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	C.NA GOZZOLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	C.NA GOZZOLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	C.NA GOZZOLE	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	C.NA GOZZOLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	c.na marcello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	c.na marcello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	c.na marcello	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	c.na marcello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	c.na marcello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	c.na marcello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	c.na marcello	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	c.na marcello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	c.na mercandone	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	c.na mercandone	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	c.na mercandone	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	c.na mercandone	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	C.NA MEZANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	C.NA MEZANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	C.NA MEZANO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	C.NA MEZANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	C.NA REMONDINA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	C.NA REMONDINA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	C.NA REMONDINA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	C.NA REMONDINA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	C.NA REMONDINA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	C.NA REMONDINA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	C.NA REMONDINA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	C.NA REMONDINA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	C.NA STELLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	C.NA STELLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	C.NA STELLA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	C.NA STELLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	Campo sportivo-largo canti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	Campo sportivo-largo canti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	Campo sportivo-largo canti	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	Campo sportivo-largo canti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CARLO ZIMA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CARLO ZIMA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CARLO ZIMA	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88					
Manerbio	CARLO ZIMA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cascina bergnano	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cascina bergnano	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cascina bergnano	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cascina bergnano	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cascina cereti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cascina cereti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cascina cereti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1760		1760		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cascina cereti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CASCINA GAZZOLETTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CASCINA GAZZOLETTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CASCINA GAZZOLETTE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	476					Non friabile
Manerbio	CASCINA GAZZOLETTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cascina gorno	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cascina gorno	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cascina gorno	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cascina gorno	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cascina marcello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cascina marcello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cascina marcello	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	193		193		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cascina marcello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CASCINA MERCADONE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CASCINA MERCADONE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CASCINA MERCADONE	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	CASCINA MERCADONE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CASCINA MERCANDONE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CASCINA MERCANDONE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CASCINA MERCANDONE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Manerbio	CASCINA MERCANDONE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cascina polesso	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cascina polesso	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cascina polesso	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cascina polesso	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CASCINA REMOLINA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CASCINA REMOLINA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CASCINA REMOLINA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980			Non friabile
Manerbio	CASCINA REMOLINA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cascina remondina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cascina remondina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cascina remondina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cascina remondina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cascina remondina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cascina remondina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	cascina remondina	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cascina remondina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cavour	11	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	13				Danneggiato -10%	
Manerbio	cavour	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	
Manerbio	cavour	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	cavour	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cavour	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cavour	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cavour	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	cavour	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cavour	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cavour	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cavour	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	cavour	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cavour	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cavour	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cavour	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	cavour	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CAVOUR	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CAVOUR	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CAVOUR	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	636				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	CAVOUR	43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CESARE ABBA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CESARE ABBA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Manerbio	CESARE ABBA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CESARE ABBA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CESARE BATTISTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CESARE BATTISTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CESARE BATTISTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	CESARE BATTISTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cremona	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cremona	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cremona	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1380				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cremona	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cremona	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cremona	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cremona	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cremona	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cremona	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cremona	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cremona	41	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cremona	41		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cremona	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cremona	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cremona	63	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cremona	63		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cremona	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cremona	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cremona	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	cremona	65		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	CREMONA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	CREMONA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	CREMONA	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	CREMONA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	cremona	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	cremona	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	cremona	103	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	cremona	103		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	DANTE	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	DANTE	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	DANTE	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85					
Manerbio	DANTE	98		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	degasperi	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	degasperi	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	degasperi	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	degasperi	42		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	don I sturzo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	don I sturzo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	don I sturzo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	don I sturzo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	don sturzo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	don sturzo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	don sturzo	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	don sturzo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	f.lII colturi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	f.lII colturi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	f.lII colturi	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	f.lII colturi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	f.lII colturi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	f.lII colturi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	f.lII colturi	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	f.lII colturi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	f.lII colturi	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	f.lII colturi	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	f.lII colturi	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	f.lII colturi	33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	F.lII Rosselli	15	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	fermi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	fermi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	fermi	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	fermi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	fratelli colturi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	fratelli colturi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	fratelli colturi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	fratelli colturi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	G. DI VITTORIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	G. DI VITTORIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	G. DI VITTORIO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1275				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	G. DI VITTORIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	g. galilei	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	g. galilei	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	g. galilei	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	g. galilei	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	g. galilei	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	g. galilei	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	g. galilei	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	g. galilei	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	g. verdi	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	g. verdi	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	g. verdi	84	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	g. verdi	84		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	g. verdi	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	g. verdi	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	g. verdi	88	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	g. verdi	88		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	g. verdi	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	g. verdi	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	g. verdi	88	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	g. verdi	88		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	g. verdi	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	g. verdi	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	g. verdi	88	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	g. verdi	88		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	g. verdi	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	g. verdi	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	g. verdi	88	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	g. verdi	88		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	g.di vittorio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	g.di vittorio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	g.di vittorio	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	g.di vittorio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	G.GALILEI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	G.GALILEI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	G.GALILEI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	G.GALILEI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	garibaldi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	garibaldi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	garibaldi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	garibaldi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	garibaldi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	garibaldi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	garibaldi	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	garibaldi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	GARIBALDI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	GARIBALDI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	GARIBALDI	27	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,5				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	GARIBALDI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	GAZZADIGA	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	GAZZADIGA	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	GAZZADIGA	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51,7				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	GAZZADIGA	--		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	giacomo puccini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	giacomo puccini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	giacomo puccini	18	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	giacomo puccini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	giovanni pascoli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	giovanni pascoli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	giovanni pascoli	8	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303		303		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	giovanni pascoli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	giuseppe verdi	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	giuseppe verdi	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	giuseppe verdi	88	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	giuseppe verdi	88		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	GORNIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	GORNIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	GORNIO	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1530				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	GORNIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	GORNIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	GORNIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	GORNIO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	
Manerbio	GORNIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	GRAMSCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	GRAMSCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	GRAMSCI	17	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	GRAMSCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	i maggio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	i maggio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	i maggio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	i maggio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	I NAZIONALE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	I NAZIONALE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	I NAZIONALE	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	I NAZIONALE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	KENNEDY	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	KENNEDY	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	KENNEDY	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Manerbio	KENNEDY	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	kennedy	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	kennedy	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	kennedy	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	kennedy	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	kennedy	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	kennedy	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	kennedy	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45,61				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	kennedy	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	lazio	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	lazio	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	lazio	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	912				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	lazio	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	lazio	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	lazio	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	lazio	12/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	lazio	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	leno	2/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	leno	2/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	leno	2/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	leno	2/d		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	LEONCINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	LEONCINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	LEONCINI	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	LEONCINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	LOC. STRADA DELLA SELVA	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	LOC. STRADA DELLA SELVA	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	LOC. STRADA DELLA SELVA	--	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	LOC. STRADA DELLA SELVA	--		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	localita' cigole	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	localita' cigole	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	localita' cigole	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	localita' cigole	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	località depuratore	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	località depuratore	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	località depuratore	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	30			Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	località depuratore	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	località per cigole	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	località per cigole	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	località per cigole	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	località per cigole	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	lombardia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	lombardia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	lombardia	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	lombardia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	lombardia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	lombardia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	lombardia	9	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	lombardia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	lombardia	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	lombardia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	lombardia	11	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	666,59				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	lombardia	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	lombardia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	lombardia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	lombardia	13	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	lombardia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	LOMBARDIA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	LOMBARDIA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	LOMBARDIA	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340					
Manerbio	LOMBARDIA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	lombardia	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	lombardia	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	lombardia	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	lombardia	33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	LOMBARDIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	LOMBARDIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	LOMBARDIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	LOMBARDIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	lunardi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	lunardi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	lunardi	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	lunardi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	magenta	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	magenta	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	magenta	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	magenta	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	magenta	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	magenta	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	magenta	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	magenta	33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	MAGLIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	MAGLIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	MAGLIO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	MAGLIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	manzoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	manzoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	manzoni	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	manzoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	marsala	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	marsala	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	marsala	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	marsala	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	MARTIRI DELLA LIBERTA'	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	MARTIRI DELLA LIBERTA'	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	MARTIRI DELLA LIBERTA'	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6					
Manerbio	MARTIRI DELLA LIBERTA'	37		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	martiri della libertà	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	martiri della libertà	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	martiri della libertà	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	martiri della libertà	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	MARTIRI LIBERTA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	MARTIRI LIBERTA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	MARTIRI LIBERTA	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	MARTIRI LIBERTA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	MARZOTTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	MARZOTTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	MARZOTTO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	MARZOTTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	MARZOTTO	15-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	MARZOTTO	15-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	MARZOTTO	15-21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	MARZOTTO	15-21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	MARZOTTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	MARZOTTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	MARZOTTO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	MARZOTTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	marzotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	marzotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	marzotto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	marzotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	marzotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	marzotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	marzotto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	marzotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	marzotto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	marzotto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	marzotto	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	marzotto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	marzotto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	marzotto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	marzotto	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	marzotto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	matteotti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	matteotti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	matteotti	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	matteotti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	matteotti	6/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	matteotti	6/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	matteotti	6/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	matteotti	6/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	mazzolari	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	mazzolari	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	mazzolari	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	89				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	mazzolari	35		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	moretto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	moretto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	moretto	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	moretto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	moretto	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	moretto	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	moretto	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	moretto	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	moretto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	moretto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	moretto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24					
Manerbio	moretto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	moretto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	moretto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	moretto	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6280				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	moretto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	MORETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	MORETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	MORETTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	MORETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	nd	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	nd	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	nd	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	nd	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	offlaga	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	offlaga	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	offlaga	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	offlaga	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	offlaga	24-26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	offlaga	24-26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	offlaga	24-26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	offlaga	24-26		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	osciana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	osciana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	osciana	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	osciana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	OSCIANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	OSCIANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	OSCIANA	SNC	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	635				Danneggiato -10%	
Manerbio	OSCIANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	palestro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	palestro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	palestro	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	palestro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	palestro	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	palestro	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	palestro	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	palestro	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	palestro	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	palestro	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	palestro	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	palestro	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	palestro	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	palestro	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	palestro	24	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	
Manerbio	palestro	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	PALESTRO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	PALESTRO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	PALESTRO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	PALESTRO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	palestro	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	palestro	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	palestro	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	palestro	55		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	palestro	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	palestro	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	palestro	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	palestro	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	PALESTRO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	PALESTRO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	PALESTRO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	PALESTRO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	PAOLO VI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	PAOLO VI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	PAOLO VI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	PAOLO VI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	PAOLO VI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	PAOLO VI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	PAOLO VI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	PAOLO VI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	pendente	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	pendente	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	pendente	12/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	pendente	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	piave	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	piave	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	piave	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	piave	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	piave	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	piave	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	piave	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	piave	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	PIAVE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	PIAVE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	PIAVE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Manerbio	PIAVE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	piave	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	piave	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	piave	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55					
Manerbio	piave	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	PIAVE	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	PIAVE	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	PIAVE	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260					
Manerbio	PIAVE	52		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	piazza c.battisti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	piazza c.battisti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	piazza c.battisti	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	piazza c.battisti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	porzano	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	porzano	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	porzano	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	porzano	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	RMPOMO	10	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	RMPOMO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	RMPOMO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	RMPOMO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	roma	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	roma	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	roma	11	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	roma	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	roma	32-34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	roma	32-34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	roma	32-34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	roma	32-34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	roncagnani	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	roncagnani	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	roncagnani	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	roncagnani	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	s. costanzo	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	s. costanzo	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	s. costanzo	96	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	s. costanzo	96		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	s. costanzo	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	s. costanzo	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	s. costanzo	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	s. costanzo	100		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	s. faustino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	s. faustino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	s. faustino	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50,74				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	s. faustino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	s. martino	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	s. martino	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	s. martino	80	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	s. martino	80		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	S. MARTINO DEL CARSO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	S. MARTINO DEL CARSO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	S. MARTINO DEL CARSO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	S. MARTINO DEL CARSO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	s.costanzo	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	s.costanzo	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	s.costanzo	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	s.costanzo	100		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	s.costanzo	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	s.costanzo	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	s.costanzo	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	s.costanzo	100		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	s.costanzo	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	s.costanzo	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	s.costanzo	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	s.costanzo	100		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	s.martino del carso	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	s.martino del carso	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	s.martino del carso	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Friabile
Manerbio	s.martino del carso	59		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san costanzo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san costanzo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san costanzo	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san costanzo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san costanzo	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san costanzo	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san costanzo	96	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san costanzo	96		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san costanzo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san costanzo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san costanzo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san costanzo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san costazo	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san costazo	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san costazo	102	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	
Manerbio	san costazo	102		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	san faustino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san faustino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san faustino	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san faustino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san gerevasio	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san gerevasio	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san gerevasio	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san gerevasio	29		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san gervasio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san gervasio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san gervasio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san gervasio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san gervasio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san gervasio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san gervasio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san gervasio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san gervasio	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san gervasio	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san gervasio	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san gervasio	31		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	SAN GERVASIO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	SAN GERVASIO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	SAN GERVASIO	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	SAN GERVASIO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san martino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san martino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san martino	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san martino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	SAN MARTINO DEL CARSO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	SAN MARTINO DEL CARSO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	SAN MARTINO DEL CARSO	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Manerbio	SAN MARTINO DEL CARSO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	SAN ROCCO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	SAN ROCCO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	SAN ROCCO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	SAN ROCCO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san rocco	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san rocco	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san rocco	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san rocco	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	san rocco	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	san rocco	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	san rocco	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	san rocco	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	sanmartino del carso	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	sanmartino del carso	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	sanmartino del carso	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	sanmartino del carso	48		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	santa di rosa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	santa di rosa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	santa di rosa	2	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	santa di rosa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	SANTA DI ROSA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	SANTA DI ROSA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	SANTA DI ROSA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285					
Manerbio	SANTA DI ROSA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	selva	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	selva	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	selva	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	selva	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	solferino	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	solferino	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	solferino	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	solferino	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	solferino	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	solferino	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	solferino	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	solferino	50		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	SOLFERINO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	SOLFERINO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	SOLFERINO	78	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	SOLFERINO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	SOLFERINO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	SOLFERINO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	SOLFERINO	78	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	SOLFERINO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	str. per cadignano	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	str. per cadignano	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	str. per cadignano	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	str. per cadignano	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STR. PER SAN GERVASIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STR. PER SAN GERVASIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STR. PER SAN GERVASIO	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	STR. PER SAN GERVASIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	str.vicinale le gazzole bianche	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	str.vicinale le gazzole bianche	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	str.vicinale le gazzole bianche	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	146		146		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	str.vicinale le gazzole bianche	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada cadignano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada cadignano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada cadignano	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330					
Manerbio	strada cadignano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada consorziale per la osciana	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada consorziale per la osciana	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada consorziale per la osciana	-	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada consorziale per la osciana	-		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada dei boschi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada dei boschi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada dei boschi	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada dei boschi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada dei roncagnani	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada dei roncagnani	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada dei roncagnani	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada dei roncagnani	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA DEL MERCANDONE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA DEL MERCANDONE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA DEL MERCANDONE	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	528				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	STRADA DEL MERCANDONE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada della selva	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada della selva	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada della selva	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada della selva	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada della selva	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada della selva	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada della selva	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada della selva	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada delle albarelle			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada delle albarelle			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada delle albarelle		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada delle albarelle			Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada delle albarelle			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada delle albarelle			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada delle albarelle		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	448				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada delle albarelle			Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada delle brede	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada delle brede	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada delle brede	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada delle brede	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA DELLE BREDE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA DELLE BREDE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA DELLE BREDE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	STRADA DELLE BREDE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada delle sitte	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada delle sitte	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada delle sitte	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada delle sitte	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per cadignano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per cadignano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per cadignano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3570				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per cadignano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA PER CIGNANO CASCINA CAMPAGN	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA PER CIGNANO CASCINA CAMPAGN	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA PER CIGNANO CASCINA CAMPAGN	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5300					
Manerbio	STRADA PER CIGNANO CASCINA CAMPAGN	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per cignano cascina campagna	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per cignano cascina campagna	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	strada per cignano cascina campagna	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per cignano cascina campagna	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per cignano cascina campagna	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per cignano cascina campagna	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per cignano cascina campagna	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1730		1730		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per cignano cascina campagna	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per cigole	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per cigole	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per cigole	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per cigole	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA PER CIGOLE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA PER CIGOLE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA PER CIGOLE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	STRADA PER CIGOLE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per cigole	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per cigole	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per cigole	13	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per cigole	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per cremona	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per cremona	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per cremona	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per cremona	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA PER LENO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per leno	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per leno	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per leno	2/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	strada per leno	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per milzanello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per milzanello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per milzanello	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430			Non friabile
Manerbio	strada per milzanello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA PER MILZANELLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA PER MILZANELLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA PER MILZANELLO	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	STRADA PER MILZANELLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per milzanello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per milzanello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per milzanello	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per milzanello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per milzanello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per milzanello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per milzanello	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per milzanello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA PER MILZANELLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA PER MILZANELLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA PER MILZANELLO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	STRADA PER MILZANELLO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per offlaga	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per offlaga	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per offlaga	18	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18			0,14	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per offlaga		18	Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per offlaga	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per offlaga	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per offlaga	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	strada per offlaga	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per porzano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per porzano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per porzano	10	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per porzano	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per porzano	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per porzano	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per porzano	13	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700		3700		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per porzano	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per porzano	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per porzano	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per porzano	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per porzano	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per porzano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per porzano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per porzano	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per porzano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per porzano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per porzano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	strada per porzano	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per porzano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per porzano loc. c.na capostrini sotto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per porzano loc. c.na capostrini sotto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per porzano loc. c.na capostrini sotto	11	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per porzano loc. c.na capostrini sotto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA PER RONCAGNANI	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA PER RONCAGNANI	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA PER RONCAGNANI	2/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	STRADA PER RONCAGNANI	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA PER RONCAGNANI	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA PER RONCAGNANI	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA PER RONCAGNANI	2/A	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350					Non friabile
Manerbio	STRADA PER RONCAGNANI	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per s. gervasio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per s. gervasio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per s. gervasio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per s. gervasio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per s. gervasio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per s. gervasio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per s. gervasio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per s. gervasio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per san gervasio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per san gervasio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per san gervasio	4	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per san gervasio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	STRADA PER SAN GERVASIO	2B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	STRADA PER SAN GERVASIO	2B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	STRADA PER SAN GERVASIO	2B	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	STRADA PER SAN GERVASIO	2B		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per san gervasio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per san gervasio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per san gervasio	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per san gervasio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per verolanuova	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per verolanuova	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per verolanuova	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per verolanuova	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per verolanuova	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per verolanuova	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per verolanuova	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada per verolanuova	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada per verolanuova	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada per verolanuova	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada per verolanuova	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	strada per verolanuova	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada roncagnani	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada roncagnani	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada roncagnani	2/a	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada roncagnani	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada roncagnani	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada roncagnani	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada roncagnani	2/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada roncagnani	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada vecchia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada vecchia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada vecchia	16	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada vecchia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada vecchia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada vecchia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada vecchia	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada vecchia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada vecchia	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada vecchia	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada vecchia	18	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada vecchia	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada vecchia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada vecchia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada vecchia	sn	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada vecchia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada vecchia milzoneco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada vecchia milzoneco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada vecchia milzoneco	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	strada vecchia milzoneco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada vecchia per milzanello cascina cirim	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada vecchia per milzanello cascina cirim	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada vecchia per milzanello cascina cirim	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada vecchia per milzanello cascina cirim	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	strada vicinale le gozzole bianche	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	strada vicinale le gozzole bianche	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	strada vicinale le gozzole bianche	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	146		146		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	strada vicinale le gozzole bianche	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	terranova	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	terranova	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	terranova	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	terranova	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	tito speri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	tito speri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	tito speri	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	tito speri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	tito speri	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	tito speri	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	tito speri	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	tito speri	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	trieste	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	trieste	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	trieste	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	trieste	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	trieste	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	trieste	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	trieste	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	trieste	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	trieste	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	trieste	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	trieste	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	trieste	26		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	trieste	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	trieste	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	trieste	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	trieste	68		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	V. F.LLI ROSSELLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	V. F.LLI ROSSELLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	V. F.LLI ROSSELLI	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	V. F.LLI ROSSELLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	vai cigole	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	vai cigole	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	vai cigole	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	vai cigole	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	veneto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	veneto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	veneto	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	veneto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	verdi	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	verdi	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	verdi	44	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1070				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	verdi	44		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VERDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VERDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VERDI	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VERDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	verdi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	verdi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	verdi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	verdi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	vi san martino del carso	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	vi san martino del carso	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	vi san martino del carso	17	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	vi san martino del carso	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	vi san martino del carso	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	vi san martino del carso	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	vi san martino del carso	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1860				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	vi san martino del carso	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	vi san martino del carso	21/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	vi san martino del carso	21/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	vi san martino del carso	21/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	vi san martino del carso	21/b		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerio	via cadignano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via cadignano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via cadignano	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			570			Non friabile
Manerio	via cadignano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via duca d'aosta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via duca d'aosta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via duca d'aosta	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via duca d'aosta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via 1Â¿ maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via 1Â¿ maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via 1Â¿ maggio	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Manerio	via 1Â¿ maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via 1Â¿ maggio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via 1Â¿ maggio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via 1Â¿ maggio	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via 1Â¿ maggio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA 1Â¿ MAGGIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA 1Â¿ MAGGIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA 1Â¿ MAGGIO	9	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA 1Â¿ MAGGIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via 1Â¿ maggio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via 1Â¿ maggio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via 1Â¿ maggio	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via 1Â¿ maggio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via 1Â¿ maggio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via 1Â¿ maggio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via 1Â¿ maggio	20	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via 1Â¿ maggio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via 1Â¿ maggio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via 1Â¿ maggio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via 1Â¿ maggio	20	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via 1Â¿ maggio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via a manzoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via a manzoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via a manzoni	8	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via a manzoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via a manzoni	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via a manzoni	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via a manzoni	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via a manzoni	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via a. canossi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via a. canossi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via a. canossi	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via a. canossi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA A. CANOSSI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA A. CANOSSI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA A. CANOSSI	24	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA A. CANOSSI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via a. de gasperi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via a. de gasperi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via a. de gasperi	25	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via a. de gasperi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via a. gramsci	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via a. gramsci	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via a. gramsci	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via a. gramsci	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via a. gramsci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via a. gramsci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via a. gramsci	8	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via a. gramsci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA A. GRAMSCI	128		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA A. GRAMSCI	128		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA A. GRAMSCI	128		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA A. GRAMSCI	128		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via a. manzoni	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via a. manzoni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via a. manzoni	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via a. manzoni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA A. MANZONI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA A. MANZONI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA A. MANZONI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA A. MANZONI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA A. MANZONI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA A. MANZONI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA A. MANZONI	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA A. MANZONI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via a. volta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via a. volta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via a. volta	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via a. volta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ALIGHIERI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ALIGHIERI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ALIGHIERI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Friabile
Manerbio	VIA ALIGHIERI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via antonioli	2	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via antonioli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via antonioli	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via antonioli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via antonioli	15	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via antonioli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via antonioli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via antonioli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via antonioli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via antonioli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via antonioli	23	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via antonioli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ANTONIOLI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ANTONIOLI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ANTONIOLI	24	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA ANTONIOLI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	15	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	30	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150	1150			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	40		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1127		1127		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	41		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	43	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via artigianale	43	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210			Non friabile
Manerbio	via artigianale	46		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210			Non friabile
Manerbio	via artigianale	46		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210			Non friabile
Manerbio	via artigianale	46		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	48	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	48		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	49		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	52		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	58	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	58		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	70	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	946		946		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	70		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	70	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA ARTIGIANALE	70		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	95	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	999		999		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	95		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via artigianale	30c 32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via artigianale	30c 32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via artigianale	30c 32	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via artigianale	30c 32		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via b. buozzi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via b. buozzi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via b. buozzi	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via b. buozzi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA B. CROCE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA B. CROCE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA B. CROCE	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA B. CROCE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA BEETHOVEN	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA BEETHOVEN	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BEETHOVEN	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA BEETHOVEN	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via beethoven	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via beethoven	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via beethoven	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via beethoven	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via beethoven	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via beethoven	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via beethoven	22	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via beethoven	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via boifava	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via boifava	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via boifava	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via boifava	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via boifava	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via boifava	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via boifava	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via boifava	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BOIFAVA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BOIFAVA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BOIFAVA	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA BOIFAVA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA BOIFAVA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BOIFAVA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BOIFAVA	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37					
Manerbio	VIA BOIFAVA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA BOIFAVA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BOIFAVA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BOIFAVA	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126		126		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA BOIFAVA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA BOIFAVA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BOIFAVA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BOIFAVA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	249		249		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA BOIFAVA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via boifava	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via boifava	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via boifava	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	121				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via boifava	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via boifava	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via boifava	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via boifava	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via boifava	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA BOIFAVA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BOIFAVA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BOIFAVA	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA BOIFAVA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via botta	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via botta	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via botta	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via botta	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	20	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	395				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA BRESCIA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA BRESCIA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA BRESCIA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6					
Manerbio	VIA BRESCIA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	35	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via brescia	35		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	36	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	36		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	36	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	36		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via brescia	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95	95			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	39	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	39	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	47	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	47		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300			Non friabile
Manerbio	via brescia	84		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	86	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	86		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	12/14	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via brescia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via brescia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via brescia	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via brescia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via bruno buozzi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via bruno buozzi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via bruno buozzi	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via bruno buozzi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via bruno buozzi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via bruno buozzi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via bruno buozzi	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via bruno buozzi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via c abba	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via c abba	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via c abba	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via c abba	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA C. ABBA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA C. ABBA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA C. ABBA	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA C. ABBA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA C. ABBA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA C. ABBA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA C. ABBA	24	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA C. ABBA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via C. Zima	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via C. Zima	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via C. Zima	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	75			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via C. Zima	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via canossi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via canossi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via canossi	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via canossi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via canossi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via canossi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via canossi	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via canossi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via canossi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via canossi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via canossi	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via canossi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CARDUCCI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CARDUCCI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CARDUCCI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CARDUCCI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via carducci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via carducci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via carducci	34	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via carducci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via carducci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via carducci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via carducci	34	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via carducci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via carlo zima	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via carlo zima	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via carlo zima	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via carlo zima	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cascina alberelli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cascina alberelli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cascina alberelli	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3900				Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via cascina alberelli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via castelletto	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via castelletto	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via castelletto	6/8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	
Manerbio	via castelletto	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CAVOUR	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CAVOUR	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CAVOUR	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CAVOUR	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cavour	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cavour	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cavour	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cavour	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CAVOUR	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CAVOUR	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CAVOUR	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CAVOUR	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cavour	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cavour	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cavour	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Manerbio	via cavour	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cavour	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cavour	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cavour	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cavour	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cavour	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cavour	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cavour	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cavour	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CAVOUR	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CAVOUR	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CAVOUR	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CAVOUR	41		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cavour	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cavour	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cavour	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Manerbio	via cavour	51		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cavour	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cavour	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cavour	55	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cavour	55		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CIGOLE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CIGOLE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CIGOLE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CIGOLE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cigole	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cigole	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cigole	22	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cigole	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cigole	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cigole	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cigole	28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cigole	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cigole	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cigole	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cigole	30	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cigole	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cigole	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cigole	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via cigole	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cigole	55		Pavimenti in vinil amianto						Non friabile
Manerbio	via corte della luna	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via corte della luna	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via corte della luna	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via corte della luna	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CREMONA	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	25			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CREMONA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CREMONA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CREMONA	13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CREMONA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CREMONA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CREMONA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CREMONA	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CREMONA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	543		543		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	29		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CREMONA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CREMONA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CREMONA	30	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CREMONA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CREMONA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA CREMONA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CREMONA	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CREMONA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA CREMONA	39	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA CREMONA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA CREMONA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA CREMONA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	95	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3490		3490		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	95		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	95	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	447				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	95		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	99	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	99		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200			Non friabile
Manerbio	via cremona	99		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	103	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1480		1480		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	103		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	123	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	123		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via cremona	123	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via cremona	123		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via cremona	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via cremona	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via cremona	123		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000			Non friabile
Manerbio	via cremona	123		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via crocefissa di rosa	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via crocefissa di rosa	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via crocefissa di rosa	21	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via crocefissa di rosa	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via crocifissa di rosa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via crocifissa di rosa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via crocifissa di rosa	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via crocifissa di rosa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via da vinci	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via da vinci	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via da vinci	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			33			Non friabile
Manerbio	via da vinci	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via dante	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	4	2005	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via dante	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA dANTE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA dANTE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA dANTE	36	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA dANTE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Manerbio	via dante	67		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA DANTE	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA DANTE	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA DANTE	88	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA DANTE	88		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	98	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via dante	98		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	103	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via dante	103		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	116	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via dante	116		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	118	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via dante	118		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	124	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via dante	124		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via dante	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via dante	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via dante	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	99		99		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via dante	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via de gasperi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via de gasperi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via de gasperi	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via de gasperi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via de gasperi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via de gasperi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via de gasperi	23	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via de gasperi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via della stazione	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via della stazione	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via della stazione	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via della stazione	35		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA DON BOIFAVA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA DON BOIFAVA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA DON BOIFAVA	24	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA DON BOIFAVA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via don mazzolari	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via don mazzolari	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via don mazzolari	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via don mazzolari	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via don mazzolari	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via don mazzolari	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via don mazzolari	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via don mazzolari	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA DON MAZZOLARI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA DON MAZZOLARI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA DON MAZZOLARI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA DON MAZZOLARI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via donatori di sangue	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via donatori di sangue	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via donatori di sangue	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via donatori di sangue	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA DUCA D'AOSTA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA DUCA D'AOSTA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA DUCA D'AOSTA	6	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA DUCA D'AOSTA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via duca d'aosta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via duca d'aosta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via duca d'aosta	16	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via duca d'aosta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via duca d'aosta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via duca d'aosta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via duca d'aosta	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via duca d'aosta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via duca d'auosta	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via duca d'auosta	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via duca d'auosta	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via duca d'auosta	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via e antonioli	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via e antonioli	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via e antonioli	26	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via e antonioli	26		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via e. antonioli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via e. antonioli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via e. antonioli	20	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via e. antonioli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via e. tedoldi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via e. tedoldi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via e. tedoldi	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via e. tedoldi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via f.lli colturi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via f.lli colturi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via f.lli colturi	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via f.lli colturi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via f.lli colturi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via f.lli colturi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via f.lli colturi	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via f.lli colturi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via f.lli colturi	20a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via f.lli colturi	20a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via f.lli colturi	20a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via f.lli colturi	20a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via f.lli rosselli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via f.lli rosselli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via f.lli rosselli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via f.lli rosselli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA F.LLI ROSSELLI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA F.LLI ROSSELLI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA F.LLI ROSSELLI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA F.LLI ROSSELLI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via f.lli rossellini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via f.lli rossellini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via f.lli rossellini	7	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via f.lli rossellini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via fermi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via fermi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via fermi	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via fermi	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via fratelli colturi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via fratelli colturi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via fratelli colturi	16	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via fratelli colturi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via g. di vittorio	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via g. di vittorio	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via g. di vittorio	55	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via g. di vittorio	55		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA G. GALILEI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA G. GALILEI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA G. GALILEI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA G. GALILEI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via g. la pira	2c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via g. la pira	2c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via g. la pira	2c	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via g. la pira	2c		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via g. marzotto	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via g. marzotto	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via g. marzotto	-		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via g. marzotto	-		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA G. MARZOTTO	-	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	18			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA G. MARZOTTO	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA G. MARZOTTO	-		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA G. MARZOTTO	-		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA G. MARZOTTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA G. MARZOTTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA G. MARZOTTO	SN	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA G. MARZOTTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via g. pascoli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via g. pascoli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via g. pascoli	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via g. pascoli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA G. VERDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA G. VERDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA G. VERDI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA G. VERDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA G. VERDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA G. VERDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA G. VERDI	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA G. VERDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via g.marzotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via g.marzotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via g.marzotto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via g.marzotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via g.miglio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via g.miglio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via g.miglio	14	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11000				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via g.miglio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via g.verdi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via g.verdi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via g.verdi	20	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via g.verdi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gaetano marzotto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gaetano marzotto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gaetano marzotto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gaetano marzotto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gaetano marzotto	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gaetano marzotto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gaetano marzotto	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gaetano marzotto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gaetano marzotto	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gaetano marzotto	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gaetano marzotto	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gaetano marzotto	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gaetano marzotto	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gaetano marzotto	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gaetano marzotto	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gaetano marzotto	33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GALANTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GALANTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GALANTI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GALANTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GALANTI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA GALANTI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GALANTI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GALANTI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via galilei	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via galilei	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via galilei	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Manerbio	via galilei	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GALILEI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GALILEI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GALILEI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GALILEI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GALILEI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GALILEI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GALILEI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GALILEI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via galilei	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via galilei	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via galilei	13	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via galilei	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GALLAINO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GALLAINO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GALLAINO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GALLAINO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GALLIANO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GALLIANO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GALLIANO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GALLIANO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via garibalbi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via garibalbi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via garibalbi	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144	144			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via garibalbi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GARIBALDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GARIBALDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GARIBALDI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GARIBALDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via garibaldi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via garibaldi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via garibaldi	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via garibaldi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via garibaldi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via garibaldi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via garibaldi	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via garibaldi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gavrine nuove	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gavrine nuove	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gavrine nuove	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gavrine nuove	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gazzadiga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gazzadiga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gazzadiga	4	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1070		1070		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gazzadiga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gianfranco miglio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gianfranco miglio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gianfranco miglio	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	3978			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gianfranco miglio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gianfranco miglio	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gianfranco miglio	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gianfranco miglio	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1480				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gianfranco miglio	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via giovanni xiii	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via giovanni xiii	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via giovanni xiii	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49		49		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via giovanni xiii	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via giuseppe mazzini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via giuseppe mazzini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via giuseppe mazzini	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via giuseppe mazzini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GIUSEPPE VERDI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GIUSEPPE VERDI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GIUSEPPE VERDI	12	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GIUSEPPE VERDI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via giuseppe verdi	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via giuseppe verdi	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via giuseppe verdi	98	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via giuseppe verdi	98		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GORNO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GORNO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GORNO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GORNO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GORNO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GORNO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GORNO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA GORNO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via gramsci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via gramsci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via gramsci	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via gramsci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA GRAMSCI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA GRAMSCI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA GRAMSCI	19	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	VIA GRAMSCI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via grandi	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via grandi	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via grandi	1/3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via grandi	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via i maggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via i maggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via i maggio	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via i maggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via i maggio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via i maggio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via i maggio	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7		7		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via i maggio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via i maggio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via i maggio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via i maggio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27			Non friabile
Manerbio	via i maggio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via iÂ¿ maggio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via iÂ¿ maggio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via iÂ¿ maggio	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via iÂ¿ maggio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via ins. nazionale	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via ins. nazionale	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via ins. nazionale	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via ins. nazionale	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via insurre nazionale	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via insurre nazionale	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via insurre nazionale	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Friabile
Manerbio	via insurre nazionale	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via insurrezione	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via insurrezione	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via insurrezione	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66		66		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via insurrezione	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via insurrezione nazionale	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via insurrezione nazionale	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via insurrezione nazionale	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3				Friabile
Manerbio	via insurrezione nazionale	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via insurrezione nazionale	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via insurrezione nazionale	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via insurrezione nazionale	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Manerbio	via insurrezione nazionale	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA INSURREZIONE NAZIONALE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA INSURREZIONE NAZIONALE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA INSURREZIONE NAZIONALE	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66		66		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA INSURREZIONE NAZIONALE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via insurrezione nazionale	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via insurrezione nazionale	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via insurrezione nazionale	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via insurrezione nazionale	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via isonzo	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via isonzo	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via isonzo	38	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via isonzo	38		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via iv novembre	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via iv novembre	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via iv novembre	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via iv novembre	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA K. MARX	9 A-F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA K. MARX	9 A-F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1120				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA K. MARX	9 A-F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA K. MARX	9 A-F		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA KENNEDY	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA KENNEDY	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA KENNEDY	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA KENNEDY	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via kennedy	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via kennedy	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via kennedy	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	59		59		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via kennedy	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via kennedy	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via kennedy	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via kennedy	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via kennedy	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA KENNEDY	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA KENNEDY	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA KENNEDY	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA KENNEDY	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA L. DA VINCI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via l. da vinci	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via l. da vinci	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via l. da vinci	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via l. da vinci	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA L. DA VINCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA L. DA VINCI	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA L. DA VINCI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lamarmora	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lamarmora	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lamarmora	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lamarmora	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lazio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lazio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lazio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2633		2633		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lazio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lazio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lazio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lazio	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lazio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	Via Lazio	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lazio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lazio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lazio	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550			Non friabile
Manerbio	via lazio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lazio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lazio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lazio	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lazio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA LAZIO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA LAZIO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA LAZIO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA LAZIO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA LAZIO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA LAZIO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA LAZIO	38	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	518				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA LAZIO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via leonardo da vinci	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via leonardo da vinci	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via leonardo da vinci	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39		39		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via leonardo da vinci	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via leonardo da vinci	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via leonardo da vinci	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via leonardo da vinci	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	153		153		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via leonardo da vinci	26		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via leonardo da vinci	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via leonardo da vinci	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via leonardo da vinci	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via leonardo da vinci	26		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via libero saldi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via libero saldi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via libero saldi	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via libero saldi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via liguria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via liguria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via liguria	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	920				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via liguria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA LIGURIA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA LIGURIA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA LIGURIA	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	272390				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA LIGURIA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA LOMBARDIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA LOMBARDIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lombardia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lombardia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lombardia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lombardia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lombardia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lombardia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lombardia	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lombardia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lombardia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lombardia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lombardia	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88		88		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lombardia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	9	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA LOMBARDIA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA LOMBARDIA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lombardia	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lombardia	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lombardia	1/3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lombardia	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lombardia	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lombardia	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lombardia	5/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lombardia	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lombardia	56/58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lombardia	56/58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lombardia	56/58	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lombardia	56/58		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lombardia	56/58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lombardia	56/58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lombardia	56/58	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lombardia	56/58		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lunardi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lunardi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lunardi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Manerbio	via lunardi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lunardi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lunardi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lunardi	11	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lunardi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lunardi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lunardi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lunardi	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lunardi	25		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via lunardi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lunardi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lunardi	27	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lunardi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA LUNARDI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA LUNARDI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA LUNARDI	61	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770		770		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA LUNARDI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via lunardi	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via lunardi	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via lunardi	3/a	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via lunardi	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via luzzago	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via luzzago	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via luzzago	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via luzzago	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via magenta	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via magenta	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via magenta	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225	225			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via magenta	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via magenta	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via magenta	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via magenta	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via magenta	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via magenta	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via magenta	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via magenta	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via magenta	67		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via magenta	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via magenta	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via magenta	67	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via magenta	67		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via maglio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via maglio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via maglio	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via maglio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via maglio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via maglio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via maglio	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via maglio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via maglio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via maglio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via maglio	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via maglio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via maglio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via maglio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via maglio	sn	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2450				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via maglio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via manzoni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via manzoni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via manzoni	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22	22			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via manzoni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via manzoni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via manzoni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via manzoni	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via manzoni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via manzoni	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via manzoni	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via manzoni	22	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via manzoni	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MARCONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MARCONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MARCONI	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	VIA MARCONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via marsala	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via marsala	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via marsala	7	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via marsala	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via marsala	7/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via marsala	7/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via marsala	7/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via marsala	7/b		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via martiri della	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerio	via martiri della	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via martiri della	73	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via martiri della	73		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via martiri della libertÀ	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via martiri della libertÀ	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via martiri della libertÀ	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via martiri della libertÀ	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via martiri della libertÀ	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via martiri della libertÀ	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via martiri della libertÀ	73	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via martiri della libertÀ	73		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via martiri di cefalonia	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via martiri di cefalonia	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via martiri di cefalonia	30	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via martiri di cefalonia	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Manerio	via martiri libaerta'	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via martiri libaerta'	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via martiri libaerta'	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via martiri libaerta'	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via martiri liberta'	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via martiri liberta'	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via martiri liberta'	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Manerio	via martiri liberta'	65		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA MARTIRI LIBERTA'	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA MARTIRI LIBERTA'	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA MARTIRI LIBERTA'	65	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Manerio	VIA MARTIRI LIBERTA'	65		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	Via Marx	9/11/3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4200			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via marzotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via marzotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via marzotto	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via marzotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via marzotto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via marzotto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via marzotto	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via marzotto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via marzotto	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via marzotto	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via marzotto	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	via marzotto	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via marzotto	/	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via marzotto	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via marzotto	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	via marzotto	/		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via marzotto	/	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via marzotto	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via marzotto	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	via marzotto	/		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via marzotto	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via marzotto	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via marzotto	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	via marzotto	/		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via marzotto	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via marzotto	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via marzotto	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	via marzotto	/		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via marzotto	19/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via marzotto	19/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via marzotto	19/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via marzotto	19/d		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA MARZOTTO	29-27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA MARZOTTO	29-27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA MARZOTTO	29-27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA MARZOTTO	29-27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via marzotto	3b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via marzotto	3b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via marzotto	3b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via marzotto	3b		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MARZOTTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MARZOTTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MARZOTTO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MARZOTTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MARZOTTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MARZOTTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MARZOTTO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MARZOTTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via matteotti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via matteotti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via matteotti	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via matteotti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via mazzini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via mazzini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via mazzini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via mazzini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via mazzini	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via mazzini	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via mazzini	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via mazzini	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via mazzini	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via mazzini	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via mazzini	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via mazzini	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via mazzini	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via mazzini	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via mazzini	55	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via mazzini	55		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MAZZINI	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MAZZINI	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MAZZINI	65	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MAZZINI	65		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via mella	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via mella	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via mella	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via mella	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via mercandone	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via mercandone	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via mercandone	7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7500		7500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via mercandone	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via mercandone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via mercandone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via mercandone	sn	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7500		7500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via mercandone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via michelangelo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via michelangelo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via michelangelo	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via michelangelo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via milzanello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via milzanello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via milzanello	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43		43		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via milzanello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via morandi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via morandi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via morandi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via morandi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via morandi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via morandi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via morandi	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via morandi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORANDI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORANDI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MORANDI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MORANDI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORETTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORETTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA MORETTO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MORETTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORETTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORETTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MORETTO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MORETTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Manerbio	via moretto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	29	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	29		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORETTO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORETTO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MORETTO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MORETTO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORETTO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORETTO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MORETTO	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MORETTO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	45	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	45		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	46		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	47		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORETTO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORETTO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MORETTO	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA MORETTO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORETTO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORETTO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MORETTO	59	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MORETTO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	59	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	59		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORETTO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORETTO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MORETTO	61	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MORETTO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3105		3105		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	80		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	80		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto	53-55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto	53-55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto	53-55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1354	20350			Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via moretto	53-55		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA MORETTO	59A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA MORETTO	59A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA MORETTO	59A	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA MORETTO	59A		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via moretto lato ferrovia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via moretto lato ferrovia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via moretto lato ferrovia	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	60			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via moretto lato ferrovia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA NAZIONALE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA NAZIONALE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA NAZIONALE	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA NAZIONALE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via offlaga	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via offlaga	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via offlaga	3	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via offlaga	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via offlaga	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via offlaga	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via offlaga	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via offlaga	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via offlaga	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via offlaga	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via offlaga	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1840		1840		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via offlaga	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via offlaga	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via offlaga	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via offlaga	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4080				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via offlaga	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via offlaga	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via offlaga	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via offlaga	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via offlaga	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via offlaga	7/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via offlaga	7/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via offlaga	7/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3056		3056		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via offlaga	7/b		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via offlaga	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via offlaga	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via offlaga	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via offlaga	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via offlaga	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via offlaga	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via offlaga	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via offlaga	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via osciana	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via osciana	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via osciana	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400					
Manerbio	via osciana	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA OSCIANA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA OSCIANA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA OSCIANA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA OSCIANA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via paestro	76/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via paestro	76/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via paestro	76/c	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via paestro	76/c		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via paive	.9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via paive	.9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via paive	.9	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via paive	.9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PALESTRO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PALESTRO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PALESTRO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PALESTRO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PALESTRO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PALESTRO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PALESTRO	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PALESTRO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via palestro	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	736		736		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via palestro	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via palestro	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via palestro	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PALESTRO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PALESTRO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PALESTRO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA PALESTRO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via palestro	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via palestro	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via palestro	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via palestro	34		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via palestro	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via palestro	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via palestro	36	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via palestro	36		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via palestro	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via palestro	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via palestro	38	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via palestro	38		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via palestro	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via palestro	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via palestro	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via palestro	52		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PALESTRO	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PALESTRO	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PALESTRO	52	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PALESTRO	52		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via palestro	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via palestro	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via palestro	58	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	137		137		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via palestro	58		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PALESTRO	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PALESTRO	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PALESTRO	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PALESTRO	97		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PAOLO VI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PAOLO VI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PAOLO VI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	VIA PAOLO VI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via papa giovanni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via papa giovanni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via papa giovanni	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via papa giovanni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via papa giovanni xxiii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	675			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via papa giovanni xxiii	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via papa giovanni xxiii	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via papa giovanni xxiii	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	26	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000					
Manerbio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	26		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via per leno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via per leno	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via per leno	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750			Non friabile
Manerbio	via per leno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via per leno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via per leno	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via per leno	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via per leno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via per leno	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via per leno	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via per leno	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Manerbio	via per leno	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via per milzanello	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via per milzanello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via per milzanello	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300			Non friabile
Manerbio	via per milzanello	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via per offlaga	4/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via per offlaga	4/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via per offlaga	4/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,36				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via per offlaga	4/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via per san gervasio	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via per san gervasio	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via per san gervasio	8/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via per san gervasio	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via per verolanuova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via per verolanuova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via per verolanuova	sn	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600		3600		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via per verolanuova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAVE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA PIAVE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAVE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAVE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAVE	17	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAVE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via Piave	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via Piave	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via Piave	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via Piave	24		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAVE	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAVE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAVE	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAVE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	43	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAVE	43	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAVE	43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	43	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94		94		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAVE	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAVE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	45	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	45		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	59	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	59		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA PIAVE	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAVE	59		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31		31		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	63		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile
Manerbio	via piave	63		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAVE	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAVE	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAVE	66	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAVE	66		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piave	56/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piave	56/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piave	56/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piave	56/A		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piazzoni	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piazzoni	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piazzoni	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piazzoni	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piazzoni	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piazzoni	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piazzoni	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piazzoni	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piazzoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piazzoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piazzoni	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piazzoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via piazzoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via piazzoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via piazzoni	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via piazzoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PIAZZONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PIAZZONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PIAZZONI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PIAZZONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via pietro boifava	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via pietro boifava	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via pietro boifava	39	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via pietro boifava	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via pirandello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via pirandello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via pirandello	9	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via pirandello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via pirandello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via pirandello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via pirandello	9	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via pirandello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via pirandello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via pirandello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via pirandello	snc	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	147		147			Non friabile
Manerbio	via pirandello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via podere fedrizze	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via podere fedrizze	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via podere fedrizze	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1850				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via podere fedrizze	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Friabile
Manerbio	via porzano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via porzano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via porzano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PORZANO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PORZANO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PORZANO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA PORZANO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44,25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via porzano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	12	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via porzano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PORZANO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PORZANO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PORZANO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PORZANO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PORZANO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PORZANO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PORZANO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PORZANO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via porzano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via porzano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via porzano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PORZANO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PORZANO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PORZANO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PORZANO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via porzano	26		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	34	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via porzano	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PORZANO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PORZANO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PORZANO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PORZANO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via porzano	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via porzano	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via porzano	34	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via porzano	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA PRIMO MAGGIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA PRIMO MAGGIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA PRIMO MAGGIO	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA PRIMO MAGGIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA RITORTO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA RITORTO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA RITORTO	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA RITORTO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA RITORTO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA RITORTO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA RITORTO	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA RITORTO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via roma	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via roma	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via roma	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via roma	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via roma	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via roma	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via roma	33	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via roma	33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via roma	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via roma	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via roma	35	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via roma	35		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerio	via roma	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via roma	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via roma	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via roma	40		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via roma	5/7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via roma	5/7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via roma	5/7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	213		213		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via roma	5/7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via roma	5 7 9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via roma	5 7 9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via roma	5 7 9	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	213				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via roma	5 7 9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via rosselli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via rosselli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via rosselli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	via rosselli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via ruggeri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via ruggeri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via ruggeri	3	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via ruggeri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA S MARTINO DEL CARSO	6/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA S MARTINO DEL CARSO	6/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA S MARTINO DEL CARSO	6/a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760		760		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerio	VIA S MARTINO DEL CARSO	6/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via s. costanzo	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via s. costanzo	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via s. costanzo	70	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via s. costanzo	70		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via s. costanzo	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via s. costanzo	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via s. costanzo	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via s. costanzo	82		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via s. costanzo	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via s. costanzo	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via s. costanzo	92	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via s. costanzo	92		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via s. costanzo	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via s. costanzo	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via s. costanzo	92	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via s. costanzo	92		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via s. costanzo	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via s. costanzo	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via s. costanzo	96	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via s. costanzo	96		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA S. COSTANZO	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA S. COSTANZO	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA S. COSTANZO	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA S. COSTANZO	100		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via s. costanzo	117c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via s. costanzo	117c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via s. costanzo	117c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via s. costanzo	117c		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via s. crocifissa di rosa	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via s. crocifissa di rosa	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via s. crocifissa di rosa	21	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	via s. crocifissa di rosa	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	via s. faustino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	via s. faustino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	via s. faustino	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	via s. faustino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA S. FAUSTINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA S. FAUSTINO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIA S. FAUSTINO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIA S. FAUSTINO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA S. FAUSTINO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA S. FAUSTINO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA S. FAUSTINO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via S. Faustino	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	500				Non friabile
Manerbio	VIA S. FRANCESCO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA S. FRANCESCO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA S. FRANCESCO	21	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA S. FRANCESCO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. gervasio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. gervasio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. gervasio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43		43		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. gervasio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA S. GERVASIO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA S. GERVASIO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA S. GERVASIO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43		43		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA S. GERVASIO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA S. GERVASIO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA S. GERVASIO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA S. GERVASIO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA S. GERVASIO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA S. M. DEL CARSO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA S. M. DEL CARSO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA S. M. DEL CARSO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA S. M. DEL CARSO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via S. Martino	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via S. Martino	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via S. Martino	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via S. Martino	19		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. martino	21	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	120			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. martino	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. martino	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. martino	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. martino	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. martino	35/37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. martino	35/37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. martino	35/37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. martino	35/37		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA S. MARTINO DEL CARSO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA S. MARTINO DEL CARSO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA S. MARTINO DEL CARSO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA S. MARTINO DEL CARSO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. martino del carso	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. martino del carso	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. martino del carso	22	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	81		81		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. martino del carso	22		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. rocco	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. rocco	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. rocco	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17,6		17,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. rocco	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. rocco	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. rocco	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. rocco	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72,7				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. rocco	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. rocco	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. rocco	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. rocco	23	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18,26				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. rocco	23		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. rocco	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. rocco	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. rocco	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	113				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. rocco	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s. rocco	31/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s. rocco	31/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s. rocco	31/33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s. rocco	31/33		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s.m. del carso	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s.m. del carso	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s.m. del carso	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s.m. del carso	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s.martino	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s.martino	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s.martino	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s.martino	39		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via s.martino del carso	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s.martino del carso	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s.martino del carso	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1850		1850		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s.martino del carso	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via s.martino del carso	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via s.martino del carso	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via s.martino del carso	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	444		444		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via s.martino del carso	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SALVO D'ACQUISTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SALVO D'ACQUISTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SALVO D'ACQUISTO	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA SALVO D'ACQUISTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san costanzo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san costanzo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san costanzo			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san costanzo			Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SAN COSTANZO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SAN COSTANZO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SAN COSTANZO	76	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA SAN COSTANZO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SAN COSTANZO	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SAN COSTANZO	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SAN COSTANZO	102	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	59		59		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA SAN COSTANZO	102		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san costanzo	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san costanzo	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san costanzo	102	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san costanzo	102		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san costanzo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san costanzo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san costanzo	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san costanzo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san faustino			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san faustino			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san faustino		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san faustino			Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san faustino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san faustino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san faustino	14	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20,88				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san faustino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san faustino	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san faustino	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san faustino	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san faustino	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san faustino	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san faustino	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san faustino	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san faustino	28		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san faustino	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san faustino	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san faustino	55	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san faustino	55		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san gervasio	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san gervasio	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san gervasio	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san gervasio	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san gervasio	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san gervasio	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san gervasio	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san gervasio	45		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san gervasio	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san gervasio	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san gervasio	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73		73		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san gervasio	45		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san gervasio	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san gervasio	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san gervasio	49	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san gervasio	49		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san gervasio	42/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san gervasio	42/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san gervasio	42/44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san gervasio	42/44		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via san martino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino	50	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino	50		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino	52	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino	52		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SAN MARTINO DEL CARSO	41/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SAN MARTINO DEL CARSO	41/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SAN MARTINO DEL CARSO	41/43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA SAN MARTINO DEL CARSO	41/43		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino d. carso	33/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino d. carso	33/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino d. carso	33/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino d. carso	33/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino del carso	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino del carso	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino del carso	6	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino del carso	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino del carso	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino del carso	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino del carso	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino del carso	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino del carso	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino del carso	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino del carso	20	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			51		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino del carso	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino del carso	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino del carso	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino del carso	20	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			44		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino del carso	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino del carso	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino del carso	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino del carso	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino del carso	57		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino del carso	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino del carso	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino del carso	72	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1540		1540		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino del carso	72		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SAN MARTINO DEL CARSO	32-34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SAN MARTINO DEL CARSO	32-34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SAN MARTINO DEL CARSO	32-34	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA SAN MARTINO DEL CARSO	32-34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino del carso	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino del carso	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino del carso	5/a	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino del carso	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san martino del carso	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san martino del carso	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san martino del carso	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san martino del carso	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san rocco	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san rocco	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san rocco	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	107		107		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san rocco	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san rocco	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san rocco	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san rocco	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86,7			0,64	Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san rocco	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san rocco	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via san rocco	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san rocco	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Manerbio	via san rocco	27		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via san rocco	38	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			58		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via san rocco	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via san rocco	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via san rocco	38		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via saragat	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via saragat	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via saragat	39	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via saragat	39		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via saragat	36/37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via saragat	36/37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via saragat	36/37	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via saragat	36/37		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via selva	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via selva	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via selva	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670		670		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via selva	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via selva	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via selva	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via selva	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via selva	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via selva	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via selva	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via selva	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6336				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via selva	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SITTE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SITTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SITTE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Manerbio	VIA SITTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via soferino	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via soferino	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via soferino	80	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via soferino	80		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via solferino	5	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via solferino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via solferino	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	via solferino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via solferino	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via solferino	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via solferino	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via solferino	41		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via solferino	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via solferino	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via solferino	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via solferino	41		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via solferino	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via solferino	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via solferino	72	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1990		1990		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via solferino	72		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via solferino	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via solferino	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via solferino	78	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via solferino	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via solferino	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via solferino	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via solferino	78	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via solferino	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SOLFERINO	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SOLFERINO	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SOLFERINO	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA SOLFERINO	80		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via solferino	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via solferino	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via solferino	92	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via solferino	92		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via solferino	17 19 21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via solferino	17 19 21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via solferino	17 19 21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via solferino	17 19 21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA SOLFERINO	78/b		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via ss brescia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via ss brescia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via ss brescia	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88		88		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via ss brescia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via stazione	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via stazione	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via stazione	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via stazione	35		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA STAZIONE	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA STAZIONE	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA STAZIONE	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA STAZIONE	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada della betturina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada della betturina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada della betturina	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada della betturina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA STRADA DELLA SELVA	9/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA STRADA DELLA SELVA	9/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA STRADA DELLA SELVA	9/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA STRADA DELLA SELVA	9/B		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada delle albarelle	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada delle albarelle	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada delle albarelle	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3900		3900		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada delle albarelle	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada delle albarelle	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada delle albarelle	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada delle albarelle	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada delle albarelle	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada delle alberelle	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada delle alberelle	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada delle alberelle	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3900				Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via strada delle alberelle	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada delle sitte	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada delle sitte	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada delle sitte	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada delle sitte	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada delle sitte	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada delle sitte	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada delle sitte	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via strada delle sitte	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA STRADA PER CIGNANO	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA STRADA PER CIGNANO	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA STRADA PER CIGNANO	--	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA STRADA PER CIGNANO	--		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada per cignano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada per cignano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada per cignano	sn	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	183		183		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada per cignano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA STRADA PER CIGOLE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA STRADA PER CIGOLE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA STRADA PER CIGOLE	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	204		204		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA STRADA PER CIGOLE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada per cremona	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada per cremona	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada per cremona	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada per cremona	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA STRADA PER PORZANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA STRADA PER PORZANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA STRADA PER PORZANO	6	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA STRADA PER PORZANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada per porzano	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada per porzano	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada per porzano	9	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890		890		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada per porzano	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	via strada per porzano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada per porzano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada per porzano	10	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada per porzano	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA STRADA S. GERVASIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA STRADA S. GERVASIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA STRADA S. GERVASIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA STRADA S. GERVASIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada selva	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada selva	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada selva	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via strada selva	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA STRADA SITTE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA STRADA SITTE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA STRADA SITTE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA STRADA SITTE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via strada vecchia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via strada vecchia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via strada vecchia	8	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via strada vecchia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA T. OLIVELLI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA T. OLIVELLI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA T. OLIVELLI	14	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	312				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA T. OLIVELLI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via t. vecellio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via t. vecellio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via t. vecellio	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	143	143			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via t. vecellio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via tedoldi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via tedoldi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via tedoldi	12	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47		47		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via tedoldi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA TEDOLDI	19	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60	6			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA TEDOLDI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA TEDOLDI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA TEDOLDI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via tedoldi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via tedoldi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via tedoldi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via tedoldi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via terracini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via terracini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via terracini	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via terracini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via terranova	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via terranova	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via terranova	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via terranova	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via terranova	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via terranova	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via terranova	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Manerbio	via terranova	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA TIRESTE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA TIRESTE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA TIRESTE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA TIRESTE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via tito sperì	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via tito sperì	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via tito sperì	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via tito sperì	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via tito sperì	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via tito sperì	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via tito sperì	18	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via tito sperì	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via togliatti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via togliatti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via togliatti	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via togliatti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via totti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via totti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via totti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via totti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA TRENTINO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA TRENTINO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA TRENTINO	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA TRENTINO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trentino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trentino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via trentino	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
Manerbio	via trentino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trentino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trentino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	
Manerbio	via trentino	15	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via trentino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trieste	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trieste	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via trieste	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via trieste	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trieste	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trieste	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via trieste	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			159,8			Non friabile
Manerbio	via trieste	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trieste	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trieste	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via trieste	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15980			Non friabile
Manerbio	via trieste	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trieste	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trieste	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via trieste	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via trieste	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trieste	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trieste	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via trieste	7	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via trieste	7		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA TRIESTE	12	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA TRIESTE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trieste	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trieste	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via trieste	20	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	69				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via trieste	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA TRIESTE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA TRIESTE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA TRIESTE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA TRIESTE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via trieste	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via trieste	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via trieste	34	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	600			Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	via trieste	34		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA U TERRACINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA U TERRACINI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA U TERRACINI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VIA U TERRACINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA UMBRIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA UMBRIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA UMBRIA	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA UMBRIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA UMBRIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA UMBRIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA UMBRIA	10	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	853				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA UMBRIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via umbria	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via umbria	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via umbria	14	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via umbria	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via vanoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via vanoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via vanoni	6	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91		91		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via vanoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via veneto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via veneto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via veneto	12	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via veneto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA VENETO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA VENETO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VIA VENETO	18	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	704				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA VENETO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via veneto	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via veneto	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via veneto	6/8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via veneto	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA VENETO	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA VENETO	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA VENETO	6/8	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA VENETO	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via verdi	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via verdi	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via verdi	48	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via verdi	48		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA VERDI	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA VERDI	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA VERDI	64	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato +10%	Non friabile
Manerbio	VIA VERDI	64		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via verdi	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via verdi	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via verdi	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via verdi	112		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via verolanuova cascina guerino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via verolanuova cascina guerino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via verolanuova cascina guerino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30174			Non friabile
Manerbio	via verolanuova cascina guerino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via veroli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via veroli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via veroli	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via veroli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via vicolo dosso	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via vicolo dosso	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via vicolo dosso	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via vicolo dosso	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via volta	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via volta	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via volta	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55			Non friabile
Manerbio	via volta	20		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via xx settebre	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via xx settebre	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via xx settebre	38	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via xx settebre	38		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via xx settembre	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via xx settembre	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via xx settembre	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via xx settembre	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA xx SETTEMBRE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA xx SETTEMBRE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA xx SETTEMBRE	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA xx SETTEMBRE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via xx settembre	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via xx settembre	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via xx settembre	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via xx settembre	47		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA XX SETTEMBRE	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA XX SETTEMBRE	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA XX SETTEMBRE	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA XX SETTEMBRE	60		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA xx SETTEMBRE	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA xx SETTEMBRE	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA xx SETTEMBRE	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA xx SETTEMBRE	64		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	via xx settembre	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	via xx settembre	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	via xx settembre	68	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	via xx settembre	68		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VIA XX SETTEMBRE	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VIA XX SETTEMBRE	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VIA XX SETTEMBRE	74	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VIA XX SETTEMBRE	74		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	viale stazione	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	viale stazione	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	viale stazione	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerio	viale stazione	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	viale stazione	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	viale stazione	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	viale stazione	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138		138		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	viale stazione	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VIALE STAZIONE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VIALE STAZIONE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VIALE STAZIONE	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VIALE STAZIONE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vic.lo s. faustino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vic.lo s. faustino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vic.lo s. faustino	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vic.lo s. faustino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VICOLO CASTELLETTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VICOLO CASTELLETTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VICOLO CASTELLETTO	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VICOLO CASTELLETTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo castelletto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo castelletto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo castelletto	14	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo castelletto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VICOLO CASTELLETTO	17	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VICOLO CASTELLETTO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VICOLO CASTELLETTO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	VICOLO CASTELLETTO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo castelletto	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo castelletto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo castelletto	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo castelletto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo castelletto	17	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			56		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo castelletto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo castelletto	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerio	vicolo castelletto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VICOLO CHIUSO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VICOLO CHIUSO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VICOLO CHIUSO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VICOLO CHIUSO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo dogana	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo dogana	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo dogana	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo dogana	16		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VICOLO DOGANA	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VICOLO DOGANA	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VICOLO DOGANA	1/A	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	187				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VICOLO DOGANA	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo dosso	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo dosso	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo dosso	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo dosso	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo dosso	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo dosso	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo dosso	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo dosso	8		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo gorno	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo gorno	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo gorno	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo gorno	9		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo gorno	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo gorno	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo gorno	13	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo gorno	13		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo mella	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo mella	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo mella	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	vicolo mella	19		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	vicolo orti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	vicolo orti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	vicolo orti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42			Non friabile
Manerio	vicolo orti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Manerio	VICOLO ORTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerio	VICOLO ORTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerio	VICOLO ORTI	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerio	VICOLO ORTI	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Manerbio	VICOLO ORTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VICOLO ORTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VICOLO ORTI	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VICOLO ORTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VICOLO PENDENTE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VICOLO PENDENTE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VICOLO PENDENTE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	VICOLO PENDENTE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	vicolo pozzo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	vicolo pozzo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	vicolo pozzo	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	vicolo pozzo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	vicolo ritorto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	vicolo ritorto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	vicolo ritorto	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	vicolo ritorto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	vicolo ritorto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	vicolo ritorto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	vicolo ritorto	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Manerbio	vicolo ritorto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	vicolo san faustino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	vicolo san faustino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	vicolo san faustino	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	vicolo san faustino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VINCI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VINCI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VINCI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VINCI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	VINCI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	VINCI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	VINCI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	VINCI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	XX SETTEMBRE	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	XX SETTEMBRE	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	XX SETTEMBRE	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	XX SETTEMBRE	44		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	XX SETTEMBRE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	XX SETTEMBRE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	XX SETTEMBRE	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	XX SETTEMBRE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	zima	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	zima	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	zima	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Manerbio	zima	11		Pavimenti in vinil amianto						
Manerbio	zona parco mella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Manerbio	zona parco mella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Manerbio	zona parco mella	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Manerbio	zona parco mella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	aleno	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	aleno	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	aleno	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	aleno	19		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	gitti	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	gitti	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	gitti	29	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					Non friabile
Marcheno	gitti	29		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	loc caregno	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	loc caregno	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	loc caregno	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	loc caregno	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	loc dazze	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	loc dazze	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	loc dazze	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	loc dazze	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	LOC. ALBERETO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	LOC. ALBERETO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	LOC. ALBERETO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	LOC. ALBERETO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	LOCALTA' ROVEDOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	LOCALTA' ROVEDOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	LOCALTA' ROVEDOLO	SNC	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	LOCALTA' ROVEDOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	madonnina	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marcheno	madonnina	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	madonnina	63	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	720			Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	madonnina	63		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	paolo vi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	paolo vi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	paolo vi	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	paolo vi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	paradiso	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	paradiso	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	paradiso	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	paradiso	21		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	PIAZZA CADUTI DELLA loggia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	PIAZZA CADUTI DELLA loggia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	PIAZZA CADUTI DELLA loggia	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	PIAZZA CADUTI DELLA loggia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via 2 giugno	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via 2 giugno	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via 2 giugno	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via 2 giugno	4		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via 2 giugno	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via 2 giugno	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via 2 giugno	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via 2 giugno	7		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via 2 giugno	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via 2 giugno	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via 2 giugno	19	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	4140			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via 2 giugno	19		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	7/7BIS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	7/7BIS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	7/7BIS	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA 2 GIUGNO	7/7BIS		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via a canossi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via a canossi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via a canossi	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato +10%	
Marcheno	via a canossi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA A. CANOSSI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA A. CANOSSI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA A. CANOSSI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA A. CANOSSI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA ALENO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA ALENO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA ALENO	29	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA ALENO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA ALENO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA ALENO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA ALENO	35	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA ALENO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA ALENO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA ALENO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA ALENO	59	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA ALENO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via aleno	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via aleno	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via aleno	59	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via aleno	59		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA ALENO	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA ALENO	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA ALENO	104	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA ALENO	104		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA ALENO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA ALENO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA ALENO	SN	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18	250			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA ALENO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA BACHELET	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA BACHELET	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marcheno	VIA BACHELET	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16	220			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA BACHELET	6		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via canossi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via canossi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via canossi	9	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144				Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via canossi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via canossi	19	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via canossi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via canossi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via canossi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via canossi	19	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via canossi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via canossi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via canossi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA CANOSSI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA CANOSSI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA CANOSSI	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA CANOSSI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA CAREGNO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA CAREGNO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA CAREGNO	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA CAREGNO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA CAREGNO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA CAREGNO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA CAREGNO	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA CAREGNO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via caregno	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via caregno	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via caregno	snc	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via caregno	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via cesovo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via cesovo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via cesovo	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via cesovo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via cesovo	997		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via cesovo	997		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via cesovo	997		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via cesovo	997		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via cesovo	997		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via cesovo	997		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via cesovo	997		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via cesovo	997		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA CHIESA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA CHIESA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA CHIESA	31	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA CHIESA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via chiesa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via chiesa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via chiesa	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via chiesa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA CHIESA DI BROZZO	17/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA CHIESA DI BROZZO	17/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA CHIESA DI BROZZO	17/D	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA CHIESA DI BROZZO	17/D		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via cimitero	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via cimitero	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via cimitero	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Friabile
Marcheno	via cimitero	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA CIMITERO DI BROZZO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA CIMITERO DI BROZZO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA CIMITERO DI BROZZO	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA CIMITERO DI BROZZO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA CROGNOLE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA CROGNOLE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA CROGNOLE	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA CROGNOLE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA DON BUTTURINI	2/4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA DON BUTTURINI	2/4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA DON BUTTURINI	2/4/6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA DON BUTTURINI	2/4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA GARIBALDI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA GARIBALDI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA GARIBALDI	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53		53		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marcheno	VIA GARIBALDI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA GARIBALDI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA GARIBALDI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA GARIBALDI	78	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA GARIBALDI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gasparelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via gasparelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gasparelli	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via gasparelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA GASPARELLI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA GASPARELLI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA GASPARELLI	15	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64		64		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA GASPARELLI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gheda	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via gheda	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gheda	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	179	2416			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via gheda	4		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via ghidini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via ghidini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via ghidini	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via ghidini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA GITTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA GITTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA GITTI	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA GITTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA GITTI	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA GITTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA GITTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA GITTI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1170		1170		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA GITTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gitti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via gitti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gitti	12	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	11250			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via gitti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gitti	28	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via gitti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gitti	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via gitti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gitti	32	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via gitti	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gitti	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via gitti	32		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gitti	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via gitti	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gitti	37	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460					
Marcheno	via gitti	37		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gitti	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via gitti	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gitti	56	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900			10	Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via gitti	56		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA GITTI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA GITTI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA GITTI	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA GITTI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gitti	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via gitti	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gitti	60	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via gitti	60		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gitti	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via gitti	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gitti	60	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900	30400			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via gitti	60		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via gitti	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via gitti	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via gitti	12/a	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350	20250			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via gitti	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA GITTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA GITTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA GITTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA GITTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA II GIUGNO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA II GIUGNO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA II GIUGNO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marcheno	VIA II GIUGNO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA INDIPENDENZA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA INDIPENDENZA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA INDIPENDENZA	13	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA INDIPENDENZA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA INDIPENDENZA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA INDIPENDENZA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA INDIPENDENZA	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA INDIPENDENZA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via indipendenza	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via indipendenza	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via indipendenza	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via indipendenza	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via indipendenza	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via indipendenza	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via indipendenza	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		0,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via indipendenza	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA KENNEDY	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA KENNEDY	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA KENNEDY	6	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA KENNEDY	6		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA M. INDIPENDENZA	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA M. INDIPENDENZA	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA M. INDIPENDENZA	68	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA M. INDIPENDENZA	68		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via madonnina	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via madonnina	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via madonnina	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via madonnina	31		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via madonnina	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via madonnina	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via madonnina	121	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via madonnina	121		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via madonnina	29/35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via madonnina	29/35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via madonnina	29/35	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730		730		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via madonnina	29/35		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via marcheno sopra	151		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via marcheno sopra	151		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via marcheno sopra	151	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via marcheno sopra	151		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA MARCHENO SOPRA	157		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA MARCHENO SOPRA	157		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA MARCHENO SOPRA	157	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA MARCHENO SOPRA	157		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA MARCONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA MARCONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA MARCONI	36	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA MARCONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via marconi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via marconi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via marconi	36	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via marconi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA MARGHERITI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA MARGHERITI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA MARGHERITI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA MARGHERITI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	70		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	82	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900					
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	82		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via martiri dell'indipendenza	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marcheno	via mauthausen	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via mauthausen	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via mauthausen	11	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via mauthausen	11		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA MORETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA MORETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA MORETTI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA MORETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PAOLO SESTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PAOLO SESTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PAOLO SESTO	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PAOLO SESTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PAOLO VI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PAOLO VI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PAOLO VI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PAOLO VI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PARADISO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PARADISO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PARADISO	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PARADISO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via paradiso	21	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via paradiso	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via paradiso	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via paradiso	21		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PARTE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PARTE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PARTE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PARTE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PARTE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PARTE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PARTE	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PARTE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via parte	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via parte	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via parte	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Marcheno	via parte	33		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PARTE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PARTE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PARTE	45	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA PARTE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via partigiani	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via partigiani	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via partigiani	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via partigiani	6		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PARTIGIANI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PARTIGIANI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PARTIGIANI	SNC	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PARTIGIANI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PARTIGIANI D'ITALIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PARTIGIANI D'ITALIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PARTIGIANI D'ITALIA	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PARTIGIANI D'ITALIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PARTIGIANI D'ITALIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PARTIGIANI D'ITALIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PARTIGIANI D'ITALIA	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PARTIGIANI D'ITALIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PER CESOVO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PER CESOVO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PER CESOVO	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA PER CESOVO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PIRLE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PIRLE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PIRLE	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PIRLE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA PIRLE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA PIRLE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA PIRLE	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA PIRLE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via pirle	1	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via pirle	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via pirle	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via pirle	1		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via ratiri dell'indipendenza	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marcheno	via ratiri dell'indipendenza	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via ratiri dell'indipendenza	74	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700					
Marcheno	via ratiri dell'indipendenza	74		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA VAL TROMPIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA VAL TROMPIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA VAL TROMPIA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA VAL TROMPIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA XXV aprile	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA XXV aprile	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA XXV aprile	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA XXV aprile	3		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA XXV APRILE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA XXV APRILE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA XXV APRILE	5	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA XXV APRILE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA XXV APRILE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA XXV APRILE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA XXV APRILE	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA XXV APRILE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via zanardelli	21	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via zanardelli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via zanardelli	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marcheno	via zanardelli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via zanardelli	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via zanardelli	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via zanardelli	41	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via zanardelli	41		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	53	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA ZANARDELLI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via zanardelli	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via zanardelli	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via zanardelli	82	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820		820		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via zanardelli	82		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	122	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	VIA ZANARDELLI	122		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via zanardelli	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via zanardelli	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via zanardelli	148	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via zanardelli	148		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	VIA ZANARDELLI	179	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	VIA ZANARDELLI	179		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via zanardelli	187		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via zanardelli	187		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via zanardelli	187	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato +10%	Non friabile
Marcheno	via zanardelli	187		Pavimenti in vinil amianto						
Marcheno	via zanardelli	191		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marcheno	via zanardelli	191		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marcheno	via zanardelli	191	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Marcheno	via zanardelli	191		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	loc. ville	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	loc. ville	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	loc. ville	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	1590			Danneggiato -10%	Non friabile
Marmentino	loc. ville	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	LOCALITA' PASSO TERMINE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	LOCALITA' PASSO TERMINE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	LOCALITA' PASSO TERMINE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Marmentino	LOCALITA' PASSO TERMINE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	VIA CASE SPARSE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	VIA CASE SPARSE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	VIA CASE SPARSE	SNC	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Marmentino	VIA CASE SPARSE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	via forcellina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	via forcellina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	via forcellina	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Marmentino	via forcellina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	via fucine	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	via fucine	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marmentino	via fucine	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Marmentino	via fucine	8		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	via ombriano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	via ombriano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	via ombriano	snc	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Marmentino	via ombriano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	via parrocchia	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	via parrocchia	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	via parrocchia	30	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2800			Danneggiato -10%	Non friabile
Marmentino	via parrocchia	30		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	via s. faustino	snc	1999	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	92	1476			Danneggiato -10%	Non friabile
Marmentino	via s. faustino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	via s. faustino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marmentino	via s. faustino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	via santellone	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	via santellone	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	via santellone	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Marmentino	via santellone	12		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	VIA SANTELLONE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	VIA SANTELLONE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	VIA SANTELLONE	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Marmentino	VIA SANTELLONE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	VIA VALLE SABBIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	VIA VALLE SABBIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	VIA VALLE SABBIA	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Marmentino	VIA VALLE SABBIA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Marmentino	VIA VALLESABBIA	17/19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marmentino	VIA VALLESABBIA	17/19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marmentino	VIA VALLESABBIA	17/19/21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Marmentino	VIA VALLESABBIA	17/19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	C.NA AGOSTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	C.NA AGOSTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	C.NA AGOSTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	C.NA AGOSTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	grumello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	grumello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	grumello	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	grumello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	piazzola lungo lago	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	piazzola lungo lago	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	piazzola lungo lago	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	piazzola lungo lago	9		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	strada comunale di lert	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	strada comunale di lert	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	strada comunale di lert	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	strada comunale di lert	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	vai alagi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	vai alagi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	vai alagi	21	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato +10%	Non friabile
Marone	vai alagi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	VIA A. GRANDI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	VIA A. GRANDI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	VIA A. GRANDI	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1114				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	VIA A. GRANDI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via alagi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via alagi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via alagi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via alagi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via borgonuovo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via borgonuovo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via borgonuovo	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72		Danneggiato +10%	Non friabile
Marone	via borgonuovo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	VIA BORGONUOVO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	VIA BORGONUOVO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	VIA BORGONUOVO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	VIA BORGONUOVO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	VIA CAMPAGNA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	VIA CAMPAGNA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	VIA CAMPAGNA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	VIA CAMPAGNA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via caraglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via caraglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via caraglio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marone	via caraglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via Cristini	snc	1989	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Marone	VIA FIUMICELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	VIA FIUMICELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	VIA FIUMICELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	VIA FIUMICELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via franchi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via franchi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via franchi	17	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via franchi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via g. guerini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via g. guerini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via g. guerini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via g. guerini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via g. guerini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via g. guerini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via g. guerini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via g. guerini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	VIA GONZAROLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	VIA GONZAROLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	VIA GONZAROLA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	VIA GONZAROLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via grumello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via grumello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via grumello	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via grumello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via grumello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via grumello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via grumello	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		7500			Danneggiato +10%	Non friabile
Marone	via grumello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via grumello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via grumello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via grumello	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via grumello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via grumello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via grumello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via grumello	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via grumello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	VIA GRUMELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	VIA GRUMELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	VIA GRUMELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	VIA GRUMELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via guerini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via guerini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via guerini	20	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via guerini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via gurini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via gurini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via gurini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato +10%	Non friabile
Marone	via gurini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via iv novembre	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via iv novembre	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via iv novembre	23	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via iv novembre	23		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via laghi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via laghi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via laghi	51	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via laghi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via lagi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via lagi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via lagi	29	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Marone	via lagi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	VIA LONGA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	VIA LONGA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	VIA LONGA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	345				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	VIA LONGA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via ponzano	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via ponzano	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via ponzano	2a	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato +10%	Non friabile
Marone	via ponzano	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via remina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via remina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via remina	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9,6				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Marone	via remina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via remina	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via remina	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via remina	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via remina	18		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via roma	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via roma	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via roma	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via roma	11		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via roma	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via roma	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via roma	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Marone	via roma	60		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	VIA RONCHI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	VIA RONCHI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	VIA RONCHI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	VIA RONCHI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via san pietro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via san pietro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via san pietro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			590		Danneggiato +10%	Non friabile
Marone	via san pietro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via trieste	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via trieste	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via trieste	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via trieste	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via valpintana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via valpintana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via valpintana	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via valpintana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via xxiv maggio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via xxiv maggio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via xxiv maggio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via xxiv maggio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via zanardelli	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via zanardelli	snc	1989	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Marone	via zanelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via zanelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via zanelli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Marone	via zanelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via zone	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via zone	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via zone	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via zone	18		Pavimenti in vinil amianto						
Marone	via zone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Marone	via zone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Marone	via zone	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Marone	via zone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	a2a ciclo idrico spa			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	a2a ciclo idrico spa			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	a2a ciclo idrico spa			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10124			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	a2a ciclo idrico spa			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	ARIOSTO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	ARIOSTO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	ARIOSTO	18	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	ARIOSTO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	BASILETTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	BASILETTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	BASILETTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	BASILETTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	basiletti	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	basiletti	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	basiletti	58	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	0,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	basiletti	58		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	basiletti	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	basiletti	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	basiletti	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	basiletti	98		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	BIANCHINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	BIANCHINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	BIANCHINI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35000					Non friabile
Mazzano	BIANCHINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	boccaccio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	boccaccio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	boccaccio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	boccaccio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	BRESCIA	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	BRESCIA	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	BRESCIA	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28	465			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	BRESCIA	69		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	brescia	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	brescia	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	brescia	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45			4	Danneggiato +10%	Non friabile
Mazzano	brescia	71		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	brescia	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	brescia	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	brescia	120		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	brescia	120		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	brescia	128		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	brescia	128		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	brescia	128		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	brescia	128		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	CILIVERGHE - via matteotti	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	CILIVERGHE - via matteotti	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	CILIVERGHE - via matteotti	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	CILIVERGHE - via matteotti	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	CILIVERGHE VIA MARCOLINI	51	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	25			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	CILIVERGHE VIA MARCOLINI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	CILIVERGHE VIA MARCOLINI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	CILIVERGHE VIA MARCOLINI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	ciliverghe via mazzucehlli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	ciliverghe via mazzucehlli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	ciliverghe via mazzucehlli	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	ciliverghe via mazzucehlli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	ciliverghe -via venturoli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	ciliverghe -via venturoli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	ciliverghe -via venturoli	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	ciliverghe -via venturoli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	ciliverghe, via matteotti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	ciliverghe, via matteotti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	ciliverghe, via matteotti	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	ciliverghe, via matteotti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	conciliazione	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	conciliazione	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	conciliazione	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7	100			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	conciliazione	108		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	CONCILIAZIONE	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	CONCILIAZIONE	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	CONCILIAZIONE	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	CONCILIAZIONE	108		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	CONTI EMILI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	CONTI EMILI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	CONTI EMILI	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	CONTI EMILI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	da vinci	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	da vinci	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	da vinci	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	234	3042			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	da vinci	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	DEI FERRAZZI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	DEI FERRAZZI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	DEI FERRAZZI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	DEI FERRAZZI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	don luigi sturzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	don luigi sturzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	don luigi sturzo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	don luigi sturzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	feniletti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	feniletti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	feniletti	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Mazzano	feniletti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	fraz ciliverghe via padana superiore	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	fraz ciliverghe via padana superiore	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	fraz ciliverghe via padana superiore	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	fraz ciliverghe via padana superiore	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	fraz molinetto via basiletti	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	fraz molinetto via basiletti	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	fraz molinetto via basiletti	50	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	fraz. molinetto via basiletti	50		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	fraz. ciliverghe - via padana superiore	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	fraz. ciliverghe - via padana superiore	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	fraz. ciliverghe - via padana superiore	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	fraz. ciliverghe - via padana superiore	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	fraz. ciliverghe via padana superiore	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	fraz. ciliverghe via padana superiore	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	fraz. ciliverghe via padana superiore	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,4		2,4		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	fraz. ciliverghe via padana superiore	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	fraz. ciliverghe-via padana superiore	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	fraz. ciliverghe-via padana superiore	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	fraz. ciliverghe-via padana superiore	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,4		2,4		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	fraz. ciliverghe-via padana superiore	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	FRAZ. MOLINETTO VIA MAGELLANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	FRAZ. MOLINETTO VIA MAGELLANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	FRAZ. MOLINETTO VIA MAGELLANO	6	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	FRAZ. MOLINETTO VIA MAGELLANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	G. DI VITTORIO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	G. DI VITTORIO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	G. DI VITTORIO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	G. DI VITTORIO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	G.M. MAMAZZUCHELLI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	G.M. MAMAZZUCHELLI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	G.M. MAMAZZUCHELLI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560	6750			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	G.M. MAMAZZUCHELLI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	galvani	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	galvani	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	galvani	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	galvani	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	garibaldi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	garibaldi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	garibaldi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	garibaldi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	giemili	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	giemili	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	giemili	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					Non friabile
Mazzano	giemili	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	GUICCIARDINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	GUICCIARDINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	GUICCIARDINI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1950			65	Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	GUICCIARDINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	iÀŁ maggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	iÀŁ maggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	iÀŁ maggio	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	iÀŁ maggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	LARGO ARTEGNA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	LARGO ARTEGNA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	LARGO ARTEGNA	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	LARGO ARTEGNA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	LOC MOLINETTO VIA BASILETTI	50-52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	LOC MOLINETTO VIA BASILETTI	50-52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	LOC MOLINETTO VIA BASILETTI	50-52	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	LOC MOLINETTO VIA BASILETTI	50-52		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	loc. molinetto - via alcide de gasperi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	loc. molinetto - via alcide de gasperi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	loc. molinetto - via alcide de gasperi	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2257				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	loc. molinetto - via alcide de gasperi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	loc. molinetto via magellano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	loc. molinetto via magellano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	loc. molinetto via magellano	18	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	loc. molinetto via magellano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	loc. molinetto via tasso	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	loc. molinetto via tasso	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	loc. molinetto via tasso	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	loc. molinetto via tasso	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	LOC.MOLINETTO CORSO BOCCACCIO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	LOC.MOLINETTO CORSO BOCCACCIO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	LOC.MOLINETTO CORSO BOCCACCIO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	LOC.MOLINETTO CORSO BOCCACCIO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	localita' ciliverghe via buozzi	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	localita' ciliverghe via buozzi	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	localita' ciliverghe via buozzi	s.n.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	localita' ciliverghe via buozzi	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIA BOCCACCIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIA BOCCACCIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIA BOCCACCIO	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIA BOCCACCIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIA GARIBALDI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIA GARIBALDI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIA GARIBALDI	40	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIA GARIBALDI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIALE BRESCIA	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIALE BRESCIA	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIALE BRESCIA	126	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	LOCALITA' MOLINETTO VIALE BRESCIA	126		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	MACCHIAVELLI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	MACCHIAVELLI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	MACCHIAVELLI	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	MACCHIAVELLI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	magellano	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	magellano	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	magellano	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	magellano	36		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	marcolini	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	marcolini	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	marcolini	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	marcolini	29		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	marcolini	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	marcolini	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	marcolini	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	marcolini	35		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	MARTIRE BELFIORE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	MARTIRE BELFIORE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	MARTIRE BELFIORE	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	MARTIRE BELFIORE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	MARTIRI BELFIORE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	MARTIRI BELFIORE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	MARTIRI BELFIORE	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	MARTIRI BELFIORE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	MARTIRI DELLA LIBERTÀ	119/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	MARTIRI DELLA LIBERTÀ	119/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	MARTIRI DELLA LIBERTÀ	119/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	MARTIRI DELLA LIBERTÀ	119/A		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	MARTIRI P.ZZA LOGGIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	MARTIRI P.ZZA LOGGIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	MARTIRI P.ZZA LOGGIA	16	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	MARTIRI P.ZZA LOGGIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	mascagni	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	mascagni	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	mascagni	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	284				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	mascagni	12		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	MOLINETTO - VIA GARIBALDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	MOLINETTO - VIA GARIBALDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	MOLINETTO - VIA GARIBALDI	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	MOLINETTO - VIA GARIBALDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	molinetto di mazzano p.zza martiri di belfiore	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	molinetto di mazzano p.zza martiri di belfiore	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	molinetto di mazzano p.zza martiri di belfiore	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	molinetto di mazzano p.zza martiri di belfiore	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	molinetto FRAZ MAZZANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	molinetto FRAZ MAZZANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	molinetto FRAZ MAZZANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			1	Danneggiato +10%	Non friabile
Mazzano	molinetto FRAZ MAZZANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	molinetto via feniletti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	molinetto via feniletti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	molinetto via feniletti	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	molinetto via feniletti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	molinetto via tezze	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	molinetto via tezze	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	molinetto via tezze	66	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	molinetto via tezze	66		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	molinetto via tezze	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	molinetto via tezze	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	molinetto via tezze	66	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	molinetto via tezze	66		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	molinetto via torquato tasso	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	molinetto via torquato tasso	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,1			Danneggiato -10%	Friabile
Mazzano	molinetto via torquato tasso	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1			4	Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	molinetto via torquato tasso	19		Pavimenti in vinil amianto	800				Danneggiato -10%	Friabile
Mazzano	monte marguzzo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	monte marguzzo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	monte marguzzo		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	monte marguzzo			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	PADANA SUPERIORE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	PADANA SUPERIORE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	PADANA SUPERIORE	31	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3100		3100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	PADANA SUPERIORE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	padana superiore	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	padana superiore	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	padana superiore	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	padana superiore	102		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	PADANA SUPERIORE	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	PADANA SUPERIORE	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	PADANA SUPERIORE	108	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	773				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	PADANA SUPERIORE	108		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	PORTESI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	PORTESI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	PORTESI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mazzano	PORTESI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	portesi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	portesi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	portesi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870	1050			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	portesi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	san rocco	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	san rocco	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	san rocco	46	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	san rocco	46		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	SAN ROCCO	44/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	SAN ROCCO	44/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	SAN ROCCO	44/C	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	SAN ROCCO	44/C		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	santellone	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	santellone	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	santellone	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	santellone	29		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	spazzini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	spazzini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	spazzini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480	5800			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	spazzini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	spazzini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	spazzini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	spazzini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	spazzini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	SPAZZINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	SPAZZINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	SPAZZINI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	SPAZZINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	strada provinciale	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	strada provinciale	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	strada provinciale	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	strada provinciale	96		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	strada provinciale	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	strada provinciale	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	strada provinciale	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	strada provinciale	96		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	TORQUATO TASSO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	TORQUATO TASSO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	TORQUATO TASSO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	TORQUATO TASSO	19		Pavimenti in vinil amianto	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via marconi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via marconi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via marconi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via marconi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA TURATI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA TURATI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA TURATI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA TURATI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via 25 aprile - molinetto	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via 25 aprile - molinetto	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	via 25 aprile - molinetto	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via 25 aprile - molinetto	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA A.MANZONI -MOLINETTO DI MAZZANO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA A.MANZONI -MOLINETTO DI MAZZANO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA A.MANZONI -MOLINETTO DI MAZZANO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA A.MANZONI -MOLINETTO DI MAZZANO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via albini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via albini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via albini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via albini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via albini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via albini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via albini	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via albini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via albini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via albini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via albini	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via albini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via albini	12/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via albini	12/b		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via albini	12/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via albini	12/b		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via albini	12/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via albini	12/b		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via albini	12/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via albini	12/b		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via albini	12/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via albini	12/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA ALDO MORO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA ALDO MORO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA ALDO MORO	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA ALDO MORO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via avogadro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via avogadro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via avogadro	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Mazzano	via avogadro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA AVOGADRO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA AVOGADRO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA AVOGADRO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA AVOGADRO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA B. CROCE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA B. CROCE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA B. CROCE	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA B. CROCE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via b.buozzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via b.buozzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via b.buozzi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via b.buozzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BASILETTI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BASILETTI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BASILETTI	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BASILETTI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BASILETTI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BASILETTI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BASILETTI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BASILETTI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BASILETTI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BASILETTI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BASILETTI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BASILETTI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via basiletti	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via basiletti	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via basiletti	37	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	via basiletti	37		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BASILETTI	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BASILETTI	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BASILETTI	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BASILETTI	85		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via basiletti	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via basiletti	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via basiletti	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via basiletti	85		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BASILETTI	104	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BASILETTI	5a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BASILETTI	5a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BASILETTI	5a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BASILETTI	5a		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via basiletti	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via basiletti	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via basiletti	s.n.	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via basiletti	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BASILETTI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BASILETTI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BASILETTI	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73		73		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BASILETTI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via bianchini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via bianchini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via bianchini	6	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53		53		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via bianchini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via bianchini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via bianchini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via bianchini	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	253,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via bianchini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via bianchini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via bianchini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via bianchini	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	264				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via bianchini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BIANCHINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BIANCHINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BIANCHINI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BIANCHINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BIANCHINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BIANCHINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BIANCHINI	18	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BIANCHINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via bianchini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via bianchini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via bianchini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350			Non friabile
Mazzano	via bianchini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via bianchini	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via bianchini	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via bianchini	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via bianchini	34		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via bianchini	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via bianchini	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via bianchini	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	4600			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via bianchini	34		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via boccaccio	2	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via boccaccio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via boccaccio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mazzano	via boccaccio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via boccaccio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via boccaccio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via boccaccio	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via boccaccio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BOCCACCIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BOCCACCIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BOCCACCIO	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BOCCACCIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via boccaccio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via boccaccio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via boccaccio	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1790	26850			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via boccaccio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via boccaccio	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via boccaccio	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via boccaccio	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	via boccaccio	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BOCCACCIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BOCCACCIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BOCCACCIO	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BOCCACCIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via boccaccio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via boccaccio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via boccaccio	27	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via boccaccio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via boccaccio	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via boccaccio	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via boccaccio	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via boccaccio	29		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via boccaccio	27\b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via boccaccio	27\b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via boccaccio	27\b	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via boccaccio	27\b		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via brescia	9	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via brescia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via brescia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via brescia	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via brescia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BRESCIA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BRESCIA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BRESCIA	47	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BRESCIA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via brescia	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via brescia	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via brescia	69	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via brescia	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via brescia	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via brescia	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via brescia	82		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BRESCIA	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BRESCIA	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BRESCIA	126	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BRESCIA	126		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via brescia	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via brescia	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via brescia	126	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4270				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via brescia	126		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BRESCIA	128		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BRESCIA	128		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BRESCIA	128		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato +10%	Non friabile
Mazzano	VIA BRESCIA	128		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via buozzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via buozzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via buozzi	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via buozzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via buozzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via buozzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via buozzi	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via buozzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via buozzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via buozzi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via buozzi	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Mazzano	via buozzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA BUOZZI	1A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA BUOZZI	1A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA BUOZZI	1A	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA BUOZZI	1A		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via c.colombo cascina ortiche	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via c.colombo cascina ortiche	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via c.colombo cascina ortiche	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via c.colombo cascina ortiche	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CARPI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CARPI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	VIA CARPI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CARPI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CASELLA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CASELLA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CASELLA	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CASELLA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via colombo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via colombo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via colombo	5	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via colombo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	38	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	38		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	65	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12	180			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	65		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	90		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	90		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	92	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40,5			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CONCILIAZIONE	92		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	95		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	99		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	99		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	112	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	112		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	139	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	139		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	179		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	179		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	50/52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	50/52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	50/52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conciliazione	50/52		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conciliazione	54/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conciliazione	54/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conciliazione	54/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	via conciliazione	54/c		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conte emili	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conte emili	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conte emili	39	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210	2835			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conte emili	39		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CONTI EMILI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conti emili	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conti emili	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conti emili	85	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conti emili	85		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	89	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CONTI EMILI	89		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA CONTI EMILI	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	274		274		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA CONTI EMILI	89		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conti emili	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conti emili	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conti emili	89	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conti emili	89		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via conti emili	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via conti emili	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via conti emili	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via conti emili	101		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via de gasperi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via de gasperi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via de gasperi	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via de gasperi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA DEI FERRAZZI	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via della conciliazione	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via della conciliazione	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via della conciliazione	179	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via della conciliazione	179		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA DELLA LIBERTA'	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA DELLA LIBERTA'	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA DELLA LIBERTA'	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA DELLA LIBERTA'	44		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via della liberta'	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via della liberta'	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via della liberta'	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via della liberta'	44		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via della libertÀ	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via della libertÀ	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via della libertÀ	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via della libertÀ	30		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via della resistenza	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via della resistenza	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via della resistenza	17	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via della resistenza	17		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via della resistenza	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via della resistenza	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via della resistenza	17	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via della resistenza	17		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA DELLA RESISTENZA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Mazzano	VIA DI VITTORIO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA DI VITTORIO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA DI VITTORIO	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA DI VITTORIO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via don sturzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via don sturzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via don sturzo	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via don sturzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA DONIZETTI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA DONIZETTI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA DONIZETTI	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA DONIZETTI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA E. CURIEL	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA E. CURIEL	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	VIA E. CURIEL	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA E. CURIEL	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA E.SPAZZINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA E.SPAZZINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA E.SPAZZINI	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA E.SPAZZINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via einstein	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via einstein	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via einstein	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via einstein	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via einstein	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via einstein	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via einstein	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via einstein	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via einstein	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via einstein	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via einstein	15	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via einstein	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via einstein	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via einstein	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via einstein	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via einstein	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA EUNSTEIN	3\5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA EUNSTEIN	3\5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA EUNSTEIN	3\5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA EUNSTEIN	3\5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA F.LLI KENNEDY	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA F.LLI KENNEDY	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA F.LLI KENNEDY	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA F.LLI KENNEDY	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via feniletti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via feniletti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via feniletti	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via feniletti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via feniletti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via feniletti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via feniletti	19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via feniletti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via feniletti	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via feniletti	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via feniletti	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via feniletti	39		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA FENILETTI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA FENILETTI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA FENILETTI	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA FENILETTI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via feniletti	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via feniletti	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via feniletti	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via feniletti	54		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA FENILETTI FRAZ. MOLINETTO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA FENILETTI FRAZ. MOLINETTO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA FENILETTI FRAZ. MOLINETTO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA FENILETTI FRAZ. MOLINETTO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA FIORINI	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via fiorini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via fiorini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via fiorini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via fiorini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via fosse ardeatine	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via fosse ardeatine	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via fosse ardeatine	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via fosse ardeatine	6		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA G. BOCCACCIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA G. BOCCACCIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA G. BOCCACCIO	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA G. BOCCACCIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	8	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA G. DI VITTORIO	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via g. matteotti	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via g. matteotti	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via g. matteotti	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via g. matteotti	75		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via g.di vittorio	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via g.di vittorio	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	5700		5700		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via g.di vittorio	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mazzano	via g.di vittorio	82		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA G.MATTEOTTI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA G.MATTEOTTI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA G.MATTEOTTI	42	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800			30	Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA G.MATTEOTTI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via galvani	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via galvani	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via galvani	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via galvani	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via galvani	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via galvani	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via galvani	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via galvani	23		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA GALVANI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA GALVANI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA GALVANI	23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760		760		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA GALVANI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gardesana	42	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gardesana	42		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA GARDESANA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA GARDESANA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA GARDESANA	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA GARDESANA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana occ.			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana occ.			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gardesana occ.		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gardesana occ.			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana occ.			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana occ.			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gardesana occ.		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4390				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gardesana occ.			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana occ.			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana occ.			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gardesana occ.		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	143				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gardesana occ.			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana occ.			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana occ.		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gardesana occ.			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana occ.	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana occ.	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gardesana occ.	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gardesana occ.	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana occ.	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana occ.	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gardesana occ.	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mazzano	via gardesana occ.	38		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana occ.	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana occ.	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gardesana occ.	1/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1168				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gardesana occ.	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gardesana occ.	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gardesana occ.	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gardesana occ.	1/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1168				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gardesana occ.	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via garella	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via garella	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via garella	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325		325		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via garella	56		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via garella	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via garella	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	via garella	58	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via garella	58		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via garella	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via garella	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via garella	58	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via garella	58		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA GARIBALDI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA GARIBALDI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA GARIBALDI	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75,4		75,4		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA GARIBALDI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via garibaldi	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via garibaldi	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via garibaldi	93	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via garibaldi	93		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via garibaldi - molinetto di mazzano	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via garibaldi - molinetto di mazzano	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via garibaldi - molinetto di mazzano	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mazzano	via garibaldi - molinetto di mazzano	22		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA GHIRARDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA GHIRARDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA GHIRARDI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA GHIRARDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via ghirardi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via ghirardi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via ghirardi	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via ghirardi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via ghirardi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via ghirardi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via ghirardi	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via ghirardi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA GHIRARDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA GHIRARDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA GHIRARDI	23	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA GHIRARDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA GHIRARDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA GHIRARDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA GHIRARDI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA GHIRARDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via ghirardi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via ghirardi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via ghirardi	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via ghirardi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gienili	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gienili	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gienili	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gienili	95		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via gioiello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via gioiello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via gioiello	2	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	295				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via gioiello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA GRAMSCI	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via guicciardini		1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via guicciardini			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via guicciardini			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mazzano	via guicciardini			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via guicciardini									
Mazzano	via guicciardini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via guicciardini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via guicciardini	snc	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via guicciardini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via i maggio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via i maggio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via i maggio	13	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via i maggio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA I MAGGIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA I MAGGIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA I MAGGIO	13	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA I MAGGIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via iÃ maggio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via iÃ maggio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via iÃ maggio	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via iÃ maggio	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	VIA IV NOVEMBRE	16	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA IV NOVEMBRE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA IV NOVEMBRE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA IV NOVEMBRE	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA IV NOVEMBRE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via largo artegna	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via largo artegna	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via largo artegna	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via largo artegna	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA LEONARDO DA VINCI	15	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via m p.zza loggia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via m p.zza loggia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via m p.zza loggia	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via m p.zza loggia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via m. di belfiore			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via m. di belfiore			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via m. di belfiore		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via m. di belfiore			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via m. l. king	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via m. l. king	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via m. l. king	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via m. l. king	2		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA M.L.KING	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA M.L.KING	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA M.L.KING	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA M.L.KING	2		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MACHIAVELLI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MACHIAVELLI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MACHIAVELLI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40			Non friabile
Mazzano	VIA MACHIAVELLI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MAGELLANO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MAGELLANO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MAGELLANO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MAGELLANO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MAGELLANO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MAGELLANO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MAGELLANO	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47		47		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MAGELLANO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MANZONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MANZONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MANZONI	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MANZONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via marconi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via marconi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via marconi	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via marconi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MARCONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MARCONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MARCONI	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MARCONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MARCONI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MARCONI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MARCONI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MARCONI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via marenzio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via marenzio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via marenzio	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via marenzio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	VIA MARTIRI DI BEL FIORE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BELFIORE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BELFIORE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MARTIRI DI BELFIORE	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MARTIRI DI BELFIORE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via mascagni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via mascagni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via mascagni	7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via mascagni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via mascagni	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via mascagni	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via mascagni	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Mazzano	via mascagni	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MATTEOTTI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MATTEOTTI			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MATTEOTTI		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MATTEOTTI			Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via matteotti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via matteotti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via matteotti	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via matteotti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	46	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1060		1060		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MATTEOTTI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	48	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MATTEOTTI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via matteotti	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via matteotti	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via matteotti	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via matteotti	83		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	126		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MATTEOTTI	126		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MATTEOTTI	127	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Mazzano	via matteotti	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via matteotti	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via matteotti	129		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via matteotti	129		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via matteotti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via matteotti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via matteotti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via matteotti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via mazzucchelli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via mazzucchelli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via mazzucchelli	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via mazzucchelli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	56		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	58	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	62	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA MAZZUCHELLI	62		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via moretto	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via moretto	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via moretto	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	676				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via moretto	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MORETTO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA MORETTO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA MORETTO	S.N.	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	VIA MORETTO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA MORETTO	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	676				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA P. ALBINI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA P. ALBINI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA P. ALBINI	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA P. ALBINI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via p. luigi albini	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via p. luigi albini	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via p. luigi albini	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via p. luigi albini	74		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padana superiore	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padana superiore	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padana superiore	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padana superiore	9		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padana superiore	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padana superiore	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padana superiore	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padana superiore	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PADANA SUPERIORE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PADANA SUPERIORE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PADANA SUPERIORE	33	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PADANA SUPERIORE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PADANA SUPERIORE	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PADANA SUPERIORE	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PADANA SUPERIORE	80	1939	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PADANA SUPERIORE	80		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padana superiore	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padana superiore	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padana superiore	108	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	773				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padana superiore	108		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padana superiore	27/29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padana superiore	27/29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padana superiore	27/29	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5010				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padana superiore	27/29		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padana superiore	31/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padana superiore	31/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padana superiore	31/d	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padana superiore	31/d		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padana superiore	33e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padana superiore	33e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padana superiore	33e	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padana superiore	33e		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padana superiore	86/88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padana superiore	86/88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padana superiore	86/88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padana superiore	86/88		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padana superiore e via portesi	2/4 e 64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padana superiore e via portesi	2/4 e 64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padana superiore e via portesi	2/4 e 64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padana superiore e via portesi	2/4 e 64		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PADRE MARCOLINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PADRE MARCOLINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PADRE MARCOLINI	18	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PADRE MARCOLINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padre marcolini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padre marcolini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padre marcolini	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padre marcolini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via padre marcolini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via padre marcolini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via padre marcolini	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via padre marcolini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via pascoli, loc. Molinetto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via pascoli, loc. Molinetto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via pascoli, loc. Molinetto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via pascoli, loc. Molinetto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PASTERS	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PASTERS	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PASTERS	10	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PASTERS	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via patuzza	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via patuzza	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via patuzza	5	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	via patuzza	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PATUZZA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PATUZZA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PATUZZA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31		31		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PATUZZA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PATUZZA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PATUZZA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PATUZZA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PATUZZA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via pavese loc. ciliverghe	s.n.c.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via pavese loc. ciliverghe	s.n.c.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via pavese loc. ciliverghe	s.n.c.	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1596				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via pavese loc. ciliverghe	s.n.c.		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via pederzani	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via pederzani	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via pederzani	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9		9		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via pederzani	11		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via pederzani	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via pederzani	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via pederzani	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via pederzani	11		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via pederzani	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via pederzani	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via pederzani	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via pederzani	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PEDERZANI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PEDERZANI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PEDERZANI	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PEDERZANI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via piave	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via piave	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via piave	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via piave	9		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via piave	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via piave	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via piave	31	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via piave	31		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via pier luigi albini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via pier luigi albini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via pier luigi albini	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via pier luigi albini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PORTESI	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via portesi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via portesi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via portesi	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via portesi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via portesi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via portesi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via portesi	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via portesi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PORTESI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PORTESI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PORTESI	29	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PORTESI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via portesi	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via portesi	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via portesi	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via portesi	33		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PORTESI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PORTESI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PORTESI	50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	188				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PORTESI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA PORTESI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA PORTESI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA PORTESI	50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	188				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA PORTESI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via prati magri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via prati magri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via prati magri	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via prati magri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via prati magri	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via prati magri	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via prati magri	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	3400			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	via prati magri	11		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA QUASIMODO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA QUASIMODO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA QUASIMODO	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA QUASIMODO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via romanino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via romanino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via romanino	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via romanino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via romano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via romano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via romano	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via romano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA ROMANO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA ROMANO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA ROMANO	17	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA ROMANO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via s.giovanni	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via s.giovanni	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via s.giovanni	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via s.giovanni	73		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via s.marco	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via s.marco	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via s.marco	16	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62		62		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via s.marco	16		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA S.ZENO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA S.ZENO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA S.ZENO	20	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA S.ZENO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via s.zeno	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via s.zeno	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via s.zeno	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via s.zeno	24		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via s.zeno	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via s.zeno	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via s.zeno	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via s.zeno	24		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via san rocco	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via san rocco	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via san rocco	40	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via san rocco	40		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via san rocco	50/52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via san rocco	50/52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via san rocco	50/52	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via san rocco	50/52		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via san zeno	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via san zeno	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via san zeno	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via san zeno	7		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via san zeno	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via san zeno	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via san zeno	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via san zeno	10		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via san zeno	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via san zeno	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via san zeno	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28			0,65	Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via san zeno	16		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA SAN ZENO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA SAN ZENO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA SAN ZENO	31	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA SAN ZENO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via santellone	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via santellone	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via santellone	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via santellone	22		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via santellone	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via santellone	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via santellone	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via santellone	22		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via santellone	29/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via santellone	29/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via santellone	29/a	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via santellone	29/a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	VIA SANTELLONE	SN	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via santellone - fraz. molinetto	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via santellone - fraz. molinetto	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via santellone - fraz. molinetto	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via santellone - fraz. molinetto	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via santi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via santi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via santi	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via santi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via santi	22c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via santi	22c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via santi	22c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via santi	22c		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA SANTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA SANTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA SANTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50			Non friabile
Mazzano	VIA SANTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via spazzini	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via spazzini	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via spazzini	1/3	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5300				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via spazzini	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via t. tasso	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via t. tasso	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via t. tasso	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via t. tasso	2		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA T. TASSO	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA T.TASSO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via tezze	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via tezze	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via tezze	58	1942	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via tezze	58		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA TEZZE	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA TEZZE	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA TEZZE	76	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA TEZZE	76		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA TURATI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA TURATI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA TURATI	4	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA TURATI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via ugo pederzani	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via ugo pederzani	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via ugo pederzani	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via ugo pederzani	12		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via valtenesi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via valtenesi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via valtenesi	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		120			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via valtenesi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA VALTENESI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA VALTENESI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA VALTENESI	15	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA VALTENESI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA VALTENESI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA VALTENESI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA VALTENESI	15	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA VALTENESI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA VALTENESI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA VALTENESI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA VALTENESI	27	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA VALTENESI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via valtenesi	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via valtenesi	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via valtenesi	50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via valtenesi	50		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via valtenesi	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via valtenesi	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via valtenesi	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via valtenesi	57		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA VALTENESI	35/37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA VALTENESI	35/37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA VALTENESI	35/37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA VALTENESI	35/37		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA VENTUROLI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA VENTUROLI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mazzano	VIA VENTUROLI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Mazzano	VIA VENTUROLI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA VERDI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA VERDI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA VERDI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA VERDI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via vittorio veneto	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via vittorio veneto	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via vittorio veneto	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via vittorio veneto	31		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIA VOLTA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA VOLTA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA VOLTA	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA VOLTA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via xxv aprile	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	via xxv aprile	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	via xxv aprile	19	2007	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	15			Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	via xxv aprile	19		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	via xxv aprile	19								
Mazzano	VIA ZARA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIA ZARA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIA ZARA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIA ZARA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	viale brescia	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	viale brescia	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	viale brescia	108	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	342				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	viale brescia	108		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	viale brescia	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	viale brescia	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	viale brescia	126		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato +10%	Non friabile
Mazzano	viale brescia	126		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	viale brescia	108/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	viale brescia	108/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	viale brescia	108/f	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	342		342		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	viale brescia	108/f		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIALE DELLA REPUBBLICA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIALE DELLA REPUBBLICA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIALE DELLA REPUBBLICA	27	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIALE DELLA REPUBBLICA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	VIAle RESISTENZA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	VIAle RESISTENZA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	VIAle RESISTENZA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	VIAle RESISTENZA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	viale resistenza	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	viale resistenza	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	viale resistenza	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	viale resistenza	8		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	viale resistenza	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	viale resistenza	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	viale resistenza	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	viale resistenza	17		Pavimenti in vinil amianto						
Mazzano	vicolo mascagni	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mazzano	vicolo mascagni	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mazzano	vicolo mascagni	14	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Mazzano	vicolo mascagni	14		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	A. DE GASPERI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	A. DE GASPERI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	A. DE GASPERI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	A. DE GASPERI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	BATTISTI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	BATTISTI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	BATTISTI	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115					
Milzano	BATTISTI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	breda	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	breda	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	breda	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	breda	12		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	C.NA MULETTO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	C.NA MULETTO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	C.NA MULETTO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	C.NA MULETTO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	C.NA MULETTO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	C.NA MULETTO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Milzano	C.NA MULETTO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	C.NA MULETTO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	C.NA S.MARIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	C.NA S.MARIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	C.NA S.MARIA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4460		4460		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	C.NA S.MARIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	casc. san biagio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	casc. san biagio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	casc. san biagio	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato +10%	Non friabile
Milzano	casc. san biagio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	CASTAGNETO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	CASTAGNETO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	CASTAGNETO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	CASTAGNETO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	cesare battisti	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	cesare battisti	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	cesare battisti	60	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	cesare battisti	60		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	cesare battisti	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	cesare battisti	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	cesare battisti	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	cesare battisti	62		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	de gasperi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	de gasperi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	de gasperi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Milzano	de gasperi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	degasperì	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	degasperì	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	degasperì	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Milzano	degasperì	1		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	DOSSI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	DOSSI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	DOSSI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	DOSSI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	dossi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	dossi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	dossi	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	dossi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	dossi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	dossi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	dossi	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57,19				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	dossi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	dossi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	dossi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	dossi	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	dossi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	dossi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	dossi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	dossi	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	dossi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	dossi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	dossi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	dossi	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	dossi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	dossi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	dossi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	dossi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	dossi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	dossi	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	dossi	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	dossi	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	dossi	44		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	dossi	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	dossi	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	dossi	2/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	dossi	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	g.bianchi	7/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	g.bianchi	7/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	g.bianchi	7/a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	g.bianchi	7/a		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	gramsci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	gramsci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	gramsci	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	101				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Milzano	gramsci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	loc. roccolo	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	loc. roccolo	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	loc. roccolo	--		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140	1890			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	loc. roccolo	--		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	mameli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	mameli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	mameli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	mameli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	MAMELI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	MAMELI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	MAMELI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6					
Milzano	MAMELI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	marconi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	marconi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	marconi	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	marconi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	martiri della libert�	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	martiri della libert�	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	martiri della libert�	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1670				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	martiri della libert�	9		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	nino bixio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	nino bixio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	nino bixio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato +10%	Friabile
Milzano	nino bixio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	pascoli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	pascoli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	pascoli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	pascoli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	provinciale	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	provinciale	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	provinciale	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3450				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	provinciale	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	provinciale	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	provinciale	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	provinciale	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	provinciale	20		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	provinciale	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	provinciale	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	provinciale	28	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	provinciale	28		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	roccolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	roccolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	roccolo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	roccolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	s. michele	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	s. michele	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	s. michele	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	s. michele	4		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	S. MICHELE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	S. MICHELE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	S. MICHELE	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	S. MICHELE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	S. MICHELE	--	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20					
Milzano	S. MICHELE	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	S. MICHELE	--		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	S. MICHELE	--		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	SAN GOTTARDO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	SAN GOTTARDO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	SAN GOTTARDO	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	SAN GOTTARDO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	SAN MICHELE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	SAN MICHELE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	SAN MICHELE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	SAN MICHELE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	SAN MICHELE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	SAN MICHELE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	SAN MICHELE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	SAN MICHELE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	san michele	33/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	san michele	33/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	san michele	33/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	san michele	33/c		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Milzano	vescovado	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	vescovado	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	vescovado	17	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	vescovado	17		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via giovanni xxiii	98	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via giovanni xxiii	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via giovanni xxiii	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	via giovanni xxiii	98		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via a. de gasperi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via a. de gasperi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via a. de gasperi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via a. de gasperi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via a. gramsci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via a. gramsci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via a. gramsci	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	113				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via a. gramsci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via battisti	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via battisti	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via battisti	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Milzano	via battisti	38		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via breda	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via breda	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via breda	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via breda	3		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA BREDa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA BREDa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA BREDa	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52	988			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA BREDa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via breda	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via breda	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via breda	7	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via breda	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via breda	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via breda	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via breda	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via breda	10		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via breda	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via breda	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via breda	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via breda	19		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via breda	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via breda	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via breda	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via breda	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA C BATTISTI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA C BATTISTI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA C BATTISTI	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA C BATTISTI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via c. battisit	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via c. battisit	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via c. battisit	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via c. battisit	16		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via c. battisti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via c. battisti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via c. battisti	28	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46		46		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via c. battisti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA C.BATTISTI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA C.BATTISTI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA C.BATTISTI	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA C.BATTISTI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via c.battisti	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via c.battisti	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via c.battisti	77	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via c.battisti	77		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA C.BATTISTI	222		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA C.BATTISTI	222		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA C.BATTISTI	222	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA C.BATTISTI	222		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via cesare battisti	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via cesare battisti	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via cesare battisti	63	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via cesare battisti	63		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA DE GASPERI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Milzano	VIA DE GASPERI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA DE GASPERI	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1900			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA DE GASPERI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA DE GASPERI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA DE GASPERI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA DE GASPERI	4	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35,7	676			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA DE GASPERI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via de gasperi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via de gasperi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via de gasperi	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via de gasperi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA DE'GASPERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA DE'GASPERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA DE'GASPERI	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA DE'GASPERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via diaz	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via diaz	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via diaz	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via diaz	2		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA DISCIPLINA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA DISCIPLINA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA DISCIPLINA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA DISCIPLINA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA DISCIPLINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA DISCIPLINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA DISCIPLINA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA DISCIPLINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via disciplina	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via disciplina	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via disciplina	7	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via disciplina	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via disciplina	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via disciplina	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via disciplina	7	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via disciplina	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via don bianchi			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via don bianchi			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via don bianchi		1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	926				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via don bianchi			Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via don bianchi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via don bianchi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via don bianchi	7	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via don bianchi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA DON G.BIANCHI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA DON G.BIANCHI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA DON G.BIANCHI	SNC	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	11400			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA DON G.BIANCHI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via don giacinto bianchi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via don giacinto bianchi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via don giacinto bianchi	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1268				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via don giacinto bianchi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via dossl	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via dossl	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via dossl	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,5	140			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via dossl	5		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via dossi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via dossi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via dossi	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via dossi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via dossi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via dossi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via dossi	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via dossi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via dossi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via dossi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via dossi	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via dossi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via dossi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via dossi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via dossi	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via dossi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via europa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via europa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Milzano	via europa	3	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	178				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via europa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	8	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630		630		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102	1938			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	163	3097			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	168	3192			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA F.LLI BANDIERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA G MAMELI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA G MAMELI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA G MAMELI	33	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100	20000			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA G MAMELI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via g. mameli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via g. mameli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via g. mameli	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via g. mameli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via g.mameli	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via g.mameli	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via g.mameli	41	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via g.mameli	41		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA G.MAMELI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA G.MAMELI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA G.MAMELI	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17,4	331			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA G.MAMELI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA GHIDELLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA GHIDELLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA GHIDELLA	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA GHIDELLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA GHIDELLA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA GHIDELLA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA GHIDELLA	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA GHIDELLA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via giovanni xxiii	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via giovanni xxiii	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via giovanni xxiii	43	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	690				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via giovanni xxiii	43		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via giovanni xxiii			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via giovanni xxiii			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via giovanni xxiii		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via giovanni xxiii			Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via goffredo mameli	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via goffredo mameli	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via goffredo mameli	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via goffredo mameli	16		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via gramsci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via gramsci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via gramsci	5	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via gramsci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via gramsci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via gramsci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via gramsci	9	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	788				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via gramsci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via maesta	31	1976	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via maesta	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via maesta	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	via maesta	31		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via maesta	19-21-25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via maesta	19-21-25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via maesta	19-21-25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via maesta	19-21-25		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	vIA MAESTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	vIA MAESTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	vIA MAESTA	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5600		5600		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Milzano	VIA MAESTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via maesta'	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via maesta'	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via maesta'	10	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via maesta'	10		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via maesta'	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via maesta'	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via maesta'	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via maesta'	10		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via maesta'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via maesta'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via maesta'	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via maesta'	13		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via maesta'	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via maesta'	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via maesta'	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via maesta'	15		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via maesta'	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via maesta'	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via maesta'	-	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via maesta'	-		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA MAMELI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA MAMELI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA MAMELI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA MAMELI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via mameli	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via mameli	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via mameli	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via mameli	13		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via mameli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via mameli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via mameli	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36,48				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via mameli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via mameli	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via mameli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via mameli	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via mameli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via manzoni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via manzoni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via manzoni	7	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via manzoni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA NINO BIXIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA NINO BIXIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA NINO BIXIO	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA NINO BIXIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via piave	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via piave	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via piave	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via piave	3		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA PIAVE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA PIAVE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA PIAVE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA PIAVE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via provinciale			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via provinciale			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via provinciale		1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via provinciale			Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA PROVINCIALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA PROVINCIALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA PROVINCIALE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA PROVINCIALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA PROVINCIALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA PROVINCIALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA PROVINCIALE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA PROVINCIALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA PROVINCIALE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA PROVINCIALE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA PROVINCIALE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	VIA PROVINCIALE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA PROVINCIALE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA PROVINCIALE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA PROVINCIALE	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato +10%	Non friabile
Milzano	VIA PROVINCIALE	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Milzano	VIA PROVINCIALE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA PROVINCIALE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA PROVINCIALE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA PROVINCIALE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via provinciale	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via provinciale	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via provinciale	7	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via provinciale	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via provinciale	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via provinciale	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via provinciale	12	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via provinciale	12		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via provinciale	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via provinciale	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via provinciale	26	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1014				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via provinciale	26		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via roccolo - roccolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via roccolo - roccolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via roccolo - roccolo	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via roccolo - roccolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA S. EUROSIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA S. EUROSIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA S. EUROSIA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA S. EUROSIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via s. gottardo		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via s. gottardo		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via s. gottardo		1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	411		411		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via s. gottardo		4	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA S. GOTTARDO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA S. GOTTARDO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA S. GOTTARDO	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78,7				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA S. GOTTARDO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via s. michele		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via s. michele		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via s. michele		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via s. michele		23	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA S. MICHELE		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA S. MICHELE		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA S. MICHELE		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA S. MICHELE		27	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via s. michele		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via s. michele		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via s. michele		1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via s. michele		29	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via s. michele		33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via s. michele		33	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via s. michele		1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via s. michele		33	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via s. michele		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via s. michele		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via s. michele		39	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via s. michele		39	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA S.GOTTARDO		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA S.GOTTARDO		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA S.GOTTARDO		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6500		6500		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA S.GOTTARDO		13	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA S.MICHELE		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA S.MICHELE		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA S.MICHELE		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,7	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA S.MICHELE		8	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA SAN GOTTARDO		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA SAN GOTTARDO		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA SAN GOTTARDO		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA SAN GOTTARDO		4	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via san gottardo		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via san gottardo		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via san gottardo		1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via san gottardo		12	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA SAN MICHELE		33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA SAN MICHELE		33	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA SAN MICHELE		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA SAN MICHELE		33	Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via san michele		33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Milzano	via san michele	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via san michele	33	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via san michele	33		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA SAN MICHELE	22/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA SAN MICHELE	22/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA SAN MICHELE	22/A	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA SAN MICHELE	22/A		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA SNA MICHELE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA SNA MICHELE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA SNA MICHELE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA SNA MICHELE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VIA VESCOVADO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VIA VESCOVADO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VIA VESCOVADO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VIA VESCOVADO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via vescovado	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via vescovado	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via vescovado	15	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via vescovado	15		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	via vescovato	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	via vescovato	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	via vescovato	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	via vescovato	19		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	viacastagneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	viacastagneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	viacastagneto	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	viacastagneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	vic. castagneto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	vic. castagneto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	vic. castagneto	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	vic. castagneto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	vicolo g. verdi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	vicolo g. verdi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	vicolo g. verdi	7	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	vicolo g. verdi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	vicolo magenta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	vicolo magenta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	vicolo magenta	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	vicolo magenta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	VICOLO MAGENTA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	VICOLO MAGENTA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	VICOLO MAGENTA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Milzano	VICOLO MAGENTA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Milzano	vicolo verdi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Milzano	vicolo verdi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Milzano	vicolo verdi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Milzano	vicolo verdi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	cialdini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	cialdini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	cialdini	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	cialdini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	dei liner	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	dei liner	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	dei liner	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	dei liner	2		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	madonna della neve	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	madonna della neve	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	madonna della neve	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	madonna della neve	3		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	madonna della neve	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	madonna della neve	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	madonna della neve	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	madonna della neve	3		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	san michele	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	san michele	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	san michele	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato +10%	Friabile
Moniga del Garda	san michele	4		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	san michele	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	san michele	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	san michele	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	san michele	4		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	san michele	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	san michele	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Moniga del Garda	san michele	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato +10%	Non friabile
Moniga del Garda	san michele	4		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	via balosse	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	via balosse	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	via balosse	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	via balosse	4		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	VIA DEI LINER	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	VIA DEI LINER	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	VIA DEI LINER	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	VIA DEI LINER	2		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	via madonna della neve	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	via madonna della neve	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	via madonna della neve	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	via madonna della neve	3		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	VIA MONTE TAPINO DI SOTTO	FG5, MP56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	VIA MONTE TAPINO DI SOTTO	FG5, MP56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	VIA MONTE TAPINO DI SOTTO	FG5, MP56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato +10%	Non friabile
Moniga del Garda	VIA MONTE TAPINO DI SOTTO	FG5, MP56		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	VIA PERGOLA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	VIA PERGOLA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	VIA PERGOLA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	VIA PERGOLA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	via pergola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	via pergola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	via pergola	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	via pergola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	via pergola	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	via pergola	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	via pergola	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Moniga del Garda	via pergola	15		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	via pergola	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	via pergola	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	via pergola	67	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	via pergola	67		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	VIA POZZO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	VIA POZZO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	VIA POZZO	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Moniga del Garda	VIA POZZO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	VIA PREARA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	VIA PREARA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	VIA PREARA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Non friabile
Moniga del Garda	VIA PREARA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Moniga del Garda	VIA SAN MICHELE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Moniga del Garda	VIA SAN MICHELE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Moniga del Garda	VIA SAN MICHELE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Moniga del Garda	VIA SAN MICHELE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	carazano	58b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	carazano	58b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	carazano	58b	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Monte Isola	carazano	58b		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	loc. cume	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	loc. cume	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	loc. cume	snc	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Monte Isola	loc. cume	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	loc.porto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	loc.porto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	loc.porto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Monte Isola	loc.porto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	porto siviano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	porto siviano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	porto siviano	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Monte Isola	porto siviano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	sensole	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	sensole	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	sensole	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Monte Isola	sensole	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	siviano	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	siviano	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	siviano	120	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Monte Isola	siviano	120		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	via menzuno	d 2/1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	via menzuno	d 2/1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	via menzuno	d 2/1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Monte Isola	via menzuno	d 2/1		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	via peschiera maraglio	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	via peschiera maraglio	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	via peschiera maraglio	86	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Monte Isola	via peschiera maraglio	86		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	via siviano	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	via siviano	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	via siviano	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Monte Isola	via siviano	23		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	via siviano	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	via siviano	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	via siviano	23	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Monte Isola	via siviano	23		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	via siviano	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	via siviano	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	via siviano	106	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Monte Isola	via siviano	106		Pavimenti in vinil amianto						
Monte Isola	via siviano	63b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monte Isola	via siviano	63b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monte Isola	via siviano	63b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Monte Isola	via siviano	63b		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via san faustino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via san faustino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via san faustino	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4376		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via san faustino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA A. VOLTA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA A. VOLTA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA A. VOLTA	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500				Non friabile
Monticelli Brusati	VIA A. VOLTA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via baiana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via baiana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via baiana	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via baiana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via baiana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via baiana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via baiana	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via baiana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via baiana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via baiana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via baiana	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via baiana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via dante alighieri	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via de gasperi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via de gasperi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via de gasperi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via de gasperi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via del gatino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via del gatino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via del gatino	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via del gatino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA DEL GATTINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA DEL GATTINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA DEL GATTINO	SNC	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA DEL GATTINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via Don A. Ricci	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via edison	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via edison	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via edison	17	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1048	14148			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via edison	17		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via edison	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via edison	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via edison	17	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	213	2875			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via edison	17		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4819				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	758	7580				Non friabile
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2450				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290	3915			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	27	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	27		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1125		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	29		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	33	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860	11610			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	33		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	35	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	2025			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	37	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	5000			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	37		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	43	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3200			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	43		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	51	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	51		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	53	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	715	9295			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	53		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	51/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	51/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	51/A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	51/A		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1564	21114			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via europa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via europa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via europa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via europa	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Monticelli Brusati	via europa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	2295			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA EUROPA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via foina	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via foina	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via foina	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	337			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via foina	7		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FOINA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FOINA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FOINA	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34	425			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FOINA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fontana	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fontana	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fontana	13	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Monticelli Brusati	via fontana	13		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	43	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	43	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FONTANA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fontana	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fontana	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fontana	47	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2130	28763			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via fontana	47		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fontana	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fontana	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fontana	47	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2130	28763			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via fontana	47		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fontane	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fontane	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fontane	10	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132					Non friabile
Monticelli Brusati	via fontane	10		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fontane	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fontane	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fontane	7/9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via fontane	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fornaci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fornaci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fornaci	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			520		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via fornaci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	353				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fornaci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fornaci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fornaci	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via fornaci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fornaci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fornaci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fornaci	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via fornaci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fornaci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fornaci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fornaci	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via fornaci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via fornaci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via fornaci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via fornaci	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	11250			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via fornaci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	20/22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	SNC	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA FORNACI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via gaina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via gaina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via gaina	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via gaina	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Monticelli Brusati	via gaina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via gaina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via gaina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via gaina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via iv novembre	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via iv novembre	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via iv novembre	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via iv novembre	14		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via iv novembre	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via iv novembre	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via iv novembre	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via iv novembre	14		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420			2,63	Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via iv novembre	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via iv novembre	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via iv novembre	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		560			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via iv novembre	21		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via iv novembre	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via iv novembre	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via iv novembre	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via iv novembre	23		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via iv novembre	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via iv novembre	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via iv novembre	31	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	1760			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via iv novembre	31		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	SNC	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	408				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via loreto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via loreto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via loreto	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145			155	Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via loreto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via manzoni	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via manzoni	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via padana superiore	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via padana superiore	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via padana superiore	13	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55			18,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via padana superiore	13		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via panoramica	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via panoramica	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via panoramica	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via panoramica	9		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via panoramica	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via panoramica	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via panoramica	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via panoramica	9		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via panoramica	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via panoramica	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via panoramica	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via panoramica	14		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via panoramica	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via panoramica	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via panoramica	38	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via panoramica	38		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA PANORAMICA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA PANORAMICA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA PANORAMICA	38	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210	2732			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA PANORAMICA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via panoramica	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Monticelli Brusati	via panoramica	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via panoramica	102	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via panoramica	102		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA PANORAMICA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA PANORAMICA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA PANORAMICA	SNC	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA PANORAMICA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA SAN FAUSTINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA SAN FAUSTINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA SAN FAUSTINO	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4228				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA SAN FAUSTINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via san faustino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via san faustino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via san faustino	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via san faustino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via san zenone	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via san zenone	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via san zenone	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via san zenone	15		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via san zenone	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via san zenone	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via san zenone	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1602	21627			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via san zenone	17		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via san zenone	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via san zenone	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via san zenone	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via san zenone	19		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via san zenone	3a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via san zenone	3a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via san zenone	3a	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via san zenone	3a		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via santa chiara	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via santa chiara	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via santa chiara	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via santa chiara	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA TORRE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA TORRE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA TORRE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77					
Monticelli Brusati	VIA TORRE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via torre	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via torre	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via torre	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144	1944			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via torre	7		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA VILLA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA VILLA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA VILLA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		70			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA VILLA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via villa	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via villa	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via villa	49	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato +10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via villa	49		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via volta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via volta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via volta	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	540			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via volta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	VIA XXV APRILE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	VIA XXV APRILE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	VIA XXV APRILE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	VIA XXV APRILE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via xxv aprile	5		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via xxv aprile	5		Pavimenti in vinil amianto						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Monticelli Brusati	via xxv aprile	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		35			Danneggiato -10%	Non friabile
Monticelli Brusati	via xxv aprile	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	A. MERCANTI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	A. MERCANTI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	A. MERCANTI	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	A. MERCANTI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	AEROPORTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	AEROPORTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	AEROPORTO	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	AEROPORTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	aeroporto	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	aeroporto	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	aeroporto	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	aeroporto	34		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	ALBAROTTO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	ALBAROTTO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	ALBAROTTO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	ALBAROTTO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	baitoni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	baitoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	baitoni	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	baitoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	bassa	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	bassa	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	bassa	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	bassa	43		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	boccalera	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	boccalera	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	boccalera	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	boccalera	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	bornate	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	bornate	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	bornate	27	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	bornate	27		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	boschetti di mezzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	boschetti di mezzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	boschetti di mezzo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	boschetti di mezzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	boshetti sopra	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	boshetti sopra	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	boshetti sopra	34	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	boshetti sopra	34		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	BREDAZZANE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	BREDAZZANE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	BREDAZZANE	10	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	BREDAZZANE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	bredazzane	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	bredazzane	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	bredazzane	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7891				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	bredazzane	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	bredazzane	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	bredazzane	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	bredazzane	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7891				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	bredazzane	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	bredazzane	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	bredazzane	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	bredazzane	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7891				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	bredazzane	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	bredazzane	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	bredazzane	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	bredazzane	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7891				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	bredazzane	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	BRESCIA	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	BRESCIA	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	BRESCIA	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	BRESCIA	72		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	BRESCIA	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	BRESCIA	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	BRESCIA	173		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	BRESCIA	173		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	brescia	162/164/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	brescia	162/164/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	brescia	162/164/16	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7150				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	brescia	162/164/16		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	brescia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	brescia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	brescia	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	120			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	brescia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	c.da marcella	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	c.da marcella	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	c.da marcella	42	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	c.da marcella	42		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	c.na sacca fraz. novagli	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	c.na sacca fraz. novagli	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	c.na sacca fraz. novagli	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	c.na sacca fraz. novagli	--		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	caduti del lavoro	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	caduti del lavoro	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	caduti del lavoro	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Montichiari	caduti del lavoro	65		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	CALVISANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	CALVISANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	CALVISANO	6	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3730		3730		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	CALVISANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	campagna di brescia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	campagna di brescia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	campagna di brescia	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470			Non friabile
Montichiari	campagna di brescia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	campagna di castiglione	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	campagna di castiglione	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	campagna di castiglione	13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	campagna di castiglione	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	cascina s.margherita	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	cascina s.margherita	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	cascina s.margherita	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	cascina s.margherita	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	CAVALLOTTI	264		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	CAVALLOTTI	264		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	CAVALLOTTI	264		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	CAVALLOTTI	264		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	cerlungo - strada vicinale delle brede	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	cerlungo - strada vicinale delle brede	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	cerlungo - strada vicinale delle brede	51	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	cerlungo - strada vicinale delle brede	51		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	corioncino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	corioncino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	corioncino	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	corioncino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	corioncino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	corioncino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	corioncino	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	corioncino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	corioncino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	corioncino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	corioncino	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	corioncino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	corso martiri della libert�	72/74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	corso martiri della libert�	72/74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		5			Danneggiato -10%	Friabile
Montichiari	corso martiri della libert�	72/74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	corso martiri della libert�	72/74		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	del gavardello	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	del gavardello	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	del gavardello	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	del gavardello	25		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	DEL GAVARDELLO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	DEL GAVARDELLO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	DEL GAVARDELLO	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	DEL GAVARDELLO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	della guzza	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	della guzza	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	della guzza	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	della guzza	43		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	della guzza	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	della guzza	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	della guzza	49	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	della guzza	49		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	dell'artigianato	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	dell'artigianato	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	dell'artigianato	45	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	dell'artigianato	45		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	dell'artigianato	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	dell'artigianato	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	dell'artigianato	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			570			Non friabile
Montichiari	dell'artigianato	47		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	dell'artigianato	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	dell'artigianato	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	dell'artigianato	74	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1080				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	dell'artigianato	74		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	DUGALI MATTINA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	DUGALI MATTINA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	DUGALI MATTINA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	DUGALI MATTINA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	DUGALI MATTINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	DUGALI MATTINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	DUGALI MATTINA	5	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	DUGALI MATTINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	e. fermi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	e. fermi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	e. fermi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Montichiari	e. fermi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	E. MONTALE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	E. MONTALE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	E. MONTALE	35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1864				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	E. MONTALE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	erculiami	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	erculiami	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	erculiami	140	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	erculiami	140		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	erculiani	159		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	erculiani	159		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	erculiani	159	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	erculiani	159		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	EUROPA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	EUROPA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	EUROPA	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	EUROPA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	FERMI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	FERMI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	FERMI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montichiari	FERMI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	fornace	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	fornace	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	fornace	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	fornace	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	frazione novagli via erculiani	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	frazione novagli via erculiani	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	frazione novagli via erculiani	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	frazione novagli via erculiani	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	frazione novagli via erculiani	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	frazione novagli via erculiani	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	frazione novagli via erculiani	126		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	frazione novagli via erculiani	126		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	frazione vighizzolo via bassa trav.ii	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	frazione vighizzolo via bassa trav.ii	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	frazione vighizzolo via bassa trav.ii	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	frazione vighizzolo via bassa trav.ii	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	G. LEOPARDI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	G. LEOPARDI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	G. LEOPARDI	36	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	G. LEOPARDI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	g.leopardi	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	g.leopardi	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	g.leopardi	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	g.leopardi	69		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	gelsomino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	gelsomino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	gelsomino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	gelsomino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	grazia deledda	31-33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	grazia deledda	31-33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	grazia deledda	31-33	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10300		10300		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	grazia deledda	31-33		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	guerzoni	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	guerzoni	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	guerzoni	103	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	guerzoni	103		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	italo calvino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	italo calvino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	italo calvino	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	italo calvino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	leopardi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	leopardi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	leopardi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Montichiari	leopardi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	leopardi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	leopardi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	leopardi	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	leopardi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	livellazzo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	livellazzo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	livellazzo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220					
Montichiari	livellazzo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	loc aeroporto	/	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	loc aeroporto	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	loc aeroporto	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	loc aeroporto	/		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	loc. mezzane via montechiaresa	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	loc. mezzane via montechiaresa	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	loc. mezzane via montechiaresa	57	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680		680		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	loc. mezzane via montechiaresa	57		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	località leuate	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	località leuate	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	località leuate	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	località leuate	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	località mezzane via montechiaresa	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	località mezzane via montechiaresa	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	località mezzane via montechiaresa	57	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	località mezzane via montechiaresa	57		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	località santa scristina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	località santa scristina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	località santa scristina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	località santa scristina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	MANTOVANA VECCHIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	MANTOVANA VECCHIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	MANTOVANA VECCHIA	12	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	MANTOVANA VECCHIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	marconi	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	marconi	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	marconi	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	marconi	62		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	mercanti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	mercanti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	mercanti	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	mercanti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	mercanti	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	mercanti	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	mercanti	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	mercanti	48		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	montechairesa	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	montechairesa	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	montechairesa	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	montechairesa	47		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	montechairesa	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	montechairesa	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	montechairesa	49	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	montechairesa	49		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	montechairesa	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	montechairesa	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	montechairesa	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	montechairesa	53		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	MONTECHIARESE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	MONTECHIARESE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	MONTECHIARESE	8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	MONTECHIARESE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	NAPOLEONICA - BOSCHETTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	NAPOLEONICA - BOSCHETTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	NAPOLEONICA - BOSCHETTI	7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	NAPOLEONICA - BOSCHETTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	negrina	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	negrina	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	negrina	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	negrina	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	novagli campagna	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	novagli campagna	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	novagli campagna	62	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	novagli campagna	62		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	novagli via erculiani	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	novagli via erculiani	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	novagli via erculiani	101	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	novagli via erculiani	101		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	PALAZZINA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	PALAZZINA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	PALAZZINA	18	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	PALAZZINA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	piazza cav. di vittorio veneto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	piazza cav. di vittorio veneto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	piazza cav. di vittorio veneto	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	piazza cav. di vittorio veneto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	piazza mutti	9	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	piazza mutti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	piazza mutti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	piazza mutti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	POZZO CAVATO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	POZZO CAVATO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	POZZO CAVATO	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	300			Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	POZZO CAVATO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	primo levi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	primo levi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	primo levi	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	primo levi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	s. antonio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	s. antonio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	s. antonio	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	s. antonio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	s. bernardino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	s. bernardino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	s. bernardino	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	s. bernardino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	s. giorgio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	s. giorgio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	s. giorgio	21	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	216				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	s. giorgio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	s. giovanni	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	s. giovanni	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	s. giovanni	43	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	s. giovanni	43		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	s. provinciale per calcinato	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	s. provinciale per calcinato	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	s. provinciale per calcinato	143		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	s. provinciale per calcinato	143		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	s. scolastica	13	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35					
Montichiari	s. scolastica	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	s. scolastica	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	s. scolastica	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	s.giovanni	38/s		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	s.giovanni	38/s		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	s.giovanni	38/s	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	s.giovanni	38/s		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	san antonio	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	san antonio	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	san antonio	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	san antonio	34		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	san antonio	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	san antonio	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	san antonio	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	san antonio	34		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	san bernardino	227		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	san bernardino	227		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	san bernardino	227		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	san bernardino	227		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	san bernardino	227		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	san bernardino	227		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	san bernardino	227		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650					Non friabile
Montichiari	san bernardino	227		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	san giorgio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	san giorgio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	san giorgio	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	san giorgio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	san giovanni loc. vighizzolo	344		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	san giovanni loc. vighizzolo	344		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	san giovanni loc. vighizzolo	344	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	san giovanni loc. vighizzolo	344		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	SANTELLONE	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	SANTELLONE	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	SANTELLONE	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	SANTELLONE	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	SIGALINA AMATTINA - RO'	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	SIGALINA AMATTINA - RO'	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	SIGALINA AMATTINA - RO'	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460					
Montichiari	SIGALINA AMATTINA - RO'	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	strada goitese	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	strada goitese	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	strada goitese	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	strada goitese	/		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	teotti	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	teotti	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	teotti	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	teotti	21		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	tre innocenti	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	tre innocenti	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	tre innocenti	37	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	tre innocenti	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	TRIVELLINI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	TRIVELLINI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	TRIVELLINI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	361				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	TRIVELLINI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	va d'annunzio e via mercanti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	va d'annunzio e via mercanti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	va d'annunzio e via mercanti	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	va d'annunzio e via mercanti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s.bernardino	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s.bernardino	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s.bernardino	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125			Non friabile
Montichiari	via s.bernardino	110		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via a. fracassino	22/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via a. fracassino	22/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via a. fracassino	22/23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via a. fracassino	22/23		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via calvisano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via calvisano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via calvisano	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			830			Non friabile
Montichiari	via calvisano	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via 25 aprile	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via 25 aprile	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via 25 aprile	37	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via 25 aprile	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via a mercanti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via a mercanti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via a mercanti	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3083		3083		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via a mercanti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via a. Fracassino	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via a. Fracassino	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via a. Fracassino	21/23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9000		9000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via a. Fracassino	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA A. MERCATI	36/B	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA ABATE FRACASSINO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA ABATE FRACASSINO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA ABATE FRACASSINO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA ABATE FRACASSINO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via aeroporto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via aeroporto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via aeroporto	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via aeroporto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via aeroporto	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via aeroporto	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via aeroporto	20	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via aeroporto	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via albarotto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via albarotto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via albarotto	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			69		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via albarotto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via albarotto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via albarotto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via albarotto	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Montichiari	via albarotto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via angelo mazzoldi	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via angelo mazzoldi	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via angelo mazzoldi	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via angelo mazzoldi	50		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via arrighini	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via arrighini	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via arrighini	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Montichiari	via arrighini	29		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via baitoni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via baitoni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via baitoni	15	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2526		2526		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via baitoni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via baitoni	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via baitoni	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via baitoni	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	via baitoni	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bellandi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bellandi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bellandi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via bellandi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bellandi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bellandi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bellandi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via bellandi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bellandi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bellandi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bellandi	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via bellandi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bellandi ro'	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bellandi ro'	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bellandi ro'	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Montichiari	via bellandi ro'	54		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via berdazzane	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via berdazzane	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via berdazzane	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7891				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via berdazzane	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via boccalera	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via boccalera	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via boccalera	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via boccalera	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via boccalera	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via boccalera	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via boccalera	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via boccalera	21		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via boccalera cascina santa giulia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via boccalera cascina santa giulia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via boccalera cascina santa giulia	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via boccalera cascina santa giulia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bornate	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bornate	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bornate	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via bornate	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bornate	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bornate	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bornate	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via bornate	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bornate	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bornate	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bornate	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				90	Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via bornate	6		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	VIA BORNATE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA BORNATE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA BORNATE	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA BORNATE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA BORNATE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA BORNATE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA BORNATE	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA BORNATE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via boschetti di sotto	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via boschetti di sotto	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via boschetti di sotto	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via boschetti di sotto	83		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA BOSCHETTI SOTTO	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA BOSCHETTI SOTTO	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA BOSCHETTI SOTTO	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA BOSCHETTI SOTTO	83		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via boschetti sotto	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via boschetti sotto	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via boschetti sotto	83	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via boschetti sotto	83		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via boschetti sotto	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via boschetti sotto	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via boschetti sotto	136	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via boschetti sotto	136		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bredazzane	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bredazzane	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bredazzane	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Montichiari	via bredazzane	25		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA BREDAZZANE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA BREDAZZANE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA BREDAZZANE	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7891				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA BREDAZZANE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bredazzane	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bredazzane	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bredazzane	31	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7891				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via bredazzane	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via bredazzane	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via bredazzane	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via bredazzane	11/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via bredazzane	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA BRESCIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA BRESCIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA BRESCIA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA BRESCIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA BRESCIA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA BRESCIA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA BRESCIA	50	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA BRESCIA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA BRESCIA	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA BRESCIA	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA BRESCIA	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				2	Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA BRESCIA	88		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via brescia	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via brescia	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via brescia	129		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700		3700		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via brescia	129		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via brescia	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via brescia	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via brescia	129		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	856		856		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via brescia	129		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via brescia	142		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via brescia	142		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via brescia	142		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Montichiari	via brescia	142		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via brescia	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via brescia	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via brescia	161		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via brescia	161		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via brescia	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via brescia	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via brescia	164		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4500			Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	via brescia	164		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via brescia	65/67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via brescia	65/67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via brescia	65/67	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via brescia	65/67		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via brescia	68-70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via brescia	68-70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via brescia	68-70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via brescia	68-70		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA C. BATTISTI	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA C. BATTISTI	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA C. BATTISTI	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA C. BATTISTI	95		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via c. battisti	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via c. battisti	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via c. battisti	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via c. battisti	112		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via caduti del lavoro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via caduti del lavoro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via caduti del lavoro	6	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via caduti del lavoro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via caduti del lavoro	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via caduti del lavoro	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via caduti del lavoro	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via caduti del lavoro	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via caduti del lavoro	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via caduti del lavoro	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via caduti del lavoro	13	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via caduti del lavoro	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via caduti del lavoro	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via caduti del lavoro	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via caduti del lavoro	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via caduti del lavoro	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via caduti del lavoro	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via caduti del lavoro	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via caduti del lavoro	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via caduti del lavoro	27		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via caduti del lavoro	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via caduti del lavoro	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via caduti del lavoro	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via caduti del lavoro	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	45	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via caduti del lavoro	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via caduti del lavoro	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via caduti del lavoro	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via caduti del lavoro	56		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA CADUTI DEL LAVORO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via calafame	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via calafame	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via calafame	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via calafame	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via calvisano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via calvisano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via calvisano	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via calvisano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via calvisano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via calvisano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via calvisano	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via calvisano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via calvisano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via calvisano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via calvisano	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			175			Non friabile
Montichiari	via calvisano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via calvisano	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via calvisano	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via castiglioncello	87		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via Castioncello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via Castioncello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via Castioncello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via Castioncello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via castioncello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via castioncello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via castioncello	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Montichiari	via castioncello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via castioncello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via castioncello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via castioncello	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via castioncello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via catteragna	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via catteragna	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via catteragna	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via catteragna	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cavallotti	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cavallotti	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cavallotti	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			82			Non friabile
Montichiari	via cavallotti	113		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA CAVALLOTTI	147		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA CAVALLOTTI	147		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA CAVALLOTTI	147	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA CAVALLOTTI	147		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cavllotti	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cavllotti	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cavllotti	153	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via cavllotti	153		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cavour	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cavour	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cavour	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Montichiari	via cavour	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cavour	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cavour	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cavour	17	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via cavour	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cavour cascina rezzato	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cavour cascina rezzato	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cavour cascina rezzato	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Montichiari	via cavour cascina rezzato	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cavour localitÂŁ novagli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cavour localitÂŁ novagli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cavour localitÂŁ novagli	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via cavour localitÂŁ novagli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cerlungo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cerlungo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cerlungo	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via cerlungo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cerlungo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cerlungo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cerlungo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72			Non friabile
Montichiari	via cerlungo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cesare battisti	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cesare battisti	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cesare battisti	77	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via cesare battisti	77		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cesare battisti	208		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cesare battisti	208		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cesare battisti	208	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via cesare battisti	208		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via consorzio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via consorzio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via consorzio	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via consorzio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via contrada bellandi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via contrada bellandi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via contrada bellandi	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Friabile
Montichiari	via contrada bellandi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via cornelio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via cornelio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via cornelio	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via cornelio	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via da vinci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via da vinci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via da vinci	34	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via da vinci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dannunzio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dannunzio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dannunzio	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	654		654		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dannunzio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA DDELL'ARTIGIANATO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA DDELL'ARTIGIANATO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA DDELL'ARTIGIANATO	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA DDELL'ARTIGIANATO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dei geroni	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dei geroni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dei geroni	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dei geroni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dei geroni	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dei geroni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dei geroni	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dei geroni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dei zamboni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dei zamboni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dei zamboni	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	via dei zamboni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via del gavardello	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via del gavardello	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via del gavardello	29	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via del gavardello	29		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via deledda	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via deledda	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via deledda	31	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via deledda	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via deledda	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via deledda	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via deledda	31	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via deledda	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via deledda	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via deledda	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via deledda	31	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via deledda	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via deledda	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via deledda	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via deledda	31	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via deledda	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			560			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			370			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA DELL'ARTIGIANATO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA DELL'ARTIGIANATO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA DELL'ARTIGIANATO	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA DELL'ARTIGIANATO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via dell'artigianato	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via dell'artigianato	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1170			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via dell'artigianato	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			720			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	19		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2550				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	402				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1750			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	26		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	32		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1080			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	35		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2200			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	39		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	40		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1120			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	43		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	46	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1130				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	46		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	50	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	50		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	55	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	55		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	56		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	60		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA DELL'ARTIGIANATO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA DELL'ARTIGIANATO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA DELL'ARTIGIANATO	60	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700					Non friabile
Montichiari	VIA DELL'ARTIGIANATO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	66	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1440				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	66		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			540			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	70		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via dell'artigianato	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1690			Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	72		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	76	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1080			5,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	76		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dell'artigianato	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dell'artigianato	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dell'artigianato	78	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1080			5,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dell'artigianato	78		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via delle lame fraz. novagli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via delle lame fraz. novagli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via delle lame fraz. novagli	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via delle lame fraz. novagli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via delle lame fraz. novagli	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via delle lame fraz. novagli	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via delle lame fraz. novagli	42	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via delle lame fraz. novagli	42		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dritta	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dritta	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dritta	22	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dritta	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dritta	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dritta	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dritta	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dritta	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via Dugali mattina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via Dugali mattina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via Dugali mattina	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950		950		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via Dugali mattina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dugali mattina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dugali mattina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dugali mattina	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950		950		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dugali mattina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA DUGALI MATTINA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA DUGALI MATTINA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA DUGALI MATTINA	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	3375			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA DUGALI MATTINA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dugali mattina	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dugali mattina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dugali mattina	13	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via dugali mattina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via dugali mattina	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via dugali mattina	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via dugali mattina	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220			Non friabile
Montichiari	via dugali mattina	30		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	Via e. montale	61/63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	Via e. montale	61/63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	Via e. montale	61/63	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	Via e. montale	61/63		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via e. montale	61/63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via e. montale	61/63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via e. montale	61/63	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via e. montale	61/63		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via E.montale	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via E.montale	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via E.montale	13/15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1520		1520		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via E.montale	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via enrico fermi	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via enrico fermi	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via enrico fermi	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via enrico fermi	44		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA ERCOLIANI	131	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112		112		Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	Via Ercoliani	131	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112		112		Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via erculiani	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via erculiani	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	48		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via erculiani	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	48		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via erculiani	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	48		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via erculiani	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	48		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via erculiani	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	114	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			96		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	114		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via erculiani	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	114	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			96		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	114		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani	168		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via erculiani	168		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	168	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	168		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA ERCULIANI	192		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA ERCULIANI	192		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA ERCULIANI	192		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA ERCULIANI	192		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani	sn	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via erculiani	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via erculiani/novagli	192		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via erculiani/novagli	192		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via erculiani/novagli	192	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via erculiani/novagli	192		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via eugenio montale	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via eugenio montale	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via eugenio montale	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via eugenio montale	35		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA EUROSIA LOC.CHIARINI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA EUROSIA LOC.CHIARINI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA EUROSIA LOC.CHIARINI	37	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA EUROSIA LOC.CHIARINI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via f. cavallotti	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via f. cavallotti	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via f. cavallotti	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via f. cavallotti	101		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via f. cavallotti	149		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via f. cavallotti	149		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via f. cavallotti	149	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via f. cavallotti	149		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via f.cavallotti	284		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via f.cavallotti	284		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via f.cavallotti	284		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via f.cavallotti	284		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via felice cavallotti	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via felice cavallotti	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via felice cavallotti	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	813		813		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via felice cavallotti	87		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA FORNACE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA FORNACE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA FORNACE	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA FORNACE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via fornace	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via fornace	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via fornace	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5			Non friabile
Montichiari	via fornace	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via fornace	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via fornace	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via fornace	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via fornace	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via fracassino	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via fracassino	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via fracassino	21/23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via fracassino	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via franche	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via franche	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via franche	22	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via franche	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA FRANCHE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA FRANCHE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA FRANCHE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA FRANCHE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via g. annunzio	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via g. annunzio	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via g. annunzio	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300	21500			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via g. annunzio	32		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via g. d'annunzio - loc. fascia d'oro	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via g. d'annunzio - loc. fascia d'oro	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via g. d'annunzio - loc. fascia d'oro	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via g. d'annunzio - loc. fascia d'oro	32		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via g. leopardi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via g. leopardi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via g. leopardi	34	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via g. leopardi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA G. LEOPARDI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA G. LEOPARDI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA G. LEOPARDI	36	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA G. LEOPARDI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via g. treccano	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via g. treccano	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via g. treccano	19	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via g. treccano	19		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via g.a. poli	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via g.a. poli	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via g.a. poli	40	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via g.a. poli	40		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via g.a. poli	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via g.a. poli	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via g.a. poli	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via g.a. poli	86		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via gelsomino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via gelsomino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via gelsomino	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	476				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via gelsomino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via gelsomino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via gelsomino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via gelsomino	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Montichiari	via gelsomino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via gelsomino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via gelsomino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via gelsomino	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Montichiari	via gelsomino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA GELSOMINO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA GELSOMINO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA GELSOMINO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA GELSOMINO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via ghedi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via ghedi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via ghedi	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via ghedi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA GHEDI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA GHEDI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA GHEDI	39	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800	12000			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA GHEDI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via ghedi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via ghedi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via ghedi	43	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via ghedi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via ghedi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via ghedi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via ghedi	45	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via ghedi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA GHEDI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA GHEDI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA GHEDI	59	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	VIA GHEDI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via ghedi	39/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via ghedi	39/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via ghedi	39/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via ghedi	39/a		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via giacomo leopardi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via giacomo leopardi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via giacomo leopardi	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via giacomo leopardi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via giacomo leopardi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via giacomo leopardi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via giacomo leopardi	36	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via giacomo leopardi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via giovanni.battista	48	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via giovanni.battista	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via giovanni.battista	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via giovanni.battista	48		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via grazia deledda	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via grazia deledda	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via grazia deledda	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9000				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via grazia deledda	39		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via gritti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via gritti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via gritti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via gritti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via gritti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via gritti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via gritti	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275		275		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via gritti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via guzza	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via guzza	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via guzza	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via guzza	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA I. CALVINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA I. CALVINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA I. CALVINO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA I. CALVINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via industriale	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via industriale	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via industriale	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via industriale	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via innocenti	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via innocenti	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via innocenti	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via innocenti	63		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via italo calvino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via italo calvino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via italo calvino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000		11000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via italo calvino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via italo calvino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via italo calvino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via italo calvino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via italo calvino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via italo calvino	13,17,21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via italo calvino	13,17,21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via italo calvino	13,17,21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2825				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via italo calvino	13,17,21		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Montichiari	VIA LEONARDO DA VINCI	6		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via leonardo da vinci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via leonardo da vinci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via leonardo da vinci	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via leonardo da vinci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via leopardi	2/a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via levante	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via levante	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via levante	44	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via levante	44		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via levante	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via levante	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via levante	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via levante	44		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via levate fraz. vighizzolo	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via levate fraz. vighizzolo	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via levate fraz. vighizzolo	44	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via levate fraz. vighizzolo	44		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via livellazzo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via livellazzo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via livellazzo	13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via livellazzo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA LIVELLAZZO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA LIVELLAZZO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA LIVELLAZZO	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220			154	Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA LIVELLAZZO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via livellazzo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via livellazzo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via livellazzo	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via livellazzo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA LIVELLAZZO-S.ANTONIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA LIVELLAZZO-S.ANTONIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA LIVELLAZZO-S.ANTONIO	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA LIVELLAZZO-S.ANTONIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via lizzera	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via lizzera	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via lizzera	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via lizzera	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonina	28/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonina	28/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonina	28/a	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonina	28/a		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215		215		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	27	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	27		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1330			Non friabile
Montichiari	via madonnina	60		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		3800			Non friabile
Montichiari	via madonnina	66		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		3800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	66		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	94	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	94		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	104	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	104		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	104	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	104		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	VIA MADONNINA	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA MADONNINA	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA MADONNINA	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA MADONNINA	110		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	144		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220			Non friabile
Montichiari	via madonnina	144		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	18/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	18/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	18/24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2143		2143		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	18/24		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	40A-44-46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	40A-44-46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	40A-44-46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12390				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	40A-44-46		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via madonnina	52-54-56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via madonnina	52-54-56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via madonnina	52-54-56	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		2950		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via madonnina	52-54-56		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via mantova	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via mantova	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via mantova	7	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via mantova	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via mantova	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via mantova	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via mantova	66	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via mantova	66		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via mantova	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via mantova	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato +10%	Friabile
Montichiari	via mantova	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via mantova	66		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA MANTOVA	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA MANTOVA	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA MANTOVA	153	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA MANTOVA	153		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA mANTOVA	210		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA mANTOVA	210		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA mANTOVA	210		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA mANTOVA	210		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via mantova	218		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via mantova	218		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via mantova	218		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			108			Non friabile
Montichiari	via mantova	218		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via mantova	311		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via mantova	311		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via mantova	311	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via mantova	311		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via mantovana vecchia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via mantovana vecchia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via mantovana vecchia	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via mantovana vecchia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via marconi	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via marconi	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via marconi	134	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via marconi	134		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA MERCANTI	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA MERCANTI	36/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA MERCANTI	36/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA MERCANTI	36/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA MERCANTI	36/B		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via mercanti	37,39,41,4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via mercanti	37,39,41,4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via mercanti	37,39,41,4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via mercanti	37,39,41,4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA MONTALE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA MONTALE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA MONTALE	11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9000		9000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA MONTALE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via montechiaresa	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via montechiaresa	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via montechiaresa	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via montechiaresa	12		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via montechiaresa	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via montechiaresa	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via montechiaresa	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via montechiaresa	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via montechiaresa	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via montechiaresa	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via montechiaresa	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via montechiaresa	21		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via montechiaresa	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via montechiaresa	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via montechiaresa	30	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via montechiaresa	30		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via montechiaresa	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via montechiaresa	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via montechiaresa	57	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3800		3800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via montechiaresa	57		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA MOREA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA MOREA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA MOREA	4	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA MOREA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA mOREA pICCOLA	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	300			Danneggiato +10%	Non friabile
Montichiari	via mutti	9	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via mutti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via mutti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via mutti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via mutti	9	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via mutti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via mutti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via mutti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via napoleonica	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via napoleonica	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via napoleonica	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1935			Non friabile
Montichiari	via napoleonica	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via negrina	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via negrina	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via negrina	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via negrina	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via negrina	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via negrina	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via negrina	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680		680		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via negrina	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA NEGRINA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA NEGRINA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA NEGRINA	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA NEGRINA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via novagli campagna	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via novagli campagna	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via novagli campagna	49	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	14000			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via novagli campagna	49		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via parini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via parini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via parini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via parini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA PASTELLI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA PASTELLI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA PASTELLI	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA PASTELLI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pietro zocchi alberti	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pietro zocchi alberti	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pietro zocchi alberti	56	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pietro zocchi alberti	56		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pirandello - fascia d'oro	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pirandello - fascia d'oro	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pirandello - fascia d'oro	35	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pirandello - fascia d'oro	35		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pirandello localit� fascia d'oro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pirandello localit� fascia d'oro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pirandello localit� fascia d'oro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	103		103		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pirandello localit� fascia d'oro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pisetti	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pisetti	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pisetti	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pisetti	29		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via pisetti	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pisetti	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pisetti	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Montichiari	via pisetti	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pisetti - novagli	16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pisetti - novagli	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pisetti - novagli	16/18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pisetti - novagli	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via poli	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via poli	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via poli	74	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via poli	74		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via portesi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via portesi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via portesi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Montichiari	via portesi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA POZZO CAVATO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA POZZO CAVATO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA POZZO CAVATO	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	270			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA POZZO CAVATO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pozzo cavato	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pozzo cavato	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pozzo cavato	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pozzo cavato	54		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pozzo cavato	9/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pozzo cavato	9/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pozzo cavato	9/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pozzo cavato	9/a		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pozzo cavato	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pozzo cavato	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pozzo cavato	sn	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pozzo cavato	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via pozzo cavato - chiarini	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via pozzo cavato - chiarini	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via pozzo cavato - chiarini	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via pozzo cavato - chiarini	58		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via primo levi	2	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			670		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via primo levi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via primo levi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via primo levi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via primo levi	12,14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via primo levi	12,14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via primo levi	12,14	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	689				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via primo levi	12,14		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via primo levi	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via primo levi	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via primo levi	2b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Montichiari	via primo levi	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via rampina s. giorgio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via rampina s. giorgio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via rampina s. giorgio	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via rampina s. giorgio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via rampina san giorgio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via rampina san giorgio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via rampina san giorgio	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via rampina san giorgio	24		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA S. ANTONIO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA S. ANTONIO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA S. ANTONIO	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	541		541		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA S. ANTONIO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s. giovanni vighizzolo	275		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s. giovanni vighizzolo	275		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s. giovanni vighizzolo	275	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s. giovanni vighizzolo	275		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s. giovanni-vighizzolo	291		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s. giovanni-vighizzolo	291		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s. giovanni-vighizzolo	291	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s. giovanni-vighizzolo	291		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s. margherita	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s. margherita	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s. margherita	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s. margherita	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s. rocco	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via s. rocco	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s. rocco	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s. rocco	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s. rocco	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s. rocco	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s. rocco	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s. rocco	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s. scolastica	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s. scolastica	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s. scolastica	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s. scolastica	91		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s.bernardino	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s.bernardino	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s.bernardino	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Montichiari	via s.bernardino	110		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA S.BERNARDINO	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA S.BERNARDINO	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA S.BERNARDINO	130		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA S.BERNARDINO	130		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s.giovanni	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s.giovanni	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s.giovanni	58	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			152		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s.giovanni	58		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s.giovanni - vighizzolo	321		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s.giovanni - vighizzolo	321		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s.giovanni - vighizzolo	321	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s.giovanni - vighizzolo	321		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA S.SCOLASTICA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA S.SCOLASTICA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA S.SCOLASTICA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA S.SCOLASTICA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s.scolastica	7/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s.scolastica	7/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s.scolastica	7/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7210			Non friabile
Montichiari	via s.scolastica	7/a		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA SACCA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA SACCA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA SACCA	45	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1137				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA SACCA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san bernardino	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san bernardino	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san bernardino	32	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san bernardino	32		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san bernardino	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san bernardino	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san bernardino	56	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	665				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san bernardino	56		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san bernardino	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san bernardino	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san bernardino	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san bernardino	112		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA SAN BERNARDINO	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA SAN BERNARDINO	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA SAN BERNARDINO	119	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA SAN BERNARDINO	119		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san bernardino	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san bernardino	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san bernardino	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san bernardino	141		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san bernardino	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san bernardino	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san bernardino	143	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san bernardino	143		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san bernardino	156	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san bernardino	156		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san bernardino	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san bernardino	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san bernardino	235		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san bernardino	235		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san bernardino	235	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san bernardino	235		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san bernardo	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san bernardo	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via san bernardo	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1813		1813		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san bernardo	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giorgio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giorgio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1270			Non friabile
Montichiari	via san giorgio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giorgio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giorgio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giorgio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giorgio	23	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giorgio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giorgio	23/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giorgio	23/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giorgio	23/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giorgio	23/c		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giovanni	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giovanni	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giovanni	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giovanni	57		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giovanni	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giovanni	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giovanni	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85			Non friabile
Montichiari	via san giovanni	96		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giovanni	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giovanni	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giovanni	139	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giovanni	139		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giovanni	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giovanni	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giovanni	164	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giovanni	164		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giovanni	328		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giovanni	328		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giovanni	328		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giovanni	328		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giovanni	329		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giovanni	329		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giovanni	329	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giovanni	329		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giovanni	397		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giovanni	397		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giovanni	397	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giovanni	397		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA SAN GIOVANNI	184/186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA SAN GIOVANNI	184/186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA SAN GIOVANNI	184/186	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA SAN GIOVANNI	184/186		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via san giovanni battista	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via san giovanni battista	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via san giovanni battista	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via san giovanni battista	48		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via s'ant' antonio - santellone	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via s'ant' antonio - santellone	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via s'ant' antonio - santellone	60	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via s'ant' antonio - santellone	60		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA SANTA SCOLASTICA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA SANTA SCOLASTICA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA SANTA SCOLASTICA	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA SANTA SCOLASTICA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via santa scolastica	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via santa scolastica	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via santa scolastica	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via santa scolastica	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via santa scolastica	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via santa scolastica	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via santa scolastica	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via santa scolastica	34		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via santa scolastica	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via santa scolastica	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via santa scolastica	133		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via santa scolastica	133		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via santellone	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via santellone	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via santellone	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via santellone	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via santellone	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via santellone	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via santellone	37	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via santellone	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via santellone	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via santellone	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via santellone	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via santellone	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via santellone	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via santellone	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via santellone	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via santellone	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via santellone	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via santellone	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via santellone	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via santellone	53		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sant'eurosia	/	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sant'eurosia	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sant'eurosia	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via sant'eurosia	/		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA SANT'Eurosia	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA SANT'Eurosia	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA SANT'Eurosia	SN	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190	2375			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA SANT'Eurosia	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA SCOLER	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA SCOLER	SN	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	350	350			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA SCOLER	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	VIA SCOLER	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via siaglina mattina	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via siaglina mattina	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via siaglina mattina	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via siaglina mattina	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sicula	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via sicula	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sicula	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500		5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sicula	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sigalina	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via sigalina	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sigalina	18	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sigalina	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sigalina mattina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via sigalina mattina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sigalina mattina	10	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sigalina mattina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sigalina mattina	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via sigalina mattina	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sigalina mattina	12	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1360				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sigalina mattina	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sigalina mattina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via sigalina mattina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sigalina mattina	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sigalina mattina	16		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sigalina mattina	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via sigalina mattina	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sigalina mattina	22	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sigalina mattina	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sigalina mattina	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via sigalina mattina	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sigalina mattina	32	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750		2150		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sigalina mattina	32		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via sigalina mattina	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via sigalina mattina	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via sigalina mattina	40	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via sigalina mattina	40		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA TENENTE PASTELLI	87	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195	2925			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via tenente rastelli	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via tenente rastelli	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via tenente rastelli	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Montichiari	via tenente rastelli	35		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via teotti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via teotti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via teotti	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275		275		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	via teotti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via teotti	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via teotti	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via teotti	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via teotti	44		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via tito speri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via tito speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via tito speri	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via tito speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via tito speri	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via tito speri	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via tito speri	61	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via tito speri	61		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via tito speri	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via tito speri	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via tito speri	61	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via tito speri	61		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via tito speri	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via tito speri	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via tito speri	61	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via tito speri	61		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via tre innocenti	31	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			540		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via tre innocenti	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via tre innocenti	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montichiari	via tre innocenti	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trento	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trento	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trento	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via trento	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trento	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trento	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trento	30	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via trento	30		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trento	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trento	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trento	30	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via trento	30		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA TRENTO	26/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA TRENTO	26/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA TRENTO	26/28	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA TRENTO	26/28		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trieste	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trieste	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trieste	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
Montichiari	via trieste	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trieste	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trieste	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trieste	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	217		217		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via trieste	104		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trieste	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trieste	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trieste	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Montichiari	via trieste	109		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trieste	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trieste	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trieste	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via trieste	141		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA TRIESTE	151		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA TRIESTE	151		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA TRIESTE	151		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA TRIESTE	151		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trieste	151		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trieste	151		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trieste	151	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840		840		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via trieste	151		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA TRIESTE	106/108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA TRIESTE	106/108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA TRIESTE	106/108	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA TRIESTE	106/108		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA TRIVELLINI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA TRIVELLINI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA TRIVELLINI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA TRIVELLINI	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	VIA TRIVELLINI	35	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140	140			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA TRIVELLINI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA TRIVELLINI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA TRIVELLINI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	361				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA TRIVELLINI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA TRIVELLINI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA TRIVELLINI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA TRIVELLINI	37	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA TRIVELLINI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via trivellini	163		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via trivellini	163		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via trivellini	163	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via trivellini	163		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via veneto	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via veneto	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via veneto	131		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Montichiari	via veneto	131		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA VENZAGA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA VENZAGA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA VENZAGA	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480	480			Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA VENZAGA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via viadana	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via viadana	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via viadana	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via viadana	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA VIADANA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA VIADANA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA VIADANA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA VIADANA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA VIADANA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA VIADANA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA VIADANA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA VIADANA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via viadana	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via viadana	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via viadana	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via viadana	21		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	via vignoni	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	via vignoni	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	via vignoni	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	via vignoni	28		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIA XXV APRILE	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIA XXV APRILE	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIA XXV APRILE	117	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIA XXV APRILE	117		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	viadana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	viadana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	viadana	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	viadana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	viale europa	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	viale europa	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	viale europa	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	viale europa	47		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	viale europa	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	viale europa	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	viale europa	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Montichiari	viale europa	47		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	viale europa	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	viale europa	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	viale europa	57	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	viale europa	57		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	viale europa	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	viale europa	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	viale europa	59	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	viale europa	59		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	viale europa	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	viale europa	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	viale europa	64	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	viale europa	64		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	viale europa	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	viale europa	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	viale europa	73	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	viale europa	73		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montichiari	viale europa	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	viale europa	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	viale europa	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	viale europa	74		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIALE EUROPA	146		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIALE EUROPA	146		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIALE EUROPA	146	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIALE EUROPA	146		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	VIALE EUROPA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	VIALE EUROPA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	VIALE EUROPA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3800				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	VIALE EUROPA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	vicolo del zan	fg 76 mapp		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	vicolo del zan	fg 76 mapp		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	vicolo del zan	fg 76 mapp	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	vicolo del zan	fg 76 mapp		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	vis novagli campagna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	vis novagli campagna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	vis novagli campagna	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	vis novagli campagna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	XXV aprile	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	XXV aprile	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	XXV aprile	155	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	XXV aprile	155		Pavimenti in vinil amianto						
Montichiari	XXV aprile	161		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montichiari	XXV aprile	161		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montichiari	XXV aprile	161	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Montichiari	XXV aprile	161		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	a2a ciclo idrico spa			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	a2a ciclo idrico spa			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	a2a ciclo idrico spa			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		322452			Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	a2a ciclo idrico spa			Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	AZ. AGRICOLA BERTOGLIO VIA CIRCONVALLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	AZ. AGRICOLA BERTOGLIO VIA CIRCONVALLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	AZ. AGRICOLA BERTOGLIO VIA CIRCONVALLO	6	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	AZ. AGRICOLA BERTOGLIO VIA CIRCONVALLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	belle guardello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	belle guardello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	belle guardello	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Friabile
Montirone	belle guardello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	belle guardello	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	belle guardello	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	belle guardello	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16900				Danneggiato -10%	Friabile
Montirone	belle guardello	21		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	bellini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	bellini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	bellini	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	bellini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	belloguardello	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	belloguardello	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	belloguardello	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	belloguardello	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	BORGOSATOLLO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	BORGOSATOLLO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	BORGOSATOLLO	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126		126		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	BORGOSATOLLO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	corridoni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	corridoni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	corridoni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	corridoni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	CORRIDONI	48	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	CORRIDONI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	CORRIDONI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	CORRIDONI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	ghedi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	ghedi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	ghedi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	ghedi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	ia patrioti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	ia patrioti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	ia patrioti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Montirone	ia patrioti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	pedrona	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	pedrona	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	pedrona	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	pedrona	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	PIAZZA MANZONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	PIAZZA MANZONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	PIAZZA MANZONI	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	PIAZZA MANZONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	repubblica	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	repubblica	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	repubblica	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
Montirone	repubblica	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	ROSSINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	ROSSINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	ROSSINI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	ROSSINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	v ia rossini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	v ia rossini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	v ia rossini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2			Non friabile
Montirone	v ia rossini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via 4 novembre	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via 4 novembre	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via 4 novembre	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via 4 novembre	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via ar trav 6	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via ar trav 6	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via ar trav 6	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170					
Montirone	via ar trav 6	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730					
Montirone	via artigianale			Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA ARTIGIANALE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900					
Montirone	via artigianale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680					
Montirone	via artigianale	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Montirone	via artigianale	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA ARTIGIANALE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Montirone	VIA ARTIGIANALE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Montirone	via artigianale	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	258					
Montirone	VIA ARTIGIANALE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900					
Montirone	VIA ARTIGIANALE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Montirone	VIA ARTIGIANALE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via artigianale	46	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via artigianale	46		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900					
Montirone	via artigianale	50		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Montirone	via artigianale	53		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Montirone	via artigianale	65		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	71	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA ARTIGIANALE	71		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	106		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Montirone	via artigianale	106		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	65/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	65/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	65/b	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via artigianale	65/b		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	65/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	65/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	65/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	VIA ARTIGIANALE	65/B		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale	65a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale	65a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale	65a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			503			Non friabile
Montirone	via artigianale	65a		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ARTIGIANALE TRAV 1	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via artigianale traversa i	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale traversa i	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale traversa i	sn	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via artigianale traversa i	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via artigianale traversa i	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via artigianale traversa i	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via artigianale traversa i	sn	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via artigianale traversa i	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELL	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELL	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDELL	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700					
Montirone	VIA BELLEGUARDELL	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via belleguardell	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via belleguardell	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via belleguardell	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	101					
Montirone	via belleguardell	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270					
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO			Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via belleguardello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via belleguardello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via belleguardello	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via belleguardello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via belleguardello	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via belleguardello	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via belleguardello	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via belleguardello	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23					
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800					
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	43	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180					
Montirone	VIA BELLEGUARDELLO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1920					
Montirone	VIA BELLEGUARDO			Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via belleguardo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via belleguardo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via belleguardo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via belleguardo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via belleguardo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via belleguardo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via belleguardo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via belleguardo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Montirone	VIA BELLEGUARDO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Montirone	VIA BELLEGUARDO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Montirone	VIA BELLEGUARDO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	VIA BELLEGUARDO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA BELLEGUARDO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Montirone	VIA BELLEGUARDO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	VIA BELLEGUARDO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185					
Montirone	VIA BELLEGUARDO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLEGUARDO	39	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215		215		Danneggiato +10%	Non friabile
Montirone	VIA BELLEGUARDO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via belleguardo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via belleguardo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via belleguardo	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Montirone	via belleguardo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	VIA BELLINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Montirone	VIA BELLINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	VIA BELLINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Montirone	VIA BELLINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Montirone	VIA BELLINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via bellini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via bellini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via bellini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375					
Montirone	via bellini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via bellini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via bellini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via bellini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	475					
Montirone	via bellini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via bellini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via bellini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via bellini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via bellini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	VIA BELLINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Montirone	VIA BELLINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	216					
Montirone	VIA BELLINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via bellini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via bellini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via bellini	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via bellini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA BELLINI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via bellini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via bellini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via bellini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Montirone	via bellini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via bellini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via bellini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via bellini	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via bellini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65					
Montirone	VIA BELLINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via bellini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via bellini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via bellini	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96					
Montirone	via bellini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125					
Montirone	VIA BELLINI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BELLINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64		64		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA BELLINI	27		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	VIA BELLINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BELLINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BELLINI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Montirone	VIA BELLINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via benedetto castelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via benedetto castelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via benedetto castelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via benedetto castelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLI			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLI			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750					
Montirone	VIA BORGOSATOLLI			Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240					
Montirone	VIA BORGOSATOLLI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	5	1983	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via borgosatollo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68					
Montirone	via borgosatollo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	11	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	813,69				Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Montirone	via borgosatollo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via borgosatollo	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Montirone	via borgosatollo	33		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via borgosatollo	42		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125					
Montirone	via borgosatollo	46		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	62	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via borgosatollo	62		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			19040			Non friabile
Montirone	via borgosatollo	62		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	90	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via borgosatollo	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via borgosatollo	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165780					
Montirone	via borgosatollo	90		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	68/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	68/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	68/f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250					
Montirone	via borgosatollo	68/f		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	68b-g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	68b-g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	68b-g		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Montirone	via borgosatollo	68b-g		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via borgosatollo	68d/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via borgosatollo	68d/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via borgosatollo	68d/e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Montirone	via borgosatollo	68d/e		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	88C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	88C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	88C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215					
Montirone	VIA BORGOSATOLLO	88C		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO BELLEGUARDO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO BELLEGUARDO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA BORGOSATOLLO BELLEGUARDO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA BORGOSATOLLO BELLEGUARDO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Montirone	via campagna	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
Montirone	via campagna	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Montirone	via campagna	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile
Montirone	via campagna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA CAMPAGNA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA CAMPAGNA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA CAMPAGNA	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA CAMPAGNA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via campagna	15		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via campagna	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via campagna	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via campagna	32		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via campagna	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via campagna	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via campagna	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68					
Montirone	via campagna	44		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via Campagna	80/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via Campagna	80/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via Campagna	80/C	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via Campagna	80/C		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA CIRCONVALAZIONE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA CIRCONVALAZIONE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA CIRCONVALAZIONE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA CIRCONVALAZIONE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via circonvallazione	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via circonvallazione	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via circonvallazione	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2300			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via circonvallazione	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via circonvallazione	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via circonvallazione	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via circonvallazione	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700					
Montirone	via circonvallazione	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via circonvallazione	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via circonvallazione	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via circonvallazione	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730			Non friabile
Montirone	via circonvallazione	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via circonvallazione	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via circonvallazione	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via circonvallazione	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			630			Non friabile
Montirone	via circonvallazione	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA CIRCONVALLAZIONE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA CIRCONVALLAZIONE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA CIRCONVALLAZIONE	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA CIRCONVALLAZIONE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via compagna	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via compagna	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via compagna	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Montirone	via compagna	42		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via corridoni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via corridoni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via corridoni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Montirone	via corridoni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via corridoni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via corridoni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via corridoni	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Montirone	via corridoni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA CORRIDONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA CORRIDONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA CORRIDONI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Montirone	VIA CORRIDONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via corridoni	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via corridoni	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via corridoni	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Montirone	via corridoni	92		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via corridoni	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via corridoni	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via corridoni	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Montirone	via corridoni	100		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA CORRIDONI	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA CORRIDONI	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA CORRIDONI	122	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA CORRIDONI	122		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via corridoni	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via corridoni	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via corridoni	126		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Montirone	via corridoni	126		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via crconvallazione	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via crconvallazione	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via crconvallazione	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via crconvallazione	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA DEL PALAZO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA DEL PALAZO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA DEL PALAZO	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA DEL PALAZO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via f. corridoni	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via f. corridoni	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via f. corridoni	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Montirone	via f. corridoni	108		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via f. corridoni	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via f. corridoni	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via f. corridoni	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Montirone	via f. corridoni	110		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via f. corridoni	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via f. corridoni	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via f. corridoni	114		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	via f. corridoni	114		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via f. corridoni	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via f. corridoni	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via f. corridoni	116		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24			Non friabile
Montirone	via f. corridoni	116		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via f. corridoni	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via f. corridoni	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via f. corridoni	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Montirone	via f. corridoni	118		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via filippo corridoni	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via filippo corridoni	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via filippo corridoni	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via filippo corridoni	30		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA FILIPPO CORRIDONI	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA FILIPPO CORRIDONI	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA FILIPPO CORRIDONI	124		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Montirone	VIA FILIPPO CORRIDONI	124		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. 23^	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. 23^	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. 23^	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via g. 23^	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Montirone	via g. puccini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Montirone	via g. puccini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Montirone	via g. puccini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Montirone	via g. puccini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Montirone	via g. puccini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Montirone	via g. puccini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Montirone	via g. puccini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Montirone	via g. puccini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. puccini	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. puccini	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. puccini	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			31			Non friabile
Montirone	via g. puccini	80		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA G. ROSI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA G. ROSI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA G. ROSI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Montirone	VIA G. ROSI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g. verdi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g. verdi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g. verdi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Montirone	via g. verdi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA G.PUCCINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA G.PUCCINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA G.PUCCINI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA G.PUCCINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA G.PUCCINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA G.PUCCINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA G.PUCCINI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA G.PUCCINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via g.verdi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via g.verdi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via g.verdi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via g.verdi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA G.VERDI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	VIA G.VERDI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA G.VERDI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	VIA G.VERDI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA G.VERDI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA G.VERDI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA G.VERDI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	VIA G.VERDI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA G.VERDI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA G.VERDI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA G.VERDI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	VIA G.VERDI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA G.VERDI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA G.VERDI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA G.VERDI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Montirone	VIA G.VERDI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via ghedi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via ghedi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via ghedi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Montirone	via ghedi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via ghedi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via ghedi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via ghedi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800					
Montirone	via ghedi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via ghedi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via ghedi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via ghedi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900					
Montirone	via ghedi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via ghedi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via ghedi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via ghedi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670					
Montirone	via ghedi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via ghedi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via ghedi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via ghedi	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via ghedi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA GHEDI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA GHEDI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA GHEDI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2060					
Montirone	VIA GHEDI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA GIACOMO PUCCINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA GIACOMO PUCCINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA GIACOMO PUCCINI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA GIACOMO PUCCINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via giacomo puccini	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via giacomo puccini	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via giacomo puccini	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Montirone	via giacomo puccini	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA GIARDINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA GIARDINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA GIARDINO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Montirone	VIA GIARDINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via giardino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via giardino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via giardino	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			525			Non friabile
Montirone	via giardino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA GIARDINO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA GIARDINO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA GIARDINO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Montirone	VIA GIARDINO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via giardino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via giardino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via giardino	13	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via giardino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via giardino	25a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via giardino	25a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via giardino	25a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95					
Montirone	via giardino	25a		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via i maggio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via i maggio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via i maggio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Montirone	via i maggio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via i maggio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via i maggio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via i maggio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via i maggio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA ITALIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA ITALIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA ITALIA	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA ITALIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via italia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via italia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via italia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Montirone	via italia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via iv novembre	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via iv novembre	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via iv novembre	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	176					
Montirone	via iv novembre	7		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via iv novembre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via iv novembre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via iv novembre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via iv novembre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via iv novembre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via iv novembre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via iv novembre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via iv novembre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via iv novembre	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via iv novembre	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via iv novembre	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via iv novembre	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA J.F. KENNEY	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA J.F. KENNEY	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA J.F. KENNEY	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Montirone	VIA J.F. KENNEY	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA KENNEDY	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA KENNEDY	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA KENNEDY	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300					
Montirone	VIA KENNEDY	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via kennedy	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via kennedy	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via kennedy	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via kennedy	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA KENNEDY	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA KENNEDY	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA KENNEDY	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Montirone	VIA KENNEDY	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA M.L. KING			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA M.L. KING			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA M.L. KING			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	405					
Montirone	VIA M.L. KING			Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via matteotti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via matteotti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via matteotti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via matteotti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA MOLINARA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA MOLINARA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA MOLINARA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170					
Montirone	VIA MOLINARA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PALAZZO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PALAZZO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PALAZZO	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PALAZZO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PALAZZO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PALAZZO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PALAZZO	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PALAZZO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PALAZZO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PALAZZO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PALAZZO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PALAZZO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500			Non friabile
Montirone	via palazzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via palazzo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via palazzo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PALAZZO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PALAZZO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PALAZZO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94					
Montirone	VIA PALAZZO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Montirone	via palazzo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Montirone	via palazzo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via palazzo	58		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Montirone	via palazzo	70		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Montirone	via palazzo	78		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PALAZZO	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PALAZZO	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PALAZZO	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PALAZZO	82		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	90	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via palazzo	90		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100					
Montirone	via palazzo	92		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	94	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via palazzo	94		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PALAZZO	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PALAZZO	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PALAZZO	2/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500					
Montirone	VIA PALAZZO	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PALAZZO	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PALAZZO	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PALAZZO	2/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300					
Montirone	VIA PALAZZO	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	88/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	88/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	88/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950					
Montirone	via palazzo	88/a		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	9/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	9/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	9/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Montirone	via palazzo	9/a		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via palazzo	ns		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via palazzo	ns		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via palazzo	ns	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via palazzo	ns		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36					
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49					
Montirone	VIA PAPA GIOVANNI XXII	31		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PATRIOTI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PATRIOTI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Montirone	VIA PATRIOTI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PATRIOTI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via patrioti	11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PATRIOTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PATRIOTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PATRIOTI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PATRIOTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PATRIOTI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PATRIOTI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PATRIOTI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Montirone	VIA PATRIOTI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PATRIOTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PATRIOTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PATRIOTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PATRIOTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrana	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrana	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrana	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via pedrana	49		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedretti	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedretti	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedretti	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Montirone	via pedretti	49		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300					
Montirone	via pedrona	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Montirone	via pedrona	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Montirone	via pedrona	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PEDRONA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PEDRONA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PEDRONA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Montirone	VIA PEDRONA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3600			Non friabile
Montirone	via pedrona	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PEDRONA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PEDRONA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PEDRONA	23	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PEDRONA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Montirone	via pedrona	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PEDRONA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PEDRONA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PEDRONA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	742					
Montirone	VIA PEDRONA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via pedrona	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Montirone	via pedrona	37		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Montirone	via pedrona	39		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	VIA PEDRONA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PEDRONA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PEDRONA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PEDRONA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Montirone	via pedrona	45		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PEDRONA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PEDRONA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PEDRONA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195					
Montirone	VIA PEDRONA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PEDRONA	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PEDRONA	13/15	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PEDRONA	13/15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	VIA PEDRONA	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	51/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	51/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	51/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2					
Montirone	via pedrona	51/b		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	8/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via pedrona	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via pedrona	8/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via pedrona	8/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via pedrona	8/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Montirone	via pedrona	8/C		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PEDRONA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via primo maggio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via primo maggio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via primo maggio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via primo maggio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via primo maggio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via primo maggio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via primo maggio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	905					
Montirone	via primo maggio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via primo maggio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via primo maggio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via primo maggio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24					
Montirone	via primo maggio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via primo maggio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via primo maggio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via primo maggio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Montirone	via primo maggio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via primo maggio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via primo maggio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via primo maggio	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via primo maggio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PUCCINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PUCCINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PUCCINI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41					
Montirone	VIA PUCCINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PUCCINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PUCCINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PUCCINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Montirone	VIA PUCCINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via puccini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via puccini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via puccini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via puccini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via puccini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via puccini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via puccini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via puccini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via puccini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via puccini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via puccini	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via puccini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via puccini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via puccini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via puccini	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Montirone	via puccini	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via puccini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via puccini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via puccini	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165					
Montirone	via puccini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA PUCCINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA PUCCINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA PUCCINI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA PUCCINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via puccini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via puccini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via puccini	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	via puccini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via ratigianale	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via ratigianale	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via ratigianale	23	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205		205		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via ratigianale	23		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via repubblica	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via repubblica	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via repubblica	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via repubblica	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via repubblica	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via repubblica	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via repubblica	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via repubblica	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via repubblica	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via repubblica	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via repubblica	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via repubblica	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA REPUBBLICA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA REPUBBLICA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA REPUBBLICA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			102		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA REPUBBLICA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via repubblica	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via repubblica	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via repubblica	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102					
Montirone	via repubblica	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via rossini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via rossini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via rossini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via rossini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via rossini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via rossini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via rossini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via rossini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via rossini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via rossini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via rossini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	via rossini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via rossini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via rossini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via rossini	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	via rossini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via rossini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via rossini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via rossini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Montirone	via rossini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via scuole	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via scuole	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via scuole	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			43			Non friabile
Montirone	via scuole	4		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA SCUOLE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA SCUOLE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA SCUOLE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24					
Montirone	VIA SCUOLE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA SCUOLE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA SCUOLE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA SCUOLE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24					
Montirone	VIA SCUOLE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via srtigianale	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via srtigianale	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750					
Montirone	via srtigianale	33		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via srtigianale	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via stazione			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via stazione			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via stazione			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63					
Montirone	via stazione			Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via stazione	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via stazione	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via stazione	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via stazione	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via stazione	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via stazione	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via stazione	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Montirone	via stazione	24		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via stazione	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via stazione	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via stazione	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Montirone	via stazione	24		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA STAZIONE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA STAZIONE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA STAZIONE	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			579		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VIA STAZIONE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA STAZIONE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA STAZIONE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA STAZIONE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Montirone	VIA STAZIONE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via t. speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via t. speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via t. speri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via t. speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via tito speri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via tito speri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via tito speri	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Montirone	via tito speri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via tito speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via tito speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via tito speri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Montirone	via tito speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via tito speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via tito speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via tito speri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Montirone	via tito speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via tito speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via tito speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via tito speri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Montirone	via tito speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via tito speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via tito speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via tito speri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Montirone	via tito speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA V. BELLINI	7	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100	1500			Danneggiato +10%	Friabile
Montirone	VIA V.VENETO	19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via veneto	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via veneto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via veneto	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via veneto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA VERDI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA VERDI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA VERDI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Montirone	VIA VERDI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via verdi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via verdi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via verdi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via verdi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via verdi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via verdi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via verdi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via verdi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA VERDI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA VERDI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA VERDI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Montirone	VIA VERDI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA VERDI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA VERDI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA VERDI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67					
Montirone	VIA VERDI	20		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Montirone	via verdi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via verdi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via verdi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	via verdi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via vittorio veneto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via vittorio veneto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via vittorio veneto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1830					
Montirone	via vittorio veneto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via vittorio veneto	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via vittorio veneto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via vittorio veneto	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Montirone	via vittorio veneto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIA XXV APRILE	33/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIA XXV APRILE	33/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIA XXV APRILE	33/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66					
Montirone	VIA XXV APRILE	33/B		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	via. f. corridoni	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	via. f. corridoni	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	via. f. corridoni	130		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Montirone	via. f. corridoni	130		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIALE ITALIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIALE ITALIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIALE ITALIA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	VIALE ITALIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	viale italia	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	viale italia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	viale italia	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Montirone	viale italia	11		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIALE ITALIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIALE ITALIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIALE ITALIA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66					
Montirone	VIALE ITALIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VIALE ITALIA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VIALE ITALIA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VIALE ITALIA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Montirone	VIALE ITALIA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	viale italia	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	viale italia	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	viale italia	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Montirone	viale italia	18		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	viale italia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	viale italia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	viale italia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	viale italia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	viale italia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	viale italia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	viale italia	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Montirone	viale italia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Montirone	VICINALE MARCHE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Montirone	VICINALE MARCHE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Montirone	VICINALE MARCHE	S.N.	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1465		1465		Danneggiato -10%	Non friabile
Montirone	VICINALE MARCHE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Mura	loc. breda	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mura	loc. breda	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mura	loc. breda	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30000		Danneggiato -10%	Non friabile
Mura	loc. breda	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mura	loc. breda	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mura	loc. breda	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mura	loc. breda	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12000		12000		Danneggiato -10%	Non friabile
Mura	loc. breda	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mura	loc. breda	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mura	loc. breda	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mura	loc. breda	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35000		Danneggiato -10%	Non friabile
Mura	loc. breda	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mura	loc. breda	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mura	loc. breda	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mura	loc. breda	3/a	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				750	Danneggiato -10%	Non friabile
Mura	loc. breda	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Mura	loc. piani di mura	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mura	loc. piani di mura	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mura	loc. piani di mura	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Mura	loc. piani di mura	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Mura	via breda	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Mura	via breda	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mura	via breda	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			473		Danneggiato +10%	Non friabile
Mura	via breda	1		Pavimenti in vinil amianto						
Mura	via cava arenaria valsabbia""	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mura	via cava arenaria valsabbia""	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mura	via cava arenaria valsabbia""	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			43,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Mura	via cava arenaria valsabbia""	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Mura	via cava arenaria valsabbia""	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Mura	via cava arenaria valsabbia""	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Mura	via cava arenaria valsabbia""	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			43,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Mura	via cava arenaria valsabbia""	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	castello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	castello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	castello	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	castello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	castello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	castello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	castello	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	castello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	fornasina	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	fornasina	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	fornasina	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	fornasina	62		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	FRAZ. CASTREZZONE	MAP154 FG3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	FRAZ. CASTREZZONE	MAP154 FG3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	FRAZ. CASTREZZONE	MAP154 FG3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	FRAZ. CASTREZZONE	MAP154 FG3		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	loc. castrezzone via panoramica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	loc. castrezzone via panoramica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	loc. castrezzone via panoramica	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	loc. castrezzone via panoramica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	LOC. MONTE CASSAGO RESIDENZA PANOR	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	LOC. MONTE CASSAGO RESIDENZA PANOR	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	LOC. MONTE CASSAGO RESIDENZA PANOR	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	LOC. MONTE CASSAGO RESIDENZA PANOR	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	loc. montecervo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	loc. montecervo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	loc. montecervo	sn	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	loc. montecervo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	località PIANEI""	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	località PIANEI""	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	località PIANEI""	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1501		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	località PIANEI""	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	LONGAVINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	LONGAVINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	LONGAVINA	1	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	LONGAVINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	moniga del bosco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	moniga del bosco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	moniga del bosco	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			156		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	moniga del bosco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	TEZZE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	TEZZE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	TEZZE	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	TEZZE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	vai gilles villeneuve	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	vai gilles villeneuve	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	vai gilles villeneuve	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	vai gilles villeneuve	2		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA ALDO MORO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA ALDO MORO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA ALDO MORO	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA ALDO MORO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via aldo moro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via aldo moro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via aldo moro	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via aldo moro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA ALDO MORO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA ALDO MORO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA ALDO MORO	15	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA ALDO MORO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via aldo moro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via aldo moro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Muscoline	via aldo moro	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via aldo moro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA BOSCHE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA BOSCHE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA BOSCHE	1	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA BOSCHE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA BOSCHE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA BOSCHE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA BOSCHE	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA BOSCHE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA BOSCHE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA BOSCHE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA BOSCHE	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA BOSCHE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA BOSCHE	11	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500	2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via burago	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via burago	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via burago	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via burago	3		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via burago	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via burago	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via burago	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via burago	25		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via burago	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via burago	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via burago	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via burago	25		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via burago	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via burago	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via burago	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via burago	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA CABIANCO	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55	55			Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA CABINACO	62	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46			0,46	Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA CANOVA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA CANOVA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA CANOVA	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA CANOVA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA CASTELLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA CASTELLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA CASTELLO	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA CASTELLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA CASTELLO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA CASTELLO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA CASTELLO	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA CASTELLO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA CASTELLO	SNC	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			0,5		Danneggiato +10%	Friabile
Muscoline	VIA DEI DOSSI	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155				Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA DEI DOSSI	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155				Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via del dosso	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via del dosso	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via del dosso	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via del dosso	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA DEL POZZO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA DEL POZZO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA DEL POZZO	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato +10%	Non friabile
Muscoline	VIA DEL POZZO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA DEL POZZO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato +10%	Non friabile
Muscoline	VIA DEL POZZO	8	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA DEL POZZO LOC. BOSCHE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA DEL POZZO LOC. BOSCHE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA DEL POZZO LOC. BOSCHE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato +10%	Non friabile
Muscoline	VIA DEL POZZO LOC. BOSCHE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via don a. bersanini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via don a. bersanini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via don a. bersanini	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			33		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via don a. bersanini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA DON A. BERSANINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA DON A. BERSANINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA DON A. BERSANINI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			33		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA DON A. BERSANINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA FORNASI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA FORNASI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA FORNASI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Muscoline	VIA FORNASI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA FORNASINA	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA FORNASINA	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA FORNASINA	10/A	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA FORNASINA	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via industriale	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via industriale	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via industriale	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via industriale	8		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via industriale	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via industriale	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via industriale	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via industriale	10		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA INDUSTRIALE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA LONGAVINA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA LONGAVINA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA LONGAVINA	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA LONGAVINA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA MARCONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA MARCONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA MARCONI	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA MARCONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA MARCONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA MARCONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA MARCONI	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA MARCONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via moniga del bosco	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via moniga del bosco	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via moniga del bosco	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via moniga del bosco	33		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via moniga del bosco	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via moniga del bosco	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via moniga del bosco	35	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via moniga del bosco	35		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA MONIGA DEL BOSCO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA MONIGA DEL BOSCO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA MONIGA DEL BOSCO	46	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA MONIGA DEL BOSCO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA MONIGA DEL BOSCO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA MONIGA DEL BOSCO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA MONIGA DEL BOSCO	61	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA MONIGA DEL BOSCO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA MORSONE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA MORSONE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA MORSONE	2	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA MORSONE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA MORSONE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA MORSONE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA MORSONE	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA MORSONE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA MORSONE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA MORSONE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA MORSONE	51	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA MORSONE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA PANORAMICA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA PANORAMICA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA PANORAMICA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA PANORAMICA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA PANORAMICA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA PANORAMICA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA PANORAMICA	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA PANORAMICA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Muscoline	via paolo vi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via paolo vi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via paolo vi	1	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via paolo vi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA PAOLO VI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA PAOLO VI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA PAOLO VI	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2030		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA PAOLO VI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via pedrali	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via pedrali	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via pedrali	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via pedrali	10		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA RIPE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA RIPE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA RIPE	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA RIPE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via san carlo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via san carlo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via san carlo	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Muscoline	via san carlo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	30	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	38	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	48	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA SAN QUIRICO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via terzago	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via terzago	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via terzago	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via terzago	10		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA TERZAGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA TERZAGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA TERZAGO	24	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5200		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA TERZAGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via terzago	24/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via terzago	24/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via terzago	24/28	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via terzago	24/28		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	via xxv aprile	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	via xxv aprile	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	via xxv aprile	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	via xxv aprile	8		Pavimenti in vinil amianto						
Muscoline	VIA ZANARDELLI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Muscoline	VIA ZANARDELLI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Muscoline	VIA ZANARDELLI	49	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			91		Danneggiato -10%	Non friabile
Muscoline	VIA ZANARDELLI		49	Pavimenti in vinil amianto						
Nave	24-mag	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	24-mag	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	24-mag	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	24-mag	28		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	24-mag	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	24-mag	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	24-mag	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	24-mag	28		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	BRESCIA	157		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	BRESCIA	157		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,5			Danneggiato -10%	Friabile
Nave	BRESCIA	157		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	BRESCIA	157		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	BRESCIA	224		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	BRESCIA	224		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	BRESCIA	224	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Nave	BRESCIA	224		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nave	brolo	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	brolo	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	brolo	56	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680			10	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	brolo	56		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	brolo	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	brolo	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	brolo	77	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	brolo	77		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	civelle	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	civelle	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	civelle	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55			0,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	civelle	33		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	della fonte	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	della fonte	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	della fonte	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	della fonte	4		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	DON BARTOLOMEO GIACOMINI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	DON BARTOLOMEO GIACOMINI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	DON BARTOLOMEO GIACOMINI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	DON BARTOLOMEO GIACOMINI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	EDISON	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	EDISON	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	EDISON	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	EDISON	7		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	edison	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	edison	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	edison	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	edison	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	gardellone	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	gardellone	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	gardellone	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	gardellone	12		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	GARZA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	GARZA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	GARZA	7	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	GARZA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	MADDALENA	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	MADDALENA	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	MADDALENA	130	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	MADDALENA	130		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	MADDALENA	170	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	3100				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	MADDALENA	170		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	MADDALENA	170		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	MADDALENA	170		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	POZZO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	POZZO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	POZZO	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	POZZO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	RONCHI ALTI	51	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	RONCHI ALTI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	RONCHI ALTI	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	RONCHI ALTI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	sorelle minola	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	sorelle minola	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	sorelle minola	21	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	sorelle minola	21		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	sotto ponte via trento loc. casarotte	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	sotto ponte via trento loc. casarotte	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	sotto ponte via trento loc. casarotte	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	sotto ponte via trento loc. casarotte	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	strada sterrata tra v. edison e v. san giusep	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	strada sterrata tra v. edison e v. san giusep	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	strada sterrata tra v. edison e v. san giusep	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	strada sterrata tra v. edison e v. san giusep	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via aperta	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via aperta	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via aperta	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via aperta	82		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via ausiliatrice	5	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35					
Nave	via ausiliatrice	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via ausiliatrice	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	via ausiliatrice	5		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA B. MORENI STR. 1Â¿	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nave	VIA B. MORENI STR. 1Âž	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA B. MORENI STR. 1Âž	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA B. MORENI STR. 1Âž	10		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via bel colle	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via bel colle	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via bel colle	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via bel colle	7		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via bologna	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via bologna	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via bologna	19/21	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1710			85	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via bologna	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BORANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BORANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BORANO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BORANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BRESCIA	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BRESCIA	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BRESCIA	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA BRESCIA	134		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BRESCIA	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BRESCIA	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BRESCIA	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BRESCIA	134		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BRESCIA	157		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BRESCIA	157	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,5			Danneggiato -10%	Friabile
Nave	VIA BRESCIA	157		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	VIA BRESCIA	157		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brescia	203		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brescia	203		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brescia	203	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1645			82	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via brescia	203		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brescia	259		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brescia	259		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brescia	259	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via brescia	259		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BRESCIA	267		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BRESCIA	267		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BRESCIA	267	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BRESCIA	267		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brescia	269		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brescia	269		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brescia	269	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via brescia	269		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BRESCIA	269		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BRESCIA	269		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BRESCIA	269	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			610		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA BRESCIA	269		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brescia	277		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brescia	277		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brescia	277	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via brescia	277		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brescia	277		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brescia	277		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brescia	277	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via brescia	277		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BRESCIA	150/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BRESCIA	150/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BRESCIA	150/C	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BRESCIA	150/C		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brescia davanti civico	297		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brescia davanti civico	297		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brescia davanti civico	297		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via brescia davanti civico	297		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brolo	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brolo	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brolo	32	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via brolo	32		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nave	VIA BROLO	34	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	38	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	43	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530			43	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	52	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	52		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brolo	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brolo	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brolo	55	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440					
Nave	via brolo	55		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	61	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	79	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	79		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	93	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	93		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	94	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	94		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brolo	44/46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brolo	44/46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brolo	44/46	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via brolo	44/46		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	60/62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	60/62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	60/62	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	60/62		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via brolo	60/62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via brolo	60/62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via brolo	60/62	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6260	93900			Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via brolo	60/62		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA BROLO	63/65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA BROLO	63/65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA BROLO	63/65	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA BROLO	63/65		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA CAPRA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA CAPRA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA CAPRA	25	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA CAPRA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA CASINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA CASINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA CASINA	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA CASINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA CASINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA CASINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA CASINA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32					
Nave	VIA CASINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via castagnotta	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via castagnotta	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via castagnotta	105	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via castagnotta	105		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA COMINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA COMINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA COMINI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nave	VIA COMINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA DEL BROLO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA DEL BROLO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA DEL BROLO	54	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA DEL BROLO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via della fonte	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via dernago	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via dernago	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via dernago	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via dernago	54		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA EDISON	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	186	4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA EDISON	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA FANTI D'ITALIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA FANTI D'ITALIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA FANTI D'ITALIA	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA FANTI D'ITALIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via fontanelle	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via fontanelle	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via fontanelle	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via fontanelle	20		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via fontanelle	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via fontanelle	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via fontanelle	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via fontanelle	20		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA FOSSATO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA FOSSATO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA FOSSATO	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA FOSSATO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA FOSSATO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA FOSSATO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA FOSSATO	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA FOSSATO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA FRANCESCO VENTURA STRADA I	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA FRANCESCO VENTURA STRADA I	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA FRANCESCO VENTURA STRADA I	5	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA FRANCESCO VENTURA STRADA I	5		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via fucina	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via fucina	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via fucina	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via fucina	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via fucina	11		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via fucina	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via fucina	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via fucina	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via fucina	13		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via gardellone	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via gardellone	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via gardellone	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via gardellone	14		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA GARZA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA GARZA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA GARZA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA GARZA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via maddalena	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via maddalena	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via maddalena	46	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	739				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via maddalena	46		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via maddalena	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via maddalena	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via maddalena	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via maddalena	54		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via maddalena	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via maddalena	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via maddalena	68	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via maddalena	68		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via maddalena	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via maddalena	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via maddalena	83	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via maddalena	83		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MADDALENA	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MADDALENA	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MADDALENA	95	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA MADDALENA	95		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nave	VIA MADDALENA	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MADDALENA	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MADDALENA	105	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA MADDALENA	105		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MADDALENA	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MADDALENA	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MADDALENA	107	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA MADDALENA	107		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via maddalena	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via maddalena	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via maddalena	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Nave	via maddalena	122		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via maddalena	128		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via maddalena	128		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via maddalena	128	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	103	1910			Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via maddalena	128		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MADDALENA	174		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MADDALENA	174		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MADDALENA	174	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA MADDALENA	174		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MADDALENA	174		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MADDALENA	174		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MADDALENA	174	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2020		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA MADDALENA	174		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via maddalena 10Â¿ tornante	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via maddalena 10Â¿ tornante	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via maddalena 10Â¿ tornante	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via maddalena 10Â¿ tornante	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MADDALENA LOC.LOVERE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MADDALENA LOC.LOVERE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MADDALENA LOC.LOVERE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA MADDALENA LOC.LOVERE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via maddalena strada laterale sterrata	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via maddalena strada laterale sterrata	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via maddalena strada laterale sterrata	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via maddalena strada laterale sterrata	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MARCONI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MARCONI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MARCONI	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA MARCONI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via minera	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via minera	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via minera	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via minera	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MONTECCHIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MONTECCHIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MONTECCHIO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA MONTECCHIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MONTECLANA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MONTECLANA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MONTECLANA	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA MONTECLANA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via monteclana	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via monteclana	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via monteclana	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via monteclana	10		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MONTECLANA	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MONTECLANA	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MONTECLANA	65	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA MONTECLANA	65		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via monteclana	80	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via monteclana	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via monteclana	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via monteclana	80		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via monteclana	20/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via monteclana	20/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via monteclana	20/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via monteclana	20/a		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MORENI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MORENI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MORENI	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA MORENI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MORENI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nave	VIA MORENI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MORENI	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA MORENI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via muratello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via muratello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via muratello	9	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via muratello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MURATELLO	73	1963	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MURATELLO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MURATELLO	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	VIA MURATELLO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via muratello	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via muratello	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via muratello	93	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via muratello	93		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via muratello	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via muratello	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via muratello	105	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via muratello	105		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MURATELLO	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MURATELLO	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MURATELLO	173	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA MURATELLO	173		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA MURATELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA MURATELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA MURATELLO	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA MURATELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA NECROPOLI ROMANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA NECROPOLI ROMANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA NECROPOLI ROMANA	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82		82		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA NECROPOLI ROMANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA PAOLO VI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA PAOLO VI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA PAOLO VI	SNC	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA PAOLO VI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA PIEDIMONTE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA PIEDIMONTE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA PIEDIMONTE	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA PIEDIMONTE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA POZZO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA POZZO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA POZZO	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA POZZO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA PREDENNO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA PREDENNO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA PREDENNO	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA PREDENNO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA PREDENNO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA PREDENNO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA PREDENNO	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA PREDENNO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA RONCHI ALTI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA RONCHI ALTI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA RONCHI ALTI	50	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA RONCHI ALTI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via ronchi bassi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via ronchi bassi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via ronchi bassi	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via ronchi bassi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via ronchi bassi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via ronchi bassi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via ronchi bassi	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	600			Danneggiato -10%	Friabile
Nave	via ronchi bassi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via ronchi bassi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via ronchi bassi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via ronchi bassi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via ronchi bassi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA RONCHI BASSI	27	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	150					
Nave	VIA RONCHI BASSI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA RONCHI BASSI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	VIA RONCHI BASSI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA RONCHI BASSI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA RONCHI BASSI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nave	VIA RONCHI BASSI	SN	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA RONCHI BASSI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA S CESARIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA S CESARIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA S CESARIO	21	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310				Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA S CESARIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via s cesario	39	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via s cesario	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via s cesario	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	via s cesario	39		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via s cesario	39	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via s cesario	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via s cesario	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	via s cesario	39		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via s cesario	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via s cesario	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via s cesario	169	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via s cesario	169		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA SAN CESARIO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA SAN CESARIO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA SAN CESARIO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA SAN CESARIO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA SAN CESARIO	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA SAN CESARIO	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA SAN CESARIO	104	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA SAN CESARIO	104		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA SAN CESARIO	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA SAN CESARIO	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA SAN CESARIO	104	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA SAN CESARIO	104		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via san cesario	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via san cesario	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via san cesario	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via san cesario	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA SAN MARCO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA SAN MARCO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA SAN MARCO	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA SAN MARCO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA SAN MARCO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA SAN MARCO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA SAN MARCO	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA SAN MARCO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via san marco	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via san marco	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via san marco	44	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via san marco	44		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via san marco	18/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via san marco	18/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via san marco	18/c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via san marco	18/c		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA SAN MARCO	5 I		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA SAN MARCO	5 I		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA SAN MARCO	5 I	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA SAN MARCO	5 I		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA SAN MARCO	5A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA SAN MARCO	5A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA SAN MARCO	5A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA SAN MARCO	5A		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via trento	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via trento	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via trento	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	via trento	3		Pavimenti in vinil amianto	60					Non friabile
Nave	via trento	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via trento	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via trento	11	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via trento	11		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA TRENTO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA TRENTO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA TRENTO	26	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA TRENTO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA TRENTO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA TRENTO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA TRENTO	35	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nave	VIA TRENTO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA TRENTO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA TRENTO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA TRENTO	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA TRENTO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA TRENTO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA TRENTO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA TRENTO	58	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA TRENTO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via trento	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via trento	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via trento	86	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	via trento	86		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via trento	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via trento	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via trento	86	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				18	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via trento	86		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via trento	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via trento	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via trento	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	via trento	105		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA VENTURA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA VENTURA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA VENTURA	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA VENTURA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via xxiv maggio	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via xxiv maggio	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via xxiv maggio	46	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94700	11364			Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via xxiv maggio	46		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	via zanardelli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	via zanardelli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	via zanardelli	28	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	via zanardelli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA ZANARDELLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA ZANARDELLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA ZANARDELLI	42	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA ZANARDELLI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA ZANARDELLI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA ZANARDELLI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA ZANARDELLI	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA ZANARDELLI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA ZANARDELLI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA ZANARDELLI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA ZANARDELLI	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA ZANARDELLI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA ZANARDELLI	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA ZANARDELLI	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA ZANARDELLI	108	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Nave	VIA ZANARDELLI	108		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA ZANARDELLI	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA ZANARDELLI	117	1995	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA ZANARDELLI	117		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nave	VIA ZANARDELLI	117		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	VIA ZANARDELLI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	VIA ZANARDELLI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	VIA ZANARDELLI	SN	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	VIA ZANARDELLI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	XXIV MAGGIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	XXIV MAGGIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	XXIV MAGGIO	7	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				15	Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	XXIV MAGGIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Nave	ZANARDELLI	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nave	ZANARDELLI	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nave	ZANARDELLI	117	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Nave	ZANARDELLI	117		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	CARERA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	CARERA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	CARERA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	CARERA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	carrera	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	carrera	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	carrera	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	carrera	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nuvolento	CASTELLO MATTINA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	CASTELLO MATTINA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	CASTELLO MATTINA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	CASTELLO MATTINA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	FONTANINO	22/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	FONTANINO	22/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	FONTANINO	22/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	FONTANINO	22/B		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	GAVARDINA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	GAVARDINA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	GAVARDINA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	GAVARDINA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	GAVARDINA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	GAVARDINA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	GAVARDINA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	GAVARDINA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	GAVARDINA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	GAVARDINA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	GAVARDINA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	GAVARDINA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	GAVARDINA	.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	GAVARDINA	.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	GAVARDINA	.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1190				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	GAVARDINA	.		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	GIOVANNI XXIII	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	GIOVANNI XXIII	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	GIOVANNI XXIII	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	GIOVANNI XXIII	10		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	loc. livelli, cascina quartiere	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	loc. livelli, cascina quartiere	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	loc. livelli, cascina quartiere	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720		720		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	loc. livelli, cascina quartiere	/		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	P.ZZA ROMA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	P.ZZA ROMA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	P.ZZA ROMA	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	P.ZZA ROMA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	PIEVE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	PIEVE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	PIEVE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	PIEVE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	PIEVE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	PIEVE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	PIEVE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	PIEVE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	SONICA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	SONICA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	SONICA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nuvolento	SONICA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	TRENTO	56/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	TRENTO	56/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	TRENTO	56/A	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	TRENTO	56/A		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	VIA ABATE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	VIA ABATE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	VIA ABATE	56	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA ABATE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	VIA ABATE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	VIA ABATE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	VIA ABATE	56	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA ABATE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via abate	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via abate	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via abate	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via abate	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	VIA ANTICA FONTE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	VIA ANTICA FONTE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	VIA ANTICA FONTE			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA ANTICA FONTE			Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	VIA CARLINA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	VIA CARLINA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	VIA CARLINA	38	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA CARLINA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via castello sera	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nuvolento	via castello sera	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via castello sera	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolento	via castello sera	46		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	VIA CAVOUR	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolento	via garibaldi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via garibaldi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via garibaldi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via garibaldi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via garibaldi	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via garibaldi	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via garibaldi	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via garibaldi	47		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via gavardina	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via gavardina	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via gavardina	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via gavardina	21		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	VIA GAVARDINA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	VIA GAVARDINA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	VIA GAVARDINA	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA GAVARDINA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via gavardina	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via gavardina	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via gavardina	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via gavardina	23		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via gavardina	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via gavardina	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via gavardina	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via gavardina	39		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via gavardina	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via gavardina	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via gavardina	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Nuvolento	via gavardina	47		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via gozzi olive 9'''	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via gozzi olive 9'''	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via gozzi olive 9'''	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via gozzi olive 9'''	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via monticelli	11	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA OMBRINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	VIA OMBRINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	VIA OMBRINI	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA OMBRINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via paolo vi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via paolo vi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via paolo vi	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolento	via paolo vi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via paolo vi	46272		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via paolo vi	46272		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via paolo vi	46272	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via paolo vi	46272		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via piazza roma			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via piazza roma			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via piazza roma			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolento	via piazza roma			Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	VIA PIEVE	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			463,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA S. ANDREA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	VIA S. ANDREA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	VIA S. ANDREA	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA S. ANDREA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via sant'andrea	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via sant'andrea	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via sant'andrea	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	via sant'andrea	46		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	VIA TRENTO	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	VIA TRENTO	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	VIA TRENTO	79	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolento	VIA TRENTO	79		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolento	via vittorio emanuele	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolento	via vittorio emanuele	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolento	via vittorio emanuele	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolento	via vittorio emanuele	25		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	colombera	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	colombera	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	colombera	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nuvolera	colombera	33		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	colombera	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	colombera	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	colombera	-		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200					Non friabile
Nuvolera	colombera	-		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	colombera	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	colombera	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	colombera	-		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200					Non friabile
Nuvolera	colombera	-		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	costanti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	costanti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	costanti	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	costanti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	livelli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	livelli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	livelli	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					Non friabile
Nuvolera	livelli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	livelli	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	livelli	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	livelli	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	livelli	19		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	livelli	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	livelli	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	livelli	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	livelli	25		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	LIVELLI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	LIVELLI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	LIVELLI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	LIVELLI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	mattei	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	mattei	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	mattei	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	mattei	78		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	MATTEI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	MATTEI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	MATTEI	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	MATTEI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	MATTEI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	MATTEI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	MATTEI	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	MATTEI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	MATTEI	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	MATTEI	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	MATTEI	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	MATTEI	78		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	paluzza	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	paluzza	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	paluzza	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	paluzza	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	patezza	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	patezza	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	patezza	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolera	patezza	12		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	patuzza	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	patuzza	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	patuzza	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolera	patuzza	12		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	patuzza	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	patuzza	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	patuzza	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	patuzza	37		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	scaiola	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	scaiola	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	scaiola	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	scaiola	49		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	scaiola	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	scaiola	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	scaiola	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200			40	Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	scaiola	50		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	scaiola	29/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	scaiola	29/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	scaiola	29/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	scaiola	29/d		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nuvolera	valtenesi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	valtenesi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	valtenesi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640	10240			Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	valtenesi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	valtenesi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	valtenesi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	valtenesi	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	905				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	valtenesi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA BANFANTI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via c. colombo	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via c. colombo	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via c. colombo	10/12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via c. colombo	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA CAMPRELLE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA CAMPRELLE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA CAMPRELLE	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA CAMPRELLE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA COSTANTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA COSTANTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA COSTANTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA COSTANTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA DELLA SCUOLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA DELLA SCUOLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		8			Danneggiato -10%	Friabile
Nuvolera	VIA DELLA SCUOLA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Nuvolera	VIA DELLA SCUOLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	via gardesana			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via gardesana			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via gardesana			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via gardesana			Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	via livelli	34/37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via livelli	34/37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via livelli	34/37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via livelli	34/37		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	via mattei	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via mattei	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via mattei	155	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via mattei	155		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	via mattei	165		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via mattei	165		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via mattei	165		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via mattei	165		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA SCAIOLA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA SCAIOLA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA SCAIOLA	18	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA SCAIOLA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA SCAIOLA	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolera	VIA SCAIOLA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA SCAIOLA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA SCAIOLA	39	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA SCAIOLA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA SCAIOLA	39	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000	32000			Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA SOLDO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA SOLDO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA SOLDO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA SOLDO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	via sorzana	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via sorzana	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via sorzana	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via sorzana	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA SORZANA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA SORZANA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA SORZANA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato +10%	Non friabile
Nuvolera	VIA SORZANA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA SORZANA	67	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA TRENTO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA TRENTO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA TRENTO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA TRENTO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA VALLE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	VIA VALLE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA VALLE	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA VALLE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	VIA VALTENESI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Nuvolera	VIA VALTENESI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	VIA VALTENESI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	VIA VALTENESI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	Via Valtenesi	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	1050			Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via valtenesi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via valtenesi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via valtenesi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via valtenesi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	via valtenesi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via valtenesi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via valtenesi	9	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	945				Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via valtenesi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Nuvolera	via valtenesi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Nuvolera	via valtenesi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Nuvolera	via valtenesi	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Nuvolera	via valtenesi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	iv novemvre	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	iv novemvre	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	iv novemvre	15	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			410		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	iv novemvre	15		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	2	2005	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Odolo	VIA BRESCIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via brescia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via brescia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via brescia	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		750			Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via brescia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via brescia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via brescia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via brescia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via brescia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via brescia	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1250		Danneggiato +10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1250		Danneggiato +10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16000		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Odolo	VIA BRESCIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	30	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Friabile
Odolo	VIA BRESCIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	104		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via brescia	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via brescia	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via brescia	6/8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via brescia	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA BRESCIA	46240		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA BRESCIA	46240		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA BRESCIA	46240	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2621		2621		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA BRESCIA	46240		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via brescia	40/42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via brescia	40/42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via brescia	40/42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via brescia	40/42		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA CAVOUR	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA CAVOUR	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA CAVOUR	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA CAVOUR	10		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA CROCETTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA CROCETTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA CROCETTA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Odolo	VIA CROCETTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA DEL BOSCO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA DEL BOSCO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA DEL BOSCO	10	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA DEL BOSCO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA DEL BOSCO	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via e. fermi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via e. fermi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via e. fermi	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Odolo	via e. fermi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA ENRICO FERMI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA ENRICO FERMI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA ENRICO FERMI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA ENRICO FERMI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA ERE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA ERE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA ERE	48	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			757		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA ERE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA ERE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA ERE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA ERE	48	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA ERE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA F.LLI ROSSETTI	95/99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA F.LLI ROSSETTI	95/99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA F.LLI ROSSETTI	95/99	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			780		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA F.LLI ROSSETTI	95/99		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA F.LLI SCALVINI	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA F.LLI SCALVINI	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA F.LLI SCALVINI	104	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			480		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA F.LLI SCALVINI	104		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via fratelli scalvini	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via fratelli scalvini	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via fratelli scalvini	106	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via fratelli scalvini	106		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via fucine	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Odolo	via fucine	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via fucine	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via fucine	1		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA FUCINE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA FUCINE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA FUCINE	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA FUCINE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via g. garibaldi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via g. garibaldi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via g. garibaldi	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	373	5222			Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via g. garibaldi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA GARIBALDI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA GARIBALDI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA GARIBALDI	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			299		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA GARIBALDI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA GARIBALDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA GARIBALDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA GARIBALDI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13815		13815		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA GARIBALDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via garibaldi	36/42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via garibaldi	36/42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via garibaldi	36/42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via garibaldi	36/42		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via garibaldi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via garibaldi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via garibaldi	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via garibaldi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via iv novembre	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via iv novembre	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via iv novembre	38	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via iv novembre	38		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via iv novembre	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via iv novembre	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via iv novembre	56	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via iv novembre	56		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	56	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	56	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA IV NOVEMBRE	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		12,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCOLINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCOLINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCOLINI	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCOLINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCOLINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCOLINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCOLINI	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCOLINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCOLINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCOLINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCOLINI	7	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			145		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCOLINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCOLINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCOLINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCOLINI	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCOLINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marcolini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marcolini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marcolini	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via marcolini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marcolini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marcolini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marcolini	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via marcolini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marcolini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marcolini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marcolini	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via marcolini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCOLINI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Odolo	VIA MARCOLINI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCOLINI	16	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCOLINI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCOLINI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCOLINI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCOLINI	17	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCOLINI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCOLINI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCOLINI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCOLINI	34	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCOLINI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marcolini	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marcolini	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marcolini	38	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via marcolini	38		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marcolini	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marcolini	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marcolini	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via marcolini	44		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCONI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marconi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marconi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marconi	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via marconi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCONI	27	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marconi	45/47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marconi	45/47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marconi	45/47	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via marconi	45/47		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marconi	45/47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marconi	45/47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marconi	45/47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via marconi	45/47		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via marconi	45/47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via marconi	45/47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via marconi	45/47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato +10%	Non friabile
Odolo	via marconi	45/47		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MARCONI	45/47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MARCONI	45/47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MARCONI	45/47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MARCONI	45/47		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA MAZZINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA MAZZINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA MAZZINI	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA MAZZINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	via mazzini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	via mazzini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	via mazzini	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	via mazzini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA NADRINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Odolo	VIA NADRINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Odolo	VIA NADRINO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2200			Danneggiato -10%	Non friabile
Odolo	VIA NADRINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Odolo	VIA PRAES	SNC	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Offlaga	a. volta			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	a. volta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	a. volta	7	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	a. volta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	artigianale	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	artigianale	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	artigianale	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1204				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	artigianale	3		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	artigianale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	artigianale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	artigianale	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	artigianale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	artigianale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	artigianale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	artigianale	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	artigianale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	battisti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	battisti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	battisti	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	battisti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	BATTISTI A FAVERZANO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	BATTISTI A FAVERZANO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	BATTISTI A FAVERZANO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Offlaga	BATTISTI A FAVERZANO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c. battista	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c. battista	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c. battista	8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c. battista	8		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c. battisti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c. battisti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c. battisti	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c. battisti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na camotta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na camotta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na camotta	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	c.na camotta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na finiletto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na finiletto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na finiletto	3	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c.na finiletto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na finiletto fe'	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na finiletto fe'	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na finiletto fe'	5	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c.na finiletto fe'	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na levata loc. cignano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na levata loc. cignano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na levata loc. cignano	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c.na levata loc. cignano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na mirandola	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na mirandola	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na mirandola	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c.na mirandola	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na passere	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na passere	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na passere	11	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Friabile
Offlaga	c.na passere	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na radicchi - faverzano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na radicchi - faverzano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na radicchi - faverzano	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c.na radicchi - faverzano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na rosa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na rosa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na rosa	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2960				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c.na rosa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na s.faustino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na s.faustino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na s.faustino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	c.na s.faustino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	C.NA SANDER	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	C.NA SANDER	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	C.NA SANDER	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	C.NA SANDER	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na selva	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na selva	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na selva	28	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c.na selva	28		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	c.na selva	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	c.na selva	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	c.na selva	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	c.na selva	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	caduti del lavoro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	caduti del lavoro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	caduti del lavoro	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	caduti del lavoro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cardinale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cardinale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	cardinale	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27					
Offlaga	cardinale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	CARDINALE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	CARDINALE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	CARDINALE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Offlaga	CARDINALE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	CARDINALE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	CARDINALE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	CARDINALE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Offlaga	CARDINALE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	CARDINALE	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	CARDINALE	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	CARDINALE	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Offlaga	CARDINALE	72		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cascina bassi via santi pietri	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cascina bassi via santi pietri	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cascina bassi via santi pietri	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400				Danneggiato -10%	Friabile
Offlaga	cascina bassi via santi pietri	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cascina fienil basso	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cascina fienil basso	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cascina fienil basso	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325		325		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	cascina fienil basso	4		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	CASCINA FINILETTO A FAVERZANO	1B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	CASCINA FINILETTO A FAVERZANO	1B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	CASCINA FINILETTO A FAVERZANO	1B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Offlaga	CASCINA FINILETTO A FAVERZANO	1B		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cascina merla	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cascina merla	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cascina merla	snc	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1224				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	cascina merla	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cascina rovata	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cascina rovata	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cascina rovata	-	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2064		2064		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	cascina rovata	-		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cascina s. antonio	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cascina s. antonio	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cascina s. antonio	-	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3360		3360		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	cascina s. antonio	-		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cascina sandher			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cascina sandher			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cascina sandher			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	cascina sandher		1985	Pavimenti in vinil amianto			3115		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	cazzago	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cazzago	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cazzago	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	cazzago	6		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cazzago	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cazzago	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cazzago	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	cazzago	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cazzago	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cazzago	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	cazzago	18	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	cazzago	18		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	cazzago	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	cazzago	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	CHIESA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	CHIESA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	CHIESA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	
Offlaga	CHIESA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	CHIESA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	CHIESA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	CHIESA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	CHIESA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	CIGNANO - VIA PAOLO VI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	CIGNANO - VIA PAOLO VI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	CIGNANO - VIA PAOLO VI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Offlaga	CIGNANO - VIA PAOLO VI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	danesi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	danesi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	danesi	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	danesi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	delle martiri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	delle martiri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	delle martiri	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	delle martiri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	don falta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	don falta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	don falta	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	don falta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	f. danesi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	f. danesi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	f. danesi	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	f. danesi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	f.lII cervi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	f.lII cervi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	f.lII cervi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	f.lII cervi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	fusari	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	fusari	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	fusari	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Friabile
Offlaga	fusari	4		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	fusari	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	fusari	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	fusari	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	fusari	19		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	fusari	19b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	fusari	19b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	fusari	19b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	fusari	19b		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	gambaresca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	gambaresca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	gambaresca	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	gambaresca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	GAMBARESCA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	GAMBARESCA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	GAMBARESCA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	GAMBARESCA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	gambaresca c.na finiletto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	gambaresca c.na finiletto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	gambaresca c.na finiletto	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	gambaresca c.na finiletto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	ia tomasi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	ia tomasi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	ia tomasi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			94			Non friabile
Offlaga	ia tomasi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	LOC. SANTIPIETRI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	LOC. SANTIPIETRI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	LOC. SANTIPIETRI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3751				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	LOC. SANTIPIETRI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	LOC. SANTIPIETRI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	LOC. SANTIPIETRI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	LOC. SANTIPIETRI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3840				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	LOC. SANTIPIETRI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	localit�� molinetto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	localit�� molinetto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	localit�� molinetto		1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	localit�� molinetto			Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	lussignolo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	lussignolo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	lussignolo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	lussignolo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	luzzaga	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	luzzaga	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	luzzaga	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	luzzaga	7		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	luzzaga	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	luzzaga	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	luzzaga	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Offlaga	luzzaga	26		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	luzzaga	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	luzzaga	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	luzzaga	34	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	luzzaga	34		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	MARCONI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	MARCONI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	MARCONI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Offlaga	MARCONI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	marconi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	marconi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	marconi	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Offlaga	marconi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	marconi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	marconi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	marconi	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Offlaga	marconi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	marconi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	marconi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	marconi	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	marconi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	mazzini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	mazzini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	mazzini	15	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	mazzini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	MAZZINI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	MAZZINI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	MAZZINI	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	MAZZINI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	mirandolino	8n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	mirandolino	8n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	mirandolino	8n		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Friabile
Offlaga	mirandolino	8n		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	molino	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	molino	33		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	molino	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	molino	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	molino	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	molino	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	molino	35	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	molino	35		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	molino - fallrzano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	molino - fallrzano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	molino - fallrzano	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1152		1152		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	molino - fallrzano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	monte grappa	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	monte grappa	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	monte grappa	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	monte grappa	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	montegrappa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	montegrappa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	montegrappa	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	montegrappa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	p.zza vittoria	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	p.zza vittoria	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	p.zza vittoria	26	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	p.zza vittoria	26		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	p.zza vittoria	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	p.zza vittoria	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	p.zza vittoria	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	p.zza vittoria	34		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	PAOLO VI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	PAOLO VI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	PAOLO VI	3	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	PAOLO VI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	PAOLO VI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	PAOLO VI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	PAOLO VI	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	PAOLO VI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	paolo VI	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	paolo VI	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	paolo VI	snc	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	paolo VI	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	paolo vi loc. ocignano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	paolo vi loc. ocignano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	paolo vi loc. ocignano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	paolo vi loc. ocignano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	s. michele	11	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	s. michele	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	s. michele	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	s. michele	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	san rocco	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	san rocco	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	san rocco	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	san rocco	15		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	SARTI PIETRI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	SARTI PIETRI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	SARTI PIETRI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	SARTI PIETRI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	sorelle fusari	8 b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	sorelle fusari	8 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	sorelle fusari	8 b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	sorelle fusari	8 b		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	STRADA DELLA SELVA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	STRADA DELLA SELVA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	STRADA DELLA SELVA		1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	STRADA DELLA SELVA			Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	strada per quinzanello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	strada per quinzanello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	strada per quinzanello	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	strada per quinzanello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	tomasi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	tomasi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	tomasi	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	tomasi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	tomasi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	tomasi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	tomasi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	tomasi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	TOMASI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	TOMASI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	TOMASI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Offlaga	TOMASI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via a. volta - cignano	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via a. volta - cignano	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via a. volta - cignano	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via a. volta - cignano	19		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via a . mura	22/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via a . mura	22/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via a . mura	22/a	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via a . mura	22/a		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via a grandi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via a grandi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via a grandi	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via a grandi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via a. mura	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via a. mura	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via a. mura	16	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via a. mura	16		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via a. mura	22/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via a. mura	22/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via a. mura	22/b	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	127				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via a. mura	22/b		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via antiche mura	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via antiche mura	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via antiche mura	6	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato +10%	Non friabile
Offlaga	via antiche mura	6		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via antiche mura	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via antiche mura	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via antiche mura	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via antiche mura	12		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via antiche mura	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via antiche mura	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via antiche mura	13	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via antiche mura	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via antiche mura	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via antiche mura	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via antiche mura	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via antiche mura	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA ANTICHE MURA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA ANTICHE MURA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA ANTICHE MURA	36	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA ANTICHE MURA	36		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	4	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	12600			Danneggiato +10%	Non friabile
Offlaga	VIA ARTIGIANALE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via artigianale	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via artigianale	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via artigianale	23	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via artigianale	23		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via artigianale	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via artigianale	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via artigianale	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via artigianale	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via artigianale - cignano	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via artigianale - cignano	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via artigianale - cignano	19	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1550		1550		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via artigianale - cignano	19		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via battisti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via battisti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via battisti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260			Non friabile
Offlaga	via battisti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA BATTISTI A FAVERZANO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA BATTISTI A FAVERZANO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA BATTISTI A FAVERZANO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63					
Offlaga	VIA BATTISTI A FAVERZANO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via c. battisti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via c. battisti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via c. battisti	18	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via c. battisti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via c. battisti - faverzano	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via c. battisti - faverzano	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via c. battisti - faverzano	13	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via c. battisti - faverzano	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA C. BATTISTI FRAZ FAVERZANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA C. BATTISTI FRAZ FAVERZANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA C. BATTISTI FRAZ FAVERZANO	SNC	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA C. BATTISTI FRAZ FAVERZANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via c. battisti-faverzano	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via c. battisti-faverzano	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via c. battisti-faverzano	16	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via c. battisti-faverzano	16		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via caduti del lavoro	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via caduti del lavoro	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via caduti del lavoro	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via caduti del lavoro	21		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cardinale	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cardinale	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cardinale	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	216				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cardinale	7		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA CARDINALE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA CARDINALE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA CARDINALE	15	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA CARDINALE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cardinale	47	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cardinale	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cardinale	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via cardinale	47		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cardinale	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cardinale	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cardinale	64	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cardinale	64		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA CARDINALE	39/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA CARDINALE	39/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA CARDINALE	39/C	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6418				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA CARDINALE	39/C		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via casc. comune	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	via casc. comune	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via casc. comune	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via casc. comune	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cascina due seriole		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cascina due seriole		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cascina due seriole		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1670			Non friabile
Offlaga	via cascina due seriole		1	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via castello		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via castello		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via castello		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via castello		2	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cavour		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cavour		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cavour		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cavour		8	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cazzago		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cazzago		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cazzago		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100			Non friabile
Offlaga	via cazzago		1	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA CAZZAGO		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA CAZZAGO		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA CAZZAGO		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA CAZZAGO		5	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cazzago		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cazzago		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cazzago		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cazzago		7	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cazzago		37	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cazzago		37	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cazzago		37	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cazzago		37	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA CAZZAGO		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA CAZZAGO		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA CAZZAGO		39	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato +10%	Non friabile
Offlaga	VIA CAZZAGO		39	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cazzago - cignano		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cazzago - cignano		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cazzago - cignano		15	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cazzago - cignano		15	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cesare battisti	15/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cesare battisti	15/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cesare battisti	15/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cesare battisti	15/a		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA CHIESA		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA CHIESA		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA CHIESA		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA CHIESA		20	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via cignano -fraz. faverzano		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via cignano -fraz. faverzano		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via cignano -fraz. faverzano		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4320			22	Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via cignano -fraz. faverzano		2	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via conte fe' d'ostiani		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via conte fe' d'ostiani		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via conte fe' d'ostiani		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via conte fe' d'ostiani		14	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA DANESI		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA DANESI		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA DANESI		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA DANESI		4	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via danesi		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via danesi		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via danesi		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via danesi		13	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via danesi		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via danesi		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via danesi		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via danesi		16	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via danesi		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via danesi		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via danesi		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Offlaga	via danesi		18	Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via danesi - cignano		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via danesi - cignano		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	via danesi - cignano	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via danesi - cignano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via di mezzo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via di mezzo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via di mezzo	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via di mezzo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA DI MEZZO - CIGNANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA DI MEZZO - CIGNANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA DI MEZZO - CIGNANO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
Offlaga	VIA DI MEZZO - CIGNANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA DI MEZZO - CIGNANO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA DI MEZZO - CIGNANO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA DI MEZZO - CIGNANO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Offlaga	VIA DI MEZZO - CIGNANO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via di vittoria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via di vittoria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via di vittoria	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via di vittoria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via di vittoria	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via di vittoria	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via di vittoria	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via di vittoria	14		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via don alessandrini	15	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via don alessandrini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via don alessandrini	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via don alessandrini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via don feita	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via don feita	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via don feita	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via don feita	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via don fondriesh	5	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via don fondriesh	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via don fondriesh	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via don fondriesh	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA F. CERVI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA F. CERVI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA F. CERVI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA F. CERVI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA F. CERVI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA F. CERVI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA F. CERVI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA F. CERVI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via f. danesi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via f. danesi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via f. danesi	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via f. danesi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA F. DNESI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA F. DNESI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA F. DNESI	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA F. DNESI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via f.lli cervi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via f.lli cervi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via f.lli cervi	8	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via f.lli cervi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via f.lli cervi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via f.lli cervi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via f.lli cervi	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via f.lli cervi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via f.lli cervi - faverzano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via f.lli cervi - faverzano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via f.lli cervi - faverzano	18	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via f.lli cervi - faverzano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fÃ d'ostiani	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via fÃ d'ostiani	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fÃ d'ostiani	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via fÃ d'ostiani	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA FAVERZANO	5	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	150			150	Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA FAVERZANO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA FAVERZANO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	VIA FAVERZANO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA FAVERZANO	5	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	150			150	Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA FAVERZANO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA FAVERZANO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	VIA FAVERZANO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA FE' D'OSTIANI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA FE' D'OSTIANI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA FE' D'OSTIANI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265					
Offlaga	VIA FE' D'OSTIANI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fe'd'ostiani	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via fe'd'ostiani	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fe'd'ostiani	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Offlaga	via fe'd'ostiani	18		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fratelli cervi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via fratelli cervi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fratelli cervi	16	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via fratelli cervi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fratelli cervi	41	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via fratelli cervi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fratelli cervi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via fratelli cervi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA FUSARI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA FUSARI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA FUSARI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA FUSARI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fusari	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via fusari	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fusari	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via fusari	8		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fusari	11	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via fusari	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fusari	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via fusari	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fusari	13	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via fusari	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fusari	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via fusari	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fusari	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via fusari	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fusari	14	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via fusari	14		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fusari	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via fusari	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fusari	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via fusari	14		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via fusari	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via fusari	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via fusari	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via fusari	15		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA FUSARI A FAVERZANO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA FUSARI A FAVERZANO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA FUSARI A FAVERZANO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	127					
Offlaga	VIA FUSARI A FAVERZANO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA FUSARI A FAVERZANO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA FUSARI A FAVERZANO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA FUSARI A FAVERZANO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41					
Offlaga	VIA FUSARI A FAVERZANO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via gambaresca	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via gambaresca	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via gambaresca	29	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via gambaresca	29		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via gambaresca	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via gambaresca	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via gambaresca	12/a	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via gambaresca	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via gambaresca-cignano	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via gambaresca-cignano	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via gambaresca-cignano	15	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via gambaresca-cignano	15		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via gambaresco - cignano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via gambaresco - cignano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via gambaresco - cignano	1	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via gambaresco - cignano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA GARIBALDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA GARIBALDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA GARIBALDI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA GARIBALDI	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	via garibaldi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via garibaldi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via garibaldi	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via garibaldi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via garibaldi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via garibaldi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via garibaldi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13			Non friabile
Offlaga	via garibaldi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via garibaldi	321		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via garibaldi	321		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via garibaldi	321	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via garibaldi	321		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via giardino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via giardino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via giardino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via giardino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via giardino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via giardino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via giardino	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Offlaga	via giardino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via giardino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via giardino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via giardino	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24	315			Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via giardino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA IV NOVEMBRE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA IV NOVEMBRE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA IV NOVEMBRE	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Offlaga	VIA IV NOVEMBRE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA IV NOVEMBRE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA IV NOVEMBRE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA IV NOVEMBRE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	VIA IV NOVEMBRE	15	1960	Pavimenti in vinil amianto	40					
Offlaga	via iv novembre	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via iv novembre	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via iv novembre	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32			Non friabile
Offlaga	via iv novembre	16		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via iv novembre - cignago	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via iv novembre - cignago	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via iv novembre - cignago	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via iv novembre - cignago	12		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via iv novembre - cignano di offlaga	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via iv novembre - cignano di offlaga	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via iv novembre - cignano di offlaga	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via iv novembre - cignano di offlaga	12		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via iv novembre - cizzano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via iv novembre - cizzano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via iv novembre - cizzano	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via iv novembre - cizzano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via kennedy	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via kennedy	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via kennedy	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via kennedy	3		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via kennedy	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via kennedy	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via kennedy	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via kennedy	12		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via kennedy	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via kennedy	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via kennedy	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via kennedy	15		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via levata	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via levata	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via levata	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			108			Non friabile
Offlaga	via levata	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA LONGO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA LONGO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA LONGO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA LONGO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via lussignolo		1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via lussignolo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via lussignolo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via lussignolo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via lussignolo	2	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			113		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	via lussignolo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via lussignolo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via lussignolo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via lussignolo	2	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via lussignolo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via lussignolo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via lussignolo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via lussignolo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via lussignolo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via lussignolo	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via lussignolo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via luzzaga	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via luzzaga	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via luzzaga	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via luzzaga	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via luzzaga	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via luzzaga	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via luzzaga	5	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via luzzaga	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via luzzaga	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via luzzaga	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via luzzaga	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via luzzaga	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via luzzaga	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via luzzaga	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via luzzaga	34	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via luzzaga	34		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via luzzaga	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via luzzaga	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via luzzaga	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Offlaga	via luzzaga	76		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via magenta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via magenta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via magenta	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via magenta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via marconi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via marconi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via marconi	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via marconi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA MARCONI	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA MARCONI	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA MARCONI	66	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86,06				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA MARCONI	66		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA MARSALA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA MARSALA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA MARSALA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA MARSALA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via marsala	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via marsala	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via marsala	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via marsala	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via marsala	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via marsala	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via marsala	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via marsala	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via mazzini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via mazzini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via mazzini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via mazzini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via mazzini	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via mazzini	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via mazzini	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Offlaga	via mazzini	41		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via molino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via molino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via molino	5	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via molino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via molino	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via molino	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via molino	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via molino	16		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via molino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via molino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	via molino	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via molino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via molino	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via molino	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via molino	21	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104				Danneggiato +10%	Non friabile
Offlaga	via molino	21		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA MONTEGRAPPA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA MONTEGRAPPA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA MONTEGRAPPA	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA MONTEGRAPPA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via p.zza roma	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via p.zza roma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via p.zza roma	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via p.zza roma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via paolo vi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via paolo vi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via paolo vi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via paolo vi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via paolo vi	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via paolo vi	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via paolo vi	59	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	690				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via paolo vi	59		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA PAOLO VI	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA PAOLO VI	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA PAOLO VI	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA PAOLO VI	65		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via paolo Vi	/	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via paolo Vi	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via paolo Vi	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via paolo Vi	/		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA PAOLO VI	30/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA PAOLO VI	30/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA PAOLO VI	30/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA PAOLO VI	30/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA PAOLO VI	30/B	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410				Danneggiato +10%	Non friabile
Offlaga	VIA PAOLO VI	30/B		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via Paolo VIÃ	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via Paolo VIÃ	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via Paolo VIÃ	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via Paolo VIÃ	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA PER CIGNANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA PER CIGNANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA PER CIGNANO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA PER CIGNANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA QUINZANELLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA QUINZANELLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA QUINZANELLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	VIA QUINZANELLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA S. FUSARI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA S. FUSARI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA S. FUSARI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA S. FUSARI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA S.FUSARI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA S.FUSARI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA S.FUSARI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA S.FUSARI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA S.ROCCO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA S.ROCCO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA S.ROCCO	6	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA S.ROCCO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via s.rocco	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via s.rocco	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via s.rocco	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via s.rocco	21		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via san rocco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via san rocco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via san rocco	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via san rocco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via san rocco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via san rocco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via san rocco	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via san rocco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via san rocco	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	via san rocco	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via san rocco	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via san rocco	7		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via selva	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via selva	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via selva	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via selva	24		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via sorelle fusari	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via sorelle fusari	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via sorelle fusari	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via sorelle fusari	12		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA STRADA PER QUINZANELLO	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA STRADA PER QUINZANELLO	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA STRADA PER QUINZANELLO	1/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA STRADA PER QUINZANELLO	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via tomasi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via tomasi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via tomasi	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via tomasi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA TOMASI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA TOMASI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA TOMASI	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA TOMASI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA V. VENETO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA V. VENETO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA V. VENETO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA V. VENETO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via v. veneto - cignano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via v. veneto - cignano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via v. veneto - cignano	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via v. veneto - cignano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via v. veneto-cignano	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via v. veneto-cignano	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via v. veneto-cignano	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via v. veneto-cignano	16		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via vittoria	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via vittoria	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via vittoria	26	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via vittoria	26		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA VITTORIA A CIGNANO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	VIA VITTORIA A CIGNANO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	VIA VITTORIA A CIGNANO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	VIA VITTORIA A CIGNANO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via vittorio veneto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via vittorio veneto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via vittorio veneto	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via vittorio veneto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via vittorio veneto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via vittorio veneto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via vittorio veneto	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via vittorio veneto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via vittorio veneto	10	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via vittorio veneto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via vittorio veneto	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via vittorio veneto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via vittorio veneto	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via vittorio veneto	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via vittorio veneto	18	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via vittorio veneto	18		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	VIA VITTORIO VENETO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via volta	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via volta	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via volta	13	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via volta	13		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via xxiv maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via xxiv maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via xxiv maggio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115			Non friabile
Offlaga	via xxiv maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via xxiv maggio	1	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via xxiv maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via xxiv maggio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	via xxiv maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via xxv aprile	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Offlaga	via xxv aprile	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via xxv aprile	34	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via xxv aprile	34		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	via xxvi aprile	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	via xxvi aprile	1/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	via xxvi aprile	1/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	via xxvi aprile	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	vitt. veneto	12/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	vitt. veneto	12/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	vitt. veneto	12/c	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	327				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	vitt. veneto	12/c		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	vittoria	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	vittoria	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	vittoria	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	
Offlaga	vittoria	20		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	volta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	volta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	volta	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	volta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	volta	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Offlaga	volta	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	volta	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	volta	31		Pavimenti in vinil amianto						
Offlaga	XXV aprile	23	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Offlaga	XXV aprile	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Offlaga	XXV aprile	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Offlaga	XXV aprile	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	A FERMI FR. PIAZZA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	A FERMI FR. PIAZZA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	A FERMI FR. PIAZZA	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	A FERMI FR. PIAZZA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	BORBONE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	BORBONE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	BORBONE	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	BORBONE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	CHELE	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	CHELE	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	CHELE	sn	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	CHELE	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	culma	.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	culma	.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	culma	.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	culma	.		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	dosso maiolini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	dosso maiolini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	dosso maiolini	sn	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	dosso maiolini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	foglio 9 mappale 144	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	foglio 9 mappale 144	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	foglio 9 mappale 144	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	foglio 9 mappale 144	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	IGNOTA	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	IGNOTA	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	IGNOTA	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	IGNOTA	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	IGNOTA	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	IGNOTA	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	IGNOTA	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	IGNOTA	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LIZZANA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LIZZANA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LIZZANA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LIZZANA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	loc assione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	loc assione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	loc assione	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	loc assione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	loc crignola	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	loc crignola	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	loc crignola	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	loc crignola	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. ASSIONE	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. ASSIONE	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	LOC. ASSIONE	sn	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. ASSIONE	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. CULMA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. CULMA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. CULMA			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				200	Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. CULMA			Pavimenti in vinil amianto						
Ome	loc. culma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	loc. culma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	loc. culma	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	loc. culma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. FORCELLINE	SN	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	200	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. FORCELLINE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. FORCELLINE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ome	LOC. FORCELLINE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. FORCELLINE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. FORCELLINE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. FORCELLINE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. FORCELLINE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. GIANESA	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. GIANESA	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. GIANESA	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. GIANESA	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Friabile
Ome	LOC. MARTIGNAGO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	loc. piazze	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	loc. piazze	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	loc. piazze	sn	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	loc. piazze	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. SESSE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. SESSE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. SESSE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. SESSE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC. VALLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC. VALLE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC. VALLE	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC. VALLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	LOC.CRIGNOLA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	LOC.CRIGNOLA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	LOC.CRIGNOLA			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				200	Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	LOC.CRIGNOLA			Pavimenti in vinil amianto						
Ome	localita fus	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	localita fus	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	localita fus	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	localita fus	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	MAESTRINI		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	MAESTRINI		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	MAESTRINI		23	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	MAESTRINI		23	Pavimenti in vinil amianto						
Ome	mapp 250-251-253	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	mapp 250-251-253	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	mapp 250-251-253	SN	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	mapp 250-251-253	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	MONTE CIMARONE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	MONTE CIMARONE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	MONTE CIMARONE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	MONTE CIMARONE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	piazza a. moro/vicolo degli orti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	piazza a. moro/vicolo degli orti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	piazza a. moro/vicolo degli orti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	piazza a. moro/vicolo degli orti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	PROVINCIALE		38	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	PROVINCIALE		38	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	PROVINCIALE		38	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	PROVINCIALE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	scorione	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	scorione	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	scorione	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	scorione	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	STRADA RIONALE Â¿IUMANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	STRADA RIONALE Â¿IUMANO	SN	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	STRADA RIONALE Â¿IUMANO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ome	STRADA RIONALE Â¿IUMANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	strada vicinale mappale 78 foglio 18	n.s.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	strada vicinale mappale 78 foglio 18	n.s.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	strada vicinale mappale 78 foglio 18	n.s.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	strada vicinale mappale 78 foglio 18	n.s.		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA P.BATTOLA	51	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA P.BATTOLA	51	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA P.BATTOLA	51	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA P.BATTOLA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via 1Â¿ maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via 1Â¿ maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via 1Â¿ maggio	1	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via 1Â¿ maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA A MANZONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA A MANZONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA A MANZONI	17	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			178		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA A MANZONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via a manzoni loc valle	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via a manzoni loc valle	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via a manzoni loc valle	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via a manzoni loc valle	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via albarelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via albarelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via albarelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via albarelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via alfieri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via alfieri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via alfieri	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via alfieri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA AMIOLINI	31A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA AMIOLINI	31A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA AMIOLINI	31A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Ome	VIA AMIOLINI	31A		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA AMRTIGNAGO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA AMRTIGNAGO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA AMRTIGNAGO	4	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Ome	VIA AMRTIGNAGO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via assione	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via assione	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via assione	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via assione	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via assione	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via assione	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via assione	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via assione	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA ASSIONE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA ASSIONE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA ASSIONE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20			Non friabile
Ome	VIA ASSIONE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BATTOLA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BATTOLA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BATTOLA	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ome	VIA BATTOLA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BATTOLA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BATTOLA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BATTOLA	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BATTOLA	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	VIA BATTOLA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BATTOLA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BATTOLA	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BATTOLA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via battola	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via battola	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via battola	25	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via battola	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via battola	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via battola	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via battola	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via battola	27		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BATTOLA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BATTOLA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BATTOLA	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Ome	VIA BATTOLA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via battola	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via battola	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via battola	29	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via battola	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via battola	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via battola	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via battola	32	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via battola	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via battola	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via battola	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via battola	55	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via battola	55		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via battola	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via battola	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via battola	55	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via battola	55		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BATTOLA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BATTOLA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BATTOLA	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BATTOLA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BATTOLA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BATTOLA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BATTOLA	SN	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BATTOLA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via battola martignago	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via battola martignago	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via battola martignago	89	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via battola martignago	89		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via bongetti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via bongetti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via bongetti	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via bongetti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BONGETTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BONGETTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BONGETTI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BONGETTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via bongetti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via bongetti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via bongetti	10	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via bongetti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via borbone	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via borbone	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via borbone	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via borbone	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via borbone	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via borbone	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via borbone	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	635				Danneggiato -10%	Friabile
Ome	via borbone	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BORBONE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BORBONE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BORBONE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BORBONE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via borbone	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via borbone	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via borbone	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via borbone	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via borbone	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	via borbone	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via borbone	22	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via borbone	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BORBONE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BORBONE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BORBONE	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BORBONE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via borbone	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via borbone	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via borbone	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via borbone	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA BORBONE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA BORBONE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA BORBONE	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA BORBONE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via borbone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via borbone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via borbone	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via borbone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA CAREZZATA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA CAREZZATA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA CAREZZATA	SN	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA CAREZZATA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA CAREZZATA	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA CAREZZATA	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA CAREZZATA	sn	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA CAREZZATA	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA CAREZZATA	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA CAREZZATA	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA CAREZZATA	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA CAREZZATA	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via carezzata	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via carezzata	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via carezzata	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		0,3			Danneggiato -10%	Friabile
Ome	via carezzata	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via cerezata	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via cerezata	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via cerezata	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via cerezata	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via cerezzata	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via cerezzata	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via cerezzata	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via cerezzata	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA CEREZZATA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via daglio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via daglio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via daglio	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via daglio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA DON CARLO FORELLI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA DON CARLO FORELLI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA DON CARLO FORELLI	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA DON CARLO FORELLI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via don fiorelli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via don fiorelli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via don fiorelli	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via don fiorelli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA DON FORELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA DON FORELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA DON FORELLI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA DON FORELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via don forelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via don forelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via don forelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via don forelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via don stefano borboni	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via don stefano borboni	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via don stefano borboni	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via don stefano borboni	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA ENRICO FERMI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA ENRICO FERMI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA ENRICO FERMI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA ENRICO FERMI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA FERMI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	VIA FERMI	3	1992	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA FERMI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ome	VIA FERMI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via fermi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via fermi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via fermi	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via fermi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA FONTE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA FONTE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA FONTE			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA FONTE			Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA FONTE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA FONTE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA FONTE	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA FONTE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via fonte	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via fonte	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via fonte	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via fonte	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via g. leopardi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via g. leopardi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via g. leopardi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via g. leopardi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via g. marconi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via g. marconi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via g. marconi	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via g. marconi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA G. MARCONI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA G. MARCONI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA G. MARCONI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	
Ome	VIA G. MARCONI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA G. MARCONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA G. MARCONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA G. MARCONI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				40	Danneggiato +10%	Non friabile
Ome	VIA G. MARCONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via g.pascoli	3A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via g.pascoli	3A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via g.pascoli	3A	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via g.pascoli	3A		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via g.pascoli -cerezzata	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via g.pascoli -cerezzata	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via g.pascoli -cerezzata	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via g.pascoli -cerezzata	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA GALILEI TRAV II	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA GALILEI TRAV II	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA GALILEI TRAV II	28	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320			2,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA GALILEI TRAV II	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via giovanni 23	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via giovanni 23	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via giovanni 23	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via giovanni 23	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via giovanni xxiii	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via giovanni xxiii	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via giovanni xxiii	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Ome	via giovanni xxiii	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA IÃ MAGGIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA IÃ MAGGIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA IÃ MAGGIO	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2690		2690		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA IÃ MAGGIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via iÃ maggio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via iÃ maggio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via iÃ maggio	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	915				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via iÃ maggio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA L.MANARA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA L.MANARA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA L.MANARA	3	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA L.MANARA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via leopardi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via leopardi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via leopardi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Ome	via leopardi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA LEOPARDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA LEOPARDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	VIA LEOPARDI	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA LEOPARDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via leopardi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via leopardi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via leopardi	8	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via leopardi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA LIZZANA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA LIZZANA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA LIZZANA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ome	VIA LIZZANA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via lizzana	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via lizzana	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via lizzana	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via lizzana	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via lizzana	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via lizzana	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via lizzana	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via lizzana	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA LIZZANA	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA LIZZANA	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA LIZZANA	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA LIZZANA	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA LIZZANAANG. STRADA VECCHIA PER BA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA LIZZANAANG. STRADA VECCHIA PER BA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA LIZZANAANG. STRADA VECCHIA PER BA	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA LIZZANAANG. STRADA VECCHIA PER BA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via mae	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via mae	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via mae	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via mae	47		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maestrini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maestrini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maestrini	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215		215		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maestrini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maestrini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maestrini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maestrini	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maestrini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAESTRINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAESTRINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAESTRINI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAESTRINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAESTRINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAESTRINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAESTRINI	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAESTRINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maestrini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maestrini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maestrini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maestrini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAESTRINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAESTRINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAESTRINI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAESTRINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maestrini	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maestrini	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maestrini	45	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato +10%	Non friabile
Ome	via maestrini	45		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maglio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maglio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maglio	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maglio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAGLIO	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAGLIO	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAGLIO	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAGLIO	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maglio	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maglio	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maglio	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maglio	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maglio	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maglio	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maglio	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43,75				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	via maglio	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maglio	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maglio	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maglio	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maglio	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maglio	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maglio	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maglio	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maglio	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAGLIO	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAGLIO	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAGLIO	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4					
Ome	VIA MAGLIO	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAIOLINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAIOLINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAIOLINI	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAIOLINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maiolini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maiolini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maiolini	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maiolini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maiolini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maiolini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maiolini	12	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maiolini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAIOLINI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAIOLINI	14	1969	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAIOLINI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ome	VIA MAIOLINI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maiolini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maiolini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maiolini	19	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85					
Ome	via maiolini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAIOLINI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAIOLINI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAIOLINI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAIOLINI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAIOLINI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAIOLINI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAIOLINI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAIOLINI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via maiolini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via maiolini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via maiolini	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via maiolini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via manzone	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via manzone	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via manzone	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via manzone	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MANZONI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MANZONI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MANZONI	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MANZONI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MANZONI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1120		1120		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MANZONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MANZONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MANZONI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MANZONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MANZONI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MANZONI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MANZONI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MANZONI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MANZONI	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MANZONI	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MANZONI	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Ome	VIA MANZONI	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via manzoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via manzoni	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	via manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MANZONI FR. CULMA	SN	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MANZONI FR. CULMA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MANZONI FR. CULMA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ome	VIA MANZONI FR. CULMA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MAPPALE	250-251-25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MAPPALE	250-251-25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MAPPALE	250-251-25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MAPPALE	250-251-25		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARCONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARCONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARCONI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARCONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARCONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARCONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARCONI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARCONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via martignaga	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via martignaga	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via martignaga	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90			0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via martignaga	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via martignaga	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via martignaga	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via martignaga	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via martignaga	45		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARTIGNAGO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARTIGNAGO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARTIGNAGO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARTIGNAGO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARTIGNAGO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARTIGNAGO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARTIGNAGO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARTIGNAGO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARTIGNAGO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARTIGNAGO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARTIGNAGO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARTIGNAGO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARTIGNAGO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARTIGNAGO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARTIGNAGO	9	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARTIGNAGO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARTIGNAGO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARTIGNAGO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARTIGNAGO	12	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARTIGNAGO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARTIGNAGO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARTIGNAGO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARTIGNAGO	25	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARTIGNAGO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via martignago	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via martignago	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via martignago	29	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via martignago	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via martignago	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via martignago	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via martignago	35	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via martignago	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via martignago	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via martignago	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via martignago	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via martignago	45		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via martignago	18/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via martignago	18/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via martignago	18/a	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via martignago	18/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARTIGNAGO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARTIGNAGO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA MARTIGNAGO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA MARTIGNAGO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA MARTIGNAGO	SN		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	via martignano	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via martignano	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via martignano	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7		7		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via martignano	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via monticella	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via monticella	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via monticella	114		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via monticella	114		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via p battola	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via p battola	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via p battola	49	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via p battola	49		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via p battola - martignano	28/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via p battola - martignano	28/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via p battola - martignano	28/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via p battola - martignano	28/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via p.battola	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via p.battola	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via p.battola	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via p.battola	49		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via parto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via parto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via parto	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Ome	via parto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via pascoli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via pascoli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via pascoli	28	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via pascoli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PIANELLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PIANELLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PIANELLO	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PIANELLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via pianello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via pianello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via pianello	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via pianello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PIANELLO	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PIANELLO	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PIANELLO	sn	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8					Non friabile
Ome	VIA PIANELLO	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via Pietro Battola	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via Pietro Battola	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via Pietro Battola	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via Pietro Battola	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via Pietro Battola	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via Pietro Battola	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via Pietro Battola	33	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via Pietro Battola	33		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via Prato	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via Prato	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via Prato	11	2001	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via Prato	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PRATO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PRATO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PRATO	12	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PRATO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PRATO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PRATO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PRATO	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PRATO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PRATO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PRATO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PRATO	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PRATO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PRATO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PRATO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PRATO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PRATO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PROVINCIALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PROVINCIALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PROVINCIALE	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PROVINCIALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PROVINCIALE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	VIA PROVINCIALE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PROVINCIALE	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		4600		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PROVINCIALE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via provinciale	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via provinciale	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via provinciale	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3800		3800		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via provinciale	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PROVINCIALE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PROVINCIALE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PROVINCIALE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PROVINCIALE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PROVINCIALE	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PROVINCIALE	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PROVINCIALE	81	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800			5,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PROVINCIALE	81		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA PROVINCIALE	77/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PROVINCIALE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA PROVINCIALE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA PROVINCIALE	SN	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA PROVINCIALE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via rinato	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via rinato	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via rinato	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via rinato	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via rinato	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via rinato	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via rinato	SN	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via rinato	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via rinato	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via rinato	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via rinato	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via rinato	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA RINATO FR. VALLE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA RINATO FR. VALLE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA RINATO FR. VALLE	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA RINATO FR. VALLE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA RINATO LOC. GIANESSA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA RINATO LOC. GIANESSA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA RINATO LOC. GIANESSA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA RINATO LOC. GIANESSA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA RONCO GNOCCHI	X		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA RONCO GNOCCHI	X		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA RONCO GNOCCHI	X		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195		195		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA RONCO GNOCCHI	X		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA S LORENZO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA S LORENZO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA S LORENZO	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Ome	VIA S LORENZO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA S.ANGELA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA S.ANGELA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA S.ANGELA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA S.ANGELA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA S.MARIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA S.MARIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA S.MARIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA S.MARIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via s.michele	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via s.michele	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via s.michele	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54,6		54,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via s.michele	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via s.michele	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via s.michele	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via s.michele	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54,6		54,6		Danneggiato +10%	Non friabile
Ome	via s.michele	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via san francesco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via san francesco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via san francesco	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via san francesco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SAN LORENZO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SAN LORENZO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SAN LORENZO	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Ome	VIA SAN LORENZO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via san lorenzo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	via san lorenzo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via san lorenzo	9	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via san lorenzo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SAN LORENZO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SAN LORENZO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SAN LORENZO	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SAN LORENZO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SAN LORENZO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SAN LORENZO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SAN LORENZO	29	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SAN LORENZO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via san lorenzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via san lorenzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via san lorenzo	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via san lorenzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via san lorenzo fr. valle	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via san lorenzo fr. valle	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via san lorenzo fr. valle	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via san lorenzo fr. valle	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via san lorenzo fr. valle	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via san lorenzo fr. valle	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via san lorenzo fr. valle	25	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via san lorenzo fr. valle	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SAN LORENZO FR. VALLE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SAN LORENZO FR. VALLE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SAN LORENZO FR. VALLE	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33,3				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SAN LORENZO FR. VALLE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via san lorenzo fr. valle	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via san lorenzo fr. valle	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via san lorenzo fr. valle	43	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via san lorenzo fr. valle	43		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SAN MICHELE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SAN MICHELE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SAN MICHELE	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SAN MICHELE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via san michele	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via san michele	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via san michele	22	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via san michele	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via santa maria	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via santa maria	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via santa maria	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via santa maria	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via scorine	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via scorine	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via scorine	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via scorine	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via scorine	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via scorine	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via scorine	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via scorine	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SCORINE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SCORINE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SCORINE	21	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600			18	Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SCORINE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SCORINE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SCORINE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SCORINE	30	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91		91		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SCORINE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via scorine	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via scorine	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via scorine	32	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Ome	via scorine	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SCORINE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SCORINE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SCORINE	38	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SCORINE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SCORINE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SCORINE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SCORINE	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300			9	Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SCORINE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SCORINE	30/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SCORINE	30/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ome	VIA SCORINE	30/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SCORINE	30/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA SNT'ANGELA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA SNT'ANGELA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA SNT'ANGELA	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA SNT'ANGELA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA V. VENETO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA V. VENETO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA V. VENETO	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA V. VENETO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA VALLE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA VALLE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA VALLE	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA VALLE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA VALLE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA VALLE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA VALLE	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA VALLE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via valle	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via valle	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via valle	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	163				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via valle	43		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA VALLE	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA VALLE	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA VALLE	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA VALLE	47		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via valle	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via valle	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via valle	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ome	via valle	47		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via valle	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via valle	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via valle	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via valle	47		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA VALLE	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA VALLE	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA VALLE	53	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA VALLE	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA VALLE	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA VALLE	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA VALLE	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92					
Ome	VIA VALLE	54		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA VALLE	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA VALLE	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA VALLE	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA VALLE	57		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	via valle	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via valle	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via valle	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via valle	57		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA VERDI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Ome	via verdi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	via verdi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	via verdi	24	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	via verdi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA VERDI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA VERDI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA VERDI	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA VERDI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	VIA XXV APRILE	\		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	VIA XXV APRILE	\		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	VIA XXV APRILE	\	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	VIA XXV APRILE	\		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	vicolo belleri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	vicolo belleri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	vicolo belleri	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	vicolo belleri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ome	vicolo santa maria	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ome	vicolo santa maria	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ome	vicolo santa maria	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Ome	vicolo santa maria	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	a. meucci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	a. meucci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	a. meucci	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	682				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	a. meucci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	abbazia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	abbazia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	abbazia	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	515				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	abbazia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	abbazia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	abbazia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	abbazia	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	abbazia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	abbazia	3/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	abbazia	3/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	abbazia	3/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	abbazia	3/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	adiar	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	adiar	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	adiar	20	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	adiar	20		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	adua	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	adua	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	adua	35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4410				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	adua	35		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	adua	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	adua	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	adua	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	adua	55		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	adua	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	adua	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	adua	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	adua	68		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ADUA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ADUA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ADUA	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ADUA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	adua	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	adua	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	adua	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Friabile
Orzinuovi	adua	--		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ALFIERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ALFIERI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ALFIERI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ALFIERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	artigiani	4/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	artigiani	4/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	artigiani	4/d	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	artigiani	4/d		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	artigiani	4/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	artigiani	4/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	artigiani	4/d	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	artigiani	4/d		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	bagnadore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	bagnadore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	bagnadore	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	bagnadore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	bainsizza	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	bainsizza	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	bainsizza	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					Non friabile
Orzinuovi	bainsizza	68		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	birago	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	birago	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	birago	30	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	birago	30		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	boccacio	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	boccacio	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	boccacio	58	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5550				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	boccacio	58		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	BONTEMPO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	BONTEMPO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	BONTEMPO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27					
Orzinuovi	BONTEMPO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	C. AGUZZANO (CASCINA FENILETTO)	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	C. AGUZZANO (CASCINA FENILETTO)	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	C. AGUZZANO (CASCINA FENILETTO)	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4400				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	C. AGUZZANO (CASCINA FENILETTO)	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na arrighini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na arrighini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na arrighini	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na arrighini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na campi	4	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na campi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na campi	4	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na campi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na campi	4	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na campi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na campi	4	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na campi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na campi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	C.NA CAVALLINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	C.NA CAVALLINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	C.NA CAVALLINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1080				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	C.NA CAVALLINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na fame - omanengo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na fame - omanengo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na fame - omanengo	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na fame - omanengo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na fenilazzo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na fenilazzo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na fenilazzo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na fenilazzo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na fenilazzo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na fenilazzo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na fenilazzo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	318				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na fenilazzo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na fienile salnitro di sotto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na fienile salnitro di sotto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na fienile salnitro di sotto		1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na fienile salnitro di sotto			Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na gavazza	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na gavazza	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na gavazza	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na gavazza	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	c.na lame	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	c.na lame	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	c.na lame	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4240		4240		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	c.na lame	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	C.NA MAIOCCHETTI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	C.NA MAIOCCHETTI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	C.NA MAIOCCHETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	C.NA MALPAGA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	C.NA MALPAGA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	C.NA MALPAGA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	C.NA MALPAGA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	C.NA MALPAGA	6/R		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	C.NA MALPAGA	6/R		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	C.NA MALPAGA	6/R		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	C.NA MALPAGA	6/R		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	carabello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	carabello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	carabello	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	carabello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	carducci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	carducci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	carducci	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34,46				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	carducci	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	carpana loc. conioolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	carpana loc. conioolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	carpana loc. conioolo	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	carpana loc. conioolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	casaglio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	casaglio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	casaglio	5	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	69				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	casaglio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	casaglio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	casaglio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	casaglio	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	casaglio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	casaglio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	casaglio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	casaglio	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	casaglio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	casaglio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	casaglio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	casaglio	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	casaglio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	CASCINA CAVALLINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	CASCINA CAVALLINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	CASCINA CAVALLINO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1080				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	CASCINA CAVALLINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	cascina cerudina			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	cascina cerudina			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	cascina cerudina		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	cascina cerudina			Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	CASCINA MALPAGA	6R		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	CASCINA MALPAGA	6R		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	CASCINA MALPAGA	6R		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Orzinuovi	CASCINA MALPAGA	6R		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	cascina mensa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	cascina mensa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	cascina mensa	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	cascina mensa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255				Danneggiato -10%	
Orzinuovi	CASTELBARCO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	CASTELBIANCO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	CASTELBIANCO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	CASTELBIANCO	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	CASTELBIANCO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	cavallotti	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	cavallotti	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	cavallotti	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	cavallotti	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	cesarina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	cesarina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	cesarina	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	cesarina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	cesarina	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	cesarina	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	cesarina	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	cesarina	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	cna s.giuseppe	114	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	cna s.giuseppe	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	cna s.giuseppe	114		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	cna s.giuseppe	114		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	convento aguzzano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	convento aguzzano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	convento aguzzano	3	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	convento aguzzano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	convento aguzzano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	convento aguzzano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	convento aguzzano	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	convento aguzzano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	convento aguzzano	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	convento aguzzano	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	convento aguzzano	43	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	convento aguzzano	43		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	convento aguzzano	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	convento aguzzano	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	convento aguzzano	57	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	convento aguzzano	57		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	convento aguzzano	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	convento aguzzano	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	convento aguzzano	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	convento aguzzano	67		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	CONVENTO AGUZZANO - FENIL ANGRIANO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	CONVENTO AGUZZANO - FENIL ANGRIANO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	CONVENTO AGUZZANO - FENIL ANGRIANO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4881					
Orzinuovi	CONVENTO AGUZZANO - FENIL ANGRIANO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	convento auguzzano	5/d/b	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			920		Danneggiato +10%	Non friabile
Orzinuovi	convento auguzzano	5/d/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	convento auguzzano	5/d/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	convento auguzzano	5/d/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	corridoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	corridoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	corridoni	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	corridoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	corridoni	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	corridoni	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	corridoni	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	corridoni	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	COVENTO AGUZZANO	sNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	COVENTO AGUZZANO	sNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	COVENTO AGUZZANO	sNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	COVENTO AGUZZANO	sNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	de amicis	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	de amicis	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	de amicis	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1536				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	de amicis	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	DELEDDA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	DELEDDA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	DELEDDA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	DELEDDA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	diaz	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	diaz	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	diaz	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	diaz	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	don bosco	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	don bosco	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	don bosco	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	don bosco	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	DONZELLINI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	DONZELLINI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	DONZELLINI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
Orzinuovi	DONZELLINI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	e. de amicis	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	e. de amicis	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	e. de amicis	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	e. de amicis	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	edmondo de amicis	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	edmondo de amicis	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	edmondo de amicis	1	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	edmondo de amicis	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ermondo de amicis	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ermondo de amicis	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ermondo de amicis	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ermondo de amicis	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ettore nobilini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ettore nobilini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ettore nobilini	17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ettore nobilini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	f. cavallotti - cernaia	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	f. cavallotti - cernaia	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	f. cavallotti - cernaia	10	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	f. cavallotti - cernaia	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	f.lII pea	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	f.lII pea	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	f.lII pea	16	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	335				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	f.lII pea	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	f.lII pea	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	f.lII pea	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	f.lII pea	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	f.lII pea	21		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	f.lII pea	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	f.lII pea	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	f.lII pea	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	f.lII pea	21		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	f.lII pea	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	f.lII pea	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	f.lII pea	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	f.lII pea	21		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	f.lII pea	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	f.lII pea	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	f.lII pea	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	f.lII pea	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	farfengo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	farfengo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	farfengo	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	farfengo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	FARFENGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	FARFENGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	FARFENGO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	FARFENGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	FARFENGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	FARFENGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	FARFENGO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	FARFENGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	farfengo - loc. conioło	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	farfengo - loc. conioło	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	farfengo - loc. conioło	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	farfengo - loc. conioło	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	felice cavallotti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	felice cavallotti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	felice cavallotti	10	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	felice cavallotti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	FERRAROLI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	FERRAROLI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	FERRAROLI	35	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	FERRAROLI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	FERRAROLI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	FERRAROLI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	FERRAROLI	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	FERRAROLI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	FERRAROLI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	FERRAROLI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	FERRAROLI	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	FERRAROLI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ferraroli	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ferraroli	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ferraroli	57	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ferraroli	57		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	FERRAROLI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	FERRAROLI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	FERRAROLI	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	FERRAROLI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	francesca	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	francesca	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	francesca	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	francesca	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	FRANCESCA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	FRANCESCA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	FRANCESCA	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175					
Orzinuovi	FRANCESCA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	francesca	37/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	francesca	37/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	francesca	37/c	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	253				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	francesca	37/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	g. bruno	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	g. bruno	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	g. bruno	6	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	g. bruno	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	g. bruno	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	g. bruno	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	g. bruno	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55					Non friabile
Orzinuovi	g. bruno	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	g. carducci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	g. carducci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	g. carducci	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	g. carducci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	g. d'annunzio	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	g. d'annunzio	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	g. d'annunzio	20/22	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	g. d'annunzio	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	g. mameli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	g. mameli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	g. mameli	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	g. mameli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	g.mameli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	g.mameli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	g.mameli	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	g.mameli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	gabbiane	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	gabbiane	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	gabbiane	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	gabbiane	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	gabbiane	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	gabbiane	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	gabbiane	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	gabbiane	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	gabbiane	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	gabbiane	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	gabbiane	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	GABBIANE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	GABBIANE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	GABBIANE	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480					
Orzinuovi	GABBIANE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	galilei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	galilei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	galilei	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	galilei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	GALILEI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	GALILEI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	GALILEI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	GALILEI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	galilei	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	galilei	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	galilei	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	galilei	41		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	gandhi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	gandhi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	gandhi	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	gandhi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	gavazza	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	gavazza	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	gavazza	3	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56,1				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	gavazza	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	go foscolo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	go foscolo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	go foscolo	34	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	go foscolo	34		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	gramsci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	gramsci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	gramsci	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	211				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	gramsci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	inello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	inello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	inello	1	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	538				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	inello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	inello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	inello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	inello	1	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	538				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	inello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	isonzo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	isonzo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	isonzo	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	isonzo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	IV NOVEMBRE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	IV NOVEMBRE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	IV NOVEMBRE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Orzinuovi	IV NOVEMBRE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	IV NOVEMBRE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	IV NOVEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	largo pieve	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	largo pieve	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	largo pieve	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Friabile
Orzinuovi	largo pieve	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	largo pieve	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	largo pieve	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	largo pieve	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Friabile
Orzinuovi	largo pieve	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	largo pieve	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	largo pieve	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	largo pieve	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Friabile
Orzinuovi	largo pieve	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	largo pieve	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	largo pieve	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	largo pieve	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Friabile
Orzinuovi	largo pieve	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	livelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	livelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	livelli	3	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	livelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	loc ovanengo	11	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	loc ovanengo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	loc ovanengo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	loc ovanengo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	loc. rossa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	loc. rossa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	loc. rossa	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	loc. rossa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	LONATO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	LONATO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	LONATO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350					
Orzinuovi	LONATO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	lonato	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	lonato	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	lonato	--	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	lonato	--		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	MAMELI A CONIOLO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	MAMELI A CONIOLO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	MAMELI A CONIOLO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800					
Orzinuovi	MAMELI A CONIOLO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	mameli loc. c.na cerudine	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	mameli loc. c.na cerudine	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	mameli loc. c.na cerudine	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	mameli loc. c.na cerudine	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	manzoni	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	manzoni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	manzoni	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	manzoni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	martiri della libert�	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	martiri della libert�	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	martiri della libert�	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	martiri della libert�	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	MATTEOTTI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	MATTEOTTI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	MATTEOTTI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	MATTEOTTI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	meucci	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	meucci	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	meucci	13	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1518				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	meucci	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	milano	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	milano	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	milano	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	milano	20		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	MILANO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	MILANO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	MILANO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	MILANO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	milano	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	milano	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	milano	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1377				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	milano	58		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	milano	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	milano	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	milano	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	milano	85		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	MILANO	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	MILANO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	MILANO	91	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	MILANO	91		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	milano	//		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	milano	//		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	milano	//	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	milano	//		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	milano	58/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	milano	58/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	milano	58/	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	milano	58/		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	montagnone	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	montagnone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	montagnone	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	montagnone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	montenero	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	montenero	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	montenero	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	montenero	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	montenero	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	montenero	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	montenero	65	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	montenero	65		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	MUSLETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	MUSLETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	MUSLETTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	MUSLETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	NESTORINE BARCO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	NESTORINE BARCO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	NESTORINE BARCO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	NESTORINE BARCO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	oriano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	oriano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	oriano	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	oriano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	oriano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	oriano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	oriano	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	oriano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ORIANO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ORIANO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ORIANO	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ORIANO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	OSPITALE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	OSPITALE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	OSPITALE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27					
Orzinuovi	OSPITALE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	P. BEMBO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	P. BEMBO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	P. BEMBO	45	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	P. BEMBO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	P.BEMBO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	P.BEMBO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	P.BEMBO	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	P.BEMBO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	pacinotti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	pacinotti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	pacinotti	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	615				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	pacinotti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	pausletti-ovanengo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	pausletti-ovanengo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	pausletti-ovanengo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	pausletti-ovanengo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	piazza garibaldi via gambara	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	piazza garibaldi via gambara	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	piazza garibaldi via gambara	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	piazza garibaldi via gambara	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	PIAZZA V.EMANUELE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	PIAZZA V.EMANUELE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	PIAZZA V.EMANUELE	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	PIAZZA V.EMANUELE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	pietro svazzi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	pietro svazzi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	pietro svazzi	23	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	pietro svazzi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	PIEVI CASCINA STRINATE DI SOPRA - OVANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	PIEVI CASCINA STRINATE DI SOPRA - OVANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	PIEVI CASCINA STRINATE DI SOPRA - OVANO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Orzinuovi	PIEVI CASCINA STRINATE DI SOPRA - OVANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	PONCHIELLI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	PONCHIELLI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	PONCHIELLI	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	PONCHIELLI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ponchielli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ponchielli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ponchielli	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ponchielli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	POZZO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	POZZO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	POZZO	SNC	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	POZZO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	risorgimento	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	risorgimento	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	risorgimento	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28					
Orzinuovi	risorgimento	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	rossa	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	rossa	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	rossa	23	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	rossa	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ROSSA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ROSSA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ROSSA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24					
Orzinuovi	ROSSA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	rossa	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	rossa	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	rossa	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	rossa	72		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ROSSA	74-A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ROSSA	74-A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ROSSA	74-A	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ROSSA	74-A		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ROSSA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ROSSA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ROSSA	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ROSSA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	s.martinelli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	s.martinelli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	SACRA FAMIGLIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	SACRA FAMIGLIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	SACRA FAMIGLIA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	SACRA FAMIGLIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	SAN FRANCESCO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	SAN FRANCESCO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	SAN FRANCESCO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Orzinuovi	SAN FRANCESCO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	SAN MICHELI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	SAN MICHELI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	SAN MICHELI	30	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	SAN MICHELI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	scuole	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	scuole	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	scuole	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	scuole	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	secondo martinelli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	secondo martinelli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	secondo martinelli	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	secondo martinelli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	sospiri	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	sospiri	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	sospiri	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	sospiri	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	tombotto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	tombotto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	tombotto	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	tombotto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	tombotto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	tombotto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	tombotto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	tombotto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	trento	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	trento	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	trento	10	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	trento	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	TURATI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	TURATI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	TURATI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185					
Orzinuovi	TURATI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	u. foscolo	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	u. foscolo	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	u. foscolo	23	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	u. foscolo	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	UGO FOSCOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	UGO FOSCOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	UGO FOSCOLO	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	UGO FOSCOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	UNGARETTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	UNGARETTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	UNGARETTI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	UNGARETTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	UNGARETTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	UNGARETTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	UNGARETTI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	UNGARETTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	ungaretti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	ungaretti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	ungaretti	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	ungaretti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	urceo savoldi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	urceo savoldi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	urceo savoldi	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	urceo savoldi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	URCEO SAVOLDI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	URCEO SAVOLDI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	URCEO SAVOLDI	11	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	URCEO SAVOLDI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	V. NESTORINE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	V. NESTORINE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	V. NESTORINE	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	V. NESTORINE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vari			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vari			Coibentazione di impianti termici, tubazioni		101547			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	vari			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	vari			Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vecchia	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vecchia	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vecchia	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	vecchia	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VECCHIA	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VECCHIA	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VECCHIA	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	
Orzinuovi	VECCHIA	84		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vecchia	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vecchia	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vecchia	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	vecchia	102		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vecchia	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vecchia	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vecchia	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	vecchia	104		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vecchia	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vecchia	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vecchia	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	vecchia	108		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vent.vezzaroli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vent.vezzaroli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vent.vezzaroli	23	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	vent.vezzaroli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VERDI	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VERDI	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VERDI	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VERDI	42		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		900			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VEROLANUOVA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	verolanuova	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	verolanuova	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	verolanuova	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	verolanuova	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	verolanuova	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	verolanuova	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	verolanuova	72	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	verolanuova	72		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	105		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32					
Orzinuovi	VEROLANUOVA	105		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	verolanuova	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	verolanuova	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	verolanuova	107	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	verolanuova	107		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	111		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	38b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	38b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	38b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VEROLANUOVA	38b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vestorine	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vestorine	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vestorine	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	258				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	vestorine	24		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via giovanni xxii	/	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		758			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via giovanni xxii	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via giovanni xxii	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via giovanni xxii	/		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via 25 aprile	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via 25 aprile	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via 25 aprile	18	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via 25 aprile	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA 25 APRILE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA 25 APRILE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA 25 APRILE	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA 25 APRILE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via a. diaz	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via a. diaz	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via a. diaz	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via a. diaz	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via A. MANZONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via A. MANZONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via A. MANZONI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via A. MANZONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA A. MEUCCI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA A. MEUCCI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA A. MEUCCI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA A. MEUCCI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via a.diaz	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via a.diaz	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via a.diaz	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via a.diaz	20		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA A.VOLTA	6/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA A.VOLTA	6/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA A.VOLTA	6/12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA A.VOLTA	6/12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ABBAZIA			Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	462		462		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ABBAZIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via abbazia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via abbazia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via abbazia	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via abbazia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA (CONIOLO)	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA (CONIOLO)	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ABBAZIA (CONIOLO)	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2058				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ABBAZIA (CONIOLO)	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via abbazia fraz. conioło	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via abbazia fraz. conioło	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via abbazia fraz. conioło	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	515		515		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via abbazia fraz. conioło	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ACCETTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ACCETTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ACCETTI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA ACCETTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via accetti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via accetti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via accetti	13	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via accetti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via adua	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1989		1989		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via adua	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via adua	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Non friabile
Orzinuovi	via adua	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via adua	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via adua	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ADUA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ADUA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ADUA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ADUA	28		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via adua	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4410				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via adua	35		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ADUA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ADUA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ADUA	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5200				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ADUA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via adua	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	61	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via adua	61		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ADUA	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ADUA	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ADUA	72	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ADUA	72		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via adua	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	92	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via adua	92		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via adua	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via adua	95		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via adua	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	95	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via adua	95		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via adua	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via adua	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via adua	103	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via adua	103		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via aguzzano	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via aguzzano	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via aguzzano	21	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1480				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via aguzzano	21		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ALFIERI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ALFIERI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ALFIERI	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ALFIERI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ALFIERI	6/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ALFIERI	6/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ALFIERI	6/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ALFIERI	6/A		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	740				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via artigianoato	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via artigianoato	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via artigianoato	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via artigianoato	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ARTIGIANATO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via artigianoato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via artigianoato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via artigianoato	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via artigianoato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via artigianoato	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via artigianoato	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via artigianoato	17	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via artigianoato	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via artigiani	4/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via artigiani	4/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via artigiani	4/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via artigiani	4/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via artigiani	4/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via artigiani	4/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via artigiani	4/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via artigiani	4/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via artigiani	4/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via artigiani	4/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via artigiani	4/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Orzinuovi	via artigiani	4/d		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANI-OVANENGO	4D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANI-OVANENGO	4D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ARTIGIANI-OVANENGO	4D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Orzinuovi	VIA ARTIGIANI-OVANENGO	4D		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via aurelio griani	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via aurelio griani	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via aurelio griani	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via aurelio griani	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bagnadore	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bagnadore	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bagnadore	29	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via bagnadore	29		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bagnadore	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bagnadore	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bagnadore	29	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via bagnadore	29		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bainsizza	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bainsizza	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bainsizza	24	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via bainsizza	24		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA BAINSIZZA	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA BAINSIZZA	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA BAINSIZZA	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA BAINSIZZA	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA BARBARIGA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA BARBARIGA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA BARBARIGA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA BARBARIGA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via battezze	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via battezze	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via battezze	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via battezze	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via battezze	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via battezze	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via battezze	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via battezze	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA BATTEZZE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA BATTEZZE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA BATTEZZE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA BATTEZZE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via battezze	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via battezze	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via battezze	29	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via battezze	29		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bellini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bellini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bellini	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via bellini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bellini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bellini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bellini	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via bellini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bembo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bembo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bembo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via bembo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bembo	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bembo	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bembo	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via bembo	41		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bembo	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bembo	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bembo	49	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via bembo	49		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bembo - conioolo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bembo - conioolo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via bembo - conioolo	24	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via bembo - conioolo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA BIGNAMI MIGNANI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA BIGNAMI MIGNANI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA BIGNAMI MIGNANI	5	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA BIGNAMI MIGNANI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via birago	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via birago	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via birago	5	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via birago	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via boccaccio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via boccaccio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via boccaccio	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via boccaccio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via borgo san giacomo frazione ovanengo	10	2000	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via borgo san giacomo frazione ovanengo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via borgo san giacomo frazione ovanengo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via borgo san giacomo frazione ovanengo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via bracesco	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via bracesco	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via bracesco	23	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via bracesco	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via brignami - conioolo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via brignami - conioolo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via brignami - conioolo	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via brignami - conioolo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via buonarroti	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via buonarroti	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via buonarroti	25/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			480			Non friabile
Orzinuovi	via buonarroti	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA C. AGUZZANO CASCINA BELPRATO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA C. AGUZZANO CASCINA BELPRATO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA C. AGUZZANO CASCINA BELPRATO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA C. AGUZZANO CASCINA BELPRATO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via caduti del lavoro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via caduti del lavoro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via caduti del lavoro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Orzinuovi	via caduti del lavoro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via calo mor	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via calo mor	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via calo mor	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via calo mor	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CANTU'	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CANTU'	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CANTU'	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CANTU'	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via carabello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via carabello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via carabello	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via carabello	22		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via Carbello	20	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via Carbello	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via Carbello	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via Carbello	20		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CARDUCCI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CARDUCCI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CARDUCCI	4	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CARDUCCI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via carducci	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via carducci	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via carducci	11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via carducci	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via carducci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via carducci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via carducci	12	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via carducci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via carducci	15	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via carducci	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via carducci	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via carducci	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via carlo mor	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via carlo mor	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via carlo mor	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via carlo mor	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via carlo mor	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via carlo mor	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via carlo mor	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via carlo mor	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via carlo mor	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via carlo mor	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via carlo mor	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via carlo mor	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CAROSSI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CAROSSI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CAROSSI	12	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CAROSSI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via carpano -coniolo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via carpano -coniolo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via carpano -coniolo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via carpano -coniolo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via casaggio	2	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via casaggio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via casaggio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via casaggio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via casaglio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via casaglio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via casaglio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via casaglio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via casaglio - coniolo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via casaglio - coniolo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via casaglio - coniolo	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via casaglio - coniolo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via casella	2/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via casella	2/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via casella	2/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via casella	2/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via castelbarco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via castelbarco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via castelbarco	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Orzinuovi	via castelbarco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via castelbarco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via castelbarco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via castelbarco	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via castelbarco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via cattaneo	1	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Orzinuovi	via cattaneo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cattaneo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via cattaneo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via cavour	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via cavour	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cavour	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Orzinuovi	via cavour	26		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CERNAIA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CERNAIA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CERNAIA	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA CERNAIA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CESARINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CESARINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CESARINA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CESARINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via cesarina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via cesarina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cesarina	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200			Non friabile
Orzinuovi	via cesarina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CESARINA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CESARINA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CESARINA	7	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CESARINA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via cesarina	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via cesarina	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cesarina	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via cesarina	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via cesarina	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via cesarina	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cesarina	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		6100			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via cesarina	25		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	VIA CESARINA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CESARINA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CESARINA	SN	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA CESARINA	SN		Pavimenti in vinil amianto	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via cesarina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via cesarina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cesarina	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via cesarina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via cesarina - c.na arciprete banda	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via cesarina - c.na arciprete banda	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cesarina - c.na arciprete banda	snc	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via cesarina - c.na arciprete banda	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via cicognini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via cicognini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cicognini	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via cicognini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CICOGNINI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CICOGNINI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CICOGNINI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA CICOGNINI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via cimitero	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via cimitero	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via cimitero	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Orzinuovi	via cimitero	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via convento aguzzano	76/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via convento aguzzano	76/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via convento aguzzano	76/a	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1880		1880		Danneggiato +10%	Non friabile
Orzinuovi	via convento aguzzano	76/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via convento aguzzano	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via convento aguzzano	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via convento aguzzano	77	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via convento aguzzano	77		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CONVENTO AGUZZANO	30a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CONVENTO AGUZZANO	30a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CONVENTO AGUZZANO	30a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CONVENTO AGUZZANO	30a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via convento aguzzano	74/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via convento aguzzano	74/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via convento aguzzano	74/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via convento aguzzano	74/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via convento aguzzano	76/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via convento aguzzano	76/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via convento aguzzano	76/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225		225		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via convento aguzzano	76/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via convento aguzzano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via convento aguzzano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via convento aguzzano	sn	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via convento aguzzano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CONVENTO AGUZZANO	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CONVENTO AGUZZANO	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CONVENTO AGUZZANO	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA CONVENTO AGUZZANO	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via convento aguzzano fenil angriano	46/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via convento aguzzano fenil angriano	46/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via convento aguzzano fenil angriano	46/c	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4881		4881		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via convento aguzzano fenil angriano	46/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via corniani	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via corniani	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via corniani	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via corniani	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via corniani	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via corniani	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via corniani	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			215			Non friabile
Orzinuovi	via corniani	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via corniani	31	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via corniani	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via corniani	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via corniani	31		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via corridoni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via corridoni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via corridoni	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via corridoni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via corridoni	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via corridoni	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via corridoni	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via corridoni	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	21	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via corridoni	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via corridoni	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via corridoni	23	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via corridoni	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vIA CORRIDONI	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vIA CORRIDONI	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vIA CORRIDONI	97	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	vIA CORRIDONI	97		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA CORRIDONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA COSSOLI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA COSSOLI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA COSSOLI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA COSSOLI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via crisi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via crisi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via crisi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via crisi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via da brescia	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via da brescia	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via da brescia	26	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	463				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via da brescia	26		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via damiano chiesa	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via damiano chiesa	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via damiano chiesa	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via damiano chiesa	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via de amicis	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA DEL COMMERCIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA DEL COMMERCIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA DEL COMMERCIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA DEL COMMERCIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA DEL COMMERCIO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1040				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA DEL COMMERCIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via diaz	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via diaz	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via diaz	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via diaz	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via diaz	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via diaz	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via diaz	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via diaz	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via diaz - conio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via diaz - conio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via diaz - conio	12	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via diaz - conio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via don g. musletti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via don g. musletti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via don g. musletti	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via don g. musletti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA DON MILANI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA DON MILANI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA DON MILANI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA DON MILANI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via don musletti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via don musletti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via don musletti	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via don musletti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via don zammarchi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via don zammarchi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via don zammarchi	13	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via don zammarshi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via donizetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via donizetti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via donizetti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6200			Non friabile
Orzinuovi	via donizetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via donizzetti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via donizzetti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via donizzetti	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via donizzetti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA DONIZZETTI (CONIOLO)	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA DONIZZETTI (CONIOLO)	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA DONIZZETTI (CONIOLO)	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA DONIZZETTI (CONIOLO)	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA DONIZZETTI (CONIOLO)	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA DONIZZETTI (CONIOLO)	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA DONIZZETTI (CONIOLO)	14	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA DONIZZETTI (CONIOLO)	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via e. de amicis	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via e. de amicis	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via e. de amicis	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			630		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via e. de amicis	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via e. de amicis	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via e. de amicis	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via e. de amicis	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1536				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via e. de amicis	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ETTORE NOBILINI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ETTORE NOBILINI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ETTORE NOBILINI	17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ETTORE NOBILINI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via europa	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via europa	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via europa	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via europa	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via f. cavallotti	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via f. cavallotti	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via f. cavallotti	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via f. cavallotti	36		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA F. CAVALLOTTI	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA F. CAVALLOTTI	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA F. CAVALLOTTI	3/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA F. CAVALLOTTI	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA F. TURATI	5/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA F. TURATI	5/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA F. TURATI	5/19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA F. TURATI	5/19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA F. TUROTTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA F. TUROTTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA F. TUROTTI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA F. TUROTTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via f.lli pea	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via f.lli pea	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via f.lli pea	19	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via f.lli pea	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA F.LLI PEA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA F.LLI PEA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA F.LLI PEA	25	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA F.LLI PEA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via f.lli pea	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via f.lli pea	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via f.lli pea	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via f.lli pea	38		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA F.LLI PEA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA F.LLI PEA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA F.LLI PEA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA F.LLI PEA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via f.lli pea	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via f.lli pea	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via f.lli pea	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via f.lli pea	40		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via f.lli pea -frz conioło	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via f.lli pea -frz conioło	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via f.lli pea -frz conioło	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via f.lli pea -frz conioło	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via farfengo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	14	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	18	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FARFENGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FARFENGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FARFENGO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FARFENGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	29		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	29		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	35	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	35		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	38		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	49	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	49		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via farfengo	49		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo	10/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo	10/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo	10/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo	10/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FARFENGO - CONIOLO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FARFENGO - CONIOLO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FARFENGO - CONIOLO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Orzinuovi	VIA FARFENGO - CONIOLO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo - loc. conioło	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via farfengo loc conioło	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via farfengo loc conioło	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via farfengo loc conioło	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via farfengo loc conioło	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via farfengo loc conioło	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via farfengo loc conioło	51		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via ferrari	21	1966	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via ferrari	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via ferrari	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via ferrari	21		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	37	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via ferraroli	43	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via ferraroli	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via ferraroli	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via ferraroli	43		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	47	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19		19		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	55		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	65	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Orzinuovi	VIA FERRAROLI	65		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via fiume oglio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via fiume oglio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via fiume oglio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Orzinuovi	via fiume oglio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via fiume oglio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via fiume oglio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via fiume oglio	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via fiume oglio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via fiume oglio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via fiume oglio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via fiume oglio	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via fiume oglio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via foscolo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via foscolo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via foscolo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via foscolo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via foscolo	38	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via foscolo	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via foscolo	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via foscolo	38		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via foscolo	38	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via foscolo	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via foscolo	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via foscolo	38		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via framcesca	51/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via framcesca	51/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via framcesca	51/c	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via francesca	51/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato +10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	32	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265		265		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	32	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via francesca	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via francesca	33		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	253		253		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via francesca	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via francesca	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	38	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via francesca	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600			Non friabile
Orzinuovi	via francesca	53		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	27/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via francesca	27/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	27/b	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via francesca	27/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	37/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche				35	Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via francesca	37/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	37/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via francesca	37/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	37/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	37/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	37/C	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	253		253		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCESCA	37/C		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	37/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via francesca	37/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	37/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via francesca	37/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	37/c	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	253		253		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via francesca	37/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	37/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via francesca	37/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	38/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via francesca	38/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	38/c	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via francesca	38/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via francesca	43/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via francesca	43/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	43/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via francesca	43/d		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via francesca	51/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via francesca	51/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via francesca	51/c	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12000		12000		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via francesca	51/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA FRANCOSIA	43/A		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g bruno		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g bruno		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g bruno		12	1981 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g bruno		12	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA G. BRUNO		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA G. BRUNO		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA G. BRUNO		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA G. BRUNO		10	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. di vittorio		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. di vittorio		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. di vittorio		11	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850	12750			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g. di vittorio		11	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. di vittorio		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. di vittorio		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. di vittorio		11	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850	12750			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g. di vittorio		11	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA G. DI VITTORIO		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA G. DI VITTORIO		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA G. DI VITTORIO		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA G. DI VITTORIO		19	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. mameli		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. mameli		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. mameli		16	1963 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g. mameli		16	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. mameli		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. mameli		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. mameli		18	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g. mameli		18	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. mameli	32/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. mameli	32/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. mameli	32/a		1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g. mameli	32/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. matteotti		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. matteotti		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. matteotti		4	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g. matteotti		4	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. mazzini		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. mazzini		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. mazzini		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via g. mazzini		4	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA G. OBICI	30/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA G. OBICI	30/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA G. OBICI	30/e		1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	198				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA G. OBICI	30/e		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA G. PUCCINI		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA G. PUCCINI		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA G. PUCCINI		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA G. PUCCINI		13	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA G. VERDI		24	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA G. VERDI		24	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA G. VERDI		24	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA G. VERDI		24	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. verdi		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. verdi		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. verdi		30	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via g. verdi		30	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA G. VERDI		38	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	VIA G. VERDI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA G. VERDI	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA G. VERDI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g. verdi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g. verdi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g. verdi	43	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41		41		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g. verdi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via g.mameli	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via g.mameli	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via g.mameli	34	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via g.mameli	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via gabbiane	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via gabbiane	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via gabbiane	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210	3150			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via gabbiane	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA GAMBARA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA GAMBARA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA GAMBARA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA GAMBARA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via gandhi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via gandhi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via gandhi	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via gandhi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA GAVAZZA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA GAVAZZA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA GAVAZZA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA GAVAZZA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via gavazza	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via gavazza	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via gavazza	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			114			Non friabile
Orzinuovi	via gavazza	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via gavazza	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via gavazza	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via gavazza	13	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via gavazza	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via gavazza	3b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via gavazza	3b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via gavazza	3b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via gavazza	3b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via gerolanuova	2/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via gerolanuova	2/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via gerolanuova	2/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265		265		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via gerolanuova	2/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA GEROLANUOVA - PUDIANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA GEROLANUOVA - PUDIANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA GEROLANUOVA - PUDIANO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA GEROLANUOVA - PUDIANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA GEROLANUOVA - PUDIANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA GEROLANUOVA - PUDIANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA GEROLANUOVA - PUDIANO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Orzinuovi	VIA GEROLANUOVA - PUDIANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via ghibellina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via ghibellina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via ghibellina	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Orzinuovi	via ghibellina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via giardino	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via giardino	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via giardino	97	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via giardino	97		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA GIORDANO BRUNO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA GIORDANO BRUNO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA GIORDANO BRUNO	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA GIORDANO BRUNO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA GUALA - BARCO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA GUALA - BARCO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA GUALA - BARCO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	183					
Orzinuovi	VIA GUALA - BARCO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via inello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via inello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via inello	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via inello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA INTERNAZIONALE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA INTERNAZIONALE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	VIA INTERNAZIONALE	SN	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA INTERNAZIONALE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via isonzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via isonzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via isonzo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via isonzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via isonzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via isonzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via isonzo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Orzinuovi	via isonzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ISONZO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ISONZO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ISONZO	37	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ISONZO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via isonzo	50	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via isonzo	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via isonzo	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via isonzo	50		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via kennedy	9	1967	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via kennedy	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via kennedy	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via kennedy	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA L. DA VINCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA L. DA VINCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA L. DA VINCI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA L. DA VINCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA LAME	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA LAME	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA LAME	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA LAME	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via lame	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via lame	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via lame	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via lame	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via largo pieve	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via largo pieve	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via largo pieve	7	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via largo pieve	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA LONATO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA LONATO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA LONATO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA LONATO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via lonato	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via lonato	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via lonato	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via lonato	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA LONATO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA LONATO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA LONATO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Orzinuovi	VIA LONATO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA LONATO	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA LONATO	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA LONATO	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA LONATO	68		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via lonato	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA LONATO	13E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA LONATO	13E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA LONATO	13E		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA LONATO	13E		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via lonato 13e	13e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via lonato 13e	13e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via lonato 13e	13e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Orzinuovi	via lonato 13e	13e		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via m. buonarroti	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via m. buonarroti	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via m. buonarroti	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via m. buonarroti	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA M.D.LIBERTA'	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA M.D.LIBERTA'	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA M.D.LIBERTA'	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA M.D.LIBERTA'	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via maestrazzi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via maestrazzi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via maestrazzi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via maestrazzi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via maestrazzi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via maestrazzi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via maestrazzi	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via maestrazzi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via maglio	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via maglio	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via maglio	61	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via maglio	61		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via maglio	38/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via maglio	38/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via maglio	38/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1550	23250			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via maglio	38/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MALPAGA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MALPAGA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MALPAGA	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				3,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MALPAGA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via malpaga	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via malpaga	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via malpaga	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300					
Orzinuovi	via malpaga	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via malpaga	6/p	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via malpaga	6/p		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via malpaga	6/p		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via malpaga	6/p		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MAMELI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MAMELI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MAMELI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MAMELI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MAMELI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MAMELI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MAMELI	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MAMELI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via manzoni	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via manzoni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via manzoni	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132		132		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via manzoni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via margola	41	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			41		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via margola	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via margola	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via margola	41		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via martinelli	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via martinelli	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via martinelli	50	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via martinelli	50		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via martinengo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via martinengo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via martinengo	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via martinengo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MARTINENGO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MARTINENGO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MARTINENGO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MARTINENGO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via martiri della liberta'	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via martiri della liberta'	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via martiri della liberta'	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via martiri della liberta'	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via martiri della liberta'	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via martiri della liberta'	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via martiri della liberta'	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	141				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via martiri della liberta'	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via martiri della libertÃ	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via martiri della libertÃ	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via martiri della libertÃ	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via martiri della libertÃ	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via martiri della libertÃ	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via martiri della libertÃ	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via martiri della libertÃ	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via martiri della libertÃ	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via mascagni n. i. - ovanengo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via mascagni n. i. - ovanengo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via mascagni n. i. - ovanengo	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via mascagni n. i. - ovanengo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MECCI	11/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MECCI	11/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MECCI	11/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MECCI	11/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MENSA- OVANENGO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MENSA- OVANENGO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MENSA- OVANENGO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1266					
Orzinuovi	VIA MENSA- OVANENGO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via meucci	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via meucci	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via meucci	13	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1518		1518		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via meucci	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via Mezzena	8	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via Mezzena	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via Mezzena	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via Mezzena	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via michele sanmicheli	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via michele sanmicheli	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via michele sanmicheli	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via michele sanmicheli	30		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MILANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MILANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MILANO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2750				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MILANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via milano	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via milano	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	664		664		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via milano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MILANO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MILANO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MILANO	7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	664		664		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MILANO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via milano	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via milano	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via milano	26		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via milano	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via milano	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	56	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	347		347		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via milano	56		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MILANO	56	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21400		21400		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via milano	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via milano	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	80	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via milano	80		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via milano	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via milano	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420			Non friabile
Orzinuovi	via milano	81		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via milano	87	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			223		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via milano	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via milano	87		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via milano	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via milano	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	164		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			910			Friabile
Orzinuovi	via milano	164		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MILANO	62/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MILANO	62/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MILANO	62/C	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MILANO	62/C		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MILANO	62/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MILANO	62/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MILANO	62/C	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68		68		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MILANO	62/C		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via milano	74/a	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via milano	74/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	74/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via milano	74/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via milano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via milano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via milano	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via milano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MILANO - C.NA CAVALLINO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MILANO - C.NA CAVALLINO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MILANO - C.NA CAVALLINO	73	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MILANO - C.NA CAVALLINO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MONTAGNOLE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MONTAGNOLE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MONTAGNOLE	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MONTAGNOLE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via montagnole	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via montagnole	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via montagnole	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via montagnole	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via Monte	/	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via Monte	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via Monte	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via Monte	/		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via monte nero	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via monte nero	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via monte nero	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via monte nero	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via montello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via montello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via montello	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Orzinuovi	via montello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via montenero	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via montenero	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via montenero	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato +10%	Non friabile
Orzinuovi	via montenero	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via montenero	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via montenero	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via montenero	34	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via montenero	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via montenero	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via montenero	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via montenero	57	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via montenero	57		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MORETTO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MORETTO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MORETTO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA MORETTO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA MUNIZIONE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA MUNIZIONE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA MUNIZIONE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA MUNIZIONE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA N. SAURO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA N. SAURO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA N. SAURO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA N. SAURO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via nestorine	2	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via nestorine	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via nestorine	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via nestorine	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA NESTORINE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA NESTORINE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA NESTORINE	4	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	
Orzinuovi	VIA NESTORINE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via obici	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via obici	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via obici	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Orzinuovi	via obici	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via oriano - conioło	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via oriano - conioło	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via oriano - conioło	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via oriano - conioło	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via p. bembo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via p. bembo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via p. bembo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	475				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via p. bembo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA P. STAZZI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA P. STAZZI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA P. STAZZI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA P. STAZZI	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via p.zza rossa	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via p.zza rossa	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via p.zza rossa	23	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via p.zza rossa	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via pacinotti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via pacinotti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via pacinotti	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via pacinotti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA PALESTRO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA PALESTRO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA PALESTRO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA PALESTRO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via papa giovanni xxiii	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via papa giovanni xxiii	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via papa giovanni xxiii	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via papa giovanni xxiii	59		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via pastori	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via pastori	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via pastori	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via pastori	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via petrarca	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via petrarca	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via petrarca	9	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via petrarca	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via piave	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via piave	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via piave	29	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via piave	29		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via piave	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via piave	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via piave	45	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2150				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via piave	45		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via piave	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via piave	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via piave	47	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via piave	47		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via piave	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via piave	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via piave	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via piave	48		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via piave	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via piave	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via piave	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via piave	48		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via piave	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via piave	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via piave	49	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via piave	49		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via piero della francesca	25	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via piero della francesca	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via piero della francesca	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via piero della francesca	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via pietro stazzi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via pietro stazzi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via pietro stazzi	9	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via pietro stazzi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via pietro stazzi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via pietro stazzi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via pietro stazzi	9	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via pietro stazzi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA PIEVI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA PIEVI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA PIEVI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1765				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA PIEVI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA PIRANDELLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA PIRANDELLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA PIRANDELLO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA PIRANDELLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via ponchielli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via ponchielli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via ponchielli	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via ponchielli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via prebenda	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via prebenda	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via prebenda	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via prebenda	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA PREBENDA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA PREBENDA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA PREBENDA	12	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58		58		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA PREBENDA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA PREBENDA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA PREBENDA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA PREBENDA	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34		34		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA PREBENDA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via puccini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via puccini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via puccini	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	69		69		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via puccini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via puccini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via puccini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via puccini	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via puccini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via puccini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via puccini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via puccini	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via puccini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via puccini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via puccini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via puccini	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104		104		Danneggiato -10%	Friabile
Orzinuovi	via puccini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via risorgimento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via risorgimento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via risorgimento	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via risorgimento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ROSSA	1	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	400					
Orzinuovi	VIA ROSSA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ROSSA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA ROSSA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via rossa	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via rossa	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	151		151		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via rossa	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via rossa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via rossa	7	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via rossa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ROSSA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ROSSA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ROSSA	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ROSSA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ROSSA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ROSSA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ROSSA	29	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ROSSA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ROSSA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ROSSA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ROSSA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ROSSA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via rossa	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via rossa	34	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via rossa	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via rossa	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via rossa	40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via rossa	40		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via rossa	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via rossa	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2180			Non friabile
Orzinuovi	via rossa	54		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via rossa	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via rossa	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1150			Non friabile
Orzinuovi	via rossa	56		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via rossa	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via rossa	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via rossa	66		Pavimenti in vinil amianto	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via rossa	60/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	60/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via rossa	60/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via rossa	60/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via rossa	74/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via rossa	74/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via rossa	74/c	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via rossa	74/c		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ROSSA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA ROSSA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ROSSA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA ROSSA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA ROSSA CASCINA GAVAZZA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA ROSSA CASCINA GAVAZZA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA ROSSA CASCINA GAVAZZA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000					
Orzinuovi	VIA ROSSA CASCINA GAVAZZA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via s. michele	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via s. michele	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via s. michele	2/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	377		377		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via s. michele	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via s. michele - conioło	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via s. michele - conioło	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via s. michele - conioło	32	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via s. michele - conioło	32		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via s. pellico	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via s. pellico	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via s. pellico	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via s. pellico	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via san filippo neri	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via san filippo neri	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via san filippo neri	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via san filippo neri	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via san michele	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via san michele	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via san michele	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via san michele	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via san michele	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via san michele	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via san michele	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via san michele	22		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA SAN MICHELE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA SAN MICHELE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA SAN MICHELE	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73		73		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA SAN MICHELE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via san michele	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via san michele	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via san michele	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via san michele	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via san michele	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via san michele	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via san michele	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Orzinuovi	via san michele	38		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA SAN MICHELE - CONIOLO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA SAN MICHELE - CONIOLO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA SAN MICHELE - CONIOLO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	VIA SAN MICHELE - CONIOLO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via san michele - conioło	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via san michele - conioło	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via san michele - conioło	28	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via san michele - conioło	28		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via savonarola	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via savonarola	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via savonarola	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303		303		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via savonarola	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via savonarola	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via savonarola	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via savonarola	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via savonarola	--		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via soccorso	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via soccorso	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via soccorso	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via soccorso	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA Sospiri	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA Sospiri	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA Sospiri	11	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			145		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA Sospiri	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA SOSPIRI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA SOSPIRI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA SOSPIRI	13	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	960		960		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA SOSPIRI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA STAZZI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA STAZZI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA STAZZI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA STAZZI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via t. masaccio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via t. masaccio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via t. masaccio	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via t. masaccio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via t.cossa	18	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via t.cossa	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via t.cossa	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via t.cossa	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via tasso	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via tasso	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via tasso	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via tasso	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via tasso	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via tasso	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via tasso	8	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via tasso	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA TONIOLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA TONIOLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA TONIOLO	8	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					Non friabile
Orzinuovi	VIA TONIOLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA TONIOLO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA TONIOLO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA TONIOLO	15	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA TONIOLO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via torquato tasso	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via torquato tasso	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via torquato tasso	12	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via torquato tasso	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via trento	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via trento	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via trento	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Orzinuovi	via trento	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via trento	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via trento	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via trento	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via trento	22		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via turati	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via turati	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via turati	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Orzinuovi	via turati	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via turati	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via turati	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via turati	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Orzinuovi	via turati	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via turati	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via turati	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via turati	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via turati	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via turotti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via turotti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via turotti	7	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	206		206		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via turotti	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via turotti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via turotti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via turotti	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via turotti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA U. FOSCOLO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA U. FOSCOLO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA U. FOSCOLO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA U. FOSCOLO	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via ugo foscolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via ugo foscolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via ugo foscolo	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via ugo foscolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA UGO FOSCOLO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA UGO FOSCOLO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA UGO FOSCOLO	23	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA UGO FOSCOLO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA UNGARETTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA UNGARETTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA UNGARETTI	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA UNGARETTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA V. FERRAROLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA V. FERRAROLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA V. FERRAROLI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Orzinuovi	VIA V. FERRAROLI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via vecchia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via vecchia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via vecchia	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via vecchia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via vecchia	20	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			980		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via vecchia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via vecchia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via vecchia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via vecchia	37	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via vecchia	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via vecchia	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via vecchia	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA VECCHIA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA VECCHIA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA VECCHIA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA VECCHIA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via vecchia	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via vecchia	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via vecchia	92	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via vecchia	92		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA VECCHIA	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA VECCHIA	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA VECCHIA	126	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	457	6885			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA VECCHIA	126		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via veneto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via veneto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via veneto	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via veneto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via verolanuova	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	333		333		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	333		333		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA VEROLANUOVA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA VEROLANUOVA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA VEROLANUOVA	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA VEROLANUOVA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA VEROLANUOVA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA VEROLANUOVA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA VEROLANUOVA	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160	2080			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA VEROLANUOVA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	62	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	930	13950			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	62		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	62	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760	11400			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	62		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	via verolanuova	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	72	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	506				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	72		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1140				Danneggiato +10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	109		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	38/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	38/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	38/a	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Friabile
Orzinuovi	via verolanuova	38/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	68/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	68/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	68/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	139				Danneggiato +10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	68/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via verolanuova	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via verolanuova-offanengo	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via verolanuova-offanengo	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via verolanuova-offanengo	113	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via verolanuova-offanengo	113		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via villachiarà	8/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via villachiarà	8/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via villachiarà	8/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via villachiarà	8/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via volta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via volta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via volta	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Orzinuovi	via volta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via volta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via volta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via volta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via volta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via volta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via volta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via volta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzinuovi	via volta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	VIA XXV APRILE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	VIA XXV APRILE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	VIA XXV APRILE	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	VIA XXV APRILE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via zanardelli	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via zanardelli	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via zanardelli	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via zanardelli	46		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via zanardelli	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via zanardelli	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via zanardelli	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via zanardelli	46		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	via zanucca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	via zanucca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	via zanucca	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	via zanucca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	viale adua	99/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	viale adua	99/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	viale adua	99/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	viale adua	99/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	viale montenero	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	viale montenero	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	viale montenero	34	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	viale montenero	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	viale montenero	30-32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	viale montenero	30-32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzinuovi	viale montenero	30-32	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	viale montenero	30-32		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	viLLACHIARA	20	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	viLLACHIARA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	viLLACHIARA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300	19500			Danneggiato +10%	Non friabile
Orzinuovi	viLLACHIARA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vittorio veneto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vittorio veneto	4	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vittorio veneto	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Orzinuovi	vittorio veneto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	vittorio veneto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	vittorio veneto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	vittorio veneto	6	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155					
Orzinuovi	vittorio veneto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	xv aprile	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	xv aprile	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	xv aprile	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	xv aprile	22	1995	Pavimenti in vinil amianto						
Orzinuovi	zanardelli	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzinuovi	zanardelli	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzinuovi	zanardelli	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzinuovi	zanardelli	35		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	ARTIGIANATO	9	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	ARTIGIANATO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	ARTIGIANATO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	ARTIGIANATO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	C. farina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	C. farina	6	1979	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	C. farina	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	C. farina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	C. FRIGERIO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	C. FRIGERIO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	C. FRIGERIO	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	C. FRIGERIO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	c.na bartoli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	c.na bartoli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	c.na bartoli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760		760		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	c.na bartoli	snc	1975	Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	c.na cenudine	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	c.na cenudine	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	c.na cenudine	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	c.na cenudine	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	c.na fenil nuovo	/	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	c.na fenil nuovo	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	c.na fenil nuovo	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	c.na fenil nuovo	/		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	c.na giardino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	c.na giardino	8	1977	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	c.na giardino	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	c.na giardino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	c.na giardino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	c.na giardino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	c.na giardino	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	c.na giardino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	c.na giardino	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	c.na giardino	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	c.na giardino	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	c.na giardino	/	1960	Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	CADUTI DEL LAVORO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	CADUTI DEL LAVORO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	CADUTI DEL LAVORO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37					
Orzivecchi	CADUTI DEL LAVORO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	caduti di via fani	1	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	caduti di via fani	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	caduti di via fani	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2450			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	caduti di via fani	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	caduti di via fani	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	CADUTI DI VIA FANI	--	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	CADUTI DI VIA FANI	--		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	CADUTI DI VIA FANI	--		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	CADUTI DI VIA FANI	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	CADUTI DI VIA FANI	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	cascina cerudine	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	cascina cerudine	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	cascina cerudine	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	cascina cerudine	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	CASCINA MACOGNA	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	CASCINA MACOGNA	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	CASCINA MACOGNA	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2187	32805			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	CASCINA MACOGNA	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	CASCINA VILLADORO	15	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	CASCINA VILLADORO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	CASCINA VILLADORO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	CASCINA VILLADORO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	CESARE BATTISTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	CESARE BATTISTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	CESARE BATTISTI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155					
Orzivecchi	CESARE BATTISTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	colombara	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	colombara	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	colombara	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	colombara	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	colombara	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	colombara	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	colombara	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	colombara	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	dell'artigianato	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	dell'artigianato	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	dell'artigianato	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	dell'artigianato	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	DELL'ARTIGIANATO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	DELL'ARTIGIANATO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	DELL'ARTIGIANATO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	DELL'ARTIGIANATO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	dell'artigianato	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	dell'artigianato	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	dell'artigianato	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	dell'artigianato	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	don a. piccinelli	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	don a. piccinelli	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	don a. piccinelli	33	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	don a. piccinelli	33		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	don bernardino anni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	don bernardino anni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	don bernardino anni	6	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	don bernardino anni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	DON BERNARDO ANNI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	DON BERNARDO ANNI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	DON BERNARDO ANNI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Orzivecchi	DON BERNARDO ANNI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	e. fermi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	e. fermi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	e. fermi	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	e. fermi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	europa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	europa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	europa	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	europa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	FERMI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	FERMI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	FERMI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17					
Orzivecchi	FERMI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	frigerio			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	frigerio			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	frigerio		1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		750			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	frigerio			Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	frigerio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	frigerio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	frigerio	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	frigerio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	frigerio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	frigerio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	frigerio	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	frigerio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	frigerio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	frigerio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	frigerio	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	frigerio	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	frigerio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	frigerio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	frigerio	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	frigerio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	FRIGERIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	FRIGERIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	FRIGERIO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	FRIGERIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	giardino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	giardino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	giardino	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	giardino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	giardino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	giardino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	giardino	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	407				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	giardino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	loc colombara	/	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	loc colombara	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	loc colombara	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	loc colombara	/		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	loc. colombara	/	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	loc. colombara	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	loc. colombara	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	loc. colombara	/		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	marcolini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	marcolini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	marcolini	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	marcolini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	marconi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	marconi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	marconi	26	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	marconi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	MATTEOTTI	15/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	MATTEOTTI	15/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	MATTEOTTI	15/B	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	MATTEOTTI	15/B		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	MOMBELLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	MOMBELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	MOMBELLI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Orzivecchi	MOMBELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	ontini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	ontini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	ontini	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	ontini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	ontini	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	ontini	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	ontini	37	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	ontini	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	ONTINI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	ONTINI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	ONTINI	37	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	ONTINI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	ontini	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	ontini	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	ontini	11/a	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	ontini	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	P.ZZALE DEL LAVORO	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	pace	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	pace	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	pace	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	pace	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	PAOLO VI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	PAOLO VI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	PAOLO VI	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	PAOLO VI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	PASTORI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	PASTORI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	PASTORI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	PASTORI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	pastori	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	pastori	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	pastori	91	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	pastori	91		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	pastori	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	pastori	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	pastori	93	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	pastori	93		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	pastori	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	pastori	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	pastori	95	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	pastori	95		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	piave	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	piave	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	piave	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	piave	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	PICCINELLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	PICCINELLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	PICCINELLI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27					
Orzivecchi	PICCINELLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	regione lombardia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	regione lombardia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	regione lombardia	8	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	regione lombardia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	REPUBBLICA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	REPUBBLICA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	REPUBBLICA	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	REPUBBLICA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	s. giulia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	s. giulia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	s. giulia	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	s. giulia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	S.GIULIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	S.GIULIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	S.GIULIA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	S.GIULIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	S.GIULIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	S.GIULIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	S.GIULIA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	S.GIULIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	stazione	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	stazione	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	stazione	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	stazione	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	TITO SPERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	TITO SPERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	TITO SPERI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	TITO SPERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	TRENTO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	TRENTO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	TRENTO	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	148				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	TRENTO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	v.le stazione	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	v.le stazione	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	v.le stazione	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	v.le stazione	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via 25 aprile	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via 25 aprile	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via 25 aprile	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via 25 aprile	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via 25Âž	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via 25Âž	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via 25Âž	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via 25Âž	16		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via a. monte	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via a. monte	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via a. monte	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via a. monte	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA A. MONTE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA A. MONTE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA A. MONTE	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA A. MONTE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via c. farina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via c. farina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via c. farina	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via c. farina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via c. frigerio	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	via c. frigerio	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via c. frigerio	43	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via c. frigerio	43		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via c.farina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via c.farina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via c.farina	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via c.farina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via c.farina\	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via c.farina\	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via c.farina\	3	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via c.farina\	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via caduti del lavoro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via caduti del lavoro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via caduti del lavoro	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via caduti del lavoro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via caduti del lavoro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via caduti del lavoro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via caduti del lavoro	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via caduti del lavoro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA CADUTI DI VIA FANI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA CADUTI DI VIA FANI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA CADUTI DI VIA FANI	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA CADUTI DI VIA FANI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via caduti di via fani	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via caduti di via fani	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via caduti di via fani	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via caduti di via fani	2		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via caduti di via fani	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via caduti di via fani	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via caduti di via fani	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via caduti di via fani	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA CARLO FARINA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA CARLO FARINA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA CARLO FARINA	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA CARLO FARINA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via carlo farina	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via carlo farina	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via carlo farina	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via carlo farina	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via casc. cadevilla	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via casc. cadevilla	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via casc. cadevilla	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4107				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via casc. cadevilla	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via cesarina	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via cesarina	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via cesarina	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via cesarina	14		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA CESARINA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA CESARINA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA CESARINA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4500			Non friabile
Orzivecchi	VIA CESARINA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via colombara	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via colombara	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via colombara	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via colombara	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via colombara	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via colombara	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via colombara	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via colombara	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA COLOMBARA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA COLOMBARA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA COLOMBARA	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA COLOMBARA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA COLOMBARA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA COLOMBARA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA COLOMBARA	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA COLOMBARA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via colombara	sn	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via colombara	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via colombara	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via colombara	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	VIA CONIOLO	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA CONIOLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1060				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	254				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via conioło	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via conioło	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via conioło	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via conioło	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5/7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA CONIOLO	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via d.a. piccinelli	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via d.a. piccinelli	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via d.a. piccinelli	22	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	186				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via d.a. piccinelli	22		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via d.a. piccinelli	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via d.a. piccinelli	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via d.a. piccinelli	52	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via d.a. piccinelli	52		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA D.BERNARDO ANNI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA D.BERNARDO ANNI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA D.BERNARDO ANNI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA D.BERNARDO ANNI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA DA PICCINELLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA DA PICCINELLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA DA PICCINELLI	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA DA PICCINELLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via del commercio	20	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via del commercio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via del commercio	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via del commercio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via del commercio	/	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via del commercio	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via del commercio	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via del commercio	/		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA DEL GIARDINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA DEL GIARDINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA DEL GIARDINO	SNC	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47		47		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA DEL GIARDINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via dell'artigianato	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via dell'artigianato	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via dell'artigianato	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260			Non friabile
Orzivecchi	via dell'artigianato	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via dell'artigianato	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via dell'artigianato	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via dell'artigianato	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via dell'artigianato	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via dell'artigianato	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via dell'artigianato	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via dell'artigianato	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via dell'artigianato	23		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA DELL'ARTIGIANATO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA DELL'ARTIGIANATO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA DELL'ARTIGIANATO	26	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA DELL'ARTIGIANATO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA DELL'ARTIGIANATO	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA DON B. ANNI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA DON B. ANNI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA DON B. ANNI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA DON B. ANNI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via donatori di sangue	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via donatori di sangue	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via donatori di sangue	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via donatori di sangue	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via donatori di sangue	6	1993	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via donatori di sangue	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	via donatori di sangue	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via donatori di sangue	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	VIA DONATORI DI SANGUE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via europa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via europa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via europa	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via europa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via farina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via farina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via farina	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via farina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA FRIGERIO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA FRIGERIO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA FRIGERIO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA FRIGERIO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA FRIGERIO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA FRIGERIO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA FRIGERIO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA FRIGERIO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via g. Pastori	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via g. Pastori	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via g. Pastori	24	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via g. Pastori	24		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA GIACOMO MATTEOTTI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA GIACOMO MATTEOTTI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA GIACOMO MATTEOTTI	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82,55				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA GIACOMO MATTEOTTI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via giardino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via giardino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via giardino	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via giardino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via giardino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via giardino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via giardino	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Orzivecchi	via giardino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via giardino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via giardino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via giardino	10	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	407		407		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via giardino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via giardino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via giardino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via giardino	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via giardino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	407				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA GIARDINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58		58		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA GIARDINO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58		58		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA GIARDINO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via giardino	11	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			58		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via giardino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via giardino	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	via giardino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA GIARDINO	10/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	407				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA GIARDINO	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA GIUSEPPE PASTORI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA GIUSEPPE PASTORI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA GIUSEPPE PASTORI	30	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA GIUSEPPE PASTORI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via internazionale	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via internazionale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via internazionale	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via internazionale	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via internazionale	6	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via internazionale	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via internazionale	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via internazionale	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via liberta'	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via liberta'	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via liberta'	12	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via liberta'	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via liberta'	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via liberta'	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via liberta'	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via liberta'	24		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via liberta'	16/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via liberta'	16/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via liberta'	16/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via liberta'	16/b		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via liberta'	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via liberta'	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via liberta'	sn	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via liberta'	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via libertÀ	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via libertÀ	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via libertÀ	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via libertÀ	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via marconi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via marconi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via marconi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160			Non friabile
Orzivecchi	via marconi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via marconi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via marconi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via marconi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22			Non friabile
Orzivecchi	via marconi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	Via Matteotti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	Via Matteotti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	Via Matteotti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	Via Matteotti	5	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA MOMBELLI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA MOMBELLI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA MOMBELLI	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA MOMBELLI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via mombelli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via mombelli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via mombelli	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via mombelli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via mombelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via mombelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via mombelli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Orzivecchi	via mombelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via mombelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via mombelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via mombelli	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via mombelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via monte	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via monte	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via monte	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Orzivecchi	via monte	21		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via n. sauro	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via n. sauro	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via n. sauro	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via n. sauro	16		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	via n. sauro	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via n. sauro	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via n. sauro	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via n. sauro	22		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA ONTINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA ONTINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA ONTINI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	184				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA ONTINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA ONTINI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA ONTINI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA ONTINI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA ONTINI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via ontini	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via ontini	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via ontini	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via ontini	43		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via pace	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via pace	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via pace	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Orzivecchi	via pace	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via pace	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via pace	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via pace	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via pace	19		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA PASTORI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA PASTORI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA PASTORI	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA PASTORI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via pastori	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via pastori	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via pastori	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via pastori	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via pastori	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via pastori	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via pastori	58	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83		83		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via pastori	58		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via pastori	72	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via pastori	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via pastori	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via pastori	72		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via pastroi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via pastroi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via pastroi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via pastroi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via piave	13	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Friabile
Orzivecchi	via piave	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via piave	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via piave	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via piave casc. Floria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via piave casc. Floria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via piave casc. Floria	1	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via piave casc. Floria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via piave casc. Floria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via piave casc. Floria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via piave casc. Floria	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via piave casc. Floria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	Via Piazzale del lavoro	/	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			820		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	Via Piazzale del lavoro	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	Via Piazzale del lavoro	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	Via Piazzale del lavoro	/		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via piccinelli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via piccinelli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via piccinelli	15	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via piccinelli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via risorgimento	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via risorgimento	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via risorgimento	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via risorgimento	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA SANMICHELI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA SANMICHELI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA SANMICHELI	13	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA SANMICHELI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via santa giulia	7	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			32		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Orzivecchi	via santa giulia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via santa giulia	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via santa giulia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via santa giulia	7	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via santa giulia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via santa giulia	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via santa giulia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via stazione	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via stazione	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via stazione	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via stazione	9		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via tenuta giardino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via tenuta giardino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via tenuta giardino	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6850		6850		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via tenuta giardino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via ternto	8	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via ternto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via ternto	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via ternto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA TRENTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA TRENTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA TRENTO	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA TRENTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA TRENTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA TRENTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA TRENTO	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA TRENTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via trento	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via trento	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via trento	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via trento	31		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA TRENTO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA TRENTO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA TRENTO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	447				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA TRENTO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA TRENTO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA TRENTO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA TRENTO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	436				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA TRENTO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via vittorio veneto	1	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via vittorio veneto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via vittorio veneto	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	via vittorio veneto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	via vittorio veneto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	via vittorio veneto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	via vittorio veneto	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	via vittorio veneto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VIA ZURLENGO	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VIA ZURLENGO	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VIA ZURLENGO	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	VIA ZURLENGO	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	vie fontane	4	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Orzivecchi	vie fontane	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	vie fontane	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	vie fontane	4		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	VITO MEZZENA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	VITO MEZZENA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	VITO MEZZENA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Orzivecchi	VITO MEZZENA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Orzivecchi	XXV APRILE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Orzivecchi	XXV APRILE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Orzivecchi	XXV APRILE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Orzivecchi	XXV APRILE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	01-mag	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	01-mag	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	01-mag	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	01-mag	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	CARLO CATTANEO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	CARLO CATTANEO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	CARLO CATTANEO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	CARLO CATTANEO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	cascina fadino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	cascina fadino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	cascina fadino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			505		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	cascina fadino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	CASCINA TERRE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	CASCINA TERRE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	CASCINA TERRE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2080			Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	CASCINA TERRE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	CAVOUR	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	CAVOUR	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	CAVOUR	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	CAVOUR	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	coop fraterna	kb009-s-05		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	coop fraterna	kb009-s-05		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	coop fraterna	kb009-s-05		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	coop fraterna	kb009-s-05		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	DONATORI DI SANGUE	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	DONATORI DI SANGUE	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	DONATORI DI SANGUE	14/16	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	DONATORI DI SANGUE	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	GORIZIA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	GORIZIA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	GORIZIA	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	GORIZIA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	i maggio trav i	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	i maggio trav i	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	i maggio trav i	14/16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	i maggio trav i	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	i maggio trav ii	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	i maggio trav ii	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	i maggio trav ii	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	i maggio trav ii	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	i maggio trav ii	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	i maggio trav ii	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	i maggio trav ii	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	i maggio trav ii	14		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	ia v.veneto	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	ia v.veneto	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	ia v.veneto	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	ia v.veneto	42		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	INTERFERICA WBS RI29 VIA TREPOLA	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	INTERFERICA WBS RI29 VIA TREPOLA	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	INTERFERICA WBS RI29 VIA TREPOLA	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	INTERFERICA WBS RI29 VIA TREPOLA	/		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	LEOPARDI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	LEOPARDI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	LEOPARDI	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	LEOPARDI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	MARTIRI DELLE FOIBE	S.N.	1998	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	MARTIRI DELLE FOIBE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	MARTIRI DELLE FOIBE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	MARTIRI DELLE FOIBE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	MONTE NERO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	MONTE NERO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	MONTE NERO	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	MONTE NERO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	MONTECAMALDOLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	MONTECAMALDOLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	MONTECAMALDOLI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51		51		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	MONTECAMALDOLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	PADANA SUPERIORE	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	PADANA SUPERIORE	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	PADANA SUPERIORE	139	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	PADANA SUPERIORE	139		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	primo maggio tr 2	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	primo maggio tr 2	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	primo maggio tr 2	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	primo maggio tr 2	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	primo maggio tr 2	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	primo maggio tr 2	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	primo maggio tr 2	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	208				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	primo maggio tr 2	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	riezi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	riezi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	riezi	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	riezi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	serlini teav iii	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	serlini teav iii	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	serlini teav iii	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	serlini teav iii	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	sp19 via chiesa vecchia/via olmo	ns		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	sp19 via chiesa vecchia/via olmo	ns		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	sp19 via chiesa vecchia/via olmo	ns		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	sp19 via chiesa vecchia/via olmo	ns		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via d. ghidoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiorte	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiorte	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiorte	176		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	920		920		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiorte	176		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via x giornate	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via x giornate	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via x giornate	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via x giornate	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via 4 novembre	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via 4 novembre	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via 4 novembre	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via 4 novembre	24		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via allende	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via allende	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via allende	8	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via allende	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA ALTIPIANI DI ASIAGO	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA ALTIPIANI DI ASIAGO	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA ALTIPIANI DI ASIAGO	1/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37					
Ospitaletto	VIA ALTIPIANI DI ASIAGO	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via azzì			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via azzì			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via azzì		1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via azzì			Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via azzì	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via azzì	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via azzì	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via azzì	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via azzì	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via azzì	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via azzì	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330			Non friabile
Ospitaletto	via azzì	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via brescia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via brescia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via brescia	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via brescia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via brescia	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via brescia	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via brescia	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via brescia	54		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA BRESCIA	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA BRESCIA	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA BRESCIA	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA BRESCIA	73		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via brescia	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via brescia	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via brescia	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	via brescia	84		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via brescia	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via brescia	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via brescia	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via brescia	84		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via brescia	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via brescia	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via brescia	105	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via brescia	105		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA C. CATTANEO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA C. CATTANEO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA C. CATTANEO	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA C. CATTANEO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via c.cattaneo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via c.cattaneo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via c.cattaneo	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via c.cattaneo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA CAMALDOLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA CAMALDOLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA CAMALDOLI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Ospitaletto	VIA CAMALDOLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA CANOSSI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via canossi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via canossi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via canossi	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via canossi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA CAPRIELI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA CAPRIELI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA CAPRIELI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42					
Ospitaletto	VIA CAPRIELI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	115		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000			Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	115		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	4/6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	17/a 19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	17/a 19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	17/a 19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	17/a 19		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	s.n.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA CAPRIELI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA CAPRIELI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA CAPRIELI	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA CAPRIELI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprieli trav 14	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprieli trav 14	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprieli trav 14	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprieli trav 14	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via caprigli	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via caprigli	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via caprigli	67	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via caprigli	67		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via carducci	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via carducci	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via carducci	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via carducci	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA CARLO CATTANEO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA CARLO CATTANEO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA CARLO CATTANEO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA CARLO CATTANEO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA CARLO CATTANEO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA CARLO CATTANEO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA CARLO CATTANEO	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA CARLO CATTANEO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via cavour	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via cavour	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via cavour	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via cavour	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via d. alighieri			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via d. alighieri			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via d. alighieri		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via d. alighieri			Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via d. alighieri	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via d. alighieri	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via d. alighieri	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via d. alighieri	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA D. GHIDONI	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA D. GHIDONI	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA D. GHIDONI	136	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA D. GHIDONI	136		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA D. GHIDONI	155		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA D. GHIDONI	155		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA D. GHIDONI	155		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Ospitaletto	VIA D. GHIDONI	155		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via dante alighieri	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via dante alighieri	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via dante alighieri	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Ospitaletto	via dante alighieri	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA DELLA FERRIERA	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA DELLA FERRIERA	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA DELLA FERRIERA	131		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA DELLA FERRIERA	131		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA DOMENICO GHIDONI	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA DOMENICO GHIDONI	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA DOMENICO GHIDONI	95	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA DOMENICO GHIDONI	95		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via domenico ghidoni	187		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via domenico ghidoni	187		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via domenico ghidoni	187	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3730		3730		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via domenico ghidoni	187		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA DORIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA DORIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA DORIA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	VIA DORIA	6		Pavimenti in vinil amianto	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA FALCONE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA FALCONE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA FALCONE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA FALCONE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via falcone	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via falcone	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via falcone	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via falcone	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via falcone	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via falcone	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via falcone	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200			Non friabile
Ospitaletto	via falcone	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590					
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via fam. serlini	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via fam. serlini	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via fam. serlini	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Ospitaletto	via fam. serlini	33		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92					
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	80		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	47/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	47/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	47/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Ospitaletto	VIA FAM. SERLINI	47/A		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ferriera	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ferriera	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via ferriera	131		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via ferriera	131		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via foscolo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via foscolo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via foscolo		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via foscolo			Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			63		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	69		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63			Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	71		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63			Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	71		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	77	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	77		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	77		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	82	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	82		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4,3			Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	97		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	125		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta	127		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta	127		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via franciacorta trav.c.	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via franciacorta trav.c.	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via franciacorta trav.c.	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	via franciacorta trav.c.	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70			Non friabile
Ospitaletto	via g	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. pascoli	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. pascoli	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g. pascoli	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Ospitaletto	via g. pascoli	62		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. pascoli	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. pascoli	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g. pascoli	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230			Non friabile
Ospitaletto	via g. pascoli	62		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. rizzi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. rizzi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g. rizzi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via g. rizzi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. rizzi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. rizzi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via g. rizzi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via g. rizzi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. rizzi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. rizzi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g. rizzi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via g. rizzi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. rizzi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. rizzi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g. rizzi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via g. rizzi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. rizzi	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. rizzi	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g. rizzi	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via g. rizzi	100		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. rizzi	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. rizzi	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g. rizzi	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via g. rizzi	100		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via g. verdi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via g. verdi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via g. verdi	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Ospitaletto	via g. verdi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA G.GARIBALDI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA G.GARIBALDI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA G.GARIBALDI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Ospitaletto	VIA G.GARIBALDI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA G.RIZZI	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA G.RIZZI	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA G.RIZZI	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Ospitaletto	VIA G.RIZZI	98		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA G.RIZZI	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA G.RIZZI	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA G.RIZZI	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Ospitaletto	VIA G.RIZZI	98		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA GHIDONI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA GHIDONI			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA GHIDONI			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700					
Ospitaletto	VIA GHIDONI			Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ghidoni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ghidoni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via ghidoni	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via ghidoni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ghidoni	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ghidoni	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via ghidoni	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000			Non friabile
Ospitaletto	via ghidoni	87		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA GHIDONI	169	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA GHIDONI	169	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA GHIDONI	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA GHIDONI	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA GHIDONI	169	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA GHIDONI	169		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ghidoni	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ghidoni	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via ghidoni	169	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via ghidoni	169		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ghidoni	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ghidoni	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via ghidoni	169	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	332				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via ghidoni	169		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ghidoni	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ghidoni	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via ghidoni	169		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via ghidoni	169		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ghidoni	181		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ghidoni	181		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via ghidoni	181	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via ghidoni	181		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ghidoni	108/110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ghidoni	108/110	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via ghidoni	108/110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	via ghidoni	108/110		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via giosuÀ carducci	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via giosuÀ carducci	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via giosuÀ carducci	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90			Non friabile
Ospitaletto	via giosuÀ carducci	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via giovanni falcone	61a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via girolamo rizzi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via girolamo rizzi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via girolamo rizzi	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via girolamo rizzi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA GIUSEPPE VERDI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA GIUSEPPE VERDI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA GIUSEPPE VERDI	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100					
Ospitaletto	VIA GIUSEPPE VERDI	72		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via gorizia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via gorizia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via gorizia	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via gorizia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via gorizia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via gorizia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via gorizia	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via gorizia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA GORIZIA	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA GORIZIA	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA GORIZIA	101	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA GORIZIA	101		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via I maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via I maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via I maggio	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via I maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via i maggio - trav iii	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via i maggio - trav iii	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via i maggio - trav iii	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via i maggio - trav iii	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via i maggio trav ii	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via i maggio trav ii	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via i maggio trav ii	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			375		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via i maggio trav ii	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA I MAGGIO TRAV. II	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA I MAGGIO TRAV. II	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA I MAGGIO TRAV. II	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490		490		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA I MAGGIO TRAV. II	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA I MAGGIO TRAV.2	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA I MAGGIO TRAV.2	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA I MAGGIO TRAV.2	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA I MAGGIO TRAV.2	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via I maggio tv II	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via I maggio tv II	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via I maggio tv II	8	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via I maggio tv II	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via I maggio tv II	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via I maggio tv II	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via I maggio tv II	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via I maggio tv II	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via I maggio tv II	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via I maggio tv II	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via I maggio tv II	28	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via I maggio tv II	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via I maggio tv Iv	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via I maggio tv Iv	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via I maggio tv Iv	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via I maggio tv Iv	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via i^ maggio trav III	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via i^ maggio trav III	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via i^ maggio trav III	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via i^ maggio trav III	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via iÀ maggio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via iÀ maggio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via iÀ maggio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420			Non friabile
Ospitaletto	via iÀ maggio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via iÀ maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via iÀ maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via iÀ maggio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			660			Non friabile
Ospitaletto	via iÀ maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via iÀ maggio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via iÃ maggio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via iÃ maggio	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			940			Friabile
Ospitaletto	via iÃ maggio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	Via iÃ maggio, TRAV. III	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	Via iÃ maggio, TRAV. III	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	Via iÃ maggio, TRAV. III	13/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Ospitaletto	Via iÃ maggio, TRAV. III	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via iÃ maggio, trav. iv	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via iÃ maggio, trav. iv	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via iÃ maggio, trav. iv	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220			Non friabile
Ospitaletto	via iÃ maggio, trav. iv	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via iÃ maggio, trav. iv	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via iÃ maggio, trav. iv	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via iÃ maggio, trav. iv	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	via iÃ maggio, trav. iv	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO	10/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67520					
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO TRAV I	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700					
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO TRAV I	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO TRAV I	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA iÃMAGGIO TRAV I	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via industriale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via industriale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via industriale	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	117				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via industriale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via industriale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via industriale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via industriale	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	468				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via industriale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA INDUSTRIALE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA INDUSTRIALE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA INDUSTRIALE	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA INDUSTRIALE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA IV NOVEMBRE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA IV NOVEMBRE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA IV NOVEMBRE	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA IV NOVEMBRE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA IV NOVEMBRE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA IV NOVEMBRE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA IV NOVEMBRE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA IV NOVEMBRE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via iv novembre	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via iv novembre	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via iv novembre	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via iv novembre	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA IX GIORNATE	34/36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA IX GIORNATE	34/36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA IX GIORNATE	34/36	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA IX GIORNATE	34/36		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA L.AZZI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via leopardi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via leopardi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via leopardi	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via leopardi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA LEOPARDI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA LEOPARDI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA LEOPARDI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Ospitaletto	VIA LEOPARDI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA LEOPARDI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA LEOPARDI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA LEOPARDI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Ospitaletto	VIA LEOPARDI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via leopardi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via leopardi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via leopardi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via leopardi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via leopardi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via leopardi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via leopardi	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410		410		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via leopardi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via m. g. rizzi	87/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via m. g. rizzi	87/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via m. g. rizzi	87/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via m. g. rizzi	87/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via m.g. rizzi	68/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via m.g. rizzi	68/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via m.g. rizzi	68/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via m.g. rizzi	68/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA M.GUGLIELMO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA M.GUGLIELMO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA M.GUGLIELMO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Ospitaletto	VIA M.GUGLIELMO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA M.GUGLIELMO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA M.GUGLIELMO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA M.GUGLIELMO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Ospitaletto	VIA M.GUGLIELMO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MANZONI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MANZONI			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MANZONI		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MANZONI			Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via manzoni	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via manzoni	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via manzoni	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via manzoni	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MANZONI	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MANZONI	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MANZONI	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119					
Ospitaletto	VIA MANZONI	108		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via marconi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via marconi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via marconi	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via marconi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MARCONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MARCONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MARCONI	21	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MARCONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MARCONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MARCONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MARCONI	21	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MARCONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MARCONI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MARCONI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MARCONI	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1130		1130		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MARCONI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via marconi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via marconi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via marconi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via marconi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380					
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA			Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	221					
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			29		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via martiri della liberta'	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via martiri della liberta'	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via martiri della liberta'	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	139		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via martiri della liberta'	139		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via martiri della liberta'	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	via martiri della liberta'	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	153	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	153		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via mazzini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via mazzini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via mazzini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via mazzini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via mons. g. rizzi	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via mons. g. rizzi	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via mons. g. rizzi	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Ospitaletto	via mons. g. rizzi	122		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MONS. GIROLAMO RIZZI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MONS. GIROLAMO RIZZI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MONS. GIROLAMO RIZZI	27	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MONS. GIROLAMO RIZZI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MONTE CAMALDOLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MONTE CAMALDOLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MONTE CAMALDOLI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3					
Ospitaletto	VIA MONTE CAMALDOLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MONTE GRAPPA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MONTE GRAPPA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MONTE GRAPPA	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Ospitaletto	VIA MONTE GRAPPA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MONTE GRAPPA	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MONTE GRAPPA	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MONTE GRAPPA	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	VIA MONTE GRAPPA	104		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MONTE ORTIGARA	26	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MONTE ORTIGARA	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MONTE ORTIGARA	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MONTE ORTIGARA	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MONTE ORTIGARA	40		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via montegrappa	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via montegrappa	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via montegrappa	59	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via montegrappa	59		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MONTEGRAPPA	116	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via montegrappa interno p.i.i	ns		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via montegrappa interno p.i.i	ns		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via montegrappa interno p.i.i	ns		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via montegrappa interno p.i.i	ns		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA MONTENERO	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MONTENERO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA MONTENERO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA MONTENERO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA MONTENERO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore		1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore			Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	31	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	64		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	68	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	68		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	176	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	176		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	176		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	176		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1750		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	176		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	180		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	180	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	180		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	via padana superiore	180		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	182		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	182		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	182		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	182		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	198		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	198		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	198	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	198		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	200		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	200		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	200		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150					
Ospitaletto	VIA PADANA SUPERIORE	200		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	202		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	202		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	222		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	222		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	222		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	222		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	160/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	160/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	160/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	160/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	168/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	168/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	168/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	168/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	169/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	169/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	169/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	169/c		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	173/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	173/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	173/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	173/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	173/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	173/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	173/a	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	173/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padana superiore	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padana superiore	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padana superiore	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	831		831		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padana superiore	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via padule	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via padule	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via padule	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via padule	26		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA PADULE	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	VIA PADULE	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PADULE	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Ospitaletto	VIA PADULE	49		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via papa giovanni xxiii	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pasana superiore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pasana superiore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pasana superiore	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Ospitaletto	via pasana superiore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pascoli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pascoli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pascoli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pascoli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pasubio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pasubio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pasubio	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Ospitaletto	via pasubio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pasubio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pasubio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pasubio	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Ospitaletto	via pasubio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA PASUBIO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA PASUBIO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PASUBIO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA PASUBIO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA PASUBIO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA PASUBIO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PASUBIO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Ospitaletto	VIA PASUBIO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pellico	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pellico	16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pellico	16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pellico	16/18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via pellico	16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pergolina	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pergolina	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pergolina	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pergolina	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via pergolina	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via pergolina	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via pergolina	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via pergolina	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA PERGOLINE E VIA PAOLO VI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA PERGOLINE E VIA PAOLO VI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PERGOLINE E VIA PAOLO VI	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA PERGOLINE E VIA PAOLO VI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via piave	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via piave	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via piave	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via piave	7		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via piave	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via piave	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via piave	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via piave	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via piave	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via piave	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via piave	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Ospitaletto	via piave	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via piave	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via piave	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via piave	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via piave	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via piave	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via piave	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via piave	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via piave	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA PIAVE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA PIAVE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA PIAVE	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85					
Ospitaletto	VIA PIAVE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via primo maggio			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via primo maggio			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via primo maggio			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820					
Ospitaletto	via primo maggio			Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via primo maggio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via primo maggio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via primo maggio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900					
Ospitaletto	via primo maggio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via primo maggio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via primo maggio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via primo maggio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700					
Ospitaletto	via primo maggio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA RIZZI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA RIZZI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA RIZZI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA RIZZI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via rizzi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via rizzi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via rizzi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via rizzi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via rizzi	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via rizzi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via rizzi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via rizzi	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via rizzi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via rizzi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via rizzi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via rizzi	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via rizzi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA RIZZI	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA RIZZI	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA RIZZI	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA RIZZI	73		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via rizzi	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via rizzi	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via rizzi	77	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via rizzi	77		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via rizzi	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via rizzi	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via rizzi	90	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via rizzi	90		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via rizzi	98		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via rizzi	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via rizzi	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via rizzi	98	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA RIZZI	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA RIZZI	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA RIZZI	9/11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA RIZZI	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via roma	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via roma	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via roma	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via roma	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via roma	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via roma	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via roma	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via roma	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA S. BERNARDO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA S. BERNARDO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA S. BERNARDO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27					
Ospitaletto	VIA S. BERNARDO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via s. bernardo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via s. bernardo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via s. bernardo	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Ospitaletto	via s. bernardo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA S. GIUSEPPE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA S. GIUSEPPE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA S. GIUSEPPE	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Ospitaletto	VIA S. GIUSEPPE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via s. pellico	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via s. pellico	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via s. pellico	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Non friabile
Ospitaletto	via s. pellico	10		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via s. rocco	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via s. rocco	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via s. rocco	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			440			Non friabile
Ospitaletto	via s. rocco	2		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via s.francesco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via s.francesco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via s.francesco	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via s.francesco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA s.gIUSEPPE	80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san bernardo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via san bernardo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via san bernardo	9	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	377		377		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san bernardo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA SAN BERNARDO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA SAN BERNARDO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA SAN BERNARDO	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA SAN BERNARDO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via san bernardo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via san bernardo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via san bernardo	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san bernardo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via san bernardo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via san bernardo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via san bernardo	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san bernardo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via san bernardo	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via san bernardo	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via san bernardo	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san bernardo	52		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via san bernardo	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via san bernardo	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via san bernardo	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san bernardo	52		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA SAN BERNARDO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA SAN BERNARDO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA SAN BERNARDO	53	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	VIA SAN BERNARDO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via san francesco	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via san francesco	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via san francesco	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san francesco	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via san giuseppe	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via san giuseppe	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via san giuseppe	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san giuseppe	101		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via san giuseppe	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via san giuseppe	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via san giuseppe	135		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via san giuseppe	135		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via sant'anna	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via sant'anna	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via sant'anna	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via sant'anna	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA SANT'ANTONIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via seriola	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via seriola	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via seriola	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via seriola	53		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126525					
Ospitaletto	VIA SERIOLA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via seriola	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via seriola	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via seriola	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Ospitaletto	via seriola	60		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Ospitaletto	VIA SERIOLA	65		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via seriola	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via seriola	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via seriola	122	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1885		1885		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via seriola	122		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	122	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA SERIOLA	122		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via seriola	48/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via seriola	48/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via seriola	48/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	473	7095			Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via seriola	48/A		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via seriola	48/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via seriola	48/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via seriola	48/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	473		473		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via seriola	48/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	53/55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	53/55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA SERIOLA	53/55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA SERIOLA	53/55		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA SERLINI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA SERLINI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA SERLINI	63	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA SERLINI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via tito speri	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via tito speri	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via tito speri	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via tito speri	46		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA TITO SPERI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA TITO SPERI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA TITO SPERI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Ospitaletto	VIA TITO SPERI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA TOVINI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA TOVINI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA TOVINI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA TOVINI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via trento	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via trento	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via trento	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via trento	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via trento	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via trento	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via trento	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via trento	17		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via trepola	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via trepola	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via trepola	145		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10100		10100		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via trepola	145		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via trepola	191		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via trepola	191		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via trepola	191	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via trepola	191		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via trepola	195		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via trepola	195		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via trepola	195	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1035		1035		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via trepola	195		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	195		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	195		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	195		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA TREPOLA	195		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	195		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	195		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	195		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA TREPOLA	195		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via trepola	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via trepola	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via trepola	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via trepola	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA TREPOLA	SN	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			4	Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA TREPOLA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA TREPOLA E VIA SERIOLA	64 E 66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA TREPOLA E VIA SERIOLA	64 E 66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA TREPOLA E VIA SERIOLA	64 E 66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670		670		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA TREPOLA E VIA SERIOLA	64 E 66		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA TREPPOLA	191		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA TREPPOLA	191		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA TREPPOLA	191		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Ospitaletto	VIA TREPPOLA	191		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via trieste	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via trieste	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via trieste	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			410		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via trieste	16		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via trieste	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via trieste	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via trieste	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via trieste	18		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via ugo foscolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via ugo foscolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via ugo foscolo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			212		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via ugo foscolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via v. veneto	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via v. veneto	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via v. veneto	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24			Non friabile
Ospitaletto	via v. veneto	25		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via v. veneto	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via v. veneto	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via v. veneto	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via v. veneto	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via v. veneto	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via v. veneto	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via v. veneto	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via v. veneto	95		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via v. veneto	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via v. veneto	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via v. veneto	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via v. veneto	102		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via v. veneto	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via v. veneto	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via v. veneto	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			63		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via v. veneto	102		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	via verdi	21	1950	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	9				Danneggiato -10%	Friabile
Ospitaletto	via verdi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via verdi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	via verdi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via verdi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via verdi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via verdi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via verdi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via verdi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via verdi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via verdi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via verdi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA VERDI	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VIA VERDI	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VIA VERDI	88	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	VIA VERDI	88		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA VERDI	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	via vittorio veneto	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via vittorio veneto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Ospitaletto	via vittorio veneto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via vittorio veneto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11					
Ospitaletto	via vittorio veneto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via vittorio veneto	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via vittorio veneto	51		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via vittorio veneto	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via vittorio veneto	93		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via vittorio veneto	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	102	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41		41		Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	via vittorio veneto	102		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via vittorio veneto	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	102	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Ospitaletto	via vittorio veneto	102		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via vittorio veneto	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	103		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Ospitaletto	via vittorio veneto	103		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via vittorio veneto	219		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	219		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	219		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Ospitaletto	via vittorio veneto	219		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via vittorio veneto	84c/90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via vittorio veneto	84c/90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via vittorio veneto	84c/90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via vittorio veneto	84c/90		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via x giornate	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via x giornate	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via x giornate	22	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via x giornate	22		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	via x giornate	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	via x giornate	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	via x giornate	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	via x giornate	57		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VIA X GIORNATE	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	vicolo benaco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	vicolo benaco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	vicolo benaco	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	vicolo benaco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	vicolo chiese	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	vicolo chiese	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	vicolo chiese	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	vicolo chiese	15		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	vicolo chiese	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	vicolo chiese	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Ospitaletto	vicolo chiese	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	vicolo chiese	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	vicolo lario	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	vicolo lario	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	vicolo lario	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	vicolo lario	32		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VICOLO MAGGIORE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VICOLO MAGGIORE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VICOLO MAGGIORE	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Ospitaletto	VICOLO MAGGIORE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VICOLO MINCIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VICOLO MINCIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VICOLO MINCIO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Ospitaletto	VICOLO MINCIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	vicolo montorfano	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	vicolo sebino	3/g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	vicolo sebino	3/g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	vicolo sebino	3/g		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42			Non friabile
Ospitaletto	vicolo sebino	3/g		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	viicolo arno	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	viicolo arno	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	viicolo arno	2/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	viicolo arno	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	VILL. SAN GIUSEPPE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	VILL. SAN GIUSEPPE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	VILL. SAN GIUSEPPE	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Ospitaletto	VILL. SAN GIUSEPPE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	villaggio san giuseppe	183		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	villaggio san giuseppe	183		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	villaggio san giuseppe	183	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	villaggio san giuseppe	183		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	villaggio santa caterina	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	villaggio santa caterina	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	villaggio santa caterina	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Ospitaletto	villaggio santa caterina	3		Pavimenti in vinil amianto						
Ospitaletto	villaggio santa caterina	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Ospitaletto	villaggio santa caterina	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Ospitaletto	villaggio santa caterina	41	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Ospitaletto	villaggio santa caterina	41		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	loc. san emiliano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	loc. san emiliano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	loc. san emiliano	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	loc. san emiliano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	SITI DIVERSI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	SITI DIVERSI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	SITI DIVERSI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Padenghe sul Garda	SITI DIVERSI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via prolongo	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via prolongo	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via prolongo	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via prolongo	52		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via barbieri	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via barbieri	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via barbieri	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	183	2470			Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via barbieri	24		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590		590		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via bertanigra	26		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via calvino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via calvino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via calvino	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via calvino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	VIA CHIESA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	VIA CHIESA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Padenghe sul Garda	VIA CHIESA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300			Non friabile
Padenghe sul Garda	VIA CHIESA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via del molino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via del molino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via del molino	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via del molino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via della chiesa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via della chiesa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via della chiesa	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via della chiesa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via enrico fermi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via enrico fermi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via enrico fermi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via enrico fermi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via f.lli beretta	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via f.lli beretta	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via f.lli beretta	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via f.lli beretta	19		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via fratelli bandiera	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via fratelli bandiera	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via fratelli bandiera	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via fratelli bandiera	4		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via gramsci	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via gramsci	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via gramsci	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via gramsci	45		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via isola ecologica	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via isola ecologica	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via isola ecologica	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		750			Danneggiato +10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via isola ecologica	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via italo barbieri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via italo barbieri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via italo barbieri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via italo barbieri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via leurini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via leurini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via leurini	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000		10000		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via leurini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	VIA MANARA	5	1976	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		290			Danneggiato -10%	Friabile
Padenghe sul Garda	VIA MARCONI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	VIA MARCONI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	VIA MARCONI	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	VIA MARCONI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via menotti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via menotti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via menotti	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110			5	Danneggiato +10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via menotti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via menucci	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via menucci	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via menucci	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via menucci	50		Pavimenti in vinil amianto					Danneggiato -10%	
Padenghe sul Garda	VIA MEUCCI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	VIA MEUCCI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	VIA MEUCCI	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	VIA MEUCCI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via meucci	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via meucci	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via meucci	40	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via meucci	40		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via monte	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via monte	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via monte	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170			8	Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via monte	15		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	VIA MONTE ALTO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via monte tapino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via monte tapino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via monte tapino	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180			8	Danneggiato +10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via monte tapino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via paolette	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via paolette	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via paolette	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via paolette	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	VIA PICCINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Padenghe sul Garda	VIA PICCINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	VIA PICCINI	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	VIA PICCINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via posserle	7	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	12	110			Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via posserle	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via posserle	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Padenghe sul Garda	via posserle	7		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via prais	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via prais	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via prais	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via prais	5		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	VIA PRAIS	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	VIA PRAIS	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	VIA PRAIS	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	VIA PRAIS	28		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via pratello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via pratello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via pratello	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via pratello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via ravetta	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via ravetta	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via ravetta	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via ravetta	32		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via roma	11	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via roma	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via roma	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Padenghe sul Garda	via roma	11		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via roma	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via roma	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via roma	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via roma	46		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via ronchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via ronchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via ronchi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				80	Danneggiato +10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via ronchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via s. anna	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via s. anna	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via s. anna	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Padenghe sul Garda	via s. anna	50		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via san cassiano	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via san cassiano	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via san cassiano	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via san cassiano	8		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via san rocco	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via san rocco	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via san rocco	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via san rocco	38		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	VIA TALINA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	VIA TALINA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	VIA TALINA	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	VIA TALINA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via tito speri	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via tito speri	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via tito speri	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via tito speri	61		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via vighenzi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via vighenzi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	34	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via vighenzi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Padenghe sul Garda	via vighenzi	75	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Padenghe sul Garda	via vighenzi	75		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	cascina croce	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	cascina croce	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paderno Franciacorta	cascina croce	2/4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1040		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	cascina croce	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	del pavione	4	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	del pavione	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	del pavione	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	del pavione	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	della bosca	12	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	della bosca	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	della bosca	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	della bosca	12		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	manzoni	13	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	manzoni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	manzoni	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			389		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	manzoni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	piazza libertÀ	17	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	piazza libertÀ	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	piazza libertÀ	17	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	piazza libertÀ	17		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	trento	54	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	trento	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	trento	54	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5705				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	trento	54		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	v.le la famiglia	17	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	v.le la famiglia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	v.le la famiglia	17	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			26		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	v.le la famiglia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	verdi	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via bettolino			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via bettolino		1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via bettolino			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via bettolino		1985	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via carducci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via carducci	7	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via carducci	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via carducci	7	1970	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via carducci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via carducci	8	1976	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via carducci	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via carducci	8	1976	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via cascina croce	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via cascina croce	2	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via cascina croce	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via cascina croce	2	1975	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via cascina croce	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via cascina croce	2/4	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via cascina croce	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via cascina croce	2/4	1975	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	4	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35			0,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	4	1980	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	7	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			0,35	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	7	1970	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	11	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via dante alighieri	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	VIA DEI TRE CORTILI	4	1985	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	VIA DEI TRE CORTILI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	VIA DEI TRE CORTILI	4	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	VIA DEI TRE CORTILI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	VIA DEI TRE CORTILI	4	1985	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via del pavione	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via del pavione	9	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via del pavione	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via del pavione	9	1985	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via del pavione	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via del pavione	15	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via del pavione	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			520		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via del pavione	16	1985	Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via del pavione	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via del pavione	16	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paderno Franciacorta	via del pavione	16	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3660		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via del pavione	16		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via della bosca	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via della bosca	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via della bosca	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	via della bosca	12		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via della bosca	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via della bosca	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via della bosca	30	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via della bosca	30		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via della bosca	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via della bosca	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via della bosca	32	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	4900			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via della bosca	32		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via della bosca	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via della bosca	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via della bosca	34	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280	3900			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via della bosca	34		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	VIA DELLA BOSCA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	VIA DELLA BOSCA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	VIA DELLA BOSCA	SN	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			1,83	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	VIA DELLA BOSCA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via delle guardie	1/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via delle guardie	1/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via delle guardie	1/5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via delle guardie	1/5		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via F.Ili zini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via F.Ili zini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via F.Ili zini	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via F.Ili zini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via fam. sandrinelli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via fam. sandrinelli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via fam. sandrinelli	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via fam. sandrinelli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via fam. sandrinelli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via fam. sandrinelli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via fam. sandrinelli	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via fam. sandrinelli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via famiglia sandrinelli	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via famiglia sandrinelli	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via famiglia sandrinelli	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via famiglia sandrinelli	41		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via foscolo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via foscolo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via foscolo	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via foscolo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via foscolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via foscolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via foscolo	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via foscolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via foscolo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via foscolo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via foscolo	13	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via foscolo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via garibaldi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via garibaldi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via garibaldi	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via garibaldi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via garibaldi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via garibaldi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via garibaldi	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via garibaldi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via giardini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via giardini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via giardini	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via giardini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via guarnieri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via guarnieri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via guarnieri	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via guarnieri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	250			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paderno Franciacorta	via la famiglia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			1,25	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	11		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	VIA LA FAMIGLIA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	VIA LA FAMIGLIA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	VIA LA FAMIGLIA	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	VIA LA FAMIGLIA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31			0,38	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	23	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64			0,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	23		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55			0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	25		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55			0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	27		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	35		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	585			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	37		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	46		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55			0,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	47		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		300			Danneggiato -10%	Friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	72		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	VIA LA FAMIGLIA	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	VIA LA FAMIGLIA	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	VIA LA FAMIGLIA	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	VIA LA FAMIGLIA	72		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	17/a	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60				Danneggiato -10%	Friabile
Paderno Franciacorta	via la famiglia	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	17/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	via la famiglia	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via leonardo da vinci	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via leonardo da vinci	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via leonardo da vinci	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via leonardo da vinci	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via marconi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via marconi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via marconi	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via marconi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via marconi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via marconi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via marconi	15	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via marconi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via marconi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			12			Non friabile
Paderno Franciacorta	via marconi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via marconi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	via marconi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via matteotti	3a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via matteotti	3a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via matteotti	3a	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via matteotti	3a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paderno Franciacorta	via mazzini			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via mazzini			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via mazzini		1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850	11400			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via mazzini			Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via oldofredi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via oldofredi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via oldofredi	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via oldofredi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via oldofredi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via oldofredi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via oldofredi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	486			2,43	Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via oldofredi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	VIA PIAVE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	VIA PIAVE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	VIA PIAVE	5	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	VIA PIAVE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via roma	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via roma	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via roma	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via roma	11		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via roma	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via roma	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via roma	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via roma	19		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via roma	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via roma	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via roma	19	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128	1408			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via roma	19		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via roma	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via roma	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via roma	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via roma	26		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via roma	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via roma	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via roma	109	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via roma	109		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via roma	95/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via roma	95/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via roma	95/d	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24			8	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via roma	95/d		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via romanino angolo via famiglia oldofredi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via romanino angolo via famiglia oldofredi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via romanino angolo via famiglia oldofredi	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	14400			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via romanino angolo via famiglia oldofredi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via romiglia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via romiglia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via romiglia	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via romiglia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via romiglia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via romiglia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via romiglia	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Friabile
Paderno Franciacorta	via romiglia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via stiviere		1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	42			2,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via stiviere			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via stiviere			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	via stiviere			Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via toselli	21	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	18			1,08	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via toselli	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via toselli	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	via toselli	21		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via tre cortili	9	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	185			11	Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via tre cortili	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via tre cortili	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paderno Franciacorta	via tre cortili	9		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18			0,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	10		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paderno Franciacorta	via trento	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	14		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	16		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2200			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	17		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	18		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000			8	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	22		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	24		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	26		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1645	18095			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	34		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	35	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000		10000		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	35		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	39	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820	12500			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	39		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380	4180			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	44		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	49	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000			80	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	49		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	52	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140	1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	52		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trento	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trento	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trento	60	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	535		535		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trento	60		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trieste	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trieste	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trieste	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trieste	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trieste	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trieste	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trieste	4	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	309				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trieste	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trieste	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trieste	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trieste	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78			0,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trieste	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via trieste	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via trieste	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via trieste	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78			0,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via trieste	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	VIA VERDI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via verdi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paderno Franciacorta	via verdi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via verdi	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5			0,05	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via verdi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	via X giornate	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	via X giornate	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	via X giornate	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	via X giornate	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	viale europa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	viale europa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	viale europa	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	viale europa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	viale europa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	viale europa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	viale europa	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	viale europa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	viale la famiglia	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	viale la famiglia	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	viale la famiglia	58	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato +10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	viale la famiglia	58		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	vicolo patuzzi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	vicolo patuzzi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	vicolo patuzzi	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	vicolo patuzzi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Paderno Franciacorta	vicolo stretto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paderno Franciacorta	vicolo stretto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paderno Franciacorta	vicolo stretto	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Paderno Franciacorta	vicolo stretto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	loc. monte paitone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	loc. monte paitone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	loc. monte paitone	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Paitone	loc. monte paitone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	LOC. TESIO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA COLOMBARE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA COLOMBARE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA COLOMBARE	2	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53		53		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA COLOMBARE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via colombaro	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via colombaro	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via colombaro	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	via colombaro	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA COLOMBARO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Paitone	VIA DELLA VALLETTA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA DELLA VALLETTA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA DELLA VALLETTA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1850		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA DELLA VALLETTA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA DELLE BREDE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA DELLE BREDE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA DELLE BREDE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1032		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA DELLE BREDE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA DELLE BREDE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA DELLE BREDE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA DELLE BREDE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paitone	VIA DELLE BREDE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA DELLE FONTANE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA DELLE FONTANE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA DELLE FONTANE	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			310		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA DELLE FONTANE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA DELLE FONTANE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA DELLE FONTANE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA DELLE FONTANE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			310		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA DELLE FONTANE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA FILIPPO VIOTTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA FILIPPO VIOTTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA FILIPPO VIOTTI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA FILIPPO VIOTTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ITALIA	30	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			48		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ITALIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ITALIA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paitone	VIA ITALIA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ITALIA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ITALIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ITALIA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Paitone	VIA ITALIA	30		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paitone	VIA ITALIA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ITALIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ITALIA	30	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ITALIA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ITALIA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ITALIA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ITALIA	32	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ITALIA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ITALIA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ITALIA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ITALIA	42	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ITALIA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via italia	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via italia	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via italia	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	via italia	44		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ITALIA	59	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ITALIA	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ITALIA	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ITALIA	2/A	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ITALIA	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ITALIA	71A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ITALIA	71A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ITALIA	71A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ITALIA	71A		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via marconi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via marconi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via marconi	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato +10%	Non friabile
Paitone	via marconi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA MARCONI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA MARCONI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA MARCONI	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA MARCONI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via marconi	1/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via marconi	1/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via marconi	1/e	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	via marconi	1/e		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA MARGUZZO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA MARGUZZO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA MARGUZZO	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA MARGUZZO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via marguzzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via marguzzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via marguzzo	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	via marguzzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA MARGUZZO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA MARGUZZO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA MARGUZZO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA MARGUZZO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA MARGUZZO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA MARGUZZO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA MARGUZZO	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA MARGUZZO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via marguzzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via marguzzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via marguzzo	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	via marguzzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA MORETTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA MORETTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA MORETTO	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA MORETTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA MORETTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA MORETTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA MORETTO	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA MORETTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA POSPESIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA POSPESIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA POSPESIO	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA POSPESIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA RISOLINE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA RISOLINE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA RISOLINE	7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA RISOLINE	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paitone	via risoline	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via risoline	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via risoline	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	via risoline	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ROMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ROMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ROMA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ROMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ROMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ROMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ROMA	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			43		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ROMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA ROMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA ROMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA ROMA	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA ROMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via rossini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via rossini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via rossini	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	398		398		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	via rossini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via sarzena	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via sarzena	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via sarzena	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	via sarzena	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA SCHIAVE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA SCHIAVE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA SCHIAVE	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1380		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA SCHIAVE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA SOINA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA SOINA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA SOINA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA SOINA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA SOINA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA SOINA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA SOINA	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA SOINA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA SOINA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA SOINA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA SOINA	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA SOINA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA TESE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA TESE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA TESE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA TESE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA TESE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA TESE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA TESE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA TESE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA TESE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA TESE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA TESE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA TESE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA TESE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA TESE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA TESE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA TESE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA TESIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA TESIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA TESIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA TESIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA VALETTA	8	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA VALETTA	10	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA VALLETTA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA VALLETTA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA VALLETTA	8	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Paitone	VIA VALLETTA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIA VALLETTA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIA VALLETTA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIA VALLETTA	8	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paitone	VIA VALLETTA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	via viotti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	via viotti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	via viotti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Paitone	via viotti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Paitone	VIALE ITALIA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paitone	VIALE ITALIA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paitone	VIALE ITALIA	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato +10%	Friabile
Paitone	VIALE ITALIA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio		21-lug 18a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio		21-lug 18a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio		21-lug 18a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio		21-lug 18a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio		21-lug 18a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio		21-lug 18a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio		21-lug 18a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio		21-lug 18a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio		04-nov 24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio		04-nov 24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio		04-nov 24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio		04-nov 24		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	adige	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	adige	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	adige	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	adige	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	albarello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	albarello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	albarello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	albarello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	alpini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	alpini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	alpini	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	alpini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	attiraglio	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	attiraglio	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	attiraglio	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	attiraglio	39		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	BARACCA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	BARACCA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	BARACCA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		450			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	BARACCA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	bari	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	bari	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	bari	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	bari	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	bergamo	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	bergamo	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	bergamo	59	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		155		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	bergamo	59		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	bergamo	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	bergamo	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	bergamo	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	bergamo	82		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	bia bologna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	bia bologna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	bia bologna	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	bia bologna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	bixio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	bixio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	bixio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	bixio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	boito	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	boito	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	boito	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	boito	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	boito	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	boito	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	boito	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	boito	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	boito	18	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	boito	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	boito	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	boito	18		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	boito		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	boito		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	boito		19	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			216		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	boito		19	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	bornico			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	bornico			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	bornico			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	bornico			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	bornico	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	bornico	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	bornico	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	bornico	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		2	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		2	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		2	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		7	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	boscolevato		7	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	BRAVADORGA		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	BRAVADORGA		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	BRAVADORGA		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	BRAVADORGA		7	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	brescia		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	brescia		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	brescia		9	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	brescia		9	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	brescia	snc		1991 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			435		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	brescia	snc		1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	brindisi		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	brindisi		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	brindisi		26	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	brindisi		26	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	caduti sul lavoro		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	caduti sul lavoro		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	caduti sul lavoro		5	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	caduti sul lavoro		5	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	cagliari		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	cagliari		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	cagliari		4	1974 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	cagliari		4	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	casello	sn		1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	cave		36	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	cave		36	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	cave		36	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	cave		36	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	cave	14 - 32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	cave	14 - 32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	cave	14 - 32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	cave	14 - 32		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	CERETO		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	CERETO		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	CERETO		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			11		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	CERETO		2	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	cereto		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	cereto		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	cereto		30	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	cereto		30	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	cereto		36	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	cereto		36	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	cereto		36	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	cereto		36	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	colombera		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	colombera		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	colombera		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	colombera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	60	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	colombere	60		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	colombere	63		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	colombere	81		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	colombere	91	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	colombere	91		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	colombo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	colombo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	colombo	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	colombo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	colombo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	colombo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	colombo	15	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	colombo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	corso IV novembre	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	corso IV novembre	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	corso IV novembre	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	corso IV novembre	32		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	cortevazzo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	cortevazzo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	cortevazzo	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	cortevazzo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			44		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	costa di sopra	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sotto	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sotto	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sotto	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	costa di sotto	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sotto	23/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sotto	23/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	costa di sotto	23/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	costa di sotto	23/b		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	da caravaggi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	da caravaggi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	
Palazzolo sull'Oglio	da caravaggi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	da caravaggi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	d'azeglio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	d'azeglio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	d'azeglio	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	d'azeglio	16		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	d'azeglio	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	d'azeglio	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	d'azeglio	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	d'azeglio	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	D'AZEGLIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	D'AZEGLIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	D'AZEGLIO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	D'AZEGLIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	de gasperi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	de gasperi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	de gasperi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		550			Danneggiato -10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	de gasperi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	de gasperi	10/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	de gasperi	10/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	de gasperi	10/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	de gasperi	10/11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	dei mille	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	dei mille	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	dei mille	9	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	dei mille	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	delle calci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	delle calci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	delle calci	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	delle calci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	dogane	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	dogane	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	dogane	12/14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	dogane	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	don primo mazzolari	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	don primo mazzolari	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	don primo mazzolari	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	don primo mazzolari	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	enrico toti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	enrico toti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	enrico toti	5	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	enrico toti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	europa	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	europa	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	europa	19	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	europa	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	europa	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	europa	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	europa	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	europa	46		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	ex area marzoli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	ex area marzoli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	ex area marzoli	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	ex area marzoli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	filzi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	filzi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	filzi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			53		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	filzi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	FIRENZE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	FIRENZE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	FIRENZE			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	FIRENZE			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	firenze	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1020		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	firenze	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	firenze	50		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	FIRENZE	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	FIRENZE	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	FIRENZE	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	FIRENZE	86		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	firenze	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	firenze	113		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	firenze	2/a	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			96		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	firenze	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	fusline	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	fusline	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	fusline	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	fusline	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	fusline	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	fusline	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	fusline	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	fusline	33		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	g.b. vezzoli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	g.b. vezzoli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	g.b. vezzoli	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	g.b. vezzoli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	galignani	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	galignani	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	galignani	44	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	galignani	44		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	12	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1030		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gardale	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gardale	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			165		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gardale	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gardale	18		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gardale	24	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1922		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gardale	24		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	garibaldi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	garibaldi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	garibaldi	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			570		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	garibaldi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzino	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			950		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gavazzino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzolo	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzolo	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzolo	37	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gavazzolo	37		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gavazzolo	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gavazzolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	GAZZOLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	GAZZOLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	GAZZOLO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	GAZZOLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gazzolo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gazzolo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gazzolo	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gazzolo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gazzolo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gazzolo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gazzolo	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gazzolo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	GAZZOLO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	GAZZOLO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	GAZZOLO	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	GAZZOLO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	genova	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	genova	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	genova	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	genova	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	genova	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	genova	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	genova	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	genova	39		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	genova	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	genova	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	genova	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	genova	54		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	genova	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	genova	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	genova	66	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			88		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	genova	66		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8800		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	golgi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			880		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	golgi	42		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	golgi	42		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	GOLGI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	GOLGI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	GOLGI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	GOLGI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	golgi	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	golgi	50		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gonzere	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gonzere	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gonzere	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gonzere	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	gonzere	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	gonzere	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	gonzere	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	gonzere	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	italia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	italia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	italia	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	italia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			26		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	lagorio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lancini	31		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	lancini	93		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lancini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lancini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	25	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	465				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	30	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			312		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi - raso			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi - raso			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi - raso		1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lanfranchi - raso			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	levadello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	levadello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	levadello	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	levadello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	LEVADELLO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	LEVADELLO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	LEVADELLO	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	LEVADELLO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	levadello	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	levadello	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	levadello	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5280			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	levadello	41		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	linea trev -bg km 46+104	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	linea trev -bg km 46+104	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	linea trev -bg km 46+104	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	linea trev -bg km 46+104	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	lombardia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	lombardia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	lombardia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	lombardia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	malogno	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	malogno	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	malogno	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	malogno	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	malogno	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	malogno	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	malogno	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	malogno	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	manzoni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	marconi	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	marconi	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	marconi	78	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	marconi	78		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	marconi	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	marconi	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	marconi	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	marconi	99		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	martiri delle foibe	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	martiri delle foibe	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	martiri delle foibe	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	martiri delle foibe	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	martiri loggia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	martiri loggia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	martiri loggia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		850			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	martiri loggia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	matteotti	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	matteotti	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	matteotti	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	matteotti	81		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	matteottiu	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	matteottiu	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	matteottiu	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	matteottiu	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	mazzini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	mazzini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	mazzini	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	mazzini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	milano	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	milano	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	milano	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	milano	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	MILANO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	MILANO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	MILANO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	MILANO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	milano	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	milano	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	milano	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	milano	37		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	milano	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	milano	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	milano	40	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	milano	40		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	milano	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	milano	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	milano	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	milano	55		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	molini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	molini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	molini	9	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	molini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	napoleonica	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	napoleonica	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	napoleonica	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	napoleonica	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	nikolajewka	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	nikolajewka	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	nikolajewka	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	nikolajewka	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	nikolajewka	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	nikolajewka	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	nikolajewka	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	nikolajewka	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	nino bixio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	nino bixio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	nino bixio	10	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	nino bixio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	NOIVEMBRE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	NOIVEMBRE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	NOIVEMBRE	42	2005	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	NOIVEMBRE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	P.LE MAZZINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	P.LE MAZZINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	P.LE MAZZINI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	P.LE MAZZINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	PALOSCO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	PALOSCO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	PALOSCO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	PALOSCO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	palosco	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	palosco	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	palosco	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	palosco	72		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	pellico	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	pellico	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	pellico	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	pellico	20		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	perugia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	perugia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	perugia	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			312		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	perugia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			920		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	piantada	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	piantada	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	23	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	piantada	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	piantada	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	piantada	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	PIAZZA INDIPENDENZA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	PIAZZA INDIPENDENZA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	PIAZZA INDIPENDENZA	20	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			390		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	PIAZZA INDIPENDENZA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	piazza roma	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	piazza roma	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	piazza roma	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	piazza roma	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	Piazza Zamara	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	piazzale mazzini	7	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	piazzale mazzini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	piazzale mazzini	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	piazzale mazzini	7	1970	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	po	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	po	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	po	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	po	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	po	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	po	7	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	po	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	po	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	polo	8	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	polo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	polo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	polo	8	1970	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	ponte fusia	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	ponte fusia	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	ponte fusia	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	ponte fusia	33		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	30	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	30		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	32	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	32	1970	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	32	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	32		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	55	1992	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	55		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	61	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	61	1992	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	65	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			47		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	pontoglio	65		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	prato	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	prato	42	1974	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	prato	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	prato	42		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	prato	53	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	prato	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	prato	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	prato	53	1974	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	q.re de gasperi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	q.re de gasperi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	q.re de gasperi	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		270			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	q.re de gasperi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raso	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raso	9	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raso	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	raso	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raso	38	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raso	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raso	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			560		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	raso	38	1992	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40	1992	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			372		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	raso	40		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raso	10/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raso	10/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raso	10/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			880		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	raso	10/a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raso	2/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raso	2/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raso	2/c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			107		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	raso	2/c		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raso	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raso	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raso	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	raso	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	raspina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	raspina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	raspina	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	raspina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	rimembranze	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	rimembranze	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	rimembranze	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			144		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	rimembranze	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	romana	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	romana	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	romana	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	romana	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			390		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	romana	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	romana	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	romana	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	romana	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	romana	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	roncaglie	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	roncaglie	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	roncaglie	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	roncaglie	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	s. alberto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	s. alberto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	s. alberto	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	s. alberto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	s. alberto	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	s. alberto	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	s. alberto	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	s. alberto	25		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	s. pancrazio	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	s. pancrazio	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	s. pancrazio	85	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	s. pancrazio	85		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	s.alberto	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	s.alberto	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	s.alberto	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	s.alberto	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	san francesco	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	san francesco	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	san francesco	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	san francesco	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato -10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	33		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato +10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	san pancrazio	89		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	san rocco	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	sant'alberto	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	sant'alberto	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	sant'alberto	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			54		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	sant'alberto	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità	53		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	santissima trinità	95		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	SARIOLETTO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	SARIOLETTO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	SARIOLETTO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		855			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	SARIOLETTO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	solferino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	solferino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	solferino	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	solferino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	sondrio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	sondrio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	sondrio	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	sondrio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	sora	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	sora	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	sora	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	sora	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	ss trinità	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	ss trinità	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	ss trinità	28	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	ss trinità	28		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	ss trinità	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	ss trinità	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	ss trinità	30	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	ss trinità	30		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	taranto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	taranto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	taranto	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	taranto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	tasso	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	tasso	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	tasso	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		450			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	tasso	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	telgate	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	telgate	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	telgate	29	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	telgate	29		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	tevere	2/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	tevere	2/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	tevere	2/3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	tevere	2/3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	torino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	torino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	torino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	torino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	toti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	toti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	toti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			33		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	toti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	toti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	toti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	toti	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	toti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	toti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	toti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	toti	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	toti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	toti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	toti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	toti	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	toti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	trento	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	trento	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	trento	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	trento	49		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	valena	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	valena	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	valena	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	valena	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VALENA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VALENA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VALENA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VALENA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	valena	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	valena	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	valena	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	valena	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	valena	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	valena	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	valena	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	valena	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	valena	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	valena	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	valena	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	valena	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	valena	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	valena	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	valena	2/a	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	valena	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	vanzaghetto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	vanzaghetto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	vanzaghetto	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	vanzaghetto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	vanzaghetto	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	vanzaghetto	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	vanzaghetto	46	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	vanzaghetto	46		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	vanzeghetto sopra	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	vanzeghetto sopra	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	vanzeghetto sopra	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			138		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	vanzeghetto sopra	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	vanzeghetto sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	vanzeghetto sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	vanzeghetto sotto	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	vanzeghetto sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	vedra	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	vedra	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	vedra	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	vedra	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	veneto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	veneto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	veneto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			314		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	veneto	6		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	veneto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	veneto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	veneto	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	veneto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	veneto eurpa			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	veneto eurpa			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	veneto eurpa			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	veneto eurpa			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	venezia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	venezia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	venezia	16	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	venezia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	verdi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	verdi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	verdi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	verdi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	97		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	65		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via 4 novembre	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via 4 novembre	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via 4 novembre	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via 4 novembre	32		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via 8 maggio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via 8 maggio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via 8 maggio	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via 8 maggio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA A. VIVALDI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA A. VIVALDI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA A. VIVALDI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA A. VIVALDI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via adamello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via adamello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via adamello	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via adamello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via adamello	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via adamello	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via adamello	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via adamello	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ADIGE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ADIGE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ADIGE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA ADIGE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via adige	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via adige	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via adige	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ADIGE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ADIGE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ADIGE	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA ADIGE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via adige	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via adige	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	via adige	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via attiraglio		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via attiraglio		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via attiraglio		5	1974 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via attiraglio		5	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via attiraglio		35	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via attiraglio		35	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via attiraglio		35	1972 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via attiraglio		35	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ATTITAGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ATTITAGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ATTITAGLIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA ATTITAGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bari		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bari		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bari		5	1969 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bari		5	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BERGAMO		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BERGAMO		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BERGAMO		17	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA BERGAMO		17	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo		21	1991 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo		21	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo		72	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo		72	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo		72	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo		72	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BERGAMO		77	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BERGAMO		77	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BERGAMO		77	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA BERGAMO		77	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo	76C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo	76C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo	76C		1981 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bergamo	76C		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		14	1962 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via boito		14	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		17	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via boito		17	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		32	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		32	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via boito		32	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via boito		32	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bologna		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bologna		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bologna		17	1969 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		25			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bologna		17	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		1	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		1	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		3	1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		3	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		10	1993 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		10	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		21	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		21	Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		24	1986 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bornico		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via bornico	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bornico	26		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bornico	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bornico	26		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via boscolevato	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via boscolevato	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via boscolevato	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via boscolevato	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BOSCOLEVATO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BOSCOLEVATO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BOSCOLEVATO	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA BOSCOLEVATO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BOSCOLEVATO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BOSCOLEVATO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BOSCOLEVATO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA BOSCOLEVATO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bottego	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bottego	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bottego	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bottego	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via botto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via botto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via botto	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via botto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via bravadorga	5d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via bravadorga	5d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via bravadorga	5d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			95		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via bravadorga	5d		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	23	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	328				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	664				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	34		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	61	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	61		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIA	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIA	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIA	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIA	61		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	69	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	69	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	74		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	99	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	99		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	99		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	41579		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	41579		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	41579	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescia	41579		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescianini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescianini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via brescianini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescianini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIANINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIANINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIANINI	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA BRESCIANINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via brescianini	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via brescianini	1/3	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via brescianini	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	via brescianini	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via britannici	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via britannici	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via britannici	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via britannici	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via burnico	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via burnico	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via burnico	sn	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via burnico	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA CADORNA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA CADORNA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA CADORNA	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA CADORNA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via caduti sul lavoro	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via caduti sul lavoro	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via caduti sul lavoro	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via caduti sul lavoro	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via caduti sul lavoro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via caduti sul lavoro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via caduti sul lavoro	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via caduti sul lavoro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via calci	1/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via calci	1/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via calci	1/e	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via calci	1/e		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via catalafimi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via catalafimi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via catalafimi	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via catalafimi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via cave	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via cereto	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via cereto	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via cereto	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via cereto	36		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via cereto	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via cereto	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via cereto	36	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via cereto	36		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via Chiari	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via Chiari	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via Chiari	7	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via Chiari	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via chiari	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via chiari	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via chiari	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via chiari	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via Cimariva	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	1050			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA COLOMBERE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA COLOMBERE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA COLOMBERE		1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA COLOMBERE			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via colombero	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via colombero	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via colombero	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via colombero	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via colombero	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via colombero	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via colombero	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via colombero	88		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via colombo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via colombo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via colombo	11	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via colombo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via colombo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via colombo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via colombo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via colombo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via costa	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via costa	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via costa	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via costa	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	11	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sopra	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA COSTA DI SOTTO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA COSTA DI SOTTO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA COSTA DI SOTTO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA COSTA DI SOTTO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA COSTA DI SOTTO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA COSTA DI SOTTO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA COSTA DI SOTTO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA COSTA DI SOTTO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sotto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sotto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sotto	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via costa di sotto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA CRISTOFORO COLOMBO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA CRISTOFORO COLOMBO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA CRISTOFORO COLOMBO	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA CRISTOFORO COLOMBO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via dante	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via dante	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via dante	101	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via dante	101		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via del dosso	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via del dosso	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via del dosso	12/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via del dosso	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA DELLE CALCI	1C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA DELLE CALCI	1C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA DELLE CALCI	1C	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA DELLE CALCI	1C		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via delle calci	3a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via dogane	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via dogane	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via dogane	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via dogane	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via Europa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via Europa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via Europa	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via Europa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via europa	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via europa	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via europa	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via europa	35		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA EUROPA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA EUROPA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA EUROPA	44	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA EUROPA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via europa	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via europa	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via europa	47	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via europa	47		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA EUROPA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA EUROPA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA EUROPA	48	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA EUROPA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via f. marzoli	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via f. marzoli	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via f. marzoli	59	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via f. marzoli	59		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli bandiea	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli bandiea	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli bandiea	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli bandiea	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli bandiera	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli bandiera	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli bandiera	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli bandiera	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli marzoli	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli marzoli	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli marzoli	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli marzoli	43		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli marzoli	23b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli marzoli	23b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli marzoli	23b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			95		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via f.lli marzoli	23b		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via ferraris	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ferraris	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ferraris	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ferraris	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			53		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via filzi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA FIRENZE	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA FIRENZE	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA FIRENZE	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		2			Danneggiato -10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	75	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	161				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	75		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	91		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	97		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	114	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via firenze	114		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA FIRENZE	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA FIRENZE	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA FIRENZE	125	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA FIRENZE	125		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via formiche	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via formiche	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via formiche	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via formiche	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via fusine	34B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via fusine	34B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via fusine	34B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via fusine	34B		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via fusline	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via fusline	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via fusline	34	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via fusline	34		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA FUSLINE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA FUSLINE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA FUSLINE	36	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1753		1753		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA FUSLINE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via g. ferraris	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via g. ferraris	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via g. ferraris	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	via g. ferraris	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via g. lanfranchi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via g. lanfranchi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via g. lanfranchi	21	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via g. lanfranchi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA G. LANFRANCHI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA G. LANFRANCHI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA G. LANFRANCHI	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA G. LANFRANCHI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via g. pastore	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via g. pastore	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via g. pastore	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via g. pastore	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via galignani	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via galignani	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via galignani	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	via galignani	27		Pavimenti in vinil amianto		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA GARDALE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GARDALE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA GARDALE	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GARDALE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	10 - 10/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	10 - 10/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	10 - 10/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	10 - 10/a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	6/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	6/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	6/f	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via gardale	6/f		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale tr. 1	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale tr. 1	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via gardale tr. 1	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via gardale tr. 1	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via garibaldi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via garibaldi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via garibaldi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via garibaldi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via garibaldi	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via garibaldi	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via garibaldi	44	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via garibaldi	44		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZINO	9 A B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	22	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA GAVAZZOLO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via gazzolo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via gazzolo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via gazzolo	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via gazzolo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	24	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via genova	24		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GENOVA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GENOVA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GENOVA	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA GENOVA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	42	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via genova	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	42		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	56	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via genova	56		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via genova	68		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	68	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via genova	68		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via genova	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via genova	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA GIOVANNI ZANARDELLI	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	7500			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	37	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1140		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	37		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	19/21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via golgi	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via isonzo	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via isonzo	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via isonzo	8/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via isonzo	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via IV novembre	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA KENNEDY	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA KENNEDY	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA KENNEDY	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA KENNEDY	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				26	Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				43,54	Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				16,86	Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				15	Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			580		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	40	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	40		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LAGORIO	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LAGORIO	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LAGORIO	12/14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA LAGORIO	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	13a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	13a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	13a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		750			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lagorio	13a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	31		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	67		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	95	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lancini	95		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3120		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	19	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	26	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	537		537		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	28	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	866				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	46114		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	46114		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	46114	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	46114		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	2/4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA LANFRANCHI	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			890		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via lanfranchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via levadello	37		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LOMBARDIA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LOMBARDIA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LOMBARDIA	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA LOMBARDIA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via luigi einaudi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via luigi einaudi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via luigi einaudi	15	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			345		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via luigi einaudi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LUNGO OGLIO CESARE BATTISTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LUNGO OGLIO CESARE BATTISTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA LUNGO OGLIO CESARE BATTISTI	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1170				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA LUNGO OGLIO CESARE BATTISTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1419		1419		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			38		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via malogno	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MALOGNO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MALOGNO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MALOGNO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA MALOGNO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via manzoni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via marconi	54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via marconi	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via marconi	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via marconi	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via marconi	86		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via martiri loggia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via martiri loggia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via martiri loggia	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via martiri loggia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via marzoli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via marzoli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via marzoli	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via marzoli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via matteotti	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via matteotti	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via matteotti	89	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via matteotti	89		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via mazza brescianini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via mazza brescianini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via mazza brescianini	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via mazza brescianini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via mazza brescianini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via mazza brescianini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via mazza brescianini	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via mazza brescianini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via milano	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via milano	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via milano	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via milano	49		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MILANO	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MILANO	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MILANO	49	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA MILANO	49		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via mirabello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via mirabello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via mirabello	4	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via mirabello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via molinara	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via molinara	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via molinara	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via molinara	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA MOLINARA	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via monte grappa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via monte grappa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via monte grappa	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via monte grappa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via mura	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via mura	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via mura	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via mura	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via mura	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via mura	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via mura	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via mura	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via napoleonica	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via napoleonica	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via napoleonica	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via napoleonica	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via natta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via natta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via natta	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000					
Palazzolo sull'Oglio	via natta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via nicca	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via nicca	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via nicca	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via nicca	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via nikolajewka	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via nikolajewka	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via nikolajewka	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via nikolajewka	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via nikolajewka	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via nikolajewka	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via nikolajewka	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via nikolajewka	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via nino bixio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via nino bixio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via nino bixio	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via nino bixio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ORTI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ORTI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ORTI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA ORTI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ORTIGARA	8	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ortigara	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via paganini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via paganini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via paganini	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		450			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via paganini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALAZZOLO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALAZZOLO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALAZZOLO	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALAZZOLO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALAZZONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALAZZONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALAZZONI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALAZZONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via palermo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via palermo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via palermo	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via palermo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALOSCO	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALOSCO	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALOSCO	63	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA PALOSCO	63		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via palosco	16A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via palosco	16A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via palosco	16A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via palosco	16A		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via palosco	34/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via palosco	34/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via palosco	34/c	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via palosco	34/c		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via pasubio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via pasubio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via pasubio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via pasubio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via pasubio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via pasubio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via pasubio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via pasubio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via pellico	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via pellico	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via pellico	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via pellico	20		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via piantada	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via piantada	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via piantada	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2788		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via piantada	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PIANTADA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PIANTADA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PIANTADA	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA PIANTADA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via piemonte	13/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via piemonte	13/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via piemonte	13/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via piemonte	13/b		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via po	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via po	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via po	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			46		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via po	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via polo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via polo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via polo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			62		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via polo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via ponte fusia	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ponte fusia	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ponte fusia	46	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ponte fusia	46		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via ponte fusia	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ponte fusia	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ponte fusia	74	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ponte fusia	74		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PONTOGLIO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PONTOGLIO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PONTOGLIO	17	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA PONTOGLIO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	30		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	37	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	103				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	37		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	55	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	55		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	65	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	65		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	65	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via pontoglio	65		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			175		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via prato	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via prato	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via prato	22		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PRATO	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PRATO	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA PRATO	63	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	VIA PRATO	63		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	4a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	4a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via prato	4a	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5300			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via prato	4a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via puccini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA RASO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA RASO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA RASO		1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				16	Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA RASO			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	12	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	615				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	18	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso	18		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	23	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso	44		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso	44		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	10d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	10d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	10d	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso	10d		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	6/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	6/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso	6/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso	6/b		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raso cascina raso di sopra	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raso cascina raso di sopra	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raso cascina raso di sopra	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raso cascina raso di sopra	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via raspina	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via raspina	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via raspina	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	453				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via raspina	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via rimembranze	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via rimembranze	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via rimembranze	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via rimembranze	18		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via rimenbranza	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via rimenbranza	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via rimenbranza	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via rimenbranza	18		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via rimenbranze	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via rimenbranze	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via rimenbranze	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via rimenbranze	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via romana	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via romana	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via romana	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via romana	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via romana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via romana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via romana	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via romana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA S. ALBERTO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA S. ALBERTO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA S. ALBERTO	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9375				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA S. ALBERTO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via S. alberto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via S. alberto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via S. alberto	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via S. alberto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via s. pancrazio	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via s. pancrazio	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via s. pancrazio	59	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via s. pancrazio	59		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via salita san Pietro	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via salita san Pietro	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via salita san Pietro	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via salita san Pietro	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san alberto	43		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san francesco	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san francesco	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san francesco	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	via san francesco	51		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san luigi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san luigi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san luigi	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san luigi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san luigi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san luigi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san luigi	7	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san luigi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN PANCRAZIO	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4541			26,33	Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	67		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	67		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN PANCRAZIO	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN PANCRAZIO	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN PANCRAZIO	83	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN PANCRAZIO	83		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	91		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	100	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		22400			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san pancrazio	100		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancraziono	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancraziono	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san pancraziono	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san pancraziono	89		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via san rocco	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via san rocco	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via san rocco	17	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via san rocco	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN ROCCO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN ROCCO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN ROCCO	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			78		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA SAN ROCCO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via sant'alberto	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via sant'alberto	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via sant'alberto	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via sant'alberto	41		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via sarioletto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via sarioletto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via sarioletto	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via sarioletto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via sarioletto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via sarioletto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	via sarioletto	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	via sarioletto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via silvio pellico	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via silvio pellico	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via silvio pellico	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via silvio pellico	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			38		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			41		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via solferino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via sondrio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	20		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	
Palazzolo sull'Oglio	via ss trinitÀ	43		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SS. TRINITA'	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA SS. TRINITA'	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SS. TRINITA'	21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA SS. TRINITA'	21		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SS. TRINITA'	63	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA SS. TRINITA'	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SS. TRINITA'	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	VIA SS. TRINITA'	63		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA TARANTO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA TARANTO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA TARANTO		1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA TARANTO			Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA TARANTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	VIA TARANTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA TARANTO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA TARANTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via taranto	snc	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via telgate	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via telgate	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via telgate	9	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	920				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via telgate	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via telgate	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via telgate	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via telgate	25	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			291		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via telgate	25		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via tevere	10		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via torino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via torino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via torino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via torino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via torino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via torino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via torino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via torino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via toti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via toti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via toti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via toti	5/a	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via toti	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via trento	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via trento	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via trento	49	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via trento	49		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via trento	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via trento	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via trento	49	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via trento	49		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	8	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	925				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via valena	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via valena	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	12	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via valena	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	19	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via valena	19		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	1/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via valena	1/A		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via valena	2d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	2d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	2d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via valena	2d		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	nn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	nn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via valena	nn	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via valena	nn		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzaghetto sopra	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzaghetto sopra	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzaghetto sopra	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vanzaghetto sopra	32		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto	44		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	11	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	44		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vanzeghetto sopra	44		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VARESE	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590	9000			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vedra	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vedra	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via vedra	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	via vedra	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via venezia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via venezia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via venezia	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via venezia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via venezia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via venezia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via venezia	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via venezia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via verdi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via verdi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via verdi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via verdi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	31B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	31B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	31B	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	31B		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via vezzoli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vezzoli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		500			Danneggiato -10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vezzoli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	via vezzoli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	VIA VEZZOLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via vittorio emanuele	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vittorio emanuele	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via vittorio emanuele	17	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vittorio emanuele	17		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via vittorio veneto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via vittorio veneto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via vittorio veneto	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via vittorio veneto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via x giornate	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via x giornate	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via x giornate	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via x giornate	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	via XXI luglio	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	318		318		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via XXI Luglio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via XXI Luglio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via XXI Luglio	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato +10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via XXI Luglio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA XXV APRILE	2		Pavimenti in vinil amianto			420		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA XXV APRILE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			420		Danneggiato -10%	Friabile
Palazzolo sull'Oglio	via zanardelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via zanardelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via zanardelli	8	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via zanardelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ZANARDELLI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ZANARDELLI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	VIA ZANARDELLI	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	VIA ZANARDELLI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via zanardelli	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via zanardelli	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via zanardelli	58	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via zanardelli	58		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	via zanelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	via zanelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	via zanelli	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2580		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	via zanelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	viadogane	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	viadogane	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	viadogane	11	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	viadogane	11		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	viale europa	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	viale europa	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	viale europa	37	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	viale europa	37		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	viale italia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	viale italia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	viale italia	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	viale italia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	viale italia	28a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	viale italia	28a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	viale italia	28a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	viale italia	28a		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	viale rimembranze	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	viale rimembranze	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	viale rimembranze	4	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	viale rimembranze	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	viale rimembranze	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	viale rimembranze	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	viale rimembranze	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	viale rimembranze	5		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	vicolo cave	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	vicolo cave	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	vicolo cave	16	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	vicolo cave	16		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	xxi luglio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	xxi luglio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	xxi luglio	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	xxi luglio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	zamara	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	zamara	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	zamara	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Palazzolo sull'Oglio	zamara	4		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1416		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	33		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	zanardelli	33		Pavimenti in vinil amianto						
Palazzolo sull'Oglio	zanelli	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Palazzolo sull'Oglio	zanelli	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Palazzolo sull'Oglio	zanelli	49	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			275		Danneggiato -10%	Non friabile
Palazzolo sull'Oglio	zanelli	49		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	marconi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	marconi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	marconi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			167		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	marconi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	mazzini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	mazzini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	mazzini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	mazzini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA A. MADRUZZA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA A. MADRUZZA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA A. MADRUZZA	14	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA A. MADRUZZA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA A. MADRUZZA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA A. MADRUZZA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA A. MADRUZZA	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA A. MADRUZZA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via barro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via barro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via barro	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140	1830			Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via barro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via biancana			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via biancana			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via biancana		1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via biancana			Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA BIANCANA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA BIANCANA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA BIANCANA	3	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA BIANCANA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA BRED A	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA BRED A	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA BRED A	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA BRED A	3		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA BRED A	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA BRED A	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA BRED A	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA BRED A	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA BRED A	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA BRED A	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA BRED A	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA BRED A	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA BRED A	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA BRED A	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA BRED A	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	146				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA BRED A	10		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA CAVOUR	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA CAVOUR	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA CAVOUR	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paratico	VIA CAVOUR	42		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA CAVUOR	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA CAVUOR	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA CAVUOR	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Paratico	VIA CAVUOR	3		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via dante alighieri	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via dante alighieri	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via dante alighieri	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via dante alighieri	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via dei mille	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via dei mille	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via dei mille	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	2440			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via dei mille	11		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via dei mille	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via dei mille	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via dei mille	18	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280	3920			Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via dei mille	18		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA DEI MILLE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA DEI MILLE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA DEI MILLE	26	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA DEI MILLE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via dei mille	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via dei mille	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via dei mille	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paratico	via dei mille	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via dell'assunta	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via dell'assunta	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via dell'assunta	13	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via dell'assunta	13		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA DON G. MALIGHETTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA DON G. MALIGHETTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA DON G. MALIGHETTI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA DON G. MALIGHETTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via don moioli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via don moioli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via don moioli	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via don moioli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA DON MOIOLI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA DON MOIOLI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA DON MOIOLI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	99				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA DON MOIOLI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via fiume	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via fiume	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via fiume	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	192	2800			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via fiume	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via fiume	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via fiume	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via fiume	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via fiume	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA FONTANELLE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA FONTANELLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA FONTANELLE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	880				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA FONTANELLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA FONTANELLE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA FONTANELLE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA FONTANELLE	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	880				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA FONTANELLE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via fontanelle	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via fontanelle	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via fontanelle	snc	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via fontanelle	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via foppe			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via foppe			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via foppe		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1010				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via foppe			Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via foppe	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via foppe	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via foppe	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via foppe	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via foppe	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via foppe	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via foppe	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via foppe	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via foppe	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via foppe	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via foppe	11	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500	35000			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via foppe	11		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA FOPPE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA FOPPE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA FOPPE	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA FOPPE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via foppe	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via foppe	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via foppe	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via foppe	19		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA FOPPE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA FOPPE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA FOPPE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA FOPPE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via foppe	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via foppe	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via foppe	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Paratico	via foppe	85		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via foppe	15-17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via foppe	15-17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via foppe	15-17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via foppe	15-17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paratico	VIA FOPPE	8N		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA FOPPE	8N		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA FOPPE	8N	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2010				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA FOPPE	8N		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA FOPPE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA FOPPE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA FOPPE	SNC	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA FOPPE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA G. GARIBALDI	51-53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA G. GARIBALDI	51-53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA G. GARIBALDI	51-53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA G. GARIBALDI	51-53		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA GARIBALDI		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA GARIBALDI		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA GARIBALDI		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA GARIBALDI		23	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via garibaldi		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via garibaldi		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via garibaldi		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340	5440			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via garibaldi		23	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA GARIBALDI		29	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA GARIBALDI		29	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA GARIBALDI		29	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	672				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA GARIBALDI		29	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via garibaldi		49	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via garibaldi		49	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via garibaldi		49	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via garibaldi		49	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via garibaldi		51,53	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via garibaldi		51,53	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via garibaldi		51,53	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1294		1294		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via garibaldi		51,53	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via garibaldi		59	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via garibaldi		59	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via garibaldi		59	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via garibaldi		59	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA GORIZIA		28	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA GORIZIA		28	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA GORIZIA		28	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA GORIZIA		28	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via gorizia		31	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via gorizia		31	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via gorizia		31	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via gorizia		31	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA LANTIERI		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA LANTIERI		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA LANTIERI		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA LANTIERI		2	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via madruzzo		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via madruzzo		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via madruzzo		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	
Paratico	via madruzzo		2	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via madruzzo		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via madruzzo		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via madruzzo		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via madruzzo		14	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via madruzzo		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via madruzzo		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via madruzzo		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via madruzzo		14	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA MADRUZZA		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA MADRUZZA		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA MADRUZZA		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA MADRUZZA		14	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA MALIGHETTI		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA MALIGHETTI		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA MALIGHETTI		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA MALIGHETTI		13	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA MALIGHETTI		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA MALIGHETTI		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA MALIGHETTI		30	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA MALIGHETTI		30	Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA MALIGHETTI		38	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paratico	VIA MALIGHETTI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA MALIGHETTI	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA MALIGHETTI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA MALIGHETTI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA MALIGHETTI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA MALIGHETTI	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480					
Paratico	VIA MALIGHETTI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA MALIGHETTI	30/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA MALIGHETTI	30/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA MALIGHETTI	30/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA MALIGHETTI	30/A		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via marconi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via marconi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via marconi	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via marconi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA MARCONI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA MARCONI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA MARCONI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA MARCONI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via martiri della liberta'	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via martiri della liberta'	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via martiri della liberta'	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via martiri della liberta'	10		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Friabile
Paratico	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via martiri della libertÂ¿	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via martiri della libertÂ¿	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via martiri della libertÂ¿	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via martiri della libertÂ¿	23		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via mazzini	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via mazzini	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via mazzini	48	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via mazzini	48		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via molino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via molino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via molino	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1700			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via molino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via mulino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via mulino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via mulino	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via mulino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA RIORGIMENTO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA RIORGIMENTO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA RIORGIMENTO	9	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			82		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA RIORGIMENTO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA RISORGIMENTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA RISORGIMENTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA RISORGIMENTO	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7230		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA RISORGIMENTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via s.pietro	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via s.pietro	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via s.pietro	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105	1785			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via s.pietro	10		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via s.pietro	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via s.pietro	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via s.pietro	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via s.pietro	44		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via s.pietro	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via s.pietro	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via s.pietro	48	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	12750			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via s.pietro	48		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA SAN PIETRO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA SAN PIETRO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA SAN PIETRO	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA SAN PIETRO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA SAN PIETRO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA SAN PIETRO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA SAN PIETRO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	208				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA SAN PIETRO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA TENGATTINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA TENGATTINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paratico	VIA TENGATTINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA TENGATTINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA TENGATTINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA TENGATTINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA TENGATTINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA TENGATTINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA TENGATTINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA TENGATTINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA TENGATTINI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA TENGATTINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via tengattini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via tengattini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via tengattini	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	via tengattini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via tengattini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via tengattini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via tengattini	23	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via tengattini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via tengattini	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via tengattini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via tengattini	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via tengattini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via tengattini	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via tengattini	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via tengattini	37	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	10000			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via tengattini	37		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA TENGATTINI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA TENGATTINI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA TENGATTINI	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33	840				Non friabile
Paratico	VIA TENGATTINI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA TENGATTINI	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA TENGATTINI	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA TENGATTINI	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA TENGATTINI	54		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via tengattini	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via tengattini	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via tengattini	2/4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via tengattini	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via tengattini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via tengattini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via tengattini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via tengattini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500	40280			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via vanzago	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via vanzago	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via vanzago	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via vanzago	4		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700	27200			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via vanzago	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via vanzago	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via vanzago	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			11000		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via vanzago	9		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	687				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Paratico	VIA VANZAGO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via vanzago	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via vanzago	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via vanzago	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via vanzago	18		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	24	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via vanzago	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via vanzago	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via vanzago	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via vanzago	26		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via vanzago	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via vanzago	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via vanzago	30	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via vanzago	30		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via vanzago	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via vanzago	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via vanzago	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	363				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via vanzago	32		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	SNC	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	VIA VANZAGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	VIA VANZAGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	VIA VANZAGO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato +10%	Non friabile
Paratico	VIA VANZAGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Paratico	via villaggio castello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Paratico	via villaggio castello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Paratico	via villaggio castello	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65			0,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Paratico	via villaggio castello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	camignone via abba	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	camignone via abba	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	camignone via abba	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	camignone via abba	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	CAMIGNONE VIA EUROPA	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	camingnone via san fasusyino	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	camingnone via san fasusyino	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	camingnone via san fasusyino	29	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	camingnone via san fasusyino	29		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	casello	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	da vinci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	da vinci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	da vinci	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	da vinci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	einaudi	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	fr. camignone via chiesa	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	fr. camignone via chiesa	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	fr. camignone via chiesa	79	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	fr. camignone via chiesa	79		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	FRAZ. BARCO, VIA CASE SPARSE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	FRAZ. BARCO, VIA CASE SPARSE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	FRAZ. BARCO, VIA CASE SPARSE	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	FRAZ. BARCO, VIA CASE SPARSE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	generale reverberi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	generale reverberi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	generale reverberi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1920		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	generale reverberi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	generale reverberi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	generale reverberi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	generale reverberi	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200	19200			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	generale reverberi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	I maggio	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	I maggio	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	I maggio	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			44		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	I maggio	53		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	ia pace	12/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	ia pace	12/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	ia pace	12/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	ia pace	12/B		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	localita' breda	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	localita' breda	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	localita' breda	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1450	45			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	localita' breda	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	mirabella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	mirabella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	mirabella	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	mirabella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	monterotondo via galliano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	monterotondo via galliano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	monterotondo via galliano	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	monterotondo via galliano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	padre marcolini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	padre marcolini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	padre marcolini	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	padre marcolini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	san faustino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	san faustino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	san faustino	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	san faustino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	vai adua	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	vai adua	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	vai adua	64	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	vai adua	64		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	vallosa	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	vallosa	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	vallosa	26	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Friabile
Passirano	vallosa	26		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	vallosa	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via a. manzoni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via a. manzoni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via a. manzoni	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24			0,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via a. manzoni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via a. manzoni	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via a. manzoni	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via a. manzoni	29	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via a. manzoni	29		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via adua	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via adua	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via adua	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via adua	64		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via alcide de gasperi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via alcide de gasperi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via alcide de gasperi	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via alcide de gasperi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via alfieri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via alfieri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via alfieri	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			378		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via alfieri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via all'angelo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via all'angelo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via all'angelo	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via all'angelo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via arimondi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via arimondi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via arimondi	8	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via arimondi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	Via bachelet	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	Via bachelet	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	Via bachelet	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	Via bachelet	7		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via barboglio	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via barboglio	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via barboglio	1/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via barboglio	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	VIA BETTOLE		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	VIA BETTOLE		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	VIA BETTOLE		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	VIA BETTOLE		3	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bettole		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bettole		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bettole		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via bettole		18	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bettole		40	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bettole		40	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bettole		40	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via bettole		40	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	Via bettole		49	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	Via bettole		49	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	Via bettole		49	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	390			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	Via bettole		49	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bettole		50	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bettole		50	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bettole		50	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					Non friabile
Passirano	via bettole		50	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bettole		62	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bettole		62	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bettole		62	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				2,19	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via bettole		62	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bettole		70	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bettole		70	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bettole		70	1976 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via bettole		70	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	Via bettole		94	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	Via bettole		94	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	Via bettole		94	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	Via bettole		94	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bettole		98	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bettole		98	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bettole		98	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via bettole		98	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via borgo loco grande	15/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via borgo loco grande	15/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via borgo loco grande	15/8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via borgo loco grande	15/8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via borgo locogrande		7	1985 Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via borgo locogrande		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via borgo locogrande		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via borgo locogrande		7	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via borgo locogrande		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via borgo locogrande		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via borgo locogrande		17	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via borgo locogrande		17	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via borgo locogrande		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via borgo locogrande		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via borgo locogrande		19	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via borgo locogrande		19	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via brognolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via brognolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via brognolo	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	10125			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via brognolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bulloni		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bulloni		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bulloni		2	1984 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via bulloni		2	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bulloni	11/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bulloni	11/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bulloni	11/32	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via bulloni	11/32		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via bullonni		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via bullonni		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via bullonni		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Passirano	via bullonni		16	Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cadorna		75	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cadorna		75	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via cadorna	75	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			73,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cadorna	75		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cadorna	22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cadorna	22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cadorna	22/24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cadorna	22/24		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cadorne	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cadorne	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cadorne	53	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cadorne	53		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cadornia	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cadornia	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cadornia	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cadornia	53		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cavour	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cavour	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cavour	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cavour	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cavour	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cavour	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cavour	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via cavour	19		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cavour	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cavour	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cavour	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165		165		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cavour	24		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cavour	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cavour	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cavour	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cavour	28		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cavour	7/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cavour	7/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cavour	7/A	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cavour	7/A		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cavour	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via cavour	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cavour	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cavour	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via cesare abba	54	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	253				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via cesare abba	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via cesare abba	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via cesare abba	54		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via chiesa	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via chiesa	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via chiesa	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via chiesa	15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via chiesa	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via chiesa	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via chiesa	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via chiesa	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via chiesa	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via chiesa	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via chiesa	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	188			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via chiesa	20		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via comunale della croce	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via comunale della croce	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via comunale della croce	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6910				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via comunale della croce	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via da vinci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via da vinci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via da vinci	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via da vinci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via de amicis	12	1955	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	90	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via de amicis	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via de amicis	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via de amicis	12		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via de amicis	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via de amicis	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via de amicis	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			30	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via de amicis	14		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via de amicis	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via de amicis	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via de amicis	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			30	Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via de amicis	16		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via de amicis	20/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via de amicis	20/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via de amicis	20/c	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via de amicis	20/c		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via degli eroi	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via degli eroi	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via degli eroi	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via degli eroi	62		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via degli eroi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via degli eroi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via degli eroi	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	4200			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via degli eroi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via dei mille	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via dei mille	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via dei mille	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via dei mille	50		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via del cadenone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via del cadenone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via del cadenone	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via del cadenone	snc		Pavimenti in vinil amianto		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	VIA DEL CADENONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	VIA DEL CADENONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	VIA DEL CADENONE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	VIA DEL CADENONE	SNC		Pavimenti in vinil amianto		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via della chiesa	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via della chiesa	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via della chiesa	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via della chiesa	35		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via diaz	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via diaz	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via diaz	6	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via diaz	6		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via diaz	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via diaz	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via diaz	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			58		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via diaz	16		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via diaz	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via diaz	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via diaz	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via diaz	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via diaz	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via diaz	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via diaz	17	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	325			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via diaz	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don primo mazzolari	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don primo mazzolari	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don primo mazzolari	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don primo mazzolari	1		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don primo mazzolari	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don primo mazzolari	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don primo mazzolari	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1215			6,13	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don primo mazzolari	5		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don primo mazzolari	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don primo mazzolari	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don primo mazzolari	22	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	15000			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don primo mazzolari	22		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don primo mazzolari	32-34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don primo mazzolari	32-34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don primo mazzolari	32-34	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	635	9525			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don primo mazzolari	32-34		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don sturzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don sturzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don sturzo	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		325			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don sturzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don sturzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don sturzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don sturzo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don sturzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don sturzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don sturzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don sturzo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don sturzo	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via don sturzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don sturzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don sturzo	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	325			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don sturzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don sturzo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don sturzo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don sturzo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don sturzo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don sturzo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don sturzo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don sturzo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	325			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don sturzo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don sturzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don sturzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don sturzo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don sturzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via don sturzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via don sturzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via don sturzo	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24			0,15	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via don sturzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via einaudi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via einaudi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via einaudi	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via einaudi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via einaudi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via einaudi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via einaudi	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via einaudi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via einaudi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via einaudi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via einaudi	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via einaudi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via einaudi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via einaudi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via einaudi	17	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	240			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via einaudi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via einaudi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via einaudi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via einaudi	17	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220	2420			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via einaudi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via europa	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via europa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via europa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via europa	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1440				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via europa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via europa	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via europa	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via europa	17	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via europa	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via europa	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via europa	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via europa	89	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120			60	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via europa	89		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via europa	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via europa	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via europa	90	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	710				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via europa	90		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via f.lli rosselli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via f.lli rosselli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via f.lli rosselli	4	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	7000			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via f.lli rosselli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via f.lli rosselli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via f.lli rosselli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via f.lli rosselli	4	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	7000			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via f.lli rosselli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via f.lli rosselli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via f.lli rosselli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via f.lli rosselli	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via f.lli rosselli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via f.lli rosselli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via f.lli rosselli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via f.lli rosselli	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via f.lli rosselli	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via f.lli rosselli	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via f.lli rosselli	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via f.lli rosselli	3/5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via f.lli rosselli	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via g. marconi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via g. marconi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via g. marconi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via g. marconi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via g. reverberi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via g. reverberi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via g. reverberi	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via g. reverberi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via g.c. abba	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via g.c. abba	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via g.c. abba	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via g.c. abba	10		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via g.d. guarneri	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via g.d. guarneri	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via g.d. guarneri	82	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via g.d. guarneri	82		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via garibaldi	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via garibaldi	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via garibaldi	70	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via garibaldi	70		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via generale reverberi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via generale reverberi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via generale reverberi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6500		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via generale reverberi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	Via generale reverberi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	Via generale reverberi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	Via generale reverberi	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3985	59775			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	Via generale reverberi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	Via generale reverberi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	Via generale reverberi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	Via generale reverberi	8	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2660	39900			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	Via generale reverberi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via guarneri	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via guarneri	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via guarneri	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via guarneri	21		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via guarneri	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via guarneri	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via guarneri	80	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via guarneri	80		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via guarneri	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via guarneri	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via guarneri	80	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via guarneri	80		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via I maggio	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via I maggio	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via I maggio	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via I maggio	21		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via indioendenza	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via indioendenza	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via indioendenza	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	298	1274			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via indioendenza	35		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via indipendenza	37/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via indipendenza	37/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via indipendenza	37/A	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via indipendenza	37/A		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via iv novembre	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via iv novembre	1/b	via iv novembre	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via iv novembre	1/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via iv novembre	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via leonardo da vinci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via leonardo da vinci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via leonardo da vinci	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	250			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via leonardo da vinci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via liberta'	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via liberta'	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via liberta'	39	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via liberta'	39		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via liberta'	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via liberta'	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via liberta'	112		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via liberta'	112		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via liberta'	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via liberta'	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via liberta'	130	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via liberta'	130		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via liberta'	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via liberta'	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via liberta'	13/15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via liberta'	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via libertÀ¿	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via libertÀ¿	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via libertÀ¿	25	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via libertÀ¿	25		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via libertÀ¿	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via libertÀ¿	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via libertÀ¿	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via libertÀ¿	42		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via luigi cadorna	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via luigi cadorna	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via luigi cadorna	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via luigi cadorna	26		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via luigi cadorna	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via luigi cadorna	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via luigi cadorna	51	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via luigi cadorna	51		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via luigi cadorna	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via luigi cadorna	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via luigi cadorna	121	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via luigi cadorna	121		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via luigi cadorna	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via luigi cadorna	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via luigi cadorna	121	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via luigi cadorna	121		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via luigi fassati	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via luigi fassati	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via luigi fassati	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	13500			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via luigi fassati	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via luigi fassati	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via luigi fassati	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via luigi fassati	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	13500			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via luigi fassati	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via maestrini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via maestrini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via maestrini	sn	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via maestrini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via manzoni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via manzoni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via manzoni	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via manzoni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via manzoni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via manzoni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via manzoni	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			91		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via manzoni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via manzoni	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via manzoni	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via manzoni	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via manzoni	21		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via manzoni	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via manzoni	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via manzoni	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via manzoni	30		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via marco polo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via marco polo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via marco polo	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	306				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via marco polo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via matteotti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via matteotti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via matteotti	14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via matteotti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via mazzolari	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via mazzolari	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via mazzolari	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via mazzolari	21		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via monte grappa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche				70	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via monte grappa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via monte grappa	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via monte grappa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via nervi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via nervi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via nervi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via nervi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via oscar romero	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via oscar romero	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via oscar romero	snc	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via oscar romero	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via pace	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via pace	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via pace	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			335		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via pace	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via pace	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via pace	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via pace	9	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via pace	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via pace	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via pace	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via pace	11	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via pace	11		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via pace	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via pace	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via pace	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via pace	13		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via pace	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via pace	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via pace	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via pace	26		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via pace	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via pace	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via pace	26	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via pace	26		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via padre marcolini	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via padre marcolini	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via padre marcolini	2/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100	19800			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via padre marcolini	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via paolo vi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via paolo vi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via paolo vi	16	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				70	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via paolo vi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via papa paolo vi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via papa paolo vi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via papa paolo vi	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via papa paolo vi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via pellico	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via pellico	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via pellico	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via pellico	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via pieve vecchia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via pieve vecchia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via pieve vecchia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4300		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via pieve vecchia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	VIA REVERBERI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	VIA REVERBERI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	VIA REVERBERI	21	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1530				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	VIA REVERBERI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via risorgimento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via risorgimento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via risorgimento	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via risorgimento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via risorgimento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via risorgimento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via risorgimento	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via risorgimento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	VIA ROMA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	VIA ROMA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	VIA ROMA	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	380			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	VIA ROMA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via roma	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via roma	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via roma	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	1450			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via roma	30		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via roma	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via roma	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via roma	83	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	2160			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via roma	83		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via roma	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via roma	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via roma	115	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via roma	115		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via roma	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via roma	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via roma	115	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via roma	115		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via roma	103/105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via roma	103/105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via roma	103/105	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via roma	103/105		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via rondinella	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via rondinella	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via rondinella	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via rondinella	20		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via S. Angelo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via S. Angelo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via S. Angelo	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via S. Angelo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via s. antonio	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via s. antonio	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via s. antonio	59	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via s. antonio	59		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via s. pellico	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via s. pellico	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via s. pellico	24	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700			80	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via s. pellico	24		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	VIA S. VIGILIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	VIA S. VIGILIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	VIA S. VIGILIO	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24	350			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	VIA S. VIGILIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via s.antonio	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via s.antonio	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via s.antonio	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via s.antonio	59		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via s.antonio	8/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via s.antonio	8/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via s.antonio	8/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via s.antonio	8/A		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san antonio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san antonio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san antonio	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san antonio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san antonio	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san antonio	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san antonio	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8500		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san antonio	59		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san antonio	8A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san antonio	8A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san antonio	8A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san antonio	8A		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san faustino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san faustino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san faustino	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san faustino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san faustino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san faustino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san faustino	17	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san faustino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san giorgio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san giorgio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san giorgio	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	750			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san giorgio	6		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via San giorgio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via San giorgio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via San giorgio	7	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via San giorgio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san martino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san martino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san martino	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san martino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san martino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san martino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san martino	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san martino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via san'antonio	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via san'antonio	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via san'antonio	59	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9000		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via san'antonio	59		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via sant antonio	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via sant antonio	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via sant antonio	59	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via sant antonio	59		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via santa caterina	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via santa caterina	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via santa caterina	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	730			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via santa caterina	12		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via sant'angelo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via sant'angelo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via sant'angelo	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1300			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via sant'angelo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via sant'antonio	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via sant'antonio	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via sant'antonio	51	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via sant'antonio	51		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via sorgenti	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via sorgenti	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via sorgenti	22	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000	90000			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via sorgenti	22		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via toselli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via toselli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via toselli	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via toselli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via toselli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via toselli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via toselli	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via toselli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via toselli	25	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via toselli	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via toselli	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via toselli	25		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	VIA TOSELLI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	VIA TOSELLI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	VIA TOSELLI	28	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500			30	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	VIA TOSELLI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via v. veneto	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via v. veneto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via v. veneto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via v. veneto	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via v. veneto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via valenzano	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via valenzano	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via valenzano	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	960			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via valenzano	8		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via valenzano	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via valenzano	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via valenzano	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via valenzano	15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via valenzano	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via valenzano	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via valenzano	19	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via valenzano	19		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via vallosa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via vallosa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via vallosa	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via vallosa	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Passirano	via vallosa	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via vallosa	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via vallosa	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	4140			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via vallosa	12		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	VIA VALLOSA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	VIA VALLOSA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	VIA VALLOSA	26	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					Friabile
Passirano	VIA VALLOSA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	VIA VALLOSA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	VIA VALLOSA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	VIA VALLOSA	26	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					Friabile
Passirano	VIA VALLOSA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via vallosa	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via vallosa	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via vallosa	29	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Passirano	via vallosa	29		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via vallosa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via vallosa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via vallosa	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200			21	Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via vallosa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via xx settembre	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via xx settembre	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via xx settembre	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	165			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via xx settembre	15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via xx settembre	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via xx settembre	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via xx settembre	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	165			Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via xx settembre	15		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via xxsettembre	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via xxsettembre	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via xxsettembre	9	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via xxsettembre	9		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via XXV aprile	18	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via XXV aprile	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via XXV aprile	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Passirano	via XXV aprile	18		Pavimenti in vinil amianto						
Passirano	via zara	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Passirano	via zara	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Passirano	via zara	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Passirano	via zara	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	1Â MAGGIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	1Â MAGGIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	1Â MAGGIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	1Â MAGGIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	BRESCIA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	BRESCIA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	BRESCIA	29	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	BRESCIA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	BRESCIA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	BRESCIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	BRESCIA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6460				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	BRESCIA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	brescia	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	brescia	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	brescia	46	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	brescia	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	c.na campagna	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	c.na campagna	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	c.na campagna	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	c.na campagna	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	c.na campagne	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	c.na campagne	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	c.na campagne	14	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	c.na campagne	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	c.na galia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	c.na galia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	c.na galia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	c.na galia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	c.na girella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	c.na girella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	c.na girella	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	c.na girella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	c.na martinenghe	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	c.na martinenghe	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	c.na martinenghe	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	c.na martinenghe	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	C.NA MODELLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	C.NA MODELLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	C.NA MODELLO	SN	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2850				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	C.NA MODELLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	C.NA MOTELLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	C.NA MOTELLE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	C.NA MOTELLE	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	C.NA MOTELLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	c.na ponte mella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	c.na ponte mella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	c.na ponte mella	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	c.na ponte mella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	C.NA SALVASECCA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	C.NA SALVASECCA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	C.NA SALVASECCA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	C.NA SALVASECCA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	c.na sollevamento	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	c.na sollevamento	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	c.na sollevamento	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	c.na sollevamento	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	caduti del lavoro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	caduti del lavoro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	caduti del lavoro	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	caduti del lavoro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cascina amelia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cascina amelia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	cascina amelia	19	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	cascina amelia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	CASCINA BACHIOCCHI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	CASCINA BACHIOCCHI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	CASCINA BACHIOCCHI	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	CASCINA BACHIOCCHI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cascina bicocchi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cascina bicocchi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	cascina bicocchi	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	cascina bicocchi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	CASCINA BRUNELLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	CASCINA BRUNELLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	CASCINA BRUNELLO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	CASCINA BRUNELLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cascina campagne	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cascina campagne	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	cascina campagne	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	cascina campagne	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cascina carattone			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cascina carattone			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	cascina carattone		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	cascina carattone			Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cascina finilnuovo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cascina finilnuovo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	cascina finilnuovo	sn	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	cascina finilnuovo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	CASCINA GALIA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	CASCINA GALIA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	CASCINA GALIA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	CASCINA GALIA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cascina motelle	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cascina motelle	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	cascina motelle	27	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020	15300			Danneggiato +10%	Non friabile
Pavone del Mella	cascina motelle	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	CAV MIGLIORATI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	CAV MIGLIORATI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	CAV MIGLIORATI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380					
Pavone del Mella	CAV MIGLIORATI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	CAV. MIGLIORATI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	CAV. MIGLIORATI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	CAV. MIGLIORATI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	880					
Pavone del Mella	CAV. MIGLIORATI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cavour	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cavour	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	cavour	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	cavour	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cavour	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cavour	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	cavour	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	cavour	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	CAVOUR	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	CAVOUR	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	CAVOUR	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	CAVOUR	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	cimi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	cimi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	cimi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	cimi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	degli artigiani	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	degli artigiani	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	degli artigiani	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	degli artigiani	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	EUROPA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	EUROPA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	EUROPA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	EUROPA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	fiume	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	fiume	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	fiume	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	307				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	fiume	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	fiume	10	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	
Pavone del Mella	fiume	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	fiume	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	fiume	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	875				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	fosse ardeatine	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	fosse ardeatine	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	loc martinenghe	/	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	loc martinenghe	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	loc martinenghe	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	loc martinenghe	/		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	LOC MARTINENGHE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	LOC MARTINENGHE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	LOC MARTINENGHE	SN	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1530		1530		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	LOC MARTINENGHE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	LOC. MOIE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	LOC. MOIE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	LOC. MOIE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	LOC. MOIE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	loc. soreghere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	loc. soreghere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	loc. soreghere	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	loc. soreghere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	loc.tÂ¿ soreghere	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	loc.tÂ¿ soreghere	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	loc.tÂ¿ soreghere	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1344		1344		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	loc.tÂ¿ soreghere	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	localitÂ¿ brunello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	localitÂ¿ brunello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	localitÂ¿ brunello	sn	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230		1230		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	localitÂ¿ brunello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	localitÂ¿ campostrini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	localitÂ¿ campostrini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	localitÂ¿ campostrini	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	localitÂ¿ campostrini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	localitÂ¿ campostrini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	localitÂ¿ campostrini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	localitÂ¿ campostrini	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	località campostrini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	località campostrini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	località campostrini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	località campostrini	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950		950		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	località campostrini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	LOCALITÀ MOIE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	LOCALITÀ MOIE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	LOCALITÀ MOIE	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	LOCALITÀ MOIE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	mentana		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	mentana		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	mentana		14	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	mentana		14	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	migliorati		40	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	migliorati		40	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	migliorati		40	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	291				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	migliorati		40	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	otto marzo		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	otto marzo		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	otto marzo		21	1967 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	otto marzo		21	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	pavone del mella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	pavone del mella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	pavone del mella	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		406			Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	pavone del mella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	PER GOTTOLENGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	PER GOTTOLENGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	PER GOTTOLENGO	SNC	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	PER GOTTOLENGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	per gottolengo cascina mombello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	per gottolengo cascina mombello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	per gottolengo cascina mombello	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	per gottolengo cascina mombello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	PIAVE		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	PIAVE		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	PIAVE		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104					
Pavone del Mella	PIAVE		25	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	PIAZZA UBERTO IÀ	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	PIAZZA UBERTO IÀ	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	PIAZZA UBERTO IÀ	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	PIAZZA UBERTO IÀ	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	PIAZZETTA GARIBALDI		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	PIAZZETTA GARIBALDI		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	PIAZZETTA GARIBALDI		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135					
Pavone del Mella	PIAZZETTA GARIBALDI		14	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	piazzetta palazzo		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	piazzetta palazzo		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	piazzetta palazzo		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	piazzetta palazzo		4	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	raz. campetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	raz. campetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	raz. campetti	snc	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	raz. campetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	ROMA		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	ROMA		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	ROMA		9	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	ROMA		9	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	roma		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	roma		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	roma		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	roma		10	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	strada per gottolengo		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	strada per gottolengo		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	strada per gottolengo		9	1981 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	strada per gottolengo		9	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	tavini		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	tavini		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	tavini		2	1964 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	tavini		2	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	TOGLIATTI		34	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	TOGLIATTI		34	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	TOGLIATTI		34	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	TOGLIATTI		34	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	trieste	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	trieste	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	trieste	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	trieste	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	trieste	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	trieste	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	trieste	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	trieste	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	TRIESTE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	TRIESTE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	TRIESTE	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	TRIESTE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	trieste	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	trieste	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	trieste	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	trieste	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA PER GOTTOLENGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA PER GOTTOLENGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA PER GOTTOLENGO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	VIA PER GOTTOLENGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via 1Â¿ maggio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via 1Â¿ maggio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via 1Â¿ maggio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via 1Â¿ maggio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via artigiani	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via artigiani	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via artigiani	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via artigiani	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA BERTAELLO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA BERTAELLO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA BERTAELLO	14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA BERTAELLO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via bertaello	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via bertaello	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via bertaello	14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via bertaello	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA BETTONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA BETTONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA BETTONI	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA BETTONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA bETTONI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA bETTONI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA bETTONI	26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA bETTONI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via brescia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via brescia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via brescia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Pavone del Mella	via brescia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via brescia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via brescia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via brescia	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via brescia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via brescia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via brescia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via brescia	20	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via brescia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000	10000			Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via brescia	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via brescia	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via brescia	30	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via brescia	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via brescia	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via brescia	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via brescia	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via brescia	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800					
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890					
Pavone del Mella	VIA BRESCIA	38		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	via brescia	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via brescia	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via brescia	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via brescia	42		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA CASCINA BRUNELLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA CASCINA BRUNELLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA CASCINA BRUNELLO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA CASCINA BRUNELLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA CASCINA COMPARTITORI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA CASCINA COMPARTITORI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA CASCINA COMPARTITORI	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA CASCINA COMPARTITORI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA CAV. MIGLIORATI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA CAV. MIGLIORATI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA CAV. MIGLIORATI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA CAV. MIGLIORATI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via cav. pierini migliorati	28/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via cav. pierini migliorati	28/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via cav. pierini migliorati	28/b	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via cav. pierini migliorati	28/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via cav. pierino migliorati	28/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via cav. pierino migliorati	28/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via cav. pierino migliorati	28/b	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via cav. pierino migliorati	28/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via cav. pierino migliorati	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via cav. pierino migliorati	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via cav. pierino migliorati	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via cav. pierino migliorati	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA CAVOUR	42/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA CAVOUR	42/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA CAVOUR	42/44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA CAVOUR	42/44		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA D P TAVINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA D P TAVINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA D P TAVINI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA D P TAVINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via de gasperi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via de gasperi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via de gasperi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via de gasperi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA DE GIULI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA DE GIULI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA DE GIULI	16	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA DE GIULI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	15	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	21	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA DEGLI ARTIGIANI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via degli artigiani	82	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via degli artigiani	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via degli artigiani	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	via degli artigiani	82		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via degli artigiani	36/38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via degli artigiani	36/38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via degli artigiani	36/38	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via degli artigiani	36/38		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via degli artigiani	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via degli artigiani	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via degli artigiani	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via degli artigiani	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via don tavini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via don tavini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via don tavini	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via don tavini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via donatori di sangue	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via donatori di sangue	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via donatori di sangue	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via donatori di sangue	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA DONATORI DI SANGUE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	VIA DONATORI DI SANGUE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA DONATORI DI SANGUE	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA DONATORI DI SANGUE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via fiorini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via fiorini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via fiorini	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via fiorini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via fiume		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via fiume		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via fiume		3	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via fiume		3	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via fiume		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via fiume		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via fiume		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via fiume		4	Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA FIUME	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA FIUME	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA FIUME	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA FIUME	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via fiume	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via fiume	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via fiume	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via fiume	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via fiume	16	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche				1,5	Danneggiato -10%	Friabile
Pavone del Mella	via fiume	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via fiume	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via fiume	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via fiume	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via fiume	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via fiume	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			252			Non friabile
Pavone del Mella	via fiume	63		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via fiume	9/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via fiume	9/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via fiume	9/31		1967 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via fiume	9/31		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via fosse ardeatine	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via fosse ardeatine	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via fosse ardeatine	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via fosse ardeatine	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via giuseppina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via giuseppina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via giuseppina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via giuseppina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via gramsci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via gramsci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via gramsci	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via gramsci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via gramsci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via gramsci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via gramsci	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Pavone del Mella	via gramsci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via gramsci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via gramsci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via gramsci	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via gramsci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via iÂ¿ maggio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via iÂ¿ maggio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via iÂ¿ maggio	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via iÂ¿ maggio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA IV NOVEMBRE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA IV NOVEMBRE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA IV NOVEMBRE	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA IV NOVEMBRE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via martinenghe	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via martinenghe	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via martinenghe	21	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020		1020		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via martinenghe	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA MATTEOTTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA MATTEOTTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA MATTEOTTI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	VIA MATTEOTTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via matteotti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via matteotti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	via matteotti	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via matteotti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA MENTANA	8/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA MENTANA	8/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA MENTANA	8/10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA MENTANA	8/10		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via migliorati	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via migliorati	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via migliorati	8	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via migliorati	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via migliorati	30-32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via migliorati	30-32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via migliorati	30-32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			435			Non friabile
Pavone del Mella	via migliorati	30-32		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via migliorati	34-36-38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via migliorati	34-36-38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via migliorati	34-36-38	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via migliorati	34-36-38		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via monte grappa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via monte grappa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via monte grappa	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via monte grappa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via montegrappa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via montegrappa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via montegrappa	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via montegrappa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via montegrappa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via montegrappa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via montegrappa	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	239			1,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via montegrappa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA MONTEGRAPPA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA MONTEGRAPPA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA MONTEGRAPPA	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA MONTEGRAPPA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via montegrappa	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via montegrappa	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via montegrappa	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via montegrappa	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via moro	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via moro	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via moro	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Pavone del Mella	via moro	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via n. sauro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via n. sauro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via n. sauro	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via n. sauro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via n. sauro	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via n. sauro	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via n. sauro	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via n. sauro	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via n. sauro	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via n. sauro	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via n. sauro	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via n. sauro	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA N. SAURO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA N. SAURO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA N. SAURO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA N. SAURO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via nazario sauro	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via nazario sauro	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via nazario sauro	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via nazario sauro	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via nazzario sauro	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via nazzario sauro	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via nazzario sauro	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840		840		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via nazzario sauro	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA P.TOGLIATTI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA P.TOGLIATTI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA P.TOGLIATTI	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	VIA P.TOGLIATTI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via papa giovanni xxiii	40/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via papa giovanni xxiii	40/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via papa giovanni xxiii	40/a	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	via papa giovanni xxiii	40/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via papa Giovanni XXIII	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via papa Giovanni XXIII	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via papa Giovanni XXIII	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31		31		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via papa Giovanni XXIII	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via per gottolengo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via per gottolengo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via per gottolengo	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	385		385		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via per gottolengo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via per gottolengo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via per gottolengo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via per gottolengo	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via per gottolengo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via per pralboino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via per pralboino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via per pralboino	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via per pralboino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via per pralboino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via per pralboino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via per pralboino	17	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via per pralboino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via per pralboino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via per pralboino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via per pralboino	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1372		1372		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via per pralboino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via per pralboino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via per pralboino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via per pralboino	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1180				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via per pralboino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	SN	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA PER PRALBOINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via per pralboino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via per pralboino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via per pralboino	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via per pralboino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA PIA MARTA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA PIA MARTA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA PIA MARTA	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA PIA MARTA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piamarta	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via piamarta	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	via piamarta	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piamarta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piamarta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piamarta	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Pavone del Mella	via piamarta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piamarta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piamarta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piamarta	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Pavone del Mella	via piamarta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA PIAMARTA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA PIAMARTA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA PIAMARTA	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA PIAMARTA	25		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	via piamarta	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piamarta	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piamarta	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via piamarta	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piamarta	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piamarta	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piamarta	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via piamarta	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piamarta	/	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via piamarta	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piamarta	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	via piamarta	/		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piave	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piave	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piave	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via piave	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA PIAVE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA PIAVE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA PIAVE	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA PIAVE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via piave	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via piave	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via piave	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via piave	47		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA PIAVE	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA PIAVE	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA PIAVE	59	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA PIAVE	59		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via pierino cav. migliorati	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via pierino cav. migliorati	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via pierino cav. migliorati	10	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via pierino cav. migliorati	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via ponte mella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via ponte mella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via ponte mella	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via ponte mella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via ponte mella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via ponte mella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via ponte mella	3	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via ponte mella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via ponte mella	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via ponte mella	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via ponte mella	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via ponte mella	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via ponte mella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via ponte mella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via ponte mella	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via ponte mella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via pralboino	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via pralboino	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via pralboino	23	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1114		1114		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via pralboino	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via pralboino	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via pralboino	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via pralboino	25	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via pralboino	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via roma	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via roma	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via roma	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3231		3231		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via roma	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via roma	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via roma	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via roma	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato +10%	Non friabile
Pavone del Mella	via roma	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via tavini don polmito	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via tavini don polmito	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via tavini don polmito	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via tavini don polmito	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA TIRESTE	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA TIRESTE	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA TIRESTE	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA TIRESTE	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via trieste	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	via trieste	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via trieste	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via trieste	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via trieste	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via trieste	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via trieste	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Pavone del Mella	via trieste	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via trieste	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via trieste	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via trieste	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Pavone del Mella	via trieste	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via trieste	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via trieste	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via trieste	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via trieste	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via trieste	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via trieste	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via trieste	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via trieste	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via trieste	32	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via trieste	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via trieste	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	via trieste	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA TRIESTE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA TRIESTE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA TRIESTE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA TRIESTE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA TRIESTE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA TRIESTE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA TRIESTE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA TRIESTE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via trieste	32	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via trieste	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via trieste	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	via trieste	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA V.EMANUELE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA V.EMANUELE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA V.EMANUELE	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA V.EMANUELE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA VICOLO ORTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA VICOLO ORTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA VICOLO ORTI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA VICOLO ORTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIA VICOLO PIAZZUOLA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIA VICOLO PIAZZUOLA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIA VICOLO PIAZZUOLA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIA VICOLO PIAZZUOLA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	58	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	58		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	69		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			93			Non friabile
Pavone del Mella	via vittorio emanuele	73		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	viale europa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	viale europa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	viale europa	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	viale europa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	viale europa	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	viale europa	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	viale europa	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	viale europa	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	viale europa	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	viale europa	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	viale europa	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	viale europa	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIALE EUROPA	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIALE EUROPA	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pavone del Mella	VIALE EUROPA	17/19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIALE EUROPA	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	viale europa 9 e via largo fosso 7	9/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	viale europa 9 e via largo fosso 7	9/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	viale europa 9 e via largo fosso 7	9/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	viale europa 9 e via largo fosso 7	9/7		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VIALE PIAVE	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VIALE PIAVE	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VIALE PIAVE	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VIALE PIAVE	53		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	vicolo cimi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	vicolo cimi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	vicolo cimi	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	vicolo cimi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	vicolo cimi	9	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	vicolo cimi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	vicolo cimi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	vicolo cimi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VICOLO ORTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VICOLO ORTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VICOLO ORTI	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	VICOLO ORTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	vicolo orti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	vicolo orti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	vicolo orti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Pavone del Mella	vicolo orti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	vicolo piazzuola	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	vicolo piazzuola	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	vicolo piazzuola	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	vicolo piazzuola	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	vicolo piazzuola	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	vicolo piazzuola	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	vicolo piazzuola	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	vicolo piazzuola	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VITT	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VITT	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VITT	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Pavone del Mella	VITT	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	VITTORIO EMANUELE	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	VITTORIO EMANUELE	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	VITTORIO EMANUELE	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Pavone del Mella	VITTORIO EMANUELE	59		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	xxv aprile	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	xxv aprile	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	xxv aprile	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pavone del Mella	xxv aprile	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	xxv aprile	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	xxv aprile	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	xxv aprile	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	xxv aprile	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pavone del Mella	ZONA CAMPAGNE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pavone del Mella	ZONA CAMPAGNE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pavone del Mella	ZONA CAMPAGNE	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750		1750		Danneggiato -10%	Non friabile
Pavone del Mella	ZONA CAMPAGNE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Alta	loc. riole	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Alta	loc. riole	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Alta	loc. riole	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pertica Alta	loc. riole	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Alta	provinciale vestone -pertica alta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Alta	provinciale vestone -pertica alta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Alta	provinciale vestone -pertica alta	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pertica Alta	provinciale vestone -pertica alta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Alta	VIA VILLA CEA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Alta	VIA VILLA CEA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Alta	VIA VILLA CEA	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pertica Alta	VIA VILLA CEA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Bassa	loc. levrange	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Bassa	loc. levrange	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Bassa	loc. levrange	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Pertica Bassa	loc. levrange	42		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Bassa	via case sparse	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Bassa	via case sparse	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Bassa	via case sparse	25	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2550		2550		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pertica Bassa	via case sparse	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Bassa	VIA GAROSIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Bassa	VIA GAROSIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Bassa	VIA GAROSIO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pertica Bassa	VIA GAROSIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Bassa	VIA LEVRANGE	SNC	1959	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	200				Danneggiato +10%	Friabile
Pertica Bassa	Via Levrange	snc	1959	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	200				Danneggiato +10%	Friabile
Pertica Bassa	via parrocchia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Bassa	via parrocchia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Bassa	via parrocchia	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pertica Bassa	via parrocchia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Bassa	VIA ROMA - FORNO D'ONO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Bassa	VIA ROMA - FORNO D'ONO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Bassa	VIA ROMA - FORNO D'ONO	55	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Pertica Bassa	VIA ROMA - FORNO D'ONO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Pertica Bassa	via villa	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pertica Bassa	via villa	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pertica Bassa	via villa	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pertica Bassa	via villa	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	ABBANDONATI IN TERRENO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	ABBANDONATI IN TERRENO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	ABBANDONATI IN TERRENO	SNC	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	ABBANDONATI IN TERRENO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	cascina camanzone	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	cascina camanzone	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	cascina camanzone	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pezzaze	cascina camanzone	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	lavone sopra	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	lavone sopra	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	lavone sopra	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	lavone sopra	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	localita' mondaro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	localita' mondaro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	localita' mondaro	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	localita' mondaro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via caduti del lavoro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via caduti del lavoro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	via caduti del lavoro	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	via caduti del lavoro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VIA CADUTI DEL LAVORO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VIA CADUTI DEL LAVORO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	VIA CADUTI DEL LAVORO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VIA CADUTI DEL LAVORO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VIA CAMPO SPORTIVO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VIA CAMPO SPORTIVO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	VIA CAMPO SPORTIVO	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VIA CAMPO SPORTIVO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via campo sportivo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via campo sportivo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	via campo sportivo	7	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	via campo sportivo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via case sparse	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via case sparse	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	via case sparse	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	via case sparse	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via don bernardelli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via don bernardelli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	via don bernardelli	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	via don bernardelli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VIA FONTANE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VIA FONTANE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	VIA FONTANE	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VIA FONTANE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VIA LAVONE SOPRA	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VIA LAVONE SOPRA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	VIA LAVONE SOPRA	52	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VIA LAVONE SOPRA	52		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via molino	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via molino	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	via molino	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	via molino	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VIA PIOTTI	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VIA PIOTTI	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pezzaze	VIA PIOTTI	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	148		148		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VIA PIOTTI	66		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VIA RICHIEDEI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VIA RICHIEDEI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	VIA RICHIEDEI	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252		252		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VIA RICHIEDEI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via richiedei	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via richiedei	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	via richiedei	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	via richiedei	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VIA ROMA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VIA ROMA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	VIA ROMA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VIA ROMA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VIA ROMA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VIA ROMA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	VIA ROMA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VIA ROMA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via san rocco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via san rocco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	via san rocco	snc	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	via san rocco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via strada statale 345	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via strada statale 345	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,5			Danneggiato -10%	Friabile
Pezzaze	via strada statale 345	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pezzaze	via strada statale 345	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	via xx settembre	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	via xx settembre	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	via xx settembre	28	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pezzaze	via xx settembre	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pezzaze	VICOLO PONTE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pezzaze	VICOLO PONTE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pezzaze	VICOLO PONTE	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato +10%	Non friabile
Pezzaze	VICOLO PONTE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	FAITO	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	LOC. GINEPRO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	LOC. GINEPRO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	LOC. GINEPRO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	LOC. GINEPRO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	LOCALITA' BELTRAMELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	LOCALITA' BELTRAMELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	LOCALITA' BELTRAMELLI	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	LOCALITA' BELTRAMELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	localita' ginepro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	localita' ginepro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	localita' ginepro	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	localita' ginepro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VI AINDUSTRIALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VI AINDUSTRIALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VI AINDUSTRIALE	4	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VI AINDUSTRIALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA ARTIGIANI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA ARTIGIANI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA ARTIGIANI	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA ARTIGIANI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via bardilelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via bardilelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via bardilelli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via bardilelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA BARDINELLI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA BARDINELLI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA BARDINELLI	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA BARDINELLI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via castello	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	VIA CASTELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA CASTELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA CASTELLO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA CASTELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via castidignolo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via castidignolo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via castidignolo	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via castidignolo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via castignidolo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Polaveno	via castignidolo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via castignidolo	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via castignidolo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA CASTIGNIDOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA CASTIGNIDOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA CASTIGNIDOLO	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	505		505		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA CASTIGNIDOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via codassi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via codassi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via codassi	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via codassi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via corno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via corno	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via corno	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via corno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via corno	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via corno	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via corno	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via corno	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA CORTIVAZZO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA CORTIVAZZO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA CORTIVAZZO	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA CORTIVAZZO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via cortivazzo	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via cortivazzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via cortivazzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via cortivazzo	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	via cortivazzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA D'ANNUNZIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA D'ANNUNZIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA D'ANNUNZIO	15	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA D'ANNUNZIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA EUROPA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA EUROPA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA EUROPA	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA EUROPA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA FAITO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA FAITO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA FAITO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA FAITO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA GREMONE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA GREMONE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA GREMONE	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA GREMONE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	4	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via industriale	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via industriale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via industriale	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via industriale	4		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	13	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630		630		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA INDUSTRIALE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via palini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via palini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via palini	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via palini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA PARTE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA PARTE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA PARTE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA PARTE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via s. giovanni	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Polaveno	via s. giovanni	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via s. giovanni	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via s. giovanni	31		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	via s.giovanni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	via s.giovanni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	via s.giovanni	27	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	via s.giovanni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA S.MARIA DEL GIOGO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA S.MARIA DEL GIOGO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA S.MARIA DEL GIOGO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA S.MARIA DEL GIOGO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA SANTA MARIA DEL GIOGO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIA SANTA MARIA DEL GIOGO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIA SANTA MARIA DEL GIOGO	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIA SANTA MARIA DEL GIOGO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Polaveno	VIA SCAE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Polaveno	VIAQ GABRIELE D'ANNUNZIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polaveno	VIAQ GABRIELE D'ANNUNZIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polaveno	VIAQ GABRIELE D'ANNUNZIO	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Polaveno	VIAQ GABRIELE D'ANNUNZIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	bottenago	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	bottenago	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	bottenago	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	bottenago	1		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	castelletto	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	castelletto	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	castelletto	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	castelletto	25		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	della chiesa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	della chiesa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	della chiesa	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	della chiesa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	località bottenago	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	località bottenago	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	località bottenago	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	località bottenago	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	montegrappa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	montegrappa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	montegrappa	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	montegrappa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	montropero	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	montropero	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	montropero	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			832		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	montropero	1		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	piazza della spesa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	piazza della spesa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	piazza della spesa	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	piazza della spesa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	privo di via	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	privo di via	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	privo di via	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1414		1414		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	privo di via	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	serello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	serello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	serello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	serello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	VIA BORRINE	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	VIA BORRINE	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	VIA BORRINE	2/A	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	VIA BORRINE	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via del bobbio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via del bobbio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via del bobbio	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via del bobbio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via gazzolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via gazzolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via gazzolo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via gazzolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via loc. bottenago	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via loc. bottenago	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via loc. bottenago	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via loc. bottenago	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via maglio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Polpenazze del Garda	via maglio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via maglio	7	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via maglio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via maglio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via maglio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via maglio	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via maglio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via monte zalto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via monte zalto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via monte zalto	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via monte zalto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via montezalto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via montezalto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via montezalto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300				Non friabile
Polpenazze del Garda	via montezalto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via parola	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via parola	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via parola	3/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via parola	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via s. antonio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via s. antonio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via s. antonio	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via s. antonio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	VIA SENTIERI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	VIA SENTIERI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	VIA SENTIERI	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	VIA SENTIERI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Polpenazze del Garda	via veneto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Polpenazze del Garda	via veneto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Polpenazze del Garda	via veneto	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Polpenazze del Garda	via veneto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	A. MANZONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	A. MANZONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	A. MANZONI	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	A. MANZONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	a. manzoni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	a. manzoni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	a. manzoni	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	a. manzoni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	a. manzoni	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	a. manzoni	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	a. manzoni	37	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	a. manzoni	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	a. volta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	a. volta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	a. volta	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	a. volta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	a. volta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	a. volta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	a. volta	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	a. volta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	alcide de gasperi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	alcide de gasperi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	alcide de gasperi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	alcide de gasperi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	ALCIDE DE GASPERI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	ALCIDE DE GASPERI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	ALCIDE DE GASPERI	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	ALCIDE DE GASPERI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	aldo moro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	aldo moro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	aldo moro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	aldo moro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	berlucchi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	berlucchi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	berlucchi	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	830				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	berlucchi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	bonarroti	39	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	bonarroti	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	bonarroti	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	bonarroti	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	bonorroti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	bonorroti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	bonorroti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	bonorroti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	bonsignori	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	bonsignori	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	bonsignori	17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	bonsignori	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	buonarroti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	buonarroti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	buonarroti	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	buonarroti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	BUONARROTI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	BUONARROTI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	BUONARROTI	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	BUONARROTI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	buonarroti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	buonarroti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	buonarroti	43	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	buonarroti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	buonarrotti	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	buonarrotti	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	buonarrotti	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	buonarrotti	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	c. feltrinelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	c. feltrinelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	c. feltrinelli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	c. feltrinelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	castello	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	castello	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	castello	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	castello	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	COLOMBO - ZURLENGO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	COLOMBO - ZURLENGO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	COLOMBO - ZURLENGO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85					
Pompiano	COLOMBO - ZURLENGO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	comezzano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	comezzano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	comezzano	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	comezzano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	comezzano	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	comezzano	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	comezzano	27	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	comezzano	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	de gasperi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	de gasperi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	de gasperi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	de gasperi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	DE GASPERI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	DE GASPERI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	DE GASPERI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	DE GASPERI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	de gasperi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	de gasperi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	de gasperi	21	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	de gasperi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	de gasperi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	de gasperi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	de gasperi	35	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	126				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	de gasperi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	DE GASPERI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	DE GASPERI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	DE GASPERI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Pompiano	DE GASPERI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	della libertÀ	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	della libertÀ	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	della libertÀ	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	della libertÀ	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	dello spino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	dello spino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	dello spino	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	dello spino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	DON L.STURZO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	DON L.STURZO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	DON L.STURZO	46	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	DON L.STURZO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don minzoni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don minzoni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don minzoni	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	don minzoni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don minzoni	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don minzoni	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don minzoni	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Pompiano	don minzoni	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don minzoni	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don minzoni	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don minzoni	25	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	don minzoni	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don minzoni	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don minzoni	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don minzoni	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	don minzoni	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don minzoni	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don minzoni	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don minzoni	37	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	don minzoni	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don minzoni	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don minzoni	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don minzoni	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	don minzoni	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don sottura	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don sottura	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don sottura	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	don sottura	48		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don sturzo	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don sturzo	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don sturzo	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Pompiano	don sturzo	47		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	don sturzo	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	don sturzo	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	don sturzo	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	don sturzo	52		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	E. FERMI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	E. FERMI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	E. FERMI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	E. FERMI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	e. fermi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	e. fermi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	e. fermi	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	e. fermi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	f.lli kennedy	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	f.lli kennedy	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	f.lli kennedy	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	f.lli kennedy	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	g. feltrinelli	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	g. feltrinelli	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	g. feltrinelli	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	g. feltrinelli	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	g. galilei	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	g. galilei	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	g. galilei	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	g. galilei	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	g. leopardi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	g. leopardi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	g. leopardi	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4675				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	g. leopardi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	g. marcolini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	g. marcolini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	g. marcolini	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	g. marcolini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	g. marconi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	g. marconi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	g. marconi	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	g. marconi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	g. mninetti	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	g. mninetti	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	g. mninetti	36	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	g. mninetti	36		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	g.feltrinelli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	g.feltrinelli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	g.feltrinelli	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	g.feltrinelli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	G.GALILEI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	G.GALILEI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	G.GALILEI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	G.GALILEI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	g.leopardi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	g.leopardi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	g.leopardi	3	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	605				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	g.leopardi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	ia don luigi sturzo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	ia don luigi sturzo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	ia don luigi sturzo	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato +10%	Non friabile
Pompiano	ia don luigi sturzo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	KENNEDY	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	KENNEDY	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	KENNEDY	23	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	KENNEDY	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	LAVINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	LAVINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	LAVINI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	323				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	LAVINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	lavini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	lavini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	lavini	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Pompiano	lavini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	lavini angolo buonarroti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	lavini angolo buonarroti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	lavini angolo buonarroti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	lavini angolo buonarroti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	libertÀ	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	libertÀ	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	libertÀ	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	libertÀ	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	loc molinetto	sn	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	loc molinetto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	loc molinetto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	loc molinetto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	località palazzina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	località palazzina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	località palazzina	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	località palazzina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	m. l. king	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	m. l. king	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	m. l. king	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	m. l. king	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	m.l. king	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	m.l. king	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	m.l. king	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	m.l. king	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	m.l. king	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	m.l. king	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	m.l. king	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	m.l. king	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	m.l.king	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	m.l.king	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	m.l.king	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	m.l.king	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	maninetti	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	maninetti	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	maninetti	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Pompiano	maninetti	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	manzoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	manzoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	manzoni	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	manzoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	manzoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	manzoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	manzoni	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	manzoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	marconi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	marconi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	marconi	20	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	marconi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	martin luteer king	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	martin luteer king	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	martin luteer king	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	martin luteer king	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	mattei	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	mattei	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	mattei	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Pompiano	mattei	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	mattei	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	mattei	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	mattei	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Pompiano	mattei	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	mattei	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	mattei	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	mattei	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Pompiano	mattei	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	mattei	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	mattei	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	mattei	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	mattei	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	MATTEI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	MATTEI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	MATTEI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	MATTEI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	MAZZINI - GEROLANUOVA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	MAZZINI - GEROLANUOVA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	MAZZINI - GEROLANUOVA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	MAZZINI - GEROLANUOVA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	meano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	meano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	meano	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Pompiano	meano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	meano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	meano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	meano	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	meano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	micelangelo	8/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	micelangelo	8/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	micelangelo	8/	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	micelangelo	8/		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	monsignore p. piazza	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	monsignore p. piazza	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	monsignore p. piazza	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	monsignore p. piazza	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	montegungo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	montegungo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	montegungo	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	montegungo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	moretto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	moretto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	moretto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	moretto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	moretto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	moretto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	moretto	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	moretto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	mulino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	mulino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	mulino	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	mulino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	orzinuovi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	orzinuovi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	orzinuovi	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	orzinuovi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	p.za s. andrea	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	p.za s. andrea	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	p.za s. andrea	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	p.za s. andrea	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	p.zza s. andrea	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	p.zza s. andrea	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	p.zza s. andrea	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	p.zza s. andrea	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	p.zza s. andrea	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	p.zza s. andrea	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	p.zza s. andrea	31	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	p.zza s. andrea	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	palazzo ducale	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	palazzo ducale	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	palazzo ducale	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	palazzo ducale	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	paolo vi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	paolo vi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	paolo vi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	paolo vi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	paolo vi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	paolo vi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	paolo vi	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	429				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	paolo vi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	paolo VI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	paolo VI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	paolo VI	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	paolo VI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	PAOLO VI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	PAOLO VI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	PAOLO VI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	PAOLO VI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	paolo VI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	paolo VI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	paolo VI	32	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	paolo VI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	per comezzano	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	per comezzano	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	per comezzano	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	per comezzano	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	piazza della libert�	14	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	piazza della libert�	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	piazza della libert�	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	piazza della libert�	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	pirandello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	pirandello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	pirandello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Pompiano	pirandello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	pompeo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	pompeo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	pompeo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	pompeo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	pompeo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	pompeo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	pompeo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	pompeo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	pompeo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	pompeo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	pompeo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	pompeo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	roma	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	roma	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	roma	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	roma	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	s. maria	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	s. maria	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	s. maria	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	s. maria	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	s. maria	15/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	s. maria	15/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	s. maria	15/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	s. maria	15/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	S.ANDREA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	S.ANDREA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	S.ANDREA	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	S.ANDREA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	s.maria	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	s.maria	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	s.maria	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	s.maria	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	s.raffaele	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	s.raffaele	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	s.raffaele	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	
Pompiano	s.raffaele	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	sabin	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	sabin	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	sabin	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	sabin	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	santa maria	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	santa maria	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	santa maria	15	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	santa maria	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	santa maria	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	santa maria	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	santa maria	17	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	santa maria	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	santa maria	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	santa maria	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	santa maria	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	santa maria	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	sorelle tomasoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	sorelle tomasoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	sorelle tomasoni	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	sorelle tomasoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	sorelle tomasoni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	sorelle tomasoni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	sorelle tomasoni	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38,43				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	sorelle tomasoni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	SORELLE TOMASONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	SORELLE TOMASONI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	SORELLE TOMASONI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	SORELLE TOMASONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	strada della palazzina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	strada della palazzina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	strada della palazzina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1530				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	strada della palazzina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	sturzo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	sturzo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	sturzo	45	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	sturzo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	tito speri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	tito speri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	tito speri	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	tito speri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	tito speri	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	tito speri	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	tito speri	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	tito speri	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	tito speri	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	tito speri	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	tito speri	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	tito speri	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	TRIESTE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	TRIESTE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	TRIESTE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	TRIESTE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	v ia e. Fermi	16	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	v ia e. Fermi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	v ia e. Fermi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	v ia e. Fermi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	v ia mulino	13	1976	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	v ia mulino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	v ia mulino	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	v ia mulino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	V. MANINETTI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	V. MANINETTI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	V. MANINETTI	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	202				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	V. MANINETTI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via moretto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via moretto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via moretto	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via moretto	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	via achille grandi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via achille grandi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via achille grandi	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via achille grandi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via acilde de gasperi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via acilde de gasperi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via acilde de gasperi	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via acilde de gasperi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via berlusconi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via berlusconi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via berlusconi	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via berlusconi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via berlusconi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via berlusconi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via berlusconi	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via berlusconi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA BONARROTI	30A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA BONARROTI	30A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA BONARROTI	30A	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA BONARROTI	30A		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via bonsignori	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via bonsignori	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via bonsignori	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via bonsignori	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via bonsignori	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via bonsignori	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via bonsignori	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via bonsignori	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via bonsignori	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via bonsignori	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via bonsignori	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390		390		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via bonsignori	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via buonarroti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via buonarroti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via buonarroti	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Pompiano	via buonarroti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via buonarroti	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via buonarroti	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via buonarroti	36	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via buonarroti	36		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via buonarroti	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via buonarroti	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via buonarroti	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via buonarroti	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA C. COLOMBO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA C. COLOMBO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA C. COLOMBO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA C. COLOMBO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via c. colombo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via c. colombo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via c. colombo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via c. colombo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via c. feltrinelli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via c. feltrinelli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via c. feltrinelli	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via c. feltrinelli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via castello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via castello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via castello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Pompiano	via castello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via castello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via castello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via castello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Pompiano	via castello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via castello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via castello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via castello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Pompiano	via castello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via castello	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via castello	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via castello	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20		Non friabile
Pompiano	via castello	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via castello - zurlengo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	via castello - zurlengo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via castello - zurlengo	6	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Friabile
Pompiano	via castello - zurlengo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via castello - zurlengo	12	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1632		1632		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via castello - zurlengo	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	231		231		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via castello - zurlengo	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via castello - zurlengo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via colombo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via colombo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via colombo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Pompiano	via colombo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA COLOMBO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA COLOMBO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA COLOMBO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA COLOMBO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via comezzano	4	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via comezzano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via comezzano	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via comezzano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via comezzano	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via comezzano	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via comezzano	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37,2			Non friabile
Pompiano	via comezzano	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via comezzano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via comezzano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via comezzano	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			77,2			Non friabile
Pompiano	via comezzano	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via comezzano	27	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via comezzano	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via comezzano	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via comezzano	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via comezzano	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via comezzano	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via comezzano	29	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via comezzano	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via comezzano	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via comezzano	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via comezzano	39	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via comezzano	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA D. P. PIAZZA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA D. P. PIAZZA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA D. P. PIAZZA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA D. P. PIAZZA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via d.grandi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via d.grandi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via d.grandi	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via d.grandi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via dante	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via dante	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via dante	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via dante	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via dante alighieri	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via dante alighieri	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via dante alighieri	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via dante alighieri	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via d'antona	24	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via d'antona	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via d'antona	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via d'antona	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via de gasperi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via de gasperi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via de gasperi	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via de gasperi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DE GASPERI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DE GASPERI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	VIA DE GASPERI	17	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DE GASPERI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via del mulino	15	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via del mulino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via del mulino	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via del mulino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DELLA LIBERTA'	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DELLA LIBERTA'	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DELLA LIBERTA'	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DELLA LIBERTA'	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via della libertÀ	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via della libertÀ	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via della libertÀ	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via della libertÀ	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via della libertÀ	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via della libertÀ	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via della libertÀ	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via della libertÀ	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via della libertÀ	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via della libertÀ	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via della libertÀ	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via della libertÀ	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via della maccadina	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via della maccadina	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via della maccadina	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via della maccadina	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DELLO SPINO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DELLO SPINO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DELLO SPINO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DELLO SPINO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don calzoni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don calzoni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don calzoni	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don calzoni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don francesco adragna	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don francesco adragna	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don francesco adragna	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don francesco adragna	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don l. sturzo	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don l. sturzo	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don l. sturzo	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don l. sturzo	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DON L. STURZO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DON L. STURZO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DON L. STURZO	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DON L. STURZO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DON L.SUTRZO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DON L.SUTRZO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DON L.SUTRZO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DON L.SUTRZO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don luigi sturzo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don luigi sturzo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don luigi sturzo	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175		175		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don luigi sturzo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don luigi sturzo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don luigi sturzo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don luigi sturzo	26	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don luigi sturzo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don luigi sturzo	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don luigi sturzo	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don luigi sturzo	32	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Pompiano	via don luigi sturzo	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don luigi sturzo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don luigi sturzo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don luigi sturzo	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don luigi sturzo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DON MINZONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DON MINZONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DON MINZONI	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DON MINZONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DON MINZONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DON MINZONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DON MINZONI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	558				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	VIA DON MINZONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don minzoni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don minzoni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don minzoni	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don minzoni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don minzoni	7	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don minzoni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don minzoni	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via don minzoni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DON MINZONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DON MINZONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DON MINZONI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DON MINZONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don minzoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don minzoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don minzoni	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don minzoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don Minzoni	11	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don Minzoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don Minzoni	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via don Minzoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don minzoni	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don minzoni	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don minzoni	21	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don minzoni	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DON MINZONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DON MINZONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DON MINZONI	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DON MINZONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don minzoni	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don minzoni	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don minzoni	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don minzoni	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don minzoni	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don minzoni	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don minzoni	-	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don minzoni	-		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA DON P. PIAZZA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA DON P. PIAZZA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA DON P. PIAZZA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA DON P. PIAZZA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don sturzo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don sturzo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don sturzo	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Pompiano	via don sturzo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don sturzo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don sturzo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don sturzo	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Pompiano	via don sturzo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don sturzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don sturzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don sturzo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don sturzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don sturzo	29	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via don sturzo	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don sturzo	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via don sturzo	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via don sturzo	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via don sturzo	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via don sturzo	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Pompiano	via don sturzo	44		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via e. fermi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via e. fermi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via e. fermi	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Pompiano	via e. fermi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via e. fermi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via e. fermi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via e. fermi	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via e. fermi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via e. fermi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via e. fermi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via e. fermi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via e. fermi	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	VIA E. FERMI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA E. FERMI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA E. FERMI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA E. FERMI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA E. FERMI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA E. FERMI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA E. FERMI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA E. FERMI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA E. FERMI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA E. FERMI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA E. FERMI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA E. FERMI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA ENRICO FERMI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA ENRICO FERMI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA ENRICO FERMI	20	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA ENRICO FERMI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via feltrinelli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via feltrinelli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via feltrinelli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via feltrinelli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via fermi	19	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			183		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via fermi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via fermi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via fermi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA FERMI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA FERMI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA FERMI	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA FERMI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	Via G Maninetti	36	1971	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	Via G Maninetti	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	Via G Maninetti	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	Via G Maninetti	36		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA G. FELRINELLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA G. FELRINELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA G. FELRINELLI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA G. FELRINELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via g. leopardi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via g. leopardi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via g. leopardi	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via g. leopardi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via g. leopardi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via g. leopardi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via g. leopardi	6	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via g. leopardi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA G. LEOPARDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA G. LEOPARDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA G. LEOPARDI	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67,85				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA G. LEOPARDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via g. leopardi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via g. leopardi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via g. leopardi	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via g. leopardi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via galilei	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via galilei	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via galilei	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via galilei	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via garibaldi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via garibaldi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via garibaldi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via garibaldi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA GARIBALDI (GEROLANUOVA)	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA GARIBALDI (GEROLANUOVA)	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA GARIBALDI (GEROLANUOVA)	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA GARIBALDI (GEROLANUOVA)	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA GIACOMO LEOPARDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA GIACOMO LEOPARDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA GIACOMO LEOPARDI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA GIACOMO LEOPARDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via giovanni xxiii	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via giovanni xxiii	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via giovanni xxiii	22	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5888				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via giovanni xxiii	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via kennedy	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	via kennedy	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via kennedy	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via kennedy	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via kennedy	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via kennedy	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via kennedy	22	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via kennedy	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via kennedy	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via kennedy	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via kennedy	23	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via kennedy	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via kennedy	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via kennedy	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via kennedy	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via kennedy	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via l. da vinci	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via l. da vinci	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via l. da vinci	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via l. da vinci	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA L. DA VINCI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA L. DA VINCI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA L. DA VINCI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA L. DA VINCI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA L. PIRANDELLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA L. PIRANDELLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA L. PIRANDELLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA L. PIRANDELLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via l. pirandello	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via l. pirandello	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via l. pirandello	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via l. pirandello	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA L.DA VINCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA L.DA VINCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA L.DA VINCI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA L.DA VINCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA LANINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA LANINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA LANINI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA LANINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via lavini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via lavini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via lavini	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via lavini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via lavini	22	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via lavini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via lavini	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via lavini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via leonardo da vinci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via leonardo da vinci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via leonardo da vinci	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via leonardo da vinci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via liberta'	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via liberta'	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via liberta'	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via liberta'	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA LIBERTA'	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA LIBERTA'	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA LIBERTA'	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA LIBERTA'	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA LIBERTA'	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA LIBERTA'	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA LIBERTA'	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA LIBERTA'	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via libertÀ	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via libertÀ	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via libertÀ	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via libertÀ	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via luigi pirandello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via luigi pirandello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via luigi pirandello	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via luigi pirandello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via m. buonarroti	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via m. buonarroti	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	via m. buonarroti	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via m. buonarroti	61		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via m. l. king	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via m. l. king	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via m. l. king	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via m. l. king	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via maninetti	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via maninetti	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via maninetti	54	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via maninetti	54		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA MANZONI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA MANZONI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA MANZONI	22	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA MANZONI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via manzoni	31								
Pompiano	via marconi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via marconi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via marconi	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via marconi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via marconi	24	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via marconi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via marconi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via marconi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via mattei	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via mattei	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via mattei	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via mattei	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via meano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via meano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via meano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			625			Non friabile
Pompiano	via meano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via montelungo	2	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via montelungo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via montelungo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via montelungo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via montelungo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via montelungo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via montelungo	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via montelungo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via montelungo	4	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via montelungo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via montelungo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via montelungo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via moretto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via moretto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via moretto	4	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	137				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via moretto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via moretto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via moretto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via moretto	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via moretto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via moretto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via moretto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via moretto	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via moretto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via moretto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via moretto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via moretto	9	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	137,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via moretto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via moretto - zurlengo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via moretto - zurlengo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via moretto - zurlengo	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via moretto - zurlengo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via mulino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via mulino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via mulino	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via mulino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA MULINO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA MULINO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA MULINO	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA MULINO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via ndon l. sturzo	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via ndon l. sturzo	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	via ndon l. sturzo	37	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via ndon l. sturzo	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via ortaglia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via ortaglia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via ortaglia	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3700			Non friabile
Pompiano	via ortaglia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via ortaglia	1	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via ortaglia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via ortaglia	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via ortaglia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via ortaglia - cascina prada	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via ortaglia - cascina prada	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via ortaglia - cascina prada	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	625		625		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via ortaglia - cascina prada	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via ortaglia - cascina prada	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via ortaglia - cascina prada	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via ortaglia - cascina prada	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	625		625		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via ortaglia - cascina prada	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA ORZINUOVI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA ORZINUOVI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA ORZINUOVI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	VIA ORZINUOVI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via orzinuovi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via orzinuovi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via orzinuovi	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via orzinuovi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA ORZINUOVI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA ORZINUOVI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA ORZINUOVI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA ORZINUOVI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via p. maninetti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via p. maninetti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via p. maninetti	28	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via p. maninetti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA PALAZZO DUCALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA PALAZZO DUCALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA PALAZZO DUCALE	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA PALAZZO DUCALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via palazzo ducale	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via palazzo ducale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via palazzo ducale	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via palazzo ducale	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via palazzo ducale fraz. gerolanuova	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via palazzo ducale fraz. gerolanuova	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via palazzo ducale fraz. gerolanuova	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via palazzo ducale fraz. gerolanuova	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via paolo vi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via paolo vi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via paolo vi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Pompiano	via paolo vi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA PAOLO VI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA PAOLO VI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA PAOLO VI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA PAOLO VI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via paolo VI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via paolo VI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via paolo VI	8	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via paolo VI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA PAOLO VI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA PAOLO VI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA PAOLO VI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA PAOLO VI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via paolo vi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via paolo vi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via paolo vi	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via paolo vi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via papa giovanni xxiii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via papa giovanni xxiii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via papa giovanni xxiii	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato +10%	Non friabile
Pompiano	via papa giovanni xxiii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via papa giovanni xxiii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via papa giovanni xxiii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via papa giovanni xxiii	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	via papa giovanni xxiii	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via papa paolo VI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via papa paolo VI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via papa paolo VI	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via papa paolo VI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via per comezzano	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via per comezzano	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via per comezzano	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via per comezzano	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via pirandello	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via pirandello	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via pirandello	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via pirandello	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via pirandello	7	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			48		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via pirandello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via pirandello	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via pirandello	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via pirandello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via pirandello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via pirandello	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Pompiano	via pirandello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via pirandello	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via pirandello	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via pirandello	9	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via pirandello	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via roma	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via roma	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via roma	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via roma	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via roma	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via roma	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via roma	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via roma	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA ROMA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA ROMA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA ROMA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA ROMA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via s. maria	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via s. maria	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via s. maria	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via s. maria	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via s. maria	517		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via s. maria	517		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via s. maria	517		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via s. maria	517		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA S. RAFFAELE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA S. RAFFAELE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA S. RAFFAELE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA S. RAFFAELE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA S.MARIA	517		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA S.MARIA	517		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA S.MARIA	517		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA S.MARIA	517		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via sabin			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via sabin			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via sabin		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via sabin			Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via sabin	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via sabin	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via sabin	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via sabin	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via san giovanni BATTISTA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via san giovanni BATTISTA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via san giovanni BATTISTA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	352				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via san giovanni BATTISTA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via san giovanni BATTISTA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via san giovanni BATTISTA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via san giovanni BATTISTA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via san giovanni BATTISTA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via san giovanni battista	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via san giovanni battista	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via san giovanni battista	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via san giovanni battista	16		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pompiano	via santa maria	9	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via santa maria	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via santa maria	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via santa maria	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via santa maria	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via santa maria	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via santa maria	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via santa maria	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via silvio pellico - zurlengo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via silvio pellico - zurlengo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via silvio pellico - zurlengo	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via silvio pellico - zurlengo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via sturzo	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via sturzo	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via sturzo	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Pompiano	via sturzo	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA TRIESTE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA TRIESTE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA TRIESTE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via ungaretti	8	1966	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via ungaretti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via ungaretti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pompiano	via ungaretti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIA VANONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIA VANONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIA VANONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIA VANONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via vittorio veneto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via vittorio veneto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via vittorio veneto	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via vittorio veneto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via vittorio veneto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via vittorio veneto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via vittorio veneto	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via vittorio veneto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via vittorio veneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via vittorio veneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via vittorio veneto	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via vittorio veneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via vittorio veneto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via vittorio veneto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via vittorio veneto	9	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via vittorio veneto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	via volta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	via volta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	via volta	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	via volta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	viac.colombo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	viac.colombo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	viac.colombo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	viac.colombo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	VIS G. MARCONI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	VIS G. MARCONI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	VIS G. MARCONI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	VIS G. MARCONI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pompiano	vis s. maria	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pompiano	vis s. maria	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pompiano	vis s. maria	6	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pompiano	vis s. maria	6		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	bertazzoli	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195		195		Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	bertazzoli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	bertazzoli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	bertazzoli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	borgo poncarale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	borgo poncarale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	borgo poncarale	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			29			Non friabile
Poncarale	borgo poncarale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	C.NA BECCERONI S.S. 45 BIS	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	C.NA BECCERONI S.S. 45 BIS	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	C.NA BECCERONI S.S. 45 BIS	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600			Non friabile
Poncarale	C.NA BECCERONI S.S. 45 BIS	8		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na berteroni a sera	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	c.na berteroni a sera	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na berteroni a sera	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1185			Non friabile
Poncarale	c.na berteroni a sera	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na bicceroni - s.p. 45/bis		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na bicceroni - s.p. 45/bis		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na bicceroni - s.p. 45/bis		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600			Non friabile
Poncarale	c.na bicceroni - s.p. 45/bis		8	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na ferranonde moro		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na ferranonde moro		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na ferranonde moro		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Poncarale	c.na ferranonde moro		12	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na macondo		60	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na macondo		60	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na macondo		60	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Poncarale	c.na macondo		60	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na macondo		60	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na macondo		60	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na macondo		60	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Poncarale	c.na macondo		60	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	C.NA MISERIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	C.NA MISERIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	C.NA MISERIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			62,5			Non friabile
Poncarale	C.NA MISERIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na monfana	sp 45/bis		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na monfana	sp 45/bis		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na monfana	sp 45/bis		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Poncarale	c.na monfana	sp 45/bis		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na monte santo		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na monte santo		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na monte santo		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125			Non friabile
Poncarale	c.na monte santo		14	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na monte santo		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na monte santo		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na monte santo		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Poncarale	c.na monte santo		14	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na ortigara	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na ortigara	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na ortigara	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	c.na ortigara	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	C.NA ORTIGARA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	C.NA ORTIGARA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	C.NA ORTIGARA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Poncarale	C.NA ORTIGARA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na pace		56	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na pace		56	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na pace		56	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Poncarale	c.na pace		56	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	C.NA PACE		56	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	C.NA PACE		56	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	C.NA PACE		56	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Poncarale	C.NA PACE		56	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na sempione	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na sempione	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na sempione	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13608			Non friabile
Poncarale	c.na sempione	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na sole		42	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na sole		42	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na sole		42	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			570			Non friabile
Poncarale	c.na sole		42	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	c.na teatro		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	c.na teatro		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	c.na teatro		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000			Non friabile
Poncarale	c.na teatro		10	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	cas. pace		56	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	cas. pace		56	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	cas. pace		56	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Poncarale	cas. pace		56	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	CASCINA CONSOLI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	CASCINA CONSOLI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	CASCINA CONSOLI	S.N.	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5800		5800		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	CASCINA CONSOLI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	CASCINA EMILIA STRADA STATALE 45 BIS		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	CASCINA EMILIA STRADA STATALE 45 BIS		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	CASCINA EMILIA STRADA STATALE 45 BIS	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	CASCINA EMILIA STRADA STATALE 45 BIS	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	CASCINA MONTESANTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	CASCINA MONTESANTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	CASCINA MONTESANTO	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	CASCINA MONTESANTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	CASINA ORTEGARA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	CASINA ORTEGARA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	CASINA ORTEGARA	6	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	CASINA ORTEGARA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	dosso	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	dosso	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	dosso	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Friabile
Poncarale	dosso	20		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	emilia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	emilia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	emilia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Poncarale	emilia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	ferramonde	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	ferramonde	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	ferramonde	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			820			Non friabile
Poncarale	ferramonde	54		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	fienil mazzola	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	fienil mazzola	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	fienil mazzola	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	6300			Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	fienil mazzola	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	FIENILE MAZZOLA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	FIENILE MAZZOLA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	FIENILE MAZZOLA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	FIENILE MAZZOLA			Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	FIENILE MAZZOLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	FIENILE MAZZOLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	FIENILE MAZZOLA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Poncarale	FIENILE MAZZOLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	fra cremona e brescia mappale 158	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	fra cremona e brescia mappale 158	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	fra cremona e brescia mappale 158	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			1	Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	fra cremona e brescia mappale 158	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	FRAZ BORGO VIA G. MARCONI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	FRAZ BORGO VIA G. MARCONI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	FRAZ BORGO VIA G. MARCONI	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	FRAZ BORGO VIA G. MARCONI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	illeggibile	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	illeggibile	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	illeggibile	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330			Non friabile
Poncarale	illeggibile	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	LOC. BORGO PONCARALE VIA S. MARTINO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	LOC. BORGO PONCARALE VIA S. MARTINO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	LOC. BORGO PONCARALE VIA S. MARTINO	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	LOC. BORGO PONCARALE VIA S. MARTINO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	loc. monte netto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	loc. monte netto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	loc. monte netto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Poncarale	loc. monte netto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	localita' cascina nuova	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	localita' cascina nuova	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	localita' cascina nuova	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	localita' cascina nuova	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	M. DELLA LIBERTA'	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	M. DELLA LIBERTA'	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	M. DELLA LIBERTA'	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	M. DELLA LIBERTA'	21		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	monte grappa	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	monte grappa	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	monte grappa	28	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	monte grappa	28		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	piazza marcolini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	piazza marcolini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	piazza marcolini	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	piazza marcolini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	PIEMONTE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	PIEMONTE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	PIEMONTE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	PIEMONTE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	roma	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	roma	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	roma	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Poncarale	roma	3		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	s.s. 45 bis	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	s.s. 45 bis	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	s.s. 45 bis	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Poncarale	s.s. 45 bis	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	s.s. 45 bis	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	s.s. 45 bis	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	s.s. 45 bis	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15995			Non friabile
Poncarale	s.s. 45 bis	19		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	S.S. BS-CR	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	S.S. BS-CR	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	S.S. BS-CR	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Poncarale	S.S. BS-CR	34		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	SAN MARTINO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	SAN MARTINO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	SAN MARTINO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			428			Non friabile
Poncarale	SAN MARTINO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	sorelle girelli	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	sorelle girelli	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	sorelle girelli	51	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	sorelle girelli	51		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	strada vicinale monte netto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	strada vicinale monte netto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	strada vicinale monte netto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Poncarale	strada vicinale monte netto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	veneto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	veneto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	veneto	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	veneto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via a gallo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via a gallo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via a gallo	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via a gallo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via a. gallo	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via a. gallo	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via a. gallo	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Poncarale	via a. gallo	29		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via a. gallo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via a. gallo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via a. gallo	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430			Non friabile
Poncarale	via a. gallo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via a. gallo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via a. gallo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via a. gallo	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile
Poncarale	via a. gallo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via a. gallo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via a. gallo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via a. gallo	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430			Non friabile
Poncarale	via a. gallo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via a. gallo	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via a. gallo	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via a. gallo	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Poncarale	via a. gallo	47		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via a. gallo	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via a. gallo	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via a. gallo	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1313,77			Non friabile
Poncarale	via a. gallo	50		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA A. MORO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA A. MORO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA A. MORO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Poncarale	VIA A. MORO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ALDO MORO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ALDO MORO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ALDO MORO	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA ALDO MORO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA BERTAZZOLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA BERTAZZOLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA BERTAZZOLI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Poncarale	VIA BERTAZZOLI	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	VIA BERTAZZOLI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA BERTAZZOLI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA BERTAZZOLI	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA BERTAZZOLI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via bertazzoli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via bertazzoli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via bertazzoli	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2400			Non friabile
Poncarale	via bertazzoli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via bertazzoli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via bertazzoli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via bertazzoli	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via bertazzoli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via bertazzoli - loc. montenetto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via bertazzoli - loc. montenetto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via bertazzoli - loc. montenetto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Poncarale	via bertazzoli - loc. montenetto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA BRED A	68/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA BRED A	68/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA BRED A	68/A	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA BRED A	68/A		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via c. rovati	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via c. rovati	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via c. rovati	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Poncarale	via c. rovati	2		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA C. SCHIOPPETTI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA C. SCHIOPPETTI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA C. SCHIOPPETTI	31	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1415		1415		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA C. SCHIOPPETTI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA CAPRIANO (CASCINA FIENILE MAZZOLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA CAPRIANO (CASCINA FIENILE MAZZOLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA CAPRIANO (CASCINA FIENILE MAZZOLA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA CAPRIANO (CASCINA FIENILE MAZZOLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via carolina schiappetti	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA CASCINA NUOVA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA CASCINA NUOVA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA CASCINA NUOVA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	VIA CASCINA NUOVA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA CHIUSO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA CHIUSO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA CHIUSO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA CHIUSO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via coler	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via coler	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via coler	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Poncarale	via coler	11		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via coleretto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via coleretto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via coleretto	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Poncarale	via coleretto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA COLERETTO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA COLERETTO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA COLERETTO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA COLERETTO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA COLEREZZO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA COLEREZZO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA COLEREZZO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Poncarale	VIA COLEREZZO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via coreretto	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via coreretto	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via coreretto	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Poncarale	via coreretto	15		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via dosso	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via dosso	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via dosso	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via dosso	25		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA DOSSO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA DOSSO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA DOSSO	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	VIA DOSSO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA DOSSO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA DOSSO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA DOSSO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA DOSSO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	VIA DOSSO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via e. fermi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via e. fermi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via e. fermi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Poncarale	via e. fermi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via e. fermi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via e. fermi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via e. fermi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Poncarale	via e. fermi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via e. fermi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via e. fermi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via e. fermi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
Poncarale	via e. fermi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via e. fermi	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via e. fermi	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via e. fermi	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1457			Non friabile
Poncarale	via e. fermi	55		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via e. fermi	59/65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via e. fermi	59/65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via e. fermi	59/65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3400			Non friabile
Poncarale	via e. fermi	59/65		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via emilia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via emilia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via emilia	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Poncarale	via emilia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA EMILIA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA EMILIA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA EMILIA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	VIA EMILIA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via emilia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via emilia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via emilia	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2,65			Friabile
Poncarale	via emilia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via emilia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via emilia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via emilia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Poncarale	via emilia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via emilia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via emilia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via emilia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	via emilia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	Via emilia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	Via emilia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	Via emilia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	Via emilia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via enrico fermi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via enrico fermi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via enrico fermi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via enrico fermi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via fermi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via fermi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via fermi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	605		605		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via fermi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA FERMI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA FERMI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA FERMI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
Poncarale	VIA FERMI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via ferramonde	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via ferramonde	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via ferramonde	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via ferramonde	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA FERRAMONE CASCINA STROSS	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA FERRAMONE CASCINA STROSS	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA FERRAMONE CASCINA STROSS	S.N.	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA FERRAMONE CASCINA STROSS	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA FIUME	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA FIUME	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA FIUME	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA FIUME	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via fiume	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via fiume	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via fiume	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via fiume	20		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	via fiume	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via fiume	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via fiume	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via fiume	20		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA FIUME	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA FIUME	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA FIUME	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Poncarale	VIA FIUME	21		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA FIUME	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA FIUME	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA FIUME	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Poncarale	VIA FIUME	21		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via fiume	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via fiume	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via fiume	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via fiume	35		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA FIUME	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA FIUME	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA FIUME	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	VIA FIUME	43		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA FIUME	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA FIUME	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA FIUME	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA FIUME	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via g. galilei	30/32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via g. galilei	30/32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via g. galilei	30/32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via g. galilei	30/32		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via g. marconi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via g. marconi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via g. marconi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8,4			Non friabile
Poncarale	via g. marconi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via g. marconi	38/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via g. marconi	38/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via g. marconi	38/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6300		6300		Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	via g. marconi	38/a		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via g. verdi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via g. verdi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via g. verdi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			62			Non friabile
Poncarale	via g. verdi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via g. verdi	10/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via g. verdi	10/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via g. verdi	10/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Poncarale	via g. verdi	10/a		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA GALILEI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA GALILEI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA GALILEI	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA GALILEI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA GALILEI	8-10-12-14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA GALILEI	8-10-12-14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA GALILEI	8-10-12-14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA GALILEI	8-10-12-14		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via galilei	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via galilei	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via galilei	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via galilei	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA GALLO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA GALLO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA GALLO	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA GALLO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA GALLO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA GALLO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA GALLO	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA GALLO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA GALLO	SN	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62		62		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA GIUSEPPE VERDI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA GIUSEPPE VERDI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA GIUSEPPE VERDI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA GIUSEPPE VERDI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via liguria	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via liguria	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via liguria	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	via liguria	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	via liguria	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via liguria	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via liguria	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			57			Non friabile
Poncarale	via liguria	2		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via liguria	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via liguria	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via liguria	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Poncarale	via liguria	4		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via liguria	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via liguria	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via liguria	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Poncarale	via liguria	12		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via liguria	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via liguria	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via liguria	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70			Non friabile
Poncarale	via liguria	/		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via lombardia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via lombardia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via lombardia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Poncarale	via lombardia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	4	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA LOMBARDIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA LOMBARDIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via lombardia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via lombardia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via lombardia	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Non friabile
Poncarale	via lombardia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA LOMBARDIA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Poncarale	VIA LOMBARDIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via lombardia	11	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	10			46		Friabile
Poncarale	via lombardia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via lombardia	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Poncarale	via lombardia	11		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via lombardia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via lombardia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via lombardia	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via lombardia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via lombardia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via lombardia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via lombardia	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Poncarale	via lombardia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via m. della liberta'	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via m. della liberta'	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via m. della liberta'	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Poncarale	via m. della liberta'	21		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via m. liberta'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via m. liberta'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via m. liberta'	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Poncarale	via m. liberta'	13		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via marcolini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via marcolini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via marcolini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Poncarale	via marcolini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via marconi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via marconi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via marconi	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3248			Non friabile
Poncarale	via marconi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via marconi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via marconi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via marconi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via marconi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via marconi	32/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via marconi	32/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via marconi	32/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via marconi	32/a		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via marconi	32/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	via marconi	32/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via marconi	32/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Poncarale	via marconi	32/a		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA MARCONI	38/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA MARCONI	38/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA MARCONI	38/A	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA MARCONI	38/A		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via marconi	38/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via marconi	38/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via marconi	38/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via marconi	38/A		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		3201		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA		19	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via martiri della liberta'		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via martiri della liberta'		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via martiri della liberta'		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Poncarale	via martiri della liberta'		2	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via martiri della liberta'		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via martiri della liberta'		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via martiri della liberta'		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Poncarale	via martiri della liberta'		14	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via martiri della liberta'		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via martiri della liberta'		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via martiri della liberta'		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via martiri della liberta'		25	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via martiri della liberta'	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via martiri della liberta'	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via martiri della liberta'	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	via martiri della liberta'	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via mazzini		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via mazzini		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via mazzini		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Poncarale	via mazzini		25	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA MAZZINI		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA MAZZINI		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA MAZZINI		27	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Poncarale	VIA MAZZINI		27	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA MAZZINI CASCINA DON BOSCO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA MAZZINI CASCINA DON BOSCO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA MAZZINI CASCINA DON BOSCO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA MAZZINI CASCINA DON BOSCO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via monte grappa		46	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via monte grappa		46	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via monte grappa		46	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Poncarale	via monte grappa		46	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via monte netto	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via monte netto	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via monte netto	s.n.	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via monte netto	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via montegrappa		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via montegrappa		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via montegrappa		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via montegrappa		5	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via montegrappa		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via montegrappa		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via montegrappa		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via montegrappa		5	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA MONTEGRAPPA		46	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA MORO		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA MORO		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA MORO		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Poncarale	VIA MORO		12	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA PADRE MARCOLINI		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA PADRE MARCOLINI		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA PADRE MARCOLINI		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA PADRE MARCOLINI		2	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via padre marcolini		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via padre marcolini		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via padre marcolini		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Poncarale	via padre marcolini		11	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piave		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	via piave	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piave	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Poncarale	via piave	1		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA PIAVE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA PIAVE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA PIAVE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Poncarale	VIA PIAVE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piave	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piave	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piave	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via piave	7		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piave	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piave	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piave	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Friabile
Poncarale	via piave	9		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA PIAVE	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA PIAVE	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA PIAVE	37/39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA PIAVE	37/39		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piemonte	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piemonte	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piemonte	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Poncarale	via piemonte	7		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piemonte	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piemonte	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piemonte	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via piemonte	11		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piemonte	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piemonte	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piemonte	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Non friabile
Poncarale	via piemonte	14		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA PIEMONTE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA PIEMONTE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA PIEMONTE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Poncarale	VIA PIEMONTE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piemonte	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piemonte	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piemonte	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Poncarale	via piemonte	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piemonte	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piemonte	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piemonte	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Poncarale	via piemonte	18		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piemonte	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piemonte	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piemonte	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Poncarale	via piemonte	20		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via piemonte	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via piemonte	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via piemonte	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via piemonte	28		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via roma	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via roma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via roma	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Poncarale	via roma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via roma	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via roma	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via roma	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Poncarale	via roma	12		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via roma	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via roma	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via roma	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via roma	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROMA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROMA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROMA	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	VIA ROMA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROMA	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA ROMA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROMA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROMA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Poncarale	VIA ROMA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via roma	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	via roma	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via roma	29/31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500			Non friabile
Poncarale	via roma	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROMANINO		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROMANINO		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROMANINO		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA ROMANINO		1	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via romanino		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via romanino		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via romanino		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via romanino		9	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROMANINO		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROMANINO		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROMANINO		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Poncarale	VIA ROMANINO		9	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via romanino		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via romanino		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via romanino		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325		325		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via romanino		11	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROMANINO		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROMANINO		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROMANINO		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27			Non friabile
Poncarale	VIA ROMANINO		13	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROSSINI		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROSSINI		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROSSINI		4	1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA ROSSINI		4	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via rossini		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via rossini		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via rossini		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via rossini		4	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via rossini	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via rossini	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via rossini	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via rossini	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROVATI		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROVATI		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROVATI		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Poncarale	VIA ROVATI		1	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via rovati		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via rovati		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via rovati		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Poncarale	via rovati		6	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via rovati		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via rovati		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via rovati		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via rovati		7	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via rovati		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via rovati		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via rovati		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	500			Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via rovati		7	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROVATI		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROVATI		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROVATI		8	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA ROVATI		8	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA ROVATI		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA ROVATI		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA ROVATI		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Poncarale	VIA ROVATI		12	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s. martino		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s. martino		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via s. martino		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650			Non friabile
Poncarale	via s. martino		1	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s. martino		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s. martino		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via s. martino		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Poncarale	via s. martino		8	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S. MARTINO		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S. MARTINO		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S. MARTINO		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6500			Non friabile
Poncarale	VIA S. MARTINO		12	Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s. martino		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s. martino		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	via s. martino	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330			Non friabile
Poncarale	via s. martino	23		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s. martino	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s. martino	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via s. martino	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330			Non friabile
Poncarale	via s. martino	27		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s.lle girelli	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s.lle girelli	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via s.lle girelli	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Poncarale	via s.lle girelli	55		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s.lle girelli	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s.lle girelli	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via s.lle girelli	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Poncarale	via s.lle girelli	59		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1824			Non friabile
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s.lle girelli	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s.lle girelli	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via s.lle girelli	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Poncarale	via s.lle girelli	64		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	71		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27			Non friabile
Poncarale	VIA S.LLE GIRELLI	84		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s.lle girelli	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s.lle girelli	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via s.lle girelli	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27			Non friabile
Poncarale	via s.lle girelli	84		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via s.lle girelli	10/c, 10/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via s.lle girelli	10/c, 10/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via s.lle girelli	10/c, 10/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Poncarale	via s.lle girelli	10/c, 10/a		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S.MARTINO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA S.S. 45 BIS	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S.S. 45 BIS	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S.S. 45 BIS	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4560			Non friabile
Poncarale	VIA S.S. 45 BIS	5		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S.S. 45 BIS	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S.S. 45 BIS	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S.S. 45 BIS	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Poncarale	VIA S.S. 45 BIS	30		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA SERRAMNODI - BORGO PONCARALE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA SERRAMNODI - BORGO PONCARALE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA SERRAMNODI - BORGO PONCARALE	SNC	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA SERRAMNODI - BORGO PONCARALE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via serramondi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via serramondi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via serramondi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via serramondi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via serramondi	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via serramondi	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via serramondi	2a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11696		11696			Non friabile
Poncarale	via serramondi	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA S-LLE GIRELLI	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA S-LLE GIRELLI	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA S-LLE GIRELLI	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Poncarale	VIA S-LLE GIRELLI	67		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA SORELLE GIRELLI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA SORELLE GIRELLI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	VIA SORELLE GIRELLI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Poncarale	VIA SORELLE GIRELLI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via sorelle girelli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via sorelle girelli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via sorelle girelli	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via sorelle girelli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA SORELLE GIRELLI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA SORELLE GIRELLI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA SORELLE GIRELLI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Poncarale	VIA SORELLE GIRELLI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via sorelle girelli	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via sorelle girelli	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via sorelle girelli	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via sorelle girelli	54		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via sorelle girelli	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via sorelle girelli	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via sorelle girelli	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Poncarale	via sorelle girelli	72		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA SS 45 BIS	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA SS 45 BIS	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA SS 45 BIS	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA SS 45 BIS	7		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA STELLA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA STELLA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA STELLA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA STELLA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA STELLE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA STELLE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA STELLE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Poncarale	VIA STELLE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via stelle	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via stelle	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via stelle	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Poncarale	via stelle	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA STELLE ADICENTE AL CIVICO 3	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA STELLE ADICENTE AL CIVICO 3	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA STELLE ADICENTE AL CIVICO 3	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA STELLE ADICENTE AL CIVICO 3	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA STRADA STATALE 45/BIS	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA STRADA STATALE 45/BIS	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA STRADA STATALE 45/BIS	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA STRADA STATALE 45/BIS	17		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via teatro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via teatro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via teatro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via teatro	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA TEATRO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA TEATRO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA TEATRO	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA TEATRO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA TEATRO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA TEATRO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA TEATRO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18			Non friabile
Poncarale	VIA TEATRO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via teatro	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via teatro	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via teatro	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Poncarale	via teatro	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via teatro	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via teatro	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via teatro	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	via teatro	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA TEATRO	8/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA TEATRO	8/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA TEATRO	8/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900			Non friabile
Poncarale	VIA TEATRO	8/A		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via testro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via testro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via testro	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1716			Non friabile
Poncarale	via testro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via veneto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via veneto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via veneto		1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Poncarale	via veneto			Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA VENETO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA VENETO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA VENETO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	VIA VENETO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via veneto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via veneto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via veneto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	via veneto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via veneto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via veneto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via veneto	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	via veneto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via veneto	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via veneto	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via veneto	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Poncarale	via veneto	15		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via veneto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via veneto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via veneto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Poncarale	via veneto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VIA XXIV MAGGIO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VIA XXIV MAGGIO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VIA XXIV MAGGIO	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24,15		24,15		Danneggiato -10%	Non friabile
Poncarale	VIA XXIV MAGGIO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via xxiv maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via xxiv maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via xxiv maggio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24,15			Non friabile
Poncarale	via xxiv maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via xxv aprile	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via xxv aprile	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via xxv aprile	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220			Non friabile
Poncarale	via xxv aprile	5		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	via xxv aprile	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	via xxv aprile	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	via xxv aprile	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220			Non friabile
Poncarale	via xxv aprile	5		Pavimenti in vinil amianto						
Poncarale	VICOLO CHIUSO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Poncarale	VICOLO CHIUSO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Poncarale	VICOLO CHIUSO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Poncarale	VICOLO CHIUSO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	A. GRANDI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	A. GRANDI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	A. GRANDI	21	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23,1				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	A. GRANDI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	achille grandi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	achille grandi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	achille grandi	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	achille grandi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ALCIDE DE GASPERI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ALCIDE DE GASPERI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ALCIDE DE GASPERI	20	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ALCIDE DE GASPERI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	angelini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	angelini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	angelini	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	angelini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	angelini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	angelini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	angelini	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	angelini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	berenzi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	berenzi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	berenzi	11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	berenzi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	BERENZI	27	1983	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	22				Danneggiato -10%	
Pontevico	BERENZI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	BERENZI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	BERENZI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	berenzi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	berenzi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	berenzi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	berenzi	27		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	bettegno	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	bettegno	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	bettegno	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	bettegno	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	bettegno	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	bettegno	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	bettegno	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	bettegno	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	breda	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	breda	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	breda	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48					
Pontevico	breda	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	breda	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	breda	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	breda	30	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	breda	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	brescia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	brescia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	brescia	7	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	brescia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	brescia	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	brescia	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	brescia	30	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	298				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	brescia	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	brescia	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	brescia	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	brescia	60	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2960				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	brescia	60		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	BRESCIA	62/64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	BRESCIA	62/64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	BRESCIA	62/64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	BRESCIA	62/64		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	C.DA VIDOSA		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	C.DA VIDOSA		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	C.DA VIDOSA		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	C.DA VIDOSA		11	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na badia-dossi	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na badia-dossi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na badia-dossi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na badia-dossi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na barchi		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na barchi		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na barchi		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	886		886		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na barchi		1	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	C.NA BARCHI		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	C.NA BARCHI		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	C.NA BARCHI		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	C.NA BARCHI		8	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na camerino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na camerino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na camerino	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na camerino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	C.NA COLOMBERE VIA CICOGNINI		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	C.NA COLOMBERE VIA CICOGNINI		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	C.NA COLOMBERE VIA CICOGNINI		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2150		2150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	C.NA COLOMBERE VIA CICOGNINI		3	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na dossone-chiesuola		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na dossone-chiesuola		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na dossone-chiesuola		1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na dossone-chiesuola		2	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na gavattina		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na gavattina		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na gavattina		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na gavattina		1	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na gerre		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na gerre		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na gerre		1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na gerre		1	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na maesta'		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na maesta'		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na maesta'		1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na maesta'		2	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na porto		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	c.na porto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na porto	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na porto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na pozzolino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na pozzolino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na pozzolino	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na pozzolino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na pozzolino - torchiera	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na pozzolino - torchiera	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na pozzolino - torchiera	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98		98		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na pozzolino - torchiera	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na pozzuolo - torchiera	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na pozzuolo - torchiera	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na pozzuolo - torchiera	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na pozzuolo - torchiera	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	c.na selva	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	c.na selva	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	c.na selva	28	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	c.na selva	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	campazzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	campazzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	campazzo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	campazzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	capparino strone	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	capparino strone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	capparino strone	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	capparino strone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CASC. BARCHI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CASC. BARCHI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CASC. BARCHI	SN	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CASC. BARCHI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascian le sabbionere di sotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascian le sabbionere di sotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascian le sabbionere di sotto	sn	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascian le sabbionere di sotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina campazzino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina campazzino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina campazzino	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina campazzino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina fenilvecchio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina fenilvecchio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina fenilvecchio	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina fenilvecchio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina gerre	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina gerre	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina gerre	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina gerre	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina le sabbionere di sotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina le sabbionere di sotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina le sabbionere di sotto	sn	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina le sabbionere di sotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CASCINA MORANDI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CASCINA MORANDI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CASCINA MORANDI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CASCINA MORANDI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CASCINA PALAZZO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CASCINA PALAZZO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CASCINA PALAZZO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CASCINA PALAZZO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina papetta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina papetta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina papetta	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255		255		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina papetta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina papetta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina papetta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina papetta	sn	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1969		1969		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina papetta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina pozzolino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina pozzolino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina pozzolino	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	cascina pozzolino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina ronchi sotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina ronchi sotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	cascina ronchi sotto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina ronchi sotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina ronchi sotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina ronchi sotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina ronchi sotto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina ronchi sotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina sabbionera-chiesuola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina sabbionera-chiesuola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina sabbionera-chiesuola	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina sabbionera-chiesuola	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CASCINA SAN ZENO (LOC. ALFIANELLO)	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CASCINA SAN ZENO (LOC. ALFIANELLO)	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CASCINA SAN ZENO (LOC. ALFIANELLO)	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CASCINA SAN ZENO (LOC. ALFIANELLO)	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CASCINA STRINADE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CASCINA STRINADE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CASCINA STRINADE	SN	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CASCINA STRINADE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina strinade	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina strinade	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina strinade	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				100		Non friabile
Pontevico	cascina strinade	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina strone	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina strone	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina strone	18	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina strone	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina tesa	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina tesa	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina tesa	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina tesa	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CASCINA VIDOSA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CASCINA VIDOSA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CASCINA VIDOSA	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CASCINA VIDOSA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina vidosa - barchi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina vidosa - barchi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina vidosa - barchi	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina vidosa - barchi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cascina vidosa - barchi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cascina vidosa - barchi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cascina vidosa - barchi	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cascina vidosa - barchi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	case papetta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	case papetta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	case papetta	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	case papetta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	castrone	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	castrone	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	castrone	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	castrone	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cavour	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cavour	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cavour	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	cavour	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ceresole bianche	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ceresole bianche	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ceresole bianche	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ceresole bianche	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ceresole nere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ceresole nere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ceresole nere	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ceresole nere	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ceresole nere	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ceresole nere	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ceresole nere	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ceresole nere	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CERESOLE NERE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CERESOLE NERE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CERESOLE NERE	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CERESOLE NERE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ceresole nere	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ceresole nere	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ceresole nere	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	ceresole nere	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CERESOLE NERE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CERESOLE NERE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CERESOLE NERE	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CERESOLE NERE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ceresole nere	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ceresole nere	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ceresole nere	26	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ceresole nere	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CERESOLE NERE	60	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	CERESOLE NERE	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CERESOLE NERE	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	CERESOLE NERE	60		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ceresole nere	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ceresole nere	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ceresole nere	66	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ceresole nere	66		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CIMITERO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CIMITERO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CIMITERO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	CIMITERO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cremachini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cremachini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cremachini	13	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cremachini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cremaschini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cremaschini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cremaschini	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cremaschini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	CREMASCHINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	CREMASCHINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	CREMASCHINI	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	CREMASCHINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	cremaschini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	cremaschini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	cremaschini	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	cremaschini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	d.alighieri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	d.alighieri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	d.alighieri	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	d.alighieri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	dante	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	dante	18	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	dante	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	dante	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	dante	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	dante	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	dante	20	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	dante	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	DE GASPERI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	dossi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	dossi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	dossi	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	dossi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	dossi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	dossi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	dossi	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	124				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	dossi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	dosso	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	dosso	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	dosso	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	dosso	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	dosso	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	dosso	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	dosso	29	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	dosso	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	dosso	27 e 31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	dosso	27 e 31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	dosso	27 e 31	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	dosso	27 e 31		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	E.Mattei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	E.Mattei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	E.Mattei	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4250		4250		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	E.Mattei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	FEROLDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	FEROLDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	FEROLDI	7	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	FEROLDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	FEROLDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	FEROLDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	FEROLDI	7	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	FEROLDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	feroldi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	feroldi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	feroldi	13	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	feroldi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	feroldi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	feroldi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	feroldi	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	357				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	feroldi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	forcella	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	forcella	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	forcella	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	forcella	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	FORCELLA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	FORCELLA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	FORCELLA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Pontevico	FORCELLA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	FRANCESCA	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	FRANCESCA	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	FRANCESCA	92	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	FRANCESCA	92		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	francesca - loc chiesuola	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	francesca - loc chiesuola	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	francesca - loc chiesuola	23	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	francesca - loc chiesuola	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	fraz. bettegno	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	fraz. bettegno	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	fraz. bettegno	--	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	fraz. bettegno	--		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	fraz. bottegno	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	fraz. bottegno	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	fraz. bottegno	14	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	fraz. bottegno	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	fraz. torchiera	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	fraz. torchiera	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	fraz. torchiera	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	fraz. torchiera	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	frazione guazza	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	frazione guazza	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	frazione guazza	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	frazione guazza	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	frazione torchiera	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	frazione torchiera	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	frazione torchiera	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	295		295		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	frazione torchiera	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	g. feroldi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	g. feroldi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	g. feroldi	19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	g. feroldi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	g. forcella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	g. forcella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	g. forcella	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	g. forcella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	g. galilei	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	g. galilei	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	g. galilei	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	g. galilei	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	g. marconi	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	g. marconi	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	g. marconi	79	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	289				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	g. marconi	79		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	g.galilei	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	g.galilei	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	g.galilei	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	g.galilei	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	g.marconi	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	g.marconi	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	g.marconi	58	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	g.marconi	58		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	GALILEO GALILEI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	GALILEO GALILEI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	GALILEO GALILEI	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	GALILEO GALILEI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	galileo galilei	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	galileo galilei	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	galileo galilei	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	galileo galilei	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	gauzza	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	gauzza	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	gauzza	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Pontevico	gauzza	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	GAUZZA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	GAUZZA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	GAUZZA	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	GAUZZA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	gauzza	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	gauzza	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	gauzza	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	gauzza	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	gauzza	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	gauzza	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	gauzza	14	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	gauzza	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	giroldi forcella	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	giroldi forcella	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	giroldi forcella	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	giroldi forcella	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	gorno ruffoni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	gorno ruffoni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	gorno ruffoni	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	gorno ruffoni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ia tito speri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ia tito speri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ia tito speri	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ia tito speri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	incassano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	incassano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	incassano	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	incassano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	l. da vinci	10/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	l. da vinci	10/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	l. da vinci	10/a	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	l. da vinci	10/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	landrona	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	landrona	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	landrona	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	landrona	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	lazzaretto	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	lazzaretto	1/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	lazzaretto	1/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	lazzaretto	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	loc. guazza	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	loc. guazza	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	loc. guazza	9	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	loc. guazza	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	loc.bettegnoin via str.bettegno	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	loc.bettegnoin via str.bettegno	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	loc.bettegnoin via str.bettegno	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	loc.bettegnoin via str.bettegno	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	località campazzo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	località campazzo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	località campazzo	sn	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	località campazzo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	m. berenzi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	m. berenzi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	m. berenzi	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	m. berenzi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	M. BERENZI	8	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	8,4				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	M. BERENZI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	M. BERENZI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	M. BERENZI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marconi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marconi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marconi	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marconi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marconi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marconi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marconi	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marconi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marconi	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marconi	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marconi	52	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marconi	52		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marconi	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marconi	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marconi	60	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marconi	60		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marconi	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marconi	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marconi	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marconi	61		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marconi	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marconi	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marconi	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			78			Non friabile
Pontevico	marconi	62		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marconi	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marconi	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marconi	86	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marconi	86		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marinari	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marinari	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marinari	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marinari	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marinari	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marinari	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marinari	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	marinari	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	MARINARI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	MARINARI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	MARINARI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	MARINARI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	MARINARI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86		86		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	MARINARI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marinari	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marinari	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marinari	14	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marinari	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marinari	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marinari	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marinari	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marinari	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marinari	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marinari	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marinari	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marinari	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marocco mattina	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marocco mattina	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marocco mattina	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marocco mattina	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marocco mattina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marocco mattina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marocco mattina	16	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marocco mattina	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	MAROCCO MATTINA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	MAROCCO MATTINA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	MAROCCO MATTINA	16	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	MAROCCO MATTINA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	MAROCCO MATTINA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	MAROCCO MATTINA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	MAROCCO MATTINA	27	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	MAROCCO MATTINA	27		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	MAROCCO MATTINA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	MAROCCO MATTINA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	MAROCCO MATTINA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	MAROCCO MATTINA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marocco mattina	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marocco mattina	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marocco mattina	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marocco mattina	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marocco sera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marocco sera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marocco sera	5	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Pontevico	marocco sera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marocco sera	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marocco sera	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marocco sera	18	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marocco sera	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	MAROCCO SERA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	MAROCCO SERA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	MAROCCO SERA	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3280				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	MAROCCO SERA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	marocco sera	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	marocco sera	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	marocco sera	35	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	marocco sera	35		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	mazzini	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	mazzini	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	mazzini	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	mazzini	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	mons. berenzi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	mons. berenzi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	mons. berenzi	5	1954	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	mons. berenzi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	MONS. BERENZI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	MONS. BERENZI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	MONS. BERENZI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	MONS. BERENZI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	MONS. BERENZI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	MONS. BERENZI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	MONS. BERENZI	41	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	MONS. BERENZI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	mons. cremonesini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	mons. cremonesini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	mons. cremonesini	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	880				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	mons. cremonesini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	monsignor berenzi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	monsignor berenzi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	monsignor berenzi	snc	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				30	Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	monsignor berenzi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	mos. berenzi		46	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	mos. berenzi		46	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	mos. berenzi		1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	mos. berenzi		46	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	muse-palazzina		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	muse-palazzina		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	muse-palazzina		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					Non friabile
Pontevico	muse-palazzina		2	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	P.ZZA MAZZINI		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	P.ZZA MAZZINI		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	P.ZZA MAZZINI		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	P.ZZA MAZZINI		26	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	padri giuseppini		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	padri giuseppini		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	padri giuseppini		1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	padri giuseppini		18	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	palazzina		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	palazzina		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	palazzina		19	1983 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	palazzina		19	Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	PALAZZINA	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	PALAZZINA	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	PALAZZINA	7/9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	PALAZZINA	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	perolino		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	perolino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	perolino	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	perolino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	piazza abbazia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	piazza abbazia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	piazza abbazia	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	piazza abbazia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	PIAZZA DEL COMUNE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	PIAZZA DEL COMUNE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	PIAZZA DEL COMUNE	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	PIAZZA DEL COMUNE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	piazzetta del comune	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	piazzetta del comune	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	piazzetta del comune	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	piazzetta del comune	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ponticella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ponticella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ponticella	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ponticella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ponticella	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ponticella	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ponticella	4	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ponticella	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ponticella	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ponticella	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ponticella	25	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36,5					
Pontevico	ponticella	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ponticella	26/a	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ponticella	26/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ponticella	26/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	ponticella	26/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ramella	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ramella	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ramella	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	117				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ramella	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ramella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ramella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ramella	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ramella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ramella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ramella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ramella	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ramella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ramella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ramella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ramella	snc	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ramella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ripa d'oglio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ripa d'oglio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ripa d'oglio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ripa d'oglio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ROMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ROMA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ROMA	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ROMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	S. CARLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	S. CARLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	S. CARLO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	S. CARLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	s. giuseppe	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	s. giuseppe	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	s. giuseppe	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	s. giuseppe	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	s. pancrazio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	s. pancrazio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	s. pancrazio	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4818				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	s. pancrazio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	s. rocco	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	s. rocco	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	s. rocco	3/a	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	s. rocco	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	s.pancrazio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	s.pancrazio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	s.pancrazio	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	s.pancrazio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san carlo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san carlo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san carlo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san carlo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san carlo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san carlo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san carlo	30	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san carlo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san carlo	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san carlo	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san carlo	32	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san carlo	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san carlo	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san carlo	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san carlo	39	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san carlo	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san carlo	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san carlo	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san carlo	58	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san carlo	58		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san giuseppe	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san giuseppe	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san giuseppe	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san giuseppe	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	SAN MARCO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	SAN MARCO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	SAN MARCO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	SAN MARCO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san marco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san marco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san marco	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san marco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san marco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san marco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san marco	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san marco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san martino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san martino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san martino	snc	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san martino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	SAN PANCRAZIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	SAN PANCRAZIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	SAN PANCRAZIO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	SAN PANCRAZIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san pancrazio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san pancrazio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san pancrazio	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san pancrazio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san rocco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san rocco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san rocco	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san rocco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	SAN ROCCO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	SAN ROCCO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	SAN ROCCO	7	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	SAN ROCCO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san rocco	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san rocco	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san rocco	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san rocco	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	san rocco	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	san rocco	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	san rocco	12	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1862				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	san rocco	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	senza indirizzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	senza indirizzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	senza indirizzo	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	senza indirizzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	str. del porto	2/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	str. del porto	2/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	str. del porto	2/c	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	str. del porto	2/c		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	str. rovada	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	str. rovada	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	str. rovada	7	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	str. rovada	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STR. TORCHIERA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STR. TORCHIERA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STR. TORCHIERA	25	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STR. TORCHIERA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada barchi	6/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada barchi	6/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada barchi	6/b	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada barchi	6/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada bettegno	10a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada bettegno	10a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada bettegno	10a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Pontevico	strada bettegno	10a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA BETTEGNO	32-34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA BETTEGNO	32-34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA BETTEGNO	32-34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	STRADA BETTEGNO	32-34		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada campazzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada campazzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada campazzo	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada campazzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	24	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA CAMPAZZO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada capoluogo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada capoluogo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada capoluogo	5	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	253		253		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada capoluogo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada capoluogo	1a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada capoluogo	1a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada capoluogo	1a	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada capoluogo	1a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada capoluogo legori	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada capoluogo legori	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada capoluogo legori	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada capoluogo legori	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada chiesuola	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada chiesuola	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada chiesuola	24	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada chiesuola	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada cmunale della palazzina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada cmunale della palazzina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada cmunale della palazzina	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285	4275			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada cmunale della palazzina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada comunale della palazzina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada comunale della palazzina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada comunale della palazzina	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285		285		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada comunale della palazzina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA DEI PEZZOLINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA DEI PEZZOLINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA DEI PEZZOLINI	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA DEI PEZZOLINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada del porto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada del porto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada del porto	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Pontevico	strada del porto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA DEL PORTO	2A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA DEL PORTO	2A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA DEL PORTO	2A	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA DEL PORTO	2A		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	strada della palazzina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada della palazzina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada della palazzina	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1110		1110		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada della palazzina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada dossi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada dossi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada dossi	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada dossi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA DOSSI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA DOSSI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA DOSSI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA DOSSI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada francesca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada francesca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada francesca	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada francesca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada francesca	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada francesca	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada francesca	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada francesca	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA FRANCESCA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA FRANCESCA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA FRANCESCA	49	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA FRANCESCA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada francesca	6/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada francesca	6/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada francesca	6/c	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11000		11000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada francesca	6/c		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada francesca	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada francesca	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada francesca	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada francesca	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada francesca e strone	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada francesca e strone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada francesca e strone	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada francesca e strone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada guazza	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada guazza	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada guazza	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada guazza	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA IL CASATO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA IL CASATO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA IL CASATO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA IL CASATO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada incassano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada incassano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada incassano	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada incassano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA INCASSANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA INCASSANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA INCASSANO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2116				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA INCASSANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada incassano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada incassano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada incassano	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2116				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada incassano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada palazzina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada palazzina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada palazzina	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1110			Non friabile
Pontevico	strada palazzina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada per torchiera	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada per torchiera	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada per torchiera	30	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada per torchiera	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada rota mesa cascina mesa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada rota mesa cascina mesa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada rota mesa cascina mesa	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada rota mesa cascina mesa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada sabbionere	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada sabbionere	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada sabbionere	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Pontevico	strada sabbionere	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada statale fornace	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	strada statale fornace	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada statale fornace	sn	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada statale fornace	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada torchera	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada torchera	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada torchera	80	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2460		2460		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada torchera	80		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strada torchiera	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strada torchiera	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strada torchiera	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2881		2881		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strada torchiera	83		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADA VILLA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	STRADA VILLA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADA VILLA	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADA VILLA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	STRADE STORTE - LOC. PEROLINO	1	1995	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	STRADE STORTE - LOC. PEROLINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	STRADE STORTE - LOC. PEROLINO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	STRADE STORTE - LOC. PEROLINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	strda capoluogo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	strda capoluogo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	strda capoluogo	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	335				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	strda capoluogo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	tito speri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	tito speri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	tito speri	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	tito speri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	tito speri	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	tito speri	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	tito speri	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	tito speri	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	tito speri	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	tito speri	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	tito speri	20	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	tito speri	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	tochiera	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	tochiera	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	tochiera	74	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	tochiera	74		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	torchiera	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	torchiera	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	torchiera	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	118				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	torchiera	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	torchiera	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	torchiera	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	torchiera	38	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	torchiera	38		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	torchiera	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	torchiera	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	torchiera	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	torchiera	47		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	torchiera	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	torchiera	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	torchiera	53	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	torchiera	53		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	torchiera	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	torchiera	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	torchiera	1/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	227				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	torchiera	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	trento	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ugoni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ugoni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ugoni	1	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ugoni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ugoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ugoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	ugoni	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ugoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	ugoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	ugoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	ugoni	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	ugoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	V. VENEZIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	V. VENEZIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	V. VENEZIA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	V. VENEZIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	v.veneto	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	v.veneto	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	v.veneto	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	v.veneto	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VAI MATTEI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VAI MATTEI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VAI MATTEI	SN	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VAI MATTEI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	vai xxv aprile	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	vai xxv aprile	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	vai xxv aprile	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	vai xxv aprile	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	venezia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	venezia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	venezia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	venezia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	venezia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	venezia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	venezia	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	venezia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	venezia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	venezia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	venezia	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	venezia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	venezia	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	venezia	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	venezia	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	venezia	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	venezia	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	venezia	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	venezia	67	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	venezia	67		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	venezia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	venezia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	venezia	69	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	venezia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via 20settembre	143	1963	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via 20settembre	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via 20settembre	143		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	via 20settembre	143		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA a, DE GASPERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA a, DE GASPERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA a, DE GASPERI	15	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA a, DE GASPERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via a. de gasperi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via a. de gasperi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via a. de gasperi	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via a. de gasperi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via a. de gasperi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via a. de gasperi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via a. de gasperi	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via a. de gasperi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via a. de gasperi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via a. de gasperi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via a. de gasperi	15	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via a. de gasperi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via abate cremonesini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via abate cremonesini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via abate cremonesini	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via abate cremonesini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via abazzia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via abazzia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via abazzia	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via abazzia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via abbazia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via abbazia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via abbazia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via abbazia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via alcide de gasperi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via alcide de gasperi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via alcide de gasperi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via alcide de gasperi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via alcide de gasperi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via alcide de gasperi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via alcide de gasperi	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via alcide de gasperi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via aldo moro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via aldo moro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via aldo moro	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via aldo moro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA ANGELINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA ANGELINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA ANGELINI	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA ANGELINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via angelini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via angelini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via angelini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via angelini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via angelini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via angelini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via angelini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via angelini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via angelini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via angelini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via angelini	14	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via angelini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via angelini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via angelini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via angelini	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via angelini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via armando diaz	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via armando diaz	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via armando diaz	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via armando diaz	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via armando diaz	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via armando diaz	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via armando diaz	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via armando diaz	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via barchi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via barchi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via barchi	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			432		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via barchi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via barchi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via barchi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via barchi	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via barchi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via berenzi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via berenzi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via berenzi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via berenzi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via berenzi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via berenzi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via berenzi	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via berenzi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via berenzi	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via berenzi	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via berenzi	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via berenzi	42		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via bettegno	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via bettegno	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via bettegno	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via bettegno	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA BETTEGNO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA BETTEGNO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA BETTEGNO	28	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA BETTEGNO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via bettegno	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via bettegno	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via bettegno	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via bettegno	54		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via breda	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via breda	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via breda	7	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via breda	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via breda	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via breda	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via breda	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via breda	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via breda	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via breda	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via breda	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Pontevico	via breda	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via breda	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via breda	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via breda	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	via breda	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via breda	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via breda	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via breda	13	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via breda	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA BREDÀ	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA BREDÀ	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA BREDÀ	17	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA BREDÀ	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via breda	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via breda	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via breda	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Pontevico	via breda	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via breda	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via breda	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via breda	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via breda	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via breda	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via breda	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via breda	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via breda	36		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA BREDÀ	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA BREDÀ	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA BREDÀ	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA BREDÀ	36		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	2	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				35	Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	12	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA BRESCIA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA BRESCIA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA BRESCIA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA BRESCIA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA BRESCIA	23	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA BRESCIA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA BRESCIA	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	VIA BRESCIA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18			Non friabile
Pontevico	via brescia	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via brescia	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Pontevico	via brescia	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	69				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	55	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12000		12000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	55		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	56		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	60	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	927				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	60		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA BRESCIA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA BRESCIA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA BRESCIA	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA BRESCIA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via Brescia	36/38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via Brescia	36/38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via Brescia	36/38	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via Brescia	36/38		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	50/bf		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via brescia	50/bf		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via brescia	50/bf	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via brescia	50/bf		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via brescia	64/66	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA CALLISTO SGUAZZI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA CALLISTO SGUAZZI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA CALLISTO SGUAZZI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA CALLISTO SGUAZZI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via campazzo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via campazzo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via campazzo	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via campazzo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cascina dossi cupi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cascina dossi cupi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cascina dossi cupi	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Friabile
Pontevico	via cascina dossi cupi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via casino zanelli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via casino zanelli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via casino zanelli	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via casino zanelli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cav. vittorio veneto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cav. vittorio veneto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cav. vittorio veneto	11	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9,88				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cav. vittorio veneto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cav. vittorio veneto	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cav. vittorio veneto	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cav. vittorio veneto	36	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cav. vittorio veneto	36		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA CAV.V.VENETO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA CAV.V.VENETO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA CAV.V.VENETO	28	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490		490		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA CAV.V.VENETO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA CAV.VITTORIO VENETO	9/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA CAV.VITTORIO VENETO	9/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA CAV.VITTORIO VENETO	9/A	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA CAV.VITTORIO VENETO	9/A		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cavaliere di vittorio veneto	9/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cavaliere di vittorio veneto	9/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cavaliere di vittorio veneto	9/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cavaliere di vittorio veneto	9/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cavour	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via cavour	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cavour	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Pontevico	via cavour	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA CAVOUR	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA CAVOUR	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA CAVOUR	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA CAVOUR	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cavour	55/57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cavour	55/57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cavour	55/57	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cavour	55/57		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	Via CERESOLE NERE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	Via CERESOLE NERE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	Via CERESOLE NERE	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	Via CERESOLE NERE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ceresole nere	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ceresole nere	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ceresole nere	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Pontevico	via ceresole nere	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ceresole nere	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ceresole nere	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ceresole nere	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Pontevico	via ceresole nere	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA CERESOLE NERE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA CERESOLE NERE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA CERESOLE NERE	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA CERESOLE NERE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ceresole nere	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ceresole nere	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ceresole nere	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ceresole nere	62		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ceresole nere	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ceresole nere	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ceresole nere	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ceresole nere	66		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ceresole nere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ceresole nere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ceresole nere	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5720				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ceresole nere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ceresole nere - torchiera	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ceresole nere - torchiera	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ceresole nere - torchiera	38	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ceresole nere - torchiera	38		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via chiesesuola	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via chiesesuola	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via chiesesuola	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via chiesesuola	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via chiesuola	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via chiesuola	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via chiesuola	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			132			Non friabile
Pontevico	via chiesuola	66		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via chiesuola	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via chiesuola	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via chiesuola	106		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via chiesuola	106		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA CICOGNINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA CICOGNINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA CICOGNINI	3	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2960				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA CICOGNINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cicognini	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cicognini	1/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cicognini	1/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cicognini	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cremaschini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cremaschini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cremaschini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cremaschini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cremaschini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cremaschini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cremaschini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cremaschini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cremaschini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cremaschini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via cremaschini	17	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cremaschini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cremaschini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cremaschini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cremaschini	26	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cremaschini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cremonesini	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cremonesini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cremonesini	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cremonesini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via cremonesini	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via cremonesini	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via cremonesini	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via cremonesini	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via d. dunicotti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via d. dunicotti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via d. dunicotti	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via d. dunicotti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA DDOSSO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA DDOSSO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA DDOSSO	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA DDOSSO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via de gasperi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via de gasperi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via de gasperi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			181			Non friabile
Pontevico	via de gasperi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via del cimitero	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via del cimitero	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via del cimitero	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via del cimitero	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA DELLA FOSSA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA DELLA FOSSA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA DELLA FOSSA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA DELLA FOSSA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via denicotti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via denicotti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via denicotti	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via denicotti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via diaz	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via diaz	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via diaz	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21			Non friabile
Pontevico	via diaz	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via diaz	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via diaz	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via diaz	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Pontevico	via diaz	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA DOMENICO CREMASCHINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA DOMENICO CREMASCHINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA DOMENICO CREMASCHINI	18	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA DOMENICO CREMASCHINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via donatori di sangue	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via donatori di sangue	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via donatori di sangue	20	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10,8				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via donatori di sangue	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dossi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dossi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dossi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dossi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dossi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dossi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dossi	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dossi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA DOSSI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA DOSSI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA DOSSI	6	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA DOSSI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA DOSSI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA DOSSI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA DOSSI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA DOSSI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dossi sabbionere	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dossi sabbionere	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dossi sabbionere	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via dossi sabbionere	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dosso	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	6	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dosso	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dosso	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dosso	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	16	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dosso	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			38			Non friabile
Pontevico	via dosso	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			26			Non friabile
Pontevico	via dosso	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA DOSSO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA DOSSO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA DOSSO	22	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA DOSSO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	24	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dosso	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13			Non friabile
Pontevico	via dosso	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Pontevico	via dosso	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	33	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dosso	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dosso	40/42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dosso	40/42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dosso	40/42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dosso	40/42		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via dossi fraz. chiesuola	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via dossi fraz. chiesuola	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via dossi fraz. chiesuola	1/3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via dossi fraz. chiesuola	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via e. mattei	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1462	1462			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via e. mattei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via e. mattei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via e. mattei	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2950		2950		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via e. mattei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via e. mattei - chiesuola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via e. mattei - chiesuola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via e. mattei - chiesuola	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	via e. mattei - chiesuola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA ENRICO MATTEI	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11200		11200		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	VIA ENRICO MATTEI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA ENRICO MATTEI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA ENRICO MATTEI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA ENRICO MATTEI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA ENRICO MATTEI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA ENRICO MATTEI	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	VIA ENRICO MATTEI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA FEROLDI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA FEROLDI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA FEROLDI	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA FEROLDI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via feroldi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via feroldi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via feroldi	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Pontevico	via feroldi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via feroldi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via feroldi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via feroldi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	via feroldi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA FEROLDI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA FEROLDI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA FEROLDI	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA FEROLDI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via feroldi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via feroldi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via feroldi	21	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via feroldi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA FEROLDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA FEROLDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA FEROLDI	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA FEROLDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via feroldi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via feroldi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via feroldi	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Pontevico	via feroldi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via feroldi	13/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via feroldi	13/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via feroldi	13/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via feroldi	13/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via filippo ugoni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via filippo ugoni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via filippo ugoni	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via filippo ugoni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via fonderia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via fonderia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via fonderia	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via fonderia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via fonderia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via fonderia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via fonderia	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via fonderia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via fonderia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via fonderia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via fonderia	2	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via fonderia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via fonderia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via fonderia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via fonderia	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via fonderia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via fonderia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via fonderia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via fonderia	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via fonderia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via fonderia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via fonderia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via fonderia	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Pontevico	via fonderia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via fonderia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via fonderia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via fonderia	9	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via fonderia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via forcella	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via forcella	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via forcella	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via forcella	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via fornace	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via fornace	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via fornace	1	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via fornace	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via frabcesca	5/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via frabcesca	5/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via frabcesca	5/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via frabcesca	5/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via francesca	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via francesca	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via francesca	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via francesca	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA FRANCESCA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA FRANCESCA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA FRANCESCA	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA FRANCESCA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA FRANCESCA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA FRANCESCA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA FRANCESCA	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA FRANCESCA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via francesca	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via francesca	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via francesca	20	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via francesca	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA FRANCESCA	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA FRANCESCA	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA FRANCESCA	75	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA FRANCESCA	75		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via francesca	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via francesca	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via francesca	86	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via francesca	86		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via francesca	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via francesca	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via francesca	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via francesca	86		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via francesca	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via francesca	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via francesca	102		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Pontevico	via francesca	102		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via francesca	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via francesca	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via francesca	122	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via francesca	122		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via francesca	5/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via francesca	5/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via francesca	5/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via francesca	5/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA FRANCESCA - CHIESUOLA	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA FRANCESCA - CHIESUOLA	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA FRANCESCA - CHIESUOLA	69	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		8500			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA FRANCESCA - CHIESUOLA	69		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via g marconi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via g marconi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via g marconi	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58		58		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via g marconi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via g. feroldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via g. feroldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via g. feroldi	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via g. feroldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via g. feroldi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via g. feroldi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via g. feroldi	18	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1190		1190		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via g. feroldi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via g. forcella	4/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via g. forcella	4/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via g. forcella	4/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via g. forcella	4/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA G. MARCONI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA G. MARCONI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA G. MARCONI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA G. MARCONI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via g. marconi	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via g. marconi	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via g. marconi	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via g. marconi	69		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA G.FORCELLA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	VIA G.FORCELLA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA G.FORCELLA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21150		21150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA G.FORCELLA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via g.forcella	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via g.forcella	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via g.forcella	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via g.forcella	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via g.la pina	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via g.la pina	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via g.la pina	9	2003	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via g.la pina	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via galilei	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via galilei	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via galilei	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via galilei	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via galilei	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via galilei	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via galilei	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via galilei	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via galilei	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via galilei	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via galilei	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via galilei	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via galileo galilei	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via galileo galilei	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via galileo galilei	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via galileo galilei	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via gauzza	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via gauzza	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via gauzza	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via gauzza	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via gauzza	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via gauzza	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via gauzza	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via gauzza	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via gauzza	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via gauzza	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via gauzza	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via gauzza	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via gauzza	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via gauzza	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via gauzza	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via gauzza	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA GAUZZA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA GAUZZA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA GAUZZA	SN	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA GAUZZA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA GIRELI FORCELLA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA GIRELI FORCELLA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA GIRELI FORCELLA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA GIRELI FORCELLA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via giroldi forcella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via giroldi forcella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via giroldi forcella	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Pontevico	via giroldi forcella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via giroldi forcella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via giroldi forcella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via giroldi forcella	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via giroldi forcella	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA GIROLDI FORCELLA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA GIROLDI FORCELLA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA GIROLDI FORCELLA	16	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA GIROLDI FORCELLA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA GIROLDI FORCELLA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA GIROLDI FORCELLA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA GIROLDI FORCELLA	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA GIROLDI FORCELLA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via giroldi forcella	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via giroldi forcella	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via giroldi forcella	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via giroldi forcella	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA GRAMSCI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA GRAMSCI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	VIA GRAMSCI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA GRAMSCI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via grandi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via grandi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via grandi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via grandi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via grandi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via grandi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via grandi	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			46			Non friabile
Pontevico	via grandi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via grandi	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via grandi	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via grandi	47	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via grandi	47		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via incassano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via incassano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via incassano	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via incassano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via incassano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via incassano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via incassano	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Pontevico	via incassano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via incassano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via incassano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via incassano	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via incassano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via incassato	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via incassato	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via incassato	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via incassato	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via I. da vinci	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via I. da vinci	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via I. da vinci	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via I. da vinci	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA L.EINAUDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA L.EINAUDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA L.EINAUDI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA L.EINAUDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA LAZZARETTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA LAZZARETTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA LAZZARETTO	2	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA LAZZARETTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via lazzaretto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via lazzaretto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via lazzaretto	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Pontevico	via lazzaretto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via leonardo da vinci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via leonardo da vinci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via leonardo da vinci	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via leonardo da vinci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA LEONARDO DA VINCI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA LEONARDO DA VINCI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA LEONARDO DA VINCI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA LEONARDO DA VINCI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via leonardo da vinci	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via leonardo da vinci	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via leonardo da vinci	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via leonardo da vinci	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via leonardo da vinci	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via leonardo da vinci	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via leonardo da vinci	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via leonardo da vinci	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA LEONARDO DA VINCI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA LEONARDO DA VINCI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA LEONARDO DA VINCI	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA LEONARDO DA VINCI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via leonardo da vinci	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via leonardo da vinci	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via leonardo da vinci	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1173		1173		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via leonardo da vinci	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via luigi einaudi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via luigi einaudi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via luigi einaudi	7	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via luigi einaudi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via m. berenzi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via m. berenzi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via m. berenzi	11	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via m. berenzi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via m. berenzi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via m. berenzi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via m. berenzi	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via m. berenzi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via m. eloni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via m. eloni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via m. eloni	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via m. eloni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marconi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marconi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marconi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via marconi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marconi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marconi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marconi	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marconi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MARCONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MARCONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MARCONI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MARCONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marconi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marconi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marconi	43	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marconi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marconi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marconi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marconi	43	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marconi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MARCONI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MARCONI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MARCONI	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MARCONI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marconi	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marconi	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marconi	46	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	2300			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marconi	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marconi	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marconi	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marconi	49	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marconi	49		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MARCONI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MARCONI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MARCONI	58	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MARCONI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MARCONI	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MARCONI	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MARCONI	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MARCONI	81		Pavimenti in vinil amianto						Non friabile
Pontevico	VIA MARCONI	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MARCONI	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MARCONI	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MARCONI	88		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MARCONI	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MARCONI	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MARCONI	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontevico	VIA MARCONI	90		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MARCONI	39/41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MARCONI	39/41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MARCONI	39/41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	90			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MARCONI	39/41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marinari	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37			Non friabile
Pontevico	via marinari	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marinari	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marinari	21		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via marinari	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3			Non friabile
Pontevico	via marinari	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marinari	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	36	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marinari	36		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marinari	42	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	40			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marinari	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	58	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marinari	58		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marinari	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	64	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marinari	64		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marinari	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	66	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marinari	66		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marinari	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	70	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marinari	70		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marinari	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marinari	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marinari	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marinari	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	18	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco mattina	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco mattina	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco mattina	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Pontevico	via marocco mattina	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco mattina	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco mattina	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco mattina	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Pontevico	via marocco mattina	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco mattina	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco mattina	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco mattina	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22			Non friabile
Pontevico	via marocco mattina	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco mattina	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco mattina	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco mattina	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22			Non friabile
Pontevico	via marocco mattina	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco mattina	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco mattina	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco mattina	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22			Non friabile
Pontevico	via marocco mattina	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	29	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	32	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Friabile
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	32	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Friabile
Pontevico	VIA MAROCCO MATTINA	32		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via marocco mattino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco mattino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco mattino	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55			Non friabile
Pontevico	via marocco mattino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco sera	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco sera	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco sera	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marocco sera	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco sera	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco sera	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco sera	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marocco sera	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco sera	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco sera	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco sera	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marocco sera	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via marocco sera	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via marocco sera	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via marocco sera	33	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via marocco sera	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via matteotti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via matteotti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via matteotti	11	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via matteotti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MATTEOTTI	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MATTEOTTI	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MATTEOTTI	3/5	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MATTEOTTI	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MAZZINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MAZZINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MAZZINI	5	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MAZZINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via mazzini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via mazzini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via mazzini	14	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via mazzini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via mazzini	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via mazzini	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via mazzini	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Pontevico	via mazzini	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via mazzini	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via mazzini	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via mazzini	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via mazzini	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via mons. berenzi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via mons. berenzi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via mons. berenzi	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	89		89		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via mons. berenzi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via mons. berenzi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via mons. berenzi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via mons. berenzi	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via mons. berenzi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MONS. BERENZI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA MONS. BERENZI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MONS. BERENZI	48	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MONS. BERENZI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via monsignor berenzi	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via monsignor berenzi	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via monsignor berenzi	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via monsignor berenzi	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via morinari	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via morinari	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via morinari	68	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via morinari	68		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via mulino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via mulino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via mulino	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	117		117		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via mulino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via muradelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via muradelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via muradelli	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via muradelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA MUSE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	VIA MUSE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA MUSE	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA MUSE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via muse	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via muse	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via muse	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via muse	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via novelle	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via novelle	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via novelle	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			67			Non friabile
Pontevico	via novelle	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via novelle	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via novelle	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via novelle	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17			Non friabile
Pontevico	via novelle	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ottavio piccolo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ottavio piccolo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ottavio piccolo	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ottavio piccolo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ottavio pontevico	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ottavio pontevico	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ottavio pontevico	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ottavio pontevico	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ottavio pontevico	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ottavio pontevico	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ottavio pontevico	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ottavio pontevico	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ottavio pontevico	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ottavio pontevico	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ottavio pontevico	51	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3		3		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ottavio pontevico	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA PALAZZINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA PALAZZINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA PALAZZINA	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA PALAZZINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via palazzina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via palazzina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via palazzina	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	429				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via palazzina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA PALAZZINA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA PALAZZINA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA PALAZZINA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA PALAZZINA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Pontevico	via ponticella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7,5					Non friabile
Pontevico	via ponticella	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ponticella	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ponticella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2			Non friabile
Pontevico	via ponticella	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ponticella	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ponticella	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via ponticella	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ponticella	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ponticella	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Pontevico	via ponticella	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	2/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ponticella	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ponticella	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ponticella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ponticella	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	109				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ponticella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via porto	2/e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via porto	2/e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via porto	2/e	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via porto	2/e		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via postale vecchia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via postale vecchia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via postale vecchia	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via postale vecchia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via postale vecchia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via postale vecchia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via postale vecchia	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via postale vecchia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via r. servolta	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via r. servolta	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via r. servolta	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via r. servolta	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ramella	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ramella	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ramella	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ramella	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ramella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ramella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ramella	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ramella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ramella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ramella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ramella	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ramella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ramella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ramella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ramella	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ramella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA RAMELLA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA RAMELLA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA RAMELLA	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA RAMELLA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ramella	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ramella	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ramella	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ramella	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ramella	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ramella	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ramella	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ramella	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA RAMELLA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA RAMELLA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA RAMELLA	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA RAMELLA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ramella-cond. quadrifoglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ramella-cond. quadrifoglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ramella-cond. quadrifoglio	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ramella-cond. quadrifoglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ripa d'oglio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ripa d'oglio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ripa d'oglio	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via ripa d'oglio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ripa d'oglio	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ripa d'oglio	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ripa d'oglio	48	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ripa d'oglio	48		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via roma	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via roma	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via roma	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via roma	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via rota servolta	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via rota servolta	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via rota servolta	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Pontevico	via rota servolta	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via s. bernardino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via s. bernardino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via s. bernardino	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via s. bernardino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via s. bernardino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via s. bernardino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via s. bernardino	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via s. bernardino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via s. bernardino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via s. bernardino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via s. bernardino	11	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via s. bernardino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA S. CARLO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA S. CARLO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA S. CARLO	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA S. CARLO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA S. CARLO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA S. CARLO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA S. CARLO	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA S. CARLO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA S. MARTINO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA S. MARTINO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA S. MARTINO	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA S. MARTINO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA S. PANCRAZIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA S. PANCRAZIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA S. PANCRAZIO	13	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA S. PANCRAZIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via s. pancrazio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via s. pancrazio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via s. pancrazio	17	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via s. pancrazio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via s. rocco	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via s. rocco	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via s. rocco	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via s. rocco	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via s. rocco	6/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via s. rocco	6/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via s. rocco	6/A	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via s. rocco	6/A		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA S.CARLO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA S.CARLO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA S.CARLO	39	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA S.CARLO	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via s.giuseppe	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via s.giuseppe	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via s.giuseppe	16	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via s.giuseppe	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via s.rocco	6/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via s.rocco	6/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via s.rocco	6/a	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via s.rocco	6/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via sabbionere	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via sabbionere	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via sabbionere	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2700		2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via sabbionere	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via sabbionere - chiesuola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via sabbionere - chiesuola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via sabbionere - chiesuola	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via sabbionere - chiesuola	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via salileo salilei	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via salileo salilei	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via salileo salilei	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via salileo salilei	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN BERNARDINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN BERNARDINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN BERNARDINO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN BERNARDINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san bernardino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san bernardino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san bernardino	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			73			Non friabile
Pontevico	via san bernardino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san bernardino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san bernardino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san bernardino	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san bernardino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN BERNARDINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN BERNARDINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN BERNARDINO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN BERNARDINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN BERNARDO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN BERNARDO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN BERNARDO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN BERNARDO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san carlo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san carlo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san carlo	30	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san carlo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san carlo	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san carlo	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san carlo	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Pontevico	via san carlo	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san carlo	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san carlo	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san carlo	39	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san carlo	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san carlo	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san carlo	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san carlo	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san carlo	40		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san carlo	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san carlo	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san carlo	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san carlo	40		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN CARLO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN CARLO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN CARLO	41	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN CARLO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san carlo	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san carlo	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san carlo	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san carlo	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san carlo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san carlo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san carlo	45	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san carlo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN CARLO	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN CARLO	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN CARLO	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN CARLO	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san carlo	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san carlo	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san carlo	47	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san carlo	47		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN CARLO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN CARLO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN CARLO	56	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN CARLO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san marco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san marco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san marco	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via san marco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san martino	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san martino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san martino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san martino	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san martino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san martino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san martino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san martino	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san martino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN PANCRAZIO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN PANCRAZIO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN PANCRAZIO	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN PANCRAZIO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san pancrazio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san pancrazio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san pancrazio	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato +10%	Friabile
Pontevico	via san pancrazio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san rocco	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san rocco	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san rocco	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san rocco	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN ROCCO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san rocco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san rocco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san rocco	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san rocco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN ROCCO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	29	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN ROCCO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA SAN ROCCO	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA SAN ROCCO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via san rocco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via san rocco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via san rocco	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via san rocco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via serenissima	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via serenissima	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via serenissima	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via serenissima	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via servolta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via servolta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via servolta	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via servolta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via servolta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via servolta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via servolta	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Pontevico	via servolta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via servolta	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via servolta	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via servolta	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Pontevico	via servolta	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via solferino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via solferino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via solferino	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via solferino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via solferino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via solferino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via solferino	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via solferino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via solferino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via solferino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via solferino	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via solferino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via strada barchi cascina vidosa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via strada barchi cascina vidosa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via strada barchi cascina vidosa	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via strada barchi cascina vidosa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via strada bettegno	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via strada bettegno	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via strada bettegno	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via strada bettegno	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via strada bettegno	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via strada bettegno	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via strada bettegno	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via strada bettegno	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA STRADA BETTEGNO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA STRADA BETTEGNO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA STRADA BETTEGNO	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2351				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA STRADA BETTEGNO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via strada dossi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via strada dossi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via strada dossi	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via strada dossi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via strada dossi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via strada dossi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via strada dossi	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via strada dossi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA STRADA FRANCESCA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA STRADA FRANCESCA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA STRADA FRANCESCA	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA STRADA FRANCESCA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA STRADA FRANCESCA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA STRADA FRANCESCA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA STRADA FRANCESCA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA STRADA FRANCESCA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA STRADA GAUZZA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA STRADA GAUZZA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA STRADA GAUZZA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA STRADA GAUZZA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via strada novelle	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via strada novelle	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via strada novelle	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via strada novelle	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA STRADA PROV. PONTEVICO-GAMBARA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA STRADA PROV. PONTEVICO-GAMBARA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA STRADA PROV. PONTEVICO-GAMBARA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA STRADA PROV. PONTEVICO-GAMBARA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via strada villa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via strada villa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via strada villa	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via strada villa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA STRADE STORTE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA STRADE STORTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA STRADE STORTE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	106				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA STRADE STORTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via strade storte	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via strade storte	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via strade storte	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via strade storte	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA T. SPERI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA T. SPERI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA T. SPERI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA T. SPERI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via t. sperì	18/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via t. sperì	18/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via t. sperì	18/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Pontevico	via t. sperì	18/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via tito sperì	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via tito sperì	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via tito sperì	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Pontevico	via tito sperì	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via tito sperì	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via tito sperì	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via tito sperì	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via tito speri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via tito speri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via tito speri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via tito speri	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410	6560			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via tito speri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via tito speri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via tito speri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via tito speri	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	264	4224			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via tito speri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via tito speri	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via tito speri	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via tito speri	26	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via tito speri	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via tito speri	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via tito speri	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via tito speri	26	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via tito speri	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Pontevico	via torchiera	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	34	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	34	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	41	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	47	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	64	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	64		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	65	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	65		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	74	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	74		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	82	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	82		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	83	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1513		1513		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	83		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via torchiera	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	86	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	86		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	86		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	92		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	92		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via torchiera	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via torchiera	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via torchiera	1/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via torchiera	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA TORCHIERA	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA TORCHIERA	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA TORCHIERA	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA TORCHIERA	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ugoni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ugoni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ugoni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via ugoni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via ugoni	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via ugoni	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via ugoni	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Non friabile
Pontevico	via ugoni	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA UGONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA UGONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA UGONI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA UGONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Pontevico	via venezia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA VENEZIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA VENEZIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA VENEZIA	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA VENEZIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	14	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA VENEZIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA VENEZIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA VENEZIA	18	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA VENEZIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Pontevico	via venezia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	via venezia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31		31		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			31			Non friabile
Pontevico	via venezia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA VENEZIA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA VENEZIA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA VENEZIA	26	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA VENEZIA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	43	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	48		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	55	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	55		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	63	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	63		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via venezia	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via venezia	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via venezia	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via venezia	63		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via verdi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via verdi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via verdi	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via verdi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA VICOLO MOLINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA VICOLO MOLINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA VICOLO MOLINO	1	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA VICOLO MOLINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via vigne	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via vigne	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via vigne	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via vigne	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via villa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via villa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via villa	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			23			Non friabile
Pontevico	via villa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via xx settembre	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via xx settembre	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via xx settembre	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			155			Non friabile
Pontevico	via xx settembre	59		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via xx settembre	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via xx settembre	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via xx settembre	101	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	via xx settembre	101		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	via xx settembre	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	via xx settembre	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	via xx settembre	131		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Pontevico	via xx settembre	131		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VIA XXV APRILE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VIA XXV APRILE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VIA XXV APRILE	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VIA XXV APRILE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	vic. breda	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	vic. breda	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontevico	vic. breda	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	vic. breda	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	vicolo breda	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	vicolo breda	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	vicolo breda	12	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	vicolo breda	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	vicolo breda	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	vicolo breda	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	vicolo breda	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	vicolo breda	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	VICOLO BREDÀ	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	VICOLO BREDÀ	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	VICOLO BREDÀ	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	VICOLO BREDÀ	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	vicolo breda	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	vicolo breda	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	vicolo breda	13	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	vicolo breda	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	vicolo oscuro	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	vicolo oscuro	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	vicolo oscuro	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Pontevico	vicolo oscuro	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	vicolo suffragio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	vicolo suffragio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	vicolo suffragio	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	vicolo suffragio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	XX SETTEMBRE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	XX SETTEMBRE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	XX SETTEMBRE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	
Pontevico	XX SETTEMBRE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	xx settembre	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	xx settembre	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	xx settembre	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	xx settembre	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	xx settembre	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	xx settembre	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	xx settembre	39	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	
Pontevico	xx settembre	39		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	xx settembre	129		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	xx settembre	129		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	xx settembre	129	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	xx settembre	129		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	XX SETTEMBRE	14/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	XX SETTEMBRE	14/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	XX SETTEMBRE	14/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Pontevico	XX SETTEMBRE	14/A		Pavimenti in vinil amianto						
Pontevico	zanardelli	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontevico	zanardelli	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontevico	zanardelli	14/16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontevico	zanardelli	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	C.NA S. VITTORE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	C.NA S. VITTORE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	C.NA S. VITTORE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	C.NA S. VITTORE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	C.NA SAN VITTORE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	C.NA SAN VITTORE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	C.NA SAN VITTORE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	C.NA SAN VITTORE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	CASCINA BRUCIATE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	CASCINA BRUCIATE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	CASCINA BRUCIATE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	CASCINA BRUCIATE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	CASCINA CANOVA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	CASCINA CANOVA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	CASCINA CANOVA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	CASCINA CANOVA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	CASCINA GALBENE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	CASCINA GALBENE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	CASCINA GALBENE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	CASCINA GALBENE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	CASCINA GALBENE E VENZAGHETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	CASCINA GALBENE E VENZAGHETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	CASCINA GALBENE E VENZAGHETTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	CASCINA GALBENE E VENZAGHETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	CASCINA GALBENINO SOTTO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	CASCINA GALBENINO SOTTO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	CASCINA GALBENINO SOTTO	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	CASCINA GALBENINO SOTTO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	CNA CRODELLO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	CNA CRODELLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	CNA CRODELLO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	CNA CRODELLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	dante	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	dante	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	dante	11	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	dante	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	gonzarola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	gonzarola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	gonzarola	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	gonzarola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	gonzarole	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	gonzarole	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	gonzarole	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	gonzarole	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	industria	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	industria	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	industria	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	industria	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	maglio	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	maglio	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	maglio	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	maglio	65		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	magliolio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	magliolio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	magliolio	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			116		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	magliolio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	papa giovanbni xxiii	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	papa giovanbni xxiii	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	papa giovanbni xxiii	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	papa giovanbni xxiii	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	roma,	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	roma,	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	roma,	35	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	roma,	35		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	strada campestre dopo cascina fienilnuovo	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	VI A URAGO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VI A URAGO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VI A URAGO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VI A URAGO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via cavour	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via cavour	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via cavour	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via cavour	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via G. di vittorio	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via G. di vittorio	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via G. di vittorio	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via G. di vittorio	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA A. FLEMING	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA ADAMELLO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via adamello	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via adamello	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via adamello	27	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via adamello	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ADAMELLO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ADAMELLO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via aldo moro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via aldo moro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via aldo moro	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via aldo moro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via avneto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via avneto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via avneto	13	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via avneto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BELLINI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BELLINI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BELLINI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA BELLINI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA BERGAMO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BRESCIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BRESCIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BRESCIA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA BRESCIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via brescia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via brescia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via brescia	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via brescia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BRESCIA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BRESCIA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BRESCIA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA BRESCIA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BRESCIA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BRESCIA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BRESCIA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA BRESCIA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BRESCIA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BRESCIA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BRESCIA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA BRESCIA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA BRESCIA C.NA CANOVA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA BRESCIA C.NA CANOVA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA BRESCIA C.NA CANOVA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA BRESCIA C.NA CANOVA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CADUTI DEL LAVORO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CADUTI DEL LAVORO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CADUTI DEL LAVORO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CADUTI DEL LAVORO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CADUTI DELLA LIBERTA'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CADUTI DELLA LIBERTA'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CADUTI DELLA LIBERTA'	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CADUTI DELLA LIBERTA'	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CASCINA BRUCIATE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CASCINA BRUCIATE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CASCINA BRUCIATE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CASCINA BRUCIATE	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	via cascina canova	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via cascina canova	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via cascina canova	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via cascina canova	141		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via cascina santa chiara	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via cascina santa chiara	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via cascina santa chiara	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via cascina santa chiara	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CAVUOR	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CAVUOR	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CAVUOR	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CAVUOR	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CHIARI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CHIARI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CHIARI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CHIARI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CHIARI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CHIARI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CHIARI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CHIARI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CHIARI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CHIARI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CHIARI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	
Pontoglio	VIA CHIARI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via chiari	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via chiari	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via chiari	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via chiari	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CHIARI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CHIARI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CHIARI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CHIARI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CHIARI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CHIARI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CHIARI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	610				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CHIARI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via cividate	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via cividate	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via cividate	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via cividate	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	4	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via cividate	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via cividate	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via cividate	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via cividate	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Pontoglio	VIA CIVIDATE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA CIVIDATE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	854				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Pontoglio	VIA CIVIDATE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via cividate	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via cividate	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via cividate	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		900			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via cividate	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1396,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA CIVIDATE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via cividate	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via cividate	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via cividate	52	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via cividate	52		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via cividate	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via cividate	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via cividate	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via cividate	snc		Pavimenti in vinil amianto						Friabile
Pontoglio	via dante	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via dante	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via dante	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via dante	73		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA DANTE	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA DANTE	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA DANTE	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA DANTE	82		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA DANTE	95		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA DANTE	95		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA DANTE	95		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA DANTE	95		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via dante	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via dante	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via dante	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via dante	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via dante alighieri	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via dante alighieri	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via dante alighieri	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via dante alighieri	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via dante alighieri	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via dante alighieri	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via dante alighieri	84	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via dante alighieri	84		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	119		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via de gasperi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via de gasperi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via de gasperi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via de gasperi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA DONIZETTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA DONIZETTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA DONIZETTI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA DONIZETTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA E. FERMI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA E. FERMI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA E. FERMI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA E. FERMI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via fermi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via fermi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via fermi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via fermi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via fiume oglio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via fiume oglio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via fiume oglio	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via fiume oglio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	59				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA FIUME OGLIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA FRANCESCA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA FRANCESCA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA FRANCESCA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA FRANCESCA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via francesca	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via francesca	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via francesca	18	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	via francesca	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via francesca	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via francesca	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via francesca	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via francesca	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA FRANCESCA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA FRANCESCA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA FRANCESCA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA FRANCESCA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via francesca	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via francesca	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via francesca	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via francesca	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via francesco	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via francesco	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via francesco	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via francesco	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA G. CARDUCCI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA G. CARDUCCI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA G. CARDUCCI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA G. CARDUCCI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA G. LEOPARDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA G. LEOPARDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA G. LEOPARDI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA G. LEOPARDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA G. LEOPARDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA G. LEOPARDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA G. LEOPARDI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA G. LEOPARDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA G. MAZZINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA G. MAZZINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA G. MAZZINI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA G. MAZZINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA G. VERDI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA G. VERDI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA G. VERDI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA G. VERDI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA G. VERDI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA G. VERDI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA G. VERDI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA G. VERDI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA G.B. ORIZIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA G.B. ORIZIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA G.B. ORIZIO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA G.B. ORIZIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA GOLGI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA GOLGI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA GOLGI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA GOLGI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA GONZAROLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA GONZAROLA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA GONZAROLA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA GONZAROLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA GONZAROLA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA GONZAROLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13845				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	via industria	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via industria	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via industria	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via industria	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1850				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA INDUSTRIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ISONZO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ISONZO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ISONZO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ISONZO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA KENNEDY	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA KENNEDY	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA KENNEDY	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA KENNEDY	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA KENNEDY	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA KENNEDY	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA KENNEDY	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA KENNEDY	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via leone xiii	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via leone xiii	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via leone xiii	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via leone xiii	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via leone xxiii	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via leone xxiii	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via leone xxiii	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via leone xxiii	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	293				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA LEOPARDI C.NA SANTELLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via lombardia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via lombardia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via lombardia	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via lombardia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA LOMBARDIA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA LOMBARDIA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA LOMBARDIA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA LOMBARDIA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA M. KING	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA M. KING	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA M. KING	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA M. KING	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via m. ungheresi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via m. ungheresi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via m. ungheresi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via m. ungheresi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Pontoglio	VIA MAGLIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via maglio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via maglio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via maglio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via maglio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via maglio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via maglio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via maglio	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via maglio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via maglio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via maglio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via maglio	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via maglio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via maglio	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via maglio	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via maglio	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via maglio	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	629				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	392				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1763				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA MAGLIO	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA MAGLIO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via maglio	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via maglio	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via maglio	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via maglio	56		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via maglio	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via maglio	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via maglio	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	via maglio	57		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA MAGLIO	67		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	52		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAGLIO C.NA VENZAGHETTO	52		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via marta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via marta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via marta	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via marta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via martiri ungheresi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via martiri ungheresi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via martiri ungheresi	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via martiri ungheresi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	3,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MARTIRI UNGHERESI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MAZZINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MAZZINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MAZZINI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MAZZINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via mazzini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via mazzini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via mazzini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via mazzini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MILANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MILANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MILANO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MILANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via milano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via milano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via milano	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via milano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MILANO	11/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MILANO	11/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MILANO	11/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MILANO	11/A		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via milano	11/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via milano	11/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via milano	11/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via milano	11/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MIRABELLO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MIRABELLO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MIRABELLO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MIRABELLO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via ml king	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via ml king	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via ml king	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175		175		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via ml king	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via molise	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via molise	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via molise	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via molise	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA MOLISE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MOLISE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MOLISE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MOLISE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MOLISE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MOLISE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MOLISE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MOLISE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MOLISE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MOLISE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MOLISE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MOLISE	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1460				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MOLISE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via montale	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via montale	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via montale	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via montale	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MONTANANZE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MONTANANZE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MONTANANZE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MONTANANZE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via monte adamello	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via monte adamello	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via monte adamello	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via monte adamello	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MONTE ADAMELLO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MONTE ADAMELLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MONTE ADAMELLO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MONTE ADAMELLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MONTE ADAMELLO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MONTE ADAMELLO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MONTE ADAMELLO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	880				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MONTE ADAMELLO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MONTEADAMELLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MONTEADAMELLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MONTEADAMELLO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MONTEADAMELLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MONTEADAMELLO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MONTEADAMELLO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MONTEADAMELLO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MONTEADAMELLO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MONTONALE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA MONTONALE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MONTONALE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA MONTONALE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA MONTONALE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30					
Pontoglio	VIA MONTONALE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA MONTONALE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA MONTONALE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ORIZIO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ORIZIO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ORIZIO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ORIZIO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ORIZIO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ORIZIO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ORIZIO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ORIZIO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1540		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	41	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1304		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	41	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	41	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	43		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43	1075			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palazzolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palazzolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palazzolo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via palazzolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALAZZOLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palosco	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palosco	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palosco	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via palosco	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PALOSCO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALOSCO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PALOSCO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA PALOSCO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PALOSCO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	76,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALOSCO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PALOSCO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	292				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALOSCO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palosco	11a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palosco	11a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	via palosco	11a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palosco	11a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via palosco	5A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via palosco	5A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via palosco	5A	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via palosco	5A		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PALOSCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PALOSCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PALOSCO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PALOSCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via papa giovanni 23	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via papa giovanni 23	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via papa giovanni 23	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via papa giovanni 23	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via papa giovanni 23	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via papa giovanni 23	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via papa giovanni 23	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via papa giovanni 23	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via papa giovanni xxiii	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via papa giovanni xxiii	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via papa giovanni xxiii	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via papa giovanni xxiii	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via papa giovanni xxiii	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via papa giovanni xxiii	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via papa giovanni xxiii	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via papa giovanni xxiii	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	36		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via papa giovanni XXIII	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via papa giovanni XXIII	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via papa giovanni XXIII	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via papa giovanni XXIII	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	55		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via papa giovannixxii	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via papa giovannixxii	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via papa giovannixxii	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via papa giovannixxii	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via parma	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via parma	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via parma	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via parma	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PARMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PARMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PARMA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	363				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	VIA PARMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PARMA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PARMA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PARMA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PARMA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PARMA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PARMA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PARMA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PARMA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PARMA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PARMA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PARMA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PARMA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PIAVE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PIAVE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PIAVE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PIAVE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA PIEMONTE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA PIEMONTE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA PIEMONTE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA PIEMONTE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via qurterazzo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via qurterazzo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via qurterazzo	27	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via qurterazzo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA REPUBBLICA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via roma	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via roma	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via roma	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via roma	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ROMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ROMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ROMA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ROMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ROMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ROMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ROMA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ROMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ROMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ROMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ROMA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ROMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ROMA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ROMA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ROMA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ROMA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ROMA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ROMA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ROMA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ROMA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via roma	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via roma	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via roma	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via roma	28		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	via roma	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via roma	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via roma	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via roma	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA ROMA	3/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA ROMA	3/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA ROMA	3/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA ROMA	3/B		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA S. MARTA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA S. MARTA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA S. MARTA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA S. MARTA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA S. MARTA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA S. MARTA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA S. MARTA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA S. MARTA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA S. MARTA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA S. MARTA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA S. MARTA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	VIA S. MARTA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA SAN MARTINO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA SAN MARTINO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA SAN MARTINO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	89				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA SAN MARTINO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via san martino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via san martino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via san martino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via san martino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via san martino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via san martino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via san martino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via san martino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA SAN MARTINO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA SAN MARTINO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA SAN MARTINO	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA SAN MARTINO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via san rocco	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via san rocco	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via san rocco	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via san rocco	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via san rocco	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via san rocco	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via san rocco	32	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via san rocco	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA SAN ROCCO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via santa maria	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via santa maria	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via santa maria	11	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via santa maria	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via santa marta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via santa marta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via santa marta	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via santa marta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via santa marta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via santa marta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via santa marta	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via santa marta	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA SOLFERINO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA SOLFERINO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA SOLFERINO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA SOLFERINO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via solferino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	via solferino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via solferino	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via solferino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA SOLFERINO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA SOLFERINO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA SOLFERINO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA SOLFERINO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via solferino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via solferino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via solferino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via solferino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via sonzabola	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via sonzabola	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via sonzabola	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via sonzabola	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA SP 61	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA SP 61	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA SP 61	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA SP 61	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA TAGLIETTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA TAGLIETTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA TAGLIETTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA TAGLIETTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via taglietti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via taglietti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via taglietti	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via taglietti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via trento	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via trento	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via trento	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via trento	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA TRENTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA TRENTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA TRENTO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA TRENTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA TRENTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA TRENTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA TRENTO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA TRENTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA TRENTO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA TRENTO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA TRENTO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA TRENTO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA TRENTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA TRENTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA TRENTO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA TRENTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA UGO FOSCOLO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA UGO FOSCOLO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA UGO FOSCOLO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA UGO FOSCOLO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via ungheresi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via ungheresi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via ungheresi	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			64		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via ungheresi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via urago	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via urago	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via urago	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	via urago	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via urago	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via urago	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via urago	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pontoglio	via urago	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via urago	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via urago	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via urago	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via urago	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via urago	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via urago	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via urago	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via urago	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via urago	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via urago	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pontoglio	via urago	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via urago	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via urago	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via urago	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via urago	26	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via urago	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA VALLE PADANA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA VALLE PADANA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA VALLE PADANA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Pontoglio	VIA VALLE PADANA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via veneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via veneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via veneto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via veneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA VENETO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA VENETO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA VENETO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA VENETO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA VENEZIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA VENEZIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA VENEZIA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Pontoglio	VIA VENEZIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via venezia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via venezia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via venezia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	via venezia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA VENEZIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA VENEZIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA VENEZIA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380					
Pontoglio	VIA VENEZIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA VERDI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA VERDI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA VERDI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA VERDI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	via verdi	1a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	via verdi	1a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	via verdi	1a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Pontoglio	via verdi	1a		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIA VERDI - C.NA SOMEDA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIA VERDI - C.NA SOMEDA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIA VERDI - C.NA SOMEDA	19	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIA VERDI - C.NA SOMEDA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIALE DANTE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIALE DANTE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIALE DANTE	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		15			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIALE DANTE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	VIALE DANTE	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	VIALE DANTE	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	VIALE DANTE	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	VIALE DANTE	65		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	vicolo incannatoio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	vicolo incannatoio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	vicolo incannatoio	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1350			Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	vicolo incannatoio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	vicolo incannatoio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	vicolo incannatoio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	vicolo incannatoio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	vicolo incannatoio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	vicolo spinona	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	vicolo spinona	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	vicolo spinona	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	vicolo spinona	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pontoglio	vicolo spinona	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pontoglio	vicolo spinona	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pontoglio	vicolo spinona	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pontoglio	vicolo spinona	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	ballino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	ballino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	ballino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Pozzolengo	ballino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	benedette	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	benedette	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	benedette	10	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pozzolengo	benedette	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	boffeï	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	boffeï	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	boffeï	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	boffeï	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	bosco	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	bosco	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	bosco	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150			75	Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	bosco	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	canova	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	canova	1	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	canova	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pozzolengo	canova	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	cascina felicianà	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	cascina felicianà	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	cascina felicianà	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	248		248		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	cascina felicianà	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	centrale ponte catone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	centrale ponte catone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	centrale ponte catone	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	centrale ponte catone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	cobue di sotto	2	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	55			275	Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	cobue di sotto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	cobue di sotto	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pozzolengo	cobue di sotto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	fontane vecchie	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	fontane vecchie	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	fontane vecchie	8	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	fontane vecchie	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	gerevini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	gerevini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	gerevini	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	453			Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	gerevini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	italia libera	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	italia libera	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	italia libera	31	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	960			Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	italia libera	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc le benedette	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc le benedette	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc le benedette	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc le benedette	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. bosco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. bosco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. bosco	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. bosco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. ca' nuova bosco	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. ca' nuova bosco	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. ca' nuova bosco	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. ca' nuova bosco	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. campagna mora	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. campagna mora	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. campagna mora	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. campagna mora	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. casaloldo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. casaloldo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. casaloldo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. casaloldo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	LOC. FELICIANA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	LOC. FELICIANA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	LOC. FELICIANA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	LOC. FELICIANA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. irta	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. irta	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. irta	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. irta	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. marangona	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. marangona	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. marangona	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			545		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. marangona	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. montutella	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. montutella	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. montutella	88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. montutella	88		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pozzolengo	LOC. PONTE DEL CANTONE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	LOC. PONTE DEL CANTONE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	LOC. PONTE DEL CANTONE	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	LOC. PONTE DEL CANTONE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	LOC. ROVEGLIA PALAZZINA	2 S.1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	LOC. ROVEGLIA PALAZZINA	2 S.1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	LOC. ROVEGLIA PALAZZINA	2 S.1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	LOC. ROVEGLIA PALAZZINA	2 S.1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. s. vigilio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. s. vigilio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. s. vigilio	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato +10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. s. vigilio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. vagriolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. vagriolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. vagriolo	1	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. vagriolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc. zappello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc. zappello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc. zappello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc. zappello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc.ballino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc.ballino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc.ballino	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc.ballino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc.campagnola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc.campagnola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc.campagnola	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc.campagnola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc.volpina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc.volpina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc.volpina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc.volpina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	loc.zappello	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	loc.zappello	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	loc.zappello	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	loc.zappello	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	LOCALITA' MESCOLARO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	LOCALITA' MESCOLARO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	LOCALITA' MESCOLARO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	LOCALITA' MESCOLARO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	LOCALITA' PIRENEI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	LOCALITA' PIRENEI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	LOCALITA' PIRENEI	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	LOCALITA' PIRENEI	45		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	LOCALITÀ BELVEDERE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	LOCALITÀ BELVEDERE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	LOCALITÀ BELVEDERE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240	240			Danneggiato +10%	Non friabile
Pozzolengo	LOCALITÀ BELVEDERE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	località lucchina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	località lucchina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	località lucchina	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	località lucchina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	località pigno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	località pigno	1	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	località pigno	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pozzolengo	località pigno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	località zappello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	località zappello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	località zappello	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	località zappello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	p.zza iv novembre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	p.zza iv novembre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	p.zza iv novembre	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	p.zza iv novembre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	piazza iv novembre	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	piazza iv novembre	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	piazza iv novembre	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	piazza iv novembre	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	ponte del cantone	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	ponte del cantone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	ponte del cantone	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	ponte del cantone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	prendano sopra	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pozzolengo	prendano sopra	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	prendano sopra	1	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	prendano sopra	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	vallicelle	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	vallicelle	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	vallicelle	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	vallicelle	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via san giacomo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via san giacomo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via san giacomo	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via san giacomo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via camapgnola			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via camapgnola			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via camapgnola		1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62		62		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via camapgnola			Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via campagnolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via campagnolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via campagnolo	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via campagnolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA CAPOBORGO	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA CAPOBORGO	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA CAPOBORGO	3/5	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA CAPOBORGO	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via cascina volpe	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via cascina volpe	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via cascina volpe	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via cascina volpe	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via castello			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via castello			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via castello		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via castello			Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via Celadina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via Celadina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via Celadina	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via Celadina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via ceresa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via ceresa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via ceresa	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via ceresa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via ceresa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via ceresa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via ceresa	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via ceresa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via cicognolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via cicognolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via cicognolo	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato +10%	Non friabile
Pozzolengo	via cicognolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via colombara	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via colombara	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via colombara	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via colombara	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA COLOMBARA BRIGHENTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA COLOMBARA BRIGHENTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA COLOMBARA BRIGHENTI	SNC	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140	2100			Danneggiato +10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA COLOMBARA BRIGHENTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA DONATORI DI SANGUE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA DONATORI DI SANGUE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA DONATORI DI SANGUE	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA DONATORI DI SANGUE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA DONATORI DI SANGUE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA DONATORI DI SANGUE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA DONATORI DI SANGUE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA DONATORI DI SANGUE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via fenil gambe	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via fenil gambe	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via fenil gambe	6	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	194		194		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via fenil gambe	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via fenil gambe	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via fenil gambe	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via fenil gambe	6	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	194		194		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via fenil gambe	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via Feniletto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via Feniletto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pozzolengo	via Feniletto	5	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via Feniletto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via fornace	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via fornace	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via fornace	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via fornace	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via g. verdi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via g. verdi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via g. verdi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via g. verdi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA G. VERDI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA G. VERDI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA G. VERDI	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA G. VERDI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA G. ZANARDELLI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA G. ZANARDELLI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA G. ZANARDELLI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		180			Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA G. ZANARDELLI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via garibaldi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via garibaldi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via garibaldi	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Non friabile
Pozzolengo	via garibaldi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via giaretta	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via giaretta	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via giaretta	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via giaretta	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via italia libera	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via italia libera	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via italia libera	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via italia libera	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via italia libera	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via italia libera	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via italia libera	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			580		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via italia libera	27		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via italia libera	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via italia libera	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via italia libera	34	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via italia libera	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via italia libera	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via italia libera	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via italia libera	37	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65	950			Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via italia libera	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via italia libera	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via italia libera	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via italia libera	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via italia libera	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via loc. confini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via loc. confini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via loc. confini	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via loc. confini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via loc. fornaci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via loc. fornaci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via loc. fornaci	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1800				Non friabile
Pozzolengo	via loc. fornaci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA MARTIRI POZZOLENGHESI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA MARTIRI POZZOLENGHESI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA MARTIRI POZZOLENGHESI	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA MARTIRI POZZOLENGHESI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA MERCATO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA MERCATO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA MERCATO	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA MERCATO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via mescoaro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via mescoaro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via mescoaro	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via mescoaro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via mescolaro	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via mescolaro	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via mescolaro	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via mescolaro	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via monzambano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via monzambano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via monzambano	sn	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1976		1976		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pozzolengo	via monzambano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA MORAZZO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA MORAZZO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA MORAZZO	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA MORAZZO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via morazzo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via morazzo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via morazzo	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2800			Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via morazzo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via palada	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via palada	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via palada	28	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via palada	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via pellegrino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via pellegrino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via pellegrino	3	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via pellegrino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA PIRENEI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA PIRENEI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA PIRENEI	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pozzolengo	VIA PIRENEI	SNC		Pavimenti in vinil amianto	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via ponte cantone	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via ponte cantone	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via ponte cantone	19	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via ponte cantone	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via Ponte Cantone	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via Ponte Cantone	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via Ponte Cantone	37	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570		570		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via Ponte Cantone	37		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via ponte del canto	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via ponte del canto	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via ponte del canto	17	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via ponte del canto	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA PONTE DEL CANTONE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA PONTE DEL CANTONE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA PONTE DEL CANTONE	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA PONTE DEL CANTONE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA PONTE DEL CANTONE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA PONTE DEL CANTONE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA PONTE DEL CANTONE	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150			Non friabile
Pozzolengo	VIA PONTE DEL CANTONE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via pozzardi	132		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via pozzardi	132		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via pozzardi	132	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via pozzardi	132		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via ridello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via ridello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via ridello	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via ridello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via roveglia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via roveglia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via roveglia	1	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Friabile
Pozzolengo	via roveglia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via roveglia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via roveglia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via roveglia	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via roveglia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via roveglia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via roveglia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via roveglia	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via roveglia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via Roveglia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via Roveglia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via Roveglia	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via Roveglia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via sacca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via sacca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via sacca	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via sacca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via sacca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via sacca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via sacca	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via sacca	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pozzolengo	VIA SERIATI	1/2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA SERIATI	1/2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA SERIATI	1/2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA SERIATI	1/2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA SERIATI	1/2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA SERIATI	1/2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA SERIATI	1/2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA SERIATI	1/2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via verdi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via verdi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via verdi	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via verdi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via volpina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via volpina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via volpina	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pozzolengo	via volpina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via zanardelli	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via zanardelli	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via zanardelli	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via zanardelli	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via zappaglia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via zappaglia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via zappaglia	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via zappaglia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via zappaglia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via zappaglia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via zappaglia	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via zappaglia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	VIA ZAPPAGLIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	VIA ZAPPAGLIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	VIA ZAPPAGLIA	8	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	VIA ZAPPAGLIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via zappello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via zappello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via zappello	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via zappello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	via zappello	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	via zappello	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	via zappello	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	via zappello	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	vicolo palada	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	vicolo palada	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	vicolo palada	8	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	vicolo palada	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	vicolo palada	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pozzolengo	vicolo palada	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	vicolo palada	8	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	vicolo palada	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pozzolengo	zanardelli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pozzolengo	zanardelli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pozzolengo	zanardelli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pozzolengo	zanardelli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino		01-mag	13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino		01-mag	13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino		01-mag	13	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino		01-mag	13	Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino		20-set	33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino		20-set	33	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino		20-set	33	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino		20-set	33	Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	accazzolo		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	accazzolo		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	accazzolo		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	accazzolo		9	Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	borgo sopra		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	borgo sopra		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	borgo sopra		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	borgo sopra		12	Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	borgo sopra		36	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	borgo sopra		36	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	borgo sopra		36	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	borgo sopra		36	Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	borgo sopra		42	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	borgo sopra	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	borgo sopra	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	borgo sopra	42		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	borgo sopra	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	borgo sopra	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	borgo sopra	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78					
Pralboino	borgo sopra	58		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	borgo sopra	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	borgo sopra	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	borgo sopra	72	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	borgo sopra	72		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	borgo sopra	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	borgo sopra	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	borgo sopra	--	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	borgo sopra	--		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na bosco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na bosco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na bosco	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na bosco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na bosco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na bosco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na bosco	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na bosco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na bosco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na bosco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na bosco	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na bosco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na carbonera	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na carbonera	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na carbonera	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1930				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na carbonera	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na crocetta	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na crocetta	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na crocetta	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na crocetta	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na gabriella	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na gabriella	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na gabriella	23	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na gabriella	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	C.NA PRATO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	C.NA PRATO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	C.NA PRATO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	C.NA PRATO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na rezzamo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na rezzamo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na rezzamo	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na rezzamo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na rezzamo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na rezzamo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na rezzamo	2	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na rezzamo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na rezzano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na rezzano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na rezzano	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na rezzano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na rezzano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na rezzano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na rezzano	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na rezzano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na santa caterina	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na santa caterina	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na santa caterina	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na santa caterina	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na speranza	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na speranza	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na speranza	21	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na speranza	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na villarosa	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na villarosa	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	c.na villarosa	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300		3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na villarosa	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	c.na villarosa	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	c.na villarosa	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	c.na villarosa	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	c.na villarosa	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	casa capuzzi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	casa capuzzi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	casa capuzzi	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	casa capuzzi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	cascina bosco	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	cascina bosco	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	cascina bosco	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	cascina bosco	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	cascina rezzano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	cascina rezzano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	cascina rezzano	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315		315		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	cascina rezzano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	cascina s. antonio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	cascina s. antonio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	cascina s. antonio	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940		940		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	cascina s. antonio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	cascina s. antonio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	cascina s. antonio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	cascina s. antonio	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940		940		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	cascina s. antonio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	cascina tavolette a sera	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	cascina tavolette a sera	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	cascina tavolette a sera	sn	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	cascina tavolette a sera	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	CASONA MISSOLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	CASONA MISSOLE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	CASONA MISSOLE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	CASONA MISSOLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	cavour	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	cavour	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	cavour	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	cavour	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	CAVOUR	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	CAVOUR	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	CAVOUR	SNC	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	CAVOUR	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	cina rebusche	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	cina rebusche	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	cina rebusche	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1230				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	cina rebusche	--		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	cresseri	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	cresseri	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	cresseri	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	cresseri	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	dante	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	dante	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	dante	10	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	dante	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	DEGLI ARTIGIANI	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	DEGLI ARTIGIANI	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	DEGLI ARTIGIANI	6/8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	DEGLI ARTIGIANI	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	dei baffiani	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	dei baffiani	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	dei baffiani	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	dei baffiani	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	donatori di sangue	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	donatori di sangue	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	donatori di sangue	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	donatori di sangue	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	dossello	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	dossello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	dossello	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	dossello	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	dossello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	dossello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	dossello	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	dossello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	dossello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	dossello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	dossello	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	dossello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	e. strada	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	e. strada	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	e. strada	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	e. strada	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	ERCOLE STRADA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	ERCOLE STRADA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	ERCOLE STRADA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34					
Pralboino	ERCOLE STRADA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	FORNACI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	FORNACI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	FORNACI	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	FORNACI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	fornaci	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	fornaci	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	fornaci	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	fornaci	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	fraz. s. maria	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	fraz. s. maria	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	fraz. s. maria	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato +10%	Non friabile
Pralboino	fraz. s. maria	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	garibaldi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	garibaldi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	garibaldi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	garibaldi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	giovanni xxiii	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	giovanni xxiii	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	giovanni xxiii	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	giovanni xxiii	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	I MAGGIO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	I MAGGIO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	I MAGGIO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	I MAGGIO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	INDIPENDENZA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	INDIPENDENZA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	INDIPENDENZA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	364				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	INDIPENDENZA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	indipendenza	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	indipendenza	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	indipendenza	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	indipendenza	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	loc bersaglio	/	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	loc bersaglio	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	loc bersaglio	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	loc bersaglio	/		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	loc. parco via brescia	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	loc. parco via brescia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	loc. parco via brescia	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	loc. parco via brescia	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	località bersaglio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	località bersaglio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	località bersaglio	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	località bersaglio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	località parco	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	località parco	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	località parco	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1375,68				Danneggiato -10%	Friabile
Pralboino	località parco	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	località ronchi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	località ronchi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	località ronchi	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	località ronchi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	località ronchi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	località ronchi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	località ronchi	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	località ronchi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	madonna del vedetto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	madonna del vedetto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	madonna del vedetto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21,93				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	madonna del vedetto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	madonna del vedetto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	madonna del vedetto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	madonna del vedetto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	madonna del vedetto	6		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	madonna del vedetto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	madonna del vedetto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	madonna del vedetto	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	madonna del vedetto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	manzoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	manzoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	manzoni	9	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	manzoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	MARCONI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	MARCONI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	MARCONI	40	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	MARCONI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	matteotti	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	matteotti	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	matteotti	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	matteotti	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	matteotti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	matteotti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	matteotti	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	matteotti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	matteotti	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	matteotti	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	matteotti	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	matteotti	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	molino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	molino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	molino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	molino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	molino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	molino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	molino	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	molino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	molino	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	molino	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	molino	16	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	molino	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	MONTEGRAPPA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	MONTEGRAPPA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	MONTEGRAPPA	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Friabile
Pralboino	MONTEGRAPPA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	montegrappa	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	montegrappa	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	montegrappa	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	416				Danneggiato -10%	
Pralboino	montegrappa	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	morelli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	morelli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	morelli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	morelli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	morelli	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	morelli	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	morelli	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	morelli	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	p. giovanni xxiii	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	p. giovanni xxiii	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	p. giovanni xxiii	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43					
Pralboino	p. giovanni xxiii	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	panti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	panti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	panti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	858				Danneggiato +10%	Non friabile
Pralboino	panti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	paolo vi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	paolo vi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	paolo vi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	paolo vi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	PAOLO VI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	PAOLO VI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	PAOLO VI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	PAOLO VI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	papa giovanni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	papa giovanni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	papa giovanni	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	papa giovanni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	parco	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	parco	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	parco	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			137568			Friabile
Pralboino	parco	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	PIAZZA REPUBBLICA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	PIAZZA REPUBBLICA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	PIAZZA REPUBBLICA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	PIAZZA REPUBBLICA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	piazzale manara	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	piazzale manara	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	piazzale manara	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	piazzale manara	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	primo maggio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	primo maggio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	primo maggio	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	primo maggio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	q.re contado	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	q.re contado	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	q.re contado	30	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	q.re contado	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	repubblica	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	repubblica	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	repubblica	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	repubblica	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	repubblica	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	repubblica	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	repubblica	6	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	repubblica	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	s. rocco	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	s. rocco	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	s. rocco	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	s. rocco	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	s.rocco	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	s.rocco	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	s.rocco	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	s.rocco	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	san rocco	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	san rocco	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	san rocco	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	san rocco	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	san rocco	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	san rocco	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	san rocco	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	san rocco	42		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	santa caterina	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	santa caterina	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	santa caterina	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	santa caterina	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	santa maria degli angeli	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	santa maria degli angeli	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	santa maria degli angeli	9/11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	santa maria degli angeli	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	SANTA MARIA DEGLI ANGELI	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	SANTA MARIA DEGLI ANGELI	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	SANTA MARIA DEGLI ANGELI	9/11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	SANTA MARIA DEGLI ANGELI	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	silvio pellico	2/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	silvio pellico	2/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	silvio pellico	2/c	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	silvio pellico	2/c		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	strada baffiani	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	strada baffiani	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	strada baffiani	3	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	strada baffiani	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	STRADA BAFFIANI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	STRADA BAFFIANI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		130			Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	STRADA BAFFIANI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	STRADA BAFFIANI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	strada dei baffiani	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	strada dei baffiani	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	strada dei baffiani	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	strada dei baffiani	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	strada dei baffiani	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	strada dei baffiani	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	strada dei baffiani	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4550				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	strada dei baffiani	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	STRADA ERCOLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	STRADA ERCOLE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	STRADA ERCOLE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	STRADA ERCOLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	tito speri	//		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	tito speri	//		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	tito speri	//	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	tito speri	//		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	v.lo dossello	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	v.lo dossello	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	v.lo dossello	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	v.lo dossello	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	v.lo molino	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	v.lo molino	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	v.lo molino	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10,26				Danneggiato +10%	Non friabile
Pralboino	v.lo molino	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via per ostiano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via per ostiano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via per ostiano	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1090			Non friabile
Pralboino	via per ostiano	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via 1Â¿ maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via 1Â¿ maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via 1Â¿ maggio	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via 1Â¿ maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via 28 maggio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via 28 maggio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via 28 maggio	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via 28 maggio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA A. CANOSSI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA A. CANOSSI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA A. CANOSSI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA A. CANOSSI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA ACCAZZOLO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA ACCAZZOLO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA ACCAZZOLO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA ACCAZZOLO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via accazzolo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via accazzolo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via accazzolo	24	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via accazzolo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via accazzolo	5/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via accazzolo	5/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via accazzolo	5/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via accazzolo	5/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via accazzuolo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via accazzuolo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via accazzuolo		1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via accazzuolo			Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via accazzuolo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via accazzuolo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via accazzuolo		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via accazzuolo			Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via artigiani	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via artigiani	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via artigiani	5	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	655				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via artigiani	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via baffiani	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via baffiani	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via baffiani	9	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via baffiani	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA BORGO SOPRA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA BORGO SOPRA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA BORGO SOPRA	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62		62		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA BORGO SOPRA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA BORGO SOPRA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA BORGO SOPRA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA BORGO SOPRA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA BORGO SOPRA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via borgo sopra	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via borgo sopra	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via borgo sopra	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	via borgo sopra	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via borgo sopra	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via borgo sopra	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via borgo sopra	34	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Friabile
Pralboino	via borgo sopra	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via borgo sopra	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via borgo sopra	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via borgo sopra	38	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via borgo sopra	38		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via borgo sopra	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via borgo sopra	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via borgo sopra	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			195			Non friabile
Pralboino	via borgo sopra	70		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via c.na rezzano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via c.na rezzano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via c.na rezzano	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via c.na rezzano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA CAMOSSI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA CAMOSSI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA CAMOSSI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA CAMOSSI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via canossi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via canossi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via canossi	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36,7				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via canossi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA CANOSSI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA CANOSSI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA CANOSSI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA CANOSSI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via canossi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via canossi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via canossi	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via canossi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via carbonera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via carbonera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via carbonera	5	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via carbonera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via cascina santa maria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via cascina santa maria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via cascina santa maria	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2446			Non friabile
Pralboino	via cascina santa maria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA CAVOUR	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA CAVOUR	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA CAVOUR	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA CAVOUR	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via cavour	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via cavour	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via cavour	50	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11,7				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via cavour	50		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via cavour	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via cavour	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via cavour	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via cavour	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via cresseri	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via cresseri	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via cresseri	14	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	131,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via cresseri	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA DANTE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA DANTE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA DANTE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA DANTE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via dante	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via dante	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via dante	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550			Non friabile
Pralboino	via dante	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via dante	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via dante	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via dante	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via dante	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via dante	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via dante	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via dante	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via dante	27		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	VIA DANTE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA DANTE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA DANTE	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Pralboino	VIA DANTE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via dante	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via dante	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via dante	21/23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via dante	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via dei baffiani	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via dei baffiani	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via dei baffiani	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	228		228		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via dei baffiani	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via dossello	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via dossello	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via dossello	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via dossello	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via dossello	8a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via dossello	8a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via dossello	8a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via dossello	8a		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via e strada	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via e strada	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via e strada	26	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via e strada	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA E. CASIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA E. CASIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA E. CASIO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Pralboino	VIA E. CASIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via e. strada	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via e. strada	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via e. strada	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via e. strada	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA E. STRADA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA E. STRADA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA E. STRADA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA E. STRADA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via e. strada	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via e. strada	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via e. strada	32	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via e. strada	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA E. ZASIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA E. ZASIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA E. ZASIO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA E. ZASIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via emilio zafio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via emilio zafio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via emilio zafio	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato +10%	Non friabile
Pralboino	via emilio zafio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA EMILIO ZASIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA EMILIO ZASIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA EMILIO ZASIO	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA EMILIO ZASIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via ercole spada	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via ercole spada	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via ercole spada	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via ercole spada	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA ERCOLE STRADA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA ERCOLE STRADA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA ERCOLE STRADA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Pralboino	VIA ERCOLE STRADA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via ercole strada	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via ercole strada	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via ercole strada	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via ercole strada	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA ERCOLE STRADA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA ERCOLE STRADA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA ERCOLE STRADA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA ERCOLE STRADA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via ercole strada	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via ercole strada	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via ercole strada	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via ercole strada	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA FONTANA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	VIA FONTANA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA FONTANA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA FONTANA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via fornaci	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via fornaci	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via fornaci	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via fornaci	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA FORNACI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA FORNACI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA FORNACI	18	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11,85		11,85		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA FORNACI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA FORNACI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA FORNACI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA FORNACI	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA FORNACI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA FORNACI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA FORNACI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA FORNACI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA FORNACI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA FORNACI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA FORNACI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA FORNACI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA FORNACI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via fornali	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via fornali	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via fornali	10	1949	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via fornali	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA FRESCHI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA FRESCHI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA FRESCHI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA FRESCHI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA G. MATTEOTTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via g. matteotti	46/48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via g. matteotti	46/48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via g. matteotti	46/48	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via g. matteotti	46/48		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via garibaldi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via garibaldi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via garibaldi	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via garibaldi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via garibaldi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via garibaldi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via garibaldi	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via garibaldi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via garibaldi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via garibaldi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via garibaldi	29	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	306		306		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via garibaldi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via garibaldi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via garibaldi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via garibaldi	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via garibaldi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via iÃ maggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via iÃ maggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via iÃ maggio	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via iÃ maggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA IÃ MAGGIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA IÃ MAGGIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	VIA IÃ MAGGIO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA IÃ MAGGIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA IV NOVEMBRE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA IV NOVEMBRE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA IV NOVEMBRE	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA IV NOVEMBRE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA IV NOVEMBRE	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA IV NOVEMBRE	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA IV NOVEMBRE	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA IV NOVEMBRE	24		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	321		321		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400		3400		Danneggiato +10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	20		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	25		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	84		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	84	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1412		1412		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	84		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	16/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	16/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	16/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	16/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	16/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	16/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	16/b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67		67		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	16/b		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via kennedy	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via kennedy	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via kennedy	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via kennedy	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via loc. bersaglio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via loc. bersaglio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via loc. bersaglio	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1292				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via loc. bersaglio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via manzoni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via manzoni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via manzoni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Pralboino	via manzoni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via martiri della liberta'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via martiri della liberta'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via martiri della liberta'	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via martiri della liberta'	13		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Pralboino	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via matteotti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via matteotti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via matteotti	28	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via matteotti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via matteotti	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via matteotti	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via matteotti	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Pralboino	via matteotti	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via matteotti	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via matteotti	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via matteotti	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	via matteotti	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via mazzini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via mazzini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via mazzini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Pralboino	via mazzini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via mazzini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via mazzini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via mazzini	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via mazzini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via mazzini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via mazzini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via mazzini	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via mazzini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via mazzini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via mazzini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via mazzini	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via mazzini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via mazzini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via mazzini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via mazzini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30			Non friabile
Pralboino	via mazzini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA MAZZINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA MAZZINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA MAZZINI	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA MAZZINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via molino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via molino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via molino	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85			Non friabile
Pralboino	via molino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via monte grappa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via monte grappa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via monte grappa	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via monte grappa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA MONTE GRAPPA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA MONTE GRAPPA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA MONTE GRAPPA	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	101				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA MONTE GRAPPA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA MONTEGRAPPA	49/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA MONTEGRAPPA	49/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA MONTEGRAPPA	49/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA MONTEGRAPPA	49/C		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via morelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via morelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via morelli	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via morelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via moretto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via moretto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via moretto	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via moretto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via papa giovanni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via papa giovanni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via papa giovanni	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via papa giovanni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via papa giovanni xiii	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via papa giovanni xiii	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via papa giovanni xiii	13/15	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via papa giovanni xiii	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via papa giovanni xxiii	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via papa giovanni xxiii	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via papa giovanni xxiii	22	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via papa giovanni xxiii	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via papa giovanni xxiii	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via papa giovanni xxiii	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via papa giovanni xxiii	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via papa giovanni xxiii	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via parco	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via parco	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via parco	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			137568			Friabile
Pralboino	via parco	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via parri	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via parri	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via parri	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42			Non friabile
Pralboino	via parri	9		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	via per gottolengo cna rotelli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via per gottolengo cna rotelli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via per gottolengo cna rotelli	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4400		4400		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via per gottolengo cna rotelli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via pralboino ostiano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via pralboino ostiano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via pralboino ostiano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	via pralboino ostiano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA PRIMO MAGGIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA PRIMO MAGGIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA PRIMO MAGGIO	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA PRIMO MAGGIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA QUARTIERE SALNISTRO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA QUARTIERE SALNISTRO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA QUARTIERE SALNISTRO	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA QUARTIERE SALNISTRO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via repubblica	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via repubblica	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via repubblica	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via repubblica	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	1	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			4470		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	via roma	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	194,7				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	26		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	31		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	33	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Pralboino	via roma	46		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	7/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	7/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	7/23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	7/23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via roma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via roma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via roma	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via roma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA RORNACI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA RORNACI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA RORNACI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA RORNACI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA S. PELLICO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA S. PELLICO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA S. PELLICO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA S. PELLICO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA S. ROCCO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA S. ROCCO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA S. ROCCO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA S. ROCCO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA S. ROCCO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	VIA S. ROCCO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA S. ROCCO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA S. ROCCO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via s. rocco	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via s. rocco	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via s. rocco	14	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	327		327		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via s. rocco	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via s.maria casc. tavolette mattina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via s.maria casc. tavolette mattina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via s.maria casc. tavolette mattina	sn	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1037,65				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via s.maria casc. tavolette mattina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA S.PELLICO	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA S.PELLICO	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA S.PELLICO	2/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA S.PELLICO	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via san rocco	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via san rocco	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via san rocco	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via san rocco	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via san rocco	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via san rocco	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via san rocco	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via san rocco	18		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via san rocco	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via san rocco	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via san rocco	19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via san rocco	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via san rocco	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via san rocco	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via san rocco	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via san rocco	22		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via san rocco	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via san rocco	30	1967	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	150				Danneggiato -10%	
Pralboino	via san rocco	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	via san rocco	30		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via san rocco	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via san rocco	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via san rocco	34	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via san rocco	34		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA STADA DEI BAFFIANI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA STADA DEI BAFFIANI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA STADA DEI BAFFIANI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA STADA DEI BAFFIANI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via v. veneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via v. veneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via v. veneto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Pralboino	via v. veneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via v. veneto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via v. veneto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via v. veneto	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via v. veneto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA V. VENETO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA V. VENETO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA V. VENETO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA V. VENETO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA V. VENETO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA V. VENETO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA V. VENETO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA V. VENETO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA VEDETTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA VEDETTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA VEDETTO	2	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA VEDETTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA VEDETTO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA VEDETTO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA VEDETTO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA VEDETTO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA VEDETTO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA VEDETTO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA VEDETTO	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA VEDETTO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA VEDETTO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA VEDETTO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	VIA VEDETTO	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,16	270			Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA VEDETTO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA VEDETTO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA VEDETTO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA VEDETTO	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA VEDETTO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA VEDETTO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA VEDETTO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA VEDETTO	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,6	270			Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA VEDETTO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA VEDETTO	15-17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA VEDETTO	15-17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA VEDETTO	15-17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA VEDETTO	15-17		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via Veneto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via Veneto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via Veneto	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via Veneto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via vicolo chiuso	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via vicolo chiuso	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via vicolo chiuso	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via vicolo chiuso	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA VICOLO FONTANA	32A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA VICOLO FONTANA	32A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA VICOLO FONTANA	32A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA VICOLO FONTANA	32A		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via vicolo molino	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via vicolo molino	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via vicolo molino	12/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via vicolo molino	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA XX SETTEMBRE	11/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA XX SETTEMBRE	11/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA XX SETTEMBRE	11/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA XX SETTEMBRE	11/A		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via xx settembre	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via xx settembre	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via xx settembre	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Non friabile
Pralboino	via xx settembre	47		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VIA XX SETTEMBRE	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VIA XX SETTEMBRE	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VIA XX SETTEMBRE	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VIA XX SETTEMBRE	54		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via xx settembre	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via xx settembre	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via xx settembre	37/39	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via xx settembre	37/39		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	via XXsettembre	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	via XXsettembre	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	via XXsettembre	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	via XXsettembre	21		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VICOLO DEI MILLE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VICOLO DEI MILLE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VICOLO DEI MILLE	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VICOLO DEI MILLE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	vicolo dei mille	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	vicolo dei mille	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	vicolo dei mille	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	vicolo dei mille	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	vicolo dossello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	vicolo dossello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	vicolo dossello	1	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	vicolo dossello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	vicolo dossello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	vicolo dossello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	vicolo dossello	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	vicolo dossello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VICOLO DOSSELLO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VICOLO DOSSELLO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VICOLO DOSSELLO	7	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	660			Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VICOLO DOSSELLO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VICOLO DOSSELLO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VICOLO DOSSELLO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VICOLO DOSSELLO	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Pralboino	VICOLO DOSSELLO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VICOLO FONTANA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VICOLO FONTANA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VICOLO FONTANA	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VICOLO FONTANA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VICOLO FONTANA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VICOLO FONTANA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VICOLO FONTANA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VICOLO FONTANA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	vicolo fontana	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	vicolo fontana	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	vicolo fontana	33	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	vicolo fontana	33		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	vicolo freschi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	vicolo freschi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	vicolo freschi	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	vicolo freschi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	vicolo molino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	vicolo molino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	vicolo molino	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	vicolo molino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VICOLO MOLINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VICOLO MOLINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VICOLO MOLINO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VICOLO MOLINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	vicolo pasubio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	vicolo pasubio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	vicolo pasubio	6	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17240				Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	vicolo pasubio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	villa sala	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	villa sala	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	villa sala	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	690		690		Danneggiato +10%	Non friabile
Pralboino	villa sala	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	VILLA SALA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	VILLA SALA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	VILLA SALA	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	VILLA SALA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Pralboino	XX SETTEMBRE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Pralboino	XX SETTEMBRE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Pralboino	XX SETTEMBRE	46	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Pralboino	XX SETTEMBRE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	fraz gazzane	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	fraz gazzane	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	fraz gazzane	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	fraz gazzane	1		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	isola ecologica preseglie	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	isola ecologica preseglie	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	isola ecologica preseglie	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato +10%	Non friabile
Preseglie	isola ecologica preseglie	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	località i fondi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	località i fondi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	località i fondi	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato +10%	Non friabile
Preseglie	località i fondi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA BERSAGLIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA BERSAGLIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA BERSAGLIO	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA BERSAGLIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA BERSAGLIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA BERSAGLIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA BERSAGLIO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA BERSAGLIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA CAMPAGNOLA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA CAMPAGNOLA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA CAMPAGNOLA	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA CAMPAGNOLA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via campagnola	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via campagnola	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via campagnola	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via campagnola	30		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA COSTA DIANA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA COSTA DIANA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA COSTA DIANA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA COSTA DIANA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via del sardano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via del sardano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via del sardano	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			102		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via del sardano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via del sardano	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via del sardano	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via del sardano	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via del sardano	18		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA DEL SARDANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA DEL SARDANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA DEL SARDANO	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA DEL SARDANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA DEL TOMBINO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA DEL TOMBINO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA DEL TOMBINO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			530		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA DEL TOMBINO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA DEL TOMBINO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA DEL TOMBINO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA DEL TOMBINO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA DEL TOMBINO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via dos de ker	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via dos de ker	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via dos de ker	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via dos de ker	1		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA GALAELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA GALAELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA GALAELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA GALAELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA MAPPALE	1766		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA MAPPALE	1766		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA MAPPALE	1766		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA MAPPALE	1766		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA MAPPALE	3896		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Preseglie	VIA MAPPALE	3896		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA MAPPALE	3896		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA MAPPALE	3896		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA MONDALINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA MONDALINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA MONDALINO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA MONDALINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via montini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via montini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via montini	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via montini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA NUOVA	52A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA NUOVA	52A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA NUOVA	52A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA NUOVA	52A		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via pozzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via pozzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via pozzo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via pozzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via pozzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via pozzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via pozzo	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via pozzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA POZZO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA POZZO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA POZZO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA POZZO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA PROVINCIALE	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA PROVINCIALE	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA PROVINCIALE	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			490		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA PROVINCIALE	101		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA PROVINCIALE	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA PROVINCIALE	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA PROVINCIALE	103		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA PROVINCIALE	103		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via roma	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via roma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via roma	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via roma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	via stretta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	via stretta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	via stretta	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	via stretta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Preseglie	VIA VECCHIA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Preseglie	VIA VECCHIA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Preseglie	VIA VECCHIA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Preseglie	VIA VECCHIA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	case sparse	18/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	case sparse	18/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	case sparse	18/d	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	case sparse	18/d		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via biemmi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via biemmi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via biemmi	10	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via biemmi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via biemmi	10/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via biemmi	10/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via biemmi	10/a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	278			13,9	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via biemmi	10/a		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via bonsignori	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via bonsignori	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via bonsignori	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via bonsignori	25		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via bonsignori	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via bonsignori	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via bonsignori	93	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125			0,87	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via bonsignori	93		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA BONSIGNORI	168		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA BONSIGNORI	168		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA BONSIGNORI	168	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA BONSIGNORI	168		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via bonsignori	263		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via bonsignori	263		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Prevalle	via bonsignori	263		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via bonsignori	263		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via bonsignori	23/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via bonsignori	23/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via bonsignori	23/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via bonsignori	23/b		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via bonsignori	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via bonsignori	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via bonsignori	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1960				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via bonsignori	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via borsignori	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via borsignori	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via borsignori	201	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via borsignori	201		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via botturini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via botturini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via botturini	22	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via botturini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via c. battisti	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via c. battisti	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via c. battisti	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via c. battisti	45		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via c.battisti	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via c.battisti	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via c.battisti	23	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato +10%	Non friabile
Prevalle	via c.battisti	23		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			84		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via campi grandi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via campi grandi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via campi grandi	18	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				12	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via campi grandi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	19	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato +10%	Non friabile
Prevalle	VIA CAMPI GRANDI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via campi grandi	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via campi grandi	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via campi grandi	48	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via campi grandi	48		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via carducci	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via carducci	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via carducci	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via carducci	19		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via carducci	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via carducci	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via carducci	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via carducci	20		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via carducci	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via carducci	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via carducci	22	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via carducci	22		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via combattuta	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via combattuta	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via combattuta	57	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via combattuta	57		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via combattuta	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via combattuta	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via combattuta	67	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16,45			0,08	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via combattuta	67		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via combattuta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via combattuta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via combattuta	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via combattuta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via dante	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via dante	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via dante	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via dante	3		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA DANTE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA DANTE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Prevalle	VIA DANTE	51	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA DANTE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA DANTE	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA DANTE	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA DANTE	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA DANTE	122		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via dante	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via dante	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via dante	122	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via dante	122		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via dei maressi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via dei maressi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via dei maressi	28	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via dei maressi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via dese	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via dese	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via dese	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via dese	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA DON BONSIGNORI	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA DON BONSIGNORI	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA DON BONSIGNORI	94		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA DON BONSIGNORI	94		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via fucine	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via fucine	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via fucine	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via fucine	50		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via gardesana	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via gardesana	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via gardesana	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via gardesana	29		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via gardesana	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via gardesana	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via gardesana	32	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via gardesana	32		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA gARDESANA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA gARDESANA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA gARDESANA	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA gARDESANA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via gardesana	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via gardesana	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via gardesana	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via gardesana	34		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via gardesana	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via gardesana	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via gardesana	40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Prevalle	via gardesana	40		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via gardesana	43/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via gardesana	43/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via gardesana	43/45	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via gardesana	43/45		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA IÃ MAGGIO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA IÃ MAGGIO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA IÃ MAGGIO	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA IÃ MAGGIO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via industriale	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via industriale	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via industriale	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via industriale	1		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via industriale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via industriale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via industriale	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4600		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via industriale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via industriale	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via industriale	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via industriale	14	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via industriale	14		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via industriale	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via industriale	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via industriale	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via industriale	17		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via INDUSTRIALE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via INDUSTRIALE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via INDUSTRIALE	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5400000		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via INDUSTRIALE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	10/12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	24, 24/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	24, 24/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	24, 24/A	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	24, 24/A		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	50 E		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	50 E		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	50 E		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA INDUSTRIALE	50 E		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via IV novembre	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via IV novembre	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via IV novembre	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75			75	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via IV novembre	18		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via IV novembre	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via IV novembre	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via IV novembre	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	
Prevalle	via IV novembre	58		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via IV novembre	66	1995	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	154				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via IV novembre	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via IV novembre	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Prevalle	via IV novembre	66		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA IV NOVEMBRE	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA IV NOVEMBRE	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA IV NOVEMBRE	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA IV NOVEMBRE	110		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via iv novembre	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via iv novembre	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via iv novembre	110	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via iv novembre	110		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via iv novembre	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via iv novembre	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via iv novembre	123		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via iv novembre	123		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via iv novembre	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via iv novembre	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via iv novembre	123	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via iv novembre	123		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via iv novembre	124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via iv novembre	124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via iv novembre	124	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via iv novembre	124		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via IV novembre	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via IV novembre	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via IV novembre	139	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via IV novembre	139		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via iv novembre	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via iv novembre	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via iv novembre	171	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via iv novembre	171		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via iv novembre	117/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via iv novembre	117/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via iv novembre	117/a	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via iv novembre	117/a		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via IV novembre	175/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via IV novembre	175/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via IV novembre	175/a	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				30	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via IV novembre	175/a		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA IV NOVEMBRE	SNC	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via IV novembre	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via IV novembre	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via IV novembre	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via IV novembre	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via larga	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via larga	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Prevalle	via larga	2	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via larga	2		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via larga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via larga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via larga	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	2			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via larga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA MAESTA'	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA MAESTA'	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA MAESTA'	21	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950			6,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA MAESTA'	21		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250			16	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250			16	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250			16	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA MAESTA'	5,7,21		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via maestÃ	2A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via maestÃ	2A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via maestÃ	2A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Prevalle	via maestÃ	2A		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via Mazzini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via Mazzini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via Mazzini	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via mazzini	s.n.c		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via mazzini	s.n.c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via mazzini	s.n.c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via mazzini	s.n.c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1090				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via mazzini	s.n.c		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via medici	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via medici	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via medici	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via medici	17		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via montella	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via montella	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via montella	21	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320			16	Danneggiato +10%	Non friabile
Prevalle	via montella	21		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via motella	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via motella	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via motella	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via motella	21		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via motella	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via motella	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via motella	21	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240			12	Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via motella	21		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via motella	6/8a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via motella	6/8a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via motella	6/8a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato +10%	Non friabile
Prevalle	via motella	6/8a		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via ponte clisi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via ponte clisi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via ponte clisi	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Prevalle	via ponte clisi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via ponte clisi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via ponte clisi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via ponte clisi	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via ponte clisi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via primo maggio	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via primo maggio	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via primo maggio	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via primo maggio	29		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via repubblica	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via repubblica	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via repubblica	8	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via repubblica	8		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via repubblica	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via repubblica	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via repubblica	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Prevalle	via repubblica	10		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via repubblica	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via repubblica	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via repubblica	57	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	416		416		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via repubblica	57		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via repubblica	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via repubblica	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via repubblica	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via repubblica	64		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA REPUBBLICA	64/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA REPUBBLICA	64/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA REPUBBLICA	64/A	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1450		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA REPUBBLICA	64/A		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA REPUBBLICA	64/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA REPUBBLICA	64/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA REPUBBLICA	64/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA REPUBBLICA	64/B		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA REPUBBLICA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA REPUBBLICA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7200	7200			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via s. botturini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via s. botturini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via s. botturini	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via s. botturini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA S. FRANCESCO	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA S. FRANCESCO	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA S. FRANCESCO	9/11	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA S. FRANCESCO	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via san carlo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via san carlo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via san carlo	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via san carlo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via san zanone	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via san zanone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via san zanone	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via san zanone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA SAN ZENONE	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA SAN ZENONE	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA SAN ZENONE	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA SAN ZENONE	68		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via santo stefano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via santo stefano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via santo stefano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via santo stefano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via signori	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via signori	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via signori	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via signori	14		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via volta	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via volta	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via volta	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via volta	4		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via volta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via volta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via volta	snc	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via volta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA XI FEBBRAIO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA XI FEBBRAIO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA XI FEBBRAIO	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000			Non friabile
Prevalle	VIA XI FEBBRAIO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via Zanardelli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via Zanardelli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via Zanardelli	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30000				Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via Zanardelli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	VIA ZANARDELLI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	VIA ZANARDELLI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	VIA ZANARDELLI	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	VIA ZANARDELLI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Prevalle	via zanardelli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Prevalle	via zanardelli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Prevalle	via zanardelli	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48		Danneggiato -10%	Non friabile
Prevalle	via zanardelli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	fantecolo via alberto	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	fantecolo via alberto	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Provaglio d'Iseo	fantecolo via alberto		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	fantecolo via alberto		19	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	fr. monterotondo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	fr. monterotondo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	fr. monterotondo	snc	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	fr. monterotondo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	garibaldi		48	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	garibaldi		48	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	garibaldi		48	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	garibaldi		48	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	loc. boschi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	loc. boschi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	loc. boschi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	loc. boschi	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	mons. daffini -fantecolo		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	mons. daffini -fantecolo		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	mons. daffini -fantecolo		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	mons. daffini -fantecolo		19	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	Monte bianco		33	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	Monte bianco		33	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	Monte bianco		33	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	Monte bianco		33	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	provezze via monte nero		100	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	provezze via monte nero		100	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	provezze via monte nero		100	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	provezze via monte nero		100	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	sebina		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	sebina		97	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	sebina		97	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	sebina		97	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			405		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	sebina		97	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	vai sebina		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	vai sebina		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	vai sebina		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	vai sebina		20	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		3	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	969,29				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		20	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	969,29				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA BORGONATO		20	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA BRESCIA		34	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA BRESCIA		34	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA BRESCIA		34	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11,25				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA BRESCIA		34	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA C. ALBERTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA C. ALBERTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA C. ALBERTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA C. ALBERTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA C. BATTISTI		34	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA C. BATTISTI		34	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA C. BATTISTI		34	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA C. BATTISTI		34	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA C. MUTTI		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA C. MUTTI		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA C. MUTTI		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA C. MUTTI		16	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA C. MUTTI		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA C. MUTTI		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA C. MUTTI		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA C. MUTTI		16	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTI ALBERTO		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTI ALBERTO		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTI ALBERTO		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTI ALBERTO		14	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via caduto alberti	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTO BIASUTTI	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTO BONETTI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTO BONETTI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTO BONETTI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTO BONETTI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via caduto bonetti	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via caduto bonetti	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via caduto bonetti	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via caduto bonetti	43		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTO BONETTI	49	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CADUTO FRANCHINI		1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via cave	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285	3990			Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	146	2044			Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via cave	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via cave	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via cave	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2060		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via cave	8		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via cave	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via cave	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via cave	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			620		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via cave	8		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via cave	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via cave	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via cave	12/14	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via cave	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via cave	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via cave	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via cave	7/9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3035		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via cave	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6800				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA CAVE	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via cave	7/9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1290		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via cave	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via cesare battisti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via cesare battisti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via cesare battisti	snc	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via cesare battisti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via combattenti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via combattenti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via combattenti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via combattenti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA COMBATTENTI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	560				Danneggiato -10%	Friabile
Provaglio d'Iseo	VIA COMBATTENTI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA COMBATTENTI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Provaglio d'Iseo	VIA COMBATTENTI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via combattenti	10/12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via duca degli abruzzi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via duca degli abruzzi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via duca degli abruzzi	12	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			56		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via duca degli abruzzi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA EDISON	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA EDISON	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA EDISON	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1048				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA EDISON	17		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA EDISON	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA EDISON	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Provaglio d'Iseo	VIA EDISON	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	213				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA EDISON	17		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via fantecolo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via fantecolo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via fantecolo	14	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via fantecolo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via fantecolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via fantecolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via fantecolo	snc	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via fantecolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via fiume	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via fiume	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via fiume	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via fiume	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via fosche	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via fosche	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via fosche	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via fosche	12		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA G. MAZZINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA G. MAZZINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA G. MAZZINI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA G. MAZZINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via galilei	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via galilei	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via galilei	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via galilei	8		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via galileo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via galileo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via galileo	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via galileo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via galvani	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via galvani	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via galvani	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6400		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via galvani	8		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via galvani	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via galvani	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via galvani	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via galvani	26		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA GALVANI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA GALVANI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA GALVANI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA GALVANI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via giovanni XXIII	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via giovanni XXIII	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via giovanni XXIII	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via giovanni XXIII	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA GREMONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA GREMONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA GREMONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA GREMONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via I maggio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via I maggio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via I maggio	14	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via I maggio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA IV NOVEMBRE	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA KENNEDY	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA KENNEDY	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA KENNEDY	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA KENNEDY	10		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA L. GALVANI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA L. GALVANI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA L. GALVANI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA L. GALVANI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA MAIORANA	27	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA MAJORANA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA MAJORANA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA MAJORANA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA MAJORANA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via manzoni	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via manzoni	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via manzoni	15	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via manzoni	15		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA MARCONI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Provaglio d'Iseo	VIA MARCONI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA MARCONI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA MARCONI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE BERNINA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE BERNINA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE BERNINA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE BERNINA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE GRAPPA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40					
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE GRAPPA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE GRAPPA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE GRAPPA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via monte nero	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via monte nero	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via monte nero	98	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via monte nero	98		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via monte rosa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via monte rosa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via monte rosa	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via monte rosa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE ROSA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE ROSA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA MONTE ROSA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via monterotondo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via monterotondo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via monterotondo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via monterotondo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1655				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via per monterotondo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via per monterotondo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via per monterotondo	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via per monterotondo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	825				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA PER MONTEROTONDO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA PERI MONTEROTONDO	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870		870		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA PIAN DELLE VITI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA PIAN DELLE VITI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA PIAN DELLE VITI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA PIAN DELLE VITI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA PIAN DELLE VITI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA PIAN DELLE VITI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA PIAN DELLE VITI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA PIAN DELLE VITI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA PRIVATA BROLETTI	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33,12			0,33	Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via re di puglia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via re di puglia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via re di puglia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via re di puglia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA RE DI PUGLIA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA RE DI PUGLIA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA RE DI PUGLIA	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA RE DI PUGLIA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via regina elena	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via regina elena	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via regina elena	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via regina elena	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via regina elena	30		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via regina elena	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via regina elena	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via regina elena	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via regina elena	43		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA REGINA ELENA	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA REGINA ELENA	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA REGINA ELENA	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA REGINA ELENA	60		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Provaglio d'Iseo	via regina elena	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via regina elena	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via regina elena	66	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via regina elena	66		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via rossano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via rossano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via rossano	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via rossano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA S. APPOLONIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA S. APPOLONIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA S. APPOLONIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66					
Provaglio d'Iseo	VIA S. APPOLONIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via s.Filastro	63	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via s.Filastro	69	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via san filastro	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via san filastro	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via san filastro	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via san filastro	7		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SAN FILASTRO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA SAN FILASTRO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SAN FILASTRO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SAN FILASTRO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via san filastro	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via san filastro	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via san filastro	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via san filastro	34		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via sant'apollonio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via sant'apollonio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via sant'apollonio	6	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via sant'apollonio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SANT'APOLLONIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA SANT'APOLLONIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SANT'APOLLONIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SANT'APOLLONIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	406				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	20	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	74	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via sebina	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via sebina	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via sebina	84		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via sebina	84		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	56				Danneggiato -10%	Friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	97		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	97		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via sebina	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via sebina	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via sebina	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via sebina	99		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	105	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	105	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Provaglio d'Iseo	VIA SEBINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via solferino	48	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via solferino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via solferino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via solferino	snc	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Provaglio d'Iseo	via solferino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA SOLFERINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA SOLFERINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA SOLFERINO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	475				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA SOLFERINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via stazione		36	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via stazione		36	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via stazione		36	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via stazione		36	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE NUOVA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE NUOVA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE NUOVA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE NUOVA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		45	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		45	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		45	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		45	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		53	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		53	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		53	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		53	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		72	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		72	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		72	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		72	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		74	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		80	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		80	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		80	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		80	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		104	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		110	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		110	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		110	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		110	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		110	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		110	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		110	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via stazione vecchia		110	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		110	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	17000				Danneggiato -10%	Friabile
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		110	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		110	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Provaglio d'Iseo	VIA STAZIONE VECCHIA		110	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via torcoli		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via torcoli		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via torcoli		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via torcoli		7	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA TORCOLI		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA TORCOLI		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA TORCOLI		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA TORCOLI		7	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA TRENTO		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA TRENTO		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA TRENTO		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA TRENTO		11	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	VIA V. FRANCHINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	VIA V. FRANCHINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	VIA V. FRANCHINI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	VIA V. FRANCHINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via v. veneto		31	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via v. veneto		31	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via v. veneto		31	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via v. veneto		31	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via veneto		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via verdi		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via verdi		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via verdi		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via verdi		6	Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio d'Iseo	via volta		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via volta		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	via volta		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	via volta		22	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	via volta		22	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Provaglio d'Iseo	vittorio veneto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio d'Iseo	vittorio veneto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio d'Iseo	vittorio veneto	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			640		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio d'Iseo	vittorio veneto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	FRAZ. ARVEACO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	FRAZ. ARVEACO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	FRAZ. ARVEACO	SN	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	FRAZ. ARVEACO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	via brescia	2	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			36,96		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	via brescia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	via brescia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Provaglio Val Sabbia	via brescia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	via marconi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	via marconi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	via marconi	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	via marconi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	VIA MILANO	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	VIA MILANO	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	VIA MILANO	84	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	VIA MILANO	84		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	via milano	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	via milano	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	via milano	112	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	via milano	112		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	VIA PROVINCIALE	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	VIA PROVINCIALE	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	VIA PROVINCIALE	88		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	VIA PROVINCIALE	88		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	via provinciale	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	via provinciale	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	via provinciale	88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	via provinciale	88		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	via provinciale	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	via provinciale	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	via provinciale	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		14			Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	via provinciale	90		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	via roma	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	via roma	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	via roma	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	via roma	2		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	via santa maria	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	via santa maria	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	via santa maria	34	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	via santa maria	34		Pavimenti in vinil amianto						
Provaglio Val Sabbia	VIA VII BRIGATA MATTEOTTI	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Provaglio Val Sabbia	VIA VII BRIGATA MATTEOTTI	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Provaglio Val Sabbia	VIA VII BRIGATA MATTEOTTI	90	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Provaglio Val Sabbia	VIA VII BRIGATA MATTEOTTI	90		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	benaco	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	benaco	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	benaco	25	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	benaco	25		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	beretta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	beretta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	beretta	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	beretta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	case nuove	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	case nuove	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	case nuove	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	case nuove	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	dei laghi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	dei laghi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	dei laghi	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	dei laghi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	fraz. raffa via s.roccolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	fraz. raffa via s.roccolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	fraz. raffa via s.roccolo	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	fraz. raffa via s.roccolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	LOC. CIMA FRONZAGA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	LOC. CIMA FRONZAGA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	LOC. CIMA FRONZAGA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	LOC. CIMA FRONZAGA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	nazionale	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Puegnago del Garda	nazionale	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	nazionale	7	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	nazionale	7		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	nazionale	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	nazionale	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	nazionale	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	nazionale	12		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	panoramica	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	panoramica	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	panoramica	2	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	panoramica	2		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	pizzamala	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	pizzamala	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	pizzamala	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	pizzamala	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	preelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	preelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	preelli	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	preelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	preelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	preelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	preelli	3	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	preelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	provinciale	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	provinciale	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	provinciale	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	provinciale	23		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	roma	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	roma	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	roma	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			510		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	roma	18		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	s vincenzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	s vincenzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	s vincenzo	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	s vincenzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via benaco	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via benaco	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via benaco	48	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via benaco	48		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via benaco	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via benaco	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via benaco	139	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via benaco	139		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA BENACO	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA BENACO	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA BENACO	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA BENACO	141		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA BOCCAILE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA BOCCAILE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA BOCCAILE	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA BOCCAILE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via campolungo	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			
Puegnago del Garda	via campolungo	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via campolungo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via campolungo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via campolungo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via campolungo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via campolungo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via campolungo	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via campolungo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via capo sopra	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via capo sopra	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via capo sopra	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via capo sopra	14		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via casanuova	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via casanuova	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via casanuova	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via casanuova	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via degli orti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via degli orti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via degli orti	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via degli orti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via degli orti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via degli orti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via degli orti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via degli orti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via degli orti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via degli orti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via degli orti	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via degli orti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via degli orti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	111		111		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via degli orti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via degli orti	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Puegnago del Garda	via degli orti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via degli orti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via degli orti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via degli orti	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via degli orti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via fontanelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via fontanelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via fontanelli	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via fontanelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	Via fosse	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	Via fosse	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	Via fosse	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	Via fosse	7		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA G PALAZZI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA G PALAZZI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA G PALAZZI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA G PALAZZI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via g. d'annunzio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via g. d'annunzio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via g. d'annunzio	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via g. d'annunzio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA GIORGIO LAPINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA GIORGIO LAPINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA GIORGIO LAPINO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA GIORGIO LAPINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via manzoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via manzoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via manzoni	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via manzoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via manzoni	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via manzoni	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via manzoni	33	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via manzoni	33		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via monteacuto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via monteacuto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via monteacuto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via monteacuto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via nazionale	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via nazionale	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via nazionale	44	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via nazionale	44		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA NAZIONALE	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA NAZIONALE	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA NAZIONALE	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA NAZIONALE	63		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA PANORAMICA	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA PANORAMICA	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA PANORAMICA	snc	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000			10	Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA PANORAMICA	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via pilizzello	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via pilizzello	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via pilizzello	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via pilizzello	10		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via pizzamala	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via pizzamala	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Puegnago del Garda	via pizzamala	1/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via pizzamala	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA PREDEFITTE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA PREDEFITTE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA PREDEFITTE	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA PREDEFITTE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA PROVINCIALE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA PROVINCIALE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA PROVINCIALE	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA PROVINCIALE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via roma	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via roma	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via roma	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via roma	18		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA SAN G. BATTISTA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA SAN G. BATTISTA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA SAN G. BATTISTA	10	1943	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA SAN G. BATTISTA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA SAN QUIRICO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA SAN QUIRICO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA SAN QUIRICO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA SAN QUIRICO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via valle	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via valle	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via valle	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	422	4220			Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via valle	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via vicinale del vÃ loc. festole	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via vicinale del vÃ loc. festole	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via vicinale del vÃ loc. festole	sn	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via vicinale del vÃ loc. festole	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via videlle	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via videlle	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via videlle	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato +10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via videlle	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	via xxv aprile	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	via xxv aprile	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	via xxv aprile	24	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	via xxv aprile	24		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA XXV APRILE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA XXV APRILE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA XXV APRILE	40	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato +10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA XXV APRILE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	VIA XXV APRILE	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	VIA XXV APRILE	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	VIA XXV APRILE	52	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	VIA XXV APRILE	52		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	vicolo san vincenzo - raffa	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	vicolo san vincenzo - raffa	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	vicolo san vincenzo - raffa	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	vicolo san vincenzo - raffa	3		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	vicolo xx settembre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	vicolo xx settembre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	vicolo xx settembre	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	vicolo xx settembre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	xxv aprile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	xxv aprile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	xxv aprile	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	xxv aprile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Puegnago del Garda	xxv aprile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Puegnago del Garda	xxv aprile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Puegnago del Garda	xxv aprile	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Puegnago del Garda	xxv aprile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	A. MANZONI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	A. MANZONI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	A. MANZONI	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	A. MANZONI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	adamello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	adamello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	adamello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	adamello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	almaria	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	almaria	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	almaria	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	almaria	40		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	almaria	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	almaria	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	almaria	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	almaria	50		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	ALMARIA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	ALMARIA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	ALMARIA	79	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	ALMARIA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	almaria	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	almaria	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	almaria	89	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	almaria	89		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	almaria	22/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	almaria	22/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	almaria	22/d	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	almaria	22/d		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	almaria	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	almaria	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	almaria	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	152				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	almaria	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	b. croce	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	b. croce	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	b. croce	13	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	221				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	b. croce	13		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	beata stefana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	beata stefana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	beata stefana	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	beata stefana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	beata stefana	47 b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	beata stefana	47 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	beata stefana	47 b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Quinzano d'Oglio	beata stefana	47 b		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	BENEDETTO CROCE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	BENEDETTO CROCE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	BENEDETTO CROCE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	BENEDETTO CROCE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na bredalunga	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na bredalunga	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na bredalunga	16	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na bredalunga	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto	--	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3046				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto	--		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	C.na castelletto a mattina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	C.na castelletto a mattina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	C.na castelletto a mattina	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500		5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	C.na castelletto a mattina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto sera	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto sera	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto sera	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto sera	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto sera	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto sera	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto sera	7	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na castelletto sera	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	C.NA CASTELLETTO SERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	C.NA CASTELLETTO SERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	C.NA CASTELLETTO SERA	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	C.NA CASTELLETTO SERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na dosso s. andrea	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na dosso s. andrea	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na dosso s. andrea	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na dosso s. andrea	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na dosso vigna	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na dosso vigna	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na dosso vigna	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na dosso vigna	17		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na fenil di sotto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na fenil di sotto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na fenil di sotto	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na fenil di sotto	sn		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	c.na fenil mese	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na fenil mese	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na fenil mese	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1530				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na fenil mese	21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na marianna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na marianna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na marianna	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1640				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na marianna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na marianna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na marianna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na marianna	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1640				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na marianna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na prateria	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	c.na prateria	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na prateria	35	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na prateria	35		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	C.NA S.AMBROGIO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	C.NA S.AMBROGIO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	C.NA S.AMBROGIO	26	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4320				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	C.NA S.AMBROGIO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	C.NA SALICETO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	C.NA SALICETO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	C.NA SALICETO	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5100	66300			Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	C.NA SALICETO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	c.na videtti	8	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			367		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	c.na videtti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	c.na videtti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	c.na videtti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	cadorna	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	cadorna	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	cadorna	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	cadorna	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	CADORNA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	CADORNA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	CADORNA	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	CADORNA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	cadorna	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	cadorna	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	cadorna	79	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	cadorna	79		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	campanavechia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	campanavechia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	campanavechia	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	campanavechia	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	capelletti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	capelletti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	capelletti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	capelletti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	CAPPELLETTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	CAPPELLETTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	CAPPELLETTI	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	CAPPELLETTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	cas. castelletto palazzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	cas. castelletto palazzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	cas. castelletto palazzo	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1240				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	cas. castelletto palazzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	casc. saliceto mattina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	casc. saliceto mattina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	casc. saliceto mattina	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	casc. saliceto mattina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	CASCINA FONTANINI	31/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	CASCINA FONTANINI	31/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	CASCINA FONTANINI	31/A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	CASCINA FONTANINI	31/A		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	cascina madonnina	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	cascina madonnina	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	cascina madonnina	31	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	cascina madonnina	31		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	CASCINA MEZZULLO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	CASCINA MEZZULLO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	CASCINA MEZZULLO	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600					
Quinzano d'Oglio	CASCINA MEZZULLO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	CASCINA MOLESINE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	CASCINA MOLESINE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	CASCINA MOLESINE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	CASCINA MOLESINE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	cascina saliceto mattino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	cascina saliceto mattino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	cascina saliceto mattino	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620		620		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	cascina saliceto mattino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	CASCINA SANT'AMBROGIO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	CASCINA SANT'AMBROGIO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	CASCINA SANT'AMBROGIO	26	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3717	52000			Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	CASCINA SANT'AMBROGIO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	CASELLE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	CASELLE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	CASELLE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	CASELLE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	caselle	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	caselle	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	caselle	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	caselle	20		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	cattaneo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	cattaneo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	cattaneo	30	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	cattaneo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	cervi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	cervi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	cervi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	cervi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	continuazione via de amicis	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	continuazione via de amicis	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	continuazione via de amicis	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	continuazione via de amicis	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	coppi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	coppi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	coppi	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	coppi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	DANTE ALIGHIERI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	DANTE ALIGHIERI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	DANTE ALIGHIERI	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	DANTE ALIGHIERI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	dante alighieri	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	dante alighieri	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	dante alighieri	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	dante alighieri	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	disfatta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	disfatta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	disfatta	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	disfatta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	DON GIOVANNI BINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	DON GIOVANNI BINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	DON GIOVANNI BINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	DON GIOVANNI BINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	don l. sturzo	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	don l. sturzo	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	don l. sturzo	42	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	435				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	don l. sturzo	42		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	don luigi sturzo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	don luigi sturzo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	don luigi sturzo	4	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	don luigi sturzo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	DON STURZO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	DON STURZO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	DON STURZO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	
Quinzano d'Oglio	DON STURZO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	duca d'aosta	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	duca d'aosta	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	duca d'aosta	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	duca d'aosta	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	e. de nicola	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	e. de nicola	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	e. de nicola	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	e. de nicola	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	einandi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	einandi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	einandi	13	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	einandi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	einaudi	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	einaudi	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	einaudi	47	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	einaudi	47		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	einauidi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	einauidi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	einauidi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	einauidi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	fermi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	fermi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	fermi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	fermi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	fontanini	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	fontanini	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	fontanini	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3230				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	fontanini	21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	fontanini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	fontanini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	fontanini	24	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2165				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	fontanini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	fornace	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	fornace	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	fornace	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	fornace	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	forno	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	forno	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	forno	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Quinzano d'Oglio	forno	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	forno	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	forno	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	forno	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Quinzano d'Oglio	forno	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	fossette	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	fossette	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	fossette	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
Quinzano d'Oglio	fossette	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	fossette	4/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	fossette	4/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	fossette	4/b	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	fossette	4/b		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	g. nember	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	g. nember	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	g. nember	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	g. nember	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	g.galilei	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	g.galilei	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	g.galilei	9	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		9035,2			Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	g.galilei	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	GALILEI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	GALILEI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	GALILEI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250					
Quinzano d'Oglio	GALILEI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	gandini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	gandini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	gandini	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	gandini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	garibaldi	nn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	garibaldi	nn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	garibaldi	nn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	garibaldi	nn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	giotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	giotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	giotto	5	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	giotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	giotto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	giotto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	giotto	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	giotto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	giovanni xxiii	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	giovanni xxiii	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	giovanni xxiii	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	giovanni xxiii	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	GRAMSCI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	GRAMSCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	GRAMSCI	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	GRAMSCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	l. cadorna	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	l. cadorna	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	l. cadorna	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	l. cadorna	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	l. einaudi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	l. einaudi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	l. einaudi	3	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	l. einaudi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	leone xii	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	leone xii	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	leone xii	22	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	leone xii	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	loc pieve	13	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	loc pieve	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	loc pieve	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	loc pieve	13		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	loc. gerette	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	loc. gerette	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	loc. gerette	snc	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2730				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	loc. gerette	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	loc. laghetto	sn	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	loc. laghetto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	loc. laghetto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	loc. laghetto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	loc. lamone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	loc. lamone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	loc. lamone	snc	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1610				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	loc. lamone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	loc. vedetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	loc. vedetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	loc. vedetti	snc	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2940				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	loc. vedetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	loc. viole	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	loc. viole	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	loc. viole	snc	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2785				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	loc. viole	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	lorenzo tacchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	lorenzo tacchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	lorenzo tacchi	snc	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	lorenzo tacchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	luigi cadorna	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	luigi cadorna	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	luigi cadorna	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	luigi cadorna	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	luigi cadorna	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	luigi cadorna	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	luigi cadorna	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	luigi cadorna	36		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	luigi sturzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	luigi sturzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	luigi sturzo	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	luigi sturzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	MAGGIORE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	MAGGIORE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	MAGGIORE	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	MAGGIORE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	maggiore	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	maggiore	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	maggiore	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	maggiore	21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	marconi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	marconi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	marconi	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	marconi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	MARCONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	MARCONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	MARCONI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	MARCONI	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	MARCONI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	MARCONI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	MARCONI	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	MARCONI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	matteotti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	matteotti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	matteotti	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	matteotti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	matteotti	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	matteotti	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	matteotti	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	matteotti	64		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	matteotti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	mazzini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	mazzini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	mazzini	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	mazzini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	MAZZINI	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	MAZZINI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	MAZZINI	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Quinzano d'Oglio	MAZZINI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	mazzini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	mazzini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	mazzini	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	mazzini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	MICHELANGELO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	MICHELANGELO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	MICHELANGELO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280					
Quinzano d'Oglio	MICHELANGELO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	molino di mezzo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	molino di mezzo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	molino di mezzo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17			Non friabile
Quinzano d'Oglio	molino di mezzo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	montagna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	montagna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	montagna	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	montagna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	montagna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	montagna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	montagna	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	118				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	montagna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	montagna	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	montagna	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	montagna	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,5					Non friabile
Quinzano d'Oglio	montagna	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	MONTAGNA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	MONTAGNA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	MONTAGNA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	MONTAGNA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	MONTAGNA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	MONTAGNA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	MONTAGNA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Quinzano d'Oglio	MONTAGNA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	montello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	montello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	montello	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	montello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	morti del lazzaretto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	morti del lazzaretto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	morti del lazzaretto	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	morti del lazzaretto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	morti del lazzaretto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	morti del lazzaretto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	morti del lazzaretto	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	morti del lazzaretto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	nember	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	nember	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	nember	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	nember	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	nember	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	nember	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	nember	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	nember	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	padovani	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	padovani	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	padovani	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	padovani	26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	pavesi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	pavesi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	pavesi	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	pavesi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	PAVESI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	PAVESI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	PAVESI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	PAVESI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	RISORGIMENTO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	RISORGIMENTO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	RISORGIMENTO	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	RISORGIMENTO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	risorgimento	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	risorgimento	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	risorgimento	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	risorgimento	18		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	sandrini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	sandrini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	sandrini	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	sandrini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	sandrini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	sandrini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	sandrini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67					Non friabile
Quinzano d'Oglio	sandrini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32					
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	32	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	38	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	SANDRINI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	santa maria	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	santa maria	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	santa maria	22	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	santa maria	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	STRADIVARI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	STRADIVARI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	STRADIVARI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	STRADIVARI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	teresio olivelli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	teresio olivelli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	teresio olivelli	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	teresio olivelli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	torricello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	torricello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	torricello	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	torricello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	torricello	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	torricello	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	torricello	45	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	torricello	45		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	V. BEATA STEFANA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	V. BEATA STEFANA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	V. BEATA STEFANA	39	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	V. BEATA STEFANA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	V. NEMBER GIUSEPPE	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	valtrompia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	valtrompia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	valtrompia	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	valtrompia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	venuti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	venuti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	venuti	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	venuti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	verdi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	verdi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	verdi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
Quinzano d'Oglio	verdi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	vi a verolavecchia	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	vi a verolavecchia	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	vi a verolavecchia	32	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	vi a verolavecchia	32		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via einaudi	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via einaudi	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via einaudi	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via einaudi	33		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			101			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via oberdan	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA A. PAVESI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA A. PAVESI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA A. PAVESI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA A. PAVESI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via adamello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via adamello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via adamello	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via adamello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via adamello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via adamello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via adamello	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via adamello	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via albarella	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via albarella	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via albarella	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via albarella	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via albarella	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via albarella	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via albarella	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			57			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via albarella	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			19			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			38			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			67			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1362			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	29		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	35	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via almaria	35		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via almaria	38		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMARIA	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMARIA	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMARIA	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA ALMARIA	81		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMARIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMARIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMARIA	SNC	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	411				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA ALMARIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMORIA	40-B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMORIA	40-B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA ALMORIA	40-B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA ALMORIA	40-B		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via amendola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via amendola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via amendola	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16160			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via amendola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via amendola	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via amendola	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via amendola	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via amendola	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via amendola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via amendola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via amendola	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via amendola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via amendola	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via amendola	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via amendola	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via amendola	20		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA ARCIV. PAVESI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA ARCIV. PAVESI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA ARCIV. PAVESI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA ARCIV. PAVESI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via arcivescovo pavesi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via arcivescovo pavesi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via arcivescovo pavesi	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via arcivescovo pavesi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via b.croce	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via b.croce	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via b.croce	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	877		877		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via b.croce	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	18		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400			Friabile
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	36		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via beata stefana	47		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via bellini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via bellini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via bellini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via bellini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via bertoglio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via bertoglio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via bertoglio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via bertoglio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via boschette	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via boschette	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via boschette	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			290			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via boschette	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via bressa	34	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via bressa	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via bressa	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via bressa	34		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA C. CATTANEO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA C. CATTANEO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA C. CATTANEO	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA C. CATTANEO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via c.na dosso	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via c.na dosso	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via c.na dosso	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Friabile
Quinzano d'Oglio	via c.na dosso	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorn	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorn	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorn	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorn	20		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via cadorna	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	12		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	18	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	26	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	30	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	30		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4841				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	44		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			43			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	45		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			254			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	45		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	50		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	53		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	53		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	83	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA CADORNA	83		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cadorna	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cadorna	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via caivana vecchia	8	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via caivana vecchia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via caivana vecchia	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via caivana vecchia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via campana vecchia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via campana vecchia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via campana vecchia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via campana vecchia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via canonica	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via canonica	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via canonica	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via canonica	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cappelletti	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cappelletti	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cappelletti	5/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cappelletti	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via casa antonini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via casa antonini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via casa antonini	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via casa antonini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA CASC. BREDELLINGHE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA CASC. BREDELLINGHE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA CASC. BREDELLINGHE	13	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	168				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA CASC. BREDELLINGHE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via casc. castelletto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via casc. castelletto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via casc. castelletto	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via casc. castelletto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cascina beta	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cascina beta	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cascina beta	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1250			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cascina beta	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cassile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cassile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cassile	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cassile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cassile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cassile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cassile	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cassile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via castelletto di sopra	6	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via castelletto di sopra	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via castelletto di sopra	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via castelletto di sopra	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via castelletto sera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via castelletto sera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via castelletto sera	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via castelletto sera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cattaneo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cattaneo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cattaneo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cattaneo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cdorna	48	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cdorna	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cdorna	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via cdorna	48		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via ciocca	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via ciocca	17		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	22	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	206,94				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via ciocca	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via ciocca	54		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA CIOCCA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA CIOCCA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA CIOCCA	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA CIOCCA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via ciocca	56		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	44a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via ciocca	44a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via ciocca	44a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via ciocca	44a		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via cirimbelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via cirimbelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via cirimbelli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via cirimbelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA CIRIMBELLI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA CIRIMBELLI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA CIRIMBELLI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA CIRIMBELLI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA CIRIMBELLI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA CIRIMBELLI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA CIRIMBELLI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA CIRIMBELLI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via collodi	11	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via collodi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via collodi	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via collodi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via coppi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via coppi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via coppi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via coppi	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via coppi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via croce	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via croce	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via croce	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Friabile
Quinzano d'Oglio	via croce	18		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via croce	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via croce	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via croce	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via croce	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via croce	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via croce	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via croce	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via croce	28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via croce	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via croce	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via croce	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via croce	28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via da vinci	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via da vinci	21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via da vinci	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via da vinci	43		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via de amicis	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via de amicis	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via de amicis	23	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via de amicis	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via de gasperi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via de gasperi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via de gasperi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			847			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via de gasperi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via de gasperi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via de gasperi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via de gasperi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via de gasperi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via delle boschette	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via delle boschette	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via delle boschette	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via delle boschette	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don bina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don bina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don bina	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don bina	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don giovanni	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don giovanni	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don giovanni	7	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Quinzano d'Oglio	via don giovanni	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don mazzolari	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don mazzolari	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don mazzolari	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don mazzolari	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	19		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA DON STURZO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA DON STURZO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA DON STURZO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA DON STURZO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Friabile
Quinzano d'Oglio	via don sturzo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via donati	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via donati	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via donati	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via donati	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA DONATORI DI SANGUE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA DONATORI DI SANGUE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA DONATORI DI SANGUE	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA DONATORI DI SANGUE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via donatori di sangue	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via donatori di sangue	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via donatori di sangue	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via donatori di sangue	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA E.FERMI	46145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA E.FERMI	46145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA E.FERMI	46145	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2240		2240		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA E.FERMI	46145		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via einaudi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via einaudi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via einaudi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via einaudi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via einaudi	4/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via einaudi	4/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via einaudi	4/11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20615				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via einaudi	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via f.lli cervi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via f.lli cervi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via f.lli cervi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	208		208		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via f.lli cervi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via fermi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via fermi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via fermi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via fermi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via fermi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via fermi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via fermi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via fermi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via fermi	2d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via fermi	2d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via fermi	2d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via fermi	2d		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via filippo turati	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via filippo turati	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via filippo turati	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via filippo turati	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via fontanini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via fontanini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via fontanini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1000		Non friabile
Quinzano d'Oglio	via fontanini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via fornace	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via fornace	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via fornace	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via fornace	21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via forno	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via forno	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via forno	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via forno	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via forno	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via forno	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via forno	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via forno	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via forno	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via forno	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via forno	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via forno	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via fossette	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via fossette	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via fossette	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via fossette	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via g matteotti	4/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via g matteotti	4/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via g matteotti	4/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via g matteotti	4/c		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA G. AMENDOLA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA G. AMENDOLA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA G. AMENDOLA	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA G. AMENDOLA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via g. galilei	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via g. galilei	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via g. galilei	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via g. galilei	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA G. MATTEOTTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA G. MATTEOTTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA G. MATTEOTTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA G. MATTEOTTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via g. nember	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via g. nember	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via g. nember	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via g. nember	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via g. padovani	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via g. padovani	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via g. padovani	14	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via g. padovani	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via g.matteotti	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via g.matteotti	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via g.matteotti	67	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1267				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via g.matteotti	67		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via g.matteotti	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via g.matteotti	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via g.matteotti	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via g.matteotti	67		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA G.VERDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA G.VERDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA G.VERDI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	VIA G.VERDI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via galilei	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via galilei	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via galilei	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via galilei	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via galilei	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via galilei	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via galilei	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via galilei	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via galilei	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via galilei	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via galilei	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via galilei	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via galilei	25/26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via galilei	25/26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via galilei	25/26	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2427		2427		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via galilei	25/26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA GANDINI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA GANDINI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA GANDINI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA GANDINI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via gandini	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via gandini	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via gandini	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via gandini	29		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via gandini	623		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via gandini	623		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via gandini	623		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via gandini	623		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via gerra molina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via gerra molina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via gerra molina	snc	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1950		1950		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via gerra molina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via giovanni xxiii	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via giovanni xxiii	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via giovanni xxiii	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via giovanni xxiii	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via gramsci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA GRAMSCI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA GRAMSCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA GRAMSCI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	VIA GRAMSCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via gramsci	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via gramsci	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	10b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	10b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	10b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			165			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via gramsci	10b		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	5/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via gramsci	5/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via gramsci	5/c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via gramsci	5/c		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via industriale	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via industriale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via industriale	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via industriale	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via industriale	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via industriale	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via industriale	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via industriale	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via industriale	10	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via industriale	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via industriale	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via industriale	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via industriale	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via industriale	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via industriale	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via industriale	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via industriale	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via industriale	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via industriale	16	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49880				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via industriale	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA INDUSTRIALE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA INDUSTRIALE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA INDUSTRIALE	22	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA INDUSTRIALE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via industriale	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via industriale	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via industriale	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via industriale	26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via industriale	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via industriale	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via industriale	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			326			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via industriale	30		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	65	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	65		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1375		1375		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	68		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	20-28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	20-28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	20-28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via I. cadorna	20-28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	17		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	28/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	28/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	28/30	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	28/30		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via I. ciocca	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA LEONE XIII	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA LEONE XIII	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA LEONE XIII	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA LEONE XIII	12		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via leone xiii	26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via leopardi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via leopardi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via leopardi	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	785	10205			Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via leopardi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via luigi cadorna	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via luigi cadorna	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via luigi cadorna	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1912				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via luigi cadorna	73		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA LUIGI CIOCCA	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA LUIGI CIOCCA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA LUIGI CIOCCA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA LUIGI CIOCCA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via luigi ciocca	13/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via luigi ciocca	13/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via luigi ciocca	13/21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	181				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via luigi ciocca	13/21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via m.luther king	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via m.luther king	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via m.luther king	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via m.luther king	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA MANZONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA MANZONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA MANZONI	9	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			4	Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA MANZONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via manzoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via manzoni	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via manzoni	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via manzoni	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via marconi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via marconi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via marconi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via marconi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via marconi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via marconi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via marconi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via marconi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	8	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2039				Danneggiato +10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via matteotti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			257			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	20		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA MATTEOTTI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA MATTEOTTI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA MATTEOTTI	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA MATTEOTTI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	52		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	68		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1050			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	80		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	39b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	39b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	39b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	39b		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	4c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	4c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via matteotti	4c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via matteotti	4c		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1575			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			440			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			121			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA MAZZINI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA MAZZINI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA MAZZINI	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	365				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA MAZZINI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via mazzini	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	36		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	48		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mazzini	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			215			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mazzini	54		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via mezzullo	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via mezzullo	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via mezzullo	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2390		2390		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via mezzullo	29		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA MOLESINE	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA MOLESINE	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA MOLESINE	34	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630		630		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA MOLESINE	34		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA MONS. GIULIO DONATI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA MONS. GIULIO DONATI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA MONS. GIULIO DONATI	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	121	1573			Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA MONS. GIULIO DONATI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA MONSIGNOR GIULIO DONATI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA MONSIGNOR GIULIO DONATI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA MONSIGNOR GIULIO DONATI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	121				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA MONSIGNOR GIULIO DONATI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via montagna	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via montagna	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via montagna	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			64,25			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via montagna	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via montagna	5	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via montagna	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via montagna	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via montagna	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via montagna	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via montagna	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via montagna	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via montagna	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via montagna	15	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			143		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via montagna	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via montagna	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via montagna	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via montagna	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via montagna	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via montagna	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via montagna	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via montello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via montello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via montello	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via montello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via moretto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via moretto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via moretto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via moretto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nember	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nember	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via nember	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nember	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nember	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nember	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via nember	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nember	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nember	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nember	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via nember	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nember	12		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nember	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nember	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via nember	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nember	25		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nember	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nember	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via nember	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nember	33		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nember	12a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nember	12a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via nember	12a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nember	12a		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nenni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nenni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via nenni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nenni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nenni	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nenni	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via nenni	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			31			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nenni	19		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via nenni	3e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via nenni	3e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via nenni	3e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via nenni	3e		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via oberdan	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via oberdan	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via oberdan	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via oberdan	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via olivelli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via olivelli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via olivelli	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via olivelli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	vIA P.NENNI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	vIA P.NENNI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	vIA P.NENNI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	vIA P.NENNI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via padovani	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via padovani	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via padovani	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via padovani	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via padovani	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via padovani	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via padovani	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via padovani	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via passaguado	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via passaguado	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via passaguado	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via passaguado	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via pastore	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via pastore	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via pastore	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via pastore	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via pastore	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via pastore	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via pastore	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via pastore	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34			Friabile
Quinzano d'Oglio	via pavesi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via pavesi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via pavesi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	4a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	4a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via pavesi	4a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via pavesi	4a		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via pieve	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via pieve	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via pieve	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via pieve	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via piozzi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via piozzi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via piozzi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via piozzi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via razzetto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Friabile
Quinzano d'Oglio	via razzetto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via razzetto	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via razzetto	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via razzetto	20		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	24		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			221			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via risorgimento	31		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55			Friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA ROMA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA ROMA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA ROMA	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	VIA ROMA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			99			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	31		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	31	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via roma	31		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			88			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	34		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				2		Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	35		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via roma	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			168			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	47		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	50		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via roma	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via roma	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via roma	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via roma	50		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via rosselli	9/11	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via rosselli	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via rosselli	9/11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via rosselli	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA S. EUROSIA	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA S. EUROSIA	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA S. EUROSIA	130	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA S. EUROSIA	130		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via s. maria	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via s. maria	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via s. maria	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via s. maria	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	610				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA SANDRINI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	32		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			29			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			17			Friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	34		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	36		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	42		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sandrini	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sandrini	46		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria			Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			92			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			680			Friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	28		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			23			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	29		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via santa maria	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via santa maria	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via santa maria	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via stoa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via stoa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via stoa	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via stoa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via stoa	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via stoa	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via stoa	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via stoa	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via stoa	14	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via stoa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via stoa	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Quinzano d'Oglio	via stoa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			355			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via stradivari	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			756			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via stradivari	12		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via stradivari	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			470			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via stradivari	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			61			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sturzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sturzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via sturzo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via sturzo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA SUOR ACETI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA SUOR ACETI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA SUOR ACETI	5	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200		4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA SUOR ACETI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via tiziano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via tiziano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via tiziano	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175		175		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via tiziano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via torricello	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via torricello	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via torricello	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via torricello	14		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via torricello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via torricello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via torricello	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			47			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via torricello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via torricello	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via torricello	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via torricello	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37			Friabile
Quinzano d'Oglio	via torricello	15		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via torricello	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via torricello	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via torricello	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			62			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via torricello	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via torricello	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via torricello	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via torricello	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7860			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via torricello	16		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via torricello	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via torricello	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via torricello	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via veneto vittorio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via verdi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via verdi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via verdi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			51			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via verdi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via verdi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via verdi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via verdi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via verdi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA VEROLAVECCHIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA VEROLAVECCHIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA VEROLAVECCHIA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VIA VEROLAVECCHIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via verolavecchia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via verolavecchia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via verolavecchia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via verolavecchia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via verolavecchia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via verolavecchia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via verolavecchia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via verolavecchia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VIA VEROLAVECCHIA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VIA VEROLAVECCHIA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VIA VEROLAVECCHIA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Quinzano d'Oglio	VIA VEROLAVECCHIA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via VEROLAVECCHIA	131		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via VEROLAVECCHIA	131		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via VEROLAVECCHIA	131	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via VEROLAVECCHIA	131		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via vittime terrorismo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via vittime terrorismo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via vittime terrorismo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via vittime terrorismo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via vittorio veneto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via vittorio veneto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via vittorio veneto	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via vittorio veneto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via vittorio veneto	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via vittorio veneto	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via vittorio veneto	5/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	via vittorio veneto	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via volta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via volta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via volta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via volta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	via zanardelli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	via zanardelli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	via zanardelli	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			145			Non friabile
Quinzano d'Oglio	via zanardelli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	vic.valtrompia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	vic.valtrompia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	vic.valtrompia	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	vic.valtrompia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	vicolo montello	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	vicolo montello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	vicolo montello	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Quinzano d'Oglio	vicolo montello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	vicolo oberdan	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	vicolo oberdan	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	vicolo oberdan	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Quinzano d'Oglio	vicolo oberdan	3		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VINCELLATA	24A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Quinzano d'Oglio	VINCELLATA	24A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VINCELLATA	24A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200					
Quinzano d'Oglio	VINCELLATA	24A		Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	VINCENZO BELLINI		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	VINCENZO BELLINI		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	VINCENZO BELLINI		4	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	VINCENZO BELLINI		4	Pavimenti in vinil amianto						
Quinzano d'Oglio	vittorio veneto		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Quinzano d'Oglio	vittorio veneto		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Quinzano d'Oglio	vittorio veneto		2	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Quinzano d'Oglio	vittorio veneto		2	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	a. gallo		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	a. gallo		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	a. gallo		21	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	a. gallo		21	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	a. manzoni		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	a. manzoni		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	a. manzoni		11	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	a. manzoni		11	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	CARAVAGGIO	27/29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	CARAVAGGIO	27/29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	CARAVAGGIO	27/29		1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	CARAVAGGIO	27/29		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	CARAVAGGIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	CARAVAGGIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	CARAVAGGIO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	
Remedello	CARAVAGGIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	corvione		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	corvione		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	corvione		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	
Remedello	corvione		9	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	corvione		66	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	corvione		66	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	corvione		66	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	corvione		66	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	da vinci		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	da vinci		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	da vinci		1	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	da vinci		1	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	ENRICO FERMI		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	ENRICO FERMI		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	ENRICO FERMI		4	1969 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Remedello	ENRICO FERMI		4	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	europa		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	europa		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	europa		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	europa		1	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	EUROPA		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	EUROPA		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	EUROPA		17	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	EUROPA		17	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	europa		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	europa		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	europa		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Remedello	europa		20	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	feltrinelli		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	feltrinelli		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	feltrinelli		1	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	feltrinelli		1	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	garibaldi		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	garibaldi		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	garibaldi		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Remedello	garibaldi		1	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	leonardo da vinci		36	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	leonardo da vinci		36	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	leonardo da vinci		36	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Remedello	leonardo da vinci		36	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	leonardo da vinci		40	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	leonardo da vinci		40	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	leonardo da vinci		40	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Remedello	leonardo da vinci		40	Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	leonardo da vinci		56	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	leonardo da vinci		56	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	leonardo da vinci	56	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	leonardo da vinci	56		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	leonardo da vinci	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	leonardo da vinci	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	leonardo da vinci	64	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	leonardo da vinci	64		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	per asola	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	per asola	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	per asola	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Remedello	per asola	12		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	PER VISANO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	PER VISANO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	PER VISANO	8	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	PER VISANO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	piazza libert�-remedello sotto	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	piazza libert�-remedello sotto	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	piazza libert�-remedello sotto	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	piazza libert�-remedello sotto	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	ponte ascolana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	ponte ascolana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	ponte ascolana	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	ponte ascolana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	roma	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	roma	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	roma	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250					
Remedello	roma	29		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	rossi	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	rossi	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	rossi	37	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	rossi	37		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	s. pellico	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	s. pellico	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	s. pellico	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	s. pellico	16		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	SAN PAOLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	SAN PAOLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	SAN PAOLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145					
Remedello	SAN PAOLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	stazione	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	stazione	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	stazione	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	stazione	2		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	stazione	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	stazione	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	stazione	10	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	stazione	10		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via 24 aprile	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via 24 aprile	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via 24 aprile	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via 24 aprile	16		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via 24 aprile	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via 24 aprile	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via 24 aprile	42	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	322				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via 24 aprile	42		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA 24 APRILE	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA 24 APRILE	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA 24 APRILE	75	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77,4				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA 24 APRILE	75		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA 24 APRILE	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA 24 APRILE	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA 24 APRILE	75	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	106				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA 24 APRILE	75		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via 24 aprile - castello	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via 24 aprile - castello	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via 24 aprile - castello	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via 24 aprile - castello	50		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via 24 maggio	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via 24 maggio	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via 24 maggio	--	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via 24 maggio	--		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via a. gallo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via a. gallo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via a. gallo	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	via a. gallo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via a. gallo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via a. gallo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via a. gallo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via a. gallo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	Vla a. manzoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	Vla a. manzoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	Vla a. manzoni	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	Vla a. manzoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via a. manzoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via a. manzoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via a. manzoni	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via a. manzoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via a. manzoni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via a. manzoni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via a. manzoni	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via a. manzoni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via agostino gallo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via agostino gallo	21	1990	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via agostino gallo	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via agostino gallo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via asolana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via asolana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via asolana	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2100			Non friabile
Remedello	via asolana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via bonsignori	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via bonsignori	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via bonsignori	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170			Non friabile
Remedello	via bonsignori	9		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via bonsignori	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via bonsignori	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via bonsignori	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Remedello	via bonsignori	16		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via capitano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via capitano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via capitano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Remedello	via capitano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via capitano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via capitano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via capitano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Remedello	via capitano	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via capitano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via capitano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via capitano	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Remedello	via capitano	11		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via cappellazzi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via cappellazzi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via cappellazzi	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Remedello	via cappellazzi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via cappellazzi	39/41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via cappellazzi	39/41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via cappellazzi	39/41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via cappellazzi	39/41		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via cappellazzzi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via cappellazzzi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via cappellazzzi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Remedello	via cappellazzzi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA CARAVAGGIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA CARAVAGGIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA CARAVAGGIO	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA CARAVAGGIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via caravaggio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via caravaggio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via caravaggio	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via caravaggio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA CARAVGGIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA CARAVGGIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA CARAVGGIO	1	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA CARAVGGIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via chiese	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via chiese	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via chiese	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Remedello	via chiese	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	via chiese cascina paris	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via chiese cascina paris	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via chiese cascina paris	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			425			Non friabile
Remedello	via chiese cascina paris	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA CORMONE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA CORMONE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA CORMONE	28	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA CORMONE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via corvione	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via corvione	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via corvione	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via corvione	6		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via corvione	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via corvione	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via corvione	--	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via corvione	--		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via crisi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via crisi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via crisi	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via crisi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via crisi	9/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via crisi	9/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via crisi	9/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Remedello	via crisi	9/b		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via crisi	9c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via crisi	9c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via crisi	9c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Remedello	via crisi	9c		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via da vinci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via da vinci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via da vinci	34	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via da vinci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via de gasperi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via de gasperi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via de gasperi	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via de gasperi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via del chiese	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via del chiese	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via del chiese	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			990			Non friabile
Remedello	via del chiese	7		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via del chiese	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via del chiese	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via del chiese	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000			Non friabile
Remedello	via del chiese	9		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via del gandino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via del gandino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via del gandino	10	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via del gandino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via einaudi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via einaudi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via einaudi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			125			Non friabile
Remedello	via einaudi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via einaudi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via einaudi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via einaudi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Remedello	via einaudi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via einaudi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via einaudi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via einaudi	8	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via einaudi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA EINAUDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA EINAUDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA EINAUDI	10	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA EINAUDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via einaudi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via einaudi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via einaudi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			33			Non friabile
Remedello	via einaudi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via einaudi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via einaudi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via einaudi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Remedello	via einaudi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA EINAUDI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	VIA EINAUDI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA EINAUDI	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA EINAUDI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via europa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35			0,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via europa	7		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Remedello	via europa	10		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Remedello	via europa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via europa	13		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	15	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via europa	15		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	16	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via europa	16		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Remedello	via europa	18		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via europa	19		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			54			Non friabile
Remedello	via europa	21		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA EUROPA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA EUROPA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA EUROPA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA EUROPA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via europa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via europa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via europa	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via europa	25		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via gallo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via gallo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via gallo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Remedello	via gallo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via gambara	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via gambara	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via gambara	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320			Non friabile
Remedello	via gambara	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via ganaino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via ganaino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via ganaino	14	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via ganaino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via gandino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via gandino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via gandino	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via gandino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA GANDINO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA GANDINO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA GANDINO	12	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			66		Danneggiato +10%	Non friabile
Remedello	VIA GANDINO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via garibaldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via garibaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	via garibaldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9			Non friabile
Remedello	via garibaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via garibaldi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via garibaldi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via garibaldi	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18			9	Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via garibaldi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA L. DA VINCI - REMEDELLO SOPRA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA L. DA VINCI - REMEDELLO SOPRA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA L. DA VINCI - REMEDELLO SOPRA	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Remedello	VIA L. DA VINCI - REMEDELLO SOPRA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via l.davinci	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via l.davinci	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via l.davinci	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via l.davinci	56		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via luigi einaudi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via luigi einaudi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via luigi einaudi	21	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via luigi einaudi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via m. paitoni	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via m. paitoni	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via m. paitoni	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via m. paitoni	20		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via m. paitoni	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via m. paitoni	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via m. paitoni	22	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via m. paitoni	22		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via mario paitoni	42/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via mario paitoni	42/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via mario paitoni	42/a	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via mario paitoni	42/a		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via martiri cefalonia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via martiri cefalonia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via martiri cefalonia	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Friabile
Remedello	via martiri cefalonia	4		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via martiri cefalonia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via martiri cefalonia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via martiri cefalonia	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via martiri cefalonia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via martiri cefalonia	18-20-22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via martiri cefalonia	18-20-22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via martiri cefalonia	18-20-22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Remedello	via martiri cefalonia	18-20-22		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via paitoni	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via paitoni	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via paitoni	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Remedello	via paitoni	20		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via paitoni	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via paitoni	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via paitoni	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75			Non friabile
Remedello	via paitoni	24		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via paitoni	26		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via paitoni	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via paitoni	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via paitoni	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA PAITONI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA PAITONI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA PAITONI	31	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA PAITONI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via paitoni	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via paitoni	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via paitoni	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				6	Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via paitoni	33		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via paitoni	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via paitoni	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via paitoni	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Remedello	via paitoni	41		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA PAOLO VI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA PAOLO VI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA PAOLO VI	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400			4	Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA PAOLO VI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via paolo vi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via paolo vi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via paolo vi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			23			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	via paolo vi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA PAOLO vi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA PAOLO vi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA PAOLO vi	7	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Remedello	VIA PAOLO vi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via pellico	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via pellico	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via pellico	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Remedello	via pellico	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via pellico	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via pellico	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via pellico	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Remedello	via pellico	41		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per asola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per asola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per asola	2	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per asola	2		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA PER ASOLA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA PER ASOLA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA PER ASOLA	4	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	216,5					Non friabile
Remedello	VIA PER ASOLA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per asola/ cascina san lorenzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per asola/ cascina san lorenzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per asola/ cascina san lorenzo	2	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per asola/ cascina san lorenzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per asola/cascina s. lorenzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per asola/cascina s. lorenzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per asola/cascina s. lorenzo	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per asola/cascina s. lorenzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per bedena	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per bedena	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per bedena	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000		10000		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per bedena	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per casalmoro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per casalmoro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per casalmoro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Remedello	via per casalmoro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per casalmoro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per casalmoro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per casalmoro	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per casalmoro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per gambara	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per gambara	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per gambara	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per gambara	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per isorella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per isorella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per isorella	6	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per isorella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per Visano			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per Visano			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per Visano		1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per Visano			Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via per visano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via per visano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via per visano	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	218		218		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via per visano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via prandaiola	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via prandaiola	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via prandaiola	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via prandaiola	13		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via roma	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via roma	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via roma	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165					
Remedello	via roma	3		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via roncaglie	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via roncaglie	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via roncaglie	--		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via roncaglie	--		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via rossi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via rossi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via rossi	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via rossi	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	via rossi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via rossi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via rossi	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via rossi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via rossi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via rossi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via rossi	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via rossi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via rossi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via rossi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via rossi	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via rossi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via rossi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via rossi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via rossi	25	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via rossi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via rossi	29	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1220				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via rossi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via rossi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Remedello	via rossi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA ROSSI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA ROSSI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA ROSSI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2160				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA ROSSI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via rossi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via rossi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via rossi	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via rossi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via s. d'acquisto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via s. d'acquisto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via s. d'acquisto	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via s. d'acquisto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via s. giuseppe	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via s. giuseppe	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via s. giuseppe	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via s. giuseppe	5		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via s. giuseppe	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via s. giuseppe	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via s. giuseppe	9	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via s. giuseppe	9		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via s. pellico	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via s. pellico	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via s. pellico	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via s. pellico	10		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via s. pellico	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via s. pellico	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via s. pellico	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via s. pellico	20		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via s.pellico	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via s.pellico	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via s.pellico	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via s.pellico	70		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via san paolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via san paolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via san paolo	7	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via san paolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via san paolo	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via san paolo	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via san paolo	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Remedello	via san paolo	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via san paolo	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via san paolo	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via san paolo	2/4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via san paolo	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via solferino	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via solferino	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via solferino	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via solferino	22		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via solferino	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via solferino	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via solferino	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via solferino	22		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via solferino	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	via solferino	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via solferino	24	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via solferino	24		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via solferino	14 a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via solferino	14 a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via solferino	14 a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			275			Non friabile
Remedello	via solferino	14 a		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA STAZIONE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA STAZIONE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA STAZIONE	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Remedello	VIA STAZIONE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via stazione	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via stazione	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via stazione	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1685			Non friabile
Remedello	via stazione	15		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via tonini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via tonini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via tonini	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Friabile
Remedello	via tonini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via tonini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via tonini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via tonini	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via tonini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via tonini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via tonini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via tonini	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Remedello	via tonini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via tonini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via tonini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via tonini	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via tonini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA TONINI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA TONINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA TONINI	27	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA TONINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via tonini	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via tonini	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via tonini	28	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via tonini	28		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via tonini	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via tonini	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via tonini	30	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via tonini	30		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via tonini	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via tonini	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via tonini	31	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via tonini	31		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via tonini	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via tonini	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via tonini	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Remedello	via tonini	33		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via turche	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via turche	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via turche	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750			Non friabile
Remedello	via turche	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via v. veneto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via v. veneto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via v. veneto	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	173		173		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via v. veneto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via veneto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via veneto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via veneto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via veneto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via verdi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via verdi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via verdi	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via verdi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via vertua	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via vertua	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via vertua	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via vertua	3		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via vertua	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via vertua	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Remedello	via vertua	7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via vertua	7		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA VISANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA VISANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA VISANO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	
Remedello	VIA VISANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA VISANO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA VISANO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA VISANO	17	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA VISANO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via vittorio veneto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via vittorio veneto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via vittorio veneto	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via vittorio veneto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via vittorio veneto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via vittorio veneto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via vittorio veneto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10			Non friabile
Remedello	via vittorio veneto	24		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via vittorio veneto	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via vittorio veneto	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via vittorio veneto	32	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via vittorio veneto	32		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via x asola	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via x asola	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via x asola	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13464			Non friabile
Remedello	via x asola	18		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via xxiv aprile	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via xxiv aprile	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via xxiv aprile	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160			Non friabile
Remedello	via xxiv aprile	41		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via xxiv aprile	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via xxiv aprile	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via xxiv aprile	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Remedello	via xxiv aprile	75		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via xxiv aprile cascina guatelli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via xxiv aprile cascina guatelli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via xxiv aprile cascina guatelli	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Remedello	via xxiv aprile cascina guatelli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	VIA XXV APRILE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	VIA XXV APRILE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	VIA XXV APRILE	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	VIA XXV APRILE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via xxv aprile	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via xxv aprile	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via xxv aprile	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4298				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via xxv aprile	50		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	via xxv aprile	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	via xxv aprile	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	via xxv aprile	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	via xxv aprile	71		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	vicolo chiuso	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	vicolo chiuso	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	vicolo chiuso	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
Remedello	vicolo chiuso	6		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	virgilio	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	virgilio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	virgilio	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	81,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	virgilio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	XXIV APRILE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	XXIV APRILE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	XXIV APRILE	32	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Remedello	XXIV APRILE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Remedello	xxiv aprile	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Remedello	xxiv aprile	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Remedello	xxiv aprile	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Friabile
Remedello	xxiv aprile	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	autostrada 4 san giacomo sud	s.n.	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	autostrada 4 san giacomo sud	s.n.	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		53			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	autostrada 4 san giacomo sud	s.n.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		76			Danneggiato -10%	Friabile
Rezzato	autostrada 4 san giacomo sud	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	autostrada a4 km 101+200 carreggiata est	n.s.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	autostrada a4 km 101+200 carreggiata est	n.s.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	autostrada a4 km 101+200 carreggiata est	n.s.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	autostrada a4 km 101+200 carreggiata est	n.s.		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	BUSI	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	BUSI	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	BUSI	54	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	BUSI	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	c.na ghidone	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	c.na ghidone	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	c.na ghidone	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	c.na ghidone	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	c.na portico	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	c.na portico	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	c.na portico	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	c.na portico	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	CASCINA CAPRIOLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	CASCINA CAPRIOLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	CASCINA CAPRIOLA	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	CASCINA CAPRIOLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	cascina capriola	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	cascina capriola	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	cascina capriola	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	cascina capriola	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	cascina chizzola	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	cascina chizzola	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	cascina chizzola	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	cascina chizzola	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	cascina chizzola	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	cascina chizzola	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	cascina chizzola	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	cascina chizzola	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	cascina zanetti	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	cascina zanetti	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	cascina zanetti	24/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	cascina zanetti	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	FRAZIONE VIRLE VIA GARDESANA	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	FRAZIONE VIRLE VIA GARDESANA	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	FRAZIONE VIRLE VIA GARDESANA	59	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	FRAZIONE VIRLE VIA GARDESANA	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	GARDESANA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	GARDESANA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	GARDESANA	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	GARDESANA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	GIUSEPPE MAZZINI	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	GIUSEPPE MAZZINI	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	GIUSEPPE MAZZINI	97	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9800		9800		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	GIUSEPPE MAZZINI	97		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	GRANDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	GRANDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	GRANDI	3	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	GRANDI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	IA VOLTA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	IA VOLTA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	IA VOLTA	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	IA VOLTA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	LANDI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	LANDI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	LANDI	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	LANDI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	LINEA FERROV. MI - VE KM 90+199	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	LINEA FERROV. MI - VE KM 90+199	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	LINEA FERROV. MI - VE KM 90+199	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	LINEA FERROV. MI - VE KM 90+199	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	LITHOS	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	LITHOS	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	LITHOS	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3480		3480		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	LITHOS	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	loc c.na torre	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	loc c.na torre	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	loc c.na torre	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	loc c.na torre	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	loc. curuvione	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	loc. curuvione	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	loc. curuvione	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	loc. curuvione	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via a de gasperi	138		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via a de gasperi	138		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via a de gasperi	138		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via a volta	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via a volta	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via a volta	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via a volta	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA A. VOLTA	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA A. VOLTA	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA A. VOLTA	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA A. VOLTA	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via a.volta	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via a.volta	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via a.volta	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via a.volta	36		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via alberti			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via alberti			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via alberti		1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via alberti			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via alessandrini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via alessandrini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via alessandrini	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via alessandrini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	27	1976	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,35		0,35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,35		0,35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALESSANDRINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALMICI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via almici	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via almici	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via almici	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via almici	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via almici	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via almici	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via almici	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via almici	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	38	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4600	4600			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALMICI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	40	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via almici	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via almici	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via almici	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via almici	58		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALMICI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	60	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	VIA ALMICI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	82	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	87	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	506				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	VIA ALMICI	87		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALMICI	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	88	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	930				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	88		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	91	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	743				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	VIA ALMICI	91		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	91	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	743				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	VIA ALMICI	91		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	91	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850	13000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALMICI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	101	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	532				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALMICI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	101	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	532				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ALMICI	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ALMICI	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ALMICI	113	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ALMICI	113		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ARTIGIANALE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ARTIGIANALE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ARTIGIANALE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Friabile
Rezzato	VIA ARTIGIANALE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA AVOGADRO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA AVOGADRO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA AVOGADRO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA AVOGADRO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via bellini	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA BONZO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA BONZO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA BONZO	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA BONZO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA BORMIOLI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA BORMIOLI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA BORMIOLI	32	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA BORMIOLI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via brescia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via brescia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via brescia	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via brescia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via brescia	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via brescia	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via brescia	69		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via brescia	69		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via brescia	43709		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via brescia	43709		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via brescia	43709	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via brescia	43709		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via brodolini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via brodolini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via brodolini	13	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via brodolini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via bronzetti			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via bronzetti			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via bronzetti		1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via bronzetti			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via bronzetti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via bronzetti	19	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via bronzetti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via bronzetti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via bronzetti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via bronzetti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via bronzetti	19	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via bronzetti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via brugnola	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via brugnola	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via brugnola	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via brugnola	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA BUSI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA BUSI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA BUSI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA BUSI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via busi	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via busi	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via busi	54	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via busi	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via busi	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via busi	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via busi	54	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via busi	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via busi	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via busi	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via busi	54	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via busi	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via busi	40/42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via busi	40/42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via busi	40/42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via busi	40/42		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via c.na lurago	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via c.na lurago	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via c.na lurago	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via c.na lurago	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via caduti del lavoro	18	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via caduti del lavoro	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via caduti del lavoro	18	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via caduti del lavoro	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA CADUTI DEL LAVORO	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA CADUTI DEL LAVORO	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA CADUTI DEL LAVORO	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA CADUTI DEL LAVORO	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via caduti piazza loggia	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via caduti piazza loggia	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via caduti piazza loggia	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via caduti piazza loggia	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via caduti piazza loggia	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via caduti piazza loggia	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via caduti piazza loggia	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via caduti piazza loggia	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via cairolì	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via cairolì	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via cairolì	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	via cairolì	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA CANOSSI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA CANOSSI			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA CANOSSI		1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA CANOSSI			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA CANOSSI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA CANOSSI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA CANOSSI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA CANOSSI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via carducci	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via carducci	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via carducci	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via carducci	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via carducci	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via carducci	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via carducci	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	212				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via carducci	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via carducci	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via carducci	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via carducci	26	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via carducci	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA CARLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	VIA CARLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA CARLI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA CARLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA CASTELLI	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via chiappa			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via chiappa			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via chiappa		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via chiappa			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA CONVENTO	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA CURIEL	47	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA CURIEL	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA CURIEL	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	VIA CURIEL	47		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via d. alighieri	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via d. alighieri	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via d. alighieri	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via d. alighieri	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via dante	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via dante	36		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via dante	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via dante	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DANTE ALIGHIERI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DANTE ALIGHIERI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DANTE ALIGHIERI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DANTE ALIGHIERI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	2	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	125		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	137	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	137		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	186		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	186		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	186	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	186		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	255		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	255		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	255	1944	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	255		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	305		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	305		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	305	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	305		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	307	1963	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	Friabile
Rezzato	via de gasperi	307		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	307		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via de gasperi	307		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via de gasperi	343		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via de gasperi	343		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via de gasperi	343	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via de gasperi	343		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via degasperi			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via degasperi			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via degasperi			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via degasperi			Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via degli alpini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via degli alpini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via degli alpini	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via degli alpini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via degli alpini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via degli alpini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via degli alpini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via degli alpini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DEGLI ALPINI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DEGLI ALPINI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DEGLI ALPINI	36	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195		195		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DEGLI ALPINI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via dei mille	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via dei mille	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via dei mille	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via dei mille	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DEL SANTUARIO	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		450			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via della musia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via della musia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via della musia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via della musia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DI VITTORIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DI VITTORIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DI VITTORIO	16	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DI VITTORIO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via disciplina	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via disciplina	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via disciplina	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via disciplina	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via disciplina	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via disciplina	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via disciplina	32	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via disciplina	32		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via disciplina	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via disciplina	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via disciplina	32	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				4	Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via disciplina	32		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via disciplina	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via disciplina	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via disciplina	59	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via disciplina	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via disciplina	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via disciplina	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via disciplina	59	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via disciplina	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DISCIPLINA	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DISCIPLINA	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DISCIPLINA	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DISCIPLINA	81		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via disciplina	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via disciplina	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via disciplina	81	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via disciplina	81		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via disciplina	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via disciplina	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via disciplina	82	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via disciplina	82		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via disciplina	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via disciplina	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via disciplina	84	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via disciplina	84		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via don g. landi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via don g. landi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via don g. landi	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via don g. landi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via don g. landi	18	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	89				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via don g. landi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via don g. landi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via don g. landi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via don g. landi	18	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	89				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via don g. landi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via don g. landi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via don g. landi	18		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via don g. landi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via don g. landi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via don g. landi	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via don g. landi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via don g. landi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via don g. landi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via don g. landi	34	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via don g. landi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via don g. landi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via don g. landi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via don g. landi	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via don g. landi	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DON LANDI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DON LANDI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DON LANDI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DON LANDI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DON LANDI	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DON LANDI	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DON LANDI	49	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DON LANDI	49		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via don tedoldi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via don tedoldi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via don tedoldi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via don tedoldi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DON TEDOLINI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DON TEDOLINI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DON TEDOLINI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DON TEDOLINI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DON ZANELLI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DON ZANELLI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DON ZANELLI	72	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255		255		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DON ZANELLI	72		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA DON ZANELLI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA DON ZANELLI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA DON ZANELLI	72	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255		255		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA DON ZANELLI	72		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via europa	1/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via europa	1/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via europa	1/19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820		820		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via europa	1/19		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via f.lli bandiera	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via f.lli bandiera	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via f.lli bandiera	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via f.lli bandiera	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA F.LLI BANDIERA	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via f.lli bandiera	n.s.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via f.lli bandiera	n.s.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via f.lli bandiera	n.s.	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via f.lli bandiera	n.s.		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via f.lli cairolì	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via f.lli cairolì	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via f.lli cairolì	30	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via f.lli cairolì	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via f.lli cairolì	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via f.lli cairolì	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via f.lli cairolì	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via f.lli cairolì	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via f.lli kennedy			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via f.lli kennedy			Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato -10%	Friabile
Rezzato	via f.lli kennedy			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via f.lli kennedy			Pavimenti in vinil amianto		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via finiletto frati	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via finiletto frati	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via finiletto frati	17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via finiletto frati	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA FINILETTO FRATI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA FINILETTO FRATI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA FINILETTO FRATI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA FINILETTO FRATI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	16		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	106		106		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA G. DI VITTORIO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via g. matteotti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via g. matteotti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via g. matteotti	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via g. matteotti	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via g. puccini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via g. puccini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via g. puccini	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via g. puccini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA G.MARCONI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA G.MARCONI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA G.MARCONI	25	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA G.MARCONI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via g.rossini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via g.rossini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via g.rossini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via g.rossini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via galilei	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via galilei	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via galilei	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via galilei	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via galileo galilei	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via galileo galilei	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via galileo galilei	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via galileo galilei	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gardesana	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gardesana	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via gardesana	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gardesana	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARDESANA	36	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gardesana	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gardesana	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via gardesana	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gardesana	47		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gardesana	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gardesana	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via gardesana	60	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gardesana	60		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARDESANA	84	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GARDESANA	84	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GARDESANA	84	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970		970		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gardesana	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gardesana	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via gardesana	84	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gardesana	84		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GARDESANA	84	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GARDESANA	84	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GARDESANA	84		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gardesana	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gardesana	84	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				33,42	Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gardesana	84	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14702				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gardesana	84		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARIBALDI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800	12000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	35	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via garibaldi	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	910				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARIBALDI	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GARIBALDI	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GARIBALDI	44	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GARIBALDI	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via garibaldi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via garibaldi	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via garibaldi	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARIBALDI	62	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	106	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	106		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via garibaldi	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	106	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	106		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via garibaldi	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	106	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	106		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARIBALDI	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GARIBALDI	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GARIBALDI	118	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GARIBALDI	118		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GARIBALDI	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GARIBALDI	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GARIBALDI	118	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GARIBALDI	118		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via garibaldi	120	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	120		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via garibaldi	120		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via garibaldi	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	122		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via garibaldi	46/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via garibaldi	46/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via garibaldi	46/b	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via garibaldi	46/b		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GASPERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GASPERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GASPERI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				20	Danneggiato -10%	Friabile
Rezzato	VIA GASPERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gennari	7	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gennari	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via gennari	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via gennari	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via giovanni xxiii	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via giovanni xxiii	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via giovanni xxiii	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via giovanni xxiii	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via giovanni xxiii	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via giovanni xxiii	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via giovanni xxiii	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1450		1450		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via giovanni xxiii	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via giovanni xxiii	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via giovanni xxiii	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via giovanni xxiii	25	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via giovanni xxiii	25		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8800		8800		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	58		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via giovanni xxiii	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via giovanni xxiii	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via giovanni xxiii	58	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via giovanni xxiii	58		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via giovanni xxiii	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via giovanni xxiii	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via giovanni xxiii	58	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via giovanni xxiii	58		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	85	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	85		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via giovanni xxiii	85	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via giovanni xxiii	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via giovanni xxiii	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via giovanni xxiii	85		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	99	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GIOVANNI XXIII	99		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via giovanni xxiii	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via giovanni xxiii	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via giovanni xxiii	105	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via giovanni xxiii	105		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GIRADI	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GIRADI	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GIRADI	12/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	VIA GIRADI	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gobetti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gobetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via gobetti	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gobetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gobetti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gobetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via gobetti	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2890				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gobetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via goini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via goini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via goini	12	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via goini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via goini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via goini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via goini	18	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via goini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via goini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via goini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via goini	20	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via goini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gramsci	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gramsci	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via gramsci	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via gramsci	67		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GRAMSCI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GRAMSCI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GRAMSCI	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GRAMSCI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via gramsci 25/27 via cavour 2/46	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via gramsci 25/27 via cavour 2/46	sn	1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Rezzato	via gramsci 25/27 via cavour 2/46	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via gramsci 25/27 via cavour 2/46	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA GRANDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA GRANDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA GRANDI	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA GRANDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via grandi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via grandi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via grandi	6	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via grandi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via grandi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via grandi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via grandi	6	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via grandi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA INDUSTRIALE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA INDUSTRIALE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA INDUSTRIALE	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA INDUSTRIALE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via industriale	4	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via industriale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via industriale	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via industriale	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via industriale	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via industriale	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via industriale	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13500				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via industriale	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via industriale	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via industriale	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via industriale	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via industriale	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via industriale	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via industriale	22	1975	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via industriale	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via industriale	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA INDUSTRIALE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA INDUSTRIALE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA INDUSTRIALE	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA INDUSTRIALE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via industriale	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via industriale	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via industriale	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via industriale	68		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via industriale	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via industriale	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via industriale	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4222				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via industriale	68		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via industriale	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via industriale	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via industriale	21/23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via industriale	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via industriale	58/60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via industriale	58/60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via industriale	58/60	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1196				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via industriale	58/60		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via isonzo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via isonzo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via isonzo	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via isonzo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via isonzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via isonzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via isonzo	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,93				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via isonzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via isonzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via isonzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via isonzo	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,62				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via isonzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via isonzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via isonzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via isonzo	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via isonzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via italia	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via italia	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via italia	22	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via italia	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via italia	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via italia	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via italia	54	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via italia	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA IV NOVEMBRE	91	1937	Coibentazione di strutture murarie o metalliche				15	Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA IV NOVEMBRE	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA IV NOVEMBRE	91	1937	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520		520		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA IV NOVEMBRE	91		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA IV NOVEMBRE	118/124		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA IV NOVEMBRE	118/124		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA IV NOVEMBRE	118/124	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA IV NOVEMBRE	118/124		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via iv novembre	33 int.1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via iv novembre	33 int.1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via iv novembre	33 int.1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via iv novembre	33 int.1		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via laghetto	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via laghetto	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via laghetto	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	323		323		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via laghetto	40		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lamarmora	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lamarmora	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lamarmora	7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lamarmora	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via leonardo da vinci	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via leonardo da vinci	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via leonardo da vinci	85	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via leonardo da vinci	85		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via leopardi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via leopardi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via leopardi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via leopardi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via leopardi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via leopardi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via leopardi	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via leopardi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via leopardi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via leopardi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via leopardi	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via leopardi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	7	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2970				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	43		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	53	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	53		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	59	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via lithos	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via lithos	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via lithos	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via lithos	65	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	178				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via lithos	65		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MANZONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MANZONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MANZONI	8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MANZONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via manzoni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via manzoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		0,8			Danneggiato -10%	Friabile
Rezzato	via manzoni	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via manzoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MANZONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MANZONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MANZONI	23	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MANZONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via manzoni	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via manzoni	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via manzoni	s.n.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2620		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via manzoni	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MARTORELLO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MARTORELLO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MARTORELLO	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MARTORELLO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MASCAGNI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MASCAGNI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MASCAGNI	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MASCAGNI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MASCAGNI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MASCAGNI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MASCAGNI	7/9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MASCAGNI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MATTEOTTI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MATTEOTTI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via matteotti	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via matteotti	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via matteotti	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	via matteotti	42		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	121	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MATTEOTTI	121		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MATTEOTTI	121	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MATTEOTTI	121		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	15	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	467		467		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1420				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MAZZINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MAZZINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MAZZINI	19	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MAZZINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	35	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	35		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	47		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MAZZINI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MAZZINI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MAZZINI	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	VIA MAZZINI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via mazzini	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5680		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	67		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	69	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	69		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	69	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	69		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MAZZINI	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MAZZINI	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MAZZINI	75	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MAZZINI	75		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via mazzini	75		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	20/22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	20/22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	20/22/24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	20/22/24		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via mazzini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via mazzini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via mazzini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via mazzini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via meucci	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via meucci	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via meucci	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via meucci	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via milano			Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via milano			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via milano			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via milano			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via milano	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via milano	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via milano	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via milano	42		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via milano	44/66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via milano	44/66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via milano	44/66	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via milano	44/66		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MILANO 44	44	1980	Pavimenti in vinil amianto		1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MILANO 72	72	1980	Pavimenti in vinil amianto		3400			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via monte grappa	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via monte grappa	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via monte grappa	24	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via monte grappa	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA MORETTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA MORETTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA MORETTO	6	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA MORETTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via moretto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via moretto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via moretto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	via moretto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA N. TARTAGLIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA N. TARTAGLIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA N. TARTAGLIA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA N. TARTAGLIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via narciso bronzetti	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via narciso bronzetti	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via narciso bronzetti	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via narciso bronzetti	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via p. gennari	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via p. gennari	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via p. gennari	16	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via p. gennari	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via p.giovanni 23	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via p.giovanni 23	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via p.giovanni 23	68	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			134		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via p.giovanni 23	68		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via paolo iv			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via paolo iv			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via paolo iv		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via paolo iv			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PAOLO VI	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1730	26000			Danneggiato +10%	Non friabile
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI	85	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI	85		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	80	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	80		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via papa giovanni xxiii	3/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via papa giovanni xxiii	3/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via papa giovanni xxiii	3/c	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via papa giovanni xxiii	3/c		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via papa giovanni xxiii	ns		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via papa giovanni xxiii	ns		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via papa giovanni xxiii	ns	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via papa giovanni xxiii	ns		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 105	105	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 55	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800	12000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via pascoli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via pascoli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via pascoli	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via pascoli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PEAROLA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA PEAROLA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA PEAROLA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PEAROLA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via pellico	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via pellico	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via pellico	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1498				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via pellico	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via perlasca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via perlasca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via perlasca	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via perlasca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via perlasca	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via perlasca	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via perlasca	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	224				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via perlasca	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via perlasca	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via perlasca	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via perlasca	40	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via perlasca	40		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via perlasca	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via perlasca	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via perlasca	44	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via perlasca	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via pesarola	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via pesarola	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via pesarola	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via pesarola	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via pesarola	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via pesarola	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via pesarola	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via pesarola	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via pesarola	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via pesarola	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via pesarola	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via pesarola	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via pesarola	30/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via pesarola	30/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via pesarola	30/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68		68		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via pesarola	30/14		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PETRARCA	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PIETRO GONI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PONTE MUSIA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	VIA PONTE MUSIA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA PONTE MUSIA	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PONTE MUSIA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PRATI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA PRATI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA PRATI	63	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PRATI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via prati	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via prati	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via prati	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via prati	63		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via prati	87	1994	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	974				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via prati	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via prati	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via prati	87		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PRATI ANGOLO VIA DI VITTORIO	SN	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via primo maggio	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via primo maggio	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via primo maggio	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via primo maggio	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PRIMO MAGGIO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA PRIMO MAGGIO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA PRIMO MAGGIO	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PRIMO MAGGIO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA PUCCINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA PUCCINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA PUCCINI	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA PUCCINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via quarta	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via quarta	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via quarta	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via quarta	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA R. SANZIO	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA RAFFAELLO SANZIO	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via resistenza	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via resistenza	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via resistenza	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via resistenza	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA RESISTENZA	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via rezzole			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via rezzole			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via rezzole		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via rezzole			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via s. pellico	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via s. pellico	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via s. pellico	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via s. pellico	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via san carlo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via san carlo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via san carlo	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via san carlo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via san carlo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via san carlo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via san carlo	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via san carlo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via san carlo	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via san carlo	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via san carlo	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via san carlo	79		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via san carlo	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via san carlo	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via san carlo	79	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via san carlo	79		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SAN CARLO	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SAN CARLO	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SAN CARLO	S.N.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		230			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SAN CARLO	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via san francesco	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via san francesco	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via san francesco	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via san francesco	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via san francesco	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via san francesco	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via san francesco	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via san francesco	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via san giacomo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via san giacomo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via san giacomo		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via san giacomo			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via san giacomo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via san giacomo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via san giacomo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via san giacomo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SAN MARTINO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SAN MARTINO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SAN MARTINO	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SAN MARTINO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SANTUARIO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SANTUARIO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SANTUARIO		1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SANTUARIO			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SANTUARIO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SANTUARIO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SANTUARIO	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SANTUARIO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via santuario	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via santuario	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via santuario	44	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via santuario	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via santuario	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via santuario	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via santuario	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via santuario	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SANTUARIO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SANTUARIO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SANTUARIO	44	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SANTUARIO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SANZIO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SANZIO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SANZIO	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SANZIO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SANZIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SANZIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SANZIO	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SANZIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SANZIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SANZIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SANZIO	15	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SANZIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via sberna	9	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche		15,02			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via sberna	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via sberna	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via sberna	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via scalabrini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via scalabrini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via scalabrini	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40			Non friabile
Rezzato	via scalabrini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via scalabrini	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via scalabrini	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via scalabrini	26	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via scalabrini	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via silvio pellico	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via silvio pellico	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via silvio pellico	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	985				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via silvio pellico	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA SILVIO PELLICO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA SILVIO PELLICO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA SILVIO PELLICO	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA SILVIO PELLICO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA STAZIONE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA STAZIONE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA STAZIONE	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA STAZIONE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via t. tasso	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via t. tasso	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via t. tasso	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via t. tasso	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via tartaglia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via tartaglia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via tartaglia	3	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via tartaglia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via tartaglia	9	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via tartaglia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via tartaglia	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via tartaglia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via terranova	20	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via terranova	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via terranova	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rezzato	via terranova	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA TERRANOVA	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA TERRANOVA	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA TERRANOVA	7/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	625		625		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA TERRANOVA	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via tito speri	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via tito speri	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via tito speri	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via tito speri	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via torquato tasso	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via torquato tasso	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via torquato tasso	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via torquato tasso	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via tre ponti	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via tre ponti	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via tre ponti	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950		950		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via tre ponti	29		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA TRE PONTI	33	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via treponti	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via treponti	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via treponti	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via treponti	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via treponti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via treponti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via treponti	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via treponti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via treponti	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via treponti	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via treponti	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via treponti	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via treponti	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via treponti	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via treponti	27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via treponti	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via trieste	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via trieste	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via trieste	12	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via trieste	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA TRIESTE	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA TRIESTE	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA TRIESTE	85	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA TRIESTE	85		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via turati			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via turati			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via turati			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via turati			Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA TURATI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA TURATI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA TURATI	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA TURATI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via valverde	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via valverde	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via valverde	104	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via valverde	104		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA VOLTA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA VOLTA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA VOLTA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA VOLTA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	19	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA VOLTA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA VOLTA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA VOLTA	26	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA VOLTA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA VOLTA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA VOLTA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA VOLTA	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA VOLTA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	31	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	31		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	33	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	34	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA VOLTA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA VOLTA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA VOLTA	36	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA VOLTA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	38	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	38		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA VOLTA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA VOLTA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA VOLTA	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA VOLTA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	45	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12,42				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	45		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA VOLTA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA VOLTA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA VOLTA	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA VOLTA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	19 int. 1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	19 int. 1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	19 int. 1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	19 int. 1		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via volta	34/36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via volta	34/36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via volta	34/36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via volta	34/36		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via x giornate	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via x giornate	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via x giornate	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via x giornate	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA X GIORNATE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA X GIORNATE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA X GIORNATE	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235		235		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA X GIORNATE	12		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	via x giornate	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via x giornate	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via x giornate	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via x giornate	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via x giornate	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via x giornate	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via x giornate	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via x giornate	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xii marzo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xii marzo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xii marzo	8	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xii marzo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xii marzo	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xii marzo	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xii marzo	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xii marzo	41		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via XII marzo	35\39\41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via XII marzo	35\39\41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via XII marzo	35\39\41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via XII marzo	35\39\41		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xii marzo 1299	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xii marzo 1299	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xii marzo 1299	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xii marzo 1299	31		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xx settembre	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xx settembre	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xx settembre	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xx settembre	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xx settembre	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xx settembre	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xx settembre	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xx settembre	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA XX SETTEMBRE	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xx settembre	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xx settembre	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xx settembre	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xx settembre	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xx settembre	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xx settembre	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xx settembre	20	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		400			Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xx settembre	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xx settembre	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xx settembre	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xx settembre	88	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xx settembre	88		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA XX SETTEMBRE - FRAZ. VIRLE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA XX SETTEMBRE - FRAZ. VIRLE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA XX SETTEMBRE - FRAZ. VIRLE	42	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA XX SETTEMBRE - FRAZ. VIRLE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xxv aprile	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xxv aprile	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xxv aprile	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xxv aprile	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xxv aprile	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xxv aprile	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	
Rezzato	via xxv aprile	49	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xxv aprile	49		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xxv aprile	188		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xxv aprile	188		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xxv aprile	188	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xxv aprile	188		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via xxv aprile	4/6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via xxv aprile	4/6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via xxv aprile	4/6/8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via xxv aprile	4/6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ZANARDELLE	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ZANARDELLE	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ZANARDELLE	43	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ZANARDELLE	43		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ZANARDELLI			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ZANARDELLI			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ZANARDELLI		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ZANARDELLI			Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rezzato	VIA ZANARDELLI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ZANARDELLI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via zanardelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via zanardelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via zanardelli	12	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via zanardelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ZANARDELLI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	24	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ZANARDELLI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	30	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	VIA ZANARDELLI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via zanardelli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via zanardelli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via zanardelli	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via zanardelli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via zanardelli	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via zanardelli	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via zanardelli	43	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via zanardelli	43		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via zanardelli	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via zanardelli	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via zanardelli	43	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via zanardelli	43		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	11815/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	VIA ZANARDELLI	11815/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via zanelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via zanelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via zanelli	4	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via zanelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	via zanelli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	via zanelli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	via zanelli	8	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	via zanelli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	vicolo filatoio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	vicolo filatoio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	vicolo filatoio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7		7		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	vicolo filatoio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	vicolo filatoio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	vicolo filatoio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	vicolo filatoio	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	vicolo filatoio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	vicolo filatoio	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	vicolo filatoio	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	vicolo filatoio	11/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	vicolo filatoio	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	xii marzo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	xii marzo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	xii marzo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	xii marzo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rezzato	ZANARDELLI	39D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rezzato	ZANARDELLI	39D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rezzato	ZANARDELLI	39D		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Rezzato	ZANARDELLI	39D		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	c.na aurora	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	c.na aurora	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	c.na aurora	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	c.na aurora	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	c.na paesetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	c.na paesetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	c.na paesetti	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	c.na paesetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	camozzi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	camozzi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	camozzi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	camozzi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	carducci	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	carducci	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	carducci	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	carducci	22		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	cizzago	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	cizzago	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	cizzago	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	386,5					
Roccafranca	cizzago	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	colombarolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	colombarolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	colombarolo	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	colombarolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	don tisi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	don tisi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	don tisi	15	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	don tisi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	donizzetti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	donizzetti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	donizzetti	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Roccafranca	donizzetti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	filastro	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	filastro	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	filastro	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	filastro	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	fiume oglio	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	fiume oglio	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	fiume oglio	76	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	fiume oglio	76		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	fiume oglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	fiume oglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	fiume oglio	snc	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	fiume oglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	fornace vecchia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	fornace vecchia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	fornace vecchia	19	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	fornace vecchia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	fr. ludriano via tito speri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	fr. ludriano via tito speri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	fr. ludriano via tito speri	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	fr. ludriano via tito speri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	francesca nord	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	francesca nord	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	francesca nord	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	francesca nord	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	francesca sud	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	francesca sud	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	francesca sud	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	francesca sud	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	gervasio eprotasio	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	gervasio eprotasio	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	gervasio eprotasio	87	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	gervasio eprotasio	87		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	kennedy	24	1993	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40			40	Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	kennedy	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	kennedy	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	kennedy	24		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	ludriano - via villanuova	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	ludriano - via villanuova	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	ludriano - via villanuova	12	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	ludriano - via villanuova	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	ludriano via tito speri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	ludriano via tito speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	ludriano via tito speri	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	ludriano via tito speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	marconi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	marconi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	marconi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	marconi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	ml king	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	ml king	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	ml king	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	
Roccafranca	ml king	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	N. sauro	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	N. sauro	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	N. sauro	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	N. sauro	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	PIAZZA VITTORIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	PIAZZA VITTORIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	PIAZZA VITTORIA	6	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	PIAZZA VITTORIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	PIAZZA VITTORIA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	PIAZZA VITTORIA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	PIAZZA VITTORIA	7	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	PIAZZA VITTORIA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	roccafranca	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	roccafranca	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	roccafranca	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	roccafranca	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	rudiana	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	rudiana	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	rudiana	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	rudiana	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	ss gervasio e protasio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	ss gervasio e protasio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	ss gervasio e protasio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	ss gervasio e protasio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	ss. mm. gervasio e protasio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	ss. mm. gervasio e protasio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	ss. mm. gervasio e protasio	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	ss. mm. gervasio e protasio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	ssgervasio e protasio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	ssgervasio e protasio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	ssgervasio e protasio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	ssgervasio e protasio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	treponti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	treponti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	treponti	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	treponti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	verdi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	verdi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	verdi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Roccafranca	verdi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	verdi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	verdi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	verdi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	verdi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	Vescovato	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	Vescovato	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	Vescovato	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	Vescovato	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA A. VOLTA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA A. VOLTA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA A. VOLTA	2	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	79,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA A. VOLTA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ALDO MORO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ALDO MORO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ALDO MORO	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA ALDO MORO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ALDO MORO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ALDO MORO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ALDO MORO	44	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA ALDO MORO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via aldo moro	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via aldo moro	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via aldo moro	44	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via aldo moro	44		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BATTISTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BATTISTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BATTISTI	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20			Friabile
Roccafranca	VIA BATTISTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BATTISTI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BATTISTI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BATTISTI	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BATTISTI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via battisti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via battisti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via battisti	15	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	2400			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via battisti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BATTISTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BATTISTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BATTISTI	17	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BATTISTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BATTISTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BATTISTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BATTISTI	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BATTISTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via battisti	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via battisti	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via battisti	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via battisti	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BATTISTI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BATTISTI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BATTISTI	30	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BATTISTI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BATTISTI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BATTISTI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BATTISTI	30	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	960			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BATTISTI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BATTISTI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BATTISTI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BATTISTI	40	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Roccafranca	VIA BATTISTI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via battisti -Iudriano	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via battisti -Iudriano	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via battisti -Iudriano	40	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via battisti -Iudriano	40		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BELVEDERE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BELVEDERE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BELVEDERE	2	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BELVEDERE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via belvedere	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via belvedere	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via belvedere	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via belvedere	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BRESCIA	1	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	150	2500			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BRESCIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BRESCIA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA BRESCIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BRESCIA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BRESCIA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BRESCIA	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BRESCIA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA BRESCIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA BRESCIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA BRESCIA	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA BRESCIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via c. battisti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via c. battisti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via c. battisti	16	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via c. battisti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA C. BATTISTI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA C. BATTISTI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA C. BATTISTI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Roccafranca	VIA C. BATTISTI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA C. BATTISTI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA C. BATTISTI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA C. BATTISTI	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					Non friabile
Roccafranca	VIA C. BATTISTI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA C.NA VITTORIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA C.NA VITTORIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA C.NA VITTORIA	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1300			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA C.NA VITTORIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CAMOZZI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CAMOZZI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CAMOZZI	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CAMOZZI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via camozzi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via camozzi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

Registro aggiornato al 09/01/2026

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via cesare battisti	30		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cesare battisti	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cesare battisti	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cesare battisti	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cesare battisti	30		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cesare battisti	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cesare battisti	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cesare battisti	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cesare battisti	30		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cesare battisti	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cesare battisti	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cesare battisti	46	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	206	3090			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cesare battisti	46		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CHIESA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CHIESA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CHIESA	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CHIESA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CHIESA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CHIESA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CHIESA	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CHIESA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CHIESA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CHIESA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CHIESA	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CHIESA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via circonvallazione castello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via circonvallazione castello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via circonvallazione castello	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550	8250			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via circonvallazione castello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cizzaga			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cizzaga			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cizzaga		1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cizzaga			Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cizzaga	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cizzaga	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cizzaga	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cizzaga	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cizzaga	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cizzaga	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cizzaga	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via cizzaga	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cizzaga	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cizzaga	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cizzaga	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cizzaga	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CIZZAGA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CIZZAGA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cizzaga	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cizzaga	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cizzaga	13	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cizzaga	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cizzaga	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cizzaga	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cizzaga	15	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	278	4170			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cizzaga	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	16	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33			33	Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CIZZAGA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CIZZAGA	17	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CIZZAGA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via cizzaga	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cizzaga	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cizzaga	5/a	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cizzaga	5/a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via cizzaga	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via cizzaga	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via cizzaga	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via cizzaga	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CIZZAGO	24/26/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CIZZAGO	24/26/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CIZZAGO	24/26/28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CIZZAGO	24/26/28		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via clarense	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via clarense	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via clarense	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via clarense	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via clarense	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via clarense	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via clarense	5	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via clarense	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CLARENSE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100					Non friabile
Roccafranca	VIA CLARENSE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CLARENSE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA CLARENSE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via clarense	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via clarense	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via clarense	11	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	975			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via clarense	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CLARENSE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CLARENSE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CLARENSE	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700			430	Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CLARENSE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via clarense	6/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via clarense	6/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via clarense	6/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via clarense	6/a		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via crivello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via crivello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via crivello	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51			18	Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via crivello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CRIVELLO	4A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CRIVELLO	4A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CRIVELLO	4A	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CRIVELLO	4A		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via crivello	4b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via crivello	4b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via crivello	4b	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via crivello	4b		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via crivello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via crivello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via crivello	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via crivello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA CRIVELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA CRIVELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA CRIVELLO	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500			500	Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA CRIVELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA D. RAGAZZI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA D. RAGAZZI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA D. RAGAZZI	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					Non friabile
Roccafranca	VIA D. RAGAZZI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA D. RAGAZZI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA D. RAGAZZI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA D. RAGAZZI	10	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Roccafranca	VIA D. RAGAZZI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DALLA VICINA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DALLA VICINA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DALLA VICINA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Roccafranca	VIA DALLA VICINA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DE GASPERI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DE GASPERI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via de gasperi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via de gasperi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via de gasperi	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via de gasperi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via de gasperi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via de gasperi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via de gasperi	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via de gasperi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	60					
Roccafranca	VIA DE GASPERI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	
Roccafranca	VIA DE GASPERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	540			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DE GASPERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	18	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DE GASPERI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	18	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DE GASPERI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DE GASPERI	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DE GASPERI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via don tisi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via don tisi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via don tisi	23	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48	720			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via don tisi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via don tisi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via don tisi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via don tisi	30	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Friabile
Roccafranca	via don tisi	30		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DON TISI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DON TISI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DON TISI	37	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DON TISI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DON ZANNI	8	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	14	238			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DON ZANNI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DON ZANNI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA DON ZANNI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DONIZETTI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DONIZETTI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DONIZETTI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Roccafranca	VIA DONIZETTI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DONIZETTI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DONIZETTI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DONIZETTI	22	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DONIZETTI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via donizzetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via donizzetti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via donizzetti	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	via donizzetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA DONIZZETTI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA DONIZZETTI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA DONIZZETTI	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA DONIZZETTI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via donizzetti	40	1993	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via donizzetti	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via donizzetti	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via donizzetti	40		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via europa	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via europa	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via europa	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via europa	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20				Non friabile
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fienile pozzo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fienile pozzo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fienile pozzo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fienile pozzo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	9	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7300	90000			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50					
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50					
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50					
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	SNC	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIENILE POZZO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	17	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via fiume oglio	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	27	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	29	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	29		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16					
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	43	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	44	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55	710			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	650			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	44		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			475		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	46		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	46		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	50		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	52	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	52		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	54	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	54		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	54	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	55	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	55	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	57	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	59	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155	20925			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	61	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		27000			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	61	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		27			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	61		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	67	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	67		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via fiume oglio	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via fiume oglio	69		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	80	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	80		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425	7225			Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	1190			Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	snc	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via fiume oglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via fiume oglio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via fiume oglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	
Roccafranca	VIA FIUME OGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	VIA FIUNE OGLIO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FIUNE OGLIO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FIUNE OGLIO	31	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FIUNE OGLIO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FORNACE VECCHIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FORNACE VECCHIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FORNACE VECCHIO	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
Roccafranca	VIA FORNACE VECCHIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via franceca nord	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via franceca nord	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via franceca nord	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via franceca nord	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via francesca	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via francesca	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via francesca	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via francesca	59		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FRANCESCA	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800	14500			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via francesca nord	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via francesca nord	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via francesca nord	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via francesca nord	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	8	1997	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	25	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FRANCESCA NORD	25		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via francesca nord	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via francesca nord	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via francesca nord	43	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via francesca nord	43		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via francesca nord	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via francesca nord	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via francesca nord	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via francesca nord	51		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via francesca nord	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via francesca nord	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via francesca nord	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via francesca nord	63		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via francesca sud	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via francesca sud	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via francesca sud	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via francesca sud	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA FRANCESCO SUD	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA FRANCESCO SUD	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA FRANCESCO SUD	SNC	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800	36400			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA FRANCESCO SUD	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA G. CARDUCCI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA G. CARDUCCI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA G. CARDUCCI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA G. CARDUCCI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA G. CARDUCCI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA G. CARDUCCI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA G. CARDUCCI	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA G. CARDUCCI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA G. GALILEI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA G. GALILEI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA G. GALILEI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55					
Roccafranca	VIA G. GALILEI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA G. GALILEI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	VIA G. GALILEI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA G. GALILEI	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1200				Non friabile
Roccafranca	VIA G. GALILEI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA G. MARCONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA G. MARCONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA G. MARCONI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA G. MARCONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA G. PAGANI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA G. PAGANI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA G. PAGANI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Roccafranca	VIA G. PAGANI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA G. VERDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA G. VERDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA G. VERDI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA G. VERDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA GALILEI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA GALILEI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA GALILEI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA GALILEI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA GARIBALDI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA GARIBALDI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA GARIBALDI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA GARIBALDI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via garibaldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via garibaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via garibaldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	
Roccafranca	via garibaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via gasperi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via gasperi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via gasperi	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via gasperi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via gerre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via gerre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via gerre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	880	13200			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via gerre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via gerre	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via gerre	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via gerre	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via gerre	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via gervasio eprotasio	128		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via gervasio eprotasio	128		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via gervasio eprotasio	128	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1734			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via gervasio eprotasio	128		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via giovanni xxiii	8	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50			10	Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via giovanni xxiii	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via giovanni xxiii	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via giovanni xxiii	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via giovanni xxiii	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via giovanni xxiii	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via giovanni xxiii	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via giovanni xxiii	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via giovanni xxiii	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via giovanni xxiii	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via giovanni xxiii	15	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via giovanni xxiii	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via industria	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via industria	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via industria	15	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato +10%	Friabile
Roccafranca	via industria	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA INDUSTRIA	11A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA INDUSTRIA	11A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA INDUSTRIA	11A	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	707,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA INDUSTRIA	11A		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via IV novembre	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via IV novembre	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via IV novembre	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	via IV novembre	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via kennedi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via kennedi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via kennedi	14	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via kennedi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via kennedy	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via kennedy	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via kennedy	8	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	via kennedy	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via kennedy	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via kennedy	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via kennedy	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via kennedy	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via kennedy	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via kennedy	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via kennedy	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55	880			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via kennedy	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via kennedy	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via kennedy	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via kennedy	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via kennedy	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA KENNEDY	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA KENNEDY	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA KENNEDY	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA KENNEDY	22		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via kennedy	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via kennedy	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via kennedy	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	via kennedy	28		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA LAME	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA LAME	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA LAME	SNC	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	6750			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA LAME	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via lame	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via lame	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via lame	snc	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	6750			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via lame	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA LAZZARO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA LAZZARO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA LAZZARO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato +10%	
Roccafranca	VIA LAZZARO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via longa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via longa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via longa	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2220	33300			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via longa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via longa	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via longa	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via longa	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	345				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via longa	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via longobardi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via longobardi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via longobardi	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Friabile
Roccafranca	via longobardi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA LONGOBARDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA LONGOBARDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA LONGOBARDI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA LONGOBARDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA LONGOBARDI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA LONGOBARDI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA LONGOBARDI	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					Non friabile
Roccafranca	VIA LONGOBARDI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA LUNGA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA LUNGA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA LUNGA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA LUNGA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via lunga	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via lunga	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via lunga	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via lunga	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA LUNGA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA LUNGA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA LUNGA	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA LUNGA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA LUNGA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA LUNGA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA LUNGA	20	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	505				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA LUNGA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA MALPAGA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA MALPAGA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA MALPAGA	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3600			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	VIA MALPAGA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via marconi	1	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via marconi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via marconi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via marconi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via marconi	1	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via marconi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via marconi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via marconi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via marconi	8	1998	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via marconi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via marconi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via marconi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via ml king	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via ml king	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via ml king	9	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via ml king	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA MONTELLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA MONTELLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA MONTELLO	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA MONTELLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via moro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via moro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via moro	11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via moro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA N. SAURO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA N. SAURO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA N. SAURO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Roccafranca	VIA N. SAURO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via orceana	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via orceana	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via orceana	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via orceana	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via orceana	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via orceana	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via orceana	7	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	via orceana	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ORCEANA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ORCEANA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ORCEANA	7	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270			Non friabile
Roccafranca	VIA ORCEANA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via orceana	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via orceana	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via orceana	5/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650	26400			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via orceana	5/a		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via orceana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via orceana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via orceana	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via orceana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via ortaina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via ortaina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via ortaina	10	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via ortaina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via ortaina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via ortaina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via ortaina	10	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via ortaina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ORZIVECCHI	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ORZIVECCHI	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ORZIVECCHI	3/5	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					Friabile
Roccafranca	VIA ORZIVECCHI	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via pallavicina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via pallavicina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via pallavicina	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via pallavicina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via pallavicina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via pallavicina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via pallavicina	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via pallavicina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via pallavicina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via pallavicina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via pallavicina	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					Non friabile
Roccafranca	via pallavicina	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via pallavicina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via pallavicina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via pallavicina	5	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195	3315			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via pallavicina	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via pallavicina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via pallavicina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via pallavicina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			890		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via pallavicina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via panigaci	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via panigaci	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via panigaci	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via panigaci	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA PANIGALI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA PANIGALI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA PANIGALI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA PANIGALI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA PANIGALI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA PANIGALI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA PANIGALI	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA PANIGALI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA PANIGALI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA PANIGALI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA PANIGALI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA PANIGALI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA POZZO FIENILE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA POZZO FIENILE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA POZZO FIENILE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA POZZO FIENILE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA PUCCINI	416		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA PUCCINI	416		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA PUCCINI	416		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA PUCCINI	416		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via ragazzi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via ragazzi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via ragazzi	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via ragazzi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA RAGAZZI	4	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA RAGAZZI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA RAGAZZI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA RAGAZZI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA RAGAZZI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA RAGAZZI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA RAGAZZI	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA RAGAZZI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via roccafranca	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via roccafranca	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via roccafranca	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via roccafranca	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	18	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	51	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	119				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	1026/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	1026/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	1026/B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	1026/B		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	14/16	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820	1215			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA ROCCAFRANCA	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via roma	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via roma	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via roma	20	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via roma	20		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via roma	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via roma	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via roma	39	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via roma	39		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via roma	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via roma	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via roma	39	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via roma	39		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA ROMA/CHIESA	21/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA ROMA/CHIESA	21/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA ROMA/CHIESA	21/3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	514				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA ROMA/CHIESA	21/3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA RUDIANA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA RUDIANA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA RUDIANA	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26					
Roccafranca	VIA RUDIANA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA RUDIANA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA RUDIANA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA RUDIANA	24	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA RUDIANA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA S. GERVASIO	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA S. GERVASIO	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA S. GERVASIO	102	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	1800			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA S. GERVASIO	102		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA S. MARTA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA S. MARTA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA S. MARTA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	297,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA S. MARTA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	87	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	14	238			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	87		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via san filastro	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via san filastro	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via san filastro	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via san filastro	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via san filastro	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via san filastro	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via san filastro	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via san filastro	22		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA SAN FILASTRO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via san lazzaro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via san lazzaro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via san lazzaro	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	585	9400			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via san lazzaro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via san lazzaro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via san lazzaro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via san lazzaro	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1095	16425			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via san lazzaro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via santa marta	9	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via santa marta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via santa marta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via santa marta	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via santa marta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SAURO		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SAURO		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SAURO		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA SAURO		19	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via sauro		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via sauro		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via sauro		23	1971 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via sauro		23	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SAURO		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SAURO		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SAURO		27	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato +10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SAURO		27	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SAURO		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SAURO		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SAURO		27	1981 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2490	37350			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SAURO		27	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		39	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		39	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		89	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		89	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		89	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	2025			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		89	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		89	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		89	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		89	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO		89	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via ss. gervasio e protasio		112	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via ss. gervasio e protasio		112	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via ss. gervasio e protasio		112	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					Friabile
Roccafranca	via ss. gervasio e protasio		112	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO	SNC		1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIOE PROTASIO		89	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIOE PROTASIO		89	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA SS. GERVASIOE PROTASIO		89	1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA SS. GERVASIOE PROTASIO		89	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via ss. mm gervasio e protasio		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via ss. mm gervasio e protasio		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via ss. mm gervasio e protasio		20	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3					
Roccafranca	via ss. mm gervasio e protasio		20	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via tito sperì		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via tito sperì		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via tito sperì		6	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via tito sperì		6	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA TITO SPERI		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA TITO SPERI		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA TITO SPERI		8	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA TITO SPERI		8	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via tito sperì		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via tito sperì		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via tito sperì		8	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via tito sperì		8	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via torre pallavicina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via torre pallavicina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via torre pallavicina	snc		1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via torre pallavicina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via tre ponti		4	1989 Coibentazione di strutture murarie o metalliche	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via tre ponti		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via tre ponti		4	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via tre ponti		4	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via treponti		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via treponti		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via treponti		8	1996 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via treponti		8	Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via verdi		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via verdi		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via verdi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via verdi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA VERDI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA VERDI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VERDI	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA VERDI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA VERDI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA VERDI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VERDI	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA VERDI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA VERDI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA VERDI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VERDI	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA VERDI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via verdi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via verdi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via verdi	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via verdi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA VERDI	28	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	78				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA VERDI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VERDI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	VIA VERDI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via verdi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via verdi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via verdi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via verdi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via verdi	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via verdi	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via verdi	126		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via verdi	126		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA VESCOVATO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA VESCOVATO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VESCOVATO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA VESCOVATO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VESCOVATO	6	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32	430			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA VESCOVATO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA VESCOVATO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA VESCOVATO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VESCOVATO	18	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA VESCOVATO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via vescovato	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via vescovato	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via vescovato	41	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	335			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via vescovato	41		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA VOLTA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA VOLTA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VOLTA	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					Non friabile
Roccafranca	VIA VOLTA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via volta	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via volta	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via volta	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	via volta	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA VOLTA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA VOLTA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA VOLTA	16	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA VOLTA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	via xxv aprile	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via xxv aprile	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via xxv aprile	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via xxv aprile	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	79				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA XXV APRILE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	
Roccafranca	VIA XXV APRILE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	11	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VIA XXV APRILE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VIA XXV APRILE	13	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	170				Danneggiato +10%	Friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roccafranca	via xxv aprile	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	via xxv aprile	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	via xxv aprile	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96		96		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	via xxv aprile	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	viale industria	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	viale industria	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	viale industria	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	viale industria	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	viale industria	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	viale industria	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	viale industria	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	viale industria	23		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	vicolo appiani	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	vicolo appiani	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	vicolo appiani	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	vicolo appiani	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VICOLO BROLI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VICOLO BROLI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VICOLO BROLI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VICOLO BROLI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	vicolo broli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	vicolo broli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	vicolo broli	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roccafranca	vicolo broli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VICOLO BROLI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VICOLO BROLI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VICOLO BROLI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45,5				Danneggiato -10%	
Roccafranca	VICOLO BROLI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VICOLO BROLI	11A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VICOLO BROLI	11A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VICOLO BROLI	11A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	910			Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VICOLO BROLI	11A		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VICOLO CORTO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VICOLO CORTO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VICOLO CORTO		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VICOLO CORTO			Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VICOLO CORTO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VICOLO CORTO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VICOLO CORTO			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Roccafranca	VICOLO CORTO			Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VICOLO CORTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VICOLO CORTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VICOLO CORTO	SNC	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VICOLO CORTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	VICOLO CORTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	VICOLO CORTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	VICOLO CORTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	VICOLO CORTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	vittoria			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	vittoria			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	vittoria		1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	vittoria			Pavimenti in vinil amianto						
Roccafranca	xxv aprile			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roccafranca	xxv aprile			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roccafranca	xxv aprile		1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Roccafranca	xxv aprile			Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	CANTARANA			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	CANTARANA			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	CANTARANA		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	CANTARANA			Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220			Non friabile
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			269			Non friabile
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe			Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Rodengo Saiano	casa s. giuseppe	/		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	franzine fog.14 map.24	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	franzine fog.14 map.24	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	franzine fog.14 map.24	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato +10%	Non friabile
Rodengo Saiano	franzine fog.14 map.24	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	LOC.S.ROCCO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	LOC.S.ROCCO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	LOC.S.ROCCO			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61		61		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	LOC.S.ROCCO			Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	LOCALITA' MOIE VIA EINAUDI	3-3A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	LOCALITA' MOIE VIA EINAUDI	3-3A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	LOCALITA' MOIE VIA EINAUDI	3-3A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	LOCALITA' MOIE VIA EINAUDI	3-3A		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	MOIE	10/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	MOIE	10/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	MOIE	10/B	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	MOIE	10/B		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	PADERNO		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	PADERNO		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	PADERNO		5	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	810		810		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	PADERNO		5	Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	PROVINCIALE	1/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	PROVINCIALE	1/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	PROVINCIALE	1/C	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	PROVINCIALE	1/C		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	S.S. 510 SEBINA ORIENTALE KM 7+9	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	S.S. 510 SEBINA ORIENTALE KM 7+9	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	S.S. 510 SEBINA ORIENTALE KM 7+9	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	S.S. 510 SEBINA ORIENTALE KM 7+9	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	sp 19 fog.72 map. 50	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	sp 19 fog.72 map. 50	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	sp 19 fog.72 map. 50	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		50			Danneggiato +10%	Non friabile
Rodengo Saiano	sp 19 fog.72 map. 50	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	sp 19 foglio 12 map. 118	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	sp 19 foglio 12 map. 118	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	sp 19 foglio 12 map. 118	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rodengo Saiano	sp 19 foglio 12 map. 118	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	trav. enrico mattei		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	trav. enrico mattei		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	trav. enrico mattei		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Rodengo Saiano	trav. enrico mattei		3	Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via valle sabbia			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via valle sabbia			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via valle sabbia			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via valle sabbia			Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA 4 NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA 4 NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA 4 NOVEMBRE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA 4 NOVEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via biline		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via biline		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via biline		27	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Rodengo Saiano	via biline		27	Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via brescia		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via brescia		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via brescia		26	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21			Non friabile
Rodengo Saiano	via brescia		26	Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA BRESCIA		57	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA BRESCIA		57	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA BRESCIA		57	1996 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA BRESCIA		57	Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via brescia		65	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via brescia		65	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via brescia		65	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Rodengo Saiano	via brescia		65	Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via brescia		91	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via brescia		91	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via brescia		91	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via brescia		91	Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via brescia	55c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via brescia	55c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	via brescia	55c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Rodengo Saiano	via brescia	55c		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA BRESCIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA BRESCIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA BRESCIA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA BRESCIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via brognolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via brognolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via brognolo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			970			Non friabile
Rodengo Saiano	via brognolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via brognolo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via brognolo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via brognolo	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
Rodengo Saiano	via brognolo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via brognolo	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via brognolo	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via brognolo	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via brognolo	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via cantarana	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via cantarana	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via cantarana	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000			Non friabile
Rodengo Saiano	via cantarana	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via cantarana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via cantarana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via cantarana	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Rodengo Saiano	via cantarana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via cantarane	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via cantarane	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via cantarane	35	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via cantarane	35		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via casa san giuseppe	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via casa san giuseppe	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via casa san giuseppe	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			103		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via casa san giuseppe	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via case nuove	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via case nuove	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via case nuove	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			493018			Non friabile
Rodengo Saiano	via case nuove	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via case nuove	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via case nuove	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via case nuove	21/23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Rodengo Saiano	via case nuove	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via castegnato	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via castegnato	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via castegnato	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2200			Non friabile
Rodengo Saiano	via castegnato	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via castegnato	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via castegnato	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via castegnato	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Rodengo Saiano	via castegnato	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via castegnato	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via castegnato	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via castegnato	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			315			Friabile
Rodengo Saiano	via castegnato	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via castegnato	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via castegnato	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via castegnato	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000			Non friabile
Rodengo Saiano	via castegnato	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via castegnato	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via castegnato	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via castegnato	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato +10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via castegnato	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via cobattola	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via cobattola	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via cobattola	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via cobattola	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via colombaia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via colombaia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via colombaia	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via colombaia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA COLOMBAIA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA COLOMBAIA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA COLOMBAIA	32	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	VIA COLOMBAIA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via colombaia	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via colombaia	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via colombaia	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230			Non friabile
Rodengo Saiano	via colombaia	/		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via colombaia	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via colombaia	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via colombaia	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230			Non friabile
Rodengo Saiano	via colombaia	/		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via corneto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via corneto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via corneto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato +10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via corneto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via corneto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via corneto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via corneto	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Rodengo Saiano	via corneto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA DELMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA DELMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA DELMA	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA DELMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via delma	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via delma	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via delma	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Non friabile
Rodengo Saiano	via delma	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA DELMA	SNC	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA DIONIGI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA DIONIGI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA DIONIGI	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA DIONIGI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via e. mattei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via e. mattei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via e. mattei	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via e. mattei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via e. mattei	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via e. mattei	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via e. mattei	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Rodengo Saiano	via e. mattei	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA EINAUDI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA EINAUDI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA EINAUDI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1445		1445		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA EINAUDI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via europa	2/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via europa	2/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via europa	2/24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2100			Non friabile
Rodengo Saiano	via europa	2/24		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via finiletto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via finiletto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via finiletto	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1750			Non friabile
Rodengo Saiano	via finiletto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via franzine	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via franzine	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via franzine	2	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via franzine	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA FRANZINE	NS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA FRANZINE	NS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA FRANZINE	NS		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rodengo Saiano	VIA FRANZINE	NS		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via g. tempini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via g. tempini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via g. tempini	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4297			Non friabile
Rodengo Saiano	via g. tempini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via gussago	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via gussago	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via gussago	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Rodengo Saiano	via gussago	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via gussago	6b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via gussago	6b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via gussago	6b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4			Non friabile
Rodengo Saiano	via gussago	6b		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA INDUSTRIALE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA INDUSTRIALE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA INDUSTRIALE	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8400		8400		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	VIA INDUSTRIALE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA INDUSTRIALE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA INDUSTRIALE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA INDUSTRIALE	8	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5500		5500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA INDUSTRIALE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via industriale	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via industriale	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via industriale	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Rodengo Saiano	via industriale	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via industriale	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via industriale	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via industriale	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Rodengo Saiano	via industriale	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA IV NOVEMBRE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA IV NOVEMBRE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA IV NOVEMBRE	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA IV NOVEMBRE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via iv novembre	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via iv novembre	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via iv novembre	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via iv novembre	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via lombardia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via lombardia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via lombardia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Rodengo Saiano	via lombardia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via lombardia	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via lombardia	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via lombardia	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Rodengo Saiano	via lombardia	/		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA LOMBARDIA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA LOMBARDIA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA LOMBARDIA	S.N.	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA LOMBARDIA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA MATTEI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA MATTEI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA MATTEI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA MATTEI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA MATTEI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA MATTEI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA MATTEI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA MATTEI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via mattei	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via mattei	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via mattei	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			480			Non friabile
Rodengo Saiano	via mattei	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via mattei	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via mattei	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via mattei	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			718			Non friabile
Rodengo Saiano	via mattei	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via mattei	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via mattei	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via mattei	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			258			Non friabile
Rodengo Saiano	via mattei	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via mattei	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via mattei	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via mattei	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350			Non friabile
Rodengo Saiano	via mattei	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	18	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	20		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	via moie	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA MOIE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA MOIE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA MOIE	28	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300		2300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA MOIE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	10c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	10c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	10c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	10c		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	14/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	14/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	14/d	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	14/d		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	14b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	14b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	14b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320			Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	14b		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	14e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	14e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	14e		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			576			Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	14e		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	16/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	16/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	16/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	16/a		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via moie	18b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via moie	18b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via moie	18b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730			Non friabile
Rodengo Saiano	via moie	18b		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA MOIE	NS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA MOIE	NS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA MOIE	NS	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA MOIE	NS		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA MOLE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA MOLE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA MOLE	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA MOLE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA MONTEGRAPPA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA MONTEGRAPPA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA MONTEGRAPPA	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA MONTEGRAPPA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via montegrappa	9b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via montegrappa	9b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via montegrappa	9b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via montegrappa	9b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via montegrappa	9b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via montegrappa	9b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via montegrappa	9b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Rodengo Saiano	via montegrappa	9b		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via montello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via montello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via montello	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18			Non friabile
Rodengo Saiano	via montello	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via montello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via montello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via montello	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Rodengo Saiano	via montello	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via monticella	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via monticella	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via monticella	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via monticella	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via monticella	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via monticella	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via monticella	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4535			Non friabile
Rodengo Saiano	via monticella	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via paderno	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	via paderno	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via paderno	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via paderno	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via paderno	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via paderno	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via paderno	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			810			Non friabile
Rodengo Saiano	via paderno	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via paderno	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via paderno	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via paderno	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600			Non friabile
Rodengo Saiano	via paderno	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PADERNO	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PADERNO	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PADERNO	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PADERNO	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via paderno trav i	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via paderno trav i	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via paderno trav i	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500			Non friabile
Rodengo Saiano	via paderno trav i	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via paderno trav i	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via paderno trav i	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via paderno trav i	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500			Non friabile
Rodengo Saiano	via paderno trav i	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via panoramica	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via panoramica	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via panoramica	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via panoramica	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PANORAMICA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PANORAMICA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PANORAMICA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				8	Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PANORAMICA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PARADELLO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PARADELLO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PARADELLO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PARADELLO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via paradello	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via paradello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via paradello	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Rodengo Saiano	via paradello	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PARADELLO	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PARADELLO	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PARADELLO	97	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PARADELLO	97		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via pedenaga	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via pedenaga	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via pedenaga	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Rodengo Saiano	via pedenaga	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via pedenaga	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via pedenaga	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via pedenaga	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			38			Non friabile
Rodengo Saiano	via pedenaga	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PEDENAGA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via per castegnato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via per castegnato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via per castegnato	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		33090				Non friabile
Rodengo Saiano	via per castegnato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via per castegnato	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via per castegnato	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via per castegnato	10/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		38620				Non friabile
Rodengo Saiano	via per castegnato	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PER CASTEGNATO	6/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PER CASTEGNATO	6/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	VIA PER CASTEGNATO	6/D	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PER CASTEGNATO	6/D		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via per castegnato	6D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via per castegnato	6D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via per castegnato	6D	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via per castegnato	6D		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PONTE NUOVO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PONTE NUOVO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PONTE NUOVO	15	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PONTE NUOVO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PONTE NUOVO	11/1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PONTE NUOVO	11/1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PONTE NUOVO	11/1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PONTE NUOVO	11/1		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via ponte nuovo cascina monticella	n.s.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via ponte nuovo cascina monticella	n.s.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via ponte nuovo cascina monticella	n.s.	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via ponte nuovo cascina monticella	n.s.		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via porcellaga	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via porcellaga	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via porcellaga	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via porcellaga	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via privata stretta	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via privata stretta	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via privata stretta	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1			Non friabile
Rodengo Saiano	via privata stretta	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via provinciale	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via provinciale	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via provinciale	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Rodengo Saiano	via provinciale	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via provinciale	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via provinciale	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via provinciale	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			440			Non friabile
Rodengo Saiano	via provinciale	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via provinciale	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via provinciale	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via provinciale	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via provinciale	25		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE	33	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via provinciale	1/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via provinciale	1/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via provinciale	1/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via provinciale	1/d		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE	1/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE	1/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE	1/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE	1/F		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via provinciale	1e/1F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via provinciale	1e/1F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via provinciale	1e/1F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via provinciale	1e/1F		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via provinciale	21\A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via provinciale	21\A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via provinciale	21\A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1027		1027		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via provinciale	21\A		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via provinciale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via provinciale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via provinciale	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480		480		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via provinciale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE STACCA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE STACCA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE STACCA	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA PROVINCIALE STACCA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA RISORGIMENTO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA RISORGIMENTO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA RISORGIMENTO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA RISORGIMENTO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via risorgimento	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via risorgimento	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via risorgimento	32	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	via risorgimento	32		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via risorgimento	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via risorgimento	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via risorgimento	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via risorgimento	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via risorgimento	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via risorgimento	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via risorgimento	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via risorgimento	48		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via rodengo saiano	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via rodengo saiano	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via rodengo saiano	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			23			Non friabile
Rodengo Saiano	via rodengo saiano	/		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via s. antonio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via s. antonio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via s. antonio	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Rodengo Saiano	via s. antonio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via s. dionigi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via s. dionigi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via s. dionigi	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Rodengo Saiano	via s. dionigi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via s. giuseppe	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via s. giuseppe	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via s. giuseppe	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Rodengo Saiano	via s. giuseppe	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via s. giuseppe	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via s. giuseppe	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via s. giuseppe	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Rodengo Saiano	via s. giuseppe	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA S.DIONIGI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA S.DIONIGI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA S.DIONIGI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA S.DIONIGI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via s.dionigi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via s.dionigi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via s.dionigi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via s.dionigi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA S.P.510 KM 5+0,75	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA S.P.510 KM 5+0,75	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA S.P.510 KM 5+0,75	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA S.P.510 KM 5+0,75	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA S.STEFANO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via salvi	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via salvi	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via salvi	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via salvi	44		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via san dionigi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via san dionigi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via san dionigi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via san dionigi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA SAN ROCCO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA SAN ROCCO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA SAN ROCCO	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rodengo Saiano	VIA SAN ROCCO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via san rocco	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via san rocco	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via san rocco	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
Rodengo Saiano	via san rocco	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via san rocco	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via san rocco	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via san rocco	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via san rocco	21		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via san rocco	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via san rocco	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via san rocco	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via san rocco	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA SANTA MARIA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA SANTA MARIA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA SANTA MARIA	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA SANTA MARIA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via stacca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via stacca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via stacca	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rodengo Saiano	via stacca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA STACCA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA STACCA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA STACCA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA STACCA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via stacca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via stacca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via stacca	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1445			Non friabile
Rodengo Saiano	via stacca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via stacca	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via stacca	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via stacca	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		461000				Non friabile
Rodengo Saiano	via stacca	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via stacca	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via stacca	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via stacca	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		76440				Non friabile
Rodengo Saiano	via stacca	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via stacca	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via stacca	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via stacca	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via stacca	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via stacca	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via stacca	3	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via stacca	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rodengo Saiano	via stacca	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via trento	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via trento	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via trento	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via trento	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	VIA TRENTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	VIA TRENTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	VIA TRENTO	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	VIA TRENTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via valenzano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via valenzano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via valenzano	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via valenzano	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via vallesabbia	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via vallesabbia	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via vallesabbia	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Rodengo Saiano	via vallesabbia	/		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via valzina	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via valzina	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via valzina	34	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Rodengo Saiano	via valzina	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rodengo Saiano	via vivaldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rodengo Saiano	via vivaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rodengo Saiano	via vivaldi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Rodengo Saiano	via vivaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	pzza marconi	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	pzza marconi	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	pzza marconi	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			530		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	pzza marconi	38		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	rossini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	rossini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	rossini	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	rossini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA ACENSIONE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA ACENSIONE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA ACENSIONE	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA ACENSIONE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via ascensione	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via ascensione	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via ascensione	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via ascensione	36		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via assensione	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via assensione	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via assensione	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via assensione	28		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via bellini arnoldo	5/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via bellini arnoldo	5/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via bellini arnoldo	5/a	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via bellini arnoldo	5/a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roè Volciano	via bonfadio	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via bonfadio	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via bonfadio	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via bonfadio	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA BRESCIA	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA BRESCIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via brescia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via brescia	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via brescia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via brescia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via brescia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via brescia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via brescia	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via brescia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA BRESCIA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA BRESCIA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA BRESCIA	24	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA BRESCIA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via brescia	6a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via brescia	6a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via brescia	6a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via brescia	6a		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via frua	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via frua	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via frua	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via frua	30		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA G. FURA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA G. FURA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA G. FURA	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA G. FURA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA G. VERDI	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA G. VERDI	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA G. VERDI	127		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA G. VERDI	127		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via gardesana	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via gardesana	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via gardesana	116	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via gardesana	116		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA GARDESANA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA GARDESANA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA GARDESANA	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA GARDESANA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA GARIBALDI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA GARIBALDI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA GARIBALDI	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410		410		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA GARIBALDI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA GARIBALDI	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA GARIBALDI	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA GARIBALDI	69	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA GARIBALDI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via garibaldi	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via garibaldi	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via garibaldi	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via garibaldi	87		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via inga	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via inga	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via inga	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via inga	20		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA IV NOVEMBRE	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA IV NOVEMBRE	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA IV NOVEMBRE	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA IV NOVEMBRE	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via iv novembre	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via iv novembre	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via iv novembre	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via iv novembre	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA L. RAGAZZO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA L. RAGAZZO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA L. RAGAZZO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA L. RAGAZZO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via leopardi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roè Volciano	via leopardi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via leopardi	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via leopardi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via marconi	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via marconi	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via marconi	67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via marconi	67		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via missana	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via missana	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via missana	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via missana	39		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via missana	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via missana	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via missana	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via missana	64		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via missana	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via missana	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via missana	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato +10%	Non friabile
Roè Volciano	via missana	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via pargone	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via pargone	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via pargone	24/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via pargone	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA PONTE CHIESE	SNC	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA ROMA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA ROMA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA ROMA	48	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA ROMA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA ROMA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA ROMA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA ROMA	48	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA ROMA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via roma	30/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via roma	30/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via roma	30/a	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via roma	30/a		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via rossini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via rossini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via rossini	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via rossini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA ROSSINI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA ROSSINI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA ROSSINI	46	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA ROSSINI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via s. Pietro	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via s. Pietro	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via s. Pietro	69	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via s. Pietro	69		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via s. Pietro	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via s. Pietro	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via s. Pietro	118	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via s. Pietro	118		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via s. Pietro	50/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via s. Pietro	50/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via s. Pietro	50/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via s. Pietro	50/a		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via s.pietro	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via s.pietro	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via s.pietro	116	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85	85			Danneggiato +10%	Non friabile
Roè Volciano	via s.pietro	116		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via san Pietro	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via san Pietro	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via san Pietro	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via san Pietro	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	41	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via san Pietro	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via san Pietro	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via san Pietro	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via san Pietro	55		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	60	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	111	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7		7		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	111		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	120	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1950		1950		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA SAN PIETRO	120		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via sandali	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via sandali	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via sandali	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via sandali	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA SANDALI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA SANDALI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA SANDALI	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA SANDALI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	VIA SANDALI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	VIA SANDALI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	VIA SANDALI	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	VIA SANDALI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roè Volciano	via ziliani	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roè Volciano	via ziliani	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roè Volciano	via ziliani	53	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roè Volciano	via ziliani	53		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle		04-nov 5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle		04-nov 5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle		04-nov 5/7	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle		04-nov 5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	a.manzoni		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	a.manzoni		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	a.manzoni		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	a.manzoni		15	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	a.volta		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	a.volta		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	a.volta		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	a.volta		12	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	a.volta		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	a.volta		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	a.volta		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			122		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	a.volta		22	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	antezzate		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	antezzate		3	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	antezzate		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	antezzate		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	antezzate		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	antezzate		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	antezzate		3	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20800		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	antezzate		3	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	antezzate		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	antezzate		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	antezzate		1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	antezzate		13	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	artigianato		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	artigianato		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	artigianato		19	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	artigianato		19	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	b.cellini		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	b.cellini		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	b.cellini		15	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	b.cellini		15	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	b.cellini		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	b.cellini		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	b.cellini		21	1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			690		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	b.cellini		21	Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	b.cellini	10/12		1985 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			610		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	b.cellini	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	b.cellini	10/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	b.cellini	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	b.cellini	18/20		1985 Coibentazione di strutture murarie o metalliche			244		Danneggiato -10%	Friabile
Roncadelle	b.cellini	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	b.cellini	18/20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	b.cellini	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	baden powell		24	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	baden powell	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	baden powell	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Friabile
Roncadelle	baden powell	24		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	BUONARROTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	BUONARROTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	BUONARROTI	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	BUONARROTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	canossi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	canossi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	canossi	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	canossi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	CANOSSI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	CANOSSI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	CANOSSI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330		Danneggiato +10%	Friabile
Roncadelle	CANOSSI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	canossi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	canossi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	canossi	18	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	canossi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	CANOSSI	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	CANOSSI	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	CANOSSI	12/14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	CANOSSI	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	caselle	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	caselle	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	caselle	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	caselle	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	castello	17	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	castello	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	castello	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	castello	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	castello	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	castello	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	castello	42	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			54		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	castello	42		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	castello	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	castello	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	castello	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	castello	57		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	castello	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	castello	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	castello	111	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	castello	111		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	cellini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	cellini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	cellini	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	
Roncadelle	cellini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	CERVI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	CERVI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	CERVI	101	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			143		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	CERVI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	e.mattei	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	e.mattei	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	e.mattei	10	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			920		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	e.mattei	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	e.mattei	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	e.mattei	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	e.mattei	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	e.mattei	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	f.lII cervi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	f.lII cervi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	f.lII cervi	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7700		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	f.lII cervi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	F.LLI CERVI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	F.LLI CERVI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	F.LLI CERVI	13	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	F.LLI CERVI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	f.lII cervi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	f.lII cervi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	f.lII cervi	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	f.lII cervi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	f.lII cervi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	f.lII cervi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	f.lII cervi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	f.lII cervi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	f.lII cervi	121	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	f.lII cervi	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	f.lII cervi	121		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	f.lII cervi	121		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	FERMI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	FERMI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	FERMI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	FERMI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g. di vittorio	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	g. di vittorio	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g. di vittorio	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g. di vittorio	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g. di vittorio	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	g. di vittorio	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g. di vittorio	37	2008	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g. di vittorio	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g. di vittorio	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	g. di vittorio	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g. di vittorio	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g. di vittorio	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g. di vittorio	41	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g. di vittorio	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g. di vittorio	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	g. di vittorio	41		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g.galilei		1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g.galilei			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g.galilei			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	g.galilei			Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g.galilei	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	g.galilei	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g.galilei	4	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g.galilei	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g.galilei	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	g.galilei	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g.galilei	6	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g.galilei	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	G.GALILEI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	G.GALILEI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	G.GALILEI	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	G.GALILEI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g.galilei	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	g.galilei	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g.galilei	17	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g.galilei	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	g.galilei	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	g.galilei	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	g.galilei	7/9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	g.galilei	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	G.LEOPARDI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	G.LEOPARDI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	G.LEOPARDI	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	G.LEOPARDI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	ghiberti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	ghiberti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	ghiberti	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	ghiberti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	ghiberti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	ghiberti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	ghiberti	19	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			580		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	ghiberti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	ghiberti	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	ghiberti	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	ghiberti	5/7	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	ghiberti	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	GHISALDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	GHISALDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	GHISALDI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	GHISALDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	GIOVANNI xxii	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	GIOVANNI xxii	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	GIOVANNI xxii	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	GIOVANNI xxii	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	giulia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	giulia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	giulia	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	giulia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	giulia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	giulia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	giulia	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	giulia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	I.fermi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	I.fermi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	I.fermi	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	I.fermi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	LOC. MANDOLOSSA	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	LOC. MANDOLOSSA	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	LOC. MANDOLOSSA	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3100		3100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	LOC. MANDOLOSSA	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	mandolossa	19	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	mandolossa	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	mandolossa	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	mandolossa	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	mandolossa	43/45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	mandolossa	43/45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	mandolossa	43/45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5070		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	mandolossa	43/45		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	MARCONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	MARCONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	MARCONI	21	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	MARCONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	MARCONI	6/36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	MARCONI	6/36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	MARCONI	6/36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	MARCONI	6/36		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	maroni	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	maroni	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	maroni	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	maroni	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	martiri della liberta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della liberta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della liberta	3	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	martiri della liberta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	martiri della liberta	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della liberta	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della liberta	85	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	martiri della liberta	85		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	martiri della liberta	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della liberta	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della liberta	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	martiri della liberta	87		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	martiri della liberta	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della liberta	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della liberta	153	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	martiri della liberta	153		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	martiri della liberta	165		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della liberta	165		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della liberta	165	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	martiri della liberta	165		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	martiri della liberta	165		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della liberta	165		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della liberta	165		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	martiri della liberta	165		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	martiri della liberta	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della liberta	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della liberta	189	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	martiri della liberta	189		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	martiri della liberta	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della liberta	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della liberta	189	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	martiri della liberta	189		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	MARTIRI DELLA LIBERTA	237	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	martiri della libert&acirc	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	martiri della libert&acirc	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	martiri della libert&acirc	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			960		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	martiri della libert�	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	NIKOLAJEWKA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	NIKOLAJEWKA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	NIKOLAJEWKA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	NIKOLAJEWKA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	P. CISMONDI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	P. CISMONDI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	P. CISMONDI	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	P. CISMONDI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	papa giovanni xxiii	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	26	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	papa giovanni xxiii	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	papa giovanni xxiii	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	papa giovanni xxiii	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	PIAZZA CISMONDI	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	PIAZZA CISMONDI	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	PIAZZA CISMONDI	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	PIAZZA CISMONDI	50		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	PIETRO CISMONDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	PIETRO CISMONDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	PIETRO CISMONDI	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	PIETRO CISMONDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	pietro cismondi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	pietro cismondi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	pietro cismondi	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	pietro cismondi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	p� la torre	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	p� la torre	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	p� la torre	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	p� la torre	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	rosa galbiati	17	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	rosa galbiati	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	rosa galbiati	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	rosa galbiati	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	rosa galbiati	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	rosa galbiati	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	rosa galbiati	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	rosa galbiati	45		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	S. giulia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	S. giulia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	S. giulia	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	S. giulia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	s.bernardino	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	s.bernardino	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	s.bernardino	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	s.bernardino	25		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	S.BERNARDINO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	S.BERNARDINO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	S.BERNARDINO	43	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Friabile
Roncadelle	S.BERNARDINO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	s.giulia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	s.giulia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	s.giulia	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	s.giulia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	s.giulia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	s.giulia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	s.giulia	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	s.giulia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	s.giulia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	s.giulia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	s.giulia	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	s.giulia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	s.giulia	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	s.giulia	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	s.giulia	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	s.giulia	40		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	s.giulia	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	s.giulia	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	s.giulia	54	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			720		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	s.giulia	54		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	s.giulietta	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	s.giulietta	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	s.giulietta	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	s.giulietta	41		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	s.s. 45 bis	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	s.s. 45 bis	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	s.s. 45 bis	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400			Non friabile
Roncadelle	s.s. 45 bis	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	santa giulia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	santa giulia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	santa giulia	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	santa giulia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	santa giulia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	santa giulia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	santa giulia	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	santa giulia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	santa giulia loc.cascina tesa	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	santa giulia loc.cascina tesa	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	santa giulia loc.cascina tesa	26	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	santa giulia loc.cascina tesa	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	togliatti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	togliatti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	togliatti	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	togliatti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	togliatti	15/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	togliatti	15/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	togliatti	15/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	togliatti	15/21		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	trav. di via villanuova	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	trav. di via villanuova	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	trav. di via villanuova	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	trav. di via villanuova	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	trav. di via villanuova	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	trav. di via villanuova	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	trav. di via villanuova	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	trav. di via villanuova	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	TRAVERSA DI VIA GHISLANDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	TRAVERSA DI VIA GHISLANDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	TRAVERSA DI VIA GHISLANDI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	TRAVERSA DI VIA GHISLANDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	TRAVERSA VIA GHISLANDI	11	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			95		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	TRAVERSA VIA GHISLANDI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	TRAVERSA VIA GHISLANDI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	TRAVERSA VIA GHISLANDI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	TRAVERSA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	TRAVERSA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	TRAVERSA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	TRAVERSA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	treccani/chinelli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	treccani/chinelli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	treccani/chinelli	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	treccani/chinelli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	v. lorenzo ghiberti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	v. lorenzo ghiberti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	v. lorenzo ghiberti	12	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	v. lorenzo ghiberti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA B. CELLINI	10/12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA B. CELLINI	10/12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA B. CELLINI	10/12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	VIA B. CELLINI	10/12		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via industriale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via industriale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via industriale	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via industriale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via 25 aprile	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via 25 aprile	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via 25 aprile	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via 25 aprile	35		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via a. volta	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	via a. volta	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via a. volta	16	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130			Non friabile
Roncadelle	via a. volta	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via alessandro volta	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA ANTEZZATE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA ANTEZZATE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA ANTEZZATE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA ANTEZZATE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA ANTEZZATE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA ANTEZZATE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA ANTEZZATE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	VIA ANTEZZATE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via b.cellini	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via b.cellini	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via b.cellini	9/11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			312		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via b.cellini	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via braghini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via braghini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via braghini	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via braghini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via buonarroti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via buonarroti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via buonarroti	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via buonarroti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via caselle	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via caselle	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via caselle	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via caselle	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via castello	75	1963	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via castello	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via castello	75		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Roncadelle	via castello	75		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via castello	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via castello	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via castello	85	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via castello	85		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via castello	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via castello	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via castello	85	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via castello	85		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA CASTELLO	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA CASTELLO	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA CASTELLO	139	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA CASTELLO	139		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA CASTELLO	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA CASTELLO	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA CASTELLO	139		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA CASTELLO	139		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via castello	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via castello	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via castello	145	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via castello	145		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via castllo	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via castllo	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via castllo	84	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via castllo	84		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via cellini	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via cellini	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via cellini	14/16	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via cellini	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA CELLINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA CELLINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA CELLINI	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA CELLINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA CHINELLI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA CHINELLI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA CHINELLI	5	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA CHINELLI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA CISMONDI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA CISMONDI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA CISMONDI	19	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA CISMONDI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via costello	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	via costello	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via costello	54	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via costello	54		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via dante alighieri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via dante alighieri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via dante alighieri	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via dante alighieri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via dell'artigianato	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via dell'artigianato	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via dell'artigianato	19	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via dell'artigianato	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via dell'artigianato	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via dell'artigianato	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via dell'artigianato	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via dell'artigianato	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via dell'artigianato	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via dell'artigianato	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via dell'artigianato	21	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via dell'artigianato	21		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA DELL'ARTIGIANATO	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA DELL'ARTIGIANATO	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA DELL'ARTIGIANATO	15/17	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA DELL'ARTIGIANATO	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA E. FERMI	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA E. FERMI	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA E. FERMI	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20			Non friabile
Roncadelle	VIA E. FERMI	31		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via enrico fermo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via enrico fermo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via enrico fermo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via enrico fermo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli bandiera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli bandiera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli bandiera	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via f.lli bandiera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA F.LLI BANDIERA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli bandiera	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli bandiera	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli bandiera	33	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via f.lli bandiera	33		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli cervi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli cervi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli cervi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via f.lli cervi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli cervi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli cervi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli cervi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via f.lli cervi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli cervi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli cervi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli cervi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via f.lli cervi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli cervi	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli cervi	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	via f.lli cervi	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40			Non friabile
Roncadelle	via f.lli cervi	89		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	101		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli cervi	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli cervi	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli cervi	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Roncadelle	via f.lli cervi	109		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli cervi	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli cervi	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli cervi	s.n.	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via f.lli cervi	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	SN	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46,7		46,7		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA F.LLI CERVI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli cervi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli cervi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli cervi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Roncadelle	via f.lli cervi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via f.lli cervi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via f.lli cervi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via f.lli cervi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Roncadelle	via f.lli cervi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA FERMI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA FERMI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA FERMI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870		870		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA FERMI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA FERMI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA FERMI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA FERMI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300		4300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA FERMI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA FRATELLI BANDIERA	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA FRATELLI BANDIERA	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA FRATELLI BANDIERA	15/17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94		94		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	VIA FRATELLI BANDIERA	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via fratelli cervi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via fratelli cervi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via fratelli cervi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via fratelli cervi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA FRATELLI CERVI	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA FRATELLI CERVI	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA FRATELLI CERVI	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA FRATELLI CERVI	119		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1550		1550		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via g. di vittorio	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via g. di vittorio	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via g. di vittorio	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via g. di vittorio	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660		660		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	37	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260	3900			Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA G. DI VITTORIO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via g. galilei	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via g. galilei	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via g. galilei	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via g. galilei	41		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA G. MARCONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA G. MARCONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	VIA G. MARCONI	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA G. MARCONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via g. marconi	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via g. marconi	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via g. marconi	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via g. marconi	35		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA GALILEI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA GALILEI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA GALILEI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA GALILEI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via galileo galilei	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via galileo galilei	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via galileo galilei	59	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via galileo galilei	59		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA GHIBERI	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via ghislandi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via ghislandi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via ghislandi	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via ghislandi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA GIULIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA GIULIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA GIULIA	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA GIULIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via industriale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via industriale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via industriale	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1850		1850		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via industriale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via industriale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via industriale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via industriale	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700		3700		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via industriale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA INDUSTRIALE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA INDUSTRIALE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA INDUSTRIALE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA INDUSTRIALE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via iv novembre	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via iv novembre	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via iv novembre	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	via iv novembre	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via iv novembre	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via iv novembre	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via iv novembre	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	via iv novembre	23		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA LOC. ANTEZZATE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA LOC. ANTEZZATE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA LOC. ANTEZZATE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA LOC. ANTEZZATE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via m. buonarroti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via m. buonarroti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via m. buonarroti	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via m. buonarroti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA M. DELLA LIBERTA'	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA M. DELLA LIBERTA'	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA M. DELLA LIBERTA'	103	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA M. DELLA LIBERTA'	103		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via m. della liberta'	227		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via m. della liberta'	227		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via m. della liberta'	227		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via m. della liberta'	227		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MANDOLOSSA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MANDOLOSSA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MANDOLOSSA	SN	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MANDOLOSSA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MANZONI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MANZONI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MANZONI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MANZONI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MANZONI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MANZONI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MANZONI	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			22		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MANZONI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MANZONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MANZONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	VIA MANZONI	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29		29		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MANZONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MANZONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MANZONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MANZONI	17	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44		44		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MANZONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via manzoni	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via manzoni	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via manzoni	19/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via manzoni	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MARCONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MARCONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MARCONI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MARCONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MARCONI	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MARCONI	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MARCONI	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MARCONI	96		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	211		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	211		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	211		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	211		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	11		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via martiri della liberta'	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via martiri della liberta'	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via martiri della liberta'	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165		165		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via martiri della liberta'	23		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via martiri della liberta'	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via martiri della liberta'	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via martiri della liberta'	60	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via martiri della liberta'	60		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via martiri della liberta'	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via martiri della liberta'	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via martiri della liberta'	81	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via martiri della liberta'	81		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	103	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	103		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	189		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	189		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6					Non friabile
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via martiri della liberta'	189	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via martiri della liberta'	189		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	209		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	209		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	209		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44		44		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	209		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÂŁ	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÂŁ	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÂŁ	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÂŁ	13		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via martiri della libertÂŁ	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via martiri della libertÂŁ	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via martiri della libertÂŁ	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62		62		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via martiri della libertÂŁ	/		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via mattei incrocio via villanuova	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via mattei incrocio via villanuova	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via mattei incrocio via villanuova	s.n.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860		860		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	via mattei incrocio via villanuova	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via mazzini	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via mazzini	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via mazzini	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	via mazzini	32		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via p. cismondi	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via p. cismondi	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via p. cismondi	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via p. cismondi	80		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via pietro cismondi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via pietro cismondi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via pietro cismondi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via pietro cismondi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA PIETRO CISMONDI 86	86	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via ribaudi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via ribaudi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via ribaudi	4	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via ribaudi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA RIBAUDO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA RIBAUDO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA RIBAUDO	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA RIBAUDO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA ROMA	50	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via roma	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via roma	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via roma	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via roma	54		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via rosa galbiati	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via rosa galbiati	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via rosa galbiati	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via rosa galbiati	19		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via rosa galbiati	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via rosa galbiati	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via rosa galbiati	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via rosa galbiati	25		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via rosa galbiati	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via rosa galbiati	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via rosa galbiati	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via rosa galbiati	27		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA S. GIULIA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA S. GIULIA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via s. giulia	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via s. giulia	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via s. giulia	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	via s. giulia	37		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via s. giulia	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via s. giulia	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via s. giulia	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via s. giulia	42		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	46	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA S. GIULIA	46		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	10/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	10/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA S. GIULIA	10/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	277		277		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA S. GIULIA	10/A		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via s.giulia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via s.giulia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via s.giulia	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via s.giulia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA S.GIULIA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA S.GIULIA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA S.GIULIA	50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA S.GIULIA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via s.giulia	28/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via s.giulia	28/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	via s.giulia	28/b	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via s.giulia	28/b		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via s.giulia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via s.giulia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via s.giulia	sn	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400		3400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via s.giulia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via santa giulia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via santa giulia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via santa giulia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via santa giulia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via santa giulia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via santa giulia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via santa giulia	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via santa giulia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4288		4288		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via santa giulia	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via santa giulia	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via santa giulia	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via santa giulia	40		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA SANTA GIULIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via togliatti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via togliatti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via togliatti	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via togliatti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via togliatti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via togliatti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via togliatti	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Friabile
Roncadelle	via togliatti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via togliatti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via togliatti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via togliatti	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1020		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via togliatti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA TOGLIATTI-MARCONI	\		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA TOGLIATTI-MARCONI	\		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA TOGLIATTI-MARCONI	\		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA TOGLIATTI-MARCONI	\		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via treccani chinelli	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via treccani chinelli	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via treccani chinelli	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via treccani chinelli	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA TRECCANI CINELLI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA TRECCANI CINELLI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA TRECCANI CINELLI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA TRECCANI CINELLI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via v. emanuele	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via v. emanuele	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via v. emanuele	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via v. emanuele	14		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via villanuova	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via villanuova	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via villanuova	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via villanuova	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via villanuova	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via villanuova	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via villanuova	29	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via villanuova	29		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA VILLANUOVA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA VILLANUOVA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA VILLANUOVA	38	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	VIA VILLANUOVA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA VILLANUOVA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA VILLANUOVA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA VILLANUOVA	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA VILLANUOVA	38		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA VIOLINO BRIONE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA VIOLINO BRIONE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA VIOLINO BRIONE	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA VIOLINO BRIONE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA VITTORIO EMANUELE II	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA VITTORIO EMANUELE II	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA VITTORIO EMANUELE II	39	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA VITTORIO EMANUELE II	39		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA VITTORIO EMANUELE II	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA VITTORIO EMANUELE II	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA VITTORIO EMANUELE II	39	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA VITTORIO EMANUELE II	39		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via vittorio emanuele ii	4/28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via vittorio emanuele ii	4/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via vittorio emanuele ii	4/28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via vittorio emanuele ii	4/28		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA VOLTA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA VOLTA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA VOLTA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	VIA VOLTA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA VOLTA	36	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28	448			Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA VOLTA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA VOLTA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA VOLTA	42	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA VOLTA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA VOLTA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA VOLTA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA VOLTA	54	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA VOLTA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VIA XX LUGLIO	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA XX LUGLIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VIA XX LUGLIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VIA XX LUGLIO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VIA XX LUGLIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	via xx luglio 1969			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	via xx luglio 1969			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	via xx luglio 1969			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	via xx luglio 1969			Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VICOLO DEL VOLTO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VICOLO DEL VOLTO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VICOLO DEL VOLTO	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VICOLO DEL VOLTO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	vicolo di mezzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	vicolo di mezzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	vicolo di mezzo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	vicolo di mezzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	vicolo mattina	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	vicolo mattina	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	vicolo mattina	7	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	vicolo mattina	7		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	villanuova	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	villanuova	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	villanuova	24	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	villanuova	24		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	villanuova	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	villanuova	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	villanuova	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	villanuova	26		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VILLANUOVA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VILLANUOVA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	VILLANUOVA	29	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VILLANUOVA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	vittorio emanuele	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	vittorio emanuele	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	vittorio emanuele	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			31		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	vittorio emanuele	1		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	VITTORIO EMANUELE II	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	VITTORIO EMANUELE II	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Roncadelle	VITTORIO EMANUELE II	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6400		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	VITTORIO EMANUELE II	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	XX LUGLIO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	XX LUGLIO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	XX LUGLIO	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	XX LUGLIO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	xx luglio	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	xx luglio	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	xx luglio	38	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	xx luglio	38		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	xxv aprile	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	xxv aprile	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	xxv aprile	35	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	xxv aprile	35		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	yuri garamin	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	yuri garamin	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	yuri garamin	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato +10%	Non friabile
Roncadelle	yuri garamin	16		Pavimenti in vinil amianto						
Roncadelle	ZARA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Roncadelle	ZARA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Roncadelle	ZARA	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Roncadelle	ZARA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	aliprandi	7	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	44					Non friabile
Rovato	aliprandi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	aliprandi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	aliprandi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	bagnana	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	bagnana	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	bagnana	20	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato +10%	Friabile
Rovato	bagnana	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	bagnana	27	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	770		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	bagnana	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	bagnana	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	bagnana	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	campanella	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1470				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	canossi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	canossi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	canossi	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	canossi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	casello	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	castignolo fraz. lodetto	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	castignolo fraz. lodetto	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	castignolo fraz. lodetto	23	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	castignolo fraz. lodetto	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	cesare battisti	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	cesare battisti	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	cesare battisti	125	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	cesare battisti	125		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	corso bonomelli	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	corso bonomelli	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Friabile
Rovato	corso bonomelli	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	corso bonomelli	87		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	corso bonomelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	corso bonomelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	corso bonomelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	corso bonomelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	corso zanardelli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	corso zanardelli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	corso zanardelli	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	corso zanardelli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	del colle	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	del colle	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	del colle	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	del colle	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	del poggio	2c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	del poggio	2c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	del poggio	2c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	del poggio	2c		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	duomo cimitero	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	duomo cimitero	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	duomo cimitero	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	duomo cimitero	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	fossato	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	fossato	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	fossato	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	fossato	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	fraz. di villa pedergnano via case sparse	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	fraz. di villa pedergnano via case sparse	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	fraz. di villa pedergnano via case sparse	sn	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750	9750			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	fraz. di villa pedergnano via case sparse	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	fraz. duomo via caduti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	fraz. duomo via caduti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	fraz. duomo via caduti	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	fraz. duomo via caduti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	l.gigli	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	l.gigli	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	l.gigli	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	l.gigli	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	L.GIGLI	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	L.GIGLI	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	L.GIGLI	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	L.GIGLI	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	loc. lodetto via bona	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	loc. lodetto via bona	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	loc. lodetto via bona	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	loc. lodetto via bona	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	loc. manganino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	loc. manganino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	loc. manganino	snc	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	loc. manganino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	LODETTO VIA MILANO	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	LODETTO VIA MILANO	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	LODETTO VIA MILANO	60	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	LODETTO VIA MILANO	60		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	lodetto via p.pitossi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	lodetto via p.pitossi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	lodetto via p.pitossi	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	lodetto via p.pitossi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	LODETTO VIA PITOSI 19/21	19/21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	LODETTO VIA PITOSI 19/21	19/21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	LODETTO VIA PITOSI 19/21	19/21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	LODETTO VIA PITOSI 19/21	19/21		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	MARTIRI DELLA LIBERTA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	MARTIRI DELLA LIBERTA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	MARTIRI DELLA LIBERTA	9	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17,48		17,48		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	MARTIRI DELLA LIBERTA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	piazza dei caduti	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	piazza dei caduti	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	piazza dei caduti	65	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24	240			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	piazza dei caduti	65		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	piazza vittoria	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	piazza vittoria	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	piazza vittoria	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	piazza vittoria	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	quartiere	4	1999	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	quartiere	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	quartiere	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	quartiere	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	quartiere	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	quartiere	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	quartiere	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	
Rovato	quartiere	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	s. anna	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	s. anna	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	s. anna	17	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	s. anna	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	s.anna	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	s.anna	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	s.anna	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	s.anna	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	s.anna	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	s.anna	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	s.anna	21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	168		168		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	s.anna	21		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	s.anna	51	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	s.anna	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	s.anna	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	s.anna	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	s.croce	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	s.croce	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	s.croce	30	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	s.croce	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	san andrea	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	san andrea	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	san andrea	62	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	san andrea	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	san giovanni	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	san giovanni	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	san giovanni	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	391				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	san giovanni	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	silvio pellico	7	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	silvio pellico	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	silvio pellico	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	silvio pellico	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VAI CAVALLETTO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VAI CAVALLETTO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VAI CAVALLETTO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	234				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VAI CAVALLETTO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via dosselli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via dosselli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via dosselli	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via dosselli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via abate angelini	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via abate angelini	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via abate angelini	40	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	2040			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via abate angelini	40		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via albarelle	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via albarelle	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via albarelle	9	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	163				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via albarelle	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via albarelle	46	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via albarelle	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via albarelle	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via albarelle	46		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA ALBARELLE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA ALBARELLE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA ALBARELLE	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	990				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA ALBARELLE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA ALBERELLE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA ALBERELLE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA ALBERELLE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA ALBERELLE	46		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via aliprandi	3	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via aliprandi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via aliprandi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via aliprandi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via arici	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via arici	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via arici	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via arici	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA B.BARATTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via bargnana	2	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bargnana	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bargnana	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via bargnana	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via bargnana	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bargnana	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bargnana	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via bargnana	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via bargnana	6	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bargnana	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bargnana	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via bargnana	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via bargnana	14	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bargnana	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bargnana	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via bargnana	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via bargnana	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bargnana	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bargnana	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bargnana	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA BARGNANA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA BARGNANA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA BARGNANA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BARGNANA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA BARGNANA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA BARGNANA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA BARGNANA	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BARGNANA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via barucca	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via barucca	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via barucca	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via barucca	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA BARUCCA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA BARUCCA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA BARUCCA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BARUCCA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA BARUCCA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA BARUCCA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA BARUCCA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BARUCCA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via barucca	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via barucca	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via barucca	46	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			620		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via barucca	46		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA BERTUZZI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA BERTUZZI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA BERTUZZI	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BERTUZZI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via bertuzzi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bertuzzi	8	1969	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		5			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bertuzzi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via bertuzzi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA BERTUZZI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA BERTUZZI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA BERTUZZI	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BERTUZZI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via bettini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bettini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bettini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via bettini	2	1980	Pavimenti in vinil amianto	0,54		0,54		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bettini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bettini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bettini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via bettini	2		Pavimenti in vinil amianto		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bettini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bettini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Friabile
Rovato	via bettini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via bettini	2		Pavimenti in vinil amianto		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BETTINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA BETTINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA BETTINI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA BETTINI	2		Pavimenti in vinil amianto		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bettini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bettini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Friabile
Rovato	via bettini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via bettini	2		Pavimenti in vinil amianto		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BONA LODETTO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA BONA LODETTO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA BONA LODETTO	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA BONA LODETTO	36		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via bona lorenzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bona lorenzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bona lorenzo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bona lorenzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via bonvicino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via bonvicino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via bonvicino	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via bonvicino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via borsellino	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via borsellino	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via borsellino	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via borsellino	56		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via c. cant'Àz	67/71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via c. cant'Àz	67/71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via c. cant'Àz	67/71	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	
Rovato	via c. cant'Àz	67/71		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via caduti	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via caduti	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via caduti	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via caduti	21		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via caduti	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via caduti	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via caduti	49	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via caduti	49		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via caduti	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via caduti	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via caduti	49	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via caduti	49		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via caduti	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via caduti	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via caduti	51	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via caduti	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via campanella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via campanella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via campanella	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via campanella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via campanella	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via campanella	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via campanella	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			52		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via campanella	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via campanella	25	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14700				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CAMPANELLA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA CAMPANELLA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA CAMPANELLA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CAMPANELLA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA CAMPANELLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CAMPANELLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA CAMPANELLA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA CAMPANELLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via campomaggiore	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via campomaggiore	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via campomaggiore	24	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via campomaggiore	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via case sparse	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via case sparse	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via case sparse	snc	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via case sparse	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA CASE SPARSE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA CASE SPARSE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA CASE SPARSE	SNC	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CASE SPARSE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA CASTIGNOLO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA CASTIGNOLO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA CASTIGNOLO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CASTIGNOLO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA CASTIGNOLO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA CASTIGNOLO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA CASTIGNOLO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CASTIGNOLO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via castignolo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via castignolo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via castignolo	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via castignolo	45		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	VIA CASTIGNOLO	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA CASTIGNOLO	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA CASTIGNOLO	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CASTIGNOLO	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via castrina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via castrina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via castrina	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650	28050			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via castrina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA CASTRINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA CASTRINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA CASTRINA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CASTRINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cavalletto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cavalletto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cavalletto	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via cavalletto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA CAVALLETTO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA CAVALLETTO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA CAVALLETTO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA CAVALLETTO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cavalletto	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cavalletto	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cavalletto	26	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	304	4865			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via cavalletto	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cesare battisti	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cesare battisti	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cesare battisti	62	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via cesare battisti	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cesare battisti	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cesare battisti	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cesare battisti	62	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via cesare battisti	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cesare battisti	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cesare battisti	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cesare battisti	125	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35			1	Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via cesare battisti	125		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cocchetti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cocchetti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cocchetti	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			155		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via cocchetti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cocchetti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cocchetti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cocchetti	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via cocchetti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA COCCHETTI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA COCCHETTI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA COCCHETTI	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	VIA COCCHETTI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cocchetti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cocchetti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cocchetti	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via cocchetti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via cocchetti	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via cocchetti	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via cocchetti	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via cocchetti	55		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via colle	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via colle	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via colle	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via colle	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via colombina	8	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via colombina	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via colombina	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via colombina	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA COLOMBINA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA COLOMBINA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA COLOMBINA	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105	1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA COLOMBINA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via degli alghisi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via degli alghisi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via degli alghisi	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via degli alghisi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA DEGLI ALGHISI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	VIA DEGLI ALGHISI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA DEGLI ALGHISI	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA DEGLI ALGHISI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via degli alghisi fraz. san andrea	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via degli alghisi fraz. san andrea	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via degli alghisi fraz. san andrea	snc	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via degli alghisi fraz. san andrea	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA DEI CADUTI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA DEI CADUTI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA DEI CADUTI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA DEI CADUTI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via dei caduti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via dei caduti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via dei caduti	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via dei caduti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via dei caduti	38	1957	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	93				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via dei caduti	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via dei caduti	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via dei caduti	38		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via del colle	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via del colle	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via del colle	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via del colle	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via della costituzione	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via della costituzione	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via della costituzione	19	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via della costituzione	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via della motta	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via della motta	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via della motta	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via della motta	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via della motta	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via della motta	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via della motta	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via della motta	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA DELLA MOTTA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA DELLA MOTTA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA DELLA MOTTA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA DELLA MOTTA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA DELLA MOTTA	SNC	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA DELLA MOTTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA DELLA MOTTA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA DELLA MOTTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via don bersini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via don bersini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via don bersini	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	161	2173			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via don bersini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via don bersini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via don bersini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via don bersini	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via don bersini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via don bersini	33	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via don bersini	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via don bersini	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via don bersini	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via don f. sciotta	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via don f. sciotta	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via don f. sciotta	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via don f. sciotta	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via don luigi pontoglio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via don luigi pontoglio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via don luigi pontoglio	snc	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650	11050			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via don luigi pontoglio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via don sciozza	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via don sciozza	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via don sciozza	63	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via don sciozza	63		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via don vittorio basini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via don vittorio basini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via don vittorio basini	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via don vittorio basini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via donato	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via donato	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via donato	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via donato	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via dusi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via dusi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via dusi	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via dusi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via europa	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via europa	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via europa	54	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via europa	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA EUROPA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA EUROPA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA EUROPA	54	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700	11200			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA EUROPA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via fermi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via fermi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via fermi	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via fermi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via fontane	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via fontane	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via fontane	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via fontane	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA FOSSATO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA FOSSATO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA FOSSATO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA FOSSATO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via fossato	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via fossato	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via fossato	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87		87		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via fossato	21		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via fossato	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via fossato	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via fossato	33	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2	30			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via fossato	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA FOSSATO FRAZ. SAN GIUSEPPE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA FOSSATO FRAZ. SAN GIUSEPPE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA FOSSATO FRAZ. SAN GIUSEPPE	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA FOSSATO FRAZ. SAN GIUSEPPE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via franciacorta	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via franciacorta	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via franciacorta	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via franciacorta	37		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via franciacorta	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via franciacorta	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via franciacorta	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Rovato	via franciacorta	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via franciacorta	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via franciacorta	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via franciacorta	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via franciacorta	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via franciacorta	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via franciacorta	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via franciacorta	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via franciacorta	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225		225		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA FRANCIACORTA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via franciocorta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via franciocorta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via franciocorta	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via franciocorta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via g. bertuzzi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via g. bertuzzi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via g. bertuzzi	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180			9	Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via g. bertuzzi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA G. MAMELI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA G. MAMELI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA G. MAMELI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA G. MAMELI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA GB VIGHENZI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA GB VIGHENZI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA GB VIGHENZI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA GB VIGHENZI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via gigli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via gigli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via gigli	11	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via gigli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via gigli	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via gigli	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via gigli	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via gigli	57		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA GROPELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA GROPELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA GROPELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA GROPELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via grumetto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via grumetto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via grumetto	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via grumetto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via guadagni	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via guadagni	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via guadagni	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via guadagni	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via I maggio	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via I maggio	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via I maggio	65	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via I maggio	65		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA ISONZO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA ISONZO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA ISONZO	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA ISONZO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA ISONZO	11/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA ISONZO	11/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA ISONZO	11/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA ISONZO	11/F		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via isonzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via isonzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via isonzo	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via isonzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via I. bona	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via I. bona	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via I. bona	50	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via I. bona	50		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via I. gigli	60/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via I. gigli	60/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via I. gigli	60/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via I. gigli	60/a		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via I. laffranchi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via I. laffranchi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via I. laffranchi	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato +10%	
Rovato	via I. laffranchi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via I.gigli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via I.gigli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via I.gigli	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via I.gigli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via labarelle	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via labarelle	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via labarelle	22	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	2300			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via labarelle	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via laffranchi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via laffranchi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via laffranchi	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via laffranchi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via laffranchi	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via laffranchi	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via laffranchi	30	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via laffranchi	30		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	VIA LANFRANCHI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA LANFRANCHI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA LANFRANCHI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA LANFRANCHI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lanfranchi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lanfranchi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lanfranchi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lanfranchi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaretto	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaretto	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaretto	51	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaretto	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaretto	51	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaretto	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaretto	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via lazzaretto	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaretto	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaretto	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaretto	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaretto	55		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA LAZZARETTO	73	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000	30000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaretto	22/71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaretto	22/71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaretto	22/71	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200	71400			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaretto	22/71		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA LAZZARETTO	49/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA LAZZARETTO	49/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA LAZZARETTO	49/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA LAZZARETTO	49/A		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaretto	49a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaretto	49a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaretto	49a	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaretto	49a		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaroni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaroni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaroni	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	2210			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaroni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaroni	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaroni	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaroni	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	116	1972			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaroni	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaroni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaroni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaroni	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	76					
Rovato	via lazzaroni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA LAZZARONI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA LAZZARONI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA LAZZARONI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA LAZZARONI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA LAZZARONI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA LAZZARONI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA LAZZARONI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA LAZZARONI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaroni	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaroni	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaroni	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaroni	43		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaroni	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaroni	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaroni	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via lazzaroni	63		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaroni	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaroni	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaroni	63	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600	44200			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaroni	63		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA LAZZARONI	42/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA LAZZARONI	42/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA LAZZARONI	42/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA LAZZARONI	42/A		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lazzaroni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzaroni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzaroni	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	17000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lazzaroni	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via lazzretto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lazzretto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lazzretto	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via lazzretto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via leopardi		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via leopardi		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via leopardi		18	1986 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via leopardi		18	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via Leopardi		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via Leopardi		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via Leopardi		30	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via Leopardi		30	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lombardia		22	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lombardia		39	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lombardia		39	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lombardia		39	1968 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			530		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via lombardia		39	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lombardia		69	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lombardia		69	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lombardia		69	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via lombardia		69	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lombardia		69	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lombardia		69	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lombardia		69	1981 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lombardia		69	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lorenzo bona		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lorenzo bona		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lorenzo bona		15	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lorenzo bona		15	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lucini		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lucini		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lucini		3	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	
Rovato	via lucini		3	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lucini		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lucini		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lucini		5	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590				Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via lucini		5	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via lucini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via lucini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via lucini	snc		1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via lucini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via mameli		28	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via mameli		28	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via mameli		28	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via mameli		28	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via manganino		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via manganino		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via manganino		2	1982 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via manganino		2	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MARTINENGO		41	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA MARTINENGO		41	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MARTINENGO		41	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MARTINENGO		41	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via martinengo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via martinengo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via martinengo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via martinengo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via mezzana		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via mezzana		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via mezzana		1	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via mezzana		1	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via mezzana		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via mezzana		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via mezzana		1	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via mezzana		1	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MI		121	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1980				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MI		121	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MI		121	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA MI		121	Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano		24	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano		24	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano		24	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	1950			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano		24	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via milano	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	59	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	60	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano	60		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MILANO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA MILANO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MILANO	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MILANO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MILANO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA MILANO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MILANO	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MILANO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	93	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano	93		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MILANO	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1890				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MILANO	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MILANO	121		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA MILANO	121		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MILANO	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1980				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MILANO	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MILANO	121		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA MILANO	121		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MILANO	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1980				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MILANO	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MILANO	121		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA MILANO	121		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MILANO	121		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1890				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MILANO	121		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MILANO	121		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA MILANO	121		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	127	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano	127		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	137	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano	137		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	139	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano	139		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano	147		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	147		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	147	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115	1495			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano	147		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano	25/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	25/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	25/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via milano	25/a		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via milano	25/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via milano	25/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via milano	25/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	
Rovato	via milano	25/a		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA MILANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA MILANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA MILANO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	129				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA MILANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via monte grappa	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via monte grappa	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via monte grappa	52	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			425		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via monte grappa	52		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via monte grappa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via monte grappa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via monte grappa	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via monte grappa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via monte suello	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via monte suello	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via monte suello	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via monte suello	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via montegrappa	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via montegrappa	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via montegrappa	52	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via montegrappa	52		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via montenero	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via montenero	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via montenero	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via montenero	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via montenero	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via montenero	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via montenero	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8					
Rovato	via montenero	52		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via montenero	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via montenero	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via montenero	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220					
Rovato	via montenero	52		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via pellico	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via pellico	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via pellico	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via pellico	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via petrarca	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via petrarca	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via petrarca	14	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via petrarca	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via piave	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via pitossi	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via pitossi	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via pitossi	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via pitossi	37		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via pitossi	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via pitossi	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via pitossi	65	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via pitossi	65		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via pitossi	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via pitossi	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via pitossi	73	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via pitossi	73		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA PITOSI	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA PITOSI	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA PITOSI	15/17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA PITOSI	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via poffe	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via poffe	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via poffe	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via poffe	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA Q	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA Q	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA Q	67	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA Q	67		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via quartiere	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via quartiere	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via quartiere	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via quartiere	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via quartiere	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via quartiere	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via quartiere	85	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via quartiere	85		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via quartiere	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via quartiere	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via quartiere	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via quartiere	85		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via rimembranze	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via rimembranze	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via rimembranze	3	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via rimembranze	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA RIMEMBRANZE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA RIMEMBRANZE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA RIMEMBRANZE	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA RIMEMBRANZE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via rota	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via rota	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via rota	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via rota	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via rovato	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via rovato	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via rovato	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via rovato	21		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s. andrea	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s. andrea	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via s. andrea	96	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1,2	18			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s. andrea	96		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s. andrea	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s. andrea	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via s. andrea	107	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s. andrea	107		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s. andrea	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s. andrea	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via s. andrea	153	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9	135			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s. andrea	153		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s. anna	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s. anna	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via s. anna	120	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s. anna	120		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s. anna	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s. anna	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via s. anna	1/a	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	17			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s. anna	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s. giovanni	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s. giovanni	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via s. giovanni	73	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s. giovanni	73		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s.andrea			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s.andrea		1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			9,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s.andrea			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via s.andrea			Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA S.ANNA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA S.ANNA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA S.ANNA	14	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104		104		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA S.ANNA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s.anna	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s.anna	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via s.anna	57	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1530			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s.anna	57		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA S.ANNA	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA S.ANNA	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA S.ANNA	86	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA S.ANNA	86		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA S.GIUSEPPE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA S.GIUSEPPE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA S.GIUSEPPE	15	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,84		31,84		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA S.GIUSEPPE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA S.GIUSEPPE	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA S.GIUSEPPE	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA S.GIUSEPPE	47	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA S.GIUSEPPE	47		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via s.orsala	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via s.orsala	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via s.orsala	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via s.orsala	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via salvella	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via salvella	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via salvella	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3125		3125		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via salvella	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via san andrea	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via san andrea	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via san andrea	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via san andrea	90		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via san donato	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via san donato	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via san donato	107	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via san donato	107		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via san donato	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via san donato	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via san donato	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via san donato	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via san giovanni	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via san giovanni	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via san giovanni	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			391		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via san giovanni	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via san giovanni	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via san giovanni	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via san giovanni	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via san giovanni	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	154		154		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88		88		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86		86		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	26	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	63	2006	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	64		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIOVANNI	110		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via san giovanni	84-104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via san giovanni	84-104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via san giovanni	84-104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via san giovanni	84-104		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA sAN GIUSEPPE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA sAN GIUSEPPE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA sAN GIUSEPPE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA sAN GIUSEPPE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SAN GIUSEPPE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SAN GIUSEPPE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SAN GIUSEPPE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIUSEPPE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SAN GIUSEPPE	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SAN GIUSEPPE	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SAN GIUSEPPE	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SAN GIUSEPPE	36		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via san giuseppe	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via san giuseppe	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via san giuseppe	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			79		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via san giuseppe	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via santa croce lodetto	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via santa croce lodetto	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via santa croce lodetto	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via santa croce lodetto	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SANT'ANDREA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SANT'ANDREA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	201		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	201		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SANT'ANDREA	201		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SANT'ANDREA	201		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via sant'andrea	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via sant'andrea	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via sant'andrea	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via sant'andrea	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via sant'anna	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via sant'anna	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via sant'anna	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via sant'anna	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SANT'ANNA	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SANT'ANNA	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SANT'ANNA	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SANT'ANNA	70		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via sant'anna	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via sant'anna	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via sant'anna	90	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			745		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via sant'anna	90		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via santella	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via santella	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via santella	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via santella	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via silvio pellico	7	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via silvio pellico	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via silvio pellico	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via silvio pellico	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via sopramura	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via sopramura	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via sopramura	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via sopramura	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA SOPRAMURA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA SOPRAMURA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA SOPRAMURA	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA SOPRAMURA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via spalenza	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via spalenza	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via spalenza	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via spalenza	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via spalenza	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via spalenza	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via spalenza	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,09		3,09		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via spalenza	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via tito speri	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via tito speri	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via tito speri	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via tito speri	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA TITO SPERI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA TITO SPERI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA TITO SPERI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA TITO SPERI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via tito speri	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via trieste	2/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA V. VENETO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA V. VENETO	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA V. VENETO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA V. VENETO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via V. veneto	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via V. veneto	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via V. veneto	42	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via V. veneto	42		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via vittorio veneto	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via vittorio veneto	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via vittorio veneto	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via vittorio veneto	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA VITTORIO VENETO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA VITTORIO VENETO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA VITTORIO VENETO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA VITTORIO VENETO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via vittorio vento Fr duomo	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via vittorio vento Fr duomo	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via vittorio vento Fr duomo	33	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2025		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via vittorio vento Fr duomo	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xx settembre	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xx settembre	83	1960	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Friabile
Rovato	via xx settembre	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via xx settembre	83		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv apirle	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xxv apirle	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via xxv apirle	75	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7300		7300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via xxv apirle	75		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rovato	via xxv aprile	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via xxv aprile	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200	31000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via xxv aprile	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xxv aprile	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via xxv aprile	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200	31000			Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via xxv aprile	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA XXV APRILE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA XXV APRILE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA XXV APRILE	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA XXV APRILE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xxv aprile	24	1969	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				2	Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via xxv aprile	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via xxv aprile	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xxv aprile	30	1968	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via xxv aprile	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via xxv aprile	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xxv aprile	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via xxv aprile	50	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via xxv aprile	50		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xxv aprile	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via xxv aprile	2/a	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via xxv aprile	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	22-24	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	280				Danneggiato +10%	Friabile
Rovato	via xxv aprile	22-24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via xxv aprile	22-24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rovato	via xxv aprile	22-24		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	2a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xxv aprile	2a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via xxv aprile	2a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	via xxv aprile	2a		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	via xxv aprile	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	via xxv aprile	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	via xxv aprile	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	via xxv aprile	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA XXV APRILE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA XXV APRILE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA XXV APRILE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA XXV APRILE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	VIA ZANDOLINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	VIA ZANDOLINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	VIA ZANDOLINI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	VIA ZANDOLINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	viale europa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	viale europa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	viale europa	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	viale europa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	xx aprile	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	xx aprile	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	xx aprile	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato +10%	Non friabile
Rovato	xx aprile	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rovato	xxv aprile	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rovato	xxv aprile	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rovato	xxv aprile	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Rovato	xxv aprile	50		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	C.NA RASTRELARO DI SOTTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	C.NA RASTRELARO DI SOTTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	C.NA RASTRELARO DI SOTTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	C.NA RASTRELARO DI SOTTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	c.na rastrellato	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	c.na rastrellato	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	c.na rastrellato	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	c.na rastrellato	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	caduti	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	commercio e agricoltura	165		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	commercio e agricoltura	165		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	commercio e agricoltura	165	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	commercio e agricoltura	165		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	CORSO ALDO MORO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	
Rudiano	CORSO ALDO MORO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	103		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	CORSO ALDO MORO	103		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	118		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	CORSO ALDO MORO	118		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	CORSO ALDO MORO	120		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	CORSO ALDO MORO	120		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	lavoro industria	252		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	lavoro industria	252		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	lavoro industria	252	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato +10%	Non friabile
Rudiano	lavoro industria	252		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	PIAZZA DELLA LOGGIA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	PIAZZA DELLA LOGGIA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	PIAZZA DELLA LOGGIA	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	PIAZZA DELLA LOGGIA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	sacerdote grumelli	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	sacerdote grumelli	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	sacerdote grumelli	29	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	sacerdote grumelli	29		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	san martino	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	san martino	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	san martino	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	san martino	58		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	vai brescia	610		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	vai brescia	610		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	vai brescia	610	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	vai brescia	610		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA A. DA BRESCIA	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA A. DA BRESCIA	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA A. DA BRESCIA	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA A. DA BRESCIA	29		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9					
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA A. DE GASPERI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA A. MORO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA A. MORO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA A. MORO	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA A. MORO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ALBERT SABIN	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ALBERT SABIN	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA ALBERT SABIN	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					Non friabile
Rudiano	VIA ALBERT SABIN	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via aldo moro	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via aldo moro	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via aldo moro	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via aldo moro	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ALDO MORO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ALDO MORO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA ALDO MORO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA ALDO MORO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ALDO MORO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ALDO MORO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA ALDO MORO	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA ALDO MORO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ALDO MORO	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ALDO MORO	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA ALDO MORO	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA ALDO MORO	87		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via aldo moro	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via aldo moro	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via aldo moro	94	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via aldo moro	94		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA ARNALDO DA BRESCIA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BELVEDERE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BELVEDERE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BELVEDERE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BELVEDERE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via belvedere	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via belvedere	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via belvedere	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via belvedere	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BORGHETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BORGHETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BORGHETTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					Non friabile
Rudiano	VIA BORGHETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BORGONUOVO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BORGONUOVO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BORGONUOVO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BORGONUOVO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via bosisio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via bosisio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via bosisio	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			319		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via bosisio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BREDÀ	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BREDÀ	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BREDÀ	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BREDÀ	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via brescia	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via brescia	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via brescia	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via brescia	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Rudiano	VIA BRESCIA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	150		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	150		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	150		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	150		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	690		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	690		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	690		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Rudiano	VIA BRESCIA	690		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	729		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	729		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	729		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	729		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	1460		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	1460		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	1460		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	1460		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA BRESCIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA CADUTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via caduti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via caduti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via caduti	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via caduti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210					
Rudiano	VIA CADUTI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CADUTI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CADUTI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI	46	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Rudiano	VIA CADUTI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CADUTI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI	187		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI	187		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI	187		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CADUTI	187		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI	187		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI	187		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI	187		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA CADUTI	187		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CADUTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CADUTI DEL LAVORO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CADUTI DEL LAVORO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CADUTI DEL LAVORO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CADUTI DEL LAVORO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CARROCCIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CARROCCIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CARROCCIO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CARROCCIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CARROCCIO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CARROCCIO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CARROCCIO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CARROCCIO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CARROCCIO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CARROCCIO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CARROCCIO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CARROCCIO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CASTELLO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CASTELLO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CASTELLO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CASTELLO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CASTELLO	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CASTELLO	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CASTELLO	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CASTELLO	43		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CAV. DELLA CHIESA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CAV. DELLA CHIESA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CAV. DELLA CHIESA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CAV. DELLA CHIESA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CAV. FRANCESCO BONETTI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		220			Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CAV. FRANCESCO BONETTI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CAV. FRANCESCO BONETTI	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CAV. FRANCESCO BONETTI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CAVALIERI BONETTI	600		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CAVALIERI BONETTI	600		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CAVALIERI BONETTI	600		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					Non friabile
Rudiano	VIA CAVALIERI BONETTI	600		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via commercio e agricoltura	450		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via commercio e agricoltura	450		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via commercio e agricoltura	450	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via commercio e agricoltura	450		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	501		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	501		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	501		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	501		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	501		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	501		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	501		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	501		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	560		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	560		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	560		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	560		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via commercio e agricoltura	701		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via commercio e agricoltura	701		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via commercio e agricoltura	701	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via commercio e agricoltura	701		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	710		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	710		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	710		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	710		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	830		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	830		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	830		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	830		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	via commercio e agricoltura	980		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via commercio e agricoltura	980		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via commercio e agricoltura	980	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via commercio e agricoltura	980		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	980		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	980		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	980		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	980		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1340		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1340		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1340		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1340		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1430		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	1550		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA cOMMERCIO E AGRICOLTURA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via commercioe agricoltura	1340		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via commercioe agricoltura	1340		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via commercioe agricoltura	1340		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1150		Danneggiato +10%	Non friabile
Rudiano	via commercioe agricoltura	1340		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CORSO ALDO MORO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CORSO ALDO MORO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CORSO ALDO MORO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CORSO ALDO MORO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA CORSO ALDO MORO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA CORSO ALDO MORO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA CORSO ALDO MORO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA CORSO ALDO MORO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via dante alighieri	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	via dante alighieri	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via dante alighieri	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via dante alighieri	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	30					
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA DANTE ALIGHIERI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI	99	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	496		496		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI	99		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI TRAV. I	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI TRAV. I	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI TRAV. I	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI TRAV. I	59		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI TRAV.I	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI TRAV.I	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI TRAV.I	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DEGLI ARTIGIANI TRAV.I	55		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via del lavoro eindustria	1041		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via del lavoro eindustria	1041		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via del lavoro eindustria	1041	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via del lavoro eindustria	1041		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DELLA LOGGIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DELLA LOGGIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DELLA LOGGIA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DELLA LOGGIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via della rocca	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via della rocca	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via della rocca	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via della rocca	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via della rocca	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via della rocca	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via della rocca	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via della rocca	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via don Bianchi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via don Bianchi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via don Bianchi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via don Bianchi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	119		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	119		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	123		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	123		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	127		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA DON P. BIANCHI	127		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA EUROPA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA EUROPA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA EUROPA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA EUROPA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA EUROPA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA EUROPA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA EUROPA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA EUROPA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA EUROPA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA EUROPA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA EUROPA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA EUROPA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FENILAZZO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	4				Danneggiato -10%	Friabile
Rudiano	VIA FENILAZZO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FENILAZZO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA FENILAZZO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FENILAZZO	380		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FENILAZZO	380		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FENILAZZO	380		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA FENILAZZO	380		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via fenilazzo	394		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via fenilazzo	394		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via fenilazzo	394		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato +10%	Non friabile
Rudiano	via fenilazzo	394		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1540		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1540		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1540		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA FENILAZZO	1540		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2476		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2476		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2476		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA FENILAZZO	2476		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2601		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2601		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2601		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA FENILAZZO	2601		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2611		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2611		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FENILAZZO	2611		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA FENILAZZO	2611		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1/F		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA FENILAZZO	1/F		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1801-1900		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1801-1900		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FENILAZZO	1801-1900		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	702				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA FENILAZZO	1801-1900		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via finilazzo	37c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via finilazzo	37c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via finilazzo	37c	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via finilazzo	37c		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via finilazzo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via finilazzo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via finilazzo	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via finilazzo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via fiume dell'oglio	400		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via fiume dell'oglio	400		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via fiume dell'oglio	400	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via fiume dell'oglio	400		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via fiume oglio			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via fiume oglio			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via fiume oglio		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via fiume oglio			Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FIUME OGLIO	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FIUME OGLIO	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FIUME OGLIO	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA FIUME OGLIO	100		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA FIUME OGLIO	300		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA FIUME OGLIO	300		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA FIUME OGLIO	300	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA FIUME OGLIO	300		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via fiume oglio	400		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via fiume oglio	400		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via fiume oglio	400	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via fiume oglio	400		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via fiume oglio	400		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via fiume oglio	400		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via fiume oglio	400	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	via fiume oglio	400		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via fiume oglio	400		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via fiume oglio	400		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via fiume oglio	400	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via fiume oglio	400		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA G. MARCONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA G. MARCONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA G. MARCONI	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA G. MARCONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA G. MARCONI	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA G. MARCONI	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA G. MARCONI	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA G. MARCONI	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA G. MARCONI	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA G. MARCONI	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA G. MARCONI	20/22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA G. MARCONI	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA G. MATTEOTTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA G. MATTEOTTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA G. MATTEOTTI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA G. MATTEOTTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA GRUMELLI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40					
Rudiano	VIA GRUMELLI	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA GRUMELLI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA GRUMELLI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via grumelli	2/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via grumelli	2/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via grumelli	2/5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via grumelli	2/5		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via grumello	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via grumello	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via grumello	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32					
Rudiano	via grumello	22		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA I MAGGIO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA I MAGGIO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA I MAGGIO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA I MAGGIO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via industria	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via industria	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via industria	104	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via industria	104		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20					
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA IV NOVEMBRE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA J.F. KENNEDY	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA J.F. KENNEDY	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA J.F. KENNEDY	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA J.F. KENNEDY	27		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via kennedy	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via kennedy	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via kennedy	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via kennedy	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA L. DA VINCI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA L. DA VINCI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA L. DA VINCI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA L. DA VINCI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via lavor e industria	849		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via lavor e industria	849		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via lavor e industria	849	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via lavor e industria	849		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via lavoro e idustria	880		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via lavoro e idustria	880		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via lavoro e idustria	880	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1763		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via lavoro e idustria	880		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	100		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	110		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	116				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	110		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	150		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	150		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	150		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	150		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	200		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	200		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	200		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11500				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	200		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via lavoro e industria	260		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via lavoro e industria	260		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via lavoro e industria	260	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via lavoro e industria	260		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	262		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	262		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	262		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	262		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	271		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	271		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	271		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	271		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	271		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	271		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	271		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	271		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	501		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	501		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	501		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	501		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	521		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	521		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	521		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	521		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	550		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	550		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	550	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	550		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	661		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	661		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	661		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	661		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	721		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	721		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	721		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	721		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via lavoro e industria	835		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via lavoro e industria	835		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via lavoro e industria	835		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Rudiano	via lavoro e industria	835		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	835		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	835		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	835		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	835		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	861		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	861		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	861		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	861		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	940		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	940		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	940		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	940		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	940		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	940		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	940	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800					Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	940		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	1100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	1100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	1100		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	1100		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	20/40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	20/40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	20/40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	20/40		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	20/40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	20/40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	20/40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO E INDUSTRIA	20/40		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via lavoro e industria	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via lavoro e industria	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via lavoro e industria	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via lavoro e industria	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via lavoro eindustria	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via lavoro eindustria	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via lavoro eindustria	65	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Rudiano	via lavoro eindustria	65		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	130	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	130		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	625		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	625		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	625		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	625		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	861		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	861		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	861		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO EINDUSTRIA	861		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LAVORO INDUSTRIA	234		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LAVORO INDUSTRIA	234		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LAVORO INDUSTRIA	234	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LAVORO INDUSTRIA	234		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA LONGOBARDI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA LONGOBARDI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA LONGOBARDI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA LONGOBARDI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA M.L. KING	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA M.L. KING	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA M.L. KING	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA M.L. KING	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATI	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATI	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATI	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATI	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	14		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,6				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	62		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	66		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	76		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	160		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	160		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	160		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	160		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADONNA IN PRATIS	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADRERA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA MADRERA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADRERA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA MADRERA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADRERA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADRERA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADRERA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Rudiano	VIA MADRERA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADRERA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADRERA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADRERA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADRERA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADRERA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADRERA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADRERA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADRERA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MADRERA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MADRERA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MADRERA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MADRERA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MANZONI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	210					
Rudiano	VIA MANZONI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MANZONI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA MANZONI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via manzoni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via manzoni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via manzoni	6	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via manzoni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MARCONI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MARCONI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MARCONI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MARCONI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MARCONI	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MARCONI	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MARCONI	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA MARCONI	48		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via maria teresa di calcutta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via maria teresa di calcutta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via maria teresa di calcutta	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via maria teresa di calcutta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MAZZOTTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MAZZOTTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MAZZOTTI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MAZZOTTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA MORETTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA MORETTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MORETTO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA MORETTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via moro	116	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MULINO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA MULINO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA MULINO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA MULINO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA PACE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA PACE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA PACE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					Non friabile
Rudiano	VIA PACE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA PACE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA PACE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA PACE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA PACE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via pace	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via pace	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via pace	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Friabile
Rudiano	via pace	7		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA PACE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA PACE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA PACE	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA PACE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA PACE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA PACE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA PACE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA PACE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19,9				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	12		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	57		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA PIAZZA LOGGIA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA PIAZZA LOGGIA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA PIAZZA LOGGIA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA PIAZZA LOGGIA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA RESTRELLARO DI SOTTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA RESTRELLARO DI SOTTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA RESTRELLARO DI SOTTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA RESTRELLARO DI SOTTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	15		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	281		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	281		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	281		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4180				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	281		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	401		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	401		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	401	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	401		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	401		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	401		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	401		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	401		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	401		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	401		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	401		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	401		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	401		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	401		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	401		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	401		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	1090		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	1090		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	1090		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	via roccafranca	1090		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	1090		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	1090		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	1090		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	1090		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	1090		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	1090		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	1090		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	1090		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	1509		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	1509		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	1509		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	1509		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	1509		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	1509		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	1509		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	1509		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	1509		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	1509		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	1509		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	1509		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	1026/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	1026/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	1026/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	1026/A		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via roccafranca	1026B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca	1026B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca	1026B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca	1026B		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ROCCAFRANCA	SN	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via roccafranca TRAV. 60	710		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via roccafranca TRAV. 60	710		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via roccafranca TRAV. 60	710		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Rudiano	via roccafranca TRAV. 60	710		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ROMA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ROMA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA ROMA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA ROMA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA ROMA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA ROMA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA ROMA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA ROMA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA RUTILIO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA RUTILIO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA RUTILIO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	215				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA RUTILIO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA S. GRUMELLI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA S. GRUMELLI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA S. GRUMELLI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA S. GRUMELLI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA S. MARTINO	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA S. MARTINO	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA S. MARTINO	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA S. MARTINO	54		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18/A		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	18/B		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	SNC	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	895				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VIA SACC. GRUMELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via sacerdote grumelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via sacerdote grumelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via sacerdote grumelli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato +10%	Non friabile
Rudiano	via sacerdote grumelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	via san martino		54	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	via san martino		54	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	via san martino		54	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	via san martino		54	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		5	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		8	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA SILVIO PELLICO		12	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA TARTAGLIA		12	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA TARTAGLIA		16	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		49	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		49	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		49	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA TARTAGLIA		49	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		49	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		49	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA TARTAGLIA		49	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA TARTAGLIA		49	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA TITO SPERI		14	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA TITO SPERI		14	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA TITO SPERI		14	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA TITO SPERI		14	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA TITO SPERI		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA TITO SPERI		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA TITO SPERI		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43,87				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA TITO SPERI		18	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA VERDI		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA VERDI		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA VERDI		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA VERDI		3	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA VERDI		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA VERDI		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA VERDI		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	198,53				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA VERDI		6	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VIA XXV APRILE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VIA XXV APRILE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VIA XXV APRILE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	895				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VIA XXV APRILE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VICOLO MOLINO		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VICOLO MOLINO		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VICOLO MOLINO		12	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64					
Rudiano	VICOLO MOLINO		12	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VICOLO MOLINO		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VICOLO MOLINO		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VICOLO MOLINO		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94					
Rudiano	VICOLO MOLINO		13	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VICOLO MOLINO		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VICOLO MOLINO		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VICOLO MOLINO		13	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Rudiano	VICOLO MOLINO		13	Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VICOLO MOLINO		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VICOLO MOLINO		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VICOLO MOLINO		19	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Rudiano	VICOLO MOLINO		19	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Rudiano	VICOLO PESA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VICOLO PESA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VICOLO PESA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VICOLO PESA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Rudiano	VICOLO PORTO VECCHIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Rudiano	VICOLO PORTO VECCHIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Rudiano	VICOLO PORTO VECCHIO	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Rudiano	VICOLO PORTO VECCHIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	carera	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	carera	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	carera	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	carera	12		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	fontana	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	fontana	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	fontana	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	fontana	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	loc cletem	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	loc cletem	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	loc cletem	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	loc cletem	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	loc preane	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	loc preane	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	loc preane	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	loc preane	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	loc ronco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	loc ronco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	loc ronco	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	loc ronco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	loc. preane	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	loc. preane	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	loc. preane	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	loc. preane	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	LOC. TORRENTE TRINOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	LOC. TORRENTE TRINOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	LOC. TORRENTE TRINOLO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	LOC. TORRENTE TRINOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	loc. vasela	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	loc. vasela	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	loc. vasela	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	loc. vasela	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	loc. vasella	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	loc. vasella	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	loc. vasella	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato +10%	Non friabile
Sabbio Chiese	loc. vasella	11		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	località n'acque	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	località n'acque	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	località n'acque	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	località n'acque	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	magno	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	magno	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	magno	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	magno	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	magno	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	magno	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	magno	24	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	magno	24		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	odolo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	odolo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	odolo	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	odolo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	palina	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	palina	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	palina	92	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850				Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	palina	92		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	preane	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	preane	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	preane	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3951		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	preane	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	preane	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	preane	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	preane	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			610		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	preane	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	preane	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sabbio Chiese	preane	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	preane	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	preane	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	prede	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	prede	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	prede	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	prede	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	prede	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	prede	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	prede	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	prede	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	prede	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	prede	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	prede	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	prede	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	prede	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	prede	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	prede	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	prede	39		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	RIO DELLA MADONNA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	RIO DELLA MADONNA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	RIO DELLA MADONNA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	RIO DELLA MADONNA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	S. GIOVANNI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	S. GIOVANNI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	S. GIOVANNI	8	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	S. GIOVANNI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	san giovanni	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	san giovanni	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	san giovanni	42	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	san giovanni	42		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	san lorenzo	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	san lorenzo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	san lorenzo	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	san lorenzo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	san lorenzo	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	san lorenzo	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	san lorenzo	47	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	san lorenzo	47		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	san martino	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	san martino	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	san martino	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	san martino	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via belvedere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via belvedere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via belvedere	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via belvedere	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	45	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA BELVEDERE	45		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via caduti	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via caduti	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via caduti	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via caduti	24		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via caduti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via caduti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via caduti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via caduti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via caduti loc. cletem	151		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via caduti loc. cletem	151		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via caduti loc. cletem	151		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via caduti loc. cletem	151		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via calvario	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via calvario	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sabbio Chiese	via calvario	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via calvario	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via canale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via canale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via canale	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185		185		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via canale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via canale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via canale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via canale	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via canale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via carera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via carera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via carera	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via carera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via carere	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via carere	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via carere	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via carere	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA CARERE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA CARERE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA CARERE	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA CARERE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA CASTIGNICO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA CASTIGNICO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA CASTIGNICO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA CASTIGNICO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA CASTIGNICO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA CASTIGNICO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA CASTIGNICO	6	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	141		141		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA CASTIGNICO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via dei montini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via dei montini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via dei montini	14	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via dei montini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA DEI MONTINI	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA DEI MONTINI	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA DEI MONTINI	13/15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA DEI MONTINI	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA DEL BOSCO	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via fontana	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via fontana	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via fontana	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via fontana	26		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via fontane	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via fontane	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via fontane	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via fontane	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via loc. mondalino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via loc. mondalino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via loc. mondalino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via loc. mondalino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via loc. spazzati	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via loc. spazzati	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via loc. spazzati	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via loc. spazzati	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via loc. spazzati	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via loc. spazzati	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via loc. spazzati	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via loc. spazzati	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA MAGNO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA MAGNO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA MAGNO	24	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA MAGNO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via magno	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via magno	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via magno	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via magno	28		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via magno	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via magno	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via magno	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via magno	32		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA MONTINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA MONTINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sabbio Chiese	VIA MONTINI	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA MONTINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via odolo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via odolo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via odolo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via odolo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via odolo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via odolo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via odolo	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via odolo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via odolo	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via odolo	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via odolo	42	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via odolo	42		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA P. FELTER	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA P. FELTER	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA P. FELTER	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			43		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA P. FELTER	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA p. FELTER	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA p. FELTER	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA p. FELTER	15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA p. FELTER	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA P. FELTER	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA P. FELTER	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA P. FELTER	40	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA P. FELTER	40		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via palina	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via palina	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via palina	92	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via palina	92		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	92		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	92		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	92	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA PALINA	92		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	102		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	102		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	102	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA PALINA	102		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	108	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA PALINA	108		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA PALINA	SNC	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Sabbio Chiese	VIA PIETRO FELTER	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA PIETRO FELTER	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA PIETRO FELTER	38	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA PIETRO FELTER	38		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via pietro felter	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via pietro felter	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via pietro felter	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via pietro felter	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA PREANE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA PREANE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA PREANE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA PREANE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA PREDE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via prede	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via prede	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via prede	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via prede	39		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	41	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA PREDE	41		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA PREDE	43	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA PREDE	43		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via rocca	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via rocca	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sabbio Chiese	via rocca	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via rocca	22		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via roma	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via roma	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via roma	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via roma	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via s. giovanni	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via s. giovanni	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via s. giovanni	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via s. giovanni	27		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA S. GIOVANNI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via s. moretti	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via s. moretti	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via s. moretti	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via s. moretti	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA S.GIOVANNI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA S.GIOVANNI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA S.GIOVANNI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA S.GIOVANNI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via s.martino	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via s.martino	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via s.martino	65	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via s.martino	65		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via s.moretti	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via s.moretti	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via s.moretti	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via s.moretti	41		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA SAN GIOVANNI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA SAN GIOVANNI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA SAN GIOVANNI	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA SAN GIOVANNI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA SAN LORENZO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA SAN LORENZO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA SAN LORENZO	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA SAN LORENZO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via san lorenzo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via san lorenzo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via san lorenzo	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via san lorenzo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via san lorenzo	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via san lorenzo	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via san lorenzo	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via san lorenzo	34		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via san martino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via san martino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via san martino	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via san martino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA SAN MARTINO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA SAN MARTINO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA SAN MARTINO	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA SAN MARTINO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via san martino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via san martino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via san martino	13	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato +10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via san martino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA SAN MARTINO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA SAN MARTINO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA SAN MARTINO	65	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA SAN MARTINO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via san rocco	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via san rocco	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via san rocco	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sabbio Chiese	via san rocco	28		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via san rocco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via san rocco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via san rocco	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via san rocco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA SILVIO MORETTI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA SILVIO MORETTI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA SILVIO MORETTI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			185		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA SILVIO MORETTI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA SOLE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA SOLE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA SOLE	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA SOLE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via sole	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via sole	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via sole	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via sole	28		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA SOLE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA SOLE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA SOLE	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA SOLE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via stretta	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	via stretta	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via stretta	59	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via stretta	59		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA TESA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA TESA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA TESA	26	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			43		Danneggiato +10%	Friabile
Sabbio Chiese	VIA TESA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA VASELA	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA VASELA	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA VASELA	-		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA VASELA	-		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	via xx settembre	25	1963	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	via xx settembre	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	via xx settembre	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sabbio Chiese	via xx settembre	25		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	VIA XX SETTEMBRE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	VIA XX SETTEMBRE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	VIA XX SETTEMBRE	56	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	VIA XX SETTEMBRE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Sabbio Chiese	xx settembre	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sabbio Chiese	xx settembre	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sabbio Chiese	xx settembre	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1497		Danneggiato -10%	Non friabile
Sabbio Chiese	xx settembre	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	chiusure	22	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	giardino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	giardino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	giardino	20	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	giardino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	RONZONE	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	RONZONE	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	RONZONE	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	RONZONE	63		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	RONZONE	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	RONZONE	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	RONZONE	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650					
Sale Marasino	RONZONE	63		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	vai carebbio	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	vai carebbio	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	vai carebbio	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	vai carebbio	19		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via alighieri	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via alighieri	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via alighieri	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via alighieri	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via allegra	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via allegra	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via allegra	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via allegra	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via baldassari	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via baldassari	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via baldassari	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sale Marasino	via baldassari	22		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via boschetti			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via boschetti			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via boschetti		1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via boschetti			Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via campicello			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via campicello			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via campicello		1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	540			Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via campicello			Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via carebbio	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via carebbio	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via carebbio	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	via carebbio	26		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via chiusure	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via chiusure	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via chiusure	17	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39			0,39	Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via chiusure	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via chiusure	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via chiusure	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via chiusure	17	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	3375			Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via chiusure	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via chiusure	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via chiusure	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via chiusure	17	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via chiusure	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via chiusure	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via chiusure	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via chiusure	26	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via chiusure	26		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via conche	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via conche	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via conche	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via conche	36		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via curetto	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via dante	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via dante	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via dante	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144			1,44	Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via dante	29		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via de gasperi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via de gasperi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via de gasperi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	675			Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via de gasperi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via giardino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	via giardino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via giardino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1340			Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via giardino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via giardino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	via giardino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via giardino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	via giardino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	VIA GIARDINO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	VIA GIARDINO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	VIA GIARDINO	20	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	966		966		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	VIA GIARDINO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	VIA GIARDINO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	VIA GIARDINO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	VIA GIARDINO	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	973		973		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	VIA GIARDINO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via giardino	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	25	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via giardino	25		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via giardino	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sale Marasino	via giardino	28	1960	Pavimenti in vinil amianto	40				Danneggiato -10%	Friabile
Sale Marasino	via giardino	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	via giardino	30		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via giardino	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	30	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1190			11,9	Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via giardino	30		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via giardino	6/8/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via giardino	6/8/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via giardino	6/8/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via giardino	6/8/14		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via maspiano	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via maspiano	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via maspiano	52	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via maspiano	52		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via matteotti	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via matteotti	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via matteotti	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			270	Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via matteotti	49		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via matteotti	110		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via matteotti	110		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via matteotti	110	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via matteotti	110		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via matteotti	112		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via matteotti	112		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via matteotti	112	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via matteotti	112		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via matteotti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via matteotti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via matteotti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via matteotti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via mazzini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via mazzini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via mazzini	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110			0,11	Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via mazzini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via mazzini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via mazzini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via mazzini	23	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170			1,7	Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via mazzini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via Mazzini	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via Mazzini	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via Mazzini	75	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via Mazzini	75		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via mazzini	31b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via mazzini	31b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via mazzini	31b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	via mazzini	31b		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via mazzini	31-b-c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via mazzini	31-b-c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via mazzini	31-b-c	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200					Friabile
Sale Marasino	via mazzini	31-b-c		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via motta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via motta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via motta	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via motta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via motta	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via motta	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via motta	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via motta	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via motta	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via motta	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via motta	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via motta	38		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via motta	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via motta	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via motta	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52					
Sale Marasino	via motta	40		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via motta	75		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via motta	75		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via motta	75	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via motta	75		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sale Marasino	via pozzacher	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via pozzacher	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via pozzacher	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via pozzacher	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via presso	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via presso	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via presso	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via presso	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via presso	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via presso	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via presso	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550			5,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via presso	19		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	Via Provinciale	SNC	1989	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Sale Marasino	via regina margherita	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via regina margherita	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via regina margherita	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120			1,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via regina margherita	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via riva	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via riva	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via riva	31	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via riva	31		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via Roma	snc	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Sale Marasino	via ronco	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via ronco	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via ronco	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via ronco	50		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	VIA ROSSINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	VIA ROSSINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	VIA ROSSINI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	VIA ROSSINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via superiore	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via superiore	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via superiore	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	via superiore	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	VIA TESOLO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	VIA TESOLO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	VIA TESOLO	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	846				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	VIA TESOLO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via tesolo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via tesolo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via tesolo	16	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato +10%	Non friabile
Sale Marasino	via tesolo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via toscanini	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via valle	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via valle	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via valle	37	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via valle	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	via verdi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	via verdi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	via verdi	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	via verdi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sale Marasino	VIA ZIROTTI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sale Marasino	VIA ZIROTTI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sale Marasino	VIA ZIROTTI	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Sale Marasino	VIA ZIROTTI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	brunati	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	brunati	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	brunati	51	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	brunati	51		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	canottieri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	canottieri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	canottieri	1	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato +10%	Non friabile
Salò	canottieri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	dei mulini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	dei mulini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	dei mulini	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	dei mulini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	e. bossi	75	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	gasparo da salo	135		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	gasparo da salo	135		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	gasparo da salo	135	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	gasparo da salo	135		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	ia e. fermi	14/16	1989	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	246				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Salò	ia e. fermi	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	ia e. fermi	14/16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Salò	ia e. fermi	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	iv novembre	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	iv novembre	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	iv novembre	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	iv novembre	29		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	loc. bagnolo di seniga	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	loc. bagnolo di seniga	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	loc. bagnolo di seniga	snc	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255			8	Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	loc. bagnolo di seniga	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	piazza dante alighieri	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	piazza dante alighieri	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	piazza dante alighieri	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	piazza dante alighieri	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	PIAZZALE MARTIRI D/L	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	PIAZZALE MARTIRI D/L	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	PIAZZALE MARTIRI D/L	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890	890			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	PIAZZALE MARTIRI D/L	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	san paolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	san paolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	san paolo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Salò	san paolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	seminario	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	seminario	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	seminario	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	seminario	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via bissinico	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via bissinico	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via bissinico	5	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via bissinico	5		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via bissiniga - fraz. renzano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via bissiniga - fraz. renzano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via bissiniga - fraz. renzano	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via bissiniga - fraz. renzano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via bocca di croce	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via bocca di croce	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via bocca di croce	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via bocca di croce	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via bossi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via bossi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via bossi	15	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via bossi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA BRUNATI	51	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA BRUNATI	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA BRUNATI	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Salò	VIA BRUNATI	51		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA BRUNATI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA BRUNATI	SN	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	20		20		Danneggiato -10%	Friabile
Salò	VIA BRUNATI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Salò	VIA BRUNATI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via BRUNATI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via BRUNATI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via BRUNATI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via BRUNATI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via canottieri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via canottieri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via canottieri	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via canottieri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA CASELLE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA CASELLE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA CASELLE	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA CASELLE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA CATTANEO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA CATTANEO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA CATTANEO	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA CATTANEO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA CAVOUR	6/8/10/12/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA CAVOUR	6/8/10/12/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA CAVOUR	6/8/10/12/	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA CAVOUR	6/8/10/12/		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via de amicis	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via de amicis	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Salò	via de amicis	12	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Salò	via de amicis	12		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA DE GASPARI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA DE GASPARI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA DE GASPARI	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA DE GASPARI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via dei colli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via dei colli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via dei colli	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dei colli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA DEI COLLI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA DEI COLLI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA DEI COLLI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA DEI COLLI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA DEI COLLI	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA DEI COLLI	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA DEI COLLI	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA DEI COLLI	54		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via dei colli	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via dei colli	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via dei colli	54	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dei colli	54		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA DEI COLLI	54	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		94,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dei gradoni	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via dei gradoni	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via dei gradoni	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dei gradoni	5		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via dei gradoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via dei gradoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via dei gradoni	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dei gradoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via dei gradoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via dei gradoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via dei gradoni	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dei gradoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via dei gradoni	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via dei gradoni	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via dei gradoni	30	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dei gradoni	30		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via del monte	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via del monte	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via del monte	16	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via del monte	16		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via del panorama	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via del panorama	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via del panorama	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via del panorama	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via del panorama	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via del panorama	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via del panorama	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via del panorama	6		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via del panorama	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via del panorama	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via del panorama	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via del panorama	16		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA DELLA ROCCHETTA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA DELLA ROCCHETTA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA DELLA ROCCHETTA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA DELLA ROCCHETTA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via dello scotano	2/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via dello scotano	2/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via dello scotano	2/f	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dello scotano	2/f		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via dello scotano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via dello scotano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via dello scotano	sn	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via dello scotano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via e. fermi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via e. fermi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via e. fermi	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	246				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via e. fermi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via europa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via europa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Salò	via europa	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via europa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via europa	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via europa	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via europa	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via europa	30		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via europa	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via europa	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via europa	69	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via europa	69		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via europa	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via europa	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via europa	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato +10%	Non friabile
Salò	via europa	83		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via fermi loc. cunettone	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via fermi loc. cunettone	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via fermi loc. cunettone	2/4	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via fermi loc. cunettone	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via g. da ulma	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via g. da ulma	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via g. da ulma	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550	8250			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via g. da ulma	5		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA GASPARO DA SALÂŁ	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA GASPARO DA SALÂŁ	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato -10%	Friabile
Salò	VIA GASPARO DA SALÂŁ	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA GASPARO DA SALÂŁ	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via golgi	57/59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via golgi	57/59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via golgi	57/59	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1340		1340		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via golgi	57/59		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via m.e. bossi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via m.e. bossi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via m.e. bossi	8	1952	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via m.e. bossi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA M.E. BOSSI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA M.E. BOSSI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA M.E. BOSSI	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA M.E. BOSSI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA MANZONI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA MANZONI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA MANZONI	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA MANZONI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA MARCO ENRICO BOSSI	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA MARCO ENRICO BOSSI	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA MARCO ENRICO BOSSI	3/5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA MARCO ENRICO BOSSI	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via mulini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via mulini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via mulini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via mulini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via mulini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via mulini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via mulini	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via mulini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via mulini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via mulini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via mulini	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via mulini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA MURELLI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA MURELLI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA MURELLI	2	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA MURELLI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via muro	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via muro	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via muro	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via muro	30		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via muro	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via muro	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via muro	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via muro	30		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via muro	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via muro	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via muro	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Salò	via muro	30		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via orti	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via orti	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via orti	30	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via orti	30		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via papa giovanni	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via papa giovanni	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via papa giovanni	33	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				950	Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via papa giovanni	33		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via papa giovanni xxiii	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via papa giovanni xxiii	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via papa giovanni xxiii	41	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via papa giovanni xxiii	41		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via per puegnago	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via per puegnago	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via per puegnago	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via per puegnago	9		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via pietro da salo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via pietro da salo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via pietro da salo	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via pietro da salo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA PIETRO DA SALO'	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA PIETRO DA SALO'	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA PIETRO DA SALO'	108	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA PIETRO DA SALO'	108		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via pnte vecchio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via pnte vecchio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via pnte vecchio	3	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via pnte vecchio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA POZZO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA POZZO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA POZZO	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA POZZO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA PRIVATA BRAVI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA PRIVATA BRAVI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA PRIVATA BRAVI	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA PRIVATA BRAVI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA PRIVATA DELLE PALME	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA PRIVATA DELLE PALME	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA PRIVATA DELLE PALME	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA PRIVATA DELLE PALME	2		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA PRIVATA DELLE PALME	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA PRIVATA DELLE PALME	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA PRIVATA DELLE PALME	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA PRIVATA DELLE PALME	6		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA PUEGNAGO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA PUEGNAGO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA PUEGNAGO	5	1953	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA PUEGNAGO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via renzano	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via renzano	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via renzano	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via renzano	35		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via rive	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via rive	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via rive	79	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via rive	79		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA RIVE	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA RIVE	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA RIVE	115	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA RIVE	115		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via romualdo turrini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via romualdo turrini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via romualdo turrini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via romualdo turrini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via romualdo turrini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via romualdo turrini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via romualdo turrini	sn	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via romualdo turrini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via ronchetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via ronchetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via ronchetti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Salò	via ronchetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Salò	via roveglio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via roveglio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via roveglio	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via roveglio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA SALITA MARCONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA SALITA MARCONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA SALITA MARCONI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA SALITA MARCONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA SAN BARTOLOMEO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA SAN BARTOLOMEO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA SAN BARTOLOMEO	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA SAN BARTOLOMEO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA SAN BENEDETTO	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via san bernardino	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via san bernardino	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via san bernardino	91	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via san bernardino	91		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via san carlo	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via san carlo	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via san carlo	76	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via san carlo	76		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via san felice	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via san felice	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via san felice	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via san felice	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via san francesco	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via san francesco	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via san francesco	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Salò	via san francesco	6		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via san jago	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via san jago	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via san jago	12	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via san jago	12		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via san lorenza	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via san lorenza	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via san lorenza	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Salò	via san lorenza	8		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via santa caterina	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via santa caterina	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via santa caterina	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via santa caterina	11		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via santa caterina	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via santa caterina	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via santa caterina	11	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via santa caterina	11		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via santa caterina	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via santa caterina	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via santa caterina	11	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via santa caterina	11		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via santa caterina	11	1950	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via santa caterina	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via santa caterina	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Salò	via santa caterina	11		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via santa firmina	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via santa firmina	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via santa firmina	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via santa firmina	15		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via sant'agela	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via sant'agela	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via sant'agela	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via sant'agela	16		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA SANT'ANNA	9	1956	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32	512			Danneggiato +10%	Non friabile
Salò	VIA SERIOLA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA SERIOLA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA SERIOLA	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA SERIOLA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via silvella	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via silvella	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via silvella	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via silvella	10		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via sorelle agazzi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via sorelle agazzi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via sorelle agazzi	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Salò	via sorelle agazzi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via spiaggia d'oro	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via spiaggia d'oro	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via spiaggia d'oro	19	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via spiaggia d'oro	19		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA STATALE DESENZANO	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via trento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via trento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via trento	9	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via trento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via trento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via trento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via trento	9	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via trento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA TRIESTE	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA TRIESTE	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA TRIESTE	9/11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA TRIESTE	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via turrini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via turrini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via turrini	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via turrini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	VIA VALENE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	VIA VALENE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	VIA VALENE	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	VIA VALENE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	via valle	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	via valle	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	via valle	12	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	via valle	12		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	viale bossi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	viale bossi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	viale bossi	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	viale bossi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	viale brescia	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	viale brescia	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	viale brescia	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	viale brescia	18		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	viale brescia	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	viale brescia	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	viale brescia	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato +10%	Non friabile
Salò	viale brescia	19		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	viale landi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	viale landi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		3			Danneggiato -10%	Friabile
Salò	viale landi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Salò	viale landi	10		Pavimenti in vinil amianto		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	vicolo campanile	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	vicolo campanile	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	vicolo campanile	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	vicolo campanile	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	zette	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	zette	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	zette	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Salò	zette	1		Pavimenti in vinil amianto						
Salò	zette	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Salò	zette	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Salò	zette	40	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato +10%	Non friabile
Salò	zette	40		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	loc. portese	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	loc. portese	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	loc. portese	148		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	loc. portese	148		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	mapp. 759	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	mapp. 759	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	mapp. 759	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	mapp. 759	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	santigaro	7	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	700	10500			Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	santigaro	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	santigaro	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Felice del Benaco	santigaro	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	sant'igaro	s.n.c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	sant'igaro	s.n.c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	sant'igaro	s.n.c	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	74,7				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Felice del Benaco	sant'igaro	s.n.c		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via battisti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via battisti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via battisti	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via battisti	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA BENACO	SNC	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA BENACO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA BENACO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Felice del Benaco	VIA BENACO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via boschette	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via boschette	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via boschette	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via boschette	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA BOSCHETTE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA BOSCHETTE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA BOSCHETTE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA BOSCHETTE	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via castello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via castello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via castello	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via castello	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via cavour	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via cavour	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via cavour	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	
San Felice del Benaco	via cavour	18		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via cavour	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via cavour	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via cavour	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via cavour	34		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via cesare battisti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via cesare battisti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via cesare battisti	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		120			Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via cesare battisti	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via chiusure	2	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via chiusure	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via chiusure	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Felice del Benaco	via chiusure	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA DELLE GERE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA DELLE GERE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA DELLE GERE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA DELLE GERE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA DELLE GHIACCIAIE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA DELLE GHIACCIAIE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA DELLE GHIACCIAIE	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA DELLE GHIACCIAIE	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via fornella	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via fornella	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via fornella	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via fornella	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA GARDIOLA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA GARDIOLA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA GARDIOLA	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA GARDIOLA	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA GARDIOLA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA GARDIOLA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA GARDIOLA	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA GARDIOLA	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via gardiola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via gardiola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via gardiola	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via gardiola	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via gardiola	4/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via gardiola	4/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via gardiola	4/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		750			Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via gardiola	4/10		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via gardiola	4/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via gardiola	4/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via gardiola	4/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		750			Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via gardiola	4/10		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via garibaldi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via garibaldi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via garibaldi	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via garibaldi	45		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Felice del Benaco	via guardiola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via guardiola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via guardiola	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato +10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via guardiola	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via italia	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via italia	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via italia	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via italia	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA MARCONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA MARCONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA MARCONI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA MARCONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA MARCONI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA MARCONI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA MARCONI	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA MARCONI	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA MONTE CROCE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA MONTE CROCE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA MONTE CROCE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA MONTE CROCE	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via palazzo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via palazzo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via palazzo	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via palazzo	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via palazzo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via palazzo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via palazzo	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via palazzo	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA PORTICCIOLI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA PORTICCIOLI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA PORTICCIOLI	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA PORTICCIOLI	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA PORTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA PORTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA PORTO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA PORTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via porto portese	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via porto portese	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via porto portese	18	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via porto portese	18		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via roseti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via roseti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via roseti	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via roseti	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via roseti	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via roseti	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via roseti	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via roseti	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA ROSETI	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA ROSETI	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA ROSETI	2/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA ROSETI	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA SAN FERMO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA SAN FERMO	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA SAN FERMO	72	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA SAN FERMO	72		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA SAN GIOVANNI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA SAN GIOVANNI	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA SAN GIOVANNI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA SAN GIOVANNI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via santigaro	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via santigaro	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via santigaro	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via santigaro	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via santigaro	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via santigaro	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via santigaro	36	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			930		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via santigaro	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via santigaro	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via santigaro	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via santigaro	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via santigaro	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA SANTIGARO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Felice del Benaco	VIA SANTIGARO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA SANTIGARO	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA SANTIGARO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via sant'igaro		32	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via sant'igaro		32	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via sant'igaro		32	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via sant'igaro		32	Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA SILVELLA		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA SILVELLA		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA SILVELLA		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315		315		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA SILVELLA		10	Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via sissiline	4/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via sissiline	4/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via sissiline	4/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via sissiline	4/a		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via soma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via soma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via soma	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	via soma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA SPIZZAGO		8	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA SPIZZAGO		8	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA SPIZZAGO		8	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA SPIZZAGO		8	Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	VIA VALLETTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	VIA VALLETTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	VIA VALLETTE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	VIA VALLETTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	via vallette	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	via vallette	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	via vallette	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	
San Felice del Benaco	via vallette	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	viale italia	25a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	viale italia	25a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	viale italia	25a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	viale italia	25a		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	viale italia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	viale italia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	viale italia	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290		290		Danneggiato -10%	Non friabile
San Felice del Benaco	viale italia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Felice del Benaco	vicinale san fermo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Felice del Benaco	vicinale san fermo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Felice del Benaco	vicinale san fermo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato +10%	Non friabile
San Felice del Benaco	vicinale san fermo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano		04-nov	75	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano		04-nov	75	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano		04-nov	75	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano		04-nov	75	Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	brede sopra		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	brede sopra		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	brede sopra		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	brede sopra		6	Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	casacce		17	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	casacce		17	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	casacce		17	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	casacce		17	Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	CASACCE 8CASCINA CASACCE)	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	CASACCE 8CASCINA CASACCE)	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	CASACCE 8CASCINA CASACCE)	SNC	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	CASACCE 8CASCINA CASACCE)	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	CASCINA CASACCE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	CASCINA CASACCE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	CASCINA CASACCE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	CASCINA CASACCE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	cascina casacce	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	cascina casacce	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	cascina casacce	snc	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	cascina casacce	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	cascina congrega	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	cascina congrega	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	cascina congrega	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	cascina congrega	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	CASTELLO		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	CASTELLO		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Gervasio Bresciano	CASTELLO	4	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	CASTELLO	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	castello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	castello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	castello	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	castello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	cicogne	3/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	cicogne	3/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	cicogne	3/a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	cicogne	3/a		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	delle corti	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	delle corti	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	delle corti	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	delle corti	32		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	delle corti	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	delle corti	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	delle corti	56	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	delle corti	56		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	europa	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	europa	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	europa	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12,6				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	europa	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	ferrari	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	ferrari	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	ferrari	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	ferrari	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	gervasina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	gervasina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	gervasina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	gervasina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	iv novembre	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	iv novembre	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	iv novembre	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	iv novembre	44		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	IV NOVEMBRE	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	IV NOVEMBRE	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	IV NOVEMBRE	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	IV NOVEMBRE	44		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	IV NOVEMBRE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	IV NOVEMBRE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	IV NOVEMBRE	51	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	683				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	IV NOVEMBRE	51		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	località molinetta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	località molinetta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	località molinetta	sn	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	località molinetta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	LOCALITÀ OLMECELLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	LOCALITÀ OLMECELLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	LOCALITÀ OLMECELLO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500		4500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	LOCALITÀ OLMECELLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	manerbio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	manerbio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	manerbio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Friabile
San Gervasio Bresciano	manerbio	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	onedede	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	onedede	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	onedede	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	onedede	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	onedede	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	onedede	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	onedede	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	onedede	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	PADRE PIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	PADRE PIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	PADRE PIO	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	PADRE PIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	palazzina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	palazzina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	palazzina	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					Non friabile
San Gervasio Bresciano	palazzina	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	16	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
San Gervasio Bresciano	PALAZZINA	28		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	palazzina	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	palazzina	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	palazzina	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	palazzina	34		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	palazzina	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	palazzina	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	palazzina	41	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	palazzina	41		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	palazzina	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	palazzina	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	palazzina	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	
San Gervasio Bresciano	palazzina	53		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	PARCO D/RIMEMBRANZA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	PARCO D/RIMEMBRANZA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	PARCO D/RIMEMBRANZA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	PARCO D/RIMEMBRANZA	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	str comunale del vegro	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	str comunale del vegro	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	str comunale del vegro	snc	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3536		3536		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	str comunale del vegro	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vecchia parrocchia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vecchia parrocchia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vecchia parrocchia	2	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vecchia parrocchia	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vescovato	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vescovato	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vescovato	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vescovato	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vescovato	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vescovato	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vescovato	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vescovato	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vescovato	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vescovato	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vescovato	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vescovato	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vescovato	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vescovato	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vescovato	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vescovato	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vescovato	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vescovato	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vescovato	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vescovato	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via santa giulia	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via santa giulia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via santa giulia	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via santa giulia	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA 4 NOVEMBRE	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA 4 NOVEMBRE	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA 4 NOVEMBRE	107	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA 4 NOVEMBRE	107		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA AURORA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA AURORA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA AURORA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA AURORA	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via brede di sopra	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via brede di sopra	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via brede di sopra	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via brede di sopra	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via brede di sopra	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via brede di sopra	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via brede di sopra	15	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via brede di sopra	15		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Gervasio Bresciano	via brede di sotto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via brede di sotto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via brede di sotto	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via brede di sotto	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA CASACCE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA CASACCE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA CASACCE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA CASACCE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via castello	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via castello	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via castello	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via castello	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via castello	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via castello	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via castello	7	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via castello	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via castello	23/d-e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via castello	23/d-e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via castello	23/d-e	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2325			Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via castello	23/d-e		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via castello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via castello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via castello	snc	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91		91		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via castello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via cicogne	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via cicogne	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via cicogne	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via cicogne	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via cicogne	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via cicogne	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via cicogne	7	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via cicogne	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via circonvalazione loc. molinette	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via circonvalazione loc. molinette	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via circonvalazione loc. molinette	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5300		5300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via circonvalazione loc. molinette	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via circonvallazione	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via circonvallazione	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via circonvallazione	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via circonvallazione	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via corvione mattina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via corvione mattina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via corvione mattina	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			33			Non friabile
San Gervasio Bresciano	via corvione mattina	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA CURIONE MATTINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA CURIONE MATTINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA CURIONE MATTINA	5	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato +10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA CURIONE MATTINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti	32		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti	32		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti	34		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	36	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	56	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti	56		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	62		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Gervasio Bresciano	via delle corti	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti	62	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti	62		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA DELLE CORTI	79		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti - casacce	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via delle corti - casacce	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti - casacce	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti - casacce	32		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti - casAREcce	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via delle corti - casAREcce	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti - casAREcce	79	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2775			Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti - casAREcce	79		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti-casaccie	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via delle corti-casaccie	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti-casaccie	73	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti-casaccie	73		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via delle corti-casaccie	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via delle corti-casaccie	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via delle corti-casaccie	79	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44		44		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via delle corti-casaccie	79		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via europa	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via europa	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via europa	29	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via europa	29		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via ferrari	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via ferrari	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via ferrari	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
San Gervasio Bresciano	via ferrari	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via gogna	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via gogna	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via gogna	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,2				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via gogna	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via industriale	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via industriale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via industriale	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3000			Danneggiato +10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via industriale	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	44	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	44		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Friabile
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	46		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	46		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Gervasio Bresciano	VIA IV NOVEMBRE	58		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	60	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	60		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via IV novembre	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via IV novembre	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via IV novembre	65	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via IV novembre	65		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	89	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			169		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Gervasio Bresciano	via iv novembre	89		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via lusignolo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via lusignolo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Gervasio Bresciano	via lusignolo	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	218				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via lusignolo	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via molinetti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via molinetti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via molinetti	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via molinetti	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA P. RIMEMBRANZE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA P. RIMEMBRANZE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA P. RIMEMBRANZE	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA P. RIMEMBRANZE	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via palazzina	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via palazzina	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA PALAZZINA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA PALAZZINA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA PALAZZINA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA PALAZZINA	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	16	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	166		166		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via palazzina	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via palazzina	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	92		92		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via palazzina	43		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA PALAZZINA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA PALAZZINA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA PALAZZINA	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato +10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA PALAZZINA	45		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via parco della rimembranza	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via parco della rimembranza	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via parco della rimembranza	22	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via parco della rimembranza	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via parco rimembranza	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via parco rimembranza	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via parco rimembranza	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via parco rimembranza	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via parco rimembranza	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via parco rimembranza	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via parco rimembranza	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via parco rimembranza	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA PARCO RIMEMBRANZA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA PARCO RIMEMBRANZA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA PARCO RIMEMBRANZA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA PARCO RIMEMBRANZA	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via per manerbio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via per manerbio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via per manerbio	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5100		5100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via per manerbio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via per manerbio loc. gervasina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via per manerbio loc. gervasina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via per manerbio loc. gervasina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5100		5100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via per manerbio loc. gervasina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via s.giulia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via s.giulia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via s.giulia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via s.giulia	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA SANTA GIULIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA SANTA GIULIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA SANTA GIULIA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA SANTA GIULIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vecchia parrocchia	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via vecchia parrocchia	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vecchia parrocchia	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via vecchia parrocchia	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vescovato	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via vescovato	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vescovato	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Gervasio Bresciano	via vescovato	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA VESCOVATO	17/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA VESCOVATO	17/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA VESCOVATO	17/a	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255		255		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA VESCOVATO	17/a		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vicolo aurora	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via vicolo aurora	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vicolo aurora	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via vicolo aurora	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIA VICOLO AURORA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIA VICOLO AURORA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIA VICOLO AURORA	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIA VICOLO AURORA	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele	43	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele	43		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	6	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	231		231		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12			Non friabile
San Gervasio Bresciano	via vittorio emanuele ii	35		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	via vittorio veneto	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	via vittorio veneto	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	via vittorio veneto	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	via vittorio veneto	45		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	viale europa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	viale europa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	viale europa	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Gervasio Bresciano	viale europa	14		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VIALE EUROPA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VIALE EUROPA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VIALE EUROPA	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VIALE EUROPA	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vicolo degli orti	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vicolo degli orti	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vicolo degli orti	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vicolo degli orti	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VICOLO MAESTA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VICOLO MAESTA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VICOLO MAESTA	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VICOLO MAESTA	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vicolo maestâċ	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vicolo maestâċ	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vicolo maestâċ	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			11,5		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vicolo maestâċ	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vicolo molinetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vicolo molinetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vicolo molinetti	snc	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	167		167		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vicolo molinetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vicolo orti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vicolo orti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vicolo orti	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vicolo orti	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	VICOLO S. GIULIA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	VICOLO S. GIULIA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	VICOLO S. GIULIA	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	VICOLO S. GIULIA	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	vicolo santa giulia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vicolo santa giulia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vicolo santa giulia	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vicolo santa giulia	2		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Gervasio Bresciano	vicolo santa giulia	6,7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	vicolo santa giulia	6,7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	vicolo santa giulia	6,7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
San Gervasio Bresciano	vicolo santa giulia	6,7		Pavimenti in vinil amianto						
San Gervasio Bresciano	xxv aprile	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Gervasio Bresciano	xxv aprile	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Gervasio Bresciano	xxv aprile	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Gervasio Bresciano	xxv aprile	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	a.boito	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	a.boito	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	a.boito	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	a.boito	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	apollonio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	apollonio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	apollonio	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	apollonio	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	apollonio	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	apollonio	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	apollonio	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	apollonio	26		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	APOLLONIO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	APOLLONIO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	APOLLONIO	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	APOLLONIO	27		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	apollonio	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	apollonio	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	apollonio	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
San Paolo	apollonio	29		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	APOLLONIO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	APOLLONIO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	APOLLONIO	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70					
San Paolo	APOLLONIO	32		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	BELLINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	BELLINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	BELLINI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2					
San Paolo	BELLINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	BOITO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	BOITO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	BOITO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
San Paolo	BOITO	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	boito	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	boito	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	boito	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	boito	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	c.na bellavere	4/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	c.na bellavere	4/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	c.na bellavere	4/b	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	c.na bellavere	4/b		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	c.na bellavere loc. scarpizzolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	c.na bellavere loc. scarpizzolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	c.na bellavere loc. scarpizzolo	snc	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	302				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	c.na bellavere loc. scarpizzolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	c.na candellini	/	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			550		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	c.na candellini	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	c.na candellini	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	c.na candellini	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	c.na candellini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	c.na candellini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	c.na candellini	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	c.na candellini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	c.na palazzina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	c.na palazzina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	c.na palazzina	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	c.na palazzina	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	c.na palazzina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	c.na palazzina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	c.na palazzina	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	c.na palazzina	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	c.na pedroni-cremezzano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	c.na pedroni-cremezzano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	c.na pedroni-cremezzano	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	c.na pedroni-cremezzano	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	C.NA ROSSI	1/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	C.NA ROSSI	1/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	C.NA ROSSI	1/C	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	C.NA ROSSI	1/C		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	C.NA ROSSI	1/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	C.NA ROSSI	1/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	C.NA ROSSI	1/C	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	C.NA ROSSI	1/C		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	C.NA SANTA RITA		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	C.NA SANTA RITA		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	C.NA SANTA RITA		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	C.NA SANTA RITA		2	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	c.na santi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	c.na santi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	c.na santi	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	700			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	c.na santi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	C.NA VILLA FIORITA		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	C.NA VILLA FIORITA		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	C.NA VILLA FIORITA		2	1986 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440	6160			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	C.NA VILLA FIORITA		2	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	caduti nassiriya	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	caduti nassiriya	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	caduti nassiriya	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	caduti nassiriya	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	candellini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	candellini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	candellini	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	candellini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CARDUCCI		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	CARDUCCI		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	CARDUCCI		9	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	CARDUCCI		9	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	casc. feratica	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	casc. feratica	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	casc. feratica	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	casc. feratica	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CASCINA BELLAVERE	2B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	cascina bellavere - scarpizzolo	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	cascina bellavere - scarpizzolo	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	cascina bellavere - scarpizzolo	2b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	257		257		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	cascina bellavere - scarpizzolo	2b		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	cascina belvedere - scarpizzolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	cascina belvedere - scarpizzolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	cascina belvedere - scarpizzolo	snc	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	255	3570			Danneggiato +10%	Non friabile
San Paolo	cascina belvedere - scarpizzolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CASCINA FENIL ROSSI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	CASCINA FENIL ROSSI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	CASCINA FENIL ROSSI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500					
San Paolo	CASCINA FENIL ROSSI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CASCINA MULINO CREMEZZANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	CASCINA MULINO CREMEZZANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	CASCINA MULINO CREMEZZANO	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	700			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	CASCINA MULINO CREMEZZANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	cascina nuova		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	cascina nuova		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	cascina nuova		1	1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	cascina nuova		1	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	cascina s. marco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	cascina s. marco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	cascina s. marco	sn	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	cascina s. marco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CASCINA SANTI	SNC	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	166		166		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	CASCINA SANTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	CASCINA SANTI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	CASCINA SANTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	caselle		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	caselle		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	caselle		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	caselle		6	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CASELLE	1/3/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	CASELLE	1/3/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	CASELLE	1/3/9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	CASELLE	1/3/9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CASELLE	1/3/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	CASELLE	1/3/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	CASELLE	1/3/9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	CASELLE	1/3/9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	cavalli	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	cavalli	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	cavalli	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
San Paolo	cavalli	45		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	cavalli	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	cavalli	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	cavalli	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
San Paolo	cavalli	45		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	chiesa	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	chiesa	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	chiesa	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
San Paolo	chiesa	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CREMEZZANO VIA XXV APRILE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	CREMEZZANO VIA XXV APRILE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	CREMEZZANO VIA XXV APRILE	31	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2350			18,5	Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	CREMEZZANO VIA XXV APRILE	31		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	cremezzano via orti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	cremezzano via orti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	cremezzano via orti	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48					
San Paolo	cremezzano via orti	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	CREMEZZANO VIA ORTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	CREMEZZANO VIA ORTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	CREMEZZANO VIA ORTI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
San Paolo	CREMEZZANO VIA ORTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	DANTE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	DANTE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	DANTE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	DANTE	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	DANTE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	DANTE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	DANTE	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
San Paolo	DANTE	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	DANTE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	DANTE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	DANTE	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
San Paolo	DANTE	35		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	don primo cavalli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	don primo cavalli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	don primo cavalli	11	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	don primo cavalli	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	don primo cavalli	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	don primo cavalli	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	don primo cavalli	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	don primo cavalli	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	don primo cavalli	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	don primo cavalli	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	don primo cavalli	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48					
San Paolo	don primo cavalli	53		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	don sturzo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	don sturzo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	don sturzo	1	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	don sturzo	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	dot. contratti	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	dot. contratti	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	dot. contratti	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	dot. contratti	34		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	dottor contratti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	dottor contratti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	dottor contratti	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	dottor contratti	28		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	fraz. scarpizzolo c.na passira	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	fraz. scarpizzolo c.na passira	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	fraz. scarpizzolo c.na passira	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	fraz. scarpizzolo c.na passira	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	giardini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	giardini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	giardini	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato +10%	Non friabile
San Paolo	giardini	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	giardini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	giardini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	giardini	24	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	giardini	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	giaridini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	giaridini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	giaridini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	
San Paolo	giaridini	18		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GIOV	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GIOV	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GIOV	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
San Paolo	GIOV	52		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GIOVANNI XXIII	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GIOVANNI XXIII	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GIOVANNI XXIII	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	GIOVANNI XXIII	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	giovanni xxiii	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	giovanni xxiii	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	giovanni xxiii	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	giovanni xxiii	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GIOVANNI XXIII	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GIOVANNI XXIII	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GIOVANNI XXIII	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	GIOVANNI XXIII	35		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	giovanni xxiii	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	giovanni xxiii	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	giovanni xxiii	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	giovanni xxiii	48		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GRAMSCI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GRAMSCI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GRAMSCI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	GRAMSCI	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	gramsci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	gramsci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	gramsci	8	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	93				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	gramsci	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GRAMSCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GRAMSCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GRAMSCI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					
San Paolo	GRAMSCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	grande	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	grande	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	grande	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	grande	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	grande	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	grande	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	grande	10	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	grande	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GRANDE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GRANDE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GRANDE	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	GRANDE	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	grande	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	grande	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	grande	44	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	grande	44		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GRANDE	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GRANDE	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GRANDE	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	GRANDE	62		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GRANDE	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GRANDE	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GRANDE	116		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	
San Paolo	GRANDE	116		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GRANDE	49/51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GRANDE	49/51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GRANDE	49/51	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	GRANDE	49/51		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GRANDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GRANDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GRANDI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24					
San Paolo	GRANDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	GRANDI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	GRANDI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	GRANDI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	GRANDI	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	grandi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	grandi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	grandi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	grandi	18		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	gualandris	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	gualandris	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	gualandris	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
San Paolo	gualandris	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	indipendenza	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	indipendenza	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	indipendenza	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	indipendenza	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	INDIPENDENZA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	INDIPENDENZA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	INDIPENDENZA	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22	330			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	INDIPENDENZA	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	laghetto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	laghetto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	laghetto	2	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	laghetto	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	LEOPARDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	LEOPARDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	LEOPARDI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	LEOPARDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	leopardi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	leopardi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	leopardi	4	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	leopardi	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	loc scrpizzolo via grande	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			980		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	loc scrpizzolo via grande	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	loc scrpizzolo via grande	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	loc scrpizzolo via grande	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	LOC. PONTE ALTO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	località candellini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	località candellini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	località candellini	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9500		9500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	località candellini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	M. APOLLONIO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	M. APOLLONIO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	M. APOLLONIO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	M. APOLLONIO	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	m. apollonio	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	m. apollonio	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	m. apollonio	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	m. apollonio	30		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	marconi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	marconi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	marconi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	168				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	marconi	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	martiri della libertà	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	martiri della libertà	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	martiri della libertà	10	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	martiri della libertà	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	mascagni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	mascagni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	mascagni	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	mascagni	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	MAZZINI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	MAZZINI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	MAZZINI	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
San Paolo	MAZZINI	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	mazzini	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	mazzini	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	mazzini	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	mazzini	43		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	MAZZINI	148		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	MAZZINI	148		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	MAZZINI	148		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				6	Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	MAZZINI	148		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	orti	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	orti	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	orti	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	orti	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ORTI	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ORTI	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ORTI	2/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	
San Paolo	ORTI	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	p.zza grande	25/67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	p.zza grande	25/67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	p.zza grande	25/67	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	432				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	p.zza grande	25/67		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	p.zza grande loc. scarpizzolo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	p.zza grande loc. scarpizzolo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	p.zza grande loc. scarpizzolo	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	p.zza grande loc. scarpizzolo	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	p.zza grande loc. scarpizzolo	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	p.zza grande loc. scarpizzolo	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	p.zza grande loc. scarpizzolo	35	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	p.zza grande loc. scarpizzolo	35		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	P.ZZA GRANDE LOC. SCARPIZZOLO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	P.ZZA GRANDE LOC. SCARPIZZOLO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	P.ZZA GRANDE LOC. SCARPIZZOLO	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	715				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	P.ZZA GRANDE LOC. SCARPIZZOLO	61		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	p.zza martiri liberta'	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	p.zza martiri liberta'	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	p.zza martiri liberta'	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560		560		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	p.zza martiri liberta'	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	pascoli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	pascoli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	pascoli	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	pascoli	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	petronace	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	petronace	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	petronace	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	petronace	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	piazza grande scarpizzolo	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	piazza grande scarpizzolo	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	piazza grande scarpizzolo	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	piazza grande scarpizzolo	65		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	piazza martiri	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	piazza martiri	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	piazza martiri	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	piazza martiri	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	Piazza San martino	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	Piazza San martino	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	Piazza San martino	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	Piazza San martino	42		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	pietro mascagni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	pietro mascagni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	pietro mascagni	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
San Paolo	pietro mascagni	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	PUDIANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	PUDIANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	PUDIANO	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	PUDIANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	QUASIMODO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	QUASIMODO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	QUASIMODO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				17	Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	QUASIMODO	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ROMA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ROMA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ROMA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55					
San Paolo	ROMA	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	roma	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	roma	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	roma	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5,4				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	roma	14		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ROMA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ROMA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ROMA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	ROMA	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ROMA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ROMA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ROMA	31	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	ROMA	31		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	roma	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	roma	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	roma	33	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	roma	33		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	roma	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	roma	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	roma	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	roma	41		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	roma	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	roma	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	roma	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	roma	51		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ROMA	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ROMA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ROMA	52	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	ROMA	52		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ROMA	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ROMA	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ROMA	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
San Paolo	ROMA	52		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	roma	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	roma	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	roma	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	roma	78		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	roma	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	roma	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	roma	82	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	roma	82		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ROMA	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ROMA	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ROMA	83		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	
San Paolo	ROMA	83		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ROMA	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ROMA	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ROMA	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					Non friabile
San Paolo	ROMA	86		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	roma	24a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	roma	24a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	roma	24a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	roma	24a		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	ROSSINI		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	ROSSINI		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	ROSSINI		1	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	ROSSINI		1	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	rossini		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	rossini		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	rossini		1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	rossini		5	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	s. ricco		41	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	s. ricco		41	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	s. ricco		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	s. ricco		41	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	san martino		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	san martino		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	san martino		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	san martino		23	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	SAN ROCCO		10	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	110				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	SAN ROCCO		10	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	SAN ROCCO		10	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	SAN ROCCO		10	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	san rocco		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	san rocco		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	san rocco		1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	san rocco		25	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	scuole		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	scuole		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	scuole		5	1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	scuole		5	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	SCUOLE		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	SCUOLE		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	SCUOLE		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12					
San Paolo	SCUOLE		16	Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	TERAMO		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	TERAMO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	TERAMO	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	TERAMO	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	trignano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	trignano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	trignano	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	trignano	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	trignano	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	trignano	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	trignano	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	trignano	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	trignano	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	trignano	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	trignano	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	825				Danneggiato -10%	Friabile
San Paolo	trignano	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	trignano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	trignano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	trignano	snc	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	trignano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	trignano - trignano	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	trignano - trignano	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	trignano - trignano	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	trignano - trignano	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	trignono	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	trignono	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	trignono	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	trignono	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	unione	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	unione	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	unione	11	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	unione	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	unione	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	unione	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	unione	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	71				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	unione	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	unione	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	unione	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	unione	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	unione	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	v. veneto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	v. veneto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	v. veneto	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	v. veneto	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	verdi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	verdi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	verdi	12	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	verdi	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VERDI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VERDI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VERDI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
San Paolo	VERDI	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	verdi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	verdi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	verdi	19	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	verdi	19		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via caduti di nassirya	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via caduti di nassirya	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via caduti di nassirya	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via caduti di nassirya	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA 1Â€ MAGGIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA 1Â€ MAGGIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA 1Â€ MAGGIO	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240					
San Paolo	VIA 1Â€ MAGGIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA 1Â€MAGGIO	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1025		1025		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via 24 maggio	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via 24 maggio	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via 24 maggio	32	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via 24 maggio	32		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via 24 maggio scarpizzolo	24	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175	2100			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via 24 maggio scarpizzolo	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via 24 maggio scarpizzolo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via 24 maggio scarpizzolo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via 24 maggio-scarpizzolo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via 24 maggio-scarpizzolo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via 24 maggio-scarpizzolo	15	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via 24 maggio-scarpizzolo	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via 25 aprile fraz. cremezzano	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via 25 aprile fraz. cremezzano	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via 25 aprile fraz. cremezzano	21	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via 25 aprile fraz. cremezzano	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via a. boito	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via a. boito	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via a. boito	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via a. boito	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via a. boito	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via a. boito	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via a. boito	16	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via a. boito	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via a. gramsci	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via a. gramsci	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via a. gramsci	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via a. gramsci	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via a. vivaldi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via a. vivaldi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via a. vivaldi	1	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via a. vivaldi	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via antonio vivaldi	12	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			65		Danneggiato -10%	Friabile
San Paolo	via antonio vivaldi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via antonio vivaldi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via antonio vivaldi	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via antonio vivaldi	12	1987	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			17		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via antonio vivaldi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via antonio vivaldi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via antonio vivaldi	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via apollonio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via apollonio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via apollonio	1	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via apollonio	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA APOLLONIO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA APOLLONIO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA APOLLONIO	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	700			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA APOLLONIO	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA APOLLONIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA APOLLONIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA APOLLONIO	21	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA APOLLONIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via apollonio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via apollonio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via apollonio	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
San Paolo	via apollonio	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via apollonio	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via apollonio	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via apollonio	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Non friabile
San Paolo	via apollonio	33		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA APOLLONIO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA APOLLONIO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA APOLLONIO	39	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2800			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA APOLLONIO	39		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA APOLLONIO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA APOLLONIO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA APOLLONIO	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA APOLLONIO	40		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via apollonio	1 b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via apollonio	1 b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via apollonio	1 b	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via apollonio	1 b		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via bellini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via bellini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via bellini	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via bellini	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via bellini	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via bellini	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via bellini	30	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	210			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via bellini	30		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via borsellino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via borsellino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via borsellino	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	181,29		181,29		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via borsellino	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cascina balucanti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cascina balucanti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cascina balucanti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
San Paolo	via cascina balucanti	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cascina candellini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cascina candellini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cascina candellini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			9500			Non friabile
San Paolo	via cascina candellini	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cascina nuova	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cascina nuova	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cascina nuova	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98	980			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via cascina nuova	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cascina passere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cascina passere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cascina passere	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500			Non friabile
San Paolo	via cascina passere	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cascina san giuseppe	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cascina san giuseppe	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cascina san giuseppe	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600			Non friabile
San Paolo	via cascina san giuseppe	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cascina san giuseppe	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cascina san giuseppe	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cascina san giuseppe	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600			Non friabile
San Paolo	via cascina san giuseppe	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via caselle	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via caselle	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via caselle	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via caselle	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via caselle	1/3/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via caselle	1/3/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via caselle	1/3/9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1012			Non friabile
San Paolo	via caselle	1/3/9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via caselle	1.3.9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via caselle	1.3.9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via caselle	1.3.9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5060			Non friabile
San Paolo	via caselle	1.3.9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via chiesa	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via chiesa	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via chiesa	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via chiesa	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA CHIESA A CREMEZZANO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA CHIESA A CREMEZZANO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA CHIESA A CREMEZZANO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	VIA CHIESA A CREMEZZANO	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via CIMITERO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via CIMITERO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via CIMITERO	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via CIMITERO	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cimitero vecchio	1	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			250		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via cimitero vecchio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cimitero vecchio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via cimitero vecchio	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cimitero vecchio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cimitero vecchio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cimitero vecchio	7	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via cimitero vecchio	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cimitero vecchio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cimitero vecchio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cimitero vecchio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via cimitero vecchio	14		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA CIMITERO VECCHIO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA CIMITERO VECCHIO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA CIMITERO VECCHIO	22	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA CIMITERO VECCHIO	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cimitero vecchio	24	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via cimitero vecchio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cimitero vecchio	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via cimitero vecchio	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cimitero vecchio	26	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			560		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via cimitero vecchio	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cimitero vecchio	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via cimitero vecchio	26		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA CIMITERO VECCHIO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA CIMITERO VECCHIO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA CIMITERO VECCHIO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
San Paolo	VIA CIMITERO VECCHIO	30		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via contratti	21	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			40		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via contratti	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via contratti	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via contratti	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via contratti	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via contratti	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via contratti	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via contratti	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via contratti	35	1984	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			270		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via contratti	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via contratti	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via contratti	35		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA CONTRATTI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA CONTRATTI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA CONTRATTI	60	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	1050			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA CONTRATTI	60		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cremona	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cremona	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cremona	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via cremona	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cremona	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cremona	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cremona	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			580			Non friabile
San Paolo	via cremona	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cremona	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cremona	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cremona	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via cremona	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via cremona	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via cremona	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via cremona	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
San Paolo	via cremona	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA D ÎÂ€ CAVALLI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA D ÎÂ€ CAVALLI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA D ÎÂ€ CAVALLI	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900	26600			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA D ÎÂ€ CAVALLI	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA D. ALIGHIERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA D. ALIGHIERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA D. ALIGHIERI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA D. ALIGHIERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via dante	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via dante	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via dante	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
San Paolo	via dante	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via dante	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via dante	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via dante	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via dante	14		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via dante	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via dante	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via dante	16	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via dante	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via dante	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via dante	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via dante	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via dante	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via dante	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via dante	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via dante	22	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via dante	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via dante	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via dante	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via dante	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			23			Non friabile
San Paolo	via dante	26		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via dante	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via dante	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via dante	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			23			Non friabile
San Paolo	via dante	26		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via dante	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via dante	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via dante	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via dante	27		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via disciplina	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via disciplina	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via disciplina	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via disciplina	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via don caffi - cremezzano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via don caffi - cremezzano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via don caffi - cremezzano	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86		86		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via don caffi - cremezzano	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via don cavalli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via don cavalli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via don cavalli	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via don cavalli	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via don cavalli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via don cavalli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via don cavalli	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via don cavalli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via don iÃ cavalli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via don iÃ cavalli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via don iÃ cavalli	28	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via don iÃ cavalli	28		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via don p. cavalli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via don p. cavalli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via don p. cavalli	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via don p. cavalli	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA DON P. CAVALLI	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA DON P. CAVALLI	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA DON P. CAVALLI	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA DON P. CAVALLI	45		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via don primo cavalli	9b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via don primo cavalli	9b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via don primo cavalli	9b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700			Non friabile
San Paolo	via don primo cavalli	9b		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via don primo cavalli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via don primo cavalli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via don primo cavalli	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via don primo cavalli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA DON PRIMO CAVALLI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA DON PRIMO CAVALLI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA DON PRIMO CAVALLI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280					
San Paolo	VIA DON PRIMO CAVALLI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA DP CAVALLI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA DP CAVALLI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA DP CAVALLI	14	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10	140			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA DP CAVALLI	14		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via g b contratti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via g b contratti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via g b contratti	4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via g b contratti	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via g. marconi	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via g. marconi	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via g. marconi	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via g. marconi	59		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via g. mazzini	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via g. mazzini	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via g. mazzini	137	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
San Paolo	via g. mazzini	137		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA G. ROSSINI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA G. ROSSINI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA G. ROSSINI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA G. ROSSINI	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via g. verdi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via g. verdi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via g. verdi	23	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via g. verdi	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA G.MAZZINI	177		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA G.MAZZINI	177		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA G.MAZZINI	177	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA G.MAZZINI	177		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GARIBALDI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	VIA GARIBALDI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GARIBALDI	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GARIBALDI	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GARIBALDI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GARIBALDI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GARIBALDI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GARIBALDI	29		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via garibaldi	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via garibaldi	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via garibaldi	25/27	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225	3150			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via garibaldi	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giardini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giardini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giardini	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giardini	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giardini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giardini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giardini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18			Non friabile
San Paolo	via giardini	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giardini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giardini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giardini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
San Paolo	via giardini	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GIARDINI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GIARDINI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GIARDINI	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GIARDINI	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GIARDINI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GIARDINI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GIARDINI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	VIA GIARDINI	14		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GIARDINI	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3400		3400		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giardini	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giardini	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giardini	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420			Non friabile
San Paolo	via giardini	30		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giardini - cremezzano	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giardini - cremezzano	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giardini - cremezzano	28	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4107		4107		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giardini - cremezzano	28		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giardini - fraz. cremezzano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giardini - fraz. cremezzano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giardini - fraz. cremezzano	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800	11200			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giardini - fraz. cremezzano	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GIOVANI XXIIIÂž	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GIOVANI XXIIIÂž	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GIOVANI XXIIIÂž	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GIOVANI XXIIIÂž	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giovanni xxiii	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giovanni xxiii	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giovanni xxiii	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giovanni xxiii	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GIOVANNI XXIII	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GIOVANNI XXIII	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GIOVANNI XXIII	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GIOVANNI XXIII	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giovanni xxiii	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giovanni xxiii	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giovanni xxiii	28	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1320				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giovanni xxiii	28		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giovanni xxiii	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giovanni xxiii	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giovanni xxiii	35	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giovanni xxiii	35		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giovanni xxiii	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giovanni xxiii	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giovanni xxiii	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giovanni xxiii	41		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via giuseppe mazzini	156		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via giuseppe mazzini	156		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via giuseppe mazzini	156	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via giuseppe mazzini	156		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via grande	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250			Non friabile
San Paolo	via grande	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	70	980			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via grande	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	13	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	950				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GRANDE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GRANDE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GRANDE	15	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	121,3	1699			Danneggiato +10%	Non friabile
San Paolo	VIA GRANDE	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	17	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via grande	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	31	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			22		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via grande	31		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GRANDE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GRANDE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GRANDE	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GRANDE	31		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	Via grande	38	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			15		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	Via grande	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	Via grande	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	Via grande	38		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
San Paolo	via grande	42		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GRANDE	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GRANDE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GRANDE	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GRANDE	42		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	68	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande	68		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	108	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			40		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	108		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via grande	108		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	Via grande	7/81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			227		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	Via grande	7/81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	Via grande	7/81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	Via grande	7/81		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	15a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande	15a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	15a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			11164			Non friabile
San Paolo	via grande	15a		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	35/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande	35/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	35/a	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62,7				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande	35/a		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande	sn	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GRANDE	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande fraz. scarpizzolo	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande fraz. scarpizzolo	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande fraz. scarpizzolo	57	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande fraz. scarpizzolo	57		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande fraz. scarpizzolo	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande fraz. scarpizzolo	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande fraz. scarpizzolo	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via grande fraz. scarpizzolo	104		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via grande - scarpizzolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	980		980		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande - scarpizzolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grande - scarpizzolo	108	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grande - scarpizzolo	108		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GRANDE A SCARPIZZOLO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GRANDE A SCARPIZZOLO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GRANDE A SCARPIZZOLO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	VIA GRANDE A SCARPIZZOLO	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GRANDE SCARPIZZOLO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GRANDE SCARPIZZOLO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GRANDE SCARPIZZOLO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GRANDE SCARPIZZOLO	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grandi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grandi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grandi	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	840			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grandi	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA GRANDI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA GRANDI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA GRANDI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA GRANDI	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via grandi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via grandi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via grandi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	490			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via grandi	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA Î MAGGIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA Î MAGGIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA Î MAGGIO	7	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA Î MAGGIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA INDIPENDENZA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA INDIPENDENZA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA INDIPENDENZA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	VIA INDIPENDENZA	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via indipendenza	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via indipendenza	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via indipendenza	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27,84			Non friabile
San Paolo	via indipendenza	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via indipendenza	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via indipendenza	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via indipendenza	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			76			Non friabile
San Paolo	via indipendenza	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA INDIPENDENZA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA INDIPENDENZA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA INDIPENDENZA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	VIA INDIPENDENZA	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via indipendenza - scarpizzolo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via indipendenza - scarpizzolo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via indipendenza - scarpizzolo	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via indipendenza - scarpizzolo	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via la cascinetta	2	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1100		Danneggiato -10%	Friabile
San Paolo	via la cascinetta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via la cascinetta	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via la cascinetta	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via marconi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via marconi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via marconi	5	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96	1344			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via marconi	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via marconi	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via marconi	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via marconi	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	131				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via marconi	34		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via marconi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via marconi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via marconi	36	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via marconi	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA MARCONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA MARCONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	VIA MARCONI	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA MARCONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA MARCONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA MARCONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA MARCONI	36	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA MARCONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA MARCONI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA MARCONI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA MARCONI	36	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160	2600			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA MARCONI	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via marconi	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via marconi	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via marconi	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via marconi	54		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via marconi	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via marconi	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via marconi	60	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via marconi	60		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via marconi	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via marconi	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via marconi	64	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via marconi	64		Pavimenti in vinil amianto						Non friabile
San Paolo	via martiri della liberta'	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri della liberta'	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri della liberta'	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			48			Non friabile
San Paolo	via martiri della liberta'	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via martiri della liberta' - pedergnaga oriano	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri della liberta' - pedergnaga oriano	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri della liberta' - pedergnaga oriano	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via martiri della liberta' - pedergnaga oriano	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via martiri della liberta' - pedergnaga oriano	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri della liberta' - pedergnaga oriano	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri della liberta' - pedergnaga oriano	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via martiri della liberta' - pedergnaga oriano	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via martiri della libertÂŁ	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri della libertÂŁ	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri della libertÂŁ	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via martiri della libertÂŁ	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via martiri della libertÂŁ	/	1976	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			580		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via martiri della libertÂŁ	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri della libertÂŁ	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via martiri della libertÂŁ	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via martiri liberta'	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri liberta'	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri liberta'	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
San Paolo	via martiri liberta'	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via martiri liberta'	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri liberta'	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri liberta'	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
San Paolo	via martiri liberta'	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			510			Non friabile
San Paolo	via martiri liberta'	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			510			Non friabile
San Paolo	via martiri liberta'	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via martiri liberta'	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750			Non friabile
San Paolo	via martiri liberta'	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via mazzini	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via mazzini	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via mazzini	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via mazzini	32		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via mazzini	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via mazzini	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via mazzini	79	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via mazzini	79		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via mazzini	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via mazzini	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via mazzini	126	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via mazzini	126		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via mazzini	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via mazzini	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via mazzini	145	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via mazzini	145		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via mazzini	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			42		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via mazzini	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via mazzini	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via mazzini	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA P MASCAGNI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA P MASCAGNI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA P MASCAGNI	2	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA P MASCAGNI	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via p.zza san rocco	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via p.zza san rocco	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via p.zza san rocco	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39,6				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via p.zza san rocco	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via pascoli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via pascoli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via pascoli	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via pascoli	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA PER PUDIANO	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1585		1585		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA PETRARCA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA PETRARCA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA PETRARCA	2	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	2520			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA PETRARCA	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA PETRARCA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA PETRARCA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA PETRARCA	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2800			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA PETRARCA	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via petrarca	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via petrarca	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via petrarca	6	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2800			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via petrarca	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA PETRARCA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA PETRARCA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA PETRARCA	8	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205	2870			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA PETRARCA	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via piacentini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via piacentini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via piacentini	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via piacentini	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via pietro mascagni - pedergnaga	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via pietro mascagni - pedergnaga	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via pietro mascagni - pedergnaga	8	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via pietro mascagni - pedergnaga	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA PRIMO MAGGIO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	890				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via pudiano	1	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			550		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via pudiano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via pudiano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via pudiano	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA PUDIANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA PUDIANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA PUDIANO	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA PUDIANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via pudiano	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via pudiano	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via pudiano	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430			Non friabile
San Paolo	via pudiano	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via roma	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via roma	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via roma	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via roma	14		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA ROMA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA ROMA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA ROMA	37	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA ROMA	37		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA ROMA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	VIA ROMA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA ROMA	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA ROMA	37		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA ROMA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA ROMA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA ROMA	37	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	960			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA ROMA	37		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA ROMA	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA ROMA	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA ROMA	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA ROMA	38		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via roma	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via roma	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via roma	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			214			Non friabile
San Paolo	via roma	60		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via roma	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via roma	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via roma	68	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via roma	68		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via roma	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via roma	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via roma	81	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	196				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via roma	81		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via rosa gualandri	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via rosa gualandri	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via rosa gualandri	SN	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via rosa gualandri	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA ROSA GUALANDRIS	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA ROSA GUALANDRIS	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA ROSA GUALANDRIS	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA ROSA GUALANDRIS	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via rossini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via rossini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via rossini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	455				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via rossini	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA S. APOLLONIO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA S. APOLLONIO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA S. APOLLONIO	36	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	79	1110			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA S. APOLLONIO	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via s. martino-scarpizzolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via s. martino-scarpizzolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via s. martino-scarpizzolo	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41		41		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via s. martino-scarpizzolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA S. ROCCO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA S. ROCCO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA S. ROCCO	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA S. ROCCO	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via s. rocco	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via s. rocco	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via s. rocco	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via s. rocco	37		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via s.Martino	1	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			138		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via s.Martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via s.Martino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via s.Martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via s.rocco	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via s.rocco	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via s.rocco	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360			Non friabile
San Paolo	via s.rocco	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via san rocco	15	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			30		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via san rocco	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via san rocco	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via san rocco	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA SAN ROCCO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA SAN ROCCO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA SAN ROCCO	21	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,2	Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA SAN ROCCO	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via san rocco	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via san rocco	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via san rocco	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360			Non friabile
San Paolo	via san rocco	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via san rocco	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via san rocco	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via san rocco	25	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via san rocco	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via san rocco	29	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via san rocco	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via san rocco	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via san rocco	29		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via san rocco	29	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via san rocco	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via san rocco	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via san rocco	29		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	Via San rocco	36	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			320		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	Via San rocco	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	Via San rocco	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	Via San rocco	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via san rocco	36	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via san rocco	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via san rocco	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	via san rocco	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via scarpizzolo	sc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via scarpizzolo	sc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via scarpizzolo	sc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via scarpizzolo	sc		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via scuole	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via scuole	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via scuole	5	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via scuole	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via trignano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via trignano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via trignano	3	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3050				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via trignano	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA TRIGNANO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA TRIGNANO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA TRIGNANO	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA TRIGNANO	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA TRIGNANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA TRIGNANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA TRIGNANO	6	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	840			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA TRIGNANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via trignano	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via trignano	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via trignano	17	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,8	67,2			Danneggiato +10%	Non friabile
San Paolo	via trignano	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA TRIGNANO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA TRIGNANO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA TRIGNANO	31	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA TRIGNANO	31		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA TRIGNANO	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA TRIGNANO	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA TRIGNANO	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340	1760			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA TRIGNANO	39		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA TRIGNANO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA TRIGNANO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA TRIGNANO	SN	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2260				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA TRIGNANO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via ugo foscolo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via ugo foscolo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via ugo foscolo	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via ugo foscolo	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via unione	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via unione	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via unione	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via unione	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA UNIONE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA UNIONE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA UNIONE	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA UNIONE	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA UNIONE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA UNIONE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA UNIONE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310					
San Paolo	VIA UNIONE	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA UNIONE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA UNIONE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA UNIONE	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1800			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	VIA UNIONE	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via unione	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via unione	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via unione	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via unione	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via unione	15-24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via unione	15-24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via unione	15-24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	750			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via unione	15-24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA VERDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA VERDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA VERDI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	166					
San Paolo	VIA VERDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via verdi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via verdi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via verdi	9	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	166				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via verdi	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via verdi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via verdi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via verdi	25	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via verdi	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via vesconi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via vesconi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via vesconi	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via vesconi	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via vesconi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via vesconi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via vesconi	25	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via vesconi	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via vesconi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via vesconi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via vesconi	32	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	257,29				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via vesconi	32		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via villa serena	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via villa serena	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via villa serena	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via villa serena	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via vittorio veneto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via vittorio veneto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via vittorio veneto	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via vittorio veneto	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA VITTORIO VENETO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA VITTORIO VENETO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA VITTORIO VENETO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA VITTORIO VENETO	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via vittorio veneto	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via vittorio veneto	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via vittorio veneto	36	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via vittorio veneto	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA XIV MAGGIO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA XIV MAGGIO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA XIV MAGGIO	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75	1050			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA XIV MAGGIO	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via xxiv maggio - scarpizzolo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via xxiv maggio - scarpizzolo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via xxiv maggio - scarpizzolo	22	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	39			546	Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via xxiv maggio - scarpizzolo	22		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA XXV APRILE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA XXV APRILE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA XXV APRILE	12	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA XXV APRILE	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA XXV APRILE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VIA XXV APRILE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VIA XXV APRILE	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	267				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VIA XXV APRILE	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	via XXv aprile	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via XXv aprile	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via XXv aprile	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via XXv aprile	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VIA XXV APRILE	25	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	via xxv aprile	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	via xxv aprile	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	via xxv aprile	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			149325			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Paolo	via xxv aprile	33		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	viaxxiv maggio	10	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			64		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	viaxxiv maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	viaxxiv maggio	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	viaxxiv maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	vicolo borghetto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	vicolo borghetto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	vicolo borghetto	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	vicolo borghetto	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	vicolo pozzo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	vicolo pozzo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	vicolo pozzo	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510		510		Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	vicolo pozzo	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	VILLA FRANZELLI - scarpizzolo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	VILLA FRANZELLI - scarpizzolo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	VILLA FRANZELLI - scarpizzolo	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	840			Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	VILLA FRANZELLI - scarpizzolo	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	vittorio veneto	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	vittorio veneto	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	vittorio veneto	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
San Paolo	vittorio veneto	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	vittorio veneto	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	vittorio veneto	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	vittorio veneto	52	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	vittorio veneto	52		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	xxiv maggio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	xxiv maggio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	xxiv maggio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	xxiv maggio	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	xxiv maggio	1a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	xxiv maggio	1a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	xxiv maggio	1a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Paolo	xxiv maggio	1a		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	xxv aprile	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	xxv aprile	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	xxv aprile	15	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	xxv aprile	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	xxv aprile	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	xxv aprile	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	xxv aprile	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			267			Non friabile
San Paolo	xxv aprile	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	xxv aprile	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	xxv aprile	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	xxv aprile	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	267				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	xxv aprile	17		Pavimenti in vinil amianto						
San Paolo	xxv aprile	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Paolo	xxv aprile	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Paolo	xxv aprile	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	791,3				Danneggiato -10%	Non friabile
San Paolo	xxv aprile	31		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	galileo galilei trav II	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	galileo galilei trav II	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	galileo galilei trav II	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	galileo galilei trav II	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	GALILEO GALILEI TV 1	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	GALILEO GALILEI TV 1	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	GALILEO GALILEI TV 1	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	675				Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	GALILEO GALILEI TV 1	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	no			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	no			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	no			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	no		1964	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	no			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Zeno Naviglio	no			Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA 4 NOVEMBRE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA 4 NOVEMBRE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA 4 NOVEMBRE	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA 4 NOVEMBRE	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA A DIAZ	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA A DIAZ	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA A DIAZ	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA A DIAZ	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a diaz	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a diaz	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	via a diaz	202		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a diaz	202		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a. diaz	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a. diaz	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a. diaz	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a. diaz	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA A. DIAZ	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA A. DIAZ	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA A. DIAZ	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA A. DIAZ	104		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		24000			Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		24000			Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA A.DIAZ	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			975		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	26		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	76		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	79		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	96		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	96		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	104		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	104		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	248		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	248		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	via a.diaz	248		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	248		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	248		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	248		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	248		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	248		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	21/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	21/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via a.diaz	21/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via a.diaz	21/a		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via adem	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via adem	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via adem	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via adem	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via armando diaz	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via armando diaz	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via armando diaz	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via armando diaz	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via armando diaz	248		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via armando diaz	248		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via armando diaz	248		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	187		187		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via armando diaz	248		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via artigianale	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via artigianale	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via artigianale	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			950		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via artigianale	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA ASPES	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA ASPES	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA ASPES	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA ASPES	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via aspes	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via aspes	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via aspes	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1570		1570		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via aspes	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via aspes	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via aspes	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via aspes	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via aspes	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via aspes	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via aspes	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via aspes	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via aspes	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA CASELLE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA CASELLE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA CASELLE	15	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000				Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA CASELLE	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via cavour	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via cavour	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via cavour	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via cavour	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA CAVOUR	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via cavour	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via cavour	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via cavour	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via cavour	19		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via cavour	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via cavour	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via cavour	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via cavour	26		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via cavour	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via cavour	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA CAVOUR	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA CAVOUR	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA CAVOUR	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA CAVOUR	15/17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA CAVOUR	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via dei pizzi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via dei pizzi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via dei pizzi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via dei pizzi	14		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DELLA VOLTA	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DELLA VOLTA	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		250			Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DELLA VOLTA	130		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	VIA DELLA VOLTA	130		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via diaz	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via diaz	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via diaz	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via diaz	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via diaz	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via diaz	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via diaz	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via diaz	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via diaz	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via diaz	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via diaz	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via diaz	30		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	56	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	133,2				Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	56		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via diaz	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via diaz	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via diaz	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5610		5610		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via diaz	101		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	104		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	104		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	144		144		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	104		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	202		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	202		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	202	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	202		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	208/210		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	208/210		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	208/210	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	535		535		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA DIAZ	208/210		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via e.bianchetti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via e.bianchetti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via e.bianchetti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via e.bianchetti	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via g. galilei	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via g. galilei	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via g. galilei	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1940				Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via g. galilei	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA G. GALILEI	TRAV III		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA G. GALILEI	TRAV III		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA G. GALILEI	TRAV III		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA G. GALILEI	TRAV III		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via g. galilei traversa iii	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via g. galilei traversa iii	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via g. galilei traversa iii	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via g. galilei traversa iii	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via g.galilei	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via g.galilei	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via g.galilei	9	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			2	Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via g.galilei	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	via galilei	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1900		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			274		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	251		251		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	436		436		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	18		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	21	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303		303		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	300		1987		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI	24		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	25	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			2	Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	25		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	47		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	15/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	15/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	15/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1320		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	15/a		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei	trav.p.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei	trav.p.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei	trav.p.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei	trav.p.		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI IIITRAV	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI IIITRAV	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI IIITRAV	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI IIITRAV	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV I	20/22/24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV I	20/22/24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV I	20/22/24	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV I	20/22/24		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV II	17,25,41,4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV II	17,25,41,4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV II	17,25,41,4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300			16	Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV II	17,25,41,4		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV II	17,25,41,4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV II	17,25,41,4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV II	17,25,41,4	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300			16	Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV II	17,25,41,4		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. I		19	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. I		19	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. I		1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303		303		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. I		19	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. I		27	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. I		27	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. I		27	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	305		305		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. I		27	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II		22	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	305		305		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II		22	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II		37	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II		37	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II		37	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	556		556		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II		37	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	1/3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	1 E 3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	1 E 3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	1 E 3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640		640		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	1 E 3		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	34/40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	34/40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	34/40	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1214		1214		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. II	34/40		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	551		551		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		2	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		3	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		16	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	908		908		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAV. III		16	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav. iii		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav. iii		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav. iii		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	908		908		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav. iii		18	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1		6	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1		18	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1	2/4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			520		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.1	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			640		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2		18	Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2		23	Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2	23		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.2	30		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.3	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.3	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.3	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.3	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.3	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.3	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.3	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1652		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.3	20		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.30	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.30	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.30	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			330		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.30	31		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.30	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.30	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galilei trav.30	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galilei trav.30	35		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	454		454		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	336		336		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303		303		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	19	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303		303		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA I	19		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	6	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	304		304		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	6		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	9	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	305		305		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	9		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	15	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	646		646		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	16	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303		303		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	21	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	303		303		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	35	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	556		556		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	35		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	37	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	556		556		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	37		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	42	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	304		304		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	42		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	42	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	908		908		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA II	42		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	304		304		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	336		336		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	11	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	334		334		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	16	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	908		908		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	18	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	908		908		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	18		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	19	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	336		336		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	19		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	21	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	346		346		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	21		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	27	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	336		336		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI TRAVERSA III	27		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI, TRAV. II	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI, TRAV. II	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI, TRAV. II	18/20	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI, TRAV. II	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI, TRAV. III	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI, TRAV. III	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI, TRAV. III	17/19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEI, TRAV. III	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galileo galilei	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galileo galilei	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galileo galilei	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galileo galilei	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEO GALILEI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEO GALILEI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GALILEO GALILEI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GALILEO GALILEI	41		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via galileo galilei trav II	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via galileo galilei trav II	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via galileo galilei trav II	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	625		625		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via galileo galilei trav II	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via garza	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via garza	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via garza	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Zeno Naviglio	via garza	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via garza	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via garza	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via garza	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via garza	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via garza	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via garza	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via garza	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20			Non friabile
San Zeno Naviglio	via garza	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via garza	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via garza	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via garza	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via garza	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via garza	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via garza	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	via garza	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via garza	13		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GARZA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GARZA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GARZA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GARZA	19		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA GARZA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA GARZA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA GARZA	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA GARZA	19		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via garza	6/8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via garza	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via garza	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via garza	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via garza	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via garza	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via garza	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via garza	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			295		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via garza	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via industriale	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via industriale	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via industriale	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via industriale	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via industriale	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via industriale	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via industriale	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via industriale	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via industriale	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via industriale	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via industriale	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via industriale	55		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100500		10500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	79		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			12000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14000		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via industriale	81		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	81		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14000				Danneggiato -10%	Friabile
San Zeno Naviglio	VIA INDUSTRIALE	81		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via industriale	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via industriale	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via industriale	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via industriale	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via industriale	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via industriale	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via industriale	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via industriale	/		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via iv novembre	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via iv novembre	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	via iv novembre	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via iv novembre	3		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA IV NOVEMBRE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA IV NOVEMBRE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA IV NOVEMBRE	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA IV NOVEMBRE	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via iv novembre	16		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA IV NOVEMBRE	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			590		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via iv novembre	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370					
San Zeno Naviglio	via iv novembre	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			730		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via iv novembre	36		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via iv novembre	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via iv novembre	42		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via liguria	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via liguria	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via liguria	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			19,8		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via liguria	53		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via m.romano	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via m.romano	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via m.romano	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via m.romano	40		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		3			Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via manzoni	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
San Zeno Naviglio	via manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via moms. romano	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via moms. romano	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via moms. romano	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via moms. romano	5		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via monsignor romano	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via monsignor romano	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via monsignor romano	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via monsignor romano	1		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via monsignor romano	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via monsignor romano	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via monsignor romano	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via monsignor romano	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via orzinuovi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via orzinuovi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via orzinuovi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1250		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via orzinuovi	15		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA PERTINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA PERTINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA PERTINI	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA PERTINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via pontevica	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via pontevica	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via pontevica	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via pontevica	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via risorgimento	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via risorgimento	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via risorgimento	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via risorgimento	4		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via risorgimento	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via risorgimento	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via risorgimento	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via risorgimento	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via roma	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via roma	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via roma	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	800			Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via roma	63		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	S.N		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	S.N		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	S.N	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	S.N		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	S.N		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	S.N		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	S.N		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	S.N		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA ROMA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA ROMA 57	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1700			Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via ronchi	388		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via ronchi	388		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via ronchi	388		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3900		3900		Danneggiato +10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via ronchi	388		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via san marco	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via san marco	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via san marco	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via san marco	40		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via san zeno	388		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via san zeno	388		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via san zeno	388		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via san zeno	388		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via san zeno	388		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via san zeno	388		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via san zeno	388		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via san zeno	388		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via stazione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via stazione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via stazione	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via stazione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	2	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via tito sperì	2		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via tito sperì	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via tito sperì	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			71,15		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via tito sperì	8		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA TITO SPERI	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1200			Danneggiato +10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA TITO SPERI	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	1950			Danneggiato +10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via tito spero	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via tito spero	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via tito spero	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via tito spero	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via valle d'aosta	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via valle d'aosta	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via valle d'aosta	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via valle d'aosta	10		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via vittorio veneto	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via vittorio veneto	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via vittorio veneto	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	via vittorio veneto	89		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA VOLTA	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA VOLTA TRAV. I	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA VOLTA TRAV. I	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA VOLTA TRAV. I	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA VOLTA TRAV. I	11		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA XXV APRILE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA XXV APRILE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA XXV APRILE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA XXV APRILE	7		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	via xxv aprile	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	via xxv aprile	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	via xxv aprile	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1400		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
San Zeno Naviglio	via xxv aprile	12		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIA XXV APRILE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIA XXV APRILE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
San Zeno Naviglio	VIA XXV APRILE	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIA XXV APRILE	19		Pavimenti in vinil amianto						
San Zeno Naviglio	VIALE DELLA STAZIONE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
San Zeno Naviglio	VIALE DELLA STAZIONE	S.N.	1994	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIALE DELLA STAZIONE	S.N.	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			152		Danneggiato -10%	Non friabile
San Zeno Naviglio	VIALE DELLA STAZIONE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	DON ANTONIO SIRACUSA 3	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	G. VERDI	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	G. VERDI	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	G. VERDI	116	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	720				Non friabile
Sarezzo	G. VERDI	116		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	loc. sorech	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	loc. sorech	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	loc. sorech	snc	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	loc. sorech	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	LOC. SOREK	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	LOC. SOREK	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	LOC. SOREK	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	LOC. SOREK	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	LOCALITA' PAER	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	LOCALITA' PAER	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	LOCALITA' PAER	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	LOCALITA' PAER	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	LOCALITA' SANT'EMILIANO	NN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	LOCALITA' SANT'EMILIANO	NN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	LOCALITA' SANT'EMILIANO	NN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	LOCALITA' SANT'EMILIANO	NN		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	LOCALITA' TESE CARRIOLA PASSATA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	LOCALITA' TESE CARRIOLA PASSATA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	LOCALITA' TESE CARRIOLA PASSATA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	LOCALITA' TESE CARRIOLA PASSATA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	p.le europa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	p.le europa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	p.le europa	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	p.le europa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	p.le europa	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	p.le europa	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	p.le europa	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	p.le europa	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	petrarca	95/97	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	PIAZZA CANOSSI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	PIAZZA CANOSSI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	PIAZZA CANOSSI	18	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	PIAZZA CANOSSI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	PIAZZA CANOSSI	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	PIAZZA CANOSSI	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	PIAZZA CANOSSI	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	PIAZZA CANOSSI	27		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	PIAZZALE EUROPA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	PIAZZALE EUROPA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	PIAZZALE EUROPA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290	3480			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	PIAZZALE EUROPA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	valle dei ronchi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	valle dei ronchi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	valle dei ronchi	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	valle dei ronchi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	valle di noboli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	valle di noboli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	valle di noboli	snc	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	valle di noboli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VALLE DI NOBOLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VALLE DI NOBOLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VALLE DI NOBOLI	SNC	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VALLE DI NOBOLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VALLE DI NOBOLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VALLE DI NOBOLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VALLE DI NOBOLI	SNC	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VALLE DI NOBOLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VALLEGOBBIA	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VALLEGOBBIA	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VALLEGOBBLIA	66	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2633		2633		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VALLEGOBBLIA	66		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VESALLA PIZZO CORNACCHIA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VESALLA PIZZO CORNACCHIA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VESALLA PIZZO CORNACCHIA	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	1200			Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VESALLA PIZZO CORNACCHIA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via 1850	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via 1850	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via 1850	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	2340			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via 1850	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA 1850	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA 1850	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA 1850	60	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA 1850	60		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA 1850	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA 1850	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA 1850	130	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140			40	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA 1850	130		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via 1850	144		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via 1850	144		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via 1850	144	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via 1850	144		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA 1850	231		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA 1850	231		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA 1850	231	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA 1850	231		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via 1Â¿ maggio	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via 1Â¿ maggio	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via 1Â¿ maggio	126	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via 1Â¿ maggio	126		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	8	1974	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA 2 GIUGNO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA 4 NOVEMBRE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA 4 NOVEMBRE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA 4 NOVEMBRE	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA 4 NOVEMBRE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA A. ANTONI	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA A. ANTONI	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA A. ANTONI	189	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA A. ANTONI	189		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA A. ANTONINI	8/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA A. ANTONINI	8/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA A. ANTONINI	8/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA A. ANTONINI	8/10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via a. antonini	8/10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via a. antonini	8/10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via a. antonini	8/10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via a. antonini	8/10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via abba	17	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ACHILLE GRANDI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ACHILLE GRANDI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ACHILLE GRANDI	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ACHILLE GRANDI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ALTA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ALTA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ALTA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ALTA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via alta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via alta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	via alta	9	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via alta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via antonini	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	10	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	12	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88	1100			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	74	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via antonini	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via antonini	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via antonini	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750		1750		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via antonini	74		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	74	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870	13920			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via antonini	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via antonini	82	2009	Coibentazione di impianti termici, tubazioni		100			Danneggiato +10%	Friabile
Sarezzo	via antonini	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	via antonini	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5800		5800		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	82	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000		5000		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via antonini	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via antonini	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via antonini	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	via antonini	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	87		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	87	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4000		4000		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	87		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	91	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	91		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA ANTONINI	96	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	96		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via antonini	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via antonini	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via antonini	100	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via antonini	100		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via antonini	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via antonini	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via antonini	111	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via antonini	111		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	122	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6155	92325			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	122		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	123	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1860		5070		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	123		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	133		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	133		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	133	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	133		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	141	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	643				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	141		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via antonini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via antonini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via antonini	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via antonini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ANTONINI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ANTONINI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ANTONINI	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1330	19950			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ANTONINI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via ariosto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via ariosto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via ariosto	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via ariosto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA AVOGADRO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA AVOGADRO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA AVOGADRO	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	VIA AVOGADRO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA BELLINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA BELLINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA BELLINI	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA BELLINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA BELLINI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA BELLINI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA BELLINI	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA BELLINI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via bellini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via bellini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via bellini	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via bellini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via boito	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via boito	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via boito	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via boito	2		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via cagnaghe	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via cagnaghe	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via cagnaghe	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via cagnaghe	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via cagnaghe	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via cagnaghe	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via cagnaghe	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	via cagnaghe	39		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via cagnaghe	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via cagnaghe	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via cagnaghe	45	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via cagnaghe	45		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via cagnaghe	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via cagnaghe	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via cagnaghe	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1620			Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via cagnaghe	62		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CAGNAGHE	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CAGNAGHE	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CAGNAGHE	90	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CAGNAGHE	90		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via capomaggiore	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via capomaggiore	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via capomaggiore	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via capomaggiore	23		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CAPPONI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CAPPONI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CAPPONI	72	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				60	Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CAPPONI	72		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CARDUCCI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CARDUCCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CARDUCCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CARDUCCI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CARDUCCI	11	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CARDUCCI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CASTELLO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CASTELLO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CASTELLO	31	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			2,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CASTELLO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CAVOUR	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CAVOUR	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CAVOUR	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CAVOUR	2		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via cavour	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via cavour	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via cavour	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via cavour	7		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via cellini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via cellini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via cellini	18	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via cellini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA CELLINI	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA CELLINI	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA CELLINI	9/11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA CELLINI	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via cesare beccaria	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via cesare beccaria	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via cesare beccaria	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via cesare beccaria	29		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA COLOMBARO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA COLOMBARO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA COLOMBARO	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	108			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA COLOMBARO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via colombaro	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via colombaro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via colombaro	8	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via colombaro	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	via colombaro	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via colombaro	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via colombaro	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315	5670			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via colombaro	27		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA COLOMBARO	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA COLOMBARO	67-69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA COLOMBARO	67-69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA COLOMBARO	67-69	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA COLOMBARO	67-69		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via dante	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via dante	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via dante	50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via dante	50		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DANTE	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DANTE	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DANTE	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DANTE	65		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via dante	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via dante	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via dante	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250			3,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via dante	109		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DANTE	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DANTE	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DANTE	115	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			1,2	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DANTE	115		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via dante	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via dante	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via dante	119	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via dante	119		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via dante	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via dante	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via dante	120	1938	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via dante	120		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via dante	139		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via dante	139		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via dante	139	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via dante	139		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DANTE	154		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DANTE	154		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DANTE	154	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DANTE	154		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DANTE	164		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DANTE	164		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DANTE	164		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	VIA DANTE	164		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DANTE	174		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DANTE	174		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DANTE	174	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DANTE	174		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via dante	188		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via dante	188		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via dante	188	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via dante	188		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via dante	188		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via dante	188		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via dante	188	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via dante	188		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DANTE	190	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DEI PIANOTTI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DEI PIANOTTI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DEI PIANOTTI	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DEI PIANOTTI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DEI PIANOTTI	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DELLA FONTE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DELLA FONTE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DELLA FONTE	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DELLA FONTE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DELLA FONTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DELLA FONTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DELLA FONTE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DELLA FONTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via della pace	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via della pace	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	via della pace	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via della pace	21		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA DELLE FERRIERE	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA DON A. SIRACUSA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA DON A. SIRACUSA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA DON A. SIRACUSA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	VIA DON A. SIRACUSA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via don agostino 40	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via don agostino 40	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via don agostino 40	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via don agostino 40	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via don consoli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via don consoli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via don consoli	7	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via don consoli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA F. PETRARCA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA F. PETRARCA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA F. PETRARCA	9	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA F. PETRARCA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38	684			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47	846			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52	436			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35	630			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	540			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	540			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA F.LLI CAPPONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via fermi	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via fermi	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via fermi	12/14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via fermi	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA FRANCESCO PETRARCA	179		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA FRANCESCO PETRARCA	179		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA FRANCESCO PETRARCA	179	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA FRANCESCO PETRARCA	179		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via fratelli capponi	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via fratelli capponi	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via fratelli capponi	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via fratelli capponi	72		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via g matteotti	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via g matteotti	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via g matteotti	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via g matteotti	55		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA G. GALILEI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA G. GALILEI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA G. GALILEI	18	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	845			4,23	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA G. GALILEI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA G. GALILEI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA G. GALILEI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA G. GALILEI	21	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370	6300			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA G. GALILEI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via g. pascoli	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via g. pascoli	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via g. pascoli	40	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via g. pascoli	40		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via g. pascoli	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via g. pascoli	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	via g. pascoli	42	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via g. pascoli	42		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA G. VERDI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA G. VERDI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA G. VERDI	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA G. VERDI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via g. verdi	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via g. verdi	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via g. verdi	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	720			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via g. verdi	50		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	vIA G. VERDI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	vIA G. VERDI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	vIA G. VERDI	72	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	720				Non friabile
Sarezzo	vIA G. VERDI	72		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA G. VERDI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA G. VERDI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA G. VERDI	72	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	720				Non friabile
Sarezzo	VIA G. VERDI	72		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GALILEI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GALILEI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GALILEI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GALILEI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GALILEI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GALILEI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via galilei	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via galilei	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via galilei	13	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via galilei	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GALILEI	13	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GALILEI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GALILEI	17	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	419	6285			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GALILEI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GALILEI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GALILEI	17	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	419		419		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GALILEI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GALILEI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GALILEI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GALILEI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEO GALILEI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GALILEO GALILEI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GALILEO GALILEI	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	880		880		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEO GALILEI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GALILEO GALILEI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GALILEO GALILEI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GALILEO GALILEI	SNC	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840	12600			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GALILEO GALILEI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GERE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GERE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GERE	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GERE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GERE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GERE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GERE	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GERE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GERE	37/39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GERE	37/39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GERE	37/39	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GERE	37/39		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GIACOMO MATTEOTTI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GIACOMO MATTEOTTI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GIACOMO MATTEOTTI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GIACOMO MATTEOTTI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via gozzano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via gozzano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via gozzano	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via gozzano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GOZZANO	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA GOZZANO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GOZZANO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GOZZANO	20	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GOZZANO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GOZZANO	20	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1550		1550		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via gramsci	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via gramsci	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via gramsci	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				4,9	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via gramsci	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via grandi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via grandi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via grandi	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via grandi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GREMONE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GREMONE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GREMONE	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GREMONE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA GREMONE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GREMONE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GREMONE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	VIA GREMONE	SNC	1960	Pavimenti in vinil amianto	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GUGLIELMO OBERDAN	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA GUGLIELMO OBERDAN	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA GUGLIELMO OBERDAN	8	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA GUGLIELMO OBERDAN	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	vIA GUIDO GOZZANO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	vIA GUIDO GOZZANO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	vIA GUIDO GOZZANO	3	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	180			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	vIA GUIDO GOZZANO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via i maggio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via i maggio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via i maggio	28	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via i maggio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA I MAGGIO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA I MAGGIO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA I MAGGIO	28	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA I MAGGIO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA I MAGGIO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA I MAGGIO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA I MAGGIO	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA I MAGGIO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via iv novembre	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via iv novembre	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via iv novembre	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via iv novembre	11		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	49	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	49		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	51	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	56	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	42/44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	42/44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	42/44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA IV NOVEMBRE	42/44		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA L. MANARA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA L. MANARA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA L. MANARA	1	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA L. MANARA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via m. d'azeglio	41	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via m. d'azeglio	41	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1800			Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via m. d'azeglio	41	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1620			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via m. d'azeglio	41		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via mameli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via mameli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via mameli	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via mameli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MANARA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MANARA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MANARA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MANARA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MANARA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MANARA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MANARA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MANARA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MARCONI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MARCONI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MARCONI	72	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MARCONI	72		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MARCONI	76/78/80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MARCONI	76/78/80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MARCONI	76/78/80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MARCONI	76/78/80		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MARSALA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MARSALA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MARSALA	9	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	308			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MARSALA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MARSALA	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MARSALA	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MARSALA	15/17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MARSALA	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC	1971	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	1		1		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	SNC		Pavimenti in vinil amianto		4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via matteotti	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via matteotti	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via matteotti	31	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390	3510			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via matteotti	31		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via matteotti	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via matteotti	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via matteotti	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	360			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via matteotti	31		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via matteotti	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via matteotti	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via matteotti	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via matteotti	55		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MATTEOTTI	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MATTEOTTI	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MATTEOTTI	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MATTEOTTI	63		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MAZZINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MAZZINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MAZZINI	5	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	320			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MAZZINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MAZZINI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA MAZZINI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MAZZINI	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	320			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MAZZINI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA MONTI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA MONTI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA MONTI	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA MONTI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via moretto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via moretto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via moretto	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via moretto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA NINO BIXIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA NINO BIXIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA NINO BIXIO	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA NINO BIXIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via nino bixio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via nino bixio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via nino bixio	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	4140			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via nino bixio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via NORD	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via NORD	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via NORD	3	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via NORD	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA NORD	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA NORD	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA NORD	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA NORD	21		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA NORD	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA NORD	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA NORD	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA NORD	23		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA NORD	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA NORD	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA NORD	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA NORD	23		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via nord	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via nord	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via nord	28	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via nord	28		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA NORD	36-38-38A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA NORD	36-38-38A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA NORD	36-38-38A	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580		580		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA NORD	36-38-38A		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PACE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PACE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PACE	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PACE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via pansera	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via pansera	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via pansera	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	via pansera	53		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PASCOLI	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PASCOLI	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PASCOLI	30	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PASCOLI	30		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	13	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540		540		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PATRIOTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via patrioti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via patrioti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via patrioti	13	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530			8000	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via patrioti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via patrioti	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via patrioti	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via patrioti	14	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via patrioti	14		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PATRIOTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	15	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PATRIOTI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PATRIOTI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA PATRIOTI	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	89,5	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PATRIOTI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PETRARACA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PETRARACA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PETRARACA	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PETRARACA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PETRARCA	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PETRARCA	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PETRARCA	79	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	279		279		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PETRARCA	79		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via petrarca	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via petrarca	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via petrarca	100	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via petrarca	100		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PETRARCA	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PETRARCA	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PETRARCA	119	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210	3360			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PETRARCA	119		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PETRARCA	145		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PETRARCA	145		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PETRARCA	145	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600			2,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PETRARCA	145		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PETRARCA	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PETRARCA	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PETRARCA	173		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PETRARCA	173		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PETRARCA	173		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PETRARCA	173		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PETRARCA	173	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	995		995		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PETRARCA	173		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via petrarca	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via petrarca	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via petrarca	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via petrarca	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA PETRARCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA PETRARCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA PETRARCA	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190	1900			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA PETRARCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via petrarca-via pintozzi	22/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via petrarca-via pintozzi	22/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via petrarca-via pintozzi	22/7	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270	4320			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via petrarca-via pintozzi	22/7		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via pietro micca	s.n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via pietro micca	s.n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via pietro micca	s.n	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via pietro micca	s.n		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via repubblica	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		0,5			Danneggiato +10%	Friabile
Sarezzo	via repubblica	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via repubblica	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		10			Danneggiato -10%	Friabile
Sarezzo	via repubblica	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via repubblica	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via repubblica	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via repubblica	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via repubblica	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	57	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	57		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	62		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via repubblica	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via repubblica	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via repubblica	101	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via repubblica	101		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	137	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780	14040			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	137		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	197/H		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	197/H		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	197/H	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400		2400		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA REPUBBLICA	197/H		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via roma	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via roma	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via roma	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via roma	7		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ROMA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ROMA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ROMA	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ROMA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA S. BERNARDINO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA S. BERNARDINO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA S. BERNARDINO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA S. BERNARDINO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA S. BERNARDO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA S. BERNARDO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA S. BERNARDO	47	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA S. BERNARDO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via san bernardino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via san bernardino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via san bernardino	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245		245		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via san bernardino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via san bernardino	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via san bernardino	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via san bernardino	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via san bernardino	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	435		435		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	28	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	30	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	610		610		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via san bernardino	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via san bernardino	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via san bernardino	37	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	14400			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via san bernardino	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via san bernardino	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via san bernardino	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via san bernardino	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via san bernardino	48		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300	20800			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	65	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	37/39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SAN BERNARDINO 18/20	18/20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN FAUSTINO	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SAN FAUSTINO	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SAN FAUSTINO	88	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6		6		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN FAUSTINO	88		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SAN ROCCO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SAN ROCCO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SAN ROCCO	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SAN ROCCO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via santella	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via santella	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via santella	15	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via santella	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via santella	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via santella	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via santella	15	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via santella	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SANTELLA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SANTELLA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SANTELLA	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300			15	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SANTELLA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SANTELLA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SANTELLA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SANTELLA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24			0,8	Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SANTELLA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SANTELLA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SANTELLA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SANTELLA	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SANTELLA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SANTELLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SANT'EMILIANO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SANT'EMILIANO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SANT'EMILIANO	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72		72		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SANT'EMILIANO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SANT'EMILIANO	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SANT'EMILIANO	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SANT'EMILIANO	25	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SANT'EMILIANO	25		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via sarezzo	212		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via sarezzo	212		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via sarezzo	212	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660		660		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via sarezzo	212		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	41	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4800			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	83		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA SERADELLO	83		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	83	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	83		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	84	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	84		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	103	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	103		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	103		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	103		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	103	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	103		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	125	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	125		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	143	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	143		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	153	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	153		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	160		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	160		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	160	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	160		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	161	1985	Pavimenti in vinil amianto		450			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	181		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	181		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	181	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	181		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	189		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	189		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	189	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	189		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	193	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	193		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	193	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730	5160			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	193		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	199		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	199		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	199	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800			4	Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	199		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	199	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	203		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	203		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	203	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2500		2500		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	203		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	223		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	223		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	223	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	223		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	237	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	237		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	237		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	237		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	237		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	237		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	237	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	237		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	237		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	237		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	237	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	237		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA SERADELLO	239		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	239		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	239	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	239		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	239		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	239		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	239	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	239		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	253		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	253		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	253	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	253		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	257		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	257		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	257	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	257		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	259		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	259		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	259	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	259		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	263		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	263		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	263	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	263		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	265		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	265		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	265	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	265		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	265		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	265		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	265	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	265		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	275		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	275		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	275	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	670	10720			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	275		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	306		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	306		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	306	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	306		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO	380		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA SERADELLO	380		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA SERADELLO	380		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA SERADELLO	380		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via seradello	163/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via seradello	163/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via seradello	163/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	759	9000			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via seradello	163/b		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA SERADELLO 271/273	271/273	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	375		375		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA T.TASSO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA T.TASSO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA T.TASSO	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA T.TASSO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VALGOBBIA	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VALGOBBIA	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VALGOBBIA	66	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1900		1900		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VALGOBBIA	66		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via valgobbia	39/47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via valgobbia	39/47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via valgobbia	39/47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sarezzo	via valgobbia	39/47		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via vallegobbia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via vallegobbia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via vallegobbia	1	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700			23,33	Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via vallegobbia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via VALLEGOBBIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via VALLEGOBBIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via VALLEGOBBIA	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via VALLEGOBBIA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via vallegobbia	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via vallegobbia	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via vallegobbia	70	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via vallegobbia	70		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA VALLEGOBIA 1	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via verdi	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via verdi	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via verdi	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via verdi	36		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via verdi	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via verdi	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via verdi	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	720			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	via verdi	44		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	60	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	60		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	68	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	68		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	74	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	74	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	74	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	74		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	116		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	116		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	116	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	116		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	132	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	68/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	68/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	68/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	68/A		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	68/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	68/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	68/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	68/B		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VERDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VERDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VERDI	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VERDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via vivaldi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via vivaldi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via vivaldi	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via vivaldi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA VIVALDI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA VIVALDI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA VIVALDI	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16	288			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	VIA VIVALDI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	via vivaldi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	via vivaldi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	via vivaldi	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	via vivaldi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ZANARDELLI	8/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ZANARDELLI	8/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ZANARDELLI	8/14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato +10%	Non friabile
Sarezzo	VIA ZANARDELLI	8/14		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	VIA ZANARDELLI	8/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	VIA ZANARDELLI	8/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	VIA ZANARDELLI	8/14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sarezzo	VIA ZANARDELLI	8/14		Pavimenti in vinil amianto						
Sarezzo	vicolo prebenda	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sarezzo	vicolo prebenda	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sarezzo	vicolo prebenda	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	428	5136			Danneggiato -10%	Non friabile
Sarezzo	vicolo prebenda	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	aldo moro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	aldo moro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	aldo moro	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato +10%	Friabile
Seniga	aldo moro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	ALDO MORO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	ALDO MORO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	ALDO MORO	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23					
Seniga	ALDO MORO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	aldo moro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	aldo moro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	aldo moro	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	aldo moro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	C.NA CERUTE I^A	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	C.NA CERUTE I^A	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	C.NA CERUTE I^A	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	590				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	C.NA CERUTE I^A	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	C.NA SALA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	C.NA SALA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	C.NA SALA	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	C.NA SALA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	c.te favernighio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	c.te favernighio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	c.te favernighio	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	c.te favernighio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	canove	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	canove	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	canove	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	canove	12		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	casc. cerute	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	casc. cerute	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	casc. cerute	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	casc. cerute	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	cascina bellaere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	cascina bellaere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	cascina bellaere	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Seniga	cascina bellaere	1		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	cascina belvedere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	cascina belvedere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	cascina belvedere	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4955		4955		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	cascina belvedere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	cascina cÂ del bosco	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	cascina cÂ del bosco	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	cascina cÂ del bosco	sn	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	cascina cÂ del bosco	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	cascina goraro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	cascina goraro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	cascina goraro	1	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Friabile
Seniga	cascina goraro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	cascina moie	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	cascina moie	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	cascina moie	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			470		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	cascina moie	1		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	cn fornace	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	cn fornace	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	cn fornace	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	cn fornace	--		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	DEGLI ARTIGIANI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	DEGLI ARTIGIANI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	DEGLI ARTIGIANI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Seniga	DEGLI ARTIGIANI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	finiletto	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	finiletto	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	finiletto	snc	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2900				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	finiletto	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	ia cascina ca del conte	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	ia cascina ca del conte	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	ia cascina ca del conte	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Seniga	ia cascina ca del conte	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Seniga	INDIPENDENZA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	INDIPENDENZA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	INDIPENDENZA	22	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	INDIPENDENZA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	INDIPENDENZA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	INDIPENDENZA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	INDIPENDENZA	26	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	INDIPENDENZA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	INDIPENDENZA	3A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	INDIPENDENZA	3A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	INDIPENDENZA	3A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	
Seniga	INDIPENDENZA	3A		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	LOCALITA' CANOVE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	LOCALITA' CANOVE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	LOCALITA' CANOVE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Seniga	LOCALITA' CANOVE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	località gerre			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	località gerre			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	località gerre		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	località gerre			Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	MANZONI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	MANZONI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	MANZONI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250					
Seniga	MANZONI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	MOLINO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	MOLINO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	MOLINO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65					
Seniga	MOLINO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	nuova	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	nuova	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	nuova	11	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	nuova	11		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	palazzina sotto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	palazzina sotto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	palazzina sotto	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	palazzina sotto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	PALAZZINE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	PALAZZINE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	PALAZZINE	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	PALAZZINE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	palazzine	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	palazzine	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	palazzine	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	palazzine	4		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	PALAZZINE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	PALAZZINE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	PALAZZINE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Seniga	PALAZZINE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	QUIETE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	QUIETE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	QUIETE	SNC	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	QUIETE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	REGONA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	REGONA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	REGONA	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	REGONA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	regona	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	regona	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	regona	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	regona	31		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	regona	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	regona	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	regona	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	regona	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	TERRAGLIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	TERRAGLIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	TERRAGLIO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Seniga	TERRAGLIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	TERRAGLIO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	TERRAGLIO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	TERRAGLIO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Seniga	TERRAGLIO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	TITO SPERI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Seniga	TITO SPERI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	TITO SPERI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47					
Seniga	TITO SPERI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	TITO SPERI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	TITO SPERI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	TITO SPERI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67					
Seniga	TITO SPERI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	TITO SPERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	TITO SPERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	TITO SPERI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	179					
Seniga	TITO SPERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	TITO SPERI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	TITO SPERI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	TITO SPERI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Seniga	TITO SPERI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	TITO SPERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	TITO SPERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	TITO SPERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75					
Seniga	TITO SPERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	umberto I	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	umberto I	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	umberto I	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	umberto I	25		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	UMBERTO IÃĈ	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	UMBERTO IÃĈ	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	UMBERTO IÃĈ	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	UMBERTO IÃĈ	25		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	UMBERTO IÃĈ	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	UMBERTO IÃĈ	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	UMBERTO IÃĈ	42	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	UMBERTO IÃĈ	42		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	v.colο chiuso	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	v.colο chiuso	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	v.colο chiuso	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	v.colο chiuso	2		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VALSORDA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VALSORDA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VALSORDA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VALSORDA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	valsorda	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	valsorda	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	valsorda	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	valsorda	4		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VALSORDA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VALSORDA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VALSORDA	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VALSORDA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VALSORDA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VALSORDA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VALSORDA	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VALSORDA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VALSORDA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VALSORDA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VALSORDA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22					
Seniga	VALSORDA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VALSORDA	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VALSORDA	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VALSORDA	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VALSORDA	27		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via cerute	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via cerute	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via cerute	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Seniga	via cerute	1		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via a. moro	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via a. moro	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via a. moro	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via a. moro	7		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via Barca	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via Barca	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via Barca	7	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via Barca	7		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via barca	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via barca	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Seniga	via barca	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via barca	7		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via basse	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via basse	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via basse	16	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via basse	16		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via basse	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via basse	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via basse	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via basse	26		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via belvedere	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via belvedere	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via belvedere	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via belvedere	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via carrobbio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via carrobbio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via carrobbio	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via carrobbio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via cascina bellaere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via cascina bellaere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via cascina bellaere	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450			Non friabile
Seniga	via cascina bellaere	1		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via cascina canove	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via cascina canove	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via cascina canove	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500			Non friabile
Seniga	via cascina canove	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via castel merlino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via castel merlino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via castel merlino	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Seniga	via castel merlino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via cerute	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via cerute	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via cerute	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Seniga	via cerute	2		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA CERUTE	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA CERUTE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA CERUTE	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA CERUTE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via feniletto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via feniletto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via feniletto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via feniletto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via feniletto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via feniletto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via feniletto	7	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via feniletto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via finiletto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via finiletto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via finiletto	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40000			Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via finiletto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA FORNACE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA FORNACE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA FORNACE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA FORNACE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via g. marconi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via g. marconi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via g. marconi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	via g. marconi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via goraro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via goraro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via goraro	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via goraro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via industriale	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via industriale	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via industriale	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300		3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via industriale	6		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA INDUSTRIALE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA INDUSTRIALE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA INDUSTRIALE	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	915		915		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA INDUSTRIALE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA INDUSTRIALE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA INDUSTRIALE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA INDUSTRIALE	6	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1498		1498		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Seniga	VIA INDUSTRIALE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via industriale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via industriale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via industriale	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	via industriale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via industriale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via industriale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via industriale	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via industriale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via industriale	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via industriale	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via industriale	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via industriale	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via maccagnere	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via maccagnere	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via maccagnere	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Seniga	via maccagnere	2		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via maccagnere	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via maccagnere	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via maccagnere	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via maccagnere	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA MACCAGNERE 1	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA MACCAGNERE 1	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA MACCAGNERE 1	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA MACCAGNERE 1	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via maccagnere ii	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via maccagnere ii	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via maccagnere ii	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via maccagnere ii	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA MACCAGNERE IIÃ¿	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA MACCAGNERE IIÃ¿	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA MACCAGNERE IIÃ¿	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA MACCAGNERE IIÃ¿	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA MACCANERE IIÃ¿	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA MACCANERE IIÃ¿	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA MACCANERE IIÃ¿	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA MACCANERE IIÃ¿	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via manzoni	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via manzoni	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via manzoni	sn	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via manzoni	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via marconi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via marconi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via marconi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Seniga	via marconi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via moie	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via moie	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via moie	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via moie	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via molino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via molino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via molino	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62		62		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via molino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA NUOVA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA NUOVA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA NUOVA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA NUOVA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via ortaglia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via ortaglia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via ortaglia	sn	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via ortaglia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA PALAZZINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA PALAZZINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA PALAZZINA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	VIA PALAZZINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA PALAZZINA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA PALAZZINA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA PALAZZINA	22	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA PALAZZINA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via palazzine	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via palazzine	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via palazzine	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3250			Non friabile
Seniga	via palazzine	3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Seniga	via palazzine	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via palazzine	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via palazzine	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via palazzine	8		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via palazzine	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via palazzine	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via palazzine	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via palazzine	9		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA PALAZZINE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA PALAZZINE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA PALAZZINE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA PALAZZINE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via palazzine	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via palazzine	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via palazzine	12	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via palazzine	12		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via palazzine	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via palazzine	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via palazzine	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	195				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via palazzine	12		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA PALAZZINE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA PALAZZINE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA PALAZZINE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA PALAZZINE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via pascoli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via pascoli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via pascoli	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170			Non friabile
Seniga	via pascoli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via ponticella	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via ponticella	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via ponticella	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via ponticella	9		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via ponticella	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via ponticella	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via ponticella	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via ponticella	15		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA PORTA BRESCIANA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA PORTA BRESCIANA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA PORTA BRESCIANA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA PORTA BRESCIANA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via quartiere a. moro	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via quartiere a. moro	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via quartiere a. moro	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via quartiere a. moro	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via regona	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via regona	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via regona	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	168				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via regona	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via regona	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via regona	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via regona	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via regona	21		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA REGONA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA REGONA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA REGONA	SN	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA REGONA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via roma	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via roma	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via roma	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via roma	6		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via san rocco	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via san rocco	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via san rocco	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via san rocco	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via san rocco	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via san rocco	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via san rocco	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via san rocco	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via spalto sera	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via spalto sera	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via spalto sera	3	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via spalto sera	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via spalto sera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Seniga	via spalto sera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via spalto sera	5	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via spalto sera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via spalto sera	12/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via spalto sera	12/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via spalto sera	12/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Seniga	via spalto sera	12/a		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via terraglio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via terraglio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via terraglio	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7			Non friabile
Seniga	via terraglio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via tito sperì	1	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	120			Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via tito sperì	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via tito sperì	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via tito sperì	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via tito sperì	1		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA TITO SPERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA TITO SPERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA TITO SPERI	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA TITO SPERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via tito sperì	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via tito sperì	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via tito sperì	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via tito sperì	5		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via tito sperì	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via tito sperì	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via tito sperì	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via tito sperì	6		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via tito sperì	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via tito sperì	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via tito sperì	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via tito sperì	8		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via tito sperì	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via tito sperì	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via tito sperì	10		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via tito sperì	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via tito sperì	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via tito sperì	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via tito sperì	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via tito sperì	10		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via tito sperì	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via tito sperì	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via tito sperì	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via tito sperì	12		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via umberto i	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via umberto i	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via umberto i	43	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via umberto i	43		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via umberto i	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via umberto i	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via umberto i	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	via umberto i	55		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via umberto i	153		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via umberto i	153		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via umberto i	153		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	via umberto i	153		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via umberto ÎĀċ	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via umberto ÎĀċ	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via umberto ÎĀċ	15	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via umberto ÎĀċ	15		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via umberto ÎĀċ	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via umberto ÎĀċ	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via umberto ÎĀċ	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	72				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via umberto ÎĀċ	35		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA VALSORDA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA VALSORDA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA VALSORDA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA VALSORDA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via valsorda	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via valsorda	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via valsorda	3	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via valsorda	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via valsorda	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Seniga	via valsorda	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via valsorda	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via valsorda	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA VALSORDA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA VALSORDA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA VALSORDA	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA VALSORDA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via valsorda	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via valsorda	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via valsorda	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	790		790		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via valsorda	17		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via valsorda	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via valsorda	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via valsorda	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	via valsorda	30		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA VALSORDA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA VALSORDA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA VALSORDA	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	VIA VALSORDA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via valsorda	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via valsorda	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via valsorda	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via valsorda	38		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via valsorda	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via valsorda	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via valsorda	42	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via valsorda	42		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	via vicolo fontana	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	via vicolo fontana	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	via vicolo fontana	10	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	via vicolo fontana	10		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	VIA VIE BASSE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	VIA VIE BASSE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	VIA VIE BASSE	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato +10%	Non friabile
Seniga	VIA VIE BASSE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	viale regona	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	viale regona	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	viale regona	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	viale regona	13		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	viale regona	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	viale regona	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	viale regona	15	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	viale regona	15		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	viale regona	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	viale regona	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	viale regona	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	viale regona	15		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	viale regona	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	viale regona	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	viale regona	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Seniga	viale regona	29		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	viale regona	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	viale regona	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	viale regona	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	viale regona	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	vicolo chiuso	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	vicolo chiuso	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	vicolo chiuso	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	vicolo chiuso	1		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	vicolo chiuso	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	vicolo chiuso	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	vicolo chiuso	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	vicolo chiuso	3		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	vicolo cieco	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	vicolo cieco	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	vicolo cieco	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	vicolo cieco	1		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	vicolo parrocchiale	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	vicolo parrocchiale	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	vicolo parrocchiale	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	vicolo parrocchiale	4		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	vie basse	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	vie basse	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Seniga	vie basse	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Seniga	vie basse	14		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	XX SETTEMBRE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	XX SETTEMBRE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	XX SETTEMBRE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Seniga	XX SETTEMBRE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Seniga	XX SETTEMBRE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Seniga	XX SETTEMBRE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Seniga	XX SETTEMBRE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Seniga	XX SETTEMBRE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	CASE PIE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	CASE PIE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	CASE PIE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	CASE PIE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	CASTELLO	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	CASTELLO	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	CASTELLO	80	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	CASTELLO	80		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	FRAZ. CARIADEGHE	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	FRAZ. CARIADEGHE	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	FRAZ. CARIADEGHE	40	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	178		178		Danneggiato +10%	Non friabile
Serle	FRAZ. CARIADEGHE	40		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	FRAZ. CASTELLO VIA CASE ROSSI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	FRAZ. CASTELLO VIA CASE ROSSI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	FRAZ. CASTELLO VIA CASE ROSSI	10	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	FRAZ. CASTELLO VIA CASE ROSSI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	P.ZZA BOIFAVA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	P.ZZA BOIFAVA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	P.ZZA BOIFAVA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Serle	P.ZZA BOIFAVA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via 24 maggio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via 24 maggio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via 24 maggio	23	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	128,9	1933			Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via 24 maggio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via adamello	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via adamello	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via adamello	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via adamello	2		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA CADORNA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA CADORNA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA CADORNA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			102		Danneggiato +10%	Non friabile
Serle	VIA CADORNA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA CAPLA'	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA CAPLA'	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA CAPLA'	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA CAPLA'	3		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via cariadeghe	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via cariadeghe	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via cariadeghe	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via cariadeghe	1		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via carlina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via carlina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via carlina	1	1948	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via carlina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA CASE ROSSE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA CASE ROSSE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA CASE ROSSE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA CASE ROSSE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA CASE ROSSE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA CASE ROSSE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA CASE ROSSE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA CASE ROSSE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via case rosse	16		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	20	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via case rosse	20		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Serle	via case rosse	22		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via case rosse	26		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	44	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via case rosse	44		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	48	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via case rosse	48		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	58	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via case rosse	58		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	80	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via case rosse	80		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via case rosse	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via case rosse	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via case rosse	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Serle	via case rosse	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA CASINETTO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA CASINETTO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA CASINETTO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA CASINETTO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via castello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via castello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via castello	1	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via castello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA CASTELLO	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA CASTELLO	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA CASTELLO	41	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA CASTELLO	41		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via castello	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via castello	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via castello	91	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via castello	91		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA CASTELLO	137		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA CASTELLO	137		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA CASTELLO	137		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA CASTELLO	137		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA CASTELLO	143		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA CASTELLO	143		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA CASTELLO	143		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA CASTELLO	143		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via castrello	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via castrello	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via castrello	38	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	310		310		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via castrello	38		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA D. ALIGHIERI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA D. ALIGHIERI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA D. ALIGHIERI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA D. ALIGHIERI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via del casale	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via del casale	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via del casale	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Serle	via del casale	6		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via flina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via flina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via flina	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Friabile
Serle	via flina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA FLINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA FLINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA FLINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA FLINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via fontana	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via fontana	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via fontana	24	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			26		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via fontana	24		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Serle	via iÃ maggio	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via iÃ maggio	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via iÃ maggio	45	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via iÃ maggio	45		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via loc. cariadeghe	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via loc. cariadeghe	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via loc. cariadeghe	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via loc. cariadeghe	43		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via magrena - pÃ	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via magrena - pÃ	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via magrena - pÃ	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via magrena - pÃ	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via manzaniga	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via manzaniga	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via manzaniga	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via manzaniga	8		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via monte fratte	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via monte fratte	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via monte fratte	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via monte fratte	4		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA PIAVE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA PIAVE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA PIAVE	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA PIAVE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA PIAVE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA PIAVE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA PIAVE	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA PIAVE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via piave	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via piave	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via piave	39	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via piave	39		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA PLINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA PLINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA PLINA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA PLINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via po	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via po	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via po	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via po	13		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA PO'	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA PO'	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA PO'	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA PO'	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA PRIMO MAGGIO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA PRIMO MAGGIO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA PRIMO MAGGIO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA PRIMO MAGGIO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA PRIMO MAGGIO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA PRIMO MAGGIO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA PRIMO MAGGIO	38	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA PRIMO MAGGIO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA RONCO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA RONCO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA RONCO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA RONCO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via salvandine	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via salvandine	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via salvandine	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via salvandine	5		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via tesio sotto	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via tesio sotto	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via tesio sotto	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via tesio sotto	21		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via xx settembre	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via xx settembre	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via xx settembre	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Serle	via xx settembre	10		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via xx settembre	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via xx settembre	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via xx settembre	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via xx settembre	14		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA XX SETTEMBRE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Serle	VIA XX SETTEMBRE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA XX SETTEMBRE	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA XX SETTEMBRE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	via xxiv maggio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	via xxiv maggio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	via xxiv maggio	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	via xxiv maggio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VIA XXV APRILE	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	VIA XXV APRILE	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	VIA XXV APRILE	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VIA XXV APRILE	33		Pavimenti in vinil amianto						
Serle	VICOLO CACCIATORI	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	VICOLO DEL POZZO	SNC	1987	Coibentazione di impianti termici, tubazioni			0,5		Danneggiato +10%	Friabile
Serle	xxiv maggio	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Serle	xxiv maggio	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Serle	xxiv maggio	23	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			129		Danneggiato -10%	Non friabile
Serle	xxiv maggio	23		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	benedetto croce	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	benedetto croce	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	benedetto croce	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	benedetto croce	25		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	carl marx	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	carl marx	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	carl marx	25/27	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	254	380805			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	carl marx	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	CARLO MARX	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	CARLO MARX	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	CARLO MARX	15/17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	CARLO MARX	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	colombare	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	colombare	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	colombare	snc	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480	7680			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	colombare	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	loc. mussolina	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	loc. mussolina	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	loc. mussolina	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	loc. mussolina	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	LOC. MUSSOLINA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	LOC. MUSSOLINA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	LOC. MUSSOLINA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	LOC. MUSSOLINA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	località garbella	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	località garbella	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	località garbella	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	località garbella	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	s.s. 11 km. 269+650	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	s.s. 11 km. 269+650	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	s.s. 11 km. 269+650	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34	850			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	s.s. 11 km. 269+650	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	s.s. 11 km 270	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	s.s. 11 km 270	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	s.s. 11 km 270	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	s.s. 11 km 270	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	S.S. II KM 269	650		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	S.S. II KM 269	650		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	S.S. II KM 269	650		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			34		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	S.S. II KM 269	650		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	strada del palazzo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	strada del palazzo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	strada del palazzo	sn	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	strada del palazzo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	V. COLOMBARE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	V. COLOMBARE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	V. COLOMBARE	19	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	V. COLOMBARE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	V. ZANARDELLI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	V. ZANARDELLI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	V. ZANARDELLI	5	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			436		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	V. ZANARDELLI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VAI DALLA CHIESA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VAI DALLA CHIESA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VAI DALLA CHIESA	1	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VAI DALLA CHIESA	1		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sirmione	VAI KENNEDY	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VAI KENNEDY	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VAI KENNEDY	5	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VAI KENNEDY	5		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VAI TODESCHINO	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VAI TODESCHINO	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VAI TODESCHINO	82	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VAI TODESCHINO	82		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via amendola	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via amendola	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via amendola	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via amendola	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via amendola	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via amendola	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via amendola	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	354	5310			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via amendola	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via amendola	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via amendola	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via amendola	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via amendola	11		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA AMENDOLA	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA AMENDOLA	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA AMENDOLA	2/B	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA AMENDOLA	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA BAGNER	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA BAGNER	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA BAGNER	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA BAGNER	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via benaco	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via benaco	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via benaco	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via benaco	20		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA BUOZZI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA BUOZZI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA BUOZZI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1600			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA BUOZZI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA C. MARX	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA C. MARX	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA C. MARX	23	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA C. MARX	23		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA C. MARX	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA C. MARX	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA C. MARX	37	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7500		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA C. MARX	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA CARLO MARX	33/35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA CARLO MARX	33/35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA CARLO MARX	33/35	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			510		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA CARLO MARX	33/35		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA CARLO MARX	41/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA CARLO MARX	41/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA CARLO MARX	41/43	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA CARLO MARX	41/43		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via chiodi	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via chiodi	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via chiodi	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		150			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via chiodi	91		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via cialdini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via cialdini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via cialdini	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via cialdini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA COLOMBARE	89	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460	7360			Danneggiato +10%	Non friabile
Sirmione	via colombare	25a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via colombare	25a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via colombare	25a	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25	375			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via colombare	25a		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA COLOMBARE	89/91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA COLOMBARE	89/91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA COLOMBARE	89/91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8			Non friabile
Sirmione	VIA COLOMBARE	89/91		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA CONDOMINIO	8	1962	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	500	7500			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA CONDOMINIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA CONDOMINIO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sirmione	VIA CONDOMINIO	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sirmione	VIA DEGLI ALPINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA DEGLI ALPINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA DEGLI ALPINI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Sirmione	VIA DEGLI ALPINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via don minzoni	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via don minzoni	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via don minzoni	17	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via don minzoni	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA DON MINZONI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA DON MINZONI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA DON MINZONI	17	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA DON MINZONI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via don perosi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via don perosi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via don perosi	1	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via don perosi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	2	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			513		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	17	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			243		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	19	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			432		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA G. AMENDOLA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via garbello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via garbello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via garbello	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via garbello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via garbena	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via garbena	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via garbena	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680	9500			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via garbena	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA GOITO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA GOITO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA GOITO	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA GOITO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via john kennedy	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via john kennedy	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via john kennedy	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	940	14100			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via john kennedy	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via k. marx	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via k. marx	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via k. marx	49	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000					
Sirmione	via k. marx	49		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via karl marx	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via karl marx	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via karl marx	29/31	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via karl marx	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA KENNEDY	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA KENNEDY	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA KENNEDY	5/7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA KENNEDY	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via lamarmora	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via lamarmora	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via lamarmora	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via lamarmora	26		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via Lazio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via Lazio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via Lazio	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			135		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via Lazio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA MATTEOTTI	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA MATTEOTTI	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA MATTEOTTI	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA MATTEOTTI	47		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA MICHELANGELO	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA MICHELANGELO	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA MICHELANGELO	40	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA MICHELANGELO	40		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via p. nenni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sirmione	via p. nenni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via p. nenni	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via p. nenni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA P. NENNI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA P. NENNI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA P. NENNI	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA P. NENNI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via p. nenni	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via p. nenni	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via p. nenni	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			320		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via p. nenni	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA P. NENNI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA P. NENNI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA P. NENNI	8	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	7500			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA P. NENNI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via p. nenni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via p. nenni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via p. nenni	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via p. nenni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA P. NENNI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA P. NENNI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA P. NENNI	21	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA P. NENNI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA P.NENNI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA P.NENNI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA P.NENNI	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA P.NENNI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA PASTORE	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA PASTORE	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA PASTORE	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA PASTORE	17		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via pietro nenni	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via pietro nenni	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via pietro nenni	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via pietro nenni	10		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via punta staffalo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via punta staffalo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		6500			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via punta staffalo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sirmione	via punta staffalo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via punta staffalo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via punta staffalo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via punta staffalo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		6500			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via punta staffalo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA S. MARTINO D/b	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA S. MARTINO D/b	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA S. MARTINO D/b	130	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA S. MARTINO D/b	130		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via san amrtino	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via san amrtino	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via san amrtino	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via san amrtino	19		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via san martino	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via san martino	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via san martino	74	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via san martino	74		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA SAN MARTINO	126		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA SAN MARTINO	126		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA SAN MARTINO	126	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA SAN MARTINO	126		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA SAN MARTINO	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA SAN MARTINO	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA SAN MARTINO	130	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA SAN MARTINO	130		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via san martino	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via san martino	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via san martino	130	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	19	270			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via san martino	130		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA SAN MARTINO D/b	130		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA SAN MARTINO D/b	130		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA SAN MARTINO D/b	130	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA SAN MARTINO D/b	130		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA SAN MARTINO D/b	169		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA SAN MARTINO D/b	169		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sirmione	VIA SAN MARTINO D/b	169	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8400		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA SAN MARTINO D/b	169		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via san martino fraz. borghetta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via san martino fraz. borghetta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via san martino fraz. borghetta	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via san martino fraz. borghetta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA SAN PIETRO	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA SAN PIETRO	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA SAN PIETRO	3/5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA SAN PIETRO	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA SAN PIETRO	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA SAN PIETRO	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA SAN PIETRO	3/5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA SAN PIETRO	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via sirmioncino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via sirmioncino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via sirmioncino	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via sirmioncino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via sirmioncino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via sirmioncino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via sirmioncino	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via sirmioncino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via todeschino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via todeschino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via todeschino	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via todeschino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via Todeschino	73	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2240			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via todeschino	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via todeschino	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via todeschino	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via todeschino	99		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via todeschino	141		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via todeschino	141		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via todeschino	141		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via todeschino	141		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via todeschino	14/16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via todeschino	14/16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via todeschino	14/16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via todeschino	14/16		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via toscana	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via toscana	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via toscana	40	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via toscana	40		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via verona	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via verona	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via verona	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via verona	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA VERONA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA VERONA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	VIA VERONA	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA VERONA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via verona	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via verona	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via verona	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via verona	8		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via verona	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via verona	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via verona	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via verona	79		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via verona	312		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via verona	312		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via verona	312	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via verona	312		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via verona	67/61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via verona	67/61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via verona	67/61	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	via verona	67/61		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	via vivaldi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	via vivaldi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sirmione	via vivaldi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Sirmione	via vivaldi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sirmione	VIA xxv APRILE	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sirmione	VIA xxv APRILE	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sirmione	VIA xxv APRILE	100	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Sirmione	VIA xxv APRILE	100		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	brescia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	brescia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	brescia	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			463		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	brescia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	brescia	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	brescia	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	brescia	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1288		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	brescia	25		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	levrini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	levrini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	levrini	3	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	levrini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	levrini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	levrini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	levrini	4	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			620		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	levrini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	san michele	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	san michele	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	san michele	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	san michele	15		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	trevisago	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	trevisago	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	trevisago	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7664		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	trevisago	1		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	VIA AVANZI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	VIA AVANZI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	VIA AVANZI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	VIA AVANZI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	VIA BRESCIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	VIA BRESCIA	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	335		335		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	VIA BRESCIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via brescia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via brescia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via brescia	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			440		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	via brescia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via brescia	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via brescia	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via brescia	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1288		1288		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	via brescia	25		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via bresscia	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via bresscia	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via bresscia	12	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Soiano del Lago	via bresscia	12		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via castellana	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via castellana	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via castellana	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	via castellana	4		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via costa lunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via costa lunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via costa lunga	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			754		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	via costa lunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	VIA FERMI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	VIA FERMI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	VIA FERMI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	VIA FERMI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via fermi - dei colli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via fermi - dei colli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via fermi - dei colli	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato +10%	Non friabile
Soiano del Lago	via fermi - dei colli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via levrini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via levrini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via levrini	3	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	via levrini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via livrini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via livrini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via livrini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	via livrini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	VIA MONTE SALTARINO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	VIA MONTE SALTARINO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	VIA MONTE SALTARINO	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Soiano del Lago	VIA MONTE SALTARINO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	via san michele	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	via san michele	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	via san michele	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	via san michele	8		Pavimenti in vinil amianto						
Soiano del Lago	VIA X GIORNATE	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Soiano del Lago	VIA X GIORNATE	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Soiano del Lago	VIA X GIORNATE	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Soiano del Lago	VIA X GIORNATE	23		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	martignago	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	martignago	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	martignago	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	martignago	4		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	ruchena	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	ruchena	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	ruchena	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42		Danneggiato +10%	Non friabile
Sulzano	ruchena	39		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	ruchena	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	ruchena	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	ruchena	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	ruchena	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	VIA CADORNA	SNC	1986	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Sulzano	VIA CAMONTARO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	VIA CAMONTARO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	VIA CAMONTARO	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato +10%	Non friabile
Sulzano	VIA CAMONTARO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via cologna	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via cologna	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via cologna	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970				Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via cologna	3		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via dante	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via dante	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via dante	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via dante	13		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via diaz	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via diaz	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via diaz	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via diaz	44		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via dosso	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via dosso	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via dosso	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			0,8	Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via dosso	31		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via industriale	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via industriale	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via industriale	1	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via industriale	1		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via martignano	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via martignano	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via martignano	68	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via martignano	68		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via nistisino	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via nistisino	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via nistisino	30	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato +10%	Non friabile
Sulzano	via nistisino	30		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via predabbio	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via predabbio	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via predabbio	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90			0,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via predabbio	22		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via ruchena	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via ruchena	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via ruchena	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34		34		Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via ruchena	37		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via s.maria	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via s.maria	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via s.maria	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via s.maria	36		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via santa giulia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via santa giulia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via santa giulia	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via santa giulia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via tassano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via tassano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via tassano	6	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Sulzano	via tassano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via tassano	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via tassano	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via tassano	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via tassano	80		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via vallevento	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via vallevento	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via vallevento	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato +10%	Non friabile
Sulzano	via vallevento	7		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	via verdi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	via verdi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	via verdi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	via verdi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Sulzano	viale pericoli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Sulzano	viale pericoli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Sulzano	viale pericoli	3	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Sulzano	viale pericoli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	LOC.PILA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	LOC.PILA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	LOC.PILA	SNC	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	LOC.PILA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	LOCALITẰ NIPPO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	LOCALITẰ NIPPO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	LOCALITẰ NIPPO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	LOCALITẰ NIPPO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	via antichi originari	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	via antichi originari	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	via antichi originari	snc	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato +10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	via antichi originari	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA BASIO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA BASIO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA BASIO	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA BASIO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA BASIO'	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA BASIO'	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA BASIO'	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6,4		Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA BASIO'	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA BORNADE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA BORNADE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA BORNADE	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		2,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA BORNADE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	via don giacomo zernerì	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	via don giacomo zernerì	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	via don giacomo zernerì	39	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato +10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	via don giacomo zernerì	39		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA GRUMELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA GRUMELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA GRUMELLO	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32	576			Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA GRUMELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA MELLA	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA MELLA	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA MELLA	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA MELLA	31		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	via missone	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	via missone	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	via missone	23	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato +10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	via missone	23		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA OLIVELLI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA OLIVELLI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA OLIVELLI	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	10000			Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA OLIVELLI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA S.CARLO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA S.CARLO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA S.CARLO	18	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA S.CARLO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	via statale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	via statale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	via statale	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato +10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	via statale	13		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	via statale	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	via statale	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	via statale	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato +10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	via statale	13		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Tavernole sul Mella	VIA STATALE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA STATALE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA STATALE	13	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400			14,4	Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA STATALE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA STATALE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA STATALE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA STATALE	19	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA STATALE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA STATLE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA STATLE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA STATLE	19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	629	7548			Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA STATLE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Tavernole sul Mella	VIA STATLE	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tavernole sul Mella	VIA STATLE	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tavernole sul Mella	VIA STATLE	7/9	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Tavernole sul Mella	VIA STATLE	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	da vinci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	da vinci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	da vinci	7	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	da vinci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	da vinci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	da vinci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	da vinci	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	da vinci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	da vinci	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	da vinci	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	da vinci	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	da vinci	14		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	grotti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	grotti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	grotti	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	grotti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	LOC. FOBIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	LOC. FOBIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	LOC. FOBIA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	LOC. FOBIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	LOC. QUADER	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	LOC. QUADER	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	LOC. QUADER	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27			Non friabile
Tignale	LOC. QUADER	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	loc. scai	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	loc. scai	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	loc. scai	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	loc. scai	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	LOC. SCOLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	LOC. SCOLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	LOC. SCOLE	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	LOC. SCOLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	piovere	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	piovere	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	piovere	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	piovere	1		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	prabione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	prabione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	prabione	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	prabione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	san zenone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	san zenone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	san zenone	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	san zenone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	scai oldesio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	scai oldesio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	scai oldesio	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	scai oldesio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	via don bosco	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	via don bosco	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	via don bosco	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	via don bosco	18		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	VIA L. DA VINCI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	VIA L. DA VINCI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	VIA L. DA VINCI	15	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	VIA L. DA VINCI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	via provinciale	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Tignale	via provinciale	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	via provinciale	12	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Tignale	via provinciale	12		Pavimenti in vinil amianto						
Tignale	VIA TRENTO	21/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tignale	VIA TRENTO	21/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tignale	VIA TRENTO	21/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200			Non friabile
Tignale	VIA TRENTO	21/A		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	A.VESPUCCI	4/5/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	A.VESPUCCI	4/5/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	A.VESPUCCI	4/5/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	A.VESPUCCI	4/5/6		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	artigianato	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	artigianato	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	artigianato	6	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			880		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	artigianato	6		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	artigianato	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	artigianato	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	artigianato	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	artigianato	13		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	BATTISTI, LOC. CASAGLIA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	BATTISTI, LOC. CASAGLIA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	BATTISTI, LOC. CASAGLIA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	BATTISTI, LOC. CASAGLIA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	BATTISTI, LOC. CASAGLIA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	BATTISTI, LOC. CASAGLIA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	BATTISTI, LOC. CASAGLIA	28	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	BATTISTI, LOC. CASAGLIA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	C.COLOMBO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	C.COLOMBO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	C.COLOMBO	10	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	C.COLOMBO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	C.COLOMBO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	C.COLOMBO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	C.COLOMBO	17	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4300		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	C.COLOMBO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	C.DERETTI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	C.DERETTI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	C.DERETTI	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	C.DERETTI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	CANOSI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	CANOSI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	CANOSI	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	CANOSI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	CASTEL MELLA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	CASTEL MELLA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	CASTEL MELLA	51	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			926		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	CASTEL MELLA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	CASTEL MELLA	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	CASTEL MELLA	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	CASTEL MELLA	71	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	CASTEL MELLA	71		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	CAVALLERA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	CAVALLERA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	CAVALLERA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Torbole Casaglia	CAVALLERA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	cavallera, cascina persello	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	cavallera, cascina persello	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	cavallera, cascina persello	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1010		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	cavallera, cascina persello	1		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	CESARE BATTISTI	13/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	CESARE BATTISTI	13/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	CESARE BATTISTI	13/A	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	CESARE BATTISTI	13/A		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	CESARE DERETTI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	CESARE DERETTI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	CESARE DERETTI	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	CESARE DERETTI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	CESARE DORETTI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	CESARE DORETTI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	CESARE DORETTI	32	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	CESARE DORETTI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	DERETTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	DERETTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	DERETTI	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			375		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	DERETTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	28	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	DON SALVONI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	41	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1650		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	DON SALVONI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	DON SALVONI	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1450		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	DON SALVONI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	e.mattei	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	e.mattei	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	e.mattei	26	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	e.mattei	26		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	e.mattei	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	e.mattei	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	e.mattei	30	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	e.mattei	30		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	e.mattei	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	e.mattei	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	e.mattei	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			630		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	e.mattei	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	fornaci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	fornaci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	fornaci	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	fornaci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	FORNACI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	FORNACI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	FORNACI	41	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	FORNACI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	FORNACI, LOC. FORNACI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	FORNACI, LOC. FORNACI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	FORNACI, LOC. FORNACI	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	FORNACI, LOC. FORNACI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	FORNACI, LOC. FORNACI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	FORNACI, LOC. FORNACI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	FORNACI, LOC. FORNACI	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	FORNACI, LOC. FORNACI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	G. GARIBALDI	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			57		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	G. GARIBALDI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	G. GARIBALDI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	G. GARIBALDI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	8	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	28	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			156		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	G.LEOPARDI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	G.MARCONI	18	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			15		Danneggiato -10%	Friabile
Torbole Casaglia	G.MARCONI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	G.MARCONI	18	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3		Danneggiato -10%	Friabile
Torbole Casaglia	G.MARCONI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	G.MARCONI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	G.MARCONI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	G.MARCONI	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			26		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	G.MARCONI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	GARIBALDI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	GARIBALDI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	GARIBALDI	9	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	GARIBALDI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	GORIZIA	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	GORIZIA	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	GORIZIA	45	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1275		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	GORIZIA	45		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	grandi	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	grandi	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	grandi	7/9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	grandi	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	KENNEDY	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	KENNEDY	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	KENNEDY	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	KENNEDY	1		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	KENNEDY	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	KENNEDY	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	KENNEDY	4	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25056		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	KENNEDY	4		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	KENNEDY	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	KENNEDY	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	KENNEDY	17	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1836		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	KENNEDY	17		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	LEONARDO DA VINCI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	LEONARDO DA VINCI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	LEONARDO DA VINCI	10	1944	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	LEONARDO DA VINCI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	LOC. CASCINA LAMA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	LOC. CASCINA LAMA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	LOC. CASCINA LAMA	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	LOC. CASCINA LAMA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	marconi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	marconi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	marconi	23	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	marconi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	marconi	2/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	marconi	2/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	marconi	2/b	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			155		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	marconi	2/b		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	martiri della liberta	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	martiri della liberta	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	martiri della liberta	23	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	martiri della liberta	23		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	martiri della liberta	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	martiri della liberta	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	martiri della liberta	25	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4750		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	martiri della liberta	25		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	MATTEI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MATTEI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MATTEI	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			484		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MATTEI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	MATTEI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MATTEI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MATTEI	16	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MATTEI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	MAZZARIO SAURO	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MAZZARIO SAURO	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MAZZARIO SAURO	96	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MAZZARIO SAURO	96		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	MAZZINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MAZZINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MAZZINI	8	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44		44		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MAZZINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	MAZZINI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MAZZINI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MAZZINI	53	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MAZZINI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	MAZZINI	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MAZZINI	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MAZZINI	72	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			77		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MAZZINI	72		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	MAZZINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MAZZINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MAZZINI	82	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MAZZINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	MAZZINI	119		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MAZZINI	119		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MAZZINI	119	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MAZZINI	119		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	mazzocchi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	mazzocchi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	mazzocchi	3	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	mazzocchi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	mazzocchi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	mazzocchi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	mazzocchi	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	mazzocchi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	mazzocchi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	mazzocchi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	mazzocchi	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Friabile
Torbole Casaglia	mazzocchi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	mazzocchi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	mazzocchi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	mazzocchi	13	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	mazzocchi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	mazzocchi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	mazzocchi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	mazzocchi	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			88		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	mazzocchi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	monte grappa	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	monte grappa	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	monte grappa	5	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	monte grappa	5		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	monte grappa	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	monte grappa	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	monte grappa	11	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	monte grappa	11		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	MONTE GRAPPA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MONTE GRAPPA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MONTE GRAPPA	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MONTE GRAPPA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	monte grappa	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	monte grappa	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	monte grappa	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	monte grappa	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MONTEGRAPPA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	MONTEGRAPPA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	MONTEGRAPPA	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	MONTEGRAPPA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	p.zza roma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	p.zza roma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	p.zza roma	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	150			Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	p.zza roma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	PIAVE / LOC.TORBOLE CASAGLIA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	PIAVE / LOC.TORBOLE CASAGLIA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	PIAVE / LOC.TORBOLE CASAGLIA	15	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	PIAVE / LOC.TORBOLE CASAGLIA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	PIAZZE DELLA REPUBBLICA	24/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	PIAZZE DELLA REPUBBLICA	24/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	PIAZZE DELLA REPUBBLICA	24/27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	PIAZZE DELLA REPUBBLICA	24/27		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1025		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			340		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			5215		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4275		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	PRADELLE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	RASSEGNA	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	RASSEGNA	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	RASSEGNA	2/4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	RASSEGNA	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	RASSEGNA	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	RASSEGNA	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	RASSEGNA	2/4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	RASSEGNA	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TITO SPERI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TITO SPERI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TITO SPERI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TITO SPERI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	tito speri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	tito speri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	tito speri	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	tito speri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TITO SPERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TITO SPERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TITO SPERI	12	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TITO SPERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	26	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15717		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	32	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3408		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	36	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	36		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	38	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	66	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TRAVAGLIATO	66		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TRENTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TRENTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TRENTO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TRENTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TRIESTE			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TRIESTE			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TRIESTE		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13018		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TRIESTE			Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	TRIESTE, LOC. CASAGLIA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	TRIESTE, LOC. CASAGLIA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	TRIESTE, LOC. CASAGLIA	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	TRIESTE, LOC. CASAGLIA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	verdi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	verdi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	verdi	13	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	verdi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VERDI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VERDI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VERDI	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VERDI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VERDI	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VERDI	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VERDI	115	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1248		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VERDI	115		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA COLOMBO	12/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA COLOMBO	12/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	VIA COLOMBO	12/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA COLOMBO	12/A		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	5/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	5/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	5/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	5/B		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA ARTIGIANATO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA ARTIGIANATO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA ARTIGIANATO	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA ARTIGIANATO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via c. battisti	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via c. battisti	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via c. battisti	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via c. battisti	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via canossi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via canossi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via canossi	2	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via canossi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA CASTEL MELLA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA CASTEL MELLA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA CASTEL MELLA	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA CASTEL MELLA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via castel mella	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via castel mella	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via castel mella	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3040		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via castel mella	22		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA CAV. FAUSTINO GHIDINI	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA CAV. FAUSTINO GHIDINI	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA CAV. FAUSTINO GHIDINI	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA CAV. FAUSTINO GHIDINI	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via cav. ghidini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via cav. ghidini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via cav. ghidini	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via cav. ghidini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via cavallera	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via cavallera	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via cavallera	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via cavallera	20		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA CAVALLERA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via cavallera	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via cavallera	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via cavallera	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via cavallera	46		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via cavallera	26/28	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via cavallera	26/28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via cavallera	26/28	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via cavallera	26/28		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via cavallera e via castelmella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via cavallera e via castelmella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via cavallera e via castelmella	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Torbole Casaglia	via cavallera e via castelmella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via cavallera/via de gasperi	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via cavallera/via de gasperi	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via cavallera/via de gasperi	S.N.		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via cavallera/via de gasperi	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via colombo	21	1988	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via colombo	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via colombo	21	2001	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via colombo	21		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via de gasperi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via de gasperi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via de gasperi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	via de gasperi	snc		Pavimenti in vinil amianto		700			Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via dell'artigianato	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via dell'artigianato	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via dell'artigianato	4	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			570		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via dell'artigianato	4		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA DELL'ARTIGIANATO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA DELL'ARTIGIANATO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA DELL'ARTIGIANATO	19	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA DELL'ARTIGIANATO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA DELLE LUCCIOLE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA DELLE LUCCIOLE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA DELLE LUCCIOLE	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA DELLE LUCCIOLE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via deretti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via deretti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via deretti	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via deretti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via deretti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via deretti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via deretti	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via deretti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA DERETTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA DERETTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA DERETTI	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA DERETTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA DERETTI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA DERETTI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA DERETTI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA DERETTI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA DON SALVONI	3	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via don salvoni	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via don salvoni	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via don salvoni	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via don salvoni	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA DON SALVONI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA DON SALVONI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA DON SALVONI	32	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA DON SALVONI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via fornaci	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via fornaci	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via fornaci	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via fornaci	9		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA FORNACI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via fornaci	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via fornaci	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via fornaci	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via fornaci	45		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA G. MAZZINI	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA G. MAZZINI	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA G. MAZZINI	82		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA G. MAZZINI	82		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via garibaldi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via garibaldi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via garibaldi	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via garibaldi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via garibaldi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via garibaldi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via garibaldi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	81		81		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via garibaldi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via garibaldi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via garibaldi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via garibaldi	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via garibaldi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA GIOVANNI XXIII	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA GIOVANNI XXIII	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA GIOVANNI XXIII	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	VIA GIOVANNI XXIII	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	177,6		177,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	177,6		177,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	177,6		177,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	177,6		177,6		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA GORIZIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via kennedy	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via kennedy	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via kennedy	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via kennedy	17		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via I. da vinci	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via I. da vinci	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via I. da vinci	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via I. da vinci	25		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA LEOPARDI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA LEOPARDI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA LEOPARDI	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA LEOPARDI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA LEOPARDI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA LEOPARDI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA LEOPARDI	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	64		64		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA LEOPARDI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via leopardi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via leopardi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via leopardi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via leopardi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via m. grappa	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via m. grappa	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via m. grappa	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via m. grappa	21		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via marconi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via marconi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via marconi	28	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via marconi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via marconi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via marconi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via marconi	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via marconi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via marconi / loc. torbole	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via marconi / loc. torbole	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via marconi / loc. torbole	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via marconi / loc. torbole	12		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	2		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via martiri della liberta'	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via martiri della liberta'	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via martiri della liberta'	31	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via martiri della liberta'	31		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÃ¿	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÃ¿	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÃ¿	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÃ¿	27		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via martiri della libertÃ¿	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via martiri della libertÃ¿	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via martiri della libertÃ¿	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14000		14000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via martiri della libertÃ¿	31		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÃ¿	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÃ¿	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÃ¿	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28000		28000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÃ¿	31		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via mattei	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MATTEI	9/11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	430		430		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	52		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			93		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MAZZINI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via mazzini	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via mazzini	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via mazzini	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via mazzini	70		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via mazzini	91/C+103/C	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via mazzocchi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via mazzocchi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via mazzocchi	12	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via mazzocchi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via mazzocchi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via mazzocchi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via mazzocchi	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via mazzocchi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA MAZZOCCHI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MAZZOCCHI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA MAZZOCCHI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA MAZZOCCHI	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA MAZZOCCHI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via monte grappa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via monte grappa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via monte grappa	6	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via monte grappa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via papa giovanni xxiii	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via papa giovanni xxiii	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via papa giovanni xxiii	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1889,92		1889,92			Non friabile
Torbole Casaglia	via papa giovanni xxiii	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	44	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	44		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	50	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2700		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	SNC	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA PASSERE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via petrarca	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via petrarca	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via petrarca	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via petrarca	21		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via pradelle	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via pradelle	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via pradelle	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10000		10000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via pradelle	2		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA ROMA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA ROMA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA ROMA	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Torbole Casaglia	VIA ROMA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via rudiana	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via rudiana	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via rudiana	46	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	835		835		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via rudiana	46		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	4		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TITO SPERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via travagliati	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via travagliati	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via travagliati	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9700		9700		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via travagliati	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via travagliato	18	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13000	200000			Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	18	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2729	40000			Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	18	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	653	9800			Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1045		1045		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1143		1143		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	via travagliato	18		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via travagliato	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	via travagliato	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	via travagliato	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Torbole Casaglia	via travagliato	40		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	26 E/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	26 E/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	26 E/F	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	920					Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	26 E/F		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	26/F25030		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	26/F25030		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	26/F25030		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA TRAVAGLIATO	26/F25030		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	via umbria	78	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA VERDI	122		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA VERDI	122		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA VERDI	122		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		60			Danneggiato -10%	Friabile
Torbole Casaglia	VIA VERDI	122		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VIA VERDI	127		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VIA VERDI	127		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VIA VERDI	127		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato +10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VIA VERDI	127		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	vicolo delle lucciole	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	vicolo delle lucciole	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	vicolo delle lucciole	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	vicolo delle lucciole	16		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	vicolo delle lucciole	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	vicolo delle lucciole	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	vicolo delle lucciole	6/8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	vicolo delle lucciole	6/8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Torbole Casaglia	VICOLO DELLE LUCCIOLE	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VICOLO DELLE LUCCIOLE	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VICOLO DELLE LUCCIOLE	6/8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VICOLO DELLE LUCCIOLE	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VICOLO LUCCIOLE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VICOLO LUCCIOLE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VICOLO LUCCIOLE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Torbole Casaglia	VICOLO LUCCIOLE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	VILL. FONTANILI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	VILL. FONTANILI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	VILL. FONTANILI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	VILL. FONTANILI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Torbole Casaglia	villaggio fontanini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Torbole Casaglia	villaggio fontanini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Torbole Casaglia	villaggio fontanini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Torbole Casaglia	villaggio fontanini	5		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	carlo setti	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	carlo setti	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	carlo setti	19	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275	37125			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	carlo setti	19		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	donatello	53/55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	donatello	53/55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	donatello	53/55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	donatello	53/55		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA FOLINA CARIAGA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA FOLINA CARIAGA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA FOLINA CARIAGA	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	GAINO VIA FOLINA CARIAGA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA PULCIANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA PULCIANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA PULCIANO	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	GAINO VIA PULCIANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA PULCIANO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA PULCIANO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	GAINO VIA PULCIANO	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	GAINO VIA PULCIANO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	LOC ROINA	35	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	LOC ROINA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	LOC ROINA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Toscolano-Maderno	LOC ROINA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	LOC. SAN MARTINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	LOC. SAN MARTINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	LOC. SAN MARTINO	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	LOC. SAN MARTINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	località cecina	s.n.c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	località cecina	s.n.c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	località cecina	s.n.c	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	località cecina	s.n.c		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	località supina	s.n.c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	località supina	s.n.c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	località supina	s.n.c	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	località supina	s.n.c		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	località zenner	n.p.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	località zenner	n.p.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	località zenner	n.p.	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21	250			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	località zenner	n.p.		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	lungolago zanrdelli	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	lungolago zanrdelli	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	lungolago zanrdelli	28	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	484		484		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	lungolago zanrdelli	28		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	p.zza Michelangelo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	p.zza Michelangelo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	p.zza Michelangelo	18	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	p.zza Michelangelo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	paganini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	paganini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	paganini	2	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	paganini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	piazza bornico	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	piazza bornico	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	piazza bornico	11	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	piazza bornico	11		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	piazza caduti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Toscolano-Maderno	piazza caduti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	piazza caduti	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	piazza caduti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	piazza michelangelo	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	piazza michelangelo	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	piazza michelangelo	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			89		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	piazza michelangelo	26		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	puccini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	puccini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	puccini	6	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	puccini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	trieste	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	trieste	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	trieste	14	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86		86		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	trieste	14		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	v.le marconi	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	v.le marconi	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	v.le marconi	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	v.le marconi	24		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	vespucci	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	vespucci	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	vespucci	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3679		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	vespucci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	vespucci	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	vespucci	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	vespucci	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3679		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	vespucci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via a. vespucci	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via a. vespucci	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via a. vespucci	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via a. vespucci	20		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA ARRIGO BOITO	22	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20	20			Danneggiato -10%	Friabile
Toscolano-Maderno	VIA ARRIGO BOITO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA ARRIGO BOITO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Toscolano-Maderno	VIA ARRIGO BOITO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA BELLARDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA BELLARDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA BELLARDI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		600			Danneggiato -10%	Friabile
Toscolano-Maderno	VIA BELLARDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA BELLINI		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA BELLINI		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA BELLINI		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA BELLINI		3	Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA BELLINI		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA BELLINI		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA BELLINI		6	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	720			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA BELLINI		6	Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via bellini		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via bellini		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via bellini		9	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via bellini		9	Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via bellini		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via bellini		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via bellini		9	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via bellini		9	Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via bellini		21	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via bellini		21	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via bellini		21	1967 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160			0,96	Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via bellini		21	Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA BELTRAMI		11	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA BELTRAMI		11	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA BELTRAMI		11	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA BELTRAMI		11	Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA BELVEDERE		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA BELVEDERE		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA BELVEDERE		23	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA BELVEDERE		23	Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA BENAMATI		60	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA BENAMATI		60	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA BENAMATI		60	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA BENAMATI		60	Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA BENAMATI		69	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA BENAMATI		69	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Toscolano-Maderno	VIA BENAMATI	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato +10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA BENAMATI	69		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via benamati	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via benamati	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via benamati	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via benamati	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via caboto	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via caboto	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via caboto	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via caboto	44		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA CANOSSI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA CANOSSI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA CANOSSI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18					
Toscolano-Maderno	VIA CANOSSI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA CARDUCCI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA CARDUCCI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA CARDUCCI	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA CARDUCCI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA CARLO SETTI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA CARLO SETTI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA CARLO SETTI	36	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA CARLO SETTI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA CARTIERE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA CARTIERE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA CARTIERE	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA CARTIERE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via cecina	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via cecina	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via cecina	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via cecina	4		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via cecina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via cecina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via cecina	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via cecina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via cecina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via cecina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via cecina	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190	3800			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via cecina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA CERVANO LOC. ZENNER	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA CERVANO LOC. ZENNER	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA CERVANO LOC. ZENNER	SNC	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA CERVANO LOC. ZENNER	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via d'annunzio	s.n.c	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via d'annunzio	s.n.c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via d'annunzio	s.n.c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Toscolano-Maderno	via d'annunzio	s.n.c		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via dei lauri	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via dei lauri	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via dei lauri	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via dei lauri	2		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via del sarto	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via del sarto	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via del sarto	38	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via del sarto	38		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via delle cartiere	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via delle cartiere	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via delle cartiere	79	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via delle cartiere	79		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA DELLERA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA DELLERA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA DELLERA	3	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA DELLERA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via dell'era	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via dell'era	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via dell'era	10	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via dell'era	10		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	20	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40,5	546,75			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via donatello	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via donatello	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via donatello	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via donatello	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA DONATELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA DONIZZETTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA DONIZZETTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA DONIZZETTI	2	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA DONIZZETTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA FOLINO CABIANA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA FOLINO CABIANA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA FOLINO CABIANA	23	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA FOLINO CABIANA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA FOLINO CABIANA	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA FOLINO CABIANA	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA FOLINO CABIANA	93	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA FOLINO CABIANA	93		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA G. D'ANNUNZIO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA G. D'ANNUNZIO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA G. D'ANNUNZIO	7	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA G. D'ANNUNZIO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA GARIBALDI	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA GARIBALDI	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA GARIBALDI	46	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA GARIBALDI	46		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via giotto	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via giotto	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via giotto	41	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via giotto	41		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA GOLF	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA GOLF	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA GOLF	35	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato +10%	Friabile
Toscolano-Maderno	VIA GOLF	35		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via gozzi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via gozzi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via gozzi	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44		44		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via gozzi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via grotten	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via grotten	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via grotten	76	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via grotten	76		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via lungolago	35/36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via lungolago	35/36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via lungolago	35/36	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via lungolago	35/36		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via marco polo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via marco polo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via marco polo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via marco polo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via marco polo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via marco polo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via marco polo	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			85		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via marco polo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via marco polo	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via marco polo	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via marco polo	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via marco polo	13		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via marco polo	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via marco polo	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via marco polo	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via marco polo	31		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA MESSAGA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA MESSAGA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA MESSAGA	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA MESSAGA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via Messaga	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via Messaga	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via Messaga	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via Messaga	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Toscolano-Maderno	via michele	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via michele	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via michele	91	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via michele	91		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA MONTE MADERNO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA MONTE MADERNO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA MONTE MADERNO	56	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	106		106		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA MONTE MADERNO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via montemaderno	108		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via montemaderno	108		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via montemaderno	108	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato +10%	
Toscolano-Maderno	via montemaderno	108		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA NUOVA STRADA VICINALE DI SEGRANE SNC		1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		31			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA OLIVI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA OLIVI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA OLIVI	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato +10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA OLIVI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA ORIOLO	36/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA ORIOLO	36/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA ORIOLO	36/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA ORIOLO	36/B		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA ORIOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA ORIOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA ORIOLO	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA ORIOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via Panoramica	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via Panoramica	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via Panoramica	1	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70			0,7	Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via pi�� costa	17		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via pi�� costa	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via pi�� costa	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via pi�� costa	17	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1600			Danneggiato +10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via pi�� costa	17		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA PIE' COSTA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA PIE' COSTA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA PIE' COSTA	17	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA PIE' COSTA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA PIE' COSTA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA PIE' COSTA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA PIE' COSTA	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA PIE' COSTA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via promontorio	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via promontorio	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via promontorio	31	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via promontorio	31		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via promontorio	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via promontorio	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via promontorio	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via promontorio	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via puccini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via puccini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via puccini	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via puccini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via puccini	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via puccini	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via puccini	6	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via puccini	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via pulciano	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via pulciano	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via pulciano	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via pulciano	17		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via raffaello	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via raffaello	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via raffaello	33	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via raffaello	33		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via redi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via redi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via redi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via redi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA RELIGIONE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA RELIGIONE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA RELIGIONE	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA RELIGIONE	4		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Toscolano-Maderno	via religione	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via religione	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via religione	88	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via religione	88		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via roma	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via roma	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via roma	53	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			275		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via roma	53		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via s. ambrogio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via s. ambrogio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via s. ambrogio	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via s. ambrogio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via san ambrogio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via san ambrogio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via san ambrogio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via san ambrogio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35			0,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SAN GIORGIO	62		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SAN MARTINO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via san michele	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via san michele	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via san michele	1	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75			1300	Danneggiato +10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via san michele	1		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via san michele	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via san michele	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via san michele	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via san michele	10		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via san michele	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via san michele	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via san michele	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via san michele	11		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via san michele	26	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	20				Danneggiato -10%	Friabile
Toscolano-Maderno	via san michele	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via san michele	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Toscolano-Maderno	via san michele	26		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via san michele	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via san michele	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via san michele	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via san michele	76		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'AMBROGIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'AMBROGIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'AMBROGIO	14	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1400			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SANT'AMBROGIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'AMBROGIO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'AMBROGIO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'AMBROGIO	53	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SANT'AMBROGIO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'URBANO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'URBANO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SANT'URBANO	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SANT'URBANO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via sentiero della maina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Toscolano-Maderno	via sentiero della maina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via sentiero della maina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via sentiero della maina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA SOLINO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA SOLINO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA SOLINO	17	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA SOLINO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA STATALE	105		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA STATALE	105		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA STATALE	105	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125	1500			Danneggiato +10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA STATALE	105		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via statale toscolano	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via statale toscolano	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via statale toscolano	97	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via statale toscolano	97		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via tartaglia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via tartaglia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via tartaglia	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via tartaglia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via tasso	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via tasso	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via tasso	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46,4		46,4		Danneggiato +10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via tasso	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA TITO SPERI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA TITO SPERI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA TITO SPERI	5	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA TITO SPERI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via trento	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via trento	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via trento	118	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via trento	118		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA TRENTO	91/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA TRENTO	91/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA TRENTO	91/D	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIA TRENTO	91/D		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIA VESPUCCI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIA VESPUCCI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIA VESPUCCI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Toscolano-Maderno	VIA VESPUCCI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				28	Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				180	Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				28	Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28	1968	Coibentazione di strutture murarie o metalliche				0,43	Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Toscolano-Maderno	via vespucci	28		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4842		4842		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4842		4842		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via vespucci	32	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4842		4842		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via vespucci	32		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vigole	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via vigole	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via vigole	47	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via vigole	47		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via vigole	s.n.c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via vigole	s.n.c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Toscolano-Maderno	via vigole	s.n.c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Friabile
Toscolano-Maderno	via vigole	s.n.c		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	via zanardelli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	via zanardelli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	via zanardelli	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	via zanardelli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	VIALE MARCONI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	VIALE MARCONI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	VIALE MARCONI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	VIALE MARCONI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Toscolano-Maderno	viale marconi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Toscolano-Maderno	viale marconi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Toscolano-Maderno	viale marconi	12	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Toscolano-Maderno	viale marconi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	a cava	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	a cava	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	a cava	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	a cava	13		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	alighieri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	alighieri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	alighieri	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	alighieri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	alighieri	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	alighieri	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	alighieri	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	alighieri	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	angelo colombo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	angelo colombo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	angelo colombo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	angelo colombo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	artigianato	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	artigianato	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	artigianato	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	artigianato	17		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	artigianato	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	artigianato	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	artigianato	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050	16800			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	artigianato	24		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	artigianato	19/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	artigianato	19/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	artigianato	19/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	artigianato	19/c		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	aurora	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	aurora	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	aurora	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	aurora	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	aurora	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	aurora	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	aurora	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	aurora	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	aurora	2/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	aurora	2/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	aurora	2/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	aurora	2/b		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	averolda	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	averolda	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	averolda	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	averolda	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	battisti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	battisti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	battisti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	battisti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	belvedere	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	belvedere	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	belvedere	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	belvedere	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	borromeo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	borromeo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	borromeo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	borromeo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	brescia	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	brescia	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	brescia	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	brescia	18		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	brescia	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	brescia	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	brescia	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	brescia	64		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	brescia	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	brescia	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	brescia	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	brescia	78		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	BRESCIA	115		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	BRESCIA	115		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	BRESCIA	115	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	BRESCIA	115		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	brescia	171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	brescia	171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	brescia	171		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	6400			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	brescia	171		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	broli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	broli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	broli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	broli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	c.na pianerina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	c.na pianerina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	c.na pianerina	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	c.na pianerina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	casaglia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	casaglia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	casaglia	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175	2980			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	casaglia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	casaglia	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	casaglia	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	casaglia	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	casaglia	27		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	casaglia	69/73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	casaglia	69/73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	casaglia	69/73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	casaglia	69/73		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	casaglia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	casaglia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	casaglia	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	casaglia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	CASTREZZATO			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	CASTREZZATO			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	CASTREZZATO			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	CASTREZZATO			Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	CASTREZZATO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	CASTREZZATO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	CASTREZZATO	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	CASTREZZATO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	CASTRINA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	CASTRINA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	CASTRINA	10	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	CASTRINA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	caterina	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	caterina	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	caterina	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	caterina	18		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	cava	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	cava	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	cava	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	cava	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	cava	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	cava	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	cava	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				150	Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	cava	19		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	CAVA 13	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	cavour	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	cavour	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	cavour	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	cavour	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	dei samarioli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	dei samarioli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	dei samarioli	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	dei samarioli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	del commercio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	del commercio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	del commercio	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3200			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	del commercio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	del sole	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	del sole	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	del sole	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	del sole	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	diaz	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	diaz	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	diaz	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	diaz	26		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	einaudi	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	einaudi	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	einaudi	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	einaudi	40		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	einaudi,	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	einaudi,	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	einaudi,	71	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2100				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	einaudi,	71		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	industria	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	industria	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	industria	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640	9600			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	industria	16		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	industria	32/34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	industria	32/34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	industria	32/34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	industria	32/34		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	LEPRE	8	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	LEPRE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	LEPRE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	LEPRE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	lepre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	lepre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	lepre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	lepre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	LOC. FADINO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	LOC. FADINO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	LOC. FADINO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4140		4140		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	LOC. FADINO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	lupo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	lupo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	lupo	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	lupo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	mameli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	mameli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	mameli	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	mameli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	mandorle	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	mandorle	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	mandorle	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	mandorle	18		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	mandorle	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	mandorle	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	mandorle	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	mandorle	37		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	maria dei campi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	maria dei campi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	maria dei campi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	maria dei campi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	maria dei campi	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	maria dei campi	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	maria dei campi	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	maria dei campi	63		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	maria dei campi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	maria dei campi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	maria dei campi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	maria dei campi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	marini	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	marini	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	marini	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	marini	5		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	marini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	marini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	marini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	marini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	marini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	marini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	marini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	marini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	marini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	marini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	marini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	marini	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	marini	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	marini	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	MORETTO	3/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	MORETTO	3/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	MORETTO	3/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	MORETTO	3/B		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	napoleone	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	napoleone	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	napoleone	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	napoleone	38		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	orzinuovi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	orzinuovi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	orzinuovi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	orzinuovi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	P.ZZA LIBERTA'	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	pianera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	pianera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	pianera	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	pianera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	piave	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	piave	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	piave	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	piave	19		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	r. vantini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	430				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	r. vantini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	r. vantini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	r. vantini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	roma	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	roma	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	roma	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	roma	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	roma	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	roma	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	roma	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	roma	51		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	rondine	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	rondine	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	rondine	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	rondine	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	S. MARIA DEI CAMPI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	S. MARIA DEI CAMPI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	S. MARIA DEI CAMPI	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	53		53		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	S. MARIA DEI CAMPI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	s.maria dei campi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	s.maria dei campi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	s.maria dei campi	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	s.maria dei campi	41		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	sabbionera	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	sabbionera	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	sabbionera	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	sabbionera	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	san benetto	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	san benetto	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	san benetto	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	san benetto	15		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	san rocchino	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	san rocchino	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	san rocchino	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	san rocchino	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	san rocco	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	san rocco	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	san rocco	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	san rocco	49		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	scuole	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	scuole	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	scuole	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	scuole	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	trepola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	trepola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	trepola	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	trepola	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	valverde	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	valverde	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	valverde	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	valverde	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	valverde	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	valverde	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	valverde	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	valverde	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	vantini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	vantini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	vantini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	vantini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via del sole	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via del sole	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via del sole	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via del sole	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mameli	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mameli	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mameli	13/15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mameli	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA 25 APRILE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA 25 APRILE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA 25 APRILE	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA 25 APRILE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via a. diaz	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via a. diaz	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via a. diaz	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via a. diaz	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via a.diaz	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via a.diaz	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via a.diaz	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via a.diaz	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via a.diaz	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via a.diaz	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via a.diaz	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via a.diaz	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via a.diaz	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via a.diaz	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via a.diaz	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via a.diaz	14		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via alessandro manzoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via alessandro manzoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via alessandro manzoni	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via alessandro manzoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via armando diaz	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via armando diaz	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via armando diaz	20	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via armando diaz	20		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via arsenale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via arsenale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via arsenale	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via arsenale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via artigianato	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via artigianato	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato +10%	
Travagliato	via artigianato	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			690		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via artigianato	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via artigianato	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via artigianato	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via artigianato	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via artigianato	24		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA ARTIGIANATO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA ARTIGIANATO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA ARTIGIANATO	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5660		5660		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA ARTIGIANATO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA ARTIGIANATO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA ARTIGIANATO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA ARTIGIANATO	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5660		5660		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA ARTIGIANATO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via aurora	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via aurora	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via aurora	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via aurora	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA AURORA	2/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA AURORA	2/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA AURORA	2/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			38		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA AURORA	2/B		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via averolda	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via averolda	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via averolda	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			740		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via averolda	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via averolda	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via averolda	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via averolda	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via averolda	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via averolda	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via averolda	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via averolda	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via averolda	20		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via averolda	25\27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via averolda	25\27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via averolda	25\27	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via averolda	25\27		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA BASSANESA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA BASSANESA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA BASSANESA	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA BASSANESA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via bassanesa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via bassanesa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via bassanesa	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via bassanesa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via bassanesa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via bassanesa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via bassanesa	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via bassanesa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via bassolino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via bassolino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via bassolino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via bassolino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via bassolino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via bassolino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via bassolino	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			27		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via bassolino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via belvedere	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via belvedere	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via belvedere	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via belvedere	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via belvedere	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via belvedere	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via belvedere	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via belvedere	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via belvedere	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via belvedere	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via belvedere	21	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via belvedere	21		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via belvedere	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via belvedere	1/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via belvedere	1/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via belvedere	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA BRESCIA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA BRESCIA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA BRESCIA	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA BRESCIA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA BRESCIA	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA BRESCIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA BRESCIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA BRESCIA	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA BRESCIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1032		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	67		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA BRESCIA	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA BRESCIA	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA BRESCIA	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA BRESCIA	125		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	125		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	125		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	125		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1872		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	125		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brescia	193		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brescia	193		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via brescia	193		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brescia	193		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via broli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via broli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via broli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via broli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via brusati	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via brusati	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via brusati	79	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via brusati	79		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via bssolino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via bssolino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via bssolino	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via bssolino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via canossi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via canossi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via canossi	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via canossi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CANTARANE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CANTARANE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CANTARANE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CANTARANE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cantarane	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cantarane	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cantarane	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cantarane	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2620		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	21		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	28		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	36		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			984		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	36		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			900		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	37		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	41		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	42		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	43	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				4	Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	43		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1415		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	45		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	49		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via casaglia	64		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CASAGLIA	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CASAGLIA	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CASAGLIA	65	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160		1160		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CASAGLIA	65		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				197	Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	65		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	101		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	101		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	101		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	101		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	109		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	109		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	109		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	109		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casaglia	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casaglia	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casaglia	113		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1230		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casaglia	113		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CASAGLIA	44/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CASAGLIA	44/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CASAGLIA	44/A	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500		3500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CASAGLIA	44/A		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cascina balore	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cascina balore	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cascina balore	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cascina balore	35		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via casrezzato	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via casrezzato	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via casrezzato	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via casrezzato	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CASTREZZATO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CASTREZZATO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CASTREZZATO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CASTREZZATO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via castrezzato	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via castrezzato	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via castrezzato	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via castrezzato	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via castrezzato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via castrezzato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via castrezzato	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			460		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via castrezzato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via castrina	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via castrina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via castrina	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via castrina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via castrina	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via castrina	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via castrina	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via castrina	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via castrina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via castrina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via castrina	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via castrina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CASTRINA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CASTRINA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CASTRINA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			470		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CASTRINA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CASTRINA - LOC. CASCINA PIANTONE	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CASTRINA - LOC. CASCINA PIANTONE	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CASTRINA - LOC. CASCINA PIANTONE	56	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CASTRINA - LOC. CASCINA PIANTONE	56		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via castrina cascina castrina	s.n.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via castrina cascina castrina	s.n.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via castrina cascina castrina	s.n.	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via castrina cascina castrina	s.n.		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cav. di vittorio veneto 77	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cav. di vittorio veneto 77	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cav. di vittorio veneto 77	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cav. di vittorio veneto 77	77		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via cav.di vittorio veneto	91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cav.di vittorio veneto	91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cav.di vittorio veneto	91		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3335		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cav.di vittorio veneto	91		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cav.vittorio veneto	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cav.vittorio veneto	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cav.vittorio veneto	85		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cav.vittorio veneto	85		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CAVA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CAVA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CAVA	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CAVA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CAVA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CAVA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CAVA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	VIA CAVA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cava	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cava	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cava	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cava	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cava	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cava	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cava	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cava	13		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cava	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cava	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cava	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	via cava	19		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cavalieri vittorio veneto	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cavalieri vittorio veneto	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cavalieri vittorio veneto	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cavalieri vittorio veneto	59		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cavour	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cavour	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cavour	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cavour	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CHIARI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CHIARI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CHIARI	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CHIARI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via cinaglia	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via cinaglia	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via cinaglia	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via cinaglia	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via civerchio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via civerchio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via civerchio	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via civerchio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via civerchio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via civerchio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via civerchio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via civerchio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via civerchio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via civerchio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via civerchio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via civerchio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via conciliazione	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via conciliazione	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via conciliazione	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via conciliazione	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CONCILIAZIONE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CONCILIAZIONE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CONCILIAZIONE	39	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CONCILIAZIONE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via conciliazione	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via conciliazione	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via conciliazione	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via conciliazione	40		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via conciliazione	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via conciliazione	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via conciliazione	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via conciliazione	47		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CONCILIAZIONE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	VIA CONCILIAZIONE	51	1984	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CONCILIAZIONE	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	281		281		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CONCILIAZIONE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via conciliazione	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via conciliazione	66	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via conciliazione	66		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via conciliazione	66		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via conciliazione	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via conciliazione	70	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via conciliazione	70		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via conciliazione	70		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via congrega	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via congrega	3	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via congrega	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	via congrega	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA CREMONESINI	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA CREMONESINI	25	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA CREMONESINI	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA CREMONESINI	25		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via crocefisso	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via crocefisso	3	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via crocefisso	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via crocefisso	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via crocefisso	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via crocefisso	9	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via crocefisso	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via crocefisso	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via d. alighieri	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via d. alighieri	11	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via d. alighieri	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via d. alighieri	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via d'angelo colombo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via d'angelo colombo	12	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via d'angelo colombo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via d'angelo colombo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via d'angelo colombo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via d'angelo colombo	12	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via d'angelo colombo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via d'angelo colombo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dante alighieri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dante alighieri	8	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dante alighieri	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dante alighieri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DE GASPERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DE GASPERI	9	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DE GASPERI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	89		89		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DE GASPERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via de gasperi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via de gasperi	9	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via de gasperi	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via de gasperi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei campazzi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dei campazzi	1	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dei campazzi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dei campazzi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei mille	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dei mille	1	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dei mille	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dei mille	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei mille	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dei mille	3	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dei mille	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dei mille	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei mille	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dei mille	3	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dei mille	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dei mille	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei mille	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dei mille	5	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dei mille	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dei mille	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei mille	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dei mille	5	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dei mille	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	via dei mille	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei mille	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via dei mille	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dei mille	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei mille	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dei mille	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dei mille	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			37,8		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dei mille	50		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dei sembricoli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dei sembricoli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dei sembricoli	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3335		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dei sembricoli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DEL COMMERCIO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DEL COMMERCIO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DEL COMMERCIO	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DEL COMMERCIO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via del commercio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via del commercio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via del commercio	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via del commercio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via del levante	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via del levante	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via del levante	7	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via del levante	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via del platano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via del platano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via del platano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via del platano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via del torchio	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via del torchio	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DELLA FRANCESCA - IMBOCCO SP19	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DELLA FRANCESCA - IMBOCCO SP19	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DELLA FRANCESCA - IMBOCCO SP19	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DELLA FRANCESCA - IMBOCCO SP19	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via della lenda	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via della lenda	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via della lenda	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via della lenda	14		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via della lenda	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via della lenda	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via della lenda	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via della lenda	14		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via della lenda	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via della lenda	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via della lenda	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via della lenda	14		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dell'artigianato	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dell'artigianato	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dell'artigianato	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350		1350		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dell'artigianato	24		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DELL'ARTIGIANATO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DELL'ARTIGIANATO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DELL'ARTIGIANATO	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DELL'ARTIGIANATO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DELL'ARTIGIANATO	16/18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DELL'ARTIGIANATO	16/18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DELL'ARTIGIANATO	16/18/20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DELL'ARTIGIANATO	16/18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DELL'AVEROLDA	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DELL'AVEROLDA	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DELL'AVEROLDA	S.N.	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DELL'AVEROLDA	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DELLE PAGHERE	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DELLE PAGHERE	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DELLE PAGHERE	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DELLE PAGHERE	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dell'industria	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dell'industria	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dell'industria	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			335		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dell'industria	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dell'industria	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dell'industria	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dell'industria	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dell'industria	32		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DELL'INDUSTRIA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	VIA DELL'INDUSTRIA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DELL'INDUSTRIA	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DELL'INDUSTRIA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DELL'INDUSTRIA	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DELL'INDUSTRIA	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DELL'INDUSTRIA	15/17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DELL'INDUSTRIA	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via diaz	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via diaz	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via diaz	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via diaz	26		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DON A. COLOMBO	8	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via don a.marini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via don a.marini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via don a.marini	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via don a.marini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via don angelo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via don angelo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via don angelo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via don angelo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via don angelo colombo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via don angelo colombo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via don angelo colombo	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via don angelo colombo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DON ANGELO COLOMBO	7	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	328		328		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via don angelo marini	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via don angelo marini	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via don angelo marini	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via don angelo marini	14		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA DONATORI DI SANGUE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA DONATORI DI SANGUE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA DONATORI DI SANGUE	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA DONATORI DI SANGUE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via donatori di sangue	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via donatori di sangue	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via donatori di sangue	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via donatori di sangue	13		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via donatori di sangue	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via donatori di sangue	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via donatori di sangue	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via donatori di sangue	30		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dugalone	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dugalone	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dugalone	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dugalone	15		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dugalone	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dugalone	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dugalone	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dugalone	15		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via dugalone	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via dugalone	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via dugalone	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via dugalone	19		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via einaudi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via einaudi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via einaudi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			56		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via einaudi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via einaudi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via einaudi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via einaudi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via einaudi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via einaudi	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via einaudi	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via einaudi	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via einaudi	29		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via einaudi	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via einaudi	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via ersenale	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via ersenale	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via ersenale	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via ersenale	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via f.franchi	152		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via f.franchi	152		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via f.franchi	152		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via f.franchi	152		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via f.lippi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via f.lippi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via f.lippi	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via f.lippi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via f.ziliani	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via f.ziliani	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via f.ziliani	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via f.ziliani	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via f.ziliani	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via f.ziliani	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via f.ziliani	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via f.ziliani	13		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via fenida	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via fenida	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via fenida	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		20			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via fenida	14		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via feniletti	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via feniletti	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via feniletti	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1860		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via feniletti	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA FINILETTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA FINILETTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA FINILETTI	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA FINILETTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via finiletti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via finiletti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via finiletti	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			512		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via finiletti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via finiletti	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via finiletti	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via finiletti	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	512				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via finiletti	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA FINILETTI	3	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	512	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via foresta	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via foresta	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via foresta	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2789		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via foresta	/		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via francesca/via lograto	ns		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via francesca/via lograto	ns		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via francesca/via lograto	ns		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via francesca/via lograto	ns		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via francesco paglia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via francesco paglia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via francesco paglia	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via francesco paglia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA G. MARCONI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA G. MARCONI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA G. MARCONI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	VIA G. MARCONI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via g.mameli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via g.mameli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via g.mameli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		40			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via g.mameli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via g.mameli	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via g.mameli	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via g.mameli	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via g.mameli	32		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via g.marconi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via g.marconi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via g.marconi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via g.marconi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA GABANETO E VIA iv NOVEMBTR	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA GABANETO E VIA iv NOVEMBTR	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA GABANETO E VIA iv NOVEMBTR	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA GABANETO E VIA iv NOVEMBTR	43		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via gabbiane	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via gabbiane	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via gabbiane	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77		77		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	via gabbiane	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via garibaldi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via garibaldi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via garibaldi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via garibaldi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via garibaldi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via garibaldi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via garibaldi	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via garibaldi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA GIOLITTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA GIOLITTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA GIOLITTI	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA GIOLITTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA GIOLITTI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA GIOLITTI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA GIOLITTI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA GIOLITTI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via giolitti	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via giolitti	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via giolitti	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via giolitti	38		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via giolitti	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via giolitti	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via giolitti	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via giolitti	54		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via giolitti	23/33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via giolitti	23/33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via giolitti	23/33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via giolitti	23/33		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA GIOVANNI XXIII	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA GIOVANNI XXIII	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA GIOVANNI XXIII	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	VIA GIOVANNI XXIII	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via giovanni xxiii	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via giovanni xxiii	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via giovanni xxiii	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via giovanni xxiii	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via goffredo mameli	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via goffredo mameli	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via goffredo mameli	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via goffredo mameli	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via iv novembre	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via iv novembre	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via iv novembre	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1160		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via iv novembre	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA IV NOVEMBRE	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via iv novembre	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via iv novembre	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via iv novembre	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via iv novembre	43		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via kennedy	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via kennedy	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via kennedy	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via kennedy	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via kennedy	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via kennedy	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via kennedy	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via kennedy	18		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA LENDENA	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA LENDENA	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via lepre	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via lepre	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via lepre	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			13		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via lepre	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via lepre	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via lepre	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via lepre	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via lepre	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via lepre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via lepre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via lepre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			19		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via lepre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via lepre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via lepre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via lepre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via lepre	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via lepre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via lepre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via lepre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via lepre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via lepre	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via lepre	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via lepre	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via lepre	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA LEPRE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA LEPRE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA LEPRE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA LEPRE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via lippi	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via lippi	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via lippi	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via lippi	19		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA LUPO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA LUPO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA LUPO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA LUPO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA MAI	S.N.		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA MAI	S.N.		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA MAI	S.N.	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA MAI	S.N.		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mameli	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mameli	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mameli	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mameli	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA MAMELI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA MAMELI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA MAMELI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA MAMELI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mameli	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mameli	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mameli	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mameli	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mameli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mameli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mameli	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mameli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mandorle	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mandorle	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mandorle	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mandorle	16		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mandorle	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mandorle	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mandorle	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mandorle	16		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mandorle	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mandorle	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mandorle	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mandorle	22		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mandorle	22/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mandorle	22/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mandorle	22/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mandorle	22/a		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via marcello	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via marcello	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via marcello	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			128		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via marcello	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA MARCONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA MARCONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA MARCONI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA MARCONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA MARCONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA MARCONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA MARCONI	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA MARCONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via marconi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via marconi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via marconi	23	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via marconi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via martora	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via martora	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via martora	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via martora	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via molini	152		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via molini	152		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via molini	152		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	via molini	152		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via moretto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via moretto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via moretto	5	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via moretto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via moretto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via moretto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via moretto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via moretto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via moretto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via moretto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via moretto	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via moretto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA MORETTO	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	40			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via moretto	7a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via moretto	7a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via moretto	7a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via moretto	7a		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	23	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	23		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	25		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	65		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	74		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	74		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			615		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	74		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	78		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	81	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			702		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	81		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	86		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	86		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	87		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	87		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1407		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	87		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	89		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	89		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	89		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	89		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	107		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	107		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	107		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15061		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	107		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA MULINI	142/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	VIA MULINI	142/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA MULINI	142/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA MULINI	142/A		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA MULINI	142/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA MULINI	142/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA MULINI	142/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA MULINI	142/A		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	25/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	25/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	25/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			49,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	25/a		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	81/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	81/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	81/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			287		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	81/a		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	81/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	81/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	81/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	81/a		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via mulini	81/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via mulini	81/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via mulini	81/f		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via mulini	81/f		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via napoleone		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via napoleone		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via napoleone		2	1968 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via napoleone		2	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		9	1986 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA NAPOLEONE		9	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via napoleone		57	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via napoleone		57	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via napoleone		57	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via napoleone		57	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via napoleone		57	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via napoleone		57	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via napoleone		57	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via napoleone		57	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via napoleone		57	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via napoleone		57	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via napoleone		57	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via napoleone		57	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		60	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		60	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		60	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA NAPOLEONE		60	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		65	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		65	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		65	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA NAPOLEONE		65	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via napoleone		81	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via napoleone		81	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via napoleone		81	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via napoleone		81	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		89	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		89	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA NAPOLEONE		89	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA NAPOLEONE		89	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via napoleone		93	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via napoleone		93	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via napoleone		93	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				45	Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via napoleone		93	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via napoleone	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via napoleone	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via napoleone	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via napoleone	/		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via novis		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via novis		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via novis		5	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via novis		5	Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via novis		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via novis		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via novis	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via novis	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via novis	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via novis	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via novis	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via novis	40		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via novis	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via novis	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via novis	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via novis	58		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via orzinuovi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via orzinuovi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via orzinuovi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via orzinuovi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via orzinuovi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via orzinuovi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via orzinuovi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			830		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via orzinuovi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA ORZINUOVI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA ORZINUOVI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA ORZINUOVI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via orzinuovi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via orzinuovi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via orzinuovi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via orzinuovi	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			975		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via orzinuovi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via orzinuovi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via orzinuovi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via orzinuovi	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via orzinuovi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA PALAZZI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA PALAZZI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA PALAZZI	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA PALAZZI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via palazzi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via palazzi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via palazzi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via palazzi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via palazzi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via palazzi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via palazzi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via palazzi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via parmigiano	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via parmigiano	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via piave	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via piave	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via piave	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via piave	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via piave	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via piave	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via piave	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via piave	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA PIAVE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA PIAVE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA PIAVE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA PIAVE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via piave	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via piave	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via piave	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via piave	17		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA PIAVE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA PIAVE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA PIAVE	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA PIAVE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via piave	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via piave	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via piave	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via piave	40		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via prati nuovi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via prati nuovi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via prati nuovi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via prati nuovi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA PRATI NUOVI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	VIA PRATI NUOVI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA PRATI NUOVI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA PRATI NUOVI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via prati nuovi	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via prati nuovi	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via prati nuovi	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via prati nuovi	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA PRATI NUOVI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA PRATI NUOVI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA PRATI NUOVI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA PRATI NUOVI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via primo maggio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via primo maggio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via primo maggio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via primo maggio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA PRIVATA PIAVE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA PRIVATA PIAVE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA PRIVATA PIAVE	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA PRIVATA PIAVE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA PRIVATA SAN MARCO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA PRIVATA SAN MARCO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA PRIVATA SAN MARCO	6	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA PRIVATA SAN MARCO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA PRIVATA SAN MARCO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA PRIVATA SAN MARCO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA PRIVATA SAN MARCO	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA PRIVATA SAN MARCO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via r.vantini	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via r.vantini	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via r.vantini	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			430		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via r.vantini	11		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via r.vantini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via r.vantini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via r.vantini	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via r.vantini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via ridolfi	wsnc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via ridolfi	wsnc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via ridolfi	wsnc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via ridolfi	wsnc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA RITORNELLO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA RITORNELLO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA RITORNELLO	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA RITORNELLO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via rodolfi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via rodolfi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via rodolfi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via rodolfi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via rodolfi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via rodolfi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via rodolfi	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			950		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via rodolfi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via roma	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via roma	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via roma	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via roma	30		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via roma	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via roma	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via roma	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via roma	30		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via roma	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via roma	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via roma	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via roma	51		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via roma	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via roma	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via roma	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via roma	60		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via rondine	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via rondine	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via rondine	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via rondine	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via rondine	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via rondine	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via rondine	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via rondine	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA S FRANCESCO D'ASSISI	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA S FRANCESCO D'ASSISI	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA S FRANCESCO D'ASSISI	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA S FRANCESCO D'ASSISI	62		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s.giulia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s.giulia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s.giulia	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s.giulia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s. carlo borromeo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s. carlo borromeo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s. carlo borromeo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s. carlo borromeo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s. caterina da siena	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s. caterina da siena	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s. caterina da siena	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s. caterina da siena	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA S. MARIA DEI CAMPI	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA S. MARIA DEI CAMPI	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA S. MARIA DEI CAMPI	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA S. MARIA DEI CAMPI	39		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA S. MARIA DEI CAMPI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA S. MARIA DEI CAMPI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA S. MARIA DEI CAMPI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA S. MARIA DEI CAMPI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s. pellico	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s. pellico	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s. pellico	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s. pellico	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s.m.dei campi	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s.m.dei campi	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s.m.dei campi	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	via s.m.dei campi	39		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s.rocchino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s.rocchino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s.rocchino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			368		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s.rocchino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s.rocco	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s.rocco	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s.rocco	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s.rocco	25		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s.rocco	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s.rocco	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s.rocco	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s.rocco	49		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s.rocco	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s.rocco	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s.rocco	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s.rocco	51		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via s.rocco	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via s.rocco	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via s.rocco	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via s.rocco	51		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA SAMBRIOLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA SAMBRIOLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA SAMBRIOLI	1	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA SAMBRIOLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA SAN CARLO BORROMEO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA SAN CARLO BORROMEO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA SAN CARLO BORROMEO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125		125		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA SAN CARLO BORROMEO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via san carlo borromeo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via san carlo borromeo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via san carlo borromeo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via san carlo borromeo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via san francesco d'assisi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via san francesco d'assisi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via san francesco d'assisi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via san francesco d'assisi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	549	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA SAN ROCCHINO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA SAN ROCCHINO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	VIA SAN ROCCHINO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	368				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA SAN ROCCHINO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via san rocco	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via san rocco	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via san rocco	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via san rocco	49		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA SANTA CATERINA DA SIENA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA SANTA CATERINA DA SIENA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA SANTA CATERINA DA SIENA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA SANTA CATERINA DA SIENA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via santa maria dei campi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via santa maria dei campi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via santa maria dei campi	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via santa maria dei campi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via santa maria dei campi	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via santa maria dei campi	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via santa maria dei campi	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via santa maria dei campi	61		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA SCUOLE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA SCUOLE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA SCUOLE	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA SCUOLE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA SCUOLE	14	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via silvio pellico	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via silvio pellico	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via silvio pellico	1	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via silvio pellico	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via silvio pellico	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via silvio pellico	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via silvio pellico	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			24		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via silvio pellico	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA SILVIO PELLICO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via solferino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via solferino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via solferino	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via solferino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via solferino	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via solferino	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	
Travagliato	via solferino	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via solferino	9		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via solferino	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via solferino	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via solferino	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via solferino	27		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via solferino	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via solferino	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via solferino	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via solferino	31		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via ss Pietro e Paolo	13/17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via Strada vicinale della Francesca	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via Strada vicinale della Francesca	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via Strada vicinale della Francesca	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via Strada vicinale della Francesca	/		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via t. Speri	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via t. Speri	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via t. Speri	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via t. Speri	33		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via tintori	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via tintori	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via tintori	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via tintori	13		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA TINTORI	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA TINTORI	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA TINTORI	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	VIA TINTORI	37		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via tito speri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via tito speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via tito speri	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via tito speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via tito speri	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via tito speri	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via tito speri	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via tito speri	22		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via tito speri	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via tito speri	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via tito speri	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via tito speri	24		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA TITO SPERI	27	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA TITO SPERI	37	1959	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via travagliato	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via travagliato	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via travagliato	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via travagliato	44		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA TREPOLA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA TREPOLA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA TREPOLA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22		22		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA TREPOLA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via trpola	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via trpola	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via trpola	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via trpola	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via v. emanuele	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via v. emanuele	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via v. emanuele	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via v. emanuele	21		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via val verde	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via val verde	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via val verde	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via val verde	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA VALVERDE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA VALVERDE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA VALVERDE	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	VIA VALVERDE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via valverde	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via valverde	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA VALVERDE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA VALVERDE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA VALVERDE	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA VALVERDE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via valverde	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via valverde	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via valverde	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			370		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via valverde	/		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via valverde	/		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via valverde	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via valverde	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			370		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via valverde	/		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vantini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vantini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vantini	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36		36		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vantini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA VANTINI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA VANTINI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA VANTINI	23	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA VANTINI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via verdura	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via verdura	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via verdura	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			350		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via verdura	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo cancello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo cancello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo cancello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo cancello	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo cancello	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo cancello	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo cancello	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4,5		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo cancello	4		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via vicolo chiuso	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo chiuso	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo chiuso	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo chiuso	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo chiuso	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo chiuso	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo chiuso	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo chiuso	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo congrega	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo congrega	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo congrega	2/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo congrega	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo fresco	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo fresco	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo fresco	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo fresco	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo fresco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo fresco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo fresco	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo fresco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo lupo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo lupo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo lupo	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo lupo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo passerino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo passerino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo passerino	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo passerino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo ritornello	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo ritornello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo ritornello	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo ritornello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vicolo stelle	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vicolo stelle	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vicolo stelle	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vicolo stelle	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vigna	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	
Travagliato	via vigna	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vigna	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vigna	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vigna	26		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA VIGNA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA VIGNA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA VIGNA	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA VIGNA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vitt. emanuele ii	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vitt. emanuele ii	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vitt. emanuele ii	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vitt. emanuele ii	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vittorio emanuele	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vittorio emanuele	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vittorio emanuele	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vittorio emanuele	21		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vittorio veneto	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vittorio veneto	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vittorio veneto	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	via vittorio veneto	53		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via vittorio veneto	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via vittorio veneto	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via vittorio veneto	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via vittorio veneto	53		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA X GIONATE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA X GIONATE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA X GIONATE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA X GIONATE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via xxiv maggio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via xxiv maggio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via xxiv maggio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via xxiv maggio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via xxiv maggio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via xxiv maggio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via xxiv maggio	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via xxiv maggio	8		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	via xxiv maggio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via xxiv maggio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via xxiv maggio	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via xxiv maggio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via xxiv maggio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via xxiv maggio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via xxiv maggio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via xxiv maggio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via xxiv maggio	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via xxiv maggio	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via xxiv maggio	2/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via xxiv maggio	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via xxv aprile	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via xxv aprile	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via xxv aprile	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	via xxv aprile	17		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via xxv aprile	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via xxv aprile	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via xxv aprile	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via xxv aprile	35		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via xxvi aprile	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via xxvi aprile	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via xxvi aprile	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via xxvi aprile	33		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via ziliani	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via ziliani	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via ziliani	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via ziliani	5		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via ziliani	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via ziliani	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	via ziliani	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	via ziliani	39		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA ZILIANI	NS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA ZILIANI	NS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA ZILIANI	NS	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VIA ZILIANI	NS		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VIA ZILIANI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VIA ZILIANI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VIA ZILIANI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Friabile
Travagliato	VIA ZILIANI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	via ziliani	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	via ziliani	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1			Danneggiato -10%	Friabile
Travagliato	via ziliani	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	via ziliani	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	viadotto s. martino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	viadotto s. martino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	viadotto s. martino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	viadotto s. martino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	viadotto s. martino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	viadotto s. martino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	viadotto s. martino	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				50	Danneggiato +10%	Non friabile
Travagliato	viadotto s. martino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	viaf.paglia	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	viaf.paglia	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	viaf.paglia	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	viaf.paglia	23		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	viaxxvi aprile	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	viaxxvi aprile	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	viaxxvi aprile	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	viaxxvi aprile	28		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	vicolo crocefisso	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	vicolo crocefisso	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	vicolo crocefisso	3	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	vicolo crocefisso	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	vicolo delle stelle	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	vicolo delle stelle	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	vicolo delle stelle	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	vicolo delle stelle	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	VICOLO FRESCO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	VICOLO FRESCO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	VICOLO FRESCO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	VICOLO FRESCO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	vicolo lupo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Travagliato	vicolo lupo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	vicolo lupo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	vicolo lupo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	vicolo parmigiano	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	vicolo parmigiano	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	vicolo parmigiano	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	vicolo parmigiano	2		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	vicolo ritornello	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	vicolo ritornello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	vicolo ritornello	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	vicolo ritornello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	vicolo ritornello/vicolo edifici	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	vicolo ritornello/vicolo edifici	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	vicolo ritornello/vicolo edifici	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Travagliato	vicolo ritornello/vicolo edifici	6		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	volta	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	volta	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	volta	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	volta	15		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	xxiv maggio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	xxiv maggio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	xxiv maggio	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	xxiv maggio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	xxiv maggio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	xxiv maggio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	xxiv maggio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	xxiv maggio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	xxv aprile	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	xxv aprile	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	xxv aprile	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	xxv aprile	17		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	xxv aprile	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	xxv aprile	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	xxv aprile	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48					
Travagliato	xxv aprile	17		Pavimenti in vinil amianto						
Travagliato	zanardelli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Travagliato	zanardelli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Travagliato	zanardelli	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Travagliato	zanardelli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	denera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	denera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	denera	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	denera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	dossi	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	dossi	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	dossi	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	dossi	15		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	era	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	era	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	era	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			420		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	era	10		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	fontane	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	fontane	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	fontane	7	2002	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	fontane	7		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	loc. castone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	loc. castone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	loc. castone	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	loc. castone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	nevese	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	nevese	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	nevese	31	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1060		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	nevese	31		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	tremalzo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	tremalzo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	tremalzo	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4000		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	tremalzo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	via belvedere	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	via belvedere	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	via belvedere	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	via belvedere	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	via cav. di v.veneto	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	via cav. di v.veneto	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Tremosine sul Garda	via cav. di v.veneto	32	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	via cav. di v.veneto	32		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	VIA FRENZANO	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	via levante	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	via levante	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	via levante	1	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	via levante	1		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	VIA LUNGOLAGO OLCESE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	VIA LUNGOLAGO OLCESE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	VIA LUNGOLAGO OLCESE	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	VIA LUNGOLAGO OLCESE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	via nevese	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	via nevese	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	via nevese	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	via nevese	31		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	VIA PERTICA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	VIA PERTICA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	VIA PERTICA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		250			Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	VIA PERTICA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	via prae	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	via prae	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	via prae	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	via prae	1		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	VIA PROVINCIALE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	VIA PROVINCIALE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	VIA PROVINCIALE	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	VIA PROVINCIALE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	via vittorio veneto	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	via vittorio veneto	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	via vittorio veneto	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	via vittorio veneto	46		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	via volta	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	via volta	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	via volta	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	via volta	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Tremosine sul Garda	xxv aprile	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Tremosine sul Garda	xxv aprile	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Tremosine sul Garda	xxv aprile	50	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Tremosine sul Garda	xxv aprile	50		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	c.da san gottardo	1A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	c.da san gottardo	1A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	c.da san gottardo	1A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	c.da san gottardo	1A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	c.na campagna nuova	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	c.na campagna nuova	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	c.na campagna nuova	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	c.na campagna nuova	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	c.na sandra banditi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	c.na sandra banditi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	c.na sandra banditi	13	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	660		660		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	c.na sandra banditi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	c.na santella mora	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	c.na santella mora	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	c.na santella mora	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	c.na santella mora	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	CARDUCCI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	CARDUCCI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	CARDUCCI	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	CARDUCCI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	CASCINA BERTOLA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	CASCINA BERTOLA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	CASCINA BERTOLA	8	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290			1,74	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	CASCINA BERTOLA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	cascina conta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	cascina conta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	cascina conta	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	cascina conta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	cascina conta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	cascina conta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	cascina conta	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	cascina conta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	CASCINA FENILAZZO SERA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	CASCINA FENILAZZO SERA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	CASCINA FENILAZZO SERA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	783	10179			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	CASCINA FENILAZZO SERA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	cascina finiletto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	cascina finiletto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	cascina finiletto		1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1650				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	cascina finiletto			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	cascina pieve	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	cascina pieve	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	cascina pieve	1/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Trenzano	cascina pieve	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	cascina vicina	2	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	cascina vicina	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	cascina vicina	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	cascina vicina	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	cascina visina			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	cascina visina			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	cascina visina		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	cascina visina			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	cossirano via dante	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	cossirano via dante	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	cossirano via dante	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	cossirano via dante	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	COSSIRANO VIA MARTINEGO	3A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	COSSIRANO VIA MARTINEGO	3A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	COSSIRANO VIA MARTINEGO	3A	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	COSSIRANO VIA MARTINEGO	3A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	dalla chiesa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	dalla chiesa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	dalla chiesa	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	dalla chiesa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	DONATORI DI SANGUE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	DONATORI DI SANGUE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	DONATORI DI SANGUE	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	DONATORI DI SANGUE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	fraz. convento	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	fraz. convento	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	fraz. convento	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	fraz. convento	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	GARIBALDI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	GARIBALDI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	GARIBALDI	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	66			0,66	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	GARIBALDI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	garibaldi	6a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	garibaldi	6a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	garibaldi	6a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	garibaldi	6a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	marconi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	marconi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	marconi	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380	7600			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	marconi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	MARCONI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	MARCONI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	MARCONI	26	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	MARCONI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	marconi	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche		10			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	marconi	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	marconi	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	marconi	46		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	martinengo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	martinengo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	martinengo	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	martinengo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	moro	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	moro	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	moro	13	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	moro	13		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	nazario sauro	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	nazario sauro	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	nazario sauro	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	nazario sauro	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	piazza 4 novembre	9	1964	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	piazza 4 novembre	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	piazza 4 novembre	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	piazza 4 novembre	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	roma	10 c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	roma	10 c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	roma	10 c	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	roma	10 c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	s.p. 235 km 94.400	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	s.p. 235 km 94.400	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	s.p. 235 km 94.400	snc	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320			224	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	s.p. 235 km 94.400	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	san valentino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	san valentino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	san valentino	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	san valentino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	san valentino	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	san valentino	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	san valentino	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	san valentino	39		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	sanloco	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	sanloco	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	sanloco	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	0,08			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	sanloco	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	trento	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	trento	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	trento	78	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	29				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	trento	78		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vai garibaldi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vai garibaldi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vai garibaldi	21	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vai garibaldi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	veneto	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	veneto	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	veneto	13	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	veneto	13		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via aldo moro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via aldo moro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via aldo moro	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via aldo moro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA ALIGHIERI	11/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA ALIGHIERI	11/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA ALIGHIERI	11/A	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20			20	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA ALIGHIERI	11/A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via bargnana	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via bargnana	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via bargnana	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2526				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via bargnana	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via bargnana	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via bargnana	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via bargnana	14	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	820				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via bargnana	14		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti		1980	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via battisti			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti	5	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti	15		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti	18	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti	18		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				1,1	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti	23		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via battisti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti	27	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti	27		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti	3g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti	3g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti	3g	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti	3g		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via battisti,	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via battisti,	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via battisti,	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	157				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via battisti,	19		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via bave	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via bave	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via bave	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via bave	10		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via bave	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via bave	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via bave	24	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440	440			Danneggiato -10%	Friabile
Trenzano	via bave	24		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA BAVE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA BAVE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA BAVE	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA BAVE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via belzagno	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via belzagno	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via belzagno	8	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via belzagno	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via belzagno	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via belzagno	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via belzagno	28	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via belzagno	28		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via c. Battisti	4/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via c. Battisti	4/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via c. Battisti	4/F	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via c. Battisti	4/F		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA C.NA AGOSTI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA C.NA AGOSTI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA C.NA AGOSTI	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA C.NA AGOSTI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CAMOZZI	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CAMOZZI	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CAMOZZI	18	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CAMOZZI	18		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via campazzo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via campazzo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via campazzo		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			3600	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via campazzo			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via campazzo			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via campazzo			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via campazzo		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240			4300	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via campazzo			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via canossi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via canossi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via canossi	20	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via canossi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CARDUCCI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CARDUCCI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CARDUCCI	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CARDUCCI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via carducci	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via carducci	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via carducci	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via carducci	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CARDUCCI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CARDUCCI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CARDUCCI	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	VIA CARDUCCI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CASCINA BETTOLINO	1/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	VIA CASCINA BETTOLINO	1/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CASCINA BETTOLINO	1/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155					Non friabile
Trenzano	VIA CASCINA BETTOLINO	1/B		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cascina cacce		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cascina cacce		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cascina cacce		1	1986 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cascina cacce		1	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cascina campagna nuova	1/3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cascina campagna nuova	1/3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cascina campagna nuova	1/3/5		1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	720				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cascina campagna nuova	1/3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CASCINA CASELLO CONTA		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CASCINA CASELLO CONTA		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CASCINA CASELLO CONTA		2	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CASCINA CASELLO CONTA		2	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CASCINA FINILETTO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CASCINA FINILETTO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CASCINA FINILETTO	SNC		1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400			7000	Danneggiato -10%	Friabile
Trenzano	VIA CASCINA FINILETTO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cascina pieve		15	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cascina pieve		15	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cascina pieve		15	1990 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cascina pieve		15	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cascine vicine		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cascine vicine		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cascine vicine		6	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cascine vicine		6	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via castello		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via castello		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via castello		7	1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via castello		7	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via castello	16a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via castello	16a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via castello	16a		1955 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	97	1552			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via castello	16a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cavour		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cavour		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cavour		18	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cavour		18	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cavour		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cavour		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cavour		22	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cavour		22	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CAVOUR		30	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CAVOUR		30	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CAVOUR		30	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135			2025	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CAVOUR		30	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cavour		34	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cavour		34	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cavour		34	1983 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cavour		34	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cavour	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cavour	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cavour	2/a		1978 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		960			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cavour	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via cesare battisti		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via cesare battisti		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via cesare battisti		7	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	142			142	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via cesare battisti		7	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CESARE BATTISTI	7/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CESARE BATTISTI	7/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CESARE BATTISTI	7/A		1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190	190			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CESARE BATTISTI	7/A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via chiesa		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via chiesa		13	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via chiesa		13	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via chiesa		13	Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via chiesa	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via chiesa	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via chiesa	2b		1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via chiesa	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via coniglio		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via coniglio		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via coniglio	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via coniglio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via coniglio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via coniglio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via coniglio	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via coniglio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via coniglio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via coniglio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via coniglio	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via coniglio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via conte martinengo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via conte martinengo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via conte martinengo	10	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	94				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via conte martinengo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via conte martinengo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via conte martinengo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via conte martinengo	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	262	4192			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via conte martinengo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CONTE MARTINENGO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CONTE MARTINENGO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CONTE MARTINENGO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CONTE MARTINENGO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via convento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via convento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via convento	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via convento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via convento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via convento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via convento	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via convento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CONVENTO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CONVENTO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CONVENTO	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CONVENTO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via convento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via convento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via convento	9	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via convento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CONVENTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CONVENTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CONVENTO	12	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45			0,45	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CONVENTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA CONVENTO	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA CONVENTO	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA CONVENTO	19	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA CONVENTO	19		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via convento	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via convento	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via convento	19	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				830	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via convento	19		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via convento	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via convento	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via convento	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via convento	21		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via damiano chiesa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via damiano chiesa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via damiano chiesa	4	2004	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via damiano chiesa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via damiano chiesa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via damiano chiesa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via damiano chiesa	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via damiano chiesa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via dante	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via dante	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via dante	2	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via dante	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via dante	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via dante	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via dante	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via dante	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via dante	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via dante	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via dante	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via dante	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via dante	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via dante	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via dante	9	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via dante	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via dante	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via dante	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via dante	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via dante	17		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via de gaperi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via de gaperi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via de gaperi	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via de gaperi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via de gasperi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via de gasperi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via de gasperi	3	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via de gasperi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via de gasperi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via de gasperi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via de gasperi	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via de gasperi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via de gasperi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via de gasperi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via de gasperi	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2200			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via de gasperi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via de gasperi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via de gasperi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via de gasperi	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via de gasperi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DE GASPERI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DE GASPERI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DE GASPERI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Friabile
Trenzano	VIA DE GASPERI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DE GASPERI	15/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DE GASPERI	15/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DE GASPERI	15/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato +10%	Friabile
Trenzano	VIA DE GASPERI	15/A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via della chiesa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via della chiesa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via della chiesa	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via della chiesa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via della chiesa	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via della chiesa	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via della chiesa	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via della chiesa	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via della pieve	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via della pieve	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via della pieve	9	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via della pieve	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via della pieve	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via della pieve	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via della pieve	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	231	3696			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via della pieve	10		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via della pieve	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via della pieve	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via della pieve	12	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via della pieve	12		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via della pieve	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via della pieve	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via della pieve	12	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via della pieve	12		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DON GEROLAMO PIETTA	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DON GEROLAMO PIETTA	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DON GEROLAMO PIETTA	39	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA DON GEROLAMO PIETTA	39		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DON GEROLAMO PIETTA	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DON GEROLAMO PIETTA	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DON GEROLAMO PIETTA	43	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA DON GEROLAMO PIETTA	43		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via don pietta	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via don pietta	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via don pietta	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via don pietta	17		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via don Pietta	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via don Pietta	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via don Pietta	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via don Pietta	21		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via don pietta	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via don pietta	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via don pietta	37	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via don pietta	37		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DON PIETTA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DON PIETTA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DON PIETTA	53	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA DON PIETTA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via don zambetti	2 c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via don zambetti	2 c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via don zambetti	2 c	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55,1			0,28	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via don zambetti	2 c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA DON ZAMBETTI	2C		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via don zambetti	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via don zambetti	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via don zambetti	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via don zambetti	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via don zambretti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via don zambretti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via don zambretti	4	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via don zambretti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via donatori di sangue	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via donatori di sangue	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via donatori di sangue	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via donatori di sangue	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA DONATORI DI SANGUE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA DONATORI DI SANGUE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA DONATORI DI SANGUE	11	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54			54	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA DONATORI DI SANGUE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via f.lli filzi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via f.lli filzi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via f.lli filzi	18	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via f.lli filzi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via falcone	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via falcone	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via falcone	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via falcone	19		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via filzi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via filzi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via filzi	4	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via filzi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via filzi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via filzi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via filzi	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via filzi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via filzi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via filzi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via filzi	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	61			0,31	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via filzi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via filzi	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via filzi	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via filzi	16	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	77			0,39	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via filzi	16		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA FILZI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA FILZI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA FILZI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA FILZI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via filzi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via filzi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via filzi	28	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via filzi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via filzi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via filzi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via filzi	28	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via filzi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via filzi	1/d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via filzi	1/d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via filzi	1/d		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via filzi	1/d		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via filzi	3c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via filzi	3c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via filzi	3c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via filzi	3c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via fisogni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via fisogni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via fisogni	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500	27000			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via fisogni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via fisogni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via fisogni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via fisogni	1	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via fisogni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA FIUME	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA FIUME	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA FIUME	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA FIUME	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA FIUME	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA FIUME	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA FIUME	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	134				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA FIUME	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via fiume	1/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via fiume	1/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via fiume	1/a	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via fiume	1/a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via fornaci			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via fornaci			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via fornaci		1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	6800			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via fornaci			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA FORNACI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA FORNACI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA FORNACI	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350	60000			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA FORNACI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via garibaldi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via garibaldi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via garibaldi	8	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via garibaldi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via garibaldi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via garibaldi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via garibaldi	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via garibaldi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via garibaldi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via garibaldi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via garibaldi	13	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via garibaldi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via garibaldi	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via garibaldi	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via garibaldi	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via garibaldi	23		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA GARIBALDI	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA GARIBALDI	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA GARIBALDI	1/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5900	800			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA GARIBALDI	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via garibaldi	13/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via garibaldi	13/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via garibaldi	13/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via garibaldi	13/c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via garibaldi	6a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	145				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via garibaldi	6a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via garibaldi	6a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via garibaldi	6a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via giappone	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via giappone	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via giappone	8	1998	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via giappone	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA GRAMSCI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA GRAMSCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA GRAMSCI	5	2000	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36	36			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA GRAMSCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via gramsci	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via gramsci	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via gramsci	12	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via gramsci	12		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA GRAMSCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA GRAMSCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA GRAMSCI	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA GRAMSCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via industriale	20	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via industriale	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via industriale	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via industriale	20		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via leopardi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via leopardi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via leopardi	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via leopardi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via leopardi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via leopardi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via leopardi	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via leopardi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via leopardi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via leopardi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via leopardi	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	82				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via leopardi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via manzoni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via manzoni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via manzoni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Trenzano	via manzoni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA MANZONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA MANZONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA MANZONI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	450			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA MANZONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via manzoni	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via manzoni	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via manzoni	8	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7020				Danneggiato +10%	
Trenzano	via manzoni	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA MANZONI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA MANZONI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA MANZONI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	900			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA MANZONI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via manzoni	7a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via manzoni	7a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via manzoni	7a	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	47,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via manzoni	7a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA MARCONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA MARCONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA MARCONI	1	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	
Trenzano	VIA MARCONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA MARCONI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA MARCONI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA MARCONI	1	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato +10%	
Trenzano	VIA MARCONI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	1	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		2200		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380	7600			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380	7600			Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via marconi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA MARCONI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA MARCONI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA MARCONI	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	
Trenzano	VIA MARCONI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		18000			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100	19800			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	26	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	28	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530	13250			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	52		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			105		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	52		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	52	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	52		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	54	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	54		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA MARCONI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA MARCONI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA MARCONI	58	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA MARCONI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	66	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	66		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	1c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	1c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	1c	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138				Danneggiato +10%	
Trenzano	via marconi	1c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	1d		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	1d		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	1d	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	1d		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	1e		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	1e		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	1e	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49				Danneggiato -10%	
Trenzano	via marconi	1e		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Friabile
Trenzano	via marconi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via marconi	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via marconi	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via marconi	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via marconi	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via martinego	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via martinego	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via martinego	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via martinego	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via martinengo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via martinengo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via martinengo	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via martinengo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via martinengo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via martinengo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via martinengo	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via martinengo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA MARTINENGO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA MARTINENGO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA MARTINENGO	20	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA MARTINENGO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via martinengo	3a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via martinengo	3a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via martinengo	3a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via martinengo	3a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via moro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via moro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via moro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via moro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via moro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via moro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via moro	2	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via moro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via moro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via moro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via moro	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via moro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via moro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via moro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via moro	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via moro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via moro	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via moro	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via moro	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via moro	14		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via moro	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via moro	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via moro	15	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	41				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via moro	15		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA MORO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA MORO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA MORO	57	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	
Trenzano	VIA MORO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via moro	15 a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via moro	15 a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via moro	15 a	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via moro	15 a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via nazario sauro	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via nazario sauro	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via nazario sauro	43	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via nazario sauro	43		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA NAZARIO SAURO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA NAZARIO SAURO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA NAZARIO SAURO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA NAZARIO SAURO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via pascoli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via pascoli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via pascoli	11	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via pascoli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via pietta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via pietta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via pietta	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			280		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via pietta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via pietta	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via pietta	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via pietta	9	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via pietta	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA PIETTA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA PIETTA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA PIETTA	19	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA PIETTA	19		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via pieve	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via pieve	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via pieve	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via pieve	12		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA PIEVE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA PIEVE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA PIEVE	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	VIA PIEVE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via rom	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via rom	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via rom	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37					
Trenzano	via rom	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA ROMA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA ROMA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA ROMA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285				Danneggiato +10%	
Trenzano	VIA ROMA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via roma	10c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via roma	10c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via roma	10c	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	945			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via roma	10c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via roma	16 a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via roma	16 a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via roma	16 a	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				40	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via roma	16 a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA ROMA	16/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA ROMA	16/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA ROMA	16/A	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				40	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA ROMA	16/A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via s. michele	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via s. michele	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via s. michele	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via s. michele	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via s. valentino	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via s. valentino	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via s. valentino	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				33	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via s. valentino	16		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via s.valentino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via s.valentino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via s.valentino	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via s.valentino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via s.valentino	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via s.valentino	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via s.valentino	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140			2100	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via s.valentino	14		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via s.valentino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via s.valentino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via s.valentino	20	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via s.valentino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via s.valentino	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via s.valentino	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via s.valentino	30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			900	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via s.valentino	30		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via s.valentino	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via s.valentino	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via s.valentino	33	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via s.valentino	33		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via s.valentino	14/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via s.valentino	14/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via s.valentino	14/c	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via s.valentino	14/c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san gottardo	7	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san gottardo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san gottardo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via san gottardo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san gottardo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via san gottardo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san gottardo	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san gottardo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san valentino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via san valentino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san valentino	2	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48	770			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san valentino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san valentino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via san valentino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san valentino	5	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san valentino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san valentino	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via san valentino	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san valentino	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san valentino	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san valentino	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via san valentino	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san valentino	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san valentino	16		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san valentino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via san valentino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san valentino	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san valentino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san valentino	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via san valentino	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san valentino	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san valentino	22		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san valentino	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via san valentino	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san valentino	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via san valentino	23		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA SAN VALENTINO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA SAN VALENTINO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA SAN VALENTINO	33	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA SAN VALENTINO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via san valentino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via san valentino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via san valentino	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via san valentino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via sanoloco	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via sanoloco	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via sanoloco	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15			0,08	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via sanoloco	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via sanoloco	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via sanoloco	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via sanoloco	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via sanoloco	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via santella mora	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via santella mora	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via santella mora	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			370		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via santella mora	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via santella mora	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via santella mora	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via santella mora	7	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800	9600			Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via santella mora	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA SANTELLA MORA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA SANTELLA MORA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA SANTELLA MORA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA SANTELLA MORA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via sauro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via sauro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via sauro	11	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via sauro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via sauro	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via sauro	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via sauro	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via sauro	15		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA SAURO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA SAURO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA SAURO	18	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	715			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA SAURO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via sauro	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via sauro	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via sauro	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via sauro	27		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via sauro	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via sauro	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via sauro	28	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91	590			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via sauro	28		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via sauro	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via sauro	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via sauro	53	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	630			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via sauro	53		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA SAURO	55	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	120				Danneggiato -10%	
Trenzano	VIA SAURO	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA SAURO	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	VIA SAURO	55		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via SOLFERINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via SOLFERINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via SOLFERINO	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			260		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via SOLFERINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via solferino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via solferino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via solferino	1	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via solferino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via solferino	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via solferino	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via solferino	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via solferino	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via solferino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via solferino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via solferino	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via solferino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via solferino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via solferino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via solferino	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via solferino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via solferino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via solferino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via solferino	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via solferino	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via solferino	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via solferino	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via solferino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via solferino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via solferino	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	235				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via solferino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via solferino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via solferino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via solferino	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via solferino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA SPERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA SPERI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA SPERI	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	240			Danneggiato -10%	Friabile
Trenzano	VIA SPERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via stretta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via stretta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via stretta	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via stretta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via tartaglia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via tartaglia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via tartaglia	7	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via tartaglia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via tito sperii	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via tito sperii	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via tito sperii	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via tito sperii	18		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA TRENTO	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA TRENTO	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA TRENTO	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86				Danneggiato +10%	Friabile
Trenzano	VIA TRENTO	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA TRENTO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA TRENTO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA TRENTO	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA TRENTO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	19	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	19		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	23	1957	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via trento	23		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	23	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32	512			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	23		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA TRENTO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA TRENTO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA TRENTO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA TRENTO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	44		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	44	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	44		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA TRENTO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA TRENTO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA TRENTO	47	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			55		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA TRENTO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA TRENTO	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA TRENTO	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA TRENTO	53	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA TRENTO	53		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	64	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37	592			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	64		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	68	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750	28000			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	68		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	29/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	29/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	29/a	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	391	6256			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	29/a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trento	5/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trento	5/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trento	5/b	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trento	5/b		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA TRENTO	72-74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA TRENTO	72-74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA TRENTO	72-74	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900	17100			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA TRENTO	72-74		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trieste	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trieste	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trieste	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trieste	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trieste	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trieste	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trieste	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trieste	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trieste	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trieste	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trieste	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	107				Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via trieste	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via trieste	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via trieste	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via trieste	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55	700			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via trieste	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via umberto i	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via umberto i	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via umberto i	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via umberto i	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via umberto i	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via umberto i	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via umberto i	10	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via umberto i	10		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via umberto l	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via umberto l	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via umberto l	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via umberto l	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via umberto I	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via umberto I	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via umberto I	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				625	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via umberto I	15		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via umberto i	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via umberto i	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via umberto i	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via umberto i	16		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via umberto i	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via umberto i	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via umberto i	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250	4000			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via umberto i	26		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via umberto i	3A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via umberto i	3A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via umberto i	3A	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via umberto i	3A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA UMBERTO IÂŁ	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA UMBERTO IÂŁ	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA UMBERTO IÂŁ	11	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	480			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA UMBERTO IÂŁ	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via umberto primo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via umberto primo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via umberto primo	16	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via umberto primo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA UMBERTO PRIMO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA UMBERTO PRIMO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA UMBERTO PRIMO	34	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA UMBERTO PRIMO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA UMBERTO PRIMO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA UMBERTO PRIMO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA UMBERTO PRIMO	34	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA UMBERTO PRIMO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via v	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via v	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via v	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via v	14		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via v. veneto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via v. veneto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via v. veneto	8	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via v. veneto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA V. VENETO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA V. VENETO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA V. VENETO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA V. VENETO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA V.VENETO MATTINA	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA V.VENETO MATTINA	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA V.VENETO MATTINA	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230	3500			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA V.VENETO MATTINA	36		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via v.veneto mattina	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via v.veneto mattina	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via v.veneto mattina	53	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	4800			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via v.veneto mattina	53		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via v.veneto sera	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via v.veneto sera	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via v.veneto sera	19	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1200			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via v.veneto sera	19		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto	11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48	580			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto	11		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via veneto	43		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto mattina	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto mattina	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto mattina	7	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto mattina	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto mattina	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto mattina	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto mattina	7	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460	7,8			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto mattina	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto mattina	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via veneto mattina	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto mattina	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto mattina	10		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto mattina	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto mattina	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto mattina	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto mattina	24		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto mattina	100		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto mattina	100		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto mattina	100	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto mattina	100		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto mattina	13 a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto mattina	13 a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto mattina	13 a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36	432			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto mattina	13 a		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto mattina	7/g		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto mattina	7/g		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto mattina	7/g	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	3900			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto mattina	7/g		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto mattino	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto mattino	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto mattino	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto mattino	29		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto sera	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto sera	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto sera	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90	180			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto sera	4		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto sera	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto sera	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto sera	15	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto sera	15		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via veneto sera	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via veneto sera	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via veneto sera	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18	216			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via veneto sera	26		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via venetomattina	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via venetomattina	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via venetomattina	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via venetomattina	3		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via verdi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via verdi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via verdi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via verdi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vicine	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vicine	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vicine	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vicine	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vicolo chiuso cossirano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vicolo chiuso cossirano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vicolo chiuso cossirano	6	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vicolo chiuso cossirano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio bveneto sera	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio bveneto sera	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio bveneto sera	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio bveneto sera	14		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio emanuel	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio emanuel	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio emanuel	31	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio emanuel	31		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio emanuele	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio emanuele	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio emanuele	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio emanuele	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio emanuele	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio emanuele	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio emanuele	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio emanuele	23		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio emanule ii	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio emanule ii	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio emanule ii	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290	4930			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio emanule ii	22		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneo	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneo	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via vittorio veneo	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9	225			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneo	45		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto	7	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3300			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto	15		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto	16		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto	20		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto	45		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA VITTORIO VENETO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA VITTORIO VENETO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA VITTORIO VENETO	56	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	630				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA VITTORIO VENETO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto	7A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto	7A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto	7A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto	7A		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto mattina			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto mattina			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto mattina		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	490			7840	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto mattina			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	25	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto mattina	25		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	45		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	48	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto mattina	48		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	45c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	45c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto mattina	45c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto mattina	45c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto s.	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto s.	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto s.	21	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80			1200	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto s.	21		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto sera	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto sera	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto sera	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto sera	8		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA VITTORIO VENETO SERA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA VITTORIO VENETO SERA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA VITTORIO VENETO SERA	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA VITTORIO VENETO SERA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto sera	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto sera	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto sera	12	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto sera	12		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio veneto sera	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio veneto sera	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio veneto sera	18	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via vittorio veneto sera	18		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorio vento sera	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorio vento sera	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorio vento sera	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	via vittorio vento sera	14		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittorioveneto mattina	32c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittorioveneto mattina	32c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittorioveneto mattina	32c	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via vittorioveneto mattina	32c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VIA VITTORIVENETO MATTINA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VIA VITTORIVENETO MATTINA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VIA VITTORIVENETO MATTINA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VIA VITTORIVENETO MATTINA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via vittotio veneto sera	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via vittotio veneto sera	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via vittotio veneto sera	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	via vittotio veneto sera	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via zambetti	2/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via zambetti	2/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via zambetti	2/c	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,19			0,16	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via zambetti	2/c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via zambetti	2/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via zambetti	2/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via zambetti	2/c	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88,52			0,44	Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via zambetti	2/c		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	via zanardelli	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	via zanardelli	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	via zanardelli	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	via zanardelli	12		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	viadon pietta	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	viadon pietta	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	viadon pietta	69	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	viadon pietta	69		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	viale stazione			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	viale stazione			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	viale stazione			Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	viale stazione			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vicolo coniglio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vicolo coniglio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vicolo coniglio	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51	26			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vicolo coniglio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	VICOLO CONIGLIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VICOLO CONIGLIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VICOLO CONIGLIO	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VICOLO CONIGLIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vicolo rudiana	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vicolo rudiana	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vicolo rudiana	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato +10%	Non friabile
Trenzano	vicolo rudiana	2		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vicolo rudiana	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vicolo rudiana	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vicolo rudiana	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34		34		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vicolo rudiana	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vicolo rudiano			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vicolo rudiano			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vicolo rudiano		1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vicolo rudiano			Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vicolo trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vicolo trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vicolo trento	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vicolo trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vicolo trento	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vicolo trento	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vicolo trento	6	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vicolo trento	6		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vicolo trento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vicolo trento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vicolo trento	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	290	4600			Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vicolo trento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vitt.emanuele	39b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vitt.emanuele	39b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vitt.emanuele	39b	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vitt.emanuele	39b		Pavimenti in vinil amianto						
Trenzano	vittori.vene. sera	5a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	vittori.vene. sera	5a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	vittori.vene. sera	5a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	vittori.vene. sera	5a		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Trenzano	VITTORIO VENETO	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Trenzano	VITTORIO VENETO	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Trenzano	VITTORIO VENETO	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Trenzano	VITTORIO VENETO	45		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	crociale	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	crociale	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	crociale	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	248				Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	crociale	18		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	loc. piazza delle streghe	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	loc. piazza delle streghe	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	loc. piazza delle streghe	10	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900			900	Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	loc. piazza delle streghe	10		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	loc. valledrane	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	loc. valledrane	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	loc. valledrane	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		12000		Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	loc. valledrane	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	P.ZZA DELLE STREGHE	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	P.ZZA DELLE STREGHE	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	P.ZZA DELLE STREGHE	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	P.ZZA DELLE STREGHE	3		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	via cane'	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	via cane'	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	via cane'	1	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	via cane'	1		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	VIA CARPEN	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	VIA CARPEN	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	VIA CARPEN	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	VIA CARPEN	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	VIA CARPEN	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	VIA CARPEN	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	VIA CARPEN	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	VIA CARPEN	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	VIA CROCIALE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	VIA CROCIALE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	VIA CROCIALE	18	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	VIA CROCIALE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	via delle streghe	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	via delle streghe	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	via delle streghe	6	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	390				Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	via delle streghe	6		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	VIA ROMA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	VIA ROMA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	VIA ROMA	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	740		740		Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	VIA ROMA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Treviso Bresciano	VIA ROMA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	VIA ROMA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	VIA ROMA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Treviso Bresciano	VIA ROMA	7		Pavimenti in vinil amianto		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	via ruc	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Treviso Bresciano	via ruc	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Treviso Bresciano	via ruc	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Treviso Bresciano	via ruc	4		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	C.NA MALPENSATA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	C.NA MALPENSATA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	C.NA MALPENSATA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	635				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	C.NA MALPENSATA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	C.NA MALPENSATA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	C.NA MALPENSATA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	C.NA MALPENSATA	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	638				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	C.NA MALPENSATA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	diaz	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	diaz	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	diaz	2	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	diaz	2		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	francesca	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	I TRAV. IV NOVEMBRE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	I TRAV. IV NOVEMBRE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	I TRAV. IV NOVEMBRE	13	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					Non friabile
Urago d'Oglio	I TRAV. IV NOVEMBRE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	LOC. CASCINA CAMPAGNOLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	LOC. CASCINA CAMPAGNOLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	LOC. CASCINA CAMPAGNOLA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	LOC. CASCINA CAMPAGNOLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	maglio	15a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	maglio	15a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	maglio	15a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4200		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	maglio	15a		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	manzoni	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	manzoni	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	manzoni	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	manzoni	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	P.ZA MARCONI	3/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	P.ZA MARCONI	3/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	P.ZA MARCONI	3/D	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	P.ZA MARCONI	3/D		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	san lorenzo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	san lorenzo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	san lorenzo	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			72		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	san lorenzo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via 4 novembre	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via 4 novembre	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via 4 novembre	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via 4 novembre	47		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA A. MANZONI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA A. MANZONI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA A. MANZONI	11	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA A. MANZONI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA A. MANZONI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA A. MANZONI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA A. MANZONI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA A. MANZONI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA BREDE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA BREDE	22		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	28	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA BREDE	28		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA BREDE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via brede	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via brede	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via brede	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			210		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via brede	37		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA BREDE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	65	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA BREDE	65		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	67/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	67/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	67/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA BREDE	67/C		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA BREDE	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	99					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA BREDE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA CASTECOVATI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA CASTECOVATI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA CASTECOVATI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA CASTECOVATI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA CASTECOVATI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA CASTECOVATI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA CASTECOVATI	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA CASTECOVATI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via castelcovati	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via castelcovati	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via castelcovati	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	98				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via castelcovati	10		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	22		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250					
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	24		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	34	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9,77				Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA CASTELCOVATI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via da vinci	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via da vinci	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via da vinci	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1032		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via da vinci	31		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via de gaasperi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via de gaasperi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via de gaasperi	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via de gaasperi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	21	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	182				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	25/27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	25/27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	25/27	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA DELLA PACE	25/27		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA DOSSO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA DOSSO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA DOSSO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA DOSSO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA DOSSO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA DOSSO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA DOSSO	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA DOSSO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA E. FERMI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA E. FERMI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA E. FERMI	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA E. FERMI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA E. FERMI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA E. FERMI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA E. FERMI	19	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	73				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA E. FERMI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FACCONA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FACCONA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FACCONA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA FACCONA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via fermi	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via fermi	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via fermi	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via fermi	67		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FLEMING	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FLEMING	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FLEMING	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FLEMING	15		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FLEMING	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FLEMING	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FLEMING	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FLEMING	33		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	552				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	7	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	14	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via francesca	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via francesca	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via francesca	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via francesca	19		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7796				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via francesca	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via francesca	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via francesca	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via francesca	28		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via francesca	28c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via francesca	28c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via francesca	28c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			360		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via francesca	28c		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270					
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA FRANCESCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA G. LEOPARDI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA G. LEOPARDI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA G. LEOPARDI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Urago d'Oglio	VIA G. LEOPARDI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA G. LEOPARDI	6/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA G. LEOPARDI	6/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA G. LEOPARDI	6/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Urago d'Oglio	VIA G. LEOPARDI	6/A		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via grassi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via grassi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via grassi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			363		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via grassi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA GUAZZO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA GUAZZO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA GUAZZO	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA GUAZZO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5320			Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5320			Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5320			Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5320			Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	12	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	13	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		906			Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	32	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	32		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	78	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	169				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	78		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	84	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	84		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	84	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	84		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	86	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	86		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	88		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	88		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	88	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	245				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	88		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	90		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	90		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	2/4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	2/4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	2/4/6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5320			Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	2/4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via iv novembre	45a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via iv novembre	45a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via iv novembre	45a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via iv novembre	45a		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	SNC	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	58				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA L. DA VINCI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA L. DA VINCI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA L. DA VINCI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA L. DA VINCI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA L. DA VINCI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA L. DA VINCI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA L. DA VINCI	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA L. DA VINCI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via libero grassi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via libero grassi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via libero grassi	1	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	822				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via libero grassi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	826				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	826				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	15	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5000				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via maglio	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via maglio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via maglio	28	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via maglio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	28/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	28/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	28/9	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	28/9		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	4/F		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	4/F		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	4/F	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	4/F		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MAGLIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via manzoni	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	23	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	620				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA MARCONI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via mazzini	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via mazzini	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via mazzini	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			115		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via mazzini	28		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	1	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5				Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	67,2				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA PADANA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA	14		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400					
Urago d'Oglio	VIA PADANA	47		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	63	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA	63		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	102				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via padana	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via padana	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via padana	69	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via padana	69		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65/A	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65/A		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65/B	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	127				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA	65/B		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	54		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	756				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	59		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	71		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4500				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PADANA SUP.	71		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via padana superiore	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via padana superiore	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via padana superiore	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via padana superiore	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via padana superiore	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via padana superiore	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via padana superiore	34	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via padana superiore	34		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via padana superiore	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via padana superiore	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via padana superiore	38	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1800		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via padana superiore	38		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via padana superiore	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via padana superiore	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via padana superiore	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via padana superiore	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PALESTRINA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PALESTRINA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PALESTRINA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PALESTRINA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PALESTRINA	3A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PALESTRINA	3A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PALESTRINA	3A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA PALESTRINA	3A		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via palestrina	6a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via palestrina	6a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via palestrina	6a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via palestrina	6a		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via palestrina	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via palestrina	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via palestrina	snc	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via palestrina	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA PARMA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA PARMA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA PARMA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Urago d'Oglio	VIA PARMA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via pascoli	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via pascoli	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via pascoli	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via pascoli	24		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via pascoli	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via pascoli	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via pascoli	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via pascoli	24		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via per castelcovati	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via per castelcovati	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via per castelcovati	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4150		4150		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via per castelcovati	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via roma	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via roma	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via roma	4		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via roma	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via roma	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			155		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via roma	15		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via roma	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via roma	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Urago d'Oglio	via roma	18		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via roma	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	via roma	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					Non friabile
Urago d'Oglio	via roma	22		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA ROMA	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA ROMA	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA ROMA	44	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA ROMA	44		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via roma	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via roma	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210					
Urago d'Oglio	via roma	47		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via roma	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via roma	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via roma	62		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via roma	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via roma	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via roma	64		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via roma	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via roma	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via roma	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via roma 34	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via roma 34	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via roma 34	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via roma 34	34		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA ROSSINI	12/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA ROSSINI	12/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA ROSSINI	12/A	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA ROSSINI	12/A		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via rudiano	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via rudiano	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via rudiano	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via rudiano	14		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	61	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	21/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	21/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	21/B	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA RUDIANO	21/B		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA S. BOTTICELLI	7	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA S. BOTTICELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA S. BOTTICELLI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Urago d'Oglio	VIA S. BOTTICELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA S. BOTTICELLI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA S. BOTTICELLI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA S. BOTTICELLI	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA S. BOTTICELLI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA S. LORENZO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA S. LORENZO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA S. LORENZO	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA S. LORENZO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA SAN LORENZO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA SAN LORENZO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA SAN LORENZO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA SAN LORENZO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via strada padana superiore	204		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via strada padana superiore	204		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via strada padana superiore	204	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			190		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via strada padana superiore	204		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA STRETTE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95					
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	13		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via umberto I	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via umberto I	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via umberto I	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via umberto I	39		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	39		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via umberto i	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via umberto i	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via umberto i	44	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via umberto i	44		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via umberto i	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via umberto i	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via umberto i	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via umberto i	46		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	46	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	46		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	48	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	48		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	58		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	62	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	62		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	via umberto I	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via umberto I	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via umberto I	98	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via umberto I	98		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via umberto I	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via umberto I	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via umberto I	98		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via umberto I	98		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via umberto i	134		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via umberto i	134		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via umberto i	134		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Urago d'Oglio	via umberto i	134		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	136		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	136		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	136	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	136		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	140		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	140		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	140		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	140		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	226		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	226		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	226		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	226		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via umberto I	238		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via umberto I	238		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via umberto I	238	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via umberto I	238		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	41/43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	41/43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	41/43	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	41/43		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA UMBERTO I	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via umbertoi	74		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via umbertoi	74		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via umbertoi	74	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via umbertoi	74		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via urago	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via urago	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via urago	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via urago	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	via zeona	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	via zeona	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	via zeona	21	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8		Danneggiato +10%	Non friabile
Urago d'Oglio	via zeona	21		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					Non friabile
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35					
Urago d'Oglio	VIA ZEONA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VICOLO PORTICI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VICOLO PORTICI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VICOLO PORTICI	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42					
Urago d'Oglio	VICOLO PORTICI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VICOLO PORTICI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Urago d'Oglio	VICOLO PORTICI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VICOLO PORTICI	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VICOLO PORTICI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130					
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	20		Pavimenti in vinil amianto						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Urago d'Oglio	VICOLO SORGENTE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	loc. bernacco	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	loc. bernacco	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	loc. bernacco	snc	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35			35	Danneggiato -10%	Friabile
Vallio Terme	loc. bernacco	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	loc. poffe/olo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	loc. poffe/olo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	loc. poffe/olo	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	2700			Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	loc. poffe/olo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via bernasino	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via bernasino	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via bernasino	20	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	545				Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via bernasino	20		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via caschino	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via caschino	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via caschino	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via caschino	48		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via cavalier zambelli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via cavalier zambelli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via cavalier zambelli	20	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via cavalier zambelli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	VIA CERETO	1171		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	VIA CERETO	1171		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	VIA CERETO	1171	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	470		470		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	VIA CERETO	1171		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via dei campi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via dei campi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via dei campi	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via dei campi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via don I. girelli	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via don I. girelli	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via don I. girelli	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via don I. girelli	2		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	VIA MARCONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	VIA MARCONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	VIA MARCONI	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato +10%	Non friabile
Vallio Terme	VIA MARCONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via padre piamarta	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via padre piamarta	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via padre piamarta	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via padre piamarta	48		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via repubblica	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via repubblica	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via repubblica	21	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23		23		Danneggiato -10%	Friabile
Vallio Terme	via repubblica	21		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via repubblica	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via repubblica	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via repubblica	23	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Friabile
Vallio Terme	via repubblica	23		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	VIA ROMA	102	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via roma	117	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	VIA SCONZANE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	VIA SCONZANE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	VIA SCONZANE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	VIA SCONZANE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via somagro	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via somagro	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via somagro	40	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via somagro	40		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vallio Terme	VIA XXV APRILE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	VIA XXV APRILE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	VIA XXV APRILE	8	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18		Danneggiato +10%	Non friabile
Vallio Terme	VIA XXV APRILE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via zambelli	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via zambelli	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via zambelli	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via zambelli	7		Pavimenti in vinil amianto						
Vallio Terme	via zambelli	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vallio Terme	via zambelli	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vallio Terme	via zambelli	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Vallio Terme	via zambelli	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	10 maggio	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	10 maggio	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	10 maggio	12	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13		13		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	10 maggio	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	alfieri	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	alfieri	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	alfieri	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	alfieri	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	alfieri	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	alfieri	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	alfieri	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	alfieri	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	alfieri	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	alfieri	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	alfieri	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Verolanuova	alfieri	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	alfieri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	alfieri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	alfieri	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	alfieri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	ALGHISIO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	ALGHISIO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	ALGHISIO	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28					
Verolanuova	ALGHISIO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	BAMBINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	BAMBINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	BAMBINI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	BAMBINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	bellini			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	bellini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	bellini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Verolanuova	bellini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	BEMBINI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	BEMBINI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	BEMBINI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	BEMBINI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	bersaglio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	bersaglio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	bersaglio	14	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	bersaglio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	bredadasso	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	bredadasso	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	bredadasso	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	bredadasso	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na aspa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na aspa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na aspa	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2160		2160		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na aspa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na bellaere sotto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na bellaere sotto	3	1950	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				1	Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na bellaere sotto	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	c.na bellaere sotto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na bellaere sotto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na bellaere sotto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na bellaere sotto	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na bellaere sotto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na bianchina	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na bianchina	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na bianchina	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na bianchina	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na camerino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	c.na camerino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na camerino	snc	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730		730		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na camerino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na canove	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na canove	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na canove	45	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050		1050		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na canove	45		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na canove	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na canove	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na canove	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	336		336		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na canove	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na canove	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na canove	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na canove	46	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252		252		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na canove	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na canove	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na canove	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na canove	46	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	161		161		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na canove	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na canove	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na canove	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na canove	46	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na canove	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	C.NA CANOVE	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	C.NA CANOVE	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	C.NA CANOVE	47		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	770				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	C.NA CANOVE	47		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na canove	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na canove	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na canove	49	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	c.na canove	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na canove	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na canove	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na canove	49	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na canove	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na canove	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na canove	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na canove	49	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	187				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na canove	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	C.NA CASAZZA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	C.NA CASAZZA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	C.NA CASAZZA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20					
Verolanuova	C.NA CASAZZA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na colomberotto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na colomberotto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na colomberotto	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520		520		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na colomberotto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na cremaschini	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na cremaschini	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na cremaschini	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na cremaschini	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	C.NA FASOLI	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	C.NA FASOLI	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	C.NA FASOLI	61	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	C.NA FASOLI	61		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na fasoli	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na fasoli	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na fasoli	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	15000			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na fasoli	61		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na fenilnuovo loc. cadignano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na fenilnuovo loc. cadignano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na fenilnuovo loc. cadignano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	138				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na fenilnuovo loc. cadignano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na gaggia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na gaggia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na gaggia	13	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na gaggia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	C.NA LA VEROLESE	SN	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	247		247		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	C.NA LA VEROLESE	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	C.NA LA VEROLESE	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	C.NA LA VEROLESE	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na liffredi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na liffredi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	c.na liffredi	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1130				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na liffredi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na maesta	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na maesta	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na maesta	snc	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na maesta	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na novarino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na novarino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na novarino	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na novarino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na paolina	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na paolina	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na paolina	4	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na paolina	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	C.NA PAROLINA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	C.NA PAROLINA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	C.NA PAROLINA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	C.NA PAROLINA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na pelagalli	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na pelagalli	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na pelagalli	--	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2260				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na pelagalli	--		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na san martino	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na san martino	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na san martino	--	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	213				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na san martino	--		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na vallatelle	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na vallatelle	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na vallatelle	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na vallatelle	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	c.na villarosa	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	c.na villarosa	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	c.na villarosa	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	c.na villarosa	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cacina bersaglio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cacina bersaglio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cacina bersaglio	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cacina bersaglio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	canove	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	canove	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	canove	49	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	640				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	canove	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cappuccini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cappuccini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cappuccini	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cappuccini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cappuccini	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cappuccini	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cappuccini	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cappuccini	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CAPUCCINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CAPUCCINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CAPUCCINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					Non friabile
Verolanuova	CAPUCCINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cas. san martino	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cas. san martino	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cas. san martino	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cas. san martino	35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	casc. san giorgio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	casc. san giorgio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	casc. san giorgio	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	510				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	casc. san giorgio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	casc. san giorgio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	casc. san giorgio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	casc. san giorgio	sn	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	casc. san giorgio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASC. VALLATELLE	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASC. VALLATELLE	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASC. VALLATELLE	31	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASC. VALLATELLE	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina aurora			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina aurora			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina aurora		1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	cascina aurora			Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina aurora	23/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina aurora	23/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina aurora	23/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina aurora	23/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	Cascina baiguera	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	Cascina baiguera	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	Cascina baiguera	18	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	690		690		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	Cascina baiguera	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina bellaere sopra	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina bellaere sopra	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina bellaere sopra	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina bellaere sopra	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina canonica	2/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina canonica	2/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina canonica	2/a	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina canonica	2/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina canove	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina canove	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina canove	46	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina canove	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASCINA CASAZZA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASCINA CASAZZA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASCINA CASAZZA	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASCINA CASAZZA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASCINA CASAZZA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASCINA CASAZZA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASCINA CASAZZA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASCINA CASAZZA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina cavone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina cavone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina cavone	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina cavone	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASCINA FASOLI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASCINA FASOLI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASCINA FASOLI	SN	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	176				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASCINA FASOLI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASCINA GRAZIOLI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASCINA GRAZIOLI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASCINA GRAZIOLI	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASCINA GRAZIOLI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina labinelli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina labinelli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina labinelli	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina labinelli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina malfassi			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina malfassi			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina malfassi		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina malfassi			Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina pansera-fraz.breda libera	nc	1992	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	147		147		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina pansera-fraz.breda libera	nc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina pansera-fraz.breda libera	nc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	cascina pansera-fraz.breda libera	nc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina parolina	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina parolina	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina parolina	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina parolina	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina pasini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina pasini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina pasini	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	315				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina pasini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASCINA SAN FRANCESCO	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASCINA SAN FRANCESCO	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASCINA SAN FRANCESCO	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	CASCINA SAN FRANCESCO	64		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASCINA SAN FRANCESCO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASCINA SAN FRANCESCO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASCINA SAN FRANCESCO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASCINA SAN FRANCESCO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina san martino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina san martino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina san martino	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina san martino	sn		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	cascina tadini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina tadini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina tadini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	970		970		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina tadini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina tadini	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina tadini	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina tadini	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	cascina tadini	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina vallate mattina	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina vallate mattina	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina vallate mattina	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina vallate mattina	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina vallatelle	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina vallatelle	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina vallatelle	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina vallatelle	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina vallatelle	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina vallatelle	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina vallatelle	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500			Non friabile
Verolanuova	cascina vallatelle	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASCINA VIGNA VECCHIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASCINA VIGNA VECCHIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASCINA VIGNA VECCHIA	SN	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASCINA VIGNA VECCHIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascina vigneto-s.martino	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascina vigneto-s.martino	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascina vigneto-s.martino	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascina vigneto-s.martino	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cascine canove	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cascine canove	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cascine canove	46	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2610		2610		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cascine canove	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellari	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	castellari	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellari	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	castellari	72		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellaro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	castellaro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellaro	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	castellaro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASTELLARO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASTELLARO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASTELLARO	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASTELLARO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellaro	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	castellaro	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellaro	19	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	castellaro	19		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASTELLARO	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASTELLARO	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASTELLARO	29	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASTELLARO	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASTELLARO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASTELLARO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASTELLARO	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32					
Verolanuova	CASTELLARO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASTELLARO	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASTELLARO	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASTELLARO	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CASTELLARO	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellaro	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	castellaro	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellaro	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	castellaro	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellaro	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	castellaro	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellaro	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	castellaro	59		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellaro	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	castellaro	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellaro	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	castellaro	60		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellaro	72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	castellaro	72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellaro	72		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	castellaro	72		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASTELLARO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASTELLARO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASTELLARO	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Verolanuova	CASTELLARO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASTELLARO	76		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASTELLARO	76		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASTELLARO	76		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50					
Verolanuova	CASTELLARO	76		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASTELLARO	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASTELLARO	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASTELLARO	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	125					
Verolanuova	CASTELLARO	78		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CASTELLARO	78A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CASTELLARO	78A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CASTELLARO	78A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80					
Verolanuova	CASTELLARO	78A		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellaro	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	castellaro	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellaro	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	castellaro	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	castellaro loc. dosso negrone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	castellaro loc. dosso negrone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	castellaro loc. dosso negrone	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1020				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	castellaro loc. dosso negrone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cesare battisti	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cesare battisti	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cesare battisti	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1750				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cesare battisti	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	circonvallazione	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	circonvallazione	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	circonvallazione	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1900			Non friabile
Verolanuova	circonvallazione	37		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CIRCONVALLAZIONE	39		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	circonvallazione	23/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	circonvallazione	23/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	circonvallazione	23/25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1415				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	circonvallazione	23/25		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cirimbello	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cirimbello	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cirimbello	30	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cirimbello	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	cirimbello loc cadignano	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	cirimbello loc cadignano	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	cirimbello loc cadignano	21	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	cirimbello loc cadignano	21		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CIVILTA DEL LAVORO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CIVILTA DEL LAVORO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CIVILTA DEL LAVORO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	CIVILTA DEL LAVORO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CIVILTA DEL LAVORO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CIVILTA DEL LAVORO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CIVILTA DEL LAVORO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	CIVILTA DEL LAVORO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	civilta' del lavoro	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	civilta' del lavoro	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	civilta' del lavoro	2	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	civilta' del lavoro	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	civilta' del lavoro	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	civilta' del lavoro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	civilta' del lavoro	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800			Non friabile
Verolanuova	civilta' del lavoro	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CIVILTA' DEL LAVORO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CIVILTA' DEL LAVORO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CIVILTA' DEL LAVORO	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CIVILTA' DEL LAVORO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CIVILTA' DEL LAVORO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CIVILTA' DEL LAVORO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CIVILTA' DEL LAVORO	17	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CIVILTA' DEL LAVORO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	civilta' del lavoro	//		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	civilta' del lavoro	//		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	civilta' del lavoro	//	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	civilta' del lavoro	//		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	civiltÂ del lavoro	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	civiltÂ del lavoro	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	civiltÂ del lavoro	13	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	civiltÂ del lavoro	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CIVILTÂ DEL LAVORO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CIVILTÂ DEL LAVORO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CIVILTÂ DEL LAVORO	SNC	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CIVILTÂ DEL LAVORO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	CNA TREPONTI	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	CNA TREPONTI	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	CNA TREPONTI	66	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	CNA TREPONTI	66		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	DANTE	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	DANTE	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	DANTE	25	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	DANTE	25		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	dante	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	dante	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	dante	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	dante	58		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	de amicis	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	de amicis	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	de amicis	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	de amicis	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	de amicis	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	de amicis	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	de amicis	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	de amicis	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	de amicis	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	de amicis	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	de amicis	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	de amicis	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	de gasperi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	de gasperi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	de gasperi	8	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	de gasperi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	de maicis	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	de maicis	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	de maicis	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	de maicis	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	de nicola loc. cadignano	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	de nicola loc. cadignano	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	de nicola loc. cadignano	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	de nicola loc. cadignano	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	del commercio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	del commercio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	del commercio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	del commercio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	del municipio loc. cadignano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	del municipio loc. cadignano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	del municipio loc. cadignano	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	del municipio loc. cadignano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	dell'agricoltura	3/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	dell'agricoltura	3/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	dell'agricoltura	3/7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	dell'agricoltura	3/7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	don I.sturzo	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	don I.sturzo	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	don I.sturzo	24	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	don l.sturzo	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	576					
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	DON LUIGI STURZO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	don p mazzolari	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	don p mazzolari	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	don p mazzolari	30	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	199				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	don p mazzolari	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	don primo mazzolari	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	don primo mazzolari	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	don primo mazzolari	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	don primo mazzolari	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	DON PRIMO MAZZOLARI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	DON PRIMO MAZZOLARI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	DON PRIMO MAZZOLARI	34	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	DON PRIMO MAZZOLARI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	don sturzo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	don sturzo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	don sturzo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	don sturzo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	DON STURZO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	DON STURZO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	DON STURZO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	DON STURZO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	don sturzo	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	don sturzo	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	don sturzo	17	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Verolanuova	don sturzo	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	donini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	donini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	donini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	donini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	donini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	donini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	donini	9	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	donini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	ENRICO DE NICOLA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	ENRICO DE NICOLA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	ENRICO DE NICOLA	13	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	ENRICO DE NICOLA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	enrico de nicola	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	enrico de nicola	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	enrico de nicola	14	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	enrico de nicola	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	Enrico de nicola - cadignano	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	Enrico de nicola - cadignano	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	Enrico de nicola - cadignano	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	Enrico de nicola - cadignano	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	enrico de nicola - cadignano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	enrico de nicola - cadignano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	enrico de nicola - cadignano	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30					
Verolanuova	enrico de nicola - cadignano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	europa	4a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	europa	4a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	europa	4a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	
Verolanuova	europa	4a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	f. lenzi	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	f. lenzi	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	f. lenzi	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10					
Verolanuova	f. lenzi	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	f.lenzi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	f.lenzi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	f.lenzi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	f.lenzi	27		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	f.lenzi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	f.lenzi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	f.lenzi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	f.lenzi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	forno	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	forno	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	forno	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	forno	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	foscolo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	foscolo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	foscolo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	foscolo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			0,1	Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO - c.na paroli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO - c.na paroli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO - c.na paroli	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11330,2		11330,2		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	FRAZ. CADIGNANO - c.na paroli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	frazione cadignano via hiroscima	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	frazione cadignano via hiroscima	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	frazione cadignano via hiroscima	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	frazione cadignano via hiroscima	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	frazione cadignano via san martino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	frazione cadignano via san martino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	frazione cadignano via san martino	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	frazione cadignano via san martino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	g. bruno	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	g. bruno	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	g. bruno	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	g. bruno	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	g. d'annunzio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	g. d'annunzio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	g. d'annunzio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	g. d'annunzio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	g. gaggia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	g. gaggia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	g. gaggia	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	g. gaggia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	G. GAGGIA	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	G. GAGGIA	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	G. GAGGIA	32	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	G. GAGGIA	32		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	g. leopardi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	g. leopardi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	g. leopardi	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	g. leopardi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	gabriele d'annunzio	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	gabriele d'annunzio	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	gabriele d'annunzio	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	gabriele d'annunzio	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	GAGGIA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	GAGGIA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	GAGGIA	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	GAGGIA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	gaggia	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	gaggia	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	gaggia	64		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	gaggia	64		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	gambara	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	gambara	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	gambara	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	gambara	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	GIORDANO BRUNO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	GIORDANO BRUNO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	GIORDANO BRUNO	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Verolanuova	GIORDANO BRUNO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	giordano bruno	7/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	giordano bruno	7/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	giordano bruno	7/a	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	giordano bruno	7/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	gorizia	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	gorizia	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	gorizia	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	gorizia	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	hiroshima	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	hiroshima	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	hiroshima	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	hiroshima	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	I FEBBRAIO	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	I FEBBRAIO	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	I FEBBRAIO	35	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	I FEBBRAIO	35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	indipendenza	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	indipendenza	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	indipendenza	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	indipendenza	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	INDIPENDENZA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	INDIPENDENZA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	INDIPENDENZA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52					Non friabile
Verolanuova	INDIPENDENZA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	INDIPENDENZA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	INDIPENDENZA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	INDIPENDENZA	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85					
Verolanuova	INDIPENDENZA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	industriale	21/23/25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	industriale	21/23/25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	industriale	21/23/25	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4300				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	industriale	21/23/25		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	isola caprera	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	isola caprera	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	isola caprera	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Verolanuova	isola caprera	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	iv novembre	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	iv novembre	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	iv novembre	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	iv novembre	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	iv novembre	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	iv novembre	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	iv novembre	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	iv novembre	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	iv novembre	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	iv novembre	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	iv novembre	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	iv novembre	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	kennedy	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	kennedy	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	kennedy	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	kennedy	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	KENNEDY	7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3850	57750			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	kennedy	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	kennedy	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	kennedy	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	kennedy	56		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	I. semenza	69		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	I. semenza	69		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	I. semenza	69	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12,75				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	I. semenza	69		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	lenzi	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	lenzi	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	lenzi	31		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	lenzi	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	lenzi	28/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	lenzi	28/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	lenzi	28/30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	lenzi	28/30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	lenzi	28/30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	lenzi	28/30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	lenzi	28/30	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	lenzi	28/30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	leonardo da vinci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	leonardo da vinci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	leonardo da vinci	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	leonardo da vinci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	leonardo da vinci	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	leonardo da vinci	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	leonardo da vinci	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	leonardo da vinci	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	leonini	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	leonini	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	leonini	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Verolanuova	leonini	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	loc. san martino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	loc. san martino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	loc. san martino	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	loc. san martino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	LOC.CABRE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	LOC.CABRE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	LOC.CABRE	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	LOC.CABRE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localita breda libera via libert�	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localita breda libera via libert�	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localita breda libera via libert�	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	localita breda libera via libert�	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localita' cabre	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localita' cabre	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localita' cabre	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	localita' cabre	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	LOCALITA' CABRE - CADIGNANO	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	LOCALITA' CABRE - CADIGNANO	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	LOCALITA' CABRE - CADIGNANO	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11800					
Verolanuova	LOCALITA' CABRE - CADIGNANO	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localit� breda libera	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localit� breda libera	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localit� breda libera	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	localit� breda libera	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localit� c.na bosco	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localit� c.na bosco	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localit� c.na bosco	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Verolanuova	localit� c.na bosco	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localit� cabre	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localit� cabre	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localit� cabre	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	localit� cabre	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localit� paroli	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	localit� paroli	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localit� paroli	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localit� paroli	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localit� paroli frazione cadignano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localit� paroli frazione cadignano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localit� paroli frazione cadignano	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	localit� paroli frazione cadignano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localit� san donnino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localit� san donnino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localit� san donnino	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	localit� san donnino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	localit� san donnino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	localit� san donnino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	localit� san donnino	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	localit� san donnino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	mascagni	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	mascagni	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	mascagni	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	mascagni	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	MATTEOTTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	MATTEOTTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	MATTEOTTI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320					
Verolanuova	MATTEOTTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	MAZZINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	MAZZINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	MAZZINI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Verolanuova	MAZZINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	mazzini	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	mazzini	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	mazzini	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	mazzini	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	MAZZINI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	MAZZINI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	MAZZINI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Verolanuova	MAZZINI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	MAZZINI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	MAZZINI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	MAZZINI	36	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	MAZZINI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	mazzini	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	mazzini	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	mazzini	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Verolanuova	mazzini	39		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	mazzini	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	mazzini	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	mazzini	58	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	mazzini	58		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	mazzini	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	mazzini	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	mazzini	59	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	mazzini	59		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	micelangelo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	micelangelo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	micelangelo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	micelangelo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	p.zza alghisio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	p.zza alghisio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	p.zza alghisio	6	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28		28		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	p.zza alghisio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	p.zza della libertÀ	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	p.zza della libertÀ	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	p.zza della libertÀ	12	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	p.zza della libertÀ	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	PASCOLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	PASCOLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	PASCOLI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	91					
Verolanuova	PASCOLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	patrioti	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	patrioti	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	patrioti	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	patrioti	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	pero	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	pero	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	pero	51	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	455				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	pero	51		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	piazza donatori di sangue	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	piazza donatori di sangue	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	piazza donatori di sangue	5	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Verolanuova	piazza donatori di sangue	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	piazza donatori di sangue	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	piazza donatori di sangue	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	piazza donatori di sangue	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	piazza donatori di sangue	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	PREVOSTURA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	PREVOSTURA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	PREVOSTURA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110					
Verolanuova	PREVOSTURA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	q.re kennedy	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	q.re kennedy	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	q.re kennedy	10	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	q.re kennedy	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	ricurva	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	ricurva	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	ricurva	15	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	ricurva	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	ricurva	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	ricurva	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	ricurva	29	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	43				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	ricurva	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	s. martino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	s. martino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	s. martino	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	s. martino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	s. martino	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	s. martino	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	s. martino	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	s. martino	35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	s.martino	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	s.martino	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	s.martino	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	s.martino	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	SAN DONINO	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	SAN DONINO	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	SAN DONINO	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	SAN DONINO	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	san donnino	4 , 6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	san donnino	4 , 6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	san donnino	4 , 6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	san donnino	4 , 6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	san martino	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	san martino	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	san martino	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		35				Non friabile
Verolanuova	san martino	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	SAN MARTINO A CADIGNANO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	SAN MARTINO A CADIGNANO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	SAN MARTINO A CADIGNANO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	SAN MARTINO A CADIGNANO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	san rocco	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	san rocco	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	san rocco	30	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	san rocco	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	SAN ROCCO	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	SAN ROCCO	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	SAN ROCCO	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	SAN ROCCO	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	SAN ROCCO	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	SAN ROCCO	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	SAN ROCCO	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
Verolanuova	SAN ROCCO	56		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	strada ponte rosso	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	strada ponte rosso	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	strada ponte rosso	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	strada ponte rosso	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	sturzo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	sturzo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	sturzo	6	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	sturzo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	tadini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	tadini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	tadini	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	tadini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	u. foscolo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	u. foscolo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	u. foscolo	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	u. foscolo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	UGO FOSCOLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	UGO FOSCOLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	UGO FOSCOLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	UGO FOSCOLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	valfogliata	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	valfogliata	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	valfogliata	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	valfogliata	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	valfogliata	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	valfogliata	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	valfogliata	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	2720			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	valfogliata	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	valfogliata	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	valfogliata	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	valfogliata	12	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	valfogliata	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	valfogliata	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	valfogliata	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	valfogliata	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	valfogliata	14		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	vallate mezzod	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vallate mezzod	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vallate mezzod	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vallate mezzod	40		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	verolanuova	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	verolanuova	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	verolanuova	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		8982			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	verolanuova	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via 11 febbraio	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via 11 febbraio	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via 11 febbraio	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			42			Non friabile
Verolanuova	via 11 febbraio	41		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA 11 FEBBRAIO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA 11 FEBBRAIO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA 11 FEBBRAIO	47	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA 11 FEBBRAIO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA 11 FEBBRAIO - CADIGNANO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA 11 FEBBRAIO - CADIGNANO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA 11 FEBBRAIO - CADIGNANO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	VIA 11 FEBBRAIO - CADIGNANO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via 4 novembre	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via 4 novembre	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via 4 novembre	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via 4 novembre	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via 4 novembre	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via 4 novembre	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via 4 novembre	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via 4 novembre	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via 4 novembre	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via 4 novembre	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via 4 novembre	20	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	165				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via 4 novembre	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via 9 febbraio	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via 9 febbraio	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via 9 febbraio	26	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via 9 febbraio	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA A GRANDI	2/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA A GRANDI	2/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA A GRANDI	2/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	560				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA A GRANDI	2/A		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA a. BAMBINI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA a. BAMBINI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA a. BAMBINI	17	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA a. BAMBINI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via a. marconi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via a. marconi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		1			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via a. marconi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via a. marconi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via a. volta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via a. volta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via a. volta	6	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via a. volta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via alfieri	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via alfieri	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via alfieri	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Verolanuova	via alfieri	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via alfieri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via alfieri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via alfieri	6	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via alfieri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA ALFIERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA ALFIERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA ALFIERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	28				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA ALFIERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via alfieri	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via alfieri	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via alfieri	14	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via alfieri	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via alfieri	18-20-22-2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via alfieri	18-20-22-2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via alfieri	18-20-22-2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via alfieri	18-20-22-2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via alghisio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via alghisio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via alghisio	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via alghisio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA ANGELO TADINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA ANGELO TADINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA ANGELO TADINI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA ANGELO TADINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via artigianato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via artigianato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via artigianato	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via artigianato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via artigianato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via artigianato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via artigianato	8	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5800		5800		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via artigianato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via artigianato	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via artigianato	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via artigianato	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via artigianato	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via augusto	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via augusto	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via augusto	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via augusto	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA B. CROCE	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA B. CROCE	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA B. CROCE	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA B. CROCE	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via bambini	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via bambini	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via bambini	10	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500					
Verolanuova	via bambini	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via bambini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via bambini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via bambini	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via bambini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via bambini	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via bambini	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via bambini	13	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via bambini	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via bellini	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via bellini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via bellini	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31,35				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via bellini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA BELLINI	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA BELLINI	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA BELLINI	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA BELLINI	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via benedetto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via benedetto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via benedetto	5	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via benedetto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via benedetto croce	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via benedetto croce	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via benedetto croce	2	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via benedetto croce	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA BREDÀ LIBERA	1/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA BREDÀ LIBERA	1/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA BREDÀ LIBERA	1/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	VIA BREDÀ LIBERA	1/B		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA BREDADASSO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA BREDADASSO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA BREDADASSO	9	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA BREDADASSO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via bredadasso	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via bredadasso	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via bredadasso	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via bredadasso	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via bruno	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via bruno	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via bruno	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Verolanuova	via bruno	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via c. colombo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via c. colombo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via c. colombo	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via c. colombo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via caduti della loggia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via caduti della loggia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via caduti della loggia	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via caduti della loggia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cantoni	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cantoni	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cantoni	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via cantoni	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cantoni	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cantoni	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cantoni	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via cantoni	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cappuccini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cappuccini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cappuccini	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via cappuccini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CAPUCCINI	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CAPUCCINI	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CAPUCCINI	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CAPUCCINI	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via carducci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via carducci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via carducci	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via carducci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via carducci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via carducci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via carducci	7	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via carducci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via carducci	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via carducci	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via carducci	11	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via carducci	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via carducci	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via carducci	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via carducci	18	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via carducci	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via carducci	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via carducci	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via carducci	20	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via carducci	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CARDUCCI	227a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CARDUCCI	227a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CARDUCCI	227a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CARDUCCI	227a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASC. CANOVE	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASC. CANOVE	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASC. CANOVE	49	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASC. CANOVE	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cascina canova	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cascina canova	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cascina canova	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Verolanuova	via cascina canova	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cascina casazza	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cascina casazza	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cascina casazza	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via cascina casazza	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cascina casazza	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cascina casazza	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cascina casazza	1	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via cascina casazza	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cascina paroli	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cascina paroli	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cascina paroli	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10600			Non friabile
Verolanuova	via cascina paroli	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cascina parolina	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cascina parolina	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cascina parolina	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via cascina parolina	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cascina ronchi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cascina ronchi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cascina ronchi	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via cascina ronchi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via case sparse	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via case sparse	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via case sparse	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via case sparse	65		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellara	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellara	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellara	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellara	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro			Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLARO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			343			Non friabile
Verolanuova	via castellaro	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	5	1978	Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via castellaro	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	9	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110			Non friabile
Verolanuova	via castellaro	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLARO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Verolanuova	via castellaro	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	192		192		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLARO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLARO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	25	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	25		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			45			Non friabile
Verolanuova	via castellaro	32		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Verolanuova	via castellaro	33		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via castellaro	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	33	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	36	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	36		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Verolanuova	via castellaro	38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLARO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	40	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	40		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	42		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	51	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	51		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	58	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	382				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	58		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	61	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	61		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	63	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	63		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	63	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	282				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLARO	63		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLARO	65		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	70	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	112		112		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLARO	70		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	78		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	80	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	80		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	78BIS		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	78BIS		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	78BIS		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	VIA CASTELLARO	78BIS		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via castellaro	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via castellaro	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via castellaro	8/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via castellaro	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CASTELLO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	VIA CASTELLO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CASTELLO	42	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CASTELLO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	27	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	725				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	29	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	43	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	655				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	43		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	49		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	285		285		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CIRCONVALLAZIONE	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CIRCONVALLAZIONE	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CIRCONVALLAZIONE	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	122				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CIRCONVALLAZIONE	50		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	53	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2400				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	53		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CIRCONVALLAZIONE	37/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CIRCONVALLAZIONE	37/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CIRCONVALLAZIONE	37/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CIRCONVALLAZIONE	37/C		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	37/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	37/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	37/f	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	37/f		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	39/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	39/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	39/b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	39/b		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via circonvallazione	63-65-67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via circonvallazione	63-65-67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via circonvallazione	63-65-67	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3600		3600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via circonvallazione	63-65-67		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cirimbello	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cirimbello	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cirimbello	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Verolanuova	via cirimbello	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via Cirimbello	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via Cirimbello	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via Cirimbello	20	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	200			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via Cirimbello	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via cirimbello	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via cirimbello	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via cirimbello	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via cirimbello	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta del lavoro	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta del lavoro	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta del lavoro	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta del lavoro	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta del lavoro	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			880			Non friabile
Verolanuova	via civilta del lavoro	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	10	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2437				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via civilta' del lavoro	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	11	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			214			Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA CIVILTA' DEL LAVORO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA CIVILTA' DEL LAVORO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA CIVILTA' DEL LAVORO	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA CIVILTA' DEL LAVORO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	25	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	25		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' lavoro	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' lavoro	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' lavoro	25	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' lavoro	25		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	6	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	9	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	830		830		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	14	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	23	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	25	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	25		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	11/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	11/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro	11/a	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro	11/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro		18	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220			Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro		18	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via civilta' del lavoro		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via civilta' del lavoro		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via civilta' del lavoro		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2600			Non friabile
Verolanuova	via civilta' del lavoro		25	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via colombo		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via colombo		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via colombo		6	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			11			Non friabile
Verolanuova	via colombo		6	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO		3	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO		3	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO		3	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO		3	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via comune vecchio		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via comune vecchio		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via comune vecchio		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Verolanuova	via comune vecchio		5	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via comune vecchio		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via comune vecchio		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via comune vecchio		7	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via comune vecchio		7	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO		13	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14		14		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA COMUNE VECCHIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via comune vecchio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via comune vecchio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via comune vecchio	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via comune vecchio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via dante	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via dante	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via dante	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via dante	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via dante	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via dante	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via dante	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via dante	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DANTE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DANTE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DANTE	21	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DANTE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via dante	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via dante	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via dante	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via dante	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via dante alighieri	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via dante alighieri	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via dante alighieri	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via dante alighieri	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de amicis	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de amicis	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de amicis	7	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,3				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de amicis	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de amicis	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de amicis	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de amicis	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de amicis	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de amicis	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de amicis	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de amicis	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Verolanuova	via de amicis	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de amicis	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de amicis	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de amicis	17	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de amicis	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	20	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DE AMICIS	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DE AMICIS	32		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de amicis	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de amicis	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de amicis	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			38			Non friabile
Verolanuova	via de amicis	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DE AMICIS	33	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DE AMICIS	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de amicis	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de amicis	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de amicis	33	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de amicis	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de amicis	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de amicis	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de amicis	34	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de amicis	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de gasperi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de gasperi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via de gasperi	11	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de gasperi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de nicola	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de nicola	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de nicola	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			18			Non friabile
Verolanuova	via de nicola	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de nicola	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de nicola	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de nicola	4	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de nicola	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de nicola	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de nicola	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de nicola	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Friabile
Verolanuova	via de nicola	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de nicola	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de nicola	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de nicola	8	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	48		48		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de nicola	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de nicola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de nicola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de nicola	10	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de nicola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de nicola	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de nicola	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de nicola	10	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de nicola	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de nicola	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de nicola	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de nicola	11	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via de nicola	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via de nicola	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via de nicola	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via de nicola	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Friabile
Verolanuova	via de nicola	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via dei patrioti	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via dei patrioti	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via dei patrioti	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190	190			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via dei patrioti	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DEL COMMERCIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DEL COMMERCIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DEL COMMERCIO	11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DEL COMMERCIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DELLA LIBERTA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DELLA LIBERTA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DELLA LIBERTA	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DELLA LIBERTA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via della liberta'	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via della liberta'	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via della liberta'	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Verolanuova	via della liberta'	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via della libertÃ	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via della libertÃ	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via della libertÃ	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via della libertÃ	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don a. tadini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don a. tadini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don a. tadini	16	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don a. tadini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don a. tadini	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don a. tadini	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don a. tadini	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don a. tadini	36		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don l. sturzo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don l. sturzo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don l. sturzo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don l. sturzo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don luigi sturzo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don luigi sturzo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don luigi sturzo	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			496		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don luigi sturzo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don luigi sturzo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don luigi sturzo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don luigi sturzo	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			720		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via don luigi sturzo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don luigi sturzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don luigi sturzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don luigi sturzo	15	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don luigi sturzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don luigi sturzo	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don luigi sturzo	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don luigi sturzo	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don luigi sturzo	22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DON LUIGI STURZO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DON LUIGI STURZO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DON LUIGI STURZO	28	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DON LUIGI STURZO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don mazzolari	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don mazzolari	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don mazzolari	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80			Non friabile
Verolanuova	via don mazzolari	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don mazzolari	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don mazzolari	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don mazzolari	23	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don mazzolari	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don mazzolari	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don mazzolari	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don mazzolari	24	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16		16		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don mazzolari	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vIA DON MAZZOLARI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vIA DON MAZZOLARI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vIA DON MAZZOLARI	32	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	108		108		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vIA DON MAZZOLARI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DON P MAZZOLARI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DON P MAZZOLARI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DON P MAZZOLARI	1	1997	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1512		1512		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DON P MAZZOLARI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don primo mazzolari	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don primo mazzolari	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don primo mazzolari	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don primo mazzolari	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don primo mazzolari	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don primo mazzolari	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don primo mazzolari	36	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don primo mazzolari	36		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DON STRURZO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DON STRURZO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DON STRURZO	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DON STRURZO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DON STURZO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DON STURZO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DON STURZO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	268				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DON STURZO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DON STURZO	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DON STURZO	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DON STURZO	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DON STURZO	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via don sturzo	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via don sturzo	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via don sturzo	20/22	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via don sturzo	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DONINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DONINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DONINI	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	530				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DONINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA DONINI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA DONINI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA DONINI	5	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA DONINI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via donini	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via donini	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via donini	SN	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via donini	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via dosso nerone	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via dosso nerone	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via dosso nerone	sn	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via dosso nerone	sn		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via e. d'Â¿ nicola	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via e. d'Â¿ nicola	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via e. d'Â¿ nicola	3	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via e. d'Â¿ nicola	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via e. de amicis	3/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via e. de amicis	3/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via e. de amicis	3/5	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via e. de amicis	3/5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via e. fermi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via e. fermi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via e. fermi	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225		225		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via e. fermi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via europa	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via europa	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via europa	1	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1430		1430		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via europa	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA EUROPA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA EUROPA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA EUROPA	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA EUROPA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via europa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via europa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via europa	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	480				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via europa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via europa	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via europa	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via europa	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via europa	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via europa	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via europa	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via europa	5/7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	330		330		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via europa	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via europa	4/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via europa	4/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via europa	4/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via europa	4/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f. lenzi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f. lenzi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f. lenzi	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3110		3110		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f. lenzi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f. lenzi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f. lenzi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f. lenzi	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f. lenzi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f. lenzi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f. lenzi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f. lenzi	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f. lenzi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f. lenzi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f. lenzi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f. lenzi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14625		14625		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f. lenzi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f. lenzi	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f. lenzi	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f. lenzi	49	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f. lenzi	49		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f.lenzi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f.lenzi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f.lenzi	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f.lenzi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f.lili lenzi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f.lili lenzi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f.lili lenzi	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f.lili lenzi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f.lili lenzi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f.lili lenzi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f.lili lenzi	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f.lili lenzi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via f.lili porcellaga	28/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via f.lili porcellaga	28/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via f.lili porcellaga	28/a	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via f.lili porcellaga	28/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via febbraio	28	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via febbraio	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via febbraio	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via febbraio	28		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via filadelfia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via filadelfia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via filadelfia	8	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via filadelfia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA FILADELFIA	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA FILADELFIA	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA FILADELFIA	8	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA FILADELFIA	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via filadelfia	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via filadelfia	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via filadelfia	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via filadelfia	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via filadelfia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via filadelfia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via filadelfia	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via filadelfia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via filadelfia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via filadelfia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via filadelfia	16	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via filadelfia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via filadelfia	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via filadelfia	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via filadelfia	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via filadelfia	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA FILADELFIA	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA FILADELFIA	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA FILADELFIA	18	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA FILADELFIA	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via filadelfia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via filadelfia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via filadelfia	24	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via filadelfia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via filadelfia	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via filadelfia	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via filadelfia	26	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18	288			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via filadelfia	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA FIUME	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA FIUME	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA FIUME	24	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA FIUME	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via foscolo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via foscolo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via foscolo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Verolanuova	via foscolo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via foscolo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via foscolo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via foscolo	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Verolanuova	via foscolo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA FOSCOLO	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA FOSCOLO	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA FOSCOLO	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA FOSCOLO	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via foscolo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via foscolo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via foscolo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Verolanuova	via foscolo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G MAZZINI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G MAZZINI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G MAZZINI	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G MAZZINI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. BRUNO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. BRUNO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. BRUNO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. BRUNO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. bruno	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. bruno	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via g. bruno	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. bruno	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. bruno	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. bruno	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via g. bruno	12	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. bruno	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. bruno	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. bruno	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via g. bruno	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. bruno	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. GAGGIA	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. GAGGIA	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. GAGGIA	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. GAGGIA	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. gaggia	35/38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. gaggia	35/38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via g. gaggia	35/38	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. gaggia	35/38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. LEOPARDI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. LEOPARDI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. LEOPARDI	7	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		200			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. LEOPARDI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. LEOPARDI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. LEOPARDI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. LEOPARDI	12	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. LEOPARDI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	4	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. MATTEOTTI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. mazzini	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. mazzini	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via g. mazzini	16	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. mazzini	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. MAZZINI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. MAZZINI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. MAZZINI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. MAZZINI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. mazzini	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. mazzini	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via g. mazzini	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. mazzini	43		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. mazzini	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. mazzini	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via g. mazzini	58	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. mazzini	58		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. PASCOLI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. PASCOLI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. PASCOLI	16	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. PASCOLI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. rovetta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. rovetta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via g. rovetta	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. rovetta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via g. verdi	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via g. verdi	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via g. verdi	46	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via g. verdi	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA G. ZANELLA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA G. ZANELLA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA G. ZANELLA	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA G. ZANELLA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gaggia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95		95		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via gaggia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	22,79				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gaggia	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gaggia	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gaggia	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	42	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gaggia	42		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gaggia	53		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gaggia	58		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gaggia	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gaggia	62		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			375			Non friabile
Verolanuova	via gaggia	62		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gaggia	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	80			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA GARIBALDI	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA GARIBALDI	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA GARIBALDI	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA GARIBALDI	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA GASPARI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA GASPARI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA GASPARI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA GASPARI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via giaggia	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via giaggia	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via giaggia	44	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via giaggia	44		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via giardino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via giardino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via giardino	sn	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	475		475		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via giardino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via giordano bruno	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via giordano bruno	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via giordano bruno	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via giordano bruno	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA GORIZIA	1/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA GORIZIA	1/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA GORIZIA	1/A	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	50			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA GORIZIA	1/A		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gramsci	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gramsci	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gramsci	31	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	186		186		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gramsci	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via gramsci	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via gramsci	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via gramsci	33	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via gramsci	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA GRANDI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA GRANDI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA GRANDI	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25			0,1	Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA GRANDI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via grimani	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via grimani	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via grimani	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via grimani	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via grimani	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via grimani	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via grimani	5	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	410				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via grimani	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA GRIMANI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA GRIMANI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA GRIMANI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	20			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA GRIMANI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via grimani	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via grimani	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via grimani	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520		520		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via grimani	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA GRIMANI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA GRIMANI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA GRIMANI	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA GRIMANI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via hiroschima	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via hiroschima	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via hiroschima	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via hiroschima	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via hiroschima	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via hiroschima	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via hiroschima	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via hiroschima	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via hiroschima	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via hiroschima	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via hiroschima	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160			Friabile
Verolanuova	via hiroschima	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via hiroschima	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via hiroschima	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via hiroschima	9	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via hiroschima	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via hiroschima - frazione cadignano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via hiroschima - frazione cadignano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via hiroschima - frazione cadignano	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via hiroschima - frazione cadignano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via hiroschima- cadignano	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via hiroschima- cadignano	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via hiroschima- cadignano	4	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via hiroschima- cadignano	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via indipendenza	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via indipendenza	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via indipendenza	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via indipendenza	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via indipendenza	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via indipendenza	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via indipendenza	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55		55		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via indipendenza	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	35	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA INDIPENDENZA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via indipendenza	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via indipendenza	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via indipendenza	39	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via indipendenza	39		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via indipendenza	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via indipendenza	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via indipendenza	41	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via indipendenza	41		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via industriale	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via industriale	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via industriale	27	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2956		2956		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via industriale	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via industriale	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via industriale	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via industriale	1/3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via industriale	1/3		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	VIA INDUSTRIALE	1/3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA INDUSTRIALE	1/3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA INDUSTRIALE	1/3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6100		6100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA INDUSTRIALE	1/3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via italia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via italia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via italia	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via italia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via italia	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via italia	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via italia	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via italia	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via iv novembre	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via iv novembre	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via iv novembre	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via iv novembre	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via IV novembre	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via IV novembre	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via IV novembre	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	400			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via IV novembre	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ix febbraio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ix febbraio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ix febbraio	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ix febbraio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via J.F. kennedy	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via J.F. kennedy	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via J.F. kennedy	58	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via J.F. kennedy	58		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via j.f. kennedy	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via j.f. kennedy	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via j.f. kennedy	66	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13000		13000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via j.f. kennedy	66		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via J.f. Kennedy	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via J.f. Kennedy	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via J.f. Kennedy	48/50	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	740		740		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via J.f. Kennedy	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via j.f. Kennedy	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via j.f. Kennedy	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via j.f. Kennedy	48/50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via j.f. Kennedy	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via J.F. kennedy	48/50/54/5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via J.F. kennedy	48/50/54/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via J.F. kennedy	48/50/54/5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16435		16435		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via J.F. kennedy	48/50/54/5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA J.F.KENNEDY	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA J.F.KENNEDY	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA J.F.KENNEDY	39	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	VIA J.F.KENNEDY	39		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via J.K. Kennedy	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via J.K. Kennedy	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via J.K. Kennedy	39	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400	400			Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via J.K. Kennedy	39		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA JFKENNEDY	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA JFKENNEDY	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA JFKENNEDY	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	VIA JFKENNEDY	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy		1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2505				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy			Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via Kennedy	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via Kennedy	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via Kennedy	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via Kennedy	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	6	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1318				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	6	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via kennedy	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	6	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	7	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	500				Danneggiato -10%	
Verolanuova	via kennedy	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via kennedy	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	15	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	15	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	18	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA KENNEDY	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA KENNEDY	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA KENNEDY	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA KENNEDY	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	23	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA KENNEDY	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA KENNEDY	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA KENNEDY	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA KENNEDY	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	29	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	840		840		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	44	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	44		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	46	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	46	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	46	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2950		2950		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	/	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via kennedy	/		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	33/35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	33/35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	33/35	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	33/35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	48/50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via kennedy	48/50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via kennedy	48/50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via kennedy	48/50	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	697		697		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via kennedy	48/50		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via I. contratti	31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via I. contratti	31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via I. contratti	31	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via I. contratti	31		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA L. DA VINCI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA L. DA VINCI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA L. DA VINCI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	VIA L. DA VINCI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via lenzi	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via lenzi	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via lenzi	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100	1100			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via lenzi	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via lenzi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via lenzi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via lenzi	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via lenzi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA LENZI	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA LENZI	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA LENZI	26	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA LENZI	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via lenzi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via lenzi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via lenzi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via lenzi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via lenzi	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via lenzi	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via lenzi	45	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via lenzi	45		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via lenzi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via lenzi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via lenzi	51	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via lenzi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA LENZI	60/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA LENZI	60/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA LENZI	60/A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA LENZI	60/A		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA LEONARDO DA VINCI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA LEONARDO DA VINCI	1	1970	Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA LEONARDO DA VINCI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	VIA LEONARDO DA VINCI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via leonardo da vinci	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via leonardo da vinci	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via leonardo da vinci	17	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via leonardo da vinci	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via leonini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via leonini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via leonini	1	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85	1360			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via leonini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via leonini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via leonini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via leonini	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	148				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via leonini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via leonini	9/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via leonini	9/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via leonini	9/a	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via leonini	9/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA LEOPARDI	9/11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA LEOPARDI	9/11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA LEOPARDI	9/11	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA LEOPARDI	9/11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via liberta- fraz.breda libera	15	1986	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1450		1450		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via liberta- fraz.breda libera	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via liberta- fraz.breda libera	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via liberta- fraz.breda libera	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA LIBERTÀē LOCALITÀē BREDA LIBERA	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA LIBERTÀē LOCALITÀē BREDA LIBERA	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA LIBERTÀē LOCALITÀē BREDA LIBERA	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA LIBERTÀē LOCALITÀē BREDA LIBERA	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via luigi Sturzo	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via luigi Sturzo	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via luigi Sturzo	30	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200		1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via luigi Sturzo	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via luigi sturzo	20/22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via luigi sturzo	20/22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via luigi sturzo	20/22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via luigi sturzo	20/22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA M. BUONARROTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA M. BUONARROTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA M. BUONARROTI	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA M. BUONARROTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA MAFFEI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA MAFFEI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA MAFFEI	3	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA MAFFEI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via maggi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			81		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via maggi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via maggi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via maggi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via maggi	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via maggi	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via maggi	sn	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via maggi	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA MARCOLINI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA MARCOLINI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA MARCOLINI	21	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA MARCOLINI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via marconi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via marconi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		2			Danneggiato -10%	Friabile
Verolanuova	via marconi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via marconi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via marconi	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via marconi	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via marconi	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1			Danneggiato -10%	Friabile
Verolanuova	via marconi	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mascagni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mascagni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mascagni	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Verolanuova	via mascagni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via matteotti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via matteotti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via matteotti	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via matteotti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via matteotti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via matteotti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via matteotti	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via matteotti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA MAZZINI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA MAZZINI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA MAZZINI	8	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA MAZZINI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA MAZZINI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA MAZZINI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA MAZZINI	10	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA MAZZINI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA MAZZINI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA MAZZINI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA MAZZINI	17	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	213		213		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA MAZZINI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Friabile
Verolanuova	via mazzini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40			Non friabile
Verolanuova	via mazzini	28		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			134			Non friabile
Verolanuova	via mazzini	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via mazzini	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	36		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Verolanuova	via mazzini	36		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via mazzini	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	37	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via mazzini	37		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA MAZZINI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA MAZZINI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA MAZZINI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA MAZZINI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via mazzini	55		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	56		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Verolanuova	via mazzini	56		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Verolanuova	via mazzini	57		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via mazzini	57		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	-		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	-		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	-	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via mazzini	-		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzini	38-40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzini	38-40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzini	38-40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via mazzini	38-40		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzolari	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzolari	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzolari	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via mazzolari	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via mazzolari	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via mazzolari	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via mazzolari	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via mazzolari	28		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via michelangelo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via michelangelo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via michelangelo	3	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			230		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via michelangelo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA MOLINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA MOLINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA MOLINO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA MOLINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via molino	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via molino	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via molino	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via molino	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA MONTE NERO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA MONTE NERO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA MONTE NERO	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25,2				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA MONTE NERO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via monte santo	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via monte santo	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via monte santo	33	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via monte santo	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via monte santo	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via monte santo	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via monte santo	51	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via monte santo	51		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via municipio	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via municipio	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via municipio	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Verolanuova	via municipio	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via municipio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via municipio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via municipio	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via municipio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via municipio	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via municipio	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via municipio	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via municipio	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via n. mazzardi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via n. mazzardi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via n. mazzardi	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16000		16000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via n. mazzardi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via n. sauro	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via n. sauro	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via n. sauro	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via n. sauro	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via n.biaggi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via n.biaggi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via n.biaggi	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700		3700		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via n.biaggi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via nullo biaggi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via nullo biaggi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via nullo biaggi	4	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3700				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via nullo biaggi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via nullo biaggi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via nullo biaggi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via nullo biaggi	14	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225		225		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via nullo biaggi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via paolo 6Â¿ fraz. cadignano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via paolo 6Â¿ fraz. cadignano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via paolo 6Â¿ fraz. cadignano	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via paolo 6Â¿ fraz. cadignano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via paolo vi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via paolo vi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via paolo vi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Verolanuova	via paolo vi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via paolo vi	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via paolo vi	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via paolo vi	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Verolanuova	via paolo vi	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA PASCOLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA PASCOLI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	88				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA PASCOLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA PASCOLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA PASCOLI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA PASCOLI	3	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA PASCOLI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA PASCOLI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via pelagalli	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via pelagalli	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via pelagalli	6	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	896				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via pelagalli	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ponchielli	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ponchielli	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ponchielli	4	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ponchielli	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via prevostura	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via prevostura	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via prevostura	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via prevostura	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via prevostura	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via prevostura	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via prevostura	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via prevostura	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via prevostura	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via prevostura	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via prevostura	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via prevostura	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via prevostura	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via prevostura	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via prevostura	13	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via prevostura	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA PREVOSTURA	13/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA PREVOSTURA	13/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA PREVOSTURA	13/A	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA PREVOSTURA	13/A		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA RAFFAELLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA RAFFAELLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	VIA RAFFAELLO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA RAFFAELLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ricurva			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ricurva			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ricurva		1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ricurva			Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ricurva	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ricurva	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ricurva	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ricurva	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ricurva	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ricurva	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ricurva	14	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ricurva	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ricurva	8/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ricurva	8/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ricurva	8/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via ricurva	8/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via roma	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via roma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via roma	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200			Non friabile
Verolanuova	via roma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA rOMA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA rOMA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA rOMA	22	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA rOMA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via roma	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via roma	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via roma	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via roma	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA ROMA	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA ROMA	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA ROMA	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4					
Verolanuova	VIA ROMA	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rossini	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via rossini	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rossini	12	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rossini	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rovetta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via rovetta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rovetta	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9200		9200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rovetta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rovetta	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via rovetta	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rovetta	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9200		9200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rovetta	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rovetta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via rovetta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rovetta	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rovetta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rovetta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via rovetta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rovetta	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rovetta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rovetta	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via rovetta	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rovetta	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rovetta	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rovetta	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via rovetta	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rovetta	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rovetta	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rovetta	4/6	1964	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			35		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rovetta	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rovetta	4/6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via rovetta	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via rovetta	17/19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via rovetta	17/19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via rovetta	17/19	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via rovetta	17/19		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA S. DONINO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA S. DONINO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA S. DONINO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2250				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	VIA S. DONINO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. martino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. martino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. martino	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. martino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA S. MARTINO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA S. MARTINO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA S. MARTINO	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA S. MARTINO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. martino	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. martino	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. martino	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. martino	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. martino	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. martino	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. martino	29	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. martino	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. martino	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. martino	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. martino	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. martino	35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. martino - cadignano	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. martino - cadignano	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. martino - cadignano	13	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. martino - cadignano	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. martino - cadignano	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. martino - cadignano	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. martino - cadignano	37	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2638		2638		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. martino - cadignano	37		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. martino-cadignano	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. martino-cadignano	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. martino-cadignano	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. martino-cadignano	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA S. ROCCO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA S. ROCCO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA S. ROCCO	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA S. ROCCO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. rocco	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. rocco	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. rocco	20	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. rocco	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. rocco	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. rocco	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. rocco	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. rocco	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. rocco	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. rocco	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. rocco	32	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. rocco	32		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. rocco	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. rocco	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. rocco	58	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. rocco	58		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s. rocco	14/16/18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s. rocco	14/16/18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s. rocco	14/16/18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via s. rocco	14/16/18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA S.MARTINO	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA S.MARTINO	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA S.MARTINO	1	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225	225			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA S.MARTINO	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s.martino	4ter		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s.martino	4ter		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s.martino	4ter		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36			Friabile
Verolanuova	via s.martino	4ter		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA S.MARTINO - CADIGNANO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA S.MARTINO - CADIGNANO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA S.MARTINO - CADIGNANO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70			0,28	Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA S.MARTINO - CADIGNANO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via s.rocco	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via s.rocco	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via s.rocco	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Verolanuova	via s.rocco	42		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via salvador allende	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via salvador allende	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via salvador allende	3	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via salvador allende	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san donino	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san donino	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san donino	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via san donino	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san donino	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san donino	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san donino	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san donino	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA SAN DONNINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA SAN DONNINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA SAN DONNINO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA SAN DONNINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san donnino	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san donnino	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san donnino	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san donnino	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino	26	1991	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			12		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via san martino	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Verolanuova	via san martino	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino	30	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino	s/n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino	s/n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino	s/n	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50	50			Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino	s/n		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino - cadignano	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino - cadignano	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino - cadignano	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino - cadignano	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino frazione cadignano	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino frazione cadignano	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino frazione cadignano	37	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino frazione cadignano	37		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san martino-cadignano	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san martino-cadignano	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san martino-cadignano	snc	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57		57		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san martino-cadignano	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san mertino	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san mertino	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san mertino	27	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san mertino	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via san rocco	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	20	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	20	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120			Non friabile
Verolanuova	via san rocco	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	24	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	24	1958	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37,97				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	30	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	32	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	32		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	32		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	44	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	44		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	54	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	54		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via san rocco	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via san rocco	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via san rocco	62	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2600		2600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via san rocco	62		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via sandri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via sandri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via sandri	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			8			Non friabile
Verolanuova	via sandri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via scuole elementari	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via scuole elementari	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via scuole elementari	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	17		17		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via scuole elementari	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via semenza	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via semenza	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via semenza	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60			Non friabile
Verolanuova	via semenza	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via stadio	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via stadio	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via stadio	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via stadio	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via stadio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via stadio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via stadio	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via stadio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via stadio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via stadio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via stadio	13	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via stadio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via stadio	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60	60			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via sw. rocco	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via sw. rocco	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via sw. rocco	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via sw. rocco	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via t. speri	19-21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via t. speri	19-21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via t. speri	19-21	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via t. speri	19-21		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via tadini		2	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via tadini		2	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via tadini		2	1988 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50,08				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via tadini		2	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA TADINI		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA TADINI		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA TADINI		26	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA TADINI		26	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via tadini		32	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via tadini		32	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via tadini		32	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via tadini		32	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA TITO SÂŁERO		9	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA TITO SÂŁERO		9	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA TITO SÂŁERO		9	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA TITO SÂŁERO		9	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via tito speri		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via tito speri		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via tito speri		5	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via tito speri		5	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via tito speri		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via tito speri		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via tito speri		16	1977 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	265		265		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via tito speri		16	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via tito speri	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via tito speri	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via tito speri	12/14		1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via tito speri	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via tito speri	15/17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via tito speri	15/17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via tito speri	15/17		1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via tito speri	15/17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via treponti		51	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via treponti		51	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via treponti		51	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1450			Non friabile
Verolanuova	via treponti		51	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via u. foscolo		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via u. foscolo		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via u. foscolo		5	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via u. foscolo		5	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA U. FOSCOLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA U. FOSCOLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA U. FOSCOLO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Verolanuova	VIA U. FOSCOLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ugo foscolo		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ugo foscolo		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ugo foscolo		16	1972 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via ugo foscolo		16	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ugo foscolo		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ugo foscolo		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ugo foscolo		18	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160					
Verolanuova	via ugo foscolo		18	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ugo foscolo		20	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ugo foscolo		20	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ugo foscolo		20	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110	70			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ugo foscolo		20	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ugo foscolo		22	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ugo foscolo		22	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ugo foscolo		22	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				17	Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ugo foscolo		22	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ugo foscolo		24	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ugo foscolo		24	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ugo foscolo		24	1972 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ugo foscolo		24	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ugo foscolo		26	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ugo foscolo		26	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via ugo foscolo		26	1973 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ugo foscolo		26	Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via ugo foscolo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via ugo foscolo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via ugo foscolo	sn	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via ugo foscolo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA VALFOGLIATA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA VALFOGLIATA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA VALFOGLIATA	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA VALFOGLIATA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via valfogliata	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via valfogliata	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via valfogliata	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via valfogliata	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via valfogliata	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via valfogliata	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via valfogliata	10	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato +10%	Non friabile
Verolanuova	via valfogliata	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via valfogliata	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via valfogliata	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via valfogliata	12	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190		190		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via valfogliata	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via valfogliata	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via valfogliata	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via valfogliata	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130			Non friabile
Verolanuova	via valfogliata	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA VERDI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA VERDI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA VERDI	38	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA VERDI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via verga	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via verga	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via verga	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via verga	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via vittorio alfieri	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via vittorio alfieri	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via vittorio alfieri	16	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via vittorio alfieri	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via vittorio emanuele	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via vittorio emanuele	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via vittorio emanuele	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Verolanuova	via vittorio emanuele	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via volta	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via volta	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via volta	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via volta	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via volta	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via volta	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via volta	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Verolanuova	via volta	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via volta	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via volta	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via volta	21	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via volta	21		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via volta	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via volta	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via volta	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolanuova	via volta	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via volta	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via volta	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via volta	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via volta	32		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via xi febbraio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via xi febbraio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via xi febbraio	1	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	80			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via xi febbraio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via xi febbraio	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via xi febbraio	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via xi febbraio	6	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via xi febbraio	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via xi febbraio	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via xi febbraio	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via xi febbraio	26	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via xi febbraio	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via xi febbraio	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via xi febbraio	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via xi febbraio	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	via xi febbraio	41		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via xi febbraio	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via xi febbraio	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via xi febbraio	45	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via xi febbraio	45		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via xxv aprile	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via xxv aprile	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via xxv aprile	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via xxv aprile	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via xxv aprile	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via xxv aprile	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via xxv aprile	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via xxv aprile	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via zanardelli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via zanardelli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via zanardelli	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Verolanuova	via zanardelli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via zanardelli	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via zanardelli	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via zanardelli	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via zanardelli	22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via zanardelli	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via zanardelli	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via zanardelli	22	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via zanardelli	22		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIA ZANARDELLI	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIA ZANARDELLI	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIA ZANARDELLI	33	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIA ZANARDELLI	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via zanella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via zanella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via zanella	7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96		96		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via zanella	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via zanella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via zanella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via zanella	7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	via zanella	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via zanella	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via zanella	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via zanella	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			66			Non friabile
Verolanuova	via zanella	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	via zanella	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	via zanella	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	via zanella	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			67			Non friabile
Verolanuova	via zanella	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	viale europa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	viale europa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	viale europa	4	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	viale europa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIALE EUROPA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIALE EUROPA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIALE EUROPA	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300		3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIALE EUROPA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8500	8500			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				2,3	Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				76	Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIALE EUROPA	5/7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	viale europa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	viale europa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	viale europa	snc	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	viale europa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	viale italia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	viale italia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	viale italia	snc	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolanuova	viale italia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIALE MARCONI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIALE MARCONI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIALE MARCONI	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIALE MARCONI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	viale marconi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	viale marconi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	viale marconi	26	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	viale marconi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo angusto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo angusto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo angusto	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vicolo angusto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo angusto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo angusto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo angusto	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vicolo angusto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo angusto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo angusto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo angusto	7	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vicolo angusto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo angusto	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo angusto	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo angusto	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vicolo angusto	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VICOLO ANGUSTO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VICOLO ANGUSTO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VICOLO ANGUSTO	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24					
Verolanuova	VICOLO ANGUSTO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo angusto	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo angusto	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo angusto	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vicolo angusto	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo delle scasse	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo delle scasse	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo delle scasse	--	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vicolo delle scasse	--		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo prevostura	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo prevostura	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo prevostura	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Verolanuova	vicolo prevostura	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo prevostura	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo prevostura	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo prevostura	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Verolanuova	vicolo prevostura	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vicolo stretto	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vicolo stretto	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vicolo stretto	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vicolo stretto	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	VIGNETO SAN MARTINO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	VIGNETO SAN MARTINO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	VIGNETO SAN MARTINO	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	VIGNETO SAN MARTINO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	vittorio veneto	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	vittorio veneto	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	vittorio veneto	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	216				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	vittorio veneto	42		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	volta	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	volta	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	volta	30	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	237,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	volta	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	XI FEBBRAIO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	XI FEBBRAIO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	XI FEBBRAIO	38	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	XI FEBBRAIO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	zanella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	zanella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	zanella	7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	zanella	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolanuova	zanella	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolanuova	zanella	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolanuova	zanella	7	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolanuova	zanella	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	acquatroce	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	acquatroce	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	acquatroce	2b	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	acquatroce	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	ALGHISI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	ALGHISI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	ALGHISI	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60					
Verolavecchia	ALGHISI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	ALGHISI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	ALGHISI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	ALGHISI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Verolavecchia	ALGHISI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	battisti	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	battisti	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	battisti	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato +10%	Friabile
Verolavecchia	battisti	41		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	BATTISTI	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	BATTISTI	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	BATTISTI	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Verolavecchia	BATTISTI	77		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.battisti	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	c.battisti	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.battisti	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	c.battisti	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.na badie	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	c.na badie	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.na badie	4	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	c.na badie	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	C.NA BIOLCHERIA FRAZ. MONTICELLI	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	C.NA BIOLCHERIA FRAZ. MONTICELLI	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	C.NA BIOLCHERIA FRAZ. MONTICELLI	snc	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	990		990		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	C.NA BIOLCHERIA FRAZ. MONTICELLI	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	C.NA CAMPAGNE DI SOTTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	C.NA CAMPAGNE DI SOTTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	C.NA CAMPAGNE DI SOTTO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	C.NA CAMPAGNE DI SOTTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	C.NA CAMPAGNE SOPRA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	C.NA CAMPAGNE SOPRA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	C.NA CAMPAGNE SOPRA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	C.NA CAMPAGNE SOPRA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	C.NA CASTELLO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	C.NA CASTELLO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	C.NA CASTELLO	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1670		1670		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	C.NA CASTELLO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.na fenil prestini	/	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			850		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	c.na fenil prestini	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.na fenil prestini	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	c.na fenil prestini	/		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.na fenilnuovo	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	c.na fenilnuovo	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.na fenilnuovo	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	795				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	c.na fenilnuovo	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.na longure			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	c.na longure			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.na longure		1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	340		340		Danneggiato +10%	Non friabile
Verolavecchia	c.na longure			Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.na malghe rosse	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	c.na malghe rosse	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.na malghe rosse	snc	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	c.na malghe rosse	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.na malgherosse	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	c.na malgherosse	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.na malgherosse	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8000		8000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	c.na malgherosse	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.na parma loc. scorsarolo	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	c.na parma loc. scorsarolo	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.na parma loc. scorsarolo	--	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2300				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	c.na parma loc. scorsarolo	--		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	C.NA RONCHI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	C.NA RONCHI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	C.NA RONCHI	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	730				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	C.NA RONCHI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	c.na scorsarolo loc scorsarolo	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	c.na scorsarolo loc scorsarolo	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	c.na scorsarolo loc scorsarolo	--	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	c.na scorsarolo loc scorsarolo	--		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	CADUTI DELLA LOGGIA	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	CADUTI DELLA LOGGIA	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	CADUTI DELLA LOGGIA	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600					
Verolavecchia	CADUTI DELLA LOGGIA	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	caduti della spagna	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	caduti della spagna	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	caduti della spagna	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	caduti della spagna	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	cascina biolcheria - monticelli d'oglio	85		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	cascina biolcheria - monticelli d'oglio	85		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	cascina biolcheria - monticelli d'oglio	85	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750		750		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	cascina biolcheria - monticelli d'oglio	85		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	CASCINA CAMPAGNE DI SOTTO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	CASCINA CAMPAGNE DI SOTTO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	CASCINA CAMPAGNE DI SOTTO	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800					
Verolavecchia	CASCINA CAMPAGNE DI SOTTO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	CASCINA DARIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	CASCINA DARIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	CASCINA DARIO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	860				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	CASCINA DARIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	cascina feniletto			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	cascina feniletto			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	cascina feniletto		1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			990		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	cascina feniletto			Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	cascina san giacomo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	cascina san giacomo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	cascina san giacomo	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	cascina san giacomo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	cesare battisti	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	cesare battisti	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	cesare battisti	55		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	cesare battisti	55		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	CONTRATTI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	CONTRATTI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	CONTRATTI	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5					
Verolavecchia	CONTRATTI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	CONTRATTI	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	CONTRATTI	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	CONTRATTI	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Verolavecchia	CONTRATTI	43		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	CONTRATTI	61A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	CONTRATTI	61A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	CONTRATTI	61A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	109					
Verolavecchia	CONTRATTI	61A		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	CONTRATTI	61B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	CONTRATTI	61B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	CONTRATTI	61B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	86					
Verolavecchia	CONTRATTI	61B		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	CORRIDONI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	CORRIDONI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	CORRIDONI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Verolavecchia	CORRIDONI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	D. ALIGHIERI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	D. ALIGHIERI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	D. ALIGHIERI	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	D. ALIGHIERI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	DE GASPERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	DE GASPERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	DE GASPERI	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	DE GASPERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	degli olmi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	degli olmi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	degli olmi	1	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	degli olmi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	f. monte santo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	f. monte santo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	f. monte santo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	f. monte santo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	f. monte santo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	f. monte santo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	f. monte santo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	f. monte santo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	f. monte santo	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	f. monte santo	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	f. monte santo	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	f. monte santo	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	6	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	f.lII porcellaga	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	F.LLI PORCELLAGA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	F.LLI PORCELLAGA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	F.LLI PORCELLAGA	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	F.LLI PORCELLAGA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37		37		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	f.lII porcellaga	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	F.LLI PORCELLAGA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	F.LLI PORCELLAGA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	F.LLI PORCELLAGA	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38					
Verolavecchia	F.LLI PORCELLAGA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	FILIPPO CORRIDONI	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	FILIPPO CORRIDONI	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	FILIPPO CORRIDONI	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	FILIPPO CORRIDONI	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	FILIPPO CORRINDONI	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	FILIPPO CORRINDONI	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	FILIPPO CORRINDONI	--	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		480			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	FILIPPO CORRINDONI	--		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	filippo corcioni	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	filippo corcioni	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	filippo corcioni	77		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	filippo corcioni	77		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	FILIPPO MONTE SANTO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	FILIPPO MONTE SANTO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	FILIPPO MONTE SANTO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Verolavecchia	FILIPPO MONTE SANTO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	filzi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	filzi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	filzi	28	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1100			Danneggiato +10%	Non friabile
Verolavecchia	filzi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	fiume	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	fiume	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	fiume	10	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	fiume	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	G. MATTEI	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	G. MATTEI	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	G. MATTEI	10	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	G. MATTEI	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	gorizia	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	gorizia	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	gorizia	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	gorizia	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	gorizia	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	gorizia	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	gorizia	16	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	gorizia	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	gorizia	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	gorizia	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	gorizia	24	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150					
Verolavecchia	gorizia	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	gorizia	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	gorizia	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	gorizia	29	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	gorizia	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	gorizia	52		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	gorizia	52		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	gorizia	52	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	gorizia	52		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	i maggio	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	i maggio	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	i maggio	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	23				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	i maggio	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	L. CONTRATTI	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	L. CONTRATTI	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	L. CONTRATTI	35	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	L. CONTRATTI	35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	liberazione	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	liberazione	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	liberazione	27	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	liberazione	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	liberazione	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	liberazione	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	liberazione	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	liberazione	35		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	loc. scorsarolo	--		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	loc. scorsarolo	--		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	loc. scorsarolo	--	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1185				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	loc. scorsarolo	--		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	LOC. VILLANUOVA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	LOC. VILLANUOVA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	LOC. VILLANUOVA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	LOC. VILLANUOVA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	LOCALITA' VILLANUOVA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	LOCALITA' VILLANUOVA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	LOCALITA' VILLANUOVA	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000					
Verolavecchia	LOCALITA' VILLANUOVA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	MONTE SANTO	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	MONTE SANTO	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	MONTE SANTO	14	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	MONTE SANTO	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	monte santo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	monte santo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	monte santo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	monte santo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	monte santo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	monte santo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	monte santo	20	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	monte santo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	MONTEGRAPPA	23A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	MONTEGRAPPA	23A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	MONTEGRAPPA	23A		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	MONTEGRAPPA	23A		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	montesanto	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	montesanto	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	montesanto	48	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	montesanto	48		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	montesanto	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	montesanto	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	montesanto	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	montesanto	48		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	monticelli d'oglio	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	monticelli d'oglio	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	monticelli d'oglio	11	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	monticelli d'oglio	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	P.ZZA CADUTI DELLA LOGGIA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	P.ZZA CADUTI DELLA LOGGIA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	P.ZZA CADUTI DELLA LOGGIA	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	P.ZZA CADUTI DELLA LOGGIA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	piave	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	piave	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	piave	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	piave	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	PIAVE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	PIAVE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	PIAVE	10	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	PIAVE	10		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	PIAVE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	PIAVE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	PIAVE	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40					
Verolavecchia	PIAVE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	q.re i maggio	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	q.re i maggio	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	q.re i maggio	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	q.re i maggio	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	q.re i maggio	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	q.re i maggio	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	q.re i maggio	13	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	q.re i maggio	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	Q.RE iÂŁ MAGGIO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	Q.RE iÂŁ MAGGIO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	Q.RE iÂŁ MAGGIO	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	Q.RE iÂŁ MAGGIO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	Q.RE iÂŁ MAGGIO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	Q.RE iÂŁ MAGGIO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	Q.RE iÂŁ MAGGIO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	Q.RE iÂŁ MAGGIO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	q.re kennedy	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	q.re kennedy	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	q.re kennedy	4	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	q.re kennedy	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	q.re kennedy	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	q.re kennedy	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	q.re kennedy	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	q.re kennedy	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	q.re kennedy	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	q.re kennedy	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	q.re kennedy	8	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42		42		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	q.re kennedy	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	Q.RE KHENNEDY	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	Q.RE KHENNEDY	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	Q.RE KHENNEDY	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	Q.RE KHENNEDY	14		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	qrt. de gasperi	3	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			6		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	qrt. de gasperi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	qrt. de gasperi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	qrt. de gasperi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	QUARTIERE I MAGGIO	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	QUARTIERE I MAGGIO	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	QUARTIERE I MAGGIO	6	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	QUARTIERE I MAGGIO	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	quartiere kennedy	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	quartiere kennedy	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	quartiere kennedy	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Friabile
Verolavecchia	quartiere kennedy	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	quartiere kennedy	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	quartiere kennedy	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	quartiere kennedy	5	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	quartiere kennedy	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	s. giuditta alghisi	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	s. giuditta alghisi	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	s. giuditta alghisi	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	s. giuditta alghisi	21		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	san giacomo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	san giacomo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	san giacomo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			290			Non friabile
Verolavecchia	san giacomo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	SAN LUIGI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	SAN LUIGI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	SAN LUIGI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65					
Verolavecchia	SAN LUIGI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	sauro	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	sauro	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	sauro	13	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45	720			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	sauro	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	tito sperì	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	tito sperì	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	tito sperì	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51		51		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	tito sperì	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	tito sperì	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	tito speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	tito speri	7	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	tito speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	trento	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	trento	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	trento	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	trento	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	v veneto	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	v veneto	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	v veneto	5	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	v veneto	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via a gramsci	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via a gramsci	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via a gramsci	7	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via a gramsci	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via a. gramsci	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via a. gramsci	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via a. gramsci	13	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via a. gramsci	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via acquatroce	6/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via acquatroce	6/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via acquatroce	6/a	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via acquatroce	6/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via alhisi	18	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			21		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via alhisi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via alhisi	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via alhisi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA ALIGHIERI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA ALIGHIERI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA ALIGHIERI	3	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA ALIGHIERI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via allende	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via allende	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via allende	5	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via allende	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via allende	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via allende	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via allende	11	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via allende	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via bresci	1/fg	1973	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via bresci	1/fg		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via bresci	1/fg		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via bresci	1/fg		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via brescia	1/5	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via brescia	1/5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via brescia	1/5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via brescia	1/5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA C. BATTISTI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA C. BATTISTI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA C. BATTISTI	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA C. BATTISTI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA C. BATTISTI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA C. BATTISTI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA C. BATTISTI	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA C. BATTISTI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via c. battisti	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via c. battisti	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via c. battisti	46	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	71		71		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via c. battisti	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via caduti della loggia	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via caduti della loggia	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via caduti della loggia	13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	269		269		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via caduti della loggia	13		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via cascina ronchi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via cascina ronchi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via cascina ronchi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1300			Friabile
Verolavecchia	via cascina ronchi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA CASTELLO	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA CASTELLO	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA CASTELLO	23	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA CASTELLO	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via cav. minini	16-18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via cav. minini	16-18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	via cav. minini	16-18	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1350				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via cav. minini	16-18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via cesare battisti	34	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1750				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via cesare battisti	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via cesare battisti	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via cesare battisti	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA CESARE BATTISTI	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA CESARE BATTISTI	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA CESARE BATTISTI	40	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114				Danneggiato -10%	
Verolavecchia	VIA CESARE BATTISTI	40		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via contartti	35/b	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via contartti	35/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via contartti	35/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via contartti	35/b		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via contratti	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via contratti	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via contratti	47	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via contratti	47		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via contratti	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via contratti	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via contratti	50	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	87	1479			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via contratti	50		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via contratti	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via contratti	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via contratti	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Verolavecchia	via contratti	63		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via contratti	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via contratti	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via contratti	73	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via contratti	73		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via corridoni	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via corridoni	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via corridoni	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via corridoni	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via corridoni	26	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			56		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via corridoni	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via corridoni	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via corridoni	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via corridoni	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via corridoni	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via corridoni	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			56			Non friabile
Verolavecchia	via corridoni	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via corridoni	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via corridoni	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via corridoni	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Verolavecchia	via corridoni	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via corridoni	21/23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via corridoni	21/23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via corridoni	21/23	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via corridoni	21/23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA CORRIDORI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA CORRIDORI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA CORRIDORI	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA CORRIDORI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via degli eroi	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via degli eroi	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via degli eroi	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via degli eroi	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via don Mazzolari	5	1985	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via don Mazzolari	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via don Mazzolari	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via don Mazzolari	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via don primo mazzolari	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via don primo mazzolari	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via don primo mazzolari	8	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via don primo mazzolari	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via donatori di sangue	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via donatori di sangue	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via donatori di sangue	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Verolavecchia	via donatori di sangue	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via donatori di sangue	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via donatori di sangue	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via donatori di sangue	1	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	244		244		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	via donatori di sangue	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via donatori di sangue	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via donatori di sangue	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via donatori di sangue	7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via donatori di sangue	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via donatori di sangue	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via donatori di sangue	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via donatori di sangue	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via donatori di sangue	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via donatori di sangue\	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via donatori di sangue\	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via donatori di sangue\	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via donatori di sangue\	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA F. CORRIDONI	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA F. CORRIDONI	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA F. CORRIDONI	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA F. CORRIDONI	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via f. corridoni	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via f. corridoni	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via f. corridoni	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via f. corridoni	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA F.FILZI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA F.FILZI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA F.FILZI	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52,5	840			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA F.FILZI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA F.LLI PORCELLAGA	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA F.LLI PORCELLAGA	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA F.LLI PORCELLAGA	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	VIA F.LLI PORCELLAGA	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	38	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	38	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	28b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	28b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	28b	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via f.lli porcellaga	28b		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA FABIO FILZI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA FABIO FILZI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA FABIO FILZI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA FABIO FILZI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via fabio filzi	24/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via fabio filzi	24/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via fabio filzi	24/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via fabio filzi	24/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via filippo corridoni	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via filippo corridoni	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via filippo corridoni	23	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via filippo corridoni	23		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via filzi	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via filzi	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via filzi	28	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via filzi	28		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via fiume	6	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via fiume	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via fiume	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via fiume	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via fiume	18/20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via fiume	18/20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via fiume	18/20	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	105		105		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via fiume	18/20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via fiume	2bis	1972	Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via fiume	2bis		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via fiume	2bis		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via fiume	2bis		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via fiume	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via fiume	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via fiume	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via fiume	snc		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	via g. matteotti	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via g. matteotti	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via g. matteotti	2	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	4500			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via g. matteotti	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via g. matteotti	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via g. matteotti	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via g. matteotti	8	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	135		135		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via g. matteotti	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via g. matteotti	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via g. matteotti	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via g. matteotti	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140	2380			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via g. matteotti	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via g. matteotti	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via g. matteotti	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via g. matteotti	12	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	2550			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via g. matteotti	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gorizia	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via gorizia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gorizia	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gorizia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA GORIZIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA GORIZIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA GORIZIA	5	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA GORIZIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA GORIZIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA GORIZIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA GORIZIA	10	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA GORIZIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gorizia	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via gorizia	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gorizia	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	95				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gorizia	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gorizia	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via gorizia	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gorizia	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	1040			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gorizia	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gorizia	44	1977	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			121		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gorizia	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gorizia	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via gorizia	44		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gorizia	50	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gorizia	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gorizia	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via gorizia	50		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gorizia	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via gorizia	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gorizia	62	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gorizia	62		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gorizia	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via gorizia	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gorizia	64	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gorizia	64		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gramsci			Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via gramsci			Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gramsci		1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gramsci			Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	1	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	175				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gramsci	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via gramsci	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gramsci	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			54			Non friabile
Verolavecchia	via gramsci	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via gramsci	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via gramsci	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via gramsci	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	174				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via gramsci	5		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	11	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA GRAMSCI	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via IÃ maggio	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via IÃ maggio	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via IÃ maggio	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via IÃ maggio	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via isonzo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via isonzo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via isonzo	8	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via isonzo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via I contratti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via I contratti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via I contratti	28	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via I contratti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA L. CONTRATTI	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA L. CONTRATTI	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA L. CONTRATTI	65		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA L. CONTRATTI	65		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via largo gaggia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via largo gaggia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via largo gaggia	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170	2880			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via largo gaggia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via largo gaggia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via largo gaggia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via largo gaggia	2	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	680			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via largo gaggia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	24		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	24		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	40		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	40		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	40	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	40		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	43		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	43		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	45	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	45		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA LIBERAZIONE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA LIBERAZIONE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA LIBERAZIONE	51	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA LIBERAZIONE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	61	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	61		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	65	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	78		78		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	65		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	65	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70	1170			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	65		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	67	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	67		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	79		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	79		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via liberazione	79		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			16			Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	79		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via liberazione	43/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via liberazione	43/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	via liberazione	43/c	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via liberazione	43/c		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via luigi contratti	71		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via luigi contratti	71		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via luigi contratti	71	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	6750			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via luigi contratti	71		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via luigi contratti	55 bis	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	80	2600			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via luigi contratti	55 bis		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via luigi contratti	55 bis		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via luigi contratti	55 bis		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via m. santo	10/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via m. santo	10/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via m. santo	10/b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via m. santo	10/b		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via matteotti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via matteotti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via matteotti	4	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via matteotti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via mazzolari	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via mazzolari	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via mazzolari	3	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via mazzolari	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monsanto	54	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			700		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monsanto	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monsanto	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via monsanto	54		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte grappa	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte grappa	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte grappa	39		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monte grappa	39		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA MONTE NERO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA MONTE NERO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA MONTE NERO	3	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	107,25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA MONTE NERO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100	1500			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monte santo	6		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via monte santo	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monte santo	16		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monte santo	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	46	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monte santo	46		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monte santo	50		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	40/c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	40/c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	40/c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via monte santo	40/c		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	40/ef		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	40/ef		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	40/ef	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monte santo	40/ef		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monte santo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monte santo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monte santo	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monte santo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via montegrappa	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via montegrappa	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via montegrappa	snc	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	132		132		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	via montegrappa	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via montenero	3/f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via montenero	3/f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via montenero	3/f	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via montenero	3/f		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA MONTESANTO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA MONTESANTO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA MONTESANTO	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA MONTESANTO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via montesanto	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via montesanto	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via montesanto	59		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4050				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via montesanto	59		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via montesanto	38 bis		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via montesanto	38 bis		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via montesanto	38 bis	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via montesanto	38 bis		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via monticlli	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via monticlli	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via monticlli	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	725		725		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via monticlli	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via n. sauro	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via n. sauro	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via n. sauro	19	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	63		63		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via n. sauro	19		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA NAZaRIO SAURO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA NAZaRIO SAURO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA NAZaRIO SAURO	2	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA NAZaRIO SAURO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via nazario sauro	19	1966	Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via nazario sauro	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via nazario sauro	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via nazario sauro	19		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via nazario sauro	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via nazario sauro	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via nazario sauro	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			553			Non friabile
Verolavecchia	via nazario sauro	20		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via piave	2	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via piave	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via piave	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via piave	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via piave	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via piave	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via piave	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via piave	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via piave	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via piave	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via piave	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via piave	33		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via piave	38	1969	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via piave	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via piave	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via piave	38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via piave	32a	1950	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via piave	32a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via piave	32a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via piave	32a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via piave	42/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via piave	42/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via piave	42/a	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12,25				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via piave	42/a		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via piave	9 bis		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via piave	9 bis		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via piave	9 bis	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via piave	9 bis		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via piave	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via piave	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via piave	sn	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	266				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via piave	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via porcellaga	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via porcellaga	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via porcellaga	30	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via porcellaga	30		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	via porcellaga	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via porcellaga	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via porcellaga	30	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via porcellaga	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via quart. iÂ¿ maggio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via quart. iÂ¿ maggio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via quart. iÂ¿ maggio	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via quart. iÂ¿ maggio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via quartiere i maggio	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via quartiere i maggio	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via quartiere i maggio	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Verolavecchia	via quartiere i maggio	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA S. ALLENDE	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA S. ALLENDE	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA S. ALLENDE	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA S. ALLENDE	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via salvador allende	4-2f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via salvador allende	4-2f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via salvador allende	4-2f	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	407		407		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via salvador allende	4-2f		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via san francesco	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via san francesco	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via san francesco	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via san francesco	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via suor alghisi	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via suor alghisi	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via suor alghisi	11	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via suor alghisi	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000	510			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via suor g. alghisi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	17	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via suor g. alghisi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via suor g. alghisi	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21		21		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via suor g. alghisi	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA SUOR G.ALGHISI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA SUOR G.ALGHISI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA SUOR G.ALGHISI	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	VIA SUOR G.ALGHISI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via suor giuditta alghisi	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via suor giuditta alghisi	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via suor giuditta alghisi	9	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via suor giuditta alghisi	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via t. speri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via t. speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via t. speri	7	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via t. speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via t.speri	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via t.speri	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via t.speri	7	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via t.speri	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via tiepolo	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via tiepolo	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via tiepolo	4	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24		24		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via tiepolo	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via tiziano	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via tiziano	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via tiziano	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600			Non friabile
Verolavecchia	via tiziano	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via trento	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche			5		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via trento	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via trento	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via trento	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via trento	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via trento	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via trento	26	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via trento	26		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via trento	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	via trento	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via trento	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	275				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via trento	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via v. veneto	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via v. veneto	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via v. veneto	45	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	136		136		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via v. veneto	45		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via v. veneto	67		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via v. veneto	67		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via v. veneto	67		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	824		824		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via v. veneto	67		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA VICOLO S.PIETRO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA VICOLO S.PIETRO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA VICOLO S.PIETRO	2	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA VICOLO S.PIETRO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via villanuova	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via villanuova	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via villanuova	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via villanuova	25		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via vittorio veneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via vittorio veneto	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	18	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	30	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via vittorio veneto	30		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	34	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	34	1982	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via vittorio veneto	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	34	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via vittorio veneto	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	34	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			66		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	34		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via vittorio veneto	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	47	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	47		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	57		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via vittorio veneto	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	63	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	580	8700			Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	63		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	73	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	73	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA VITTORIO VENETO	73		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	73	1966	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	73		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	via vittorio veneto	73		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	73		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via vittorio veneto	73		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	73	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	73		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via vittorio veneto	51/53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via vittorio veneto	51/53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via vittorio veneto	51/53	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	419				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via vittorio veneto	51/53		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	12	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	12		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			78		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			51		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VIA XX SETTEMBRE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	via xx settembre	2/4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	via xx settembre	2/4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	via xx settembre	2/4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	via xx settembre	2/4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	viaggia	3	1965	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	viaggia	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	viaggia	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	viaggia	3		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vic. ersonzo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vic. ersonzo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vic. ersonzo	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	38		38		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vic. ersonzo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo acqua toce	2	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo acqua toce	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo acqua toce	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	vicolo acqua toce	2		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo acquatrance	4	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo acquatrance	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo acquatrance	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Verolavecchia	vicolo acquatrance	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VICOLO ACQUATROCE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VICOLO ACQUATROCE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VICOLO ACQUATROCE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25					
Verolavecchia	VICOLO ACQUATROCE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo acquatroce	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo acquatroce	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo acquatroce	66	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo acquatroce	66		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo montenero	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo montenero	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo montenero	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo montenero	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo s. Pietro	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo s. Pietro	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo s. Pietro	8	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo s. Pietro	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo san Luigi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo san Luigi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo san Luigi	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo san Luigi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VICOLO VIALE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	VICOLO VIALE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VICOLO VIALE	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VICOLO VIALE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo viale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo viale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo viale	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo viale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo viale	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo viale	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo viale	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo viale	9		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo viale	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo viale	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo viale	11	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo viale	11		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VICOLO VIALE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Verolavecchia	VICOLO VIALE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	VICOLO VIALE	27	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	31				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	VICOLO VIALE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	vicolo viale	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo viale	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo viale	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15					
Verolavecchia	vicolo viale	29		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	VICOLO VIALE	1/3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo viale	12b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	vicolo viale	12b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	vicolo viale	12b	1955	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	vicolo viale	12b		Pavimenti in vinil amianto						
Verolavecchia	XX SETTEMBRE	6/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Verolavecchia	XX SETTEMBRE	6/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Verolavecchia	XX SETTEMBRE	6/8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Verolavecchia	XX SETTEMBRE	6/8		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	capparola	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	capparola	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	capparola	1	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	capparola	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	capparola sopra	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	capparola sopra	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	capparola sopra	8	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			134		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	capparola sopra	8		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	capparola sotto	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	capparola sotto	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	capparola sotto	4	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	capparola sotto	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	fiamme verdi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	fiamme verdi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	fiamme verdi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	fiamme verdi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	fiamme verdi	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	fiamme verdi	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	fiamme verdi	32	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	fiamme verdi	32		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	fornace	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	fornace	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	fornace	11	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	fornace	11		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	fornaci	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	fornaci	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	fornaci	11	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	fornaci	11		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	gargna	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	gargna	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	gargna	18	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	gargna	18		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	gargna	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	gargna	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	gargna	35	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1270		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	gargna	35		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	gargna	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	gargna	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	gargna	39	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			4918		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	gargna	39		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	giori	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	giori	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	giori	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	giori	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	giori	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	giori	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	giori	22	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	giori	22		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	giori	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	giori	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	giori	41	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	giori	41		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	loc fornace	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	loc fornace	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	loc fornace	11	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	loc fornace	11		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	loc fornace	81b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vestone	loc fornace	81b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	loc fornace	81b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	loc fornace	81b		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	LOC GARGNA'		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	LOC GARGNA'		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	LOC GARGNA'		6	1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1200	18000			Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	LOC GARGNA'		6	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	loc. fontanelle		31	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	loc. fontanelle		31	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	loc. fontanelle		31	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	loc. fontanelle		31	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	loc. fontanelle		31	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	loc. fontanelle		31	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	loc. fontanelle		31	1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	loc. fontanelle		31	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	LOC. FORNACI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	LOC. FORNACI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	LOC. FORNACI	SNC		1970 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	LOC. FORNACI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	marconi		7	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	marconi		7	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	marconi		7	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			220		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	marconi		7	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	marconi		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	marconi		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	marconi		12	1948 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			465		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	marconi		12	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	merlaro		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	merlaro		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	merlaro		4	1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			600		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	merlaro		4	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	merlaro		194	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	merlaro		194	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	merlaro		194	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	merlaro		194	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	mocenigo		1	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	mocenigo		1	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	mocenigo		1	1985 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	mocenigo		1	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	mocenigo		16	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	mocenigo		16	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	mocenigo		16	1971 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	mocenigo		16	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	passerini		5	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	passerini		5	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	passerini		5	1980 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	passerini		5	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	perlasca		25	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	perlasca		25	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	perlasca		25	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	perlasca		25	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	PIAZZA GARIBALDI FRAZ. NOZZA		18	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	PIAZZA GARIBALDI FRAZ. NOZZA		18	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	PIAZZA GARIBALDI FRAZ. NOZZA		18	1975 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80	80			Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	PIAZZA GARIBALDI FRAZ. NOZZA		18	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	promo		12	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	promo		12	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	promo		12	1965 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			130		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	promo		12	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	reverberi		6	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	reverberi		6	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	reverberi		6	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			240		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	reverberi		6	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	rinaldini		4	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	rinaldini		4	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	rinaldini		4	1960 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	rinaldini		4	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	rinaldini		23	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	rinaldini		23	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	rinaldini		23	1987 Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1426		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	rinaldini		23	Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	rinaldini		37	Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	rinaldini		37	Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vestone	rinaldini	37	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	rinaldini	37		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	rinaldini	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	rinaldini	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	rinaldini	37	2001	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	rinaldini	37		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	rinaldini	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	rinaldini	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	rinaldini	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	rinaldini	51		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	rinaldini	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	rinaldini	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	rinaldini	53	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	rinaldini	53		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	rinaldini	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	rinaldini	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	rinaldini	60	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	rinaldini	60		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	tesolo	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	tesolo	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	tesolo	23	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	tesolo	23		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	tita secchi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	tita secchi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	tita secchi	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	tita secchi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	togni	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	togni	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	togni	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	togni	14		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA CAPPAROLA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA CAPPAROLA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA CAPPAROLA	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			550		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA CAPPAROLA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via capparola sopra	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via capparola sopra	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via capparola sopra	14	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via capparola sopra	14		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA CAPPAROLA SOTTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA CAPPAROLA SOTTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA CAPPAROLA SOTTO	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6771		11113		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA CAPPAROLA SOTTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA CAPPAROLA SOTTO	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA CAPPAROLA SOTTO	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA CAPPAROLA SOTTO	4	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			7580		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA CAPPAROLA SOTTO	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via casimiro bonomi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via casimiro bonomi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via casimiro bonomi	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3200		3200		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via casimiro bonomi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via cavalli	16/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via cavalli	16/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via cavalli	16/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via cavalli	16/a		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via chiese	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via chiese	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via chiese	3	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via chiese	3		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via chiese	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via chiese	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via chiese	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via chiese	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via chiese	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via chiese	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via chiese	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via chiese	12		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via e. togni	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via e. togni	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via e. togni	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via e. togni	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via fiamme verdi	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via fiamme verdi	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via fiamme verdi	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vestone	via fiamme verdi	26		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA FORNACE	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA FORNACE	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA FORNACE	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			270		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA FORNACE	11		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via g. matteotti	14/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via g. matteotti	14/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via g. matteotti	14/a	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		6000			Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via g. matteotti	14/a		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA G. PERLASCA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA G. PERLASCA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA G. PERLASCA	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		5			Danneggiato -10%	Friabile
Vestone	VIA G. PERLASCA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA GARGNA'	23/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA GARGNA'	23/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA GARGNA'	23/A	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2840		2480		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA GARGNA'	23/A		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA GARGNAI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA GARGNAI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA GARGNAI	6	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA GARGNAI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA GENERALE REVERBERI	SNC	1989	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Vestone	via gorgone	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via gorgone	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via gorgone	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato +10%	Non friabile
Vestone	via gorgone	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via lave	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via lave	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via lave	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1663		1663		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via lave	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA LAVE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA LAVE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA LAVE	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA LAVE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via lucio fiorentini	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via lucio fiorentini	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via lucio fiorentini	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via lucio fiorentini	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via mecenigo	123		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via mecenigo	123		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via mecenigo	123	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1359		1359		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via mecenigo	123		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via mocenigo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via mocenigo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via mocenigo	15	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via mocenigo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via mocenigo	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via mocenigo	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via mocenigo	20	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	85		85		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via mocenigo	20		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA MOCENIGO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA MOCENIGO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA MOCENIGO	48	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA MOCENIGO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via mocenigo	84/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via mocenigo	84/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via mocenigo	84/b	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via mocenigo	84/b		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA MOCENIGO	SNC	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		58,5			Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA MOCENIGO TRAV IV	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA MOCENIGO TRAV IV	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA MOCENIGO TRAV IV	17	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			160		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA MOCENIGO TRAV IV	17		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via perlasca	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via perlasca	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via perlasca	37	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via perlasca	37		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via proma	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via proma	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via proma	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via proma	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA PROMO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA PROMO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vestone	VIA PROMO	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA PROMO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via promo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via promo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via promo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500		1500		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via promo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via promo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via promo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via promo	8	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1830		1830		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via promo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via promo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via promo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via promo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1200		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via promo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via promo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via promo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via promo	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via promo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	VIA REVERBERI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	VIA REVERBERI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	VIA REVERBERI	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	VIA REVERBERI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via rinaldini	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via rinaldini	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via rinaldini	22	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via rinaldini	22		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via rinaldini	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via rinaldini	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via rinaldini	53	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via rinaldini	53		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via rinaldini	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via rinaldini	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via rinaldini	29/31	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	850		850		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via rinaldini	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via srdello	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via srdello	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via srdello	35	1940	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via srdello	35		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via tesolo	40		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via tesolo	40		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via tesolo	40	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via tesolo	40		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via tesolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via tesolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via tesolo	snc	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			36		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via tesolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Vestone	via tita secchi - fraz. nozza	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vestone	via tita secchi - fraz. nozza	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vestone	via tita secchi - fraz. nozza	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Vestone	via tita secchi - fraz. nozza	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	argine fiume mella	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	argine fiume mella	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	argine fiume mella	snc	2008	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	argine fiume mella	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	GABRIELE D'ANNUNZIO	32/34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600	9000			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	loc. zignone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	loc. zignone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	loc. zignone	snc	2005	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	
Villa Carcina	loc. zignone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	località zignone	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	località zignone	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	località zignone	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3					
Villa Carcina	località zignone	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	REPUBBLICA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	REPUBBLICA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	REPUBBLICA	42	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	REPUBBLICA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	s.p.35 rotatoria cogozzo		1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	TAGLIAMENTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	TAGLIAMENTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	TAGLIAMENTO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380		380		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	TAGLIAMENTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via a. bernocchi	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	via a. bernocchi	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via a. bernocchi	10	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via a. bernocchi	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ABRUZZI	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ABRUZZI	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ABRUZZI	8	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ABRUZZI	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ALCIDE DE GASPERI	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ALCIDE DE GASPERI	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ALCIDE DE GASPERI	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ALCIDE DE GASPERI	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ALESSANDRO VOLTA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ALESSANDRO VOLTA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ALESSANDRO VOLTA	SNC	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ALESSANDRO VOLTA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via alfieri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via alfieri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via alfieri	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via alfieri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ALIGHIERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ALIGHIERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ALIGHIERI	7	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ALIGHIERI	7		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	16	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		30			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	16		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA BAGOZZI	19		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA BERNOCCHI	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA BERNOCCHI	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA BERNOCCHI	53	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA BERNOCCHI	53		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via bernocchi	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via bernocchi	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via bernocchi	55	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via bernocchi	55		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via bernocchi	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via bernocchi	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via bernocchi	63	1950	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via bernocchi	63		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA CAMPANIA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA CAMPANIA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA CAMPANIA	80	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA CAMPANIA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA CAMPANIA	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA CAMPANIA	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA CAMPANIA	80		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA CAMPANIA	80		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via campania	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via campania	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via campania	80	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	84				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via campania	80		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	6	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA CARDUCCI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via carducci	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via carducci	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	via carducci	34	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12672	792			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via carducci	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	27	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	7000		7000		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	7/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	7/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	7/B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA D'ANNUNZIO	7/B		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA DEI MILLE	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA DEI MILLE	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA DEI MILLE	10	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA DEI MILLE	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via dei mille	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via dei mille	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via dei mille	10	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via dei mille	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA DEL COLONTARIATO	416		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA DEL COLONTARIATO	416		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA DEL COLONTARIATO	416	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA DEL COLONTARIATO	416		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via emilia	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via emilia	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via emilia	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via emilia	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	9	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	615			49	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via fiume mella	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via fiume mella	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via fiume mella	26	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via fiume mella	26		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	28	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600	11			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	28		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via fiume mella	13/15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via fiume mella	13/15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800			28	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	13/15	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	13/15	1978	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	13/15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	VIA FIUME MELLA	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via fiume mella	13/15	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni				0,32	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	via fiume mella	13/15		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANA	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANA	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANA	54	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15		15		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANA	54		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via fontane	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via fontane	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via fontane	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via fontane	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	18	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	18		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via fontane	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via fontane	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via fontane	22	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70		70		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via fontane	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	42	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche					Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	VIA FONTANE	42		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	44		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	44		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	44		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	44		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83		83		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	83		83		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	51		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	65		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	65		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	65	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	65		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	66	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	66		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	66		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	66		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	66	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	66		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	77		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	77		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	77	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	77		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FONTANE	81		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FONTANE	81		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FONTANE	81	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FONTANE	81		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FUCINE	15	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FUCINE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FUCINE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FUCINE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FUCINE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FUCINE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FUCINE	16	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FUCINE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FUCINE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FUCINE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FUCINE	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FUCINE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FUCINE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FUCINE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FUCINE	21	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FUCINE	21		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	VIA FUCINE	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FUCINE	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FUCINE	26		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FUCINE	26		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA FUCINE	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA FUCINE	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA FUCINE	30	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA FUCINE	30		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA G. CARDUCCI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA G. CARDUCCI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA G. CARDUCCI	6	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA G. CARDUCCI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA G. CARDUCCI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA G. CARDUCCI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA G. CARDUCCI	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400		1400		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA G. CARDUCCI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via g. d'annunzio	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via g. d'annunzio	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via g. d'annunzio	27		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6720		6720		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via g. d'annunzio	27		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA G. D'ANNUNZIO	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA G. D'ANNUNZIO	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA G. D'ANNUNZIO	27	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6000		6000		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA G. D'ANNUNZIO	27		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA G. GALILEI	7/9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA G. GALILEI	7/9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA G. GALILEI	7/9	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170		170		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA G. GALILEI	7/9		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA G. MATTEOTTI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA G. MATTEOTTI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA G. MATTEOTTI	28	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	155		155		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA G. MATTEOTTI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via galilei	15	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA GARIBALDI	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA GARIBALDI	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA GARIBALDI	41	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA GARIBALDI	41		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via garibaldi	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via garibaldi	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via garibaldi	41	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via garibaldi	41		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA GARIBALDI	59		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA GARIBALDI	59		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA GARIBALDI	59	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA GARIBALDI	59		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via garibaldi	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via garibaldi	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via garibaldi	61		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210		210		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via garibaldi	61		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via garibaldi	104		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via garibaldi	104		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via garibaldi	104	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via garibaldi	104		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via garibaldi	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via garibaldi	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via garibaldi	118	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via garibaldi	118		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via giovanni xxiii	30	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	65		65		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via glisenti	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via glisenti	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via glisenti	51	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via glisenti	51		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via gramscia	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via gramscia	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via gramscia	7	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via gramscia	7		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ITALIA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ITALIA	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ITALIA	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ITALIA	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ITALIA	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ITALIA	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ITALIA	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	VIA ITALIA	70	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ITALIA	70		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ITALIA	82		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ITALIA	82		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ITALIA	82	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45					
Villa Carcina	VIA ITALIA	82		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ITALIA	90		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ITALIA	90		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ITALIA	90	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	900		900		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ITALIA	90		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via italia	94		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via italia	94		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via italia	94	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via italia	94		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via italia	96		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via italia	96		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via italia	96	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via italia	96		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ITALIA	98		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ITALIA	98		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ITALIA	98	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150	3000			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ITALIA	98		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ITALIA	SN	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	21		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4		4		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	48		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	SNC	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA IV NOVEMBRE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via iv novembre	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via iv novembre	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via iv novembre	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	940			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via iv novembre	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120	1900			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA LAZIO	21	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA LAZIO	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA LEOPARDI	19B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA LEOPARDI	19B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA LEOPARDI	19B	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA LEOPARDI	19B		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via lombardia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via lombardia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via lombardia	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4,5		4,5		Danneggiato -10%	Friabile
Villa Carcina	via lombardia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via lombardia	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via lombardia	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via lombardia	2	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14,5		14,5		Danneggiato -10%	Friabile
Villa Carcina	via lombardia	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via manzoni	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via manzoni	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via manzoni	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via manzoni	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA MARCONI	120		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA MARCONI	120		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA MARCONI	120		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	VIA MARCONI	120		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA MATTEOTTI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA MATTEOTTI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	VIA MATTEOTTI	1	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA MATTEOTTI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via matteotti	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via matteotti	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via matteotti	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	156		156		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via matteotti	28		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA MONTE GUGLIELMO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA MONTE GUGLIELMO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA MONTE GUGLIELMO	17	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA MONTE GUGLIELMO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA MONTE GUGLIELMO	61		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA MONTE GUGLIELMO	61		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA MONTE GUGLIELMO	61	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1700		1700		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA MONTE GUGLIELMO	61		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA MONTE ROSA	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA MONTE ROSA	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA MONTE ROSA	7	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA MONTE ROSA	7		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via papa giovanni xiii	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via papa giovanni xiii	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via papa giovanni xiii	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via papa giovanni xiii	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via pasubio	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via pasubio	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via pasubio	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via pasubio	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA PASUBIO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA PASUBIO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA PASUBIO	3	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15	300			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA PASUBIO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA PASUBIO	35/37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA PASUBIO	35/37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA PASUBIO	35/37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	VIA PASUBIO	35/37		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via pendezza	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via pendezza	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via pendezza	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via pendezza	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA PENDEZZA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA PENDEZZA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA PENDEZZA	5	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA PENDEZZA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via pendezza	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via pendezza	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via pendezza	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via pendezza	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via pendezza	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via pendezza	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via pendezza	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via pendezza	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA PENDEZZA	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA PENDEZZA	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA PENDEZZA	23	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA PENDEZZA	23		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via puglia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via puglia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via puglia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via puglia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA RAVELLI	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA RAVELLI	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA RAVELLI	58		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9					Non friabile
Villa Carcina	VIA RAVELLI	58		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40	600			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via repubblica	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via repubblica	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via repubblica	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14					Non friabile
Villa Carcina	via repubblica	24		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11					Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14					Non friabile
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	14					Non friabile
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11					Non friabile
Villa Carcina	VIA REPUBBLICA	24		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via ripe	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via ripe	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via ripe	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via ripe	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via RIPE	35	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1800		1800		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via roma	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via roma	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via roma	34	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6	6			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via roma	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ROMAGNA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ROMAGNA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ROMAGNA	19	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ROMAGNA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via san lorenzo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via san lorenzo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via san lorenzo	9	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via san lorenzo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via san lorenzo	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via san lorenzo	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via san lorenzo	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3000		3000		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via san lorenzo	70		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SAN LORENZO	75	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	VIA SAN LORENZO	75		Pavimenti in vinil amianto	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via sardegna	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300	5400			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	14		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	17	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	17		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via sardegna	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via sardegna	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	280		280		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	21	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260					
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	37	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000		2000		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	37		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via sardegna	9/13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via sardegna	9/13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	9/13	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	388				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	9/13		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via sardegna	1b	1990	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	1b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	1b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	via sardegna	1b		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	1L		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	1L		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	1L	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	1L		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	29/31		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	29/31		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	29/31	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				60	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	29/31		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via sardegna	37a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	via sardegna	37a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	37a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	37a		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via sardegna	3b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via sardegna	3b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	3b	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	3b		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	5/D		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	5/D		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	5/D	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	5/D		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	7A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	7A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	7A	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270			Non friabile
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	7A		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	7B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	7B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	7B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SARDEGNA	7B		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via sardegna	7b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via sardegna	7b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	7b	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270			Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	7b		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via sardegna	9/c-b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via sardegna	9/c-b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	9/c-b	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	915			7,5	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	9/c-b		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via sardegna	9f		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via sardegna	9f		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via sardegna	9f	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600			5	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via sardegna	9f		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	10	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	41	1953	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	41		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	48		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via scaluggia	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via scaluggia	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via scaluggia	117		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via scaluggia	117		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	118		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	118		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	118	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240		240		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA SCALUGGIA	118		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TAGLIAMENTO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TAGLIAMENTO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TAGLIAMENTO	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	380	6840			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TAGLIAMENTO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	12	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	240			16	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	36	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	36B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	36B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	36B	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TOLOTTI	36B		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via tolotti	s.n		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via tolotti	s.n		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via tolotti	s.n	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via tolotti	s.n		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TOSCANA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TOSCANA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	VIA TOSCANA	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TOSCANA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TOSCANA	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TOSCANA	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TOSCANA	10	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TOSCANA	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TOSCANA	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TOSCANA	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TOSCANA	16	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520			42	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TOSCANA	16		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TRAFILERIE	93		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TRAFILERIE	93		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TRAFILERIE	93		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TRAFILERIE	93		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via trafilerie	106		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via trafilerie	106		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via trafilerie	106	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via trafilerie	106		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TRENINO	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TRENINO	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TRENINO	12/14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TRENINO	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TRIESTE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TRIESTE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TRIESTE	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TRIESTE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA TRIESTE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA TRIESTE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA TRIESTE	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA TRIESTE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via trieste	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via trieste	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via trieste	28	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via trieste	28		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via trieste	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via trieste	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via trieste	34	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	13,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via trieste	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via trieste	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via trieste	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via trieste	34	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	57				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via trieste	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via trieste	70		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via trieste	70		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via trieste	70	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via trieste	70		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	2	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				3	Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	425		425		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	16		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via veneto	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via veneto	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via veneto	20	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	190	3040			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via veneto	20		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	26	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	26		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	28	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	28		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	30	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1916		1916		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	30		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	681				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	VIA VENETO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	58	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1600		1600		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	58		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via veneto	242		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via veneto	242		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via veneto	242	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050	18900			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via veneto	242		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via veneto	16/16b		1986 Coibentazione di strutture murarie o metalliche	500	8000			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via veneto	16/16b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via veneto	16/16b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	via veneto	16/16b		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	18A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	18A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	18A	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180	2880			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	18A		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	52-54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	52-54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	52-54	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	370		370		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	52-54		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	6A/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	6A/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	6A/8	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	6A/8		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO	6A/8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO	6A/8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO	6A/8	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100	2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO	6A/8		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via veneto	70/72		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via veneto	70/72		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via veneto	70/72	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450	7000			Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via veneto	70/72		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VENETO ANG.VIA D'ANNUNZIO	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VENETO ANG.VIA D'ANNUNZIO	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VENETO ANG.VIA D'ANNUNZIO	SNC	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3300		3300		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VENETO ANG.VIA D'ANNUNZIO	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA VOLTA	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA VOLTA	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA VOLTA	26	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA VOLTA	26		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	15	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	225		225		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	15		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	27	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	27		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via xx settembre	51	1961	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via xx settembre	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via xx settembre	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	via xx settembre	51		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via xx settembre	51	1961	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	100			2	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	via xx settembre	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via xx settembre	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	via xx settembre	51		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	36/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	36/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni		20			Danneggiato -10%	Friabile
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	36/B		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villa Carcina	VIA XX SETTEMBRE	36/B		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	via xxv aprile	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	via xxv aprile	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	via xxv aprile	38	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	via xxv aprile	38		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	8/A		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	8/A		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	8/A	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	8/A		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110,9		110,9		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA XXV APRILE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ZANARDELLI	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ZANARDELLI	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ZANARDELLI	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30			12	Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ZANARDELLI	28		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	VIA ZANARDELLI	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	VIA ZANARDELLI	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	VIA ZANARDELLI	34	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato +10%	Non friabile
Villa Carcina	VIA ZANARDELLI	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villa Carcina	XXV APRILE	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villa Carcina	XXV APRILE	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villa Carcina	XXV APRILE	38	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Villa Carcina	XXV APRILE	38		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	bompensiero	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	bompensiero	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	bompensiero	19	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	bompensiero	19		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	BONPENSIERO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	BONPENSIERO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	BONPENSIERO	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	BONPENSIERO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	bompensiero	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	bompensiero	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	bompensiero	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	bompensiero	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	bompensiero	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	bompensiero	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	bompensiero	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	55				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	bompensiero	23		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	borgo san giacomo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	borgo san giacomo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	borgo san giacomo	2	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	210				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	borgo san giacomo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	borgo san giacomo	1/b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	borgo san giacomo	1/b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	borgo san giacomo	1/b	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	borgo san giacomo	1/b		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	c.na beleÀ - bompesiero	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	c.na beleÀ - bompesiero	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	c.na beleÀ - bompesiero	snc	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	345		345		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	c.na beleÀ - bompesiero	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	c.na boschine	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	c.na boschine	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	c.na boschine	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	c.na boschine	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	c.na boschine	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	c.na boschine	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	c.na boschine	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	c.na boschine	7		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	C.NA CARLA	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	C.NA CARLA	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	C.NA CARLA	SNC	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	15				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	C.NA CARLA	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	C.NA CASELLE	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	C.NA CASELLE	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	C.NA CASELLE	1	1945	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	C.NA CASELLE	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	C.NA PATELETTO (LOC. VILLAGANA)	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	C.NA PATELETTO (LOC. VILLAGANA)	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	C.NA PATELETTO (LOC. VILLAGANA)	SNC	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1252				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	C.NA PATELETTO (LOC. VILLAGANA)	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	c.na tiglio	/	1976	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			2512		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	c.na tiglio	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	c.na tiglio	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiara	c.na tiglio	/		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	cascina rose d'aprile	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiara	cascina rose d'aprile	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiara	cascina rose d'aprile	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiara	cascina rose d'aprile	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiara	DE GASPERI	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villachiarà	DE GASPERI	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	DE GASPERI	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120					
Villachiarà	DE GASPERI	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	della chiesa	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	della chiesa	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	della chiesa	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	della chiesa	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	g. matteotti	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	g. matteotti	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	g. matteotti	29	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	g. matteotti	29		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	g. matteotti	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	g. matteotti	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	g. matteotti	33	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	g. matteotti	33		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	loc. villabuona	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	loc. villabuona	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	loc. villabuona	23	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	loc. villabuona	23		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	martinenco	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	martinenco	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	martinenco	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	martinenco	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	martinengo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	martinengo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	martinengo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	martinengo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	MARTINENGO	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	MARTINENGO	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	MARTINENGO	9	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	MARTINENGO	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	martinengo	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	martinengo	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	martinengo	25	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	martinengo	25		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	martinengo	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	martinengo	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	martinengo	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	253				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	martinengo	41		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	martinengo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	martinengo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	martinengo	snc	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	martinengo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	matteotti	27		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	matteotti	27		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	matteotti	27	1969	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	matteotti	27		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	matteotti	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	matteotti	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	matteotti	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	matteotti	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	mulino	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	mulino	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	mulino	1	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	570				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	mulino	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	papa giovanni	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	papa giovanni	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	papa giovanni	34	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	papa giovanni	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	PAPA GIOVANNI	36		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	PAPA GIOVANNI	36		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	PAPA GIOVANNI	36	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	133				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	PAPA GIOVANNI	36		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	papa giovanni	62		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	papa giovanni	62		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	papa giovanni	62	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9		9		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	papa giovanni	62		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	46					
Villachiarà	papa giovanni xxiii	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villachiarà	papa giovanni xxiii	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100					
Villachiarà	papa giovanni xxiii	18		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	22	1981	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	papa giovanni xxiii	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	26		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	26		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	papa giovanni xxiii	26	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	papa giovanni xxiii	26		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	pateletto	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	pateletto	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	pateletto	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	pateletto	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	piazza s. chiara	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	piazza s. chiara	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	piazza s. chiara	11	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	96					
Villachiarà	piazza s. chiara	11		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	PIAZZA S. CHIARA	12/C		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	PIAZZA S. CHIARA	12/C		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	PIAZZA S. CHIARA	12/C		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	PIAZZA S. CHIARA	12/C		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	roma	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	roma	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	roma	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	roma	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	ROMA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	ROMA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	ROMA	22	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	495				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	ROMA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	ROMA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	ROMA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	ROMA	22	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	ROMA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	roma	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	roma	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	roma	22	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	roma	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	ROMA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	ROMA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	ROMA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	ROMA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	roma	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	roma	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	roma	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	roma	45		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	roma	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	roma	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	roma	58	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	roma	58		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	roma	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	roma	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	roma	60		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	540				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	roma	60		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	STR PER BOMPENSIERO	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	STR PER BOMPENSIERO	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	STR PER BOMPENSIERO	38	1999	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	STR PER BOMPENSIERO	38		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	STR.VILLABUONA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	STR.VILLABUONA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	STR.VILLABUONA	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	STR.VILLABUONA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	strada per villachiarà	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	strada per villachiarà	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	strada per villachiarà	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	strada per villachiarà	19		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	strada villabuona	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	strada villabuona	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	strada villabuona	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			310			Non friabile
Villachiarà	strada villabuona	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via 28Â¿ maggio	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via 28Â¿ maggio	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via 28Â¿ maggio	sn	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	34				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villachiarà	via 28Â¿ maggio	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via a de gaspari	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via a de gaspari	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via a de gaspari	3	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via a de gaspari	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA BOMPENSIERO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA BOMPENSIERO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA BOMPENSIERO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA BOMPENSIERO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via bompensiero	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via bompensiero	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via bompensiero	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1665			Non friabile
Villachiarà	via bompensiero	17		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via bompensiero	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via bompensiero	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via bompensiero	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Villachiarà	via bompensiero	33		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via bompensiero	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via bompensiero	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via bompensiero	33	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via bompensiero	33		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA BORGO S. GIACOMO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA BORGO S. GIACOMO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA BORGO S. GIACOMO	11	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA BORGO S. GIACOMO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via borgo san giacomo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via borgo san giacomo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via borgo san giacomo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			78			Non friabile
Villachiarà	via borgo san giacomo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via BORGO SAN GIACOMO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via BORGO SAN GIACOMO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via BORGO SAN GIACOMO	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via BORGO SAN GIACOMO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via boschine	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via boschine	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via boschine	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100			Non friabile
Villachiarà	via boschine	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA BOSCHINE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA BOSCHINE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA BOSCHINE	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA BOSCHINE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA BROLO	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA BROLO	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA BROLO	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA BROLO	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via buonpensiero	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via buonpensiero	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via buonpensiero	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			180			Non friabile
Villachiarà	via buonpensiero	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA C.NA BOSCO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA C.NA BOSCO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA C.NA BOSCO	8	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA C.NA BOSCO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via california	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via california	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via california	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	9		9		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via california	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via de gasperi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via de gasperi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via de gasperi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25			Non friabile
Villachiarà	via de gasperi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via de gasperi	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via de gasperi	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via de gasperi	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			21			Non friabile
Villachiarà	via de gasperi	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA DE GASPERI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA DE GASPERI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA DE GASPERI	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA DE GASPERI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA DE GASPERI	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA DE GASPERI	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA DE GASPERI	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA DE GASPERI	7		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villachiarà	via de gasperi	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via de gasperi	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via de gasperi	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	70				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via de gasperi	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via della chiesa	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via della chiesa	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via della chiesa	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30			Non friabile
Villachiarà	via della chiesa	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via di vittoria	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via di vittoria	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via di vittoria	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Villachiarà	via di vittoria	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via g. matteotti	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via g. matteotti	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via g. matteotti	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via g. matteotti	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		595		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	21	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA G.MATTEOTTI	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA GRAMSCI	5	1980	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			44		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA GRAMSCI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA GRAMSCI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	VIA GRAMSCI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA MARCONI	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA MARCONI	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA MARCONI	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	21				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA MARCONI	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via marconi	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via marconi	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via marconi	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via marconi	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA MARIÀTINENGO	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA MARIÀTINENGO	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA MARIÀTINENGO	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30	390			Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA MARIÀTINENGO	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1060				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via martinengo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	565				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via martinengo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Villachiarà	via martinengo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via martinengo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50			Non friabile
Villachiarà	via martinengo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	9		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via martinengo	9		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	10	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	52		52		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via martinengo	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA MARTINENGO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villachiarà	VIA MARTINENGO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA MARTINENGO	11	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA MARTINENGO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	Via Martinengo	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	Via Martinengo	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	Via Martinengo	11	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33			264	Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	Via Martinengo	11		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA MARTINENGO	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA MARTINENGO	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA MARTINENGO	33		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA MARTINENGO	33		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	37		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70			Non friabile
Villachiarà	via martinengo	37		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via martinengo	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via martinengo	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via martinengo	49	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via martinengo	49		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via matteotti	23		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via matteotti	23		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via matteotti	23		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			28			Non friabile
Villachiarà	via matteotti	23		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via matteotti	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via matteotti	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via matteotti	25	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via matteotti	25		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via mulino	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via mulino	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via mulino	3	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via mulino	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via mulino	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via mulino	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via mulino	snc	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via mulino	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via orzinuovi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via orzinuovi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via orzinuovi	13	1983	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1265		1265		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via orzinuovi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via orzinuovi	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via orzinuovi	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via orzinuovi	13		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1265				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via orzinuovi	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA P.GIOVANNI 23	12B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA P.GIOVANNI 23	12B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA P.GIOVANNI 23	12B	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	33		33		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA P.GIOVANNI 23	12B		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via papa giovanni	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via papa giovanni	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via papa giovanni	20	1979	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via papa giovanni	20		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via papa giovanni	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via papa giovanni	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via papa giovanni	21	1994	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via papa giovanni	21		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via papa giovanni	28	1950	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			89		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via papa giovanni	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via papa giovanni	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	via papa giovanni	28		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI	32	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI	32		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI 23Ã€	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI 23Ã€	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI 23Ã€	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI 23Ã€	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	2	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via papa giovanni xxiii	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via papa giovanni xxiii	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villachiarà	via papa giovanni xxiii	6		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15			Non friabile
Villachiarà	via papa giovanni xxiii	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via piazza chiara	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via piazza chiara	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via piazza chiara	12	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	252				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via piazza chiara	12		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via roma	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via roma	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via roma	8		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			14			Non friabile
Villachiarà	via roma	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via roma	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via roma	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via roma	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via roma	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA ROMA	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA ROMA	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA ROMA	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA ROMA	13		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via roma	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via roma	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via roma	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			140			Non friabile
Villachiarà	via roma	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA ROMA	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA ROMA	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA ROMA	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	VIA ROMA	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via roma	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via roma	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via roma	34	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	42				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via roma	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via roma	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via roma	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via roma	45	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via roma	45		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA ROMA	49		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA ROMA	49		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA ROMA	49	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140					
Villachiarà	VIA ROMA	49		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via roma	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via roma	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via roma	53	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	114		114		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via roma	53		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via roma	68		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via roma	68		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via roma	68		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			630			Non friabile
Villachiarà	via roma	68		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via roma	36/B		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via roma	36/B		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via roma	36/B	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via roma	36/B		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via s. luigi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via s. luigi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via s. luigi	3	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via s. luigi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via s.vincenzo fra. bompensiero	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via s.vincenzo fra. bompensiero	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via s.vincenzo fra. bompensiero	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	via s.vincenzo fra. bompensiero	11		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via san luigi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via san luigi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via san luigi	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	51		51		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via san luigi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via san vincenzo	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via san vincenzo	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via san vincenzo	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			6			Non friabile
Villachiarà	via san vincenzo	14		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via san vincenzo	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via san vincenzo	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via san vincenzo	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2025			Non friabile
Villachiarà	via san vincenzo	15		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via viallabuona	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via viallabuona	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via viallabuona	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	170				Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villachiarà	via viallabuona	32		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via villabuona	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via villabuona	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via villabuona	15	1963	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via villabuona	15		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via villabuona	34		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via villabuona	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via villabuona	34	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	24				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via villabuona	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA VILLABUONA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA VILLABUONA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA VILLABUONA	35		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA VILLABUONA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via villabuona	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via villabuona	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via villabuona	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20			Non friabile
Villachiarà	via villabuona	41		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via villabuona	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via villabuona	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via villabuona	snc	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1500				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via villabuona	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA VILLACHIARA	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA VILLACHIARA	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA VILLACHIARA	25		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	37,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA VILLACHIARA	25		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA VILLAGANA	9	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3500				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via villanuova	34	1975	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			140		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via villanuova	34		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via villanuova	34		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	via villanuova	34		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via vittorie	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via vittorie	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via vittorie	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1160				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via vittorie	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via vittorie	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via vittorie	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via vittorie	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			565			Non friabile
Villachiarà	via vittorie	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via vittorie	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via vittorie	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via vittorie	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			609			Non friabile
Villachiarà	via vittorie	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via vittorie	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	via vittorie	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via vittorie	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			261			Non friabile
Villachiarà	via vittorie	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VIA VITTORIne	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VIA VITTORIne	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VIA VITTORIne	snc	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3590		3590		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VIA VITTORIne	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	via vittorini	2	1974	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			3590		Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	via vittorini	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	via vittorini	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villachiarà	via vittorini	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	villabuona	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	villabuona	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	villabuona	3	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	16				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	villabuona	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	villabuona	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	villabuona	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	villabuona	17	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	62				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	villabuona	17		Pavimenti in vinil amianto						
Villachiarà	VILLAGANA	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villachiarà	VILLAGANA	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villachiarà	VILLAGANA	19	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12000				Danneggiato -10%	Non friabile
Villachiarà	VILLAGANA	19		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	fraz. prandaglio	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	fraz. prandaglio	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	fraz. prandaglio	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			65			Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villanuova sul Clisi	fraz. prandaglio	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	legnago	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	legnago	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	legnago	50	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	legnago	50		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	LOC. CASTELLO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	LOC. CASTELLO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	LOC. CASTELLO	SN	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	LOC. CASTELLO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	loc. riveo	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	loc. riveo	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	loc. riveo	sn	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	loc. riveo	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	PIAZZA CADUTI	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	PIAZZA CADUTI	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	PIAZZA CADUTI	12	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			15		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	PIAZZA CADUTI	12		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	strada statale	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	strada statale	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	strada statale	snc	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	520	7800			Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	strada statale	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	valverde	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	valverde	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	valverde	56	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	valverde	56		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via bondone	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via bondone	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via bondone	5	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via bondone	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via brescia	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via brescia	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via brescia	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via brescia	15		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via brescia	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via brescia	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via brescia	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			170		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via brescia	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA CALCHERA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA CALCHERA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA CALCHERA	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA CALCHERA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via calchera	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via calchera	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via calchera	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via calchera	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via calchera	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via calchera	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via calchera	4	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via calchera	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via canneto	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via canneto	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via canneto	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via canneto	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via canneto	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via canneto	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via canneto	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	110		110		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via canneto	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA CARDUCCI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA CARDUCCI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA CARDUCCI	4	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA CARDUCCI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA CARDUCCI	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA CARDUCCI	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA CARDUCCI	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450				Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA CARDUCCI	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via carpen	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via carpen	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via carpen	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			200		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via carpen	15		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via carpen	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via carpen	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via carpen	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via carpen	43		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villanuova sul Clisi	VIA CARPEN	45	1960	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA CARPEN	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA CARPEN	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villanuova sul Clisi	VIA CARPEN	45		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via carpen	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via carpen	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via carpen	48	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato +10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via carpen	48		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via carpen	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via carpen	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via carpen	snc	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via carpen	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via carpent	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via carpent	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via carpent	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			70		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via carpent	17		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via castello	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via castello	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via castello	8	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via castello	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via circonvallazione	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via circonvallazione	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via circonvallazione	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via circonvallazione	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via croce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via croce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via croce	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via croce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via croce	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via croce	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via croce	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via croce	7		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via dei maroni - monte covolo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via dei maroni - monte covolo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via dei maroni - monte covolo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via dei maroni - monte covolo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA DON AMBROSI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA DON AMBROSI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA DON AMBROSI	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115		115		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA DON AMBROSI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via don ambrosi	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via don ambrosi	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via don ambrosi	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	115				Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via don ambrosi	5		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via don ambrosi	9/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via don ambrosi	9/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via don ambrosi	9/a	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via don ambrosi	9/a		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via don bonomi	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via don bonomi	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via don bonomi	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	90		90		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via don bonomi	20		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via dossello	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via dossello	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via dossello	24	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Villanuova sul Clisi	via dossello	24		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via dossello	28		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via dossello	28		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via dossello	28		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via dossello	28		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via fibbia	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via fibbia	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via fibbia	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via fibbia	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA FIBIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA FIBIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA FIBIA	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA FIBIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA FIBIA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA FIBIA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA FIBIA	6	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA FIBIA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA GALILEI	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villanuova sul Clisi	VIA GALILEI	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA GALILEI	29		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			75		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA GALILEI	29		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via giovanni pascoli	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via giovanni pascoli	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via giovanni pascoli	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via giovanni pascoli	11		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA GRAMSCI	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA GRAMSCI	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA GRAMSCI	17	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			25		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA GRAMSCI	17		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via legnago	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via legnago	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via legnago	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via legnago	32		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via legnago	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via legnago	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via legnago	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			60		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via legnago	32		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via legnago	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via legnago	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via legnago	47	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	11000				Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via legnago	47		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA LEGNAGO	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA LEGNAGO	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA LEGNAGO	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		800			Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA LEGNAGO	48		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via magellano	54	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25				Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via magellano	54		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via manzoni	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via manzoni	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via manzoni	3	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	45		45		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via manzoni	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA MANZONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA MANZONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA MANZONI	3	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32		32		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA MANZONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA MANZONI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA MANZONI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA MANZONI	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA MANZONI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via martiri della liberta'	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via martiri della liberta'	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via martiri della liberta'	22	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via martiri della liberta'	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via martiri della libertÃ	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via martiri della libertÃ	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via martiri della libertÃ	7	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					
Villanuova sul Clisi	via martiri della libertÃ	7		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA PASCOLI	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA PASCOLI	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA PASCOLI	1	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA PASCOLI	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA PASTEUR	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA PASTEUR	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA PASTEUR	6	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	360		360		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA PASTEUR	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via pasteur	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via pasteur	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via pasteur	12	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via pasteur	12		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via peracque	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via peracque	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villanuova sul Clisi	via peracque	4	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via peracque	4		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via peracque	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via peracque	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via peracque	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via peracque	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via ponte pier	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via ponte pier	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via ponte pier	snc	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	220		220		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via ponte pier	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via pozze	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via pozze	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via pozze	22	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50			3	Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via pozze	22		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via pozze	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via pozze	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via pozze	sn	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	120		120		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via pozze	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via primo levi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via primo levi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via primo levi	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			100		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via primo levi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via rima	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via rima	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via rima	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)					Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via rima	17		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via rossini	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via rossini	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via rossini	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via rossini	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via rucca	29		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via rucca	29		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via rucca	29	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via rucca	29		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via s. francesco	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via s. francesco	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via s. francesco	7	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300		1300		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via s. francesco	7		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA S. PELLICO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA S. PELLICO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA S. PELLICO	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA S. PELLICO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via san francesco	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via san francesco	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via san francesco	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			20		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via san francesco	10		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA SAN FRANCESCO	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA SAN FRANCESCO	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA SAN FRANCESCO	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA SAN FRANCESCO	12		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA SILVIO PELLICO	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA SILVIO PELLICO	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA SILVIO PELLICO	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA SILVIO PELLICO	11		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VIA TITO SPERI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VIA TITO SPERI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VIA TITO SPERI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			10		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VIA TITO SPERI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via tito speri	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via tito speri	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via tito speri	6	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via tito speri	6		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via tito speri	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via tito speri	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via tito speri	8	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via tito speri	8		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via valverde	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via valverde	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via valverde	56	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200			1,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via valverde	56		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via valverde	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via valverde	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via valverde	78	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100			1,5	Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Villanuova sul Clisi	via valverde	78		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via vicolo clisi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via vicolo clisi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via vicolo clisi	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		300			Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via vicolo clisi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via vicolo clisi	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via vicolo clisi	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via vicolo clisi	3	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	36			3,6	Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via vicolo clisi	3		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via zanardelli/vicolo torcol	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via zanardelli/vicolo torcol	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via zanardelli/vicolo torcol	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via zanardelli/vicolo torcol	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	via zanardelli/vicolo torcol	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	via zanardelli/vicolo torcol	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	via zanardelli/vicolo torcol	sn	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	via zanardelli/vicolo torcol	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Villanuova sul Clisi	VICOLO CLISI	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Villanuova sul Clisi	VICOLO CLISI	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Villanuova sul Clisi	VICOLO CLISI	4	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Villanuova sul Clisi	VICOLO CLISI	4		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	acqua fredda	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	acqua fredda	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	acqua fredda	11	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	acqua fredda	11		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	acqua fredda	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	acqua fredda	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	acqua fredda	99		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			35			Non friabile
Visano	acqua fredda	99		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	acqua fredda	34/a		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	acqua fredda	34/a		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	acqua fredda	34/a		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	acqua fredda	34/a		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	c.na fienilunga	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	c.na fienilunga	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	c.na fienilunga	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90			Non friabile
Visano	c.na fienilunga	1		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	CADUTI PIAZZA LOGGIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	CADUTI PIAZZA LOGGIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	CADUTI PIAZZA LOGGIA	5	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200					Non friabile
Visano	CADUTI PIAZZA LOGGIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	CHIESE	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	CHIESE	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	CHIESE	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	680					
Visano	CHIESE	5		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	chiesolina	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	chiesolina	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	chiesolina	22		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	760				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	chiesolina	22		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	dell'industria	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	dell'industria	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	dell'industria	5	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	49				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	dell'industria	5		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	don g. m. zanetti	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	don g. m. zanetti	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	don g. m. zanetti	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1050				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	don g. m. zanetti	4		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	don zanetti	12/14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	don zanetti	12/14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	don zanetti	12/14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	780		780		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	don zanetti	12/14		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	PIAZZALE SCALO STAZIONE FS	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	PIAZZALE SCALO STAZIONE FS	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	PIAZZALE SCALO STAZIONE FS	SN	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130	130			Danneggiato +10%	Non friabile
Visano	PIAZZALE SCALO STAZIONE FS	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	21		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	21		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	21	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	21		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via acquafredda	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via acquafredda	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via acquafredda	11		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	180		180		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via acquafredda	11		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Visano	via acquafredda	45		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via acquafredda	45		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via acquafredda	45		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			650			Non friabile
Visano	via acquafredda	45		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via acquafredda	46		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via acquafredda	46		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via acquafredda	46		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2000			Non friabile
Visano	via acquafredda	46		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via acquafredda	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via acquafredda	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via acquafredda	63		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	75		75		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via acquafredda	63		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via acquafredda	63		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via acquafredda	63		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via acquafredda	63	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	44				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via acquafredda	63		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via acquafredda	111		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via acquafredda	111		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via acquafredda	111		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				12	Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via acquafredda	111		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via acquafredda	34c		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via acquafredda	34c		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via acquafredda	34c		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			380			Non friabile
Visano	via acquafredda	34c		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via avis	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via avis	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via avis	11	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	205		205		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via avis	11		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via caduti piazza loggia	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via caduti piazza loggia	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via caduti piazza loggia	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via caduti piazza loggia	14		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via calvisano	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via calvisano	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via calvisano	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			150			Non friabile
Visano	via calvisano	3		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via calvisano	/	1993	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			800		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via calvisano	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via calvisano	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Visano	via calvisano	/		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via calvisano	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via calvisano	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via calvisano	sn	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via calvisano	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via chiese	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via chiese	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via chiese	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via chiese	5		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via chiesolina	/	1979	Coibentazione di strutture murarie o metalliche			500		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via chiesolina	/		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via chiesolina	/		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Visano	via chiesolina	/		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	VIA DELLE INDUSTRIE	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	VIA DELLE INDUSTRIE	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	VIA DELLE INDUSTRIE	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2800		2800		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	VIA DELLE INDUSTRIE	19		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via delle industrie	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via delle industrie	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via delle industrie	19	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	600		600		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via delle industrie	19		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	VIA DELL'INDUSTRIA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	VIA DELL'INDUSTRIA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	VIA DELL'INDUSTRIA	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	VIA DELL'INDUSTRIA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via dell'industria	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via dell'industria	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via dell'industria	5	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	230		230		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via dell'industria	5		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via dell'industria	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via dell'industria	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via dell'industria	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1100		1100		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via dell'industria	19		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	VIA DELL'INDUSTRIA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Visano	VIA DELL'INDUSTRIA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	VIA DELL'INDUSTRIA	35	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250		1250		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	VIA DELL'INDUSTRIA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via don bregoli	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via don bregoli	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via don bregoli	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	166		166		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via don bregoli	20		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via don zanetti	33		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via don zanetti	33		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via don zanetti	33	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2935				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via don zanetti	33		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	VIA DON.G.M. ZANETTI	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	VIA DON.G.M. ZANETTI	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	VIA DON.G.M. ZANETTI	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	VIA DON.G.M. ZANETTI	2		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via gambarelli	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via gambarelli	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via gambarelli	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1800			Non friabile
Visano	via gambarelli	3		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via gramsci	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via gramsci	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via gramsci	20	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		722		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via gramsci	20		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	VIA GRAMSCI	34	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	750				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via guglielmo marconi	2b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via guglielmo marconi	2b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via guglielmo marconi	2b	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via guglielmo marconi	2b		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	5		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1950			Friabile
Visano	via isorella	5		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	10		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1150		1150		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via isorella	10		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	VIA ISORELLA	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	VIA ISORELLA	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	VIA ISORELLA	15	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			1347		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	VIA ISORELLA	15		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	18	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3510				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via isorella	18		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	32	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via isorella	32		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2000				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via isorella	32		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	32		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	32		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	32		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3350				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via isorella	32		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	4/6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	4/6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	4/6	1991	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2050		2050		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via isorella	4/6		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	5/7b		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	5/7b		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	5/7b		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via isorella	5/7b		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via isorella	5ab		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via isorella	5ab		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via isorella	5ab		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			3400			Non friabile
Visano	via isorella	5ab		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via iv novembre	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via iv novembre	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via iv novembre	3	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	420		420		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via iv novembre	3		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via iv novembre	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Visano	via iv novembre	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via iv novembre	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	325				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via iv novembre	3		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via kennedy	39		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via kennedy	39		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via kennedy	39	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1300				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via kennedy	39		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via KEnnedy	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via KEnnedy	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via KEnnedy	48	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	700		700		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via KEnnedy	48		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via kennedy	48		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via kennedy	48		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via kennedy	48		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	25		25		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via kennedy	48		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via Kennedy	56		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via Kennedy	56		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via Kennedy	56	1966	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4600		4600		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via Kennedy	56		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via le colombaie	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via le colombaie	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via le colombaie	4	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via le colombaie	4		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via mantovanina	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via mantovanina	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via mantovanina	sn		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via mantovanina	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via marconi	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via marconi	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via marconi	22	1996	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10		10		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via marconi	22		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	14	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	14		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via martiri della liberta'	41		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via martiri della liberta'	41		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via martiri della liberta'	41		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via martiri della liberta'	41		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via martiri della libertÂŁ	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via martiri della libertÂŁ	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via martiri della libertÂŁ	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via martiri della libertÂŁ	50		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via martiri della libertÂŁ	84		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via martiri della libertÂŁ	84		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via martiri della libertÂŁ	84	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1550				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via martiri della libertÂŁ	84		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via martiri della libertÂŁ	99		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via martiri della libertÂŁ	99		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via martiri della libertÂŁ	99	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via martiri della libertÂŁ	99		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via martiri liberta'	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via martiri liberta'	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via martiri liberta'	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						Non friabile
Visano	via martiri liberta'	38		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via martiri liberta'	78		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via martiri liberta'	78		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via martiri liberta'	78		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400			Non friabile
Visano	via martiri liberta'	78		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via massimini	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via massimini	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via massimini	17	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104		104		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via massimini	17		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via massimini	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via massimini	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via massimini	18	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104		104		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via massimini	18		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via massimini	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via massimini	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via massimini	19	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104		104		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via massimini	19		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via massimini	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via massimini	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Visano	via massimini	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	104		104		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via massimini	20		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via matteotti	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via matteotti	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via matteotti	16		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			300			Non friabile
Visano	via matteotti	16		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via montechiarea	30		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via montechiarea	30		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via montechiarea	30		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via montechiarea	30		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via ottorino villa	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via ottorino villa	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via ottorino villa	58	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via ottorino villa	58		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via ottorino villa	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via ottorino villa	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via ottorino villa	64	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via ottorino villa	64		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via ottorino villa	64		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via ottorino villa	64		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via ottorino villa	64	1972	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	187		187		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via ottorino villa	64		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via per isorella	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via per isorella	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via per isorella	2	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	500		500		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via per isorella	2		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via piamarta	37		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via piamarta	37		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via piamarta	37	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1250				Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via piamarta	37		Pavimenti in vinil amianto						
Visano	via san rocco	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Visano	via san rocco	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Visano	via san rocco	18	1974	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	8		8		Danneggiato -10%	Non friabile
Visano	via san rocco	18		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	COLOMBAIO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	COLOMBAIO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	COLOMBAIO	13	1962	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	COLOMBAIO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	DON ANGELO QUESTA	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	DON ANGELO QUESTA	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	DON ANGELO QUESTA	51	1989	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1957		1957		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	DON ANGELO QUESTA	51		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	FRAZ TEGLIE VIA TEGLIE LOC MOGLIA	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	FRAZ TEGLIE VIA TEGLIE LOC MOGLIA	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	FRAZ TEGLIE VIA TEGLIE LOC MOGLIA	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	FRAZ TEGLIE VIA TEGLIE LOC MOGLIA	SN	1961	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	300		300		Danneggiato +10%	Non friabile
Vobarno	LOC. TEGLIE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	LOC. TEGLIE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	LOC. TEGLIE	SNC	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	LOC. TEGLIE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	p.zza migliavacca	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	p.zza migliavacca	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	p.zza migliavacca	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	p.zza migliavacca	sn	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	270		270		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	PAVONI	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	PAVONI	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	PAVONI	38		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	PAVONI	38		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	PENELLA	35		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	PENELLA	35		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	PENELLA	35	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1530		1530		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	PENELLA	35		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	S.S. 237 DEL CAFFARO LOC. COLLIO	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	S.S. 237 DEL CAFFARO LOC. COLLIO	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	S.S. 237 DEL CAFFARO LOC. COLLIO	SN		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		100			Danneggiato +10%	Non friabile
Vobarno	S.S. 237 DEL CAFFARO LOC. COLLIO	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	S.S. 237 DEL CAFFARO" LOC. COLLIO"	SN		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	S.S. 237 DEL CAFFARO" LOC. COLLIO"	SN		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	S.S. 237 DEL CAFFARO" LOC. COLLIO"	SN	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2000			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	S.S. 237 DEL CAFFARO" LOC. COLLIO"	SN		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	vai zafferini	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	vai zafferini	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	vai zafferini	9	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	54		54		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vobarno	vai zafferini	9		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via 1Â¿ maggio	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via 1Â¿ maggio	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via 1Â¿ maggio	42	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	27		27		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via 1Â¿ maggio	42		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA ABBIO	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA ABBIO	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA ABBIO	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA ABBIO	17		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via cad. v.veneto	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via cad. v.veneto	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via cad. v.veneto	7	1967	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	160		160		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via cad. v.veneto	7		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via cad. v.veneto	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via cad. v.veneto	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via cad. v.veneto	8	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	260		260		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via cad. v.veneto	8		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via case sparse	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via case sparse	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via case sparse	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via case sparse	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA CASTEGNINO	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA CASTEGNINO	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA CASTEGNINO	2		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA CASTEGNINO	2	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	350		350		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via catazzi	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via catazzi	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via catazzi	51	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			80		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via catazzi	51		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA CHIUSURE	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA CHIUSURE	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA CHIUSURE	14	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA CHIUSURE	14		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA CHIUSURE	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA CHIUSURE	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA CHIUSURE	16	1977	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	320		320		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA CHIUSURE	16		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via colombaio	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via colombaio	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via colombaio	10	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via colombaio	10		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via comunale	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via comunale	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via comunale	53		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Vobarno	via comunale	53		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA COMUNALE	87		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA COMUNALE	87		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA COMUNALE	87	1993	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	460		460		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA COMUNALE	87		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA COMUNALE	97		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA COMUNALE	97		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA COMUNALE	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA COMUNALE	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA COMUNALE	117	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA COMUNALE	117		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA COMUNALE	117		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA COMUNALE	117		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA COMUNALE	117	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	440		440		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA COMUNALE	117		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via comunale -carpeneda	89/91		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via comunale -carpeneda	89/91		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via comunale -carpeneda	89/91	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via comunale -carpeneda	89/91		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via comunale fraz. carpeneda	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via comunale fraz. carpeneda	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via comunale fraz. carpeneda	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	12		12		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via comunale fraz. carpeneda	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via comunnale - carpeneda	113		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via comunnale - carpeneda	113		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via comunnale - carpeneda	113	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	800		800		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via comunnale - carpeneda	113		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA D. A. QUESTA	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA D. A. QUESTA	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vobarno	VIA D. A. QUESTA	20	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	550		550		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA D. A. QUESTA	20		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA D. A. QUESTA	55		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA D. A. QUESTA	55		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA D. A. QUESTA	55	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	450		450			Non friabile
Vobarno	VIA D. A. QUESTA	55		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via de zoboli	57		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via de zoboli	57		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via de zoboli	57		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via de zoboli	57		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA DEGLI ORTI	14/A	1981	Pavimenti in vinil amianto		1700			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA DEGLI ORTI	14/B	1981	Pavimenti in vinil amianto		3600			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via della ferriera	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via della ferriera	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via della ferriera	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			620		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via della ferriera	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via di mezzo	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via di mezzo	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via di mezzo	2	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35		35		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via di mezzo	2		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA DI MEZZO	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA DI MEZZO	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA DI MEZZO	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Vobarno	VIA DI MEZZO	18		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA DON TOMMASO VEZZOLA	6		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA DON TOMMASO VEZZOLA	6		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA DON TOMMASO VEZZOLA	6	1965	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	123	1660			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA DON TOMMASO VEZZOLA	6		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA donizzetti	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA donizzetti	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA donizzetti	5	1973	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA donizzetti	5		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via fontana	9		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via fontana	9		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via fontana	9	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato +10%	Non friabile
Vobarno	via fontana	9		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via fontane	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via fontane	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via fontane	snc	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	68	1020			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via fontane	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA FORNO	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA FORNO	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA FORNO	20		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA FORNO	20		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via fucine	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via fucine	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via fucine	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			32		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via fucine	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA FUCINE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA FUCINE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA FUCINE	4	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	295		295		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA FUCINE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via fucine	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via fucine	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via fucine	7		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via fucine	7		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via fucine	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via fucine	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via fucine	7	1981	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via fucine	7		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA FUCINE	7		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA FUCINE	7		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA FUCINE	7	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	50		50		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA FUCINE	7		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via fustegnago	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via fustegnago	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via fustegnago	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		1000			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via fustegnago	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via fustegnago	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via fustegnago	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via fustegnago	12	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via fustegnago	12		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA GOISIS	43		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vobarno	VIA GOISIS	43		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA GOISIS	43	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA GOISIS	43		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA GOISIS	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA GOISIS	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA GOISIS	80	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4600		4600		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA GOISIS	80		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via goisis	86		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via goisis	86		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via goisis	86	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			2900		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via goisis	86		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via goisis	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via goisis	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via goisis	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2		2		Danneggiato +10%	Non friabile
Vobarno	via goisis	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA GOSIS	SNC	1986	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via i maggio	38		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via i maggio	38		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via i maggio	38	1984	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			76		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via i maggio	38		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA I MAGGIO	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA I MAGGIO	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA I MAGGIO	42		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			40		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA I MAGGIO	42		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA IRENE FALCK	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA IRENE FALCK	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA IRENE FALCK	4	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	26		26		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA IRENE FALCK	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA LAMA	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA LAMA	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA LAMA	1	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA LAMA	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA LAMA	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA LAMA	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA LAMA	3	1987	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA LAMA	3		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via lama	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via lama	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via lama	11	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	250		250		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via lama	11		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via lama	22		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via lama	22		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via lama	22	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	400		400		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via lama	22		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA LAMA	42		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA LAMA	42		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA LAMA	42	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			750		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA LAMA	42		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via lama	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via lama	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via lama	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via lama	50		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA LAMA	50		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA LAMA	50		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA LAMA	50		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			120		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA LAMA	50		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA LAMA	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA LAMA	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA LAMA	53	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	870		870		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA LAMA	53		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA LAMA	SNC	1985	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		3			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA MIGLIAVACCA	2	1970	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	310	4700			Danneggiato +10%	Friabile
Vobarno	via nighe	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via nighe	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via nighe	4		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			50		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via nighe	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via nighe	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via nighe	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via nighe	4	1995	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	5		5		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via nighe	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via nighe	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via nighe	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via nighe	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vobarno	via nighe	15		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via nucleo ceresigno-degagna	14		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via nucleo ceresigno-degagna	14		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via nucleo ceresigno-degagna	14		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			450		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via nucleo ceresigno-degagna	14		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA PER ROE'	37	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	185				Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via per vobarno	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via per vobarno	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via per vobarno	17	1968	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	18		18		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via per vobarno	17		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA PER VOBARNO	47		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA PER VOBARNO	47		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA PER VOBARNO	47	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000	16000			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA PER VOBARNO	47		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via per vobarno	51		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via per vobarno	51		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via per vobarno	51		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		500			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via per vobarno	51		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via poli	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)				8,19	Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via poli	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via poli	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via poli	15		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA POLI	15								
Vobarno	VIA POLI	15								
Vobarno	VIA PRÂŁ LOC. DEGAGNA	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA PRÂŁ LOC. DEGAGNA	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA PRÂŁ LOC. DEGAGNA	2	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	20		20		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA PRÂŁ LOC. DEGAGNA	2		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA PRADA	58		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA PRADA	58		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA PRADA	58	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA PRADA	58		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA PROVINCIALE	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA PROVINCIALE	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA PROVINCIALE	13	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	200		200		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA PROVINCIALE	13		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via provinciale	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via provinciale	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via provinciale	53	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via provinciale	53		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via provinciale	53		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via provinciale	53		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via provinciale	53	1964	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via provinciale	53		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via provinciale	60		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via provinciale	60		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via provinciale	60	1990	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via provinciale	60		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via provinciale	80		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via provinciale	80		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via provinciale	80	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	650		650		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via provinciale	80		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via rango	sn		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via rango	sn		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via rango	sn	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	145		145		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via rango	sn		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA ROMA	SNC	1985	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	0,5		0,5		Danneggiato -10%	Friabile
Vobarno	via san martino	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via san martino	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via san martino	15	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100		100		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via san martino	15		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via san rocco	16		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via san rocco	16		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via san rocco	16	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via san rocco	16		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA SAN SEBASTIANO	13		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA SAN SEBASTIANO	13		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA SAN SEBASTIANO	13	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150		150		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA SAN SEBASTIANO	13		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via scuole	20		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via scuole	20		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via scuole	20	1970	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	60		60		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via scuole	20		Pavimenti in vinil amianto						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Vobarno	VIA SOTTOSTRADA	5		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA SOTTOSTRADA	5		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA SOTTOSTRADA	5	1960	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			110		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA SOTTOSTRADA	5		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via sottostrada	24		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via sottostrada	24		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via sottostrada	24	1978	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	30		30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via sottostrada	24		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via sottostrada	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via sottostrada	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via sottostrada	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		2			Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via sottostrada	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via torcolo	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via torcolo	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via torcolo	1	1975	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1000		1000		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via torcolo	1		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA TURRINI	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA TURRINI	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA TURRINI	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA TURRINI	3		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	Via v. veneto	10		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	Via v. veneto	10		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	Via v. veneto	10	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	130		130		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	Via v. veneto	10		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via valadin	11		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via valadin	11		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via valadin	11	1976	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	140		140		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via valadin	11		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	via villaggio nuovo	8		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	via villaggio nuovo	8		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	via villaggio nuovo	8	1992	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	40		40		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	via villaggio nuovo	8		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	VIA XXV APRILE	4		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	VIA XXV APRILE	4		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	VIA XXV APRILE	4	1982	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	80		80		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	VIA XXV APRILE	4		Pavimenti in vinil amianto						
Vobarno	vill nuovo	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Vobarno	vill nuovo	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Vobarno	vill nuovo	12	1971	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			30		Danneggiato -10%	Non friabile
Vobarno	vill nuovo	12		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	loc. latuc	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	loc. latuc	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	loc. latuc	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			90		Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	loc. latuc	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via capriolo	18		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via capriolo	18		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via capriolo	18		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	4				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via capriolo	18		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via coi	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via coi	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via coi	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Zone	via coi	1		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	VIA COLORETO -VEMBRESSE	SNC		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	VIA COLORETO -VEMBRESSE	SNC		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	VIA COLORETO -VEMBRESSE	SNC		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	32				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	VIA COLORETO -VEMBRESSE	SNC		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via corso europa	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via corso europa	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via corso europa	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	10				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via corso europa	19		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via f. almici	1		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via f. almici	1		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via f. almici	1		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	150				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via f. almici	1		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via grotele	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via grotele	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via grotele	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	0,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via grotele	3		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	VIA LODEN	2		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	VIA LODEN	2		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	VIA LODEN	2		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	35				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	VIA LODEN	2		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via molini	3		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						

LOCALITA' STRUTTURA/LUOGO	INDIRIZZO STRUTTURA/LUOGO	CIVICO STRUTTURA/LUOGO	ANNO POSA	TIPO SUPPORTO	SUPERFICIE ESPOSTA	QUANTITA_KG	QUANTITA_M2	QUANTITA_M3	STATO CONSERVAZIONE	CONDIZIONE MATERIALE
Zone	via molini	3		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via molini	3		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	6,5				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via molini	3		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via monte guglielmo	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via monte guglielmo	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via monte guglielmo	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)		190			Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via monte guglielmo	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via sebino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via sebino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via sebino	12	1988	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)			400		Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via sebino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via sebino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via sebino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via sebino	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via sebino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via sebino	12		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via sebino	12		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via sebino	12		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	1400				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via sebino	12		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via trentapassi	17		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via trentapassi	17		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via trentapassi	17		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	3				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via trentapassi	17		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via trentapassi	25		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via trentapassi	25		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via trentapassi	25	1980	Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	56		56		Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via trentapassi	25		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via trisago	snc		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via trisago	snc		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via trisago	snc		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)						
Zone	via trisago	snc		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via valurbes	15		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via valurbes	15		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via valurbes	15		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	2,8				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via valurbes	15		Pavimenti in vinil amianto						
Zone	via valurbes	19		Coibentazione di strutture murarie o metalliche						
Zone	via valurbes	19		Coibentazione di impianti termici, tubazioni						
Zone	via valurbes	19		Pareti o Pannelli in cemento amianto, camini (eternit)	100				Danneggiato -10%	Non friabile
Zone	via valurbes	19		Pavimenti in vinil amianto						